HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: ORDEN DE TRABAJO	CÓDIGO: GL-GAMT-PR-02-FT-02
Grupo Social y Empresarial de la Defensa	UNIDAD: APOYO LOGÍSTICO (AREA MANTENIMIENTO)	FECHA DE EMISIÓN: 30-01-2023
		VERSIÓN: 04
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	PÁGINA 1 de 2

N° Orden de Trabajo	2743188- 89 Homil 2289.		
FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD	NOMBRE DE QUIEN REPORTA	DEPENDENCIA QUE REPORTA	UBICACIÓN
14 07 25 10:00.	Sa San Andres.	Equin.	Hemodinamia.

TIPO SOLICITUD (Marque con una X la opción que más se acomode a la gestión que se está realizando)	VERBAL	X	ESCRITA		CORREO ELECTRÓNICO	

RAZÓN DE LA SOLICITUD DEL SERVICIO/ ¿DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER?

Se solicita mantenimiento preventivo a equipo. de aire acondicionado bluline. M131

SECCIÓN ASIGNADA							
	ELECTRICIDAD		PINTURA		MECANICA		OTROS:
	PLOMERIA		CARPINTERIA		SOLDADURA		Refrigeración
	ALBAÑILERIA		CALDERAS		CERRAJERÍA		

FECHA ASIGNACIÓN DEL TRABAJO	14-07-25	HORA	8:00.

Estado de la solicitud	Visita Técnica	Confirmado	X
		Sin Confirmar	

¿Trabajo realizado en sitio?	Si	X	No	
¿Tipo de mantenimiento a realizar?	Preventivo	X	Correctivo	
¿Aplicar mantenimiento a?	Instalación			

Nombre Quien Verifica Visita	Firma
Cesar A Manparrés Ramirez C.C 8733419 Barranquilla.	

Servicio ejecutado por personal	Interno		Externo	X

PRIORIDAD	ALTA		MEDIA	
	BAJA		ESPERA	
RESPONSABLE		N° TRABAJADORES ASIGNADOS A LA LABOR		

LIQUIDACIÓN MATERIAL REQUERIDO Y UTILIZADO				
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CÓDIGO DEL ALMACÉN	N° DEL CONTRATO

TRABAJOS REALIZADOS/ ¿DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROBLEMA RESUELTO
Se realiza mantenmiento correctivo deacuerdo al contrato 415 -

Reporte técnico del servicio			
Envejecimiento		El uso	X
Desgaste		Medio ambiente	
Mala operación		Defecto de la pieza	

Medidas aplicadas	
Rutina de Mantenimiento	X
Reparación	
Verificación	

FECHA INICIO TRABAJOS	14 07 2025	HORA	8:00.
FECHA TERMINO TRABAJOS	14 07 2025	HORA	10:00.

RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DEL SERVICIO	TIPO/ PUNTUACIÓN	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
	CALIDAD				
	TIEMPO				

OBSERVACIONES	
SZ SANDRA	
RECEPCION RESPONSABLE ÁREA NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA LIDER TALLERES NOMBRE Y FIRMA

-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Tarea #2743188

Tipo de tarea

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES CONTRATO N°415-2022

Descripcion

ITEM 89 mantenimiento preventivo Aire Acondicionado Blue line N/A

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES CONTRATO N°415-2022

HOSPITAL MILITAR CENTRAL NIT: 830.040.256-0
SUBE INGENIERIA S.A.S. NIT: 901.253.012-2
CONTRATO N°415-2022

OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO CON INCLUSIÓN DE REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS, REFRIGERACIÓN Y DEMÁS REPARACIONES QUE SEAN NECESARIAS PARA LA ÓPTIMA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL VIGENCIAS 2022-2026.

FECHA 14/07/2025	ITEM 89
UBICACION Oficina o Lugar donde opera el equipo Hemodinamia piso 2.	MARCA Blue line
CAPACIDAD .	SERIAL CONDENSADORA 703258280616104400003
SERIAL EVAPORADORA CRC-60 - VWN1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO - Inspección de funcionamiento normal del sistema - Revisión de alimentación eléctrica (tensión, amperaje) antes y después del mantenimiento - Verificar los capacitores y componentes eléctricos como sensores y conexiones - Limpieza de tablero de control (revisión de bornes y conexiones) - Lubricación y limpieza de motores - Realizar limpieza del serpentín del evaporador - Realizar limpieza del serpentín del condensador - Limpiar charola de condensados - Limpiar drenaje - Limpiar aspa de motor del condensador - Limpiar turbina de evaporador - Limpiar filtros de aire - Verificación de fugas - Verificar aislamiento de la tubería - Realizar montaje de componentes - Arrancar equipo - Tomar registro de presiones de alta y baja REALIZADO

FIRMA DE ENCARGADO EN SITIO

Firmado por: Miguel Angel Duarte Herrera

FIRMA DEL TÉCNICO

Firmado por: César Augusto Manjarrès Ramírez, Documento: 8733419

VOLTAJE Y AMPERAJE:
220

PRESION:
.

DIAGNOSTICO:
Operando bajo parámetros normales.


OBSERVACIONES:
Se realiza servicio y se entrega a entera satisfacción.


Anexo registro fotográfico.


EQUIPO OPERANDO BAJO PARAMETROS NORMALES


8) REGISTRO FOTOGRÁFICO

















HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: ORDEN DE TRABAJO	CÓDIGO: GL-GAMT-PR-02-FT-02
Grupo Social y Empresarial de la Defensa	UNIDAD: APOYO LOGÍSTICO (AREA MANTENIMIENTO)	FECHA DE EMISIÓN: 30-01-2023
		VERSIÓN: 04
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	PÁGINA 1 de 2

N° Orden de Trabajo	2823558-8 Homil 2290			
FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD		NOMBRE DE QUIEN REPORTA	DEPENDENCIA QUE REPORTA	UBICACIÓN
24 07 25	HH MM	Sa San Andres.	Egun.	9 norte

TIPO SOLICITUD (Marque con una X la opción que más se acomode a la gestión que se está realizando)	VERBAL	X	ESCRITA		CORREO ELECTRÓNICO	

RAZÓN DE LA SOLICITUD DEL SERVICIO/ ¿DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER?

Se solicita mantenimiento preventivo a equipo. refrigerador supernordico. 167392

SECCIÓN ASIGNADA							OTROS:
	ELECTRICIDAD		PINTURA		MECANICA		Refrigeración
	PLOMERIA		CARPINTERIA		SOLDADURA		
	ALBAÑILERIA		CALDERAS		CERRAJERÍA		

FECHA ASIGNACIÓN DEL TRABAJO	24 -07 25	HORA	08:00.

Estado de la solicitud	Visita Técnica	Confirmado	X
		Sin Confirmar	

¿Trabajo realizado en sitio?	Si	X	No	
¿Tipo de mantenimiento a realizar?	Preventivo	X	Correctivo	
¿Aplicar mantenimiento a?	Instalación			

Nombre Quien Verifica Visita	Firma
César Manjarrés Ramirez	
C.C 8733419 Barranquilla.	

Servicio ejecutado por personal	Interno		Externo	X

PRIORIDAD		ALTA		MEDIA	
		BAJA		ESPERA	
RESPONSABLE		N° TRABAJADORES ASIGNADOS A LA LABOR			

LIQUIDACIÓN MATERIAL REQUERIDO Y UTILIZADO				
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CÓDIGO DEL ALMACÉN	N° DEL CONTRATO

TRABAJOS REALIZADOS/ ¿DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROBLEMA RESUELTO
Se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo al Contrato 415.

Reporte técnico del servicio			
Envejecimiento		El uso	X
Desgaste		Medio ambiente	
Mala operación		Defecto de la pieza	

Medidas aplicadas	
Rutina de Mantenimiento	X
Reparación	
Verificación	

FECHA INICIO TRABAJOS		HORA	
FECHA TERMINO TRABAJOS		HORA	

RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DEL SERVICIO	TIPO/ PUNTUACIÓN	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
	CALIDAD				
	TIEMPO				
OBSERVACIONES					
SZ SANABRIA					
RECEPCION RESPONSABLE ÁREA NOMBRE Y FIRMA		ENTREGA LIDER TALLERES NOMBRE Y FIRMA			

-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Tarea #2823558

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN MANTENIMIENTO PREVENTIVO REFRIGERADOR CONTRATO N°415-2022

Descripcion
ITEM 8 mantenimiento preventivo refrigerador supernordico V 167392

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN MANTENIMIENTO PREVENTIVO REFRIGERADOR. CONTRATO N°415-2022

HOSPITAL MILITAR CENTRAL NIT: 830.040.256-0
SUBE INGENIERIA S.A.S. NIT: 901.253.012-2
CONTRATO N°415-2022

OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO CON INCLUSIÓN DE REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS, REFRIGERACIÓN Y DEMÁS REPARACIONES QUE SEAN NECESARIAS PARA LA ÓPTIMA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL VIGENCIAS 2022-2026.

Fecha 24/07/2025	ITEMS 8
UBICACION Oficina o Lugar donde opera el equipo Piso 9 norte	MARCA Supernordico
CAPACIDAD 5 pies	SERIAL CONDENSADORA 10012700272
SERIAL EVAPORADORA 10012700272	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO REFRIGERADOR HELMER. - Comprobación del sistema de Refrigeración. - Verificación del compresor. - Verificación de la pantalla IC3. - Prueba de las alarmas de temperatura alta y baja. - Limpieza interior del compartimiento electrónico y mecánico. - Limpieza del sistema de ventilación, verificación de buen funcionamiento. - Prueba de la alarma de fallo eléctrico. - Prueba de la alarma de puerta. - Verificación de la calibración de temperatura en el monitor y realización de los cambios que sean necesarios. - Verificación de la batería de reserva del registrador gráfico. - Comprobación del nivel de la solución en las botellas de la sonda. - Limpieza de la rejilla del condensador. - Limpieza de las juntas de la puerta, el interior y el exterior del equipo. - Revisión de la batería de respaldo para la alarma. - Comprobación y ajuste de la estructura del equipo. - Revisión y limpieza de las bandejas. - Revisión de funcionamiento de todos los botones de la interfaz. - Limpieza exterior, verificación del sistema de alimentación de corriente, verificación de fluctuaciones, polo a tierra. - Verificación de las condiciones externas, cumplimiento con requisitos de ubicación e instalación. REALIZADO

FIRMA DE ENCARGADO EN SITIO

Firmado por: Tatiana Vera, Documento: 1070985481

FIRMA DEL TÉCNICO

Firmado por: César Augusto Manjarrès Ramírez, Documento: 8733419

VOLTAJE Y AMPERAJE:
120 V 1.38 A

PRESION:
.

DIAGNOSTICO:
Operando bajo parámetros normales


OBSERVACIONES:
Se realiza servicio y se entrega a entera satisfacción.


Anexo registro fotográfico.


EQUIPO OPERANDO BAJO PARAMETROS NORMALES

8) REGISTRO FOTOGRÁFICO











HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: ORDEN DE TRABAJO	CÓDIGO: GL-GAMT-PR-02-FT-02
Grupo Social y Empresarial de la Defensa	UNIDAD: APOYO LOGÍSTICO (AREA MANTENIMIENTO)	FECHA DE EMISIÓN: 30-01-2023
		VERSIÓN: 04
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	PÁGINA 1 de 2

N° Orden de Trabajo	2823670 - 15. Homi 2291.		
FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD	**NOMBRE DE QUIEN REPORTA**	**DEPENDENCIA QUE REPORTA**	**UBICACIÓN**
24 07 25 08:00.	Sa San Andres	Equin	Piso 7 Central.

TIPO SOLICITUD (Marque con una X la opción que más se acomode a la gestión que se está realizando)	**VERBAL**	X	**ESCRITA**		**CORREO ELECTRÓNICO**	

RAZÓN DE LA SOLICITUD DEL SERVICIO/ ¿DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER?

Se solicita mantenimiento preventivo de equipo. refrigerador supernordico. 167379

SECCIÓN ASIGNADA							OTROS:
	ELECTRICIDAD		PINTURA		MECANICA		Refrigeración
	PLOMERIA		CARPINTERIA		SOLDADURA		
	ALBAÑILERIA		CALDERAS		CERRAJERÍA		

FECHA ASIGNACIÓN DEL TRABAJO		**HORA**	

Estado de la solicitud	**Visita Técnica**	**Confirmado**	X
		Sin Confirmar	

¿Trabajo realizado en sitio?	**Si**	X	**No**	
¿Tipo de mantenimiento a realizar?	**Preventivo**	X	**Correctivo**	
¿Aplicar mantenimiento a?	**Instalación**			

Nombre Quien Verifica Visita	**Firma**
Cesar Manjarres Ramirez	
C.C 8733419 Barranquilla.	

Servicio ejecutado por personal	**Interno**		**Externo**	X

PRIORIDAD		**ALTA**		**MEDIA**	
		BAJA		**ESPERA**	
RESPONSABLE		**N° TRABAJADORES ASIGNADOS A LA LABOR**			

LIQUIDACIÓN MATERIAL REQUERIDO Y UTILIZADO				
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CÓDIGO DEL ALMACÉN	N° DEL CONTRATO

TRABAJOS REALIZADOS/ ¿DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROBLEMA RESUELTO
Se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo al contrato 415

Reporte técnico del servicio			
Envejecimiento		El uso	X
Desgaste		Medio ambiente	
Mala operación		Defecto de la pieza	

Medidas aplicadas	
Rutina de Mantenimiento	X
Reparación	
Verificación	

FECHA INICIO TRABAJOS	24-07-25	HORA	8:30
FECHA TERMINO TRABAJOS	24-07-25	HORA	10:00.

RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DEL SERVICIO	TIPO/ PUNTUACIÓN	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
	CALIDAD				
	TIEMPO				

OBSERVACIONES	
RECEPCION RESPONSABLE ÁREA NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA LIDER TALLERES NOMBRE Y FIRMA

-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente

HOSPITAL MILITAR CENTRAL CONTRATO 443 - 2022 NIT 830.040.256 -0

Tarea #2823670

Tipo de tarea

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN MANTENIMIENTO PREVENTIVO REFRIGERADOR CONTRATO N°415-2022

Descripcion

ITEM 15 mantenimiento preventivo refrigerador supernordico V 167378

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN MANTENIMIENTO PREVENTIVO REFRIGERADOR. CONTRATO N°415-2022

HOSPITAL MILITAR CENTRAL NIT: 830.040.256-0
SUBE INGENIERIA S.A.S. NIT: 901.253.012-2
CONTRATO N°415-2022

OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO CON INCLUSIÓN DE REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS, REFRIGERACIÓN Y DEMÁS REPARACIONES QUE SEAN NECESARIAS PARA LA ÓPTIMA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL VIGENCIAS 2022-2026.

Fecha 24/07/2025	ITEMS 15
UBICACION Oficina o Lugar donde opera el equipo 7 central	MARCA Supernordico
CAPACIDAD 5 pies	SERIAL CONDENSADORA .
SERIAL EVAPORADORA .	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO REFRIGERADOR HELMER. - Comprobación del sistema de Refrigeración. - Verificación del compresor. - Verificación de la pantalla IC3. - Prueba de las alarmas de temperatura alta y baja. - Limpieza interior del compartimiento electrónico y mecánico. - Limpieza del sistema de ventilación, verificación de buen funcionamiento. - Prueba de la alarma de fallo eléctrico. - Prueba de la alarma de puerta. - Verificación de la calibración de temperatura en el monitor y realización de los cambios que sean necesarios. - Verificación de la batería de reserva del registrador gráfico. - Comprobación del nivel de la solución en las botellas de la sonda. - Limpieza de la rejilla del condensador. - Limpieza de las juntas de la puerta, el interior y el exterior del equipo. - Revisión de la batería de respaldo para la alarma. - Comprobación y ajuste de la estructura del equipo. - Revisión y limpieza de las bandejas. - Revisión de funcionamiento de todos los botones de la interfaz. - Limpieza exterior, verificación del sistema de alimentación de corriente, verificación de fluctuaciones, polo a tierra. - Verificación de las condiciones externas, cumplimiento con requisitos de ubicación e instalación. REALIZADO

FIRMA DE ENCARGADO EN SITIO

Firmado por: Lira Ester Oastra, Documento: 1032495524

FIRMA DEL TÉCNICO

Firmado por: César Augusto Manjarrès Ramírez, Documento: 8733419

VOLTAJE Y AMPERAJE:
118 V 1.60 A

PRESION:
.

DIAGNOSTICO:
Operando bajo parámetros normales


OBSERVACIONES:
Se realiza servicio y se entrega a entera satisfacción.


Anexo registro fotográfico.

EQUIPO OPERANDO BAJO PARAMETROS NORMALES

8) REGISTRO FOTOGRÁFICO











HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: ORDEN DE TRABAJO	CÓDIGO: GL-GAMT-PR-02-FT-02
Grupo Social y Empresarial de la Defensa	UNIDAD: APOYO LOGÍSTICO (AREA MANTENIMIENTO)	FECHA DE EMISIÓN: 30-01-2023
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	VERSIÓN: 04
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	PÁGINA 1 de 2

N° Orden de Trabajo	2731226 - 54. Homil 2292.			
FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD		NOMBRE DE QUIEN REPORTA	DEPENDENCIA QUE REPORTA	UBICACIÓN
10 07 25	08:00	Sa San Andres.	Equin.	Direccion General.

TIPO SOLICITUD (Marque con una X la opción que más se acomode a la gestión que se está realizando)	VERBAL	X	ESCRITA		CORREO ELECTRÓNICO	

RAZÓN DE LA SOLICITUD DEL SERVICIO/ ¿DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER?

Se solicita mantenimiento preventivo equipo de refrigerador challenger 160679

SECCIÓN ASIGNADA							
	ELECTRICIDAD		PINTURA		MECANICA		OTROS:
	PLOMERIA		CARPINTERIA		SOLDADURA		Refrigeración
	ALBAÑILERIA		CALDERAS		CERRAJERÍA		

FECHA ASIGNACIÓN DEL TRABAJO	10 - 07 - 25	HORA	08:00.

Estado de la solicitud	Visita Técnica	Confirmado	X
		Sin Confirmar	

¿Trabajo realizado en sitio?	Si	X	No	
¿Tipo de mantenimiento a realizar?	Preventivo	X	Correctivo	
¿Aplicar mantenimiento a?	Instalación			

Nombre Quien Verifica Visita	Firma
César Manjarres Ramirez C.C 8733 419 Barranquilla.	

Servicio ejecutado por personal	Interno		Externo	X

PRIORIDAD	ALTA		MEDIA	
	BAJA		ESPERA	
RESPONSABLE		N° TRABAJADORES ASIGNADOS A LA LABOR		

LIQUIDACIÓN MATERIAL REQUERIDO Y UTILIZADO				
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CÓDIGO DEL ALMACÉN	N° DEL CONTRATO

TRABAJOS REALIZADOS/ ¿DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROBLEMA RESUELTO
Se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo al contrato (415) 415.

Reporte técnico del servicio			
Envejecimiento		El uso	X
Desgaste		Medio ambiente	
Mala operación		Defecto de la pieza	

Medidas aplicadas	
Rutina de Mantenimiento	X
Reparación	
Verificación	

FECHA INICIO TRABAJOS	10-07-25	HORA	08:30
FECHA TERMINO TRABAJOS	10-07-25	HORA	10:00.

RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DEL SERVICIO	TIPO/ PUNTUACIÓN	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
	CALIDAD				
	TIEMPO				

OBSERVACIONES	
RECEPCION RESPONSABLE ÁREA NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA LIDER TALLERES NOMBRE Y FIRMA

-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Tarea #2731226

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN MANTENIMIENTO PREVENTIVO REFRIGERADOR CONTRATO N°415-2022

Descripcion
ITEM 54 mantenimiento preventivo refrigerador Challenger 160679

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN MANTENIMIENTO PREVENTIVO REFRIGERADOR. CONTRATO N°415-2022

HOSPITAL MILITAR CENTRAL NIT: 830.040.256-0
SUBE INGENIERIA S.A.S. NIT: 901.253.012-2
CONTRATO N°415-2022

OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO CON INCLUSIÓN DE REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS, REFRIGERACIÓN Y DEMÁS REPARACIONES QUE SEAN NECESARIAS PARA LA ÓPTIMA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL VIGENCIAS 2022-2026.

Fecha 10/07/2025	**ITEMS** 54
UBICACION Oficina o Lugar donde opera el equipo Oficina dirección general	**MARCA** Challenger
CAPACIDAD 5 pies	**SERIAL CONDENSADORA** .
SERIAL EVAPORADORA N/A	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO REFRIGERADOR HELMER.** - Comprobación del sistema de Refrigeración. - Verificación del compresor. - Verificación de la pantalla IC3. - Prueba de las alarmas de temperatura alta y baja. - Limpieza interior del compartimiento electrónico y mecánico. - Limpieza del sistema de ventilación, verificación de buen funcionamiento. - Prueba de la alarma de fallo eléctrico. - Prueba de la alarma de puerta. - Verificación de la calibración de temperatura en el monitor y realización de los cambios que sean necesarios. - Verificación de la batería de reserva del registrador gráfico. - Comprobación del nivel de la solución en las botellas de la sonda. - Limpieza de la rejilla del condensador. - Limpieza de las juntas de la puerta, el interior y el exterior del equipo. - Revisión de la batería de respaldo para la alarma. - Comprobación y ajuste de la estructura del equipo. - Revisión y limpieza de las bandejas. - Revisión de funcionamiento de todos los botones de la interfaz. - Limpieza exterior, verificación del sistema de alimentación de corriente, verificación de fluctuaciones, polo a tierra. - Verificación de las condiciones externas, cumplimiento con requisitos de ubicación e instalación. REALIZADO

FIRMA DE ENCARGADO EN SITIO

Firmado por: Giovvany Saavedra Jaimes, Documento: 1102365313

FIRMA DEL TÉCNICO

Firmado por: César Augusto Manjarrès Ramírez, Documento: 8733419

VOLTAJE Y AMPERAJE:
117 V. 1.17 A

PRESION:
5 psi


DIAGNOSTICO:
Operando bajo parámetros normales


OBSERVACIONES:
Se realiza servicio y se entrega a entera satisfacción.


Anexo registro fotográfico.

EQUIPO OPERANDO BAJO PARAMETROS NORMALES


8) REGISTRO FOTOGRÁFICO

























HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: ORDEN DE TRABAJO	CÓDIGO: GL-GAMT-PR-02-FT-02
Grupo Social y Empresarial de la Defensa	UNIDAD: APOYO LOGÍSTICO (AREA MANTENIMIENTO)	FECHA DE EMISIÓN: 30-01-2023
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	VERSIÓN: 04
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	PÁGINA 1 de 2

N° Orden de Trabajo	2823799 - 55. Homil 2293.		
FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD	**NOMBRE DE QUIEN REPORTA**	**DEPENDENCIA QUE REPORTA**	**UBICACIÓN**
24-07-25 10:00	Sa San Andres	Egun.	SUB DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

TIPO SOLICITUD (Marque con una X la opción que más se acomode a la gestión que se está realizando)	**VERBAL**	X	**ESCRITA**		**CORREO ELECTRÓNICO**	

RAZÓN DE LA SOLICITUD DEL SERVICIO/ ¿DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER?

Se solicita mantenimiento preventivo congelador challenger 163143

SECCIÓN ASIGNADA							OTROS:
	ELECTRICIDAD		PINTURA		MECANICA		Refrigeración
	PLOMERIA		CARPINTERIA		SOLDADURA		
	ALBAÑILERIA		CALDERAS		CERRAJERÍA		

FECHA ASIGNACIÓN DEL TRABAJO	24-07-25	**HORA**	08:30.

Estado de la solicitud	**Visita Técnica**	**Confirmado**	X
		Sin Confirmar	

¿Trabajo realizado en sitio?	**Si**	X	**No**	
¿Tipo de mantenimiento a realizar?	**Preventivo**	X	**Correctivo**	
¿Aplicar mantenimiento a?	**Instalación**			

Nombre Quien Verifica Visita	**Firma**
César Manjarres Ramirez.	
C.C 8733419.	

Servicio ejecutado por personal	**Interno**		**Externo**	X

PRIORIDAD		**ALTA**		**MEDIA**	
		BAJA		**ESPERA**	
RESPONSABLE		**N° TRABAJADORES ASIGNADOS A LA LABOR**			

LIQUIDACIÓN MATERIAL REQUERIDO Y UTILIZADO				
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CÓDIGO DEL ALMACÉN	N° DEL CONTRATO

TRABAJOS REALIZADOS/ ¿DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROBLEMA RESUELTO
Se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo al contrato 415.

Reporte técnico del servicio			
Envejecimiento		El uso	X
Desgaste		Medio ambiente	
Mala operación		Defecto de la pieza	

Medidas aplicadas	
Rutina de Mantenimiento	X
Reparación	
Verificación	

FECHA INICIO TRABAJOS	27-07-25	HORA	8:30.
FECHA TERMINO TRABAJOS	27-07-25	HORA	10:00.

RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DEL SERVICIO	TIPO/ PUNTUACIÓN	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
	CALIDAD				
	TIEMPO				

OBSERVACIONES	
RECEPCION RESPONSABLE ÁREA NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA LIDER TALLERES NOMBRE Y FIRMA

-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Tarea #2823799

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN MANTENIMIENTO PREVENTIVO REFRIGERADOR CONTRATO N°415-2022

Descripcion
ITEM 55 mantenimiento preventivo refrigerador Challenger V 163143

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN MANTENIMIENTO PREVENTIVO REFRIGERADOR. CONTRATO N°415-2022

HOSPITAL MILITAR CENTRAL NIT: 830.040.256-0
SUBE INGENIERIA S.A.S. NIT: 901.253.012-2
CONTRATO N°415-2022

OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO CON INCLUSIÓN DE REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS, REFRIGERACIÓN Y DEMÁS REPARACIONES QUE SEAN NECESARIAS PARA LA ÓPTIMA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL VIGENCIAS 2022-2026.

Fecha 24/07/2025	**ITEMS** 55
UBICACION Oficina o Lugar donde opera el equipo Oficina sub dirección administrativa	**MARCA** Challey
CAPACIDAD 5 pies	**SERIAL CONDENSADORA** 04061600378
SERIAL EVAPORADORA 04061600378	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO REFRIGERADOR HELMER.** - Comprobación del sistema de Refrigeración. - Verificación del compresor. - Verificación de la pantalla IC3. - Prueba de las alarmas de temperatura alta y baja. - Limpieza interior del compartimiento electrónico y mecánico. - Limpieza del sistema de ventilación, verificación de buen funcionamiento. - Prueba de la alarma de fallo eléctrico. - Prueba de la alarma de puerta. - Verificación de la calibración de temperatura en el monitor y realización de los cambios que sean necesarios. - Verificación de la batería de reserva del registrador gráfico. - Comprobación del nivel de la solución en las botellas de la sonda. - Limpieza de la rejilla del condensador. - Limpieza de las juntas de la puerta, el interior y el exterior del equipo. - Revisión de la batería de respaldo para la alarma. - Comprobación y ajuste de la estructura del equipo. - Revisión y limpieza de las bandejas. - Revisión de funcionamiento de todos los botones de la interfaz. - Limpieza exterior, verificación del sistema de alimentación de corriente, verificación de fluctuaciones, polo a tierra. - Verificación de las condiciones externas, cumplimiento con requisitos de ubicación e instalación. REALIZADO

FIRMA DE ENCARGADO EN SITIO

Martinez Lucas

Firmado por: Martinez Lucas, Documento: 1104937593

FIRMA DEL TÉCNICO

Firmado por: César Augusto Manjarrès Ramírez, Documento: 8733419

VOLTAJE Y AMPERAJE:
118 V 2.48 A

PRESION:
.


DIAGNOSTICO:
Operando bajo parámetros normales

OBSERVACIONES:
Se realiza servicio y se entrega a entera satisfacción.


Anexo registro fotográfico.


EQUIPO OPERANDO BAJO PARAMETROS NORMALES

8) REGISTRO FOTOGRÁFICO









HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: ORDEN DE TRABAJO	CÓDIGO: GL-GAMT-PR-02-FT-02
Grupo Social y Empresarial de la Defensa	UNIDAD: APOYO LOGÍSTICO (AREA MANTENIMIENTO)	FECHA DE EMISIÓN: 30-01-2023
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	VERSIÓN: 04
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	PÁGINA 1 de 2

N° Orden de Trabajo	(23) 2733646 - 64 Homil 2294.		
FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD	**NOMBRE DE QUIEN REPORTA**	**DEPENDENCIA QUE REPORTA**	**UBICACIÓN**
64 MM 07 AA 25. HH MM	Sa San Andres.	Equin.	Coagulacion piso 3.

TIPO SOLICITUD (Marque con una X la opción que más se acomode a la gestión que se está realizando)	**VERBAL**	X	**ESCRITA**		**CORREO ELECTRÓNICO**	

RAZÓN DE LA SOLICITUD DEL SERVICIO/ ¿DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER?

Se solicita mantenimiento preventivo para equipo. refrigerador supernordico. 167401.

SECCIÓN ASIGNADA							OTROS:
	ELECTRICIDAD		PINTURA		MECANICA		Refrigeracion
	PLOMERIA		CARPINTERIA		SOLDADURA		
	ALBAÑILERIA		CALDERAS		CERRAJERÍA		

FECHA ASIGNACIÓN DEL TRABAJO	04 - 07 - 25	**HORA**	10:00.

Estado de la solicitud	**Visita Técnica**	**Confirmado**	X
		Sin Confirmar	

¿Trabajo realizado en sitio?	**Si**	X	**No**	
¿Tipo de mantenimiento a realizar?	**Preventivo**	X	**Correctivo**	
¿Aplicar mantenimiento a?	**Instalación**			

Nombre Quien Verifica Visita	**Firma**
César Manjarres Ramirez	
C.C 8733419 Barranquilla.	

Servicio ejecutado por personal	**Interno**		**Externo**	X

PRIORIDAD	**ALTA**		**MEDIA**	
	BAJA		**ESPERA**	
RESPONSABLE		**N° TRABAJADORES ASIGNADOS A LA LABOR**		

LIQUIDACIÓN MATERIAL REQUERIDO Y UTILIZADO				
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CÓDIGO DEL ALMACÉN	N° DEL CONTRATO

TRABAJOS REALIZADOS/ ¿DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROBLEMA RESUELTO
Se realiza mantenimiento preventivo deacuerdo. al contrato. 415

Reporte técnico del servicio			
Envejecimiento		El uso	X
Desgaste		Medio ambiente	
Mala operación		Defecto de la pieza	

Medidas aplicadas	
Rutina de Mantenimiento	X
Reparación	
Verificación	

FECHA INICIO TRABAJOS	04 - 07 - 25	HORA	11:00
FECHA TERMINO TRABAJOS	04 - 07 - 25.	HORA	12 - 00.

RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DEL SERVICIO	TIPO/ PUNTUACIÓN	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
	CALIDAD				
	TIEMPO				
OBSERVACIONES					

RECEPCION RESPONSABLE ÁREA NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA LIDER TALLERES NOMBRE Y FIRMA
	S. Z. Sandoval A.

-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Tarea #2733646

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN MANTENIMIENTO PREVENTIVO REFRIGERADOR CONTRATO N°415-2022

Descripcion
ITEM 64 mantenimiento preventivo refrigerador supernordico V 167401

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN MANTENIMIENTO PREVENTIVO REFRIGERADOR. CONTRATO N°415-2022

HOSPITAL MILITAR CENTRAL NIT: 830.040.256-0
SUBE INGENIERIA S.A.S. NIT: 901.253.012-2
CONTRATO N°415-2022


OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO CON INCLUSIÓN DE REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS, REFRIGERACIÓN Y DEMÁS REPARACIONES QUE SEAN NECESARIAS PARA LA ÓPTIMA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL VIGENCIAS 2022-2026.


Fecha 04/07/2025	**ITEMS** 64
UBICACION Oficina o Lugar donde opera el equipo Laboratorio clínico	**MARCA** Supernordico
CAPACIDAD 20 pies	**SERIAL CONDENSADORA** 101196
SERIAL EVAPORADORA 101196	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO REFRIGERADOR HELMER.** - Comprobación del sistema de Refrigeración. - Verificación del compresor. - Verificación de la pantalla IC3. - Prueba de las alarmas de temperatura alta y baja. - Limpieza interior del compartimiento electrónico y mecánico. - Limpieza del sistema de ventilación, verificación de buen funcionamiento. - Prueba de la alarma de fallo eléctrico. - Prueba de la alarma de puerta. - Verificación de la calibración de temperatura en el monitor y realización de los cambios que sean necesarios. - Verificación de la batería de reserva del registrador gráfico. - Comprobación del nivel de la solución en las botellas de la sonda. - Limpieza de la rejilla del condensador. - Limpieza de las juntas de la puerta, el interior y el exterior del equipo. - Revisión de la batería de respaldo para la alarma. - Comprobación y ajuste de la estructura del equipo. - Revisión y limpieza de las bandejas. - Revisión de funcionamiento de todos los botones de la interfaz. - Limpieza exterior, verificación del sistema de alimentación de corriente, verificación de fluctuaciones, polo a tierra. - Verificación de las condiciones externas, cumplimiento con requisitos de ubicación e instalación. REALIZADO


FIRMA DE ENCARGADO EN SITIO	FIRMA DEL TÉCNICO
Firmado por: Esperanza Cotamo V, Documento: 23555465	Firmado por: César Augusto Manjarrès Ramírez, Documento: 8733419
VOLTAJE Y AMPERAJE: 117 V	**PRESION:** .
DIAGNOSTICO: Operando bajo parámetros normales	**OBSERVACIONES:** Se realiza servicio y se entrega a entera satisfacción. Anexo registro fotográfico. EQUIPO OPERANDO BAJO PARAMETROS NORMALES


8) REGISTRO FOTOGRÁFICO































HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: ORDEN DE TRABAJO	CÓDIGO: GL-GAMT-PR-02-FT-02
	UNIDAD: APOYO LOGÍSTICO (AREA MANTENIMIENTO)	FECHA DE EMISIÓN: 30-01-2023
		VERSIÓN: 04
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	PÁGINA 1 de 2

N° Orden de Trabajo	2759971 - 67 Homil 2295		
FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD	NOMBRE DE QUIEN REPORTA	DEPENDENCIA QUE REPORTA	UBICACIÓN
17 07 25 13:00	San Andres	EQUIN	laboratorio clinico

TIPO SOLICITUD (Marque con una X la opción que más se acomode a la gestión que se está realizando)	VERBAL	X	ESCRITA		CORREO ELECTRÓNICO	

RAZÓN DE LA SOLICITUD DEL SERVICIO/ ¿DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER?

se solicita mtto preventivo q/a samsung.
990491 refrigerador.

SECCIÓN ASIGNADA							
	ELECTRICIDAD		PINTURA		MECANICA		OTROS: q/a.
	PLOMERIA		CARPINTERIA		SOLDADURA		
	ALBAÑILERIA		CALDERAS		CERRAJERÍA		

FECHA ASIGNACIÓN DEL TRABAJO	17-07-25	HORA	14:00.

Estado de la solicitud	Visita Técnica	Confirmado	X
		Sin Confirmar	

¿Trabajo realizado en sitio?	Si	X	No	
¿Tipo de mantenimiento a realizar?	Preventivo	X	Correctivo	
¿Aplicar mantenimiento a?	Instalación			

Nombre Quien Verifica Visita	Firma
Cesar Manjarres Ramirez	
C.C 87334191	

Servicio ejecutado por personal	Interno		Externo	X

PRIORIDAD		ALTA		MEDIA	
		BAJA		ESPERA	
RESPONSABLE	Adriana Camero	N° TRABAJADORES ASIGNADOS A LA LABOR			

FORMATO	ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GL-GAMT-PR-02-FT-02	VERSION	04
		Página:		2 de 2	

LIQUIDACIÓN MATERIAL REQUERIDO Y UTILIZADO				
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CÓDIGO DEL ALMACÉN	N° DEL CONTRATO

TRABAJOS REALIZADOS/ ¿DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROBLEMA RESUELTO
Se realiza mtto preventivo a/a de acuerdo al contra 415.

Reporte técnico del servicio			
Envejecimiento		El uso	X
Desgaste		Medio ambiente	
Mala operación		Defecto de la pieza	

Medidas aplicadas	
Rutina de Mantenimiento	X
Reparación	
Verificación	

FECHA INICIO TRABAJOS	17-07-25	HORA	14:00
FECHA TERMINO TRABAJOS	17-07-25	HORA	16:00.

RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DEL SERVICIO	TIPO/ PUNTUACIÓN	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
	CALIDAD				
	TIEMPO				

OBSERVACIONES	
RECEPCION RESPONSABLE AREA NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA LIDER TALLERES NOMBRE Y FIRMA

-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Tarea #2759471

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN MANTENIMIENTO PREVENTIVO REFRIGERADOR CONTRATO N°415-2022

Descripcion
ITEM 67 mantenimiento preventivo refrigerador SAMSUNG N/A

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN MANTENIMIENTO PREVENTIVO REFRIGERADOR. CONTRATO N°415-2022

HOSPITAL MILITAR CENTRAL NIT: 830.040.256-0
SUBE INGENIERIA S.A.S. NIT: 901.253.012-2
CONTRATO N°415-2022

OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO CON INCLUSIÓN DE REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS, REFRIGERACIÓN Y DEMÁS REPARACIONES QUE SEAN NECESARIAS PARA LA ÓPTIMA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL VIGENCIAS 2022-2026.

Fecha
17/07/2025

ITEMS
67

UBICACION
Oficina o Lugar donde opera el equipo

Laboratorio clínico

MARCA
SAMSUNG

CAPACIDAD
20 pies

SERIAL CONDENSADORA
990441

SERIAL EVAPORADORA
990441A1AP600100

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO REFRIGERADOR HELMER.
- Comprobación del sistema de Refrigeración.
- Verificación del compresor.
- Verificación de la pantalla IC3.
- Prueba de las alarmas de temperatura alta y baja.
- Limpieza interior del compartimiento electrónico y mecánico.
- Limpieza del sistema de ventilación, verificación de buen funcionamiento.
- Prueba de la alarma de fallo eléctrico.
- Prueba de la alarma de puerta.
- Verificación de la calibración de temperatura en el monitor y realización de los cambios que sean
necesarios.
- Verificación de la batería de reserva del registrador gráfico.
- Comprobación del nivel de la solución en las botellas de la sonda.
- Limpieza de la rejilla del condensador.
- Limpieza de las juntas de la puerta, el interior y el exterior del equipo.
- Revisión de la batería de respaldo para la alarma.
- Comprobación y ajuste de la estructura del equipo.
- Revisión y limpieza de las bandejas.
- Revisión de funcionamiento de todos los botones de la interfaz.
- Limpieza exterior, verificación del sistema de alimentación de corriente, verificación de
fluctuaciones, polo a tierra.
- Verificación de las condiciones externas, cumplimiento con requisitos de ubicación e instalación.

REALIZADO

FIRMA DE ENCARGADO EN SITIO

ELIANA MENDEZ

Firmado por: Eliana Mendez Martinez, Documento: 53116197

FIRMA DEL TÉCNICO

Firmado por: César Augusto Manjarrès Ramírez, Documento: 8733419

VOLTAJE Y AMPERAJE:
120 V

PRESION:
.


DIAGNOSTICO:
Operando bajo parámetros normales.


OBSERVACIONES:
Se realiza servicio y se entrega a entera satisfacción.

Anexo registro fotográfico.

EQUIPO OPERANDO BAJO PARAMETROS NORMALES


8) REGISTRO FOTOGRÁFICO























HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: ORDEN DE TRABAJO	CÓDIGO: GL-GAMT-PR-02-FT-02
Grupo Social y Empresarial de la Defensa	UNIDAD: APOYO LOGÍSTICO (AREA MANTENIMIENTO)	FECHA DE EMISIÓN: 30-01-2023
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	VERSIÓN: 04
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	PÁGINA 1 de 2

N° Orden de Trabajo	2718234 - 76 Hom12296			
FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD		**NOMBRE DE QUIEN REPORTA**	**DEPENDENCIA QUE REPORTA**	**UBICACIÓN**
07 07 24	10:00	Sa San Andres.	Equn.	Data center container.

TIPO SOLICITUD (Marque con una X la opción que más se acomode a la gestión que se está realizando)	**VERBAL**	X	**ESCRITA**		**CORREO ELECTRÓNICO**	

RAZÓN DE LA SOLICITUD DEL SERVICIO/ ¿DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER?

Se solicita mantenimiento preventivo de acuerdo al contrato para equipo de aire acondicionado Huawei PC500. data center container.

SECCIÓN ASIGNADA	ELECTRICIDAD		PINTURA		MECANICA		OTROS: Refrigeración
	PLOMERIA		CARPINTERIA		SOLDADURA		
	ALBAÑILERIA		CALDERAS		CERRAJERÍA		

FECHA ASIGNACIÓN DEL TRABAJO	07-07-25	**HORA**	11:00.

Estado de la solicitud	**Visita Técnica**	**Confirmado**	X
		Sin Confirmar	

¿Trabajo realizado en sitio?	**Si**	X	**No**	
¿Tipo de mantenimiento a realizar?	**Preventivo**	X	**Correctivo**	
¿Aplicar mantenimiento a?	**Instalación**			

Nombre Quien Verifica Visita	**Firma**
César Manjarres Ramirez C.C 8733419 Barranquilla.	

Servicio ejecutado por personal	**Interno**		**Externo**	X

PRIORIDAD	**ALTA**		**MEDIA**	
	BAJA		**ESPERA**	
RESPONSABLE		**N° TRABAJADORES ASIGNADOS A LA LABOR**		

LIQUIDACIÓN MATERIAL REQUERIDO Y UTILIZADO				
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CÓDIGO DEL ALMACÉN	N° DEL CONTRATO

TRABAJOS REALIZADOS/ ¿DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROBLEMA RESUELTO
Se realiza mantenimiento (correctivo) preventivo de acuerdo al contrato 415.

Reporte técnico del servicio			
Envejecimiento		El uso	X
Desgaste		Medio ambiente	
Mala operación		Defecto de la pieza	

Medidas aplicadas	
Rutina de Mantenimiento	X
Reparación	
Verificación	

FECHA INICIO TRABAJOS	07 - 07 - 25	HORA	10:00
FECHA TERMINO TRABAJOS	07 - 07 - 25	HORA	18:00

RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DEL SERVICIO	TIPO/ PUNTUACIÓN	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
	CALIDAD				
	TIEMPO				
OBSERVACIONES					

RECEPCION RESPONSABLE ÁREA NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA LIDER TALLERES NOMBRE Y FIRMA
	Sr Sandoval A.

-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Tarea #2718234

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES CONTRATO N°415-2022

Descripcion
ITEM 76 mantenimiento preventivo Aire Acondicionado Huawei V 180646

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES CONTRATO N°415-2022

HOSPITAL MILITAR CENTRAL NIT: 830.040.256-0
SUBE INGENIERIA S.A.S. NIT: 901.253.012-2
CONTRATO N°415-2022

OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO CON INCLUSIÓN DE REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS, REFRIGERACIÓN Y DEMÁS REPARACIONES QUE SEAN NECESARIAS PARA LA ÓPTIMA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL VIGENCIAS 2022-2026.

FECHA 07/07/2025	**ITEM** 76
UBICACION Oficina o Lugar donde opera el equipo Data Center container 1	**MARCA** Huawei
CAPACIDAD . Un	**SERIAL CONDENSADORA** 20000100500
SERIAL EVAPORADORA V200R001C00PC500	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO** - Inspección de funcionamiento normal del sistema - Revisión de alimentación eléctrica (tensión, amperaje) antes y después del mantenimiento - Verificar los capacitores y componentes eléctricos como sensores y conexiones - Limpieza de tablero de control (revisión de bornes y conexiones) - Lubricación y limpieza de motores - Realizar limpieza del serpentín del evaporador - Realizar limpieza del serpentín del condensador - Limpiar charola de condensados - Limpiar drenaje - Limpiar aspa de motor del condensador - Limpiar turbina de evaporador - Limpiar filtros de aire - Verificación de fugas - Verificar aislamiento de la tubería - Realizar montaje de componentes - Arrancar equipo - Tomar registro de presiones de alta y baja REALIZADO

FIRMA DE ENCARGADO EN SITIO

Firmado por: Hugo González, Documento: 79546676

FIRMA DEL TÉCNICO

Firmado por: César Augusto Manjarrès Ramírez, Documento: 8733419

VOLTAJE Y AMPERAJE:
220

PRESION:
.


DIAGNOSTICO:
Operando bajo parámetros normales

OBSERVACIONES:
Se realiza servicio y se entrega a entera satisfacción.

Anexo registro fotográfico.


EQUIPO OPERANDO BAJO PARAMETROS NORMALES


8) REGISTRO FOTOGRÁFICO
























HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: ORDEN DE TRABAJO	CÓDIGO: GL-GAMT-PR-02-FT-02
Grupo Social y Empresarial de la Defensa	UNIDAD: APOYO LOGÍSTICO (AREA MANTENIMIENTO)	FECHA DE EMISIÓN: 30-01-2023
		VERSIÓN: 04
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	PÁGINA 1 de 2

N° Orden de Trabajo	2718388 - 77 Homil 2297		
FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD	**NOMBRE DE QUIEN REPORTA**	**DEPENDENCIA QUE REPORTA**	**UBICACIÓN**
07 07 25 10:00	S a San Andres	Equin.	Data center containers.

TIPO SOLICITUD (Marque con una X la opción que más se acomode a la gestión que se está realizando)	**VERBAL**	X	**ESCRITA**		**CORREO ELECTRÓNICO**	

RAZÓN DE LA SOLICITUD DEL SERVICIO/ ¿DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER?

Se solicara mantenimiento preventivo de acuerdo al contrato para equipo. de aire acondicionado data center container 2.

SECCIÓN ASIGNADA							OTROS:
	ELECTRICIDAD		PINTURA		MECANICA		Refrigeración
	PLOMERIA		CARPINTERIA		SOLDADURA		
	ALBAÑILERIA		CALDERAS		CERRAJERÍA		

FECHA ASIGNACIÓN DEL TRABAJO	07 - 07 - 25	**HORA**	10:00

Estado de la solicitud	**Visita Técnica**	**Confirmado**	X
		Sin Confirmar	

¿Trabajo realizado en sitio?	**Si**	X	**No**	
¿Tipo de mantenimiento a realizar?	**Preventivo**	X	**Correctivo**	
¿Aplicar mantenimiento a?	**Instalación**			

Nombre Quien Verifica Visita	**Firma**
Cesar Manfarnes Ramirez	
C.C 8733419. Barranquilla.	

Servicio ejecutado por personal	**Interno**		**Externo**	X

PRIORIDAD		**ALTA**		**MEDIA**	
		BAJA		**ESPERA**	
RESPONSABLE		**N° TRABAJADORES ASIGNADOS A LA LABOR**			

LIQUIDACIÓN MATERIAL REQUERIDO Y UTILIZADO				
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CÓDIGO DEL ALMACÉN	N° DEL CONTRATO

TRABAJOS REALIZADOS/ ¿DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROBLEMA RESUELTO
Se realiza mantenimiento correctivo de acuerdo al contrato 415

Reporte técnico del servicio			
Envejecimiento		El uso	X
Desgaste		Medio ambiente	
Mala operación		Defecto de la pieza	

Medidas aplicadas	
Rutina de Mantenimiento	X
Reparación	
Verificación	

FECHA INICIO TRABAJOS	07 -07 -25.	HORA	11:00
FECHA TERMINO TRABAJOS	07 -07 -25.	HORA	13:00

RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DEL SERVICIO	TIPO/ PUNTUACIÓN	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
	CALIDAD				
	TIEMPO				

OBSERVACIONES	
RECEPCION RESPONSABLE ÁREA NOMBRE Y FIRMA	S2 ENTREGA LIDER TALLERES NOMBRE Y FIRMA

-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Tarea #2718388

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES CONTRATO N°415-2022

Descripcion
ITEM 77 Aire Acondicionado Huawei V 180646

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES CONTRATO N°415-2022

HOSPITAL MILITAR CENTRAL NIT: 830.040.256-0
SUBE INGENIERIA S.A.S. NIT: 901.253.012-2
CONTRATO N°415-2022

OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO CON INCLUSIÓN DE REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS, REFRIGERACIÓN Y DEMÁS REPARACIONES QUE SEAN NECESARIAS PARA LA ÓPTIMA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL VIGENCIAS 2022-2026.

FECHA 07/07/2025	ITEM 77
UBICACION Oficina o Lugar donde opera el equipo Data Center container 2	MARCA Huawei
CAPACIDAD .	SERIAL CONDENSADORA 20000100500
SERIAL EVAPORADORA V200R001C00SPC500	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO - Inspección de funcionamiento normal del sistema - Revisión de alimentación eléctrica (tensión, amperaje) antes y después del mantenimiento - Verificar los capacitores y componentes eléctricos como sensores y conexiones - Limpieza de tablero de control (revisión de bornes y conexiones) - Lubricación y limpieza de motores - Realizar limpieza del serpentín del evaporador - Realizar limpieza del serpentín del condensador - Limpiar charola de condensados - Limpiar drenaje - Limpiar aspa de motor del condensador - Limpiar turbina de evaporador - Limpiar filtros de aire - Verificación de fugas - Verificar aislamiento de la tubería - Realizar montaje de componentes - Arrancar equipo - Tomar registro de presiones de alta y baja REALIZADO

FIRMA DE ENCARGADO EN SITIO

Firmado por: Hugo González, Documento: 79546676

FIRMA DEL TÉCNICO

Firmado por: César Augusto Manjarrès Ramírez, Documento: 8733419

VOLTAJE Y AMPERAJE:
220

PRESION:
.


DIAGNOSTICO:
Operando bajo parámetros normales

OBSERVACIONES:
Se realiza servicio y se entrega a entera satisfacción.

Anexo registro fotográfico.


EQUIPO OPERANDO BAJO PARAMETROS NORMALES

8) REGISTRO FOTOGRÁFICO


































HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: ORDEN DE TRABAJO	CÓDIGO: GL-GAMT-PR-02-FT-02
Grupo Social y Empresarial de la Defensa	UNIDAD: APOYO LOGÍSTICO (AREA MANTENIMIENTO)	FECHA DE EMISIÓN: 30-01-2023
		VERSIÓN: 04
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	PÁGINA 1 de 2

N° Orden de Trabajo	27 18956. - 78. Hom:1 2298.		
FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD	**NOMBRE DE QUIEN REPORTA**	**DEPENDENCIA QUE REPORTA**	**UBICACIÓN**
07 07 25. 10:00.	Sa San Andres.	Equin.	Data center container 3

TIPO SOLICITUD (Marque con una X la opción que más se acomode a la gestión que se está realizando)	**VERBAL**	X	**ESCRITA**		**CORREO ELECTRÓNICO**	

RAZÓN DE LA SOLICITUD DEL SERVICIO/ ¿DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER?

Se solicita mantenimiento preventivo para equipo de aire acondicionado. Huawei PC 500 Container 3 Datacenter

SECCIÓN ASIGNADA	ELECTRICIDAD		PINTURA		MECANICA		OTROS: Refrigeración
	PLOMERIA		CARPINTERIA		SOLDADURA		
	ALBAÑILERIA		CALDERAS		CERRAJERÍA		

FECHA ASIGNACIÓN DEL TRABAJO	07-07-25	**HORA**	10:00.

Estado de la solicitud	**Visita Técnica**	**Confirmado**	X
		Sin Confirmar	

¿Trabajo realizado en sitio?	**Si**	X	**No**	
¿Tipo de mantenimiento a realizar?	**Preventivo**	X	**Correctivo**	
¿Aplicar mantenimiento a?	**Instalación**			

Nombre Quien Verifica Visita	**Firma**
Cesar Manjarrez Ramirez C.C 8733419 - Barranquilla	

Servicio ejecutado por personal	**Interno**		**Externo**	X

PRIORIDAD		**ALTA**		**MEDIA**	
		BAJA		**ESPERA**	
RESPONSABLE		**N° TRABAJADORES ASIGNADOS A LA LABOR**			

LIQUIDACIÓN MATERIAL REQUERIDO Y UTILIZADO				
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CÓDIGO DEL ALMACÉN	N° DEL CONTRATO

TRABAJOS REALIZADOS/ ¿DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROBLEMA RESUELTO
Se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo al contrato 415.

Reporte técnico del servicio			
Envejecimiento		El uso	X
Desgaste		Medio ambiente	
Mala operación		Defecto de la pieza	

Medidas aplicadas	
Rutina de Mantenimiento	X
Reparación	
Verificación	

FECHA INICIO TRABAJOS	07-07-25	HORA	11:00
FECHA TERMINO TRABAJOS	07-07-25	HORA	13:00

RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DEL SERVICIO	TIPO/ PUNTUACIÓN	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
	CALIDAD				
	TIEMPO				

OBSERVACIONES	
RECEPCION RESPONSABLE ÁREA NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA LIDER TALLERES NOMBRE Y FIRMA

-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Tarea #2718956

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES CONTRATO N°415-2022

Descripcion
ITEM 78 mantenimiento preventivo Aire acondicionado Huawei.V 180646

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES CONTRATO N°415-2022


HOSPITAL MILITAR CENTRAL NIT: 830.040.256-0
SUBE INGENIERIA S.A.S. NIT: 901.253.012-2
CONTRATO N°415-2022

OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO CON INCLUSIÓN DE REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS, REFRIGERACIÓN Y DEMÁS REPARACIONES QUE SEAN NECESARIAS PARA LA ÓPTIMA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL VIGENCIAS 2022-2026.


FECHA 07/07/2025	ITEM 78
UBICACION Oficina o Lugar donde opera el equipo Data Center container 3	MARCA Huawei
CAPACIDAD .	SERIAL CONDENSADORA -
SERIAL EVAPORADORA -	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO - Inspección de funcionamiento normal del sistema - Revisión de alimentación eléctrica (tensión, amperaje) antes y después del mantenimiento - Verificar los capacitores y componentes eléctricos como sensores y conexiones - Limpieza de tablero de control (revisión de bornes y conexiones) - Lubricación y limpieza de motores - Realizar limpieza del serpentín del evaporador - Realizar limpieza del serpentín del condensador - Limpiar charola de condensados - Limpiar drenaje - Limpiar aspa de motor del condensador - Limpiar turbina de evaporador - Limpiar filtros de aire - Verificación de fugas - Verificar aislamiento de la tubería - Realizar montaje de componentes - Arrancar equipo - Tomar registro de presiones de alta y baja REALIZADO


FIRMA DE ENCARGADO EN SITIO	FIRMA DEL TÉCNICO
Firmado por: Hugo González, Documento: 79546676	Firmado por: César Augusto Manjarrès Ramírez, Documento: 8733419
VOLTAJE Y AMPERAJE: 220	**PRESION:** .
DIAGNOSTICO: Operando bajo parámetros normales	**OBSERVACIONES:** Se realiza servicio y se entrega a entera satisfacción. Anexo registro fotográfico. EQUIPO OPERANDO BAJO PARAMETROS NORMALES


8) REGISTRO FOTOGRÁFICO































HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: ORDEN DE TRABAJO	CÓDIGO: GL-GAMT-PR-02-FT-02
Grupo Social y Empresarial de la Defensa	UNIDAD: APOYO LOGÍSTICO (AREA MANTENIMIENTO)	FECHA DE EMISIÓN: 30-01-2023
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	VERSIÓN: 04
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	PÁGINA 1 de 2

N° Orden de Trabajo	2719092-79 Hom:12299.

FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD		NOMBRE DE QUIEN REPORTA	DEPENDENCIA QUE REPORTA	UBICACIÓN
07 07 25	HH MM	Sa San Andres	Equin.	Data center contenerd.

TIPO SOLICITUD (Marque con una X la opción que más se acomode a la gestión que se está realizando)	VERBAL	X	ESCRITA		CORREO ELECTRÓNICO	

RAZÓN DE LA SOLICITUD DEL SERVICIO/ ¿DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER?

Se solicita mantenimiento para equipo de aire acondicionado PC 500 Datacenter container 4.

SECCIÓN ASIGNADA							OTROS:
	ELECTRICIDAD		PINTURA		MECANICA		Refrigeración
	PLOMERIA		CARPINTERIA		SOLDADURA		
	ALBAÑILERIA		CALDERAS		CERRAJERÍA		

FECHA ASIGNACIÓN DEL TRABAJO	07-07-25	HORA	10:00.

Estado de la solicitud	Visita Técnica	Confirmado	X
		Sin Confirmar	

¿Trabajo realizado en sitio?	Si	X	No	
¿Tipo de mantenimiento a realizar?	Preventivo		Correctivo	
¿Aplicar mantenimiento a?	Instalación			

Nombre Quien Verifica Visita	Firma
Cesar Manjarrez Ramirez	
C.C 87332419. Barranquilla.	

Servicio ejecutado por personal	Interno		Externo	X

PRIORIDAD		ALTA		MEDIA	
		BAJA		ESPERA	
RESPONSABLE		N° TRABAJADORES ASIGNADOS A LA LABOR			

LIQUIDACIÓN MATERIAL REQUERIDO Y UTILIZADO				
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CÓDIGO DEL ALMACÉN	N° DEL CONTRATO

TRABAJOS REALIZADOS/ ¿DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROBLEMA RESUELTO
Se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo all contrato 415

Reporte técnico del servicio			
Envejecimiento		El uso	X
Desgaste		Medio ambiente	
Mala operación		Defecto de la pieza	

Medidas aplicadas	
Rutina de Mantenimiento	X
Reparación	
Verificación	

FECHA INICIO TRABAJOS		HORA	
FECHA TERMINO TRABAJOS		HORA	

RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DEL SERVICIO	TIPO/ PUNTUACIÓN	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
	CALIDAD				
	TIEMPO				

OBSERVACIONES	
RECEPCION RESPONSABLE ÁREA NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA LIDER TALLERES NOMBRE Y FIRMA

-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Tarea #2719092

Tipo de tarea

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES CONTRATO N°415-2022

Descripcion

ITEM 79 mantenimiento preventivo Aire Acondicionado Huawei V 180646.

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES CONTRATO N°415-2022

HOSPITAL MILITAR CENTRAL NIT: 830.040.256-0
SUBE INGENIERIA S.A.S. NIT: 901.253.012-2
CONTRATO N°415-2022

OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO CON INCLUSIÓN DE REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS, REFRIGERACIÓN Y DEMÁS REPARACIONES QUE SEAN NECESARIAS PARA LA ÓPTIMA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL VIGENCIAS 2022-2026.

FECHA 07/07/2025	ITEM 79
UBICACION Oficina o Lugar donde opera el equipo Data center container 4	MARCA Huawei
CAPACIDAD .	SERIAL CONDENSADORA .
SERIAL EVAPORADORA .	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO - Inspección de funcionamiento normal del sistema - Revisión de alimentación eléctrica (tensión, amperaje) antes y después del mantenimiento - Verificar los capacitores y componentes eléctricos como sensores y conexiones - Limpieza de tablero de control (revisión de bornes y conexiones) - Lubricación y limpieza de motores - Realizar limpieza del serpentín del evaporador - Realizar limpieza del serpentín del condensador - Limpiar charola de condensados - Limpiar drenaje - Limpiar aspa de motor del condensador - Limpiar turbina de evaporador - Limpiar filtros de aire - Verificación de fugas - Verificar aislamiento de la tubería - Realizar montaje de componentes - Arrancar equipo - Tomar registro de presiones de alta y baja REALIZADO

FIRMA DE ENCARGADO EN SITIO

Firmado por: Hugo González, Documento: 79546676

FIRMA DEL TÉCNICO

Firmado por: César Augusto Manjarrès Ramírez, Documento: 8733419

VOLTAJE Y AMPERAJE:
220

PRESION:
.


DIAGNOSTICO:
Operando bajo parámetros normales.


OBSERVACIONES:
Se realiza servicio y se entrega a entera satisfacción.


Anexo registro fotográfico.


EQUIPO OPERANDO BAJO PARAMETROS NORMALES


8) REGISTRO FOTOGRÁFICO






















HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: ORDEN DE TRABAJO	CÓDIGO: GL-GAMT-PR-02-FT-02
	UNIDAD: APOYO LOGÍSTICO (AREA MANTENIMIENTO)	FECHA DE EMISIÓN: 30-01-2023
		VERSIÓN: 04
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	PÁGINA 1 de 2

N° Orden de Trabajo	2755811 - 113 Homil 2360.

FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD		NOMBRE DE QUIEN REPORTA	DEPENDENCIA QUE REPORTA	UBICACIÓN
16 07 25	11:00	L Sa San Andres	Equin.	Farmacia.

TIPO SOLICITUD (Marque con una X la opción que más se acomode a la gestión que se está realizando)	VERBAL	X	ESCRITA		CORREO ELECTRÓNICO	

RAZÓN DE LA SOLICITUD DEL SERVICIO/ ¿DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER?

Se solicita mantenimiento preventivo equipo. refrigerador Helmer. 175206.

SECCIÓN ASIGNADA							OTROS:
	ELECTRICIDAD		PINTURA		MECANICA		Refrigeracion
	PLOMERIA		CARPINTERIA		SOLDADURA		
	ALBAÑILERIA		CALDERAS		CERRAJERÍA		

FECHA ASIGNACIÓN DEL TRABAJO	16-07-25.	HORA	10:00.

Estado de la solicitud	Visita Técnica	Confirmado	X
		Sin Confirmar	

¿Trabajo realizado en sitio?	Si	X	No	
¿Tipo de mantenimiento a realizar?	Preventivo	X	Correctivo	
¿Aplicar mantenimiento a?	Instalación			

Nombre Quien Verifica Visita	Firma
Cesar Manjarres Ramirez C.C 8733419 Barranquilla.	

Servicio ejecutado por personal	Interno		Externo	

PRIORIDAD	ALTA		MEDIA	
	BAJA		ESPERA	
RESPONSABLE		N° TRABAJADORES ASIGNADOS A LA LABOR		

LIQUIDACIÓN MATERIAL REQUERIDO Y UTILIZADO				
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CÓDIGO DEL ALMACÉN	N° DEL CONTRATO

TRABAJOS REALIZADOS/ ¿DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROBLEMA RESUELTO
Se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo al contrato.

Reporte técnico del servicio			
Envejecimiento		El uso	X
Desgaste		Medio ambiente	
Mala operación		Defecto de la pieza	

Medidas aplicadas	
Rutina de Mantenimiento	X
Reparación	
Verificación	

FECHA INICIO TRABAJOS	16 -07 -25	HORA	12:00
FECHA TERMINO TRABAJOS	16 -07 -25.	HORA	13:00.

RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DEL SERVICIO	TIPO/ PUNTUACIÓN	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
	CALIDAD				
	TIEMPO				

OBSERVACIONES	
RECEPCION RESPONSABLE AREA NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA LIDER TALLERES NOMBRE Y FIRMA

-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Tarea #2755811

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN MANTENIMIENTO PREVENTIVO REFRIGERADOR CONTRATO N°415-2022

Descripcion
ITEM 113 mantenimiento preventivo refrigerador HELMER 175206

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN MANTENIMIENTO PREVENTIVO REFRIGERADOR. CONTRATO N°415-2022

HOSPITAL MILITAR CENTRAL NIT: 830.040.256-0
SUBE INGENIERIA S.A.S. NIT: 901.253.012-2
CONTRATO N°415-2022

OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO CON INCLUSIÓN DE REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS, REFRIGERACIÓN Y DEMÁS REPARACIONES QUE SEAN NECESARIAS PARA LA ÓPTIMA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL VIGENCIAS 2022-2026.

Fecha 16/07/2025	ITEMS 113
UBICACION Oficina o Lugar donde opera el equipo Farmacia piso 2	MARCA HELMER
CAPACIDAD 5.3 pies	SERIAL CONDENSADORA 2043992
SERIAL EVAPORADORA 2043992	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO REFRIGERADOR HELMER. - Comprobación del sistema de Refrigeración. - Verificación del compresor. - Verificación de la pantalla IC3. - Prueba de las alarmas de temperatura alta y baja. - Limpieza interior del compartimiento electrónico y mecánico. - Limpieza del sistema de ventilación, verificación de buen funcionamiento. - Prueba de la alarma de fallo eléctrico. - Prueba de la alarma de puerta. - Verificación de la calibración de temperatura en el monitor y realización de los cambios que sean necesarios. - Verificación de la batería de reserva del registrador gráfico. - Comprobación del nivel de la solución en las botellas de la sonda. - Limpieza de la rejilla del condensador. - Limpieza de las juntas de la puerta, el interior y el exterior del equipo. - Revisión de la batería de respaldo para la alarma. - Comprobación y ajuste de la estructura del equipo. - Revisión y limpieza de las bandejas. - Revisión de funcionamiento de todos los botones de la interfaz. - Limpieza exterior, verificación del sistema de alimentación de corriente, verificación de fluctuaciones, polo a tierra. - Verificación de las condiciones externas, cumplimiento con requisitos de ubicación e instalación. REALIZADO

FIRMA DE ENCARGADO EN SITIO

Firmado por: Julieth Mendez, Documento: 1031149738

FIRMA DEL TÉCNICO

Firmado por: César Augusto Manjarrès Ramírez, Documento: 8733419

VOLTAJE Y AMPERAJE:
117 V 4.04 A.

PRESION:
.


DIAGNOSTICO:
Operando bajo parámetros normales

OBSERVACIONES:
Se realiza servicio y se entrega a entera satisfacción.


Anexo registro fotográfico.

EQUIPO OPERANDO BAJO PARAMETROS NORMALES


8) REGISTRO FOTOGRÁFICO































HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: ORDEN DE TRABAJO	CÓDIGO: GL-GAMT-PR-02-FT-02
	UNIDAD: APOYO LOGÍSTICO (AREA MANTENIMIENTO)	FECHA DE EMISIÓN: 30-01-2023
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	VERSIÓN: 04
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	PÁGINA 1 de 2

N° Orden de Trabajo	2826084 - 115. Homil 2301.			
FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD		NOMBRE DE QUIEN REPORTA	DEPENDENCIA QUE REPORTA	UBICACIÓN
25 07 25.	13:00.	Sa. San Andres	Equin.	Banco de Sangre.

TIPO SOLICITUD (Marque con una X la opción que más se acomode a la gestión que se está realizando)	VERBAL	X	ESCRITA		CORREO ELECTRÓNICO	

RAZÓN DE LA SOLICITUD DEL SERVICIO/ ¿DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER?

Se solicita mantenimiento preventivo. para equipo. refrigerador Helmer. 175214.

SECCIÓN ASIGNADA							
	ELECTRICIDAD		PINTURA		MECANICA		OTROS: Refrigeración
	PLOMERIA		CARPINTERIA		SOLDADURA		
	ALBAÑILERIA		CALDERAS		CERRAJERÍA		

FECHA ASIGNACIÓN DEL TRABAJO	25-07-25.	HORA	13:00.

Estado de la solicitud	Visita Técnica	Confirmado	X
		Sin Confirmar	

¿Trabajo realizado en sitio?	Si	X	No	
¿Tipo de mantenimiento a realizar?	Preventivo	X	Correctivo	
¿Aplicar mantenimiento a?	Instalación			

Nombre Quien Verifica Visita	Firma
César Manjarres Ramirez C.C 8733419 Barranquilla.	

Servicio ejecutado por personal	Interno		Externo	X

PRIORIDAD	ALTA		MEDIA	
	BAJA		ESPERA	
RESPONSABLE		N° TRABAJADORES ASIGNADOS A LA LABOR		

LIQUIDACIÓN MATERIAL REQUERIDO Y UTILIZADO				
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CÓDIGO DEL ALMACÉN	N° DEL CONTRATO

TRABAJOS REALIZADOS/ ¿DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROBLEMA RESUELTO
Se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo al contrato 415.

Reporte técnico del servicio			
Envejecimiento		El uso	X
Desgaste		Medio ambiente	
Mala operación		Defecto de la pieza	

Medidas aplicadas	
Rutina de Mantenimiento	X
Reparación	
Verificación	

FECHA INICIO TRABAJOS	25-07-25	HORA	14:00
FECHA TERMINO TRABAJOS	25-07-25	HORA	15:00.

RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DEL SERVICIO	TIPO/ PUNTUACIÓN	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
	CALIDAD				
	TIEMPO				

OBSERVACIONES	
RECEPCION RESPONSABLE AREA NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA LIDER TALLERES NOMBRE Y FIRMA

-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Tarea #2826084

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN MANTENIMIENTO PREVENTIVO REFRIGERADOR CONTRATO N°415-2022

Descripcion
ITEM 115 Mantenimiento preventivo refrigerador HELMER V 175214

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN MANTENIMIENTO PREVENTIVO REFRIGERADOR. CONTRATO N°415-2022

HOSPITAL MILITAR CENTRAL NIT: 830.040.256-0
SUBE INGENIERIA S.A.S. NIT: 901.253.012-2
CONTRATO N°415-2022

OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO CON INCLUSIÓN DE REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS, REFRIGERACIÓN Y DEMÁS REPARACIONES QUE SEAN NECESARIAS PARA LA ÓPTIMA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL VIGENCIAS 2022-2026.

Fecha 25/07/2025	ITEMS 115
UBICACION Oficina o Lugar donde opera el equipo Piso 3 banco de sangre	MARCA HELMER
CAPACIDAD 20 pies	SERIAL CONDENSADORA 175214
SERIAL EVAPORADORA 175214	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO REFRIGERADOR HELMER. - Comprobación del sistema de Refrigeración. - Verificación del compresor. - Verificación de la pantalla IC3. - Prueba de las alarmas de temperatura alta y baja. - Limpieza interior del compartimiento electrónico y mecánico. - Limpieza del sistema de ventilación, verificación de buen funcionamiento. - Prueba de la alarma de fallo eléctrico. - Prueba de la alarma de puerta. - Verificación de la calibración de temperatura en el monitor y realización de los cambios que sean necesarios. - Verificación de la batería de reserva del registrador gráfico. - Comprobación del nivel de la solución en las botellas de la sonda. - Limpieza de la rejilla del condensador. - Limpieza de las juntas de la puerta, el interior y el exterior del equipo. - Revisión de la batería de respaldo para la alarma. - Comprobación y ajuste de la estructura del equipo. - Revisión y limpieza de las bandejas. - Revisión de funcionamiento de todos los botones de la interfaz. - Limpieza exterior, verificación del sistema de alimentación de corriente, verificación de fluctuaciones, polo a tierra. - Verificación de las condiciones externas, cumplimiento con requisitos de ubicación e instalación. REALIZADO

FIRMA DE ENCARGADO EN SITIO	FIRMA DEL TÉCNICO
Gloria Nerros	
Firmado por: Gloria Nerros, Documento: 37887474	**Firmado por: César Augusto Manjarrès Ramírez, Documento: 8733419**


VOLTAJE Y AMPERAJE:	PRESION:
115	.

DIAGNOSTICO:	OBSERVACIONES:
Operando bajo parámetros normales	Se realiza servicio y se entrega a entera satisfacción. Anexo registro fotográfico. EQUIPO OPERANDO BAJO PARAMETROS NORMALES

8) REGISTRO FOTOGRÁFICO









HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: ORDEN DE TRABAJO	CÓDIGO: GL-GAMT-PR-02-FT-02
	UNIDAD: APOYO LOGÍSTICO (AREA MANTENIMIENTO)	FECHA DE EMISIÓN: 30-01-2023
		VERSIÓN: 04
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	PÁGINA 1 de 2

N° Orden de Trabajo	2733436. -120. Hom/2302.

FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD		NOMBRE DE QUIEN REPORTA	DEPENDENCIA QUE REPORTA	UBICACIÓN
04 07 25	13:00.	Sg San Andres.	Equin.	laboratorio clinico.

TIPO SOLICITUD (Marque con una X la opción que más se acomode a la gestión que se está realizando)	VERBAL	X	ESCRITA		CORREO ELECTRÓNICO	

RAZÓN DE LA SOLICITUD DEL SERVICIO/ ¿DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER?

Se solicita mantenimiento preventivo. de Congelador helmer. 175212 laboratorio clinico.

SECCIÓN ASIGNADA							OTROS:
	ELECTRICIDAD		PINTURA		MECANICA		Refrigeración
	PLOMERIA		CARPINTERIA		SOLDADURA		
	ALBAÑILERIA		CALDERAS		CERRAJERÍA		

FECHA ASIGNACIÓN DEL TRABAJO	04 07 25	HORA	14:00.

Estado de la solicitud	Visita Técnica	Confirmado	X
		Sin Confirmar	X

¿Trabajo realizado en sitio?	Si	X	No	
¿Tipo de mantenimiento a realizar?	Preventivo	X	Correctivo	
¿Aplicar mantenimiento a?	Instalación			

Nombre Quien Verifica Visita	Firma
Cesar Manjarres Ramirez C.C 87 33499 Barranquilla.	

Servicio ejecutado por personal	Interno		Externo	X

PRIORIDAD		ALTA		MEDIA	
		BAJA		ESPERA	
RESPONSABLE		N° TRABAJADORES ASIGNADOS A LA LABOR			

LIQUIDACIÓN MATERIAL REQUERIDO Y UTILIZADO				
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CÓDIGO DEL ALMACÉN	N° DEL CONTRATO

TRABAJOS REALIZADOS/ ¿DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROBLEMA RESUELTO
Se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo al contrato 415.

Reporte técnico del servicio			
Envejecimiento		El uso	X
Desgaste		Medio ambiente	
Mala operación		Defecto de la pieza	

Medidas aplicadas	
Rutina de Mantenimiento	✓
Reparación	
Verificación	

FECHA INICIO TRABAJOS	04-07-25	HORA	15:00
FECHA TERMINO TRABAJOS	04-07-25.	HORA	16:00.

RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DEL SERVICIO	TIPO/ PUNTUACIÓN	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
	CALIDAD				
	TIEMPO				

OBSERVACIONES	
RECEPCION RESPONSABLE ÁREA NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA LIDER TALLERES NOMBRE Y FIRMA

-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Tarea #2733436

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONGELADOR CONTRATO N°415-2022

Descripcion
ITEM 120 mantenimiento preventivo congelador Helmer V 175212

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONGELADOR . CONTRATO N°415-2022

HOSPITAL MILITAR CENTRAL NIT: 830.040.256-0
SUBE INGENIERIA S.A.S. NIT: 901.253.012-2
CONTRATO N°415-2022

OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO CON INCLUSIÓN DE REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS, REFRIGERACIÓN Y DEMÁS REPARACIONES QUE SEAN NECESARIAS PARA LA ÓPTIMA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL VIGENCIAS 2022-2026.

Fecha
04/07/2025

ITEMS
120

UBICACION
Oficina o Lugar donde opera el equipo

Laboratorio clínico

MARCA
Helmer

CAPACIDAD
20 pies

SERIAL CONDENSADORA
2043990

SERIAL EVAPORADORA
2043990

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONGELADOR HELMER.
- Comprobación del sistema de Congelación.
- Verificación del compresor.
- Verificación de la pantalla IC3.
- Prueba de las alarmas de temperatura alta y baja.
- Limpieza interior del compartimiento electrónico y mecánico.
- Limpieza del sistema de ventilación, verificación de buen funcionamiento.
- Prueba de la alarma de fallo eléctrico.
- Prueba de la alarma de puerta.
- Verificación de la calibración de temperatura en el monitor y realización de los cambios que sean
necesarios.
- Verificación de la batería de reserva del registrador gráfico.
- Comprobación del nivel de la solución en las botellas de la sonda.
- Limpieza de la rejilla del condensador.
- Limpieza de las juntas de la puerta, el interior y el exterior del equipo.
- Revisión de la batería de respaldo para la alarma.
- Comprobación y ajuste de la estructura del equipo.
- Revisión y limpieza de las bandejas.
- Revisión de funcionamiento de todos los botones de la interfaz.
- Limpieza exterior, verificación del sistema de alimentación de corriente, verificación de
fluctuaciones, polo a tierra.
- Verificación de las condiciones externas, cumplimiento con requisitos de ubicación e instalación.

REALIZADO

FIRMA DE ENCARGADO EN SITIO

Firmado por: Esperanza Cotamo, Documento: 23555465

FIRMA DEL TÉCNICO

Firmado por: César Augusto Manjarrès Ramírez, Documento: 8733419

VOLTAJE Y AMPERAJE:
117 V 9.02 A

PRESION:
.


DIAGNOSTICO:
Operando bajo parámetros normales

OBSERVACIONES:
Se realiza servicio y se entrega a entera satisfacción.


Anexo registro fotográfico.


EQUIPO OPERANDO BAJO PARAMETROS NORMALES


8) REGISTRO FOTOGRÁFICO























HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: ORDEN DE TRABAJO	CÓDIGO: GL-GAMT-PR-02-FT-02
Grupo Social y Empresarial de la Defensa	UNIDAD: APOYO LOGÍSTICO (AREA MANTENIMIENTO)	FECHA DE EMISIÓN: 30-01-2023
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	VERSIÓN: 04
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	PÁGINA 1 de 2

N° Orden de Trabajo	2729206 - 151 Homi 2303		
FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD	**NOMBRE DE QUIEN REPORTA**	**DEPENDENCIA QUE REPORTA**	**UBICACIÓN**
10 07 25 13:00.	Sa - San Andres.	Equin.	Facturacion.

TIPO SOLICITUD (Marque con una X la opción que más se acomode a la gestión que se está realizando)	**VERBAL**	X	**ESCRITA**		**CORREO ELECTRÓNICO**	

RAZÓN DE LA SOLICITUD DEL SERVICIO/ ¿DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER?

Se solicita. mantenimiento preventivo de aire acondicionado. KIEMANN. 179481.

SECCIÓN ASIGNADA							OTROS:
	ELECTRICIDAD		PINTURA		MECANICA		Refrigeracion
	PLOMERIA		CARPINTERIA		SOLDADURA		
	ALBAÑILERIA		CALDERAS		CERRAJERÍA		

FECHA ASIGNACIÓN DEL TRABAJO	10-07-25	**HORA**	14:00.

Estado de la solicitud	**Visita Técnica**	**Confirmado**	X
		Sin Confirmar	

¿Trabajo realizado en sitio?	**Si**	X	**No**	
¿Tipo de mantenimiento a realizar?	**Preventivo**	X	**Correctivo**	
¿Aplicar mantenimiento a?	**Instalación**			

Nombre Quien Verifica Visita	**Firma**
Cesar Manjarres Ramirez C.C 8733419 Barranquilla	

Servicio ejecutado por personal	**Interno**		**Externo**	

PRIORIDAD		**ALTA**		**MEDIA**	
		BAJA		**ESPERA**	
RESPONSABLE		**N° TRABAJADORES ASIGNADOS A LA LABOR**			

LIQUIDACIÓN MATERIAL REQUERIDO Y UTILIZADO				
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CÓDIGO DEL ALMACÉN	N° DEL CONTRATO

TRABAJOS REALIZADOS/ ¿DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROBLEMA RESUELTO
Se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo al contrato 415.

Reporte técnico del servicio			
Envejecimiento		El uso	X
Desgaste		Medio ambiente	
Mala operación		Defecto de la pieza	

Medidas aplicadas	
Rutina de Mantenimiento	X
Reparación	
Verificación	

FECHA INICIO TRABAJOS	10-07-25	HORA	15:00
FECHA TERMINO TRABAJOS	10-07-25	HORA	16:00

RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DEL SERVICIO	TIPO/ PUNTUACIÓN	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
	CALIDAD				
	TIEMPO				
OBSERVACIONES					

RECEPCION RESPONSABLE AREA NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA LIDER TALLERES NOMBRE Y FIRMA
	S2 SARGENTO 1

-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Tarea #2729206

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES CONTRATO N°415-2022

Descripcion
ITEM 151 mantenimiento preventivo Aire Acondicionado kilmann V 179481

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES CONTRATO N°415-2022

HOSPITAL MILITAR CENTRAL NIT: 830.040.256-0
SUBE INGENIERIA S.A.S. NIT: 901.253.012-2
CONTRATO N°415-2022

OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO CON INCLUSIÓN DE REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS, REFRIGERACIÓN Y DEMÁS REPARACIONES QUE SEAN NECESARIAS PARA LA ÓPTIMA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL VIGENCIAS 2022-2026.

FECHA
10/07/2025

ITEM
151

UBICACION
Oficina o Lugar donde opera el equipo

Referencia y contra referencia

MARCA
Kielmann

CAPACIDAD
36000 BTU

SERIAL CONDENSADORA
09600020

SERIAL EVAPORADORA
20180712

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO
- Inspección de funcionamiento normal del sistema
- Revisión de alimentación eléctrica (tensión, amperaje) antes y después del mantenimiento
- Verificar los capacitores y componentes eléctricos como sensores y conexiones
- Limpieza de tablero de control (revisión de bornes y conexiones)
- Lubricación y limpieza de motores
- Realizar limpieza del serpentín del evaporador
- Realizar limpieza del serpentín del condensador
- Limpiar charola de condensados
- Limpiar drenaje
- Limpiar aspa de motor del condensador
- Limpiar turbina de evaporador
- Limpiar filtros de aire
- Verificación de fugas
- Verificar aislamiento de la tubería
- Realizar montaje de componentes
- Arrancar equipo
- Tomar registro de presiones de alta y baja

REALIZADO

FIRMA DE ENCARGADO EN SITIO

Alejandra

Firmado por: Alejandra Giraldo, Documento: 1010189265

FIRMA DEL TÉCNICO

Firmado por: César Augusto Manjarrès Ramírez, Documento: 8733419

VOLTAJE Y AMPERAJE:
208

PRESION:
100


DIAGNOSTICO:
Operando bajo parámetros normales


OBSERVACIONES:
Se realiza servicio y se entrega a entera satisfacción.


Anexo registro fotográfico.


EQUIPO OPERANDO BAJO PARAMETROS NORMALES


8) REGISTRO FOTOGRÁFICO





































HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: ORDEN DE TRABAJO	CÓDIGO: GL-GAMT-PR-02-FT-02
Grupo Social y Empresarial de la Defensa	UNIDAD: APOYO LOGÍSTICO (AREA MANTENIMIENTO)	FECHA DE EMISIÓN: 30-01-2023
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	VERSIÓN: 04
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	PÁGINA 1 de 2

N° Orden de Trabajo	2754795. -177. flamil 2304			
FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD		**NOMBRE DE QUIEN REPORTA**	**DEPENDENCIA QUE REPORTA**	**UBICACIÓN**
16 07 25	14:00	Sa San Andres.	Equin.	patologia hargeg ia

TIPO SOLICITUD (Marque con una X la opción que más se acomode a la gestión que se está realizando)	**VERBAL**	X	**ESCRITA**		**CORREO ELECTRÓNICO**	

RAZÓN DE LA SOLICITUD DEL SERVICIO/ ¿DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER?

Se solicita mantenimiento preventivo para equipo refrigerador marthech. patologia v170263.

SECCIÓN ASIGNADA							OTROS:
	ELECTRICIDAD		PINTURA		MECANICA		Refrigeración
	PLOMERIA		CARPINTERIA		SOLDADURA		
	ALBAÑILERIA		CALDERAS		CERRAJERÍA		

FECHA ASIGNACIÓN DEL TRABAJO	16-07-25	**HORA**	15:00.

Estado de la solicitud	**Visita Técnica**	**Confirmado**	X
		Sin Confirmar	

¿Trabajo realizado en sitio?	**Si**	X	**No**	
¿Tipo de mantenimiento a realizar?	**Preventivo**	X	**Correctivo**	
¿Aplicar mantenimiento a?	**Instalación**			

Nombre Quien Verifica Visita	**Firma**
Cesar Manjarres Ramirez	
C.C 87334149.	

Servicio ejecutado por personal	**Interno**		**Externo**	X

PRIORIDAD		**ALTA**		**MEDIA**	
		BAJA		**ESPERA**	
RESPONSABLE		**N° TRABAJADORES ASIGNADOS A LA LABOR**			

LIQUIDACIÓN MATERIAL REQUERIDO Y UTILIZADO				
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CÓDIGO DEL ALMACÉN	N° DEL CONTRATO

TRABAJOS REALIZADOS/ ¿DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROBLEMA RESUELTO
Se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo al contrato 415

Reporte técnico del servicio			
Envejecimiento		El uso	X
Desgaste		Medio ambiente	
Mala operación		Defecto de la pieza	

Medidas aplicadas	
Rutina de Mantenimiento	X
Reparación	
Verificación	

FECHA INICIO TRABAJOS	16-07-25	HORA	15:00
FECHA TERMINO TRABAJOS	16-07-25	HORA	16:00

RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DEL SERVICIO	TIPO/ PUNTUACIÓN	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
	CALIDAD				
	TIEMPO				

OBSERVACIONES	
RECEPCION RESPONSABLE ÁREA NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA LIDER TALLERES NOMBRE Y FIRMA

-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Tarea #2754795

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN MANTENIMIENTO PREVENTIVO REFRIGERADOR CONTRATO N°415-2022

Descripcion
ITEM 177 mantenimiento preventivo refrigerador MORTECH V 170263.

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN MANTENIMIENTO PREVENTIVO REFRIGERADOR. CONTRATO N°415-2022

HOSPITAL MILITAR CENTRAL NIT: 830.040.256-0
SUBE INGENIERIA S.A.S. NIT: 901.253.012-2
CONTRATO N°415-2022

OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO CON INCLUSIÓN DE REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS, REFRIGERACIÓN Y DEMÁS REPARACIONES QUE SEAN NECESARIAS PARA LA ÓPTIMA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL VIGENCIAS 2022-2026.

Fecha 16/07/2025	ITEMS 177
UBICACION Oficina o Lugar donde opera el equipo Patología morgue	MARCA MORTECH
CAPACIDAD .	SERIAL CONDENSADORA 12003173
SERIAL EVAPORADORA T12003173	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO REFRIGERADOR HELMER. - Comprobación del sistema de Refrigeración. - Verificación del compresor. - Verificación de la pantalla IC3. - Prueba de las alarmas de temperatura alta y baja. - Limpieza interior del compartimiento electrónico y mecánico. - Limpieza del sistema de ventilación, verificación de buen funcionamiento. - Prueba de la alarma de fallo eléctrico. - Prueba de la alarma de puerta. - Verificación de la calibración de temperatura en el monitor y realización de los cambios que sean necesarios. - Verificación de la batería de reserva del registrador gráfico. - Comprobación del nivel de la solución en las botellas de la sonda. - Limpieza de la rejilla del condensador. - Limpieza de las juntas de la puerta, el interior y el exterior del equipo. - Revisión de la batería de respaldo para la alarma. - Comprobación y ajuste de la estructura del equipo. - Revisión y limpieza de las bandejas. - Revisión de funcionamiento de todos los botones de la interfaz. - Limpieza exterior, verificación del sistema de alimentación de corriente, verificación de fluctuaciones, polo a tierra. - Verificación de las condiciones externas, cumplimiento con requisitos de ubicación e instalación. REALIZADO

FIRMA DE ENCARGADO EN SITIO

Firmado por: Angie Perdomo, Documento: 1022402485

FIRMA DEL TÉCNICO

Firmado por: César Augusto Manjarrès Ramírez, Documento: 8733419

VOLTAJE Y AMPERAJE:
116 V 4.03 A

PRESION:
.

DIAGNOSTICO:
Operando bajo parámetros normales

OBSERVACIONES:
Se realiza servicio y se entrega a entera satisfacción.

Anexo registro fotográfico.


EQUIPO OPERANDO BAJO PARAMETROS NORMALES

8) REGISTRO FOTOGRÁFICO



























REFRIGERATING UNIT
HEATCRAFT
REFRIGERATION PRODUCTS LLC
CAUTION






COM