



I. Información General

- **Fecha:** 2 DE DICIEMBRE 2025
- **Lugar:** ESE SAN VICENTE DEL PAUL APIA
- **Evaluador:** JIMENA LOPEZ CARDENAS
- **Especialidad del evaluador:** INGENIERA BIOMEDICA

Equipo médico

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120S	S2SNF0304

II. Descripción del Equipo Médico

- **Inspección visual:** Equipo en buenas condiciones físicas, con cable de poder original, con etiquetas originales y en buen estado, pintura sin rayones ni fisuras, con accesorios completos con desgaste normal por uso, teclado en buen estado y pantalla sin rayones, sin novedades que interfieran el funcionamiento.
- **Funcionamiento:** Equipo apto para uso, funcionando correctamente.

Pruebas realizadas	Verificado
Revisión de red electrica	OK
Revisión de pantalla	OK
Revisión de pulsadores, pilotos, perillas y controles	OK
Verificación de alarmas	OK
Verificación sistema neumático	OK
Verificación de sistema electrónico	OK
Autonomía de batería	OK
Accesorios (sensor de saturación, brazalete, manguera NIBP, cable EKG, sensor de temperatura)	OK
Verificación cable de poder	OK

III. Análisis y Conclusiones

Versión. 01

Vigencia:11-2025




Gobernación de Risaralda. NIT. 891 480 085-7
Calle 19 No 13 - 17 Pereira- Risaralda
PBX. +(57) (606) 3398300 - 01 8000 916 078
contactenos@risaralda.gov.co - www.risaralda.gov.co

- **Análisis de los resultados.** El equipo funciona correctamente, no presenta novedades en las pruebas realizadas.
- **Conclusiones:** Equipo en perfectas condiciones, se encuentra apto para uso. Es importante aclarar que se deben seguir las indicaciones del fabricante para su mantenimiento y uso.

IV. Anexos

- **Fotografías**



FIRMA DEL EVALUADOR





I. Información General

- **Fecha:** 2 DE DICIEMBRE 2025
- **Lugar:** ESE SAN VICENTE DEL PAUL APIA
- **Evaluador:** JIMENA LOPEZ CARDENAS
- **Especialidad del evaluador:** INGENIERA BIOMEDICA

Equipo médico

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120S	S2SNF1676

II. Descripción del Equipo Médico

- **Inspección visual:** Equipo en buenas condiciones físicas, con cable de poder original, con etiquetas originales y en buen estado, pintura sin rayones ni fisuras, con accesorios completos con desgaste normal por uso, teclado en buen estado y pantalla sin rayones, sin novedades que interfieran el funcionamiento.
- **Funcionamiento:** Equipo apto para uso, funcionando correctamente.

Pruebas realizadas	Verificado
Revisión de red electrica	OK
Revisión de pantalla	OK
Revisión de pulsadores, pilotos, perillas y controles	OK
Verificación de alarmas	OK
Verificación sistema neumático	OK
Verificación de sistema electrónico	OK
Autonomía de batería	OK
Accesorios (sensor de saturación, brazalete, manguera NIBP, cable EKG, sensor de temperatura)	OK
Verificación cable de poder	OK

III. Análisis y Conclusiones

Versión. 01

Vigencia:11-2025





Gobernación de Risaralda. NIT. 891 480 085-7
Calle 19 No 13 - 17 Pereira- Risaralda
PBX. +(57) (606) 3398300 - 01 8000 916 078
contactenos@risaralda.gov.co - www.risaralda.gov.co

- **Análisis de los resultados.** El equipo funciona correctamente, no presenta novedades en las pruebas realizadas.
- **Conclusiones:** Equipo en perfectas condiciones, se encuentra apto para uso. Es importante aclarar que se deben seguir las indicaciones del fabricante para su mantenimiento y uso.

IV. Anexos

- **Fotografías**



FIRMA DEL EVALUADOR





I. Información General

- **Fecha:** 2 DE DICIEMBRE 2025
- **Lugar:** ESE SAN VICENTE DEL PAUL APIA
- **Evaluador:** JIMENA LOPEZ CARDENAS
- **Especialidad del evaluador:** INGENIERA BIOMEDICA

Equipo médico

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGUER	VISTA 120S	S2SNF1691

II. Descripción del Equipo Médico

- **Inspección visual:** Equipo en buenas condiciones físicas, con cable de poder original, con etiquetas originales y en buen estado, pintura sin rayones ni fisuras, con accesorios completos con desgaste normal por uso, teclado en buen estado y pantalla sin rayones, sin novedades que interfieran el funcionamiento.
- **Funcionamiento:** Equipo apto para uso, funcionando correctamente.

Pruebas realizadas	Verificado
Revisión de red electrica	OK
Revisión de pantalla	OK
Revisión de pulsadores, pilotos, perillas y controles	OK
Verificación de alarmas	OK
Verificación sistema neumático	OK
Verificación de sistema electrónico	OK
Autonomía de batería	OK
Accesorios (sensor de saturación, brazalete, manguera NIBP, cable EKG, sensor de temperatura)	OK
Verificación cable de poder	OK

III. Análisis y Conclusiones

Versión. 01

Vigencia:11-2025





Gobernación de Risaralda. NIT. 891 480 085-7
Calle 19 No 13 - 17 Pereira- Risaralda
PBX. +(57) (606) 3398300 - 01 8000 916 078
contactenos@risaralda.gov.co - www.risaralda.gov.co



- **Análisis de los resultados.** El equipo funciona correctamente, no presenta novedades en las pruebas realizadas.
- **Conclusiones:** Equipo en perfectas condiciones, se encuentra apto para uso. Es importante aclarar que se deben seguir las indicaciones del fabricante para su mantenimiento y uso.

IV. Anexos

- **Fotografías**



FIRMA DEL EVALUADOR





I. Información General

- **Fecha:** 2 DE DICIEMBRE 2025
- **Lugar:** ESE SAN VICENTE DEL PAUL APIA
- **Evaluador:** JIMENA LOPEZ CARDENAS
- **Especialidad del evaluador:** INGENIERA BIOMEDICA

Equipo médico

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED	HAWK-i1	04007270

II. Descripción del Equipo Médico

- **Inspección visual:** Equipo en buenas condiciones físicas, con cable de poder original, con etiquetas originales y en buen estado, pintura sin rayones ni fisuras, con accesorios completos con desgaste normal por uso, teclado en buen estado y pantalla sin rayones, sin novedades que interfieran el funcionamiento.
- **Funcionamiento:** Equipo apto para uso, funcionando correctamente.

Pruebas realizadas	Verificado
Revisión de red electrica	OK
Revisión de pantalla	OK
Revisión de pulsadores, pilotos, perillas y controles	OK
Verificación de alarmas	OK
Verificación sistema peristaltico	OK
Verificación de sistema electrónico	OK
Autonomía de batería	OK
Accesorios (asa de transporte)	OK
Verificación cable de poder	OK

III. Análisis y Conclusiones


- **Análisis de los resultados.** El equipo funciona correctamente, no presenta novedades en las pruebas realizadas.



- **Conclusiones:** Equipo en perfectas condiciones, se encuentra apto para uso. Es importante aclarar que se deben seguir las indicaciones del fabricante para su mantenimiento y uso.

IV. Anexos

- **Fotografías**



FIRMA DEL EVALUADOR



Versión. 01

Vigencia:11-2025



Gobernación de Risaralda. NIT. 891 480 085-7
Calle 19 No 13 - 17 Pereira- Risaralda
PBX. +(57) (606) 3398300 - 01 8000 916 078
contactenos@risaralda.gov.co - www.risaralda.gov.co



I. Información General

- **Fecha:** 2 DE DICIEMBRE 2025
- **Lugar:** ESE SAN VICENTE DEL PAUL APIA
- **Evaluador:** JIMENA LOPEZ CARDENAS
- **Especialidad del evaluador:** INGENIERA BIOMEDICA

Equipo médico

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED	HAWK-i1	04007216

II. Descripción del Equipo Médico

- **Inspección visual:** Equipo en buenas condiciones físicas, con cable de poder original, con etiquetas originales y en buen estado, pintura sin rayones ni fisuras, con accesorios completos con desgaste normal por uso, teclado en buen estado y pantalla sin rayones, sin novedades que interfieran el funcionamiento.
- **Funcionamiento:** Equipo apto para uso, funcionando correctamente.

Pruebas realizadas	Verificado
Revisión de red electrica	OK
Revisión de pantalla	OK
Revisión de pulsadores, pilotos, perillas y controles	OK
Verificación de alarmas	OK
Verificación sistema peristaltico	OK
Verificación de sistema electrónico	OK
Autonomía de batería	OK
Accesorios (asa de transporte)	OK
Verificación cable de poder	OK

III. Análisis y Conclusiones




- **Análisis de los resultados.** El equipo funciona correctamente, no presenta novedades en las pruebas realizadas.



- **Conclusiones:** Equipo en perfectas condiciones, se encuentra apto para uso. Es importante aclarar que se deben seguir las indicaciones del fabricante para su mantenimiento y uso.

IV. Anexos

- **Fotografías**



FIRMA DEL EVALUADOR



Versión. 01

Vigencia:11-2025



Gobernación de Risaralda. NIT. 891 480 085-7
Calle 19 No 13 - 17 Pereira- Risaralda
PBX. +(57) (606) 3398300 - 01 8000 916 078
contactenos@risaralda.gov.co - www.risaralda.gov.co



I. Información General

- **Fecha:** 2 DE DICIEMBRE 2025
- **Lugar:** ESE SAN VICENTE DEL PAUL APIA
- **Evaluador:** JIMENA LOPEZ CARDENAS
- **Especialidad del evaluador:** INGENIERA BIOMEDICA

Equipo médico

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE
BOMBA DE INFUSIÓN	HAWKMED	HAWK-i1	04007237

II. Descripción del Equipo Médico

- **Inspección visual:** Equipo en buenas condiciones físicas, con cable de poder original, con etiquetas originales y en buen estado, pintura sin rayones ni fisuras, con accesorios completos con desgaste normal por uso, teclado en buen estado y pantalla sin rayones, sin novedades que interfieran el funcionamiento.
- **Funcionamiento:** Equipo apto para uso, funcionando correctamente.

Pruebas realizadas	Verificado
Revisión de red electrica	OK
Revisión de pantalla	OK
Revisión de pulsadores, pilotos, perillas y controles	OK
Verificación de alarmas	OK
Verificación sistema peristaltico	OK
Verificación de sistema electrónico	OK
Autonomía de batería	OK
Accesorios (asa de transporte)	OK
Verificación cable de poder	OK

III. Análisis y Conclusiones

- **Análisis de los resultados.** El equipo funciona correctamente, no presenta novedades en las pruebas realizadas.






- **Conclusiones:** Equipo en perfectas condiciones, se encuentra apto para uso. Es importante aclarar que se deben seguir las indicaciones del fabricante para su mantenimiento y uso.

IV. Anexos

- **Fotografías**



FIRMA DEL EVALUADOR

