GESTIÓN INTEGRAL

FORMATO INSPECCIÓN DE CAMILLAS

Código: CVM-GI-SST-FT-96	Versión: 01	Fecha: 01-06-2025

Fecha de inspección:	20/03/26.	**Área / Proceso:**	SST	**Proyecto / Obra:**	Frente 5.
Nombre de quien realiza la inspección:	Daniela estrada			**Cargo / Rol:**	SST

No	Área de ubicación de la Camilla	ESTADO DE LAS CAMILLA																				OBSERVACIONES
		¿Se encuentra visible?		¿Es de fácil acceso?		¿Hay elementos que la obstruyan?		¿Se encuentra señalizada?		¿El soporte se encuentra en buenas		¿Cuenta con correas de seguridad?		¿Cuenta con sujetadores para		¿Cuenta con inmovilidad or inferior?		¿Cuenta con inmovilidad or		¿Estado General?		
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	Bueno	Regular	
1	puro ecologico	x		x			x		x	x		x		x		^		x		✓		Tomar camilla en papel Unipel.
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						

Otros hallazgos u observaciones: Tomar Camilla. y señalizar.

Firma del responsable _____

Powered by CamScanner

GESTIÓN INTEGRAL

FORMATO INSPECCIÓN DE CAMILLAS

Código: CVM-GI-SST-FT-96	Versión: 01	Fecha: 01-08-2025

Fecha de inspección:	24/03/26	**Área / Proceso:**	SST	**Proyecto / Obra:**	Frente 10
Nombre de quien realiza la inspección:	Daniela Estrada			**Cargo / Rol:**	SST

No	Área de ubicación de la Camilla	ESTADO DE LAS CAMILLA																					OBSERVACIONES
		¿Se encuentra visible?		¿Es de fácil acceso?		¿Hay elementos que la obstruyan?		¿Se encuentra señalizada?		¿El soporte se encuentra en buenas condiciones?		¿Cuenta con correas de seguridad?		¿Cuenta con sujetadores para		¿Cuenta con inmovilizador inferior?		¿Cuenta con inmovilizador		¿Estado General?		
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	Bueno	Regular	
1	punto ecológico	X		X			X	X		X		X		X		X		X		X		X		N/A.
2																								
3																								
4																								
5																								
6																								
7																								
8																								
9																								
10																								

Otros hallazgos u observaciones: N/A.

Firma del responsable _____

Powered by CamScanner

GESTIÓN INTEGRAL

FORMATO INSPECCIÓN DE CAMILLAS

Código: CVM-GI-SST-FT-06	Versión: 01	Fecha: 01-06-2025

Fecha de inspección:	19/08/26	**Área / Proceso:**	SST	**Proyecto / Obra:**	Frente C
Nombre de quien realiza la inspección:	Daniela estrada			**Cargo / Rol:**	SST

No	Área de ubicación de la Camilla	ESTADO DE LAS CAMILLA																				OBSERVACIONES
		¿Se encuentra visible?		¿Es de fácil acceso?		¿Hay elementos que la obstruyan?		¿Se encuentra señalizada?		¿El soporte se encuentra en buenas condiciones?		¿Cuenta con correas de seguridad?		¿Cuenta con sujetadores para		¿Cuenta con inmovilidad or		¿Cuenta con inmovilidad or		¿Estado General?		
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	Bueno	Regular	
1	punto ecologico	X		X			X	X		X		X		X		X		X		X		X		Asear camilla.
2																								
3																								
4																								
5																								
6																								
7																								
8																								
9																								
10																								

Otros hallazgos u observaciones: Cambiar el papel Unipel y asear camilla.

Firma del responsable _____

Powered by CamScanner

	GESTIÓN INTEGRAL FORMATO INSPECCIÓN DE CAMILLAS		
	Código: CVM-GI-SST-FT-06	Versión: 01	Fecha: 01-08-2023

Fecha de inspección:	19/03/26				Área / Proceso:	SST								Proyecto / Obra:	Frente 8										
Nombre de quien realiza la inspección:	Danula Estrada													Cargo / Rol:	SST										

No	Área de ubicación de la Camilla	ESTADO DE LAS CAMILLA																						OBSERVACIONES
		¿Se encuentra visible?		¿Es de fácil acceso?		¿Hay elementos que la obstruyan?		¿Se encuentra señalizada?		¿El soporte se encuentra en buenas		¿Cuenta con correas de seguridad?		¿Cuenta con sujetadores para		¿Cuenta con inmovilizador inferior?		¿Cuenta con inmovilizador		¿Estado General?			
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	Bueno	Regular		
1	Camión p. otros	X		X			X	X		X		X		X		X		X			X	Cambiar Señalización.	
2																								
3																								
4																								
5																								
6																								
7																								
8																								
9																								
10																								

Otros hallazgos u observaciones: N/A.

Firma del responsable _____

Powered by CamScanner

GESTIÓN INTEGRAL

FORMATO INSPECCIÓN DE CAMILLAS

Código: CVM-GI-SST-FT-06	Versión: 01	Fecha: 01-06-2023

Fecha de inspección:	21-03-2026	**Área / Proceso:**	11	**Proyecto / Obra:**	vial mar.
Nombre de quien realiza la inspección:	Kelly Dayana Favero			**Cargo / Rol:**	Aprila SST

No	Área de ubicación de la Camilla	ESTADO DE LAS CAMILLA																				OBSERVACIONES
		¿Se encuentra visible?		¿Es de fácil acceso?		¿Hay elementos que la obstruyan?		¿Se encuentra señalizada?		¿El soporte se encuentra en buenas condiciones?		¿Cuenta con correas de seguridad?		¿Cuenta con colchoneta para		¿Cuenta con inmovilizador lateral?		¿Cuenta con inmovilizador		¿Estado General?		
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	Bueno	Regular	
1	Camilla	✓		✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓		✓		
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						

Otros hallazgos u observaciones:

Firma del responsable Kelly Favero

Powered by CamScanner

GESTIÓN INTEGRAL

FORMATO INSPECCIÓN DE CAMILLAS

Código: CVM-GI-SST-FT-06	Versión: 01	Fecha: 01-06-2025

Fecha de inspección:	20/03/26	**Área / Proceso:**	SST	**Proyecto / Obra:**	Frente 7.
Nombre de quien realiza la inspección:	Daniela Estrada			**Cargo / Rol:**	SST

No	Área de ubicación de la Camilla	ESTADO DE LAS CAMILLA																				OBSERVACIONES
		¿Se encuentra visible?		¿Es de fácil acceso?		¿Hay elementos que la obstruyan?		¿Se encuentra señalizada?		¿El soporte se encuentra en buenas condiciones?		¿Cuenta con correas de seguridad?		¿Cuenta con sujetadores para		¿Cuenta con inmovilizador inferior?		¿Cuenta con inmovilizador		¿Estado General?		
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	Bueno	Regular	
1	Camión parte atrás.	X		X			X	X		X		X		X		X		X		X		NA
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						

Otros hallazgos u observaciones: NA.

Firma del responsable _____

Powered by CamScanner

GESTIÓN INTEGRAL

FORMATO INSPECCIÓN DE CAMILLAS

Código: CVM-GI-SST-FT-06	Versión: 01	Fecha: 01-08-2025

Fecha de inspección:	20-03-2026	**Área / Proceso:**	# 2	**Proyecto / Obra:**	Ciudad Med
Nombre de quien realiza la inspección:	Kelly Dayana Faria			**Cargo / Rol:**	Aux Ia SST

No	Área de ubicación de la Camilla	ESTADO DE LAS CAMILLA																				OBSERVACIONES
		¿Se encuentra visible?		¿Las de Bioseguridad?		¿Hay elementos que la obstruyan?		¿Se encuentra estabilizada?		¿El soporte se encuentra en buenas condiciones?		¿Cuenta con correa de seguridad?		¿Cuenta con suplemento para colchón?		¿Cuenta con inmovilizador superior?		¿Cuenta con inmovilizador inferior?		¿Estado General?		
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	Bueno	Regular	
1	Lado Baño	✓		✓			✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						

Otros hallazgos u observaciones:

Firma del responsable Kelly Faria

Powered by CamScanner

GESTIÓN INTEGRAL

FORMATO INSPECCIÓN DE CAMILLAS

Código: CVM-GI-SST-FT-96	Versión: 01	Fecha: 01-08-2025

Fecha de inspección:	19/03/26.	**Área / Proceso:**	SST	**Proyecto / Obra:**	Frente 9.
Nombre de quien realiza la inspección:	Danula Estrada			**Cargo / Rol:**	SST

No	Área de ubicación de la Camilla	ESTADO DE LAS CAMILLA																						OBSERVACIONES
		¿Se encuentra visible?		¿Es de fácil acceso?		¿Hay elementos que la obstruyan?		¿Se encuentra señalizada?		¿El soporte se encuentra en buenas		¿Cuenta con correas de seguridad?		¿Cuenta con sujetadores para		¿Cuenta con inmovilizador inferior?		¿Cuenta con inmovilizador		¿Estado General?		
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	Bueno	Regular	
1	Camión parte atras.	X		X			X	X		X		X		X		X		X		X		N/A.
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						

Otros hallazgos u observaciones: N/A.

Firma del responsable _____

GESTIÓN INTEGRAL

FORMATO INSPECCIÓN DE CAMILLAS

Código: CVM-GI-SST-FT-06	Versión: 01	Fecha: 01-06-2025

Fecha de Inspección:	14-03-2026	**Área / Proceso:**	#3	**Proyecto / Obra:**	Und mat.
Nombre de quien realiza la inspección:	Kelly Dayana Forero			**Cargo / Rol:**	Auxiliar SST

No	Área de ubicación de la Camilla	ESTADO DE LAS CAMILLA																				OBSERVACIONES
		¿Se encuentra visible?		¿Es de fácil acceso?		¿Hay elementos que la obstruyan?		¿Se encuentra señalizada?		¿El soporte se encuentra en buenas		¿Cuenta con correas de seguridad?		¿Cuenta con sujetadores para		¿Cuenta con inmovilizador lateral?		¿Cuenta con inmovilizador		¿Estado General?		
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	Bueno	Regular	
1	Camión	✓		✓			✓		✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						

Otros hallazgos u observaciones:

Firma del responsable Kelly Forero

Powered by CamScanner

	GESTIÓN INTEGRAL FORMATO INSPECCIÓN DE CAMILLAS		
	Código: CVM-GI-SST-FT-06	Versión: 01	Fecha: 01-08-2025

Fecha de Inspección:	28/03/26.	Área / Proceso:	SST
Proyecto / Obra:	Frente 1.		
Nombre de quien realiza la inspección:	Daniela Estrada	Cargo / Rol:	SST

No	Área de ubicación de la Camilla	ESTADO DE LAS CAMILLA																				OBSERVACIONES
		¿Se encuentra visible?		¿Es de fácil acceso?		¿Hay elementos que la obstruyan?		¿Se encuentra señalizada?		¿El soporte se encuentra en buenas condiciones?		¿Cuenta con correas de seguridad?		¿Cuenta con sujetadores para inmovilidad?		¿Cuenta con inmovilidad or inferior?		¿Cuenta con inmovilidad or		¿Estado General?		
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1	Puesto ecológico	✓		✓			✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		N/A.
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						

Otros hallazgos u observaciones: N/A.

Firma del responsable _____

Powered by CamScanner

GESTIÓN INTEGRAL

FORMATO INSPECCIÓN DE CAMILLAS

Código: CVM-GI-SST-FT-06	Versión: 01	Fecha: 01-06-2023

Fecha de Inspección:	20-03-2026	Área / Proceso:	14	Proyecto / Obra:	UAC Med
Nombre de quien realiza la inspección:	Kelly Dayana Forero			Cargo / Rol:	Auxilio SST

No	Área de ubicación de la Camilla	ESTADO DE LAS CAMILLA																				OBSERVACIONES
		¿Se encuentra visible?		¿Es de fácil acceso?		¿Hay elementos que la obstruyan?		¿Se encuentra señalizada?		¿El soporte se encuentra en buenas condiciones?		¿Cuenta con correas de seguridad?		¿Cuenta con sujetadores para pies?		¿Cuenta con inmovilizador lateral?		¿Cuenta con inmovilizador superior?		¿Estado General?		
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	Bueno	Regular	
1	Ciudilla	✓		✓			✓	/		✓				/		/		/				Se encuentra sucia
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						

Otros hallazgos u observaciones:

Firma del responsable Kelly Forero.

Powered by CamScanner

	GESTIÓN INTEGRAL FORMATO INSPECCIÓN DE CAMILLAS		
	Código: CVM-GI-SST-FT-06	Versión: 01	Fecha: 01-06-2025

Fecha de inspección:	04-03-2026	Área / Proceso:	7	Proyecto / Obra:	Und med
Nombre de quien realiza la inspección:	Kelly Dayana Forero			Cargo / Rol:	Auxiliar SST

No	Área de ubicación de la Camilla	ESTADO DE LAS CAMILLA																						OBSERVACIONES
		¿Se encuentra visible?		¿Es de fácil acceso?		¿Hay elementos que la obstruyan?		¿Se encuentra señalizada?		¿El soporte se encuentra en buenas		¿Cuenta con correas de seguridad?		¿Cuenta con sujetadores para		¿Cuenta con inmovilizador lateral?		¿Cuenta con inmovilizador		¿Estado General?		
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	Bueno	Regular	
1	Camilla	✓		✓			✓	✓		—		/		✓		—		✓		/		N/A
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						

Otros hallazgos u observaciones: N/A

Firma del responsable: Kelly Forero.

GESTIÓN INTEGRAL

FORMATO INSPECCIÓN DE CAMILLAS

Código: CVM-GI-SST-FT-06	Versión: 01	Fecha: 01-06-2023

Fecha de inspección:	04/03/2026	**Área / Proceso:**	SST	**Proyecto / Obra:**	Frente 20
Nombre de quien realiza la inspección:	Pamela estrada			**Cargo / Rol:**	SST

No	Área de ubicación de la Camilla	ESTADO DE LAS CAMILLA																						OBSERVACIONES
		¿Se encuentra visible?		¿Es de fácil acceso?		¿Hay elementos que la obstruyan?		¿Se encuentra señalizada?		¿El soporte se encuentra en buenas		¿Cuenta con correas de seguridad?		¿Cuenta con sujetadores para		¿Cuenta con inmovilizador inferior?		¿Cuenta con inmovilizador		¿Estado General?		
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	Bueno	Regular	
1	Camilla	X		X			X	X		X		X		X		X		X		X		X		NA
2																								
3																								
4																								
5																								
6																								
7																								
8																								
9																								
10																								

Otros hallazgos u observaciones: Señalizar camilla.

Firma del responsable _____

Powered by CamScanner

GESTIÓN INTEGRAL

FORMATO INSPECCIÓN DE CAMILLAS

Código: CVM-GI-SST-FT-06	Versión: 01	Fecha: 01-08-2025

Fecha de Inspección:	4/03/26	**Área / Proceso:**	SST	**Proyecto / Obra:**	Fiente 23
Nombre de quien realiza la inspección:	Daniela Estrada			**Cargo / Rol:**	SST

No	Área de ubicación de la Camilla	ESTADO DE LAS CAMILLA																				OBSERVACIONES
		¿Se encuentra visible?		¿Se de fácil acceso?		¿Hay elementos que la obstruyan?		¿Se encuentra señalizada?		¿El soporte se encuentra en buenas		¿Cuenta con correas de seguridad?		¿Cuenta con sujetadores para		¿Cuenta con inmovilizador inferior?		¿Cuenta con inmovilizador		¿Estado General?		
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	Bueno	Regular	
1	Camon	X		X			X	X		X		X		X		X		X		X		N/A
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						

Otros hallazgos u observaciones: Asear y Cambiar Papel unipel.

Firma del responsable _____

Powered by CamScanner

GESTIÓN INTEGRAL

FORMATO INSPECCIÓN DE CAMILLAS

Código: CVM-GI-SST-FT-06	Versión: 01	Fecha: 01-06-2023

Fecha de inspección:	13/03/26	**Área / Proceso:**	SST	**Proyecto / Obra:**	Frente 13
Nombre de quien realiza la inspección:	Pamela Estrada			**Cargo / Rol:**	SST

No	Área de ubicación de la Camilla	ESTADO DE LAS CAMILLA																				OBSERVACIONES
		¿Se encuentra visible?		¿Se ve limpia?		¿Hay elementos que la obstruyan?		¿Se encuentra señalizada?		¿El soporte se encuentra en buenas condiciones?		¿Cuenta con correas de seguridad?		¿Cuenta con inmovilizadores para		¿Cuenta con inmovilidad en		¿Cuenta con inmovilidad en		¿Estado General?		
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	Bueno	Regular	
1	Camion	X		X			X	X		X		X		X		X		X		X		N/A
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						

Otros hallazgos u observaciones: Cambiar papel unipel.

Firma del responsable _____

GESTIÓN INTEGRAL

FORMATO INSPECCIÓN DE CAMILLAS

Código: CVM-GI-SST-FT-06	Versión: 01	Fecha: 01-08-2025

Fecha de inspección:	12/05/26	**Área / Proceso:**	SST	**Proyecto / Obra:**	Frente 8
Nombre de quien realiza la inspección:	Danaly Estrada			**Cargo / Rol:**	SST

No	Área de ubicación de la Camilla	ESTADO DE LAS CAMILLA																				OBSERVACIONES
		¿Se encuentra visible?		¿Es de fácil acceso?		¿Hay elementos que la obstruyan?		¿Se encuentra señalizada?		¿El soporte se encuentra en buenas condiciones?		¿Cuenta con correas de seguridad?		¿Cuenta con cobijas para		¿Cuenta con inmovilizador inferior?		¿Cuenta con inmovilizador		¿Estado General?		
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	Bueno	Regular	
1	Camilla	X		X			X	X		X		X		X		X		X		X		NA
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						

Otros hallazgos u observaciones: NA

Firma del responsable _____

Powered by CamScanner

GESTIÓN INTEGRAL

FORMATO INSPECCIÓN DE CAMILLAS

Código: CVM-GI-SST-FT-06	Versión: 01	Fecha: 01-06-2025

Fecha de inspección:	12/03/26	Área / Proceso:	SST	Proyecto / Obra:	Torre 2
Nombre de quien realiza la inspección:	Daniela estrada	Cargo / Rol:	SST		

No	Área de ubicación de la Camilla	ESTADO DE LAS CAMILLA																				OBSERVACIONES
		¿Se encuentra visible?		¿Es de fácil acceso?		¿Hay obstáculos que la obstruyan?		¿Se encuentra señalizada?		¿El soporte se encuentra en buenas condiciones?		¿Cuenta con correas de seguridad?		¿Cuenta con colchoneta para		¿Cuenta con inmovilizador lateral?		¿Cuenta con inmovilizador		¿Estado General?		
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	Bueno	Regular	
1	Camion	X		X			X	X		X		X		X		X		X		X		NA
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						

Otros hallazgos u observaciones: Tomar camila en papel umpel

Firma del responsable _____

Powered by CamScanner

GESTIÓN INTEGRAL

FORMATO INSPECCIÓN DE CAMILLAS

Código: CVM-GI-SST-FT-06	Versión: 01	Fecha: 01-08-2025

Fecha de Inspección:	05-03-2026	**Área / Proceso:**	9	**Proyecto / Obra:**	Vad med
Nombre de quien realiza la inspección:	Kelly Dayana Forero			**Cargo / Rol:**	Auxiliar SST

No	Área de ubicación de la Camilla	ESTADO DE LAS CAMILLA																				OBSERVACIONES
		¿Se encuentra visible?		¿Es de fácil acceso?		¿Hay obstáculos que la obstruyan?		¿Se encuentra señalizada?		¿El soporte se encuentra en buenas condiciones?		¿Cuenta con correas de seguridad?		¿Cuenta con sujetadores para inmovilizar?		¿Cuenta con inmovilizador lateral?		¿Cuenta con inmovilizador de cabeza?		¿Estado General?		
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	Bueno	Regular	
1	cuadrilla	✓		✓			✓	✓		✓			✓	✓		✓		✓		✓		NA
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						

Otros hallazgos u observaciones: NA

Firma del responsable Kelly Forero.

GESTIÓN INTEGRAL

FORMATO INSPECCIÓN DE CAMILLAS

Código: CVM-GI-SST-FT-06	Versión: 01	Fecha: 01-08-2025

Fecha de inspección:	07-03-2025	**Área / Proceso:**	10	**Proyecto / Obra:**	UCC MEA
Nombre de quien realiza la inspección:	Kelly Dayana Forero			**Cargo / Rol:**	Auxiliar SST

No	Área de ubicación de la Camilla	ESTADO DE LAS CAMILLA																			OBSERVACIONES
		¿Se encuentra visible?		¿Es de fácil acceso?		¿Hay obstáculos que la obstruyan?		¿Se encuentra señalizada?		¿El soporte se encuentra en buenas condiciones?		¿Cuenta con correas de seguridad?		¿Cuenta con sujetadores para		¿Cuenta con inmovilizador inferior?		¿Cuenta con inmovilizador		¿Estado General?	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	Bueno	Regular	
1	espalda.	✓		✓			✓		✓	✓	-		✓		✓		✓				✓	N/A
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						

Otros hallazgos u observaciones: N/A

Firma del responsable Kelly Forero

GESTIÓN INTEGRAL

FORMATO INSPECCIÓN DE CAMILLAS

Código: CVM-GI-SST-FT-06	Versión: 01	Fecha: 01-08-2023

Fecha de inspección:	02-03-2026	**Área / Proceso:**	18	**Proyecto / Obra:**	Cial Med.
Nombre de quien realiza la inspección:	Kelly Dayana Forero			**Cargo / Rol:**	Aexila SST

No	Área de ubicación de la Camilla	ESTADO DE LAS CAMILLA																				OBSERVACIONES
		¿Se encuentra visible?		¿Es de fácil acceso?		¿Hay obstáculos que la obstruyan?		¿Se encuentra señalizada?		¿El soporte se encuentra en buenas condiciones?		¿Cuenta con correas de seguridad?		¿Cuenta con cojines para		¿Cuenta con inmovilizador lateral?		¿Cuenta con inmovilizador		¿Estado General?		
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	Bueno	Regular	
1	Frente	✓		✓			✓		✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		NA
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						

Otros hallazgos u observaciones: NA

Firma del responsable Kelly Forero.

Powered by CamScanner

GESTIÓN INTEGRAL

FORMATO INSPECCIÓN DE CAMILLAS

Código: CVM-GI-SST-FT-06	Versión: 01	Fecha: 01-08-2023

Fecha de Inspección:	06-03-2026	**Área / Proceso:**	6	**Proyecto / Obra:**	Vialmed
Nombre de quien realiza la inspección:	Kelly Cayana Forero			**Cargo / Rol:**	Auxiliar SST

No	Área de ubicación de la Camilla	ESTADO DE LAS CAMILLA																				OBSERVACIONES
		¿Se encuentra visible?		¿Se ha fijado mesura?		¿Hay elementos que la obstruyan?		¿Se encuentra señalizada?		¿El soporte se encuentra en buenas		¿Cuenta con correas de seguridad?		¿Cuenta con sujetadores para		¿Cuenta con inmovilidad or		¿Cuenta con inmovilidad or		¿Estado General?		
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	Bueno	Regular	
1	Baño	✓		✓			✓		✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		NA
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						

Otros hallazgos u observaciones: NA

Firma del responsable Kelly Forero.

Powered by CamScanner

GESTIÓN INTEGRAL

FORMATO INSPECCIÓN DE CAMILLAS

Código: CVM-GI-SST-FT-06	Versión: 01	Fecha: 01-06-2023

Fecha de inspección:	9/03/26	**Área / Proceso:**	SST	**Proyecto / Obra:**	Frente 19
Nombre de quien realiza la inspección:	Daniela estrada			**Cargo / Rol:**	SST

No	Área de ubicación de la Camilla	ESTADO DE LAS CAMILLA																				OBSERVACIONES
		¿Se encuentra visible?		¿Es de fácil acceso?		¿Hay elementos que la obstruyan?		¿Se encuentra señalizada?		¿El soporte se encuentra en buenas condiciones?		¿Cuenta con correas de seguridad?		¿Cuenta con sujetadores para inmovilizar?		¿Cuenta con inmovilidad or inferior?		¿Estado General?		
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	Bueno	Regular	
1	Campamento	✓		✓			✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		n/a
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						

Otros hallazgos u observaciones: Camilla en buen estado y visible.

Firma del responsable _____

GESTIÓN INTEGRAL

FORMATO INSPECCIÓN DE CAMILLAS

Código: CVM-GI-SST-FT-06	Versión: 01	Fecha: 01-08-2025

Fecha de inspección:	12/03/26	Área / Proceso:	SST	Proyecto / Obra:	Torre 14
Nombre de quien realiza la inspección:	Daniela estrada			Cargo / Rol:	SST

No	Área de ubicación de la Camilla	ESTADO DE LAS CAMILLA																				OBSERVACIONES
		¿Se encuentra visible?		¿Es de fácil acceso?		¿Hay elementos que la obstruyan?		¿Se encuentra estabilizada?		¿El soporte se encuentra en buenas		¿Cuenta con correas de seguridad?		¿Cuenta con sujetadores para		¿Cuenta con inmovilizador inferior?		¿Cuenta con inmovilizador		¿Estado General?		
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	Bueno	Regular	
1	Camilón	X		X			X	X		X		X		X		X		X		X		N/A
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						

Otros hallazgos u observaciones: Camila en buen estado

Firma del responsable _____

Powered by CamScanner

	GESTIÓN INTEGRAL FORMATO INSPECCIÓN DE CAMILLAS		
	Código: CVM-GI-SST-FT-06	Versión: 01	Fecha: 01-06-2025

Fecha de inspección:	06/03/26	Área / Proceso:	SST	Proyecto / Obra:	Frente 96
Nombre de quien realiza la inspección:	Paula ojeda			Cargo / Rol:	SST

No.	Área de ubicación de la Camilla	ESTADO DE LAS CAMILLA																				OBSERVACIONES
		¿Se encuentra visible?		¿Es de fácil acceso?		¿Hay elementos que la obstruyan?		¿Se encuentra señalizada?		¿El soporte se encuentra en buenas		¿Cuenta con correas de seguridad?		¿Cuenta con sujetadores para		¿Cuenta con inmovilizador inferior?		¿Cuenta con inmovilizador		¿Estado General?		
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	Bueno	Regular	
1	Camilla	X		X			X	X		X		X		X		X		X		X		ok
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						

Otros hallazgos u observaciones: Señalizar camilla.

Firma del responsable _____

Powered by CamScanner

GESTIÓN INTEGRAL

FORMATO INSPECCIÓN DE CAMILLAS

Código: CVM-GI-SST-FT-06	Versión: 01	Fecha: 01-08-2025

Fecha de inspección:	03-03-2026	**Área / Proceso:**	3	**Proyecto / Obra:**	Unidad med.
Nombre de quien realiza la inspección:	Kelly Dayana Forero			**Cargo / Rol:**	Auxiliar SST

No	Área de ubicación de la Camilla	ESTADO DE LAS CAMILLA																				OBSERVACIONES
		¿Se encuentra visible?		¿Es de fácil acceso?		¿Hay elementos que la obstruyan?		¿Se encuentra señalizada?		¿El soporte se encuentra en buenas		¿Cuenta con correas de seguridad?		¿Cuenta con sujetadores para		¿Cuenta con inmovilizador inferior?		¿Cuenta con inmovilizador		¿Estado General?		
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	Bueno	Regular	
1	camilla	✓		✓		✓		✓		✓			✓	✓			✓			✓		✓		N/A
2																								
3																								
4																								
5																								
6																								
7																								
8																								
9																								
10																								

Otros hallazgos u observaciones: Camilla en buen estado

Firma del responsable Kelly Forero

	GESTIÓN INTEGRAL		
	FORMATO INSPECCIÓN DE CAMILLAS		
	Código: CVM-GI-SST-FT-06	Versión: 01	Fecha: 01-06-2023

Fecha de inspección:	04-03-2026	Área / Proceso:	# 21	Proyecto / Obra:	Ciudad Mes
Nombre de quien realiza la inspección:	Kelly Dayana Forero			Cargo / Rol:	Auxilia SST

No	Área de ubicación de la Camilla	ESTADO DE LAS CAMILLA																				OBSERVACIONES
		¿Se encuentra visible?		¿Es de fácil acceso?		¿Hay elementos que la obstruyan?		¿Se encuentra señalizada?		¿El soporte se encuentra en buenas		¿Cuenta con correas de seguridad?		¿Cuenta con sujetadores para		¿Cuenta con inmovilizador inferior?		¿Cuenta con inmovilizador		¿Estado General?		
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	Bueno	Regular	
1	Camilla	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓		✓		
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						

Otros hallazgos u observaciones:

Sin Ninguna Novedad

Firma del responsable Kelly Forero.

Powered by CamScanner

GESTIÓN INTEGRAL

FORMATO INSPECCIÓN DE CAMILLAS

Código: CVM-GI-SST-FT-96	Versión: 01	Fecha: 01-06-2025

Fecha de inspección:	03/03/26	**Área / Proceso:**	SST	**Proyecto / Obra:**	frente 07
Nombre de quien realiza la inspección:	Danilo Estrada			**Cargo / Rol:**	SST

No	Área de ubicación de la Camilla	ESTADO DE LAS CAMILLA																					OBSERVACIONES
		¿Se encuentra visible?		¿Es de fácil acceso?		¿Hay elementos que la obstruyan?		¿Se encuentra señalizada?		¿El soporte se encuentra en buenas		¿Cuenta con correas de seguridad?		¿Cuenta con sujetadores para		¿Cuenta con inmovilizador inferior?		¿Cuenta con inmovilizador		¿Estado General?		
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	Bueno	Regular	
1	Camion	X		X			X	X		^		O		X		X		^		X		N/A
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						

Otros hallazgos u observaciones: Señalizar camilla y realizar aseo general.

Firma del responsable _____

Powered by CamScanner

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
Estructuras y Pavimentos SAS	**INSPECCIÓN DE CAMILLA**	**CÓDIGO:**	F-SST-073
		PAGINA:	1 DE 1
	Fecha de Creación: 14/01/2022	**VERSIÓN :**	0

Responsable de Inspección:	John Jairo Zapata			Fecha de Inspección	20-03-26		
Cargo	SST	Frente de Trabajo	F 14/7	Bodega		Oficina	

CRITERIOS DE OBSERVACION: C: CUMPLE, N: NO CUMPLE, N.E: NO EXISTE, N.A NO APLICA

ITEN A VERIFICAR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
¿Es de fácil acceso?			C									
¿Se encuentra visible?			C									
¿Hay elementos que la obstruyan?			C									
¿Se encuentra señalizada?			C									
¿El soporte se encuentra en buenas condiciones?			C									
¿Cuenta con correas de seguridad?			C									
¿Cuenta con sujetadores para agarre?			C									
¿se encuentra limpia y libre de sustancias quimicas?			C									
¿Su estructura fisica se encuentra en buen estado?			C									
¿Cuenta con Inmovilizador superior de cabeza?			N									
¿Estado General?			C									

Plan De Accion		Fecha Cierre Plan de Accion		
		Dia	Mes	Año

Firma Responsable Plan de Accion:

John Jairo Zapata Patiño	Maria Camila Roso.	
ELABORÓ	**REVISÓ**	**APROBADO POR:**
Seguridad y Salud en el Trabajo	Coordinador SG-SST	Gerente

Powered by CamScanner

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
Estructuras y Pavimentos S.A.S	**INSPECCIÓN DE CAMILLA**	**CÓDIGO:**	F-SST-073
		PAGINA:	1 DE 1
	Fecha de Creación: 14/01/2022	**VERSIÓN :**	0

Responsable de Inspección:	John J. Lopez			Fecha de Inspección	10-03-26		
Cargo	SST	Frente de Trabajo	F23	Bodega		Oficina	

CRITERIOS DE OBSERVACION: C: CUMPLE, N: NO CUMPLE, N.E: NO EXISTE, N.A NO APLICA

ITEM A VERIFICAR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
¿Es de fácil acceso?			C									
¿Se encuentra visible?			C									
¿Hay elementos que la obstruyan?			C									
¿Se encuentra señalizada?			C									
¿El soporte se encuentra en buenas condiciones?			C									
¿Cuenta con correas de seguridad?			C									
¿Cuenta con sujetadores para agarre?			C									
¿se encuentra limpia y libre de sustancias quimicas?			C									
¿Su estructura fisica se encuentra en buen estado?			C									
¿Cuenta con Inmovilizador superior de cabeza?			C									
¿Estado General?			C									

Plan De Accion		Fecha Cierre Plan de Accion		
		Dia	Mes	Año

Firma Responsable Plan de Accion:

John Jairo Zapata Patiño	Maria Camila Rozo.	
ELABORÓ	**REVISÓ**	**APROBADO POR:**
Seguridad y Salud en el Trabajo	Coordinador SG-SST	Gerente

Powered by CamScanner

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
Estructuras y Pavimentos SAS	**INSPECCIÓN DE CAMILLA**	**CÓDIGO:**	F-SST-073
		PAGINA:	1 DE 1
	Fecha de Creación: 14/01/2022	**VERSIÓN :**	0

Responsable de Inspección:	Kelly Pernet			Fecha de Inspección	30-03-26		
Cargo	SST	Frente de Trabajo	#12	Bodega		Oficina	

CRITERIOS DE OBSERVACION: C: CUMPLE, N: NO CUMPLE, N.E: NO EXISTE, N.A NO APLICA

ITEM A VERIFICAR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
¿Es de fácil acceso?			C									
¿Se encuentra visible?			C									
¿Hay elementos que la obstruyan?			NA									
¿Se encuentra señalizada?			C									
¿El soporte se encuentra en buenas condiciones?			C									
¿Cuenta con correas de seguridad?			C									
¿Cuenta con sujetadores para agarre?			C									
¿se encuentra limpia y libre de sustancias quimicas?			C									
¿Su estructura fisica se encuentra en buen estado?			C									
¿Cuenta con Inmovilizador superior de cabeza?			C									
¿Estado General?			C									

Plan De Accion	No requiere plan de acción.	Fecha Cierre Plan de Accion		
		Dia	Mes	Año

Firma Responsable Plan de Accion: _____

John Jaito Zapata Patiño	María Camila Rozo.	
ELABORÓ	**REVISÓ**	**APROBADO POR:**
Seguridad y Salud en el Trabajo	Coordinador SG-SST	Gerente

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
Estructuras y Pavimentos S.A.S.	**INSPECCIÓN DE CAMILLA**	**CÓDIGO:**	F-SST-073
		PAGINA:	1 DE 1
	Fecha de Creación: 14/01/2022	**VERSIÓN :**	0

Responsable de Inspección:	Kelly Pernet			Fecha de Inspección	26-03-26		
Cargo	SST	Frente de Trabajo	#3	Bodega	—	Oficina	✓

CRITERIOS DE OBSERVACION: C: CUMPLE, N: NO CUMPLE, N.E: NO EXISTE, N.A NO APLICA

ITEM A VERIFICAR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
¿Es de fácil acceso?			C									
¿Se encuentra visible?			C									
¿Hay elementos que la obstruyan?			NA									
¿Se encuentra señalizada?			N									
¿El soporte se encuentra en buenas condiciones?			C									
¿Cuenta con correas de seguridad?			C									
¿Cuenta con sujetadores para agarre?			C									
¿se encuentra limpia y libre de sustancias quimicas?			N									
¿Su estructura fisica se encuentra en buen estado?			C									
¿Cuenta con Inmovilizador superior de cabeza?			N									
¿Estado General?			C									

Plan De Accion	Se encuentra sucia, se recomienda abrir con papel drucle y realizarle limpieza.	Fecha Cierre Plan de Accion		
		Dia	Mes	Año

Firma Responsable Plan de Accion:

John Jairo Zapata Riaño	Maria Camila Rozo.	
ELABORÓ	**REVISÓ**	**APROBADO POR:**
Seguridad y Salud en el Trabajo	Coordinador SG-SST	Gerente

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Estructuras y Pavimentos SAS	**INSPECCIÓN DE CAMILLA**	**CÓDIGO:**	F-SST-073
		PAGINA:	1 DE 1
	Fecha de Creación: 14/01/2022	**VERSIÓN :**	0

Responsable de Inspección:	Kelly Pernet			Fecha de Inspección	25-03-26		
Cargo	SST	Frente de Trabajo	#02	Bodega	/	Oficina	/

CRITERIOS DE OBSERVACION: C: CUMPLE, N: NO CUMPLE, N.E: NO EXISTE, N.A NO APLICA

ITEM A VERIFICAR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
¿Es de fácil acceso?			C									
¿Se encuentra visible?			C									
¿Hay elementos que la obstruyan?			NA									
¿Se encuentra señalizada?			C									
¿El soporte se encuentra en buenas condiciones?			C									
¿Cuenta con correas de seguridad?			C									
¿Cuenta con sujetadores para agarre?			C									
¿se encuentra limpia y libre de sustancias quimicas?			C									
¿Su estructura fisica se encuentra en buen estado?			C									
¿Cuenta con Inmovilizador superior de cabeza?			C									
¿Estado General?			C									

Plan De Accion	Se encuentra Forrada con papel drícle. No requiere plan de acción.	Fecha Cierre Plan de Accion		
		Dia	Mes	Año

Firma Responsable Plan de Accion:

John Jairo Zapata Patiño	María Camila Rozo.	
ELABORÓ	**REVISÓ**	**APROBADO POR:**
Seguridad y Salud en el Trabajo	Coordinador SG-SST	Gerente

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Estructuras y Pavimentos SAS	**INSPECCIÓN DE CAMILLA**	**CÓDIGO:**	F-SST-073
		PAGINA:	1 DE 1
	Fecha de Creación: 14/01/2022	**VERSIÓN :**	0

Responsable de Inspección: Kelly Pernet				Fecha de Inspección 19-03-2026			
Cargo	SST	Frente de Trabajo	#1	Bodega	—	Oficina	—

CRITERIOS DE OBSERVACION: C: CUMPLE, N: NO CUMPLE, N.E: NO EXISTE, N.A NO APLICA

ITEM A VERIFICAR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
¿Es de fácil acceso?			C									
¿Se encuentra visible?			C									
¿Hay elementos que la obstruyan?			NA									
¿Se encuentra señalizada?			C									
¿El soporte se encuentra en buenas condiciones?			C									
¿Cuenta con correas de seguridad?			C									
¿Cuenta con sujetadores para agarre?			C									
¿se encuentra limpia y libre de sustancias quimicas?			C									
¿Su estructura fisica se encuentra en buen estado?			C									
¿Cuenta con Inmovilizador superior de cabeza?			C									
¿Estado General?			C									

Plan De Accion	No requiere plan de acción	Fecha Cierre Plan de Accion		
		Dia	Mes	Año

Firma Responsable Plan de Accion: —

John Jairo Zapata Patiño	María Camila Rozo.	
ELABORÓ	**REVISÓ**	**APROBADO POR:**
Seguridad y Salud en el Trabajo	Coordinador SG-SST	Gerente

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Estructuras y Pavimentos S.A.S	INSPECCIÓN DE CAMILLA	CÓDIGO:	F-SST-073
		PAGINA:	1 DE 1
	Fecha de Creación: 14/01/2022	VERSIÓN :	0

Responsable de Inspección:	John Jairo Zapata			Fecha de Inspección	10-3-26		
Cargo	SST	Frente de Trabajo	F29	Bodega		Oficina	

CRITERIOS DE OBSERVACION: C: CUMPLE, N. NO CUMPLE, N.E: NO EXISTE, N.A NO APLICA

ITEM A VERIFICAR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
¿Es de fácil acceso?			C									
¿Se encuentra visible?			C									
¿Hay elementos que la obstruyan?			C									
¿Se encuentra señalizada?			C									
¿El soporte se encuentra en buenas condiciones?			C									
¿Cuenta con correas de seguridad?			C									
¿Cuenta con sujetadores para agarre?			C									
¿se encuentra limpia y libre de sustancias quimicas?			C									
¿Su estructura fisica se encuentra en buen estado?			C									
¿Cuenta con Inmovilizador superior de cabeza?			C									
¿Estado General?			C									

Plan De Accion		Fecha Cierre Plan de Accion		
		Dia	Mes	Año

Firma Responsable Plan de Accion:

John Jairo Zapata Patiño	Maria Camila Rozo.	
ELABORÓ	**REVISÓ**	**APROBADO POR:**
Seguridad y Salud en el Trabajo	Coordinador SG-SST	Gerente

Powered by CamScanner

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
Estructuras y Pavimentos SAS	**INSPECCIÓN DE CAMILLA**	**CÓDIGO:**	F-SST-073
		PAGINA:	1 DE 1
	Fecha de Creación: 14/01/2022	**VERSIÓN :**	0

Responsable de Inspección:	John J. Zapata			Fecha de Inspección	10-03-26		
Cargo	SST	Frente de Trabajo	F14	Bodega		Oficina	

CRITERIOS DE OBSERVACION: C: CUMPLE, N: NO CUMPLE, N.E: NO EXISTE, N.A NO APLICA

ITEM A VERIFICAR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
¿Es de fácil acceso?			NC									
¿Se encuentra visible?			C									
¿Hay elementos que la obstruyan?			C									
¿Se encuentra señalizada?			C									
¿El soporte se encuentra en buenas condiciones?			C									
¿Cuenta con correas de seguridad?			C									
¿Cuenta con sujetadores para agarre?			C									
¿se encuentra limpia y libre de sustancias quimicas?			C									
¿Su estructura fisica se encuentra en buen estado?			C									
¿Cuenta con Inmovilizador superior de cabeza?			N									
¿Estado General?			C									

Plan De Accion		Fecha Cierre Plan de Accion		
		Dia	Mes	Año

Firma Responsable Plan de Accion:

John Jairo Zapata Bolaño	María Camila Rozo.	
ELABORÓ	**REVISÓ**	**APROBADO POR:**
Seguridad y Salud en el Trabajo	Coordinador SG-SST	Gerente

Powered by CamScanner