GESTIÓN INTEGRAL


INSPECCIÓN DE EXTINTORES

Código: CVM-GI-SST-FT-38	Versión: 01	Fecha: 01-08-2025

Nombre de quien realiza la inspección:	Danula estrada	Proyecto / Obra: Ciudad Med	Fecha de inspección: 17 (DD) 03 (MM) 26 (AÑO)
Cargo / Rol:	SST	Área / Proceso: Frente 5.	

No del Extintor	Área de ubicación del equipo	Ubicación: Buena	Ubicación: Mala	Agente extinguidor: Multipropósito	Agente extinguidor: CO2	Agente extinguidor: Acetileno	Capacidad (Libras)	Fecha Última Recarga: Mes	Fecha Última Recarga: Año	Presión: Alta	Presión: Regular	Presión: Baja	Fecha del extintor que requiere mantenimiento (ver imagen parte de en (Coloque el No de codificación)	Señalización: Buena	Señalización: Mala	Acceso al extintor: Buena	Acceso al extintor: Mala	Observaciones
1	Area de trabajo	X		X			20	8	25	X			N/A	X		X		N/A.

Otros hallazgos u observaciones: N/A.





Convenciones Utilizadas en el Formato	
Codificación de partes inspeccionadas que requieren mantenimiento	
1- Cuerpo o cilindro.	13- Pasador de seguridad.
2- Manómetro.	14- Fondo o base de sustentación.
3- Asa Acarreo.	15- Soporte.
4- Asa percutora.	16- Gancho de suspción del extintor
5- Pasador de seguridad.	POS: Polvo Químico Seco
6- Válvula de seguridad.	
7- Manga y boquilla.	
8- Rotulación.	
9- Manguera.	
10- Válvula de descarga.	
11- Tapa del cilindro.	
12- Cuello del cilindro.	

Firma del responsable _____


Powered by CamScanner


	GESTIÓN INTEGRAL		
	INSPECCIÓN DE EXTINTORES		
	Código: CVM-GI-SST-FT-38	Versión: 01	Fecha: 01-06-2025

Nombre de quien realiza la inspección:	Danula estrada	Proyecto / Obra	ural med.	Fecha de inspección	
Cargo / Rol:	SST	Área / Proceso	# 10	19 (DD)	20 (MM)	26. (AÑO)

No del Extintor	Área de ubicación del equipo	Ubicación		Agente extinguidor			Capacidad (Libras)	Fecha Ultima Recarga		Presión			Parte del extintor que requiere mantenimiento (ver imagen partes de un extintor)	Señalización		Acceso al extintor		Observaciones
		Buena	Mala	Multiproposito	CO2	Solkaflan		Mes	Año	Buena	Regular	Mala	(Coloque el No de codificación)	Buena	Mala	Buena	Mala	
1	Camion	x		x			20	7	25	x			8	x		A		N/A

Otros hallazgos u observaciones: N/A.





Convenciones Utilizadas en el Formato	
Codificación de partes inspeccionadas que requieren mantenimiento	
1- Cuerpo o cilindro.	13- Pasador de seguridad.
2- Manómetro.	14- Falda o base de sustentación.
3- Asa acarreo.	15- Soporte.
4- Asa percutora.	16- Gancho de sujeción del extintor
5- Precinto de seguridad.	PQS: Polvo Quimico Seco
6- Válvula de seguridad.	
7- Manga y boquilla.	
8- Rotulación.	
9- Manguera.	
10- Válvula de descarga.	
11- Tapa del cilindro.	
12- Cuello del cilindro.	

Firma del responsable _____


Powered by CamScanner

	GESTIÓN INTEGRAL INSPECCIÓN DE EXTINTORES		
	Código: CVM-GI-SST-FT-38	Versión: 01	Fecha: 01-06-2025

Nombre de quien realiza la inspección:	Danula estrada	Proyecto / Obra	ciudad mod.	Fecha de inspección	
Cargo / Rol:	SST.	Área / Proceso	Frente 4.	18 (DD)	03 (MM) 26. (AÑO)

No del Extintor	Área de ubicación del equipo	Ubicación		Agente extinguidor			Capacidad (Libras)	Fecha Ultima Recarga		Presión			Parte del extintor que requiere mantenimiento (ver imagen partes de un extintor)	Señalización		Acceso al extintor		Observaciones
		Buena	Mala	Multiproposito	CO2	Solkaflan		Mes	Año	Buena	Regular	Mala	(Coloque el No de codificación)	Buena	Mala	Buena	Mala	
1	cuadrilla	✓		✓		20		03	25									cambiar.
2	volqueta.	✓		✓		20		01	26									

Otros hallazgos u observaciones:





Convenciones Utilizadas en el Formato	
Codificación de partes inspeccionadas que requieren mantenimiento	
1- Cuerpo o cilindro.	13- Pasador de seguridad.
2- Manómetro.	14- Falda o base de sustentación.
3- Asa acarreo.	15- Soporte.
4- Asa percutora.	16- Gancho de sujeción del extintor
5- Precinto de seguridad.	POS: Polvo Quimico Seco
6- Válvula de seguridad.	
7- Manga y boquilla.	
8- Rotulación.	
9- Manguera.	
10- Válvula de descarga.	
11- Tapa del cilindro.	
12- Cuello del cilindro.	

Firma del responsable _____

Powered by CamScanner

GESTIÓN INTEGRAL


INSPECCIÓN DE EXTINTORES

Código: CVM-GI-SST-FT-38	Versión: 01	Fecha: 01-06-2025

Nombre de quien realiza la inspección:	Danula estrada	Proyecto / Obra: Ucal medellin	Fecha de inspección: 19 (DD) 03 (MM) 26 (AÑO)
Cargo / Rol:	SST	Área / Proceso: frente 8.	

No del Extintor	Área de ubicación del equipo	Ubicación: Buena	Ubicación: Mala	Agente extinguidor: Multipropósito	Agente extinguidor: CO2	Agente extinguidor: Solkaflan	Capacidad (Libras)	Fecha Ultima Recarga: Mes	Fecha Ultima Recarga: Año	Presión: Buena	Presión: Regular	Presión: Mala	Parte del extintor que requiere mantenimiento (ver imagen partes de un extintor) (Coloque el No de codificación)	Señalización: Buena	Señalización: Mala	Acceso al extintor: Buena	Acceso al extintor: Mala	Observaciones
1	Camida p. atras	x		x			20	/	/	x			1		x	x		N/A.

Otros hallazgos u observaciones: se requere cambio de extintor ya que no se visualiza la fecha de recarga.





Convenciones Utilizadas en el Formato	
Codificación de partes inspeccionadas que requieren mantenimiento	
1- Cuerpo o cilindro.	13- Pasador de seguridad.
2- Manómetro.	14- Falda o base de sustentación.
3- Asa acarreo.	15- Soporte.
4- Asa percutora.	16- Gancho de sujeción del extintor
5- Precinto de seguridad.	POS: Polvo Químico Seco.
6- Válvula de seguridad.	
7- Manga y boquilla.	
8- Rotulación.	
9- Manguera.	
10- Válvula de descarga.	
11- Tapa del cilindro.	
12- Cuello del cilindro.	

Firma del responsable _____

Powered by CamScanner

GESTIÓN INTEGRAL


INSPECCIÓN DE EXTINTORES

Código: CVM-GI-SST-FT-38	Versión: 01	Fecha: 01-06-2025

Nombre de quien realiza la inspección:	Kelly Dayana Forero	Proyecto / Obra	Ciudad Med	Fecha de Inspección		
Cargo / Rol:	Auxiliar SST	Área / Proceso	17	21 (DD)	03 (MM)	2026. (AÑO)

No del Extintor	Área de ubicación del equipo	Ubicación		Agente extinguidor			Capacidad (Libras)	Fecha Ultima Recarga		Presión			Parte del extintor que requiere mantenimiento (ver imagen partes de un extintor) (Coloque el No de codificación)	Señalización		Acceso al extintor		Observaciones
		Buena	Mala	Multiproposito	CO2	Solkaflan		Mes	Año	Buena	Regular	Mala		Buena	Mala	Buena	Mala	
1	Cadilla	✓		✓			20	10	25	✓				✓		✓		

Otros hallazgos u observaciones:





Convenciones Utilizadas en el Formato	
Codificación de partes inspeccionadas que requieren mantenimiento	
1- Cuerpo o cilindro.	13- Pasador de seguridad.
2- Manómetro.	14- Falda o base de sustentación.
3- Asa acarreo.	15- Soporte.
4- Asa percutora.	16- Gancho de sujeción del extintor
5- Precinto de seguridad.	POS: Polvo Químico Seco
6- Válvula de seguridad.	
7- Manga y boquilla.	
8- Rotulación.	
9- Manguera.	
10- Válvula de descarga.	
11- Tapa del cilindro.	
12- Cuello del cilindro.	

Firma del responsable Kelly Forero.


Powered by CamScanner

	GESTIÓN INTEGRAL		
	INSPECCIÓN DE EXTINTORES		
	Código: CVM-GI-SST-FT-38	Versión: 01	Fecha: 01-06-2025

Nombre de quien realiza la inspección:	Danula estrada	Proyecto / Obra	Fecha de Inspección		
Cargo / Rol:	SST	Area / Proceso	20 (DD)	03 (MM)	26. (AÑO)
		Frente 7.			

No del Extintor	Área de ubicación del equipo	Ubicación		Agente extinguidor			Capacidad (Libras)	Fecha Ultima Recarga		Presión			Parte del extintor que requiere mantenimiento (ver imagen partes de un extintor)	Señalización		Acceso al extintor		Observaciones
		Buena	Mala	Multiproposito	CO2	Solkaflan		Mes	Año	Buena	Regular	Mala	(Coloque el No de codificación)	Buena	Mala	Buena	Mala	
1	Camión p. delante	x		x			10	10	25	x			7		x	x		Boquilla mala.
2	Camión p. atrás.	x		x			20	10	25	x			N/A	x		x		buen estado.

Otros hallazgos u observaciones: Extintor de 10 libras con boquilla en mal estado, se solicita cambio.





Convenciones Utilizadas en el Formato	
Codificación de partes inspeccionadas que requieran mantenimiento	
1- Cuerpo o cilindro.	13- Pasador de seguridad.
2- Manómetro.	14- Falda o base de sustentación.
3- Asa acarreo.	15- Soporte.
4- Asa percutora.	16- Gancho de sujeción del extintor
5- Precinto de seguridad.	POS: Polvo Químico Seco
6- Válvula de seguridad.	
7- Manga y boquilla.	
8- Rotulación.	
9- Manguera.	
10- Válvula de descarga.	
11- Tapa del cilindro.	
12- Cuello del cilindro.	

Firma del responsable _____


Powered by CamScanner

	GESTIÓN INTEGRAL		
	INSPECCIÓN DE EXTINTORES		
	Código: CVM-GI-SST-FT-38	Versión: 01	Fecha: 01-06-2025

Nombre de quien realiza la inspección:	Kelly Dayana Forero	Proyecto / Obra	Fecha de inspección		
		Unidad Mega.	20	3	2026
Cargo / Rol:	Auxiliar SST	Área / Proceso	DD	MM	AÑO
		2			

No del Extintor	Área de ubicación del equipo	Ubicación		Agente extinguidor			Capacidad (Libras)	Fecha Ultima Recarga		Presión			Parte del extintor que requiere mantenimiento (ver imagen partes de un extintor) (Coloque el No de codificación)	Señalización		Acceso al extintor		Observaciones
		Buena	Mala	Multipropósito	CO2	Solkaflan		Mes	Año	Buena	Regular	Mala		Buena	Mala	Buena	Mala	
1	Camion Cuadrilla	✓		✓			20	9	25	✓			8		✓	✓		
2	Camion	✓		✓			10	7	25	✓					✓	✓		

Otros hallazgos u observaciones:





Convenciones Utilizadas en el Formato	
Codificación de partes inspeccionadas que requieren mantenimiento	
1- Cuerpo o cilindro.	13- Pasador de seguridad.
2- Manómetro.	14- Falda o base de sustentación.
3- Asa acarreo.	15- Soporte.
4- Asa percutora.	16- Gancho de sujeción del extintor
5- Precinto de seguridad.	POS: Polvo Químico Seco
6- Válvula de seguridad.	
7- Manga y boquilla.	
8- Rotulación.	
9- Manguera.	
10- Válvula de descarga.	
11- Tapa del cilindro.	
12- Cuello del cilindro.	

Firma del responsable Kelly Forero

Powered by CamScanner


GESTIÓN INTEGRAL
INSPECCIÓN DE EXTINTORES


Código: CVM-GI-SST-FT-38	Versión: 01	Fecha: 01-08-2025

Nombre de quien realiza la inspección:	Paula estrada	Proyecto / Obra: Vial med	Fecha de inspección: 19 (DD) 03 (MM) 26. (AÑO)
Cargo / Rol:	SST	Área / Proceso: frente 9.	

No del Extintor	Área de ubicación del equipo	Ubicación: Dentro	Ubicación: Fuera	Agente extinguidor: Polvo químico seco	Agente extinguidor: CO2	Agente extinguidor: Solkaflam	Capacidad (Libras)	Fecha Ultima Recarga: Mes	Fecha Ultima Recarga: Año	Presión: Alta	Presión: Media	Presión: Baja	Fecha del extintor que requiere mantenimiento (por ningun punto de un cilindro) (Coloque el No de mantenimiento)	Señalización: Si	Señalización: No	Acceso al extintor: Si	Acceso al extintor: No	Observaciones
1	Camion	X		X			20	07	25	X			NA	X		✓		NA

Otros hallazgos u observaciones: NA





Convenciones Utilizadas en el Formato	
Codificación de partes inspeccionadas que requieren mantenimiento	
1- Cuerpo o cilindro.	13- Pasador de seguridad.
2- Manometro.	14- Faldón o base de sustentación.
3- Asa Acarreo.	15- Soporte.
4- Asa perforada.	16- Gancho de sujeción del extintor
5- Precinto de seguridad.	POS: Polvo Químico Seco
6- Válvula de seguridad.	
7- Manga y boquilla.	
8- Rotulación.	
9- Manguera.	
10- Válvula de descarga.	
11- Tapa del cilindro.	
12- Cuello del cilindro.	

Firma del responsable _____

Powered by CamScanner

GESTIÓN INTEGRAL

INSPECCIÓN DE EXTINTORES


Código: CVM-GI-SST-FT-38	Versión: 01	Fecha: 01-06-2025

Nombre de quien realiza la inspección:	Kelly Daniela Forero	**Proyecto / Obra**	**Fecha de inspección**	
Cargo / Rol:	Auxiliar SST	Ciudad Meo	29 (DD)	3 (MM)
		Área / Proceso		2026 (AÑO)
		Frente 3		

No del Extintor	Área de ubicación del equipo	Ubicación		Agente extinguidor			Capacidad (Libras)	Fecha Ultima Recarga		Presión			Parte del extintor que requiere mantenimiento (ver imagen partes de un extintor) (Coloque el No de codificación)	Señalización		Acceso al extintor		Observaciones
		Buena	Mala	Multiproposito	CO2	Solkaflan		Mes	Año	Buena	Regular	Mala		Buena	Mala	Buena	Mala	
1	Cuadrilla		✓	✓			20	7	25	✓					✓	✓		

Otros hallazgos u observaciones:

el extinta de la cuadrilla no se encontraba visible.





Convenciones Utilizadas en el Formato	
Codificación de partes inspeccionadas que requieren mantenimiento	
1- Cuerpo o cilindro.	13- Pasador de seguridad.
2- Manómetro.	14- Falda o base de sustentación.
3- Asa acarreo.	15- Soporte.
4- Asa percutora.	16- Gancho de sujeción del extintor
5- Precinto de seguridad.	POS: Polvo Quimico Seco
6- Válvula de seguridad.	
7- Manga y boquilla.	
8- Rotulación.	
9- Manguera.	
10- Válvula de descarga.	
11- Tapa del cilindro.	
12- Cuello del cilindro.	


Firma del responsable Kelly


	GESTIÓN INTEGRAL		
	INSPECCIÓN DE EXTINTORES		
	Código: CVM-GI-SST-FT-38	Versión: 01	Fecha: 01-06-2025

Nombre de quien realiza la inspección:	Daniela Alfredo	Proyecto / Obra	Vid Med	Fecha de Inspección	28 / 03 / 28
Cargo / Rol:	SST	Area / Proceso	Fiente. 1		DD / MM / AÑO

No del Extintor	Área de ubicación del equipo	Ubicación		Agente extinguidor			Capacidad (Libras)	Fecha Ultima Recarga		Presión			Parte del extintor que requiere mantenimiento (ver imagen partes de un	Señalización		Acceso al extintor		Observaciones
		Buena	Mala	Multiproposito	CO2	Solkaflan		Mes	Año	Buena	Regular	Mala	(Coloque el No de codificación)	Buena	Mala	Buena	Mala	
1	punto ecologico	x		X			20	oct	25	x			NA		x	x		NA

Otros hallazgos u observaciones: Señalizar extintor.





Convenciones Utilizadas en el Formato	
Codificación de partes inspeccionadas que requieren mantenimiento	
1- Cuerpo o cilindro.	13- Pasador de seguridad.
2- Manómetro.	14- Falda o base de sustentación.
3- Asa acarreo.	15- Soporte.
4- Asa percutora.	16- Gancho de sujeción del extintor
5- Precinto de seguridad.	POS: Polvo Quimico Seco
6- Válvula de seguridad.	
7- Manga y boquilla.	
8- Rotulación.	
9- Manguera.	
10- Válvula de descarga.	
11- Tapa del cilindro.	
12- Cuello del cilindro.	

Firma del responsable _____

Powered by CamScanner


	GESTIÓN INTEGRAL		
	INSPECCIÓN DE EXTINTORES		
	Código: CVM-GI-SST-FT-38	Versión: 01	Fecha: 01-06-2025

Nombre de quien realiza la inspección:	Kelly Dayana Forero	Proyecto / Obra	Fecha de Inspección		
		Ued med	21 (DD)	3 (MM)	26. (AÑO)
Cargo / Rol:	Auxiliar SST	Área / Proceso			
		14			

No del Extintor	Área de ubicación del equipo	Ubicación		Agente extinguidor			Capacidad (Libras)	Fecha Ultima Recarga		Presión			Parte del extintor que requiere mantenimiento (ver imagen partes de un extintor)	Señalización		Acceso al extintor		Observaciones
		Buena	Mala	Multipropósito	CO2	Solkaflan		Mes	Año	Buena	Regular	Mala	(Coloque el No de codificación)	Buena	Mala	Buena	Mala	
1	cuadrilla	✓		✓			20	6	25	✓					✓		✓	

Otros hallazgos u observaciones:

el extintor se encuentra sucio cambio el papel chile





Convenciones Utilizadas en el Formato	
Codificación de partes inspeccionadas que requieren mantenimiento	
1- Cuerpo o cilindro.	13- Pasador de seguridad.
2- Manómetro.	14- Falda o base de sustentación.
3- Asa acarreo.	15- Soporte.
4- Asa percutora.	16- Gancho de sujeción del extintor
5- Precinto de seguridad.	POS: Polvo Químico Seco
6- Válvula de seguridad.	
7- Manga y boquilla.	
8- Rotulación.	
9- Manguera.	
10- Válvula de descarga.	
11- Tapa del cilindro.	
12- Cuello del cilindro.	

Firma del responsable Kelly Forero.

Powered by CamScanner

GESTIÓN INTEGRAL


INSPECCIÓN DE EXTINTORES

Código: CVM-GI-SST-FT-38	Versión: 01	Fecha: 01-08-2025

Nombre de quien realiza la inspección:	Danuba estrada	Proyecto / Obra: Via Med	Fecha de inspección: 12 (DD)	03 (MM)	26 (AÑO)
Cargo / Rol:	SST	Area / Proceso: frente 7.			

No del Extintor	Área de ubicación del equipo	Ubicación: Buena	Ubicación: Mala	Agente extinguidor: Multiproposito	Agente extinguidor: CO2	Agente extinguidor: Solkaflan	Capacidad (Libras)	Fecha Ultima Recarga: Mes	Fecha Ultima Recarga: Año	Presión: Buena	Presión: Regular	Presión: Mala	Parte del extintor que requiere mantenimiento (ver imagen partes de un extintor) (Coloque el No de codificación)	Señalización: Buena	Señalización: Mala	Acceso al extintor: Buena	Acceso al extintor: Mala	Observaciones
1	punto ecologico	X		X			20	04	25	X			1	X		X		ok

Otros hallazgos u observaciones: Asear Extintor, foriar con papel vinipel.





Convenciones Utilizadas en el Formato	
Codificación de partes inspeccionadas que requieren mantenimiento	
1- Cuerpo o cilindro.	13- Pasador de seguridad.
2- Manómetro.	14- Falda o base de sustentación.
3- Asa acarreo.	15- Soporte.
4- Asa percutora.	16- Gancho de sujeción del extintor
5- Precinto de seguridad.	POS: Polvo Quimico Seco
6- Válvula de seguridad.	
7- Manga y boquilla.	
8- Rotulación.	
9- Manguera.	
10- Válvula de descarga.	
11- Tapa del cilindro.	
12- Cuello del cilindro.	

Firma del responsable _____


Powered by CamScanner


	GESTIÓN INTEGRAL		
	INSPECCIÓN DE EXTINTORES		
	Código: CVM-GI-SST-FT-38	Versión: 01	Fecha: 01-08-2025

Nombre de quien realiza la inspección:	Paula estrada	Proyecto / Obra	vial medellin	Fecha de inspección	4 / 03 / 2026
Cargo / Rol:	SST	Área / Proceso	frente 20		DD / MM / AÑO

No del Extintor	Área de ubicación del equipo	Ubicación		Agente extinguidor			Capacidad (Libras)	Fecha Ultima Recarga		Presión			Ficha del extintor que requiere mantenimiento (por ningun punto de su cilindro) (Coloque el No de modificación)	Señalización		Acceso al extintor		Observaciones
		Buena	Mala	Multiproposito	CO2	Solkaflan		Mes	Año	Buena	Regular	Mala		Buena	Mala	Buena	Mala	
1	camión portatil	X		X			20	/		X			1		X	X		NA

Otros hallazgos u observaciones: el extintor no se le visualiza la fecha de recarga, se requere cambio.





Observaciones Utilizadas en el Formato	
Codificación de partes inspeccionadas que requieren mantenimiento	
1- Cuerpo o cilindro.	13- Pasador de seguridad.
2- Manometro.	14- Faldo o base de sustentación.
3- Asa acarreo.	15- Boquilla.
4- Asa percutora.	16- Gancho de sujecion del extintor
5- Precinto de seguridad.	PQS: Polvo Químico Seco
6- Válvula de seguridad.	
7- Manga y boquilla.	
8- Rotulación.	
9- Manguera.	
10- Válvula de descarga.	
11- Tapa del cilindro.	
12- Cuello del cilindro.	

Firma del responsable _____


Powered by CamScanner

	GESTIÓN INTEGRAL		
	INSPECCIÓN DE EXTINTORES		
	Código: CVM-GI-SST-FT-38	Versión: 01	Fecha: 01-06-2025

Nombre de quien realiza la inspección:	Daniela estrada	Proyecto / Obra: Ucal med	Fecha de inspección: 4	03 / MM	26 / AÑO
Cargo / Rol:	SST	Área / Proceso: Torre 23	DD		

No del Extintor	Área de ubicación del equipo	Ubicación		Agente extinguidor			Capacidad (Libras)	Fecha Ultima Recarga		Presión			Parte del extintor que requiere mantenimiento (ver imagen partes de un extintor)	Señalización		Acceso al extintor		Observaciones
		Buena	Mala	Multipropósito	CO2	Solkaflan		Mes	Año	Buena	Regular	Mala	(Coloque el No de codificación)	Buena	Mala	Buena	Mala	
1	punto ecologico	X		X			20	8	25	X			N/A	X		X		N/A.

Otros hallazgos u observaciones: forrar extintor en cinipel.





Convenciones Utilizadas en el Formato	
Codificación de partes inspeccionadas que requieren mantenimiento	
1- Cuerpo o cilindro.	13- Pasador de seguridad.
2- Manómetro.	14- Falda o base de sustentación.
3- Asa acarreo.	15- Soporte.
4- Asa percutora.	16- Gancho de sujeción del extintor
5- Precinto de seguridad.	POS: Polvo Quimico Seco
6- Válvula de seguridad.	
7- Manga y boquilla.	
8- Rotulación.	
9- Manguera.	
10- Válvula de descarga.	
11- Tapa del cilindro.	
12- Cuello del cilindro.	

Firma del responsable _____


Powered by CamScanner

	GESTIÓN INTEGRAL		
	INSPECCIÓN DE EXTINTORES		
	Código: CVM-GI-SST-FT-38	Versión: 01	Fecha: 01-06-2025

Nombre de quien realiza la inspección:	Danyla estrada	Proyecto / Obra	Fecha de Inspección		
		Ualmed	06	03	26
Cargo / Rol:	SST	Área / Proceso	DD	MM	AÑO
		Frente 13			

No del Extintor	Área de ubicación del equipo	Ubicación		Agente extinguidor			Capacidad (Libras)	Fecha Ultima Recarga		Presión			Parte del extintor que requiere mantenimiento (ver imagen partes de un extintor)	Señalización		Acceso al extintor		Observaciones
		Buena	Mala	Multiproposito	CO2	Solkaflan		Mes	Año	Buena	Regular	Mala	(Coloque el No de codificación)	Buena	Mala	Buena	Mala	
4	Camion	X		X			20	06	25	X			4	X		X		N/A.

Otros hallazgos u observaciones: N/A.





Convenciones Utilizadas en el Formato	
Codificación de partes inspeccionadas que requieren mantenimiento	
1- Cuerpo o cilindro.	13- Pasador de seguridad.
2- Manómetro.	14- Falda o base de sustentación.
3- Asa acarreo.	15- Soporte.
4- Asa percutora.	16- Gancho de sujeción del extintor
5- Precinto de seguridad.	POS: Polvo Quimico Seco
6- Válvula de seguridad.	
7- Manga y boquilla.	
8- Rotulación.	
9- Manguera.	
10- Válvula de descarga.	
11- Tapa del cilindro.	
12- Cuello del cilindro.	

Firma del responsable _____

Powered by CamScanner

GESTIÓN INTEGRAL


INSPECCIÓN DE EXTINTORES

Código: CVM-GI-SST-FT-38	Versión: 01	Fecha: 01-06-2025

Nombre de quien realiza la inspección:	Daniela Estrada	Proyecto / Obra:	Via Mod	Fecha de Inspección:	12 (DD)	03 (MM)	26 (AÑO)
Cargo / Rol:	SST	Área / Proceso:	Frente 9				

No del Extintor	Área de ubicación del equipo	Ubicación		Agente extinguidor			Capacidad (Libras)	Fecha Ultima Recarga		Presión			Parte del extintor que requiere mantenimiento (ver imagen partes de un extintor)	Señalización		Acceso al extintor		Observaciones
		Buena	Mala	Multipropósito	CO2	Solkaflan		Mes	Año	Buena	Regular	Mala	(Coloque el No de codificación)	Buena	Mala	Buena	Mala	
1	Camion	X		X			20	Sept	25	X			1	X		X		NA

Otros hallazgos u observaciones: extintor con exceso de suciedad, se requiere realizar aseo.





Convenciones Utilizadas en el Formato	
Codificación de partes inspeccionadas que requieren mantenimiento	
1- Cuerpo o cilindro.	13- Pasador de seguridad.
2- Manómetro.	14- Falda o base de sustentación.
3- Asa acarreo.	15- Soporte.
4- Asa percutora.	16- Gancho de sujeción del extintor
5- Precinto de seguridad.	POS: Polvo Químico Seco
6- Válvula de seguridad.	
7- Manga y boquilla.	
8- Rotulación.	
9- Manguera.	
10- Válvula de descarga.	
11- Tapa del cilindro.	
12- Cuello del cilindro.	

Firma del responsable _____

Powered by CamScanner

	GESTIÓN INTEGRAL		
	INSPECCIÓN DE EXTINTORES		
	Código: CVM-GI-SST-FT-38	Versión: 02	Fecha: 01-06-2025

Nombre de quien realiza la inspección:	Daniela Estrada.	Proyecto / Obra	Fecha de Inspección	
		vial Medellín.	12 (DD)	03 (MM)	26 (AÑO)
Cargo / Rol:	SST	Area / Proceso		
		Frente 2		

No del Extintor	Área de ubicación del equipo	Ubicación		Agente extinguidor			Capacidad (Libras)	Fecha Ultima Recarga		Presión			Parte del extintor que requiere mantenimiento (ver imagen partes de un extintor)	Señalización		Acceso al extintor		Observaciones
		Buena	Mala	Multiproposito	CO2	Solkaflan		Mes	Año	Buena	Regular	Mala	(Coloque el No de codificación)	Buena	Mala	Buena	Mala	
1	Campamento	X		X			20	07	25	X			1	X		X		n/a

Otros hallazgos u observaciones: Extintor vigente y en buen Estado.





Convenciones Utilizadas en el Formato	
Codificación de partes inspeccionadas que requieren mantenimiento	
1- Cuerpo o cilindro.	13- Pasador de seguridad.
2- Manómetro.	14- Falda o base de sustentación.
3- Asa acarreo.	15- Soporte.
4- Asa percutora.	16- Gancho de sujeción del extintor
5- Precinto de seguridad.	POS: Polvo Quimico Seco
6- Válvula de seguridad.	
7- Manga y boquilla.	
8- Rotulación.	
9- Manguera.	
10- Válvula de descarga.	
11- Tapa del cilindro.	
12- Cuello del cilindro.	

Firma del responsable

Powered by CamScanner

GESTIÓN INTEGRAL


INSPECCIÓN DE EXTINTORES

Código: CVM-GI-SST-FT-38	Versión: 01	Fecha: 01-06-2025

Nombre de quien realiza la inspección:	Kelly Dayana Fonseca	Proyecto / Obra	Fecha de Inspección		
		Olcl MEA	05	03	2026
Cargo / Rol:	Auxiliar SST	Área / Proceso	DD	MM	AÑO
		9			

No del Extintor	Área de ubicación del equipo	Ubicación		Agente extinguidor			Capacidad (Libras)	Fecha Ultima Recarga		Presión			Parte del extintor que requiere mantenimiento (ver imagen partes de un extintor) (Coloque el No de codificación)	Señalización		Acceso al extintor		Observaciones
		Buena	Mala	Multiproposito	CO2	Solkaflan		Mes	Año	Buena	Regular	Mala		Buena	Mala	Buena	Mala	
1	Volquera	✓		✓			10	10	26	✓				✓		✓		
2	Camión	✓					10	1	25	✓				✓		✓		esta cerrado
3	Coadrilla	✓		✓			20	7	25	✓				✓		✓		

Otros hallazgos u observaciones: Cambia el extinta del camion se encuentra cerrado desde el mes de enero





Convenciones Utilizadas en el Formato	
Codificación de partes inspeccionadas que requieren mantenimiento	
1- Cuerpo o cilindro.	13- Pasador de seguridad.
2- Manómetro.	14- Falda o base de sustentación.
3- Asa acarreo.	15- Soporte.
4- Asa percutora.	16- Gancho de sujeción del extintor
5- Precinto de seguridad.	PQS: Polvo Quimico Seco
6- Válvula de seguridad.	
7- Manga y boquilla.	
8- Rotulación.	
9- Manguera.	
10- Válvula de descarga.	
11- Tapa del cilindro.	
12- Cuello del cilindro.	

Firma del responsable Kelly Fonseca.


Powered by CamScanner

	GESTIÓN INTEGRAL		
	INSPECCIÓN DE EXTINTORES		
	Código: CVM-GI-SST-FT-38	Versión: 01	Fecha: 01-06-2025

Nombre de quien realiza la inspección:	Daniela Estrada.	Proyecto / Obra	Vial Medellín.	Fecha de inspección	
Cargo / Rol:	SST	Área / Proceso	Frente 10.	13 (DD)	03 (MM) / 26 (AÑO)

No del Extintor	Área de ubicación del equipo	Ubicación		Agente extinguidor			Capacidad (Libras)	Fecha Ultima Recarga		Presión			Parte del extintor que requiere mantenimiento (ver imagen partes de un extintor)	Señalización		Acceso al extintor		Observaciones
		Buena	Mala	Multipropósito	CO2	Solkaflan		Mes	Año	Buena	Regular	Mala	(Coloque el No de codificación)	Buena	Mala	Buena	Mala	
1	Compresor	X		X			20	JUL	25	X				X		X		NA

Otros hallazgos u observaciones: Extintor urgente y en buen estado.





Convenciones Utilizadas en el Formato	
Codificación de partes inspeccionadas que requieren mantenimiento	
1- Cuerpo o cilindro.	13- Pasador de seguridad.
2- Manómetro.	14- Falda o base de sustentación.
3- Asa acarreo.	15- Soporte.
4- Asa percutora.	16- Gancho de sujeción del extintor
5- Precinto de seguridad.	POS: Polvo Químico Seco
6- Válvula de seguridad.	
7- Manga y boquilla.	
8- Rotulación.	
9- Manguera.	
10- Válvula de descarga.	
11- Tapa del cilindro.	
12- Cuello del cilindro.	

Firma del responsable: _____


Powered by CamScanner

	GESTIÓN INTEGRAL		
	INSPECCIÓN DE EXTINTORES		
	Código: CVM-GI-SST-FT-38	Versión: 01	Fecha: 01-06-2025

Nombre de quien realiza la inspección:	Kelly Dayana Forero	Proyecto / Obra	18	Fecha de inspección	
Cargo / Rol:	Auxiliar SST	Área / Proceso	Vial Met	07 (DD)	03 (MM)	2026 (AÑO)

No del Extintor	Área de ubicación del equipo	Ubicación		Agente extinguidor			Capacidad (Libras)	Fecha Ultima Recarga		Presión			Parte del extintor que requiere mantenimiento (ver imagen parte de un extintor)	Señalización		Acceso al extintor		Observaciones
		Buena	Mala	Multiproposito	CO2	Solkaflan		Mes	Año	Buena	Regular	Mala	(Coloque el No de codificación)	Buena	Mala	Buena	Mala	
1	Ciudilla	✓					10	6	25	✓				✓		✓		

Otros hallazgos u observaciones:





Convenciones Utilizadas en el Formato	
Codificación de partes inspeccionadas que requieren mantenimiento	
1- Cuerpo o cilindro.	13- Pasador de seguridad.
2- Manómetro.	14- Falda o base de sustentación.
3- Asa acarreo.	15- Soporte.
4- Asa percutora.	16- Gancho de sujeción del extintor
5- Precinto de seguridad.	POS: Polvo Químico Seco
6- Válvula de seguridad.	
7- Manga y boquilla.	
8- Rotulación.	
9- Manguera.	
10- Válvula de descarga.	
11- Tapa del cilindro.	
12- Cuello del cilindro.	

Firma del responsable Kelly Forero.


Powered by CamScanner

	GESTIÓN INTEGRAL		
	INSPECCIÓN DE EXTINTORES		
	Código: CVM-GI-SST-FT-38	Versión: 01	Fecha: 01-06-2025

Nombre de quien realiza la inspección:	Kelly Dayana Forero	Proyecto / Obra	Fecha de inspección		
		Vial med	6	3	26
Cargo / Rol:	Auxiliar SST	Area / Proceso	DD	MM	AÑO
		8			

No del Extintor	Área de ubicación del equipo	Ubicación		Agente extinguidor			Capacidad (Libras)	Fecha Ultima Recarga		Presión			Parte del extintor que requiere mantenimiento (ver imagen partes de un extintor)	Señalización		Acceso al extintor		Observaciones
		Buena	Mala	Multiproposito	CO2	Solkaflan		Mes	Año	Buena	Regular	Mala	(Coloque el No de codificación)	Buena	Mala	Buena	Mala	
1	Cuadrilla	V		V			20	7	25	V			N/A	V		/		N/A

Otros hallazgos u observaciones: N/A





Convenciones Utilizadas en el Formato	
Codificación de partes inspeccionadas que requieren mantenimiento	
1- Cuerpo o cilindro.	13- Pasador de seguridad.
2- Manómetro.	14- Falda o base de sustentación.
3- Asa acarreo.	15- Soporte.
4- Asa percutora.	16- Gancho de sujeción del extintor
5- Precinto de seguridad.	POS: Polvo Quimico Seco
6- Válvula de seguridad.	
7- Manga y boquilla.	
8- Rotulación.	
9- Manguera.	
10- Válvula de descarga.	
11- Tapa del cilindro.	
12- Cuello del cilindro.	

Firma del responsable Kelly Forero.


Powered by CamScanner

	GESTIÓN INTEGRAL		
	INSPECCIÓN DE EXTINTORES		
	Código: CVM-GI-SST-FT-38	Versión: 01	Fecha: 01-06-2025

Nombre de quien realiza la inspección:	Paula estrada	Proyecto / Obra	Fecha de Inspección	
Cargo / Rol:	SST	Área / Proceso	DD: 9	MM: 03 / AÑO: 26

No del Extintor	Área de ubicación del equipo	Ubicación		Agente extinguidor			Capacidad (Libras)	Fecha Ultima Recarga		Presión			Parte del extintor que requiere mantenimiento (ver imagen partes de un extintor)	Señalización		Acceso al extintor		Observaciones
		Buena	Mala	Multipropósito	CO2	Solkaflan		Mes	Año	Buena	Regular	Mala	(Coloque el No de codificación)	Buena	Mala	Buena	Mala	
1	Campamento.	X		X			20	sept	25	X			NA	X		X		NA

Otros hallazgos u observaciones: extintor vigente y en buen estado.





Convenciones Utilizadas en el Formato	
Codificación de partes inspeccionadas que requieren mantenimiento	
1- Cuerpo o cilindro.	13- Pasador de seguridad.
2- Manómetro.	14- Falda o base de sustentación.
3- Asa acarreo.	15- Soporte.
4- Asa percutora.	16- Gancho de sujeción del extintor
5- Precinto de seguridad.	POS: Polvo Químico Seco
6- Válvula de seguridad.	
7- Manga y boquilla.	
8- Rotulación.	
9- Manguera.	
10- Válvula de descarga.	
11- Tapa del cilindro.	
12- Cuello del cilindro.	

Firma del responsable _____


Powered by CamScanner

	GESTIÓN INTEGRAL		
	INSPECCIÓN DE EXTINTORES		
	Código: CVM-GI-SST-FT-38	Versión: 01	Fecha: 01-06-2025

Nombre de quien realiza la inspección:	Daniela estrada	Proyecto / Obra	Vial medellín	Fecha de Inspección	12	03	26
Cargo / Rol:	SST	Área / Proceso	Frente 14		DD	MM	AÑO

No del Extintor	Área de ubicación del equipo	Ubicación		Agente extinguidor			Capacidad (Libras)	Fecha Ultima Recarga		Presión			Parte del extintor que requiere mantenimiento (ver imagen partes de un extintor)	Señalización		Acceso al extintor		Observaciones
		Buena	Mala	Multipropósito	CO2	Solkaflan		Mes	Año	Buena	Regular	Mala	(Coloque el No de codificación)	Buena	Mala	Buena	Mala	
1	Camión	X		X			20	07	25	X			1		X	X		N/A

Otros hallazgos u observaciones: Señalizar extintor.





Convenciones Utilizadas en el Formato	
Codificación de partes inspeccionadas que requieren mantenimiento	
1- Cuerpo o cilindro.	13- Pasador de seguridad.
2- Manómetro.	14- Falda o base de sustentación.
3- Asa acarreo.	15- Soporte.
4- Asa percutora.	16- Gancho de sujeción del extintor
5- Precinto de seguridad.	POS: Polvo Químico Seco
6- Válvula de seguridad.	
7- Manga y boquilla.	
8- Rotulación.	
9- Manguera.	
10- Válvula de descarga.	
11- Tapa del cilindro.	
12- Cuello del cilindro.	

Firma del responsable

Powered by CamScanner

GESTIÓN INTEGRAL

INSPECCIÓN DE EXTINTORES

Código: CVM-GI-SST-FT-38	Versión: 01	Fecha: 01-08-2025

Nombre de quien realiza la inspección:	Daniela estrada	Proyecto / Obra: vial medellín	Fecha de inspección: 6 (DD) 03 (MM) 26 (AÑO)
Cargo / Rol:	SST	Área / Proceso: frente 46	

No del Extintor	Área de ubicación del equipo	Ubicación: Si	Ubicación: No	Agente extinguidor: Multipropósito	Agente extinguidor: CO2	Agente extinguidor: Solkaflan	Capacidad (Libras)	Fecha Última Recarga: Mes	Fecha Última Recarga: Año	Presión: Si	Presión: Regular	Presión: No	Fecha del extintor que requiere mantenimiento (por ambos puntos de un color) (Coloque el No de codificación)	Señalización: Si	Señalización: No	Acceso al extintor: Si	Acceso al extintor: No	Observaciones
1	Canvia pared 1	X		X			20	/		X			01	X			X	NA

Otros hallazgos u observaciones: Señalizar extintor.





Convenciones Utilizadas en el Formato	
Codificación de partes inspeccionadas que requieren mantenimiento	
1- Cuerpo o cilindro.	13- Pasador de seguridad.
2- Manómetro.	14- Faldón o base de sustentación.
3- Asa Acarreo.	15- Soporte.
4- Asa percutora.	16- Gancho de sujeción del extintor
5- Precinto de seguridad.	POS: Polvo Químico Seco
6- Válvula de seguridad.	
7- Manga y boquilla.	
8- Rotulación.	
9- Manguera.	
10- Válvula de descarga.	
11- Tapa del cilindro.	
12- Cuello del cilindro.	

Firma del responsable _____

Powered by CamScanner

GESTIÓN INTEGRAL


INSPECCIÓN DE EXTINTORES

Código: CVM-GI-SST-FT-38	Versión: 01	Fecha: 01-06-2025

Nombre de quien realiza la inspección:	Pamela Estrada	Proyecto / Obra	Vial Med.	Fecha de inspección	13	03	26
Cargo / Rol:	SST	Área / Proceso	Frente 3		DD	MM	AÑO

No del Extintor	Área de ubicación del equipo	Ubicación		Agente extinguidor			Capacidad (Libras)	Fecha Última Recarga		Presión			Parte del extintor que requiere mantenimiento (ver imagen partes de un extintor)	Señalización		Acceso al extintor		Observaciones
		Buena	Mala	Multipropósito	CO2	Solkaflan		Mes	Año	Buena	Regular	Mala	(Coloque el No de codificación)	Buena	Mala	Buena	Mala	
1	Camión parte de atrás	X		X			20			X			8	X		X		rotulación mala

Otros hallazgos u observaciones: Se solicita nueva rotulación de extintor, se visualiza poco la fecha de recarga.





Convenciones Utilizadas en el Formato	
Codificación de partes inspeccionadas que requieren mantenimiento	
1- Cuerpo o cilindro.	13- Pasador de seguridad.
2- Manómetro.	14- Falda o base de sustentación.
3- Asa acarreo.	15- Soporte.
4- Asa percutora.	16- Gancho de sujeción del extintor
5- Precinto de seguridad.	POS: Polvo Químico Seco.
6- Válvula de seguridad.	
7- Manga y boquilla.	
8- Rotulación.	
9- Manguera.	
10- Válvula de descarga.	
11- Tapa del cilindro.	
12- Cuello del cilindro.	

Firma del responsable _____

Powered by CamScanner

GESTIÓN INTEGRAL


INSPECCIÓN DE EXTINTORES


Código: CVM-GI-SST-FT-38	Versión: 01	Fecha: 01-08-2025

Nombre de quien realiza la inspección:	Kelly Dayana Favela	Proyecto / Obra	Fecha de inspección		
		Uiad med	04	03	2026
Cargo / Rol:	Auxilia SST	Área / Proceso	DD	MM	AÑO
		Frente 21			

No del Extintor	Área de ubicación del equipo	Ubicación		Agente extinguidor			Capacidad (Libras)	Fecha Ultima Recarga		Presión			Fecha del extintor que requiere mantenimiento (por ningun punto de no conformidad)	Satisfactorio		Acceso al extintor		Observaciones
		Buena	Mala	Multiproposito	CO2	Solkaflan		Mes	Año	Alta	Regular	Mala	(Colocar el No de codificación)	Buena	Mala	Buena	Mala	
	Camion ccoc/116	✓		✓			20	10	[illegible]	✓			8	✓				

Otros hallazgos u observaciones:





Convenciones Utilizadas en el Formato	
Codificación de partes inspeccionadas que requieren mantenimiento	
1- Cuerpo o cilindro.	14- Pasador de seguridad.
2- Manómetro.	14- Falda o base de sustentación.
3- Asa acarreo.	15- Soporte.
4- Asa percutora.	16- Gancho de sujeción del extintor
6- Precinto de seguridad.	POS: Polvo Químico Seco
8- Válvula de seguridad.	
7- Manga y boquilla.	
9- Rotulación.	
9- Manguera.	
10- Válvula de descarga.	
11- Tapa del cilindro.	
12- Cuello del cilindro.	

Firma del responsable Kelly Favela

Powered by CamScanner

GESTIÓN INTEGRAL

INSPECCIÓN DE EXTINTORES


Código: CVM-GI-SST-FT-38	Versión: 01	Fecha: 01-08-2025

Nombre de quien realiza la inspección:	Daniela estrada	Proyecto / Obra: Vial medellín	Fecha de inspección: 03 (DD) 03 (MM) 26 (AÑO)
Cargo / Rol:	SST	Área / Proceso: Frente 11	

No del Extintor	Área de ubicación del equipo	Ubicación: Int	Ubicación: Ext	Agente extinguidor: Polvo químico seco	Agente extinguidor: CO2	Agente extinguidor: Solkaflan	Capacidad (Libras)	Fecha Última Recarga: Mes	Fecha Última Recarga: Año	Presión: Alta	Presión: Media	Presión: Baja	Fecha del extintor que requiere mantenimiento (por ningún motivo se usa) (Coloque el No de codificación)	Señalización: Si	Señalización: No	Acceso al extintor: Si	Acceso al extintor: No	Observaciones
1	Camión para carga	X		X			20	7	25	X			8	X			X	N/A

Otros hallazgos u observaciones: Señalizar extintor.





Convenciones Utilizadas en el Formato	
Codificación de partes inspeccionadas que requieren mantenimiento	
1- Cuerpo o cilindro.	13- Pescador de seguridad.
2- Manómetro.	14- Faldo o base de sustentación.
3- Asa Acarreo.	15- Soporte.
4- Asa percutora.	16- Gancho de sujeción del extintor
5- Precinto de seguridad.	PQS: Polvo Químico Seco
6- Válvula de seguridad.	
7- Manga y boquilla.	
8- Rotulación.	
9- Manguera.	
10- Válvula de descarga.	
11- Tapa del cilindro.	
12- Cuello del cilindro.	

Firma del responsable _____

Powered by CamScanner

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
Estructuras y Pavimentos SAS	INSPECCIÓN DE EXTINTORES	CÓDIGO:	F-SST-050
		PAGINA:	1 DE 1
	Fecha de Modificación: 25/02/2020	VERSIÓN:	2

Responnsable de Inspección:	John Jairo Zapata P			Fecha de Inspección	10-03-26		
Cargo	SST	Frente de Trabajo	F24	Vehiculo		Otro	

CRITERIOS DE OBSERVACION C CUMPLE, N NO CUMPLE, N.E NO EXISTE, N.A NO APLICA

ITEM A OBSERVAR / MES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
TIPO			ABC									
CAPACIDAD			20lb									
FECHA CARGA			07/25									
FECHA RECARGA			07/26									
FECHA MANTENIMIENTO			—									
DEMARCADO			C									
SEÑALIZADO			C									
CORDON DE SEGURIDAD			C									
SELLO DE SEGURIDAD			C									
MANGUERA BOQUILLA			C									
MANOMETRO			C									
PRESION PSI			C									
ESTADO GENERAL			C									
ALTURA ADECUADA			C									
DESCARGADO			NO									
OBSTACULIZADO			NO									

Plan De Accion		Fecha Cierre Plan de Accion		
		Dia	Mes	Año

Firma Responsable Plan de Accion:

John Jairo Zapata Pino	Maria Camila Rozo.	
ELABORÓ	**REVISÓ**	**APROBADO POR:**
Seguridad y Salud en el Trabajo	Coordinador SG-SST	Gerente

Powered by CamScanner

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
Estructuras y Pavimentos SAS	INSPECCIÓN DE EXTINTORES	CÓDIGO:	F-SST-050
		PAGINA:	1 DE 1
	Fecha de Modificación: 25/02/2020	VERSIÓN:	2

Responnsable de Inspección:	John J. Zapata			Fecha de Inspección	10-03-26		
Cargo	SST	Frente de Trabajo	F14	Vehiculo		Otro	

CRITERIOS DE OBSERVACION C CUMPLE, N NO CUMPLE, N E NO EXISTE, N A NO APLICA

ITEM A OBSEERVAR / MES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
TIPO			ABC									
CAPACIDAD			20									
FECHA CARGA			07/25									
FECHA RECARGA			07/26									
FECHA MANTENIMIENTO			-									
DEMARCADO			C									
SEÑALIZADO			C									
CORDON DE SEGURIDAD			C									
SELLO DE SEGURIDAD			C									
MANGUERA BOQUILLA			C									
MANOMETRO			C									
PRESION PSI			C									
ESTADO GENERAL			C									
ALTURA ADECUADA			C									
DESCARGADO			No									
OBSTACULIZADO			No									

Plan De Accion		Fecha Cierre Plan de Accion		
		Dia	Mes	Año

Firma Responsable Plan de Accion:

John Jairo Zapata Ramirez	Mauricio Camilo Rozo.	
ELABORÓ	REVISÓ	APROBADO POR:
Seguridad y Salud en el Trabajo	Coordinador SG-SST	Gerente

Powered by CamScanner

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Estructuras y Pavimentos SAS	INSPECCIÓN DE EXTINTORES	CÓDIGO:	F-SST-050
		PAGINA:	1 DE 1
	Fecha de Modificación: 25/02/2020	VERSIÓN:	2

Responnsable de Inspección:	John Jairo Zapata P.			Fecha de Inspección	22-03-26		
Cargo	SST	Frente de Trabajo	F-7/14	Vehiculo		Otro	

CRITERIOS DE OBSERVACION C CUMPLE, N NO CUMPLE, N E NO EXISTE, N A NO APLICA

ITEM A OBSERVAR / MES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
TIPO			ABC									
CAPACIDAD			20lb									
FECHA CARGA			07/25									
FECHA RECARGA			07/26									
FECHA MANTENIMIENTO			-									
DEMARCADO			C									
SEÑALIZADO			C									
CORDON DE SEGURIDAD			C									
SELLO DE SEGURIDAD			C									
MANGUERA BOQUILLA			C									
MANOMETRO			C									
PRESION PSI			C									
ESTADO GENERAL			C									
ALTURA ADECUADA			C									
DESCARGADO			No									
OBSTACULIZADO			No									

Plan De Accion		Fecha Cierre Plan de Accion		
		Dia	Mes	Año

Firma Responsable Plan de Accion:

John Jairo Zapata Ramírez	Maria Camila Rozo.	
ELABORÓ	**REVISÓ**	**APROBADO POR:**
Seguridad y Salud en el Trabajo	Coordinador SG-SST	Gerente

Powered by CamScanner

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
Estructuras y Pavimentos SAS	INSPECCIÓN DE EXTINTORES	CÓDIGO:	F-SST-050
		PAGINA:	1 DE 1
	Fecha de Modificación: 25/02/2020	VERSIÓN:	2

Responnsable de Inspección:	John J. Zapata			Fecha de Inspección	10-03-20		
Cargo	SST	Frente de Trabajo	F23	Vehiculo	F23	Otro	

CRITERIOS DE OBSERVACION: C CUMPLE, N NO CUMPLE, N.E NO EXISTE, N.A NO APLICA

ITEM A OBSERVAR / MES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
TIPO			ABC									
CAPACIDAD			20lb									
FECHA CARGA			03/16									
FECHA RECARGA			03/27									
FECHA MANTENIMIENTO			—									
DEMARCADO			C									
SEÑALIZADO			C									
CORDON DE SEGURIDAD			C									
SELLO DE SEGURIDAD			C									
MANGUERA BOQUILLA			C									
MANOMETRO			C									
PRESION PSI			C									
ESTADO GENERAL			C									
ALTURA ADECUADA			C									
DESCARGADO			M									
OBSTACULIZADO			M									

Plan De Accion		Fecha Cierre Plan de Accion		
		Dia	Mes	Año

Firma Responsable Plan de Accion:

John Jairo Zapata Blanco	Maria Camila Rozo.	
ELABORÓ	REVISÓ	APROBADO POR:
Seguridad y Salud en el Trabajo	Coordinador SG-SST	Gerente

Powered by CamScanner

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Estructuras y Pavimentos SAS	INSPECCIÓN DE EXTINTORES	CÓDIGO:	F-SST-050
		PAGINA:	1 DE 1
	Fecha de Modificación: 25/02/2020	VERSIÓN:	2

Responnsable de Inspección:	Kelly Pernet			Fecha de Inspección	30-03-26		
Cargo	SST	Frente de Trabajo	#12	Vehiculo	✓	Otro	✓

CRITERIOS DE OBSERVACION: C: CUMPLE, N: NO CUMPLE, N.E: NO EXISTE, N.A NO APLICA

ITEM A OBSEERVAR / MES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
TIPO			ABC									
CAPACIDAD			8/25									
FECHA CARGA			8/25									
FECHA RECARGA			8/26									
FECHA MANTENIMIENTO			8/26									
DEMARCADO			C									
SEÑALIZADO			NA									
CORDON DE SEGURIDAD			C									
SELLO DE SEGURIDAD			C									
MANGUERA BOQUILLA			NA									
MANOMETRO			C									
PRESION PSI			C									
ESTADO GENERAL			C									
ALTURA ADECUADA			C									
DESCARGADO			C									
OBSTACULIZADO			NA									

Plan De Accion	No requiere plan de acción	Fecha Cierre Plan de Accion		
		Dia	Mes	Año
			✓	

Firma Responsable Plan de Accion: ✓

John Jairo Zapata Ruiz	Maria Camila Ruiz.	
ELABORÓ	**REVISÓ**	**APROBADO POR:**
Seguridad y Salud en el Trabajo	Coordinador SG-SST	Gerente

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Estructuras y Pavimentos S.A.S.	INSPECCIÓN DE EXTINTORES	CÓDIGO:	F-SST-050
		PAGINA:	1 DE 1
	Fecha de Modificación: 25/02/2020	VERSIÓN:	2

Responnsable de Inspección:	Kelly Pernet			Fecha de Inspección	26-03-26		
Cargo	SST	Frente de Trabajo	#03	Vehiculo		Otro	✓

CRITERIOS DE OBSERVACION: C: CUMPLE, N: NO CUMPLE, N.E: NO EXISTE, N.A NO APLICA

ITEM A OBSERVAR / MES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
TIPO			ABC									
CAPACIDAD			20lbr									
FECHA CARGA			07/25									
FECHA RECARGA			07/25									
FECHA MANTENIMIENTO			07/26									
DEMARCADO			C									
SEÑALIZADO			N									
CORDON DE SEGURIDAD			C									
SELLO DE SEGURIDAD			C									
MANGUERA BOQUILLA			NA									
MANOMETRO			C									
PRESION PSI			C									
ESTADO GENERAL			C									
ALTURA ADECUADA			NA									
DESCARGADO			NA									
OBSTACULIZADO			NA									

Plan De Accion	no requiere plan de acción	Fecha Cierre Plan de Accion		
		Dia	Mes	Año

Firma Responsable Plan de Accion:

John Jairo Zapata Bitiño	Maria Camila Rozo.	
ELABORÓ	**REVISÓ**	**APROBADO POR:**
Seguridad y Salud en el Trabajo	Coordinador SG-SST	Gerente

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
Estructuras y Pavimentos SAS	**INSPECCIÓN DE EXTINTORES**	**CÓDIGO:**	F-SST-050
		PAGINA:	1 DE 1
	Fecha de Modificación: 25/02/2020	**VERSIÓN:**	2

Responnsable de Inspección:	Kelly Pernet			Fecha de Inspección	25-03-26		
Cargo	SST	Frente de Trabajo	#02	Vehiculo	—	Otro	✓

CRITERIOS DE OBSERVACION: C: CUMPLE, N: NO CUMPLE, N.E: NO EXISTE, N.A NO APLICA

ITEM A OBSEERVAR / MES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
TIPO			ABC									
CAPACIDAD			20lbr									
FECHA CARGA			9/25									
FECHA RECARGA			9/25									
FECHA MANTENIMIENTO			9/26									
DEMARCADO			C									
SEÑALIZADO			C									
CORDON DE SEGURIDAD			C									
SELLO DE SEGURIDAD			C									
MANGUERA BOQUILLA			NA									
MANOMETRO			C									
PRESION PSI			C									
ESTADO GENERAL			C									
ALTURA ADECUADA			C									
DESCARGADO			NA									
OBSTACULIZADO			NA									

Plan De Accion	No requiere plan de acción	Fecha Cierre Plan de Accion		
		Dia	Mes	Año

Firma Responsable Plan de Accion:

John Jairo Zapata Patiño	Maria Camila Rozo.	
ELABORÓ	**REVISÓ**	**APROBADO POR:**
Seguridad y Salud en el Trabajo	Coordinador SG-SST	Gerente

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Estructuras y Pavimentos S.A.S.	INSPECCIÓN DE EXTINTORES	CÓDIGO:	F-SST-050
		PAGINA:	1 DE 1
	Fecha de Modificación: 25/02/2020	VERSIÓN:	2

Responnsable de Inspección:	Kelly Pernet			Fecha de Inspección	19-03-2026		
Cargo	SST	Frente de Trabajo	#1	Vehiculo	—	Otro	✓

CRITERIOS DE OBSERVACION: C: CUMPLE, N: NO CUMPLE, N.E: NO EXISTE, N.A NO APLICA

ITEM A OBSEERVAR / MES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
TIPO			ABC									
CAPACIDAD			20lbr									
FECHA CARGA			07/25									
FECHA RECARGA			07/25									
FECHA MANTENIMIENTO			07/26									
DEMARCADO			C									
SEÑALIZADO			NA									
CORDON DE SEGURIDAD			C									
SELLO DE SEGURIDAD			C									
MANGUERA BOQUILLA			NA									
MANOMETRO			C									
PRESION PSI			C									
ESTADO GENERAL			N									
ALTURA ADECUADA			NA									
DESCARGADO			NA									
OBSTACULIZADO			NO									

Plan De Accion	El extintor no se le ve la información. El manometro esta suelto, no permite bien el agarre	Fecha Cierre Plan de Accion		
		Dia	Mes	Año
		—	—	—

Firma Responsable Plan de Accion: Kelly Pernet

John Jairo Zapata Ruiz	María Camila Rozo.	
ELABORÓ	**REVISÓ**	**APROBADO POR:**
Seguridad y Salud en el Trabajo	Coordinador SG-SST	Gerente

pavimentar	Inspección de equipos para la atención de emergencias	Cod: FR.2927
		Versión: 4.0
Obra o centro de trabajo:	Malla Vial Medellin	Fecha: 31/10/2023
Responsable de la inspección:	Jenny Carolina Acosta	Fecha: 10-03-26

CALIFICACIÓN: T= Cumplimiento Total I= Insuficiente NA= No Aplica

EXTINTORES PORTATILES

Ubicación	Clase	Capacidad LBS	Fechas		Estado de manguera			Estado de la boquilla			Estado del manómetro			Estado del cilindro			Estado de la señalización			Acceso			Seguro o Pin			Gatillo		
			CARGA	VENCE	T	I	NA	T	I	NA	T	I	NA	T	I	NA	T	I	NA	T	I	NA	T	I	NA	T	I	NA
Vbo Compactador CC 3800	C	20	08/25	08/26	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Punto de emergencia	C	20	01/26	01/27	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Compactador delantero	C	20	07/25	07/26	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
vehiculo cambio C	C	20	08/25	08/26			✓	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Finisher DYNAPAC (1)	C	20	08/25	08/26			✓	✓			✓			✓			✓			✓					✓			
FINISHER DYNAPAC (2)	C	20	08/25	08/26			✓	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
																							✓			✓		

Observaciones: Cambio de extintor de vehiculo - se salio el Pin de seguridad.

CAMILLAS

CALIFICACIÓN: T= Cumplimiento Total I= Insuficiente NA= No Aplica

Ubicación	Tipo de camilla	La camilla esta protegida de la intemperie			Inmovilizador			Señalización			Partes de la camilla			Correas o Canasta			Las camillas se encuentran accesibles en cada frente de trabajo		
		T	I	NA	T	I	NA	T	I	NA	T	I	NA	T	I	NA	T	I	NA
Punto de emergencia	Rigida	✓			✓			✓			✓			✓			✓		