

INFORME DE ACTIVIDADES PERIODICAS

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA			
Fecha de presentación del informe:	Junio 17 de 2026	Numero de contrato:	CD-12-2026-1153
Datos del Contratista (nombres y apellidos- número de identificación)	JASIM ALVAREZ JIMENEZ C.C. 72.175.926		
Periodo del informe:	INFORME CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 17 DE MAYO DE 2026 AL 16 DE JUNIO DE 2026	Informe número:	05
Objeto del contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIAS A LAS ACTIVIDADES MISIONALES Y A LOS PROGRAMAS DERIVADOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA		
Valor del contrato	SON CINCUENTA Y OCHO MILLONES TREINTA Y DOS MIL PESOS M/L (\$58.032.000)		
Supervisor	RAFAEL LAFONT DE SALES C.C.: 8.662.605		
Cargo	SECRETARIO DE DESPACHO SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS		

DESARROLLO DE ACTIVIDADES

Día 17 de mayo al 23 de mayo

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, exigiéndole al contratista que cumpliera con mantener a los trabajadores con los EPP, tales como uniformes, cascos, guantes, botas, protectores auditivos, líneas de vida en la obra Ampliación CALLE 82.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la señalización del tramo entre carreras 58 y 57, en la obra Ampliación CALLE 82.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la Construcción de manhole del tramo entre

carreras 59 y 59b, en la obra Ampliación CALLE 82

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la Construcción de registro de banco de ductos del tramo entre carreras 69 y 59b, en la obra Ampliación CALLE 82.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando el cargue y retiro de escombros del tramo entre carrera 64 y 59b, en la obra Ampliación CALLE 82

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando Toma de detalles del tramo entre carreras 64 y 59b, en la obra Ampliación CALLE 82

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando Instalación de losetas del tramo entre carreras 64 y 59b, en la obra Ampliación CALLE 82

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando Colocación acero de refuerzo muro estructural andén del tramo entre carreras 64 y 59b, en la obra Ampliación CALLE 82

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, exigiéndole al contratista que cumpliera con mantener a los trabajadores con los EPP, tales como uniformes, cascos, guantes, botas, protectores auditivos, líneas de vida en la obra Canalización del arroyo de la calle 85

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la Fundida solado en concreto fluido rampa acceso a predios calle 88, en la obra Canalización del arroyo de la calle 85

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la Fundida bordillos calle 88, en la obra Canalización del arroyo de la calle 85

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la Fundida plantilla andén calle 88, en la obra Canalización del arroyo de la calle 85

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la Adecuación terreno para plantilla andén calle 88, en la obra Canalización del arroyo de la calle 85

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando Vactor destapando tubería de alcantarillado

calle 88, en la obra Canalización del arroyo de la calle 85

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la llegada de rejillas CRA 45, en la obra Canalización del arroyo de la calle 85

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la Adecuación terreno para placa pavimento, CRA 47 entre calles 87 y 88 en la obra Canalización del arroyo de la calle 85

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando Limpieza de obra calle 88, en la obra Canalización del arroyo de la calle 85

Día 24 de mayo al 31 de mayo

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando Construcción de registro de banco de ductos del tramo entre carreras 59b y 59, en la obra Ampliación CALLE 82

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando Excavación para traslado de tubería de gas del tramo entre carreras 59b y 59, en la obra Ampliación CALLE 82

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando Excavación cruce 59b para tubería a alcantarillado y banco de ductos del tramo entre carreras 59b y 59, en la obra Ampliación CALLE 82

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando Instalación de losetas del tramo entre carreras 59b y 64, en la obra Ampliación CALLE 82

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando Limpieza de obra del tramo entre carreras 59b y 64, en la obra Ampliación CALLE 82

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando Levante muro reforzado andén del tramo entre carreras 59b y 64, en la obra Ampliación CALLE 82

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando Instalación de losetas Calle 88, en la obra Canalización del arroyo de la calle 85

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando Figurado acero vigas bordillos calle 88, en

la obra Canalización del arroyo de la calle 85

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando Cargue y retiro de escombros CRA 45, en la obra Canalización del arroyo de la calle 85

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la Instalación de rejillas CRA 45, en la obra Canalización del arroyo de la calle 85

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando Construcción de registro de banco de ductos en la Cra 45, en la obra Canalización del arroyo de la calle 85

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la Fundida cierre boca túnel hacia la 52, en la obra Canalización del arroyo de la calle 85

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la Fundida solado en concreto fluido vía en la Cra 47 entre calles 87 y 88, en la obra Canalización del arroyo de la calle 85

Calle 88
Paleta bordillos

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la Limpieza de obra Calle 88, en la obra Canalización del arroyo de la calle 85

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la Fundida rampa acceso a predios en la calle 88, en la obra Canalización del arroyo de la calle 85

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando el pañete bordillos, en la calle 88, en la obra Canalización del arroyo de la calle 85

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la Colocación rieles para bordillos vía calle 88, en la obra Canalización del arroyo de la calle 85

Día 1 de junio al 9 de junio

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, exigiéndole al contratista que cumpliera con mantener a los trabajadores con los EPP, tales como uniformes, cascos, guantes, botas,

protectores auditivos, líneas de vida en la obra Ampliación CALLE 82.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando Construcción de manhole del tramo entre carreras 59 y 58, en la obra Ampliación CALLE 82

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando Construcción de manhole del tramo entre carreras 59 y 59B, en la obra Ampliación CALLE 82

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando Excavación para traslado de tubería de gas del tramo entre carreras 59b y 59, en la obra Ampliación CALLE 82

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando Cargue y retiro de escombros del tramo entre carreras 59b y 59, en la obra Ampliación CALLE 82

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando Instalación de tubería de banco de ductos del tramo entre carreras 59b y 59, en la obra Ampliación CALLE 82

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando Levante muro reforzado andén del tramo entre carreras 59b y 64, en la obra Ampliación CALLE 82

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando Corte de pavimento cruce CRA 59b del tramo entre carreras 59b y 64, en la obra Ampliación CALLE 82

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando Instalación de tubería de banco de ductos del tramo entre carreras 59b y 64, en la obra Ampliación CALLE 82

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando Instalación de losetas del tramo entre carreras 59b y 64, en la obra Ampliación CALLE 82

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando Fundida rampa peatonal del tramo entre carreras 59b y 64, en la obra Ampliación CALLE 82

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, exigiéndole al contratista que cumpliera con mantener a los trabajadores con los EPP, tales como uniformes, cascos, guantes, botas, protectores auditivos, líneas de vida en la obra Canalización del arroyo de la calle 85

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la Instalación de tubería de PEAD Calle 86 carrera 52, en la obra Canalización del arroyo de la calle 85

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la Adecuación terreno para rampa peatonal calle 88, en la obra Canalización del arroyo de la calle 85

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la tunelación CRA 52 en la Calle 85 entre carreras 46 y 47, en la obra Canalización del arroyo de la calle 85

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la Fundida rampa acceso a predios calle 88, en la obra Canalización del arroyo de la calle 85

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando Fundida pavimento CRA 47 entre calle 87 y 88, en la obra Canalización del arroyo de la calle 85

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando el Cargue y retiro material de excavación en la carrera 52, en la obra Canalización del arroyo de la calle 85

Día 10 de junio al 16 de junio

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando Excavación para construcción de registro de banco de ductos del tramo entre carreras 59 y 59B, en la obra Ampliación CALLE 82

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando Excavación para ampliación vía del tramo entre carreras 59 y 59B, en la obra Ampliación CALLE 82

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando Fundida solado cruce CRA 59b del tramo entre carreras 59 y 59b, en la obra Ampliación CALLE 82

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando Colocación acero de refuerzo cruce CRA 59b del tramo entre carreras 64 y 59b, en la obra Ampliación CALLE 82

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando Colocación acero de refuerzo tapa registro

de banco de ductos del tramo entre carreras 59 y 59b, en la obra Ampliación CALLE 82

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando fundida rampa acceso a predios del tramo entre carreras 59 y 59b, en la obra Ampliación CALLE 82

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando fundida ampliación via del tramo entre carreras 59 y 59b, en la obra Ampliación CALLE 82

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando Traslado de material de excavación del tramo entre carreras 59 y 59b, en la obra Ampliación CALLE 82

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la Fundida solado en concreto fluido anden CRA 45, en la obra Canalización del arroyo de la calle 85

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la tunelación CRA 52, en la obra Canalización del arroyo de la calle 85

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la Demolición pilotes pozo Calle 84, en la obra Canalización del arroyo de la calle 85

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la fundida bahía parqueaderos CRA 45, en la obra Canalización del arroyo de la calle 85

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la Armada acero de refuerzo bordillos bahía parqueaderos CRA 45, en la obra Canalización del arroyo de la calle 85

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la Construcción de registro domiciliario de aguas lluvias CRA 45, en la obra Canalización del arroyo de la calle 85

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando Empalme tubería de PEAD en la CRA 47 entre calles 87 y 86, en la obra Canalización del arroyo de la calle 85

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la demolición pavimento CRA 47 entre calles 86 y 87, en la obra Canalización del arroyo de la calle 85

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la fundida pavimento CRA 47 entre calles 86 y 87, en la obra Canalización del arroyo de la calle 85

Cordialmente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jasim Asael Alvarez Jimenez', written over a horizontal line.

JASIM ASael ALVAREZ JIMENEZ
C.C. N° 72.175.926 de Barranquilla, Atl

REGISTRO FOTOGRAFICO DE VISITA CANALIZACION ARROYO LA 85



TUNELACION CRA 52



ADECUACION TERRENO PARA PLANTILLA ANDEN CRA 45



ADECUACION TERRENO PARA CONCRETO BAHIA PARQUEADEROS CRA 45



LIMPIEZA DE OBRA CRA 45



LLEGADA MULA CON TUBERIA CRA 52



CONSTRUCCION DE REGISTRO DOMICILIARIO ALCANTARILLADO CRA 45



EXCAVACION PARA INSTALACION DE TUBERIA DE BANCO DE DUCTOS CRA 47 ENTRE CALLES 85 Y 86



COLOCACION FORMALETA PARA BORDILLOS VIA ENTRE CRAS 46 Y 47

REGISTRO FOTOGRAFICO DE VISITA CALLE 82



EXCAVACION PARA INSTALACION DE TUBERIA DE BANCO DE DUCTOS ENTRE CRAS 58 Y 57



ADECUACION TERRENO PARA AMPLIACION VIA ENTRE CRAS 59 Y 58



ADECUACION TERRENO PARA RAMPA ACCESO A PREDIOS ENTRE CRAS 59B Y 59



FUNDIDA BORDILLO AMPLIACION VIA ENTRE CRAS 59B Y 59



CONSTRUCCION DE REGISTRO DE BANCO DE DUCTOS ENTRE CRAS 59B Y 59



COMPACTACION TERRENO SOBRE TUBERIA DE BANCO DE DUCTOS ENTRE CRAS 58 Y 57



FUNDIDA AMPLIACION VIA ENTRE CRAS 59 Y 58



INSTALACION TUBERIA DE ALCANTARILLADO ENTRE CRAS 59B Y 59