

## **INFORME DE REPORTE DE DIAGNOSTICO DE INFRAESTRUCTURA DE SEDE CON MODALIDAD RACIÓN INDUSTRIALIZADA – RESOLUCIÓN 374**

A continuación, se presenta el informe de las acciones implementadas en la sede que fue objeto de hallazgos encontrados durante la visita realizada por el enlace Patricia Salazar Montoya el día 30 de abril del 2026.

- Instituto Agrícola- sede el Guayabo

La institución educativa mencionada fue objeto de visita, durante la cual se evidenciaron los siguientes hallazgos:

### **1. I.E Sede el Guayabo**

En atención a la solicitud de transición de la modalidad de ración industrializada a la modalidad de Alimentos Preparados en Sitio (APS), se realizó verificación de las condiciones locativas, sanitarias y operativas del establecimiento, evidenciando lo siguiente:

- Se observan piezas de cerámica en mal estado, con presencia de grietas.
- El mesón superior del área de cocina presenta grietas y acumulación de agua.
- El cielo raso presenta humedad.
- En las paredes se evidencia falta de pintura.
- Las instalaciones sanitarias se encuentran en mal estado.
- Las ventanas presentan vidrios fracturados y no cuenta con angeos.
- Se evidenció la presencia de plagas (zancudos y moscas).
- Se evidencia la presencia de un nido de abejas en el bombillo de las instalaciones sanitarias.
- Se observa acumulación de inservibles.
- Se requiere limpieza y desinfección.
- No se cuenta con menaje para el funcionamiento.

A continuación, se adjunta el respectivo registro fotográfico.



Fotografía 1: Mesón con grietas en mal estado



Fotografía 2: Cielo raso con presencia de humedad



Fotografía 3: Acumulación de inservibles.



Fotografía 4: Las instalaciones sanitarias en mal estado.

## Conclusión de la visita

Es importante señalar que las adecuaciones relacionadas con la infraestructura son responsabilidad de la Institución Educativa. En este sentido, el rector deberá gestionar las intervenciones requeridas y, una vez finalizadas, solicitar una nueva visita de verificación a través del correo electrónico [pae@risaralda.gov.co](mailto:pae@risaralda.gov.co), con el fin de proceder con el proceso de habilitación para el inicio de labores.

Atentamente, Equipo base del Eje de Calidad e inocuidad Natalia Buitrago - Maria Del Pilar Bañol Castañeda.