Sistema de Gestión de la Calidad	**Servicio Nacional de Aprendizaje SENA** Centro de Comercio, Industria y Turismo de Córdoba **CONTROL DE ASISTENCIA DIARIA** **FORMATO ÚNICO PARA REPORTE DE ASISTENCIA CCIT.**

Nombre del Curso:	Electricidad industrial / Trabajo alturas		
FICHA No.:	3376792		
Municipio:	Montelíbano	Lugar:	Sede San Jorge
Instructor: LUISA FERNANDA MARTINEZ HENAO		Nº. Doc. Identidad	1.063.285.117
FECHA:	9-06-2026	HORARIO:	Mañana

Nº	APELLIDOS	NOMBRES	DOC. IDENT.	Nº DEL CELULAR	FIRMAS
1	Pedraza Arcia	José de Jesús	78302400	3122611564.	
2	Ortega Flórez	Andrés David	1063294746	3217967780	Andrés Ortega
3	Orrego Pérez	Andrés Felipe	1193128696.	3103767683.	Andrés Orrego.
4	Castillo Gonzalez	Mario Fdo	15675745	3126568382	Mario C
5	Díaz Díaz	Waldir Elías	1067870750	3146503744	
6	Rangel Arrieta	Oscar Julian	1066602628	3003708479.	
7	Parra Morales	José Miguel	1066601147	3215871258	José M
8	Arrieta Paternina	José David	1066598139	3105454818	José Arrieta
9	Mora Correa	Wilfjadeth	78300266	3207605753	Wilfjadeth
10	Acosta Tejada	Juan C. Acost	1066602327	3146678726	Juan
11	Cortés B	Wilson	1063286290	3135610944	
12	Romero Camargo	Deimer Caleb	1063 294 346	313 626 8224	Deimer Romero.
13	González Caspados	Leidy D.th	1036673143	3147893907	Leidy Gonzalez
14	Cuadrado de hoyos	Joaquin David	1003536711	3126947722	
15	Chávez Cuello	José Francisco	1063277275	3145389549	José Chavez
16	Vargas padilla	Andres David	1193533192	3117428943	Andres vargas.
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

FIRMA DEL INSTRUCTOR _____

Scanned with CamScanner

A

INSPECCION DE ARNES, ESLINGAS Y LINEAS DE VIDA

Fecha de inspección: 09-06-2026

Numero y/o referencia del Equipo a Inspeccionar: 0904052L7190 INAFE

Nombre del Trabajador: Joaquin Cuadrado

Cargo del Trabajador: Tecnico

Utilizado en la labor de: Mantenimiento Antena

Responsable de la inspección:

ASPECTOS A INSPECCIONAR			SI	NO	OBSERVACIONES
ARNES	Correas	Libres Rotura	✓		
		Libre Desgaste	✓		
		Libre Talladuras	✓		
		Libre Torsión	✓		
		Libre Suciedad	✓		
		Libre sustan. químicas	✓		
	Costuras	Están Completas y en buen estado	✓		
	Partes Plásticas	Están Completas	✓		
	Partes metálicas	Están Completas y buen estado	✓		
		Libres de Corrosión	✓		
		Sin deformaciones	✓		
		Libres de fisuras	✓		
	Otros:				
ESLINGA	Mosquetones	Ajustan perfectamente	✓		
		Poseen seguro	✓		
		Libres de fisuras	✓		
		Libres de corrosión	✓		
	Cuerda	Libre de rotura	✓		
		Trenzado completo	✓		
		Libre nudos y empates	✓		
		Libre sustan. químicas	✓		
	Otros:				
ANCLAJES	Anclaje	Punto fijo diferente a la estructura de trabajo	✓		
		Garantiza resistencia	✓		
	Cuerda	Libre de rotura	✓		
		Trenzado completo	✓		
		Libre nudos y empates	✓		
		Libre sustan. químicas	✓		
	Otros:		✓		
LINEA DE VIDA	Esta protegido contra aristas		✓		
	La linea es horizontal o vertical?		✓		
	Cuantas personas se encuentran aseguradas a la línea de vida?		✓		2
	Otros:				

NOTA:
En Linea vertical solo se permite el anclaje de una sola persona.
En la línea de vida horizontal se pueden asegurar máximo 2 personas, y garantizar como mínimo 5000 libras por persona sujetada.

Scanned with CamScanner

FOMATO DE INSPECCION PARA EQUIPOS DE ALTURA-ESCALERA

	CRITERIOS DE SEGURIDAD A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSEVACIONES
1	Cada uno de los peldaños y largueros se encuentran en perfecto estado libres de fisuras y deformaciones	/			
2	La base de La escalera es antideslizante o dispone de zapatas antideslizantes	/			
3	La escalera se almacena horizontalmente (según la norma)	/			
4	El apoyo de las escaleras portátil es firme y segura en el suelo.	/			
5	El punto de apoyo superior es firme y resistente para soportar el peso de la escalera mas la carga que se aplica	/			
6	Se utilizan amarres en la parte superior o inferior de la escalera	/			
7	La inclinación de la escalera es uno (1) a cuatro (4) en relación a su longitud	/			
8	Para trabajos eléctricos, la escalera utilizada es dieléctrica	/			
9	La escalera de tijera dispone de topes u otros elementos de seguridad que impidan su apertura al ser utilizada.	/			
10	La escalera de tijera tiene un ángulo máximo de apertura de 30º.	/			
11	El estado de las bisagras es apto para brindarle seguridad a los trabajadores	/			
12	La escalera cuenta con remaches (ensamble)	/			

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN	FECHA DE LA INSPECCIÓN			FIRMA DEL RESPONSABLE
	DIA	MES	AÑO	

	Elaborado:		Aprobó:
Nombre:	Seguridad y Salud en el Trabajo		Olga Ramírez
Cargo:			Gerente Administrativa y Gestión Humana

Scanned with CamScanner

3376792. → Ficha.

Electricidad Industrial. | 09 | 06 | 2026.

Actividad/Control.	Tipo de control.
• Actividad de trabajo en altura con escalera dielectrica.	• Sustituir la escalera tradicional por una dielectrica.
• Identificación de superficie donde se ubicara la escalera.	• Control administrativo.
• Señalización del area de trabajo.	• Control administrativo.
• Limpieza del area. donde se ubicara la escalera.	• Eliminar riesgos.
• Ubicación de la escalera en el angulo correcto.	• Control de ingenieria.
• Estabilización de la escalera.	• Sustituir. (Verificación del estado de las bases de la escalera.
• Ascenso y descenso por escalera.	• Control administrativo.
• Diligenciamiento de permiso de trabajo en alturas.	• Control administrativo.
• Utilizar elementos de protección personal dielectricos.	• EPP's.
• Trabajos con alto Voltaje.	• Eliminar.
• Utilizar eslinga de Posicionamiento.	• Eliminar.

Scanned with CamScanner

Andres David Vargas
Joaquin Cuadrado
Deimer Romero
Waldi Bru
Jose Chavez

Ficha: 3376792

Scanned with CamScanner

Nombre de pts: Mantenimiento de techo

Actividad	Descripción	Responsable
1. Acceso a techo	- Inspección del area - Diligiar pts, ATS - Inspecion Epp - Inspecio Elemento contra caido	Todos
2. Alistamiento de Herramientas y materiale de mantenimiento	- Inspeccionar y Asegurar Herramientas (Taladro hipermabilizante brochas, tornillos, en balde o anturanes porte herramientas para cuitar caidas al Vacio).	Trabajador Autorizado
3 Delimitacion y Aislamiento de Area inferior	- Instalar cintas de peligros y conos Informando trabajos para cuitar Circulacion de personas	Coordinador y Ayudante
4. Diligenciamiento del Permiso de trabajo	- Evaluar los riesgos, Verificar los puntos de anclajes y Firma de los implicados.	Coordinador de trabajo y trabajadores.
5. Instalacion lineas de Vida	Montar y asegurar las lineas de Vida en los puntos de anclajes Certificado. para el desplazamiento.	Trabajador Autorizado
6. Instalacion de Pasarelas o tablones	Colocar tablones o bandejas sobre las tejas frajiles para cuitar romper el techo.	Trabajador Autorizado
7. limpieza de canales y techo	. Retirar hojas, basura, y sedimentos de los canaletas	Trabajador Autorizado
8- Cambio de tejas dañadas y Ajustes de tornillos	. Retirar tornillos ganchos y tejas rotas por donde Filtra el agua, hipermeabilizar, Aplicar Sellador.	Trabajador Autorizado

Scanned with CamScanner

9- Aplicacion de pintura hipermeabilizante	- Aplicar Varias capas de pintura sobre la superficie del techo manteniendo postura ergonomica	Trabajador Autorizado
10- Orden y Aseo y Retiro de sistema provisional	- Recoger material sobrante, Retirar tablones desintalar lineas de Vida	Todos

Sistema de Gestión de la Calidad	**Servicio Nacional de Aprendizaje SENA** Centro de Comercio, Industria y Turismo de Córdoba **CONTROL DE ASISTENCIA DIARIA** **FORMATO ÚNICO PARA REPORTE DE ASISTENCIA CCIT.**

Nombre del Curso:	Electricidad industrial		
FICHA No.:	3376792		
Municipio:	Montería	Lugar:	Sede San Jose
Instructor: LUISA FERNANDA MARTINEZ HENAO		Nº. Doc. Identidad	1.063.285.117
FECHA:	26-05-2026	HORARIO:	Nocturno

Nº	APELLIDOS	NOMBRES	DOC. IDENT.	Nº DEL CELULAR	FIRMAS
1	Cuadrado De hoyos	Joaquin David	1040353671	3126947722	
2	Vargas Padilla	Andres David	1193533192	3117112 89943	Andres Vargas.
3	Romero romaño	Deiner Carlos	1063 294 346	313 626 2824	Deiner Romero.
4	CORTES Fa	WILSON	1068286490	3135610944	
5	Acosta Tejada	Juan Cam.	1066602327	1066602327	
6	Mora Correa	Wilfaderu	78300266	3207605753	Wilfader
7	Arrieta Patronina	Jose David	1066548139	3105454818	Jose Arrieta
8	Gonzalez Cespedes	Leidy Dith	1036673143	3147893907	Leidy Go Ce
9	Orango Perez	Andres Felipe	1193128696	3203167683.	Andres Orango.
10	Ortega Flores	Andres David	1063294796	322 796 7180	Andres Ortega
11	Castillo Gonzalez	Mario Felo	15675745	312 6568382	MARIO C
12	Rangel Arrieta	Oscar Julian	1066602628	3003708479	
13	Medrano Maya	Jose	1830400	312 26 11564	
14	madera Suarez	Cristian David	1148437665H	3116208725	
15	Garcia Morales	Jose Miguel	1066601147	321 587 1258	
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

FIRMA DEL INSTRUCTOR

Scanned with CamScanner

Sistema de Gestión de la Calidad	**Servicio Nacional de Aprendizaje SENA** Centro de Comercio, Industria y Turismo de Córdoba **CONTROL DE ASISTENCIA DIARIA** **FORMATO ÚNICO PARA REPORTE DE ASISTENCIA CCIT.**

Nombre del Curso: 3376792 Electricidad industrial / Alturas			
FICHA No.: 3376792			
Municipio: Montelibano		Lugar: sede San José	
Instructor: LUISA FERNANDA MARTINEZ HENAO		Nº. Doc. Identidad	1.063.285.117
FECHA:	19-05-2026	HORARIO:	Mañana

Nº	APELLIDOS	NOMBRES	DOC. IDENT.	Nº DEL CELULAR	FIRMAS
1	Arrieta Paternina	Jose David	1066598139	3105454818	Jose Arrieta
2	Chavez Cafra	Jose Francisco	1063277275	3145389549	Jose Chavez
3	Serman Coronado	Deimar Carlos	1063 294 346	313 626 2824	
4	Vargas Padilla	Andres David	1193533192	3117428943	Andres Vargas
5	Quadrado de hoyos	Joaquin David	1040353.671	3126947722	
6	Diaz Diaz	Walter Elias	1067870750	3146503749	
7	Guerra Navarro	Jose Miguel	1066601147	321 587 1258	
8	CORTÉS E	WILSON	1063286290	3135610944	
9	Quadros Suarez	Cristian David	1148437654	3116208785	
10	Rangel Arrieta	Oscar Julian	1066602628	3003708479	
11	Alfosto Tejada	Juan Cruz	1066602327	314 6678726	
12	Restrepo Arroyo	Jose de Jesus	1830240	3122611564	
13	Chavez Cafra	José Francisco	1063277275	3145389549	Jose Chavez
14	Castillo gonzalez	Mario Fdo	1567595	3126568382	
15	Martinez Corrales	Yefferson Gabriel	1063299177	3006147727	Yefferson Martinez
16	Ortega Florez	Andres David	1063294746	3217967180	
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

FIRMA DEL INSTRUCTOR_____

Scanned with CamScanner

Sistema de Gestión de la Calidad	**Servicio Nacional de Aprendizaje SENA** Centro de Comercio, Industria y Turismo de Córdoba **CONTROL DE ASISTENCIA DIARIA** **FORMATO ÚNICO PARA REPORTE DE ASISTENCIA CCIT.**

Nombre del Curso:	Electricidad industrial / Alturas		
FICHA No.:	3376792		
Municipio:	Montelíbano	Lugar:	Sede San José
Instructor: LUISA FERNANDA MARTINEZ HENAO		Nº. Doc. Identidad	1.063.285.117
FECHA:	12-05-2026	HORARIO:	Mañana

Nº	APELLIDOS	NOMBRES	DOC. IDENT.	Nº DEL CELULAR	FIRMAS
1	Da Silva	Walder Elias	1067870750	3146503749	
2	CORTES E	WILSON	1063286290	3135610944	
3	madera suarez	Cristian David	1148437654	3116208775	
4	Rangel Arrieta	Oscar Julian	1066602628	3003708479	
5	Caviria Morales	Jose Miguel	1066601147	3215871258	
6	Hedrano Arrieta	José de Jesus	78002900	3122611564	
7	Vargas Padilla	Andres David	1193533192	3117428943	Andrés Vargas.
8	Cuadrado De hoyos	Joaquin David	1040353671	3126947722	
9	ROMERO CAMAÑO	DEIMER CALEB	1063294346	313 626 2424	Deimer Romero.
10	Acosta Tejada	Juan Cam	1066602327	314 6678726	
11	Arrieta Caicedo	Jose David	1066598139	3105454818	Jose Arrieta
12	Chaver Cuello	Jose Chaver	1063277275	3145384549	José Chaver
13	Martinez Corrales	yeferson Gabriel	1063299111	3006147727	yeferson Martinez
14	Castillo gonzalez	Mario Fdo	1567545	3126568382	
15	Ortega Florez	Andres David	1063294796	3217967480	Andres Ortega
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

FIRMA DEL INSTRUCTOR_____

Scanned with CamScanner