INFORME SEMANAL No 35

Informe Semanal No 35 actividades de la Gestión ambiental en obra.

Datos Generales

Entidad contratante:	Alcaldía de Medellín – Secretaría de Infraestructura Física.
Objeto del proyecto:	**REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA**
Contrato de Interventoría No:	4600105322 de 2025
Contratista:	Consorcio Vialmed 2025
Contrato de obra No.:	4600105052 de 2025
Periodo reportado:	Semana 2_ abril 2026

Fecha	Actividades ambientales
Del 13 al 17 de abril 2026	Implementación de puntos ecológicos en cada frente de obra, de acuerdo al código de colores establecido por la resolución 2184 de 2019, para la separación de residuos en la fuente.
	Gestión para el suministro, control y disposición de materiales (mezcla, RCD y fresado).
	Protección, señalización y acordonamiento de materiales y retiro de los RCD.generados en las actividades de obra.
	Gestión y programación del aseo, mantenimiento y evacuación de aguas residuales (AR) de las cabinas sanitarias portátiles ubicadas en cada uno de los frentes de obra.
	Implementación al programa de orden y aseo, en cada uno de los frentes de obra.
	Rotulación de las sustancias químicas utilizadas en la ejecución de actividades de obra.
	Verificación de la adecuada señalización en los diferentes frentes de trabajo.
	Validación del uso de lona banner informativa en volquetas.
	Capacitación en orden y aseo y adecuado manejo de materiales.
	Apoyo al área social en socialización de actividades.

Durante la semana comprendida entre el 13 y el 17 de abril de 2026, se realizó recorrido y acompañamiento a los diferentes frentes de obra, verificando el cumplimiento de los programas ambientales establecidos. Se efectuó seguimiento a la implementación y uso adecuado de puntos ecológicos ubicados en cada frente, conforme al código de colores para la correcta separación en la fuente.

Se verificaron las condiciones de orden y aseo en los frentes de obra.

Se llevó a cabo la verificación del uso de lona banner informativa en volquetas, así como la revisión de la documentación de vehículos y maquinaria vinculada al proyecto.

Se realizó control al manejo, almacenamiento y disposición final de los residuos de construcción y demolición (RCD).

Se verificó la señalización preventiva e informativa en los diferentes frentes de obra, el cerramiento perimetral de las áreas intervenidas y la implementación de medidas de protección en época invernal, con el fin de garantizar condiciones seguras y minimizar impactos ambientales.

Se brindaron charlas ambientales enfocadas en orden y aseo, y al manejo adecuado de materiales.

Se gestionaron las actividades de limpieza, mantenimiento y evacuación de aguas residuales de las cabinas sanitarias portátiles y la devolución de cabinas portátiles de dos (2) los frentes de obra finalizados.


Se realizó acompañamiento al área social en socialización con coordinador de la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo, del barrio Enciso, sobre actividad de sostenibilidad ambiental, la cual se planea ejecutar el día 5 de mayo.

Se realizó acompañamiento al área social en socialización con corregiduría de Santa Elena, para ejecución de actividades en el sector “El plan”.

Registro fotográfico gestión ambiental.

Manejo de residuos aprovechables y no aprovechables

	
Observaciones: Punto ecologico para recolección de residuos**.**	**Observaciones:** Punto ecologico para recolección de residuos.
	
Observaciones: Punto ecologico para recolección de residuos.	**Observaciones:** Revisión de punto ecologicos.

	
Observaciones: Punto ecologico para recolección de residuos.	**Observaciones:** Punto ecologico para recolección de residuos.

Manejo de RCD

	
Observaciones: Delimitación de RCD.	**Observaciones:** Acopio de RCD.
	
Observaciones: Recolección de RCD**.**	**Observaciones:** Recolección de RCD**.**

	
Observaciones: Cargue de RCD**.**	**Observaciones:** Cargue de RCD

Unidades sanitarias


	
Observaciones: Unidades sanitarias.	**Observaciones:** Unidades sanitarias.
	
Observaciones: Unidades sanitarias.	**Observaciones:** Unidades sanitarias.

Actividades de orden y aseo

	
Observaciones: Limpieza de cabina.	**Observaciones:** Limpieza de áreas de trabajo
	
Observaciones:. Limpieza de cabina.	**Observaciones:** Limpieza de vehículos.


Manejo de sustancias químicas

	
Observaciones: Rotulado de sustancias químicas.	**Observaciones:** Uso de sustancias químicas.

	
Observaciones: Uso de sustancias químicas.	**Observaciones:** Rotulado de sustancias químicas.
	
Observaciones: Rotulado de sustancias químicas.	**Observaciones:** Cambio de etiquetas de sustancias químicas.

Señalización de obra

	
Observaciones: Señalización en obra.	**Observaciones:** Señalización en obra.


	
Observaciones: Señalización en obra.	**Observaciones:** Señalización en obra.
	
Observaciones: Señalización en obra.	**Observaciones:** Señalización en obra.

Charlas y/o capacitaciones

	
Observaciones: Charlas y/o capacitaciones.	**Observaciones:** Charlas y/o capacitaciones.

	
Observaciones: Charlas y/o capacitaciones.	**Observaciones:** Charlas y/o capacitaciones.
	
Observaciones: Charlas y/o capacitaciones.	**Observaciones:** Charlas y/o capacitaciones.

Socializaciones

	
Observaciones: Socialización de actividad de sostenibilidad.	**Observaciones:** Reunión de socialización Santa Elena.


Observaciones: Socialización de actividades en Santa Elena, sector “El plan”.

Realizado por;

_____

Lady Andrea Bernal Cortes