INFORME SEMANAL No 36

Informe Semanal No 36 actividades de la Gestión ambiental en obra.

Datos Generales

Entidad contratante:	Alcaldía de Medellín – Secretaría de Infraestructura Física.
Objeto del proyecto:	**REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA**
Contrato de Interventoría No:	4600105322 de 2025
Contratista:	Consorcio Vialmed 2025
Contrato de obra No.:	4600105052 de 2025
Periodo reportado:	Semana 4 de abril de 2026

Fecha	Actividades ambientales
Del 20 al 24 de abril 2026	Implementación de puntos ecológicos en cada frente de obra, de acuerdo al código de colores establecido por la resolución 2184 de 2019, para la separación de residuos en la fuente.
	Gestión para el suministro, control y disposición de materiales (mezcla, RCD y fresado).
	Protección, señalización y acordonamiento de materiales y retiro de los RCD.generados en las actividades de obra.
	Gestión y programación del aseo, mantenimiento y evacuación de aguas residuales (AR) de las cabinas sanitarias portátiles ubicadas en cada uno de los frentes de obra.
	Implementación al programa de orden y aseo, en cada uno de los frentes de obra.
	Rotulación de las sustancias químicas utilizadas en la ejecución de actividades de obra.
	Instalación de señalización de obra en los diferentes frentes de trabajo.
	Uso de lona banner informativa en volquetas.
	Protección de RCD y/o materiales

Durante la semana comprendida entre el 20 y el 24 de abril de 2026, se realizó recorrido y acompañamiento a los diferentes frentes de obra, verificando el cumplimiento de los programas ambientales establecidos. Se efectuó seguimiento a la implementación y uso adecuado de puntos ecológicos ubicados en cada frente, conforme al código de colores para la correcta separación en la fuente.

Se realizaron actividades de orden y aseo en los diferentes frentes de obra.

Se contó con lonas banner informativa instaladas en las volquetas, así como la revisión de la documentación de vehículos y maquinaria vinculada al proyecto.


Se realizó control al manejo, almacenamiento y disposición final de los residuos de construcción y demolición (RCD).

Se contó con señalización preventiva e informativa en los diferentes frentes de obra, cerramientos perimetrales de las áreas intervenidas y la implementación de medidas de protección en época invernal, con el fin de garantizar condiciones seguras y minimizar impactos ambientales.

Se gestionaron las actividades de limpieza, mantenimiento y evacuación de aguas residuales de las cabinas sanitarias portátiles y la devolución de tres (3) cabinas portátiles de los frentes de obra finalizados.

Registro fotográfico gestión ambiental.

Manejo de residuos aprovechables y no aprovechables

	
Observaciones: Punto ecologico para recolección de residuos**.**	**Observaciones:** Punto ecologico para recolección de residuos.
	
Observaciones: Punto ecologico para recolección de residuos.	Punto ecologico para recolección de residuos.

Manejo de RCD

	
Observaciones: Recolección de RCD**.**	**Observaciones:** Recolección de RCD.
	
Observaciones: Recolección de RCD**.**	**Observaciones:** Recolección de RCD**.**
	
Observaciones: Recolección de RCD**.**	**Observaciones:** Recolección de RCD.


Unidades sanitarias

	
Observaciones: Limpieza de unidades sanitarias.	**Observaciones:** Limpieza de unidades sanitarias.
	
Observaciones: Limpieza de unidades sanitarias.	**Observaciones:** Unidades sanitarias.
	
Observaciones: Unidades sanitarias.	**Observaciones:** Unidades sanitarias.

Actividades de orden y aseo



	
Observaciones: Limpieza de vía.	**Observaciones:** Limpieza de vía.
	
Observaciones: Protección del suelo.	**Observaciones:** Protección de materiales.


Manejo de sustancias químicas

	
Observaciones: Uso de sustancias químicas.	**Observaciones:** Uso de sustancias químicas (cemento).

	
Observaciones: Uso de sustancias químicas.	**Observaciones:** Uso de sustancias químicas.

Señalización de obra

	
Observaciones: Señalización de obra.	**Observaciones:** Señalización de obra.
	
Observaciones: Señalización de obra.	**Observaciones:** Señalización de obra.

	
Observaciones: Señalización de obra.	**Observaciones:** Señalización de obra.

Realizado por;

LADY BERNAL.

Lady Andrea Bernal Cortes