CeI Asociativas	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	SST-F-007	
		Versión: 1	1 de 2
		2/01/2026	

DEFINICION DEL TRABAJO A REALIZAR: Supervisión y seguimiento técnico, administrativo, social, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo a las actividades ejecutadas por el contratista en obra, mediante recorridos de inspección, verificación de cumplimiento y revisión documental del proyecto.			
Inspector SST: Diana Cristina Higuita	**Obra: Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada**	**Ciudad: Medellín y sus corregimientos**	**Fecha: del 6 al 11 abril 2026**
No. Personas participantes en el trabajo: 21		**Contratista: N/A**	
Lugar de ejecución del trabajo: Medellín y sus corregimientos			
Herramientas requeridas:			

DESCRIPCION DEL TRABAJO EN ETAPAS	PELIGROS / RIESGOS POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES	FIRMAS PERSONAL INVOLUCRADO
Ingreso a la cuadrilla de intervención	Condiciones de seguridad: tránsito de maquinaria, equipos y vehículos / Riesgo: atropellamiento, caídas, golpe o contusiones	Ingresar por zonas autorizadas, identificación de rutas seguras, mantener distancia de maquinaria, uso obligatorio de chaleco y botas se seguridad	Personal de Interventoría
Desplazamiento hacia frentes de trabajo	Locativo: Terreno irregular, tránsito interno de maquinaria y equipos, /Riesgo: Caídas al mismo nivel, tropiezos.	Transitar por rutas definidas, mantener atención al entorno, Casco, botas, chaleco reflectivo	Personal de Interventoría
Recorrido de supervisión en frentes de obra	Mecánico: maquinaria y equipos en operación / Riesgo: golpes, caídas o	Mantener distancia de áreas críticas, respetar señalización, Casco, protección auditiva, gafas, botas de seguridad.	Personal de Interventoría
Permanencia en áreas de trabajo	Físico: Polvo, ruido, materiales y equipos en operación, Superficies resbalosas, condiciones climáticas /Riesgo: Afecciones respiratorias, fatiga, golpes	Permanecer en zonas seguras, no ubicarse donde este la maquinaria en operación, Casco, protección auditiva, gafas, protección respiratoria, Uso de rutas seguras, pausas activas, hidratación	Personal de Interventoría

Powered by CamScanner

Supervisión de actividades en obra	Físico: Maquinaria y equipos en operación y tránsito de vehículos a alta velocidad /Riesgo: Atropellamientos, golpes por equipo	Mantener distancia de radios de giro, contacto visual con operadores, transitar dentro del cerramiento perimetral de la obra. uso Casco, chaleco reflectivo, botas	Personal de Interventoría
Registro fotográfico y levantamiento de información	Condiciones de seguridad: Distracción al usar celular o cámara durante el desplazamiento. / Riesgo: Caídas, tropiezos o golpes.	Realizar registros en zonas seguras y estables, Casco, botas, chaleco reflectivo	Personal de Interventoría
Reuniones técnicas con contratistas	Psicosocial: Espacios cerrados, carga laboral /Riesgo: Fatiga, estrés laboral, contagios respiratorios	Espacios ventilados, organización de actividades, control de tiempo de reunión.	Personal de Interventoría
Verificación documental en oficina de obra	Biomecánico: posturas prolongadas frente a computador / Riesgo: fatiga muscular y dolor lumbar	Ajuste ergonómico del puesto de trabajo y pausas activas	Personal de Interventoría
Salida de la obra	Tránsito interno de vehículos y maquinaria /Riesgo: Atropellamientos	Salida por rutas seguras, registro de salida, Casco, botas, chaleco reflectivo	Personal de Interventoría

REVISADOPOR: _____

APROBADO POR: _____

Powered by CamScanner

CEI Asociativas	FORMATO DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN	SST-F-001	
		Versión: 1	2/2
		02/01/2026	

INFORMACIÓN BÁSICA					
Tema	Socializacion del Analisis de trabajo seguro (ATS)				
Fecha	6 -04-2026	**Hora inicial**	8:00 pm	**Hora final**	8:30 pm
Lugar	Oficina Consorcio Med Urbano			**Duración**	30 min
Objetivo:	Supervisar y seguimiento tecnico, administrativo, social, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo a las actividades ejecutadas por el contratista en obra, mediante recorridos de inspeccion, verificacion de cumplimiento y supervision documental del proyecto.				

ASISTENTES

#	Nombres y apellidos	Cédula	Cargo	Firma
1	María Catalina Ochoa Á.	43615448	Residente Interventoría	
2	Juan José Bermúdez Ramírez	70.558.114	Residente Interventoría	
3	Cristian David Correa A	75.098.008	Residente Interventoría	
4	José Luis Guzmán Arteaga	71.670.436	Residente Interventoría	
5	María Catalina Martínez R.	32.106.185	Profesional Social	
6	Jorge Luis Monsalve Montiel	71.274.844	Profesional Ambiental	
7	Yulanis Mariet Sierra Bolaño	32.182.315	Especialista para PMT	
8	Lilia Margarita Bermúdez R.	42.899.035	Residente Admo	
9	Diego Alejandro Ramírez A,	8163418	Tecnólogo Admo	
10	María Alejandra Arango D.	39.177.359	Tecnólogo Admo	
11	Paulo Andrés Montoya Vélez	15.518.244	Tecnólogo civil	
12	James Sneider Taborda H.	1.042.090.718	Tecnólogo civil	
13	Martha Gladis López Varela	32.101.603	Tecnólogo civil	
14	Tatiana Henao Pérez	1.077.456.022	Tecnólogo civil	
15	José Camilo Castañeda A.	71.315.279	Tecnólogo civil	
16	Diego Luis Torres Restrepo	70.865.577	Tecnólogo civil	
17	José Ricardo Martínez	18261918	Tecnólogo civil	
18	Omar Cleves Rodríguez	12253837	Tecnólogo civil	
19	Michael Alexis Londoño	1128427484	Tecnólogo civil	
20	Jenny Marcela Sánchez	39.175.475	Tecnólogo civil	
21	Diana Cristina Higuita	1020397431	Profesional SST	

Responsable	Diana Higuita
Firma	

Powered by CamScanner

CeI Asociativas	**ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)**	**SST-F-007**	
		Versión: 1	**1 de 2**
		2/01/2026	

DEFINICION DEL TRABAJO A REALIZAR: Supervisión y seguimiento técnico, administrativo, social, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo a las actividades ejecutadas por el contratista en obra, mediante recorridos de inspección, verificación de cumplimiento y revisión documental del proyecto.			
Inspector SST: Diana Cristina Higuita	**Obra: Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada**	**Ciudad: Medellín y sus corregimientos**	**Fecha: del 13 al 17 abril 2026**
No. Personas participantes en el trabajo: 12		**Contratista: N/A**	
Lugar de ejecución del trabajo: Medellín y sus corregimientos			
Herramientas requeridas:			

DESCRIPCION DEL TRABAJO EN ETAPAS	PELIGROS / RIESGOS POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES	FIRMAS PERSONAL INVOLUCRADO
Ingreso a la cuadrilla de intervención	Condiciones de seguridad: tránsito de maquinaria, equipos y vehículos / Riesgo: atropellamiento, caídas, golpe o contusiones	Ingresar por zonas autorizadas, identificación de rutas seguras, mantener distancia de maquinaria, uso obligatorio de chaleco y botas se seguridad	Personal de Interventoría
Desplazamiento hacia frentes de trabajo	Locativo: Terreno irregular, tránsito interno de maquinaria y equipos, /Riesgo: Caídas al mismo nivel, tropiezos.	Transitar por rutas definidas, mantener atención al entorno, Casco, botas, chaleco reflectivo	Personal de Interventoría
Recorrido de supervisión en frentes de obra	Mecánico: maquinaria y equipos en operación / Riesgo: golpes, caídas o	Mantener distancia de áreas críticas, respetar señalización, Casco, protección auditiva, gafas, botas de seguridad.	Personal de Interventoría
Permanencia en áreas de trabajo	Físico: Polvo, ruido, materiales y equipos en operación, Superficies resbalosas, condiciones climáticas /Riesgo: Afecciones respiratorias, fatiga, golpes	Permanecer en zonas seguras, no ubicarse donde este la maquinaria en operación, Casco, protección auditiva, gafas, protección respiratoria, Uso de rutas seguras, pausas activas, hidratación	Personal de Interventoría

Powered by CamScanner

CeI Asociativas	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	SST-F-007	
		Versión: 1	2 de 2
		2/01/2026	

Supervisión de actividades en obra	Físico: Maquinaria y equipos en operación y tránsito de vehículos a alta velocidad /Riesgo: Atropellamientos, golpes por equipo	Mantener distancia de radios de giro, contacto visual con operadores, transitar dentro del cerramiento perimetral de la obra. uso Casco, chaleco reflectivo, botas	Personal de Interventoría
Registro fotográfico y levantamiento de información	Condiciones de seguridad: Distracción al usar celular o cámara durante el desplazamiento. / Riesgo: Caídas, tropiezos o golpes.	Realizar registros en zonas seguras y estables, Casco, botas, chaleco reflectivo	Personal de Interventoría
Reuniones técnicas con contratistas	Psicosocial: Espacios cerrados, carga laboral /Riesgo: Fatiga, estrés laboral, contagios respiratorios	Espacios ventilados, organización de actividades, control de tiempo de reunión.	Personal de Interventoría
Verificación documental en oficina de obra	Biomecánico: posturas prolongadas frente a computador / Riesgo: fatiga muscular y dolor lumbar	Ajuste ergonómico del puesto de trabajo y pausas activas	Personal de Interventoría
Salida de la obra	Tránsito interno de vehículos y maquinaria /Riesgo: Atropellamientos	Salida por rutas seguras, registro de salida, Casco, botas, chaleco reflectivo	Personal de Interventoría

REVISADOPOR: _____ **APROBADO POR:** _____

Powered by CamScanner

CEI Asociativas	FORMATO DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN	SST-F-001	
		Versión: 1	1/1
		02/01/2026	

INFORMACIÓN BÁSICA					
Tema	Socializacion del Analisis de trabajo seguro (ATS)				
Fecha	13 -04-2026	**Hora inicial**	8:00 pm	**Hora final**	8:30 pm
Lugar	Oficina Consorcio Med Urbano			**Duración**	30 min
Objetivo:	Supervisar y seguimiento tecnico, administrativo, social, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo a las actividades ejecutadas por el contratista en obra, mediante recorridos de inspeccion, verificacion de cumplimiento y supervision documental del proyecto.				

ASISTENTES

#	Nombres y apellidos	Cédula	Cargo	Firma
1	María Catalina Ochoa Á.	43615448	Residente Interventoría	
2	Juan José Bermúdez Ramírez	70.558.114	Residente Interventoría	
3	Cristian David Correa A	75.098.008	Residente Interventoría	
4	José Luis Guzmán Arteaga	71.670.436	Residente Interventoría	
5	María Catalina Martínez R.	32.106.185	Profesional Social	
6	Jorge Luis Monsalve Montiel	71.274.844	Profesional Ambiental	
7	Lilia Margarita Bermúdez R.	42.899.035	Residente Admo	
8	Diego Alejandro Ramírez A,	8163418	Tecnólogo Admo	
9	María Alejandra Arango D.	39.177.359	Tecnólogo Admo	
10	Tatiana Henao Pérez	1.077.456.022	Tecnólogo civil	
11	Omar Cleves Rodríguez	12253837	Tecnólogo civil	
12	Jenny Marcela Sánchez	39.175.475	Tecnólogo civil	
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				

Responsable	Diana Higuera
Firma	

Powered by CamScanner

CeI Asociativas	**ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)**	**SST-F-007**	
		Versión: 1	**1 de 2**
		2/01/2026	

DEFINICION DEL TRABAJO A REALIZAR: Supervisión y seguimiento técnico, administrativo, social, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo a las actividades ejecutadas por el contratista en obra, mediante recorridos de inspección, verificación de cumplimiento y revisión documental del proyecto.			
Inspector SST: Diana Cristina Higuita	**Obra: Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada**	**Ciudad: Medellín y sus corregimientos**	**Fecha: del 20 al 24 abril 2026**
No. Personas participantes en el trabajo: 12		**Contratista: N/A**	
Lugar de ejecución del trabajo: Medellín y sus corregimientos			
Herramientas requeridas:			

DESCRIPCION DEL TRABAJO EN ETAPAS	PELIGROS / RIESGOS POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES	FIRMAS PERSONAL INVOLUCRADO
Ingreso a la cuadrilla de intervención	Condiciones de seguridad: tránsito de maquinaria, equipos y vehículos / Riesgo: atropellamiento, caídas, golpe o contusiones	Ingresar por zonas autorizadas, identificación de rutas seguras, mantener distancia de maquinaria, uso obligatorio de chaleco y botas se seguridad	Personal de Interventoría
Desplazamiento hacia frentes de trabajo	Locativo: Terreno irregular, tránsito interno de maquinaria y equipos, /Riesgo: Caídas al mismo nivel, tropiezos.	Transitar por rutas definidas, mantener atención al entorno, Casco, botas, chaleco reflectivo	Personal de Interventoría
Recorrido de supervisión en frentes de obra	Mecánico: maquinaria y equipos en operación / Riesgo: golpes, caídas o	Mantener distancia de áreas críticas, respetar señalización, Casco, protección auditiva, gafas, botas de seguridad.	Personal de Interventoría
Permanencia en áreas de trabajo	Físico: Polvo, ruido, materiales y equipos en operación, Superficies resbalosas, condiciones climáticas /Riesgo: Afecciones respiratorias, fatiga, golpes	Permanecer en zonas seguras, no ubicarse donde este la maquinaria en operación, Casco, protección auditiva, gafas, protección respiratoria, Uso de rutas seguras, pausas activas, hidratación	Personal de Interventoría

Powered by CamScanner

Supervisión de actividades en obra	Físico: Maquinaria y equipos en operación y tránsito de vehículos a alta velocidad /Riesgo: Atropellamientos, golpes por equipo	Mantener distancia de radios de giro, contacto visual con operadores, transitar dentro del cerramiento perimetral de la obra. uso Casco, chaleco reflectivo, botas	Personal de Interventoría
Registro fotográfico y levantamiento de información	Condiciones de seguridad: Distracción al usar celular o cámara durante el desplazamiento. / Riesgo: Caídas, tropiezos o golpes.	Realizar registros en zonas seguras y estables, Casco, botas, chaleco reflectivo	Personal de Interventoría
Reuniones técnicas con contratistas	Psicosocial: Espacios cerrados, carga laboral /Riesgo: Fatiga, estrés laboral, contagios respiratorios	Espacios ventilados, organización de actividades, control de tiempo de reunión.	Personal de Interventoría
Verificación documental en oficina de obra	Biomecánico: posturas prolongadas frente a computador / Riesgo: fatiga muscular y dolor lumbar	Ajuste ergonómico del puesto de trabajo y pausas activas	Personal de Interventoría
Salida de la obra	Tránsito interno de vehículos y maquinaria /Riesgo: Atropellamientos	Salida por rutas seguras, registro de salida, Casco, botas, chaleco reflectivo	Personal de Interventoría

REVISADOPOR: _____ **APROBADO POR:** _____

Powered by CamScanner

CeI Asociativas	FORMATO DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN	SST-F-001	
		Versión: 1	1/1
		02/01/2026	

INFORMACIÓN BÁSICA					
Tema	Socializacion analisis de trabajo seguro (ATS)				
Fecha	20-04-2026	**Hora inicial**	8:30:00 Am	**Hora final**	9:00 Am
Lugar	Oficina Consorcio Med Urbano			**Duración**	30 min
Objetivo:	Supervisar y seguimiento tecnico, administrativo, social, ambiental y de seguridad y salud en el trabajoa las actividades ejecutadas por el contratista en obra, mediante recorridos de inspeccion, verificacion de cumplimiento y supervison documental del proyecto.				

ASISTENTES				
#	Nombres y apellidos	Cédula	Cargo	Firma
1	María Catalina Ochoa Á.	43615448	Residente Interventoría	
2	Juan José Bermúdez Ramírez	70.558.114	Residente Interventoría	
3	Cristian David Correa A	75.098.008	Residente Interventoría	
4	José Luis Guzmán Arteaga	71.670.436	Residente Interventoría	
5	María Catalina Martínez R.	32.106.185	Profesional Social	
6	Jorge Luis Monsalve Montiel	71.274.844	Profesional Ambiental	
7	Lilia Margarita Bermúdez R.	42.899.035	Residente Admo	
8	Diego Alejandro Ramírez A,	8163418	Tecnólogo Admo	
9	María Alejandra Arango D.	39.177.359	Tecnólogo Admo	
10	Tatiana Henao Pérez	1.077.456.022	Tecnólogo civil	
11	Omar Cleves Rodríguez	12253837	Tecnólogo civil	
12	Jenny Marcela Sánchez	39.175.475	Tecnólogo civil	
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				

Responsable	Diana Higuita
Firma	

Powered by CamScanner

CeI Asociativas	**ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)**	**SST-F-007**	
		Versión: 1	**1 de 2**
		2/01/2026	

DEFINICION DEL TRABAJO A REALIZAR: Supervisión y seguimiento técnico, administrativo, social, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo a las actividades ejecutadas por el contratista en obra, mediante recorridos de inspección, verificación de cumplimiento y revisión documental del proyecto.			
Inspector SST: Diana Cristina Higuita	**Obra: Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada**	**Ciudad: Medellín y sus corregimientos**	**Fecha: del 27 al 30 abril 2026**
No. Personas participantes en el trabajo: 12		**Contratista: N/A**	
Lugar de ejecución del trabajo: Medellín y sus corregimientos			
Herramientas requeridas:			

DESCRIPCION DEL TRABAJO EN ETAPAS	PELIGROS / RIESGOS POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES	FIRMAS PERSONAL INVOLUCRADO
Ingreso a la cuadrilla de intervención	Condiciones de seguridad: tránsito de maquinaria, equipos y vehículos / Riesgo: atropellamiento, caídas, golpe o contusiones	Ingresar por zonas autorizadas, identificación de rutas seguras, mantener distancia de maquinaria, uso obligatorio de chaleco y botas se seguridad	Personal de Interventoría
Desplazamiento hacia frentes de trabajo	Locativo: Terreno irregular, tránsito interno de maquinaria y equipos, /Riesgo: Caídas al mismo nivel, tropiezos.	Transitar por rutas definidas, mantener atención al entorno, Casco, botas, chaleco reflectivo	Personal de Interventoría
Recorrido de supervisión en frentes de obra	Mecánico: maquinaria y equipos en operación / Riesgo: golpes, caídas o	Mantener distancia de áreas críticas, respetar señalización, Casco, protección auditiva, gafas, botas de seguridad.	Personal de Interventoría
Permanencia en áreas de trabajo	Físico: Polvo, ruido, materiales y equipos en operación, Superficies resbalosas, condiciones climáticas /Riesgo: Afecciones respiratorias, fatiga, golpes	Permanecer en zonas seguras, no ubicarse donde este la maquinaria en operación, Casco, protección auditiva, gafas, protección respiratoria, Uso de rutas seguras, pausas activas, hidratación	Personal de Interventoría

Powered by CamScanner

CeI Asociativas	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	SST-F-007	
		Versión: 1	2 de 2
		2/01/2026	

Supervisión de actividades en obra	Físico: Maquinaria y equipos en operación y tránsito de vehículos a alta velocidad /Riesgo: Atropellamientos, golpes por equipo	Mantener distancia de radios de giro, contacto visual con operadores, transitar dentro del cerramiento perímetral de la obra. uso Casco, chaleco reflectivo, botas	Personal de Interventoría
Registro fotográfico y levantamiento de información	Condiciones de seguridad: Distracción al usar celular o cámara durante el desplazamiento. / Riesgo: Caídas, tropiezos o golpes.	Realizar registros en zonas seguras y estables, Casco, botas, chaleco reflectivo	Personal de Interventoría
Reuniones técnicas con contratistas	Psicosocial: Espacios cerrados, carga laboral /Riesgo: Fatiga, estrés laboral, contagios respiratorios	Espacios ventilados, organización de actividades, control de tiempo de reunión.	Personal de Interventoría
Verificación documental en oficina de obra	Biomecánico: posturas prolongadas frente a computador / Riesgo: fatiga muscular y dolor lumbar	Ajuste ergonómico del puesto de trabajo y pausas activas	Personal de Interventoría
Salida de la obra	Tránsito interno de vehículos y maquinaria /Riesgo: Atropellamientos	Salida por rutas seguras, registro de salida, Casco, botas, chaleco reflectivo	Personal de Interventoría

REVISADOPOR: _____

APROBADO POR: _____

Powered by CamScanner

CeI Asociativas	FORMATO DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN	SST-F-001	
		Versión: 1	1/1
		02/01/2026	

INFORMACIÓN BÁSICA					
Tema	Socializacion analisis de trabajo seguro (ATS)				
Fecha	27-04-2026	**Hora inicial**	8:30:00 Am	**Hora final**	9:00 Am
Lugar	Oficina Consorcio Med Urbano			**Duración**	30 min
Objetivo:	Supervisar y seguimiento tecnico, administrativo, social, ambiental y de seguridad y salud en el trabajoa las actividades ejecutadas por el contratista en obra, mediante recorridos de inspeccion, verificacion de cumplimiento y supervison documental del proyecto.				

ASISTENTES

#	Nombres y apellidos	Cédula	Cargo	Firma
1	María Catalina Ochoa Á.	43615448	Residente Interventoría	
2	Juan José Bermúdez Ramírez	70.558.114	Residente Interventoría	
3	Cristian David Correa A	75.098.008	Residente Interventoría	
4	José Luis Guzmán Arteaga	71.670.436	Residente Interventoría	
5	María Catalina Martínez R.	32.106.185	Profesional Social	
6	Jorge Luis Monsalve Montiel	71.274.844	Profesional Ambiental	
7	Lilia Margarita Bermúdez R.	42.899.035	Residente Admo	
8	Diego Alejandro Ramírez A,	8163418	Tecnólogo Admo	
9	María Alejandra Arango D.	39.177.359	Tecnólogo Admo	
10	Tatiana Henao Pérez	1.077.456.022	Tecnólogo civil	
11	Omar Cleves Rodríguez	12253837	Tecnólogo civil	
12	Jenny Marcela Sánchez	39.175.475	Tecnólogo civil	
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				

Responsable	Diana Higuita
Firma	

Powered by CamScanner