GESTIÓN INTEGRAL

FORMATO INSPECCIÓN DE CAMILLAS

Código: CVIS-GI-SST-FT-06	Versión: 01	Fecha: 01-08-2025

Fecha de inspección:	07/04/26.	Área / Proceso:	SST	Proyecto / Obra:	Fiente 61
Nombre de quien realiza la inspección:	Paula estrada			Cargo / Rol:	SST

No	Área de ubicación de la Camilla	ESTADO DE LAS CAMILLA																		OBSERVACIONES
		¿Se encuentra visible?		¿Se encuentra libre de fluidos?		¿Hay elementos sobre la camilla?		¿Se encuentra completa?		¿Los seguros de la camilla se encuentran en buen estado?		¿Cuenta con el colchón de seguridad?		¿Cuenta con el tensiómetro?		¿Cuenta con el fonendoscopio?		¿Cuenta con el termómetro?		¿Cuenta con el glucómetro?	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		
1	punto ecológico	x		x			x	x		x		x		x		x		x			en buen estado.
2																					
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					

Otros hallazgos u observaciones: NA

Firma del responsable

Powered by CamScanner

GESTIÓN INTEGRAL

FORMATO INSPECCIÓN DE CAMILLAS

Código: CVM-GI-SST-FT-06	Versión: 01	Fecha: 01-08-2023

Fecha de Inspección:	07/04/26.	Área / Proceso:	SST	Proyecto / Obra:	Fuente 2
Nombre de quien realiza la inspección:	Daniela Estrada			Cargo / Rol:	SST

Ítem	Área de ubicación de la Camilla	ESTADO DE LAS CAMILLA																				OBSERVACIONES
		¿Se encuentra visible?		¿Se encuentra en buen estado?		¿Hay algún daño en la estructura?		¿Se encuentra completa?		¿Se encuentra en buen estado?		¿Cuenta con sus respectivas ruedas?		¿Cuenta con sus respectivos seguros?		¿Cuenta con sus respectivos frenos en buen estado?		¿Cuenta con sus respectivos colchones en buen estado?		¿Cuenta con sus respectivas cobijas?		
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	Buena	Mala	
1	Camion	x		x			x	x		x		x		x		x		x		x		n/a.
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						

Otros hallazgos u observaciones: NA

Firma del responsable

Powered by CamScanner

GESTIÓN INTEGRAL

FORMATO INSPECCIÓN DE CAMILLAS

Código: CVM-GI-SST-FT-06	Versión: 01	Fecha: 01-08-2023

Fecha de Inspección:	08/04/26.	Área / Proceso:	SST	Proyecto / Obra:	Frente 3.
Nombre de quien realiza la inspección:	Danda Estrada U.			Cargo / Rol:	SST

No	Área de ubicación de la Camilla	ESTADO DE LAS CAMILLA																		OBSERVACIONES
		¿Se encuentra visible?		¿Se encuentra limpia?		¿Hay elementos ajenos a la camilla?		¿Se encuentra completa?		¿Se encuentra en buenas condiciones?		¿Cuenta con sistema de seguridad?		¿Cuenta con sistema de seguridad?		¿Cuenta con inmovilidad de cabeza?		¿Cuenta con inmovilidad de [illegible]?		¿Estado General?		
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	Bueno	Regular	
1	Camon	X		X			X	X		X		X		X		X		X		X		NA
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						

Otros hallazgos u observaciones: NA.

Firma del responsable _____

Powered by CamScanner

GESTIÓN INTEGRAL

FORMATO INSPECCIÓN DE CAMILLAS

Código: CVM-GI-SST-FT-06	Versión: 01	Fecha: 01-08-2023

Fecha de inspección:	10/04/26.	Área / Proceso:	#4	Proyecto / Obra:	#mtto 4
Nombre de quien realiza la inspección:	Danula estrada			Cargo / Rol:	SST

No	Área de ubicación de la Camilla	ESTADO DE LAS CAMILLA																		OBSERVACIONES
		¿La camilla es visible?		¿Se encuentra limpia?		¿Hay elementos que no pertenecen?		¿La camilla está completa?		¿El mecanismo de frenado funciona correctamente?		¿La camilla cuenta con el mecanismo de seguridad?		¿La camilla tiene la capacidad para soportar el peso?		¿La camilla se encuentra en buen estado?		¿La camilla tiene la capacidad de rodamiento?		
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1	Cannon	✓		✓			✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		Ms.
2																				
3																				
4																				
5																				
6																				
7																				
8																				
9																				
10																				

Otros hallazgos u observaciones: Jonar en papel limpel.

Firma del responsable: _____

Powered by CamScanner

GESTIÓN INTEGRAL

FORMATO INSPECCIÓN DE CAMILLAS

Código: CVM-GI-SST-FT-06	Versión: 01	Fecha: 01-08-2025

Fecha de inspección:	10/04/26.	Área / Proceso:	SST	Proyecto / Obra:	Fiertek SST
Nombre de quien realiza la inspección:	Daniela estrada			Cargo / Rol:	

No	Área de ubicación de la Camilla	ESTADO DE LAS CAMILLA																				OBSERVACIONES
		¿La camilla se encuentra visible?		¿La de fácil acceso?		¿Hay espacio para la camilla?		¿La camilla se encuentra limpia?		¿La camilla se encuentra en buen estado?		¿La camilla se encuentra con los seguros?		¿La camilla tiene los seguros en buen estado?		¿La camilla tiene las barandas en buen estado?		¿La camilla tiene las barandas en buen estado?		¿La camilla tiene el colchón en buen estado?		
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	Bueno	Regular	
1	Camilla	X		X			X	X		X		X		X		X		X		X		N/A
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						

Otros hallazgos u observaciones: N/A

Firma del responsable _____

Powered by CamScanner

GESTIÓN INTEGRAL

FORMATO INSPECCIÓN DE CAMILLAS

Código: CVM-GI-SST-FT-06	Versión: 01	Fecha: 01-08-2025

Fecha de inspección:	07/04/26.	**Área / Proceso:** SST	**Proyecto / Obra:** Frente 6.
Nombre de quien realiza la inspección:	Daniela Giraldo	**Cargo / Rol:**	SST

No	Área de ubicación de la Camilla	ESTADO DE LAS CAMILLA																				OBSERVACIONES
		¿Se encuentra visible?		¿Es de fácil acceso?		¿Hay elementos que la obstruyan?		¿Se encuentra señalizada?		¿El soporte se encuentra en buenas		¿Cuenta con correas de seguridad?		¿Cuenta con sujetadores para		¿Cuenta con inmovilizador inferior?		¿Cuenta con inmovilizador		¿Estado General?		
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	Bueno	Regular	
1	Punto de atención	X		X			X	X		X		X		X		X		X		X		N/A.
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						

Otros hallazgos u observaciones: Camilla en buen estado.

Firma del responsable _____

Powered by CamScanner

GESTIÓN INTEGRAL

FORMATO INSPECCIÓN DE CAMILLAS

Código: CVM-GI-SST-FT-05	Versión: 01	Fecha: 01-05-2025

Fecha de inspección:	17/04/26.	Área / Proceso:	SST	Proyecto / Obra:	Frente 8
Nombre de quien realiza la inspección:	Danula Estrada			Cargo / Rol:	SST

No	Área de ubicación de la Camilla	ESTADO DE LAS CAMILLA																		OBSERVACIONES
		¿Se encuentra visible?		¿Se encuentra libre de daños visibles?		¿Hay elementos ajenos a la camilla?		¿Se encuentra limpia?		¿El tapete se encuentra en buen estado?		¿Cuenta con todos los seguros?		¿Cuenta con todos los tornillos?		¿Cuenta con todas las ruedas en buen estado?		¿Cuenta con todas las barandas?		¿Cuenta con el inmovilizador de cabeza?	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		
1	Camión.	X		X			X	✓		✓		X		✓		X		✓		✓		N/A
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						

Otros hallazgos u observaciones: N/A.

Firma del responsable: _____

Powered by CamScanner

GESTIÓN INTEGRAL

FORMATO INSPECCIÓN DE CAMILLAS

Código: CVM-GI-SST-FT-06	Versión: 01	Fecha: 01-06-2023

Fecha de inspección:	9/04/26.	**Área / Proceso:**	SST	**Proyecto / Obra:**	Fierte 9.
Nombre de quien realiza la inspección:	Danula estrada o.			**Cargo / Rol:**	SST

No	Área de ubicación de la Camilla	ESTADO DE LAS CAMILLA																		OBSERVACIONES
		¿Se encuentra visible?		¿Se encuentra en buen estado?		¿Hay espacio para la almacenar?		¿Se encuentra señalizada?		¿El espacio es suficiente para la camilla?		¿Cuenta con cinta de seguridad?		¿Cuenta con inmovilizadores?		¿Cuenta con tornillos completos?		¿Cuenta con inmovilizadores de cabeza?		¿Cuenta con tapete?	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	Buena	Regular
1	Camion	x		x			x	x		x		x		x		x		x		x	
2																					
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					

Otros hallazgos u observaciones: forar camilla en papel unipel.

Firma del responsable _____

Powered by CamScanner

GESTIÓN INTEGRAL

FORMATO INSPECCIÓN DE CAMILLAS

Código: CVM-GI-SST-FT-06	Versión: 01	Fecha: 01-06-2025

Fecha de inspección:	10/04/26.	**Área / Proceso:**	SST	**Proyecto / Obra:**	Frente 10
Nombre de quien realiza la inspección:	Daniela Estrada			**Cargo / Rol:**	SST

No	Área de ubicación de la Camilla	ESTADO DE LAS CAMILLA																				OBSERVACIONES
		¿Se encuentra visible?		¿Es de fácil acceso?		¿Hay elementos que la obstruyan?		¿Se encuentra señalizada?		¿El soporte se encuentra en buenas		¿Cuenta con correas de seguridad?		¿Cuenta con sujetadores para		¿Cuenta con inmovilizador superior?		¿Cuenta con inmovilizador		¿Estado General?		
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	Bueno	Regular	
1	Camion	X		X			X	X		X		X		X		X		X		X		NA
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						

Otros hallazgos u observaciones: en Buen estado

Firma del responsable _____

Powered by CamScanner

GESTIÓN INTEGRAL

FORMATO INSPECCIÓN DE CAMILLAS

Código: CVM-GI-SST-FT-06	Versión: 01	Fecha: 01-05-2025

Fecha de inspección:	01/04/20.	Área / Proceso:	SST	Proyecto / Obra:	Eterna 11
Nombre de quien realiza la inspección:	Daniela Estrada			Cargo / Rol:	SST

No	Área de ubicación de la Camilla	ESTADO DE LAS CAMILLA																				OBSERVACIONES
		¿Las ruedas están visibles?		¿Las ruedas tienen freno?		¿Las ruedas giran sin dificultad?		¿Las ruedas están en buen estado?		¿El colchón está en buen estado?		¿El colchón tiene cubierta impermeable?		¿La cubierta está en buen estado?		¿La cubierta tiene cremallera?		¿La cubierta está en buen estado?		¿Las barandas están en buen estado?		
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1	Punto ecológico	X		X			X	X		X		X		X		X		X		X		N/A.
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						

Otros hallazgos u observaciones: En buen estado.

Firma del responsable

Powered by CamScanner

GESTIÓN INTEGRAL

FORMATO INSPECCIÓN DE CAMILLAS

Código: CVM-GI-SST-FT-06	Versión: 01	Fecha: 01-08-2023

Fecha de inspección:	7/04/26.	**Área / Proceso:**	SST	**Proyecto / Obra:**	Hospital 42.
Nombre de quien realiza la inspección:	Daniela Estrada			**Cargo / Rol:**	SST

No	Área de ubicación de la Camilla	ESTADO DE LAS CAMILLA																				OBSERVACIONES
		¿Se encuentra visible?		¿Es de fácil acceso?		¿Hay elementos que la obstruyan?		¿Se encuentra señalizada?		¿El soporte se encuentra en buenas		¿Cuenta con correas de seguridad?		¿Cuenta con sujetadores para		¿Cuenta con inmovilizador inferior?		¿Cuenta con inmovilizador		¿Estado General?		
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	Bueno	Regular	
1	Camion parte de atras	X		X			X	X		X		X		X		X		X		X		X		N/A.
2																								
3																								
4																								
5																								
6																								
7																								
8																								
9																								
10																								

Otros hallazgos u observaciones: N/A

Firma del responsable _____