GESTIÓN INTEGRAL


INSPECCIÓN DE EXTINTORES


Código: CVM-GI-SST-FT-38	Versión: 01	Fecha: 01-06-2025

Nombre de quien realiza la inspección:	Danula Estrada	Proyecto / Obra: Vidalmed	Fecha de inspección: 07 (DD) 04 (MM) 26. (AÑO)
Cargo / Rol:	SST	Área / Proceso: Frente 01	

No del Extintor	Área de ubicación del equipo	Ubicación		Agente extinguidor			Capacidad (Libras)	Fecha Ultima Recarga		Presión			Parte del extintor que requiere mantenimiento (ver imagen partes de un extintor) (Coloque el No de codificación)	Señalización		Acceso al extintor		Observaciones
		Buena	Mala	Multipropósito	CO2	Solkaflan		Mes	Año	Buena	Regular	Mala		Buena	Mala	Buena	Mala	
1	Camion	X		X			20	7	25	X			1	X		X		Cambiar

Otros hallazgos u observaciones:





Convenciones Utilizadas en el Formato	
Codificación de partes inspeccionadas que requieren mantenimiento	
1- Cuerpo o cilindro.	13- Pasador de seguridad.
2- Manómetro.	14- Falda o base de sustentación.
3- Asa acarreo.	15- Soporte.
4- Asa percutora.	16- Gancho de sujeción del extintor
5- Precinto de seguridad.	POS: Polvo Químico Seco
6- Válvula de seguridad.	
7- Manga y boquilla.	
8- Rotulación.	
9- Manguera.	
10- Válvula de descarga.	
11- Tapa del cilindro.	
12- Cuello del cilindro.	

Firma del responsable _____

Powered by CamScanner

GESTIÓN INTEGRAL


INSPECCIÓN DE EXTINTORES


Código: CVM-GI-SST-FT-38	Versión: 01	Fecha: 01-06-2025

Nombre de quien realiza la inspección:	Daniela estrada	Proyecto / Obra: Vialmed	Fecha de inspección: 07 (DD)	04 (MM)	26. (AÑO)
Cargo / Rol:	SST	Área / Proceso: Fleme 2			

No del Extintor	Área de ubicación del equipo	Ubicación: Buena	Ubicación: Mala	Agente extinguidor: Multipropósito	Agente extinguidor: CO2	Agente extinguidor: Solkaflan	Capacidad (Libras)	Fecha Ultima Recarga: Mes	Fecha Ultima Recarga: Año	Presión: Buena	Presión: Regular	Presión: Mala	Parte del extintor que requiere mantenimiento (por favor ponga el No de codificación)	Señalización: Buena	Señalización: Mala	Acceso al extintor: Buena	Acceso al extintor: Mala	Observaciones
1	Camion	X		X			20	9	25	X			N/A	X		X		N/A.

Otros hallazgos u observaciones: N/A.





Convenciones Utilizadas en el Formato	
Codificación de partes inspeccionadas que requieren mantenimiento	
1- Cuerpo o cilindro.	13- Pasador de seguridad.
2- Manómetro.	14- Faldo o base de sustentación.
3- Asa acarreo.	15- Soporte.
4- Asa percutora.	16- Gancho de sujeción del extintor
5- Precinto de seguridad.	POS: Polvo Químico Seco
6- Válvula de seguridad.	
7- Manga y boquilla.	
8- Rotulación.	
9- Manguera.	
10- Válvula de descarga.	
11- Tapa del cilindro.	
12- Cuello del cilindro.	

Firma del responsable _____

Powered by CamScanner

GESTIÓN INTEGRAL


INSPECCIÓN DE EXTINTORES


Código: CVM-GI-SST-FT-38	Versión: 01	Fecha: 01-06-2025

Nombre de quien realiza la inspección:	Paula estrada	Proyecto / Obra	Ciudad Verde	Fecha de Inspección	01 (DD)	04 (MM)	26. (AÑO)
Cargo / Rol:	SST	Área / Proceso	Frente 3				

No del Extintor	Área de ubicación del equipo	Ubicación		Agente extinguidor			Capacidad (Libras)	Fecha Ultima Recarga		Presión			Parte del extintor que requiere mantenimiento (ver imagen partes de un extintor)	Señalización		Acceso al extintor		Observaciones
		Buena	Mala	Multipropósito	CO2	Solkaflan		Mes	Año	Buena	Regular	Mala	(Coloque el No de codificación)	Buena	Mala	Buena	Mala	
1	Punto ecológico	X		X			20	07	25	X			1	X		X		NA

Otros hallazgos u observaciones: Nt.





Convenciones Utilizadas en el Formato	
Codificación de partes inspeccionadas que requieren mantenimiento	
1- Cuerpo o cilindro.	13- Pasador de seguridad.
2- Manómetro.	14- Falda o base de sustentación.
3- Asa acarreo.	15- Soporte.
4- Asa percutora.	16- Gancho de sujeción del extintor
5- Precinto de seguridad.	POS: Polvo Químico Seco
6- Válvula de seguridad.	
7- Manga y boquilla.	
8- Rotulación.	
9- Manguera.	
10- Válvula de descarga.	
11- Tapa del cilindro.	
12- Cuello del cilindro.	

Firma del responsable _____

Powered by CamScanner

GESTIÓN INTEGRAL


INSPECCIÓN DE EXTINTORES

Código: CVM-GI-SST-FT-38	Versión: 01	Fecha: 01-06-2025

Nombre de quien realiza la inspección:	Danela estrada V.	Proyecto / Obra: Vial medellin	Fecha de inspección: 10 (DD) 04 (MM) 26. (AÑO)
Cargo / Rol:	SST	Area / Proceso: F 4.	

No del Extintor	Área de ubicación del equipo	Ubicación: Bueno	Ubicación: Malo	Agente extinguidor: Multiproposito	Agente extinguidor: CO2	Agente extinguidor: Solkaflan	Capacidad (Libras)	Fecha Ultima Recarga: Mes	Fecha Ultima Recarga: Año	Presión: Bueno	Presión: Regular	Presión: Malo	Parte del extintor que requiere mantenimiento (ver imagen partes de un extintor) (Coloque el No de codificación)	Señalización: Bueno	Señalización: Malo	Acceso al extintor: Bueno	Acceso al extintor: Malo	Observaciones
1	punto ecologico	✓		✓			20	3	25		X		1	r		↑		Cambiar extintor.
1	camion	✓		✓			20	01	26	X			NA.	X		↑		

Otros hallazgos u observaciones: Se cambia extintor vencido, a la espera del nuevo.





Convenciones Utilizadas en el Formato	
Codificación de partes inspeccionadas que requieren mantenimiento	
1- Cuerpo o cilindro.	13- Pasador de seguridad.
2- Manómetro.	14- Falda o base de sustentación.
3- Asa acarreo.	15- Soporte.
4- Asa percutora.	16- Gancho de sujeción del extintor
5- Precinto de seguridad.	PQS: Polvo Químico Seco
6- Válvula de seguridad.	
7- Manga y boquilla.	
8- Rotulación.	
9- Manguera.	
10- Válvula de descarga.	
11- Tapa del cilindro.	
12- Cuello del cilindro.	

Firma del responsable _____

Powered by CamScanner

GESTIÓN INTEGRAL


INSPECCIÓN DE EXTINTORES


Código: CVM-GI-SST-FT-38	Versión: 01	Fecha: 01-06-2025

Nombre de quien realiza la inspección:	Pamela estrada	Proyecto / Obra	Urvi medellin	Fecha de inspección		
Cargo / Rol:	SST	Área / Proceso	frente 5	10 (DD)	04 (MM)	26. (AÑO)

No del Extintor	Área de ubicación del equipo	Ubicación		Agente extinguidor			Capacidad (Libras)	Fecha Ultima Recarga		Presión			Fecha del extintor que requiere mantenimiento (ver imagen partes de un extintor)	Señalización		Acceso al extintor		Observaciones
		Buena	Mala	Multiproposito	CO2	Solkaflan		Mes	Año	Buena	Regular	Mala	(Coloque el No de codificación)	Buena	Mala	Buena	Mala	
1	Camionetas	X		X			20	3	25	X			1		X	X		N/A.

Otros hallazgos u observaciones: se solicita cambio de extintor ya que esta vencido.





Convenciones Utilizadas en el Formato	
Codificación de partes inspeccionadas que requieren mantenimiento	
1- Cuerpo o cilindro.	13- Pasador de seguridad.
2- Manómetro.	14- Falda o base de sustentación.
3- Asa acarreo.	15- Soporte.
4- Asa percutora.	16- Gancho de sujeción del extintor
5- Precinto de seguridad.	POS: Polvo Químico Seco
6- Válvula de seguridad.	
7- Manga y boquilla.	
8- Rotulación.	
9- Manguera.	
10- Válvula de descarga.	
11- Tapa del cilindro.	
12- Cuello del cilindro.	

Firma del responsable _____


Powered by CamScanner


	GESTIÓN INTEGRAL		
	INSPECCIÓN DE EXTINTORES		
	Código: CVM-GI-SST-FT-38	Versión: 01	Fecha: 01-06-2025

Nombre de quien realiza la inspección:	Daniela estrada	Proyecto / Obra	Fecha de inspección	
		ulalmed	07	04	26.
Cargo / Rol:	SST	Area / Proceso	DD	MM	AÑO
		Frente 6.			

No del Extintor	Área de ubicación del equipo	Ubicación		Agente extinguidor			Capacidad (Libras)	Fecha Ultima Recarga		Presión			Parte del extintor que requiere mantenimiento (ver imagen partes de un	Señalización		Acceso al extintor		Observaciones
		Buena	Mala	Multiproposito	CO2	Solkaflan		Mes	Año	Buena	Regular	Mala	(Coloque el No de codificación)	Buena	Mala	Buena	Mala	
1	puntoecologico	x		x			20	9	25	x			1	x		x		ok

Otros hallazgos u observaciones: NA.





Convenciones Utilizadas en el Formato	
Codificación de partes inspeccionadas que requieren mantenimiento	
1- Cuerpo o cilindro.	13- Pasador de seguridad.
2- Manómetro.	14- Falda o base de sustentación.
3- Asa acarreo.	15- Soporte.
4- Asa percutora.	16- Gancho de sujeción del extintor
5- Precinto de seguridad.	PQS: Polvo Químico Seco
6- Válvula de seguridad.	
7- Manga y boquilla.	
8- Rotulación.	
9- Manguera.	
10- Válvula de descarga.	
11- Tapa del cilindro.	
12- Cuello del cilindro.	

Firma del responsable _____

Powered by CamScanner

GESTIÓN INTEGRAL


INSPECCIÓN DE EXTINTORES

Código: CVM-GI-SST-FT-38	Versión: 01	Fecha: 01-06-2025

Nombre de quien realiza la inspección:	Danula estrada V.	Proyecto / Obra: Vidimed	Fecha de inspección: 17 (DD) 04 (MM) 26. (AÑO)
Cargo / Rol:	SST	Área / Proceso: Fiente 8.	

No del Extintor	Área de ubicación del equipo	Ubicación: Buena	Ubicación: Mala	Agente extinguidor: Multipropósito	Agente extinguidor: CO2	Agente extinguidor: Solkaflan	Capacidad (Libras)	Fecha Ultima Recarga: Mes	Fecha Ultima Recarga: Año	Presión: Buena	Presión: Regular	Presión: Mala	Partes del extintor que requieren mantenimiento (ver imagen partes de un extintor) (Coloque el No de codificación)	Señalización: Buena	Señalización: Mala	Acceso al extintor: Buena	Acceso al extintor: Mala	Observaciones
1	Camión	X		X			20	/	/	X			7	X		X		Cambiar.

Otros hallazgos u observaciones: se requiere cambio de extintor ya que no se visualiza la fecha de recarga.





Convenciones Utilizadas en el Formato	
Codificación de partes inspeccionadas que requieren mantenimiento	
1- Cuerpo o cilindro.	13- Pasador de seguridad.
2- Manómetro.	14- Falda o base de sustentación.
3- Asa acarreo.	15- Soporte.
4- Asa percutora.	16- Gancho de sujeción del extintor
5- Precinto de seguridad.	POS: Polvo Químico Seco
6- Válvula de seguridad.	
7- Manga y boquilla.	
8- Rotulación.	
9- Manguera.	
10- Válvula de descarga.	
11- Tapa del cilindro.	
12- Cuello del cilindro.	

Firma del responsable _____

Powered by CamScanner

GESTIÓN INTEGRAL


INSPECCIÓN DE EXTINTORES

Código: CVM-GI-SST-FT-38	Versión: 01	Fecha: 01-06-2025

Nombre de quien realiza la inspección:	Daniela estrada	Proyecto / Obra: Vial mod	Fecha de inspección: 9 (DD)	04 (MM)	26. (AÑO)
Cargo / Rol:	SST	Área / Proceso: frente 9			

No del Extintor	Área de ubicación del equipo	Ubicación: Buena	Ubicación: Mala	Agente extinguidor: Multipropósito	Agente extinguidor: CO2	Agente extinguidor: Solkaflan	Capacidad (Libras)	Fecha Ultima Recarga: Mes	Fecha Ultima Recarga: Año	Presión: Buena	Presión: Regular	Presión: Mala	Parte del extintor que requiere mantenimiento (ver imagen partes de un extintor) (Coloque el No de codificación)	Señalización: Buena	Señalización: Mala	Acceso al extintor: Buena	Acceso al extintor: Mala	Observaciones
1	Camion parte de atras	x		x			20	07	25	x			1	x		x		NA

Otros hallazgos u observaciones: NA.





Convenciones Utilizadas en el Formato	
Codificación de partes inspeccionadas que requieren mantenimiento	
1- Cuerpo o cilindro.	13- Pasador de seguridad.
2- Manómetro.	14- Falda o base de sustentación.
3- Asa acarreo.	15- Soporte.
4- Asa percutora.	16- Gancho de sujeción del extintor
5- Precinto de seguridad.	POS: Polvo Químico Seco
6- Válvula de seguridad.	
7- Manga y boquilla.	
8- Rotulación.	
9- Manguera.	
10- Válvula de descarga.	
11- Tapa del cilindro.	
12- Cuello del cilindro.	

Firma del responsable _____


Powered by CamScanner


	GESTIÓN INTEGRAL		
	INSPECCIÓN DE EXTINTORES		
	Código: CVM-GI-SST-FT-38	Versión: 01	Fecha: 01-06-2025

Nombre de quien realiza la inspección:	Paula estrada	Proyecto / Obra	Vía medellín	Fecha de inspección	
Cargo / Rol:	SST	Area / Proceso	Hento.	10 (DD)	04 (MM)	26. (AÑO)

No del Extintor	Área de ubicación del equipo	Ubicación		Agente extinguidor			Capacidad (Libras)	Fecha Ultima Recarga		Presión			Parte del extintor que requiere mantenimiento (ver imagen partes de un extintor)	Señalización		Acceso al extintor		Observaciones
		Buena	Mala	Multipropósito	CO2	Solkaflan		Mes	Año	Buena	Regular	Mala	(Coloque el No de codificación)	Buena	Mala	Buena	Mala	
1	Camion parte de atras	x		x			20	10	25	x			8	x		x		N/A

Otros hallazgos u observaciones:





Convenciones Utilizadas en el Formato	
Codificación de partes inspeccionadas que requieren mantenimiento	
1- Cuerpo o cilindro.	13- Pesador de seguridad.
2- Manómetro.	14- Falda o base de sustentación.
3- Asa acarreo.	15- Soporte.
4- Asa percutora.	16- Gancho de sujeción del extintor
5- Precinto de seguridad.	POS: Polvo Químico Seco
6- Válvula de seguridad.	
7- Manga y boquilla.	
8- Rotulación.	
9- Manguera.	
10- Válvula de descarga.	
11- Tapa del cilindro.	
12- Cuello del cilindro.	

Firma del responsable


Powered by CamScanner


	GESTIÓN INTEGRAL		
	INSPECCIÓN DE EXTINTORES		
	Código: CVM-GI-SST-FT-38	Versión: 01	Fecha: 01-09-2025

Nombre de quien realiza la inspección:	Daniela Estrada	Proyecto / Obra	Valmed	Fecha de Inspección		
Cargo / Rol:	SST	Área / Proceso	Fiente 11	01 (DD)	04 (MM)	26 (AÑO)

No del Extintor	Área de ubicación del equipo	Ubicación		Agente extinguidor			Capacidad (Libras)	Fecha Ultima Recarga		Presión			Parte del extintor que requiere mantenimiento (por ningun parte de su (Coloque el No de codificación)	Señalización		Acceso al extintor		Observaciones
		Bueno	Malo	Multiproposito	CO2	Solkaflan		Mes	Año	Buena	Regular	Mala		Bueno	Malo	Bueno	Malo	
1	Punto ecologico	X		X			20	oct	25	X			NA	X		X		NA.

Otros hallazgos u observaciones: NA.





Convenciones Utilizadas en el Formato	
Codificación de partes inspeccionadas que requieren mantenimiento	
1- Cuerpo o cilindro.	13- Pasador de seguridad.
2- Manómetro.	14- Falda o base de sustentación.
3- Asa acarreo.	15- Soporte.
4- Asa percutora.	16- Gancho de sujeción del extintor
5- Precinto de seguridad.	PQS: Polvo Químico Seco
6- Válvula de seguridad.	
7- Manga y boquilla.	
8- Rotulación.	
9- Manguera.	
10- Válvula de descarga.	
11- Tapa del cilindro.	
12- Cuello del cilindro.	

Firma del responsable _____

Powered by CamScanner

GESTIÓN INTEGRAL


INSPECCIÓN DE EXTINTORES


Código: CVM-GI-SST-FT-38	Versión: 01	Fecha: 01-06-2025

Nombre de quien realiza la inspección:	Pamela estrada	Proyecto / Obra	Fecha de Inspección		
		Vial med	7	04	26.
Cargo / Rol:	SST	Área / Proceso	DD	MM	AÑO
		Frente 12.			

No del Extintor	Área de ubicación del equipo	Ubicación		Agente extinguidor			Capacidad (Libras)	Fecha Ultima Recarga		Presión			Parte del extintor que requiere mantenimiento (ver imagen partes de un extintor)	Señalización		Acceso al extintor		Observaciones
		Buena	Mala	Multiproposito	CO2	Solkaflan		Mes	Año	Buena	Regular	Mala	(Coloque el No de codificación)	Buena	Mala	Buena	Mala	
1	punto ecologico	X		X			20	8	25	X			1	X		X		NA

Otros hallazgos u observaciones: NA.





Convenciones Utilizadas en el Formato	
Codificación de partes inspeccionadas que requieren mantenimiento	
1- Cuerpo o cilindro.	13- Pasador de seguridad.
2- Manómetro.	14- Falda o base de sustentación.
3- Asa acarreo.	15- Soporte.
4- Asa percutora.	16- Gancho de sujeción del extintor
5- Precinto de seguridad.	POS: Polvo Quimico Seco
6- Válvula de seguridad.	
7- Manga y boquilla.	
8- Rotulación.	
9- Manguera.	
10- Válvula de descarga.	
11- Tapa del cilindro.	
12- Cuello del cilindro.	

Firma del responsable _____

Powered by CamScanner