Gmail CONSORCIO MED URBANO <consorciomedurbano@gmail.com>

Novedades encontradas en la cuadrilla de realces - nocturna

PROFESIONAL SST <profesionalsst.vialmed2025@gmail.com>
Para: CONSORCIO MED URBANO <consorciomedurbano@gmail.com>
Cc: Natalia Calderón <directora.vialmed2025@gmail.com>, Gabriel Jaime Cardona Londoño <gabriel.cardona@medellin.gov.co>

Diana Higuita
Profesional SST
INTERVENTORÍA

Buenas tardes

REFERENCIA: INGRESOS 2026 04 07 -CONSTRUCCION REALCES

Cordialmente adjunto información de personal requerido que esta ejecutando actividades de const de realces

CONTRATISTA	SUBCONTRATISTA	NOMBRE APELLIDOS TARABAJADOR	IDENTIFICACIÓN	GENERO	
PAVIMENTAR	JOSE SEBASTIAN QUIROZ PRINCIPE	JOSE SEBASTIAN QUIROZ PRÍNCIPE	1040752996	M	
PAVIMENTAR	DIEGO LUIS OSPINA GARCIA	DIEGO LUIS OSPINA GARCIA	1022092111	M	
PAVIMENTAR	TRANSPORTES Y VOLQUETAS GONZALEZ SAS	ESTEBAN CANO ARENAS	1063518128	M	
PAVIMENTAR	FERCHOTRANS SAS	JAIBER MAURICIO MUÑOZ HERRERA	1037601989	M	
PAVIMENTAR	PROPAV SAS	JUAN CARLOS RODRIGUEZ SUCERQUIA	71411808	M	

VER EN LA PARTE BAJA DE ESTE EMAIL SEG SOCIAL DE JOSE SEBASTIAN QUIROZ PRÍNCIPE
En la carpeta de los colaboradores está la información de los vehículos (por favor remitir al área ambiental)

2026 04 07 DIEGO LUIS OSPINA GARCIA CAMI…

2026 04 07 ESTEBAN CANO ARENAS Volqueta …

2026 04 07 JAIBER MAURICIO MUÑOZ HERRE…

2026 04 07 JUAN CARLOS RODRIGUEZ SUCE…

El mié, 8 abr 2026 a las 14:21, CONSORCIO MED URBANO (<consorciomedurbano@gmail.com>) escribió:

> Cordial saludo,
> Rafael Higuita Valencia
> Profesional SST
> Consorcio Vialmed
>
> En el recorrido de anoche 07-04-2026 en la cuadrilla de realce de Pavimentar se evidenció lo siguiente:
>
> 1. El Ingeniero Sebastian Quiros tiene fecha de retiro del 17 de febrero y no fue anunciado su reintegro al proyecto ni la seguridad social.
> 2. No se cuenta con documentación del operador del compresor Juan Carlos Rodriguez
> 3. No se cuenta con documentación del conductor del camión Diego Ospina
> 4. No se cuenta con documentación de la volqueta TMB ni del conductor Santiago Meneses.
>
> Este personal no podrá ejecutar actividades hasta que envíen la documentación requerida para su ingreso.
>
> Igualmente se solicita verificar que las cuadrillas cuentan con todos los elementos mínimos requeridos para la ejecución de las actividades, con el fin de minimizar los riesgos asociados.
>
> Durante la inspección, se evidenció la ausencia de algunos elementos esenciales, tales como: baño, punto de emergencia, punto ecológico y sistemas antilatigazo en el compresor.
>
> Por lo anterior, es necesario realizar las adecuaciones correspondientes y garantizar el cumplimiento de las condiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo.
>
> Quedo atenta.
>
> --
> **Atentamente,**
> **Diana Higuita**
> **Profesional SST**
> _____
> **CONSORCIO MED URBANO 20005377.**
> **INTERVENTORÍA DE OBRA.**
> **Referencia:** Contrato No. 4600105322 de 2025.
> **Objeto Contractual:** Interventoría a la rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.

SS JOSE SEBASTIAN QUIROZ PRINCIPE PAGADA EN MARZO.pdf
21K