| | FORMATO ACTA ENTREGA DE EQUIPOS | **Código:** AE-001<br>**Fecha:** 28/11/2025<br>**Versión:** 1 | |
|---|---|---|---|

**CONTRATO: CO1.PCCNTR.8591453**

| **1.- Lugar y Fecha de Celebración** | |
|---|---|
| ARMENÍA-QUINDÍO | 29/05/2026 |
| **2. Contratista** | |
| **Nombre:** | **UT DEXTEM NIT 902009025-7** |
| **Gerente del Proyecto y/o delegado:** | **Melizabeth Calderon Wiler** |
| **3. Contratante** | |
| **Nombre:** | **SENA Regional Quindío** |
| **Supervisor de Contrato SENA** | **Mario Alexander Ruiz Marulanda** |
| **4. Información Relevante** | |
| **Objeto del acta:** | Dejar constancia de la entrega, verificación y correcta operación de los equipos suministrados, los cuales fueron probados en presencia del responsable técnico del SENA, confirmando su funcionamiento y estado físico. |

**5. Equipos Enteregados-Instalados y Puestos en Marcha**

| ID | Centro de Cableado | Capacidad UPS | Serial UPS | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 131 | IDF 1 | 20 KVA | 2502P0177001 | Legrand |
| 131 | IDF 2 | 15 KVA | 2602P0031003 | Legrand |
| 131 | IDF 3 | 3 KVA | Y239F00027 | Legrand |
| 131 | IDF 3 | 3 KVA | Z249F00014 | Legrand |
| 131 | MDF | 6 KVA | X20NG00023 | Legrand |
| 131 | SUBESTACIÓN | 40 KVA | 2510W0269002 | Legrand |
| 131 | SUBESTACIÓN | 40 KVA | 2510W0270002 | Legrand |
| 132 | IDF 1 | 6 KVA | X20NG00012 | Legrand |
| 132 | IDF 10 | 3 KVA | Z519F00058 | Legrand |
| 132 | IDF 10 | 6 KVA | Z236NG00014 | Legrand |
| 132 | IDF 11 | 15 KVA | 2602P0031001 | Legrand |
| 132 | IDF 14 | 3 KVA | Z519F00168 | Legrand |
| 132 | IDF 2 | 3 KVA | Z519F00116 | Legrand |
| 132 | IDF 2 | 6 KVA | X16NG00004 | Legrand |
| 132 | IDF 4 | 3 KVA | Z519F00176 | Legrand |
| 132 | IDF 5 | 3 KVA | Z249F00033 | Legrand |
| 132 | IDF 5 | 30 KVA | 2509P1738002 | Legrand |
| 132 | IDF 6 | 20 KVA | 2502P01760004 | Legrand |
| 132 | IDF 6 | 3 KVA | Z519F0081 | Legrand |
| 132 | IDF 7 | 10 KVA | 2511P2105001 | Legrand |
| 132 | IDF 7 | 3 KVA | Z249F00023 | Legrand |
| 132 | IDF 7 | 3 KVA | Z249F00043 | Legrand |
| 132 | IDF 8 | 3 KVA | Z519F0014 | Legrand |
| 132 | IDF 9 AMBIENTE | 20 KVA | 2602P0040002 | Legrand |
| 132 | IDF 9 AMBIENTE | 3 KVA | Z519F00080 | Legrand |
| 132 | IDF 9 AMBIENTE | 30 KVA | 2510P1741002 | Legrand |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 197 | IDF 1 | 15 KVA | 2307P2004001 | Legrand |
| 197 | IDF 1 | 3 KVA | Z519F00180 | Legrand |
| 197 | IDF 1 | 6 KVA | X20NG00004 | Legrand |
| 197 | IDF 2 | 10 KVA | 2509P1848001 | Legrand |
| 197 | IDF 2 | 10 KVA | 2509P1716002 | Legrand |
| 197 | IDF 2 | 3 KVA | Z251F00163 | Legrand |
| 197 | IDF 3 | 3 KVA | Z519F00172 | Legrand |
| 197 | IDF 3 | 6 KVA | Z36NG00010 | Legrand |
| 197 | IDF 4 | 20 KVA | 2602P0024001 | Legrand |
| 197 | IDF 4 | 3 KVA | Z519F00162 | Legrand |
| 197 | IDF 5 | 3 KVA | Z519F00164 | Legrand |
| 197 | IDF 6 | 15 KVA | 2307P2003001 | Legrand |
| 197 | IDF 6 | 3 KVA | Z519F00175 | Legrand |
| 197 | MDF | 30 KVA | 2506P1040003 | Legrand |
| 197 | MDF | 6 KVA | X20NH00026 | Legrand |
| 330 | MDF | 20 KVA | 2602P0028003 | Legrand |
| 330 | MDF | 3 KVA | Z519F09161 | Legrand |

**Observaciones del Cliente**

Se hace entrega, instalación y puesta en funcionamiento de cuarenta y tres (43) UPS, de acuerdo con la relación anteriormente descrita. Los equipos se entregan con todos sus accesorios e implementos correspondientes, en perfecto estado de funcionamiento, debidamente instalados, configurados y operativos.

De igual manera, se suministran e instalan cuarenta y tres (43) dispositivos de protección contra sobretensiones (DPS), uno (1) por cada UPS instalada, los cuales quedan correctamente instalados, probados y en óptimas condiciones de operación.

**6. Actividades Realizadas**

Ø Verificación física del estado de cada UPS y DPS
Ø Instalación de la tarjeta de red en las UPS.
Ø Pruebas de funcionales de los equipos

**Documentación Anexa**

Se deja constancia de que junto con esta acta se entrega un paquete de actas individuales, una por cada equipo, que incluyen:

- Evidencias fotográficas del proceso de instalación y pruebas.
- Registros de funcionamiento.
- Firmas de verificación correspondientes.

Estas actas hacen parte integral del proceso de entrega y soporte documental del proyecto.

**Observaciones del Cliente**

Se recibe el acta de entrega final de equipos, dejando constancia de la entrega, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos relacionados, conforme a la verificación física, pruebas funcionales, evidencias fotográficas, registros de funcionamiento y actas individuales que hacen parte integral del soporte documental. La firma del acta no exonera al contratista de las obligaciones de garantía, soporte técnico, corrección de fallas, atención de incidentes y demás responsabilidades derivadas del contrato. Cualquier novedad técnica posterior deberá ser atendida conforme a las condiciones contractuales, garantías aplicables y acuerdo de servicio correspondiente.

**Firmas**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **FORMATO ACTA ENTREGA DE EQUIPOS** | **Código:** AE-001 | |
| | | **Fecha:** 28/11/2025 | |
| | | **Versión:** 1 | |

| **Representante del SENA Regional Quindío** | | **Representante UT DEXTEM** | |
|---|---|---|---|
| **Nombre** | Mario Alexander Ruiz Marulanda | **Nombre** | Melizabeth Calderon Wiler |
| **Cargo** | Supervisor de Contrato | **Cargo** | Gerente de Proyectos |
| **Firma** |  | **Firma** |  |