

Colegio Carlos arturo torres sede B




Cancha




Pintura en Bajante




Instalación de cielo razo y luminarias



Instalación de cielo razo y luminarias




Instalación de cielo razo y luminarias




Instalación de cielo razo


Colegio Rufino Jose Cuervo




Pulido de placa en cancha




Pulido de placa en cancha




Pulido de placa en cancha



Pulido de placa en cancha




Pulido de placa en cancha




Pulido de placa en cancha

Colegio Carlos arturo torres sede A




Instalación de Cielo Razo y Luminarias



Instalación de Cielo Razo y Luminarias




Instalación de orinales



Instalacion de sanitarios




Desmonte de puertas



Desmonte de puertas


Colegio Fracisco miranda




Levantamiento de muro en mamposteria



Levantamiento de muro en mamposteria



Levantamiento de muro en mamposteria



Fundida de Vigas



Instalacion de tuberia hidrahulica y sanitaria



Ampliación de Caja

Emergencia Colegio OEA




Pintura



Pintura




Pintura



Pintura


Emergencia Dile tunjuelito




Instalación de Tramo Canal



Sondeo en Tuberia



Instalacion de bajantes



Instalacion de bajantes