Nota Nº 60 25/02/2026

Clima: Soleado

Inicio 7:00 Fin 5:00

Personal en obra: Residente de obra, 1 Oficial, 2 Ayudantes

Se continua con labores en piso, inclogen nivelación y revisión

Nota Nº 61 26/02/2026

Clima: Soleado

Inicio 7:00 Fin 5:00

Personal en obra: Residente de obra, 1 oficial, 2 Ayudantes

Se inician labores de pañete en baño de hombres y mujeres

Nota N°62 27/02/2026

Clima: soleado

iniao: 7:00 Fin 5:00

Personal en obra: Residente de obra, 1 oficial, 2 Ayudantes

Se continua con la aplicación de pañete en muros

Norma

Nota N°63 28/02/2026

Clima: Soleado

Inicio: 7:00 Fin: 12:00

Personal en obra: Residente de obra, 1 oficial. 2 Ayudantes

Se realiza revisión y curado de pañete en ambos baños

Nota N°64 02/03/2026

Clima: Soleado

Inicio: 7:00 Fin: 5:00

Personal en Obra: Residente de obra, 1 oficial, 2 Ayudantes

Se inicia instalación de enchape cerámico en muros del baño de hombres

Nota N°65 03/03/2026

Clima: Soleado

Inicio: 7:00 Fin: 5:00

Personal en obra: Residente de obra, 1 oficial, 2 Ayudantes

Se continua la instalación de enchape en muros baño de hombres

Nota N° 66 04/03/2026

Clima: Soleado

Inicio: 7:00 Fin: 5:00

Personal en obra: Residente de obra, 1 Oficial, 2 Ayudantes

Se adelanta planeamiento de muro en baño de mujeres y adecuación en baño movilidad reducida

Nota N°67 05/03/2026

Clima: soleado

Inicio: 7:00 Fin 5:00

Personal en obra: Residente de obra, 1 oficial, 2 Ayudantes

Se continua con la instalación de enchape en muros

Nota N° 68 06/03/2026

Clima: Soleado

inicio: 7:00 Fin 5:00

Personal en obra: Residente de obra, 1 oficial, 2 Ayudantes

Se finaliza una de las paredes enchape baño de hombres

Norma