DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA			
Fecha de presentación del informe:	junio /2026	Numero de contrato:	**CD-12-2026-0523**
Datos del Contratista (nombres y apellidos- número de identificación)	OSCAR EDUARDO NOGUERA VELEZ Identificado con C.C Nº 1140858388		
Periodo del informe:	Correspondiente al periodo del 10 de mayo al 9 de junio 2026	Informe número:	05
Objeto del contrato:	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y MISIONALES PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DERIVADOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA		
Valor del contrato	SON: VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS M/L ($24.960.000)		
Supervisor	RAFAEL LAFONT DE SALES C.C: 8662605		
Cargo	SECRETARIO DE DESPACHO SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS		

DESARROLLO DE ACTIVIDADES

☐ Apoyo durante el proceso de aplicación de encuestas, donde se realiza verificación diagnóstica y evaluación preliminar de familias para la formulación de subsidios de vivienda, para el ingreso al programa de mejoramiento de vivienda saludable. Se realiza registro fotográfico sobre las condiciones actuales de la vivienda. Esta actividad es desarrollada en el Barrio La luz y direcciones relacionadas a continuación: :

Calle 13 # 22-05 • Calle 13 # 22- 13 • Calle 13 # 22– 97 • Calle 13 # 21-76 • Calle 13 #21-29 • Calle 14 # 22-33 • Calle 14#22-05

☐ Apoyo para la realización de encuesta diagnóstico de familias para la formulación de subsidios de vivienda saludable desarrollado por la Secretaria de Obras Públicas, identificando caracterización y condiciones de la vivienda con sus registros fotográfico, barrio El Bosque y direcciones relacionadas a continuación:

K 8G 74 49 K 8G 74 83 K 8G 87 03 K 8G 87 61 K 8G 87 74 K 8G 93 93 K 8G 94 38 K 8G 98D 54 K 9 60B 221 K 9 63B 97

☐ Apoyo durante el proceso de aplicación de encuestas, donde se realiza verificación diagnóstica y evaluación preliminar de familias para la formulación de subsidios de vivienda, para el ingreso al programa de mejoramiento de vivienda saludable. Se realiza registro fotográfico sobre las condiciones actuales de la vivienda. Esta actividad es desarrollada en el Barrio Carrizal y direcciones relacionadas a continuación:

Calle 49B # 2-43 • Calle 50C # 3-30 • Calle 50C #2 - 53 • Calle 49B # 1A-97 • Calle 49B # 1A -108

☐ Apoyo durante el proceso de aplicación de encuestas, donde se realiza verificación diagnóstica y evaluación preliminar de familias para la formulación de subsidios de vivienda, para el ingreso al programa de mejoramiento de vivienda saludable. Se realiza registro fotográfico sobre las condiciones actuales de la vivienda. Esta actividad es desarrollada en Santa Maria y direcciones relacionadas a continuación: C 96 2B 30 K 1B 79 18 K 1B 80 45 K 1E 91 65 K 1F 80 16 K 1F 90 54 K 1F 91 45 K 1G 94 37 K 1G 94 40 K 2 91 65

REGISTRO FOTOGRAFICO







Atentamente,

OSCAR EDUARDO NOGUERA VELEZ
C.C Nº 11408583