RECIBIDO A SATISFACCIÓN PROVEEDORES

1. FECHA DEL RECIBIDO A SATISFACCIÓN *(No debe ser inferior a la fecha de corte del periodo evaluado)*	*19/06/2026*

2. GENERALIDADES	
NOMBRE COMPLETO / RAZÓN SOCIAL:	CONSORCIO ICASM 2023.
NATURALEZA DEL CONTRATO:	Contrato de Obra Pública N°. LP 006 de 2023 cuyo objeto es "INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES."
VALOR:	$ 330.530.495.016,00
PLAZO:	147 meses.
FECHA DEL ACTA DE INICIO:	19 de marzo de 2024.

3. ASPECTOS PARA EL PAGO	
Datos de la planilla integrada de pago de Seguridad Social:	Certificación de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.
Factura o cuenta de cobro N°:	FE No. 23 (Acta No. 19)
Valor de la factura o cuenta de cobro:	$ 1.529.574.261,00
Periodo de la factura o cuenta de cobro:	Del 01 de enero de 2026 al 31 de enero de 2026.

4. PÓLIZAS EXPEDIDAS (solo diligenciar en caso de que aplique)			
AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR AMPARADO**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	19/03/2025	30/09/2026	$ 1.118.620.637,40
Prestaciones sociales e indemnización	19/03/2025	19/03/2029	$ 559.310.318,70
Estabilidad de la obra	19/03/2026	19/03/2028	$ 186.046.649,30
Responsabilidad civil extracontractual	19/03/2025	19/03/2026	$ 711.750.000,00

5. ACTIVIDADES CONTRATADAS *(tal cual como aparecen en el contrato)*	6. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO
1. Movilización y Desmovilización de Equipos. 2. Remoción Mecanica de Sedimentos Mediante el Uso de Excavadora sobre Orugas. Incluye: Seguimiento y Control Topografico. 3. Cargue, Retiro y Disposición Final de Material proveniente de la remoción y Excavaciones. Incluye: Disposición en Escombrera Certificada. 4. Limpieza Manual de vegetación. 5. Muro en Geocontenedores ensamblado con tensores internos en geotextil. Incluye: Relleno con Material Proveniente de la Excavación, Formaletería y Costuras. 6. Manto Antisocavación ensamblado en geotextil. Incluye: Inyección de Arena	Durante el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2026 al 31 de enero de 2026, el contratista de obra realizó las actividades propias del contrato de obra pública No. LP 006 de 2023, correspondientes a: 1. Movilización y Desmovilización de Equipos. 2. Remoción Mecanica de Sedimentos Mediante el Uso de Excavadora sobre Orugas. Incluye: Seguimiento y Control Topografico. 3. Cargue, Retiro y Disposición Final de Material proveniente de la remoción y Excavaciones. Incluye: Disposición en Escombrera Certificada. 4. Muro en Geocontenedores ensamblado con tensores internos en geotextil. Incluye: Relleno con Material Proveniente de la Excavación, Formaletería y Costuras. 5. Manto Antisocavación ensamblado en geotextil. Incluye: Inyección de Arena proveniente de la excavación en Lastre Inferior 6. Manto para el Control de Erosión permanente, Tipo TRM 50 7. Geotextil Tejido de Poliéster.

RECIBIDO A SATISFACCIÓN PROVEEDORES

proveniente de la excavación en Lastre Inferior 7. Manto para el Control de Erosión permanente, Tipo TRM 50 8. Geotextil Tejido de Poliéster. 9. Rescate de Fauna Acuática y Terrestre. 10. Implementación de Estrategia de Sensibilización y Participación Ambiental Dirigido a la Comunidad en la Zona de Influencia del Proyecto. 11. Diseño de sistema de alerta temprana Río Gaira. 12. Implementación del sistema de alerta temprana.	8. Implementación de Estrategia de Sensibilización y Participación Ambiental Dirigido a la Comunidad en la Zona de Influencia del Proyecto. **Avance de la vigencia 2025:** 65,14%. **Avance del contrato:** 4,89%. A continuación, se relacionan los documentos para el trámite del acta de obra No. 19 y factura FE No. 20: 9. Factura FE No. 20. 10. Acta de Obra No. 19 del periodo del 01 de enero de 2026 al 31 de enero de 2026. 11. Planos de Ejecución. 12. Certificado Disposición de material. 13. Memorias de Cantidades. 14. Certificación de paz y salvo de seguridad social y parafiscales. 15. Certificación bancaria. 16. Rut del Consorcio ICASM 2023.

7. RIESGOS IDENTIFICADOS	8. SEGUIMIENTO / ESTADO DE LOS RIESGOS
1. Incumplimiento por retraso en la ejecución del contrato. 2. Abandono total del contrato.	En este periodo los riesgos identificados no se han materializado.

9. CUMPLIMIENTO:	[X] CUMPLE	☐ NO CUMPLE

FRANCISCO FERNANDEZ S.

FRANCISCO ALFONSO FERNANDEZ SALTAREN
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORES E INGENIERÍA S.A.S.
INTERVENTORÍA

VoBo FRANCISCO SANCHEZ DE LA HOZ
SUPERVISOR
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA - CORPAMAG