

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA INFORME DE INSPECCIÓN	
Lugar y Fecha	Antioquia - 2026-05-08
Dependencia	Complejo Tecnológico Minero Agroempresarial
Areas Inspeccionadas	Complejo Tecnológico Minero Agroempresarial- Sede Principal
Responsable	Andrea Cecilia Gonzalez Munera





GENERALIDADES DE LA INSPECCION (Indica los motivos por el cual se realiza la inspección, verificación del áreas o procesos a solicitud, programada, de seguimiento, etc.)
Esta inspección tiene como propósito verificar las condiciones inseguras para los siguientes Temas: ORDEN Y LIMPIEZA: Inspeccionar y evaluar las condiciones de Orden y Limpieza del Complejo Tecnológico Minero agroempresarial. PLAN DE EMERGENCIAS: Revisión equipos de respuesta ante emergencias (extintores, camillas, rutas de evacuación, salidas de emergencias, Botiquines fijos y portátiles) del Complejo Tecnológico Minero agroempresarial. PLAN DE SANEAMIENTO: Verificar el cumplimiento al programa (protocolo de limpieza y desinfección, manejo integrado de residuos sólidos y líquidos, baterías sanitarias, control de plagas etc) del Complejo Tecnológico Minero agroempresarial. EPPS: Verificar las condiciones de los elementos de protección personal del Complejo Tecnológico Minero agroempresarial. PROGRAMA DE RIESGO QUÍMICO: Verificar las condiciones referentes a Fichas de datos de seguridad, condiciones de almacenamiento de sustancias, publicaciones, matrices, etc, del Complejo Tecnológico Minero agroempresarial.




1. OBJETIVO (Indica el qué, el cómo y el para qué de la inspección. Se redacta con verbos en infinitivo.)
Las inspecciones de seguridad tienen como objetivo el identificar riesgos existentes y determinar el cumplimiento de las condiciones de seguridad o peligro; por lo anterior se busca establecer condiciones adecuadas en aquellos espacios, lugares, maquinaria o equipos que son de vital importancia para el desarrollo de las actividades.

2. ALCANCE (Identifica a qué, a quiénes y en dónde se realiza la inspección y una breve descripción de la actividad(es) con la cual inicia y con la cual termina.)	
Complejo Tecnológico Minero Agroempresarial -Puerto Berrio	
PARTICIPANTES	
Nombre	Cargo
Andrea Gonzalez	Apoyo SST
Maria Camaila Chavarria	Dinamizadora Ambiental
Jose Andres Peña	Administrador del edificio

3. ASPECTOS POR RESALTAR (Describe los puntos más importantes identificados durante la inspección, avances, cierres de hallazgos anteriores, implementación de planes de mejoramiento, así como los puntos positivos del proceso o áreas inspeccionadas)
El compromiso y disposición de los funcionarios y contratistas en el momento del recorrido.

4. FACTORES DE RIESGO O CONDICIONES INSEGURAS (Relaciona los factores de riesgos o condiciones inseguras identificadas durante la inspección, realizando una breve descripción de la misma, detallando ubicación y estableciendo recomendaciones para su solución)							
UBICACIÓN	FACTOR DE RIESGO/CONDICIÓN INSEGURA/ DESCRIPCIÓN	DESCRIPCION	FOTOGRAFÍA	RECOMENDACIÓN	RESPONSABLE	FECHA LIMITE DE SOLUCION	HAL

patio de la casa administrativa. áreas de baños.	Quimicos (Líquidos (nieblas y rocíos)) / los recipientes se encuentra sin rotulos	los recipientes se encuentra sin rotulos		Se recomienda rotular los recipientes para evitar incidentes con sustancias químicas.	Andrea Cecilia Gonzalez Munera	2026-04-29	
oficinas de la casa administrativa	Instalaciones eléctricas: Cableado, cordones, tomas, puestas a tierra, enchufes, conexiones, cajas de interruptores, paneles, transformadores, fusibles / Condiciones de Seguridad / RIESGO ELECTRICO Se identifica cableado interno no adecuados, lo que representa un riesgo eléctrico de electrocución, quemaduras y choques	Condiciones de Seguridad / RIESGO ELECTRICO Se identifica cableado interno no adecuados, lo que representa un riesgo eléctrico de electrocución, quemaduras y choques		se recomienda aislar los cable con cinta.	Andrea Cecilia Gonzalez Munera	2026-04-30	
casa administrativa	Sistemas de iluminación: Lamparas, focos, luminarias / Se encuentran luminarias quemadas	Se encuentran luminarias quemadas		Se recomienda cambiar las luminarias.	Jose Andres Peña Diaz	2026-04-30	
casa administrativa oficina del siga. baños	Condiciones de Seguridad(Locativo (sist de alm), superficie de trab , (caídas de obj)) / Condiciones de Seguridad / almacenamiento inadecuado de herramientas y elementos.	Condiciones de Seguridad / almacenamiento inadecuado de herramientas y elementos.		Se recomienda ubicar las herramientas objetos de trabajo en un lugar adecuado, que permita el transito seguro de las personas.	Jose Andres Peña Diaz	2026-04-30	

talleres,	Condiciones de Seguridad(Locativo (sist de alm), superficie de trab , (caídas de obj)) / Condiciones de Seguridad / jornada de orden y aseo y anclar los cilintros vacidos	Condiciones de Seguridad / jornada de orden y aseo y anclar los cilintros vacidos		anclar los cilindros vacíos, realizar jornada de orden y ase en los talleres.	Andrea Cecilia Gonzalez Munera	2026-04-30	
pasillo casa administrativa	Condiciones de Seguridad(Locativo (sist de alm), superficie de trab , (caídas de obj)) / Se encuentran artículos almacenados en lugar no adecuados, obstaculizando el transito del personal.	Se encuentran artículos almacenados en lugar no adecuados, obstaculizando el transito del personal.		se recomienda jordana de orden y aseo. Reubicación de estos elementos.	Jose Andres Peña Diaz	2026-04-30	
casa administrativa oficina la APE. oficina siga	Condiciones de Seguridad(Locativo (sist de alm), superficie de trab , (caídas de obj)) / Se encuentran artículos almacenados en la parte alta del Archivador y en la condición de posible caída de objetos	Se encuentran artículos almacenados en la parte alta del Archivador y en la condición de posible caída de objetos		se recomienda jordana de orden y aseo.	Andrea Cecilia Gonzalez Munera	2026-04-30	

5. HALLAZGOS (Relaciona los hallazgos identificados durante la inspección)	
ID DEL HALLAZGO	TÍTULO DEL HALLAZGO

6. ACCIONES TOMADAS DURANTE LA INSPECCIÓN (describe las medidas temporales inmediatas realizadas en el momento de la inspección, en caso de identificar peligros inminentes, como señalar la condición insegura o aislar el área.)
Se tomaron registros fotográficos y apuntes para soportar la Inspección, edemas se dejaron recomendaciones a los funcionarios la importancia de orden y aseo en los puestos de trabajo.

7. CONCLUSIONES (Resultado del proceso de inspección, proposición lógica final y no una "opinión".)
la inspección se llevó a cabalidad con el acompañamiento de la Dinamizadora ambiental del Complejo y el Administrador del edificio, cumpliendo con el objetivo de la inspección que es identificar condiciones, riesgos y peligros dentro del Complejo tecnológico minero agroempresarial.