COMPONENTE AMBIENTAL

ANEXO 1

REPORTE AMBIENTALES FRENTES DE OBRA

ANEXO 1

REPORTE AMBIENTALES FRENTES DE OBRA

Lote 1

CONSORCIO ALIANZA XXI	FORMATO DE REPORTE AMBIENTAL	CTO 1369-2025 ago-25 v.0

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA DE OBRA	Consorcio MYE	LOTE	1
ESTACIÓN/PORTAL/PATIO	Portal Sur	CÓDIGO ACTIVIDAD	MET-05 MET-06

ACTIVIDADES GENERALES												
a)	PINTURA	X	b)	SOLDADURA	X	c)	GENERACIÓN RESPEL				
d)	DEMOLICIÓN		e)	INSTALACIÓN PMT		f)	GENERACIÓN DERCD				
g)	CORTES		h)	FUNDICIÓN CONCRETO		i)	USO DE MP				

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS	Montaje de estructura de celosías (plataforma 2) y retoque de pintura (plataforma 1).

FECHA DE LA ACTIVIDAD	dd/mm/aaaa	Hora	Número de Reporte	
	15/05/2026	3:50	1369-25-	158

2. IMPACTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD

GENERACIÓN RCD	TIPO RCD (Pétreos/No pétreos)	N/A			
	TRANSPORTE	VEHÍCULO (S) (MATRÍCULA)	N/A		
	DESTINO RCD	N/A			
	VERIFICACIÓN PIN	PIN-GEN	N/A		
		PIN-TRANS			
GENERACIÓN RESPEL	RESIDUOS GENERADOS	N/A			Kg
					Kg
					Kg
					Kg
	TRANSPORTE	VEHÍCULO (MATRÍCULA)			
	DESTINO RESPEL				
MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS	SUSTANCIAS EMPLEADAS (PRESENTACIÓN ej: envases de 55 gal, estado sólido, gaseoso, líquido)	Pintura	Líquida		
		Soldadura	Sólida.		
GENERACIÓN DE RESIDUOS ORDINARIOS Y/O CONVENCIONALES	RESIDUOS GENERADOS	N/A			Kg
					Kg
					Kg
EMISIONES DE CONTAMINANTES A LA ATMÓSFERA	FUENTES GENERADORAS (describir la fuente y las medidas de control o correctivas)	Gases fuentes por pintura combustion de planta y polvillo de soldadura	Trabajo en campo abierto y planta cumple parámetros.		
VERIFICACIÓN KIT DERRAMES	Barrera y paños absorb, desengrasante, chaleco, cinta de seg, gafas, trapos, material granulado, recogedor de mano y bolsas rojas				

Scanned with CamScanner

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO *(REMITIR EN DIGITAL)*

4. NOVEDADES

4.1. DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS

#	HALLAZGO	CORRECTIVO
1		
2		
3		
4		
5		
6		

4.2. DESMONTE ELEMENTOS ESTACIÓN/PORTAL/PATIO

ELEMENTOS DESMOTADOS (INCLUIR CANTIDADES APRÓX.)	• 15 vidrios con estructura metálico • 1 aviso publicitario • 1 aviso informativo del portal

4.3. MANEJO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

5. RESPONSABLES

	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	VoBo INTERVENTORÍA
NOMBRE	Edward Martinez	Carolina Gutierrez	
CARGO	Residente de obra	Insp. Ambiental	
FECHA	15/05/2026	15/05/2026	

Scanned with CamScanner


11:50p. m.
Bogotá
TMSA
Lote 1
Estación Portal Sur


TMSA- Portal del sur


TMSA- Portal del sur


03:31a. m.
Ciudad Bolívar
Bogotá
TMSA
Lote 1
Estación Portal Sur

CONSORCIO ALIANZA XXI	FORMATO DE REPORTE AMBIENTAL	CTO 1369-2025
		ago-25
		v.0

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA DE OBRA	M&E Consorcio							LOTE	1		
ESTACIÓN/PORTAL/PATIO	Estación Prado							CÓDIGO ACTIVIDAD	OBC - 02		
ACTIVIDADES GENERALES	a)	PINTURA	X	b)	SOLDADURA		c)	GENERACIÓN RESPEL			
	d)	DEMOLICIÓN		e)	INSTALACIÓN PMT	X	f)	GENERACIÓN DE RCD		X	
	g)	CORTES		h)	FUNDICIÓN CONCRETO		i)	USO DE MP			
	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS		Desmonte e instalación de Cubierta y Pintura								
FECHA DE LA ACTIVIDAD	dd/mm/aaaa		07/05/2026	Hora		3:40	Número de Reporte		1369-25-		151

2. IMPACTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD

GENERACIÓN RCD	TIPO RCD (Pétreos/No pétreos)	No Petreos			
	TRANSPORTE	VEHÍCULO (S) (MATRÍCULA)	SVB 157		
	DESTINO RCD				
	VERIFICACIÓN PIN	PIN-GEN			
		PIN-TRANS			
GENERACIÓN RESPEL	RESIDUOS GENERADOS	N/A			Kg
					Kg
					Kg
					Kg
	TRANSPORTE	VEHÍCULO (MATRÍCULA)	N/A		
	DESTINO RESPEL				
MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS	SUSTANCIAS EMPLEADAS (PRESENTACIÓN ej: envases de 55 gal, estado sólido, gaseoso, líquido)	Brocha (Pintura)	Líquido		
		Tiner	Líquido		
GENERACIÓN DE RESIDUOS ORDINARIOS Y/O CONVENCIONALES	RESIDUOS GENERADOS	N/A			Kg
					Kg
					Kg
EMISIONES DE CONTAMINANTES A LA ATMÓSFERA	FUENTES GENERADORAS (describir la fuente y las medidas de control o correctivos)	Olores generados por tiner y pintura	Espacio abierto.		
VERIFICACIÓN KIT DERRAMES	Barrera absorbente, desengrasante, guantes, gafas, Cinta seg, recogedor, de mano, material granulado, panos absorb, bolsas rojas.				

Scanned with CamScanner

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO *(REMITIR EN DIGITAL)*

4. NOVEDADES

4.1. DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS

#	HALLAZGO	CORRECTIVO
1		
2		
3		
4		
5		
6		

4.2. DESMONTE ELEMENTOS ESTACIÓN/PORTAL/PATIO

ELEMENTOS DESMOTADOS (INCLUIR CANTIDADES APRÓX.)	

4.3. MANEJO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN


17 Vidrios (lucernarios) desmontados


5. RESPONSABLES

	CONTRATISTA		INTERVENTORÍA		VoBo INTERVENTORÍA
NOMBRE	Lyeth Marquez	NOMBRE	Carolina Gutierrez	NOMBRE	
CARGO	Insp. Ambiental	CARGO	Insp. Ambiental	CARGO	
FECHA	07 - 05 - 2026	FECHA	07/05/2026	FECHA	

Scanned with CamScanner


12:41a. m.
Usaquén
Bogotá
TMSA
Lote 1
Estación Prado


12:10a. m.
Usaquén
Bogotá
TMSA
Lote 1
Estación Prado


12:50a. m.
TMSA
Lote 1
Estación Prado


12:41a. m.
Usaquén
Bogotá
TMSA
Lote 1
Estación Prado

CONSORCIO ALIANZA XXI	FORMATO DE REPORTE AMBIENTAL	CTO 1369-2025
		ago-25
		v.0

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA DE OBRA	M&E Consorcio							LOTE	1		
ESTACIÓN/PORTAL/PATIO	Estación Prado							CÓDIGO ACTIVIDAD	OBC - 02		
ACTIVIDADES GENERALES	a)	PINTURA	X	b)	SOLDADURA		c)	GENERACIÓN RESPEL			
	d)	DEMOLICIÓN		e)	INSTALACIÓN PMT	X	f)	GENERACIÓN DE RCD		X	
	g)	CORTES		h)	FUNDICIÓN CONCRETO		i)	USO DE MP			
	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS		Desmonte e instalación de Cubierta y Pintura								
FECHA DE LA ACTIVIDAD	dd/mm/aaaa		07/05/2026	Hora		3:40	Número de Reporte		1369-25-		151

2. IMPACTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD

GENERACIÓN RCD	TIPO RCD (Pétreos/No pétreos)	No Petreos			
	TRANSPORTE	VEHÍCULO (S) (MATRÍCULA)	SVB 157		
	DESTINO RCD				
	VERIFICACIÓN PIN	PIN-GEN			
		PIN-TRANS			
GENERACIÓN RESPEL	RESIDUOS GENERADOS	N/A			Kg
					Kg
					Kg
					Kg
	TRANSPORTE	VEHÍCULO (MATRÍCULA)	N/A		
	DESTINO RESPEL				
MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS	SUSTANCIAS EMPLEADAS (PRESENTACIÓN ej: envases de 55 gal, estado sólido, gaseoso, líquido)	Brocha (Pintura)	Líquido		
		Tiner	Líquido		
GENERACIÓN DE RESIDUOS ORDINARIOS Y/O CONVENCIONALES	RESIDUOS GENERADOS	N/A			Kg
					Kg
					Kg
EMISIONES DE CONTAMINANTES A LA ATMÓSFERA	FUENTES GENERADORAS (describir la fuente y las medidas de control o correctivos)	Olores generados por tiner y pintura	Espacio abierto.		
VERIFICACIÓN KIT DERRAMES	Barrera absorbente, desengrasante, guantes, gafas, Cinta seg, recogedor, de mano, material granulado, panos absorb, bolsas rojas.				

Scanned with CamScanner

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO *(REMITIR EN DIGITAL)*

4. NOVEDADES

4.1. DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS

#	HALLAZGO	CORRECTIVO
1		
2		
3		
4		
5		
6		

4.2. DESMONTE ELEMENTOS ESTACIÓN/PORTAL/PATIO

ELEMENTOS DESMOTADOS (INCLUIR CANTIDADES APRÓX.)	

4.3. MANEJO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

17 Vidrios (lucernarios) desmontados

5. RESPONSABLES

	CONTRATISTA		INTERVENTORÍA		VoBo INTERVENTORÍA
NOMBRE	Lyeth Marquez	NOMBRE	Carolina Gutierrez	NOMBRE	
CARGO	Insp. Ambiental	CARGO	Insp. Ambiental	CARGO	
FECHA	07 - 05 - 2026	FECHA	07/05/2026	FECHA	

Scanned with CamScanner


TMSA


KIT CONTROL DE DERR
1:38 a.m.
Estación Prado
Lote 1


Estación Prado


02:18:38 a.m.
Usaquén
Bogotá
TMSA
Lote 1
Estación Prado

CONSORCIO ALIANZA XXI	FORMATO DE REPORTE AMBIENTAL	CTO 1369-2025
		ago-25
		v.0

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA DE OBRA	Consorcio MYE							LOTE	1		
ESTACIÓN/PORTAL/PATIO	Estación Prado							CÓDIGO ACTIVIDAD	OBC-02		
ACTIVIDADES GENERALES	a)	PINTURA		b)	SOLDADURA		c)	GENERACIÓN RESPEL			
	d)	DEMOLICIÓN		e)	INSTALACIÓN PMT	X	f)	GENERACIÓN DE RCD	X		
	g)	CORTES		h)	FUNDICIÓN CONCRETO		i)	USO DE MP			
	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS		Desmonte e instalación de cubierta								
FECHA DE LA ACTIVIDAD	dd/mm/aaaa		Hora		Número de Reporte						
	13/05/2026		4:00		1369-25-	156					

2. IMPACTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD

GENERACIÓN RCD	TIPO RCD (Pétreos/No pétreos)	No Petreos			
	TRANSPORTE	VEHÍCULO (S) (MATRÍCULA)	SVB 457		
	DESTINO RCD	Bodega Subcontratista (temporal)			
	VERIFICACIÓN PIN	PIN-GEN			
		PIN-TRANS			
GENERACIÓN RESPEL	RESIDUOS GENERADOS	N/A			Kg
					Kg
					Kg
					Kg
	TRANSPORTE	VEHÍCULO (MATRÍCULA)	N/A		
	DESTINO RESPEL				
MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS	SUSTANCIAS EMPLEADAS (PRESENTACIÓN ej: envases de 55 gal, estado sólido, gaseoso, líquido)	N/A			
GENERACIÓN DE RESIDUOS ORDINARIOS Y/O CONVENCIONALES	RESIDUOS GENERADOS	N/A			Kg
					Kg
					Kg
EMISIONES DE CONTAMINANTES A LA ATMÓSFERA	FUENTES GENERADORAS (describir la fuente y las medidas de control o correctivas)	Sociedad perteneciente a la cubierta	Limpieza y recogida de cualquier residuo		
VERIFICACIÓN KIT DERRAMES	Material granulado, desengrasante, bolsas rojas, gafas, cinta, recogedor de mano, barrera y paños absorbs, guantes.				

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO *(REMITIR EN DIGITAL)*	

4. NOVEDADES	

4.1. DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS

#	HALLAZGO	CORRECTIVO
1		
2		
3		
4		
5		
6		

4.2. DESMONTE ELEMENTOS ESTACIÓN/PORTAL/PATIO

ELEMENTOS DESMOTADOS (INCLUIR CANTIDADES APRÓX.)	

4.3. MANEJO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

5. RESPONSABLES

	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	VoBo INTERVENTORÍA
NOMBRE	Liseth Marquez O.	Carolina Gilvarez	
CARGO	Insp. Ambiental	Insp. Ambiental	
FECHA	13/05/2026	13/05/2026	

Scanned with CamScanner


12:12a .m.
128 B-21 Autopista Norte
Suba
Bogotá
TMSA
Lote 1
Estación Prado


02:59a .m.
Usaquén
Bogotá
TMSA
Lote 1
Estación Prado


07:45:08 a.m.
Usaquén
Bogotá
TMSA
lote 1
Estación calle 142


12:15 AM
Transmilenio
Bogotá
TMSA
Estación Prado

CONSORCIO ALIANZA XXI	FORMATO DE REPORTE AMBIENTAL	CTO 1369-2025 ago-25 v.0

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA DE OBRA	M4E Consorcio	LOTE	1
ESTACIÓN/PORTAL/PATIO	Estación Prado	CODIGO ACTIVIDAD	OBC-02

ACTIVIDADES GENERALES												
a)	PINTURA	X	b)	SOLDADURA		c)	GENERACIÓN RESPEL	.
d)	DEMOLICIÓN		e)	INSTALACIÓN PMT	X	f)	GENERACIÓN DE RCD	X
g)	CORTES		h)	FUNDICIÓN CONCRETO		f)	USO DE NP	

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS	Desmonte e instalación de cubierta y pintura.

FECHA DE LA ACTIVIDAD	dd/mm/aaaa	Hora	Número de Reporte	
	12/05/2026	2:30	1369-25-	154

2. IMPACTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD

GENERACIÓN RCD	TIPO RCD (Pétreos/No pétreos)	No Petreos			
	TRANSPORTE	VEHÍCULO (S) (MATRÍCULA)	SVB-451 - 1 CRC 551		
	DESTINO RCD	Bodega subcontatista (temporal)			
	VERIFICACIÓN PIN	PIN-GEN			
		PIN-TRANS			
GENERACIÓN RESPEL	RESIDUOS GENERADOS	Trapos con pintura			Kg
					Kg
					Kg
					Kg
		TRANSPORTE	VEHÍCULO (MATRÍCULA)	SVB 451	
		DESTINO RESPEL			
MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS	SUSTANCIAS EMPLEADAS (PRESENTACIÓN ej: envases de 55 gal, estado sólido, gaseoso, líquido)	Pintura	líquido		
		Tiner	líquido		
GENERACIÓN DE RESIDUOS ORDINARIOS Y/O CONVENCIONALES	RESIDUOS GENERADOS				Kg
					Kg
					Kg
EMISIONES DE CONTAMINANTES A LA ATMÓSFERA	FUENTES GENERADORAS (describir la fuente y las medidas de control o correctivos)	Olores por pintura y tiner	Trabajo en espacio abierto.		
VERIFICACIÓN KIT DERRAMES	Barrera absorbente, material granulado, desengrasante, gafas, cinta seg, recogedor de mano, material grafo, paños absorb, bolsa roja, guantes.				

Scanned with CamScanner

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO *(REMITIR EN DIGITAL)*

4. NOVEDADES

4.1. DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS

#	HALLAZGO	CORRECTIVO
1		
2		
3		
4		
5		
6		

4.2. DESMONTE ELEMENTOS ESTACIÓN/PORTAL/PATIO

ELEMENTOS DESMOTADOS (INCLUIR CANTIDADES APRÓX.)	

4.3. MANEJO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

5. RESPONSABLES

	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA		VoBo INTERVENTORÍA	
NOMBRE	Liseth Marquez O.	NOMBRE	Carolina Bohórquez.	NOMBRE	
CARGO	Insp. Ambiental	CARGO	Insp. Ambiental	CARGO	
FECHA	12/05/2026	FECHA	12/05/2026.	FECHA	

Scanned with CamScanner


1:22 AM
TransMilenio
Bogotá
TMSA
Estación Prado


1:58 AM
TransMilenio
Bogotá
TMSA
Estación Prado


01:09a. m.
TMSA
Lote 1
Estación Prado


01:48a. m.
Usaquén
Bogotá
TMSA
Lote 1
Estación Calle 142


12:00 a.m.
Estación Prado
Lote 1


01:41:05 a.m.
Usaquén
Bogotá
TMSA
lote 1
Estacion Prado


12:32:57 a. m.
24N 74.05271732051753W
Bogotá
TMSA estacion prado


2:23 a.m.
Estación calle 142
Lote 1
KIT CONTROL DE DERRAMES
OCHOA
CALLE 100

CONSORCIO ALIANZA XXI	FORMATO DE REPORTE AMBIENTAL	CTO 1369-2025
		ago-25
		v.0

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA DE OBRA:	MYE Consorcio	LOTE:	1
ESTACIÓN/PORTAL/PATIO:	Estación Prado	CÓDIGO ACTIVIDAD:	OBC-02

ACTIVIDADES GENERALES

a)	PINTURA		b)	SOLDADURA		c)	GENERACIÓN RESPEL	X
d)	DEMOLICIÓN		e)	INSTALACIÓN PMT	X	f)	GENERACIÓN DE RCD	
g)	CORTES		h)	FUNDICIÓN CONCRETO		i)	USO DE MP	

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS: Instalación de relleno Polisocianurato (PIR) junto con Segunda capa de Cubierta

FECHA DE LA ACTIVIDAD	dd/mm/aaaa:	Hora:	Número de Reporte:	
	21/05/2026	3:10	1369-25-	163

2. IMPACTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD

GENERACIÓN RCD	TIPO RCD (Pétreos/No pétreos)	N/A		
	TRANSPORTE	VEHÍCULO (S) (MATRÍCULA)	N/A	
	DESTINO RCD	N/A		
	VERIFICACIÓN PIN	PIN-GEN	N/A	
		PIN-TRANS		
GENERACIÓN RESPEL	RESIDUOS GENERADOS	Polisocianurato (PIR) Sobrante		Kg
				Kg
				Kg
				Kg
	TRANSPORTE	VEHICULO (MATRÍCULA)	SVB 457	
	DESTINO RESPEL	Bod. Subcontr. (Kempan)		
MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS	SUSTANCIAS EMPLEADAS (PRESENTACIÓN ej: envases de 55 gal, estado sólido, gaseoso, líquido)	N/A		
GENERACIÓN DE RESIDUOS ORDINARIOS Y/O CONVENCIONALES	RESIDUOS GENERADOS	N/A		Kg
				Kg
				Kg
EMISIONES DE CONTAMINANTES A LA ATMÓSFERA	FUENTES GENERADORAS (describir la fuente y las medidas de control o correctivos)	N/A		
VERIFICACIÓN KIT DERRAMES	Desengrasante, 1 barrera absorb, material granulado, guantes, paños absorb, Cinta seg, gafas y recogedor de mano.			

Scanned with CamScanner

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO *(REMITIR EN DIGITAL)*

4. NOVEDADES

4.1. DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS

#	HALLAZGO	[illegible]
1	El kit de derrames no contiene bolsas rojas	Se realiza observación al contratista
2		
3		
4		
5		
6		

4.2. DESMONTE ELEMENTOS ESTACIÓN/PORTAL/PATIO


ELEMENTOS DESMOTADOS (INCLUIR CANTIDADES APRÓX.)	

4.3. MANEJO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

5. RESPONSABLES

	CONTRATISTA		INTERVENTORÍA		VoBo INTERVENTORÍA
NOMBRE	Liseth Marquez	NOMBRE	Carolina Gutiérrez	NOMBRE	
CARGO	21/05/2026	CARGO	Insp. Ambiental.	CARGO	
FECHA	Insp. Ambiental	FECHA	21/05/2026	FECHA	

Scanned with CamScanner


2:22 a.m.
Estación cal 142
Lote 1


02:49:55 a.m.
47 Autonorte
Subt
Bozong
TMSA
lote 1
Estación Prado


03:33:49 a.m.
TMSA
lote 1
Estación Prado


Lote 1
Estación Prado

CONSORCIO ALIANZA XXI	FORMATO DE REPORTE AMBIENTAL	CTO 1369-2025 ago-25 v.0

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA DE OBRA	Consorcio MYE	LOTE	1
ESTACIÓN/PORTAL/PATIO	Portal Sur	CÓDIGO ACTIVIDAD	MET-05 MET-06

ACTIVIDADES GENERALES												
a)	PINTURA	X	b)	SOLDADURA	X	c)	GENERACIÓN RESPEL				
d)	DEMOLICIÓN		e)	INSTALACIÓN PMT		f)	GENERACIÓN DERCD				
g)	CORTES		h)	FUNDICIÓN CONCRETO		i)	USO DE MP				

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS	Montaje de estructura de celosías (plataforma 2) y retoque de pintura (plataforma 1).

FECHA DE LA ACTIVIDAD	dd/mm/aaaa	Hora	Número de Reporte	
	15/05/2026	3:50	1369-25-	158

2. IMPACTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD

GENERACIÓN RCD	TIPO RCD (Pétreos/No pétreos)	N/A			
	TRANSPORTE	VEHÍCULO (S) (MATRÍCULA)	N/A		
	DESTINO RCD	N/A			
	VERIFICACIÓN PIN	PIN-GEN	N/A		
		PIN-TRANS			
GENERACIÓN RESPEL	RESIDUOS GENERADOS	N/A			Kg
					Kg
					Kg
					Kg
	TRANSPORTE	VEHÍCULO (MATRÍCULA)			
	DESTINO RESPEL				
MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS	SUSTANCIAS EMPLEADAS (PRESENTACIÓN ej: envases de 55 gal, estado sólido, gaseoso, líquido)	Pintura	Líquida		
		Soldadura	Sólida.		
GENERACIÓN DE RESIDUOS ORDINARIOS Y/O CONVENCIONALES	RESIDUOS GENERADOS	N/A			Kg
					Kg
					Kg
EMISIONES DE CONTAMINANTES A LA ATMÓSFERA	FUENTES GENERADORAS (describir la fuente y las medidas de control o correctivas)	Gases fuentes por pintura combustion de planta y polvillo de soldadura	Trabajo en campo abierto y planta cumple parámetros.		
VERIFICACIÓN KIT DERRAMES	Barrera y paños absorb, desengrasante, chaleco, cinta de seg, gafas, trapos, material granulado, recogedor de mano y bolsas rojas				

Scanned with CamScanner

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO *(REMITIR EN DIGITAL)*

4. NOVEDADES

4.1. DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS

#	HALLAZGO	CORRECTIVO
1		
2		
3		
4		
5		
6		

4.2. DESMONTE ELEMENTOS ESTACIÓN/PORTAL/PATIO

ELEMENTOS DESMOTADOS (INCLUIR CANTIDADES APRÓX.)	• 15 vidrios con estructura metálico • 1 aviso publicitario • 1 aviso informativo del portal

4.3. MANEJO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

5. RESPONSABLES

	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	VoBo INTERVENTORÍA
NOMBRE	Edward Martinez	Carolina Gutierrez	
CARGO	Residente de obra	Insp. Ambiental	
FECHA	15/05/2026	15/05/2026	

Scanned with CamScanner


11:48:04 p.m.
TMSA
Portal Sur


Bogotá, D.C.
TMSA
Portal Sur


Portal Sur


Bosa
Bogotá
TMSA
Portal Sur

CONSORCIO ALIANZA XXI	FORMATO DE REPORTE AMBIENTAL	CTO 1369-2025 ago-25 v.0

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA DE OBRA	HYE Consorcio	LOTE	1
ESTACIÓN/PORTAL/PATIO	Portal Sur	CÓDIGO ACTIVIDAD	MET-05 MET-06

ACTIVIDADES GENERALES								
a) PINTURA	X	b) SOLDADURA	X	c) GENERACIÓN RESPEL	X
d) DEMOLICIÓN		e) INSTALACIÓN PMT		f) GENERACIÓN DE RCD	
g) CORTES		h) FUNDICIÓN CONCRETO		f) USO DE SP	

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS	Desmonte de vidrios junto con su estructura, instalación de estructuras para celosías y lijado y aplicación de barrera

FECHA DE LA ACTIVIDAD	dd/mm/aaaa	Hora	Número de Reporte	
	19/05/2026	4:10	1369-25-	161

2. IMPACTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD

GENERACIÓN RCD	TIPO RCD (Pétreos/No pétreos)	N/A		
	TRANSPORTE	VEHÍCULO (S) (MATRÍCULA)	N/A	
	DESTINO RCD	N/A		
	VERIFICACIÓN PIN	PIN-GEN	N/A	
		PIN-TRANS		
GENERACIÓN RESPEL	RESIDUOS GENERADOS	Lijas		Kg
		trapos con tiner		Kg
		trapos con barrera		Kg
				Kg
	TRANSPORTE	VEHÍCULO (MATRÍCULA)	BSQ B65	
	DESTINO RESPEL	Bod. Sikaost. (Tenjo)		
MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS	SUSTANCIAS EMPLEADAS PRESENTACIÓN ej: envases de 55 gal, estado sólida, gaseosa, líquida)	Soldadura	Solido	
		Barrera (pintura)	liquido	
		Tiner	liquido	
GENERACIÓN DE RESIDUOS ORDINARIOS Y/O CONVENCIONALES	RESIDUOS GENERADOS	N/A		Kg
				Kg
				Kg
EMISIONES DE CONTAMINANTES A LA ATMÓSFERA	FUENTES GENERADORAS (describir la fuente y las medidas de control o correctivos)	Combustión de Plantas y soldadura y lijado	Trabajo en espacio abierto y limpieza	
VERIFICACIÓN KIT DERRAMES	Barrera absorb, guantes nitr. b, material granulado, cinta seg, bolsas rojas, tapabocas, gafas y paños absorb.			

Scanned with CamScanner

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO *(REMITIR EN DIGITAL)*	

4. NOVEDADES	

4.1. DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS

#	HALLAZGO	CORRECTIVO
1		
2		
3		
4		
5		
6		

4.2. DESMONTE ELEMENTOS ESTACIÓN/PORTAL/PATIO

ELEMENTOS DESMOTADOS (INCLUIR CANTIDADES APRÓX.)	20 Vidrios junto con su correspondiente estructura y pines metálicas

4.3. MANEJO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

5. RESPONSABLES

	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	VoBo INTERVENTORÍA
NOMBRE	Eduard. Martinez	Carolina Gutiérrez	
CARGO	Residente de obra	Insp. Ambiental	
FECHA	19/05/2026	19/05/2026	

Scanned with CamScanner


02:45a.m.
4b65 Calle 13
Ciudad Bolivar
Bogotá
TMSA
Lote 1
Estacion Portal Sur


Bogotá
TMSA
Portal Sur


01:45a. m.
Ciudad Bolivar
Bogotá
TMSA
Lote 1
Estación Portal Sur


03:37:58a.m.
Bosa
Bogotá
TMSA
lote 1
Portal Sur

CONSORCIO ALIANZA XXI	FORMATO DE REPORTE AMBIENTAL	CTO 1369-2025
		ago-25
		v.0

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA DE OBRA	MYF Colaboración	LOTE	1
ESTACIÓN/PORTAL/PATIO	Estación d 142	CÓDIGO ACTIVIDAD	OBC-02

ACTIVIDADES GENERALES

a)	PINTURA	X	b)	SOLDADURA		c)	GENERACIÓN RESPEL	
d)	DEMOLICIÓN		e)	INSTALACIÓN PMT		f)	GENERACIÓN DE RCD	
g)	CORTES		h)	FUNDICIÓN CONCRETO		i)	USO DE MP	

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS: Pintura en cubierta

FECHA DE LA ACTIVIDAD	dd/mm/aaaa	Hora	Número de Reporte	
	12/05/2026	3:00	1369-25-	155

2. IMPACTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD

GENERACIÓN RCD	TIPO RCD (Pétreos/No pétreos)	N/A			
	TRANSPORTE	VEHÍCULO (S) (MATRÍCULA)	N/A		
	DESTINO RCD	N/A			
	VERIFICACIÓN PIN	PIN-GEN	N/A		
		PIN-TRANS			
GENERACIÓN RESPEL	RESIDUOS GENERADOS	Trapos Con Pintura y tiner		Kg	
				Kg	
				Kg	
				Kg	
		TRANSPORTE	VEHÍCULO (MATRÍCULA)		
		DESTINO RESPEL			
MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS	SUSTANCIAS EMPLEADAS (PRESENTACIÓN ej: envases de 55 gal, estado sólido, gaseoso, líquido)	Pintura	líquido		
		Tiner	líquido		
GENERACIÓN DE RESIDUOS ORDINARIOS Y/O CONVENCIONALES	RESIDUOS GENERADOS	N/A		Kg	
				Kg	
				Kg	
EMISIONES DE CONTAMINANTES A LA ATMÓSFERA	FUENTES GENERADORAS (describir la fuente y las medidas de control o correctivos)	olores fuertes	Espacio abierto		
VERIFICACIÓN KIT DERRAMES	Barrera absab, recogedor de mano, tapabocas, Cinta seg, bolsas rojas, Paños absorb, gafas				

Scanned with CamScanner

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO *(REMITIR EN DIGITAL)*	

4. NOVEDADES	

4.1. DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS

#	HALLAZGO	CORRECTIVO
1	El Kit de derrames no contiene material granulado ni desengrasante	Se solicita a contratista.
2		
3		
4		
5		
6		

4.2. DESMONTE ELEMENTOS ESTACIÓN/PORTAL/PATIO

ELEMENTOS DESMOTADOS (INCLUIR CANTIDADES APRÓX.)	

4.3. MANEJO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

5. RESPONSABLES

	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	VoBo INTERVENTORÍA
NOMBRE	Yseth Marquez O.	Carolina Gutiérrez	
CARGO	Insp. Ambiental	Insp. Ambiental	
FECHA	12/05/2026	12/05/2026	

Scanned with CamScanner




03:14a. m.
Usaquén
Bogotá
TMSA
Lote 1
Estación Calle 142


11:55p. m.
Bosa
Bogotá
TMSA
Lote 1
Estación Portal Sur


12:55a. m.
Bosa
Bogotá
TMSA
Lote 1
Estación Portal Sur

CONSORCIO ALIANZA XXI	FORMATO DE REPORTE AMBIENTAL	CTO 1369-2025
		ago-25
		v.0

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA DE OBRA	MYF Colaboración	LOTE	1
ESTACIÓN/PORTAL/PATIO	Estación d 142	CÓDIGO ACTIVIDAD	OBC-02

ACTIVIDADES GENERALES

a)	PINTURA	X	b)	SOLDADURA		c)	GENERACIÓN RESPEL	
d)	DEMOLICIÓN		e)	INSTALACIÓN PMT		f)	GENERACIÓN DE RCD	
g)	CORTES		h)	FUNDICIÓN CONCRETO		i)	USO DE MP	

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS: Pintura en cubierta

FECHA DE LA ACTIVIDAD	dd/mm/aaaa	Hora	Número de Reporte	
	12/05/2026	3:00	1369-25-	155

2. IMPACTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD

GENERACIÓN RCD	TIPO RCD (Pétreos/No pétreos)	N/A			
	TRANSPORTE	VEHÍCULO (S) (MATRÍCULA)	N/A		
	DESTINO RCD	N/A			
	VERIFICACIÓN PIN	PIN-GEN	N/A		
		PIN-TRANS			
GENERACIÓN RESPEL	RESIDUOS GENERADOS	Trapos Con Pintura y tiner		Kg	
				Kg	
				Kg	
				Kg	
		TRANSPORTE	VEHÍCULO (MATRÍCULA)		
		DESTINO RESPEL			
MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS	SUSTANCIAS EMPLEADAS (PRESENTACIÓN ej: envases de 55 gal, estado sólido, gaseoso, líquido)	Pintura	líquido		
		Tiner	líquido		
GENERACIÓN DE RESIDUOS ORDINARIOS Y/O CONVENCIONALES	RESIDUOS GENERADOS	N/A		Kg	
				Kg	
				Kg	
EMISIONES DE CONTAMINANTES A LA ATMÓSFERA	FUENTES GENERADORAS (describir la fuente y las medidas de control o correctivos)	olores fuertes	Espacio abierto		
VERIFICACIÓN KIT DERRAMES	Barrera absab, recogedor de mano, tapabocas, Cinta seg, bolsas rojas, Paños absorb, gafas				

Scanned with CamScanner

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO *(REMITIR EN DIGITAL)*	

4. NOVEDADES	

4.1. DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS

#	HALLAZGO	CORRECTIVO
1	El Kit de derrames no contiene material granulado ni desengrasante	Se solicita a contratista.
2		
3		
4		
5		
6		

4.2. DESMONTE ELEMENTOS ESTACIÓN/PORTAL/PATIO

ELEMENTOS DESMOTADOS (INCLUIR CANTIDADES APRÓX.)	

4.3. MANEJO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

5. RESPONSABLES

	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	VoBo INTERVENTORÍA
NOMBRE	Yseth Marquez O.	Carolina Gutiérrez	
CARGO	Insp. Ambiental	Insp. Ambiental	
FECHA	12/05/2026	12/05/2026	

Scanned with CamScanner


01:25:02 a.m.
Usaquén
Bogotá
TMSA
lote 1
Estación calle 142


02:02:51 a.m.
Autopista Norte
Usaquén
Bogotá
TMSA
lote 1
Estación calle 142


02:13:56 a.m.
Usaquén
Bogotá
TMSA
lote 1
Estación calle 142


03:14a. m.
Usaquén
Bogotá
TMSA
Lote 1
Estación Calle 142

CONSORCIO ALIANZA XXI	FORMATO DE REPORTE AMBIENTAL	CTO 1369-2025 ago-25 v.0

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA DE OBRA	Consorcio MYE	LOTE	1
ESTACIÓN/PORTAL/PATIO	Portal Sur	CÓDIGO ACTIVIDAD	MET-05 MET-06

ACTIVIDADES GENERALES												
a)	PINTURA	X	b)	SOLDADURA	X	c)	GENERACIÓN RESPEL				
d)	DEMOLICIÓN		e)	INSTALACIÓN PMT		f)	GENERACIÓN DERCD				
g)	CORTES		h)	FUNDICIÓN CONCRETO		i)	USO DE MP				

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS	Montaje de estructura de celosías (plataforma 2) y retoque de pintura (plataforma 1).

FECHA DE LA ACTIVIDAD	dd/mm/aaaa	Hora	Número de Reporte	
	15/05/2026	3:50	1369-25-	158

2. IMPACTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD

GENERACIÓN RCD	TIPO RCD (Pétreos/No pétreos)	N/A			
	TRANSPORTE	VEHÍCULO (S) (MATRÍCULA)	N/A		
	DESTINO RCD	N/A			
	VERIFICACIÓN PIN	PIN-GEN	N/A		
		PIN-TRANS			
GENERACIÓN RESPEL	RESIDUOS GENERADOS	N/A			Kg
					Kg
					Kg
					Kg
	TRANSPORTE	VEHÍCULO (MATRÍCULA)			
	DESTINO RESPEL				
MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS	SUSTANCIAS EMPLEADAS (PRESENTACIÓN ej: envases de 55 gal, estado sólido, gaseoso, líquido)	Pintura	Líquida		
		Soldadura	Sólida.		
GENERACIÓN DE RESIDUOS ORDINARIOS Y/O CONVENCIONALES	RESIDUOS GENERADOS	N/A			Kg
					Kg
					Kg
EMISIONES DE CONTAMINANTES A LA ATMÓSFERA	FUENTES GENERADORAS (describir la fuente y las medidas de control o correctivas)	Gases fuentes por pintura combustion de planta y polvillo de soldadura	Trabajo en campo abierto y planta cumple parámetros.		
VERIFICACIÓN KIT DERRAMES	Barrera y paños absorb, desengrasante, chaleco, cinta de seg, gafas, trapos, material granulado, recogedor de mano y bolsas rojas				

Scanned with CamScanner

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO *(REMITIR EN DIGITAL)*

4. NOVEDADES

4.1. DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS

#	HALLAZGO	CORRECTIVO
1		
2		
3		
4		
5		
6		

4.2. DESMONTE ELEMENTOS ESTACIÓN/PORTAL/PATIO

ELEMENTOS DESMOTADOS (INCLUIR CANTIDADES APRÓX.)	• 15 vidrios con estructura metálico • 1 aviso publicitario • 1 aviso informativo del portal

4.3. MANEJO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

5. RESPONSABLES

	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	VoBo INTERVENTORÍA
NOMBRE	Edward Martinez	Carolina Gutierrez	
CARGO	Residente de obra	Insp. Ambiental	
FECHA	15/05/2026	15/05/2026	

Scanned with CamScanner


12:57 AM
TransMilenio
Bogotá
TMSA
Estación Prado


11:38p. m.
Usaquén
Bogotá
TMSA
Lote 1
Estación Calle 142


12:48a. m.
TMSA
Lote 1
Estación Calle 142


Calle 142

CONSORCIO ALIANZA XXI	FORMATO DE REPORTE AMBIENTAL	CTO 1369-2025 ago-25 v.0

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA DE OBRA	HYE Consorcio	LOTE	1
ESTACIÓN/PORTAL/PATIO	Portal Sur	CÓDIGO ACTIVIDAD	MET-05 MET-06

ACTIVIDADES GENERALES								
a) PINTURA	X	b) SOLDADURA	X	c) GENERACIÓN RESPEL	X
d) DEMOLICIÓN		e) INSTALACIÓN PMT		f) GENERACIÓN DE RCD	
g) CORTES		h) FUNDICIÓN CONCRETO		f) USO DE SP	

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS	Desmonte de vidrios junto con su estructura, instalación de estructuras para celosías y lijado y aplicación de barrera

FECHA DE LA ACTIVIDAD	dd/mm/aaaa	Hora	Número de Reporte	
	19/05/2026	4:10	1369-25-	161

2. IMPACTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD

GENERACIÓN RCD	TIPO RCD (Pétreos/No pétreos)	N/A		
	TRANSPORTE	VEHÍCULO (S) (MATRÍCULA)	N/A	
	DESTINO RCD	N/A		
	VERIFICACIÓN PIN	PIN-GEN	N/A	
		PIN-TRANS		
GENERACIÓN RESPEL	RESIDUOS GENERADOS	Lijas		Kg
		trapos con tiner		Kg
		trapos con barrera		Kg
				Kg
	TRANSPORTE	VEHÍCULO (MATRÍCULA)	BSQ B65	
	DESTINO RESPEL	Bod. Sikaost. (Tenjo)		
MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS	SUSTANCIAS EMPLEADAS PRESENTACIÓN ej: envases de 55 gal, estado sólida, gaseosa, líquida)	Soldadura	Solido	
		Barrera (pintura)	liquido	
		Tiner	liquido	
GENERACIÓN DE RESIDUOS ORDINARIOS Y/O CONVENCIONALES	RESIDUOS GENERADOS	N/A		Kg
				Kg
				Kg
EMISIONES DE CONTAMINANTES A LA ATMÓSFERA	FUENTES GENERADORAS (describir la fuente y las medidas de control o correctivos)	Combustión de Plantas y soldadura y lijado	Trabajo en espacio abierto y limpieza	
VERIFICACIÓN KIT DERRAMES	Barrera absorb, guantes nitr. b, material granulado, cinta seg, bolsas rojas, tapabocas, gafas y paños absorb.			

Scanned with CamScanner

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO *(REMITIR EN DIGITAL)*	

4. NOVEDADES	

4.1. DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS

#	HALLAZGO	CORRECTIVO
1		
2		
3		
4		
5		
6		

4.2. DESMONTE ELEMENTOS ESTACIÓN/PORTAL/PATIO

ELEMENTOS DESMOTADOS (INCLUIR CANTIDADES APRÓX.)	20 Vidrios junto con su correspondiente estructura y pines metálicas

4.3. MANEJO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

5. RESPONSABLES

	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	VoBo INTERVENTORÍA
NOMBRE	Eduard. Martinez	Carolina Gutiérrez	
CARGO	Residente de obra	Insp. Ambiental	
FECHA	19/05/2026	19/05/2026	

Scanned with CamScanner









CONSORCIO ALIANZA XXI	FORMATO DE REPORTE AMBIENTAL	CTO 1369-2025
		ago-25
		v.0

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA DE OBRA	MYE Consorcio	LOTE	1
ESTACIÓN/PORTAL/PATIO	Estación calle 142	CÓDIGO ACTIVIDAD	OBC - 02

ACTIVIDADES GENERALES

a)	PINTURA		b)	SOLDADURA		c)	GENERACIÓN RESPEL		X
d)	DEMOLICIÓN		e)	INSTALACIÓN PMT	X	f)	GENERACIÓN DE RCD		X
g)	CORTES		h)	FUNDICIÓN CONCRETO		f)	USO DE MP		

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS	Desmonte e instalación de primera capa de cubierta

FECHA DE LA ACTIVIDAD	dd/mm/aaaa	Hora	Número de Reporte	
	17/05/2026	3:50	1369-25-	159

2. IMPACTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD

GENERACIÓN RCD	TIPO RCD (Pétreos/No pétreos)	No Petreos		
	TRANSPORTE	VEHÍCULO (S) (MATRÍCULA)	SVB-457	
	DESTINO RCD	Bodega Subcontratista (temporal)		
	VERIFICACIÓN PIN	PIN-GEN		
		PIN-TRANS		
GENERACIÓN RESPEL	RESIDUOS GENERADOS	Poliuretano o derivados		Kg
				Kg
				Kg
				Kg
	TRANSPORTE	VEHÍCULO (MATRÍCULA)	SVB 457	
	DESTINO RESPEL	Bod. Subcont (temporal)		
MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS	SUSTANCIAS EMPLEADAS (PRESENTACIÓN ej: envases de 55 gal, estado sólido, gaseoso, líquido)	N/A		
GENERACIÓN DE RESIDUOS ORDINARIOS Y/O CONVENCIONALES	RESIDUOS GENERADOS	N/A		Kg
				Kg
				Kg
EMISIONES DE CONTAMINANTES A LA ATMÓSFERA	FUENTES GENERADORAS (describir la fuente y las medidas de control o correctivos)	Sociedad Perteneciente a la anterior cubierta	Limpieza y recogida de cualquier residuo	
VERIFICACIÓN KIT DERRAMES	Barrera absorb, bolsas rojas, desengrasante, chaleco, guantes, cinta seg, gafas, paños absorb, material granulado, recogedor de mano			

Scanned with CamScanner

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO *(REMITIR EN DIGITAL)*

4. NOVEDADES

4.1. DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS

#	HALLAZGO	CORRECTIVO
1	La tula correspondiente a contener el Kit de derrames tiene ya varias fisuras	El contratista indico que solicitaro baldes para contener las tulas y su contenido
2		
3		
4		
5		
6		

4.2. DESMONTE ELEMENTOS ESTACIÓN/PORTAL/PATIO

ELEMENTOS DESMOTADOS (INCLUIR CANTIDADES APRÓX.)	15 Vidrios desmontados: ↳ 14 en buen estado ↳ 1 quebrado

4.3. MANEJO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

5. RESPONSABLES

	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	VoBo INTERVENTORÍA
NOMBRE	Liseth Marquez	Carolina Gutiérrez	
CARGO	Insp. Ambiental	Insp. Ambiental	
FECHA	17/05/2026	17/05/2026	

Scanned with CamScanner


1:59 a.m.
Portal sur
Lote 1


07:23:07 a.m.
Usaquén
Bogotá
TMSA
lote 1
Estación Prado


11:56p. m.
45-63 Calle 128c
Suba
Bogotá, D.C.
TMSA
Lote 1
Estación Prado


02:55a. m.
142-40 Avenida 45
Usaquén
Bogotá, D.C.
TMSA
Lote 1
Estación Calle 142

CONSORCIO ALIANZA XXI	FORMATO DE REPORTE AMBIENTAL	CTO 1369-2025
		ago-25
		v.0

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA DE OBRA	MYE Consorcio	LOTE	1
ESTACIÓN/PORTAL/PATIO	Estación calle 142	CÓDIGO ACTIVIDAD	OBC - 02

ACTIVIDADES GENERALES

a)	PINTURA		b)	SOLDADURA		c)	GENERACIÓN RESPEL		X
d)	DEMOLICIÓN		e)	INSTALACIÓN PMT	X	f)	GENERACIÓN DE RCD		X
g)	CORTES		h)	FUNDICIÓN CONCRETO		f)	USO DE MP		

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS: Desmonte e instalación de primera capa de cubierta

FECHA DE LA ACTIVIDAD	dd/mm/aaaa	Hora	Número de Reporte	
	17/05/2026	3:50	1369-25-	159

2. IMPACTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD

GENERACIÓN RCD	TIPO RCD (Pétreos/No pétreos)	No Petreos		
	TRANSPORTE	VEHÍCULO (S) (MATRÍCULA)	SVB-457	
	DESTINO RCD	Bodega Subcontratista (temporal)		
	VERIFICACIÓN PIN	PIN-GEN		
		PIN-TRANS		
GENERACIÓN RESPEL	RESIDUOS GENERADOS	Poliuretano o derivados		Kg
				Kg
				Kg
				Kg
	TRANSPORTE	VEHÍCULO (MATRÍCULA)	SVB 457	
	DESTINO RESPEL	Bod. Subcont (temporal)		
MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS	SUSTANCIAS EMPLEADAS (PRESENTACIÓN ej: envases de 55 gal, estado sólido, gaseoso, líquido)	N/A		
GENERACIÓN DE RESIDUOS ORDINARIOS Y/O CONVENCIONALES	RESIDUOS GENERADOS	N/A		Kg
				Kg
				Kg
EMISIONES DE CONTAMINANTES A LA ATMÓSFERA	FUENTES GENERADORAS (describir la fuente y las medidas de control o correctivos)	Sociedad Perteneciente a la anterior cubierta	Limpieza y recogida de cualquier residuo	
VERIFICACIÓN KIT DERRAMES	Barrera absorb, bolsas rojas, desengrasante, chalecos, guantes, cinta seg, gafas, Paños absorb, material granulado, recogedor de mano			

Scanned with CamScanner

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO *(REMITIR EN DIGITAL)*

4. NOVEDADES

4.1. DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS

#	HALLAZGO	CORRECTIVO
1	La tula correspondiente a contener el Kit de derrames tiene ya varias fisuras	El contratista indico que solicitaro baldes para contener las tulas y su contenido
2		
3		
4		
5		
6		

4.2. DESMONTE ELEMENTOS ESTACIÓN/PORTAL/PATIO

ELEMENTOS DESMOTADOS (INCLUIR CANTIDADES APRÓX.)	15 Vidrios desmontados: ↳ 14 en buen estado ↳ 1 quebrado

4.3. MANEJO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

5. RESPONSABLES


	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	VoBo INTERVENTORÍA
NOMBRE	Liseth Marquez	Carolina Gutiérrez	
CARGO	Insp. Ambiental	Insp. Ambiental	
FECHA	17/05/2026	17/05/2026	

Scanned with CamScanner


01:46a. m.
Usaquén
Bogotá
TMSA
Lote 1
Estación Calle 142


03:18:00 a. m.
Bogotá



2:05 a.m.
Estación calle 142
Lote 1




02:56a. m.
142-40 Avenida 45
Usaquén
Bogotá, D.C.
TMSA
Lote 1
Estación Calle 142


03:09a. m.
142-40 Avenida 45
Usaquén
Bogotá, D.C.
TMSA
Estación Calle 142


03:36a. m.
TMSA
Lote 1
Estación Calle 142


Estación Prado


3:14 a.m.


Usaquén
Bogotá
TMSA
lote 1


3:00 a.m.


02:48:45 a.m.
Usaquén
Bogotá
TMSA
lote 1
Estación calle 142

ANEXO 1

REPORTE AMBIENTALES
FRENTES DE OBRA

Lote 2

CONSORCIO ALIANZA XXI	FORMATO DE REPORTE AMBIENTAL	CTO 1369-2025 Jul-25 V.0

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA DE OBRA	U.T San Diego 2026	LOTE	2
ESTACIÓN/PORTAL/PATIO	Estación Universidad Nacional	CÓDIGO ACTIVIDAD	NET-03

ACTIVIDADES GENERALES

a)	PINTURA		b)	SOLDADURA		c)	GENERACIÓN RESPEL				
d)	DEMOLICIÓN		e)	INSTALACIÓN PMT	X	f)	GENERACIÓN DE RCD				
g)	CORTES		h)	FUNDICIÓN CONCRETO	X	i)	USO DE MP				

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES	Fundido de concreto Costado occidental y acuerdo por elementos arboreos.

FECHA DE LA ACTIVIDAD	dd/mm/aaaa	Hora	Número de Reporte	
	06/05/2026	3:50 am	1369-25-	130

2. IMPACTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD

GENERACIÓN RCD	TIPO RCD (Pétreos/No pétreos)	N/A			
	TRANSPORTE	VEHÍCULO (S) (MATRÍCULA)	N/A		
	DESTINO RCD	N/A			
	VERIFICACIÓN PIN	PIN-GEN	N/A		
		PIN-TRANS			
GENERACIÓN RESPEL	RESIDUOS GENERADOS	N/A			Kg
					Kg
					Kg
					Kg
	TRANSPORTE	VEHÍCULO (MATRÍCULA)	N/A		
	DESTINO RESPEL	N/A			
MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS	SUSTANCIAS EMPLEADAS (PRESENTACIÓN(a): cantidad de kit gal, estado sólido, gaseoso, líquido)	Concreto			
GENERACIÓN DE RESIDUOS ORDINARIOS Y/O CONVENCIONALES	RESIDUOS GENERADOS	N/A			Kg
					Kg
					Kg
EMISIONES DE CONTAMINANTES A LA ATMÓSFERA	FUENTES GENERADORAS (describir la fuente y las medidas de control a corregir(es))	Combustion de Mixers			
VERIFICACIÓN KIT DERRAMES	Barreras absorbentes, Mascarilla, Paños absorb, epp, llo, recogedor, material granulado, thaleco, bolsas rojas, gafas, guantes, desengrasantes				

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO *(REMITIR EN DIGITAL)*

4. NOVEDADES

4.1. DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS

#	HALLAZGO	CORRECTIVO
1	Interventoría hubo realizado la solicitud de instalación de Protección a elementos arbóreos ubicados en la zona oriental, zona donde se esta realizando actividad de Pintura.	El contratista se compromete a entregar sus actividades sin afectar los elementos arbóreos, protegiendo los cada que se encuentren en el area como se viene trabajando y que garantice que no se genere afección en los elementos arboreos
2	El requerimiento era desde el dia anterior cubrir los elementos arbóreos con polisombra.	
3	Luego de inspeccionar la actividad de pintura y de corroborar que la forma en la que se ha venido realizando no genera afectaciones a dichos elementos naturales, se autoriza continuar con la actividad	

4.2. DESMONTE ELEMENTOS ESTACIÓN/PORTAL/PATIO

ELEMENTOS DESMOTADOS (INCLUIR CANTIDADES APRÓX.)	

4.3. MANEJO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Mixer 1 → 5,5 m^3 → 6" +/- 1 Mixer 2 → 5,5 m^3 6" Mixer 3 → 5 m^3 → 6"

5. RESPONSABLES

	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	VoBo INTERVENTORÍA
NOMBRE	[illegible]	Carolina Gutierrez	
CARGO	Ingeniera Ambiental	Insp. Ambiental	
FECHA	06 - 05 - 2026	06/05/2026	

Scanned with CamScanner




11:46 PM
TransMilenio
Bogotá
TMSA
Estación Univ. Nacional




12:02 AM
TransMilenio
Bogotá
TMSA
Estación Univ. Nacional
KIT CONTROL
DE ENFRAMES


11:28 PM
Transmilenio
Bogotá
TMSA
Estación Univ. Nacional








12:02 AM
Transmilenio
Bogotá
TMSA
Estación Univ. Nacional


3:15 AM
Avenida Carrera 30 47A-100-47A-2
Bogotá
TMSA
Estación Univ. Nacional


02:45:01 a. m.


Universidad Nacional, Teusaquillo, Bogotá, Colombia
02:05a.m.
TMSA
Lote 2
Estación U. Nacional


11:34:58 p. m.
Bogotá
TMSA- estacion calle 72
KIT CONTROL
DE DERRAMES


12:16a.m.
TMSA
Lote 2
Estación U. Nacional




01:23a.m.
TMSA
Lote 2
Estación U. Nacional


TMSA
Lote 2




02:28:47 a. m.
47 A 08 Avenida Carrera 30
Teusaquillo
Bogotá
TMSA
Estación Universidad Nacional


Universidad Nacional, Teusaquillo, Bogotá, Colombia
02:50 a.m.
TMSA
Lote 2
Estación U. Nacional


KIT CONTROL
DE DERRAMES

CONSORCIO ALIANZA XXI	FORMATO DE REPORTE AMBIENTAL	CTO 1369-2025
		ago-25
		v.0

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA DE OBRA	U.T San Diego 2026	LOTE	2
ESTACIÓN/PORTAL/PATIO	Estación Calle 72	CÓDIGO ACTIVIDAD	MET-11

ACTIVIDADES GENERALES										
	a)	PINTURA		b)	SOLDADURA	X	c)	GENERACIÓN RESPEL		
	d)	DEMOLICIÓN		e)	INSTALACIÓN PMT		f)	GENERACIÓN DE RCD		
	g)	CORTES		h)	FUNDICION CONCRETO		f)	USO DE MP		
	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS		Instalación de Celosias							

FECHA DE LA ACTIVIDAD	dd/mm/aaaa	Hora	Número de Reporte	
	08/05/2026	4:20	1369-25-	152

2. IMPACTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD

GENERACIÓN RCD	TIPO RCD (Pétreos/No pétreos)	N/A			
	TRANSPORTE	VEHÍCULO (S) (MATRÍCULA)	N/A		
	DESTINO RCD	N/A			
	VERIFICACIÓN PIN	PIN-GEN	N/A		
		PIN-TRANS			
GENERACIÓN RESPEL	RESIDUOS GENERADOS	N/A			Kg
					Kg
					Kg
					Kg
	TRANSPORTE	VEHÍCULO (MATRÍCULA)			
	DESTINO RESPEL				
MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS	SUSTANCIAS EMPLEADAS (PRESENTACIÓN a): envases de 55 gal, estado sólido, gaseoso, líquido)	Soldadura	Solida		
GENERACIÓN DE RESIDUOS ORDINARIOS Y/O CONVENCIONALES	RESIDUOS GENERADOS	N/A			Kg
					Kg
					Kg
EMISIONES DE CONTAMINANTES A LA ATMÓSFERA	FUENTES GENERADORAS (describir la fuente y las medidas de control o correctivos)	Combustion en la planta	Espacio de trabajo abierto y planta con parametros de calidad		
VERIFICACIÓN KIT DERRAMES	Material granulado, gafas desengrasante, mascarilla, cinta peg, bolsas rojas, guantes, martillo, cepillo, barreras absorb, panos absorb, cepillo.				

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO *(REMITIR EN DIGITAL)*	

4. NOVEDADES	

4.1. DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS

#	HALLAZGO	CORRECTIVO
1		
2		
3		
4		
5		
6		

4.2. DESMONTE ELEMENTOS ESTACIÓN/PORTAL/PATIO

ELEMENTOS DESMOTADOS (INCLUIR CANTIDADES APRÓX.)	

4.3. MANEJO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

5. RESPONSABLES

	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	VoBo INTERVENTORÍA
NOMBRE	Michell Castro F.	Carolina Gutiérrez	
CARGO	Ing. SST.	Insp. Ambiental	
FECHA	08/05/2026	08/05/2026	

Scanned with CamScanner














11:21 p.m.
Estación Universidad Nacional
Lote 1


2:50:15 a. m.
Bogotá


11:21 p.m.
Estación Universidad Nacional


1:00 a.m.
Estación Universidad Nacional



03:23:52 a. m.
Bogotá
TM8A estacion universidad nacional


Bogotá
TM8A estacion universidad nacional


1:00 a.m.
Estación Universidad Nacional


11:21 p.m.
Estación Universidad Nacional


3:55 a.m.
Estación Universidad Nacional
Lote 2











12:33:17 a. m.
Bogotá
TMSA- estacion universidad nacional


3:13 a.m.
Estación Cll 72
Lote 2
KIT CONTROL
DE DERRAMES


Estación Calle 72


11:36 p.m.
Estación Cll 72
Lote 2




11:52p.m.
TMSA
Lote 2
Estación U. Nacional


TMSA
Lote 2
Estación U. Nacional


TMSA
Lote 2
Estación U. Nacional


Universidad Nacional Teusaquillo, Bogotá, Colombia
TMSA
Lote 2
Estación U. Nacional








12:33:17 a. m.
Bogotá
TMSA- estacion universidad nacional

CONSORCIO ALIANZA XXI	FORMATO DE REPORTE AMBIENTAL	CTO 1369-2025
		ago-25
		v.0

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA DE OBRA	J.T San Diego 2026	LOTE	2
ESTACIÓN/PORTAL/PATIO	Estación Ferias	CÓDIGO ACTIVIDAD	OBC-02

ACTIVIDADES GENERALES

a)	PINTURA		b)	SOLDADURA		c)	GENERACIÓN RESPEL		X
d)	DEMOLICIÓN		e)	INSTALACIÓN PMT	X	f)	GENERACIÓN DE RCD		X
g)	CORTES		h)	FUNDICIÓN CONCRETO		i)	USO DE MP		

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS	Desmonte e instalación de Primera capa de Cubierta

FECHA DE LA ACTIVIDAD	dd/mm/aaaa	Hora	Número de Reporte	
	18/05/2026	4:00	1369-25-	160

2. IMPACTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD

GENERACIÓN RCD	TIPO RCD (Pétreos/No pétreos)	No Pétreos			
	TRANSPORTE	VEHÍCULO (S) (MATRÍCULA)	LCM-117		
	DESTINO RCD	Bodega Subcontratista (temporal)			
	VERIFICACIÓN PIN	PIN-GEN			
		PIN-TRANS			
GENERACIÓN RESPEL	RESIDUOS GENERADOS	Poliuretano y derivados			Kg
					Kg
					Kg
					Kg
	TRANSPORTE	VEHÍCULO (MATRÍCULA)	LCM 117		
	DESTINO RESPEL	Bod. Subcont. (temporal)			
MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS	SUSTANCIAS EMPLEADAS (PRESENTACIÓN ej: envases de 55 gal, estado sólido, gaseoso, líquido)	N/A			
GENERACIÓN DE RESIDUOS ORDINARIOS Y/O CONVENCIONALES	RESIDUOS GENERADOS	N/A			Kg
					Kg
					Kg
EMISIONES DE CONTAMINANTES A LA ATMÓSFERA	FUENTES GENERADORAS (describir la fuente y las medidas de control o correctivos)	Sociedad perteneciente a la anterior cubierta	Limpieza y recogida de cualquier residuo		
VERIFICACIÓN KIT DERRAMES	No existente.				

Scanned with CamScanner

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO *(REMITIR EN DIGITAL)*

4. NOVEDADES

4.1. DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS

#	HALLAZGO	CORRECTIVO
1	El contratista no cuenta con kit de derrames	Se indica a insp. ambiental del contratista que este kit siempre debe estar.
2		
3		
4		
5		
6		

4.2. DESMONTE ELEMENTOS ESTACIÓN/PORTAL/PATIO

ELEMENTOS DESMOTADOS (INCLUIR CANTIDADES APRÓX.)	• 29 laminas (tejas) • 12 vidrios lucernarios

4.3. MANEJO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

5. RESPONSABLES

	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	VoBo INTERVENTORÍA
NOMBRE	Tania Contreras	Carolina Gutiérrez	
CARGO	Insp. Ambiental	Insp. Ambiental	
FECHA	18/05/2026	18/05/2026	

Scanned with CamScanner


Ferias, Engativá, Bogotá, Colombia
11:49p.m.
TMSA
Lote 2
Estación Ferias


Ferias 4-2 #5, Engativá, Bogotá, Colombia
02:52a.m.
TMSA
Lote 2
Estación Ferias


Engativá, Bogotá, D.C., Bogotá, Bogotá, D.C., Colombia
03:23a.m.
TMSA
Lote 2
Estación Ferias


Engativá, Bogotá, D.C., Bogotá, D.C., Colombia
03:23a.m.
TMSA
Lote 2
Estación Ferias

CONSORCIO ALIANZA XXII	FORMATO DE REPORTE AMBIENTAL	CTO 1369-2025 ago-25 v.0

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA DE OBRA	U.T San Diego 2026	LOTE	2
ESTACIÓN/PORTAL/PATIO	Estación Ferias	CÓDIGO ACTIVIDAD	OBC - 02

ACTIVIDADES GENERALES

a)	PINTURA		b)	SOLDADURA		e)	GENERACIÓN RESPEL	X	
d)	DEMOLICIÓN		e)	INSTALACIÓN PMT	X	f)	GENERACIÓN RCD	X	
g)	CORTES		h)	FUNDICIÓN CONCRETO		f)	USO DE [illegible]		

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS: Desmonte e instalación de primera capa de cobierta.

FECHA DE LA ACTIVIDAD	dd/mm/aaaa	Hora	Número de Reporte	
	20/05/2026	3:41	1369-25-	162

2. IMPACTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD

GENERACIÓN RCD	TIPO RCD (Pétreos/No pétreos)	No Pétreos			
	TRANSPORTE	VEHÍCULO (S) (MATRÍCULA)	LCM 117		
	DESTINO RCD	Bodega Subcontratista (temporal)			
	VERIFICACIÓN PIN	PIN-GEN			
		PIN-TRANS			
GENERACIÓN RESPEL	RESIDUOS GENERADOS	Poliuretano y derivados		Kg	
				Kg	
				Kg	
				Kg	
	TRANSPORTE	VEHÍCULO (MATRÍCULA)	LCM 117		
	DESTINO RESPEL	Bod. Subcont. (temporal)			
MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS	SUSTANCIAS EMPLEADAS (PRESENTACIÓN e): envases de 55 gal, estado sólido, gaseoso, líquido)	N/A			
GENERACIÓN DE RESIDUOS ORDINARIOS Y/O CONVENCIONALES	RESIDUOS GENERADOS	N/A		Kg	
				Kg	
				Kg	
EMISIONES DE CONTAMINANTES A LA ATMÓSFERA	FUENTES GENERADORAS (describir la fuente y las medidas de control o correctivos)	Sociedad perteneciente a anterior cobierta	Limpieza y recogido de residuos		
VERIFICACIÓN KIT DERRAMES	Desengrasante, Paños y barreras absorb, traje protector, cepillo, cerchos, masilla, gafas, bolsas rojas, recogedor de mano, kapaseras, Chaleco				

Scanned with CamScanner

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO *(REMITIR EN DIGITAL)*

4. NOVEDADES

4.1. DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS

#	HALLAZGO	CORRECTIVO
1		
2		
3		
4		
5		
6		

4.2. DESMONTE ELEMENTOS ESTACIÓN/PORTAL/PATIO

ELEMENTOS DESMOTADOS (INCLUIR CANTIDADES APRÓX)	• 44 tejas de 1,65 m x 1 m • 14 vidrios locemarios (todos en mal estado)

4.3. MANEJO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

5. RESPONSABLES


	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	VoBo INTERVENTORÍA
NOMBRE	Tania Contreras	Carolina Gutiérrez	
CARGO	Insp. Ambiental	Insp. Ambiental.	
FECHA	20/05/2026	20/05/2026	

Scanned with CamScanner


2:32 a.m.
Estación ferias
Lote 2






11:10p.m.
TNSA
Lote 2
Estación Ferias

CONSORCIO ALIANZA X20	FORMATO DE REPORTE AMBIENTAL	CTO 1369-2025 ago-25 v.0

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA DE OBRA	U.T San Diego	LOTE	2
ESTACIÓN/PORTAL/PATIO	Estación Ferias	CÓDIGO ACTIVIDAD	OBC - 02

ACTIVIDADES GENERALES												
	a)	PINTURA		b)	SOLDADURA		c)	GENERACIÓN RESPEL		X		
	d)	DEMOLICIÓN		e)	INSTALACIÓN PMT	X	f)	GENERACIÓN DE RCD				
	g)	CORTES		h)	FUNDICIÓN CONCRETO		f)	USO DE NP				
	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS				Instalación de poliisocianurato (PIR), clips y segunda capa de cubierta							

FECHA DE LA ACTIVIDAD	dd/mm/aaaa	Hora	Número de Reporte	
	22/05/2026	3:40	1369-25-	165

2. IMPACTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD

GENERACIÓN RCD	TIPO RCD (Pétreos/No pétreos)	(No Pétreos) (N/A)			
	TRANSPORTE	VEHÍCULO (S) (MATRÍCULA)	N/A		
	DESTINO RCD	N/A			
	VERIFICACIÓN PIN	PIN-GEN	N/A		
		PIN-TRANS			
GENERACIÓN RESPEL	RESIDUOS GENERADOS	Sobrantes de PIR (instalado)			Kg
					Kg
					Kg
					Kg
	TRANSPORTE	VEHÍCULO (MATRÍCULA)	LCM 117		
	DESTINO RESPEL	Bod. Sbrant. (Temporal)			
MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS	SUSTANCIAS EMPLEADAS (PRESENTACIÓN ej: envases de 55 gal, estado sólido, gaseoso, líquido)	N/A			
GENERACIÓN DE RESIDUOS ORDINARIOS Y/O CONVENCIONALES	RESIDUOS GENERADOS	N/A			Kg
					Kg
					Kg
EMISIONES DE CONTAMINANTES A LA ATMÓSFERA	FUENTES GENERADORAS (describir la fuente y las medidas de control o correctivos)	N/A			
VERIFICACIÓN KIT DERRAMES	Paños absorventes, masilla, cordón, recogedor, bolsas rojas, tapabocas, Chaleco, traje Protector, desengrasante, gafas y guantes				

Scanned with CamScanner

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO *(REMITIR EN DIGITAL)*

4. NOVEDADES		
4.1. DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS		
#	**HALLAZGO**	**CORRECTIVO**
1		
2		
3		
4		
5		
6		


4.2. DESMONTE ELEMENTOS ESTACIÓN/PORTAL/PATIO	
ELEMENTOS DESMOTADOS (INCLUIR CANTIDADES APRÓX.)	


4.3. MANEJO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

5. RESPONSABLES					
CONTRATISTA		**INTERVENTORÍA**		**VoBo INTERVENTORÍA**	
NOMBRE	Tania Contreras	NOMBRE	Carolina Gutierrez	NOMBRE	
CARGO	22/05/2026	CARGO	Insp. Ambiental	CARGO	
FECHA	Insp. Ambiental	FECHA	22/05/2026	FECHA	

Scanned with CamScanner


11:59 p.m.
Estación ferias
Lote 2






3:00 a.m.



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner

CONSORCIO ALIANZA XXI	FORMATO DE REPORTE AMBIENTAL	CTO 1369-2025
		ago-25
		v.0

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA DE OBRA	UT San Diego 2026							LOTE	2				
ESTACIÓN/PORTAL/PATIO	Estación Fenas							CÓDIGO ACTIVIDAD	OBC - 02				
ACTIVIDADES GENERALES	a)	PINTURA		b)	SOLDADURA			c)	GENERACIÓN RESPEL		X		
	d)	DEMOLICIÓN		e)	INSTALACIÓN PMT	X		f)	GENERACIÓN DE RCD				
	g)	CORTES		h)	FUNDICIÓN CONCRETO			i)	USO DE MP				
	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS		Instalación en cubierta de Poliisocianurato y segunda capa de laminas tejas)										
FECHA DE LA ACTIVIDAD	dd/mm/aaaa		14/05/2026	Hora		3:57		Número de Reporte		1369-25-		166	

2. IMPACTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD

GENERACIÓN RCD	TIPO RCD (Pétreos/No pétreos)	N/A				
	TRANSPORTE	VEHÍCULO (S) (MATRÍCULA)	N/A			
	DESTINO RCD	N/A				
	VERIFICACIÓN PIN	PIN-GEN	N/A			
		PIN-TRANS				
GENERACIÓN RESPEL	RESIDUOS GENERADOS	Sobrantes de PIR (instalado)			Kg	
					Kg	
					Kg	
					Kg	
	TRANSPORTE	VEHÍCULO (MATRÍCULA)	LCH 117			
	DESTINO RESPEL	Bod Sobrant. (temp.)				
MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS	SUSTANCIAS EMPLEADAS (PRESENTACIÓN e|: envases de 55 gal, estado sólido, gaseoso, líquido)	N/A				
GENERACIÓN DE RESIDUOS ORDINARIOS Y/O CONVENCIONALES	RESIDUOS GENERADOS	Cintas y pedazos de cartón			Kg	
					Kg	
					Kg	
EMISIONES DE CONTAMINANTES A LA ATMÓSFERA	FUENTES GENERADORAS (describir la fuente y las medidas de control o correctivos)	N/A				
VERIFICACIÓN KIT DERRAMES	Paños y barrera absorb, Corchos, manilla, bolsas rojas, traje protector, guantes, gafas, cepillo, pala recogedor de mano					

Scanned with CamScanner

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO *(REMITIR EN DIGITAL)*

4. NOVEDADES

4.1. DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS

#	HALLAZGO	CORRECTIVO
1		
2		
3		
4		
5		
6		

4.2. DESMONTE ELEMENTOS ESTACIÓN/PORTAL/PATIO

ELEMENTOS DESMOTADOS (INCLUIR CANTIDADES APRÓX.)	

4.3. MANEJO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

5. RESPONSABLES

	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	VoBo INTERVENTORÍA
NOMBRE	Pablo Flores	Carolina Gutierrez	
CARGO	Insp. Técnico	Insp. Ambiental.	
FECHA	24/05/2026	24/05/2026	

Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with
CamScanner



Scanned with CamScanner

CONSORCIO ALIANZA XXI	FORMATO DE REPORTE AMBIENTAL	CTO 1369-2025
		ago-25
		v.0

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA DE OBRA	U.T San Diego	LOTE	2
ESTACIÓN/PORTAL/PATIO	Estación Calle 72	CÓDIGO ACTIVIDAD	MET - 11

ACTIVIDADES GENERALES												
a)	PINTURA		b)	SOLDADURA	X	c)	GENERACIÓN RESPEL				
d)	DEMOLICIÓN		e)	INSTALACIÓN PMT		f)	GENERACIÓN DE RCD				
g)	CORTES		h)	FUNDICIÓN CONCRETO		i)	USO DE MP				
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS		Instalación de Celosías										

FECHA DE LA ACTIVIDAD	dd/mm/aaaa	Hora	Número de Reporte	
	11/05/2026	3:50	1369-25-	153

2. IMPACTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD

GENERACIÓN RCD	TIPO RCD (Pétreos/No pétreos)	N/A			
	TRANSPORTE	VEHÍCULO (S) (MATRÍCULA)	N/A		
	DESTINO RCD	N/A			
	VERIFICACIÓN PIN	PIN-GEN	N/A		
		PIN-TRANS			
GENERACIÓN RESPEL	RESIDUOS GENERADOS	N/A			Kg
					Kg
					Kg
					Kg
	TRANSPORTE	VEHÍCULO (MATRÍCULA)	N/A		
	DESTINO RESPEL				
MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS	SUSTANCIAS EMPLEADAS (PRESENTACIÓN ej: envases de 55 gal, estado sólido, gaseoso, Equipo)	Soldadura	Silda		
GENERACIÓN DE RESIDUOS ORDINARIOS Y/O CONVENCIONALES	RESIDUOS GENERADOS	N/A			Kg
					Kg
					Kg
EMISIONES DE CONTAMINANTES A LA ATMÓSFERA	FUENTES GENERADORAS (describir la fuente y las medidas de control o correctivos)	Combustión por parte de la Planta	Planta con parámetros de calidad y trabajo al aire libre		
VERIFICACIÓN KIT DERRAMES	Mascarilla, desengrasante, cepillo, recogedor de mano, cinta de seg, Chaleco barrera y Paños absorb, bolsas rojas, material granulado.				

Scanned with CamScanner

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO *(REMITIR EN DIGITAL)*	

4. NOVEDADES	

4.1. DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS		
#	HALLAZGO	CORRECTIVO
1		
2		
3		
4		
5		
6		

4.2. DESMONTE ELEMENTOS ESTACIÓN/PORTAL/PATIO	
ELEMENTOS DESMOTADOS (INCLUIR CANTIDADES APRÓX.)	

4.3. MANEJO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

5. RESPONSABLES					
	CONTRATISTA		INTERVENTORÍA		VoBo INTERVENTORÍA
NOMBRE	Michel Castro P.	NOMBRE	Carolina Gutiérrez	NOMBRE	
CARGO	IND SST.	CARGO	Insp. Ambiental	CARGO	
FECHA	11/05/2026	FECHA	11/05/2026	FECHA	

Scanned with CamScanner

CONSORCIO ALIANZA XXI	FORMATO DE REPORTE AMBIENTAL	CTO 1369-2025 ago-25 v.0

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA DE OBRA	U.T San Diego 2026	LOTE	2
ESTACIÓN/PORTAL/PATIO	Estación Calle 72	CÓDIGO ACTIVIDAD	MET - 11

ACTIVIDADES GENERALES

a)	PINTURA		b)	SOLDADURA	X	c)	GENERACIÓN RESPEL				
d)	DEMOLICIÓN		e)	INSTALACIÓN PMT		f)	GENERACIÓN DE RCD				
g)	CORTES		h)	FUNDICIÓN CONCRETO		f)	USO DE MP				

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS: Instalación de celosias

FECHA DE LA ACTIVIDAD	dd/mm/aaaa	Hora	Número de Reporte	
	14/05/2026	4:00	1369-25-	157

2. IMPACTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD

GENERACIÓN RCD

TIPO RCD (Pétreos/No pétreos)	N/A		
TRANSPORTE	VEHÍCULO (S) (MATRÍCULA)	N/A	
DESTINO RCD	N/A		
VERIFICACIÓN PIN	PIN-GEN	N/A	
	PIN-TRANS		

GENERACIÓN RESPEL

RESIDUOS GENERADOS	N/A			Kg
				Kg
				Kg
				Kg
TRANSPORTE	VEHÍCULO (MATRÍCULA)	N/A		
DESTINO RESPEL				

MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS

SUSTANCIAS EMPLEADAS (PRESENTACIÓN ej: envases de 55 gal, estado sólido, gaseoso, líquido)	Soldadura (Soldadura)	Sólido

GENERACIÓN DE RESIDUOS ORDINARIOS Y/O CONVENCIONALES

RESIDUOS GENERADOS	N/A		Kg
			Kg
			Kg

EMISIONES DE CONTAMINANTES A LA ATMÓSFERA	FUENTES GENERADORAS (describir la fuente y las medidas de control o correctivos)	Combustión por la planta y polvillo al soldar	Espacio de trabajo al aire libre
VERIFICACIÓN KIT DERRAMES	Material granulado, cinta reg, barrera y paños absorb, martillo, desengrasante, cepillo, recogedor de mano, Bolsas rojas, chaleco, gafas y tapabocas.		

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO *(REMITIR EN DIGITAL)*	

4. NOVEDADES	

4.1. DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS

#	HALLAZGO	CORRECTIVO
1		
2		
3		
4		
5		
6		

4.2. DESMONTE ELEMENTOS ESTACIÓN/PORTAL/PATIO

ELEMENTOS DESMOTADOS (INCLUIR CANTIDADES APRÓX.)	

4.3. MANEJO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

5. RESPONSABLES

	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	VoBo INTERVENTORÍA
NOMBRE	Michell Castro R.	Carolina Gutierrez	
CARGO	Insp SST.	Insp. Ambiental	
FECHA	14/05/2026	14/05/2026.	

Scanned with CamScanner




Scanned with CamScanner



Scanned with
CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner

COMPONENTE AMBIENTAL

ANEXO 2

R-OP-019 REPORTE PIGA

CONSORCIO ALIANZA XXI

REPORTE DE INFORMACION DE GESTIÓN AMBIENTAL - PIGA
TERCEROS

Fecha Reporte:	31/05/2026	**Periodo Reportado:**	Periodo 10 Abril 21 de 2026 a Mayo de 2026	**Contratista:**	CONSORCIO ALIANZA XXI
Elaboró:	ALEJANDRA ARCILA			**Cargo:**	PROFESIONAL AMBIENTAL
Revisó y Aprobó:	EDUARDO ACERO C			**Cargo:**	DIRECTOR INTERVENTORÍA

INFORMACIÓN GENERAL			
No. CONTRATO	FECHA INICIO CONTRATO	FECHA FINALIZACION CONTRATO	MATERIALES, BIENES O SERVICIOS QUE SUMINISTRA
1369-25	**21/07/2025**	**20/10/2026**	Realizar la interventoría integral (técnica, administrativa y financiera) de los contratos resultantes de la respectiva licitación (LOTE 1 Y LOTE 2), cuyo objeto es: Realizar la adecuación y/o construcción de obras complementarias requeridas para fortalecer el sistema, mejorar la experiencia del usuario y renovar sus condiciones físicas, las cuales se realizarán sobre la infraestructura del componente BRT del sistema de transporte masivo de la ciudad de Bogotá D.C., que se encuentran a cargo de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio - TRANSMILENIO S.A

GESTION DE RESIDUOS SÓLIDOS APROVECHABLES GENERADOS POR EJECUCION CONTRACTUAL							
PERIODO	PAPEL (kg)	CARTÓN (kg)	PLÁSTICO (kg)	VIDRIO (kg)	METAL (kg)	EMPRESA GESTORA	SOPORTES
7							

Observaciones:

GESTIÓN RESIDUOS PELIGROSOS - RESPEL GENERADOS POR EJECUCION CONTRACTUAL							
PERIODO	NOMBRE RESIDUO	ACTIVIDAD GENERADORA	CANTIDAD (kg)	GESTIÓN DEL RESIDUO	EMPRESA TRANSPORTE	EMPRESA GESTORA	SOPORTES

Observaciones:

CONTROL DE CERTIFICACIONES DE RESPEL					
NOMBRE RESIDUO	PERIODO DE GENERACIÓN DEL RESIDUO	FECHA DE ENTREGA	CANTIDAD (kg)	No. CERTIFICADO DE TRANSPORTE (REMISIÓN)	No. CERTIFICADO DE GESTIÓN FINAL

Observaciones:

GESTIÓN RCD (ESCOMBROS) GENERADOS POR EJECUCION CONTRACTUAL							
PERIODO	ACTIVIDAD GENERADORA	FECHA DE TERMINACIÓN ACTIVIDAD (ESTIMADA)	VOLUMEN DE RESIDUOS (m3)	EMPRESA ENCARGADA RECOLECCIÓN	EMPRESA ENCARGADA DISPOSICION FINAL	SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL (ESCOMBRERA)	SOPORTES

Observaciones:

CAPACITACIÓN / SENSIBILIZACIÓN / SOCIALIZACIÓN EN TEMAS AMBIENTALES						
TEMÁTICA	ACTIVIDAD	FECHA REALIZACIÓN	LUGAR DE REALIZACIÓN	POBLACION OBJETIVO	No. PARTICIPANTES	SOPORTES

PARQUE AUTOMOTOR VINCULADO AL CONTRATO			
TIPO VEHICULO	PLACA	No. CERTIFICADO RTMyEC	FECHA DE VENCIMIENTO
CAMIONETA	FZO361	182871301	30/07/2026

CRITERIOS / CLÁUSULA(S) AMBIENTALES INCLUIDA(S) EN CONTRATO		
NÚMERO DE CLÁUSULA	DESCRIPCIÓN	SOPORTE DE CUMPLIMIENTO

REPORTE DE INFORMACIÓN:
- La información a reportar será de mes vencido. Entregar a la supervisión del contrato el formato totalmente diligenciado por medio del correo electrónico o como defina el supervisor, con frecuencia mensual dentro de los quince (15) primeros días del mes o según el plazo establecido por el supervisor.
- Cuando no se reporte información de algún ítem, o no aplique de acuerdo con las actividades objeto del contrato, se deberá registrar N/A (no dejar espacios sin diligenciar).

La información registrada deberá ser completa, veraz, confiable y trazable .

SOPORTES: Registrar en la respectiva casilla el número de registro con el cual se verifica el dato reportado y adjuntar en medio magnético copia de los soportes que evidencian la gestión ambiental realizada en el periodo registrado. Las copias de los soportes a entregar deben ser legibles, en formato .jpg o .pdf, y los archivos deben estar identificados:

- Listados de asistencia a capacitaciones/socializaciones.
- Copia de registro de aforos de residuos reciclables y residuos peligrosos
- Copia de registro de almacenamiento de residuos peligrosos (puede ser un registro fotográfico del lugar en que se encuentran almacenados los residuos)
- Copia certificados de gestión de residuos reciclables y residuos peligrosos
- Copia licencia ambiental empresa gestora de residuos peligrosos
- Registro fotográfico si aplica.
- Permisos/registros y/o licencias ambientales establecidas en normatividad.

Registrar en la casilla de Observaciones, la información pertinente para complementar o aclarar los datos reportados.

R-OP-019

COMPONENTE AMBIENTAL

ANEXO 3

ACTAS DE REUNIÓN

ACTA DE REUNIÓN

19	5	2026
DD	MM	AA

CONTRATO No. 1369 DE 2025
ACTA No 1369AMB-019

I. PARTICIPANTES

JENNIFER CAPERA- CONSORIO MYE

JORGE RODRIGUEZ - CONSORCIO MYE

LUISA ALEJANDRA ARCILA Q - CONSORCIO ALIANZA XXI

FIRMA DE LOS PARTICIPANTES

II. OBJETO DEL CONTRATO

Realizar la interventoría integral (técnica, administrativa y financiera) de los contratos resultantes de la respectiva licitación (LOTE 1 Y LOTE 2), cuyo objeto es: Realizar la adecuación y/o construcción de obras complementarias requeridas para fortalecer el sistema, mejorar la experiencia del usuario y renovar sus condiciones físicas, las cuales se realizarán sobre la infraestructura del componente BRT del sistema de transporte masivo de la ciudad de Bogotá D.C., que se encuentran a cargo de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio - TRANSMILENIO S.A.

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

IV. TEMAS TRATADOS

Se realizó visita a la bodega del contratista ubicada en la dirección Calle 17 #124 - 81, con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos ambientales y el manejo de residuos.
Durante la visita, se realizó seguimiento y se efectuó inspección visual a las áreas destinadas para el almacenamiento temporal de RCD, residuos peligrosos (RESPEL) y sustancias químicas como pinturas y disolventes las cuales se encuentran en diferentes áreas.
En el recorrido se verificaron las condiciones de almacenamiento temporal, incluyendo señalización, contención, segregación y estado de los recipientes. Se observaron las prácticas implementadas por el contratista para el manejo seguro de estos materiales, así como el cumplimiento de las medidas básicas de prevención de riesgos ambientales.
Ante la evidencia observada, el contratista manifiesta que las canecas de pintura son descargadas durante la noche anterior y que el área es desocupada 24 horas después. No obstante, en la presente inspección se deja la observación de que, aunque se trate de material en transición, es necesario instalar una estiba de madera para prevenir posibles incidentes.
La visita se desarrolló con el acompañamiento del responsable del área ambiental, quien atendió los requerimientos.

ANEXO FOTOGRÁFICO





V. DECISIONES TOMADAS

VI. COMPROMISOS PACTADOS

1. Disponer de una estiba de madera para el soporte de las canecas metálicas ubicadas en el área de almacenamiento temporal de disolventes y pinturas.
2. Se recomienda cubrir con plástico las cubiertas desmontadas que se encuentran almacenadas temporalmente a la intemperie.

RESPONSABLES

ÁREA AMBIENTAL CONSORCIO MYE

VII. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA ____ ____ ____
DIA MES AÑO

Alejandra Arcila - Profesional Ambiental Consorcio Alianza XXI - Interventoría

Nombre, Cargo y Firma del Responsable **1369AMB-019**

ACTA DE REUNIÓN

20	5	2026
DD	MM	AA

CONTRATO No. 1369 DE 2025
ACTA No 1369AMB-020

I. PARTICIPANTES

JESSICA CORTES REINA - UT SAN DIEGO 2026

LUISA ALEJANDRA ARCILA Q - CONSORCIO ALIANZA XXI

FIRMA DE LOS PARTICIPANTES



II. OBJETO DEL CONTRATO

Realizar la interventoría integral (técnica, administrativa y financiera) de los contratos resultantes de la respectiva licitación (LOTE 1 Y LOTE 2), cuyo objeto es: Realizar la adecuación y/o construcción de obras complementarias requeridas para fortalecer el sistema, mejorar la experiencia del usuario y renovar sus condiciones físicas, las cuales se realizarán sobre la infraestructura del componente BRT del sistema de transporte masivo de la ciudad de Bogotá D.C., que se encuentran a cargo de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio - TRANSMILENIO S.A.

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

IV. TEMAS TRATADOS

Se realiza seguimiento mediante reunión virtual a través de la plataforma Google Meet el día 20 de mayo de 2026 al cargue en tiempo real de los certificados de RCD generados por la UT SAN DIEGO 2026, actividad presentada por la ingeniera Jessica Cortés.

Durante el seguimiento, la ingeniera informó que, al momento de recibir la colilla de entrega emitida por GRECO S.A., se presentó una inconsistencia, debido a que el documento fue expedido a nombre del conductor y no del contratista, situación que retrasó el cargue de la información al aplicativo, ya que fue necesario esperar la respectiva corrección para que el certificado pudiera ser incluido dentro del corte correspondiente del contratista.

Mientras se realizaba la corrección del documento, la ingeniera Jessica Cortés elaboró un video en el que se evidencia el procedimiento de cargue paso a paso en la plataforma, incluyendo la obtención del número de radicado. A continuación, se describe el procedimiento realizado:

1.Ingreso a la plataforma:
Se accede al portal WebFile SDA de la Secretaría Distrital de Ambiente, iniciando sesión con el perfil de la empresa UT SAN DIEGO 2026.
2.Ubicación del trámite:
En el menú lateral izquierdo se selecciona el trámite “Seguimiento y Control a Obras” y posteriormente la opción “Auto Declaración por Impacto Ambiental – Uso 2026” correspondiente a la EMPRESA DE TRANSPORTE TERCER MILENIO – TRANSMILENIO, indicando el PIN Ambiental No. 27467.
3.Selección del módulo:
Se ingresa al módulo “Manejo de obras y escombros”.
4.Diligenciamiento de la información:
Se registra el mes y año correspondiente, la cantidad de residuos y su clasificación, el tipo de residuos y las unidades de medida en volumen.
5.Carga de certificación:
En el apartado correspondiente a material aprovechado y reutilizado en obra, se adjunta la certificación emitida por GRECO para el mes de mayo de 2026, registrando una cantidad de 0,00 toneladas.
6.Registro y almacenamiento de información:
Una vez diligenciadas las secciones requeridas, se selecciona el botón “Guardar”. El sistema confirma que la información queda reportada para validación por parte de la SDA.
7.Validación y navegación:
Se revisa el resumen de la información diligenciada, utilizando las opciones “Siguiente” y “Anterior” para verificar cada paso del proceso.
8. Confirmación del trámite:
Finalmente, el reporte queda cargado y listo para revisión y aprobación por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente.

V. DECISIONES TOMADAS

VI. COMPROMISOS PACTADOS

Nuevo seguimiento programado para el mes de junio de 2026

RESPONSABLES

ÁREA UT SAN DIEGO 2026

VII. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA DIA | MES | AÑO

Alejandra Arcila - Profesional Ambiental Consorcio Alianza XXI - Interventoría

Nombre, Cargo y Firma del Responsable **1369AMB-020**

ACTA DE REUNIÓN

26	5	2026
DD	MM	AA

CONTRATO No. 1369 DE 2025
ACTA No 1369AMB-021

I. PARTICIPANTES

JESSICA CORTES REINA - UT SAN DIEGO 2026

LUISA ALEJANDRA ARCILA Q - CONSORCIO ALIANZA XXI

FIRMA DE LOS PARTICIPANTES



II. OBJETO DEL CONTRATO

Realizar la interventoría integral (técnica, administrativa y financiera) de los contratos resultantes de la respectiva licitación (LOTE 1 Y LOTE 2), cuyo objeto es: Realizar la adecuación y/o construcción de obras complementarias requeridas para fortalecer el sistema, mejorar la experiencia del usuario y renovar sus condiciones físicas, las cuales se realizarán sobre la infraestructura del componente BRT del sistema de transporte masivo de la ciudad de Bogotá D.C., que se encuentran a cargo de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio - TRANSMILENIO S.A.

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

IV. TEMAS TRATADOS

En la revisión de el informe ambiental N° 10, remitido a esta interventoría por UT SAN DIEGO 2026, se solicita que se atiendan y/o se tengan en cuenta las siguientes observaciones y novedades:

UT SAN DIEGO 2026
Observaciones Informe Ambiental 10
Periodo: ABRIL 21 a MAYO 20 de 2026

INFORME

Tabla 4. Completar el cuadro de ordenes de trabajo del periodo 10 ya que para TRONCAL 80 falta la estación Minuto de Dios lo cual está bajo Orden de Trabajo emitida.
Tabla 23. Información asociada al origen, transporte y gestor de los RCD generados en la Estación Universidad Nacional. La placa del vehículo no corresponde con el vale de recepción, adicionalmente se realiza la verificación en el listado de Transportadores de RCD 2026 desde la página de SDA y tampoco coincide.

ANEXOS

REGISTRO FOTOGRÁFICO. Figura 64-65-66-67 son iguales lo cual tienen el mismo pie de foto e imagen.
Figura 85 y 87 no se evidencia el kit de derrames.
Figura 106 y 107 es igual a la Figura 115 y 116.
ANEXO 7.1.2 Se evidencia listado de vehículos pero se registran 6 en el R-OP-019 pero en el listado de excel del anexo registran 4.

V. DECISIONES TOMADAS

VI. COMPROMISOS PACTADOS

RESPONSABLES

VII. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA DIA | MES | AÑO

Alejandra Arcila - Profesional Ambiental Consorcio Alianza XXI - Interventoría

Nombre, Cargo y Firma del Responsable **1369AMB-021**

ACTA DE REUNIÓN

26	5	2026
DD	MM	AA

CONTRATO No. 1369 DE 2025
ACTA No 1369AMB-022

I. PARTICIPANTES

JENNIFER CAPERA - CONSORCIO MYE

JORGE RODRIGUEZ - CONSORCIO MYE

LUISA ALEJANDRA ARCILA Q - CONSORCIO ALIANZA XXI

FIRMA DE LOS PARTICIPANTES



II. OBJETO DEL CONTRATO

Realizar la interventoría integral (técnica, administrativa y financiera) de los contratos resultantes de la respectiva licitación (LOTE 1 Y LOTE 2), cuyo objeto es: Realizar la adecuación y/o construcción de obras complementarias requeridas para fortalecer el sistema, mejorar la experiencia del usuario y renovar sus condiciones físicas, las cuales se realizarán sobre la infraestructura del componente BRT del sistema de transporte masivo de la ciudad de Bogotá D.C., que se encuentran a cargo de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio - TRANSMILENIO S.A.

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

IV. TEMAS TRATADOS

Una vez revisado el informe ambiental N° 10, remitido a esta interventoría por el CONSORCIO MYE BOGOTÁ, se solicita que se atiendan y/o se tengan en cuenta las siguientes observaciones y novedades:

CONSORCIO MYE BOGOTÁ
Observaciones Informe Ambiental 10
Periodo: abril 21 a mayo 20 de 2026

INFORME

1. Tabla 9. Registra 3kg generados en Calle 142 el 11/05/2026, pero observando la bitácora RESPEL en esa misma fecha no reporta kg pero si en la fecha 14/05/2026.

Tabla 9 residuos de pintura seca o tarros desocupados

FECHA	ESTACION	CORRIENTE RESPEL	PRODUCTO RESPEL	PESO Kg	ALMACENAMIENTO TEMPORAL
27/04/2026	Portal Sur	Y12	Tarros desocupados	3	Bodega BYC
07/05/2026	Alcala	Y12	Tarros desocupados	3	Bodega BYC
11/05/2026	Calle 142	Y12	Tarros desocupados	3	Bodega BYC
			TOTAL	9	

BITACORA RE

Fecha de generación del residuo	Estacion y/o portal de transmilenio	C		
		Trapos impreganados de pintura (Y12)	Tarros desocupados de pintura (Y12)	Plasticos impregnado pintura (Y1
27/04/2026	Portal Sur	2,050	3	1,535
7/05/2026	Alcala	0	3	0
11/05/2026	Prado	1,110	0	0
11/05/2026	Calla 142	0	0	0
12/05/2026	Alcala	1,510	0	0
12/05/2026	NA	NA	NA	NA
14/05/2026	Calla 142	1,895	3	0
19/05/2026	Prado	1,115	0	0

2. Tabla 23. Pie de tabla referencia el año 2025.

ANEXOS

No hay especificación o nota aclaratoria del **ANEXO 3** donde refiera que durante el periodo no se generaron RCD, solo se relaciona el certificado del periodo del desmonte de fachada de Portal Dorado.

Indicar bajo los formatos de Bitácora Respel y el formato ROP-019 el nombre del gestor encargado para la recolección de los periodos 7-8-9 en este caso PROSARC.

V. DECISIONES TOMADAS

VI. COMPROMISOS PACTADOS

RESPONSABLES

VII. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA DIA MES AÑO

Alejandra Arcila - Profesional Ambiental Consorcio Alianza XXI - Interventoría

Nombre, Cargo y Firma del Responsable **1369AMB-022**

COMPONENTE AMBIENTAL

ANEXO 4

SEGUIMIENTO A REQUISITOS LEGALES CONSORCIO ALIANZA XXI

CONSORCIO ALIANZA XXI NIT: 901.556.216-5	**CONSORCIO ALIANZA XXI**
	MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES
CONTRATO 1369-25	**may-26**

AUTORIDAD QUE EXPIDE	NORMA	AÑO DE EMISIÓN	TÍTULO	ARTÍCULO(S) APLICABLE(S)	CUMPLIMIENTO	CONTROL OPERACIONAL	OBSERVACIONES PERIODO 7
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social		1979	Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo.	ARTÍCULO 38. Todos los desperdicios y basuras se deberán recolectar en recipientes que permanezcan tapados; se evitará la recolección o acumulación de desperdicios susceptibles de descomposición, que puedan ser nocivos para la salud de los trabajadores. ARTÍCULO 39. La evacuación y eliminación de estos residuos se efectuará por procedimientos adecuados y previo tratamiento de los mismos de acuerdo a las disposiciones higiénico-sanitarias vigentes. ARTÍCULO 45. Los residuos producidos en los sitios de trabajo deberán removerse, en lo posible, cuando no haya personal laborando, y se usarán métodos que eviten la dispersión de los materiales contaminantes de animales	Cumple	Recipientes de colores diferenciados para la segregación de residuos. Capacitaciones periodicas abordando temáticas ambientales, en especial para el manejo y la separación de residuos.	N/A
Congreso de la República	Ley 769	2002	Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones	Artículo 50. Condiciones mecánicas, ambientales y de seguridad. Artículo 51. Revisión periódica de los vehículos. Artículo 52. Primera revisión de los vehículos automotores. rtículo 53. Centros de Diagnóstico Automotor	Cumple	Seguimiento a las vigencias de los certificados de las RTM y EC, del vehículo asignado al proyecto	N/A
Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente (Bogotá)	Resolución 1188	2003	Por la cual se adopta el manual de normas y procedimientos para la gestión de aceites usados en el Distrito Capital	Artículo 4° Obligaciones Generales Artículo 5° Obligaciones del Generador Artículo 6° Obligaciones del Acopiador Primario Artículo 7° Prohibiciones del Acopiador Primario	Cumple	Solicitar al propietario del vehículo que presta los servicios al Contrato la información que certifique que el cambio de aceite se realice en lugares que garanticen el manejo y gestión del aceite usado y demás residuos contaminados con hidrocarburos, con gestores autorizados.	N/A
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Resolución 1362	2007	Por la cual se establecen los requisitos y el procedimiento para el Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos, a que hacen referencia los artículos 27 y 28 del Decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005.	Artículo 2°. Solicitud de Inscripción en el Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos. Artículo 4°. Información a ser diligenciada en el Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos.	Cumple	Se llevará un registro mensual de las cantidades de RESPEL que se puedan generar en el marco de la ejecución del proyecto.	N/A
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Resolución 1511	2010	Por la cual se establecen los Sistemas De Recolección Selectiva y Gestión Ambiental De Residuos de Bombillas y se adoptan otras disposiciones	Artículo 1°. Objeto. Artículo 2°. Ambito de aplicación Artículo 16°. Obligaciones de los consumidores	Cumple	Realizar jornada de sensibilización al personal sobre el manejo de luminarias usadas. Dar manejo a los residuos de toner, luminarias y/o RAEE en general bajo la figura de posconsumo	N/A
Congreso de la República	Ley 1383	2010	Por la cual se reforma la Ley 769 de 2002 - Código Nacional de Tránsito, y se dictan otras disposiciones	Artículo 10º El artículo 50 de la Ley 769 de 2002. Artículo 11. El artículo 51 de la Ley 769 de 2002. Artículo 12. El artículo 52 de la Ley 769 de 2002 Artículo 13. El artículo 53 de la Ley 769 de 2002	Cumple	Seguimiento a las vigencias de los certificados de las RTM y EC, del vehículo asignado al proyecto	N/A
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Ministerio de Hacienda y CP Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Ministerio TIC	Ley 1672	2013	Por la cual se establecen los lineamientos para la adopción de una política pública de gestión integral de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), y se dictan otras disposiciones.	Artículo 2° Alcance Artículo 6° Obligaciones	Cumple	Realizar jornada de sensibilización al personal sobre el manejo de RAEE. Dar manejo a los residuos de toner, luminarias y/o RAEE en general bajo la figura de posconsumo	N/A
Concejo de Bogotá	Acuerdo 540	2013	Por medio del cual se establecen los lineamientos del programa distrital de compras verdes y se dictan otras disposiciones	Artículo 3° Principios	Cumple	Ser parte de los modelos, directrices y lineamientos ambientales que se planteen desde TRANSMILENIO	N/A
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Decreto 1076	2015	Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible	Artículo 2.2.6.1.3.1° Obligaciones del Generador. Artículo 2.2.6.1.3.2° Responsabilidad del generador.	Cumple	Evitar el uso de equipos de impresión y fotocopiado; Dar manejo a los residuos de toner, luminarias y/o RAEE en general bajo la figura de posconsumo	N/A
Congreso de la República	Ley 1801	2016	Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana	Artículo 100. Comportamientos contrarios a la preservación del agua. Los siguientes comportamientos son contrarios a la preservación del agua y por lo tanto no deben efectuarse: (numerales 2 al 5)	Cumple	Realizar el lavado del vehículo asignado al Contrato de interventoría en sitios autorizados y que implementen prácticas ambientales apropiadas con respecto al uso racional del agua.	N/A
Congreso de la República	Ley 1801	2016	Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana	Artículo 94. Comportamientos relacionados con la salud pública que afectan la actividad económica. Los siguientes comportamientos relacionados con la salud pública afectan la actividad económica y por lo tanto no deben realizarse: (numerales 2 y 7) Artículo 111. Comportamientos contrarios a la limpieza y recolección de residuos y escombros y malas prácticas habitacionales. Los siguientes comportamientos son contrarios a la habitabilidad, limpieza y recolección de residuos y escombros y por lo tanto no deben efectuarse: (numerales 1 al 13)	Cumple	Recipientes de colores diferenciados para la segregación de residuos. Capacitaciones periodicas abordando temáticas ambientales, en especial para el manejo y la separación de residuos.	N/A
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Resolución 1326	2017	Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Llantas Usadas y se dictan otras disposiciones	Artículo 18. Obligaciones de los consumidores.	Cumple	En caso de requerirse, realizar el cambio de llantas del vehículo que presta sus servicios a la interventoría en lugares donde se garantice el manejo y gestión de las llantas usadas en el marco de la normatividad ambiental que regula la materia.	N/A
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Resolución 762	2022	Por la cual se reglamentan los límites máximos permisibles de emisión de contaminantes que deberán cumplir las fuentes móviles terrestres, se reglamentan los artículos 2.2.5.1.6.1, 2.2.5.1.8.2 y 2.2.5.1.8.3 del Decreto 1076 de 2015 y se adoptan otras disposiciones.	Artículo 13º. Límites máximos permisibles de emisión para motocicletas, fuentes móviles de tres (3) ruedas, cuadriciclos y demás fuentes móviles terrestres de carretera con componentes mecánicos de motocicleta Artículo 14º. Límites máximos permisibles de emisión para fuentes móviles de carretera clasificadas como vehículos livianos, medianos o pesados con motor de encendido por chispa de funcionamiento con gasolina.	Cumple	Seguimiento a las vigencias de los certificados de las RTM y EC, del vehículo asignado al proyecto	N/A