

ACTA DE ENTREGA E INFORME TECNICO DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: COLEGIO SAN FRANCISCO
SEDE (A)
NIT: 800165705-4

CONTRATO 018 DEL 15 DE MAYO DE 2026

FECHA: BOGOTA , JUNIO 12 DE 2026

OBJETO

Realizar el mantenimiento correctivo y reposición de tomacorrientes, interruptores y luminarias que se encontraban deteriorados, con el fin de garantizar condiciones adecuadas de funcionamiento y seguridad en las instalaciones de la Institución Educativa.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

Se realizó inspección y mantenimiento en las sede A de la Institución Educativa, identificando elementos eléctricos deteriorados en salones de clase, áreas comunes y baterías sanitarias.

Las actividades desarrolladas incluyeron:

- Reposición de tomacorrientes deteriorados o con deficiencias de funcionamiento.
- Cambio de interruptores averiados o en mal estado.
- Sustitución y adecuación de luminarias defectuosas.
- Ajuste y aseguramiento de conexiones eléctricas.
- Verificación del correcto funcionamiento de los puntos eléctricos intervenidos.
- Limpieza y organización de las instalaciones eléctricas intervenidas.

ÁREAS INTERVENIDAS

Sede A

- Salones de clase.
- Pasillos y áreas comunes.
- Baños.
- Se intervinieron los módulos de primera infancia y bachillerato

RESULTADO DE LA INTERVENCIÓN

Una vez finalizadas las actividades de mantenimiento, los tomacorrientes, interruptores y luminarias intervenidos quedaron en adecuado estado de funcionamiento, mejorando las

JAIRO BUITRAGO MELO

MULTISERVICIOS

condiciones de seguridad y prestación del servicio eléctrico en las diferentes áreas de la institución.

OBSERVACIONES

Se recomienda realizar inspecciones periódicas y mantenimiento preventivo de las instalaciones eléctricas para garantizar su correcto funcionamiento y prolongar la vida útil de los equipos y accesorios eléctricos.


ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

Se deja constancia de que los trabajos descritos fueron ejecutados según contrato N° 018 de Mayo 15 de 2026 y entregados a satisfacción de la Institución Educativa y quedan instalados correctamente y cuenta con garantía de 90 días,


ENTREGA

Nombre: Jairo Buitrago Melo
Cargo o Empresa: Representante legal.
Firma: 

RECIBE

Nombre: Diana Posada
Cargo: Almacén
Firma: 
Fecha: 18/06/2026

JAIRO BUITRAGO MELO
NIT. N° 80.365.229 - 7



Representante Legal

**CONSTANCIA DE ENTREGA DE TRABAJOS REALIZADOS A
DOCENTES POR SALÓN SEDEA BACHILLERATO**

UBICACIÓN	TOMAS	LUMINARIAS	INTERRUPTOR	FIRMA DOCENTE
SALON 101	—	2.	—	
SALON 102	—	2	—	
SALON 103	1	2.	—	
SALON 104	1	2	1	Dora Ardila
SALON 105	1	3	1	Esperanza D.S.
SALON 106	1	4	—	Jonifer B
SALON 107		2.	1	
BAÑOS				
BIBLIOTECA	3	5	0	
SALON 108		2		
SALON 109	1	2	—	
SALON 110	—	2	—	
SALON 111	—	—	—	
LAB. FISICA	1	8	1	
BAÑOS				
SEMILLAS	1	4.	1	
ALMACEN		2		
MUSICA	2	2	1	
ESPEJOS	2	3.		
AUDIOVISUALES				
ORIENTACION				
SALON 201	1	6	—	
SALON 202	1	3	—	
SALON 203	2	3	1	JOHNATAN G
SALON 204	1	3	—	Jesica Vera
SALON 205		3	—	
SALON 206	1	4		
SALON 207	1	3	—	
BAÑO 2 PISO		2	1	
TICS		5		
TECNOLOGIA	1	5		
INFORMATICA				
SALON 208				
SALON 209	2	2	—	
SALON 210	2	3	1	
SALON 211	1	2	—	
LAB.CIENCIAS		5		

JAIRO BUITRAGO MELO

MULTISERVICIOS

BAÑOS 2 PSO		4.		
SALA DOCENTES		2		
EMISORA		2		
BAÑOS DOCENTES		2		
RECTORIA		2		
SECRETARIA		2		
DANZAS	1	4	1	
COORDINACION	-	2		
SALON 301	1	4.	-	
SALON 302	1	5	-	
SALON 303	1	2	-	
SALON 304	1	3	-	
SEDE A PRIMERA INFANCIA				
SALON 101	—	1	—	
SALON 102	—	—	—	
SALON 103	—	—	—	
SALON 104	—	—	—	
LUDOTECA	—	—	—	
BAÑOS	—	10	—	
SALON 201	—	—	—	
SALON 202	—	—	—	
SALON 203	—	—	—	
SALON 204	—	—	—	
SALON 205	—	—	—	
SALON 206	—	—	—	
Posillos	4+2	12		

ACTA DE ENTREGA DE TRABAJOS E INFORME TECNICO DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: COLEGIO SAN FRANCISCO
SEDE (B)
NIT: 800165705-4

CONTRATO 018 DEL 15 DE MAYO DE 2026

FECHA: BOGOTA , JUNIO 12 DE 2026

OBJETO

Realizar el mantenimiento correctivo y reposición de tomacorrientes, interruptores y luminarias que se encontraban deteriorados, con el fin de garantizar condiciones adecuadas de funcionamiento y seguridad en las instalaciones de la Institución Educativa.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

Se realizó inspección y mantenimiento en las sede B de la Institución Educativa, identificando elementos eléctricos deteriorados en salones de clase, áreas comunes y baterías sanitarias.

Las actividades desarrolladas incluyeron:

- Reposición de tomacorrientes deteriorados o con deficiencias de funcionamiento.
- Cambio de interruptores averiados o en mal estado.
- Sustitución y adecuación de luminarias defectuosas.
- Ajuste y aseguramiento de conexiones eléctricas.
- Verificación del correcto funcionamiento de los puntos eléctricos intervenidos.
- Limpieza y organización de las instalaciones eléctricas intervenidas.
- Adecuación de tablero eléctrico principal y reemplazo de breakers Mono polares de 20 y 30 Amperios

ÁREAS INTERVENIDAS

Sede B

- Salones de clase.
- Pasillos y áreas comunes.
- Baños.

RESULTADO DE LA INTERVENCIÓN

Una vez finalizadas las actividades de mantenimiento, los tomacorrientes, interruptores y luminarias intervenidos quedaron en adecuado estado de funcionamiento, mejorando las condiciones de seguridad y prestación del servicio eléctrico en las diferentes áreas de la institución.

JAIRO BUITRAGO MELO

MULTISERVICIOS

OBSERVACIONES

Se recomienda realizar inspecciones periódicas y mantenimiento preventivo de las instalaciones eléctricas para garantizar su correcto funcionamiento y prolongar la vida útil de los equipos y accesorios eléctricos.

ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

Se deja constancia de que los trabajos descritos fueron ejecutados según contrato N° 018 de Mayo 15 de 2026 y entregados a satisfacción de la Institución Educativa y quedan instalados correctamente y cuenta con garantía de 90 días,

ENTREGA

Nombre: Jairo Buitrago Melo

Cargo o Empresa: Representante Legal

Firma: [Firma]

RECIBE

Nombre: Nancy Puentes Gerena

Cargo: Coordinadora

Firma: [Firma]






Fecha: Junio 17/26

JAIRO BUITRAGO MELO
NIT. N° 80.365.229 - 7

[Firma]

Representante Legal

**CONSTANCIA DE ENTREGA DE TRABAJOS REALIZADOS A
DOCENTES POR SALÓN SEDE B**

UBICACIÓN	TOMAS	LUMINARIAS	INTERRUPTOR	FIRMA DOCENTE
SALON 101	—	—	—	—
SALON 102	1	—	1	
SALON 103	1	1 de 2x96.	1	
SALON 104	1	1	1	
SALON 105	1	1		
SALON 106	1	2	1	Los Hernandez
SALON 107	1	—	1	
SALON 108	—	—	—	—
SALON 109	1	2	1	
SALON 110	1	1		x Consuelo M. Inglés
SALON 111	1	1	1	Jhanna S.
SALON 112	1	1	1	
SALON 113	1	1	1	
SER. GENERAL		2		
BAÑOS		2		
BODEGA		1		
COORDINACION				
ORIENTACION				
COCINA	1	2	1	
SALA DOCENTES	—	6	—	
PORTERIA		2	17 Telcos. 20130 x C.	
SISTEMAS W4	1	2	—	

ACTA DE ENTREGA DE TRABAJOS E INFORME TECNICO DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: COLEGIO SAN FRANCISCO
SEDE (C)
NIT: 800165705-4

CONTRATO 018 DEL 15 DE MAYO DE 2026

FECHA: BOGOTA , JUNIO 12 DE 2026

OBJETO

Realizar el mantenimiento correctivo y reposición de tomacorrientes, interruptores y luminarias que se encontraban deteriorados, con el fin de garantizar condiciones adecuadas de funcionamiento y seguridad en las instalaciones de la Institución Educativa.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

Se realizó inspección y mantenimiento en las sede C de la Institución Educativa, identificando elementos eléctricos deteriorados en salones de clase, áreas comunes y baterías sanitarias.

Las actividades desarrolladas incluyeron:

- Reposición de tomacorrientes deteriorados o con deficiencias de funcionamiento.
- Cambio de interruptores averiados o en mal estado.
- Sustitución y adecuación de luminarias defectuosas.
- Ajuste y aseguramiento de conexiones eléctricas.
- Verificación del correcto funcionamiento de los puntos eléctricos intervenidos.
- Limpieza y organización de las instalaciones eléctricas intervenida.

ÁREAS INTERVENIDAS

Sede C

- Salones de clase.
- Pasillos y áreas comunes.
- Baños.

RESULTADO DE LA INTERVENCIÓN

Una vez finalizadas las actividades de mantenimiento, los tomacorrientes, interruptores y luminarias intervenidos quedaron en adecuado estado de funcionamiento, mejorando las condiciones de seguridad y prestación del servicio eléctrico en las diferentes áreas de la institución.

**CONSTANCIA DE ENTREGA DE TRABAJOS REALIZADOS A
DOCENTES POR SALÓN SEDE C**

UBICACIÓN	TOMAS	LUMINARIAS	INTERRUPTOR	FIRMA DOCENTE
SALON 101	1	1	—	
SALON 102	1	3	—	
SALON 103	1	1/3	—	
SALON 104	1	2	—	
SALON 105	—	—	—	
SALON 106	3	3		
SALON 107	1	3	1	
SALON 108	1	2	—	
SALON 109	2	2	1	
SALON 110	2	1	—	
PATIO		7	—	
COORDINACION	—	—	—	
PORTERIA		2	1	
BAÑOS	—	3+2	—	x Carlos Nereab