CONTRATO DE OBRA No. FDLC-COP-458-2025

INFORME No. 03

OBJETO: ¨EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LOS BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD O DE TENENCIA DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA CANDELARIA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D. C¨

DEL 02 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DEL 2026

CONSORCIO LA CANDELARIA

INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

2026

DOCUMENTO CONTROLADO POR EL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL. ESTA VERSIÓN ES VIGENTE SI SE CONSULTA EN LA RED O EN EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN.

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. GENERALIDADES DEL PROYECTO 3
3. PERSONAL DEL PROYECTO 4
4. INDICADORES 5
5. MEDICINA PREVENTIVA LABORAL 7
6. AGENDA DE SEGURIDAD 7
7. ANEXOS 12

DOCUMENTO CONTROLADO POR EL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL. ESTA VERSIÓN ES VIGENTE SI SE CONSULTA EN LA RED O EN EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN.

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe se presenta con el fin de asegurar y evidenciar la gestión de seguridad y salud en el trabajo para el proyecto "Consorcio Cultural La Candelaria, de acuerdo con las actividades definidas en el contrato de obra no. FDLC-COP-458-2025 en el periodo del 02 de marzo al 01 de abril del año presente.

2. GENERALIDADES DEL PROYECTO

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Ejecutar a precios unitarios fijos y a monto agotable las obras de mantenimiento preventivo, correctivo y reparaciones locativas de los bienes inmuebles de propiedad o de tenencia del fondo de desarrollo local de la candelaria en la ciudad de Bogotá D. C.

2.2 LOCALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El proyecto se encuentra situado en la ciudad de Bogotá D. C., en el departamento de Bogotá D. C., los trabajos se ejecutarán en jurisdicción de la localidad de La Candelaria.

Ubicación localidad de La Candelaria;




Figura 1. Localidad de La Candelaria



Imagen 1. Área de intervención

DOCUMENTO CONTROLADO POR EL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL. ESTA VERSIÓN ES VIGENTE SI SE CONSULTA EN LA RED O EN EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN.

Los EPP fueron suministrado en condiciones adecuadas de uso y mantenimiento, garantizando que cada trabajador contara con los elementos necesarios para la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Asimismo, se efectuó la reposición de los EPP cuando estos presentaron desgaste, daño o vencimiento de su vida útil.

7. ANEXOS

- Anexo 1 Planillas Seguridad social
- Anexo 2 Inducciones, charlas y capacitaciones
- Anexo 3 Preoperacionales
- Anexo 4 Permisos de trabajo y ATS

Nombres y Apellidos: Mabely Toncel Gómez	**Nombres y Apellidos: Luis Luna**
Profesional SST y Social	Director Proyecto

DOCUMENTO CONTROLADO POR EL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL. ESTA VERSIÓN ES VIGENTE SI SE CONSULTA EN LA RED O EN EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN.

ANEXO 1
PLANILLAS DE SEGURIDAD

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

Se certifica que **ANYI KATHERINE ESCOBAR GONZALEZ**, identificada con **CC** número **1022424532**, aportó por **ANYI KATHERINE ESCOBAR GONZALEZ**, identificado(a) con **CC** número **1022424532** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante tipo de planilla **I** número **68414875** para el periodo de salud **2026-03** y pensiones **2026-03** de la siguiente forma.

TIPO	CODIGO	NOMBRE	NIT	EXONERA APORTES	ING	RET	TDE	TAE	DNO	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	DIAS COTIZADOS	SUP	IBC	TARIFA APORTE	PLANILLA ASISTIDA	COTIZACION NO APORTES	PERIODO	NUMERO DE PLANILLA	FECHA PAGO	CORRECCION
Riesgos Laborales	14-11	ARL SURA	800903790	57	0												0		30	$1.750.905	0,00960	5	$121.900	Marzo - 2026	68414875	17/04/2026	N
Cajas	CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fiiar	860066942	57	0												0		30	$1.750.905	0,00600		$10.600	Marzo - 2026	68414875	17/04/2026	N
Pensiones	230301	Porvenir	800224808	57	0												0		30	$1.750.905	0,16000		$280.200	Marzo - 2026	68414875	17/04/2026	N
Salud	EPS005	Sanitas EPS	800251440	57	0												0		30	$1.750.905	0,12500		$218.900	Marzo - 2026	68414875	17/04/2026	N

El presente certificado se expide a los 17 días del mes Abril de 2026

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$213,400	$200	$0	$213,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$106,700	$100	$0	$106,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$106,700	$100	$0	$106,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$88,300	$100	$0	$88,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$88,300	$100	$0	$88,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$50,700	$100	$0	$50,800
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	2	$50,700	$100	$0	$50,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$50,700	$200	$0	$50,900
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$24,000	$100	$0	$24,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$26,700	$100	$0	$26,800
TOTAL				2	$403,100	$600	$0	$403,700

ANEXO 2 INDUCCIONES, CHARLAS Y CAPACITACIONES

CONSORCIO CULTURAL LA CANDELARIA	FORMATO	Versiòn: 2
	ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL	Fecha: 24/08/2020
		Clasificaciòn: Interno

PROYECTO:	Consorcio Cultural la Candelaria						
TEMAS DE LA CAPACITACIÓN	Que hacer en caso de accidentes - Punto de encuentro						
TIPO DE ACTIVIDAD		CHARLA DE SEGURIDAD	X	CAPACITACIÓN		SOCIALIZACIÓN	
CAPACITADOR:	Mabela Toral Gómez				DURACIÒN:	45 minutos	
FECHA:	21/04/26			LUGAR:	Obra		

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	FIRMA
1	Mateo Martinez	101 447027	MateoB
2	Steven Bermudez	1024585221	Steven Bermudez
3	Carlos Mora	80374897	Carlos Mora
4	Wilson Torres	1032419704	WilsonT
5	Carlos Rodriguez.	1022423872	
6	Julian Betancourt.	1032494413	JulyB

OBSERVACIONES

CONSORCIO CULTURAL LA CANDELARIA	FORMATO	Versiòn: 2
	ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL	Fecha: 24/08/2020
		Clasificaciòn: Interno

PROYECTO:	Consorcio Cultural La Candelaria					
TEMAS DE LA CAPACITACIÓN	Permisos de trabajo - Preoperacionales - Pausas Activas.					
TIPO DE ACTIVIDAD		CHARLA DE SEGURIDAD	x	CAPACITACIÓN		SOCIALIZACIÓN
CAPACITADOR:	Mabely Toncal Gomez			DURACIÒN:	35 minutos	
FECHA:	17/04/26.			LUGAR:	Obra	

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	FIRMA
1	Carlos Rodriguez	1022423892	
2	Mateo Martinez	1014479027	
3	Carlos Mora	80374847	
4	Wilson Torres	1032414704	
5	Julian Betancourt	1032494413	
6	Steven Bermudez	1024585221	Steven Bermudez

OBSERVACIONES

CONSORCIO CULTURAL LA CANDELARIA	FORMATO	Versión: 2
	ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL	Fecha: 24/08/2020
		Clasificación: Interno

PROYECTO:	Consorcio Cultural la Candelaria						
TEMAS DE LA CAPACITACIÓN	Actos y condiciones inseguras - Uso de EPP's - ATS - Trabajo en Alturas						
TIPO DE ACTIVIDAD		CHARLA DE SEGURIDAD	X	CAPACITACIÓN		SOCIALIZACIÓN	
CAPACITADOR:	Mabely Toncal Gómez				DURACIÓN:	30 minutos	
FECHA:	8/04/26		LUGAR:	Obra			

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	FIRMA
1	Wilson Tarcs	1032419709	
2	Carlos Rodriguez	1022423872	
3	Steven Bermudez	1024585221	
4	Mateo Martinez	1014474023	
5	Julian Bebancourt	1032944413	
6	Carlos Mora	80374697	

OBSERVACIONES

CONSORCIO CULTURAL LA CANDELARIA	FORMATO	Versión: 2
	ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL	Fecha: 24/08/2020
		Clasificación: Interno

PROYECTO:	Consorcio Cultural la Candelaria					
TEMAS DE LA CAPACITACIÓN	Trabajo en equipo - Inspección de herramientas.					
TIPO DE ACTIVIDAD		CHARLA DE SEGURIDAD		CAPACITACIÓN		SOCIALIZACIÓN
CAPACITADOR:	Mabely Toncal Gómez			DURACIÓN:	20 minutos.	
FECHA:	30/04/26		LUGAR:	Obra		


No.	NOMBRE Y APELLIDOS	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	FIRMA
1	Steven Bermudez	1024585221	Steven Bermudez
2	Julian Betancourt.	1032494413	
3	Wilson Torres	1032419709	
4	Mateo Martinez	1014474027	
5	Carlos Rodriguez	1022423892	
6	Carlos Mora	80374897	

OBSERVACIONES

ANEXO 3 PREOPERACIONALES

Versión: 1	FORMATO	
Fecha: 27/08/2021	PREOPERACIONAL TALADRO	
Clasificación: Interna		

Obra:	UAC		Fecha de inspeccion: 27 al 31 de abril 2026
Tipo de taladro:	Madera:	Acero:	Percutor: Y
Marca:	Bosh.		
Numero de broca:			
Actividad a realizar	Cerramiento y proteccion de elementos existentes		
Nombre de operario:	Pedro Bermudez		Cedula:



LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A
El cable esta debidamente aislado, sin peladuras y cuenta con su clavija	X		
El equipo cuenta con llaves para abrir y cerrar el portabrocas y se encuentra en buen estado	X		
El dispositivo de encendido funciona y se encuentra en buen estado	X		
El mango de agarre se encuentra en buen estado	X		
El mango de fuerza se encuentra en buen estado.	X		
El voltaje del toma corriente es compatible con el taladro	X		
Las brocas se encuentran en buen estado, vigentes sin fisuras	X		
La limpieza y estado general del equipo son los adecuados para operar el taladro	X		
Las instalaciones locativas se encuentran en orden, aseo y limpieza sin obstaculos	X		
El operario cuenta con los EPI(Casco, Monogafas, Tapaoidos)	X		
El operario cuenta con equipo de proteccion contra caidas	X		
El operario se encuentra libre de anillos,cadenas, relojes, aretes o accesorios que puedan enredarse al realizar la actividad	X		
El perculor del Taladro se encuentra en buen estado	X		
El taladro es seguro manipularlo y cumple con todas las condiciones de seguridad	X		
La extension a la que se conecta el equipo se encuentra en buen estado (Sin peladuras y con las clavijas en buen estado)	X		
Por las áreas en las que pasa la extensión no se encuentran humedados	X		
El operario El operario cuenta con los EPI(Casco, Monogafas, Tapaoidos)	X		
El operario cuenta con equipo de proteccion contra caidas	X		
El operario se encuentra libre de anillos,cadenas, relojes, aretes o accesorios que puedan enredarse al tiene experiencia en el manejo del equipo	X		

OBSERVACIONES GENERALES (COMPLEMENTE SI EN LAS CASILLAS DE VERIFICACIÓN NO PUDO HACERLO)

ACCIONES CORRECTIVAS A TOMAR (SI APLICA)

Recuerde que si alguna condicion no se cumple se debe tomar la medida correctiva de inmediata y realizar un ATS de soporte a este para la verificación del cumplimiento de las medidas correctivas.

FIRMA DE RESIDENTE HSE	FIRMA DEL TRABAJADOR
Nombre y apellido: Makelyn Tonca G	Nombre y apellido: Pedro Bermudez
Firma:	Firma:

CONSORCIO CULTURAL	FORMATO	Versión: 1
	INSPECCIÓN DE ORDEN Y ASEO EN PROYECTOS	Fecha: 26/04/2021
		Clasificación: Interno

Fecha de la semana a Inspeccionar: 04 al 11 de abril 2026

Proyecto: Concordia

ITEM	ESTÁNDAR DE ORDEN Y ASEO	REGISTRO FOTOGRAFICO	CUMPLE	NO CUMPLE	N.A.
1	Los pisos, pasillos y escaleras están libres de materiales innecesarios, cables eléctricos y huecos, que puedan obstruir o dificultar el paso de personas, equipos o materiales.		X		
2	Las paredes, ventanas y puertas están libres de materiales innecesarios (objetos colgantes, materiales arrumados, vidrios rotos), sin riesgos por agrietamientos grandes, chapas en mal estado, etc.Las esquinas de las secciones y los patios están libres de materiales innecesarios o basuras.		X		
3	Los techos no presentan materiales innecesarios (objetos colgantes, estructuras o conexiones eléctricas inadecuadas, etc.).		X		
4	Los pisos, pasillos y escaleras están limpios, secos, señalizados, demarcados, construidos de material seguro y bien iluminados.		X		
5	Los arrumes de materias primas, productos semiprocesados y elaborados están ubicados en una zona señalizada, se almacenan en estantes, carros o estibas y están seguramente apilados en altura y estabilidad.		X		
6	Los arrumes de materias primas, productos semiprocesados y elaborados están limpios o protegidos del polvo u otros contaminantes.		X		
7	El número de personas es el necesario para cada proceso o trabajo.		X		
8	Las personas tienen el uniforme limpio según su trabajo, manos libres de anillos, relojes, cadenas, pulseras, aretes, etc.		X		
9	Las máquinas y sus dispositivos están limpias, libres de materiales innecesarios, filtraciones de polvo, aceite o grasa y los cables eléctricos están en buenas condiciones.		X		
10	El número de herramientas son las necesarias para el proceso o trabajo y las que son necesarias están libres de deformaciones, filos mellados, mangos deteriorados, etc. Y las eléctricas tienen el cableado y las conexiones en buen estado.		X		
11	En los campamentos de los contratistas y en el almacen, las herramientas están ubicadas en gavetas, tableros u otros dispositivos que permiten dejarlas listas para usarse nuevamente.		X		
12	Se cuenta con un espacio para guardar la ropa y Elementos de Protección Personal.		X		
13	Las herramientas se mantienen y se guardan limpias y en buen estado.		X		
14	Los servicios sanitarios, alimentación y guardarropas están libres de elementos innecesarios y los objetos que se requieren permanecen en su lugar.		X		
15	Los servicios sanitarios, alimentación y guardarropas permanecen limpios, libres de plagas y basuras. Las fuentes de agua son aptas para el consumo.		X		
16	Los residuos de producción y basuras se clasifican de acuerdo con las normas de reciclaje y se disponen en canecas debidamente señalizadas.		X		
17	La zona alrededor de los recipientes está limpia y se evita el rebose de los recipientes. Las canecas vacias están limpias y no generan malos olores		X		
18	El tipo y número de señalización y extintores existentes son necesarios para el trabajo que se realiza y cumplen con los estándares nacionales e internacionales.		X		
19	La ubicación de la señalización y extintores permite su fácil visualización y acceso.		X		
20	La señalización y los extintores permanecen limpia y en buenas condiciones de mantenimiento.		X		
21	Los materiales (hierro, madera, escombro, barro, entre otros) están separados y ordenados.		X		
22	Se tiene un programa de reciclaje y protección del medio ambiente.		X		
23	Existe señalización informativa, preventiva, visible, bien ubicada y en buenas condiciones libres de obstáculos.		X		
24	Los pasillos y áreas de trabajo están debidamente señalizados y demarcados.		X		
25	El área se encuentra libre de caida de objetos.		X		
26	El personal utiliza los EPP (Elementos de Protección Personal) y están en buen estado.		X		
27	Los productos inflamables se almacenan en áreas restringidas.		X		
28	Los puestos de trabajo se encuentran limpios y libres de objetos que no se utilizan.		X		

	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE Y APELLIDO	Mabely Toncal Gómez	Mabely Toncal Gómez
CARGO:	SST	SST
FIRMA:		

CONSORCIO CULTURAL	FORMATO	Versión: 1
	INSPECCIÓN DE ORDEN Y ASEO EN PROYECTOS	Fecha: 26/04/2021
		Clasificación: Interno

Fecha de la semana a Inspeccionar: 13 al 18 de abril 26

Proyecto: Concordia

ITEM	ESTANDAR DE ORDEN Y ASEO	REGISTRO FOTOGRÁFICO	CUMPLE	NO CUMPLE	N.A.
1	Los pisos, pasillos y escaleras están libres de materiales innecesarios, cables eléctricos y huecos, que puedan obstruir o dificultar el paso de personas, equipos o materiales.		y		
2	Las paredes, ventanas y puertas están libres de materiales innecesarios (objetos colgantes, materiales arrumados, vidrios rotos), sin riesgos por agrietamientos grandes, chapas en mal estado, etc.Las esquinas de las secciones y los patios están libres de materiales innecesarios o basuras.		x		
3	Los techos no presentan materiales innecesarios (objetos colgantes, estructuras o conexiones eléctricas inadecuadas, etc.).		x		
4	Los pisos, pasillos y escaleras están limpios, secos, señalizados, demarcados, construidos de material seguro y bien iluminados.		x		
5	Los arrumes de materias primas, productos semiprocesados y elaborados están ubicados en una zona señalizada, se almacenan en estantes, carros o estibas y están seguramente apilados en altura y estabilidad.		x		
6	Los arrumes de materias primas, productos semiprocesados y elaborados están limpios o protegidos del polvo u otros contaminantes.		x		
7	El número de personas es el necesario para cada proceso o trabajo.		x		
8	Las personas tienen el uniforme limpio según su trabajo, manos libres de anillos, relojes, cadenas, pulseras, aretes, etc.		x		
9	Las máquinas y sus dispositivos están limpias, libres de materiales innecesarios, filtraciones de polvo, aceite o grasa y los cables eléctricos están en buenas condiciones.		x		
10	El número de herramientas son las necesarias para el proceso o trabajo y las que son necesarias están libres de deformaciones, filos mellados, mangos deteriorados, etc. Y las eléctricas tienen el cableado y las conexiones en buen estado.		x		
11	En los campamentos de los contratistas y en el almacen, las herramientas están ubicadas en gavetas, tableros u otros dispositivos que permiten dejarlas listas para usarse nuevamente.		x		
12	Se cuenta con un espacio para guardar la ropa y Elementos de Protección Personal.		x		
13	Las herramientas se mantienen y se guardan limpias y en buen estado.		x		
14	Los servicios sanitarios, alimentación y guardarropas están libres de elementos innecesarios y los objetos que se requieren permanecen en su lugar.		x		
15	Los servicios sanitarios, alimentación y guardarropas permanecen limpios, libres de plagas y basuras. Las fuentes de agua son aptas para el consumo.		x		
16	Los residuos de producción y basuras se clasifican de acuerdo con las normas de reciclaje y se disponen en canecas debidamente señalizadas.		x		
17	La zona alrededor de los recipientes está limpia y se evita el rebose de los recipientes. Las canecas vacias están limpias y no generan malos olores		x		
18	El tipo y número de señalización y extintores existentes son necesarios para el trabajo que se realiza y cumplen con los estándares nacionales e internacionales.		x		
19	La ubicación de la señalización y extintores permite su fácil visualización y acceso.		x		
20	La señalización y los extintores permanecen limpia y en buenas condiciones de mantenimiento.		x		
21	Los materiales (hierro, madera, escombro, barro, entre otros) están separados y ordenados.		x		
22	Se tiene un programa de reciclaje y protección del medio ambiente.		x		
23	Existe señalización informativa, preventiva, visible, bien ubicada y en buenas condiciones libres de obstáculos.		x		
24	Los pasillos y áreas de trabajo están debidamente señalizados y demarcados.		x		
25	El área se encuentra libre de caída de objetos.		x		
26	El personal utiliza los EPP (Elementos de Protección Personal) y están en buen estado.		x		
27	Los productos inflamables se almacenan en áreas restringidas.		x		
28	Los puestos de trabajo se encuentran limpios y libres de objetos que no se utilizan.		x		

	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE Y APELLIDO	Mabela Tancal	Mabela Tancal
CARGO:	SST	SST
FIRMA:		

CONSORCIO CULTURAL LA CANDELARIA	FORMATO	Versión: 1
	INSPECCIÓN DE ORDEN Y ASEO EN PROYECTOS	Fecha: 26/04/2021
		Clasificación: Interno

Fecha de la semana a inspeccionar: 20 al 25 de abril 26

Proyecto: Concordia

ITEM	ESTÁNDAR DE ORDEN Y ASEO	REGISTRO FOTOGRÁFICO	CUMPLE	NO CUMPLE	N.A.
1	Los pisos, pasillos y escaleras están libres de materiales innecesarios, cables eléctricos y huecos, que puedan obstruir o dificultar el paso de personas, equipos o materiales.		X		
2	Las paredes, ventanas y puertas están libres de materiales innecesarios (objetos colgantes, materiales arrumados, vidrios rotos), sin riesgos por agrietamientos grandes, chapas en mal estado, etc.Las esquinas de las secciones y los patios están libres de materiales innecesarios o basuras.		X		
3	Los techos no presentan materiales innecesarios (objetos colgantes, estructuras o conexiones eléctricas inadecuadas, etc.).		X		
4	Los pisos, pasillos y escaleras están limpios, secos, señalizados, demarcados, construidos de material seguro y bien iluminados.		X		
5	Los arrumes de materias primas, productos semiprocesados y elaborados están ubicados en una zona señalizada, se almacenan en estantes, carros o estibas y están seguramente apilados en altura y estabilidad.		X		
6	Los arrumes de materias primas, productos semiprocesados y elaborados están limpios o protegidos del polvo u otros contaminantes.		X		
7	El número de personas es el necesario para cada proceso o trabajo.		X		
8	Las personas tienen el uniforme limpio según su trabajo, manos libres de anillos, relojes, cadenas, pulseras, aretes, etc.		X		
9	Las máquinas y sus dispositivos están limpias, libres de materiales innecesarios, filtraciones de polvo, aceite o grasa y los cables eléctricos están en buenas condiciones.		X		
10	El número de herramientas son las necesarias para el proceso o trabajo y las que son necesarias están libres de deformaciones, filos mellados, mangos deteriorados, etc. Y las eléctricas tienen el cableado y las conexiones en buen estado.		X		
11	En los campamentos de los contratistas y en el almacen, las herramientas están ubicadas en gavetas, tableros u otros dispositivos que permiten dejarlas listas para usarse nuevamente.		X		
12	Se cuenta con un espacio para guardar la ropa y Elementos de Protección Personal.		X		
13	Las herramientas se mantienen y se guardan limpias y en buen estado.		X		
14	Los servicios sanitarios, alimentación y guardarropas están libres de elementos innecesarios y los objetos que se requieren permanecen en su lugar.		X		
15	Los servicios sanitarios, alimentación y guardarropas permanecen limpios, libres de plagas y basuras. Las fuentes de agua son aptas para el consumo.		X		
16	Los residuos de producción y basuras se clasifican de acuerdo con las normas de reciclaje y se disponen en canecas debidamente señalizadas.		X		
17	La zona alrededor de los recipientes está limpia y se evita el rebose de los recipientes. Las canecas vacias están limpias y no generan malos olores		X		
18	El tipo y número de señalización y extintores existentes son necesarios para el trabajo que se realiza y cumplen con los estándares nacionales e internacionales.		X		
19	La ubicación de la señalización y extintores permite su fácil visualización y acceso.		X		
20	La señalización y los extintores permanecen limpia y en buenas condiciones de mantenimiento.		X		
21	Los materiales (hierro, madera, escombro, barro, entre otros) están separados y ordenados.		X		
22	Se tiene un programa de reciclaje y protección del medio ambiente.		X		
23	Existe señalización informativa, preventiva, visible, bien ubicada y en buenas condiciones libres de obstáculos.		X		
24	Los pasillos y áreas de trabajo están debidamente señalizados y demarcados.		X		
25	El área se encuentra libre de caida de objetos.		X		
26	El personal utiliza los EPP (Elementos de Protección Personal) y están en buen estado.		X		
27	Los productos inflamables se almacenan en áreas restringidas.		X		
28	Los puestos de trabajo se encuentran limpios y libres de objetos que no se utilizan.		X		

	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE Y APELLIDO	Mabelo Tonca 16	Mabelo Tonca 16
CARGO:	SST	SST
FIRMA:		

CONSORCIO CULTURAL	FORMATO	Versión: 1
	INSPECCIÓN DE ORDEN Y ASEO EN PROYECTOS	Fecha: 26/04/2021
		Clasificación: Interno

Fecha de la semana a Inspeccionar: 27 al 31 de abril 26

Proyecto: Concordia

ITEM	ESTÁNDAR DE ORDEN Y ASEO	REGISTRO FOTOGRÁFICO	CUMPLE	NO CUMPLE	N.A.
1	Los pisos, pasillos y escaleras están libres de materiales innecesarios, cables eléctricos y huecos, que puedan obstruir o dificultar el paso de personas, equipos o materiales.		X		
2	Las paredes, ventanas y puertas están libres de materiales innecesarios (objetos colgantes, materiales arrumados, vidrios rotos), sin riesgos por agrietamientos grandes, chapas en mal estado, etc.Las esquinas de las secciones y los patios están libres de materiales innecesarios o basuras.		X		
3	Los techos no presentan materiales innecesarios (objetos colgantes, estructuras o conexiones eléctricas inadecuadas, etc.).		X		
4	Los pisos, pasillos y escaleras están limpios, secos, señalizados, demarcados, construidos de material seguro y bien iluminados.		X		
5	Los arrumes de materias primas, productos semiprocesados y elaborados están ubicados en una zona señalizada, se almacenan en estantes, carros o estibas y están seguramente apilados en altura y estabilidad.		X		
6	Los arrumes de materias primas, productos semiprocesados y elaborados están limpios o protegidos del polvo u otros contaminantes.		X		
7	El número de personas es el necesario para cada proceso o trabajo.		X		
8	Las personas tienen el uniforme limpio según su trabajo, manos libres de anillos, relojes, cadenas, pulseras, aretes, etc.		X		
9	Las máquinas y sus dispositivos están limpias, libres de materiales innecesarios, filtraciones de polvo, aceite o grasa y los cables eléctricos están en buenas condiciones.		X		
10	El número de herramientas son las necesarias para el proceso o trabajo y las que son necesarias están libres de deformaciones, filos mellados, mangos deteriorados, etc. Y las eléctricas tienen el cableado y las conexiones en buen estado.		X		
11	En los campamentos de los contratistas y en el almacen, las herramientas están ubicadas en gavetas, tableros u otros dispositivos que permiten dejarlas listas para usarse nuevamente.		X		
12	Se cuenta con un espacio para guardar la ropa y Elementos de Protección Personal.		X		
13	Las herramientas se mantienen y se guardan limpias y en buen estado.		X		
14	Los servicios sanitarios, alimentación y guardarropas están libres de elementos innecesarios y los objetos que se requieren permanecen en su lugar.		X		
15	Los servicios sanitarios, alimentación y guardarropas permanecen limpios, libres de plagas y basuras. Las fuentes de agua son aptas para el consumo.		X		
16	Los residuos de producción y basuras se clasifican de acuerdo con las normas de reciclaje y se disponen en canecas debidamente señalizadas.		X		
17	La zona alrededor de los recipientes está limpia y se evita el rebose de los recipientes. Las canecas vacias están limpias y no generan malos olores		X		
18	El tipo y número de señalización y extintores existentes son necesarios para el trabajo que se realiza y cumplen con los estándares nacionales e internacionales.		X		
19	La ubicación de la señalización y extintores permite su fácil visualización y acceso.		X		
20	La señalización y los extintores permanecen limpia y en buenas condiciones de mantenimiento.		X		
21	Los materiales (hierro, madera, escombro, barro, entre otros) están separados y ordenados.		X		
22	Se tiene un programa de reciclaje y protección del medio ambiente.		X		
23	Existe señalización informativa, preventiva, visible, bien ubicada y en buenas condiciones libres de obstáculos.		X		
24	Los pasillos y áreas de trabajo están debidamente señalizados y demarcados.		X		
25	El área se encuentra libre de caida de objetos.		X		
26	El personal utiliza los EPP (Elementos de Protección Personal) y están en buen estado.		X		
27	Los productos inflamables se almacenan en áreas restringidas.		X		
28	Los puestos de trabajo se encuentran limpios y libres de objetos que no se utilizan.		X		

	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE Y APELLIDO	Mabela Tascalo.	Mabela Tascalo
CARGO:	SST	SST
FIRMA:		

CONSORCIO CULTURAL	FORMATO INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	Versiòn: 1 Fecha: 27/08/2021 Pag 1 de 1

FECHA : 06 al 11 de abril 26
HORA: 8:00 a.m.
FRENTE DE OBRA: casa la concordia
CONTRATISTA: consorcio.

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESTADO			OBSERVACIONES
		Cumple	No Cumple	No Aplica	
A	HERRAMIENTAS MANUALES				
1	Se usa la(s) herramineta(s) adecuada al trabajo	X			
2	Estado de la Herramienta	X			
3	Estado de Almacenamiento y de Uso	X			
4	Estado de los mangos de madera	X			
5	Se usan prensas de banco	X			
B	HERRAMIENTAS DE CORTE				
1	Estado de la cabeza de los cinceles	X			
2	Filos de los cinceles	X			
3	Estado de los dientes de las tarrajas macho o hembra	X			
4	Instalación de las hojas de segueta	X			
5	Estado de los mangos de las limas	X			
6	Empuñaduras y dientes de los serruchos	X			
7	Estado de los Mangos y fundas de los cuchillos	X			
C	HERRAMIENTAS DE GOLPE				
1	Se emplea el martillo adecuado según la labor ?	X			
2	Sus caras y bordes están en buen estado?	X			
3	Estado en que se encuentra el mango	X			
D	HERRAMIENTAS DE TORSIÓN - LLAVES	X			
1	Cuentan con llaves de pulgadas y milimétricas ?				
2	Estado de huellas y palancas de la llave				
3	Se dispone de llaves para golpear?				
4	Estado de las mordazas de las llaves				
5	Estado de las herramientas para trabajos electricos				
6	Aislamiento de las herramientas para los trabajos electricos				
7	Estado de la punta y cabo de los destornilladores				
8	Se dispone de herramientas que no produzcan chispas?				
E	HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS				
1	Las herramientas son adecuadas según el riesgo (humedad, vapores)?			X	
2	Uso de los Elementos de protección Personal de acuerdo al uso de la herramienta	X			
3	Limpieza y Lubricación de las herramientas	X			
4	Guardas de seguridad	X			
5	Aislamientos y sistemas de tierras	X			
6	Estado del cable y enchufe	X			
7	Estado y mandil de los taladros	X			
8	Diametro, especificación y estado de la broca para el taladro a usar	X			
9	Los esmeriles cuentan con guardas de Seguridad?	X			
10	Los esmeriles cuentan los soportes de los discos o piedras son los adecuados?	X			
11	Los collarines coinciden en diámetro y están instalados según el relieve?	X			
12	Estado de las roscas o tornillo en las ruedas abrasivas.	X			
13	Almacenamiento de las pulidoras y discos	X			
F	HERRAMIENTAS NEUMATICAS				
1	Estado de las mangueras y acoples				
2	Se emplean elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta?				
3	Presiones indicadas				
4	Descarga de la herramienta				
G	HERRAMIENTA POR DETONACIÓN				
1	El personal es autorizado				
2	Emplean los elementos de protección				
3	Descarga y almacenamiento de la herramienta				
H	SEGURIDAD Y ALMACENAMIENTO EQUIPO Y HERRAMIENTAS EN GENERAL				
1	El personal que utiliza los equipos y herramientas, ha recibido instrucción?	X			
2	Las herramientas se seleccionan correctamente para el trabajo a realizar?	X			
3	Transporte y almacenamiento al sitio del trabajo	X			
4	Las labores de mantenimiento como: limpieza, lubricación, ajuste o reparación se efectúan con los equipos apagados.	X			
5	Almacenamiento	X			
6	Herramientas y equipos en buen estado	X			
7	Se utilizan correctamente	X			
8	Se encuentran señalizados los equipos que revistan peligros especiales tales como alto voltaje, etc.	X			

Nota: Los item del numeral H siempre deben ser diligenciados independiente del tipo de herramienta que se encuentre en el frente de obra.

	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE Y APELLIDO	Mabelle Tovar.	Mabelle Tovar
CARGO:	SST	SST
FIRMA:		

CONSORCIO CULTURAL	FORMATO INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	Versiòn: 1 Fecha: 27/08/2021 Pag 1 de 1

FECHA : 13 al 18 abril 2026
HORA: 8:30 am
FRENTE DE OBRA: Casa Concordia
CONTRATISTA: Consorcio

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESTADO			OBSERVACIONES
		Cumple	No Cumple	No Aplica	
A	HERRAMIENTAS MANUALES				
1	Se usa la(s) herramienta(s) adecuada al trabajo	X			
2	Estado de la Herramienta	X			
3	Estado de Almacenamiento y de Uso	X			
4	Estado de los mangos de madera	X			
5	Se usan prensas de banco	X			
B	HERRAMIENTAS DE CORTE				
1	Estado de la cabeza de los cinceles	X			
2	Filos de los cinceles	X			
3	Estado de los dientes de las tarrajas macho o hembra	X			
4	Instalación de las hojas de segueta	X			
5	Estado de los mangos de las limas	X			
6	Empuñaduras y dientes de los serruchos	X			
7	Estado de los Mangos y fundas de los cuchillos	X			
C	HERRAMIENTAS DE GOLPE				
1	Se emplea el martillo adecuado según la labor ?	X			
2	Sus caras y bordes están en buen estado?	X			
3	Estado en que se encuentra el mango	X			
D	HERRAMIENTAS DE TORSIÓN - LLAVES	X			
1	Cuentan con llaves de pulgadas y milimètricas ?	X			
2	Estado de huellas y palancas de la llave	X			
3	Se dispone de llaves para golpear?	X			
4	Estado de las mordazas de las llaves	X			
5	Estado de las herramientas para trabajos electricos	X			
6	Aislamiento de las herramientas para los trabajos electricos	X			
7	Estado de la punta y cabo de los destornilladores	X			
8	Se dispone de herramientas que no produzcan chispas?	X			
E	HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS				
1	Las herramientas son adecuadas según el riesgo (humedad, vapores)?			X	
2	Uso de los Elementos de protección Personal de acuerdo al uso de la herramienta	X			
3	Limpieza y Lubricaciòn de las herramientas	X			
4	Guardas de seguridad	X			
5	Aislamientos y sistemas de tierras	X			
6	Estado del cable y enchufe	X			
7	Estado y mandil de los taladros	X			
8	Diametro, especificación y estado de la broca para el taladro a usar	X			
9	Los esmeriles cuentan con guardas de Seguridad?	X			
10	Los esmeriles cuentan los soportes de los discos o piedras son los adecuados?	X			
11	Los collarines coinciden en diámetro y están instalados según el relieve?	X			
12	Estado de las roscas o tornillo en las ruedas abrasivas.	X			
13	Almacenamiento de las pulidoras y discos	X			
F	HERRAMIENTAS NEUMATICAS				
1	Estado de las mangueras y acoples				
2	Se emplean elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta?				
3	Presiones indicadas				
4	Descarga de la herramienta				
G	HERRAMIENTA POR DETONACIÓN				
1	El personal es autorizado				
2	Emplean los elementos de protección				
3	Descarga y almacenamiento de la herramienta				
H	SEGURIDAD Y ALMACENAMIENTO EQUIPO Y HERRAMIENTAS EN GENERAL				
1	El personal que utiliza los equipos y herramientas, ha recibido instrucción?	X			
2	Las herramientas se seleccionan correctamente para el trabajo a realizar?	X			
3	Transporte y almacenamiento al sitio del trabajo	X			
4	Las labores de mantenimiento como: limpieza, lubricación, ajuste o reparación se efectúan con los equipos apagados	X			
5	Almacenamiento	X			
6	Herramientas y equipos en buen estado	X			
7	Se utilizan correctamente	X			
8	Se encuentran señalizados los equipos que revisten peligros especiales tales como alto voltaje, etc.	X			

Nota: Los item del numeral H siempre deben ser diligenciados independiente del tipo de herramienta que se encuentre en el frente de obra.

	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE Y APELLIDO	Nataly Ibarra	Nataly Ibarra
CARGO:	SST	SST
FIRMA:		

CONSORCIO CULTURAL	FORMATO INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	Versión: 1 Fecha: 27/08/2021 Pag 1 de 1

FECHA : 20 al 25 de abril 26.
HORA: 8:15 a.m
FRENTE DE OBRA: Casa Concordia
CONTRATISTA: Consorcio

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESTADO			OBSERVACIONES
		Cumple	No Cumple	No Aplica	
A	HERRAMIENTAS MANUALES				
1	Se usa la(s) herramienta(s) adecuada al trabajo	X			
2	Estado de la Herramienta	X			
3	Estado de Almacenamiento y de Uso	X			
4	Estado de los mangos de madera	X			
5	Se usan prensas de banco	X			
B	HERRAMIENTAS DE CORTE				
1	Estado de la cabeza de los cinceles	X			
2	Filos de los cinceles	X			
3	Estado de los dientes de las tarrajas macho o hembra	X			
4	Instalación de las hojas de segueta	X			
5	Estado de los mangos de las limas	X			
6	Empuñaduras y dientes de los serruchos	X			
7	Estado de los Mangos y fundas de los cuchillos	X			
C	HERRAMIENTAS DE GOLPE				
1	Se emplea el martillo adecuado según la labor ?	X			
2	Sus caras y bordes están en buen estado?	X			
3	Estado en que se encuentra el mango	X			
D	HERRAMIENTAS DE TORSIÓN - LLAVES				
1	Cuentan con llaves de pulgadas y milimétricas ?	X			
2	Estado de huellas y palancas de la llave	X			
3	Se dispone de llaves para golpear?	X			
4	Estado de las mordazas de las llaves	X			
5	Estado de las herramientas para trabajos electricos	X			
6	Aislamiento de las herramientas para los trabajos electricos	X			
7	Estado de la punta y cabo de los destornilladores	X			
8	Se dispone de herramientas que no produzcan chispas?	X			
E	HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS				
1	Las herramientas son adecuadas según el riesgo (humedad, vapores)?			X	
2	Uso de los Elementos de protección Personal de acuerdo al uso de la herramienta	X			
3	Limpieza y Lubricación de las herramientas	X			
4	Guardas de seguridad	X			
5	Aislamientos y sistemas de tierras	X			
6	Estado del cable y enchufe	X			
7	Estado y mandil de los taladros	X			
8	Diametro, especificación y estado de la broca para el taladro a usar	X			
9	Los esmeriles cuentan con guardas de Seguridad?	X			
10	Los esmeriles cuentan los soportes de los discos o piedras son los adecuados?	X			
11	Los collarines coinciden en diámetro y están instalados según el relieve?	X			
12	Estado de las roscas o tornillo en las ruedas abrasivas.	X			
13	Almacenamiento de las pulidoras y discos	X			
F	HERRAMIENTAS NEUMATICAS				
1	Estado de las mangueras y acoples	X	X	X	
2	Se emplean elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta?				
3	Presiones indicadas				
4	Descarga de la herramienta				
G	HERRAMIENTA POR DETONACIÓN				
1	El personal es autorizado	X	X	X	
2	Emplean los elementos de protección				
3	Descarga y almacenamiento de la herramienta				
H	SEGURIDAD Y ALMACENAMIENTO EQUIPO Y HERRAMIENTAS EN GENERAL				
1	El personal que utiliza los equipos y herramientas, ha recibido instrucción?	X			
2	Las herramientas se seleccionan correctamente para el trabajo a realizar?	X			
3	Transporte y almacenamiento al sitio del trabajo	X			
4	Las labores de mantenimiento como: limpieza, lubricación, ajuste o reparación se efectúan con los equipos apagados.	X			
5	Almacenamiento	X			
6	Herramientas y equipos en buen estado	X			
7	Se utilizan correctamente	X			
8	Se encuentran señalizados los equipos que revisten peligros especiales tales como alto voltaje, etc.	X			

Nota: *Los item del numeral H siempre deben ser diligenciados independiente del tipo de herramienta que se encuentre en el frente de obra.*

	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE Y APELLIDO	Mabely Tancal G.	Mabely Tancal
CARGO:	SST	SST
FIRMA:		

CONSORCIO CULTURAL LA CANDELARIA	FORMATO INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	Versión: 1 Fecha: 27/08/2021 Pag 1 de 1

FECHA : 27 al 31 abril 26
HORA: 9:30 a.m
FRENTE DE OBRA: Casa Cascada
CONTRATISTA: Consorcio


ITEM	DESCRIPCIÓN	ESTADO			OBSERVACIONES
		Cumple	No Cumple	No Aplica	
A	HERRAMIENTAS MANUALES				
1	Se usa la(s) herraminenta(s) adecuada al trabajo	X			
2	Estado de la Herramienta	X			
3	Estado de Almacenamiento y de Uso	X			
4	Estado de los mangos de madera	X			
5	Se usan prensas de banco	X			
B	HERRAMIENTAS DE CORTE				
1	Estado de la cabeza de los cinceles	X			
2	Filos de los cinceles	X			
3	Estado de los dientes de las tarrajas macho o hembra	X			
4	Instalación de las hojas de segueta	X			
5	Estado de los mangos de las limas	X			
6	Empuñaduras y dientes de los serruchos	X			
7	Estado de los Mangos y fundas de los cuchillos	X			
C	HERRAMIENTAS DE GOLPE				
1	Se emplea el martillo adecuado según la labor ?	X			
2	Sus caras y bordes están en buen estado?	X			
3	Estado en que se encuentra el mango	X			
D	HERRAMIENTAS DE TORSIÓN - LLAVES	X			
1	Cuentan con llaves de pulgadas y milimétricas ?	X			
2	Estado de huellas y palancas de la llave	X			
3	Se dispone de llaves para golpear?	X			
4	Estado de las mordazas de las llaves	X			
5	Estado de las herramientas para trabajos electricos	X			
6	Aislamiento de las herramientas para los trabajos electricos	X			
7	Estado de la punta y cabo de los destornilladores	X			
8	Se dispone de herramientas que no produzcan chispas?	X			
E	HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS				
1	Las herramientas son adecuadas según el riesgo (humedad, vapores)?			X	
2	Uso de los Elementos de protección Personal de acuerdo al uso de la herramienta	X			
3	Limpieza y Lubricación de las herramientas	X			
4	Guardas de seguridad	X			
5	Aislamientos y sistemas de tierras	X			
6	Estado del cable y enchufe	X			
7	Estado y mandil de los taladros	X			
8	Diametro, especificación y estado de la broca para el taladro a usar	X			
9	Los esmeriles cuentan con guardas de Seguridad?	X			
10	Los esmeriles cuentan los soportes de los discos o piedras son los adecuados?	X			
11	Los collarines coinciden en diámetro y están instalados según el relieve?	X			
12	Estado de las roscas o tornillo en las ruedas abrasivas.	X			
13	Almacenamiento de las pulidoras y discos	X			
F	HERRAMIENTAS NEUMATICAS				
1	Estado de las mangueras y acoples				
2	Se emplean elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta?				
3	Presiones indicadas				
4	Descarga de la herramienta				
G	HERRAMIENTA POR DETONACIÓN				
1	El personal es autorizado				
2	Emplean los elementos de protección				
3	Descarga y almacenamiento de la herramienta				
H	SEGURIDAD Y ALMACENAMIENTO EQUIPO Y HERRAMIENTAS EN GENERAL				
1	El personal que utiliza los equipos y herramientas, ha recibido instrucción?	X			
2	Las herramientas se seleccionan correctamente para el trabajo a realizar?	X			
3	Transporte y almacenamiento al sitio del trabajo	X			
4	Las labores de mantenimiento como: limpieza, lubricación, ajuste o reparación se efectúan con los equipos apagados.	X			
5	Almacenamiento	X			
6	Herramientas y equipos en buen estado	X			
7	Se utilizan correctamente	X			
8	Se encuentran señalizados los equipos que revisten peligros especiales tales como alto voltaje, etc.	X			

Nota: Los ítem del numeral H siempre deben ser diligenciados independiente del tipo de herramienta que se encuentre en el frente de obra.

	REVISO	APROBO
NOMBRE Y APELLIDO	Nabalp Tonca16	Nabalp Tonca16
CARGO:	SST	SST
FIRMA:		

Versiòn: 1	FORMATO	
Fecha: 27/08/2021	PREOPERACIONAL TALADRO	
Clasificación: Interna		

Obra:	La Concordia		Fecha de Inspeccion: 04 al 11 de abril 2026
Tipo de taladro:	Madera:	Acero:	Percutor: X
Marca:	Bosh		
Numero de broca:	Por b.		
Actividad a realizar	Pegues de contra b.		
Nombre de operario:	Carlos Rodriguez		Cedula: 1022423892



LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A
El cable esta debidamente aislado, sin peladuras y cuenta con su clavija	X		
El equipo cuenta con llaves para abrir y cerrar el portabrocas y se encuentra en buen estado	X		
El dispositivo de encendido funciona y se encuentra en buen estado	X		
El mango de agarre se encuentra en buen estado	X		
El mango de fuerza se encuentra en buen estado.	X		
El voltaje del toma corriente es compatible con el taladro	X		
Las brocas se encuentran en buen estado, vigentes sin fisuras	X		
La limpieza y estado general del equipo son los adecuados para operar el taladro	X		
Las instalaciones locativas se encuentran en orden, aseo y limpieza sin obstaculos	X		
El operario cuenta con los EPI(Casco, Monogafas, Tapaoidos)	X		
El operario cuenta con equipo de proteccion contra caidas	X		
El operario se encuentra libre de anillos,cadenas, relojes, aretes o accesorios que puedan enredarse al realizar la actividad	X		
El percutor del Taladro se encuentra en buen estado	X		
El taladro es seguro manipularlo y cumple con todas las condiciones de seguridad	X		
La extension a la que se conecta el equipo se encuentra en buen estado (Sin peladuras y con las clavijas en buen estado)	X		
Por las áreas en las que pasa la extensión no se encuentran humedades	X		
El operario El operario cuenta con los EPI(Casco, Monogafas, Tapaoidos)	X		
El operario cuenta con equipo de proteccion contra caidas	X		
El operario se encuentra libre de anillos,cadenas, relojes, aretes o accesorios que puedan enredarse al tiene experiencia en el manejo del equipo	X		

OBSERVACIONES GENERALES (COMPLEMENTE SI EN LAS CASILLAS DE VERIFICACIÓN NO PUDO HACERLO)

N. A.

ACCIONES CORRECTIVAS A TOMAR (SI APLICA)


Recuerde que si alguna condicion no se cumple se debe tomar la medida correctiva de inmediata y realizar un ATS de soporte a este para la verificación del cumplimiento de las medidas correctivas.

N. A

FIRMA DE RESIDENTE HSE	FIRMA DEL TRABAJADOR
Nombre y apellido: Mabelly Tovar	Nombre y apellido: Carlos Rodriguez
Firma:	Firma:

Versión: 1	FORMATO	
Fecha: 27/08/2021	PREOPERACIONAL TALADRO	
Clasificación: Interna		

Obra:	La Concordia		Fecha de inspeccion: 13 al 18 abril/26
Tipo de taladro:	Madera:	Acero:	Percutor: X
Marca:	Bosh		
Numero de broca:	Para b.		
Actividad a realizar	Propaos de control b.		
Nombre de operario:	Carlos Rodriguez		Cedula: 1022423892



LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A
El cable esta debidamente aislado, sin peladuras y cuenta con su clavija	X		
El equipo cuenta con llaves para abrir y cerrar el portabrocas y se encuentra en buen estado	X		
El dispositivo de encendido funciona y se encuentra en buen estado	X		
El mango de agarre se encuentra en buen estado	X		
El mango de fuerza se encuentra en buen estado.	X		
El voltaje del toma corriente es compatible con el taladro	X		
Las brocas se encuentran en buen estado, vigentes sin fisuras	X		
La limpieza y estado general del equipo son los adecuados para operar el taladro	X		
Las instalaciones locativas se encuentran en orden, aseo y limpieza sin obstaculos	X		
El operario cuenta con los EPI(Casco, Monogafas, Tapaoidos)	X		
El operario cuenta con equipo de proteccion contra caidas	X		
El operario se encuentra libre de anillos,cadenas, relojes, aretes o accesorios que puedan enredarse al realizar la actividad	X		
El percutor del Taladro se encuentra en buen estado	X		
El taladro es seguro manipularlo y cumple con todas las condiciones de seguridad	X		
La extension a la que se conecta el equipo se encuentra en buen estado (Sin peladuras y con las clavijas en buen estado)	X		
Por las áreas en las que pasa la extensión no se encuentran humedades	X		
El operario El operario cuenta con los EPI(Casco, Monogafas, Tapaoidos)	X		
El operario cuenta con equipo de proteccion contra caidas	X		
El operario se encuentra libre de anillos,cadenas, relojes, aretes o accesorios que puedan enredarse al tiene experiencia en el manejo del equipo	X		

OBSERVACIONES GENERALES (COMPLEMENTE SI EN LAS CASILLAS DE VERIFICACIÓN NO PUDO HACERLO)

N. A.

ACCIONES CORRECTIVAS A TOMAR (SI APLICA)


Recuerde que si alguna condicion no se cumple se debe tomar la medida correctiva de inmediata y realizar un ATS de soporte a este para la verificación del cumplimiento de las medidas correctivas.

N. A.

FIRMA DE RESIDENTE HSE	FIRMA DEL TRABAJADOR
Nombre y apellido: Mabelly Tovar	Nombre y apellido: Carlos Rodriguez
Firma:	Firma:

Versión: 1	FORMATO	
Fecha: 27/08/2021	PREOPERACIONAL TALADRO	
Clasificación: Interna		

Obra:	La Concordia		Fecha de inspeccion: 20 al 25 de abril 2026
Tipo de taladro:	Madera:	Acero:	Percutor: X.
Marca:	Bosh		
Numero de broca:	Para.		
Actividad a realizar	Pegaos de control.		
Nombre de operario:	Carlos Rodriguez		Cedula: 1022423892



LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A
El cable esta debidamente aislado, sin peladuras y cuenta con su clavija	X		
El equipo cuenta con llaves para abrir y cerrar el portabrocas y se encuentra en buen estado	X		
El dispositivo de encendido funciona y se encuentra en buen estado	X		
El mango de agarre se encuentra en buen estado	X		
El mango de fuerza se encuentra en buen estado.	X		
El vollaje del toma corriente es compatible con el taladro	X		
Las brocas se encuentran en buen estado, vigentes sin fisuras	X		
La limpieza y estado general del equipo son los adecuados para operar el taladro	X		
Las instalaciones locativas se encuentran en orden, aseo y limpieza sin obstaculos	X		
El operario cuenta con los EPI(Casco, Monogafas, Tapacidos)	X		
El operario cuenta con equipo de proteccion contra caidas	X		
El operario se encuentra libre de anillos,cadenas, relojes, aretes o accesorios que puedan enredarse al realizar la actividad	X		
El percutor del Taladro se encuentra en buen estado	X		
El taladro es seguro manipularlo y cumple con todas las condiciones de seguridad	X		
La extension a la que se conecta el equipo se encuentra en buen estado (Sin peladuras y con las clavijas en buen estado)	X		
Por las áreas en las que pasa la extensión no se encuentran humedades	X		
El operario El operario cuenta con los EPI(Casco, Monogafas, Tapacidos)	X		
El operario cuenta con equipo de proteccion contra caidas	X		
El operario se encuentra libre de anillos,cadenas, relojes, aretes o accesorios que puedan enredarse al tiene experiencia en el manejo del equipo	X		

OBSERVACIONES GENERALES (COMPLEMENTE SI EN LAS CASILLAS DE VERIFICACIÓN NO PUDO HACERLO)

N. A.

ACCIONES CORRECTIVAS A TOMAR (SI APLICA)


Recuerde que si alguna condicion no se cumple se debe tomar la medida correctiva de inmediata y realizar un ATS de soporte a este para la verificación del cumplimiento de las medidas correctivas.

N. A

FIRMA DE RESIDENTE HSE	FIRMA DEL TRABAJADOR
Nombre y apellido: Mabelyn Tarcela	Nombre y apellido: Carlos Rodriguez
Firma:	Firma:

Versión: 1	FORMATO	
Fecha: 27/08/2021	PREOPERACIONAL TALADRO	
Clasificación: Interna		

Obra:	La Concordia		Fecha de inspeccion: 27 al 31 de abril 2026
Tipo de taladro:	Madera:	Acero:	Percutor: X
Marca:	Bosh		
Numero de broca:	Para.		
Actividad a realizar	Piopeas de control.		
Nombre de operario:	Carlos Rodriguez		Cedula: 1022423892



LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A
El cable esta debidamente aislado, sin peladuras y cuenta con su clavija	X		
El equipo cuenta con llaves para abrir y cerrar el portabrocas y se encuentra en buen estado	X		
El dispositivo de encendido funciona y se encuentra en buen estado	X		
El mango de agarre se encuentra en buen estado	X		
El mango de fuerza se encuentra en buen estado.	X		
El voltaje del toma corriente es compatible con el taladro	X		
Las brocas se encuentran en buen estado, vigentes sin fisuras	X		
La limpieza y estado general del equipo son los adecuados para operar el taladro	X		
Las instalaciones locativas se encuentran en orden, aseo y limpieza sin obstaculos	X		
El operario cuenta con los EPI(Casco, Monogafas, Tapaoidos)	X		
El operario cuenta con equipo de proteccion contra caidas	X		
El operario se encuentra libre de anillos,cadenas, relojes, aretes o accesorios que puedan enrredarse al realizar la actividad	X		
El percutor del Taladro se encuentra en buen estado	X		
El taladro es seguro manipularlo y cumple con todas las condiciones de seguridad	X		
La extension a la que se conecta el equipo se encuentra en buen estado (Sin peladuras y con las clavijas en buen estado)	X		
Por las áreas en las que pasa la extensión no se encuentran humedades	X		
El operario El operario cuenta con los EPI(Casco, Monogafas, Tapaoidos)	X		
El operario cuenta con equipo de proteccion contra caidas	X		
El operario se encuentra libre de anillos,cadenas, relojes, aretes o accesorios que puedan enrredarse al tiene experiencia en el manejo del equipo	X		

OBSERVACIONES GENERALES (COMPLEMENTE SI EN LAS CASILLAS DE VERIFICACIÓN NO PUDO HACERLO)

N. A.

ACCIONES CORRECTIVAS A TOMAR (SI APLICA)

Recuerde que si alguna condicion no se cumple se debe tomar la medida correctiva de inmediata y realizar un ATS de soporte a este para la verificación del cumplimiento de las medidas correctivas.

N. A

FIRMA DE RESIDENTE HSE	FIRMA DEL TRABAJADOR
Nombre y apellido: Mabely Tarcela	Nombre y apellido: Carlos Rodriguez
Firma:	Firma:

Versión: 01	FORMATO	
Fecha: 03/02/2023	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MARTILLO DEMOLEDOR	CONSORCIO CULTURAL
Clasificación: Interno		

PROYECTO: Concordia

FECHA DE INICIO: 09/04/26 FECHA DE FINALIZACIÓN: 11/04/26 CONTRATISTA: Consorcio

ACTIVIDAD: Varios Actividades Propias de mantenimiento

MARTILLO N.°: 02 SERIE: 14 V5 HV MARCA: Makita

DESCRIPCION	DIA DE INSPECCIÓN																				
	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
B= Bueno M = Malo N/A= No Aplica	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
Estado del interruptor de operación (Encendido-Apagado)	X			X			X			X			X			X					
Estado de empuñaduras laterales	X			X			X			X			X			X					
Estado del cuerpo	X			X			X			X			X			X					
Estado accesorios (Cincel)	X			X			X			X			X			X					
El cincel está bien bloqueado	X			X			X			X			X			X					
Estado general taladro (fisuras, ruptura, etc.)	X			X			X			X			X			X					
Estado de conexiones eléctricas (Cable, Extensiones, tomas)	X			X			X			X			X			X					
Condiciones de orden y aseo	X			X			X			X			X			X					
Elementos de protección personal																					
Guantes de seguridad	X			X			X			X			X			X					
Gafas de seguridad	X			X			X			X			X			X					
Casco de protección	X			X			X			X			X			X					
Botas de Seguridad	X			X			X			X			X			X					
Protección auditiva copa	X			X			X			X			X			X					
Protección auditiva inserción	X			X			X			X			X			X					
Firmas — Firma Operador	[signature]			[signature]			[signature]			[signature]			[signature]			[signature]					
Firmas — Firma SST	[signature]			[signature]			[signature]			[signature]			[signature]			[signature]					

Versión: 01	FORMATO	
Fecha: 03/02/2023	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MARTILLO DEMOLEDOR	
Clasificación: Interno		

PROYECTO: Concordia

FECHA DE INICIO: 13/04/26 FECHA DE FINALIZACIÓN: 18/04/26 CONTRATISTA: Concorcio

ACTIVIDAD: Varias Actividades Propias de mantenimiento

MARTILLO N.°: 02 SERIE: 14 V5 HV MARCA: Makita

DESCRIPCION	DIA DE INSPECCIÓN																				
	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
B= Bueno M = Malo N/A= No Aplica	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
Estado del interruptor de operación (Encendido-Apagado)	X			X			X			X			X			X					
Estado de empuñaduras laterales	X			X			X			X			X			X					
Estado del cuerpo	X			X			X			X			X			X					
Estado accesorios (Cincel)	X			X			X			X			X			X					
El cincel está bien bloqueado	X			X			X			X			X			X					
Estado general taladro (fisuras, ruptura, etc.)	X			X			X			X			X			X					
Estado de conexiones eléctricas (Cable, Extensiones, tomas)	X			X			X			X			X			X					
Condiciones de orden y aseo	X			X			X			X			X			X					
Elementos de protección personal																					
Guantes de seguridad	X			X			X			X			X			X					
Gafas de seguridad	X			X			X			X			X			X					
Casco de protección	X			X			X			X			X			X					
Botas de Seguridad	X			X			X			X			X			X					
Protección auditiva copa	X			X			X			X			X			X					
Protección auditiva inserción	X			X			X			X			X			X					
Firmas — Firma Operador	[signature]			[signature]			[signature]			[signature]			[signature]			[signature]					
Firmas — Firma SST	[signature]			[signature]			[signature]			[signature]			[signature]			[signature]					

Versión: 01	FORMATO	
Fecha: 03/02/2023	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MARTILLO DEMOLEDOR	
Clasificación: Interno		

PROYECTO: Concordia

FECHA DE INICIO: 20/04/26 FECHA DE FINALIZACIÓN: 25/09/26 CONTRATISTA: Consorcio

ACTIVIDAD: Varias Actividades Propias de mantenimiento

MARTILLO N.º: 02 SERIE: 14 V 5 HV MARCA: Makita

DESCRIPCION	DIA DE INSPECCIÓN																				
	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
B= Bueno M = Malo N/A= No Aplica	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
Estado del interruptor de operación (Encendido-Apagado)	X			X			X			X			X			X					
Estado de empuñaduras laterales	X			X			X			X			X			X					
Estado del cuerpo	X			X			X			X			X			X					
Estado accesorios (Cincel)	X			X			X			X			X			X					
El cincel está bien bloqueado	X			X			X			X			X			X					
Estado general taladro (fisuras, ruptura, etc.)	X			X			X			X			X			X					
Estado de conexiones eléctricas (Cable, Extensiones, tomas)	X			X			X			X			X			X					
Condiciones de orden y aseo	X			X			X			X			X			X					
Elementos de protección personal																					
Guantes de seguridad	X			X			X			X			X			X					
Gafas de seguridad	X			X			X			X			X			X					
Casco de protección	X			X			X			X			X			X					
Botas de Seguridad	X			X			X			X			X			X					
Protección auditiva copa	X			X			X			X			X			X					
Protección auditiva inserción	X			X			X			X			X			X					
Firmas — Firma Operador																					
Firmas — Firma SST																					

Versión: 01	FORMATO	
Fecha: 03/02/2023	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MARTILLO DEMOLEDOR	
Clasificación: Interno		

PROYECTO: Concordia

FECHA DE INICIO: 27/04/26 FECHA DE FINALIZACIÓN: 31/04/26 CONTRATISTA: Consorcio

ACTIVIDAD: Varias Actividades Propias de mantenimiento

MARTILLO N.°: 02 SERIE: 14 V5 HV MARCA: Makita

DESCRIPCION	DIA DE INSPECCIÓN																				
	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
B= Bueno M = Malo N/A= No Aplica	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
Estado del interruptor de operación (Encendido-Apagado)	X			X			X			X			X			X					
Estado de empuñaduras laterales	X			X			X			X			X			X					
Estado del cuerpo	X			X			X			X			X			X					
Estado accesorios (Cincel)	X			X			X			X			X			X					
El cincel está bien bloqueado	X			X			X			X			X			X					
Estado general taladro (fisuras, ruptura, etc.)	X			X			X			X			X			X					
Estado de conexiones eléctricas (Cable, Extensiones, tomas)	X			X			X			X			X			X					
Condiciones de orden y aseo	X			X			X			X			X			X					
Elementos de protección personal																					
Guantes de seguridad	X			X			X			X			X			X					
Gafas de seguridad	X			X			X			X			X			X					
Casco de protección	X			X			X			X			X			X					
Botas de Seguridad	X			X			X			X			X			X					
Protección auditiva copa	X			X			X			X			X			X					
Protección auditiva inserción	X			X			X			X			X			X					
Firmas — Firma Operador																					
Firmas — Firma SST																					

CONSORCIO CULTURAL	FORMATO	Versión: 2
	PREOPERACIONAL DE PULIDORA	Fecha: 28/04/2021
		Clasificación: Interno

Maquina: Dewalt.

Semana: 09 al 11 de abril 26

Obra: concordia

Horas inicio de semana: 7:00 a.m

Horas fin de semana: 4:30 p.m

ÍTEM	VERIFICAR	PARÁMETRO	Lun			Mar			Mie			Jue			Vie			Sab			Dom		
			B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
1	Protección del disco. (Guardas o carcasa de seguridad disco).	Fijas , en buenas condiciones, (que no estén rotas, sin fisuras) y en la posición correcta	X			X			X			X			X			X					
2	Disco	Correctamente Ajustado , sin fragmentaciones , sin fisuras y sin desgaste acentuado, de las mismas rpm que el equipo.	X			X			X			X			X			X					
3	Mangos o puntos de apoyo	Que estén en perfecto estado, (que no estén rotos y sin fisuras), aislados y fijos.	X			X			X			X			X			X					
4	Cuerpo de la pulidora	Que este ensamblado, completo, debidamente aislado y sin fisuras	X			X			X			X			X			X					
5	Interruptores y / o pulsadores eléctricos de encendido y apagado.	Interruptores o pulsadores fijos, de fácil acceso, en buenas condiciones de (encendido y apagado) ,sin cables eléctricos expuestos.	X			X			X			X			X			X					
6	Extensión eléctrica	Extensiones con longitud suficiente de alcance de la toma al area de trabajo, debidamente aisladas , conectadas y sin empalmes.	X			X			X			X			X			X					
7	Cuenta con los elementos de protección personal para operar la pulidora	Mascarilla , gafas ,peto,asco , ventanilla , protección auditiva, guantes (vaqueta o carnaza).	X			X			X			X			X			X					
8	Verificar funcionamiento general (con pulidora energizada).	Sin vibraciones Movimientos o ruidos anormales y escobillas en buen estado (verifique que no emitan chispas).	X			X			X			X			X			X					

RECOMENDACIONES
OPERE EL EQUIPO SOLAMENTE DESPUÈS DE REALIZADA LA INSPECCIÓN DE PRE-USO
VERIFIQUE SI ESTE EQUIPO TIENE LA ETIQUETA DE ATENCION NO USAR
INFORME AL SUPERVISOR DE LA SECCIÓN CUALQUIER CONDICIÓN DE RIESGO EN EQUIPO

Observacion: N. A

	REVISÓ (Operador del equipo)	APROBÓ (Residente SST)
NOMBRE Y APELLIDO	Wilson Torres	Melody Torres
CARGO:	Ayudante	Residente SST
FIRMA:	Wtorres	

CONSORCIO CULTURAL	FORMATO	Versión: 2
	PREOPERACIONAL DE PULIDORA	Fecha: 28/04/2021
		Clasificación: Interno

Maquina: Dewalt.

Obra: Concordia

Semana: 13 al 18 de abril 2026

Horas inicio de semana: 7:00 a.m

Horas fin de semana: 4:30 pm

ÍTEM	VERIFICAR	PARÁMETRO	Lun			Mar			Mie			Jue			Vie			Sab			Dom		
			B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
1	Protección del disco. (Guardas o carcasa de seguridad disco).	Fijas , en buenas condiciones, (que no estén rotas, sin fisuras) y en la posición correcta	X			X			X			X			X			X					
2	Disco	Correctamente Ajustado , sin fragmentaciones , sin fisuras y sin desgaste acentuado, de las mismas rpm que el equipo.	X			X			X			X			X			X					
3	Mangos o puntos de apoyo	Que estén en perfecto estado, (que no estén rotos y sin fisuras), aislados y fijos.	X			X			X			X			X			X					
4	Cuerpo de la pulidora	Que este ensamblado, completo, debidamente aislado y sin fisuras	X			X			X			X			X			X					
5	Interruptores y / o pulsadores eléctricos de encendido y apagado.	Interruptores o pulsadores fijos, de fácil acceso, en buenas condiciones de (encendido y apagado) ,sin cables eléctricos expuestos.	X			X			X			X			X			X					
6	Extensión eléctrica	Extensiones con longitud suficiente de alcance de la toma al area de trabajo, debidamente aisladas , conectadas y sin empalmes.	X			X			X			X			X			X					
7	Cuenta con los elementos de protección personal para operar la pulidora	Mascarilla , gafas ,peto,asco , ventanilla , protección auditiva, guantes (vaqueta o carnaza).	X			X			X			X			X			X					
8	Verificar funcionamiento general (con pulidora energizada).	Sin vibraciones Movimientos o ruidos anormales y escobillas en buen estado (verifique que no emitan chispas).	X			X			X			X			X			X					

RECOMENDACIONES
OPERE EL EQUIPO SOLAMENTE DESPUÉS DE REALIZADA LA INSPECCIÓN DE PRE-USO
VERIFIQUE SI ESTE EQUIPO TIENE LA ETIQUETA DE ATENCION NO USAR
INFORME AL SUPERVISOR DE LA SECCIÓN CUALQUIER CONDICIÓN DE RIESGO EN EQUIPO

Observacion: N. A.

	REVISÓ (Operador del equipo)	APROBÓ (Residente SST)
NOMBRE Y APELLIDO	Wilson Torres	Mabely Torcal
CARGO:	Aprendiz	SST
FIRMA:	Wtorres	

CONSORCIO CULTURAL	FORMATO	Versiòn: 2
	PREOPERACIONAL DE PULIDORA	Fecha: 28/04/2021
		Clasificaciòn: Interno

Maquina: Dewalt

Semana: 20 al 25 abril 26

Obra: Concordia

Horas inicio de semana: 7:00 a.m

Horas fin de semana: 4:30 pm

ÍTEM	VERIFICAR	PARÁMETRO	Lun			Mar			Mie			Jue			Vie			Sab			Dom		
			B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
1	Protección del disco. (Guardas o carcasa de seguridad disco).	Fijas , en buenas condiciones, (que no estén rotas, sin fisuras) y en la posición correcta	X			X			X			X			X			X					
2	Disco	Correctamente Ajustado , sin fragmentaciones , sin fisuras y sin desgaste acentuado, de las mismas rpm que el equipo.	X			X			X			X			X			X					
3	Mangos o puntos de apoyo	Que estén en perfecto estado, (que no estén rotos y sin fisuras), aislados y fijos.	X			X			X			X			X			X					
4	Cuerpo de la pulidora	Que este ensamblado, completo, debidamente aislado y sin fisuras	X			X			X			X			X			X					
5	Interruptores y / o pulsadores eléctricos de encendido y apagado.	Interruptores o pulsadores fijos, de fácil acceso, en buenas condiciones de (encendido y apagado) ,sin cables eléctricos expuestos.	X			X			X			X			X			X					
6	Extensión eléctrica	Extensiones con longitud suficiente de alcance de la toma al area de trabajo, debidamente aisladas , conectadas y sin empalmes.	X			X			X			X			X			X					
7	Cuenta con los elementos de protección personal para operar la pulidora	Mascarilla , gafas ,peto,asco , ventanilla , protección auditiva, guantes (vaqueta o carnaza).	X			X			X			X			X			X					
8	Verificar funcionamiento general (con pulidora energizada).	Sin vibraciones Movimientos o ruidos anormales y escobillas en buen estado (verifique que no emitan chispas).	X			X			X			X			X			X					

RECOMENDACIONES
OPERE EL EQUIPO SOLAMENTE DESPUÉS DE REALIZADA LA INSPECCIÓN DE PRE-USO
VERIFIQUE SI ESTE EQUIPO TIENE LA ETIQUETA DE ATENCION NO USAR
INFORME AL SUPERVISOR DE LA SECCIÓN CUALQUIER CONDICIÓN DE RIESGO EN EQUIPO

Observacion: N. A

	REVISÓ (Operador del equipo)	APROBÓ (Residente SST)
NOMBRE Y APELLIDO	Wilson Parra	Mabely Pancel
CARGO:	Ayudante	SST
FIRMA:		

CONSORCIO CULTURAL	FORMATO	Versión: 2
	PREOPERACIONAL DE PULIDORA	Fecha: 28/04/2021
		Clasificación: Interno

Maquina: Dewalt

Semana: 27 al 31 abril 2026

Obra: Concordia

Horas inicio de semana: 7:00 a.m

Horas fin de semana: 4:30 p.m

ÍTEM	VERIFICAR	PARÁMETRO	Lun			Mar			Mie			Jue			Vie			Sab			Dom		
			B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
1	Protección del disco. (Guardas o carcasa de seguridad disco).	Fijas , en buenas condiciones, (que no estén rotas, sin fisuras) y en la posición correcta	X			X			X			X			X			X					
2	Disco	Correctamente Ajustado , sin fragmentaciones , sin fisuras y sin desgaste acentuado, de las mismas rpm que el equipo.	X			X			X			X			X			X					
3	Mangos o puntos de apoyo	Que estén en perfecto estado, (que no estén rotos y sin fisuras), aislados y fijos.	X			X			X			X			X			X					
4	Cuerpo de la pulidora	Que este ensamblado, completo, debidamente aislado y sin fisuras	X			X			X			X			X			X					
5	Interruptores y / o pulsadores eléctricos de encendido y apagado.	Interruptores o pulsadores fijos, de fácil acceso, en buenas condiciones de (encendido y apagado) ,sin cables eléctricos expuestos.	X			X			X			X			X			X					
6	Extensión eléctrica	Extensiones con longitud suficiente de alcance de la toma al area de trabajo, debidamente aisladas , conectadas y sin empalmes.	X			X			X			X			X			X					
7	Cuenta con los elementos de protección personal para operar la pulidora	Mascarilla , gafas ,peto,asco , ventanilla , protección auditiva, guantes (vaqueta o carnaza).	X			X			X			X			X			X					
8	Verificar funcionamiento general (con pulidora energizada).	Sin vibraciones Movimientos o ruidos anormales y escobillas en buen estado (verifique que no emitan chispas).	X			X			X			X			X			X					

RECOMENDACIONES
OPERE EL EQUIPO SOLAMENTE DESPUÉS DE REALIZADA LA INSPECCIÓN DE PRE-USO
VERIFIQUE SI ESTE EQUIPO TIENE LA ETIQUETA DE ATENCION NO USAR
INFORME AL SUPERVISOR DE LA SECCIÓN CUALQUIER CONDICIÓN DE RIESGO EN EQUIPO

Observacion: N.A.

	REVISÓ (Operador del equipo)	APROBÓ (Residente SST)
NOMBRE Y APELLIDO	Wilson Torres	Mabelin Poncel
CARGO:	Aprendiz	SST
FIRMA:		

Versión: 01	FORMATO	
Fecha: 03/02/2023	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MARTILLO DEMOLEDOR	
Clasificación: Interno		

PROYECTO: Alcaldía Candelaria

FECHA DE INICIO: 04 al 11 de Abril FECHA DE FINALIZACIÓN: 11/04/26 CONTRATISTA: Concoraco

ACTIVIDAD: Varias de actividades propias de mantenimiento

MARTILLO N.°: 01 SERIE: 13U6LB MARCA: Makita

DESCRIPCION	DIA DE INSPECCIÓN																				
	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
B= Bueno M = Malo N/A= No Aplica	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
Estado del interruptor de operación (Encendido-Apagado)	X			X			X			X			X			X					
Estado de empuñaduras laterales	X			X			X			X			X			X					
Estado del cuerpo	X			X			X			X			X			X					
Estado accesorios (Cincel)	X			X			X			X			X			X					
El cincel está bien bloqueado	X			X			X			X			X			X					
Estado general taladro (fisuras, ruptura, etc.)	X			X			X			X			X			X					
Estado de conexiones eléctricas (Cable, Extensiones, tomas)	X			X			X			X			X			X					
Condiciones de orden y aseo	X			X			X			X			X			X					
Elementos de protección personal																					
Guantes de seguridad	X			X			X			X			X			X					
Gafas de seguridad	X			X			X			X			X			X					
Casco de protección	X			X			X			X			X			X					
Botas de Seguridad	X			X			X			X			X			X					
Protección auditiva copa	X			X			X			X			X			X					
Protección auditiva inserción	X			X			X			X			X			X					
Firmas — Firma Operador																					
Firmas — Firma SST																					

Versión: 01	FORMATO	
Fecha: 03/02/2023	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MARTILLO DEMOLEDOR	
Clasificación: Interno		

PROYECTO: Alcaldía Candelaria

FECHA DE INICIO: 20/04/26 FECHA DE FINALIZACIÓN: 25/04/26 CONTRATISTA: Candelaria

ACTIVIDAD: Varias de actividades propias de mantenimiento

MARTILLO N.°: 01 SERIE: 13U6LB MARCA Makita

DESCRIPCION	DIA DE INSPECCIÓN																				
	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
B= Bueno M = Malo N/A= No Aplica	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
Estado del interruptor de operación (Encendido-Apagado)	X			X			X			X			X			X					X
Estado de empuñaduras laterales	X			X			X			X			X			X					
Estado del cuerpo	X			X			X			X			X			X					
Estado accesorios (Cincel)	X			X			X			X			X			X					
El cincel está bien bloqueado	X			X			X			X			X			X					
Estado general taladro (fisuras, ruptura, etc.)	X			X			X			X			X			X					
Estado de conexiones eléctricas (Cable, Extensiones, tomas)	X			X			X			X			X			X					
Condiciones de orden y aseo	X			X			X			X			X			X					
Elementos de protección personal																					
Guantes de seguridad	X			X			X			X			X			X					
Gafas de seguridad	X			X			X			X			X			X					
Casco de protección	X			X			X			X			X			X					
Botas de Seguridad	X			X			X			X			X			X					
Protección auditiva copa	X			X			X			X			X			X					
Protección auditiva inserción	X			X			X			X			X			X					
Firmas — Firma Operador																					
Firmas — Firma SST																					

Versión: 01	FORMATO	
Fecha: 03/02/2023	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MARTILLO DEMOLEDOR	
Clasificación: Interno		

PROYECTO: Alcaldía Candelaria

FECHA DE INICIO: 13/04/26 FECHA DE FINALIZACIÓN: 18/04/26 CONTRATISTA: Candelaria

ACTIVIDAD: Varias de actividades propias de mantenimiento

MARTILLO N.°: 01 SERIE: 13V6LB MARCA Makita

DESCRIPCION	DIA DE INSPECCIÓN																				
	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
B= Bueno M = Malo N/A= No Aplica	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
Estado del interruptor de operación (Encendido-Apagado)	X			X			X			X			X			X					
Estado de empuñaduras laterales	X			X			X			X			X			X					
Estado del cuerpo	X			X			X			X			X			X					
Estado accesorios (Cincel)	X			X			X			X			X			X					
El cincel está bien bloqueado	X			X			X			X			X			X					
Estado general taladro (fisuras, ruptura, etc.)	X			X			X			X			X			X					
Estado de conexiones eléctricas (Cable, Extensiones, tomas)	X			X			X			X			X			X					
Condiciones de orden y aseo	X			X			X			X			X			X					
Elementos de protección personal																					
Guantes de seguridad	X			X			X			X			X			X					
Gafas de seguridad	X			X			X			X			X			X					
Casco de protección	X			X			X			X			X			X					
Botas de Seguridad	X			X			X			X			X			X					
Protección auditiva copa	X			X			X			X			X			X					
Protección auditiva inserción	X			X			X			X			X			X					
Firmas — Firma Operador																					
Firmas — Firma SST																					

Versión: 01	FORMATO	
Fecha: 03/02/2023	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MARTILLO DEMOLEDOR	
Clasificación: Interno		

PROYECTO: Alcaldia Candararia

FECHA DE INICIO: 27/04/26 FECHA DE FINALIZACIÓN: 31/04/26 CONTRATISTA: Consorcio

ACTIVIDAD: Varias de actividades propias de mantenimiento

MARTILLO N.°: 01 SERIE: 13V6LB MARCA Makita

DESCRIPCION	DÍA DE INSPECCIÓN																				
	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
B= Bueno M = Malo N/A= No Aplica	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
Estado del interruptor de operación (Encendido-Apagado)	X			X			X			X			X			X					
Estado de empuñaduras laterales	X			X			X			X			X			X					
Estado del cuerpo	X			X			X			X			X			X					
Estado accesorios (Cincel)	X			X			X			X			X			X					
El cincel está bien bloqueado	X			X			X			X			X			X					
Estado general taladro (fisuras, ruptura, etc.)	X			X			X			X			X			X					
Estado de conexiones eléctricas (Cable, Extensiones, tomas)	X			X			X			X			X			X					
Condiciones de orden y aseo	X			X			X			X			X			X					
Elementos de protección personal																					
Guantes de seguridad	X			X			X			X			X			X					
Gafas de seguridad	X			X			X			X			X			X					
Casco de protección	X			X			X			X			X			X					
Botas de Seguridad	X			X			X			X			X			X					
Protección auditiva copa	X			X			X			X			X			X					
Protección auditiva inserción	X			X			X			X			X			X					
Firmas — Firma Operador																					
Firmas — Firma SST																					