

 NIT: 800.024.789-8	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARIPI BOYACÁ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG		A-GA A-GA-F08
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		Versión: 3.0 Fecha: 02-01-2024 Página 1 de 4
	INFORMES		

ALCALDIA MUNICIPAL DE MARIPI

INFORME DE SUPERVISION

**CONTRATO DE SUMINSITRO N° 077 DEL 04 DE MARZO DE 2026
CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE MARIPI E INVERSIONES Y
SUMINISTROS FR S.A.S.**

**OBJETO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y DE
CONSTRUCCION CON DESTINADOS A LA ATENCION Y APOYO DE LA
POBLACION AFECTADA POR EVENTOS NATURALES EN EL MUNICIPIO DE
MARIPI- BOYACA**

JUNIO DE 2026

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARIPI BOYACÁ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG		A-GA
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		A-GA-F08
NIT: 800.024.789-8	INFORMES		Versión: 3.0 Fecha: 02-01-2024 Página 2 de 4

DESCRIPCION DEL CONTRATO

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MARIPI NIT:800.024.789-8
CONTRATISTA	INVERSIONES Y SUMINISTROS FR S.A.S R/L: FRANCISCO RINCON PINILLA NIT: 901.620.985-8
OBJETO:	“SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y DE CONSTRUCCION CON DESTINADOS A LA ATENCION Y APOYO DE LA POBLACION AFECTADA POR EVENTOS NATURALES EN EL MUNICIPIO DE MARIPI- BOYACA”
VALOR INICIAL:	TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 30.000.000,00).
VALOR ADICIONAL:	QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$15.000.000,00)
VALOR TOTAL:	CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$45.000.000,00)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	TRES (03) MESES Y/O HASTA AGOTAR EXISTENCIAS PRESUPUESTALES.
FECHA DE INICIO:	CUATRO (04) DE MARZO DE 2026.
FECHA DE TERMINACION ANTICIPADA:	TRES (03) DE JUNIO DE 2026.
FECHA PRESENTE ACTA:	VEINTITRES (23) DE JUNIO DE 2026.

El contrato de suministro N° 077 de 04 de marzo de 2026 cuyo objeto es **“SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y DE CONSTRUCCION CON DESTINADOS A LA ATENCION Y APOYO DE LA POBLACION AFECTADA POR EVENTOS NATURALES EN EL MUNICIPIO DE MARIPI- BOYACA”**Se basa en la prestación de servicios y suministro de elementos de ferretería y de construcción para la población dignificada por la ola invernal.

 NIT: 800.024.789-8	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARIPI BOYACÁ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG		A-GA A-GA-F08
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		Versión: 3.0 Fecha: 02-01-2024
	INFORMES		Página 3 de 4

UBICACIÓN



Imagen 1 localización del departamento de Boyacá




Imagen 2 localización del Municipio de Maripi

SUPERVISION

ACTIVIDADES REALIZADAS.


Se deja constancia de que se llevó a cabo la distribución de quinientas ocho (508) tejas de zinc, calibre 034, con una longitud de 3,05 metros cada una, mil doscientos cincuenta (1250) bloques N°5, tres (3) metros de arena lavada, dos metros y medio (2.5) m de gravilla, treinta y un (31) bultos de cemento y once (11) amarres las cuales fueron entregadas de manera organizada para su respectiva utilización, en el marco de las actividades adelantadas por la administración municipal, cumpliendo con los lineamientos establecidos y garantizando su adecuada asignación.

- ✓ Que el contratista cumplió a cabalidad con el objeto del contrato dentro de los términos y plazos allí contenidos y realizando las actividades requeridas dentro del mismo.
- ✓ Que no se presentó ninguna irregularidad o algún fenómeno que impidiera la normal ejecución de las actividades pactadas tal como se puede evidenciar en el informe presentado por el contratista y que se anexa al presente.
- ✓ Que el CONTRATISTA dio cumplimiento durante la ejecución del contrato, al pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral, de

 NIT: 800.024.789-8	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARIPI BOYACÁ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG		A-GA A-GA-F08	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		Versión: 3.0 Fecha: 02-01-2024	Página 4 de 4
INFORMES				

conformidad con las normas legales vigentes, para lo cual se anexa Planilla de pago de aportes a seguridad social No.9504447179 correspondiente al periodo mayo de 2026 pagada el 07 de mayo de 2026.

En constancia de lo anterior se firma el presente documento en la Secretaría de planeación y obras públicas del municipio de Maripi a los veintitres (23) días del mes de Junio de dos mil veintiséis (2026).


JERSON JAHIR QUIROGA CASTILLO
 Secretario de planeación y Obras publicas
 Supervisor

Retención documental					
Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:	
Nombre	Firma	Nombre	Firma	Nombre	Firma
ING.XIMENA BUITRAGO		JERSON QUIROGA		MILLER ROMERO	

 NIT: 800.024.789-8	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARIPI BOYACÁ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG		A-GA A-GA-F10
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		Versión: 3.0
	OFICIOS		Fecha: 02-01-2024 Página 1 de 1

ACTA DE ENTREGA DE TEJAS

Fecha de Entrega: 21 Mayo 2016
Lugar de Entrega: Plaza de Mercado
Nombre del Beneficiario: Esau Caicedo
Cédula de Ciudadanía: 7.310.558
Vereda/Comunidad: Palmar

Descripción del Producto Entregado

Ítem	Descripción del Producto	Cantidad Entregada
Tejas	Tejas de zinc calibre 3.05 calibre 0.3 acesco	30
Amarres		11


Evidencia Fotográfica de la Entrega



Firmas


Nombre y Firma del Beneficiario	Nombre y Firma de Quien Entrega
<u>Esau Caicedo</u>	<u>Kimend Bottrago</u>

Nota: Con esta acta se deja constancia de la entrega del material mencionado al beneficiario antes citado, quien manifiesta haber recibido a satisfacción.


	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARIPI BOYACÁ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG		FM-073	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		A-GC-F33	
NIT: 800.024.789-8	ACTA DE VISITA		Versión: 3.0	Fecha: 02-01-2024
			Página 1 de 4	

COMITÉ MUNICIPAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES			
ACTA DE RECORRIDO - VISITA DE CAMPO – ATENCION A DERECHOS DE PETICIÓN			
ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARIPI BOYACÁ			
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS		SOLICITUD No. 025	
INFORMACIÓN GENERAL:			
FECHA:	6 Abril 2026	HORA:	10:30 a.m
PROPIETARIO:	Esau Caicedo		
DIRECCIÓN:	La Florida		
VEREDA:	Palmer	SECTOR:	Palmer Alto.
SOLICITANTE:	Esau Caicedo		
IDENTIFICACIÓN:	7310558	CONTACTO:	3222375292

MOTIVO DE LA VISITA			
Se realizó visita con el fin de evaluar las condiciones de habitabilidad, estabilidad del terreno y posibles afectaciones en sitio y posibles riesgos de los ocupantes.			
UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL EVENTO			
COORDENADAS:	N 5° 32' 1" W 79° 0' 21"		
ACCESO VIAL:	No		
M.S.N.M:	No	PENDIENTE MEDIA:	No

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARIPI BOYACÁ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG		FM-073 A-GC-F33
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		Versión: 3.0 Fecha: 02-01-2024
NIT: 800.024.789-8	ACTA DE VISITA	Página 2 de 4	

CONDICIONES DEL SITIO Y ANALISIS DEL PROBLEMA	
DESCRIPCION DEL PROBLEMA:	Durante la visita se evidencio que la vivienda se encuentra en material provisional localizada sobre un terreno con pendiente moderada. El suelo presenta irregularidades, zonas erosionadas y perdida de material superficial.
CONDICIONES APARENTES DE ESTABILIDAD:	La vivienda por su tipología liviana no ofrece condiciones adecuadas de seguridad frente a movimientos del terreno.
DIMENSIONAMIENTO Y ESQUEMA GENERAL:	


	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARIPI BOYACÁ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		FM-073 A-GC-F33	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		Versión: 3.0 Fecha: 02-01-2024	
NIT: 800.024.789-8	ACTA DE VISITA	Página 3 de 4		

CONDICIONES DE VULNERABILIDAD



1.	Número de personas afectadas:	5
2.	Red vial afectada:	No
3.	Infraestructura afectada:	Vivienda
4.	Tipo de riesgo o afectación:	Construida en materiales provisionales
5.	Zonificación en ladera:	No
6.	Otros:	No
Supervisor encargado:		Yimend Buitrago
Contacto:		3213514226

OBSERVACIONES GENERALES Y RECOMENDACIONES:


Se identificó que la vivienda se encuentra en una zona expuesta, sin protección frente a los factores climáticos, se recomienda realizar el cambio de los elementos estructurales, se hacen entrega de 30 tejas con cerros para salvaguardar la vida de las personas que habitan allí.

 NIT: 800.024.789-8	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARIPI BOYACÁ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG		FM-073 A-GC-F33
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		Versión: 3.0 Fecha: 02-01-2024
ACTA DE VISITA		Página 4 de 4	

HABITANTES RELACIONADOS CON LA VISITA


Firma: 	Firma: 
Nombre: Esali Caicedo	Nombre: Dayana Rubiano Póel
CC: 7310558	CC: 101023446 - Apoyo Desarrollo Social

FUNCIONARIOS RELACIONADOS CON LA VISITA

Firma: 	Firma: _____
Nombre: Ximena Buitrago Parra	Nombre:
Cargo: Ingeniera Civil	Cargo:

Apoyo Secretaría de Planeación

Retención documental					
Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:	
Nombre	Firma	Nombre	Firma	Nombre	Firma
XIMENA BUITRAGO	Ximena	JERSON QUIROGA		MILLER FAIR ROMERO	




6/04/2026, 10:32:02 a.m.
N 5° 32' 1", W 74° 0' 21"
Maripí
Boyacá
Bernardo Alarcón



6/04/2026, 10:32:01 a.m.
N 5° 32' 1", W 74° 0' 21"
Maripí
Boyacá
Bernardo Alarcón



6/04/2026, 10:32:00 a.m.
N 5° 32' 1", W 74° 0' 21"
Maripí
Boyacá
Bernardo Alarcón





 NIT: 800.024.789-8	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARIPI BOYACÁ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		A-GA A-GA-F10
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA OFICIOS		Versión: 3.0 Fecha: 02-01-2024 Página 1 de 1

ACTA DE ENTREGA DE TEJAS

Fecha de Entrega: 21 Mayo 2026
 Lugar de Entrega: Plaza de Mercado
 Nombre del Beneficiario: Alfredo Coca Cancelado
 Cédula de Ciudadanía: 2829762
 Vereda/Comunidad: San Antonio Alto

Descripción del Producto Entregado

Ítem	Descripción del Producto	Cantidad Entregada
Tejas	Tejas de zinc calibre 3.05 calibre 0.3 acesco	4


Evidencia Fotográfica de la Entrega



Firmas

Nombre y Firma del Beneficiario	Nombre y Firma de Quien Entrega
	<u>Ximena Gutierrez</u>

Nota: Con esta acta se deja constancia de la entrega del material mencionado al beneficiario antes citado, quien manifiesta haber recibido a satisfacción.

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARIPI BOYACÁ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG		FM-073	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		A-GC-F33 Versión: 3.0 Fecha: 02-01-2024	Página 1 de 4
NIT: 800.024.789-8	ACTA DE VISITA			

COMITÉ MUNICIPAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES ACTA DE RECORRIDO - VISITA DE CAMPO – ATENCION A DERECHOS DE PETICIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARIPI BOYACÁ			
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS		SOLICITUD No.	
INFORMACIÓN GENERAL:			
FECHA:	07 Abril 2026	HORA:	9:00 AM
PROPIETARIO:	Alfredo Caca Cancelado		
DIRECCIÓN:			
VEREDA:	SAN Antonio Alto	SECTOR:	
SOLICITANTE:	Alfredo Caca Cancelado		
IDENTIFICACIÓN:	2.829.7621	CONTACTO:	

MOTIVO DE LA VISITA			
Solicitan visita debido a que por las fuertes lluvias y vendedales el tejado de su vivienda se deterioro por completo.			
UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL EVENTO			
COORDENADAS:	No		
ACCESO VIAL:	No		
M.S.N.M:	No	PENDIENTE MEDIA:	No

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARIPI BOYACÁ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG		FM-073 A-GC-F33
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		Versión: 3.0 Fecha: 02-01-2024
NIT: 800.024.789-8	ACTA DE VISITA	Página 2 de 4	

CONDICIONES DEL SITIO Y ANALISIS DEL PROBLEMA

DESCRIPCION DEL PROBLEMA:	Debido al cumplimiento de vides otal de las tejas de la cubierta de la vivienda, estas presentan orificios que permiten el paso de aguas lluvias.
CONDICIONES APARENTES DE ESTABILIDAD:	Las tejas presentan varios orificios incluso algunas estan rotas; No presentan condiciones optimas de estabilidad.
DIMENSIONAMIENTO Y ESQUEMA GENERAL:	

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARIPI BOYACÁ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG		FM-073 A-GC-F33	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		Versión: 3.0 Fecha: 02-01-2024	
NIT: 800.024.789-8	ACTA DE VISITA	Página 3 de 4		


CONDICIONES DE VULNERABILIDAD

1.	Número de personas afectadas:	3
2.	Red vial afectada:	No
3.	Infraestructura afectada:	Si
4.	Tipo de riesgo o afectación:	Vulnerabilidad cubierta vivienda
5.	Zonificación en ladera:	No
6.	Otros:	No
Supervisor encargado:		Ximera Batego
Contacto:		3213514226

OBSERVACIONES GENERALES Y RECOMENDACIONES:

Se recomienda rectificar el cambio del tejado principalmente las tejas que se encuentran dañadas para evitar eventos futuros.

 NIT: 800.024.789-8	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARIPI BOYACÁ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG		FM-073 A-GC-F33
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		Versión: 3.0 Fecha: 02-01-2024 Página 4 de 4
ACTA DE VISITA			

HABITANTES RELACIONADOS CON LA VISITA	
Firma:  _____	Firma: _____
Nombre:	Nombre:
CC:	CC:
FUNCIONARIOS RELACIONADOS CON LA VISITA	
Firma:  _____	Firma: _____
Nombre: Ximend Buitrago Parra	Nombre:
Cargo: Apodo Ingeniero Civil	Cargo:

Retención documental					
Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:	
Nombre	Firma	Nombre	Firma	Nombre	Firma
XIMENA BUITRAGO	Ximena	JERSON QUIROGA		MILLER FAIR ROMERO	

 NIT: 800.024.789-8	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARIPI BOYACÁ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG		A-GA A-GA-F10
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA OFICIOS		Versión: 3.0 Fecha: 02-01-2024 Página 1 de 1

ACTA DE ENTREGA DE TEJAS

Fecha de Entrega: 21 Mayo 2026
Lugar de Entrega: Plaza de Mercado
Nombre del Beneficiario: Ronice Garzon Rincon
Cédula de Ciudadanía: 1055962828
Vereda/Comunidad: Bella Union

Descripción del Producto Entregado

Ítem	Descripción del Producto	Cantidad Entregada
Tejas	Tejas de zinc calibre 3.05 calibre 0.3 acesco	6


Evidencia Fotográfica de la Entrega



Firmas


Nombre y Firma del Beneficiario	Nombre y Firma de Quien Entrega
<u>Ronice Garzon Rincon</u>	<u>Ximera Butrago</u>

Nota: Con esta acta se deja constancia de la entrega del material mencionado al beneficiario antes citado, quien manifiesta haber recibido a satisfacción.

 NIT: 800.024.789-8	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARIPI BOYACÁ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG		FM-073 A-GC-F33	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		Versión: 3.0 Fecha: 02-01-2024	
ACTA DE VISITA		Página 1 de 4		

COMITÉ MUNICIPAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES ACTA DE RECORRIDO - VISITA DE CAMPO – ATENCION A DERECHOS DE PETICIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARIPI BOYACÁ			
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS		SOLICITUD No.	
INFORMACIÓN GENERAL:			
FECHA:	25 Marzo 2026	HORA:	9:00AM
PROPIETARIO:	Monica Geron Rincon		
DIRECCIÓN:			
VEREDA:	Belle Union	SECTOR:	
SOLICITANTE:	Monica Geron Rincon		
IDENTIFICACIÓN:	1055962828	CONTACTO:	3133558775


MOTIVO DE LA VISITA			
Soliciten visita debido a las fuertes lluvias y vendavales el tejado de la vivienda se deterioro.			
UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL EVENTO			
COORDENADAS:	No		
ACCESO VIAL:	No		
M.S.N.M:	No	PENDIENTE MEDIA:	No


	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARIPI BOYACÁ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG		FM-073 A-GC-F33
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		Versión: 3.0 Fecha: 02-01-2024
NIT: 800.024.789-8	ACTA DE VISITA	Página 2 de 4	

CONDICIONES DEL SITIO Y ANALISIS DEL PROBLEMA	
DESCRIPCION DEL PROBLEMA:	Debido al cumplimiento de vida útil de los techos de la cubierta de la vivienda estos presentan orificios que permiten el paso de aguas lluvias y en épocas de vendavales tienden a rasgarse y presenta riesgo las personas que habitan allí.
CONDICIONES APARENTES DE ESTABILIDAD:	Los techos, presentan varios orificios incluso algunos están rotos; no presenta condiciones óptimas de estabilidad.
DIMENSIONAMIENTO Y ESQUEMA GENERAL:	

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARIPI BOYACÁ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG		FM-073	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		A-GC-F33 Versión: 3.0 Fecha: 02-01-2024	
NIT: 800.024.789-8	ACTA DE VISITA		Página 3 de 4	

CONDICIONES DE VULNERABILIDAD		
1.	Número de personas afectadas:	2
2.	Red vial afectada:	No
3.	Infraestructura afectada:	Si
4.	Tipo de riesgo o afectación:	Vulnerabilidad cubierta vivienda.
5.	Zonificación en ladera:	No
6.	Otros:	No
Supervisor encargado:		Ximena Bottrago
Contacto:		3213511226
OBSERVACIONES GENERALES Y RECOMENDACIONES:		
de recomienda realizar el cambio del tejado principalmente los que se encuentran dañados para evitar en eventos futuros de lluvias y vendavales que la cubierta completa se desprenda o por causa de los orificios se rasguen los tejados.		

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARIPI BOYACÁ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG		FM-073 A-GC-F33
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		Versión: 3.0 Fecha: 02-01-2024
NIT: 800.024.789-8	ACTA DE VISITA	Página 4 de 4	

HABITANTES RELACIONADOS CON LA VISITA			
Firma: 		Firma: _____	
Nombre:		Nombre:	
CC:		CC:	
FUNCIONARIOS RELACIONADOS CON LA VISITA			
Firma: 		Firma: _____	
Nombre: Ximera Buitrago Ferris		Nombre:	
Cargo: Ingeniero civil		Cargo:	

Retención documental					
Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:	
Nombre	Firma	Nombre	Firma	Nombre	Firma
XIMENA BUITRAGO		JERSON QUIROGA		MILLER FAIR ROMERO	


 NIT: 800.024.789-8	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARIPI BOYACÁ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG		FM-073 A-GC-F33	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		Versión: 3.0 Fecha: 02-01-2024	
ACTA DE VISITA		Página 1 de 4		

COMITÉ MUNICIPAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES ACTA DE RECORRIDO - VISITA DE CAMPO – ATENCION A DERECHOS DE PETICIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARIPI BOYACÁ			
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS		SOLICITUD No.	
INFORMACIÓN GENERAL:			
FECHA:	05 Marzo 2026	HORA:	8:00 AM
PROPIETARIO:	Merca Sanchez		
DIRECCIÓN:			
VEREDA:	Palmer	SECTOR:	
SOLICITANTE:	Merca Sanchez		
IDENTIFICACIÓN:	23366.819	CONTACTO:	

MOTIVO DE LA VISITA			
Solicitaron visita ya que por las fuertes lluvias y vendavales el tejado de su vivienda se deterioro.			
UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL EVENTO			
COORDENADAS:	No		
ACCESO VIAL:	No		
M.S.N.M:	No	PENDIENTE MEDIA:	No

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARIPI BOYACÁ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		FM-073 A-GC-F33	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		Versión: 3.0 Fecha: 02-01-2024	
NIT: 800.024.789-8	ACTA DE VISITA	Página 2 de 4		

CONDICIONES DEL SITIO Y ANALISIS DEL PROBLEMA	
DESCRIPCION DEL PROBLEMA:	Debido al cumplimiento de vida útil de las tejas de la cubierta de la vivienda, estas presentan orificios y permiten el paso de aguas lluvias.
CONDICIONES APARENTES DE ESTABILIDAD:	las tejas no presentan condiciones óptimas de estabilidad.
DIMENSIONAMIENTO Y ESQUEMA GENERAL:	

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARIPI BOYACÁ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG		FM-073 A-GC-F33	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		Versión: 3.0 Fecha: 02-01-2024	
NIT: 800.024.789-8	ACTA DE VISITA	Página 3 de 4		



CONDICIONES DE VULNERABILIDAD

1.	Número de personas afectadas:	3
2.	Red vial afectada:	No
3.	Infraestructura afectada:	Si
4.	Tipo de riesgo o afectación:	Vulnerabilidad cuando vientos
5.	Zonificación en ladera:	No
6.	Otros:	No
Supervisor encargado:		Ximena Boitago
Contacto:		3813514226


OBSERVACIONES GENERALES Y RECOMENDACIONES:

Se recomienda realizar el cambio del tejado principalmente los que se encuentran dañados por estos eventos fuertes de lluvias y vientos.

 NIT: 800.024.789-8	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARIPI BOYACÁ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG		FM-073 A-GC-F33
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		Versión: 3.0 Fecha: 02-01-2024
ACTA DE VISITA		Página 4 de 4	


HABITANTES RELACIONADOS CON LA VISITA			
Firma: 		Firma: _____	
Nombre:		Nombre:	
CC:		CC:	
FUNCIONARIOS RELACIONADOS CON LA VISITA			
Firma: 		Firma: _____	
Nombre:		Nombre:	
Cargo: Ingeniero Civil		Cargo:	

Retención documental					
Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:	
Nombre	Firma	Nombre	Firma	Nombre	Firma
XIMENA BUITRAGO		JERSON QUIROGA		MILLER FAIR ROMERO	

 NIT: 800.024.789-8	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARIPI BOYACÁ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG		FM-073 A-GC-F33
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		Versión: 3.0 Fecha: 02-01-2024
ACTA DE VISITA		Página 1 de 4	

COMITÉ MUNICIPAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES ACTA DE RECORRIDO - VISITA DE CAMPO – ATENCION A DERECHOS DE PETICIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARIPI BOYACÁ			
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS		SOLICITUD No.	
INFORMACIÓN GENERAL:			
FECHA:	03 Marzo 2026	HORA:	8:00 AM
PROPIETARIO:	Gilma Murcia Espitia		
DIRECCIÓN:			
VEREDA:	Centro	SECTOR:	Santa Rita
SOLICITANTE:	Gilma Murcia Espitia		
IDENTIFICACIÓN:	23.230.940	CONTACTO:	

MOTIVO DE LA VISITA			
La señora Gilma solicita visita ya que por los fuertes lluvias y vendavales el tejado de su vivienda se deterioró.			
UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL EVENTO			
COORDENADAS:	No		
ACCESO VIAL:	No		
M.S.N.M:	No	PENDIENTE MEDIA:	No

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARIPI BOYACÁ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG		FM-073 A-GC-F33
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		Versión: 3.0 Fecha: 02-01-2024
NIT: 800.024.789-8	ACTA DE VISITA	Página 2 de 4	



CONDICIONES DEL SITIO Y ANALISIS DEL PROBLEMA

DESCRIPCION DEL PROBLEMA:	Debido al cumplimiento de vida útil de las tejas de la cubierta de la vivienda, estas presentan orificios que permiten el paso de aguas lluvias y en épocas de vendavales tienden a rasgarse.
CONDICIONES APARENTES DE ESTABILIDAD:	las tejas presentan varios orificios incluso algunas están rotas, no presentan condiciones óptimas de estabilidad.
DIMENSIONAMIENTO Y ESQUEMA GENERAL:	

 NIT: 800.024.789-8	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARIPI BOYACÁ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG		FM-073 A-GC-F33	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		Versión: 3.0 Fecha: 02-01-2024	
ACTA DE VISITA		Página 3 de 4		

CONDICIONES DE VULNERABILIDAD		
1.	Número de personas afectadas:	4
2.	Red vial afectada:	No
3.	Infraestructura afectada:	Si
4.	Tipo de riesgo o afectación:	vulnerabilidad cubierta videntes
5.	Zonificación en ladera:	No
6.	Otros:	No
Supervisor encargado:		Ximena Buifrago
Contacto:		321354226
OBSERVACIONES GENERALES Y RECOMENDACIONES:		
Se recomienda realizar el cambio del tejado principalmente las que se encuentran dañados para evitar eventos futuros de lluvias y vendavales que la cubierta completa se desprenda o por causa de los orificios se rasgan los techos.		

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARIPI BOYACÁ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG		FM-073 A-GC-F33
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		Versión: 3.0 Fecha: 02-01-2024
NIT: 800.024.789-8	ACTA DE VISITA	Página 4 de 4	

HABITANTES RELACIONADOS CON LA VISITA			
Firma: 		Firma: _____	
Nombre:		Nombre:	
CC:		CC:	
FUNCIONARIOS RELACIONADOS CON LA VISITA			
Firma: 		Firma: _____	
Nombre: Ximena Buitrago Parra		Nombre:	
Cargo: Ingeniera Civil		Cargo:	

Retención documental					
Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:	
Nombre	Firma	Nombre	Firma	Nombre	Firma
XIMENA BUITRAGO		JERSON QUIROGA		MILLER FAIR ROMERO	

 NIT: 800.024.789-8	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARIPI BOYACÁ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		A-GA A-GA-F10 Versión: 3.0 Fecha: 02-01-2024 Página 1 de 1
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA OFICIOS		

ACTA DE ENTREGA DE TEJAS

Fecha de Entrega: 26 Marzo 2026
 Lugar de Entrega: Plaza de Mercado
 Nombre del Beneficiario: Rosalba Buitrago De Antonio
 Cédula de Ciudadanía: 23.730.173
 Vereda/Comunidad: Centro - Santa Barbara

Descripción del Producto Entregado

Ítem	Descripción del Producto	Cantidad Entregada
Tejas	Tejas de zinc calibre 3.05 calibre 0.3 acesco	10

Evidencia Fotográfica de la Entrega



Firmas


Nombre y Firma del Beneficiario	Nombre y Firma de Quien Entrega
Rosalba Buitrago	Kimend Buitrago

Nota: Con esta acta se deja constancia de la entrega del material mencionado al beneficiario antes citado, quien manifiesta haber recibido a satisfacción.

 NIT: 800.024.789-8	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARIPI BOYACÁ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG		FM-073 A-GC-F33	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		Versión: 3.0 Fecha: 02-01-2024	
ACTA DE VISITA		Página 1 de 4		

COMITÉ MUNICIPAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES ACTA DE RECORRIDO - VISITA DE CAMPO – ATENCION A DERECHOS DE PETICIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARIPI BOYACÁ			
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS		SOLICITUD No.	
INFORMACIÓN GENERAL:			
FECHA:	03 Marzo 2016	HORA:	9:00 A.M
PROPIETARIO:	Rosalba Buitrago de Antonio		
DIRECCIÓN:			
VEREDA:	Centro	SECTOR:	Santa Barbara
SOLICITANTE:	Rosalba Buitrago de Antonio		
IDENTIFICACIÓN:	23.730.173	CONTACTO:	

MOTIVO DE LA VISITA			
La señora Rosalba Buitrago solicita visita debido a que producto de las fuertes lluvias y vendavales el tejado de su vivienda se deterioro completamente			
UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL EVENTO			
COORDENADAS:	No		
ACCESO VIAL:	No		
M.S.N.M:	No	PENDIENTE MEDIA:	No

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARIPI BOYACÁ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG		FM-073 A-GC-F33
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		Versión: 3.0 Fecha: 02-01-2024
NIT: 800.024.789-8	ACTA DE VISITA	Página 2 de 4	



CONDICIONES DEL SITIO Y ANALISIS DEL PROBLEMA

DESCRIPCION DEL PROBLEMA:	Debido al cumplimiento de vida útil de las tejas de la cubierta de la vivienda, estas presentan orificios que permiten el paso de aguas lluvias en épocas de vendavales tienden a rasgarse y presentan riesgo en las personas que habitan allí.
CONDICIONES APARENTES DE ESTABILIDAD:	Las tejas presentan varios orificios incluso algunas están rotas; NO presentan condiciones óptimas de estabilidad.
DIMENSIONAMIENTO Y ESQUEMA GENERAL:	

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARIPI BOYACÁ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG		FM-073	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		A-GC-F33 Versión: 3.0 Fecha: 02-01-2024	
NIT: 800.024.789-8	ACTA DE VISITA	Página 3 de 4		

CONDICIONES DE VULNERABILIDAD		
1.	Número de personas afectadas:	4
2.	Red vial afectada:	NO
3.	Infraestructura afectada:	SI
4.	Tipo de riesgo o afectación:	Vulnerabilidad cubierta vivienda
5.	Zonificación en ladera:	NO
6.	Otros:	NO
Supervisor encargado:		Ximena Buitrago
Contacto:		
OBSERVACIONES GENERALES Y RECOMENDACIONES:		
Se recomienda realizar el cambio del tejido principalmente las que se encuentran dañadas para evitar en eventos futuros de lluvias y vendavales que la cubierta completa se desprenda o por causa de los orificios se rasgan las tejas		

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARIPI BOYACÁ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG		FM-073 A-GC-F33
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		Versión: 3.0 Fecha: 02-01-2024
NIT: 800.024.789-8	ACTA DE VISITA	Página 4 de 4	

HABITANTES RELACIONADOS CON LA VISITA			
Firma: 		Firma: _____	
Nombre:		Nombre:	
CC:		CC:	
FUNCIONARIOS RELACIONADOS CON LA VISITA			
Firma: 		Firma: _____	
Nombre: Ximena Buitrago		Nombre:	
Cargo: Ingeniera civil		Cargo:	

Retención documental					
Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:	
Nombre	Firma	Nombre	Firma	Nombre	Firma
XIMENA BUITRAGO	Ximena	JERSON QUIROGA		MILLER FAIR ROMERO	

 NIT: 800.024.789-8	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARIPI BOYACÁ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG		A-GA A-GA-F10 Versión: 3.0 Fecha: 02-01-2024 Página 1 de 1
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA OFICIOS		

ACTA DE ENTREGA DE TEJAS

Fecha de Entrega: 26 Mayo 2026
Lugar de Entrega: Paseo de Mercado
Nombre del Beneficiario: Manuel Faustino Castro
Cédula de Ciudadanía: 4.158.105
Vereda/Comunidad: Carrera

Descripción del Producto Entregado

Ítem	Descripción del Producto	Cantidad Entregada
Tejas	Tejas de zinc calibre 3.05 calibre 0.3 acesco	6


Evidencia Fotográfica de la Entrega



Firmas

Nombre y Firma del Beneficiario	Nombre y Firma de Quien Entrega
<u>Manuel Faustino Castro</u>	<u>Ximerc Buitrago</u>

Nota: Con esta acta se deja constancia de la entrega del material mencionado al beneficiario antes citado, quien manifiesta haber recibido a satisfacción.

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARIPI BOYACÁ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG		FM-073 A-GC-F33
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		Versión: 3.0 Fecha: 02-01-2024
NIT: 800.024.789-8	ACTA DE VISITA	Página 1 de 4	


COMITÉ MUNICIPAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES ACTA DE RECORRIDO - VISITA DE CAMPO – ATENCION A DERECHOS DE PETICIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARIPI BOYACÁ			
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS		SOLICITUD No.	
INFORMACIÓN GENERAL:			
FECHA:	24 Mayo 2026	HORA:	8:00 A.M
PROPIETARIO:	Manuel Faustino Castro		
DIRECCIÓN:			
VEREDA:	Carrera	SECTOR:	
SOLICITANTE:	Manuel Faustino Castro		
IDENTIFICACIÓN:	4-158-105	CONTACTO:	3214733257

MOTIVO DE LA VISITA			
El señor Manuel Castro solicito visita debido a que producto de las lluvias y vendavales el tejado de su vivienda se deterioro			
UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL EVENTO			
COORDENADAS:	No		
ACCESO VIAL:	No		
M.S.N.M:	No	PENDIENTE MEDIA:	No

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARIPI BOYACÁ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		FM-073 A-GC-F33
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		Versión: 3.0 Fecha: 02-01-2024
NIT: 800.024.789-8	ACTA DE VISITA	Página 2 de 4	


CONDICIONES DEL SITIO Y ANALISIS DEL PROBLEMA

DESCRIPCION DEL PROBLEMA:	Debido al cumplimiento de vida útil de las tejas de la cubierta de la vivienda, estas presentan orificios que permiten el paso de aguas lluvias en épocas de vendavales tienden a rasgarse y presentan riesgo en las personas que habitan allí.
CONDICIONES APARENTES DE ESTABILIDAD:	Las tejas presentan varios orificios incluso algunas están rotas; NO presentan condiciones óptimas de estabilidad
DIMENSIONAMIENTO Y ESQUEMA GENERAL:	

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARIPI BOYACÁ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG		FM-073	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		A-GC-F33	
NIT: 800.024.789-8	ACTA DE VISITA		Versión: 3.0	Fecha: 02-01-2024
			Página 3 de 4	

CONDICIONES DE VULNERABILIDAD		
1.	Número de personas afectadas:	5
2.	Red vial afectada:	NO
3.	Infraestructura afectada:	SI
4.	Tipo de riesgo o afectación:	vulnerabilidad cubierta vivienda
5.	Zonificación en ladera:	NO
6.	Otros:	NO
Supervisor encargado:		Ximena Buitrago
Contacto:		
OBSERVACIONES GENERALES Y RECOMENDACIONES:		
Se recomienda realizar el cambio del tepido principalmente las que se encuentran dañadas para evitar en eventos futuros de lluvias y vendavales que la cubierta completa se desprenda o por causa de los orificios se rasgan las teja.		

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARIPI BOYACÁ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG		FM-073 A-GC-F33	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		Versión: 3.0 Fecha: 02-01-2024	
NIT: 800.024.789-8	ACTA DE VISITA	Página 4 de 4		

HABITANTES RELACIONADOS CON LA VISITA			
Firma: 		Firma: _____	
Nombre:		Nombre:	
CC:		CC:	
FUNCIONARIOS RELACIONADOS CON LA VISITA			
Firma: 		Firma: _____	
Nombre: Ximena Buitrago P		Nombre:	
Cargo: Ingeniero civil		Cargo:	

Retención documental					
Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:	
Nombre	Firma	Nombre	Firma	Nombre	Firma
XIMENA BUITRAGO		JERSON QUIROGA		MILLER FAIR ROMERO	

 NIT: 800.024.789-8	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARIPI BOYACÁ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG		A-GA A-GA-F10	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		Versión: 3.0 Fecha: 02-01-2024 Página 1 de 1	

ACTA DE ENTREGA DE TEJAS

Fecha de Entrega: 20 de mayo de 2026
 Lugar de Entrega: Zulia Maripi
 Nombre del Beneficiario: JOSE CAMPOELIAS RODRIGUEZ
 Cédula de Ciudadanía: 1056505616
 Vereda/Comunidad: Zulia

Descripción del Producto Entregado

Ítem	Descripción del Producto	Cantidad Entregada
Tejas	Tejas de zinc calibre 3.05 calibre 0.3 acesco	10

Evidencia Fotográfica de la Entrega



Firmas

Nombre y Firma del Beneficiario	Nombre y Firma de Quien Entrega
<i>Jose Campoelias Rodriguez</i> <i>HNSI Leon</i>	<i>Yolanda Maria Acea</i>

Nota: Con esta acta se deja constancia de la entrega del material mencionado al beneficiario antes citado, quien manifiesta haber recibido a satisfacción.

 NIT: 800.024.789-8	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARIPI BOYACÁ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG		A-GA A-GA-F10
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		Versión: 3.0
	OFICIOS		Fecha: 02-01-2024 Página 1 de 1

ACTA DE ENTREGA DE TUBERIA

Fecha de Entrega: 01 de Junio de 2026
Lugar de Entrega: PALMAR
Nombre del Beneficiario: ROSA INES CRUZ
Cédula de Ciudadanía: 52.343.239
Vereda/Comunidad: PALMAR ALTO

Descripción del Producto Entregado

Ítem	Descripción del Producto	Cantidad Entregada
BLOQUES	BLOQUES N°05	250

Evidencia Fotográfica de la Entrega



Firmas

Nombre y Firma del Beneficiario	Nombre y Firma de Quien Entrega
<i>*Diana Garzon Cruz</i> 1.000.456.969	

Nota: Con esta acta se deja constancia de la entrega del material mencionado al beneficiario antes citado, quien manifiesta haber recibido a satisfacción.

 NIT: 800.024.789-8	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARIPI BOYACÁ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG		A-GA A-GA-F10
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA OFICIOS		Versión: 3.0 Fecha: 02-01-2024 Página 1 de 1

ACTA DE ENTREGA DE TEJAS

Fecha de Entrega: 25 Marzo 2016
 Lugar de Entrega: Plaza de Mercado
 Nombre del Beneficiario: Blanca Hilda Valbuena
 Cédula de Ciudadanía: 1002 646 597
 Vereda/Comunidad: Palmar bajo

Descripción del Producto Entregado

Ítem	Descripción del Producto	Cantidad Entregada
Tejas	Tejas de zinc calibre 3.05 calibre 0.3 acesco	8


Evidencia Fotográfica de la Entrega



Firmas

Nombre y Firma del Beneficiario	Nombre y Firma de Quien Entrega
<u>*Blanca Valbuena</u>	<u>Ximenc Bottrago</u>

Nota: Con esta acta se deja constancia de la entrega del material mencionado al beneficiario antes citado, quien manifiesta haber recibido a satisfacción.

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARIPI BOYACÁ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG		FM-073 A-GC-F33	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		Versión: 3.0 Fecha: 02-01-2024	
NIT: 800.024.789-8	ACTA DE VISITA	Página 1 de 4		


COMITÉ MUNICIPAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES ACTA DE RECORRIDO - VISITA DE CAMPO – ATENCION A DERECHOS DE PETICIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARIPI BOYACÁ			
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS		SOLICITUD No.	
INFORMACIÓN GENERAL:			
FECHA:	18 Marzo 2026	HORA:	8:09 A.M
PROPIETARIO:	Blanca Hilda Valbuena		
DIRECCIÓN:			
VEREDA:	Palmar	SECTOR:	Bajo
SOLICITANTE:	Blanca Hilda Valbuena		
IDENTIFICACIÓN:	100264659A	CONTACTO:	

MOTIVO DE LA VISITA			
La señora Blanca Valbuena solicita visita debido a que producto de las fuertes lluvias y vendavales el tejado de su vivienda se deterioro completamente			
UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL EVENTO			
COORDENADAS:	No		
ACCESO VIAL:	No		
M.S.N.M:	No	PENDIENTE MEDIA:	No


	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARIPI BOYACÁ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG		FM-073 A-GC-F33
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		Versión: 3.0 Fecha: 02-01-2024
NIT: 800.024.789-8	ACTA DE VISITA	Página 2 de 4	



CONDICIONES DEL SITIO Y ANALISIS DEL PROBLEMA

DESCRIPCION DEL PROBLEMA:	Debido al cumplimiento de vida útil de las tejas de la cubierta de la vivienda, estas presentan orificios que permiten el paso de aguas lluvias en épocas de vendavales tienden a rasgarse y presentan riesgo en las personas que habitan allí.
CONDICIONES APARENTES DE ESTABILIDAD:	Las tejas presentan varios orificios incluso algunas están rotas; NO presentan condiciones óptimas de estabilidad.
DIMENSIONAMIENTO Y ESQUEMA GENERAL:	

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARIPI BOYACÁ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG		FM-073 A-GC-F33	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		Versión: 3.0 Fecha: 02-01-2024	
NIT: 800.024.789-8	ACTA DE VISITA	Página 3 de 4		

CONDICIONES DE VULNERABILIDAD		
1.	Número de personas afectadas:	3
2.	Red vial afectada:	NO
3.	Infraestructura afectada:	SI
4.	Tipo de riesgo o afectación:	Vulnerabilidad cubierta vivienda
5.	Zonificación en ladera:	NO
6.	Otros:	NO
Supervisor encargado:		Ximena Buitrago
Contacto:		
OBSERVACIONES GENERALES Y RECOMENDACIONES:		
Se recomienda realizar el cambio del tejado principalmente los que se encuentran dañados para evitar en eventos futuros de lluvias y vendavales que la cubierta completa se desprenda o por causa de los orificios se rasgen los techos		

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARIPI BOYACÁ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG		FM-073 A-GC-F33	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		Versión: 3.0 Fecha: 02-01-2024	
NIT: 800.024.789-8	ACTA DE VISITA	Página 4 de 4		

HABITANTES RELACIONADOS CON LA VISITA			
Firma: 	Firma: _____		
Nombre:	Nombre:		
CC:	CC:		
FUNCIONARIOS RELACIONADOS CON LA VISITA			
Firma: 	Firma: _____		
Nombre: Xorley Ximena Buitrago	Nombre:		
Cargo: Ingeniero Civil	Cargo:		

Retención documental					
Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:	
Nombre	Firma	Nombre	Firma	Nombre	Firma
XIMENA BUITRAGO		JERSON QUIROGA		MILLER FAIR ROMERO	

 NIT: 800.024.789-8	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARIPI BOYACÁ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG		A-GA A-GA-F10
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		Versión: 3.0
	OFICIOS		Fecha: 02-01-2024 Página 1 de 1


ACTA DE ENTREGA DE TEJAS

Fecha de Entrega: 25 Mayo 2026
 Lugar de Entrega: Plaza de Mercado
 Nombre del Beneficiario: Jorge Antonio Parra Anills
 Cédula de Ciudadanía: 97.601.370
 Vereda/Comunidad: Carrero - Paramo

Descripción del Producto Entregado

Ítem	Descripción del Producto	Cantidad Entregada
Tejas	Tejas de zinc calibre 3.05 calibre 0.3 acesco	20

Evidencia Fotográfica de la Entrega



Firmas


Nombre y Firma del Beneficiario	Nombre y Firma de Quien Entrega
<u>+ Jorge A Parra</u>	<u>Ximend Botreaga</u>

Nota: Con esta acta se deja constancia de la entrega del material mencionado al beneficiario antes citado, quien manifiesta haber recibido a satisfacción.

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARIPI BOYACÁ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG		FM-073	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		A-GC-F33 Versión: 3.0 Fecha: 02-01-2024	Página 1 de 4
NIT: 800.024.789-8	ACTA DE VISITA			

COMITÉ MUNICIPAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES ACTA DE RECORRIDO - VISITA DE CAMPO – ATENCION A DERECHOS DE PETICIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARIPI BOYACÁ			
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS		SOLICITUD No.	
INFORMACIÓN GENERAL:			
FECHA:	18 Marzo 2026	HORA:	10:00 AM
PROPIETARIO:	Jorge Antonio Parra Pinilla		
DIRECCIÓN:			
VEREDA:	Cerre	SECTOR:	Peramo
SOLICITANTE:	Jorge Antonio Parra Pinilla		
IDENTIFICACIÓN:	97-601-370	CONTACTO:	

MOTIVO DE LA VISITA			
El señor Jorge Antonio Parra solicitó visita debido a que producto de las fuertes lluvias y vendavales el tejado se deterioró por completo			
UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL EVENTO			
COORDENADAS:			
ACCESO VIAL:			
M.S.N.M:		PENDIENTE MEDIA:	

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARIPI BOYACÁ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG		FM-073 A-GC-F33
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		Versión: 3.0 Fecha: 02-01-2024
NIT: 800.024.789-8	ACTA DE VISITA	Página 2 de 4	

CONDICIONES DEL SITIO Y ANALISIS DEL PROBLEMA	
DESCRIPCION DEL PROBLEMA:	Debido al complemento de una util de las tejas de la cubierta de la vivienda, estas presentan orificios que permiten el paso de aguas lluvias en épocas de vendavales tiendes a rasgarse y presentan riesgo en las personas que habitan allí.
CONDICIONES APARENTES DE ESTABILIDAD:	Las tejas presentan varios orificios incluso algunas están rotas; No presentan condiciones óptimas de estabilidad
DIMENSIONAMIENTO Y ESQUEMA GENERAL:	

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARIPI BOYACÁ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG		FM-073 A-GC-F33	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		Versión: 3.0 Fecha: 02-01-2024	
NIT: 800.024.789-8	ACTA DE VISITA	Página 3 de 4		



CONDICIONES DE VULNERABILIDAD

1.	Número de personas afectadas:	3
2.	Red vial afectada:	NO
3.	Infraestructura afectada:	SI
4.	Tipo de riesgo o afectación:	Vulnerabilidad cubierta vivienda
5.	Zonificación en ladera:	NO
6.	Otros:	NO
Supervisor encargado:		Ximena Buitrago
Contacto:		

OBSERVACIONES GENERALES Y RECOMENDACIONES:

Se recomienda realizar el cambio del tejido principalmente del que se encuentran dañadas para evitar en eventos futuros de lluvias y vendavales que la cubierta completa se desprenda o por causa de los orificios se rasgan las tejas

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARIPI BOYACÁ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG		FM-073 A-GC-F33
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		Versión: 3.0 Fecha: 02-01-2024
NIT: 800.024.789-8	ACTA DE VISITA	Página 4 de 4	

HABITANTES RELACIONADOS CON LA VISITA			
Firma: 		Firma: _____	
Nombre:		Nombre:	
CC:		CC:	
FUNCIONARIOS RELACIONADOS CON LA VISITA			
Firma: 		Firma: _____	
Nombre: Ximena Buitrago P.		Nombre:	
Cargo: Ingeniera Civil		Cargo:	

Retención documental					
Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:	
Nombre	Firma	Nombre	Firma	Nombre	Firma
XIMENA BUITRAGO		JERSON QUIROGA		MILLER FAIR ROMERO	

 NIT: 800.024.789-8	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARIPI BOYACÁ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG		A-GA A-GA-F10	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		Versión: 3.0 Fecha: 02-01-2024 Página 1 de 1	

ACTA DE ENTREGA DE TEJAS

Fecha de Entrega: 20 de mayo de 2026

Lugar de Entrega: Zulia Maripi

Nombre del Beneficiario: HUGO PEÑA

Cédula de Ciudadanía: 2.829.527

Vereda/Comunidad: Zulia

Descripción del Producto Entregado

Ítem	Descripción del Producto	Cantidad Entregada
Tejas	Tejas de zinc calibre 3.05 calibre 0.3 acesco	20

Evidencia Fotográfica de la Entrega



Firmas

Nombre y Firma del Beneficiario	Nombre y Firma de Quien Entrega
<u>Claudia Cola</u>	<u>Ximena Botrigo</u>

Nota: Con esta acta se deja constancia de la entrega del material mencionado al beneficiario antes citado, quien manifiesta haber recibido a satisfacción.

 NIT: 800.024.789-8	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARIPI BOYACÁ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG		A-GA A-GA-F10
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA OFICIOS		Versión: 3.0 Fecha: 02-01-2024 Página 1 de 1


ACTA DE ENTREGA DE TEJAS

Fecha de Entrega: 20 de mayo de 2026
 Lugar de Entrega: Zulia Maripí
 Nombre del Beneficiario: TRÁNSITO ORTIZ
 Cédula de Ciudadanía: 23875985
 Vereda/Comunidad: Zulia

Descripción del Producto Entregado

Ítem	Descripción del Producto	Cantidad Entregada
Tejas	Tejas de zinc calibre 3.05 calibre 0.3 acesco	10


Evidencia Fotográfica de la Entrega



Firmas

Nombre y Firma del Beneficiario	Nombre y Firma de Quien Entrega
Hilón Ortiz Salas Tránsito Ortiz	Claudia Fajardo [Firma]

Nota: Con esta acta se deja constancia de la entrega del material mencionado al beneficiario antes citado, quien manifiesta haber recibido a satisfacción.

 NIT: 800.024.789-8	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARIPI BOYACÁ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG		FM-073 A-GC-F33
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		Versión: 3.0 Fecha: 02-01-2024
ACTA DE VISITA		Página 1 de 4	

COMITÉ MUNICIPAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES ACTA DE RECORRIDO - VISITA DE CAMPO – ATENCION A DERECHOS DE PETICIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARIPI BOYACÁ			
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS		SOLICITUD No.	
INFORMACIÓN GENERAL:			
FECHA:	12 Mayo 2026	HORA:	10:00AM
PROPIETARIO:	Transito Ortiz		
DIRECCIÓN:	Zulig		
VEREDA:	Zulig	SECTOR:	
SOLICITANTE:	Transito Ortiz		
IDENTIFICACIÓN:	23875985	CONTACTO:	

MOTIVO DE LA VISITA			
Solicitan visita debido a que por las fuertes lluvias y vendedales el tejado de su vivienda se deterioro.			
UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL EVENTO			
COORDENADAS:			
ACCESO VIAL:			
M.S.N.M:		PENDIENTE MEDIA:	

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARIPI BOYACÁ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG		FM-073 A-GC-F33
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		Versión: 3.0 Fecha: 02-01-2024
NIT: 800.024.789-8	ACTA DE VISITA	Página 2 de 4	


CONDICIONES DEL SITIO Y ANALISIS DEL PROBLEMA	
DESCRIPCION DEL PROBLEMA:	Dedibo al cumplimiento de vida útil de los techos de la cubierta de la vivienda, estos presentan orificios que permiten el paso de aguas lluvias
CONDICIONES APARENTES DE ESTABILIDAD:	No estan en condiciones optimas de uso
DIMENSIONAMIENTO Y ESQUEMA GENERAL:	

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARIPI BOYACÁ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG		FM-073	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		A-GC-F33 Versión: 3.0 Fecha: 02-01-2024	Página 3 de 4
NIT: 800.024.789-8	ACTA DE VISITA			


CONDICIONES DE VULNERABILIDAD		
1.	Número de personas afectadas:	4
2.	Red vial afectada:	No
3.	Infraestructura afectada:	Si
4.	Tipo de riesgo o afectación:	Vulnerabilidad cubierta vivienda
5.	Zonificación en ladera:	No
6.	Otros:	No
Supervisor encargado:		Ximend Botrego
Contacto:		323519226
OBSERVACIONES GENERALES Y RECOMENDACIONES:		
Se recomienda realizar el cambio del tejido principalmente del que se encuentre dañados por cortar en eventos futuros de lluvias y vendavales que la cubierta se desprende.		

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARIPI BOYACÁ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG		FM-073 A-GC-F33
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		Versión: 3.0 Fecha: 02-01-2024
NIT: 800.024.789-8	ACTA DE VISITA	Página 4 de 4	

HABITANTES RELACIONADOS CON LA VISITA

Firma: 	Firma:
Nombre:	Nombre:
CC:	CC:

FUNCIONARIOS RELACIONADOS CON LA VISITA

Firma: 	Firma:
Nombre:	Nombre:
Cargo: Ing. Civil	Cargo:

Apoyo Profesional Sec. Planeación

Retención documental					
Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:	
Nombre	Firma	Nombre	Firma	Nombre	Firma
XIMENA BUITRAGO		JERSON QUIROGA		MILLER FAIR ROMERO	

 NIT: 800.024.789-8	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARIPI BOYACÁ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG		A-GA A-GA-F10
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA OFICIOS		Versión: 3.0 Fecha: 02-01-2024 Página 1 de 1

ACTA DE ENTREGA DE TEJAS

Fecha de Entrega: 27 Mayo 2026
 Lugar de Entrega: Paseo de Mercado
 Nombre del Beneficiario: **EMILCE MONROY RINCON**
 Cédula de Ciudadanía: **23.731.000**
 Vereda/Comunidad: **Vereda centro-Urbanización los Naranjos**

Descripción del Producto Entregado

Ítem	Descripción del Producto	Cantidad Entregada
Tejas	Tejas de zinc calibre 3.05 calibre 0.3 acesco	10


Evidencia Fotográfica de la Entrega



Firmas

Nombre y Firma del Beneficiario	Nombre y Firma de Quien Entrega
 Emilce	 Jerson Quiroga

Nota: Con esta acta se deja constancia de la entrega del material mencionado al beneficiario antes citado, quien manifiesta haber recibido a satisfacción.

		ALCALDIA MUNICIPAL DE MARIPI				FM - 204	
		MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION				Version 1.0	
		NORMALIZACION DOCUMENTAL				Fecha: 05-12-2022	
		ENTRADA DE ELEMENTOS DE CONSUMIMO					
NOMBRE FUNCIONARIO:		GIOVANNY MENJURA		Teléfono - Ext.:			
DEPENDENCIA:		ALMACEN		N. Solicitud		077 de 2026	
FECHA:		20 DE MAYO DE 2026		N. Entrada		1	
CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL		
SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION DESTINADOS A LA ATENCION Y APOYO DE LA POBLACION AFECTADA POR EVENTOS NATURALES EN EL MUNICIPIO DE MARIPI-BOYACA							
	TEJA DE ZINC 3.05 CAL 34	1	184	UND	\$57,000	\$10,488,000	
	BLOQUE N°5	1	1250	UND	\$2,500	\$3,125,000	
	ARENA LAVADA	1	3	UND	\$235,000	\$705,000	
	GRAVILLA	1	2.5	UND	\$190,000	\$475,000	
	CEMENTO GRIS	1	31	UND	\$40,000	\$1,240,000	
	AMARRE TEJA	1	11	UND	\$1,000	\$11,000	
TOTAL						\$ 16,044,000.00	
OBSERVACIONES:							
SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA Y DE CONSTRUCCION CON DESTINADOS A LA ATENCION Y APOYO DE LA POBLACION AFECTADA POR EVENTOS NATURALES EN EL MUNICIPIO DE MARIPI - BOYACA							
NOMBRES Y APELLIDOS: GIOVANNY MENJURA		NOMBRES Y APELLIDOS: JERSON JAHIR QUIROGA CASTILLO		INVERSIONES Y SUMINISTROS FR S.A.S			
C.C.: 72863491		C.C. N° 1002646823		R/L: FRANCISCO RINCON PINILLA			
FIRMA: 		FIRMA: 		NIT 901620985-8			
RECIBE		ENTREGA		FIMAR: Francisco Rincon Pinilla			
		CONTRATISTA					
Administración 2024 - 2027							
Palacio Municipal Centro Cra.5ª No. 3-30 Cel.: 312 529 6934 Telefax: 098 7265121							
Web: www.Maripi-boyaca.gov.co e-mail: gobierno@Maripi-boyaca.gov.co							
Código Postal: 154820							



		ALCALDIA MUNICIPAL DE MARIPI				FM - 204	
		MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION				Version 1.0	
		NORMALIZACION DOCUMENTAL				Fecha: 05-12-2022	
		SALIDA DE ELEMENTOS DE CONSUMO					
NOMBRE FUNCIONARIO:		GIOVANNY MENJURA		Teléfono - Ext.:			
DEPENDENCIA:		ALMACEN		N. Solicitud		077 DE 2026	
FECHA:		20 DE MAYO DE 2026		N. Salida		1	
CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL		
SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION DESTINADOS A LA ATENCION Y APOYO DE LA POBLACION AFECTADA POR EVENTOS NATURALES EN EL MUNICIPIO DE MARIPI-BOYACA							
	TEJA DE ZINC 3.05 CAL 34	1	184	UND	\$57,000	\$10,488,000	
	BLOQUE N°5	1	1250	UND	\$2,500	\$3,125,000	
	ARENA LAVADA	1	3	UND	\$235,000	\$705,000	
	GRAVILLA	1	2.5	UND	\$190,000	\$475,000	
	CEMENTO GRIS	1	31	UND	\$40,000	\$1,240,000	
	AMARRE TEJA	1	11	UND	\$1,000	\$11,000	
TOTAL						\$ 16,044,000.00	
OBSERVACIONES:							
SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA Y DE CONSTRUCCION CON DESTINADOS A LA ATENCION Y APOYO DE LA POBLACION AFECTADA POR EVENTOS NATURALES EN EL MUNICIPIO DE MARIPI - BOYACA							
NOMBRES Y APELLIDOS: GIOVANNY MENJURA		NOMBRES Y APELLIDOS: JERSON JAHIR QUIROGA CASTILLO					
C.C.: 79863491							
FIRMA:	FIRMA						
ENTREGA	RECIBE						
Administración 2024 - 2027							
Palacio Municipal Centro Cra.5ª No. 3-30 Cel.: 312 529 6934 Telefax: 098 7265121							
Web: www.Maripi-boyaca.gov.co e-mail: gobierno@Maripi-boyaca.gov.co							
Código Postal: 154820							
							

 NIT: 800.024.789-8	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARIPI BOYACÁ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG		A-GC	
	GESTIÓN CONTRACTUAL		A-GC-F11	Versión: 3.0
	ACTA DE LIQUIDACIÓN		Fecha: 02-01-2024	Página 1 de 4

ACTA DE LIQUIDACIÓN

CONTRATO DE SUMINISTRO N°077 DEL 04 DE MARZO DE 2026 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE MARIPI E INVERSIONES Y SUMINISTROS FR S.A.S.

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MARIPI NIT:800.024.789-8
CONTRATISTA	INVERSIONES Y SUMINISTROS FR S.A.S R/L: FRANCISCO RINCON PINILLA NIT: 901.620.985-8
OBJETO:	“SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y DE CONSTRUCCION CON DESTINADOS A LA ATENCION Y APOYO DE LA POBLACION AFECTADA POR EVENTOS NATURALES EN EL MUNICIPIO DE MARIPI- BOYACA”
VALOR INICIAL:	TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 30.000.000,00).
VALOR ADICIONAL:	QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$15.000.000,00)
VALOR TOTAL:	CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$45.000.000,00)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	TRES (03) MESES Y/O HASTA AGOTAR EXISTENCIAS PRESUPUESTALES.
FECHA DE INICIO:	CUATRO (04) DE MARZO DE 2026.
FECHA DE TERMINACION ANTICIPADA:	TRES (03) DE JUNIO DE 2026.
FECHA PRESENTE ACTA:	VEINTITRES (23) DE JUNIO DE 2026.

En el Municipio de **Maripi (Boyacá)**, a los veintitres (23) días del mes de junio del año 2026, se reunieron, en calidad de contratante **MILLER FAIR ROMERO MURCIA** identificado con cedula de ciudadanía C.C. 7.184.905 de Tunja Boyacá Alcalde Municipal, **INVERSIONES Y SUMINISTROS FR S.A.S** con NIT:301.620.985-5 en su calidad de **CONTRATISTA**, en calidad de contratista y **JERSON JAHIR QUIROGA CASTILLO**, secretario de Planeación y Obras Publicas en calidad de Supervisor, con el fin de suscribir la presente acta de recibo parcial del Contrato **Nº. 077 DEL 04 DE MARZO DEL 2026**, cuyo objeto **“SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y DE CONSTRUCCION CON DESTINADOS A LA ATENCION Y APOYO DE LA POBLACION AFECTADA POR EVENTOS NATURALES EN EL MUNICIPIO DE MARIPI- BOYACA”** Con el fin de suscribir la presente acta de liquidación de acuerdo a las siguientes consideraciones:

PRIMERA: Que en el Municipio de Maripi Boyacá se celebró el Contrato **Nº. 077 DEL 04 DE MARZO DEL 2026**, cuyo objeto **“SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y DE**



CONSTRUCCION CON DESTINADOS A LA ATENCION Y APOYO DE LA POBLACION AFECTADA POR EVENTOS NATURALES EN EL MUNICIPIO DE MARIPI- BOYACA”

SEGUNDA: Que de común acuerdo se verificó mediante acta de recibo final, la terminación del contrato se ejecutó del 100% de las obligaciones contraídas en el acuerdo contractual, debido al valor unitario del suministro, el valor total del contrato no logra ser exacto.

TERCERA: Que el Municipio estableció en el **Nº. 077 DEL 04 DE MARZO DEL 2026** el Municipio Cancelara el valor del contrato mediante Contra entrega, previa certificación del supervisor del recibido a satisfacción y cumplimiento de los requisitos de ley, mediante cuenta de cobro que corresponda al valor que resulte de multiplicar las cantidades de obras ejecutadas por los precios unitarios pactados.

CUARTA: La liquidación del Proceso objeto de la presente diligencia, se estipula en los términos y condiciones aquí previstas, y que expresa a continuación:

BALANCE GENERAL	
DINEROS RECIBIDOS POR EL CONTRATISTA	
Valor Contrato Inicial	\$ 30.000.000,00
Valor adicional contrato	\$ 15.000.000,00
Saldo no Ejecutado	\$ 00,00
SUMAS IGUALES	\$ 45.000.000,00
PAGOS PARCIALES	
Valor pagado anticipo	\$ 00,00
Valor del acta N°01	\$ 28.956.000,00
Valor acta actual	\$ 16.044.000,00
SUMAS IGUALES	\$ 45.000.000,00
MULTAS	
Valor Multas Impuestas	\$ 0,00
Valor Multas Canceladas	\$ 0,00
Valor Saldo Multas	\$ 0,00
SUMAS IGUALES	\$ 0,00
BALANCE GENERAL	
Valor Total Ejecutado	\$ 45.000.000,00
Saldo a favor del Municipio	\$ 0,00
Valor Recibido	\$ 0,00
Valor Saldo Multas	\$ 0,00
SUMAS IGUALES	\$ 45.000.000,00

Frente a este informe fue otorgado por parte del Municipio, el respectivo visto bueno, y estando la parte Contratante de acuerdo se pone en consideración del Contratista **INVERSIONES Y SUMINISTROS FR S.A.S** con NIT:301.620.985-5, para que dé a conocer su parecer, quien luego de estudiar el contenido de lo expuesto en la presente manifiesta que: El balance económico del contrato se encuentra acorde con el contenido y cumplimiento de las obligaciones pactadas, y por tanto existe equilibrio económico del contrato en cuanto a las contraprestaciones cumplidas

 NIT: 800.024.789-8	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARIPI BOYACÁ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG		A-GC A-GC-F11	
	GESTIÓN CONTRACTUAL		Versión: 3.0	
	ACTA DE LIQUIDACIÓN		Fecha: 02-01-2024 Página 3 de 4	

y las pendientes, las cuales se desarrollarán efectivamente por las partes con base en la suscripción del presente acuerdo.

QUINTA: De conformidad con lo antes manifestado, las partes contratantes imparten aprobación a la presente liquidación.

SEXTA: Consecuentemente con lo aquí expuesto, el Municipio de Maripi Boyacá cancelo el valor total del contrato a **INVERSIONES Y SUMINISTROS FR S.A.S** con NIT:301.620.985-5.

Correspondiente al 100% de la Liquidación Total del Proceso.

En atención a lo previsto en la presente acta, las partes contratantes dan por liquidado el **CONTRATO DE PRESTACION DE SUMINISTRO No. 077 DEL 04 DE MARZO DEL 2026**, declarándose las partes a Paz y Salvo entre ellas, libres de todo apremio o desavenencia, por lo cual no se consignan observaciones u objeciones.

Se firma en el Municipio de Maripi Boyacá el día veintitres (23) días del mes de junio del 2026.


JERSON JAHIR QUIROGA CASTILLO
 Secretario de planeación y obras
 publicas
 SUPERVISOR

Francisco Rincon Pinilla

INVERSIONES Y SUMINISTROS FR S.A.S
R/L: FRANCISCO RINCON PINILLA
NIT: 901.620.985
CONTRATISTA


MILLER FAIR ROMERO MURCIA
 Alcalde Municipal
 CONTRATANTE

RETENCION DOCUMENTAL					
Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:	
Nombre:	Firma:	NOMBRE:	FIRMA:	Nombre	Firma
Ing. XIMENA BUITRAGO		JERSON QUIROGA		MILLER FAIR ROMERO	