
Lugar	Centro Cuidado Transitorio Quiroga
Fecha	2/05/2026 – 12:00 p.m. – 2:30 p.m.
Tema	Mantenimiento preventivo y correctivo mes de mayo 2026 unidad operativa Quiroga
Desarrollo	Actividades realizadas: **PLAN MANTENIMIENTO PREVENTIVO** Actividad 2.1.1 Cableado no expuesto Se realizó verificación del cableado eléctrico de la unidad operativa, evidenciando que las conexiones se encuentran protegidas, organizadas y sin exposición, garantizando condiciones seguras para los usuarios y el personal.  Actividad 2.1.2: Tomas, interruptores, iluminarias (100% ahorradores de energía tipo LED), sensores de movimiento — Unidad Operativa En la Unidad Operativa Quiroga se efectuó revisión de tomas eléctricas, interruptores e iluminación LED, verificando adecuado funcionamiento y condiciones seguras de operación.   Actividad 2.1.3: Duchas eléctricas (incluye cableado no expuesto) — Unidad Operativa


Se verificó el funcionamiento de las duchas eléctricas de la unidad operativa, evidenciando adecuado suministro de agua caliente y correcto estado del cableado.





Actividad 2.2.1 Suministro hidrosanitario
Se realizó inspección de lavamanos, sanitarios, griferías, duchas y tuberías, verificando adecuado funcionamiento, presión de agua y ausencia de fugas y se realizo adecuaciones para las lavadoras en temas de tubería en el área de lavandería.






Actividad 2.2.2 Desagüe
Se efectuó revisión de sifones, rejillas y tuberías de desagüe, evidenciando adecuado flujo de aguas y ausencia de obstrucciones.




Actividad 2.4.1: Muros (Pañete, estuco, pintura, enchapes, emboquillado, humedades) — Unidad Operativa
En la Unidad Operativa Quiroga se realizó mantenimiento locativo y retoques de pintura en diferentes áreas, evidenciando adecuadas condiciones de infraestructura.




Actividad 2.4.2: Pisos (Guardaescobas, enchapes, emboquillado, pintura epóxica en zonas húmedas) — Unidad Operativa
Se realizó revisión y mantenimiento de pisos y guardaescobas de la unidad operativa, verificando adecuadas condiciones de limpieza y seguridad.



Actividad 2.5.2 Sistema antideslizante en zonas húmedas
Se verificó el adecuado estado de los elementos antideslizantes instalados en baños, duchas y cocina, garantizando mayor seguridad para los usuarios.





Actividad 2.5.4: Circuito de cámaras en funcionamiento — Unidad Operativa
En la Unidad Operativa Quiroga se realizó verificación del sistema de cámaras de seguridad, evidenciando adecuado funcionamiento y monitoreo.



Actividad 2.5.5: Sistema de llamado continuo en funcionamiento (timbres alámbricos, inalámbricos, tablero de control) — Unidad Operativa
Se verificó el funcionamiento de los timbres y sistema de llamado continuo instalados en los diferentes pisos de la unidad operativa.






Actividad 2.5.6: Sistema de detección de incendios en funcionamiento (detectores de humo, luz estroboscópica, alarma sonora) — Unidad Operativa
Se realizó revisión del sistema de detección de incendios, verificando adecuado funcionamiento de detectores de humo y alarma sonora.






Actividad 2.5.7: Sistema de red de Internet en funcionamiento (debe garantizar conectividad) — Unidad Operativa
En la Unidad Operativa Quiroga se verificó el adecuado funcionamiento de la red de internet y conectividad en las diferentes áreas de la unidad operativa.

PLAN MANTENIMIENTO PREVENTIVO



PLAN MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Se organizo el cableado de internet que se encontraba en la oficina.



	Nombre	Cargo/Rol	Dependencia
Asistentes	Camila García	Coordinadora	Multietnias
	Norma Quiroga	Profesional en deportes	Multietnias

	Actividad	Responsable	Fecha límite
Compromisos	Realizar mantenimientos preventivos para minimizar mantenimientos correctivos	Coordinación	No aplica
Próxima reunión	No aplica		
Elaboró	Camila García		