


# MQ-042
# MINICARGADOR SR175

MARCA:
CASE

TIPO:
MINICARGADOR SR175

SERIE:
JAFSR175HJM446320

MOTOR:
126873

MODELO:
2018

MAQUINOBRAS DE COLOMBIA SAS

Cra 26# 36 -14
Edificio Fenix Business Center
Oficina 403
Bucaramanga

05/09/2017

MAQUINOBRAS DE COLOMBIA

Libertad y Orden

# REPÚBLICA DE COLOMBIA

## MINISTERIO DE TRANSPORTE

## TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

**No. 78812**

| No. DE REGISTRO | MARCA | LINEA | AÑO MODELO |
|---|---|---|---|
| MC095599 | CASE | SR175 | 2018 |

| TIPO DE MAQUINARIA | CLASE | No. SERIE |
|---|---|---|
| CONSTRUCCION | MINICARGADOR | JAFSR175HJM446320 |

| COLOR(ES) | No. MOTOR | RODAJE |
|---|---|---|
| AMARILLO | 126873 | NEUMATICOS |

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

| PESO | ALTO | ANCHO | LARGO |
|---|---|---|---|
| 2812 Kg | 1970 mm | 1350 mm | 3300 mm |

| PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| INVERNOTA S.A.S | NIT 901.178.054 |

LOCATARIO APELLIDO(S) NOMBRE(S)

IDENTIFICACIÓN



LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR
DIR TTOYTTE BUCARAMANGA

| FECHA REGISTRO | FECHA EXPEDICIÓN | FECHA VENCIMIENTO |
|---|---|---|
| 06-03-2019 | 25-02-2021 | ****** |

| ORIGEN | DEC. IMPORTACIÓN | FECHA DE LEVANTE |
|---|---|---|
| IMPORTACIÓN | 482018000416168 | 12/07/2018 |

ESTA TARJETA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

TM03000003942

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

# Declaración de Importación

Privada **500**

1. Año **2018**

4. Número de formulario
**4820180004161 68-7**

**Importador**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 890903024 | 6. DV.: 1 | 11. Apellidos y nombres o Razón Social: COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA S. A.S.

13. Dirección: CL 11 SUR CR 50 50 | 15. Teléfono: 3606161 | 12. Cód. Admón.: 48 | 16. Cód. Dpto: 05 | 17. Cód. Ciudad Municipio: 001

**Declarante**

24. Número de Identificación Tributaria (NIT): 900081359 | 25. DV.: 1 | 26. Razón social del declarante autorizado: Agencia de Aduanas ML S.A. Nivel 1 | 27. Tipo usuario: 26 | 28. Cód. usuario: 513

29. Número documento de identificación: 73099640 | 30. Apellidos y nombres: Suarez Rojas Ewind Eduar

| 31. Clase Importador | 32. Tipo declaración | 33. Cod. | 34.No.Formulario Anterior | 35. Año - Mes - Día | 36. Cod. Admón. | 37. Declaración de Exportación | 38. Año - Mes - Día | 39. Cod. Admón. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Anticipada | 3 | XXXXXXXXXXXXX | XXXX - XX - XX | XX | No. XXXXXXXXXXXXXX | XXXX - XX - XX | XX |

| 40. Cod. lugar ingreso de las mercancías | 41. Cod. Depósito | 42. Manifiesto de carga | 43. Año - Mes - Día | 44. Documento de transporte | 45. Año - Mes - Día |
|---|---|---|---|---|---|
| CTG | 7201 | No. 116575009082498 | 2018 - 07 - 08 | No. SUDU28001AB8ONGK | 2018 - 06 - 29 |

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior: CNHI INTERNATIONAL, S.A. | 47. Ciudad: LUGANO | 48. Cod.País Exportador: 767

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior: RIVA PARADISO 14 CH 6902 LUGANO | 50. E-mail: 41919853643

| 51. No. de factura | 52. Año - Mes - Día | 53. Cod. país procedencia | 54. Cod. Modo Transporte | 55. Código de Bandera | 56. Cod. Depto destino | 57. Empresa transportadora | 58. Tasa de cambio $ cvs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTCNH180038688 | 2018 - 06 - 13 | 249 | 1 | 472 | 5 | EDUARDO L GERLEIN S A | 2,944.82 |

**S**

| 59. Subpartida arancelaria | 60. Cod. Complementario | 61. Cod. Suplementario | 62. Cod. Modalidad | 63. No. cuotas o meses | 64. Valor cuota USD | 65. Periodicidad del pago de la cuota | 66. Cod. país de origen | 67. Cod. Acuerdo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8425110000 | XX | XX | C102 | XX | XXXX | XX | 249 | XXX |

| 68. Forma de pago de la importación | 69. Tipo de importación | 70. Cod. país compra | 71. Peso bruto kgs. dcms. | 72. Peso neto kgs. dcms. | 73. Código embalaje | 74. No. bultos | 75. Subpartidas | 76. Cod. unidad comercial | 77. Cantidad dcms. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 01 | 767 | 2,781.34 | 2,781.34 | YY | 5 | 1 | U | 1.00 |

| 78.Valor FOB USD | 79. Valor fletes USD |
|---|---|
| 23,395.81 | 283.58 |

| 80. Valor Seguros USD | 81. Valor Otros Gastos USD |
|---|---|
| 7.02 | 66.27 |

| 82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD | 83. Ajuste valor USD |
|---|---|
| 358.87 | 0.00 |

| 84. Valor aduana USD | 85. Código registro o licencia | 86. Número |
|---|---|---|
| 23,754.68 | X | XXXXXXXXX |

| 87. Cod. oficina | 88. Año | 89. Programa No | 90. Cód Interno del Producto |
|---|---|---|---|
| 99 | XXXX | XXXXXXXXX | 0 |

**Autoliquidación**

| Concepto | % | Base | Total Liquidado ($) | Total a pagar con esta declaración ($) | Total Liquidado (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Arancel | 0.00 | 69,953,257 | 0 | 0 | 0 |
| I.V.A. | 5.00 | 69,953,257 | 3,498,000 | 0 | 0 |
| Salvaguardia | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derechos Compensatorios | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derechos Antidumping | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sancion | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rescate | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Total | 3,498,000 | | 0 |

91. Descripción de las mercancías (No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario)

Do: 13MDECT0618445, Nro Pedido / Orden Compra:MRQ20180017, Declaración: 1/4; Codigo UAP: 1516 ; MERCANCIA NUEVA, NOS ACOGEMOS AL DECRETO 2153 DE 2016 Y AL DECRETO 0272 DE 2018, -ESTATUTO TRIBUTARIO- DECRETO EXTRAORDINARIO 624 DE 1989, MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ARTÍCULO 468-1, NOS ACOGEMOS AL DECRETO 0925 DE 2013 PARA LA NO PRESENTACION DE REGISTRO DE IMPORTACION; N.C: M INICARGADOR CON BALDE FRONTAL, Marca C: CASE CONSTRUCTION, Ref: SR175, Mod: SR175 LOADER , O. Car: PRODUCTO: MINICARGADOP CON BAI DE FRONTAL, USO O DESTINO: PARA LA CONSTRUCCIÓN, NUMERO DEL MOTOR: 126873, CONTIENE PARTES Y AC CESORIOS PARA SU NORMAL FUNCIONAM IENTO, SL35-C175RM-SR175-NR, Seriales : NJM446320-JAFSR175HJM446320-, CANTIDAD: 1 UNIDADES; XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

| 127. Valor pagos anteriores: 0 | 128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXX | 129. Fecha: XXXX XX XX |
|---|---|---|
| 130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera<br>Estado de levante: Levante automático<br>No hay declaración posterior | 131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores | 132. No. Aceptación declaración<br>4820180004161 68<br>133. Feha: 2018 06 29 |

| 134. Levante No. 482018000275739 | 135. Fecha | Firma funcionario responsable | 136. Nombre<br>137. C.C. No. |
|---|---|---|---|
| | 2018 - 07 - 12 | | |

| Firma declarante | 997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción) | 980. Pago Total $ 0 |
|---|---|---|
| | Busque el título de la mercancía registrado en el mismo establecimiento | 998. Espacio para autoadhesivo de la entidad recaudadora (Número de autoadhesivo)<br>SYGA<br>Autoadhesivo 92481810086752<br>Fecha presentación 2018-06-29 18:13:39<br>Valor pagado $0 |

Fecha de Impresión: 2018-07-12 11:45:21

**20181142277276**




MARCA:
HIDROMEK

TIPO:
RETROEXCAVADORA
HMK 102B

SERIE:
HMK102BGP2B150075

MOTOR:
CD4045L299480

MODELO:
2016

# MQ-021
# RETROEXCAVADORA
# HMK 102B

MAQUINOBRAS DE COLOMBIA SAS

Cra 26# 36 -14
Edificio Fenix Business Center
Oficina 403
Bucaramanga

25/04/2017

# REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

## TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

**No. 31335**

| No. DE REGISTRO | MARCA | LINEA | AÑO MODELO |
|---|---|---|---|
| MC047465 | HIDROMEK | HMK 102B ALPHA 2016 | |

| TIPO DE MAQUINARIA | CLASE | No. SERIE |
|---|---|---|
| CONSTRUCCION | RETROEXCAVADORA | HMK102BGP2B150075 |

| COLOR(ES) | No. MOTOR | RODAJE |
|---|---|---|
| BLANCO NEGRO | CD4045L299480 | NEUMATICOS |

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

| PESO | ALTO | ANCHO | LARGO |
|---|---|---|---|
| 9100 Kg | 2950 mm | 2440 mm | 7471 mm |

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
MAQUINOBRAS DE COLOMBIA S.A.S

IDENTIFICACION
NIT 900.849.507

LOCATARIO APELLIDO(S) NOMBRE(S)

IDENTIFICACIÓN

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR
DIR TTOYTTE BUCARAMANGA

| FECHA REGISTRO | FECHA EXPEDICIÓN | FECHA VENCIMIENTO |
|---|---|---|
| 24-04-2017 | 24-04-2017 | ****** |

| ORIGEN | DEC. IMPORTACIÓN | FECHA DE LEVANTE |
|---|---|---|
| IMPORTACIÓN | 482016000415671 | 21/09/2016 |



ESTA TARJETA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

TM03000004461

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

# Declaración de Importación

Privada | 500

1. Año 2016

Espacio reservado para la DIAN (antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario: 482016000415671-4

**Importador**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 860047657 | 6. DV.: 1 | 11. Apellidos y nombres o Razón Social: PRACO DIDACOL S A S

13. Dirección: AV EL DORADO 78 20 | 15. Teléfono: 4238300 | 12. Cód. Admón.: 48 | 16. Cód. Dpto: 11 | 17. Cód. Ciudad Municipio: 001

**Declarante**

24. Número de Identificación Tributaria (NIT): 860020382 | 25. DV.: 4 | 26. Razón social del declarante autorizado: ALPOPULAR ALMACEN GENERAL DE DEPOSITOS S.A. | 27. Tipo usuario: 26 | 28. Cód. usuario: 0095

29. Número documento de identificación: 45462994 | 30. Apellidos y nombres: CRECIAN GOMEZ LENIS

| 31. Clase Importador | 32. Tipo declaración | 33. Cod. | 34. No.Formulario Anterior | 35. Año - Mes - Día | 36. Cod. Admón. | 37. Declaración de Exportación | 38. Año - Mes - Día | 39. Cod. Admón. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Inicial | 1 | XXXXXXXXXXXXX | XXXX - XX - XX | XX | No. XXXXXXXXXXXXXXX | XXXX - XX - XX | XX |

| 40. Cod. lugar ingreso de las mercancías | 41. Cod. Depósito | 42. Manifiesto de carga | 43. Año - Mes - Día | 44. Documento de transporte | 45. Año - Mes - Día |
|---|---|---|---|---|---|
| CTG | 13911 | No. 918297819 | 2016 - 09 - 21 | No. HLCUIZ1160811138 | 2016 - 08 - 14 |

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior: HIDROMEK-HIDROLIK VE MEKANIK MAKINA IMALAT SAN. VE TICARET A | 47. Ciudad: IZMIR | 48. Cod.País Exportador: 827

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior: EGE SERBEST BOLGESI SUBESI AKCAY CADDESI NO | 50. E-mail: FURKAN.ALTUNOK@HIDROMEK.COM.TR

| 51. No. de factura | 52. Año - Mes - Día | 53. Cod. país procedencia | 54. Cod. Modo Transporte | 55. Código de Bandera | 56. Cod. Depto destino | 57. Empresa transportadora | 58. Tasa de cambio $ cvs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D189545 | 2016 - 08 - 08 | 918 | 3 | 169 | 11 | HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA. | 2,938.50 |

| S | 59. Subpartida arancelaria | 60. Cod. Complementario | 61. Cod. Suplementario | 62. Cod. Modalidad | 63. No. cuotas o meses | 64. Valor cuota USD | 65. Periodicidad del pago de la cuota | 66. Cod. país de origen | 67. Cod. Acuerdo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8429590000 | XX | XX | C200 | XX | XXXX | XX | 827 | XXX |

| 68. Forma de pago de la importación | 69. Tipo de importación | 70. Cod. país compra | 71. Peso bruto kgs. dcms. | 72. Peso neto kgs. dcms. | 73. Código embalaje | 74. No. bultos | 75. Subpartidas | 76. Cod. unidad comercial | 77. Cantidad dcms. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 01 | 827 | 34,284.00 | 34,160.00 | PC | 56 | 1 | U | 4.00 |

| 78. Valor FOB USD | 79. Valor Fletes USD |
|---|---|
| 218,126.70 | 10,217.29 |
| **80. Valor Seguros USD** | **81. Valor Otros Gastos USD** |
| 64.19 | 0.00 |
| **82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD** | **83. Ajuste valor USD** |
| 10,281.48 | 0.00 |
| **84. Valor aduana USD** | **85. Codigo registro o fianza** / **86. Número** |
| 228,408.18 | X / XXXXXXXXXX |
| **87. Cod. oficina** | **88. Año** / **89. Programa No** / **90. Cód Interno del Producto** |
| 99 | XXXX / XXXXXXXXXX / 0 |

**Autoliquidación**

| Concepto | % | Base | Total Liquidado ($) | Total a pagar con esta declaración ($) | Total Liquidado (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Arancel | 0.00 | 671,177,437 | 0 | 0 | 0 |
| I.V.A. | 16.00 | 671,177,437 | 107,388,000 | 0 | 0 |
| Salvaguardia | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derechos Compensatorios | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derechos Antidumping | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sancion | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rescate | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Total | 107,388,000 | | 0 |

91. Descripción de las mercancías (Marca, Referencia, Modelo, Serie, Tipo, Grado, Calidad, Clase, Color, Dimensiones, Componentes, Partes, Accesorios, Uso o Destino, Estado, Especificaciones técnicas, Otros datos)

DO 3021601553002 UAP: 005 DECLARACION(2-2) OD 8986, PED_EM16001, EM16002, EM16003, EM16004.. PRODUCTO: RETROEXCAVADORA, CARGADORA . MARCA: HIDROMEK REFERENCIA: NO TIENE, MODELO: HMK 102B ALPHA, ITEM 01: SERIAL: HMK102BGC2B150073 CON NO. DE MOTOR CD4045L299504 , COLOR BLANCO- NEGRO; ITEM 02: SERIAL: HMK102BGT2B150074 CON NO. DE MOTOR: CD4045L299501, COLOR BLANCO- NEGRO; ITEM 03: SERIAL: HMK102BGP2B150075 CON NO. DE MOTOR: CD4045L299480, COLOR BLANCO- NEGRO; ITEM 04: SERIAL: HMK102BGK2B150076 CON NO. DE MOTOR: CD40 45L299478.. COLOR BLANCO- NEGRO, USO O DESTINO: PARA CONSTRUCCION, OBRAS CIVILES, CARRETERAS Y MINERIA, IMPORTACION PARA LA VENTA Y COMERCIALIZACION CON TODAS SUS PARTES Y ACCESORIOS PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO. EQUIPO CON LINEA HUMED (continúa al respaldo)

127. Valor pagos anteriores: 0 | 128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXX | 129. Fecha: XXXX XX XX

130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera | 131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores | 132. No. Aceptación declaración: 482016000415671 | 133. Feha: 2016 09 21

134. Levante No: 452016000324415 | 135. Fecha: 2016-09-21 | Firma funcionario responsable | 136. Nombre: Morleus Cerro Gonalez | 137. C.C. No.: 1042981420.

Firma declarante

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)

21 SEP 2016

Estampe el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

980. Pago Total $: 0

Banco de Occidente 23519006 2

(415)7707212489953(8020)23848010031237

Fecha de Impresión: 2016-09-21 15:08:53

DIAN
REPÚBLICA DE COLOMBIA

**Declaración de Importación**

Aceptación : 482016000415671-4
Subpartida : 8429590000



105. Continuación descripción mercancías (Incluya marcas, serales y otros)

A. CANT (4) UNIDADES O ARTICULOS; CADA MAQUINAS ESTA COMPUESTA POR 8 BULTOS (4 LLANTAS, 1 TECHO, 2 CUCHARONES, 1 MAQUINA). NOS AC
OGEMOS AL DECRETO 1625 DE 2015. //XXXX




# MQ-020

# VIVROCOMPACTADOR

# AW1070

MARCA:
WEYCOR

TIPO:
VIBROCOMPACTADOR
W1070

SERIE:
25011210E118353

MOTOR:
NL38937U258904A

MODELO:
2015

MAQUINOBRAS DE COLOMBIA SAS

Cra 26# 36 -14
Edificio Fenix Business Center
Oficina 403
Bucaramanga

24/03/2017

MAQUINOBRAS
DE COLOMBIA

# REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

## TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

**No. 29642**

| No. DE REGISTRO | MARCA | LINEA | AÑO MODELO |
|---|---|---|---|
| MC055777 | WEYCOR | AW1070 | 2015 |

| TIPO DE MAQUINARIA | CLASE | No. SERIE |
|---|---|---|
| CONSTRUCCION | VIBROCOMPACTADORA | 25011210E118353 |

| COLOR(ES) | No. MOTOR | RODAJE |
|---|---|---|
| NARANJA GRIS | NL38937U258904A | NEUMATICOS Y CILINDROS |

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

| PESO | ALTO | ANCHO | LARGO |
|---|---|---|---|
| 7100 Kg | 2723 mm | 1850 mm | 5032 mm |

| PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| MAQUINOBRAS DE COLOMBIA S.A.S | NIT 900.849.507 |

LOCATARIO APELLIDO(S) NOMBRE(S)

IDENTIFICACIÓN

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR

DIR TTOYTTE BUCARAMANGA

| FECHA REGISTRO | FECHA EXPEDICIÓN | FECHA VENCIMIENTO |
|---|---|---|
| 13-03-2017 | 13-03-2017 | ****** |

| ORIGEN | DEC. IMPORTACIÓN | FECHA DE LEVANTE |
|---|---|---|
| IMPORTACIÓN | 482017000046640 | 26/01/2017 |



ESTA TARJETA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

TM03000004368

REPUBLICA DE COLOMBIA

DIAN

# Declaración de Importación

Privada

500

1. Año 2017

4. Número de formulario
**482017000046640-3**

## Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 860047657 | 6. DV: 1 | 11. Apellidos y nombres o Razón Social: PRACO DIDACOL S A S

13. Dirección: AV EL DORADO 78 20 | 15. Teléfono: 4238300 | 42. Cód. Admon: 48 | 16. Cod. Dpto: 11 | 17. Cod. Ciudad Municipio: 001

## Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT): 860046228 | 25. DV: 0 | 26. Razon social del declarante autorizado: AGENCIA DE ADUANAS TECHCOMEX LTDA NIVEL 1 | 27. Tipo usuario: 26 | 28. Cod. usuario: 0198

29. Número documento de identificación: 57445369 | 30. Apellidos y nombres: MARTINEZ MORA LUDIS ELENA

| 31. Clase Importador | 32. Tipo declaración | 33. Cod | 34. No Formulario Anterior | 35. Año - Mes - Dia | 36. Cod Admón | 37. Declaración de Exportación | 38. Año - Mes - Dia | 39. Cod. Admón |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Inicial | 1 | XXXXXXXXXXXXXX | XXXX - XX - XX | XX | No. XXXXXXXXXXXXXX | XXXX - XX - XX | XX |

| 40. Cod. Lugar ingreso de las mercancías | 41. Cod. Depósito | 42. Manifiesto de carga | 43. Año - Mes - Dia | 44. Documento de transporte | 45. Año - Mes - Dia |
|---|---|---|---|---|---|
| CTG | 13911 | No. 918312237 | 2017 - 01 - 25 | No. HLCUHAM161277697 | 2016 - 12 - 29 |

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior: TLAS WEYHAUSEN GMBH | 47. Ciudad: WILDESHAUSEN | 48. Cod País Exportador: 023

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior: D-27793 WILDESHAUSEN, VISBEKER STRABE 35 | 50. E-mail: info@f-weyhausen.de

| 51. No. de factura | 52. Año - Mes - Dia | 53. Cod. país procedencia | 54. Cod. Modo Transporte | 55. Código de Aduana | 56. Cod. Depto destino | 57. Empresa transportadora | 58. Tasa de cambio $ vvs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95028806 | 2016 - 12 - 23 | 918 | 3 | 169 | 11 | varios | 2,938.24 |

S

| 59. Subpartida arancelaria | 60. Cod Complementario | 61. Cod. Suplementario | 62. Cod. Modalidad | 63. No. cuotas o meses | 64. Valor cuota USD | 65. Periodicidad del pago de la cuota | 66. Cod. país de origen | 67. Cod. Acuerdo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | XX | XX | C200 | XX | XXXX | XX | 023 | XXX |

| 69. Forma de pago de la importación | 70. Tipo de importación | 71. Cod. país compra | 72. Peso bruta kgs. dcms | 73. Peso neto kgs. dcms | 74. Código embalaje | 75. No. bultos | 76. Subpartidas | 77. Cod. unidad comercial | 78. Cantidad dcms |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 01 | 023 | 7,100.00 | 7,100.00 | YY | 2 | 1 | u | 1.00 |

| 79. Valor FOB USD | 80. Valor fletes USD |
|---|---|
| 50,181.62 | 624.78 |
| **81. Valor Seguros USD** | **82. Valor Otros Gastos USD** |
| 32.04 | 0.00 |
| **83. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD** | **84. Ajuste valor USD** |
| 656.82 | 0.00 |
| **85. Valor aduana USD** | **86. Codigo registro o licencia** / **87. Número** |
| 50,838.44 | X / XXXXXXXXXX |
| **88. Cod. oficina** | **89. Año** / **90. Programa Filo** / **91. Cod Interno del Producto** |
| 99 | XXXX / XXXXXXXXXX / 0 |

**Autoliquidación**

| Concepto | % | Base | Total Liquidado ($) | Total a pagar con esta declaración ($) | Total Liquidado (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Arancel | 0.00 | 149,375,538 | 0 | 0 | 0 |
| IVA | 19.00 | 149,375,538 | 28,381,000 | 0 | 0 |
| Salvaguardia | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derechos Compensatorios | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derechos Antidumping | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sanción | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rescate | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Total | 28,381,000 | | 0 |

[illegible] DECLARACION (1-2) NOS ACOGEMOS AL DECRETO 1625 DE 2016, VIBROCOMPACTADORA AM 1070 C [illegible] PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO CON CABINA DESMONTADA, PROCEDENCIA: NUEVA. PRODUCTO: VIBROCOMPACTADO [illegible] MARCA: WEYHA, MODELO: 1070AM100, REFERENCIA: NO TIENE, USO O DESTINO: CONSTRUCCION, OBRAS CIVILES, CARRETERA Y MINERIA. [illegible] [illegible] DESCRIPCION EN FACTURA: ATLAS COMPACTION ROLLER AM 1070, CON CABINA DESMONTADA (UNITS [illegible] [illegible] [illegible] ITEM 1: SERIAL N.: 250131G0E1130353, MOTOR N.: 9LA9031UJE590042, COLOR: AMARILLO Y GRIS, SEGÚN INSPECCION [illegible] : 2016, ENGINE POWER: 61.8 KW, 150 HP 14496, SERVICE WEIGHT 7100KG, PERM. TOTAL WEIGHT 7100 Kilogramo(s) (Recalculo)

| 127. Valor pagos anteriores: 0 | 128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXX | 129. Fecha: XXXX XX XX |
|---|---|---|
| 130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera: Levante Automático / No hay declaraciones posteriores | 131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores | 132. No. Aceptación declaración: 482017000046640 / 133. Fecha: 2017 01 26 |
| 134. Levante No. 482017000033761 | 135. Fecha: 2017 - 01 - 26 | Firma funcionario responsable |

136. Nombre: Ludis Martinez Mora / 137. C.C. No: 57445369

Firma declarante

AGENCIA DE ADUANAS TECHCOMEX NIVEL 1 NIT 860046228 4

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)

Coloque el timbre de la maquina registradora al dorso de este formulario

**980. Pago Total $**: 0

998. Espacio para autoadhesivo de la entidad recaudadora (Número del adhesivo)

BANCOLOMBIA S.A.
Autoadhesivo 07256261133304
Fecha presentación 2017-01-26 10:53:00
Valor pagado $0

Fecha de impresión: 2017-01-26 10:52:55

20170100901230

DIAN
REPÚBLICA DE COLOMBIA

MUISCA

**Declaración de Importación**

Aceptación : **482017000046640-3**
Subpartida : **8429400000**



109 Continuación descripción mercancías (incluya marcas, seriales y otros)



MARCA:
DOOSAN

TIPO:
EXCAVADORA
SOLAR 225LCV

SERIE:
DHKHEMXOT70003757

MOTOR:
DB58TIS5710263EB

MODELO:
2008

# MQ-003
# EXCAVADORA SOLAR 225LCV

MAQUINOBRAS DE COLOMBIA

MAQUINOBRAS DE COLOMBIA SAS

Cra 26# 36 -14
Edificio Fenix Business Center
Oficina 403
Bucaramanga

15/09/2016

# REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

## TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

**No. 29194**

| No. DE REGISTRO | MARCA | LINEA | AÑO MODELO |
|---|---|---|---|
| MC054389 | DOOSAN | SOLAR225LC-V | 2008 |

| TIPO DE MAQUINARIA | CLASE | No. SERIE |
|---|---|---|
| CONSTRUCCION | RETROEXCAVADORA | DHKHEMXOT70003757 |

| COLOR(ES) | No. MOTOR | RODAJE |
|---|---|---|
| NARANJA | DB58TIS710263EB | ORUGAS |

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

| PESO | ALTO | ANCHO | LARGO |
|---|---|---|---|
| 21500 Kg | 3030 mm | 2990 mm | 9530 mm |

| PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| MAQUINOBRAS DE COLOMBIA S.A.S | NIT 900.849.507 |

LOCATARIO APELLIDO(S) NOMBRE(S) — IDENTIFICACIÓN

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR
DIR TTOYTTE BUCARAMANGA

| FECHA REGISTRO | FECHA EXPEDICIÓN | FECHA VENCIMIENTO |
|---|---|---|
| 01-03-2017 | 01-03-2017 | ****** |

| ORIGEN | DEC. IMPORTACIÓN | FECHA DE LEVANTE |
|---|---|---|
| IMPORTACIÓN | 352008100035674 | 03/03/2008 |



ESTA TARJETA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

TM03000004334

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

# Declaración de Importación

Privada **500**

1. Año **2008**

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario **352008100035674-1**

**Importador**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 890208730 | 6. DV: 2 | 11. Apellidos y nombres o Razón Social: ATR ALMACEN TRACTO REPUESTOS LTDA

13. Dirección: CR 24 19 07 BRR SAN FRANCISCO | 15. Teléfono: 3603016 | 12. Cód. Admón.: 35 | 16. Cód. Dpto: 11 | 17. Cód. Ciudad Municipio: 001

**Declarante**

24. Número de Identificación Tributaria (NIT): 830144328 | 25. DV: 1 | 26. Razón social del declarante autorizado: OPERADUANAS SA SIA | 27. Tipo usuario: 26 | 28. Cód. usuario: 472

29. Número documento de identificación: 41780889 | 30. Apellidos y nombres: ADALGIZA PEREZ FORERO

| 31. Clase importador | 32. Tipo declaración | 33. Cod. | 34. No Formulario Anterior | 35. Año - Mes - Día | 36. Cod. Admón. | 37. Declaración de Expetación | 38. Año - Mes - Día | 39. Cod. Admón |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Inicial | 1 | XXXXXXXXXXXXXX | XXXX - XX - XX | XX | No. XXXXXXXXXXXXXX | XXXX - XX - XX | XX |

| 40. Cod. lugar ingreso de las mercancías | 41. Cod. Depósito | 42. Manifiesto de carga | 43. Año - Mes - Día | 44. Documento de transporte | 45. Año - Mes - Día |
|---|---|---|---|---|---|
| BUN | 20950 | No. 352008100000217 | 2008 - 02 - 19 | No. HOEGAC15INBU0001 | 2008 - 01 - 25 |

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior: DOOSAN INFRACORE CO., LTD | 47. Ciudad: SEOUL | 48. Cod.País Exportación: 190

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior: 27TH FLOOR, DOOSAN TOWER BLDG, 18-12 EULJIRO-6GA J | 50. E-mail: 82-31-4002255

| 51. No. de factura | 52. Año - Mes - Día | 53. Cod. país procedencia | 54. Cod. Modo Transporte | 55. Código de Bandera | 56. Cod. Depto destino | 57. Empresa transportadora | 58. Tasa de cambio $ cvs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HX21200810050 | 2008 - 01 - 25 | 190 | 1 | 538 | 11 | MARITRANS LTDA. | 1,843.59 |

| S | 59. Subpartida arancelaria | 60. Cod. Complementario | 61. Cod. Suplementario | 62. Cod. Modalidad | 63. No. cuotas o meses | 64. Valor cuota USD | 65. Periodicidad del pago de la cuota | 66. Cod. país de origen | 67. Cod. Acuerdo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8429520000 | XX | XX | C100 | XX | XXXX | XX | 190 | XXX |

| 68. Forma de pago de la importación | 69. Tipo de importación | 70. Cod. país compra | 71. Peso bruto kgs. dcms. | 72. Peso neto kgs. dcms. | 73. Código embalaje | 74. No. bultos | 75. Subpartidas | 76. Cod. unidad comercial | 77. Cantidad dcms. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 01 | 190 | 175,200.00 | 175,200.00 | PK | 21 | 1 | U | 7.00 |

| 78. Valor FOB USD | 79. Valor fletes USD |
|---|---|
| 674,027.49 | 87,025.74 |
| **80. Valor Seguros USD** | **81. Valor Otros Gastos USD** |
| 196.78 | 0.00 |
| **82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD** | **83. Ajuste valor USD** |
| 87,222.52 | 0.00 |
| **84. Valor aduana USD** | **85. Código registro o licencia** / **86. Número** |
| 761,250.01 | X / XXXXXXXXXX |
| **87. Cod. oficina** | **88. Año** / **89. Programa No** / **90. Cód Interno del Producto** |
| 99 | XXXX / XXXXXXXXXX / 0 |

**Autoliquidación**

| Concepto | % | Base | Total Liquidado ($) | Total a pagar con esta declaración ($) | Total Liquidado (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Arancel | 5.00 | 1,403,432,906 | 70,171,645 | 70,171,645 | 0 |
| I.V.A. | 16.00 | 1,473,604,551 | 235,776,728 | 235,776,728 | 0 |
| Salvaguardia | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derechos Compensatorios | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derechos Antidumping | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sanción | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rescate | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Total | 305,948,373 | | 0 |

91. Descripción de las mercancías(No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en su subpartida arancelaria - Incluya marcas, serial(es) y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario)

DO:6496.- PALAS MECANICAS, EXCAVADORAS, CARGADORAS Y PALAS CARGADORAS AUTOPROPULSADAS: MAQUINAS CUYA SUPERESTRUCTURA PUEDA GIRAR 360°.. RETROEXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGA (5 UND)MARCA: DOOSAN, MODEL: SOLAR225LC-V, PRODUCT IDENTIFICATION NUMBER (PIN) CHAS SIS NOS: DHKHEMXOA70003756/ DHKHEMXOT70003757/ DHKHEMXOV70003758 / DHKHEMXOS70003759/ DHKHEMXOT70003760, ENGINE (MOTOR) NOS: DB58 TIS 710496EB/ DB58TIS 710263EB/ DB58TIS 710492EB/DB58TIS 710324EB/DB58TIS 710583EB,YEAR OF MANUFACTURED MODEL:2008,CADA EXCAVADOR A LLEVA CONSIGO 2 CAJAS DE CARTON CON PARTES Y ACCESORIOS PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO QUE INCLUYE :CAR STEREO REF NO: 541-00014 A (1 PC).//RETROEXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGA MARCA: DOOSAN, MODEL: SOLAR340LC-V, PRODUCT IDENTIFICATIO(continúa al respaldo)

| 127. Valor pagos anteriores: 0 | 128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXX | 129. Fecha: XXXX XX XX |
|---|---|---|
| 130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera | 131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores | 132. No. Aceptación declaración: 352008100035674 / 133. Fecha: 2008 03 03 |

| 134. Levante No. | 135. Fecha | Firma funcionario responsable | 136. Nombre / 137. C.C. No. |
|---|---|---|---|
| 352008100034101 | 2008-03-03 | Adalgiza Pérez F. | Adalgiza Perez F / 41.780.879 |

Firma declarante: Adalgiza Pérez F.
OPERADUANAS S.A, SIA.
NIT. 830.144.328 - 1
Céd. 472

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)

BANCO DE BOGOTA OFICINA BUENAVENTURA - 186 Cra. 4 No. 3-56 Tel. 2400000

03 MAR 2008

RECIBIDO CON PAGO CAJA 5

980. Pago Total $: 305,948,373

BANCO DE BOGOTA 01630736 4

(415)7707212480063(8020)0118605184870

Fecha de Impresión: 2008-03-03 13:44:58




MARCA:
HIDROMEK

TIPO:
MOTONIVELADORA
MG430

SERIE:
HMKMG430T3HZC0015

MOTOR:
6D16-A61444

MODELO:
2017

# MQ-022
# MOTONIVELADORA
# MG 430

MAQUINOBRAS DE COLOMBIA

MAQUINOBRAS DE COLOMBIA SAS

Cra 26# 36 -14
Edificio Fenix Business Center
Oficina 403
Bucaramanga

16/06/2017

# REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

## TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

**No. 76743**

| No. DE REGISTRO | MARCA | LINEA | AÑO MODELO |
|---|---|---|---|
| MC060913 | HIDROMEK | MG430 | 2017 |

| TIPO DE MAQUINARIA | CLASE | No. SERIE |
|---|---|---|
| CONSTRUCCION | MOTONIVELADORA | HMKMG430T3HZC0015 |

| COLOR(ES) | No. MOTOR | RODAJE |
|---|---|---|
| BLANCO NEGRO | 6D16-A61444 | NEUMATICOS |

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

| PESO | ALTO | ANCHO | LARGO |
|---|---|---|---|
| 17730 Kg | 3070 mm | 2420 mm | 8475 mm |

| PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| SERRANO GOMEZ JULIAN ANDRES | C.C. 13.870.690 |

LOCATARIO APELLIDO(S) NOMBRE(S) — IDENTIFICACIÓN

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR
DIR TTOYTTE BUCARAMANGA

| FECHA REGISTRO | FECHA EXPEDICIÓN | FECHA VENCIMIENTO |
|---|---|---|
| 15-06-2017 | 28-12-2020 | ****** |
| **ORIGEN** | **DEC. IMPORTACIÓN** | **FECHA DE LEVANTE** |
| IMPORTACIÓN | 352017000192615 | 25/05/2017 |



ESTA TARJETA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

TM03000003895

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

# Declaración de Importación

Privada

500

1. Año 2017

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario

352017000192615-0

**Importador**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 860047657 | 6. DV.: 1 | 11. Apellidos y nombres o Razón Social: PRACO DIDACOL S A S

13. Dirección: AV EL DORADO 78 20 | 15. Teléfono: 4238300 | 12. Cód. Admón.: 35 | 16. Cód. Dpto: 11 | 17. Cód. Ciudad Municipio: 001

**Declarante**

24. Número de Identificación Tributaria (NIT): 835000088 | 25. DV.: 7 | 26. Razón social del declarante autorizado: AGENCIA DE ADUANAS NHORA GARCIA DIAZGRANADOS S.A.S. NIVEL 2 | 27. Tipo usuario: 26 | 28. Cód. usuario: 479

29. Número documento de identificación: 66732549 | 30. Apellidos y nombres: MIRANDA MINOTA LIMBANIA

| 31. Clase importador | 32. Tipo declaración | 33. Cod. | 34.No.Formulario Anterior | 35. Año - Mes - Día | 36. Cod. Admón. | 37. Declaración de Exportación | 38. Año - Mes - Día | 39. Cod. Admón. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Inicial | 1 | XXXXXXXXXXXXXX | XXXX - XX - XX | XX | No. XXXXXXXXXXXXXXX | XXXX - XX - XX | XX |

| 40. Cod. lugar ingreso de las mercancías | 41. Cod. Depósito | 42. Manifiesto de carga | 43. Año - Mes - Día | 44. Documento de transporte | 45. Año - Mes - Día |
|---|---|---|---|---|---|
| BUN | 20950 | No. 116575007837389 | 2017 - 05 - 09 | No. 4812-0454-702.011 | 2017 - 03 - 29 |

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior: HIDROMEK CONSTRUCTION EQUIPMENT (THAILAND)LTD | 47. Ciudad: T.PHANTHONG | 48. Cod.País Exportador: 776

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior: AMATANAKORN INDUSTRIAL ESTATE,700/669 MOO 1 T. | 50. E-mail: export@hidromek.com.tr

| 51. No. de factura | 52. Año - Mes - Día | 53. Cod. país procedencia | 54. Cod. Modo Transporte | 55. Código de Bandera | 56. Cod. Depto Destino | 57. Empresa transportadora | 58. Tasa de cambio $ cvs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90306512 | 2017 - 03 - 29 | 776 | 1 | 434 | 11 | NAVENAL LTDA | 2,932.16 |

| S | 59. Subpartida arancelaria | 60. Cod. Complementario | 61. Cod. Suplementario | 62. Cod. Modalidad | 63. No. cuotas o meses | 64. Valor cuota USD | 65. Periodicidad del pago de la cuota | 66. Cod. país de origen | 67. Cod. Acuerdo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8429200000 | XX | XX | C136 | XX | XXXX | XX | 776 | XXX |

| 68. Forma de pago de la importación | 69. Tipo de importación | 70. Cod. país compra | 71. Peso bruto kgs. dcms. | 72. Peso neto kgs. dcms. | 73. Código embalaje | 74. No. bultos | 75. Subpartidas | 76. Cod. unidad comercial | 77. Cantidad dcms. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 01 | 776 | 18,035.00 | 17,730.80 | PC | 7 | 1 | u | 1.00 |

| 78. Valor FOB USD | 79. Valor fletes USD |
|---|---|
| 136,256.73 | 8,718.84 |

| 80. Valor Seguros USD | 81. Valor Otros Gastos USD |
|---|---|
| 251.16 | 0.00 |

| 82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD | 83. Ajuste valor USD |
|---|---|
| 8,970.00 | 0.00 |

| 84. Valor aduana USD | 85. Código registro o licencia | 86. Número |
|---|---|---|
| 145,226.73 | X | XXXXXXXXXX |

| 87. Cod. oficina | 88. Año | 89. Programa No | 90. Cód Interno del Producto |
|---|---|---|---|
| 99 | XXXX | XXXXXXXXXX | 0 |

**Autoliquidación**

| Concepto | % | Base | Total Liquidado ($) | Total a pagar con esta declaración ($) | Total Liquidado (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Arancel | 0.00 | 425,828,009 | 0 | 0 | 0 |
| I.V.A. | 19.00 | 425,828,009 | 80,907,000 | 0 | 0 |
| Salvaguardia | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derechos Compensatorios | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derechos Antidumping | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sanción | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rescate | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Total | 80,907,000 | | 0 |

91. Descripción de las mercancías(No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Indique marcas, serriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario)

1/1. UAP CODIGO 005, DO 5954-17. PEDIDO HM16009. OD.9376. MN. MSC RAPALLO, ARANCEL 0% DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 1625 DE AGOSTO 14 DE2015 DE MINCIT. MERCANCIA NUEVA. PRODUCTO MOTONIVELADORA, MARCA HIDROMEK, MODELO MG430, REFERENCIA SIN REFERENCIA , AÑO FABRICACION 2017. USO PARA CONSTRUCCION, OBRAS CIVILES, CARRETERAS Y MINERIA DESTINO IMPORTACION PARA LA VENTA Y COMERCIALI ZACION CON TODAS SUS PARTES Y ACCESORIOS PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO.ITEM 01 PEDIDO HM16009. SERIAL NUMERO HMKMG430T3HZC00 15, MOTOR NUMERO 6D16-A61444. COLOR BLANCO-NEGRO. DATOS EN LA PLAQUETA DEL MOTOR. MARCA MITSUBISHI, 6D16-T TOTAL CYL. VOL. 7.54 L (460CU.IN),OUT PUT : 155 HP / 2000 RPM,MITSUBISHI FUSO TRUCK & BUS CORPORATION,TOKYO - JAPAN,VALVE (continúa al respaldo)

127. Valor pagos anteriores: 0 | 128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXXX | 129. Fecha: XXXX XX XX

130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera
Estudio de levante: Levante automático
No hay declaración posterior

131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores

132. No. Aceptación declaración: 352017000192615
133. Fecha: 2017 05 24

134. Levante No. 352017000156181 | 135. Fecha: 2017 - 05 - 25 | Firma funcionario responsable | 136. Nombre | 137. C.C. No. Limbania Miranda Minota

Firma Apoderado: Agencia de Aduanas Nhora Garcia Diazgranados S.A.S Nivel 2 "NHORA GARCIA D.A.S" Nit. 835.000088-7 Resp. aduan. 78 de Jun. 17 2005 Codigo 479

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

980. Pago Total $ 0

996. Espacio para autoadhesivo de la entidad recaudadora (Número del adhesivo)

CORPBANCA HELM
Autoadhesivo 0630802146281 2
Fecha presentación 2017-05-25 08:53:00
Valor pagado $0

Fecha de Impresión: 2017-05-25 11:13:22

20174209945624

DIAN
REPÚBLICA DE COLOMBIA

MUISCA

Declaración de Importación

Aceptación : 352017000192615-0
Subpartida : 8429200000



105. Continuación descripción mercancías (Incluya marcas, seriales y otros)

CLEARANCE (COLD,)INLET & EXHAUST 0.4MM (0.016IN),FIRING ORDER 1-5-3-6-2-4,FUEL INJECTION TIMING 13 BTDC,NUMERO GRABADO EN EL MECA
NISMO DE LA CUCHILA : HMCF04051 14 31 / MG430. XXXX

# ANEXO 6.
# ACTA DE REUNIÓN DEL COPASST



| FECHA | | | LUGAR | HORA INICIO | HORA FIN | ACTA NO. | TIPO REUNIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD | MM | AA | Campamento | 02:00 pm | 4:20 pm | **4** | Mensual x |
| 27 | 03 | 2026 | | | | | Trimestral |
| | | | | | | | Extraordinaria |

Señalar con X el Comité a realizar:

| COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | x | COMITÉ CONVIVENCIA LABORAL | | Otro: _____ | |
|---|---|---|---|---|---|

En las instalaciones de la empresa, se reunieron los integrantes del Comité para tratar los siguientes temas:

| ORDEN DEL DIA |
|---|
| 1. Verificación del quórum<br>2. Revisión de Acta anterior<br>3. Seguimiento al plan de formación<br>4. Inspecciones de lugares de trabajo<br>5. Incidentes y accidentes de trabajo, enfermedades laborales/Análisis de causas<br>6. Ausentismo<br>7. Visitas o auditorías gubernamentales, ARL, clientes, proveedores<br>8. Sugerencias, recomendaciones, quejas o reclamos de los trabajadores<br>9. Otros programas y actividades<br>10. Compromisos |

| Asistentes Comité | Firmas |
|---|---|
| Juan Aparicio |  |
| Luis Antonio Sanabria |  |
| Yeferson Acevedo |  |
| **Invitados** | **Firmas** |
| N.A. | N.A. |

## TEMAS TRATADOS

1. Verificación del quórum

Se procede a tomar asistencia para verificar Quorum y se inicia la reunión al contar con el personal suficiente para la toma de decisiones.

2. Cambio de Miembros Del Comité del COPASST

Se realiza el cambio de los miembros del COPASST ya que se trasladaron el personal a otra obra:

| MIEMBRO ANTERIOR | MIEMBRO NUEVO |
|---|---|
| Juan Dario Pedraza | Juan Aparicio |
| Arturo Arenas Jaimes | N.A. |

3. Revisión de acta anterior

Se realiza la revisión del acta anterior y se verifica el grado de cumplimiento de los compromisos pactados:

- Dar cumplimiento y acompañamiento a las actividades programadas en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo: se evidencia seguimiento y participación del comité.

4. Seguimiento al plan de formación

Siguiendo el cronograma de capacitación, se capacitó a todo el personal en:

- Uso Correcto de Epp
- Autocuidado

5. Inspecciones de lugares de trabajo

Se observa la participación del comité en la realización de las inspecciones de seguridad: inspección locativa de obra, inspección de botiquines y camillas, inspección de extintores, de las cuales no se reportan hallazgos que requieran atención.

6. Incidentes y accidentes de trabajo, enfermedades laborales/Análisis de causas

Durante el mes de febrero de 2026 no se presentaron accidentes de trabajo. No se notificaron presuntos casos de enfermedad laboral.

7. Ausentismo

En el mes de Marzo de 2026 no se presentaron casos de ausentismo laboral.

8. Visitas o auditorías gubernamentales, ARL, clientes, proveedores

Durante el periodo no se registraron visitas de entes de control o partes interesadas.

9. Sugerencias, recomendaciones, quejas o reclamos de los trabajadores

Durante el periodo no se recibieron comunicaciones por parte de los trabajadores en materia de SST, ni se encuentra en proceso ningún proceso entre la empresa y los colaboradores.

10. Verificación normatividad

Se verifica la normatividad legal vigente que entra en vigencia que aplica a las actividades y funcionamiento del SG-SST durante el periodo

11. Otros programas y actividades

- El equipo SST realiza visitas permanentes a los frentes de obra.

| COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA |
|---|---|---|
| Dar cumplimiento y acompañamiento a las actividades programadas en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo | COPASST - SST | Marzo 2026 |

**Fecha próxima reunión**: Abril 2026

Juan Aparicio
Presidente del COPASST

Yeferson Acevedo
Secretario del COPASST

# ANEXO 7.
# ACTA DE REUNIÓN DEL COCOLA

| | ACTA DE REUNIÓN COMITÉS | Código | SST-F-28 |
|---|---|---|---|
| | | Fecha | 12/07/2021 |
| | | Versión | 3 |
| | | Página **1** de **3** | |

| FECHA | | | LUGAR | HORA INICIO | HORA FIN | ACTA NO. | TIPO REUNIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD | MM | AA | Oficina Principal San Jorge | 3:00 pm | 4:30pm | **04** | Mensual | x |
| 27 | 03 | 26 | | | | | Trimestral | |
| | | | | | | | Extraordinaria | |

Señalar con X el Comité a realizar:

| COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | | COMITÉ CONVIVENCIA LABORAL | X | Otro: _____ | |
|---|---|---|---|---|---|

En las instalaciones de la empresa, se reunieron los integrantes del Comité para tratar los siguientes temas:

| ORDEN DEL DIA |
|---|
| 1. Verificación del quórum<br>2. Revisión de Acta anterior<br>3. Quejas de Acoso laboral/ Eventos que involucran el comité<br>4. Casos no Resueltos<br>5. Otros Compromisos |

| Asistentes Comité | Firmas |
|---|---|
| Oscar Arturo Barón | |
| Ruben Dario Bautista | |
| José Orlando Alba | |
| Sergio Andrés Porras | |
| TEMAS TRATADOS | |

1. Verificación del quórum

Se procede a tomar asistencia para verificar Quorum y se inicia la reunión al contar con el personal suficiente para la toma de decisiones.

2. Revisión de acta anterior

Se realiza la revisión del acta anterior para dar continuidad a los compromisos y actividades definidas anteriormente.

3. Quejas de Acoso Laboral:

Durante el periodo comprendido entre el 01 al 30 de Marzo y del 01 al 20 de Abril de 2026 no se evidenciaron reportes de acoso laboral ni quejas de convivencia.

Estadísticas de las quejas del periodo:

- Número de quejas presentadas en el periodo: 0
- Número de quejas abiertas de periodos anteriores: 0
- Número de quejas abiertas al final del periodo: 0
- Número de quejas cerradas en el periodo:0

4. Casos No resueltos:

En el periodo no se presentaron casos no resueltos que deban remitirse a entidades externas.

5. Otros

Siguiendo el cronograma de capacitación, se capacito a los miembros del COCOLA y a todo el personal en:

- Respeto, imparcialidad y Ética
- Primeros Auxilios Psicológicos

| COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA |
|---|---|---|
| Dar cumplimiento y acompañamiento a las actividades programadas | COCOLA | Marzo 2026 |
| Seguir actualizando el comité frente a la nueva normatividad vigente Resolución 3164 de 2025 | COCOLA | Marzo 2026 |

**Fecha próxima reunión**: Abril 2026

Oscar A. Barón
Presidente

Ruben Dario Bautista
Secretario

# ANEXO 8.
# REGISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN

| VIAS URBANAS | FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL | Código | SST-F-17 |
|---|---|---|---|
| | | Fecha | 9/10/2025 |
| | | Versión | 1 |
| | | Página | 1 de 1 |

## I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

| NOMBRE | Cesar A. Prada | CÉDULA | 1100451373 | CARGO | Almacenista |
|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPO | | CODIGO DE EQUIPO | | PROYECTO | CSC vias urbanas |

## II. INSTRUCCIONES

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor en CONSORCIO VIAS URBANAS
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.
4. NO utilizar los EPP´s en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario.
5. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.

**Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.**

## III. REGISTROS DE ENTREGA

| ELEMENTO A ENTREGAR | CANTIDAD | FECHA DE ENTREGA | | | FIRMA DEL TRABAJADOR | FIRMA DE QUIEN ENTREGA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DÍA | MES | AÑO | | |
| Bota | 1 | 03 | 02 | 26 | Cesar A. Prada M. | |
| camisa | 2 | 03 | 02 | 26 | Cesar A. Prada M. | |
| Pantalon | 1 | 03 | 02 | 26 | Cesar A. Prada M. | |
| Casco | 1 | 03 | 02 | 26 | Cesar A. Prada M. | |
| Guantes | 1 | 10 | | 26 | Cesar A. Prada M. | |
| Tapabocas | 1 | 10 | | 26 | Cesar A. Prada M. | |

| VIAS URBANAS | FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL | Código | SST-F-17 |
|---|---|---|---|
| | | Fecha | 9/10/2025 |
| | | Versión | 1 |
| | | Página | 1 de 1 |

## I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

| NOMBRE | Juan A. Reyes | CÉDULA | 91323834 | CARGO | Ayudante de obra |
|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPO | | CODIGO DE EQUIPO | | PROYECTO | CSC vias urbanas |

## II. INSTRUCCIONES

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor en CONSORCIO VIAS URBANAS
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.
4. NO utilizar los EPP´s en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario.
5. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.

**Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.**

## III. REGISTROS DE ENTREGA

| ELEMENTO A ENTREGAR | CANTIDAD | FECHA DE ENTREGA | | | FIRMA DEL TRABAJADOR | FIRMA DE QUIEN ENTREGA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DÍA | MES | AÑO | | |
| Botas | 1 | 10 | 02 | 26 | Juan | |
| Camisa | 2 | 10 | 02 | 26 | Juan | |
| Pantalon | 1 | 10 | 02 | 26 | Juan | |
| Casco | 1 | 10 | 02 | 26 | Juan | |
| Guantes | 1 | 17 | 03 | 26 | Juan | |
| Tapabocas | 1 | 17 | 03 | 26 | Juan | |

| VIAS URBANAS | FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL | Código | SST-F-17 |
|---|---|---|---|
| | | Fecha | 9/10/2025 |
| | | Versión | 1 |
| | | Página | 1 de 1 |

## I. INFORMACION DEL TRABAJADOR

| NOMBRE | Yeferson Acevedo | CÉDULA | 1098714157 | CARGO | Operador Maquinaria |
|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPO | | CODIGO DE EQUIPO | | PROYECTO | |

## II. INSTRUCCIONES

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor en CONSORCIO VIAS URBANAS
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.
4. NO utilizar los EPP´s en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario.
5. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.

**Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.**

## III. REGISTROS DE ENTREGA

| ELEMENTO A ENTREGAR | CANTIDAD | FECHA DE ENTREGA | | | FIRMA DEL TRABAJADOR | FIRMA DE QUIEN ENTREGA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DÍA | MES | AÑO | | |
| Camisa | 1 | 10 | 12 | 25 | | |
| Pantalon | 1 | 10 | 12 | 25 | | |
| Botas | 1 | 10 | 12 | 25 | | José Ortiz |
| Casco | 1 | 10 | 12 | 25 | Yeferson | |
| tapaboras | 1 | 10 | 12 | 25 | | José Ortiz |
| Gafas | 1 | 10 | 12 | 25 | | |
| Guantes | 1 | 10 | 12 | 25 | | |
| Guantes | 1 | 04 | 03 | 26 | Yeferson | |
| Gafas | 1 | 12 | 03 | 26 | | |
| tapaboca. | 1 | 18 | 03 | 26 | | |

| VIAS URBANAS | FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL | Código | SST-F-17 |
|---|---|---|---|
| | | Fecha | 9/10/2025 |
| | | Versión | 1 |
| | | Página | 1 de 1 |

## I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

| NOMBRE | Sergio Porras | CÉDULA | 1095808270 | CARGO | conductor |
|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPO | | CODIGO DE EQUIPO | | PROYECTO | |

## II. INSTRUCCIONES

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor en CONSORCIO VIAS URBANAS
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.
4. NO utilizar los EPP´s en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario.
5. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.

**Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.**

## III. REGISTROS DE ENTREGA

| ELEMENTO A ENTREGAR | CANTIDAD | FECHA DE ENTREGA | | | FIRMA DEL TRABAJADOR | FIRMA DE QUIEN ENTREGA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DÍA | MES | AÑO | | |
| camisa | 1 | 10 | 12 | 25 | | |
| Pantalon | 1 | 10 | 12 | 25 | | |
| Botas | 1 | 10 | 12 | 25 | | |
| casco | 1 | 10 | 12 | 25 | | |
| Gafas | 1 | 10 | 12 | 25 | | |
| Guantes | 1 | 10 | 12 | 25 | Sergio Porras | José Olivas |
| Tapabocas | 1 | 10 | 12 | 25 | | |
| Guantes | 1 | 04 | 03 | 26 | | |
| Tapabocas | 1 | 11 | 03 | 26 | Sergio Porras | José Olivas |
| Gafas | 1 | 18 | 03 | 26 | | |
| Guantes | 1 | 25 | 03 | 26 | Sergio Porras | |

| VIAS URBANAS | FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL | Código | SST-F-17 |
|---|---|---|---|
| | | Fecha | 9/10/2025 |
| | | Versión | 1 |
| | | Página | 1 de 1 |

## I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

| NOMBRE | Ruben D. Bautista | CÉDULA | 1095 814603 | CARGO | Operador |
|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPO | | CODIGO DE EQUIPO | | PROYECTO | |

## II. INSTRUCCIONES

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor en CONSORCIO VIAS URBANAS
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.
4. NO utilizar los EPP´s en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario.
5. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.

**Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.**

## III. REGISTROS DE ENTREGA

| ELEMENTO A ENTREGAR | CANTIDAD | FECHA DE ENTREGA | | | FIRMA DEL TRABAJADOR | FIRMA DE QUIEN ENTREGA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DÍA | MES | AÑO | | |
| Camisa | 1 | 10 | 12 | 25 | | |
| Pantalon | 1 | 10 | 12 | 25 | | |
| Casco | 1 | 10 | 12 | 25 | | |
| Gafas | 1 | 10 | 12 | 25 | | |
| Guantes | 1 | 10 | 12 | 25 | | |
| Tapaoidos | 1 | 10 | 12 | 25 | | |
| Botas | 1 | 10 | 12 | 25 | | |
| Gafas | 1 | 04 | 03 | 26 | | |
| Guantes | 1 | 11 | 03 | 26 | | |
| Tapaoidos | 1 | 18 | 03 | 26 | | |
| Gafas | 1 | 25 | 03 | 26 | | |

VIAS URBANAS

# FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

| Código | SST-F-17 |
|---|---|
| Fecha | 9/10/2025 |
| Versión | 1 |
| Página | 1 de 1 |

## I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

| NOMBRE | Arturo Arenas | CÉDULA | 91357047 | CARGO | Oficios varios |
|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPO | | CODIGO DE EQUIPO | | PROYECTO | |

## II. INSTRUCCIONES

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor en CONSORCIO VIAS URBANAS
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.
4. NO utilizar los EPP's en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario.
5. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.

**Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.**

## III. REGISTROS DE ENTREGA

| ELEMENTO A ENTREGAR | CANTIDAD | FECHA DE ENTREGA | | | FIRMA DEL TRABAJADOR | FIRMA DE QUIEN ENTREGA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DÍA | MES | AÑO | | |
| Camisa | 1 | 11 | 12 | 25 | | |
| Pantalón | 1 | 11 | 12 | 25 | | |
| Bota | 1 | 11 | 12 | 25 | | |
| Casco | 1 | 11 | 12 | 25 | | |
| Tapabocas | 1 | 11 | 12 | 25 | | |
| Gafas | 1 | 11 | 12 | 25 | Arturo Arenas | José Ospina |
| Guantes | 1 | 11 | 12 | 25 | | |
| Gafas | 1 | 05 | 03 | 26 | | |
| Guantes | 1 | 12 | 03 | 26 | Arturo Arenas | José Ospina |
| Guantes | 1 | 19 | 03 | 26 | | |
| Tapabocas | 1 | 26 | 03 | 26 | | |

| VIAS URBANAS | FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL | Código | SST-F-17 |
|---|---|---|---|
| | | Fecha | 9/10/2025 |
| | | Versión | 1 |
| | | Página | 1 de 1 |

## I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

| NOMBRE | Luis A. Sanabria | CÉDULA | 9127758 | CARGO | oficios varios |
|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPO | | CODIGO DE EQUIPO | | PROYECTO | |

## II. INSTRUCCIONES

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor en CONSORCIO VIAS URBANAS
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.
4. NO utilizar los EPP´s en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario.
5. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.

**Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.**

## III. REGISTROS DE ENTREGA

| ELEMENTO A ENTREGAR | CANTIDAD | FECHA DE ENTREGA | | | FIRMA DEL TRABAJADOR | FIRMA DE QUIEN ENTREGA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DÍA | MES | AÑO | | |
| Pantalon | 1 | 10 | 12 | 25 | | |
| camisa | 1 | 10 | 12 | 25 | | |
| Botas | 1 | 10 | 12 | 25 | | |
| casco | 1 | 10 | 12 | 25 | | |
| Gafas | 1 | 10 | 12 | 25 | | |
| Tapabocas | 1 | 10 | 12 | 25 | Luis Sanabria | José Albay |
| Guantes | 1 | 10 | 12 | 25 | | |
| Tapabocas | 1 | 06 | 03 | 26 | Luis Sanabria | José Albay |
| Gafas | 1 | 13 | 03 | 26 | | |
| Guantes | 1 | 16 | 03 | 26 | | |
| Guantes | 1 | 20 | 03 | 26 | | |

| VIAS URBANAS | FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL | Código | SST-F-17 |
|---|---|---|---|
| | | Fecha | 9/10/2025 |
| | | Versión | 1 |
| | | Página | 1 de 1 |

## I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

| NOMBRE | Edvardo Santos | CÉDULA | 91279996 | CARGO | conductor |
|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPO | | CODIGO DE EQUIPO | | PROYECTO | |

## II. INSTRUCCIONES

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor en CONSORCIO VIAS URBANAS
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.
4. NO utilizar los EPP´s en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario.
5. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.

**Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.**

## III. REGISTROS DE ENTREGA

| ELEMENTO A ENTREGAR | CANTIDAD | FECHA DE ENTREGA | | | FIRMA DEL TRABAJADOR | FIRMA DE QUIEN ENTREGA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DÍA | MES | AÑO | | |
| Botas | 1 | 10 | 12 | 25 | | |
| Pantalón | 1 | 10 | 12 | 25 | | |
| Camisa | 1 | 10 | 12 | 25 | | |
| casco | 1 | 10 | 12 | 25 | | |
| Tapabocas | 1 | 10 | 12 | 25 | | |
| Gafas | 1 | 10 | 12 | 25 | | |
| Guantes | 1 | 10 | 12 | 25 | | |
| Gafas | 1 | 02 | 03 | 26 | | |
| Guantes | 1 | 09 | 03 | 26 | | |
| Guantes | 1 | 16 | 03 | 26 | | |
| Tapabocas | 1 | 30 | 03 | 26 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# ANEXO 9.
# REGISTRO ASISTENCIA A CAPACITACIONES SST

| | FORMATO ASISTENCIA DE ENTRENAMIENTO, CHARLAS Y CAPACITACIONES | Código | RH-F-28 |
|---|---|---|---|
| | | Fecha | 31/10/2022 |
| | | Versión | 2 |
| | | Página | 1 de 1 |

ENTRENAMIENTO [ ] CAPACITACION [X] CHARLA [ ]

OBRA Campamento

TEMA DE CAPACITACIÓN Autocuidado

LUGAR: obra FECHA 14-04-26

CAPACITADOR José Orlando Alba DURACIÓN 1 hora

| No | PARTICIPANTE | CEDULA | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Richard Ferney Gonzalez | 1102376217 | operador Múltiple | |
| 2 | Omar Añas Melgado | 5776201 | Ayudante | Omar Arias M |
| 3 | Marcos Olano Rangel | 85165845 | Niveletero | Marcos Olano R |
| 4 | José Inocencio Mulin | 5607770 | operador Maquinaria | |
| 5 | John Jairo Hernandez | 9186333 | conductor c | |
| 6 | Ivan Calderón | 1095942659 | Niveletero | Ivan Calderón |
| 7 | Jhonier Pérez | 1005773336 | Ayudante | |
| 8 | Deivian cantero Taloza | 3963843 | Ayudante | |
| 9 | Henry Añiso castro | 1095941161 | conductor | |
| 10 | María de los Angeles Cardozo | 1102376332 | Auxiliar SST | |
| 11 | Arturo Arenas Jaimes | 91357047 | oficios varios | Arturo Arenas |
| 12 | Luis Antonio Sanabria | 91217758 | oficios varios | Luis Sanabria |
| 13 | Juan Dario Pedraza | 1007439692 | Almacenista | Juan Dario Pedraza |
| 14 | Oscar Arturo Burón | 1371576 | operador | |
| 15 | Yeferson Acevedo | 1098714157 | operador Maquinaria | Yeferson |
| 16 | Sergio Parra | 1095008270 | conductor | Sergio Parra |
| 17 | Ruben Dario Bautista | 1095814603 | operador | |
| 18 | Juan de Dios Perez | 13871814 | oficios varios | Juan de Dios P |
| 19 | Eduardo Santos | 91279996 | conductor | |
| 20 | Parmenio Rodriguez | 13871814 | cabrero 1 | Parmenio Rodriguez |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |
| 27 | | | | |
| 28 | | | | |
| 29 | | | | |
| 30 | | | | |

OBSERVACIONES:

CAPACITADOR

José Alba

FIRMA

| | FORMATO ASISTENCIA DE ENTRENAMIENTO, CHARLAS Y CAPACITACIONES | Código | RH-F-28 |
|---|---|---|---|
| | | Fecha | 31/10/2022 |
| | | Versión | 2 |
| | | Página | 1 de 1 |

ENTRENAMIENTO [ ] CAPACITACION [X] CHARLA [ ]

OBRA Cangrejo

TEMA DE CAPACITACIÓN Uso correcto de EPP

LUGAR: Obra FECHA 12-03-26

CAPACITADOR Jose orlando Alba DURACIÓN 1 hora

| No. | PARTICIPANTE | CEDULA | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uriel Alonso Rivera B. | 7.102.383.610 | Operador | Uriel Rivera. |
| 2 | Yerson G. Hernandez Hernandez | 1098782735 | ayudante | |
| 3 | Ender Giovany Rincón | 1095828352 | Oficial | Ender Rin |
| 4 | Jesus Alexis Mantilla Arado | 12873494 | Mecanico | |
| 5 | Cesar A. Piada Mayorga | 1100951373 | Almacenista | Cesar A. Piada M.. |
| 6 | Oscar Guillermo Palomino | 1095786179 | Operador | |
| 7 | Juan de Jesus Serrato. | 1387818 | Maestro | |
| 8 | Arturo Arenas. | 91357042 | Of. varios | Arturo Arenas |
| 9 | Wilson Mantilla | 13544381 | Operador. | |
| 10 | Luis Antonio Sanabria | 91917581 | O. F. Varios | Luis Sanabria |
| 11 | Fernando Rodriguez | 13700.837 | Aux Topografia | Fernando |
| 12 | miguel angel florez | 1096243977 | Ayudante | Miguel Florez |
| 13 | Juan Aparicio | 91323834 | Ayudante | |
| 14 | Leonardo Pineda | 91436047 | Ayu. | |
| 15 | Carlos A. Caballero | 1095838755 | Ayudante | Carlos A. Caballero |
| 16 | Jose F. Herrera | 97388158 | ayudante | |
| 17 | Makis calderon | 1101201241 | ayudante | Makis |
| 18 | Moises Aguilar | 93026461 | ayu | |
| 19 | Carlos Caballero A. | 91150406 | Tornillero | |
| 20 | Elio Garcia | PT087892Z | Ayu | Elio Garcia |
| 21 | Jafferson caballero | 1095809955 | Ayudante | Jafferson |
| 22 | German ortiz | 1095917966 | Ayudante | |
| 23 | Juan Pablo Valbuena | 1.005236241 | Ayudante | Juan Valbuena |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |
| 27 | | | | |
| 28 | | | | |
| 29 | | | | |
| 30 | | | | |

OBSERVACIONES:

CAPACITADOR

José Alba

FIRMA

# ANEXO 10.
# INSPECCIONES DE SEGURIDAD SST

| | | | |
|---|---|---|---|
| VÍAS URBANAS | INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL | Código | SST-F-26 |
| | | Fecha | 4/06/2025 |
| | | Versión | 2 |
| | | Pagina ___ de ___ | |

NOMBRE DE QUIEN INSPECCIONA: José orlando Alba Firma: José O. Alba J CARGO: Inspector SST

FRENTE DE OBRA Y/O PROYECTO: consorcio vías urbanas

Vo Bo COPASST (Nombre y firma): Juan Darío Pedraza CARGO: Almacenista

Tenga en cuenta que:

U: Uso y se califica con SI ó NO.

E: Estado y se califica como Excelente, Bueno, Regular ó Malo. (unicamente las letras iniciales)

Nota: La calificación se sujeta al momento de la obsevación

| DATOS BÁSICOS | | FECHA | ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Casco | | Protector Auditivo | | Porteccion ocular | | Protector Respiratorio | | Dotación | | Guantes | | Botas | | Barbuquejo | | Otro | | Otro | | |
| NOMBRE | CARGO | | U | E | U | E | U | E | U | E | U | E | U | E | U | E | U | E | U | E | U | E | |
| Maña Cardozo | Auxiliar SST | 30-03-26 | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | — | — | — | — | — | — | |
| Delvison Centeno | Ayudante | 30-03-26 | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | — | — | — | — | — | — | |
| Henry Castro | Conductor | 30-3-26 | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | — | — | — | — | — | — | |
| Ivan Calderon | Nivelefero | 30-3-26 | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | — | — | — | — | — | — | |
| Jhonier Pérez | Ayudante | 30-3-26 | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | — | — | — | — | — | — | |
| John Hernandez | Conductor | 30-3-26 | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | — | — | — | — | — | — | |
| José I. Marrugo | operador Maquinaria | 30-3-26 | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | — | — | — | — | — | — | |
| Marcos Olaya | Nivelefero | 30-3-26 | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | — | — | — | — | — | — | |
| Omar Añez | Ayudante | 30-3-26 | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | — | — | — | — | — | — | |
| Richard González | operador motobomba | 30-3-26 | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | — | — | — | — | — | — | |
| Juan D. Pedraza | Almacenista | 30-3-26 | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | — | — | — | — | — | — | |
| Arturo Arenas | oficios varios | 30-3-26 | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | — | — | — | — | — | — | |
| Parmenio Rodriguez | Cadenero 1 | 30-3-26 | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | — | — | — | — | — | — | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| VÍAS URBANAS | INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL | Código | SST-F-26 |
| | | Fecha | 4/06/2025 |
| | | Versión | 2 |
| | | Pagina ___ de ___ | |

NOMBRE DE QUIEN INSPECCIONA: Jose Orlando Alba Firma: CARGO: Profesional SST

FRENTE DE OBRA Y/O PROYECTO: construcciones urbanas

Vo Bo COPASST (Nombre y firma): CARGO:

Tenga en cuenta que:

U: Uso y se califica con SI ó NO.

E: Estado y se califica como Excelente, Bueno, Regular ó Malo. (unicamente las letras iniciales)

Nota: La calificación se sujeta al momento de la obsevación

| DATOS BÁSICOS | | FECHA | ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Casco | | Protector Auditivo | | Proteccion ocular | | Protector Respiratorio | | Dotación | | Guantes | | Botas | | Barbuquejo | | Otro | | Otro | | |
| NOMBRE | CARGO | | U | E | U | E | U | E | U | E | U | E | U | E | U | E | U | E | U | E | U | E | |
| Juan D. Perez | oficios varios | 30-3-26 | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | | | | | | | |
| Eduardo Suntes | Conductor | 30-3-26 | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | | | | | | | |
| Ruben Bautista | operador Maquinaria | 30-3-26 | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | | | | | | | |
| Sergio Parras | Conductor | 30-3-26 | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | | | | | | | |
| Luis A. Sanabria | oficios varios | 30-3-26 | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | | | | | | | |
| Yefferson Acevedo | operador Maquinaria | 30-3-26 | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | | | | | | | |
| Oscar A. Buitrago | operador Maquinaria | 30-3-26 | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | | | | | | | |
| Perla Oregula | Residente | 30-3-26 | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | INSPECCIÓN DE BOTIQUINES Y CAMILLAS | Código | SST-F-14 |
|---|---|---|---|
| | | Fecha | 15/08/2023 |
| | | Versión | 3 |
| | | Página 1 de 1 | |

**Inspección realizada por**

| | | |
|---|---|---|
| Nombre: José Orlando Alba | Fecha inspección: 30-03-26 | Próxima inspección: 04-26 |
| Cargo: Profesional SST | Lugar: consorcio vías urbanas | Firma: José O. Alba J |
| Ubicación del botiquín: obra | Ubicación de la camilla: obra | |
| V.B. Copasst: Juan Dario Pedraza | V.B. Brigadas de emergencia: Arturo Arenas Gomez | |

Marque con una X según criterio — B = Bueno | R = Regular | M = Malo | NA = No aplica

| Elementos | Parámetros a revisar: Unidad | Cantidad | Fecha vencimiento | Integridad empaque: B | R | M | NA | Plan de acción: Acción Correctiva Propuesta | Fecha Propuesta | Fecha Ejecución | Responsable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alcohol | 1 | 1 | 03-8-26 | ✓ | | | | | | | |
| Termómetro | 1 | 1 | N/A | ✓ | | | | | | | |
| Algodón | 1 | 1 | 30-4-26 | ✓ | | | | | | | |
| Gasa Esteril | 9 | 8 | 2/28 | ✓ | | | | | | | |
| Gasa Limpia | 20 | — | — | — | | | | | | | |
| Aplicadores y/o copitos | 10 | 20 | 9-11-27 | ✓ | | | | | | | |
| Esparadrapo con tela | 1 | 1 | 08/27 | ✓ | | | | | | | |
| Esparadrapo micropore | 1 | 1 | N/A | ✓ | | | | | | | |
| Apósito ocular | 1 | 20 | 2/27 | ✓ | | | | | | | |
| Baja lenguas | 3 | 10 | 20-8-27 | ✓ | | | | | | | |
| Clorhexidina, jabón | 10 | — | — | — | | | | | | | |
| Clorhexidina, solución | 1 | 1 | 04/27 | ✓ | | | | | | | |
| Linterna con pilas | 1 | 1 | N/A | ✓ | | | | | | | |
| Inmolizador Miembro superior | 1 | 1 | N/A | ✓ | | | | | | | |
| Inmolizador Cervical | 1 | 1 | N/A | ✓ | | | | | | | |
| Inmovilizador miebros inferiores | 1 | 1 | N/A | ✓ | | | | | | | |
| Solución salina | 1 | 1 | 05-26 | ✓ | | | | | | | |
| Tabla espinal + protectores | 1 | 1 | N/A | ✓ | | | | | | | |
| Silbato de emergencias | 2 | 1 | N/A | ✓ | | | | | | | |
| Tijera con punta roma | 1 | 7 | 8/28 | ✓ | | | | | | | |
| Curas diferentes tamaños | 1 | 3 | 20/1/28 | ✓ | | | | | | | |
| Suero Oral | 10 | 3 | 1/9/28 | ✓ | | | | | | | |
| Tapabocas desechable | 3 | — | — | — | | | | | | | |
| Compresas | 10 | 10 | 01-9-28 | ✓ | | | | | | | |
| Guantes de nitrilo / latex | 3 | 1 | 06-29 | ✓ | | | | | | | |
| Venda de algodón 3"X5 yardas | 20 | — | — | — | | | | | | | |
| Vendas elástica 2"X5 yardas | 1 | 1 | N/A | ✓ | | | | | | | |
| Vendas elástica 5"X5 yardas | 1 | 1 | N/A | ✓ | | | | | | | |
| Vendas elástica 3"X5 yardas | 1 | 1 | N/A | ✓ | | | | | | | |
| Jeringa | 1 | 1 | N/A | ✓ | | | | | | | |
| Manual primeros aux. | 1 | 1 | N/A | ✓ | | | | | | | |

**INSPECCIÓN DE CAMILLA**

La camilla debe ser plástica en polietileno de alta densidad, impermeable a todos los fluidos, de fácil manejo, con arnes tipo araña con reflectivos

| Descripción | Estado: B | R | M | NA | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Instalación (Sitio de ubicación) | ✓ | | | | |
| Señalización | ✓ | | | | |
| Estado del soporte | ✓ | | | | |
| Correas de seguridad | ✓ | | | | |
| Sujetadores para agarre | ✓ | | | | |
| Juego de inmovilizadores de miembro inferior y superior | ✓ | | | | |

Conclusiones y Sugerencias:

| VIAS URBANAS | INSPECCIÓN DE EXTINTORES | Código | SST-F-15 |
|---|---|---|---|
| | | Fecha | 15/08/2023 |
| | | Versión | 3 |
| | | Pagina ___ de ___ | |

FECHA: 30-03-26 PROYECTO: consorcio vias urbanas

INSPECCIÓN REALIZADA POR: José Orlando Alba

V.B. BRIGADAS DE EMERGENCIA: Arturo Arcila Jaimes

V.B. COPASST: Juan Dario Pedraza

| No. Interno | Descripción Agente extintor | Ubicación | Capacidad | Último mantenimiento | Fecha de próximo mantenimiento | Pintura | Señalización | Acceso | Visibilidad | Manómetro | Presión | Pasador | Manguera | Boquilla | Envase | Tarjeta | Manija | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Multipropósito | Almacen | 10lbs | 5/25 | 6/26 | B | B | B | B | B | B | B | B | / | B | B | B | |
| 2 | Multipropósito | campamento | 10lbs | 5/25 | 5/26 | B | B | B | B | B | B | B | B | / | B | B | B | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES:

Nota: Para el diligenciamiento del estado de los extintores coloque B (Bueno), R (Regular) o M (Malo), según lo considere en la inspección.

| VÍAS URBANAS | INSPECCIÓN LOCATIVA DE OBRA | Código | SST-F-18 |
|---|---|---|---|
| | | Fecha | 15/08/2025 |
| | | Versión | 3 |
| | | Página ___ de ___ | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Frente de Obra | Contrato Vías Urbanas | Fecha: | 30-03-26 |
| Área Inspeccionada: | Obra | V.B. Copasst: | Juan Dario Pedraza |

| Marque según criterio: | B= Bueno R= Regular M= Malo NA= No aplica | | |
|---|---|---|---|
| BUENO | REGULAR | MALO | NO APLICA |
| Cuando el ítem a revisar NO presenta algún daño, avería, riesgo (salud ocupacional, ambiental) y esta todo en perfecto orden. | Cuando alguno de los ítems inspeccionados presenta daño, avería, riesgo (salud ocupacional, ambiental) o no esta en orden y aseo. | Cuando la mayoría de los ítems inspeccionados presenta un daño, avería, riesgos y esta todo en desorden y deseado. | No es utilizado en alguna de las sedes. |

| PARAMETROS A INSPECCIONAR | B | R | M | NA | CORRECCIÓN | FECHA | RESPONSABLE | SEGUIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ALMACENAMIENTO** | | | | | | | | |
| Las areas de almacenamiento estan señalizadas y demarcadas adecuadamente | ✓ | | | | | | | |
| Se tienen TODAS las hojas de seguridad de las sustancias químicas presentes en el área. | ✓ | | | | | | | |
| El almacenamiento de sustancias químicas esta acorde a las recomendaciones dadas en las hojas de seguridad o fichas tecnicas. | ✓ | | | | | | | |
| El arrume de productos es el recomendado | ✓ | | | | | | | |
| **INSTALACIONES** | | | | | | | | |
| Los pisos tienen superficies seguras y adecuadas para el trabajo | ✓ | | | | | | | |
| Los pisos estan limpios, secos, sin desperdicios | ✓ | | | | | | | |
| Los pisos estan libres de obstaculos | ✓ | | | | | | | |
| Las areas de trabajo estan debidamente señalizadas y demarcadas | ✓ | | | | | | | |
| Los senderos son seguros y libres de obstaculos | ✓ | | | | | | | |
| Las vias de circulacion estan debidamente demarcadas | ✓ | | | | | | | |
| Los recipientes se encuentran debidamente rotulados o marcados con el contenido | ✓ | | | | | | | |
| En las instalaciones se cuenta con baterias sanitarias | ✓ | | | | | | | |
| Las áreas se encuentran libres o aseguradas de elementos que cuenten con | ✓ | | | | | | | |
| **MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS** | | | | | | | | |
| La maquinaria y/o equipo estan debidamente protegidos | ✓ | | | | | | | |
| Las herramientas, maquinaria y equipos estan operativos para su uso | ✓ | | | | | | | |
| Los equipos y/o maquinaria se encuentran libres de fugas | ✓ | | | | | | | |
| El cable de alimentación de la herramienta y/o equipo está en buen estado? (libre de cortes) | ✓ | | | | | | | |
| **ORDEN Y ASEO** | | | | | | | | |

| | INSPECCIÓN LOCATIVA DE OBRA | Código | SST-F-18 |
|---|---|---|---|
| | | Fecha | 15/08/2023 |
| | | Versión | 3 |
| | | Página ___ de ____ | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Frente de Obra | Consorcio vias urbanas | Fecha: | 16-04-2026 |
| Área inspeccionada : | Obra | V.B. Copasst: | Cesar Prada |

| Marque según criterio: | B= Bueno R= Regular M= Malo NA= No aplica | | |
|---|---|---|---|
| BUENO | REGULAR | MALO | NO APLICA |
| Cuando el ítem a revisar NO presenta algún daño, avería, riesgo (salud ocupacional, ambiental) y esta todo en perfecto orden. | Cuando alguno de los ítems inspeccionados presenta daño, avería, riesgo (salud ocupacional, ambiental) o no esta en orden y aseo. | Cuando la mayoría de los ítems inspeccionados presenta un daño, avería, riesgos y esta todo en desorden y deseado. | No es utilizado en alguna de las sedes. |

| PARÁMETROS A INSPECCIONAR | B | R | M | NA | CORRECCIÓN | FECHA | RESPONSABLE | SEGUIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ALMACENAMIENTO** | | | | | | | | |
| Las areas de almacenamiento estan señalizadas y demarcadas adecuadamente | ✓ | | | | | | | |
| Se tienen TODAS las hojas de seguridad de las sustancias químicas presentes en el área. | ✓ | | | | | | | |
| El almacenamiento de sustancias químicas esta acorde a las recomendaciones dadas en las hojas de seguridad o fichas tecnicas. | ✓ | | | | | | | |
| El arrume de productos es el recomendado | ✓ | | | | | | | |
| **INSTALACIONES** | | | | | | | | |
| sos tienen superficies seguras y adecuadas para el trabajo | ✓ | | | | | | | |
| Los pisos estan limpios, secos, sin desperdicios | ✓ | | | | | | | |
| Los pisos estan libres de obstaculos | ✓ | | | | | | | |
| Las areas de trabajo estan debidamente señalizadas y demarcadas | ✓ | | | | | | | |
| Los senderos son seguros y libres de obstaculos | ✓ | | | | | | | |
| Las vias de circulacion estan debidamente demarcadas | ✓ | | | | | | | |
| Los recipientes se encuentran debidamente rotulados o marcados con el contenido | ✓ | | | | | | | |
| En las instalaciones se cuenta con baterias sanitarias | ✓ | | | | | | | |
| Las áreas se encuentran libres o aseguradas de elementos que cuenten con | ✓ | | | | | | | |
| **MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS** | | | | | | | | |
| La maquinaria y/o equipo estan debidamente protegidos | ✓ | | | | | | | |
| Las herramientas, maquinaria y equipos estan operativos para su uso | ✓ | | | | | | | |
| Los equipos y/o maquinaria se encuentran libres de fugas | ✓ | | | | | | | |
| El cable de alimentación de la herramienta y/o equipo está en buen estado? (libre de cortes) | ✓ | | | | | | | |
| **ORDEN Y ASEO** | | | | | | | | |
| a y todas sus zonas se encuentran libres de objetos fuera de uso o que no pertenecen a este lugar. | ✓ | | | | | | | |
| En la áreas se cuenta con puntos ecologicos para la clasificación y disposición de los residuos | ✓ | | | | | | | |
| Se mantienen avisos alusivos al orden y aseo en lugares apropiados y se dictan charlas de sensibilización periódicas al personal sobre el orden y aseo. | ✓ | | | | | | | |
| Se aplica un programa de reciclaje y proteccion al medio ambiente | ✓ | | | | | | | |
| El sitio para el almacenamiento de residuos es el adecuado y esta ordenado | ✓ | | | | | | | |
| Los recipientes donde se disponen los residuos son adecuados en tamaño y número | ✓ | | | | | | | |
| Las baterias sanitarias se encuentran en condiciones adecuadas de orden y aseo | ✓ | | | | | | | |
| **SISTEMA DE EMERGENCIA** | | | | | | | | |
| En el área hay disponibilidad de recursos para la atención de emergencias (botiquin, camilla, extintor) | ✓ | | | | | | | |
| Se organizaron y asignaron las responsabilidades de las brigadas de emergencias | ✓ | | | | | | | |
| Se encuentran definidas y señalizadas las rutas de evacuación y punto de encuentro | ✓ | | | | | | | |
| Se encuentran definidas y señalizadas las salidas de emergencia | ✓ | | | | | | | |
| Se encuentra establecido y en funcionamiento un sistema de comunicación oportuno en caso de emergencia | ✓ | | | | | | | |
| Se cuenta con MEDEVAC | ✓ | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| VIAS URBANAS | INSPECCIÓN DE EXTINTORES | Código | SST-F-15 |
| | | Fecha | 15/08/2023 |
| | | Versión | 3 |
| | | Pagina ___ de ___ | |

FECHA: 16-04-26 PROYECTO: CSC Vias Urbanas

INSPECCIÓN REALIZADA POR: José Orlando Arbu

V.B. BRIGADAS DE EMERGENCIA: Cesar Prada

V.B. COPASST: Arturo Arenas

| No. Interno | Descripción Agente extintor | Ubicación | Capacidad | Último mantenimiento | Fecha de próximo mantenimiento | Pintura | Señalización | Acceso | Visibilidad | Manómetro | Presión | Pasador | Manguera | Boquilla | Envase | Tarjeta | Manija | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Multipro | Almacen | 10lbs | 6/25 | 6/26 | B | B | B | B | B | B | B | B | / | B | B | B | |
| 2 | Multipro | Campamento | 10lbs | 5/25 | 5/26 | B | B | B | B | B | B | B | B | / | B | B | B | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES:

Nota: Para el diligenciamiento del estado de los extintores coloque B (Bueno), R (Regular) o M (Malo), según lo considere en la inspección.

| VÍAS URBANAS | INSPECCIÓN DE BOTIQUINES Y CAMILLAS | Código | SST-F-14 |
|---|---|---|---|
| | | Fecha | 19/05/2025 |
| | | Versión | 4 |
| | | Página ___ de ___ | |

| Inspección realizada por | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre: Jose orlando Alba | Fecha inspección: 16-04-26 | Próxima inspección: 05-26. | |
| Cargo: Profesional SST. | Lugar CSC via urbana | Firma: Jose Orlando Alba J. | |
| Ubicación del botiquín: obra | Ubicación de la camilla: obra | | |
| V.B. Copasst: Cesar Prada | V.B. Brigadas de emergencia: Arturo Arenas | | |

Marque con una X según criterio — B = Bueno | R = Regular | M = Malo | NA = No aplica

| Elementos | Parámetros a revisar | | | | Integridad empaque | | | | Plan de acción | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Medida | Cantidad Stock | Cantidad Existente | Fecha vencimiento | B | R | M | NA | Acción Correctiva Propuesta | Fecha Propuesta | Fecha Ejecución | Responsable |
| Alcohol Antiséptico | Frasco | 1 | 1 | 03-8-26 | ✓ | | | | | | | |
| Termómetro Digital | Unidad | 1 | 1 | N.A | ✓ | | | | | | | |
| Algodón | Paquete | 1 | 1 | 30-4-26 | ✓ | | | | | | | |
| Gasa Esteril | Paquete | 8 | 8 | 2/28. | ✓ | | | | | | | |
| Gasa Limpia | Unidad | 20 | 10 | N.A | ✓ | | | | | | | |
| Aplicadores y/o copitos | Unidad | 10 | 10 | 9-11-27 | ✓ | | | | | | | |
| Esparadrapo de tela | Unidad | 1 | 1 | 08/27 | ✓ | | | | | | | |
| Esparadrapo micropore | Unidad | 1 | 1 | N.A | ✓ | | | | | | | |
| Apósito ocular | Unidad | 3 | 3 | 2/27 | ✓ | | | | | | | |
| Baja lenguas | Unidad | 10 | 10 | 28-8-27 | ✓ | | | | | | | |
| Yodopovidona Espuma | Frasco | 1 | 1 | N.A | ✓ | | | | | | | |
| Clorhexidina (Jabón Quirurgico) | Frasco | 1 | 1 | 04-27 | ✓ | | | | | | | |
| Linterna con pilas | Unidad | 1 | 1 | N.A | ✓ | | | | | | | |
| Inmolizador Miembros superiores | Unidad | 1 | 1 | N.A | ✓ | | | | | | | |
| Inmolizador Cervical | Unidad | 1 | 1 | N.A | ✓ | | | | | | | |
| Inmovilizador miebros inferiores | Unidad | 1 | 1 | N.A | ✓ | | | | | | | |
| Solución salina 250 ml ó 500 ml | Bolsa | 2 | 1 | 06-26. | ✓ | | | | | | | |
| Silbato de emergencias | Unidad | 1 | 1 | N.A | ✓ | | | | | | | |
| Tijeras | Unidad | 1 | 1 | N.A | ✓ | | | | | | | |
| Curitas | Unidad | 10 | 10 | 8/28. | ✓ | | | | | | | |
| Sales de Rehidratación Oral | Sobre | 3 | 3 | 20-7-26. | ✓ | | | | | | | |
| Tapabocas desechable | Unidad | 10 | 10 | 1-9-28 | ✓ | | | | | | | |
| Compresas Esteriles | Unidad | 3 | 1 | N.A | ✓ | | | | | | | |
| Guantes de nitrilo / latex | Unidad | 20 | 10 | 01-9-28 | ✓ | | | | | | | |
| Venda de algodón 3"X5 yardas | Unidad | 1 | 1 | 06-29 | ✓ | | | | | | | |
| Vendas elástica 2"X5 yardas | Unidad | 1 | 1 | NA | ✓ | | | | | | | |
| Vendas elástica 3"X5 yardas | Unidad | 1 | 1 | N.A | ✓ | | | | | | | |
| Vendas elástica 5"X5 yardas | Unidad | 1 | 1 | N.A | ✓ | | | | | | | |
| Mascarilla o Protector facial RCP | Unidad | 1 | / | | | | | | | | | |
| Manual primeros auxilios | Unidad | 1 | / | | | | | | | | | |

**INSPECCIÓN DE CAMILLA**

La camilla debe ser plástica en polietileno de alta densidad, impermeable a todos los fluidos, de fácil manejo, con arnés tipo araña con reflectivos

| Descripción | Estado | | | | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| | B | R | M | NA | |
| Instalación (Sitio de ubicación con facil acceso) | ✓ | | | | |
| Se encuentra señalizado | ✓ | | | | |
| Estado del soporte | ✓ | | | | |
| Estado de las correas de seguridad | ✓ | | | | |
| Estado general (sin fisuras o fracturas, limpio y libre de polvo) | ✓ | | | | |
| Juego de inmovilizadores de miembro inferior y superior | ✓ | | | | |

Conclusiones y Sugerencias:

VÍAS URBANAS

# INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

| Código | SST-F-26 |
|---|---|
| Fecha | 4/06/2021 |
| Versión | 2 |
| Pagina ___ de ___ | |

NOMBRE DE QUIEN INSPECCIONA: José orlando Alba Firma: CARGO: Profesional SST.

FRENTE DE OBRA Y/O PROYECTO: CSC Vías Urbanas

Vo Bo COPASST (Nombre y firma): Cesar Prada CARGO: Almacenista

Tenga en cuenta que:

U: Uso y se califica con SI ó NO.

E: Estado y se califica como Excelente, Bueno, Regular ó Malo. (unicamente las letras iniciales)

Nota: La calificación se sujeta al momento de la obsevación

| DATOS BÁSICOS | | FECHA | ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Casco | | Protector Auditivo | | Porteccion ocular | | Protector Respiratorio | | Dotación | | Guantes | | Botas | | Barbuquejo | | Otro | | Otro | | |
| NOMBRE | CARGO | | U | E | U | E | U | E | U | E | U | E | U | E | U | E | U | E | U | E | U | E | |
| José Herrera | Ayudante | 16-4-26 | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | — | | | | | | |
| Carlos Caballero | Ayudante | 16-4-26 | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | — | | | | | | |
| Melkis Caldera | Ayudante | 16-4-26 | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | — | | | | | | |
| Carlos caballero | Turillero | 16-4-26 | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | — | | | | | | |
| Moises Aguilar | Ayudante | 16-4-26 | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | — | | | | | | |
| Elio García | Ayudante | 16-4-26 | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | — | | | | | | |
| Jefferson Caballero | Ayudante | 16-4-26 | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | — | | | | | | |
| German ortiz | Ayudante | 16-4-26 | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | — | | | | | | |
| Juan Valbuena | Ayudante | 16-4-26 | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | — | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | — | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | — | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

VIAS URBANAS

# INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

| Código | SST-F-26 |
|---|---|
| Fecha | 4/06/2021 |
| Versión | 2 |
| Pagina ___ de ___ | |

NOMBRE DE QUIEN INSPECCIONA: José Orlando Arbu Firma: CARGO: Profesional SST

FRENTE DE OBRA Y/O PROYECTO: CSC Vías Urbanas

Vo Bo COPASST (Nombre y firma): Cesar Prada CARGO: Almacenista

Tenga en cuenta que:

U: Uso y se califica con SI ó NO.

E: Estado y se califica como Excelente, Bueno, Regular ó Malo. (unicamente las letras iniciales)

Nota: La calificación se sujeta al momento de la observación

| DATOS BÁSICOS | | FECHA | ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Casco | | Protector Auditivo | | Porteccion ocular | | Protector Respiratorio | | Dotación | | Guantes | | Botas | | Barbuquejo | | Otro | | Otro | | |
| NOMBRE | CARGO | | U | E | U | E | U | E | U | E | U | E | U | E | U | E | U | E | U | E | U | E | |
| Juan A. Reyes | Ayudante | 16-4-26 | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | S | | | | | | |
| Cesar Prada | Almacenista | 16-4-26 | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | | | | | | | |
| Luis Sanabria | Oficial Vías | 16-4-26 | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | | | | | | | |
| Yeferson Acuña | Operador | 16-4-26 | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | | | | | | | |
| Oscar Barón | operador | 16-4-26 | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | | | | | | | |
| Ruben Bautista | Operador | 16-4-26 | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | | | | | | | |
| Sergio Parra | Conductor | 16-4-26 | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | | | | | | | |
| Eduardo Suntay | conductor | 16-4-26 | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | | | | | | | |
| Oneil Rivera | operador | 16-4-26 | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | | | | | | | |
| Jesus Montilla | operador | 16-4-26 | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | | | | | | | |
| Oscar Palomino | operador | 16-4-26 | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | | | | | | | |
| Ender Rincon | oficial | 16-4-26 | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | | | | | | | |
| Leonardo Pinto | Ayudante | 16-4-26 | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | SI | B | | | | | | | |

# INFORME DE CUMPLIMIENTO PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL (PAGA)

## MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LAS VIAS URBANAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER

**ELABORADO POR:**

**CONSORCIO VIAS URBANAS**

**PIEDECUESTA**

**01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2026**

# 1. CONSIDERACIONES GENERALES

## 1.1 INTRODUCCIÓN

El presente documento corresponde a las actividades de Gestión Ambiental y Social contempladas en el Plan de Adaptación a la Guía Ambiental para el MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LAS VIAS URBANAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER

CONSORCIO VIAS URBANAS, tiene como propósito establecer las actividades de Gestión Ambiental y Social orientadas al control, prevención, mitigación y compensación de los impactos negativos que puedan generarse durante la ejecución de las obras, garantizando así el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente y la aplicación de buenas prácticas en el desarrollo del proyecto.

el Plan de Adaptación a la Guía Ambiental (PAGA) se formula en concordancia con los lineamientos establecidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y busca asegurar la sostenibilidad ambiental de las intervenciones en el entorno urbano del municipio, promoviendo la protección de los recursos naturales, la salud pública y el bienestar de la comunidad.

De esta manera, el presente Plan de Adaptación a la Guía Ambiental se constituye en una herramienta de gestión que orienta el desarrollo responsable del proyecto, garantizando la armonización entre las actividades de infraestructura y la preservación del entorno natural y social del municipio de Piedecuesta.

## 2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

Implementar las medidas de manejo que se deben aplicar en el desarrollo de las actividades de Construcción del mejoramiento y/o rehabilitación de las vías urbanas y obras complementarias en el municipio de Piedecuesta, Santander; con el fin de prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos o afectaciones que se pueden generar sobre los recursos naturales y el medio ambiente y así mismo realizar una adecuada gestión social en la población influenciada directamente por el proyecto.

2.2 Objetivos específicos

- Implementar las medidas de manejo ambiental para prevenir, mitigar, corregir y/o compensar los impactos identificados y analizados para el proyecto.
- Lograr satisfactoriamente el cumplimiento de los indicadores de seguimiento y monitoreo para las medidas de manejo planteadas.

## 3. INFORME MENSUAL

En el desarrollo de las obras de MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LAS VIAS URBANAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER, busca fomentar la educación ambiental e implementar políticas y acciones enfocadas al desarrollo sostenible dando cumplimiento a la normatividad ambiental vigente. El presente informe está contemplado desde el 01 de marzo al 30 de abril del 2026; se tiene en cuenta que en este primer periodo de ejecución se realizaron las siguientes actividades:

- ✓ Localización y replanteo
- ✓ Demolición de pavimento flexible e=15cm (Incluye corte y retiro)
- ✓ Demolición de andenes (Incluye retiro)
- ✓ Demolición de sardineles existentes (incluye retiro)
- ✓ Excavación en material común de profundidad 0.0 a 0.50m Medios mecanicos
- ✓ Conformación, adecuación y compactación de la banca o subrasante

- ✓ Cargue, retiro y disposición final
- ✓ Suministro, conformación y compactación de Sub base Granular
- ✓ Suministro, conformación y compactación de Base Granular
- ✓ Suministro e Instalación de Mezcla densa en caliente Tipo MDC 19
- ✓ Imprimación con emulsión asfáltica
- ✓ Excavación manual de zanja material común y/o conglomerado
- ✓ Realce y reconstrucción de corona para pozos de inspección existentes
- ✓ Suministro e instalación de sardinel prefabricado (incluye preparación de la superficie de apoyo) 0,2 m X0,5 mX0,8m
- ✓ Suministro e instalación de sumidero tipo SL400.
- ✓ Suministro e instalación de Mezcla densa en caliente Tipo MDC 19 con geomalla
- ✓ Suministro y colocación de concreto 4000 psi para estructura
- ✓ Suministro e instalación de acero de refuerzo 420 Mpa
- ✓ Anclaje Epoxico 1/2 de 10 cm de longitud. Incluye perforación para realce de cajas de inspección
- ✓ Suministro, transporte, colocación y compactación de mezcla asfáltica en caliente MDC 19 (Bacheo - Manual). Con espesor max 12 cm
- ✓ Suministro e instalación de tubería de alcantarillado 315 mm
- ✓ Suministro, transporte e instalación de tubería PVC conduit 1". Incluye: primera capa base compactada en arena y banda plástica de señalización.
- ✓ Instalación de tubería eléctrica 1" con topo mísil.
- ✓ Desmonte y/o traslado de redes eléctricas y de comunicaciones para los 6 postes existentes
- ✓ Desmonte de postes de concreto existentes. Incluye excavación perimetral para desenterrar el poste y posterior relleno.
- ✓ Suministro e instalación de poste de concreto de 8m x 1050kg.

## 4. PROGRAMAS DE MANEJO AMBIENTAL.

Se presentan a continuación las actividades de los programas de Manejo Ambiental que se van a aplicar durante "el mejoramiento y/o rehabilitación de las vías urbanas y obras complementarias en el municipio de Piedecuesta, Santander", a partir de los lineamientos propuestos en la Guía de Manejo Ambiental del Invias 2011.

### PROGRAMAS DEL PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUIA AMBIENTAL

| | | |
|---|---|---|
| CONSORCIO VÍAS URBANAS | **CONSORCIO VIAS URBANAS**<br>**CONTRATO No CO1.PCCNTR.8377744**<br>**INFORME DE CUMPLIMIENTO PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL** | |

| **CONTENIDO PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL PAGA PARA EL MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LAS VIAS URBANAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PROGRAMA** | **PROYECTO** | | **CÓDIGO** | **APLICA** | |
| | | | | **SI** | **NO** |
| Desarrollo y Aplicación de la Gestión Ambiental | 1 | Conformación del grupo ambiental | DAGA-1.1-01 | X | |
| | 2 | Capacitación al personal de obra | DAGA-1.2-02 | X | |
| | 3 | Cumplimiento requerimientos legales | DAGA-1.3-03 | X | |
| Actividades Constructivas | 1 | Manejo Integral de materiales de construcción | PAC-2.1-04 | X | |
| | 2 | Explotación de materiales | PAC-2.2-05 | | X |
| | 3 | Señalización frentes de obras y sitios temporales | PAC-2.3-06 | X | |
| | 4 | Manejo y disposición de escombros y lodos | PAC-2.4-07 | X | |
| | 5 | Manejo y disposición final de residuos sólidos convencionales y especiales | PAC-2.5-08 | X | |
| Gestión Hídrica | 1 | Manejo de aguas superficiales | PGH-3.1-09 | X | |
| | 2 | Manejo de residuos líquidos domésticos e industriales | PGH-3.2-10 | X | |
| Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos | 1 | Manejo del descapote y cobertura vegetal | PBSE-4.1-11 | X | |
| | 2 | Recuperación de áreas afectadas | PBSE-4.2-12 | | X |
| | 3 | Protección de Fauna | PBSE-4.3-13 | X | |
| | 4 | Protección de ecosistemas sensibles | PBSE-4.4-14 | | X |
| Instalaciones Temporales, de Maquinaria y Equipos | 1 | Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamento y sitios de acopio temporal | PMIT-5.1-15 | X | |
| | 2 | Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de las instalaciones para la planta de trituración, asfalto o concreto | PMIT-5.2-16 | | X |
| | 3 | Manejo de maquinaria, equipos y vehículos | PMIT-5.3-17 | X | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gestión Social | 1 | Atención a la comunidad | PGS-6.1-18 | X | |
| | 2 | Información y divulgación | PGS-6.2-19 | X | |
| | 3 | Manejo de la infraestructura de predios y servicios públicos | PGS-6.3-10 | X | |
| | 4 | Recuperación del derecho de vía | PGS-6.4-21 | | X |
| | 5 | Cultura vial y participación comunitaria | PGS-6.5-22 | | X |
| | 6 | Contratación de mano de obra | PGS-6.6-23 | X | |
| | 7 | Proyectos productivos | PGS-6.7-24 | | X |
| | 8 | Protección al patrimonio arqueológico y cultural | PGS-6.8-25 | | X |
| | 9 | Gestión socio predial | PGS-6.9-26 | | X |

## 4.1. Programa Desarrollo y Aplicación de la Gestión Ambiental

### 4.1.1. Proyecto Conformación del grupo de gestión ambiental.

| **Proyecto Conformación del grupo de gestión ambiental** | | | | | | | **DAGA-1.1-01** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO DEL PROYECTO | | | | | | | |
| • Garantizar el cumplimiento y desarrollo eficaz de las acciones propuestas en cada programa del Plan de Adaptación de la Guía ambiental-PAGA. | | | | | | | |
| TIPO DE MEDIDA | | | | | | | |
| CONTROL | X | PREVENCION | X | MITIGACION | | COMPENSACION | |
| IMPACTOS A MANEJAR | | | | | | | |
| Este programa aplica para todos los impactos posiblemente generados por el proyecto | | | | | | | |
| ACCIONES A EJECUTAR | | | | | | | |
| La Gestión Socio-Ambiental que se desarrolla en el mejoramiento y/o rehabilitación de las vías urbanas y obras complementarias en el municipio de Piedecuesta, Santander, está liderada por el director de obra quien establece todas las políticas y lineamientos, de conformidad con la autoridad ambiental y la Interventoría.<br><br>El personal profesional que conforma el grupo de gestión ambiental garantiza el cumplimiento de las siguientes obligaciones: | | | | | | | |

- Adelantar la gestión necesaria para identificar y obtener los permisos que se requieran para el desarrollo del proyecto, ante las autoridades, desde la etapa previa al inicio de la ejecución del proyecto.
- Mantener un canal de comunicación permanente entre la comunidad y el ente ambiental, con el fin de poder atender las solicitudes e inquietudes de la comunidad respecto la ejecución de las actividades.
- Mantener actualizado el Plan de acción Ambiental de acuerdo con las necesidades que se presenten durante el desarrollo del proyecto.
- Contar con los insumos propios para adelantar las labores de manejo ambiental y social.
- Garantizar la implementación y el cumplimiento de cada uno de los programas de manejo ambiental propuestos en el presente documento.
- Brindar inducción y capacitación constante a todos los trabajadores.
- Atender visitas y responder a los requerimientos de las Autoridades Ambientales.
- Garantizar la respuesta a todas las quejas, inquietudes y/o reclamos de la comunidad dando la solución pertinente.
- Garantizar que se mantenga la señalización, demarcación y seguridad en general en los frentes de obra.
- Las demás medidas, acciones que hagan parte requerimientos normativos e institucionales.

El día 15 de abril de 2026 se llevó a cabo el Comité de Gestión Ambiental, en el cual se revisaron aspectos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones ambientales asociadas al proyecto. Durante la sesión se trataron los siguientes temas y se establecieron lineamientos orientados al fortalecimiento de la gestión ambiental en obra:

- Verificación del cumplimiento de las medidas establecidas en los instrumentos de manejo ambiental aplicables al proyecto.
- Seguimiento a la adecuada implementación de las actividades de manejo de residuos sólidos, incluyendo su correcta clasificación, almacenamiento temporal y disposición final.
- Revisión del estado de los puntos ecológicos y su correcto funcionamiento.
- Evaluación del cumplimiento en la instalación y mantenimiento de la señalización ambiental y preventiva requerida.
- Control y seguimiento a las actividades de manejo de materiales, con el fin de evitar afectaciones al entorno.
- Fortalecimiento de las acciones de control y registro de las actividades ambientales ejecutadas en obra.

| | | |
|---|---|---|
| CONSORCIO VÍAS URBANAS | **CONSORCIO VIAS URBANAS**<br>**CONTRATO No CO1.PCCNTR.8377744**<br>**INFORME DE CUMPLIMIENTO PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL** | |

| NOMBRE | CARGO |
|---|---|
| ADRIANA XIMENA SERRANO | DIRECTOR DE OBRA |
| LISSETTE XIMENA NIÑO | ASESORA AMBIENTAL |
| PERLA JOHANNA OREJUELA | RESIDENTE DE OBRA |
| JOSE ORLANDO ALBA | COORDINADOR SST |

**LUGAR DE APLICACIÓN**

Frentes de obra de la Vía Antigua – Diagonal 6 entre Calle 0 y la Diagonal 15 - Vía Carrera 7ª entre Calle 1ª Norte y Calle1E Norte en la limitante del barrio Cataluña y Paseo Galicia - Vía Junín 1 Carrera 8 entre Calle 4ª Norte y Calle 6ª Norte - Vía Parque Temático, Diagonal 6 entre Calle 0 y la Diagonal 15.

**CRONOGRAMA DE EJECUCION**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actividad 1 | Elaborar y ajustar el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental "PAGA", cumpliendo con los requerimientos legales y operativos del contrato. | Ejecución (Meses) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | | | |
| Actividad 2 | Garantizar la implementación y el cumplimiento de cada uno de los programas de manejo ambiental propuesto en el PAGA. | Ejecución (Meses) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | | | |
| Actividad 3 | Presentación de los informes establecidos, indicando el avance de cumplimiento de cada uno de los programas que conforman el PAGA, con los registros correspondientes. | Ejecución (Meses) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | | | |

**RESPONSABLE DE EJECUCION**

CONSORCIO VIAS URBANAS

**SEGUIMIENTO Y MONITOREO**

| Indicador: | Descripción del indicador: |
|---|---|
| (Número de profesionales total contratados / Número de profesionales propuestos a contratar) *100<br>$\frac{4}{4} * 100 = 100\%$ | Número de profesionales propuestos para la gestión socio - ambiental |
| Tipo de indicador: | Cuantitativo. |
| Periodicidad de evaluación: | Mensual |
| Registro de cumplimiento: | Informes de cumplimiento del PAGA presentados a la Interventoría del proyecto. |

**4.1.2.** Capacitación ambiental al personal de obra.

| **Proyecto capacitación ambiental al personal de obra** | | | | | | | | **DAGA-1.2-02** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO DEL PROYECTO | | | | | | | | |
| • Capacitar a todo el personal de la obra en temas técnicos, ambientales y sociales del proyecto | | | | | | | | |
| TIPO DE MEDIDA | | | | | | | | |
| CONTROL | X | PREVENCION | X | MITIGACION | | COMPENSACION | | |
| IMPACTOS A MANEJAR | | | | | | | | |
| Mediante la capacitación al personal se busca manejar todos los impactos posiblemente generados por el proyecto | | | | | | | | |
| ACCIONES A EJECUTAR | | | | | | | | |

Para lograr conciencia ambiental del personal de obra durante las actividades constructivas, se requiere de una capacitación permanente, para sensibilizar y evitar acciones que atenten contra el equilibrio ambiental de la zona.

También se realiza capacitación al personal sobre los riesgos al ingresar a nuestras instalaciones, normas básicas de seguridad para visitantes, uso de elementos de protección, acciones prohibidas y cómo actuar ante una emergencia.

Durante el periodo relacionado, se llevó a cabo capacitaciones dirigidas al personal del frente de obra, en los temas "Emergencia ambiental por derrame de sustancias y Manejo de RCD y Disposición final " con el objetivo de promover prácticas sostenibles que contribuyan a la mitigación y adaptación climática en el desarrollo del proyecto. (Ver anexo No 1 Registro de Asistencia a capacitación).





Actividades de Capacitación Ambiental

| LUGAR DE APLICACIÓN |
|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frentes de obra de la Vía Antigua – Diagonal 6 entre Calle 0 y la Diagonal 15 - Vía Carrera 7ª entre Calle 1ª Norte y Calle1E Norte en la limitante del barrio Cataluña y Paseo Galicia - Vía Junín 1 Carrera 8 entre Calle 4ª Norte y Calle 6ª Norte - Vía Parque Temático, Diagonal 6 entre Calle 0 y la Diagonal 15. | | | | | | | |
| CRONOGRAMA DE EJECUCION | | | | | | | |
| Actividad 1 | Capacitaciones para desarrollar con el personal interno de la obra en temas ambientales y sociales | Ejecución (Meses) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | | | |
| RESPONSABLE DE EJECUCION | | | | | | | |
| CONSORCIO VIAS URBANAS | | | | | | | |
| SEGUIMIENTO Y MONITOREO | | | | | | | |
| Indicador: | | Descripción del indicador: | | | | | |
| Trabajadores Capacitados/ No. Total, de trabajadores del proyecto x 100<br>$\frac{7}{7} * 100 = 100\%$ | | Capacitación a todo el personal de la obra en temas ambientales y sociales. | | | | | |
| No de capacitaciones programadas / No de capacitaciones ejecutadas X 100<br>$\frac{2}{2} * 100 = 100\%$ | | Cumplimiento de cronograma | | | | | |
| Tipo de indicador: | Cuantitativo. | | | | | | |
| Periodicidad de evaluación: | Mensual | | | | | | |
| Registro de cumplimiento: | Registros de asistencia, actas de reunión y registros fotográficos. | | | | | | |

### 4.1.3. Cumplimiento requerimientos legales

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Proyecto cumplimiento de requerimientos legales** | | | | | | **DAGA-1.3 -03** | |
| OBJETIVO DEL PROYECTO | | | | | | | |
| • Contar con todos los permisos, autorizaciones, licencias y/o concesiones por uso e intervención de recursos naturales que requiere el proyecto.<br>• Cumplir con la normatividad vigente, en relación con los mecanismos de participación, control social, atención a los derechos de petición y las solicitudes de información. | | | | | | | |
| TIPO DE MEDIDA | | | | | | | |
| CONTROL | X | PREVENCION | X | MITIGACION | | COMPENSACION | |
| IMPACTOS A MANEJAR | | | | | | | |
| • Sanciones por el incumplimiento de la normatividad ambiental. | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| CONSORCIO VÍAS URBANAS | **CONSORCIO VIAS URBANAS**<br>**CONTRATO No CO1.PCCNTR.8377744**<br>**INFORME DE CUMPLIMIENTO PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL** | |

| ACCIONES A EJECUTAR |
|---|
| Durante el período relacionado tras la revisión de las obligaciones ambientales aplicables, se determinó que para el periodo relacionado no fue necesario realizar trámites, gestiones ni actualizaciones ante autoridades competentes. Las actividades operativas permanecieron dentro del marco legal vigente y no surgieron nuevos requerimientos regulatorios. |
| LUGAR DE APLICACIÓN |
| Frentes de obra de la Vía Antigua – Diagonal 6 entre Calle 0 y la Diagonal 15 - Vía Carrera 7ª entre Calle 1ª Norte y Calle1E Norte en la limitante del barrio Cataluña y Paseo Galicia - Vía Junín 1 Carrera 8 entre Calle 4ª Norte y Calle 6ª Norte - Vía Parque Temático, Diagonal 6 entre Calle 0 y la Diagonal 15. |
| CRONOGRAMA DE EJECUCION |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actividad 1 | Obtención de permisos y/o autorizaciones ambientales en caso de ser necesario | Ejecución (Meses) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Actividad 2 | Cumplimiento de requisitos legales | Ejecución (Meses) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Actividad 3 | Respuesta a comunicaciones y derechos de petición | Ejecución (Meses) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| RESPONSABLE DE EJECUCION |
|---|
| CONSORCIO VIAS URBANAS |

| SEGUIMIENTO Y MONITOREO | |
|---|---|
| Indicador: | Descripción del indicador: |
| No. De Permisos ambientales obtenidos / No. de permisos ambientales requeridos por el proyecto X 100<br>*No aplica para este periodo* | Cumplimiento de Requerimientos legales. |
| No. de requerimientos establecidos en los actos administrativos que otorgan permisos / No. de cumplidos durante el periodo de informe*100<br>*No aplica para este periodo* | Cumplimiento de Requerimientos legales. |
| No. De comunicaciones y derechos de petición recibidos/No. de respuestas a comunicaciones dentro de términos de ley*100<br>*No aplica para este periodo* | Cumplimiento de Requerimientos legales. |
| Tipo de indicador: | Cuantitativo. |
| Periodicidad de evaluación: | Mensual |
| Registro de cumplimiento: | • Informes de seguimiento al PAGA presentados a la Interventoría del proyecto (si aplica el requerimiento de la autoridad).<br>• Permisos ambientales, Autorizaciones ambientales<br>• Respuestas a comunicaciones |

## 4.2. Programa Actividades Constructivas

### 4.2.1. Proyecto de manejo integral de materiales de construcción.

| **Proyecto de manejo integral de materiales de construcción** | | | | | | | | **PAC-2.1-04** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO DEL PROYECTO | | | | | | | | |
| • Prevenir, mitigar y/o controlar los impactos ambientales que se generen por el manejo de los materiales de construcción.<br>• Garantizar la mínima incidencia ambiental, producto del empleo de diferentes insumos, materiales, y dispositivos para las obras. | | | | | | | | |
| TIPO DE MEDIDA | | | | | | | | |
| CONTROL | X | PREVENCION | X | MITIGACION | X | COMPENSACION | | |
| IMPACTOS A MANEJAR | | | | | | | | |
| • Cambios en la calidad del aire<br>• Cambios en los niveles de ruido<br>• Cambios en la calidad del agua superficial<br>• Afectación a la movilidad peatonal y vehicular<br>• Generación de conflictos con la comunidad | | | | | | | | |
| ACCIONES A EJECUTAR | | | | | | | | |
| Se consideran materiales de construcción, los productos pétreos explotados en minas y canteras usados, generalmente, en la industria de la construcción como agregados en la fabricación de piezas de concreto, morteros, pavimentos, obras de tierra y otros productos similares, EL Consorcio Vías Urbanas cuenta con ARENERA CHICAMOCHA S.A.S.<br><br>Durante las actividades de mejoramiento y/o rehabilitación de las vías urbanas y obras complementarias en el municipio de Piedecuesta, Santander, se requiere la utilización de cemento y concreto, los cuales serán adquiridos a través de proveedores externos que cuenten con los respectivos permisos mineros y ambientales.<br><br>**Manejo de materiales de construcción:**<br><br>CONSORCIO VIAS URBANAS verificara que las empresas que suministren materiales de construcción cumplan con las exigencias normativas, así mismo se verificara que cuenten con el plan de contingencia establecido, el cual contempla todo el sistema de seguridad, prevención, organización de respuesta, equipos personales capacitado y presupuesto para la prevención y control de emisiones contaminantes y reparación de daños.<br><br>**Medidas aplicadas para el manejo de concreto:**<br><br>• El cemento en sacos estará almacenado en sitios secos y aislados del suelo.<br><br>• El procedimiento para la mezcla y el vaciado del concreto y/o cemento, se realizará considerando una adecuada regulación de la mezcla. | | | | | | | | |

- Se protegerá el suelo mediante material impermeable (plástico) evitando afectaciones temporales en el área de influencia directa de esta actividad.

- El personal de obra deberá utilizar los respectivos elementos de protección personal para la manipulación del cemento y concreto con el fin de prevenir accidentes de trabajo.

- En caso de derrame de mezcla se ha de limpiar la zona en forma inmediata, recogiendo y depositando el residuo en el sitio adecuado. Está prohibido depositar estas mezclas cerca de los cuerpos de agua, sobre zonas de cultivo y/o áreas verdes.

- Se prohíbe el lavado de mezcladoras de concreto en los frentes de obra o en cuerpos de agua.

**Almacenamiento temporal de materiales**

- Para el almacenamiento de materiales durante la construcción, se dispondrá de un área localizada de forma estratégica que favorezca la cercanía entre el sitio de almacenamiento y los sitios de obra.

- La zona de almacenamiento temporal estará señalizada, los materiales acopiados cubiertos completamente para evitar la contaminación y dispersión por efecto del agua o del viento.

- Se dispondrá de un sitio debidamente demarcado para el almacenamiento de materiales, el apilamiento de estos materiales no supera el 1.5 metros de altura.

- El sitio de almacenamiento en lo posible se establecerá en el área de influencia directa para facilitar su acceso y no interfiere con el tráfico vehicular y peatonal en la zona.

- Se prohíbe el almacenamiento temporal de materiales de construcción cerca a zonas verdes, ríos, quebradas, canales y caños.

**Manejo de prefabricados**

- En caso de ser necesario se dispondrá de uno a más sitios debidamente demarcados para el almacenamiento de prefabricados y tubería, y no se apilará a alturas superiores de 1.5 metros. Se verificará la estabilidad del sitio de acopio, previniendo que se generen accidentes de trabajo.

- Las varillas se han de proteger y/o aislar estas áreas mediante encerramiento con cinta, malla y con avisos que indiquen el peligro, de acuerdo con el programa de señalización.

- El hierro se protegerá para evitar que las condiciones climáticas afecten su estructura.

| Material | Cantidad |
|---|---|
| Cemento | 200 bultos |
| Arena | 80 m3 |
| Grava | 10 m3 |
| Base Granular | 479.98 m3 |
| Subbase Granular | 302.82 m3 |





Uso adecuado de materiales

| LUGAR DE APLICACIÓN |
|---|
| Frentes de obra de la Vía Antigua – Diagonal 6 entre Calle 0 y la Diagonal 15 - Vía Carrera 7ª entre Calle 1ª Norte y Calle1E Norte en la limitante del barrio Cataluña y Paseo Galicia - Vía Junín 1 Carrera 8 entre Calle 4ª Norte y Calle 6ª Norte - Vía Parque Temático, Diagonal 6 entre Calle 0 y la Diagonal 15. |

| CRONOGRAMA DE EJECUCION | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actividad 1 | Medidas de manejo para materiales pétreos, concretos, asfaltos y prefabricados | Ejecución (Meses) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | | | |
| Actividad 2 | Verificación de licencias ambientales de proveedores de materiales de construcción | Ejecución (Meses) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | | | |
| Actividad 3 | Control de acopios de materiales de construcción | Ejecución (Meses) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | | | |

| RESPONSABLE DE EJECUCION |
|---|
| CONSORCIO VIAS URBANAS |

| SEGUIMIENTO Y MONITOREO | |
|---|---|
| Indicador: | Descripción del indicador: |
| Cantidad de material de fuentes autorizadas / Cantidad total de material utilizado en obra *100 | Aprovechamiento de materiales |
| Cantidad de acopios temporales autorizados/Cantidad de acopios en el frente de obra*100<br>**Cemento (*bultos*)**<br>$\frac{200}{200} * 100 = 100\%$ | Acopio temporal de materiales |

| | |
|---|---|
| **Arena** $(m^3)$<br>$\frac{80}{80} * 100 = 100\%$<br>**Grava** $(m^3)$<br>$\frac{10}{10} * 100 = 100\%$<br>**Base** $(m^3)$<br>$\frac{479.98}{479.98} * 100 = 100\%$<br>**Sub base** $(m^3)$<br>$\frac{302.82}{302.82} * 100 = 100\%$ | |
| Tipo de indicador: | Cuantitativo. |
| Periodicidad de evaluación: | Mensual |
| Registro de cumplimiento: | • Informes de seguimiento al PAGA presentados a la Interventoría del proyecto con anexo de los títulos mineros vigentes, y licencias ambientales de proveedores de materiales de construcción.<br>• Registro fotográfico. |

**4.2.2.** Proyecto de explotación fuentes de materiales. PAC 2.2 -05 (No aplica)

| **Proyecto de explotación fuentes de materiales (No aplica)** | | | | | | | | **PAC 2.2 -05** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO DEL PROYECTO | | | | | | | | |
| • Prevenir, mitigar los impactos ambientales que se generan por la explotación de materiales. | | | | | | | | |
| TIPO DE MEDIDA | | | | | | | | |
| CONTROL | X | PREVENCION | X | MITIGACION | | COMPENSACION | | |
| IMPACTOS A MANEJAR | | | | | | | | |
| • Cambios en la calidad de aire<br>• Cambios en los niveles de ruido<br>• Cambios en la calidad de agua superficial | | | | | | | | |
| ACCIONES A EJECUTAR | | | | | | | | |
| Todas las fuentes de materiales, de acuerdo con la normatividad vigente, requieren de concesión MINERA y de licencia ambiental para su explotación. Por lo anterior, todos los materiales a utilizar dentro de la ejecución del proyecto, serán adquiridos a personas naturales o jurídicas que cuenten con dichas | | | | | | | | |

| |
|---|
| autorizaciones (título minero y licencia ambiental).<br><br>Es importante mencionar CONSORCIO VIAS URBANAS no realizará explotación de materiales. Dentro de los informes de cumplimiento del PAGA se anexarán copia de los actos administrativos que otorgan dichos permisos a los proveedores, los cuales estarán vigentes. |
| LUGAR DE APLICACIÓN |
| Frentes de obra de la Vía Antigua – Diagonal 6 entre Calle 0 y la Diagonal 15 - Vía Carrera 7ª entre Calle 1ª Norte y Calle1E Norte en la limitante del barrio Cataluña y Paseo Galicia - Vía Junín 1 Carrera 8 entre Calle 4ª Norte y Calle 6ª Norte - Vía Parque Temático, Diagonal 6 entre Calle 0 y la Diagonal 15. |
| CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN |
| N/A |
| RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN |
| N/A |
| SEGUIMIENTO Y MONITOREO |

| Indicador | Descripción del indicador |
|---|---|
| N/A | N/A |

| | |
|---|---|
| Tipo de indicador: | N/A |
| Periodicidad de evaluación: | N/A |
| Registro de cumplimiento: | N/A |

**4.2.3.** Proyecto de señalización frentes de obras y sitios temporales

| **Proyecto de señalización frentes de obras y sitios temporales** | | | | | | | **PAC 2.3 -06** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO DEL PROYECTO | | | | | | | |
| • Prevenir los impactos que se generen por la falta de una adecuada señalización de los frentes de obra y de los sitios de uso temporal. | | | | | | | |
| TIPO DE MEDIDA | | | | | | | |
| CONTROL | X | PREVENCION | X | MITIGACION | X | COMPENSACION | |
| IMPACTOS A MANEJAR | | | | | | | |
| • Afectación a la movilidad peatonal y vehicular<br>• Generación de conflictos con la comunidad<br>• Afectación a la salud de los trabajadores<br>• Generación de accidentes<br>• Afectación a las actividades económicas. | | | | | | | |
| ACCIONES A EJECUTAR | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| CONSORCIO VÍAS URBANAS | **CONSORCIO VIAS URBANAS**<br>**CONTRATO No CO1.PCCNTR.8377744**<br>**INFORME DE CUMPLIMIENTO PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL** | |

Para el periodo del 01 de marzo al 30 de abril del 2026, con el fin de dar cumplimiento al programa establecido se realizó la ejecución de las siguientes actividades:

- Se verifica el estado de la señalización requerida en áreas de campamento del frente de obra y se cambian las que se encuentran en mal estado.
- La señalización instalada corresponde a Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiental
- Las áreas de campamento cuentan con la señalización y delimitación de cada zona e igualmente la señalización de los elementos de atención de emergencias.







Señalización Frente de obra






Señalización Frente de obra





Instalación Señalización Ambiental en el Frente de Obra

–

| LUGAR DE APLICACIÓN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frentes de obra de la Vía Antigua – Diagonal 6 entre Calle 0 y la Diagonal 15 - Vía Carrera 7ª entre Calle 1ª Norte y Calle1E Norte en la limitante del barrio Cataluña y Paseo Galicia - Vía Junín 1 Carrera 8 entre Calle 4ª Norte y Calle 6ª Norte - Vía Parque Temático, Diagonal 6 entre Calle 0 y la Diagonal 15. | | | | | | | |
| CRONOGRAMA DE EJECUCION | | | | | | | |
| Actividad 1 | Señalización frentes de Obras, sitios temporales de almacenamiento y señalización vial cuando la obra lo amerite | Ejecución (Meses) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | | | |
| Actividad 2 | Verificación de estado y colocación de la señalización instalada en zonas de obra. | Ejecución (Meses) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | | | |
| RESPONSABLE DE EJECUCION | | | | | | | |
| CONSORCIO VIAS URBANAS | | | | | | | |
| SEGUIMIENTO Y MONITOREO | | | | | | | |
| Indicador: | | Descripción del indicador: | | | | | |
| Frentes de obra señalizados / Frentes de obra totales intervenidos *100<br>$\frac{2}{2} * 100 = 100\%$ | | Garantizar el manejo de tránsito y señalización | | | | | |
| Tipo de indicador: | Cualitativo. | | | | | | |
| Periodicidad de evaluación: | Mensual | | | | | | |
| Registro de cumplimiento: | Informes de seguimiento al PAGA del proyecto.<br>Registro fotográfico. | | | | | | |

**4.2.4.** Proyecto de manejo y disposición final de escombros y lodos.

| **Proyecto de manejo y disposición final de escombros y lodos** | | | | | | | | **PAC 2.4 -07** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO DEL PROYECTO | | | | | | | | |
| • Cumplir con las normas legales vigentes para el manejo, transporte y disposición final de los escombros.<br>• Prevenir, minimizar y/o controlar los impactos que se producen sobre el medio ambiente, por la disposición de escombros. | | | | | | | | |
| TIPO DE MEDIDA | | | | | | | | |
| CONTROL | X | PREVENCION | X | MITIGACION | X | COMPENSACION | | |
| IMPACTOS A MANEJAR | | | | | | | | |
| • Cambios en la calidad del agua superficial<br>• Alteración de la morfología<br>• Cambios en la calidad del aire<br>• Pérdida o ganancia de suelo<br>• Cambios en la cobertura vegetal<br>• Alteración de los valores escénicos de una unidad de paisaje<br>• Afectación a la movilidad peatonal y vehicular<br>• Generación de conflictos con la comunidad | | | | | | | | |
| ACCIONES A EJECUTAR | | | | | | | | |
| CONSORCIO VIAS URBANAS aseguro la gestión adecuada y disposición final de los RCD generados en las actividades de obra realizando la disposición final en escombrera legal debidamente aprobada por la Autoridad Ambiental, tal y como se establece en la resolución 1257 de 2021.<br><br>Las acciones establecidas para el adecuado manejo y disposición final de escombros fueron:<br><br>• De acuerdo con la norma vigente, el tiempo, máximo permitido para el almacenamiento de escombros o material sobrante en espacios públicos fue de 24 horas.<br><br>• Se prohíbe el uso de zonas verdes o rondas hidráulicas para el almacenamiento temporal o disposición final los residuos.<br><br>• Los vehículos destinados para tal fin tendrán involucrados a su carrocería los contenedores o platones aprobados para que la carga depositada en ellos quede contenida en su totalidad, en forma tal que se evite el derrame.<br><br>Durante el periodo correspondiente se llevó a cabo en la obra el acopio temporal de material sobrante proveniente de actividades de excavaciones y de escombros generados por las actividades de demolición en las áreas de intervención del proyecto de MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE | | | | | | | | |

LAS VIAS URBANAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER. Este material fue almacenado de manera controlada dentro del área de trabajo, garantizando su manejo adecuado y evitando afectaciones al entorno o interferencias con el desarrollo normal de las labores. Posteriormente, dicho material fue cargado, transportado y dispuesto en el sitio autorizado para la gestión de escombros y aprovechamiento de material sobrante cumpliendo con los lineamientos establecidos en el Plan de Acción Socio ambiental y en la normatividad ambiental vigente, evidenciando el cumplimiento de los procedimientos para el manejo adecuado de residuos de construcción y demolición (RCD) para disposición y aprovechamiento.

La gestión correspondiente a las actividades de demolición correspondió a un volumen de **330 m3** incluyendo la expansión; dicho material fue dispuesto en la escombrera El Cairo (INVERNOTA); la cual cuenta con concepto de viabilidad ambiental aprobada por la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga – CDMB mediante el Radicado 15892 del 18-11-2021.

De las actividades de excavación, se gestionaron **1.714,31 m3** de material sobrante incluyendo la expansión; dicho material fue trasladado al sitio de disposición final El Carrasco, material que es reusado en el proceso de cobertura de celdas de disposición, en cumplimiento de la resolución Ministerial 0472 de 2017 articulo 19. (ver Anexo No 2. Certificado de Disposición Final).

Los vehículos destinados para el transporte de material sobrante y escombros fueron llenados hasta su capacidad, la carga está cubierta con una lona o plástico, que baja no menos de 30 centímetros contados de su borde superior hacia abajo, cubriendo los costados y la compuerta, atendiendo las medidas de manejo enunciadas en la Resolución 1257 de 2021 Por la cual se modifica la Resolución 0472 de 2017 sobre la gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) y se adoptan otras disposiciones (Ver Anexo No 2. Certificado de Disposición final).





Cargue y retiro de materiales para disposición final

LUGAR DE APLICACIÓN

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frentes de obra de la Vía Antigua – Diagonal 6 entre Calle 0 y la Diagonal 15 - Vía Carrera 7ª entre Calle 1ª Norte y Calle1E Norte en la limitante del barrio Cataluña y Paseo Galicia - Vía Junín 1 Carrera 8 entre Calle 4ª Norte y Calle 6ª Norte - Vía Parque Temático, Diagonal 6 entre Calle 0 y la Diagonal 15. | | | | | | | |
| CRONOGRAMA DE EJECUCION | | | | | | | |
| Actividad 1 | Cumplir con las Acciones propuestas para manejo y disposición de material sobrante y escombros | Ejecución (Meses) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Actividad 2 | Garantizar el reusó y entrega a la comunidad de material sobrante. | Ejecución (Meses) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| RESPONSABLE DE EJECUCION | | | | | | | |
| CONSORCIO VIAS URBANAS | | | | | | | |
| SEGUIMIENTO Y MONITOREO | | | | | | | |

| Indicador: | Descripción del indicador: |
|---|---|
| (Volumen de escombros y/o sobrantes de excavación reutilizados y/o dispuestos / Volumen de escombros y/o sobrantes de excavación generados) *100<br>$\frac{330\ m3}{330\ m3} * 100 = 100\%$<br>*Residuos de RCD´s para disposición final<br>$\frac{1.714{,}31\ m3}{1.714{,}31\ m3} * 100 = 100\%$<br>*Residuos Material Sobrante para disposición final | Garantizar el cumplimiento y desarrollo eficaz de las acciones propuestas en cada Programa del PMA. |

| | |
|---|---|
| Tipo de indicador: | Cuantitativo. |
| Periodicidad de evaluación: | Mensual |
| Registro de cumplimiento: | Registro de actividades realizadas, minuta de seguimiento, registro fotográfico |

**4.2.5.** Proyecto de manejo y disposición final de residuos sólidos convencionales y especiales

| | |
|---|---|
| **Proyecto de manejo y disposición final de residuos sólidos convencionales y especiales** | **PAC-2.5-08** |
| OBJETIVO DEL PROYECTO | |

- Cumplir con la política de gestión integral de residuos sólidos.
- Realizar la recolección, almacenamiento, transporte y disposición final de los residuos sólidos domésticos e industriales que genera cada una de las actividades del proyecto.

| TIPO DE MEDIDA | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTROL | X | PREVENCION | X | MITIGACION | X | COMPENSACION | |

IMPACTOS A MANEJAR

- Cambios en la calidad del agua superficial
- Cambios en la calidad del aire
- Cambios en la calidad de los suelos
- Alteración de los valores escénicos de una unidad de paisaje
- Generación de conflictos con la comunidad
- Afectación a la salud de los trabajadores

ACCIONES A EJECUTAR

Durante las actividades de mejoramiento y/o rehabilitación de las vías urbanas y obras complementarias en el municipio de Piedecuesta, Santander, se generarán diferentes tipos de residuos los cuales se consideran domésticos, reciclables y de disposición especial o peligrosa, los cuales recibirán el tratamiento adecuado.

A continuación, se describe el procedimiento aplicado con el fin de dar cumplimiento al manejo integral de residuos sólidos, con lo cual se busca minimizar los impactos temporales que se puedan generar por su inadecuado manejo, estas son:

- Clasificar y reducir en la fuente.
- Recolectar y almacenar temporalmente.
- Disposición final adecuada.

Los residuos sólidos generados durante el proceso de construcción son de diversos tipos. Una adecuada clasificación del mismos permite reciclar o reutilizar algunos de los materiales, minimizando así la cantidad de desechos no aprovechables. De esta forma, se reducen costos de disposición final, se optimiza el uso de los materiales y se alcanza un menor impacto ambiental.

Los residuos sólidos generados durante el periodo correspondiente del 01 de marzo al 30 de abril del 2026; se presentan a continuación:

| RESIDUOS ORDINARIOS | RESIDUOS RECICLABLES |
|---|---|
| **14.1 Kg** | **2.9 Kg** |

(Ver Anexo No 3. Manejo de residuos sólidos).

| | | |
|---|---|---|
| CONSORCIO VÍAS URBANAS | **CONSORCIO VIAS URBANAS**<br>**CONTRATO No CO1.PCCNTR.8377744**<br>**INFORME DE CUMPLIMIENTO PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL** | |

Durante el periodo de ejecución de la obra, se realizó la clasificación de los residuos sólidos generados, los cuales fueron dispuestos temporalmente en puntos ecológicos adaptados para este propósito. Posteriormente, estos residuos fueron recolectados por la Empresa Municipal de Aseo de Piedecuesta, entidad responsable del servicio de recolección y transporte de residuos en la zona. Esta empresa garantiza que los materiales recolectados sean llevados de forma segura y eficiente al relleno sanitario el Carrasco, único sitio autorizado a nivel regional para la disposición final de residuos sólidos, el cual opera bajo la figura de emergencia sanitaria, garantizando el cumplimiento de la normativa ambiental vigente.

**Generación de residuos Reciclables**
En el periodo relacionado se generaron **2.9 kg** de residuos reciclables los cuales corresponden a botellas PET, Cartón, Plásticos, los cuales son almacenados temporalmente hasta obtener un volumen considerable para ser entregados a un gestor legalmente constituido para realizar el aprovechamiento de estos.

**Generación de residuos sólidos especiales**
En el periodo relacionado no se generaron residuos sólidos peligrosos, cuando se genere este tipo de residuos, estos serán almacenados temporalmente, para luego ser entregados a un gestor autorizado para realizar su tratamiento y disposición final adecuada.





Jornada de orden y aseo en el proyecto

| LUGAR DE APLICACIÓN |
|---|
| Frentes de obra de la Vía Antigua – Diagonal 6 entre Calle 0 y la Diagonal 15 - Vía Carrera 7ª entre Calle 1ª Norte y Calle1E Norte en la limitante del barrio Cataluña y Paseo Galicia - Vía Junín 1 Carrera 8 entre Calle 4ª Norte y Calle 6ª Norte - Vía Parque Temático, Diagonal 6 entre Calle 0 y la Diagonal 15. |

| CRONOGRAMA DE EJECUCION | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actividad 1 | Manejo y disposición final de residuos aprovechables, no aprovechables y peligrosos. | Ejecución (Meses) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | | | |
| RESPONSABLE DE EJECUCION | | | | | | | |

| CONSORCIO VIAS URBANAS | | |
|---|---|---|
| SEGUIMIENTO Y MONITOREO | | |
| Indicador: | | Descripción del indicador: |
| Frecuencia de recolección de residuos / Frecuencia de recolección programada *100<br>$\frac{3}{3} * 100 = 100\%$ | | Medidas de Gestión de residuos |
| Cant. residuos ordinarios / Cant. de residuos ordinarios generados X 100 (Kg)<br>$\frac{14.1}{14.1} * 100 = 100\%$ | | Cantidad de residuos ordinarios |
| Cant. de RESPEL entregados a gestor autorizado / Volumen RESPEL generados X 100 (Kg)<br>*No aplica para este periodo* | | Cantidad de residuos especiales |
| Cant residuos reciclables entregados a empresas recicladoras / Cant. residuos reciclables generados en el periodo X 100 (Kg)<br>*No aplica para este periodo* | | Cantidad de residuos reciclables |
| Tipo de indicador: | Cuantitativo. | |
| Periodicidad de evaluación: | Mensual | |
| Registro de cumplimiento: | Informes de cumplimiento del PAGA presentados a la Interventoría del proyecto.<br>Registro de Aforo de residuos. | |

## 4.3. Programa de Gestión Hídrica

### 4.3.1. Proyecto de manejo de aguas superficiales

| **Proyecto de manejo de aguas superficiales** | | | | | | | **PGH-3.1-09** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO DEL PROYECTO | | | | | | | |
| • Cumplir con las normas legales vigentes para la captación, transporte y uso del agua.<br>• Prevenir, minimizar y/o controlar los impactos que se producen sobre el recurso hídrico. | | | | | | | |
| TIPO DE MEDIDA | | | | | | | |
| CONTROL | X | PREVENCION | X | MITIGACION | X | COMPENSACION | |
| IMPACTOS A MANEJAR | | | | | | | |

- Cambios en la calidad del agua superficial
- Cambios en la calidad de agua de acuíferos
- Cambios en la calidad de los suelos
- Alteración de hábitat
- Afectación a las actividades económicas
- Generación de conflictos con la comunidad
- Proliferación de vectores
- Incremento de demanda de recursos naturales

ACCIONES A EJECUTAR

**Suministro del recurso agua para procesos constructivos y operativos**

Para el desarrollo del proyecto mejoramiento y/o rehabilitación de las vías urbanas y obras complementarias en el municipio de Piedecuesta, Santander, se ha establecido la posibilidad de uso de agua proveniente del AMB.

**Control y prevención de contaminación de cuerpos hídricos de corrientes superficiales.**

- En las diferentes áreas de trabajo, se tomarán las medidas necesarias para la protección de por infiltración de residuos líquidos a las aguas subterráneas.
- En ninguna circunstancia se permitirá la disposición de residuos líquidos o solidos que desprendan sustancias que pueden alterar la composición natural del ecosistema con el fin de evitar arrastre a corrientes hídricas.
- Está prohibido el lavado de la maquinaria y equipo en área del proyecto, para evitar el derrame de lubricantes o hidrocarburos que contribuyan a la contaminación de los recursos naturales a causa de infiltración.
- En caso del derrame o vertimiento de algún tipo de residuo industrial como solventes, aceites usados, pinturas u otros materiales, se procederá inmediatamente con la limpieza y adecuación del área.
- Se cuenta con material absorbente, el cual se encontrará en el kit de derrames, en pro de control para emergencias por derrames de combustibles o sustancias.

LUGAR DE APLICACIÓN

Frentes de obra de la Vía Antigua – Diagonal 6 entre Calle 0 y la Diagonal 15 - Vía Carrera 7ª entre Calle 1ª Norte y Calle1E Norte en la limitante del barrio Cataluña y Paseo Galicia - Vía Junín 1 Carrera 8 entre Calle 4ª Norte y Calle 6ª Norte - Vía Parque Temático, Diagonal 6 entre Calle 0 y la Diagonal 15.

CRONOGRAMA DE EJECUCION

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actividad 1 | Ejecución de medidas de manejo y control de aguas superficiales | Ejecución (Meses) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | | | |

RESPONSABLE DE EJECUCION

| CONSORCIO VIAS URBANAS | |
|---|---|
| SEGUIMIENTO Y MONITOREO | |
| Indicador: | Descripción del indicador: |
| Numero de medidas implementadas / número de medidas programadas y/o requeridas*100<br>$\frac{5}{5} * 100 = 100\%$ | Medidas de retención de materiales |
| Tipo de indicador: | Cuantitativo. |
| Periodicidad de evaluación: | Mensual |
| Registro de cumplimiento: | Registro fotográfico<br>Registro de mantenimiento a estructuras<br>Informe de monitoreo de calidad de agua |

**4.3.2.** Proyecto de manejo de residuos líquidos domésticos e industriales.

| **Proyecto de manejo de residuos líquidos domésticos e industriales** | | | | | | | | **PGH-3.2-10** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO DEL PROYECTO | | | | | | | | |
| • Prevenir, controlar y mitigar los impactos generados por los vertimientos residuales resultantes del funcionamiento de campamentos, oficinas y talleres, requeridos para ejecución de los proyectos. | | | | | | | | |
| TIPO DE MEDIDA | | | | | | | | |
| CONTROL | X | PREVENCION | X | MITIGACION | X | COMPENSACION | | |
| IMPACTOS A MANEJAR | | | | | | | | |
| • Cambios en la calidad del agua superficial<br>• Cambios en la calidad de agua de acuíferos<br>• Cambios en la calidad de los suelos<br>• Generación de conflictos con la comunidad<br>• Afectación a la salud de los trabajadores | | | | | | | | |
| ACCIONES A EJECUTAR | | | | | | | | |
| **Captación directa del recurso agua para procesos constructivos**<br><br>Para el desarrollo del proyecto de mejoramiento y/o rehabilitación de las vías urbanas y obras complementarias en el municipio de Piedecuesta, Santander, se ha establecido la posibilidad de uso de agua proveniente del acueducto municipal. | | | | | | | | |

**Control y prevención de corrientes superficiales**

- En ninguna circunstancia se permitirá la disposición de residuos sólidos en puntos diferentes al aprobado con el fin de evitar arrastre a corrientes hídricas.
- Se realizarán jornadas de aseo y limpieza evitando que materiales y residuos sean arrastrados a los sistemas de alcantarillado por la acción de la escorrentía.
- Se prohíbe disponer residuos industriales como solventes, aceites usados, pinturas u otro material en calles y zonas aledañas a frentes de obra.


**Manejo de aguas residuales domesticas**

Se cuenta con unidades sanitarias portátil en el área destinada a campamento del frente de obra, con el propósito de garantizar condiciones higiénicas adecuadas para los trabajadores. La unidad es sometida a jornadas de aseo y limpieza con lo cual se asegura las condiciones higiénicas para los trabajadores. (ver anexo No 4 Mantenimientos Unidad Sanitaria)

**Manejo de aguas residuales industriales**

- Se evitará el lavado, reparación y mantenimiento correctivo de vehículos y maquinaria en la obra. Esto se realizará en centros autorizados para tal fin.
- Las áreas de almacenamiento de combustibles y lubricantes deben ser en concreto o un material impermeable que no permita el contacto directo de residuos o líquidos con el suelo.
- No se podrán verter aceites usados y demás materiales a los cuerpos de agua, ni disponerlos directamente sobre el suelo. En caso de que en la obra se generen este tipo de residuos se entregaran a entidades autorizadas para la recepción y tratamiento de estos residuos, cumpliendo los lineamientos establecidos en la normatividad ambiental vigente.
- Si se presentan derrames accidentales de aceites, aditivos, se recogerán inmediatamente con absorbentes sintéticos, trapos, aserrín, arena, etc.
- Se llevará un registro de todos los derrames presentados, indicando la fecha, el sitio y la medida correctiva aplicada.





Jornada de orden y aseo en el proyecto

| LUGAR DE APLICACIÓN |
|---|
| Frentes de obra de la Vía Antigua – Diagonal 6 entre Calle 0 y la Diagonal 15 - Vía Carrera 7ª entre Calle 1ª Norte y Calle1E Norte en la limitante del barrio Cataluña y Paseo Galicia - Vía Junín 1 Carrera 8 entre Calle 4ª Norte y Calle 6ª Norte - Vía Parque Temático, Diagonal 6 entre Calle 0 y la Diagonal 15. |

CRONOGRAMA DE EJECUCION

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actividad 1 | Ejecución de medidas de manejo sanitario | Ejecución (Meses) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | | | |
| Actividad 2 | Ejecución de medidas de manejo de líquidos industriales | Ejecución (Meses) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | | | |

| RESPONSABLE DE EJECUCION |
|---|
| CONSORCIO VIAS URBANAS |

SEGUIMIENTO Y MONITOREO

| Indicador: | Descripción del indicador: |
|---|---|
| Cantidad de Unidades Sanitarias utilizadas / cantidad de Unidades sanitarias requeridas*100<br>$\frac{1}{1} * 100 = 100\%$ | Servicios sanitarios |
| Cantidad de acciones de manejo de residuos líquidos Implementadas / Número de medidas Programadas *100 | Manejo de Residuos líquidos, Domésticos e Industriales |

| | |
|---|---|
| Tipo de indicador: | Cuantitativo. |
| Periodicidad de evaluación: | Mensual |
| Registro de cumplimiento: | Informes de cumplimiento<br>Registro fotográfico |

## 4.4. Programa de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos.

### 4.4.1. Proyecto de manejo del descapote y cobertura vegetal

| **Proyecto de manejo del descapote y cobertura vegetal** | | | | | | | **PBSE-4.1-11** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO DEL PROYECTO | | | | | | | |
| • Prevenir la pérdida de cobertura vegetal a permanecer.<br>• Reutilizar el mayor volumen de material de descapote.<br>• Establecer las acciones para la tala y poda de vegetación | | | | | | | |
| TIPO DE MEDIDA | | | | | | | |
| CONTROL | | PREVENCION | X | MITIGACION | X | COMPENSACION | |
| IMPACTOS A MANEJAR | | | | | | | |
| • Cambios en la cobertura vegetal<br>• Alteración de hábitat<br>• Desplazamiento de poblaciones faunística<br>• Alteración de los valores escénicos de una unidad de paisaje<br>• Generación de accidentes<br>• Generación de conflictos con la comunidad<br>• Pérdida o ganancia de suelo | | | | | | | |
| ACCIONES A EJECUTAR | | | | | | | |
| Para el periodo de ejecución del 01 de marzo al 30 de abril del 2026, se ejecutaron las siguientes actividades para dar cumplimiento al programa:<br><br>• Se realizó la intervención únicamente en las áreas establecidas en los diseños técnicos. Están prohibidas la quema a cielo abierto y la aplicación de herbicidas.<br><br>• Se encuentra prohibido el uso de árboles o arbustos para disponer elementos (alambres, carteles, sogas, cables, ropa, etc.).<br><br>• Está prohibido arrojar basuras, material sobrante de excavación en las zonas verdes, en la cobertura vegetal, ubicada en área de influencia de la obra.<br><br>• Se prohíbe el uso o porte de armas de fuego. | | | | | | | |

• Se prohíbe la caza y compra de especies de fauna silvestre.

• Se prohíbe el tránsito de maquinaria fuera de los frentes de obra.

**Actividades de Intervención Forestal**

En el periodo relacionado se realizó la intervención de los individuos arbóreos localizados dentro del área de influencia del frente de obra, correspondiente a las especies identificadas en el permiso de tala y aprovechamiento forestal No CDMB_01773 del 10 de enero del 2026 donde autorizan la intervención de los Individuos arbóreos otorgado por la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga – CDMB, en cumplimiento de la normativa ambiental vigente.

La intervención se realizó conforme a los lineamientos establecidos en el permiso otorgado, respetando las medidas de manejo ambiental definidas, con el fin de minimizar los impactos sobre el entorno y garantizar un manejo adecuado de los recursos forestales. Se realizo el aprovechamiento forestal de 2 individuos arbóreos distribuidas en las siguientes especies un (1) Gallinero *Pithecellobium dulce* y un (1) *Patevaca Bahuinia picta.*





Intervención Forestal frente de obra

–

| LUGAR DE APLICACIÓN |
|---|
| Frentes de obra de la Vía Antigua – Diagonal 6 entre Calle 0 y la Diagonal 15 - Vía Carrera 7ª entre Calle 1ª Norte y Calle1E Norte en la limitante del barrio Cataluña y Paseo Galicia - Vía Junín 1 Carrera 8 entre Calle 4ª Norte y Calle 6ª Norte - Vía Parque Temático, Diagonal 6 entre Calle 0 y la Diagonal 15. |

| CRONOGRAMA DE EJECUCION | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actividad 1 | Manejo de la vegetación que permanecerá | Ejecución (Meses) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| RESPONSABLE DE EJECUCION | |
|---|---|
| CONSORCIO VIAS URBANAS | |
| SEGUIMIENTO Y MONITOREO | |
| Indicador: | Descripción del indicador: |
| (No. De individuos rescatados y reubicados / No De individuos priorizados presentes en el área de influencia directa) *100<br>*No aplica para este periodo* | Aprovechamiento forestal |
| Tipo de indicador: | Cuantitativo. |
| Periodicidad de evaluación: | Mensual |
| Registro de cumplimiento: | Informes de seguimiento.<br>Registro fotográfico<br>Actos administrativos emitidos por la autoridad ambiental |

**4.4.2.** Proyecto de recuperación de Áreas Afectadas. PBS-4.2-12 (NO APLICA)

| **Proyecto de recuperación de áreas afectadas (No aplica)** | | | | | | | **PBSE-4.2-12** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO DEL PROYECTO | | | | | | | |
| • Recuperar las áreas intervenidas o afectadas por las actividades del proyecto. | | | | | | | |
| TIPO DE MEDIDA | | | | | | | |
| CONTROL | | PREVENCION | | MITIGACION | X | COMPENSACION | X |
| IMPACTOS A MANEJAR | | | | | | | |
| Pérdida o ganancia de suelo Cambios en la cobertura vegetal Alteración de hábitat<br>Alteración de los valores escénicos de una unidad de paisaje Generación de conflictos con la comunidad | | | | | | | |
| ACCIONES A EJECUTAR | | | | | | | |
| La recuperación de este proyecto no aplica, teniendo en cuenta que el objeto del proyecto contempla mejoramiento y/o rehabilitación de las vías urbanas y obras complementarias en el municipio de Piedecuesta, Santander, lo cual no se intervendrán nuevos espacios naturales, ya que no se realizara apertura de nuevas vías que contemplen el compromiso de revegetalización, en este sentido los diseños técnicos mantienen la geometría de la vía sin necesidad de ampliar el ancho de vía. | | | | | | | |
| LUGAR DE APLICACIÓN | | | | | | | |
| Frentes de obra de la Vía Antigua – Diagonal 6 entre Calle 0 y la Diagonal 15 - Vía Carrera 7ª entre Calle 1ª Norte y Calle1E Norte en la limitante del barrio Cataluña y Paseo Galicia - Vía Junín 1 Carrera 8 entre Calle 4ª Norte y Calle 6ª Norte - Vía Parque Temático, Diagonal 6 entre Calle 0 y la Diagonal 15. | | | | | | | |
| CRONOGRAMA DE EJECUCION | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| N/A | | |
| RESPONSABLE DE EJECUCION | | |
| N/A | | |
| SEGUIMIENTO Y MONITOREO | | |
| Indicador: | | Descripción del indicador: |
| N/A | | |
| Tipo de indicador: | N/A | |
| Periodicidad de evaluación: | N/A | |
| Registro de cumplimiento: | N/A | |

### 4.4.3. Proyecto de protección de fauna

| **Proyecto de protección de fauna** | | | | | | | **PBSE-4.3-13** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO DEL PROYECTO | | | | | | | |
| • Proteger la fauna existente en el Área de influencia directa del proyecto | | | | | | | |
| TIPO DE MEDIDA | | | | | | | |
| CONTROL | X | PREVENCION | X | MITIGACION | X | COMPENSACION | |
| IMPACTOS A MANEJAR | | | | | | | |
| • Desplazamiento de poblaciones faunísticas<br>• Generación de conflictos con la comunidad | | | | | | | |
| ACCIONES A EJECUTAR | | | | | | | |
| En el área de influencia directa no se evidencian especies faunísticas, pero no se descarta la presencia de fauna en la zona, para la protección de la fauna se tendrán en cuanta las siguientes medidas preventivas:<br>• Solo se permitirá la circulación de equipos y maquinaria en el área de influencia del proyecto.<br>• Intervención solamente de áreas designadas para la actividad a desarrollar, evitando afectar cobertura vegetal y cuerpos de agua, protegiendo así los hábitats.<br>• Se prohíbe la caza de cualquier especie de fauna silvestre presentes en la zona de influencia.<br>• Ahuyentamiento para especies de fauna con capacidad de desplazamiento tales como aves, serpientes y lagartijas. Su desplazamiento será dirigido hacia las coberturas de vegetación secundaria y rastrojo. | | | | | | | |

El ahuyentamiento se desarrolla mediante el incremento de actividad en la zona, ruido generado por la maquinaria en funcionamiento. Por instinto de conservación de los animales, hace que se desplacen hacia sitios que consideran más seguros.

**Medidas preventivas**

En el desarrollo de las actividades, se garantizará como mínimo las siguientes acciones de manejo:

- Solo permanecerán en el área los equipos necesarios y no circularán por fuera de las respectivas áreas de actividad.
- Al personal vinculado al proyecto no se le autorizará el porte de armas o elementos para la caza de animales, así mismo, no podrán comprar o vender ningún tipo de animal silvestre.




Señalización Frente de Obra

| LUGAR DE APLICACIÓN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frentes de obra de la Vía Antigua – Diagonal 6 entre Calle 0 y la Diagonal 15 - Vía Carrera 7ª entre Calle 1ª Norte y Calle1E Norte en la limitante del barrio Cataluña y Paseo Galicia - Vía Junín 1 Carrera 8 entre Calle 4ª Norte y Calle 6ª Norte - Vía Parque Temático, Diagonal 6 entre Calle 0 y la Diagonal 15. | | | | | | | |
| CRONOGRAMA DE EJECUCION | | | | | | | |
| Actividad 1 | Medidas preventivas de manejo ambiental de fauna | Ejecución (Meses) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | | | |
| Actividad 2 | Ahuyentamiento, rescate y relocalización de individuos de fauna | Ejecución (Meses) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | | | |
| RESPONSABLE DE EJECUCION | | | | | | | |

| CONSORCIO VIAS URBANAS | |
|---|---|
| SEGUIMIENTO Y MONITOREO | |
| Indicador: | Descripción del indicador: |
| (No. de trabajadores capacitados en manejo de fauna / No. total, de trabajadores) *100<br>*No aplica para este periodo* | Capacitación a personal |
| (Individuos de fauna silvestre rescatados/Individuos de fauna silvestre encontrados en la obra) *100<br>**NO APLICA** | Actividades de rescate (Cuando aplique) |
| Tipo de indicador: | Cuantitativo. |
| Periodicidad de evaluación: | Mensual |
| Registro de cumplimiento: | Registro fotográfico<br>Registro de capacitación<br>Reportes de rescate |

**4.4.4.** Proyecto de protección de ecosistemas sensibles. PBSE-4.4-14 (No aplica)

| **Proyecto de protección de ecosistemas sensibles (No aplica)** | | | | | | | | **PBSE-4.4-14** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO DEL PROYECTO | | | | | | | | |
| • Garantizar la preservación de los ecosistemas sensibles localizados en el AID | | | | | | | | |
| TIPO DE MEDIDA | | | | | | | | |
| CONTROL | X | PREVENCION | X | MITIGACION | X | COMPENSACION | | |
| IMPACTOS A MANEJAR | | | | | | | | |
| • Alteración de habitad<br>• Conflictos con la comunidad | | | | | | | | |
| ACCIONES A EJECUTAR | | | | | | | | |
| Son considerados ecosistemas Estratégicos las zonas de páramos, subpáramos, los nacimientos de agua y las zonas de recarga de acuífero, por ser áreas de especial importancia ecológica, gozan de protección especial por las autoridades ambientales y requieren de medidas especiales de manejo que garanticen su diversidad biológica.<br><br>Teniendo en cuenta que en el área de influencia directa del proyecto no se han identificado ecosistemas sensibles a proteger, se descarta la aplicación de este programa.<br><br>Además, por tratarse del mejoramiento y/o rehabilitación de las vías urbanas y obras complementarias en el municipio de Piedecuesta, Santander, sobre una vía ya aperturada que mantiene la geometría inicial, la | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| cual cuenta con una evidente intervención y una amplitud suficiente para realizar los trabajos, no se requiere de apertura de nuevos tramos, por lo cual este proyecto NO APLICA. | | |
| LUGAR DE APLICACIÓN | | |
| Frentes de obra de la Vía Antigua – Diagonal 6 entre Calle 0 y la Diagonal 15 - Vía Carrera 7ª entre Calle 1ª Norte y Calle1E Norte en la limitante del barrio Cataluña y Paseo Galicia - Vía Junín 1 Carrera 8 entre Calle 4ª Norte y Calle 6ª Norte - Vía Parque Temático, Diagonal 6 entre Calle 0 y la Diagonal 15. | | |
| CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN | | |
| N/A | | |
| RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN | | |
| N/A | | |
| SEGUIMIENTO Y MONITOREO | | |
| Indicador | | Descripción del indicador |
| N/A | | N/A |
| Tipo de indicador: | N/A | |
| Periodicidad de evaluación: | N/A | |
| Registro de cumplimiento: | N/A | |

### 4.5. Programa Manejo de Instalaciones Temporales, de Maquinaria y Equipos.

**4.5.1.** Proyecto Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitios de acopio temporal.

| **Proyecto instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitios de acopio temporal** | | | | | | | **PMIT-5.1-15** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO DEL PROYECTO | | | | | | | |
| • Prevenir, minimizar y controlar los impactos generados por la instalación, operación y desmantelamiento del campamento y áreas de acopio temporal. | | | | | | | |
| TIPO DE MEDIDA | | | | | | | |
| CONTROL | X | PREVENCION | X | MITIGACION | X | COMPENSACION | |
| IMPACTOS A MANEJAR | | | | | | | |
| • Cambios en la calidad del agua superficial<br>• Activación o generación de procesos erosivos o de generación en masa<br>• Cambios en la calidad del aire<br>• Cambios en la calidad de los suelos<br>• Cambios en la cobertura vegetal<br>• Alteración de los valores escénicos de una unidad de paisaje<br>• Generación de conflictos con la comunidad | | | | | | | |
| ACCIONES A EJECUTAR | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| CONSORCIO VÍAS URBANAS | **CONSORCIO VIAS URBANAS**<br>**CONTRATO No CO1.PCCNTR.8377744**<br>**INFORME DE CUMPLIMIENTO PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL** | |

El proyecto mejoramiento y/o rehabilitación de las vías urbanas y obras complementarias en el municipio de Piedecuesta, Santander, requiere para su ejecución de un área para la instalación del campamento y/o acopios temporales en el frente de obra, para su funcionamiento y desmantelamiento se tendrá en cuenta las siguientes medidas:

- Se estableció un campamento provisional para el almacenamiento de los materiales necesarios para la ejecución de la obra. Esta medida tuvo como objetivo principal optimizar las labores de manejo de materiales, reducir los tiempos de transporte y mejorar la logística entre el almacén y cada frente de trabajo. Además, el campamento permitió centralizar los recursos, asegurar su adecuada organización y protegerlos de posibles deterioros o pérdidas, garantizando así una mayor eficiencia en las operaciones y facilitando el cumplimiento de los cronogramas establecidos.

- Las áreas de campamento y almacén de herramienta menor y materiales, cuentan con la señalización SST, Ambiental, Emergencias, Primeros Auxilios y Evacuación requerida para su buen funcionamiento.

- Los residuos sólidos generados en las instalaciones son separados teniendo en cuenta el tipo de residuos (orgánicos, ordinarios, reciclables, reutilizables) de acuerdo con el programa de manejo de residuos para posteriormente realizar su adecuada disposición final.



Áreas de campamento y almacén

| LUGAR DE APLICACIÓN |
|---|
| Frentes de obra de la Vía Antigua – Diagonal 6 entre Calle 0 y la Diagonal 15 - Vía Carrera 7ª entre Calle 1ª Norte y Calle1E Norte en la limitante del barrio Cataluña y Paseo Galicia - Vía Junín 1 Carrera 8 entre Calle 4ª Norte y Calle 6ª Norte - Vía Parque Temático, Diagonal 6 entre Calle 0 y la Diagonal 15.. |

| CRONOGRAMA DE EJECUCION | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actividad 1 | Manejo de campamentos, almacenes, acopios, e instalaciones temporales. | Ejecución (Meses) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | | | |

| RESPONSABLE DE EJECUCION | |
|---|---|
| CONSORCIO VIAS URBANAS | |
| SEGUIMIENTO Y MONITOREO | |
| Indicador: | Descripción del indicador: |
| (No De instalaciones con medidas de control implementados / Total de instalaciones) *100<br>$\frac{1}{1} * 100 = 100\%$ | Control de instalaciones |
| (No de campamentos desmontados / No. total, de campamentos.) *100<br>**NO APLICA** | Desmonte de Infraestructura |
| Tipo de indicador: | Cuantitativo. |
| Periodicidad de evaluación: | Mensual |
| Registro de cumplimiento: | Registro fotográfico<br>Informe mensual de cumplimiento |

**4.5.2.** Proyecto de instalación, funcionamiento y desmantelamiento de las instalaciones para la planta de trituración, asfalto o concreto. PMIT-5.2-16 (No Aplica)

| **Proyecto de instalación, funcionamiento y desmantelamiento de las instalaciones para la planta de trituración, asfalto o concreto. (No aplica)** | **PMIT-5.2-16** |
|---|---|
| OBJETIVO DEL PROYECTO | |
| • Prevenir, minimizar y controlar los impactos generados por la instalación, operación y desmantelamiento del campamento arias de acopio. | |

| TIPO DE MEDIDA | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTROL | X | PREVENCION | X | MITIGACION | X | COMPENSACION | |

| IMPACTOS A MANEJAR |
|---|
| • Cambios en la calidad de aire<br>• Cambios en los niveles de ruido<br>• Cambios en la calidad de agua superficial |
| ACCIONES A EJECUTAR |
| Este programa está encaminado a definir acciones para controlar los impactos que se causan por la instalación de las plantas, los cuales se generan principalmente sobre el componente aire –ruido y emisiones de partículas finas provenientes del proceso de triturados y en los sitios de transferencia del material hacia los medios de transporte y almacenamiento– y sobre el componente agua por el lavado del material pétreo en su proceso de triturado y el lavado de las plantas de concreto.<br><br>En concordancia con el proyecto de explotación fuentes de materiales (PAC-2.2-05), no se instalarán plantas para la obtención de materiales, sino que se procederá a adquirir materiales de empresas o personas con licencia minera y ambiental, razón por la que se descarta la aplicación de este programa. |

| | | |
|---|---|---|
| NO APLICA. | | |
| LUGAR DE APLICACIÓN | | |
| Frentes de obra de la Vía Antigua – Diagonal 6 entre Calle 0 y la Diagonal 15 - Vía Carrera 7ª entre Calle 1ª Norte y Calle1E Norte en la limitante del barrio Cataluña y Paseo Galicia - Vía Junín 1 Carrera 8 entre Calle 4ª Norte y Calle 6ª Norte - Vía Parque Temático, Diagonal 6 entre Calle 0 y la Diagonal 15. | | |
| CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN | | |
| N/A | | |
| RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN | | |
| N/A | | |
| SEGUIMIENTO Y MONITOREO | | |
| Indicador | Descripción del indicador | |
| N/A | N/A | |
| Tipo de indicador: | N/A | |
| Periodicidad de evaluación: | N/A | |
| Registro de cumplimiento: | N/A | |

**4.5.3.** Proyecto de manejo de maquinaria, equipos y vehículos

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Proyecto de manejo de maquinaria, equipos y vehículos** | | | | | | **PMIT-5.3-17** | |
| OBJETIVO DEL PROYECTO | | | | | | | |
| Prevenir los impactos que se puedan generar por el manejo de la maquinaria, equipos y vehículos | | | | | | | |
| TIPO DE MEDIDA | | | | | | | |
| CONTROL | X | PREVENCION | X | MITIGACION | X | COMPENSACION | |
| IMPACTOS A MANEJAR | | | | | | | |
| Cambios en la calidad del agua superficial<br>Cambios en la calidad del aire<br>Cambios en los niveles de ruido<br>Cambios en la calidad de los suelos<br>Cambios en la cobertura vegetal<br>Incremento de demanda de recursos naturales<br>Daños a la infraestructura de predios<br>Afectación a la movilidad peatonal y vehicular<br>Generación de accidentes<br>Generación de empleo<br>Generación de conflictos con la comunidad<br>Afectación a la salud de los trabajadores | | | | | | | |
| ACCIONES A EJECUTAR | | | | | | | |

Teniendo en cuenta las actividades técnicas mencionadas anteriormente, realizadas en el periodo correspondiente, para dar cumplimiento a las acciones establecidas en el Plan de Acción Socio Ambiental se aplicaron durante el mes relacionado las siguientes medidas:

- Inicialmente los operadores de vehículos y maquinaria recibirán capacitación sobre la prevención de generación de emisiones atmosféricas y ruido.
- El frente de obra estará acordonado por medio de tela de cerramiento, material que controlen las fugas de material particulado producto de las excavaciones.
- Los vehículos de transporte de materiales contarán con su respectiva carpa para cubrir los materiales y de esta manera evitar la generación de material particulado, en cumplimiento de la resolución No. 472 de 2017.
- Está prohibido el uso de cornetas, bocinas en todos los vehículos que laboren en la obra. Todos los vehículos que laboren en el contrato deben contar con alarma y luces de reversa.
- La velocidad de las maquinarias y vehículos no debe superar los 20 Km/h evitando así las emisiones fugitivas de partículas.
- Se prohíbe realizar quemas a cielo abierto de llantas, baterías, plásticos, lubricantes usados o cualquier otro elemento que emita contaminantes tóxicos al aire
- Los vehículos y maquinaria utilizada en la ejecución de la obra se someterán a mantenimientos periódicos con el objetivo de minimizar los niveles de ruido y emisiones de partículas y gases de combustión.
- El acopio de materiales temporales autorizados en los frentes de obra debe ser protegidos de la acción del viento.
- En el desarrollo de actividades en horarios nocturnos en caso de ser necesario, se llevará a cabo el cumplimiento la normatividad ambiental en materia de emisiones de ruido.
- Se realizará limpieza mediante barrido con hidratación previa, del área de influencia directa del proyecto.
- En el periodo de ejecución relacionado se requirió el uso de vehículos tipo volqueta teniendo en cuenta que fue necesario realizar retiro de material sobrante hasta sitios de disposición final. (Ver anexo No 5 Documentos Volquetas)

| | | |
|---|---|---|
| CONSORCIO VÍAS URBANAS | **CONSORCIO VIAS URBANAS**<br>**CONTRATO No CO1.PCCNTR.8377744**<br>**INFORME DE CUMPLIMIENTO PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL** | |

| RELACION DE VEHÍCULOS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **PLACA** | **SOAT** | **FECHA** | **RTM** | **FECHA** |
| WFD 114 | 9310013958602 | 31/05/2026 | 183883996 | 12/09/2026 |
| TTW 843 | 4308007289163000 | 31/10/2026 | 1856441100 | 29/11/2026 |

–

| LUGAR DE APLICACIÓN |
|---|
| Frentes de obra de la Vía Antigua – Diagonal 6 entre Calle 0 y la Diagonal 15 - Vía Carrera 7ª entre Calle 1ª Norte y Calle1E Norte en la limitante del barrio Cataluña y Paseo Galicia - Vía Junín 1 Carrera 8 entre Calle 4ª Norte y Calle 6ª Norte - Vía Parque Temático, Diagonal 6 entre Calle 0 y la Diagonal 15. |

| CRONOGRAMA DE EJECUCION | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actividad 1 | Manejo de maquinaria, vehículos y equipos | Ejecución (Meses) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| RESPONSABLE DE EJECUCION |
|---|
| CONSORCIO VIAS URBANAS |

| SEGUIMIENTO Y MONITOREO | |
|---|---|
| Indicador: | Descripción del indicador: |
| (No. de vehículos con Revisión Técnico-mecánica revisión técnico-mecánica /No. de vehículos utilizados en el proyecto (incluyendo los subcontratados)) *100 (mes) | Revisión Técnico-mecánica |
| (Accidentes registrados/accidentes vehiculares generados) *100 | Accidentes vehiculares |
| Tipo de indicador: | Cuantitativo. |
| Periodicidad de evaluación: | Mensual |
| Registro de cumplimiento: | Informe de seguimiento. |

# ANEXOS

# ANEXO No 1 REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN

| VIAS URBANAS | FORMATO ASISTENCIA DE ENTRENAMIENTO, CHARLAS Y CAPACITACIONES | Código | RH-F-28 |
|---|---|---|---|
| | | Fecha | 31/10/2022 |
| | | Versión | 2 |
| | | Página | 1 de 1 |

ENTRENAMIENTO [ ] CAPACITACION [X] CHARLA [ ]

OBRA Consorcio Vías Urbanas

TEMA DE CAPACITACIÓN Emergencia Ambiental Por derrame de Sustancias

LUGAR: Frente de Obra

FECHA 18 Marzo 2026

CAPACITADOR Reggie Pinilla

DURACIÓN 30 min.

| No. | PARTICIPANTE | CEDULA | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grocary Rincón | 1095828352 | Oficial | Grocary Rincón |
| 2 | Juan Perico | 91323834 | Ayudante | |
| 3 | Uriel Alonso Rivera. | 1.102.383.610 | operador | Uriel Rivera. |
| 4 | Jhon Freddy valenci | 1005144387 | oficial | |
| 5 | Alexander Contreras | 1005643641 | operador | Alexander C. |
| 6 | Guillermo pardo orozco | 1005484465 | Almacenista | Guillermo pardo O. |
| 7 | RAUL CHAVEZ J. | 4099.638 | Oficios Varios | J. |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |
| 27 | | | | |
| 28 | | | | |
| 29 | | | | |
| 30 | | | | |

OBSERVACIONES:

CAPACITADOR

FIRMA

Powered by CamScanner

| | FORMATO ASISTENCIA DE ENTRENAMIENTO, CHARLAS Y CAPACITACIONES | Código | RH-F-28 |
|---|---|---|---|
| | | Fecha | 31/10/2022 |
| | | Versión | 2 |
| | | Página | 1 de 1 |

ENTRENAMIENTO ☐ CAPACITACION ☒ CHARLA ☐

OBRA Consorcio Vías Urbanas

TEMA DE CAPACITACIÓN Emergencia Ambiental Por derrame de Sustancia

LUGAR: Frente de Obra FECHA 18 Marzo 2026

CAPACITADOR Maggibe Pinilla DURACIÓN 30 min.

| No. | PARTICIPANTE | CEDULA | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giovany Rincon | 1095828352 | oficial | Giovany Rincón |
| 2 | Juan Alberto | 91323834 | AYUDANTE | |
| 3 | Uriel Alonso Rivera. | 1.102.383.616 | operador | Uriel Rivera. |
| 4 | Jhon Freddy Valencia | 1005144387 | oficial | |
| 5 | Alexander Cabrales | 1005643641 | operador | Alexander C. |
| 6 | Guillermo pardo orozco | 1005484465 | Almacenista | Guillermo pardo O. |
| 7 | RAUL CHAVEZ J. | 4099.638 | Oficios Varios | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |
| 27 | | | | |
| 28 | | | | |
| 29 | | | | |
| 30 | | | | |

OBSERVACIONES:

CAPACITADOR

FIRMA

Powered by CamScanner

# ANEXO No 2. CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL

# ANEXO No 3. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

| | REGISTRO DE MANEJO DE RESIDUOS | Código: | SST-F-96 |
|---|---|---|---|
| | | Fecha: | 27/07/2021 |
| | | Versión: | 1 |

| | |
|---|---|
| **PROYECTO:**<br>**"MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LAS VIAS URBANAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER"** | TIPO DE RESIDUO : |
| **LUGAR: Frente de obra Vías Urbanas** | ORDINARIO __X____ RECICLAJE _____ |

| FECHA | LIQUIDO | SÓLIDO | PESO (KG) | DESCRIPCIÓN DISPOSICIÓN FINAL |
|---|---|---|---|---|
| 6/03/2026 | | X | 1,3 | Los residuos sólidos generados y acopiados en el punto ecológico son entregados a la empresa de aseo de Piedecuesta, de acuerdo con las rutas de recolección de aseo municipal. |
| 13/03/2026 | | X | 1,8 | |
| 20/03/2026 | | X | 2,2 | |
| 27/03/2026 | | X | 2,0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL | | | 7,3 | |

| | |
|---|---|
| **PROYECTO:**<br>**"MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LAS VIAS URBANAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER"** | TIPO DE RESIDUO : |
| **LUGAR: Frente de obra Vías Urbanas** | ORDINARIO _____ RECICLAJE ___X____ |

| FECHA | LIQUIDO | SÓLIDO | PESO (KG) | DESCRIPCIÓN DISPOSICIÓN FINAL |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | | X | 1,6 | Los residuos reciclabes generados en el periodo son almacenados temporalmente hasta obtener un volumen considerable para ser entregados a un gestor legalmente constituido para realizar su aprovechamiento. . |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL | | | 1,6 | |

Revisó: Sandra Bermudez

Cargo: Ing. Ambiental

Firma:

| | REGISTRO DE MANEJO DE RESIDUOS | Código: | SST-F-96 |
|---|---|---|---|
| | | Fecha: | 27/07/2021 |
| | | Versión: | 1 |

| | |
|---|---|
| **PROYECTO:**<br>**"MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LAS VIAS URBANAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER"** | TIPO DE RESIDUO : |
| **LUGAR: Frente de obra Vías Urbanas** | ORDINARIO __X__ RECICLAJE _____ |

| FECHA | LIQUIDO | SÓLIDO | PESO (KG) | DESCRIPCIÓN DISPOSICIÓN FINAL |
|---|---|---|---|---|
| 3/04/2026 | | X | 1,5 | Los residuos sólidos generados y acopiados en el punto ecológico son entregados a la empresa de aseo de Piedecuesta, de acuerdo con las rutas de recolección de aseo municipal. |
| 10/04/2026 | | X | 1,3 | |
| 17/04/2026 | | X | 2,0 | |
| 24/04/2026 | | X | 2,0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL | | | 6,8 | |

| | |
|---|---|
| **PROYECTO:**<br>**"MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LAS VIAS URBANAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER"** | TIPO DE RESIDUO : |
| **LUGAR: Frente de obra Vías Urbanas** | ORDINARIO _____ RECICLAJE __X__ |

| FECHA | LIQUIDO | SÓLIDO | PESO (KG) | DESCRIPCIÓN DISPOSICIÓN FINAL |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2026 | | X | 1,3 | Los residuos reciclabes generados en el periodo son almacenados temporalmente hasta obtener un volumen considerable para ser entregados a un gestor legalmente constituido para realizar su aprovechamiento. . |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL | | | 1,3 | |

Revisó: Sandra Bermudez

Cargo: Ing. Ambiental

Firma:

# ANEXO No 4 MANTENIMIENTOS UNIDADES SANITARIAS

MASSI
MÁS SOLUCIONES INTEGRALES COLOMBIA S.A.S.
NIT. 901.380.775-7

**PROCESO DE OPERACIONES SERVICIO AL CLIENTE**

16124

Cliente: Consorcio Vias urbanas 8/Ter
Ubicación: Carretera Campo: Antiguas
Hora de Inicio: _____ Hora Final: _____
Fecha: 13 de Marzo 2026

| TIPO USP / TANQUE | CANT |
|---|---|
| USP Propiedad de MASSI | 1 |
| USP Propiedad Cliente | |
| Pozo Séptico | |
| ISOTANQUE | |

| INSUMOS UTILIZADOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| UNIDADES | | | VOLUMEN | | |
| PH | R | BB | GAL | LTS | MTS |
| 2 | 1 | 1 | 8 | / | / |
| | | | | | |
| | | | | | |

Observaciones: _____

Nombre de quien Revisó: _____ Firma: Cesar A. Piedra M.
C. C.

Nombre Operador MASSI: Freddy Firma: Sierra
C. C.

Cel: 317 681 9912 contabilidadmassi@gmail.com Cra. 6 No. 11-05 Bodg 01 Girón
FO19 - VO1

IMPRESO POR: CENTIGRAF S.A.S. - 310 - 301 94 724

MASSI
MÁS SOLUCIONES INTEGRALES COLOMBIA S.A.S.
NIT. 901.380.775-7

**PROCESO DE OPERACIONES SERVICIO AL CLIENTE**

16050

Cliente: Cons Vias Urbanas Pta
Ubicación: Carretera Campo: Gas Pta
Hora de Inicio: 11:50 Hora Final: 12:05
Fecha: 12-marzo-26

| TIPO USP / TANQUE | CANT |
|---|---|
| USP Propiedad de MASSI | 1 |
| USP Propiedad Cliente | |
| Pozo Séptico | |
| ISOTANQUE | |

| INSUMOS UTILIZADOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| UNIDADES | | | VOLUMEN | | |
| PH | R | BB | GAL | LTS | MTS |
| 2 | 1 | 1 | 8 | / | / |
| | | | | | |
| | | | | | |

Observaciones: _____

Nombre de quien Revisó: _____ Firma: Cesar A. Piedra M
C. C.

Nombre Operador MASSI: Freddy Firma: S.
C. C.

Cel: 317 681 9912 contabilidadmassi@gmail.com Cra. 6 No. 11-05 Bodg 01 Girón
FO19 - VO1

MASSI
MÁS SOLUCIONES INTEGRALES COLOMBIA S.A.S.
NIT. 901.380.775-7

**PROCESO DE OPERACIONES SERVICIO AL CLIENTE**

16388

Cliente: Cons Vias Urbanas Pta
Ubicación: Carretera Campo: Gas Pta
Hora de Inicio: 9:55 Hora Final: 10:05
Fecha: 10-Abril-26

| TIPO USP / TANQUE | CANT |
|---|---|
| USP Propiedad de MASSI | 1 |
| USP Propiedad Cliente | |
| Pozo Séptico | |
| ISOTANQUE | |

| INSUMOS UTILIZADOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| UNIDADES | | | VOLUMEN | | |
| PH | R | BB | GAL | LTS | MTS |
| 2 | 1 | 1 | 8 | / | / |
| | | | | | |
| | | | | | |

Observaciones: _____

Nombre de quien Revisó: Guillermo Pardo O. Firma: _____
C. C.

Nombre Operador MASSI: Freddy Sierra. Firma: _____
C. C.

Cel: 317 681 9912 contabilidadmassi@gmail.com Cra. 6 No. 11-05 Bodg 01 Girón
FO19 - VO1

IMPRESO POR: CENTIGRAF S.A.S. - 310 - 301 94 724

MASSI
MÁS SOLUCIONES INTEGRALES COLOMBIA S.A.S.
NIT. 901.380.775-7

**PROCESO DE OPERACIONES SERVICIO AL CLIENTE**

16088

Cliente: Consorcio vias urbanas
Ubicación: Carretera Antigua Campo: Piedra Pta
Hora de Inicio: _____ Hora Final: _____
Fecha: 17 de marzo 2026

| TIPO USP / TANQUE | CANT |
|---|---|
| USP Propiedad de MASSI | 1 |
| USP Propiedad Cliente | |
| Pozo Séptico | |
| ISOTANQUE | |

| INSUMOS UTILIZADOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| UNIDADES | | | VOLUMEN | | |
| PH | R | BB | GAL | LTS | MTS |
| 2 | 1 | 1 | 8 | / | / |
| | | | | | |
| | | | | | |

Observaciones: _____

Nombre de quien Revisó: Brayan Maldonado Firma: _____
C. C. 1010

Nombre Operador MASSI: Firma: Sierra
C. C.

Cel: 317 681 9912 contabilidadmassi@gmail.com Cra. 6 No. 11-05 Bodg 01 Girón
FO19 - VO1

# ANEXO No 5 DOCUMENTOS VOLQUETAS

# REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

## LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10017158711

| PLACA | MARCA | LINEA | MODELO |
|---|---|---|---|
| TTW843 | FOTON | BJ3122DEPFA-G2 | 2018 |

| CILINDRADA CC | COLOR | SERVICIO |
|---|---|---|
| 3.760 | AZUL | PÚBLICO |

| CLASE DE VEHÍCULO | TIPO CARROCERÍA | COMBUSTIBLE | CAPACIDAD Kg/PSJ |
|---|---|---|---|
| VOLQUETA | PLATON | DIESEL | 6050 |

| NUMERO DE MOTOR | REG | VIN |
|---|---|---|
| 89951806 | N | LVBDHPES4JN005111 |

| NUMERO DE SERIE | REG | NUMERO DE CHASIS | REG |
|---|---|---|---|
| LVBDHPES4JN005111 | N | LVBDHPES4JN005111 | N |

| PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| MAQUINOBRAS DE COLOMBIA S.A.S | NIT 900849507 |

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE: *******

POTENCIA HP: 141

| DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN | I/E | FECHA IMPORT | PUERTAS |
|---|---|---|---|
| 352017000435854 | I | 18/10/2017 | 2 |

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

*******

| FECHA MATRÍCULA | FECHA EXP. LIC. TTO | FECHA VENCIMIENTO |
|---|---|---|
| 02/11/2018 | 02/11/2018 | ******* |

ORGANISMO DE TRÁNSITO

DIR TTOYTTE FLORIDABLANCA



LT03002525739

MATRICULA: MAURICIO TAPIAS

# SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

PREVISORA SEGUROS

| FECHA DE EXPEDICIÓN (AÑO \| MES \| DIA) | VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL (AÑO \| MES \| DIA) | HASTA LAS 23:59 HORAS DEL (AÑO \| MES \| DIA) |
|---|---|---|
| 2025-10-21 | 2025-11-01 | 2026-10-31 |

| No. DE PÓLIZA. | PLACA No. | CLASE VEHÍCULO | SERVICIO | CILINDRAJE/VATIOS | MODELO |
|---|---|---|---|---|---|
| 4308007289163000 | TTW843 | CARGA O MIXTO | PUBLICO | 3760 | 2018 |

| PASAJEROS | MARCA | CARROCERÍA |
|---|---|---|
| 2 | FOTON | PLATON |

LÍNEA VEHICULO: BJ3122DEPFA-G2

| No. MOTOR | No. CHASIS ó No. SERIE | No. VIN | CAPACIDAD TON. |
|---|---|---|---|
| 89951806 | LVBDHPES4JN005111 | LVBDHPES4JN005111 | 6.05 |

| APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR | TELÉFONO DEL TOMADOR | TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR | No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR | CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR |
|---|---|---|---|---|
| MAQUINOBRAS DE COLOMBIA SAS, | *******720 | NI | 9008495071 | BUCARAMANGA |

| CÓDIGO DE ASEGURADORA | CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA | CLAVE PRODUCTOR | No. FORMULARIO | CIUDAD EXPEDICIÓN |
|---|---|---|---|---|
| AT1324 | 43 | 999913588 | 0 | BOGOTA D.C |

| TARIFA | PRIMA SOAT | CONTRIBUCIÓN FOSYGA | TASA RUNT |
|---|---|---|---|
| 320 | $ 839200 | $ 436300 | $ 2400 |

TOTAL A PAGAR

$ 1277900

FIRMA AUTORIZADA

| AMPAROS POR VICTIMA | HASTA | |
|---|---|---|
| A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS | 263,13 [1] | UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT) |
| B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS | 701,68 [2] | |
| | 8,77 | |
| C. INCAPACIDAD PERMANENTE | HASTA 180 | SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES |
| D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS | 750 | |

**[1] Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.**

**[2] Para las demás tarifas no citadas en (1).**

**RECUERDE QUE:**

- Es obligatorio portar la póliza de SOAT sin importar el medio de entrega escogido ante La Previsora S.A.
- La autoridad de transito podrá requerir la póliza en cualquier momento, usted podrá presentarla en los siguientes medios: impresión física en papel de seguridad; impresión física en papel común tamaño carta con código QR; en formato PDF con código QR, el cual se puede descargar del correo electrónico y/o el mensaje de texto con el link de consulta, enviado por La Previsora S.A.
- En caso de tener inquietudes sobre el proceso, marque desde su teléfono móvil al #345, para recibir la asesoría necesaria.

**Se debe imprimir la póliza, que se envia a su correo electrónico como respaldo a la información guardada en su teléfono móvil, esto con el fin de evitar inconvenientes con la autoridad de tránsito.**

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Clausula de Coexistencia de Pólizas:

En concordancia con lo dispuesto en la Circular Externa 021 de 2017, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, LA PREVISORA S.A. podrá de manera unilateral y exclusivamente a favor del consumidor, modificar la vigencia de la póliza, cuando al momento de registrar la misma en el RUNT, se corrobore que existe una póliza vigente. En estos casos, LA PREVISORA S.A., modificará la vigencia en su fecha de inicio, teniendo como referente la fecha de vencimiento de la póliza que se encuentra vigente. Dicha modificación deberá ser informada por LA PREVISORA S.A. al tomador del seguro.

Habeas Data:

Declaro que de forma previa, al momento de la emisión de esta póliza, he autorizado a LA PREVISORA S.A. Compañía de seguros, para que consulte, almacene, administre, transfiera la información personal suministrada durante el proceso de emisión de esta póliza, directamente o por medio de terceros o aliados comerciales, para registrarme en sus bases de datos, informarme por medios escritos, correo electrónico, llamadas telefónicas, envio de mensajes de texto y/o utilizando aplicaciones de mensajería instantánea, todo lo relacionado con la emisión, modificación, o anulación de la(s) póliza(s) que he adquirido, todo lo relacionado con este contrato, para estudios estadísticos internos de la compañía de seguros, gestionar campañas de mercadeo y/o comerciales relacionados con la(s) póliza(s) que adquiero, así como de otros ramos de seguros que maneje LA PREVISORA S.A. enviarme información derivada de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.

Declaro que se me ha informado que, como Titular de información tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueba de autorización que he otorgado para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos una vez al mes, que podré ejercerlos en la calle 57 # 9-07 en la ciudad de Bogotá, por medio del teléfono 3487555, y que para más información sobre el tratamiento de mis datos es posible acceder a la Política de Tratamiento de información en la página de internet www.previsora.gov.co

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

LA PREVISORA S.A., Compañía de Seguros

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

# CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 185644110

## DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

**Entidad que expide el certificado:** CDA SUPERCAR LA CENTRAL

**NIT:** 901171195

**No. de Certificado de Acreditación:** 20-OIN-011

**Fecha de expedición:** 2025/11/29

**Fecha de vencimiento:** 2026/11/29

## DATOS VEHÍCULO

**PLACA:** TTW843

**CLASE:** VOLQUETA

**MARCA:** FOTON

**MODELO:** 2018

**SERVICIO:** Público

**COMBUSTIBLE:** DIESEL

**CILINDRAJE:** 3760

**NRO. MOTOR:** 89951806

**NRO. CHASIS:** LVBDHPES4JN005111

**VIN:** LVBDHPES4JN005111

**LÍNEA:** BJ3122DEPFA-G2

**COLOR:** AZUL

**NOMBRE PROPIETARIO:** MAQUINOBRAS DE COLOMBIA S.A.S

**FIRMA DEL RESPONSABLE**

SAUL BALLESTEROS BALLESTEROS



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10011843214

PLACA: WFD114
MARCA: FOTON
LÍNEA: BJS122DEPFA-G2
MODELO: 2017
CILINDRADA CC: 3.760
COLOR: AZUL
SERVICIO: PÚBLICO
CLASE DE VEHÍCULO: VOLQUETA
TIPO CARROCERÍA: PLATON
COMBUSTIBLE: DIESEL
CAPACIDAD KG/PSJ: 6050
NÚMERO DE MOTOR: 69806243
REG: N
VIN: LVBDHPES3HN005000
NÚMERO DE SERIE: LVBDHPES3HN005000
REG: N
NÚMERO DE CHASIS: LVBDHPES3HN005000
REG: N
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): MAQUINOBRAS DE COLOMBIA S.A.S
IDENTIFICACIÓN: NIT 900849507



RESTRICCIÓN MOVILIDAD:
CILINDRAJE: ******
POTENCIA HP: 141
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 352016000146112
DE: I
FECHA IMPORT.: 10/05/2016
PUERTAS: 2
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: ******
FECHA MATRÍCULA: 26/05/2016
FECHA EXP. LIC. TTO.: 31/05/2016
FECHA VENCIMIENTO: ******
ORGANISMO DE TRÁNSITO: STRIA MCPAL TTOYTTE GIRON

LT02003920796

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

# CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 183883996

## DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

**Entidad que expide el certificado:** CDA SUPERCAR LA CENTRAL

**NIT:** 901171195

**No. de Certificado de Acreditación:** 20-OIN-011

**Fecha de expedición:** 2025/09/12

**Fecha de vencimiento:** 2026/09/12

## DATOS VEHÍCULO

**PLACA:** WFD114

**CLASE:** VOLQUETA

**MARCA:** FOTON

**MODELO:** 2017

**SERVICIO:** Público

**COMBUSTIBLE:** DIESEL

**CILINDRAJE:** 3760

**NRO. MOTOR:** 89806243

**NRO. CHASIS:** LVBDHPES3HN005000

**VIN:** LVBDHPES3HN005000

**LÍNEA:** BJ3122DEPFA-G2

**COLOR:** AZUL

**NOMBRE PROPIETARIO:** MAQUINOBRAS DE COLOMBIA S.A.S

**FIRMA DEL RESPONSABLE**

SAUL BALLESTEROS BALLESTEROS

# SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR

| FECHA DE EXPEDICIÓN AÑO | MES | DÍA | VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL AÑO | MES | DÍA | HASTA LAS 23:59 HORAS DEL AÑO | MES | DÍA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 05 | 26 | 2025 | 06 | 01 | 2026 | 05 | 31 |

| No. DE PÓLIZA. | PLACA No. | CLASE DE VEHÍCULO | SERVICIO | CILINDRAJE/VATIOS | MODELO |
|---|---|---|---|---|---|
| 9310013958602 | WFD114 | VOLQUETA | PÚBLICO | 3760 | 2017 |

| PASAJEROS | MARCA | CARROCERÍA |
|---|---|---|
| 2 | FOTON | 13 - PLATON |

LÍNEA VEHÍCULO: BJ3122DEPFA-G2

| No. MOTOR | No. CHASIS ó No. SERIE | No. VIN | CAPACIDAD TON. |
|---|---|---|---|
| 89806243 | LVBDHPES3HN005000 | LVBDHPES3HN005000 | 6.05 |

| APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR | TELÉFONO DEL TOMADOR | TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR | No.DE DOCUMENTO DEL TOMADOR | CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR |
|---|---|---|---|---|
| MAQUINOBRAS DE COLOMBIA S.A.S | 3102151720 | NT | 900849507 | BUCARAMANGA |

| CÓDIGO DE ASEGURADORA | CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA | CLAVE PRODUCTOR | No. FORMULARIO | CIUDAD EXPEDICIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 45268 | 9310 | 45268 | 9310013958602 | BOGOTA |

| TARIFA | PRIMA SOAT | CONTRIBUCIÓN FOSYGA | TASA RUNT |
|---|---|---|---|
| 320 | $839,200.00 | $436,300.00 | $2,100.00 |

TOTAL A PAGAR: $1,277,600.00

FIRMA AUTORIZADA

| AMPAROS POR VICTIMA | HASTA | |
|---|---|---|
| A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS | 263,13[1] 701,68[2] | UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT) |
| B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS | 8,77 | |
| C. INCAPACIDAD PERMANENTE | 180 | SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES |
| D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS | 750 | |

[1]Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.
[2]Para las demás tarifas no citadas en (1).

**El SOAT digital,** además de brindarle una **fácil portabilidad y usabilidad,** también ofrece varios beneficios para usted, el medio ambiente, las autoridades y en general **para todas las personas.**



**Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:**

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

**En caso de accidente de tránsito:**

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

**Texto habeas data**

"Autorizo a la compañía de seguros para que consulte, almacene, administre, transfiera y reporte a las entidades legalmente autorizadas y aquellas que considere necesario, pero en este último caso únicamente con fines estadísticos y/o académicos y no comerciales, la información derivada del presente contrato de seguros y que resulte de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.
Declaro haber sido informado sobre el tratamiento que recibirán los datos personales incorporados en el presente contrato de seguros, así como sobre los derechos que me asisten como titular de los mismos y, sobre la dirección física y/o electrónica del responsable del tratamiento de dicha información."

Seguros Comerciales Bolívar S.A.
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**Contrato No. CO1.PCCNTR.8377744**
**CONSORCIO VÍAS URBANAS**
**MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LAS VIAS URBANAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER.**

Del 1 de marzo al 30 de abril de 2026

### 2.6.1. Proyecto de atención a la Comunidad

| **Proyecto de Atención a la Comunidad** | **PGS-6.1-15** |
|---|---|
| OBJETIVO DEL PROYECTO | |
| Establecer las acciones necesarias para recibir, atender y dar respuesta oportuna a las solicitudes, peticiones, quejas, reclamos y sugerencias presentadas por la comunidad o autoridades competentes sobre el desarrollo del proyecto. | |
| ACCIONES A DESARROLLAR | |
| **Instalación de la oficina de atención a la comunidad**<br><br>La oficina de atención a la comunidad se ubica en zona aferente al desarrollo de la obra, en el sector de la vía antigua, contiguo a la bomba de Terpel, para recibir, atender y brindar respuesta oportuna a las solicitudes, peticiones, quejas, reclamos y sugerencias presentadas por la comunidad o autoridades competentes sobre el desarrollo del proyecto.<br><br>Se ubica y entrega el volante informativo de la oficina de atención a la comunidad, por correo electrónico, WhatsApp y físico, a quienes lo requieran, el cual incluye horario, días de atención, número telefónico y correo electrónico; igualmente, se cuenta con volantes informativos para entregar a quien requiera de ellos.<br><br>A la fecha de elaboración del presente informe no se han recibido peticiones, quejas, reclamos o sugerencias respecto al desarrollo de la obra de mejoramiento y rehabilitación vial. | |
| LUGAR DE APLICACIÓN | |
| Comunidad del área de influencia directa de la obra (AID) y actores sociales para el mejoramiento y/o rehabilitación de las vías urbanas y obras complementarias en el municipio de Piedecuesta. | |
| CRONOGRAMA DE EJECUCION | |
| ACTIVIDAD | Atención a la comunidad en temas de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias |

| PERÍODOS (MESES) | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| ACTIVIDAD | X | X | X | |

| RESPONSABLE DE LA EJECUCION | Profesional Social |
|---|---|
| SEGUIMIENTO Y MONITOREO | |
| Indicador: | Descripción del indicador: |

| | |
|---|---|
| Número de peticiones recibidas / número de peticiones atendidas * 100 | Atención a PQRS |
| Número de peticiones atendidas / número de peticiones cerradas * 100 | Cierre a reclamaciones recibidas |
| Tipo de indicador: | Cuantitativo. |
| Periodicidad de evaluación: | Mensual |
| Registro de cumplimiento: | Formatos de registro, recepción y seguimiento de PQRS, e Informes mensuales. |

**2.6.2. Proyecto de Información y Divulgación**

| **Proyecto de Información y Divulgación** | **PGS-6.2-16** |
|---|---|
| OBJETIVO DEL PROYECTO | |
| Informar de forma clara, veraz, oportuna y suficiente a la población que cubre las comunidades del área de influencia directa, a las autoridades locales, gremios, organizaciones, administración municipal, Concejo Municipal, Personería Municipal, Juntas de Acción Comunal y líderes comunitarios, vinculados con el desarrollo del proyecto y mantenerlos informados de los eventos de la obra de mejoramiento y rehabilitación de vías.<br><br>Comunicar a la comunidad, actores sociales, Administración municipal, Personería, Concejo Municipal, autoridades, entidades, sector comercial y comunidad del área de influencia directa del proyecto, todo lo inherente a la obra de mejoramiento y rehabilitación de vías en caso de requerirse.<br><br>Colocar y entregar el aviso inherente a la oficina de atención a la comunidad, con los datos de dirección, teléfono y correo electrónico, entre otros, para conocimiento de la comunidad del área de influencia de la obra. | |
| ACCIONES A DESARROLLAR | |
| **Información a la comunidad**<br><br>Se ubica en zona aferente a de la obra, campamento del sector de la vía Antigua, el cual cuenta con aviso para información a la comunidad, con días y horario de atención, número telefónico y correo electrónico.<br><br>La información se entrega a los actores sociales del proyecto inmersos en las actividades a desarrollar, entre ellos, la Administración Municipal, Instituciones Educativas, empresas, funcionarios, unidades residenciales y otros, por medio físico, correo electrónico y WhatsApp, en los casos requeridos. (ver anexo de volante informativo)<br><br>**Atención a la comunidad en PQRS**<br><br>Desde la apertura de la oficina de atención a la comunidad del área de influencia del proyecto de mejoramiento y rehabilitación de vías, los interesados, pueden acceder a los formatos de recepción, registro y seguimiento a las PQRS, conforme las comunidades lo requieran, en la oficina de atención a la comunidad, en el horario establecido. | |
| LUGAR DE APLICACIÓN | |
| Comunidad del área de influencia directa de la obra (AID) y actores sociales para el mejoramiento y/o rehabilitación de las vías urbanas y obras complementarias en el municipio de Piedecuesta. | |
| CRONOGRAMA DE EJECUCION | |

| | |
|---|---|
| ACTIVIDAD 1 | Realizar las reuniones informativas requeridas para conocimiento de las obras a desarrollar por la comunidad y entidades del entorno de la zona de obras. |
| ACTIVIDAD 2 | Invitar a las comunidades y actores sociales de la obra de mejoramiento y rehabilitación de vías |
| ACTIVIDAD 3 | Distribución de comunicaciones (volantes, cartas, llamadas telefónicas, mensajes) para las invitaciones a las reuniones informativas |

| EJECUCION (MESES) | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| ACTIVIDAD 1 | X | X | | |
| ACTIVIDAD 2 | X | | | |
| ACTIVIDAD 3 | X | X | X | |

| | |
|---|---|
| RESPONSABLE DE LA EJECUCION | Profesional Social |

| SEGUIMIENTO Y MONITOREO | |
|---|---|
| Indicador: | Descripción del indicador: |
| Número de reuniones informativas programadas / número de reuniones realizadas * 100 | Reuniones informativas efectuadas |
| Número de actores sociales invitados a las reuniones informativas / número de volantes, comunicaciones, mensajes entregados a los actores sociales * 100 | Invitación a las reuniones informativas |
| Número de actores sociales asistentes a las reuniones informativas / número de actores sociales invitados * 100 | Actores sociales presentes en las reuniones informativas |
| Tipo de indicador: | Cuantitativo |
| Periodicidad de evaluación: | Mensual |
| Registro de cumplimiento: | Actas de reuniones, listados de asistencia, registro fotográfico y comunicaciones de convocatoria, entre otros documentos. |

### 2.6.3. Proyecto para el manejo de la Infraestructura de predios y Servicios Públicos

| **Proyecto para el manejo de la Infraestructura de predios y Servicios Públicos** | **PGS-6.3-17** |
|---|---|
| OBJETIVO DEL PROYECTO | |
| Registrar el estado físico de las construcciones e infraestructuras físicas que lo requieran, previo al inicio de las actividades de mejoramiento y rehabilitación de vías a desarrollar.<br>Cumplir los compromisos establecidos con las comunidades del área de influencia directa del proyecto. | |
| ACCIONES A DESARROLLAR | |

**Levantamiento de actas de vecindad**

El Contratista CONSORCIO VÍAS URBANAS., realizó 46 actas de vecindad de inicio de forma conjunta entre el residente técnico del proyecto y el área social, conforme lo establece el protocolo y aplicando el formato a lugar; previamente se informó a la comunidad, la importancia de la participación del responsable de la unidad social o del dueño del predio y se contactó al propietario, residente, responsable de la unidad social o testigo de las viviendas objeto de esta labor.

El área social debe contar con el archivo digital y físico de las Actas de vecindad de inicio desarrolladas por la obra de mejoramiento y rehabilitación de vías; para los casos de personas que no colaboran con la elaboración del documento, el Contratista realizó la actividad con un testigo.

**Manejo de la infraestructura de predios y servicios públicos.**

Conforme el proyecto lo requiera, se informará cuando proceda, respecto a los cortes de agua, luz u otros servicios, para la obra de mejoramiento y rehabilitación, en caso de presentarse estas acciones.

**Actas de compromiso.**

Durante el presente período no se realizaron actividades inherentes a este ítem.

| LUGAR DE APLICACIÓN |
|---|
| Comunidad del área de influencia directa de la obra (AID) y actores sociales para el mejoramiento y/o rehabilitación de las vías urbanas y obras complementarias en el municipio de Piedecuesta. |

| CRONOGRAMA DE EJECUCION | |
|---|---|
| ACTIVIDAD 1 | Realizar visitas domiciliarias para informar la elaboración de las actas de vecindad |
| ACTIVIDAD 2 | Entrega de volantes informativos de la elaboración de actas de vecindad |
| ACTIVIDAD 3 | Elaboración de actas de vecindad (iniciales, de seguimiento y cierre) conforme se requiera |

| PERÍODOS (MESES) | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| ACTIVIDAD 1 | X | | | |
| ACTIVIDAD 2 | X | | | |
| ACTIVIDAD 3 | X | | | |

| RESPONSABLE DE LA EJECUCION | Profesional Social |
|---|---|

| SEGUIMIENTO Y MONITOREO | |
|---|---|
| Indicador: | Descripción del indicador: |
| Número de informaciones sobre la elaboración de actas de vecindad en el AID de la obra / número de actas de vecindad realizadas * 100 | Informar la elaboración de actas de vecindad de inicio |

| | |
|---|---|
| Número de volantes de elaboración de actas de vecindad entregados / número de actas de vecindad realizadas * 100 | Entrega de información sobre la elaboración de actas de vecindad de inicio |
| Número de actas de vecindad realizadas / número de actas de vecindad cerradas * 100 | Cierre de actas de vecindad elaboradas |
| Atención de PQRS relacionadas con daño a infraestructura = (# De quejas atendidas por daño a la infraestructura de predios / # de quejas por daño a infraestructura de predios presentadas) *100 | Atención a PQRS, inherentes a afectaciones de predios |
| Tipo de indicador: | Cuantitativo |
| Periodicidad de evaluación: | Mensual |
| Registro de cumplimiento: | Actas de vecindad elaboradas, formatos de entrega de volantes, fichas socioeconómicas elaboradas e Informes mensuales. |

### 6.4. Proyecto de recuperación del Derecho de vía (No aplica)

| **4. Proyecto de recuperación del Derecho de la vía** | **PGS-6.4-18** |
|---|---|
| OBJETIVO DEL PROYECTO | |
| Recuperar el derecho de vía para el desarrollo de las obras.<br>Evitar conflictos con las comunidades. | |
| ACCIONES A DESARROLLAR | |
| Teniendo en cuenta que se están mejorando y rehabilitando vías existentes en varios sectores del municipio de Piedecuesta, se van a intervenir áreas de espacio público, de propiedad estatal, por tanto, este proyecto no aplica. | |
| LUGAR DE APLICACIÓN | |
| Comunidad del área de influencia directa de la obra (AID) y actores sociales para el mejoramiento y/o rehabilitación de las vías urbanas y obras complementarias en el municipio de Piedecuesta. | |

### 2.6.5. Proyecto de cultura vial y participación comunitaria

| **Proyecto de Cultura vial y participación comunitaria** | **PGS-6.5-19** |
|---|---|
| OBJETIVO DEL PROYECTO | |
| Generar estrategias de apropiación del proyecto a través de procesos de educación y sensibilización con las comunidades educativas, población en general, líderes del AID y Comité de Participación Comunitaria. | |
| ACCIONES A DESARROLLAR | |
| **Desarrollo de talleres pedagógicos de sostenibilidad**<br><br>Conforme las actividades de mejoramiento y rehabilitación de las vías, en algunos momentos implican acciones de cierres de vías o pasos restringidos y las tareas de obra se concentran en áreas de cerramiento; las inquietudes e | |

información a la comunidad, en temas viales y otros, se entrega a través de volantes informativos, de forma virtual, presencial o por teléfono en algunos momentos, brindando claridad en las actividades desarrolladas y por efectuar.

La información se entrega a la comunidad Piedecuestana por medios masivos de comunicación (WhatsApp y correo electrónico) al área de influencia directa de la obra, comunidad, líderes, transportadores, entidades comerciales, financieras, personería municipal, entidades descentralizadas y dependencias de la administración municipal de Piedecuesta, entre otros actores sociales comunicados.

En temas de educación y seguridad vial, los colaboradores vinculados a la obra de mejoramiento y rehabilitación, recibieron el viernes 20 de marzo y lunes 20 de abril, educación en temas varios de cultura y seguridad vial, para mejorar día a día como usuario de la vía y en el trabajo como auxiliares de tráfico cuando requieran realizar este oficio. (ver anexo de registro fotográfico y de asistencia)

LUGAR DE APLICACIÓN

Comunidad del área de influencia directa de la obra (AID) y actores sociales para el mejoramiento y/o rehabilitación de las vías urbanas y obras complementarias en el municipio de Piedecuesta.

CRONOGRAMA DE EJECUCION

| ACTIVIDAD | Atención a la comunidad y trabajadores en temas de información sobre cultura vial y participación comunitaria |
|---|---|

| PERÍODOS (MESES) | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| ACTIVIDAD | X | X | X | |

| | |
|---|---|
| RESPONSABLE DE LA EJECUCION | Profesional Social |

SEGUIMIENTO Y MONITOREO

| Indicador: | Descripción del indicador: |
|---|---|
| Número de informaciones elaboradas 2 / número de informaciones entregadas 2 * 100 = 100% | Capacitación mensual a los trabajadores de la obra de mejoramiento y rehabilitación de vías |

| | |
|---|---|
| Tipo de indicador: | Cuantitativo. |
| Periodicidad de evaluación: | Mensual |
| Registro de cumplimiento: | Formatos de registro de asistencia a reuniones y formaciones en temas viales, registro fotográfico e Informes mensuales. |

### 2.6.6. Proyecto de Contratación de mano de obra

| **Proyecto de Contratación de mano de obra** | **PGS-6.6-20** |
|---|---|

OBJETIVO DEL PROYECTO

Generar ingresos en los hogares de las comunidades del AID

Evitar la migración de población foránea al AID para vincularse al proyecto

Respaldar los compromisos generados con la comunidad para la obra de mejoramiento y rehabilitación.

| |
|---|
| Apoyar la mano de obra disponible conforme la información de la ARN (Agencia para la Reincorporación y la Normalización). |
| ACCIONES A DESARROLLAR |
| El Consorcio VÍAS URBANAS, vincula mano de obra local requerida para el proyecto, conforme listados emitidos por la oficina de empleo de la Administración municipal.<br><br>A las personas que envían las hojas de vida a través del correo del Contratista, se les solicita realizar su registro en la oficina de Piedecuesta Emplea o en la plataforma del SENA, Agencia pública de empleo, entidad estatal donde se postulan los perfiles ocupacionales del tipo de trabajador en caso de requerirse de estas acciones.<br><br>Los colaboradores vinculados a la obra de mejoramiento y rehabilitación, el viernes 20 de marzo y lunes 20 de abril, recibieron formación en temas de oficina de atención a la comunidad y fortalecimiento del valor de cooperación y colaboración, para mejorar como miembros de una empresa, sociedad y personas que residen y comparten en un grupo empresarial y familiar. (ver anexo de registro fotográfico y de asistencia) |
| LUGAR DE APLICACIÓN |
| Comunidad del área de influencia directa de la obra (AID) y actores sociales para el mejoramiento y/o rehabilitación de las vías urbanas y obras complementarias en el municipio de Piedecuesta. |
| CRONOGRAMA DE EJECUCION |

| | |
|---|---|
| ACTIVIDAD 1 | Gestión con la Agencia Colombiana para la Reintegración y Normalización, respecto a la mano de obra no calificada disponible para laborar en el proyecto |
| ACTIVIDAD 2 | Informar en la reunión de inicio la vinculación de mano de obra no calificada del AID del proyecto |
| ACTIVIDAD 3 | Recepción de hojas de vida para la vinculación de mano de obra no calificada al proyecto |
| ACTIVIDAD 4 | Inducción en diversos temas del área social al personal vinculado para trabajar en la obra |
| ACTIVIDAD 5 | Coordinación con la bolsa de empleo de la Alcaldía de Piedecuesta y Juntas de Acción Comunal local, para la vinculación de mano de obra no calificada. |

| PERÍODOS (MESES) | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| ACTIVIDAD 1 | X | | | |
| ACTIVIDAD 2 | X | | | |
| ACTIVIDAD 3 | X | | | |
| ACTIVIDAD 4 | X | X | X | |
| ACTIVIDAD 5 | X | | | |

| | |
|---|---|
| RESPONSABLE DE LA EJECUCION | Profesional social |
| SEGUIMIENTO Y MONITOREO | |
| Indicador: | Descripción del indicador: |

| | |
|---|---|
| # De personas contratadas como mano de obra no calificada que residen en área de influencia 7 / # total de personas registradas como mano de obra no calificada 10 * 100 = 70% | Mano de obra del sector del AID contratada para el proyecto |
| Registros afiliación de mano de obra local 7 / registro en planillas de pago de seguridad social 7 * 100 = 100% | Pago seguridad social de trabajadores locales contratados |
| Tipo de indicador: | Cuantitativo |
| Periodicidad de evaluación: | Mensual |
| Registro de cumplimiento: | Formatos de registro de mano de obra local, laborando en la obra |

### 2.6.7. Proyectos productivos (No aplica)

| **7. Proyectos productivos** | **PGS-6.7-21** |
|---|---|
| OBJETIVO DEL PROYECTO | |
| Apoyar a las comunidades organizadas en el desarrollo de proyectos productivos que contribuyan al mejoramiento del entorno y calidad de vida de la comunidad. | |
| ACCIONES A DESARROLLAR | |
| Conforme se están rehabilitando y mejorando vías de algunos barrios ubicados en el municipio de Piedecuesta, este proyecto no cuenta con rubro presupuestal. | |
| LUGAR DE APLICACIÓN | |
| Comunidad del área de influencia directa de la obra (AID) y actores sociales para el mejoramiento y/o rehabilitación de las vías urbanas y obras complementarias en el municipio de Piedecuesta. | |

### 2.6.8. Proyecto protección al Patrimonio Arqueológico y Cultural (No aplica)

| **Proyecto de Protección al Patrimonio Arqueológico y Cultural** | **PGS-6.8-22** |
|---|---|
| OBJETIVO DEL PROYECTO | |
| Proteger el Patrimonio Arqueológico y Cultural de la Nación.<br>Atender los compromisos con la comunidad del Área de Influencia Directa del proyecto. | |
| ACCIONES A DESARROLLAR | |
| Acorde a lo sugerido por el ICANH, el Contratista no va realizar excavaciones que impliquen algún hallazgo arqueológico o antropológico, por tanto, este proyecto no aplica para el mejoramiento y rehabilitación de las vías en algunos barrios del municipio de Piedecuesta.<br>En caso de encontrar restos de fósiles, cerámicas y demás, se contactará al antropólogo autorizado para acordonar la zona y demás acciones de recolección de estos elementos de interés para el Instituto de Antropología e Historia. | |
| LUGAR DE APLICACIÓN | |

| |
|---|
| Comunidad del área de influencia directa de la obra (AID) y actores sociales para el mejoramiento y/o rehabilitación de las vías urbanas y obras complementarias en el municipio de Piedecuesta. |

**2.6.9. Proyecto de Gestión socio predial (no aplica)**

| **Proyecto de Gestión socio predial** | **PGS-6.9-23** |
|---|---|
| OBJETIVO DEL PROYECTO | |
| Mantener o mejorar las condiciones de vida, de las unidades sociales que deben ser trasladadas por el desarrollo de las obras. | |
| ACCIONES A DESARROLLAR | |
| **Compra de unidades sociales requeridas para la obra de mejoramiento y rehabilitación de vías.**<br>En el desarrollo de la actividad de mejoramiento y rehabilitación de vías no se requiere la compra de predios o bienes inmuebles, conforme el área a intervenir son vías del espacio público de propiedad estatal. | |
| LUGAR DE APLICACIÓN | |
| Comunidad del área de influencia directa de la obra (AID) y actores sociales para el mejoramiento y/o rehabilitación de las vías urbanas y obras complementarias en el municipio de Piedecuesta. | |

## ANEXOS SOCIALES

### ANEXO 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍOIDO

| | |
|---|---|
|  |  |
| Capacitación con los colaboradores del Consorcio Vías Urbanas | Actividad formativa con los colaboradores de la obra de rehabilitación y mejoramiento vial |

| | |
|---|---|
|  |  |
| Capacitación con los colaboradores del Consorcio Vías Urbanas | Actividad formativa con los colaboradores de la obra de rehabilitación y mejoramiento vial |

## ANEXO 2. VOLANTE INFORMATIVO DE LA OFICINA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

Volante: 02

**INFORMACIÓN DE LA OFICINA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD PARA LA OBRA DEL CONSORCIO VÍAS URBANAS**

**La Alcaldía Municipal de Piedecuesta y el ConsorcioVÍAS URBANAS**

Informa a los actores sociales, líderes, Alcaldía Municipal, Personería Municipal, sector educativo, comercial, financiero, comunidad y residentes del área de influencia directa de la obra del Municipio de Piedecuesta, barrios Junín, Carretera Antigua, Portal del Talao, Paseo Galicia, Cataluña, Habitares de la Macarena y Castellana, respecto a la oficina de atención a la comunidad, para la obra de MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LAS VIAS URBANAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER. lo siguiente:

Dirección: Oficina en el campamento de obra, sobre la carretera antigua, contiguo a la bomba TERPEL

Horario de atención: De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 10 a.m.

Número telefónico de contacto: : 3115557728

Correo electrónico: consorciorcav@gmail.com

Con el objeto de atender peticiones, quejas, reclamos y/o sugerencias respecto a la obra constructiva del Consorcio VÍAS URBANAS, en temas civiles, ambientales y sociales.

**MAYOR INFORMACIÓN**

**Contratista:** CONSORCIO VÍAS URBANAS

Tel: 3115557728

Correo electrónico:: consorciorcav@gmail.com

**ANEXO 3. REGISTRO DE LAS ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS PARA LA OBRA DEL CONSORCIO VÍAS URBANAS**

| BARRIO | NÚMERO | PORCENTAJE |
|---|---|---|
| Junín 4 | 21 | 45.5% |
| Carretera Antigua | 23 | 50% |
| Paseo Cataluña | 2 | 4.5% |
| **TOTAL** | **46** | **100%** |

**SECTOR DE LA CARRETERA ANTIGUA**

| No. | Nombre | Dirección vivienda | Barrio | No. de Cédula de Ciudadanía | No. telefónico |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIO ALEJANDRO MENDIETA OSORIO | Cra 8 No. 1 N – 58 Restaurante | CARRETERA ANTIGUA | 1.102.368.893 | 3177321177 |
| 2 | ÓSCAR ESCALONA | Diag. 6 No. 1 N – 02 Taller y vivienda | CARRETERA ANTIGUA | 17.638.446 | 3132204905 |
| 3 | GABRIEL GALVIS MENDOZA | Diag. 6 No. 1 N – 48 CASA DE ORACIÓN | CARRETERA ANTIGUA | 1.102.634.710 | 3166151033 |
| 4 | JUAN DE JESÚS ALARCÓN | Diagonal 8 No. 0 – 04 Reciclaje | CARRETERA ANTIGUA | 74.326.459 | 3156223949 |
| 5 | MARÍA GRACIELA TORRES RODRÍGUEZ | Diag. 6 No. 1 N – 20 Canchas sintéticas y restaurante | CARRETERA ANTIGUA | 39.754.771 | 3214540099 |
| 6 | LUZ ELENA MONSALVE ASCENSIO | Carrera 15 No. 1 A – 11 Habitares de la Macarena | LA MACARENA CARRETERA ANTIGUA | 60.288.782 | 3022562648 |
| 7 | ORLANDO PRADA QUINTERO | Diagonal 6 No. 1 NB – 08 Taller de metálica | ARGENTINA ANTIGUA | 70.672253 | 3177480606 |
| 8 | BAYRON RODRÍGUEZ CUERVO | Diagonal 6 No. 1 NB – 10 Restaurante San Carlos | CARRETERA ANTIGUA | 1.103.673.870 | 3504728814 |
| 9 | ADRIANA MARÍA ALVARADO HERNÁNDEZ | Diagonal 6 No. 1 NB - 04 | ARGENTINA ANTIGUA | 37.619.590 | 3138162680 |
| 10 | PABLO FORERO OTÁLVARO | Diagonal 6 No. 1 NB - 02 | ARGENTINA ANTIGUA | 14.013.313 | 3154947845 |
| 11 | GLADYS MARÍA TORRES TIRADO | Calle 2 N No. 7 – 157 – 197 | CARRETERA ANTIGUA | 30.204.460 | 3185790356 |

| No. | Nombre | Dirección vivienda | Barrio | No. de Cédula de Ciudadanía | No. telefónico |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Urbanización Portal de Talao | | | |
| 12 | LILIANA GÓMEZ OSMA | Cra 8 No. 1 ND – 59 Manzana A VENTA DE AREPAS | PASEO GALICIA | 37.754.469 | 3156253781 |
| 13 | NANCY REYES VILLAMIZAR | Manzana A Cra 8 No. 1ND – 53 Casa 297 MAJESTIC TRAVEL | PASEO GALICIA | 60.258.850 | 3202512556 |
| 14 | ROSA CASTELLANOS TORRES | Cra 8 No. 1 ND – 47 Manzana A Casa 295 | PASEO GALICIA | 37.540.658 | 3185259155 |
| 15 | LUZ AMPARO PEÑA SANDOVAL | Cra 8 No. 1 ND – 41 Manzana A Casa 296 DULCE AMOR | PASEO GALICIA | 37.727.575 | 3168521576 |
| 16 | MARCOS VARGAS POCILLO | Manzana A Casa 297 – Cra 8 No. 1 ND – 35 BARBERÍA | PASEO GALICIA | 28.566.701 | 3013004280 |
| 17 | HERNANDO VANEGAS RAMÍREZ | Manzana A Casa 298 – Cra 8 No. 1 ND - 29 | PASEO GALICIA | 13.821.905 | 3163416332 |
| 18 | JOSÉ DANIEL PARRA MURILLO | Manzana A – Casa 299 | PASEO GALICIA | 1.005.370.430 | 3183274527 |
| 19 | JULIO CASTAÑEDA ROJAS | Manzana A – Casa 300 | PASEO GALICIA | 5.599.607 | 3202505868 |
| 20 | JOSÉ ORLANDO ALBA JAIMES | Manzana A Casa 301 | PASEO GALICIA | 91499520 | 3158731654 |
| 21 | INÉS CAMACHO MUÑOZ | Manzana A Casa 302 | PASEO GALICIA | 1.098.327.124 | 3132412710 |
| 22 | JOSÉ ORLANDO ALBA JAIMES | Manzana A sin nomenclatura | PASEO GALICIA | 91499520 | 3158731654 |
| 23 | JOSÉ ORLANDO ALBA JAIMES | Vivienda desocupada sin nomenclatura – abandonada | CARRETERA ANTIGUA | 91499520 | 3158731654 |

**BARRIO JUNÍN 4**

| No. | Nombre | Dirección vivienda | Barrio | No. de Cédula de Ciudadanía | No. telefónico |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUBÉN SÁENZ QUIÑONES | Cra 8 No. 4 N - 40 | JUNÍN 4 | 1.065.863.139 | 3002113705 |
| 2 | ELENA DUARTE SERRANO | Cra 8 No. 4 N - 22 | JUNÍN 4 | 37.545.171 | 3154893821 |
| 3 | GEORGEN LEÓN PINTO | Cra 8 No. 4 N - 26 | JUNÍN 4 | 5.556.466 | 3152547322 |
| 4 | FABRICIO DANS FONTANILLA | Cra 8 No. 4 N - 34 | JUNÍN 4 | 1.091.681.147 | 3045439947 |
| 5 | JESÚS CHACÓN CHACÓN | Cra 8 No. 4 N - 50 | JUNÍN 4 | 5.656.795 | 3208190916 |
| 6 | JOSÉ HERRERA VILLAMIZAR | Cra 8 No. 4 N - 62 | JUNÍN 4 | 91.272.878 | 3202382600 |
| 7 | OFELIA REYES MARTÍNEZ | Cra 8 No. 4 N - 68 | JUNÍN 4 | 28.075.510 | 3013392388 |
| 8 | JULI GONZÁLEZ | Calle 6 N No. 8 - 12 | JUNÍN 4 | 63.466.407 | 3052281651 |
| 9 | VIVIANA ARIZA PATIÑO | Cra 8 No. 4 N – 04 Dominio Vial | JUNÍN 4 | 1.102.362.902 | 3017037825 |
| 10 | ALEXANDRA MORALES FONSECA | Cra 8 No. 4 N - 14 | JUNÍN 4 | 37.618.559 | 3142450821 |
| 11 | ESTEBAN DURÁN ARDILA | Calle 6 N No. 4 – 348 - Panadería | JUNÍN 4 | 91.043.917 | 3156454422 |
| 12 | JOSÉ ÁNGEL VÁSQUEZ RUEDA | Cra 8 No. 4 N - 51 | JUNÍN 4 | 91.000.656 | 3229162513 |
| 13 | AMPARO CHAPARRO QUINTERO | Cra 8 No. 4 N - 43 | JUNÍN 4 | 27.978.211 | 3208382816 |
| 14 | KAREN SÁNCHEZ DUARTE | Cra 8 No. 4 N - 21 | JUNÍN 4 | 1.152.383.122 | 3142543004 |
| 15 | ANGÉLICA LUCÍA AMARÍS AMARÍS | Cra 8 No. 4 N - 33 | JUNÍN 4 | 1.001.421.201 | 3107149426 |
| 16 | MARTHA TARAZONA MURILLO | Cra 8 No. 4 N - 15 | JUNÍN 4 | 63.322.515 | 3003618180 |
| 17 | GUSTAVO ADOLFO HERNÁNDEZ | Cra 8 No. 4 N - 05 | JUNÍN 4 | 91.231.404 | 3104120451 |
| 18 | CELINA GÓMEZ DE FRANCO | Cra 8 No. 4 N - 09 | JUNÍN 4 | 37.828.984 | 3147584040 |
| 19 | ELENA DUARTE SERRANO | Cra 8 No. 4 N - 39 | JUNÍN 4 | 37.545.171 | 3154893821 |
| 20 | JANETH DOLORES PÉREZ BARRERA | Cra 8 No. 4 N - 10 | JUNÍN 4 | 37.371.812 | 3006050825 |
| 21 | JOSÉ ORLANDO ALBA JAIMES | Cra 8 No. 4 N – 59 edificio Rodríguez – arrendamiento | JUNÍN 4 | 91499520 | 3158731654 |

**BARRIO PASEO CATALUÑA**

| No. | Nombre | Dirección vivienda | Barrio | No. de Cédula de Ciudadanía | No. telefónico |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TERESA AVELIA DE RODRÍGUEZ | Carrera 7 Casa 464 | PASEO CATALUÑA | 28.167.886 | 3156174581 |
| 2 | GERMÁN BOHÓRQUEZ TRIANA | Manzana A Casa 1 | PASEO CATALUÑA | 1.005.110.222 | 3218271287 |

## ANEXO 4. REGISTRO DE MANO DE OBRA LOCAL – PROGRAMA GENERACIÓN DE EMPLEO - PARA LA OBRA DEL CONSORCIO VÍAS URBANAS

Contrato No. CO1.PCCNTR.8377744
CONSORCIO RCA VÍAS 25
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LAS VIAS URBANAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA,

| No. | NOMBRE COMPLETO | C.C. No. | FECHA DE NACIMIENTO | LUGAR DE NACIMIENTO | DIRECCIÓN | NÚMERO TELEFÓNICO | CARGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JEFERSON ACEVEDO | 1098724257 | 23/06/1991 | BUCARAMANGA - SANTANDER | Barriio Nueva Colombia | 30104802311 | OPERADOR MAQUINARIA |
| 2 | RAÚL CHÁVEZ VELANDIA | 4099638 | 28/06/1972 | CHISCAS - BOYACÁ | Vereda el Polo Finca El Recreo | 3123816450 | AYUDANTE DE OBRA |
| 3 | ARTURO ARENAS JAIMES | 91.357.047 | 11/10/1985 | PIEDECUESTA - SANTANDER | Barriio Nueva Colombia | 3133074677 | AYUDANTE DE OBRA |
| 4 | CÉSAR ANDRÉS PRADA MAYORGA | 1.100.951.373 | 31/07/2005 | SAN GIL - SANTANDER | Barrio Nueva Colombia - Higuerón | 3023324146 | ALMACENISTA |
| 5 | ALEXANDER CAÑIZALES MANTILLA | 1.007.643.671 | 17/11/2000 | PLAYÓN - SANTANDER | Barrio Villanueva | 3146299768 | OPERADOR |
| 6 | GUILLERMO PARDO ORASICA | 1.005.484.465 | 22/06/2000 | SOCORRO - SANTANDER | Barrio Brisas de Primavera II | 3164049743 | Almacenista |
| 7 | URIEL ALONSO RIVERA BARAJAS | 1.102.383.610 | 19/06/1997 | BUCARAMANGA - SANTANDER | BARRIO VILLAS DEL RÍO - PIEDECUESTA | 3223720562 | Operador |

## ANEXO 5. CAPACITACIÓN CON LOS COLABORADORES DEL CONSORCIO VÍAS URBANAS EN TEMAS VARIOS DE OFICINA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD, CULTURA VIAL Y FORTALECIMIENTO DE VALORES

| | FORMATO ASISTENCIA DE ENTRENAMIENTO, CHARLAS Y CAPACITACIONES | Código | RH-F-28 |
|---|---|---|---|
| | | Fecha | 31/10/2022 |
| | | Versión | 2 |
| | | Página | 1 de 1 |

ENTRENAMIENTO [ ] CAPACITACION [X] CHARLA [ ]

OBRA: Contrato No. CO1.PCONTR.8377744 MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LAS VIAS URBANAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER.

TEMA DE CAPACITACIÓN: Fortalecimiento de valores (cooperación), educación vial y oficina de atencion a la comunidad

| LUGAR: Campamento en obra - Consorcio VÍAS URBANAS | | FECHA: | 20/03/2026 |
|---|---|---|---|
| CAPACITADOR | ALBA LUCÍA SANTOS RUEDA | DURACIÓN: | 30 MINUTOS |

| No. | PARTICIPANTE | CEDULA | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brayan Mauricio | 1093376767 | Topografo. | |
| 2 | [illegible] | 4099[illegible] | [illegible] | |
| 3 | [illegible] | 1098782[illegible] | Ayudante | |
| 4 | Giovanny Rincón | 1098828352 | Oficial | |
| 5 | Alexander Cañizares | 1007613691 | operador | Alexander C. |
| 6 | Cesar Andres Prada | 1 1004613793 | Almacenista | Cesar A Prada |
| 7 | JOSE DANIEL PINTO T. | 17529546 | Ayudante | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |
| 27 | | | | |
| 28 | | | | |
| 29 | | | | |
| 30 | | | | |

OBSERVACIONES:

CAPACITADOR

FIRMA

| | FORMATO ASISTENCIA DE ENTRENAMIENTO, CHARLAS Y CAPACITACIONES | Código | RH-F-28 |
|---|---|---|---|
| | | Fecha | 31/10/2022 |
| | | Versión | 2 |
| | | Página | 1 de 1 |

ENTRENAMIENTO [ ] CAPACITACION [X] CHARLA [ ]

OBRA: Contrato No. CO1.PCCNTR.8377744 MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LAS VIAS URBANAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER.

TEMA DE CAPACITACIÓN: Fortalecimiento de valores (colaboración), educación vial y oficina de atencion a la comunidad

| LUGAR: Campamento en obra - Consorcio VÍAS URBANAS | | FECHA: | 20/04/2026 |
|---|---|---|---|
| CAPACITADOR | ALBA LUCÍA SANTOS RUEDA | DURACIÓN: | 30 MINUTOS |

| No. | PARTICIPANTE | CEDULA | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guillermo Prada Ochoa | 100 [illegible] | Topografo | Guillermo Prada |
| 2 | Alexander Contreras | 1007693671 | operador | Alexander C. |
| 3 | Jhon Freddy valencia | 1005749187 | Of. | |
| 4 | RAUL CHAVEZ V. | 4'099 638 | Oficios Varios | |
| 5 | Giovanny Rincon | 1095828357 | oficial | Giovanny Rincon |
| 6 | Uriel Alonso Rivera. | 1.102.392.610 | operador | Uriel Rivera |
| 7 | JHON PEREZ | 1102332094 | 11 | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |
| 27 | | | | |
| 28 | | | | |
| 29 | | | | |
| 30 | | | | |

OBSERVACIONES:

CAPACITADOR

Alba L. Santos R.

FIRMA

RCD
INVERNOTA
INVERSIONES NOTABLES

# CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD Y/O APROVECHAMIENTO

La empresa **INVERSIONES NOTABLES INVERNOTA SAS** identificada con NIT 901.178.054-0, como prestador del servicio de Disposición Final, Manejo y/o Aprovechamiento de Residuos de Construcción y Demolición RCD en la Escombrera **EL CAIRO** con autorización vigente por la Autoridad Ambiental, Corporación Autónoma para la Defensa de la meseta de Bucaramanga CDMB, certifica que:

| | | |
|---|---|---|
| **RAZÓN SOCIAL GENERADOR** | CONSORCIO VIAS URBANAS | |
| **NIT** | 902.014.232 - 5 | |
| **DIRECCION DOMICILIO** | CENTRO INDUSTRIAL Y LOGISTICO SAN JORGE BODEGA 16 | |
| **TELEFONO CONTACTO** | 315 667 5536 | |
| **DIRECCION ELECTRONICA** | conviasurbanaspta@gmail.com | |
| **LUGAR DE GENERACIÓN** | SECTOR VIA ANTIGUA - CASCO URBANO DE PIEDECUESTA | |
| **PROYECTO GENERADOR** | MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LAS VIAS URBANAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER | |
| **FECHA RECEPCIÓN RCD** | Del 01/03/2026 al 30/04/2026 | |
| **DESCRIPCION DE RCD RECEPCIONADO** | PRODUCTOS SOBRANTES DE EXCAVACION Y ADECUACION DE TERRENOS EN MATERIAL GRANULAR Y ROCOSO, HORMIGÓN, ARENAS, LADRILLOS, BLOQUES DE HORMIGÓN, CERÁMICAS, SOBRANTES DE CEMENTOS Y CONCRETOS, EXCAVACIONES, ARCILLAS. | |
| **VOLUMEN RECEPCIONADO (m3)** | 330 | TRESCIENTOS TREINTA METROS CUBICOS |
| **DESTINO FINAL RCD** | **APROVECHAMIENTO (m3)** | **DISPOSICION FINAL (m3)** |
| | | 330 |

La presente certificación se expide a solicitud del interesado en el municipio de San Juan de Girón a los **CINCO** días (05) días del mes de **MAYO de 2026.**

**JAVIER HUMBERTO DIAZ GOMEZ**
Administrador General

RCD
INVERNOTA
INVERSIONES NOTABLES

invernota.rcd@gmail.com
CENTRO INDUSTRIAL Y LOGISTICO SAN JORGE BG 16 TEL: 607-6159848

| | CERTIFICACIÓN DISPOSICIÓN MATERIAL DE EXCAVACIÓN | Código | OB-F-40 |
|---|---|---|---|
| | | Fecha | 21/11/2022 |
| | | Versión | 1 |
| | | Página | 1 de 1 |

| | |
|---|---|
| N° CERTIFICADO | 96 |
| CIUDAD | BUCARAMANGA |
| FECHA | 25/05/2026 |

## DATOS BÁSICOS EMPRESA QUE REALIZA EL APROVECHAMIENTO DE LOS RCD

| | |
|---|---|
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL | CONSORCIO DISPOSICIÓN FINAL |
| NIT | 900.902.630-6 |
| CORREO ELECTRONICO | consorciodisposicionfinal1115@gmail.com |
| NÚMERO DE CONTACTO | 3114734314 |
| LUGAR | SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL "EL CARRASCO" |

## DATOS BÁSICOS EMPRESA QUE TRANSPORTÓ LOS RCD

| | |
|---|---|
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL | CONSORCIO VIAS URBANAS |
| NIT | 902 014 232 - 5 |
| NUMERO DE CONTACTO | 315 667 5536 |
| NOMBRE DEL PROYECTO QUE GENERA LOS RCD | MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LAS VIAS URBANAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER |
| DIRECCIÓN DEL PROYECTO QUE GENERA LOS RCD | SECTOR VIA ANTIGUA - CASCO URBANO DE PIEDECUESTA |
| FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS RCD | 01/03/2026 AL 30/04/2026 |

## CARACTERÍSTICAS DEL RCD

| | |
|---|---|
| TIPO DE RCD | PRODUCTOS DE EXCAVACION Y SOBRANTES DE LA ADECUACION DE TERRENO |
| DESTINO | APROVECHAMIENTO |
| CANTIDAD DE RCD RECIBIDOS DEL GENERADOR EN m3 | 1720 |

## MARCO NORMATIVO

El sitio de disposición final de residuos sólidos denominado EL CARRASCO, siendo el único lugar Autorizado por la Autoridad Ambiental y el Municipio, para disposición de residuos sólidos mediante la tecnología de relleno sanitario, cumple con los requerimientos establecidos en :

**1. RESOLUCIÓN CDMB 456 DEL 29 DE MAYO DE 2024**, por la cual se modifica el plan de desmantelamiento y abandono del sitio de disposición final EL CARRASCO, establecido en la RESOLUCIÓN N° 153 DEL 11 DE FEBRERO DEL 2016 EXPEDIDA POR LA ANLA.

**2. RESOLUCIÓN N°. 938 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2019**, por la cual se reglamenta el DECRETO 1784 DEL 2 DE NOVIEMBRE DE 2017 en lo relativo a las actividades complementarias de tratamiento y disposición final de residuos sólidos en el servicio público de aseo

**3. RESOLUCIÓN 1257 DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021**, por la cual se modifica la Resolución 0472 de 2017 sobre la gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición - RCD y se adoptan otras disposiciones

En constancia de lo anterior firma

| | |
|---|---|
| FIRMA | |
| NOMBRE | JHONATAN A. GIRALDO ARENAS |
| CARGO | INGENIERO RESIDENTE |