SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	CRITICIDAD	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
				CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
MEC	Estado general desgarrador (balde)	Alta		X		X		X		X		X		X			
	*Mandos de levante del brazo	Alta		X		X		X		X		X		X			
	Estado de filtro de aire	Alta		X		X		X		X		X		X			
	Estado de filtro de combustible	Alta		X		X		X		X		X		X			
	Pasadores y tornilos en buen estado	Alta		X		X		X		X		X		X			
	* Estado de cilindro (amortiguadores)	Alta		X		X		X		X		X		X			
	* Resguardos	Alta	X														
	Anclajes de contrapeso	Alta		X		X		X		X		X		X			
	Guardas	Alta		X		X		X		X		X		X			
	Estado del bastidor	Alta		X		X		X		X		X		X			
	Ausencia de ruidos extraños en el motor	Alta		X		X		X		X		X		X			
	*Motor sin grieta	Alta		X		X		X		X		X		X			
	Exhosto (Humo de escape)	Medio		X		X		X		X		X		X			
	Operador	Nombre		Luis Hernandez		Luis Hernandez		Luis Hernandez		Luis Hernandez		Luis Hernandez		Luis Hernandez			
		Firma															
	Autorización para uso de Máquina por Ing. Residente Técnico	Nombre															
		Firma															

DIA	HORÓMETRO INICIO	HORÓMETRO FINAL	HORÓMETRO TOTAL DE LA JORNADA	OBSERVACIONES
LUNES	336	337	1	
MARTES	337	338	1	
MIERCOLES	338	341	3	
JUEVES	341	345	4	
VIERNES	345	349	4	
SÁBADO	349	354	5	
DOMINGO				

El incumplimiento de cualquiera de los ítems de criticidad muy Alta (*) inhabilita la máquina para operar.
Para el resto de los ítems que se encuentren seleccionados en la opción (mal no cumple), se deberá reportar las observaciones encontradas al Ingeniero Residente Técnico/Inspector de la Obra, para que estos le comuniquen al Ing. Mecánico de Obra o responsable de la maquinaria y/o equipos; y éste determine las acciones a seguir de acuerdo con el programa de mantenimiento.

ACCIONES INMEDITAS - CORRECCIONES REALIZADAS

ACCIONES CORRECTIVAS REQUERIDAS

RESPONSABLE DE MAQUINARIA Y EQUIPOS CONTRATISTA

FIRMA	Luis Hernandez
FECHA	31 01 2026
NOMBRE	Luis Hernandez Cadiño
CARGO	operador min.

Este documento y la información que contiene es propiedad de CONSORCIO SOFAN C-846. No se puede utilizar, reproducir ni transmitir a un tercero sin la aprobación previa por escrito.

Sem 1. Motoniveladora.

Consorcio SOFAN C-046

REGISTRO PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA/EQUIPOS

CÓDIGO: SFI-SST-FOR-012
VERSIÓN: 1
FECHA: 01/04/2025

REFERENCIA	140K	MODELO	2014	MARCA	CATERPILLAR
No. INTERNO	008	CAPACIDAD		PERIODO EVALUADO	DE: 05/1/26 AL: 11/1/26
CONTRATISTA	C Sofan	TIPO DE MAQUINA/EQUIPO		Motoniveladora	

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	CRITICIDAD	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
				CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
ELECTRICO / FUNCIONAMIENTO DEL TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables	Medio		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de temperatura	Medio		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de aceite	Medio		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de batería	Medio		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de refrigerante	Medio		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de combustible	Medio		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de filtro de aire	Medio		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Horómetro	Muy Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FUNCIONAMEINTO DE LUCES	*Frontales de trabajo	Muy Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Traseras de trabajo (Reflector)	Muy Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Señales de giro (derecha, izquierda)	Muy Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Baliza	Muy Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)	Muy Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel de aceite en la transmisión (verificar ausencia de fugas)	Muy Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)	Muy Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fugas)	Muy Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)	Muy Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
GENERAL	*Espejo central convexo	Muy Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Espejos laterales	Muy Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Alarma de retroceso funcional	Muy Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Freno de servicio funcional	Muy Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Freno de estacionamiento funcional	Muy Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Cinturones de seguridad FUNCIONALES, SIN RITURAS	Muy Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio Panorámico sin roturas	Alta		✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	*Kit para Derrames	Alta	✓						✓								
	*Extintor de incendios Capacidad: PQS	Muy Alta	✓						✓								
	*Cabina antivuelco (R.O.P.S)	Muy Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado	Medio		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso en buen estado	Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos, labrado visible)	Muy Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Presión de aire de las llantas adecuado	Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
UNICO	* Servotransmisión	Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Dirección	Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pasadores	Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado y tensión de las correas	Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pedales	Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de Orugas (tensionadas)	Alta	✓														
	Mecanismo de giro y ecualización cuchillas	Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de las Hojas de empuje o Nivelación	Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (Tornamesa)	Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Bomba Hidráulica	Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Corona de tornamesa en buen estado	Alta			✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	*Mandos de avance	Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Mando de estacionamiento	Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	CRITICIDAD	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
				CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
MECA	Estado general desgarrador (balde)	Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Mandos de levante del brazo	Alta	✓														
	Estado de filtro de aire	Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de filtro de combustible	Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores y tornillos en buen estado	Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓
	* Estado de cilindro (amortiguadores)	Alta	✓														
	* Resguardos	Alta	✓													✓	
	Anclajes de contrapeso	Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Guardas	Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del bastidor	Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Ausencia de ruidos extraños en el motor	Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Motor sin grietas	Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓
	Exhosto (Humo de escape)	Medio		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Operador — Nombre			Oscar		Oscar		Oscar		Oscar		Oscar		Oscar			
	Operador — Firma			Oscar Andres		Oscar Andres		Oscar Andres		Oscar Andres		Oscar Andres		Oscar Andres			
	Autorización para uso de Máquina por Ing. Residente Técnico — Nombre			Leidy		Leidy		Leidy		Leidy		Leidy		Leidy			
	Autorización para uso de Máquina por Ing. Residente Técnico — Firma																✓

DIA	HOROMETRO INICIO	HOROMETRO FINAL	HOROMETRO TOTAL DE LA JORNADA	OBSERVACIONES
LUNES	6476.0	6476.0	0	
MARTES	6476.0	6479.5	3	Desalme ripeer
MIERCOLES	6479.5	6479.5	0	
JUEVES	6479.5	6479.5	0	
VIERNES	6479.5	6483.2	4	Armando
SÁBADO	6479.5			
DOMINGO				

El incumplimiento de cualquiera de los ítems de criticidad muy Alta (*) inhabilita la máquina para operar.
Para el resto de los ítems que se encuentren seleccionados en la opción (mal no cumple), se deberá reportar las observaciones encontradas al Ingeniero Residente Técnico/inspector de la Obra, para que estos le comuniquen al Ing. Mecánico de Obra o responsable de la maquinaria y/o equipos; y éste determine las acciones a seguir de acuerdo con el programa de mantenimiento.

ACCIONES INMEDITAS - CORRECCIONES REALIZADAS

ACCIONES CORRECTIVAS REQUERIDAS

RESPONSABLE DE MAQUINARIA Y EQUIPOS CONTRATISTA

FIRMA	Oscar García
FECHA	14-01-2020
NOMBRE	Oscar García
CARGO	Operador

Este documento y la información que contiene es propiedad de CONSORCIO SOFAN C-046. No se puede utilizar, reproducir ni transmitir a un tercero sin la aprobación previa por escrito.

Sem 2 Motohuela

Consorcio SOFAN C-046

REGISTRO PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA/EQUIPOS.

CÓDIGO: SFI-SST-FOR-012
VERSIÓN: 1
FECHA: 01/04/2025

REFERENCIA: 140K | MODELO: 2014 | MARCA: CATERPILLAR
No. INTERNO: 002 | CAPACIDAD: | PERIODO EVALUADO: DD 12 / MM 7 / AÑO 26 AL DD 18 / MES 7 / AÑO 26
CONTRATISTA: I. Sofan | TIPO DE MAQUINA/EQUIPO: Motoniveladora

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISIÓN	CRITICIDAD	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
				CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
ELECTRICO / FUNCIONAMIENTO DEL TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la bateria, bornes y cables	Medio		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de temperatura	Medio		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de aceite	Medio		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de bateria	Medio		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	indicador de refrigerante	Medio		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	indicador de combustible	Medio		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	indicador de filtro de aire	Medio		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Horómetro	Muy Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FUNCIONAMEINTO DE LUCES	*Frontales de trabajo	Muy Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Traseras de trabajo (Reflector)	Muy Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Señales de giro (derecha, izquierda)	Muy Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Baliza	Muy Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)	Muy Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel de aceite en la transmisión (verificar ausencia de fugas)	Muy Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)	Muy Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fugas)	Muy Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)	Muy Alta			✓		✓		✓		✓		✓		✓		
GENERAL	*Espejo central convexo	Muy Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Espejos laterales	Muy Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Alarma de retroceso funcional	Muy Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Freno de servicio funcional	Muy Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Freno de estacionamiento funcional	Muy Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Cinturones de seguridad FUNCIONALES, SIN RITBURAS	Muy Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio Panorámico sin roturas	Alta			✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	*Kit para Derrames	Alta	✓														
	*Extintor de incendios Capacidad: PQS	Muy Alta	✓														
	*Cabina antivuelco (R.O.P.S)	Muy Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado	Medio		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso en buen estado	Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos, labrado visible)	Muy Alta			✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Presión de aire de las llantas adecuado	Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
MECANICO	* Servotransmisión	Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Dirección	Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pasadores	Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado y tensión de las correas	Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pedales	Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de Orugas (tensionantes)	Alta	✓														
	Mecanismo de giro y ecualización cuchillas	Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de las Hojas de empuje o Nivelación	Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (Tornamesa)	Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Bomba Hidráulica	Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Corona de tornamesa en buen estado	Alta			✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	*Mandos de avance	Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Mando de estacionamiento	Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	CRITICIDAD	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
				CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
MECA	Estado general desgarrador (balde)	Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Mandos de levante del brazo	Alta	✓														
	Estado de filtro de aire	Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de filtro de combustible	Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores y tornillos en buen estado	Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado de cilindro (amortiguadores)	Alta	✓														
	* Resguardos	Alta	✓														
	Anclajes de contrapeso	Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Guardas	Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del bastidor	Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Ausencia de ruidos extraños en el motor	Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Motor sin grietas	Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Exhosto (Humo de escape)	Medio		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Operador — Nombre			Oscar		Oscar		Oscar		Oscar		Oscar		Oscar			
	Operador — Firma			Oscar Andres		Oscar Andres		Oscar Andres		Oscar Andres		Oscar Andres		Oscar Andres			
	Autorización para uso de Máquina por Ing. Residente Técnico — Nombre																
	Autorización para uso de Máquina por Ing. Residente Técnico — Firma																

DIA	HOROMETRO INICIO	HOROMETRO FINAL	HOROMETRO TOTAL DE LA JORNADA	OBSERVACIONES
LUNES				
MARTES	6483.2	6490.2	7	
MIERCOLES	6490.2	6495.3	5	
JUEVES	6495.3	6497.3	2	
VIERNES	6497.3	6503.0	6	
SÁBADO	6503.0	6506.0	3	
DOMINGO				

El incumplimiento de cualquiera de los ítems de criticidad muy Alta (*) inhabilita la maquina para operar.
Para el resto de los ítems que se encuentren seleccionados en la opción (mal no cumple), se deberá reportar las observaciones encontradas al Ingeniero Residente Técnico/Inspector de la Obra para que estos le comuniquen al Ing. Mecánico de Obra o responsable de la maquinaria y/o equipos; y éste determine las acciones a seguir de acuerdo con el programa de mantenimiento.

ACCIONES INMEDITAS - CORRECCIONES REALIZADAS

ACCIONES CORRECTIVAS REQUERIDAS

RESPONSABLE DE MAQUINARIA Y EQUIPOS CONTRATISTA

FIRMA	Oscar Garcia
FECHA	28-01-2026
NOMBRE	Oscar Garcia
CARGO	Operador

Este documento y la información que contiene es propiedad de CONSORCIO SOFAN C-045. No se puede utilizar, reproducir ni transmitir a un tercero sin la aprobación previa por escrito.

Sema 3

Consorcio SOFAN C-046

REGISTRO PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA/EQUIPOS.

CÓDIGO: SFI-SST-FOR-012
VERSIÓN: 1
FECHA: 01/04/2025

REFERENCIA	140K	MODELO	2014	MARCA	CATERPILLAR
No. INTERNO	002	CAPACIDAD		PERIODO EVALUADO	19/01/26 AL 25/01/26
CONTRATISTA		TIPO DE MAQUINA/EQUIPO	Motoniveladora		

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	CRITICIDAD	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
				CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
ELECTRICO / FUNCIONAMIENTO DEL TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables	Medio		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de temperatura	Medio		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de aceite	Medio		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de batería	Medio		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	indicador de refrigerante	Medio		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	indicador de combustible	Medio		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	indicador de filtro de aire	Medio		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Horómetro	Muy Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FUNCIONAMEINTO DE LUCES	*Frontales de trabajo	Muy Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Traseras de trabajo (Reflector)	Muy Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Señales de giro (derecha, izquierda)	Muy Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Baliza	Muy Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)	Muy Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel de aceite en la transmisión (verificar ausencia de fugas)	Muy Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)	Muy Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fugas)	Muy Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)	Muy Alta			✓		✓		✓		✓		✓		✓		
GENERAL	*Espejo central convexo	Muy Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Espejos laterales	Muy Alta			✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	*Alarma de retroceso funcional	Muy Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Freno de servicio funcional	Muy Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Freno de estacionamiento funcional	Muy Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Cinturones de seguridad FUNCIONALES, SIN RITURAS	Muy Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio Panorámico sin roturas	Alta			✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	*Kit para Derrames	Alta	✓														
	*Extintor de incendios Capacidad: PQS	Muy Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Cabina antivuelco (R.O.P.S)	Muy Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado	Medio		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso en buen estado	Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos, labrado visible)	Muy Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Presión de aire de las llantas adecuado	Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Servotransmisión	Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Dirección	Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pasadores	Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado y tensión de las correas	Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pedales	Alta				✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de Orugas (tensionadas)	Alta	✓														
	Mecanismo de giro y ecualización cuchillas	Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de las Hojas de empuje o Nivelación	Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (Tornamesa)	Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Bomba Hidráulica	Alta			✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Corona de tornamesa en buen estado	Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Mandos de avance	Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Mando de estacionamiento	Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	CRITICIDAD	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
				CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
MECA	Estado general desgarrador (balde)	Alta			✓		✓		✓		✓	✓		✓			
	*Mandos de levante del brazo	Alta	✓														
	Estado de filtro de aire	Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de filtro de combustible	Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores y tornillos en buen estado	Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado de cilindro (amortiguadores)	Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Resguardos	Alta	✓														
	Anclajes de contrapeso	Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Guardas	Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del bastidor	Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Ausencia de ruidos extraños en el motor	Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Motor sin grietas	Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Exhosto (Humo de escape)	Medio		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Operador	Nombre		Oscar Andres		Oscar Andres		Oscar Andres		Oscar Andres		Oscar Andres		Oscar Andres			
		Firma															
	Autorización para uso de Máquina por Ing. Residente Técnico	Nombre															
		Firma															

DIA	HOROMETRO INICIO	HOROMETRO FINAL	HORÓMETRO TOTAL DE LA JORNADA	OBSERVACIONES
LUNES	6506.0	6511.1	5	
MARTES	6511.1	6514.0	2.9	
MIERCOLES	6514.0	6524.3	5	
JUEVES	6524.3	6530.0	6	
VIERNES	6530.0	6533.3	3	
SÁBADO	6533.3	6536.2	3	
DOMINGO				

El incumplimiento de cualquiera de los ítems de criticidad muy Alta (*) inhabilita la máquina para operar.
Para el resto de los ítems que se encuentren seleccionados en la opción (mal no cumple), se deberá reportar las observaciones encontradas al Ingeniero Residente Técnico/Inspector de Obra, para que estos le comuniquen al Ing. Mecánico de Obra o responsable de la maquinaria y/o equipos; y éste determine las acciones a seguir de acuerdo con el programa de mantenimiento.

ACCIONES INMEDITAS CORRECCIONES REALIZADAS

ACCIONES CORRECTIVAS REQUERIDAS

RESPONSABLE DE MAQUINARIA Y EQUIPOS CONTRATISTA

FIRMA	Oscar Garcia
FECHA	26-02-2025
NOMBRE	Oscar Garcia
CARGO	Operador

Este documento y la información que contiene es propiedad de CONSORCIO SOFAN C-046. No se puede utilizar, reproducir ni transmitir a un tercero sin la aprobación previa por escrito.

Semana 4

Consorcio SOFAN C-046

REGISTRO PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA/EQUIPOS.

CÓDIGO: SFI-SST-FOR-012
VERSIÓN: 1
FECHA: 01/04/2025

REFERENCIA	740K	MODELO	2014	MARCA	CATERPILLAR
No. INTERNO	002	CAPACIDAD		PERIODO EVALUADO	DÍA 26 MES 01 AÑO 26 AL DÍA 31 MES 01 AÑO 26
CONTRATISTA		TIPO DE MAQUINA/EQUIPO			

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	CRITICIDAD	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
				CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
ELECTRICO / FUNCIONAMIENTO DEL TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables	Medio		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de temperatura	Medio		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de aceite	Medio		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de batería	Medio		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	indicador de refrigerante	Medio		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	indicador de combustible	Medio		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	indicador de filtro de aire	Medio		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Horómetro	Muy Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FUNCIONAMEINTO DE LUCES	*Frontales de trabajo	Muy Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Traseras de trabajo (Reflector)	Muy Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Señales de giro (derecha, izquierda)	Muy Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Baliza	Muy Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)	Muy Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel de aceite en la transmisión (verificar ausencia de fugas)	Muy Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)	Muy Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fugas)	Muy Alta			✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	*Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)	Muy Alta		✓		✓			✓	✓		✓		✓			
GENERAL	*Espejo central convexo	Muy Alta			✓		✓	✓			✓		✓		✓		
	*Espejos laterales	Muy Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Alarma de retroceso funcional	Muy Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Freno de servicio funcional	Muy Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Freno de estacionamiento funcional	Muy Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Cinturones de seguridad FUNCIONALES, SIN RITURAS	Muy Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio Panorámico sin roturas	Alta			✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	*Kit para Derrames	Alta	✓														
	*Extintor de incendios Capacidad: PQS	Muy Alta	✓														
	*Cabina antivuelco (R.O.P.S)	Muy Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado	Medio		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso en buen estado	Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos, labrado visible)	Muy Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Presión de aire de las llantas adecuado	Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
MECANICO	* Servotransmisión	Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Dirección	Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pasadores	Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado y tensión de las correas	Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pedales	Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de Orugas (tensionadas)	Alta	✓														
	Mecanismo de giro y ecualización cuchillas	Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de las Hojas de empuje o Nivelación	Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (Tornamesa)	Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Bomba Hidráulica	Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Corona de tornamesa en buen estado	Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Mandos de avance	Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Mando de estacionamiento	Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	CRITICIDAD	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
				CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
MEC	Estado general desgarrador (baide)	Alta			✓		✓		✓		✓	✓		✓			
	*Mandos de levante del brazo	Alta	✓														
	Estado de filtro de aire	Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de filtro de combustible	Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores y tornillos en buen estado	Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado de cilindro (amortiguadores)	Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Resguardos	Alta	✓														
	Anclajes de contrapeso	Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Guardas	Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del bastidor	Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Ausencia de ruidos extraños en el motor	Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Motor sin grietas	Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Exhosto (Humo de escape)	Medio		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Operador	Nombre		Oscar Andres		Oscar Andres		Oscar Andres		Oscar Andres		Oscar Andres		Oscar Andres			
		Firma															
	Autorización para uso de Máquina por Ing. Residente Técnico	Nombre															
		Firma															

DIA	HOROMETRO INICIO	HOROMETRO FINAL	HOROMETRO TOTAL DE LA JORNADA	OBSERVACIONES
LUNES	6536.2	6540.5	4.2	
MARTES	6540.5	6547.7	6.2	
MIERCOLES	6547.7	6548.0	6	
JUEVES	6548.0	6554.0	6	
VIERNES	6554.0	6555.8	4	
SÁBADO	6555.8	6560.7	5	
DOMINGO				

El incumplimiento de cualquiera de los ítems de criticidad muy Alta (*) inhabilita la máquina para operar.
Para el resto de los ítems que se encuentren seleccionados en la opción (mal no cumple), se deberá reportar las observaciones encontradas al Ingeniero Residente Técnico/inspector de la Obra, para que estos le comuniquen al Ing. Mecánico de Obra o responsable de la maquinaria y/o equipos; y éste determine las acciones a seguir de acuerdo con el programa de mantenimiento.

ACCIONES INMEDITAS - CORRECCIONES REALIZADAS

ACCIONES CORRECTIVAS REQUERIDAS

RESPONSABLE DE MAQUINARIA Y EQUIPOS CONTRATISTA

FIRMA	Oscar Garcia
FECHA	14-01-2026
NOMBRE	Oscar Garcia
CARGO	Operador

Este documento y la información que contiene es propiedad de CONSORCIO SOFAN C-046. No se puede utilizar, reproducir ni transmitir a un tercero sin la aprobación previa por escrito.

Sem 1

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE LA RECICLADORA	Versión 30/08/025	Codigo FT-SG-SST-46
		Version 01	Pagina 1 de 1

NOMBRE DEL OPERADOR	Arturo Marroquin	UBICACIÓN	Choachí	PROYECTO	C-031
MARCA	Caterpillar	MODELO	1997	SERIE	PR 250
FECHA INSPECCION	DEL DIA: 05-01-2026	AL DIA:	10-01-26		

MARQUE CON UNA X DE ACUERDO AL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE EL VEHICULO O MÁQUINA

	CRITERIO	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
LUCES	De trabajo traseras (Trabajo Nocturno)	X		X		X		X		X		X			
	Direccionales delanteras (Trabajo Nocturno)	X		X		X		X		X		X			
MOTOR DEL GRUPO ACCIONADOR	Nivel del tanque de combustible	X		X		X		X		X		X			
	Nivel del aceite	X		X		X		X		X		X			
	Filtros de ACPM	X		X		X		X		X		X			
	Nivel de agua	X		X		X		X		X		X			
	Filtros de aire	X		X		X		X		X		X			
MECANICO	Cierres de compuertas laterales y traseras	X		X		X		X		X		X			
	MECANISMO GRUPO FRESADOR (Puntas y portapuntas)	X		X		X		X		X		X			
	MECANISMO GRUPO FRESADOR (Tornillos del motor, tambor, baberos)	X		X		X		X		X		X			
	ALIMENTACIÓN SISTEMA HIDRÁULICO / SINTÉTICO (Nivel de aceite)	X		X		X		X		X		X			
	ALIMENTACIÓN SISTEMA HIDRÁULICO / SINTÉTICO (Filtros de aceite)	X		X		X		X		X		X			
	*** Control de fugas hidráulicas**	X		X		X		X		X		X			
CABINA	El Botiquín esta completo	X		X		X		X		X		X			
	El extintor esta cargado y vigente	X		X		X		X		X		X			
	Mandos de avance	X		X		X		X		X		X			
	*** Indicadores (hidráulicos, refrigerantes, horometro, corriente, aceite motor, combustible)**	X		X		X		X		X		X			
	Tubo de escape (Exhosto)	X		X		X		X		X		X			
	Alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
	Pito	X		X		X		X		X		X			
	Escaleras y apoyos de acceso	X		X		X		X		X		X			
	Estado de mandos manuales	X		X		X		X		X		X			
OPERADOR	***EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, (Gafas, Botas de seguridad, Protección auditiva, Protector repiratorio, chaleco reflectivo, casco) Otros.**	X		X		X		X		X		X			
	***CONSIDERO QUE LA MÁQUINA SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES OPTIMAS PARA SU OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.**	X		X		X		X		X		X			
	***ME ENCUENTRO EN CONDICIÓNES ADECUADAS PARA OPERAR LA MÁQUINA.**	X		X		X		X		X		X			
FIRMA	OPERADOR	Luis		Luis		Luis		Luis		Luis		Luis			
	SUPERVISOR HSE														

NOTA: Este formato se debe diligenciar antes de operar cualquier tipo de máquina de la organización o que trabaje en su nombre, es de obligatorio cumplimiento.
*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	FIRMA RESPONSABLE	FECHA

Sem 2

	INSPECCIÒN PREOPERACIONAL DE LA RECICLADORA	Versión 30/04/2025	Código FT-SG-SST-46
CONSTRUCTORA		Versión 01	Página 1 de 1

NOMBRE DEL OPERADOR	Arturo Marroquin	UBICACION	Choachi	PROYECTO	C-031
MARCA	International	MODELO	199	SERIE	PR 250
FECHA INSPECCION	DEL DIA: 13-01-2026	AL DIA:	17-01-2026		

MARQUE CON UNA X DE ACUERDO AL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE EL VEHÍCULO O MÁQUINA

	CRITERIO	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
LUCES	De trabajo traseras (Trabajo Nocturno)			X		X		X		X		X			
	Direccionales delanteras (Trabajo Nocturno)			X		X		X		X		X			
MOTOR DEL GRUPO ACCIONADOR	Nivel del tanque de combustible			X		X		X		X		X			
	Nivel del aceite			X		X		X		X		X			
	Filtros de ACPM			X		X		X		X		X			
	Nivel de agua			X		X		X		X		X			
	Filtros de aire			X		X		X		X		X			
MECANICO	Cierres de compuertas laterales y traseras			X		X		X		X		X			
	MECANISMO GRUPO FRESADOR (Puntas y portapuntas)			X		X		X		X		X			
	MECANISMO GRUPO FRESADOR (Tornillos del motor, tambor, beberos)			X		X		X		X		X			
	ALIMENTACIÓN SISTEMA HIDRÁULICO / SINTÉTICO (Nivel de aceite)			X		X		X		X		X			
	ALIMENTACIÓN SISTEMA HIDRÁULICO / SINTÉTICO (Filtros de aceite)			X		X		X		X		X			
	*** Control de fugas hidráulicas**			X		X		X		X		X			
CABINA	El Botiquin esta completo			X		X		X		X		X			
	El extintor esta cargado y vigente			X		X		X		X		X			
	Mandos de avance			X		X		X		X		X			
	*** Indicadores (hidráulicos, refrigerantes, horometro, corriente, aceite motor, combustible)**			X		X		X		X		X			
	Tubo de escape (Exhosto)			X		X		X		X		X			
	Alarma de retroceso			X		X		X		X		X			
	Pito			X		X		X		X		X			
	Escaleras y apoyos de acceso			X		X		X		X		X			
	Estado de mandos manuales			X		X		X		X		X			
OPERADOR	***EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, (Gafas, Botas de seguridad, Protección auditiva, Protector repiratorio, chaleco reflectivo, casco) Otros.**			X		X		X		X		X			
	***CONSIDERO QUE LA MÁQUINA SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES OPTIMAS PARA SU OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.**			X		X		X		X		X			
	***ME ENCUENTRO EN CONDICIÓNES ADECUADAS PARA OPERAR LA MÁQUINA.**			X		X		X		X		X			
FIRMA	OPERADOR	Arturo		Arturo		Arturo		Arturo		Arturo		Arturo			
	SUPERVISOR HSE														

NOTA: Este formato se debe diligenciar antes de operar cualquier tipo de maquina de la organización o que trabaje en su nombre, es de obligatorio cumplimiento.
*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	FIRMA RESPONSABLE	FECHA

Consorcio SOFAN C-031

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE LA RECICLADORA

Versión	Código
30/08/2025	FT SG-SST 46
Versión: 01	Página 1 de 1

NOMBRE DEL OPERADOR	Luis Arturo elarrodiw	UBICACIÓN	CHOACHI	PROYECTO	
MARCA	CATERPILLAR	MODELO		SERIE	RRZJO
FECHA INSPECCION	DEL DIA: 19 ENERO	AL DIA:	24 ENERO	Sem 3.	

MARQUE CON UNA X DE ACUERDO AL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE EL VEHÍCULO O MÀQUINA.

	CRITERIO	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
		CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
LUCE	De trabajo traseras (Trabajo Nocturno)	✓		X		X		X		X		X			
LUCE	Direccionales delanteras (Trabajo Nocturno)	✓		X		X		X		X		X			
MOTOR DEL	Nivel del tanque de combustible	✓		X		X		X		X		X			
MOTOR DEL	Nivel del aceite	✓		X		X		X		X		X			
MOTOR DEL	Filtros de ACPM	✓		X		X		X		X		X			
MOTOR DEL	Nivel de agua	✓		X		X		X		X		X			
MOTOR DEL	Filtros de aire	✓		X		X		X		X		X			
MECANICO	Cierres de compuertas laterales y traseras	✓		X		X		X		X		X			
MECANICO	MECANISMO GRUPO FRESADOR (Puntas y	✓		X		X		X		X		X			
MECANICO	MECANISMO GRUPO FRESADOR (Tornillos	✓		X		X		X		X		X			
MECANICO	ALIMENTACIÓN SISTEMA HIDRÁULICO /	✓		X		X		X		X		X			
MECANICO	ALIMENTACIÓN SISTEMA HIDRÁULICO /	✓		X		X		X		X		X			
MECANICO	*** Control de fugas hidráulicas**	✓		X		X		X		X		X			
CABINA	El Botiquin esta completo	✓		X		X		X		X		X			
CABINA	El extintor esta cargado y vigente.	✓		X		X		X		X		X			
CABINA	Mandos de avance	✓		X		X		X		X		X			
CABINA	*** Indicadores (hidráulicos, refrigerantes,**	✓		X		X		X		X		X			
CABINA	Tubo de escape (Exhosto)	✓		X		X		X		X		X			
CABINA	Alarma de retroceso	✓		X		X		X		X		X			
CABINA	Pito	✓		X		X		X		X		X			
CABINA	Escaleras y apoyos de acceso	✓		X		X		X		X		X			
CABINA	Estado de mandos manuales	✓		X		X		X		X		X			
OPERADOR	***EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, (Gafas, Botas de**	✓		X		X		X		X		X			
OPERADOR	***CONSIDERO QUE LA MÀQUINA SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES**	✓		X		X		X		X		X			
OPERADOR	***ME ENCUENTRO EN CONDICIÒNES ADECUADAS PARA OPERAR LA MÀQUINA.**	✓		X		X		X		✓		Y			
FIRMA	OPERADOR														
FIRMA	SUPERVISOR HSE														

NOTA: Este formato se debe diligenciar antes de operar cualquier tipo de màquina de la organizacion o que trabaje en su nombre, es de obligatorio cumplimiento.

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	FIRMA	FECHA

Consorcio SOFAN C-031

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE LA RECICLADORA

Versión 30/08/2025	Codigo: FT-SG-SST-46
Version: 01	Página 1 de 1

NOMBRE DEL OPERADOR	Luis Alfonso Alarcon Ruiz	UBICACIÓN	CHOACHI	PROYECTO	
MARCA	CATERPILLAR	MODELO		SERIE	RRZJO
FECHA INSPECCION	DEL DIA: 26 ENERO	AL DIA: 31 ENERO			SEM 4

MARQUE CON UNA X DE ACUERDO AL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE EL VEHÌCULO O MÀQUINA.

	CRITERIO	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
		CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
LUCES	De trabajo traseras (Trabajo Nocturno)	X		X		M		M		M		X			
	Direccionales delanteras (Trabajo Nocturno)	X		X		M		M		M		X			
MOTOR DEL	Nivel del tanque de combustible	X		X		M		M		M		X			
	Nivel del aceite	X		X		M		M		M		X			
	Filtros de ACPM	X		X		M		M		M		X			
	Nivel de agua	X		X		M		M		M		X			
	Filtros de aire	X		X		M		M		M		X			
MECANICO	Cierres de compuertas laterales y traseras	X		X		M		M		M		X			
	MECANISMO GRUPO FRESADOR (Puntas y	X		X		M		M		M		X			
	MECANISMO GRUPO FRESADOR (Tornillos	X		X		M		M		M		X			
	ALIMENTACIÓN SISTEMA HIDRÁULICO /	X		X		M		M		M		X			
	ALIMENTACIÓN SISTEMA HIDRÁULICO /	X		X		M		M		M		X			
	*** Control de fugas hidráulicas**	X		X		M		M		M		X			
CABINA	El Botiquin esta completo	X		X		M		M		M		X			
	El extintor esta cargado y vigente.	X		X		M		M		M		X			
	Mandos de avance	X		X		M		M		M		X			
	*** Indicadores (hidráulicos, refrigerantes,** aceite motor, combustible)	X		X		M		M		M		X			
	Tubo de escape (Exhosto)	X		X		M		M		M		X			
	Aiarma de retroceso	X		X		M		M		M		X			
	Pito	X		X		M		M		M		X			
	Escaleras y apoyos de acceso	X		X		M		M		M		X			
	Estado de mandos manuales	X		X		M		M		M		X			
OPERADOR	***EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, (Gafas, Botas de** seguridad, Protección auditiva, Protector	X		X		M		M		M		X			
	***CONSIDERO QUE LA MÀQUINA SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES**	X		X		M		M		M		X			
	***ME ENCUENTRO EN CONDICIÒNES ADECUADAS PARA OPERAR LA MÀQUINA.**	X		X		M		M		M		X			
FIRMA	OPERADOR	Luis Ruiz		Luis Ruiz		Luis Ruiz		Luis Ruiz		Luis Ruiz		Luis Ruiz			
	SUPERVISOR HSE														

NOTA: Este formato se debe diligenciar antes de operar cualquier tipo de màquina de la organización o que trabaje en su nombre, es de obligatorio cumplimiento.

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	FIRMA	FECHA

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE LA RECICLADORA	Versión 30/04/2025	Codigo FT-SG-SST-46
		Version 01	Página 1 de 1

NOMBRE DEL OPERADOR	Luis Arturo Mariaquin	UBICACIÓN	Oroachi	PROYECTO	5031
MARCA	caterpillar	MODELO	1997	SERIE	PR 250
FECHA INSPECCION	DEL DIA: 01 - 12 - 2025	AL DIA:	06-12-2025		

MARQUE CON UNA X DE ACUERDO AL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE EL VEHICULO O MÁQUINA

	CRITERIO	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
		CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
LUCES	De trabajo traseras (Trabajo Nocturno)	X		X		X		X		X		X			
	Direccionales delanteras (Trabajo Nocturno)	X		X		X		X		X		X			
MOTOR DEL GRUPO ACCIONADOR	Nivel del tanque de combustible	X		X		X		X		X		X			
	Nivel del aceite	X		X		X		X		X		X			
	Filtros de ACPM	X		X		X		X		X		X			
	Nivel de agua	X		X		X		X		X		X			
	Filtros de aire	X		X		X		X		X		X			
MECANICO	Cierres de compuertas laterales y traseras	X		X		X		X		X		X			
	MECANISMO GRUPO FRESADOR (Puntas y portapuntas)	X		X		X		X		X		X			
	MECANISMO GRUPO FRESADOR (Tornillos del motor, tambor, baberos)	X		X		X		X		X		X			
	ALIMENTACIÓN SISTEMA HIDRÁULICO / SINTÉTICO (Nivel de aceite)	X		X		X		X		X		X			
	ALIMENTACIÓN SISTEMA HIDRÁULICO / SINTÉTICO (Filtros de aceite)	X		X		X		X		X		X			
	*** Control de fugas hidráulicas**	X		X		X		X		X		X			
CABINA	El Botiquín esta completo	X		X		X		X		X		X			
	El extintor esta cargado y vigente	X		X		X		X		X		X			
	Mandos de avance	X		X		X		X		X		X			
	*** Indicadores (hidráulicos, refrigerantes, horometro, corriente, aceite motor, combustible)**	X		X		X		X		X		X			
	Tubo de escape (Exhosto)	X		X		X		X		X		X			
	Alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
	Pito	X		X		X		X		X		X			
	Escaleras y apoyos de acceso	X		X		X		X		X		X			
	Estado de mandos manuales	X		X		X		X		X		X			
OPERADOR	***EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, (Gafas, Botas de seguridad, Proteccion auditiva, Protector repiratorio, chaleco reflectivo, casco) Otros**	X		X		X		X		X		X			
	***CONSIDERO QUE LA MAQUINA SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES OPTIMAS PARA SU OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.**	X		X		X		X		X		X			
	***ME ENCUENTRO EN CONDICIÓNES ADECUADAS PARA OPERAR LA MAQUINA.**	X		X		X		X		X		X			
FIRMA	OPERADOR	Luis A M		Luis A M		Luis A M		Luis A M		Luis A M		Luis A M			
	SUPERVISOR HSE														

NOTA: Este formato se debe diligenciar antes de operar/movilizar los equipos/vehículos que trabajen en su nombre, es de obligatorio cumplimiento.
*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	FIRMA RESPONSABLE	FECHA

	INSPECCIÒN PREOPERACIONAL DE LA RECICLADORA	Version 30/09/2025	Codigo FT-SG-SST-46
		Version 01	Página 1 de 1

NOMBRE DEL OPERADOR	Luis Arturo Fandiño	UBICACIÓN	Chocachí	PROYECTO	C-037
MARCA	Caterpillar	MODELO	7497	SERIE	PR 250
FECHA INSPECCION	DEL DIA: 09-12-25	AL DIA:	13-12-2025		

MARQUE CON UNA X DE ACUERDO AL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE EL VEHICULO O MÁQUINA

	CRITERIO	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
LUCES	De trabajo traseras (Trabajo Nocturno)			X		X		X		X		X			
	Direccionales delanteras (Trabajo Nocturno)			X		X		X		X		X			
MOTOR DEL GRUPO ACCIONADOR	Nivel del tanque de combustible			X		X		X		X		X			
	Nivel del aceite			X		X		X		X		X			
	Filtros de ACPM			X		X		X		X		X			
	Nivel de agua			X		X		X		X		X			
	Filtros de aire			X		X		X		X		X			
MECANICO	Cierres de compuertas laterales y traseras			X		X		X		X		X			
	MECANISMO GRUPO FRESADOR (Puntas y portapuntas)			X		X		X		X		X			
	MECANISMO GRUPO FRESADOR (Tornillos del motor, tambor, baberos)			X		X		X		X		X			
	ALIMENTACIÓN SISTEMA HIDRÁULICO / SINTÉTICO (Nivel de aceite)			X		X		X		X		X			
	ALIMENTACIÓN SISTEMA HIDRÁULICO / SINTÉTICO (Filtros de aceite)			X		X		X		X		X			
	*** Control de fugas hidráulicas**			X		X		X		X		X			
CABINA	El Botiquín esta completo			X		X		X		X		X			
	El extintor esta cargado y vigente			X		X		X		X		X			
	Mandos de avance			X		X		X		X		X			
	*** Indicadores (hidráulicos, refrigerantes, horometro, corriente, aceite motor, combustible)**			X		X		X		X		X			
	Tubo de escape (Exhosto)			X		X		X		X		X			
	Alarma de retroceso			X		X		X		X		X			
	Pito			X		X		X		X		X			
	Escaleras y apoyos de acceso			X		X		X		X		X			
	Estado de mandos manuales			X		X		X		X		X			
OPERADOR	***EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, (Gafas, Botas de seguridad, Protección auditiva, Protector repiratorio, chaleco reflectivo, casco) Otros.**			X		X		X		X		X			
	***CONSIDERO QUE LA MÁQUINA SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES OPTIMAS PARA SU OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.**			X		X		X		X		X			
	***ME ENCUENTRO EN CONDICIÓNES ADECUADAS PARA OPERAR LA MÁQUINA**			X		X		X		X		X			
FIRMA	OPERADOR			Julio A		Julio A		Julio A		Julio A		Julio A			
	SUPERVISOR HSE														

NOTA: Este formato se debe diligenciar antes de operar cualquier tipo de máquina de la organización o que trabaje en su nombre, es de obligatorio cumplimiento.
*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	FIRMA RESPONSABLE	FECHA

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE LA RECICLADORA	Version 30/08/2025	Codigo FT-SG-SST-46
		Version 01	Página 1 de 1

NOMBRE DEL OPERADOR	Luis Arturo Marroquin	UBICACIÓN	Ehouchi	PROYECTO	C-037
MARCA	Caterpillar	MODELO	1997	SERIE	RR 250
FECHA INSPECCION	DEL DIA: 15-12-2025	AL DIA:	19-12-2025		

MARQUE CON UNA X DE ACUERDO AL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE EL VEHICULO O MAQUINA

	CRITERIO	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
LUCES	De trabajo traseras (Trabajo Nocturno)	X		X		X		X		X					
LUCES	Direccionales delanteras (Trabajo Nocturno)	X		X		X		X		X					
MOTOR DEL GRUPO ACCIONADOR	Nivel del tanque de combustible	X		X		X		X		X					
MOTOR DEL GRUPO ACCIONADOR	Nivel del aceite	X		X		X		X		X					
MOTOR DEL GRUPO ACCIONADOR	Filtros de ACPM	X		X		X		X		X					
MOTOR DEL GRUPO ACCIONADOR	Nivel de agua	X		X		X		X		X					
MOTOR DEL GRUPO ACCIONADOR	Filtros de aire	X		X		X		X		X					
MECANICO	Cierres de compuertas laterales y traseras	X		X		X		X		X					
MECANICO	MECANISMO GRUPO FRESADOR (Puntas y portapuntas)	X		X		X		X		X					
MECANICO	MECANISMO GRUPO FRESADOR (Tornillos del motor, tambor, baberos)	X		X		X		X		X					
MECANICO	ALIMENTACIÓN SISTEMA HIDRÁULICO / SINTÉTICO (Nivel de aceite)	X		X		X		X		X					
MECANICO	ALIMENTACIÓN SISTEMA HIDRÁULICO / SINTÉTICO (Filtros de aceite)	X		X		X		X		X					
MECANICO	*** Control de fugas hidráulicas**	X		X		X		X		X					
CABINA	El Botiquín esta completo	X		X		X		X		X					
CABINA	El extintor esta cargado y vigente	X		X		X		X		X					
CABINA	Mandos de avance	X		X		X		X		X					
CABINA	*** Indicadores (hidráulicos, refrigerantes, horometro, corriente, aceite motor, combustible)**	X		X		X		X		X					
CABINA	Tubo de escape (Exhosto)	X		X		X		X		X					
CABINA	Alarma de retroceso	X		X		X		X		X					
CABINA	Pito	X		X		X		X		X					
CABINA	Escaleras y apoyos de acceso	X		X		X		X		X					
CABINA	Estado de mandos manuales	X		X		X		X		X					
OPERADOR	***EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, (Gafas, Botas de seguridad, Protección auditiva, Protector repiratorio, chaleco reflectivo, casco) Otros.**	X		X		X		X		X					
OPERADOR	***CONSIDERO QUE LA MÁQUINA SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES OPTIMAS PARA SU OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.**	X		X		X		X		X					
OPERADOR	***ME ENCUENTRO EN CONDICIONES ADECUADAS PARA OPERAR LA MÁQUINA.**	X		X		X		X		X					
FIRMA	OPERADOR	Luis Arturo Marroquin		Luis Arturo Marroquin		Luis Arturo Marroquin		Luis Arturo Marroquin		Luis Arturo Marroquin					
FIRMA	SUPERVISOR HSE														

NOTA: Este formato se debe diligenciar antes de operar cualquier tipo de maquina de la organización o que trabaje en su nombre, es de obligatorio cumplimiento.
*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	FIRMA RESPONSABLE	FECHA

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE LA RECICLADORA	Version 30/09/2025	Codigo FT-SG-SST-46
		Version 01	Página 1 de 1

NOMBRE DEL OPERADOR	Luis Arturo Marroquin	UBICACIÓN	Chuachi	PROYECTO	C-037
MARCA	Caterpillar	MODELO	1997	SERIE	PR250
FECHA INSPECCION	DEL DIA: 22-12-25	AL DIA:	28-12-25		

MARQUE CON UNA X DE ACUERDO AL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE EL VEHICULO O MÁQUINA

	CRITERIO	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
LUCES	De trabajo traseras (Trabajo Nocturno)	X		X						X		X		X	
	Direccionales delanteras (Trabajo Nocturno)	X		X						X		X		X	
MOTOR DEL GRUPO ACCIONADOR	Nivel del tanque de combustible	X		X						X		X		X	
	Nivel del aceite	X		X						X		X		X	
	Filtros de ACPM	X		X						X		X		X	
	Nivel de agua	X		X						X		X		X	
	Filtros de aire	X		X						X		X		X	
MECANICO	Cierres de compuertas laterales y traseras	X		X						X		X		X	
	MECANISMO GRUPO FRESADOR (Puntas y portapuntas)	X		X						X		X		X	
	MECANISMO GRUPO FRESADOR (Tornillos del motor, tambor, baberos)	X		X						X		X		X	
	ALIMENTACIÓN SISTEMA HIDRÁULICO / SINTÉTICO (Nivel de aceite)	X		X						X		X		X	
	ALIMENTACIÓN SISTEMA HIDRÁULICO / SINTÉTICO (Filtros de aceite)	X		X						X		X		X	
	*** Control de fugas hidráulicas**	X		X						X		X		X	
CABINA	El Botiquín esta completo	X		X						X		X		X	
	El extintor esta cargado y vigente	X		X						X		X		X	
	Mandos de avance	X		X						X		X		X	
	*** Indicadores (hidráulicos, refrigerantes, horometro, corriente, aceite motor, combustible)**	X		X						X		X		X	
	Tubo de escape (Exhosto)	X		X						X		X		X	
	Alarma de retroceso	X		X						X		X		X	
	Pito	X		X						X		X		X	
	Escaleras y apoyos de acceso	X		X						X		X		X	
	Estado de mandos manuales	X		X						X		X		X	
OPERADOR	***EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, (Gafas, Botas de seguridad, Protección auditiva, Protector respiratorio, chaleco reflectivo, casco) Otros.**	X		X						X		X		X	
	***CONSIDERO QUE LA MÁQUINA SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES OPTIMAS PARA SU OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.**	X		X						X		X		X	
	***ME ENCUENTRO EN CONDICIONES ADECUADAS PARA OPERAR LA MÁQUINA**	X		X						X		X		X	
FIRMA	OPERADOR	Luis A		Luis A						Luis A		Luis A		Luis A	
	SUPERVISOR HSE														

NOTA: Este formato se debe diligenciar antes de operar cualquier tipo de máquina de la organización o que trabaje en su nombre, es de obligatorio cumplimiento.
*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	FIRMA RESPONSABLE	FECHA

Sem 1

Consorcio SOFAN C-031

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VEHÍCULOS

Nombre de quien inspecciona: Ivan Rodriguez	N° de placa: CKT-604	Soat: DD 28 MM 7 AAAA 2026
Tecnico mecanica: DD 14 MM 11 AAAA 2026	Extracto de contrato: DD MM AAAA	Póliza RCC y RCE: DD MM AAAA
Tarjeta de opreación: DD MM AAAA	SEMANA DEL 05 DE Ene AL 10 DE Ene DE 2026	

Marque B si el item se encuentra en buenas condiciones, marque M si el item se encuentra en malas condiciones

	DIAS	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	KILOMETRAJE DIARIO	288610		288873		288938		289002		289066		289203			
INSPECCION INTERNA	Nivel de combustible	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	B	M
	Indicador de temperatura del motor	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	B	M
	Indicador de bateria	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	B	M
	Pitos delantero y reversa	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	B	M
	Funcionamiento de frenos	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	B	M
	Freno de emergencia	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	B	M
	Funcionamiento de embrague	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	B	M
	Limpiabrisas y nivel de agua	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	B	M
	Indicador aceite de motor	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	B	M
INSPECCION EXTERNA	Nivel de aceite de motor	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	B	M
	Nivel de aceite dirección hidraulica	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	B	M
	Nivel liquido refrigerante	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	B	M
	Nivel liquido de frenos	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	B	M
	Tension de correas	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	B	M
	Llantas (Desgaste y presion de aire)	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	B	M
	Llanta de repuesto	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	B	M
	Vidrios y espejos retrovisores	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	B	M
	Direccionales delanteras y traseras	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	B	M
	Luces externas altas y medias	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	B	M
	Fugas de aceite	X	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
	Inspeccion de carroceria	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	B	M
ELEMENTOS DE SEGURIDAD	Botiquin	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	B	M
	Cinturones de seguridad	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	B	M
	Equipo de carretera	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	B	M
	Extintor carga- estado DD MM AAAA	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
	Kit para derrames	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN:															

OBSERVACIONES:

PLAN DE ACCION:

Sem 2

Consorcio SOFAN C-031

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VEHÍCULOS

Nombre de quien inspecciona: Juan Rodriguez	N° de placa: CKT-604	Soat: DD 28 MM 07 AAAA 2026
Tecnico mecanica: DD 14 MM 11 AAAA 2026	Extracto de contrato: DD MM AAAA	Póliza RCC y RCE: DD MM AAAA
Tarjeta de opreación: DD MM AAAA	SEMANA DEL 12 DE Ene AL 17 DE Ene DE 2026	

Marque B si el item se encuentra en buenas condiciones, marque M si el item se encuentra en malas condiciones

	DIAS	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	KILOMETRAJE DIARIO			284263		284337		284376		284420		284503			
INSPECCION INTERNA	Nivel de combustible	B	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	B	M
	Indicador de temperatura del motor	B	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	B	M
	Indicador de bateria	B	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	B	M
	Pitos delantero y reversa	B	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	B	M
	Funcionamiento de frenos	B	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	B	M
	Freno de emergencia	B	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	B	M
	Funcionamiento de embrague	B	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	B	M
	Limpiabrisas y nivel de agua	B	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	B	M
	Indicador aceite de motor	B	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	B	M
INSPECCION EXTERNA	Nivel de aceite de motor	B	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	B	M
	Nivel de aceite dirección hidraulica	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
	Nivel liquido refrigerante	B	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	B	M
	Nivel liquido de frenos	B	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	B	M
	Tension de correas	B	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	B	M
	Llantas (Desgaste y presion de aire)	B	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	B	M
	Llanta de repuesto	B	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	B	M
	Vidrios y espejos retrovisores	B	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	B	M
	Direccionales delanteras y traseras	B	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	B	M
	Luces externas altas y medias	B	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	B	M
	Fugas de aceite	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
	Inspeccion de carroceria	B	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	B	M
ELEMENTOS DE SEGURIDAD	Botiquin	B	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	B	M
	Cinturones de seguridad	B	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	B	M
	Equipo de carretera	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
	Extintor carga- estado DD MM AAAA	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
	Kit para derrames	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN:															

OBSERVACIONES:

PLAN DE ACCION:

Sem 3

Consorcio SOFAN C-031

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VEHÍCULOS

Nombre de quien inspecciona: Juan Rodriguez	N° de placa: CKT-604	Soat: DD 28 MM 7 AAAA 2026
Tecnico mecanica: DD 14 MM 11 AAAA 2026	Extracto de contrato: DD MM AAAA	Póliza RCC y RCE: DD MM AAAA
Tarjeta de opreación: DD MM AAAA	SEMANA DEL 19 DE Ene AL 24 DE Ene DE 2026	

Marque B si el item se encuentra en buenas condiciones, marque M si el item se encuentra en malas condiciones

	DIAS	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	KILOMETRAJE DIARIO	Varado		284525		284581		284682		284775		284871			
INSPECCION INTERNA	Nivel de combustible	B	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	B	M
	Indicador de temperatura del motor	B	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	B	M
	Indicador de bateria	B	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	B	M
	Pitos delantero y reversa	B	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	B	M
	Funcionamiento de frenos	B	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	B	M
	Freno de emergencia	B	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	B	M
	Funcionamiento de embrague	B	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	B	M
	Limpiabrisas y nivel de agua	B	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	B	M
	Indicador aceite de motor	B	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	B	M
INSPECCION EXTERNA	Nivel de aceite de motor	B	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	B	M
	Nivel de aceite dirección hidraulica	B	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	B	M
	Nivel liquido refrigerante	B	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	B	M
	Nivel liquido de frenos	B	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	B	M
	Tension de correas	B	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	B	M
	Llantas (Desgaste y presion de aire)	B	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	B	M
	Llanta de repuesto	B	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	B	M
	Vidrios y espejos retrovisores	B	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	B	M
	Direccionales delanteras y traseras	B	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	B	M
	Luces externas altas y medias	B	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	B	M
	Fugas de aceite	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
	Inspeccion de carroceria	B	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	B	M
ELEMENTOS DE SEGURIDAD	Botiquin	B	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	B	M
	Cinturones de seguridad	B	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	B	M
	Equipo de carretera	B	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	B	M
	Extintor carga- estado DD MM AAAA	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
	Kit para derrames	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN:															

OBSERVACIONES:

PLAN DE ACCION:

Sem 4

Consorcio SOFAN C-031

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VEHÍCULOS

Nombre de quien inspecciona: Juan Rodriguez	N° de placa: CKT-604	Soat: DD 28 MM 7 AAAA 2026
Tecnico mecanica: DD 14 MM 11 AAAA 2026	Extracto de contrato: DD MM AAAA	Póliza RCC y RCE: DD MM AAAA
Tarjeta de opreación: DD MM AAAA	SEMANA DEL 26 DE Ene AL 31 DE Ene DE 2026	

Marque B si el item se encuentra en buenas condiciones, marque M si el item se encuentra en malas condiciones

	DIAS	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	KILOMETRAJE DIARIO	289414		289986		290120		290286		290485		290512			
INSPECCION INTERNA	Nivel de combustible	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	B	M
	Indicador de temperatura del motor	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	B	M
	Indicador de bateria	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	B	M
	Pitos delantero y reversa	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	B	M
	Funcionamiento de frenos	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	B	M
	Freno de emergencia	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	B	M
	Funcionamiento de embrague	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	B	M
	Limpiabrisas y nivel de agua	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	B	M
	Indicador aceite de motor	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	B	M
INSPECCION EXTERNA	Nivel de aceite de motor	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	B	M
	Nivel de aceite dirección hidraulica	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
	Nivel liquido refrigerante	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	B	M
	Nivel liquido de frenos	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	B	M
	Tension de correas	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	B	M
	Llantas (Desgaste y presion de aire)	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	B	M
	Llanta de repuesto	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	B	M
	Vidrios y espejos retrovisores	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	B	M
	Direccionales delanteras y traseras	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	B	M
	Luces externas altas y medias	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	B	M
	Fugas de aceite	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
	Inspeccion de carroceria	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	B	M
ELEMENTOS DE SEGURIDAD	Botiquin	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	B	M
	Cinturones de seguridad	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	B	M
	Equipo de carretera	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	B	M
	Extintor carga- estado DD MM AAAA	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
	Kit para derrames	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN:															

OBSERVACIONES:

PLAN DE ACCION:

Sem 1

Consorcio SOFAN C-046	REGISTRO PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA/EQUIPOS.	CÓDIGO: SFI-SST-FOR-012 VERSIÓN: 1 FECHA: 01/04/2025

REFERENCIA		MODELO	2013	MARCA	Dinapac
No. INTERNO		CAPACIDAD	11.000 Kg	PERIODO EVALUADO	DD 01 MM AÑO 26 AL DD 01 MES AÑO 26
CONTRATISTA	Sofan (C-03)	TIPO DE MAQUINA/EQUIPO			

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	CRITICIDAD	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
				CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
ELECTRICO / FUNCIONAMIENTO DEL TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la bateria, bornes y cables	Medio		/		/		/		/		/					
	Indicador de temperatura	Medio		/		/		/		/		/					
	Indicador de aceite	Medio		/		/		/		/		/					
	Indicador de batería	Medio		/		/		/		/		/					
	indicador de refrigerante	Medio		/		/		/		/		/					
	indicador de combustible	Medio		/		/		/		/		/					
	indicador de filtro de aire	Medio		/		/		/		/		/					
	*Horómetro	Muy Alta		/		/		/		/		/					
FUNCIONAMEINTO DE LUCES	*Frontales de trabajo	Muy Alta		/		/		/		/		/					
	*Traseras de trabajo (Reflector)	Muy Alta		/		/		/		/		/					
	Señales de giro (derecha, izquierda)	Muy Alta		/		/		/		/		/					
	*Baliza	Muy Alta		/		/		/		/		/					
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)	Muy Alta		/		/		/		/		/					
	*Nivel de aceite en la transmisión (verificar ausencia de fugas)	Muy Alta		/		/		/		/		/					
	*Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)	Muy Alta		/		/		/		/		/					
	*Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fugas)	Muy Alta		/		/		/		/							
	*Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)	Muy Alta			/		/		/		/		/				
GENERAL	*Espejo central convexo	Muy Alta			/		/		/		/		/				
	*Espejos laterales	Muy Alta			/		/		/		/		/				
	*Alarma de retroceso funcional	Muy Alta		/		/		/		/		/					
	Pito	Alta		/		/		/		/		/					
	* Freno de servicio funcional	Muy Alta		/		/		/		/		/					
	* Freno de estacionamiento funcional	Muy Alta		/		/		/		/		/					
	*Cinturones de seguridad FUNCIONALES, SIN RITURAS	Muy Alta		/		/		/		/							
	Vidrio Panorámico sin roturas	Alta			/		/		/		/		/				
	*Kit para Derrames	Alta			/		/		/		/		/				
	*Extintor de incendios Capacidad: PQS	Muy Alta			/		/		/		/		/				
	*Cabina antivuelco (R.O.P.S)	Muy Alta		/		/		/		/		/					
	Asiento en buen estado	Medio		/		/		/		/		/					
	Escaleras y apoyos de acceso en buen estado	Alta		/		/		/		/		/					
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos, labrado visible)	Muy Alta		/		/		/		/		/					
	Presión de aire de las llantas adecuado	Alta		/		/		/		/		/					
UNICO	* Servotransmisión	Alta		/		/		/		/		/					
	* Dirección	Alta		/		/		/		/		/					
	Estado de pasadores	Alta		/		/		/		/		/					
	Estado y tensión de las correas	Alta		/		/		/		/		/					
	Estado de pedales	Alta			/		/		/		/						
	Estado de Orugas (tensionadas)	Alta			/		/		/		/						
	Mecanismo de giro y ecualización cuchillas	Alta			/		/		/		/						
	Estado de las Hojas de empuje o Nivelación	Alta			/		/		/		/						
	Mecanismo de giro (Tornamesa)	Alta			/		/		/		/						
	*Bomba Hidráulica	Alta		/		/		/		/							
	Corona de tornamesa en buen estado	Alta			/		/		/		/						
	*Mandos de avance	Alta		/		/		/		/							
	* Mando de estacionamiento	Alta		/		/		/		/							

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	CRITICIDAD	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
				CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
MECÁ	Estado general desgarrador (balde)	Alta			/		/		/		/		/		/		
	*Mandos de levante del brazo	Alta			/		/		/		/		/		/		
	Estado de filtro de aire	Alta		/		/		/		/		/		/			
	Estado de filtro de combustible	Alta		/		/		/		/		/		/			
	Pasadores y tornillos en buen estado	Alta		/		/		/		/		/		/			
	* Estado de cilindro (amortiguadores)	Alta			/		/		/		/		/		/		
	* Resguardos	Alta			/		/		/		/		/		/		
	Anclajes de contrapeso	Alta			/		/		/		/		/		/		
	Guardas	Alta		/		/		/		/		/		/			
	Estado del bastidor	Alta		/		/		/		/		/		/			
	Ausencia de ruidos extraños en el motor	Alta		/		/		/		/		/		/			
	*Motor sin grietas	Alta		/		/		/		/		/		/			
	Exhosto (Humo de escape)	Medio			/		/		/		/		/		/		
	Operador	Nombre		Marco Hdez		Marcel Hdez		Marcel Hdez		Marcel Hdez		Marcel Hdez		Marcel Hdez			
		Firma		Marcel H		Marcel H		Marcel H		Marcel H		Marcel H		Marcel H			
	Autorización para uso de Máquina por Ing. Residente Técnico	Nombre															
		Firma															

DIA	HOROMETRO INICIO	HOROMETRO FINAL	HOROMETRO TOTAL DE LA JORNADA	OBSERVACIONES
LUNES	3696	3696		
MARTES	3696	3696		
MIERCOLES	3696	3696		
JUEVES	3696	3696		
VIERNES	3696	3696		
SÁBADO	3696	3696		
DOMINGO				

El incumplimiento de cualquiera de los items de criticidad muy Alta (*) inhabilita la máquina para operar.
Para el resto de los items que se encuentren seleccionados en la opción (mal no cumple), se deberá reportar las observaciones encontradas al Ingeniero Residente Técnico/Inspector de la Obra, para que estos le comuniquen al Ing. Mecánico de Obra o responsable de la maquinaria y/o equipos; y éste determine las acciones a seguir de acuerdo con el programa de mantenimiento.

ACCIONES INMEDITAS - CORRECCIONES REALIZADAS

ACCIONES CORRECTIVAS REQUERIDAS

RESPONSABLE DE MAQUINARIA Y EQUIPOS CONTRATISTA

FIRMA	Marcel Esteban H
FECHA	05/01/2026 - 10/01/2026
NOMBRE	Marcel Esteban Castellanos Hdez
CARGO	Operador

Este documento y la información que contiene es propiedad de CONSORCIO SOFAN C-046. No se puede utilizar, reproducir ni transmitir a un tercero sin la aprobación previa por escrito.

Sema 3

Consorcio SOFAN C-046	REGISTRO PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA/EQUIPOS.	CÓDIGO: SFI-SST-FOR-012 VERSIÓN: 1 FECHA: 01/04/2025

REFERENCIA		MODELO	2013	MARCA	Dinapac
No. INTERNO		CAPACIDAD	11.000 kg	PERIODO EVALUADO	19 01 26 AL 25 01 26 (DD MM AÑO)
CONTRATISTA	Sofan C-031	TIPO DE MAQUINA/EQUIPO			

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	CRITICIDAD	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
				CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
ELECTRICO / FUNCIONAMIENTO DEL TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables	Medio		/		/		/		/		/		/			
	Indicador de temperatura	Medio		/		/		/		/		/		/			
	Indicador de aceite	Medio		/		/		/		/		/		/			
	Indicador de batería	Medio		/		/		/		/		/		/			
	indicador de refrigerante	Medio		/		/		/		/		/		/			
	indicador de combustible	Medio		/		/		/		/		/		/			
	indicador de filtro de aire	Medio		/		/		/		/		/		/			
	*Horómetro	Muy Alta		/		/		/		/		/		/			
FUNCIONAMEINTO DE LUCES	*Frontales de trabajo	Muy Alta		/		/		/		/		/		/			
	*Traseras de trabajo (Reflector)	Muy Alta		/		/		/		/		/		/			
	Señales de giro (derecha, izquierda)	Muy Alta		/		/		/		/		/		/			
	*Baliza	Muy Alta		/		/		/		/		/		/			
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)	Muy Alta		/		/		/		/		/		/			
	*Nivel de aceite en la transmisión (verificar ausencia de fugas)	Muy Alta		/		/		/		/		/		/			
	*Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)	Muy Alta		/		/		/		/		/		/			
	*Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fugas)	Muy Alta		/		/		/		/		/		/			
	*Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)	Muy Alta			/		/		/		/		/		/		
GENERAL	*Espejo central convexo	Muy Alta			/		/		/		/		/		/		
	*Espejos laterales	Muy Alta			/		/		/		/		/		/		
	*Alarma de retroceso funcional	Muy Alta		/		/		/		/		/		/			
	Pito	Alta		/		/		/		/		/		/			
	* Freno de servicio funcional	Muy Alta		/		/		/		/		/		/			
	* Freno de estacionamiento funcional	Muy Alta		/		/		/		/		/		/			
	*Cinturones de seguridad FUNCIONALES, SIN RITURAS	Muy Alta		/		/		/		/		/		/			
	Vidrio Panorámico sin roturas	Alta			/		/		/		/		/		/		
	*Kit para Derrames	Alta			/		/		/		/		/		/		
	*Extintor de incendios Capacidad: PQS	Muy Alta			/		/		/		/		/		/		
	*Cabina antivuelco (R.O.P.S)	Muy Alta		/		/		/		/		/		/			
	Asiento en buen estado	Medio		/		/		/		/		/		/			
	Escaleras y apoyos de acceso en buen estado	Alta		/		/		/		/		/		/			
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos, labrado visible)	Muy Alta		/		/		/		/		/		/			
	Presión de aire de las llantas adecuado	Alta		/		/		/		/		/		/			
MECANICO	* Servotransmisión	Alta		/		/		/		/		/		/			
	* Dirección	Alta		/		/		/		/		/		/			
	Estado de pasadores	Alta		/		/		/		/		/		/			
	Estado y tensión de las correas	Alta		/		/		/		/		/		/			
	Estado de pedales	Alta			/		/		/		/		/		/		
	Estado de Orugas (tensionadas)	Alta			/		/		/		/		/		/		
	Mecanismo de giro y ecualización cuchillas	Alta			/		/		/		/		/		/		
	Estado de las Hojas de empuje o Nivelación	Alta			/		/		/		/		/		/		
	Mecanismo de giro (Tornamesa)	Alta			/		/		/		/		/		/		
	*Bomba Hidráulica	Alta		/		/		/		/		/		/			
	Corona de tornamesa en buen estado	Alta			/		/		/		/		/		/		
	*Mandos de avance	Alta		/		/		/		/		/		/			
	* Mando de estacionamiento	Alta		/		/		/		/		/		/			

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	CRITICIDAD	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
				CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
MECÁ	Estado general desgarrador (balde)	Alta			✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	*Mandos de levante del brazo	Alta			✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Estado de filtro de aire	Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de filtro de combustible	Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores y tornillos en buen estado	Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado de cilindro (amortiguadores)	Alta			✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	* Resguardos	Alta			✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Anclajes de contrapeso	Alta			✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Guardas	Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del bastidor	Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Ausencia de ruidos extraños en el motor	Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Motor sin grietas	Alta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Exhosto (Humo de escape)	Medio			✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Operador	Nombre		Manuel Hdez		Manuel Hdez		Manuel Hdez		Manuel Hdez		Manuel Hdez		Manuel Hdez			
		Firma		Manuel H		Manuel H		Manuel H		Manuel H		Manuel H		Manuel H			
	Autorización para uso de Máquina por Ing. Residente Técnico	Nombre		Fred		Fred		Fred		Fred		Fred		Fred			
		Firma															

DIA	HOROMETRO INICIO	HOROMETRO FINAL	HOROMETRO TOTAL DE LA JORNADA	OBSERVACIONES
LUNES	3705	3706		
MARTES	3706	3708		
MIERCOLES	3708	3709		
JUEVES	3709	3710		
VIERNES	3710	3711		
SÁBADO	3711	3713		
DOMINGO				

El incumplimiento de cualquiera de los ítems de criticidad muy Alta (*) inhabilita la máquina para operar.
Para el resto de los ítems que se encuentren seleccionados en la opción (mal no cumple), se deberá reportar las observaciones encontradas al Ingeniero Residente Técnico/Inspector de la Obra, para que estos le comuniquen al Ing. Mecánico de Obra o responsable de la maquinaria y/o equipos; y éste determine las acciones a seguir de acuerdo con el programa de mantenimiento.

ACCIONES INMEDITAS - CORRECCIONES REALIZADAS

ACCIONES CORRECTIVAS REQUERIDAS

RESPONSABLE DE MAQUINARIA Y EQUIPOS CONTRATISTA

FIRMA	Manuel Hdez
FECHA	19/01/2026 - 23/01/2026
NOMBRE	Manuel Sebastian Cantorce Hdez
CARGO	Operador

Este documento y la información que contiene es propiedad de CONSORCIO SOFAN C-046. No se puede utilizar, reproducir ni transmitir a un tercero sin la aprobación previa por escrito.

Sema 2

Consorcio SOFAN C-046	REGISTRO PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA/EQUIPOS.	CÓDIGO: SFI-SST-FOR-012 VERSIÓN: 1 FECHA: 01/04/2025

REFERENCIA: | MODELO: 2013 | MARCA: Dinapac

No. INTERNO: | CAPACIDAD: 11.000 Kg | PERIODO EVALUADO: 13 (DD) 9 (MM) 26 (AÑO) AL 17 (DD) 01 (MES) 26 (AÑO)

CONTRATISTA: Sofan C-031 | TIPO DE MAQUINA/EQUIPO:

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	CRITICIDAD	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
				CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
ELECTRICO / FUNCIONAMIENTO DEL TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables	Medio				/		/		/		/		/			
	Indicador de temperatura	Medio				/		/		/		/		/			
	Indicador de aceite	Medio				/		/		/		/		/			
	Indicador de batería	Medio				/		/		/		/		/			
	indicador de refrigerante	Medio				/		/		/		/		/			
	indicador de combustible	Medio				/		/		/		/		/			
	indicador de filtro de aire	Medio				/		/		/		/		/			
	*Horómetro	Muy Alta				/		/		/		/		/			
FUNCIONAMEINTO DE LUCES	*Frontales de trabajo	Muy Alta				/		/		/		/		/			
	*Traseras de trabajo (Reflector)	Muy Alta				/		/		/		/		/			
	Señales de giro (derecha, izquierda)	Muy Alta				/		/		/		/		/			
	*Baliza	Muy Alta				/		/		/		/		/			
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)	Muy Alta				/		/		/		/		/			
	*Nivel de aceite en la transmisión (verificar ausencia de fugas)	Muy Alta				/		/		/		/		/			
	*Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)	Muy Alta				/		/		/		/		/			
	*Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fugas)	Muy Alta				/		/		/		/		/			
	*Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)	Muy Alta					/		/		/		/		/		
GENERAL	*Espejo central convexo	Muy Alta					/		/		/		/		/		
	*Espejos laterales	Muy Alta					/		/		/		/		/		
	*Alarma de retroceso funcional	Muy Alta				/		/		/		/		/			
	Pito	Alta				/		/		/		/		/			
	* Freno de servicio funcional	Muy Alta				/		/		/		/		/			
	* Freno de estacionamiento funcional	Muy Alta				/		/		/		/		/			
	*Cinturones de seguridad FUNCIONALES, SIN RITURAS	Muy Alta				/		/		/		/		/			
	Vidrio Panorámico sin roturas	Alta					/		/		/		/		/		
	*Kit para Derrames	Alta					/		/		/		/		/		
	*Extintor de incendios Capacidad: PQS	Muy Alta					/		/		/		/		/		
	*Cabina antivuelco (R.O.P.S)	Muy Alta				/		/		/		/		/			
	Asiento en buen estado	Medio				/		/		/		/		/			
	Escaleras y apoyos de acceso en buen estado	Alta				/		/		/		/		/			
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos, labrado visible)	Muy Alta				/		/		/		/		/			
	Presión de aire de las llantas adecuado	Alta				/		/		/		/		/			
MECANICO	* Servotransmisión	Alta				/		/		/		/		/			
	* Dirección	Alta				/		/		/		/		/			
	Estado de pasadores	Alta				/		/		/		/		/			
	Estado y tensión de las correas	Alta				/		/		/		/		/			
	Estado de pedales	Alta					/		/		/		/		/		
	Estado de Orugas (tensionadas)	Alta					/		/		/		/		/		
	Mecanismo de giro y ecualización cuchillas	Alta					/		/		/		/		/		
	Estado de las Hojas de empuje o Nivelación	Alta					/		/		/		/		/		
	Mecanismo de giro (Tornamesa)	Alta					/		/		/		/		/		
	*Bomba Hidráulica	Alta				/		/		/		/		/			
	Corona de tornamesa en buen estado	Alta					/		/		/		/		/		
	*Mandos de avance	Alta				/		/		/		/		/			
	* Mando de estacionamiento	Alta				/		/		/		/		/			

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	CRITICIDAD	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
				CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
MECÁ	Estado general desgarrador (balde)	Alta					/		/		/		/		/		
	*Mandos de levante del brazo	Alta					/		/		/		/		/		
	Estado de filtro de aire	Alta				/		/		/		/		/			
	Estado de filtro de combustible	Alta				/		/		/		/		/			
	Pasadores y tornillos en buen estado	Alta				/		/		/		/		/			
	* Estado de cilindro (amortiguadores)	Alta					/		/		/		/		/		
	* Resguardos	Alta					/		/		/		/		/		
	Anclajes de contrapeso	Alta					/		/		/		/		/		
	Guardas	Alta				/		/		/		/		/			
	Estado del bastidor	Alta				/		/		/		/		/			
	Ausencia de ruidos extraños en el motor	Alta				/		/		/		/		/			
	*Motor sin grietas	Alta				/		/		/		/		/			
	Exhosto (Humo de escape)	Medio				/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	Operador Nombre			Marcel Heroo		Marcel Hero		Marcel Hero		Marcel Hero		Marcel Hero		Marcel Hero			
	Operador Firma					Marcel H		Marcel H		Marcel H		Marcel H		Marcel H			
	Autorización para uso de Maquina por Ing. Residente Técnico Nombre																
	Autorización para uso de Maquina por Ing. Residente Técnico Firma																

DIA	HOROMETRO INICIO	HOROMETRO FINAL	HOROMETRO TOTAL DE LA JORNADA	OBSERVACIONES
LUNES				
MARTES	3696	3698		
MIERCOLES	3698	3700		
JUEVES	3700	3701		
VIERNES	3701	3704		
SÁBADO	3704	3705		
DOMINGO				

El incumplimiento de cualquiera de los items de criticidad muy Alta (*) inhabilita la máquina para operar.
Para el resto de los items que se encuentren seleccionados en la opción (mal no cumple), se deberá reportar las observaciones encontradas al Ingeniero Residente Técnico/inspector de la Obra, para que estos le comuniquen al Ing. Mecánico de Obra o responsable de la maquinaria y/o equipos; y éste determine las acciones a seguir de acuerdo con el programa de mantenimiento.

ACCIONES INMEDITAS - CORRECCIONES REALIZADAS

ACCIONES CORRECTIVAS REQUERIDAS

RESPONSABLE DE MAQUINARIA Y EQUIPOS CONTRATISTA

FIRMA	Marcel Esteban Heroo
FECHA	13/01/2026 - 17/01/2026
NOMBRE	Marcel Esteban Cantarez Heroo
CARGO	Operador

Este documento y la información que contiene es propiedad de CONSORCIO SOFAN C-046. No se puede utilizar, reproducir ni transmitir a un tercero sin la aprobación previa por escrito.

Sem 4

Consorcio SOFAN C-046	REGISTRO PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA/EQUIPOS.	CÓDIGO: SFI-SST-FOR-012 VERSIÓN: 1 FECHA: 01/04/2025

REFERENCIA		MODELO	2013	MARCA	Dinapac
No. INTERNO		CAPACIDAD	11,000 Kg	PERIODO EVALUADO	26 01 26 AL 31 01 26 (DIA MES AÑO)
CONTRATISTA	SOFAN C-031	TIPO DE MAQUINA/EQUIPO			

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	CRITICIDAD	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
				CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
ELECTRICO / FUNCIONAMIENTO DEL TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables	Medio		/		/		/		/		/		/			
	Indicador de temperatura	Medio		/		/		/		/		/		/			
	Indicador de aceite	Medio		/		/		/		/		/		/			
	Indicador de batería	Medio		/		/		/		/		/		/			
	indicador de refrigerante	Medio		/		/		/		/		/		/			
	Indicador de combustible	Medio		/		/		/		/		/		/			
	indicador de filtro de aire	Medio		/		/		/		/		/		/			
	*Horómetro	Muy Alta		/		/		/		/		/		/			
FUNCIONAMEINTO DE LUCES	*Frontales de trabajo	Muy Alta		/		/		/		/		/		/			
	*Traseras de trabajo (Reflector)	Muy Alta		/		/		/		/		/		/			
	Señales de giro (derecha, izquierda)	Muy Alta		/		/		/		/		/		/			
	*Baliza	Muy Alta		/		/		/		/		/		/			
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)	Muy Alta		/		/		/		/		/		/			
	*Nivel de aceite en la transmisión (verificar ausencia de fugas)	Muy Alta		/		/		/		/		/		/			
	*Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)	Muy Alta		/		/		/		/		/		/			
	*Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fugas)	Muy Alta		/		/		/		/		/		/			
	*Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)	Muy Alta			/		/		/		/		/		/		
GENERAL	*Espejo central convexo	Muy Alta			/		/		/		/		/		/		
	*Espejos laterales	Muy Alta			/		/		/		/		/		/		
	*Alarma de retroceso funcional	Muy Alta		/		/		/		/		/		/			
	Pito	Alta		/		/		/		/		/		/			
	* Freno de servicio funcional	Muy Alta		/		/		/		/		/		/			
	* Freno de estacionamiento funcional	Muy Alta		/		/		/		/		/		/			
	*Cinturones de seguridad FUNCIONALES, SIN RITURAS	Muy Alta		/		/		/		/		/		/			
	Vidrio Panorámico sin roturas	Alta			/		/		/		/		/		/		
	*Kit para Derrames	Alta			/		/		/		/		/		/		
	*Extintor de incendios Capacidad: PQS	Muy Alta			/		/		/		/		/		/		
	*Cabina antivuelco (R.O.P.S)	Muy Alta		/		/		/		/		/		/			
	Asiento en buen estado	Medio		/		/		/		/		/		/			
	Escaleras y apoyos de acceso en buen estado	Alta		/		/		/		/		/		/			
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos, labrado visible)	Muy Alta		/		/		/		/		/		/			
	Presión de aire de las llantas adecuado	Alta		/		/		/		/		/		/			
UNICO	* Servotransmisión	Alta		/		/		/		/		/		/			
	* Dirección	Alta		/		/		/		/		/		/			
	Estado de pasadores	Alta		/		/		/		/		/		/			
	Estado y tensión de las correas	Alta		/		/		/		/		/		/			
	Estado de pedales	Alta			/		/		/		/		/		/		
	Estado de Orugas (tensionadas)	Alta			/		/		/		/		/		/		
	Mecanismo de giro y ecualización cuchillas	Alta			/		/		/		/		/		/		
	Estado de las Hojas de empuje o Nivelación	Alta			/		/		/		/		/		/		
	Mecanismo de giro (Tornamesa)	Alta			/		/		/		/		/		/		
	*Bomba Hidráulica	Alta		/		/		/		/		/		/			
	Corona de tornamesa en buen estado	Alta			/		/		/		/		/		/		
	*Mandos de avance	Alta		/		/		/		/		/		/			
	* Mando de estacionamiento	Alta		/		/		/		/		/		/			

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	CRITICIDAD	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
				CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
MECA	Estado general desgarrador (balde)	Alta			/		/		/		/		/		/		
	*Mandos de levante del brazo	Alta			/		/		/		/		/		/		
	Estado de filtro de aire	Alta		/		/		/		/		/		/			
	Estado de filtro de combustible	Alta		/		/		/		/		/		/			
	Pasadores y tornillos en buen estado	Alta		/		/		/		/		/		/			
	* Estado de cilindro (amortiguadores)	Alta			/		/		/		/		/		/		
	* Resguardos	Alta			/		/		/		/		/		/		
	Anclajes de contrapeso	Alta			/		/		/		/		/		/		
	Guardas	Alta		/		/		/		/		/		/			
	Estado del bastidor	Alta		/		/		/		/		/		/			
	Ausencia de ruidos extraños en el motor	Alta		/		/		/		/		/		/			
	*Motor sin grietas	Alta		/		/		/		/		/		/			
	Exhosto (Humo de escape)	Medio			/		/		/		/		/		/		
	Operador	Nombre		Manuel Hoyos		Manuel Hoyos		Manuel Hoyos		Manuel Hoyos		Manuel Hoyos		Manuel Hoyos			
		Firma		Manuel H		Manuel H		Manuel H		Manuel H		Manuel H		Manuel H			
	Autorización para uso de Máquina por Ing. Residente Técnico	Nombre															
		Firma															

DIA	HOROMETRO INICIO	HOROMETRO FINAL	HOROMETRO TOTAL DE LA JORNADA	OBSERVACIONES
LUNES	3713	3714		
MARTES	3714	3715		
MIERCOLES	3715	3716		
JUEVES	3716	3717		
VIERNES	3717	3718		
SÁBADO	3718	3719		
DOMINGO				

El incumplimiento de cualquiera de los ítems de criticidad muy Alta (*) inhabilita la máquina para operar.
Para el resto de los ítems que se encuentren seleccionados en la opción (mal no cumple), se deberá reportar las observaciones encontradas al Ingeniero Residente Técnico/inspector de la Obra, para que estos le comuniquen al Ing. Mecánico de Obra o responsable de la maquinaria y/o equipos; y éste determine las acciones a seguir de acuerdo con el programa de mantenimiento.

ACCIONES INMEDITAS - CORRECCIONES REALIZADAS

ACCIONES CORRECTIVAS REQUERIDAS

RESPONSABLE DE MAQUINARIA Y EQUIPOS CONTRATISTA

FIRMA	Manuel Hoyos
FECHA	26/01/26-31/01/26
NOMBRE	Manuel Esteban Carrasco Hoyos
CARGO	Operador

Este documento y la información que contiene es propiedad de CONSORCIO SOFAN C-046. No se puede utilizar, reproducir ni transmitir a un tercero sin la aprobación previa por escrito.

Sem 1

Consorcio SOFAN C-031

INSPECCION PREOPERACIONAL VOLQUETA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PLACA: BCE 158 MODELO: 1971 MARCA: INTERNATIONAL CONDUCTOR: Jesús Buitrago

PRO:

SEMANA DEL 05 DE enero AL 10 DE enero DE 2025

ITEM	CONCEPTO	LUNES			MARTES			MIERC.			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
LUCES	* Frontales de servicio (altas y bajas)	✓			✓			✓			✓			✓			✓				/	
	Traseras de trabajo (Reflector)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Direccionales delanteras de parqueo	✓			✓			✓			✓			✓			✓				/	
	Direccionales traseras de parqueo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	De stop y señal trasera	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CABINA	Espejos laterales	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Alarma de retroceso	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Pito	✓			✓			✓			✓			✓			✓				/	
	* Freno de servicio	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	* Freno de emergencia	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	* Dirección/suspensión (Terminales)	✓			✓			✓			✓			✓			✓				/	
	Cinturón de seguridad	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Vidrio frontal (en buen estado)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Limpia brisas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Extintor de incendios (10 lbs) PQS	✓			✓			✓			✓			✓			✓				/	
	Silletería y tapicería	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Indicadores (hidráulico, voltimetro, motor, refrigerante, horometro, aire)	✓			✓			✓			✓			✓			✓				/	
	Bateria y cables	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
LLANTA	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)	✓			✓			✓			✓			✓			✓				/	
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Pasadores, suspensión	✓			✓			✓			✓			✓			✓					/
	Control fugas de aire	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Grapas y anclaje de chasis	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Cadena del cardam	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Acoples rapidos	✓			✓			✓			✓			✓			✓				/	
	Mangueras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Estado general del volco	✓			✓			✓			✓			✓			✓					/
	* Soporte del volco (gato hidráulico)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Tanque de combustible(Abrasaderas,Soporte)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Motor	✓			✓			✓			✓			✓			✓				/	
	Sistema de carpado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	* Ganchos compuerta volco	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	* Soportes y Bujes del Volco	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Documentos del conductor y del vehículo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Kit ambiental	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
FIRMA	FIRMA OPERADOR	Jesus Buitrago			Jesus Buitrago			Jesus Buitrago			Jesus Buitrago			Jesus Buitrago			Jesus Buitrago					
	FIRMA SUPERVISOR SISO																					

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Sem 2

Consorcio SOFAN C-031

INSPECCION PREOPERACIONAL VOLQUETA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PLACA: GCE-158 MODELO: 1971 MARCA: International CONDUCTOR: Jesus Baltrago

PRO: SEMANA DEL ____ DE 12 AL 17 DE Enero DE 2026.

ITEM	CONCEPTO	LUNES			MARTES			MIERC.			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
LUCES	* Frontales de servicio (altas y bajas)	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Traseras de trabajo (Reflector)	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Direccionales delanteras de parqueo	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Direccionales traseras de parqueo	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	De stop y señal trasera	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
CABINA	Espejos laterales	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Alarma de retroceso	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Pito	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	* Freno de servicio	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	* Freno de emergencia	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	* Dirección/suspensión (Terminales)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Cinturón de seguridad	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Vidrio frontal (en buen estado)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Limpia brisas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Extintor de incendios (10 lbs) PQS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Silletería y tapicería	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Indicadores (hidráulico, voltimetro, motor, refrigerante, horometro, aire)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Bateria y cables	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
LLANTA	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Pasadores, suspensión	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Control fugas de aire	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Grapas y anclaje de chasis	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Cadena del cardam	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Acoples rapidos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Mangueras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Estado general del volco	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	* Soporte del volco (gato hidráulico)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Tanque de combustible(Abrasaderas,Soporte)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Motor	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Sistema de carpado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	* Ganchos compuerta volco	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	* Soportes y Bujes del Volco	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Documentos del conductor y del vehículo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Kit ambiental	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
FIRMA	FIRMA OPERADOR	Jesus B			Jesus B			Jesus B			Jesus B			Jesus B			Jesus B					
	FIRMA SUPERVISOR SISO	JSP			JSP			JSP			JSP			JSP			JSP					

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABL	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Sem.3

Consorcio SOFAN C-031

INSPECCION PREOPERACIONAL VOLQUETA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PLACA: GCE158 MODELO: 1971 MARCA: INTERNATIONAL CONDUCTOR: Jesus Buitrago.

PRO: SEMANA DEL 19 DE Ene AL 24 DE Ene DE 2026

ITEM	CONCEPTO	LUNES			MARTES			MIERC.			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
LUCES	* Frontales de servicio (altas y bajas)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Traseras de trabajo (Reflector)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Direccionales delanteras de parqueo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Direccionales traseras de parqueo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	De stop y señal trasera	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CABINA	Espejos laterales	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Alarma de retroceso	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Pito	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	* Freno de servicio	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	* Freno de emergencia	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	* Dirección/suspensión (Terminales)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Cinturón de seguridad	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Vidrio frontal (en buen estado)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Limpia brisas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Extintor de incendios (10 lbs) PQS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Silleteria y tapiceria	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Indicadores (hidráulico, voltimetro, motor, refrigerante, horometro, aire)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Bateria y cables	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
LLANTA	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Pasadores, suspensión	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Control fugas de aire	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Grapas y anclaje de chasis	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Cadena del cardam	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Acoples rapidos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Mangueras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Estado general del volco	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	* Soporte del volco (gato hidráulico)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Tanque de combustible(Abrasaderas.Soporte)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Motor	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Sistema de carpado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	* Ganchos compuerta volco	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	* Soportes y Bujes del Volco	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Documentos del conductor y del vehiculo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Kit ambiental	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
FIRMA	FIRMA OPERADOR	Jesus B			Jesus B			Jesus B			Jesus B			Jesus B			Jesus B					
	FIRMA SUPERVISOR SISO																					

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABL	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Sem 4

Consorcio SOFAN C-031

INSPECCION PREOPERACIONAL VOLQUETA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PLACA: GEC-19 MODELO: MARCA: International CONDUCTOR: Jesus Buitrago

PRO: SEMANA DEL 26 DE Enero AL 31 DE Enero DE 2026

ITEM	CONCEPTO	LUNES			MARTES			MIERC.			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
LUCES	* Frontales de servicio (altas y bajas)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Traseras de trabajo (Reflector)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Direccionales delanteras de parqueo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Direccionales traseras de parqueo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	De stop y señal trasera	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CABINA	Espejos laterales	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Alarma de retroceso	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Pito	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	* Freno de servicio	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	* Freno de emergencia	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	* Dirección/suspensión (Terminales)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Cinturón de seguridad	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Vidrio frontal (en buen estado)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Limpia brisas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Extintor de incendios (10 lbs) PQS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Silletería y tapicería	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Indicadores (hidráulico, voltimetro, motor, refrigerante, horometro, aire)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Bateria y cables	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
LLANTA	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO MECANICO	* Control de fugas hidráulicas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Pasadores, suspensión	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Control fugas de aire	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Grapas y anclaje de chasis	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Cadena del cardam	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Acoples rapidos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Mangueras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Estado general del volco	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	* Soporte del volco (gato hidráulico)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Tanque de combustible(Abrasaderas,Soporte)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Motor	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Sistema de carpado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	* Ganchos compuerta volco	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	* Soportes y Bujes del Volco	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Documentos del conductor y del vehículo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Kit ambiental	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
FIRMA	FIRMA OPERADOR	Jesus Buitrago			Jesus Buitrago			Jesus Buitrago			Jesus Buitrago			Jesus Buitrago			Jesus Buitrago					
	FIRMA SUPERVISOR SISO																					

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO		ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA		RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Consorcio SOFAN C-031

CONTROL DE INDUCCION, ENTRENAMIENTO Y ASISTENCIA

CÓDIGO:SFI-SST-FOR-005
VERSION 02
FECHA: FEBRERO DE 2022

INDUCCIÓN		RE-INDUCCIÓN		FECHA	HORA:	TEMA
				5-1-2026	07:00	Riesgos Presentes en las Actividades
FORMACIÓN - CAPACITACIÓN		X		LUGAR		OBJETIVO
				Chochí		Son factores del trabajo que pueden dañar la salud física o mental
NOMBRE DEL CAPACITADOR				TIEMPO		
Leidy Ruiz				15		
FIRMA:				NIVEL	RECURSOS NECESARIOS	Nº DE PERSONAS
				OPERATIVO	Estero, Papel	13

PARTICIPANTES

N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	CALIFICACION (1-5) PARTICIPACION
1	Jesús Benitrago	3238863	Conductor	Jesus Benitrago	
2	Marcel Esteban Henao	1035475534	Operador	Marcel H	
3	Luis Hernandez Fandiño	1055551631	OP	Luis Hernandez	
4	Pablo E Catalino	80390782	Ayudante	PEC	
5	Nelson Rodriguez	1068475389	AY	NELSON	
6	Hector Bermudez	80390925	Ayudante	Hector B.	
7	Belarmino Hortua	80390946	AYUDANTE	Belarmino	
8	Jose Rubiel Sabogal	1.068974652	Ayudante	Jose Sabogal	
9	Gabriel Ferney Baisos	1068974204	Ayudante	Ferney	
10	Luis Arturo Barrozuin	3111274	OP	Luis A.	
11	Darwin G Moreno Alvarado	1121913086	Ing. Residente		
12	Juan Rodriguez	1118473649	Almacenista		
13	Oscar Andres Garcia Q	1234791089	OP		
14					
15					
16					
17					
18					
19					

Consorcio SOFAN C-031

CONTROL DE INDUCCION, ENTRENAMIENTO Y ASISTENCIA

CÓDIGO:SFI-SST-FOR-005
VERSION 02
FECHA: FEBRERO DE 2022

INDUCCIÓN		RE-INDUCCIÓN		FECHA	HORA:	TEMA
				6-01-26	07:00	Ergonomia Laboral
FORMACIÓN - CAPACITACIÓN			X	LUGAR: Choachí		OBJETIVO: Ciencia que adapta el Puesto, herramientas y tareas a las capacidades fisicas y Mentales del Trabajador.
NOMBRE DEL CAPACITADOR: Jady Rojt				TIEMPO: 15minutos		
FIRMA:				NIVEL: OPERATIVO		RECURSOS NECESARIOS: Esfero, Papel
						Nº DE PERSONAS: 11

PARTICIPANTES

Nº	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	CALIFICACION (1-5) PARTICIPACION
1	Jesus Bautrago	3238863	Conductor	Jesus Bautrago	
2	Manuel Esteban Herrera	1003445534	Operador	Manuel H	
3	Luis Hernandez Fandiño	1055581631	OP	Luis Hernandez	
4	Pablo E Cotrino	80390782	Ayudante	Pablo	
5	nelson Rodriguez	1068775389	AY	NELSON	
6	Hector Pulido	80390925	Ayudante	Hector	
7	Bryan Hortua	80390946	Ayudante	Bryan	
8	José Rubiel sabogal N.	1.068974652	Ayudante	José sabogal	
9	Ferney Buitrago	1068974204	Ayudante	Ferney	
10	Jesus Antonio M.	3111294	OP	Jesus	
11	Oscar Andres Garcia	1234771887	OP	Oscar Andres	
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					

Consorcio SOFAN C-031

CONTROL DE INDUCCION, ENTRENAMIENTO Y ASISTENCIA

CÓDIGO:SFI-SST-FOR-005
VERSION 02
FECHA: FEBRERO DE 2022

INDUCCIÓN		RE-INDUCCIÓN		FECHA	HORA:	TEMA
				07-01-26	07:00	Manejo Manual de Cargas

FORMACIÓN - CAPACITACIÓN		LUGAR	OBJETIVO
	V	Chaachi	Mover objetos con la fuerza humana (Levantar, empujar, transportar)

NOMBRE DEL CAPACITADOR	TIEMPO
Jhedy Ruiz	15minutos

FIRMA:

NIVEL	RECURSOS NECESARIOS	Nº DE PERSONAS
OPERATIVO	Esfero Lapiz	11

PARTICIPANTES

N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	CALIFICACION (1-5) PARTICIPACION
1	Jesus Buitrago	3238863	Conductor	Jesus Buitrago	
2	Manuel Esteban Henao	1003475539	Operador	Manuel Henao	
3	Luis Hernando Landiño	1055551631	OP	Luis Hernando	
4	Pablo E Cotino	80390782	Ayudante	Pablo	
5	Nelson Rodriguez	1068975394	Ay	Nelson	
6	Hector Pulido	80390925	Ayudante	Hector	
7	Belarmino Hernandez	80796946	Ayudante	Belarmino	
8	José Rubiel Sabogal N.	1068974052	Ayudante	José Sabogal	
9	Ferney Ruiseco	1068974204	Ayudante	Ferney	
10	Jairo Andres M.	3111274	OP	Jairo	
11	Oscar Andres Cabrera R	1234790082	OP	Oscar Andres	
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					

Consorcio SOFAN C-031

CONTROL DE INDUCCION, ENTRENAMIENTO Y ASISTENCIA

CÓDIGO:SFI-SST-FOR-005
VERSION 02
FECHA: FEBRERO DE 2022

INDUCCIÓN		RE-INDUCCIÓN		FECHA	HORA:	TEMA
				08-01-26	07:00	Orden y Aseo
FORMACIÓN - CAPACITACIÓN			X	LUGAR: Choachí		OBJETIVO: Son cruciales para la seguridad. Previniendo accidentes como caidas y golpes
NOMBRE DEL CAPACITADOR: Jeidy Ruiz				TIEMPO: 15 minutos		
FIRMA:				NIVEL: OPERATIVO		RECURSOS NECESARIOS: Estero, papel
						Nº DE PERSONAS: 11

PARTICIPANTES

N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	CALIFICACION (1-5) PARTICIPACION
1	Jesus Buitrago	3238863	conductor	Jesus Buitrago	
2	Manuel Esteban Herrera	1003475539	Operador	Manuel H	
3	Luis Hernandez Fandiño	1055551631	OP	Luis Hernandez	
4	Pablo E Cotrino	80390782	Ayudante		
5	Nelson Rodriguez	1068975384	AY	Nelson	
6	Hector Pelido	80390995	ayudante	Hector	
7	Belarmino Martin	80390946	Ayudante	Belarmino	
8	José Rubiel sabogal N.	7068974652	Ayudante	José sabogal	
9	Ferney Ramoso	1068974204	Ayudante	Ferney	
10		3111274	OP		
11	Oscar Andres Garcia Q	1234791087	OP	Oscar Andres	
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					

Consorcio SOFAN C-031

CONTROL DE INDUCCION, ENTRENAMIENTO Y ASISTENCIA

CÓDIGO:SFI-SST-FOR-005
VERSION 02
FECHA: FEBRERO DE 2022

INDUCCIÓN		RE-INDUCCIÓN		FECHA	HORA:	TEMA
				09-01-26	07:00	Cuidados del sol (Radiación UV)
FORMACIÓN - CAPACITACIÓN			X	LUGAR: Chachí		OBJETIVO: socializar con el personal cuydados q.e debemos tener cuando estemos en exposicion al sol..
NOMBRE DEL CAPACITADOR: Jaidy Ruiz				TIEMPO: 15 minutos		
FIRMA:				NIVEL: OPERATIVO	RECURSOS NECESARIOS: Esfero, Papel	Nº DE PERSONAS: 11

PARTICIPANTES

N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	CALIFICACION (1-5) PARTICIPACION
1	Jesus Benitorgo	3238863	Conductor	Jesus Benitorgo	
2	Manuel Esteban Hoyo	1023475539	Operador	Manuel H	
3	Luis Hernandez Landino	1055551631	OP	Luis Hernandez	
4	Pablo E Colorino	80390782	Ayudante		
5	Nelson Rodriguez	1.068.975.391	AY	NELSON	
6	Hector Pulido	80390925	Ayudante	Hect.	
7	Bairmiro Nuñez	80396446	Ayudan te	Bairmiro	
8	José Rubiel sabogal N.	1068974652	Ayudante	José sabogal	
9	Ferney Baisoso	1068974204	ayudante	Ferney	
10	Jairo Arturo M.	3111274	OP	Jairo M	
11	Oscar Hellen Garces G	1234791457	OP	Oscar Hellen	
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					

Consorcio SOFAN C-031

CONTROL DE INDUCCION, ENTRENAMIENTO Y ASISTENCIA

CÓDIGO:SFI-SST-FOR-005
VERSION 02
FECHA: FEBRERO DE 2022

INDUCCIÓN		RE-INDUCCIÓN		FECHA	HORA:	TEMA
				10-01-26	07:00	Manejo de sustancias Quimicas
FORMACIÓN - CAPACITACIÓN		X		LUGAR		OBJETIVO
				Choachí		Requiere de conocimientos, habilidades y una actitud de seguridad constante.
NOMBRE DEL CAPACITADOR				TIEMPO		
Jeidy Ruiz				15 minutos		
FIRMA:				NIVEL		RECURSOS NECESARIOS / Nº DE PERSONAS
				OPERATIVO		Esferos Papel. / 11

PARTICIPANTES

N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	CALIFICACION (1-5) PARTICIPACION
1	Jesus Buitrago	3239803	Conductor	Jesus Buitrago	
2	Manuel Estaban Arango	1067175534	Operador	Manuel A	
3	Luis Hernandez Jardino	1055551631	OP	Luis Hernandez	
4	Pablo E Cotrino	80390782	Ayudante		
5	NELSON RODRIGUEZ	1068473379	AY	NELSON	
6	Hector Pulido	80390995	Ayudante	Hector	
7	Bernardo Nova Tua	80390946	Ayudante	Bernardo	
8	José Rubiel sabogal N.	1068974652	Ayudante	José sabogal	
9	Ferney Anisoso	1068974204	Ayudante	Ferney	
10	Luis Arturo M.	3111294	OP	Luis A	
11	Oscar Andres Garcia O	1054794187	OP	Oscar	
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					

Consorcio SOFAN C-031

CONTROL DE INDUCCION, ENTRENAMIENTO Y ASISTENCIA

CÓDIGO:SFI-SST-FOR-005
VERSION 02
FECHA: FEBRERO DE 2022

INDUCCIÓN		RE-INDUCCIÓN		FECHA	HORA:	TEMA
				26-01-26	07:00	Riesgo Biologico

FORMACIÓN - CAPACITACIÓN	X	LUGAR	OBJETIVO
		choachí	socializacion Riesgo Biologico en la ejecucion de las Actividades del dia

NOMBRE DEL CAPACITADOR	TIEMPO
Leidy Ruiz	15minutos

FIRMA:

NIVEL	RECURSOS NECESARIOS	Nº DE PERSONAS
OPERATIVO	Esfero, Papel	14

PARTICIPANTES

N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	CALIFICACION (1-5) PARTICIPACION
1	Pablo Emilio Cobrino	80390782	Ayudante		
2	Hector Pulido	80390985	Ayudante		
3	Belarmino Ivan Tua	80390946	Ayudante	Belarmino	
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
5	Ferney Ruiseco	1068974204	Ayudante	Ferney	
6	Fabian Rodriguez	1031143240	Cadenero		
7	Oscar Andres Garcia Q.	1031791688	OP	Oscar	
8	Luis Hernandez Fonseca	1055551631	OP	Luis Hernandez	
9	José Rubiel Sabogal N.	1068974652	Ayudante	Jose Sabogal	
10	Nelson Enrrique Rey	1068975389	Ayudante	Nelson Rey	
11	Manuel Esteban Heredia	1003417553	Operador	Manuel H	
12	Luis A Duarte	3111274	OP	Luis A	
13	Marcedonio Barreto	80390552	Ayudante	Marcedonio B	
14	Jesus Buitrago	3238863	conductor	Jesus Buitrago	
15					
16					
17					
18					
19					

Consorcio SOFAN C-031

CONTROL DE INDUCCION, ENTRENAMIENTO Y ASISTENCIA

CÓDIGO:SFI-SST-FOR-005
VERSION 02
FECHA: FEBRERO DE 2022

INDUCCIÓN		RE-INDUCCIÓN		FECHA	HORA:	TEMA
				14-01-26	07:00	Politicas Alcohol y Drogas

FORMACIÓN - CAPACITACIÓN		LUGAR	OBJETIVO
	X	Choachí	socializacion politicas SST y alcohol - Drogas

NOMBRE DEL CAPACITADOR	TIEMPO
Leidy Ruiz	15 minutos

FIRMA:	NIVEL	RECURSOS NECESARIOS	Nº DE PERSONAS
	OPERATIVO	Esfero Papel	14

PARTICIPANTES

N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	CALIFICACION (1-5) PARTICIPACION
1	Pablo Emilio Estrada	80392782	Ayudante		
2	Hector Pulido	80390925	Ayudante		
3	Belarmino Martinez	80390946	Ayudante	Belarmino	
4	Wilson Alberto Pulido P	9068977[illegible]	ayudante sopa	Alberto P.	
5	Ferney Buitrago	1068974204	Ayudante	Ferney	
6	Fabian Rodriguez	1031143240	Cadenero	Fabian R	
7	Oscar Andres Lopez C	1234[illegible]	OP	Oscar	
8	Luis Hernandez	1055551631	OP	Luis Hernandez	
9	José Rubiel Sabogal N.	1068974652	Ayudante	José Sabogal	
10	Nelson Enrrique Rey	1068975389	Ayudante	Nelson Rey	
11	Marvel Estebán Heran	1003175534	Operador	Marvel H	
12	Luis Alvarez	3111274	OP	Luis Alv	
13	Marcedonio Barreto	80390552	Ayudante	Marcedonio B.	
14	Jesus Buitrago	3238863	conductor	Jesus Buitrago	
15					
16					
17					
18					
19					

Consorcio SOFAN C-031

CONTROL DE INDUCCION, ENTRENAMIENTO Y ASISTENCIA

CÓDIGO:SFI-SST-FOR-005
VERSION 02
FECHA: FEBRERO DE 2022

INDUCCIÓN		RE-INDUCCIÓN		FECHA	HORA:	TEMA
				15-01-26	07:00	Riesgo Fisico
FORMACIÓN - CAPACITACIÓN			X	LUGAR: Choachi		OBJETIVO: Socializacion Riesgo Presentes en la ejecucion de Actividades.
NOMBRE DEL CAPACITADOR: Leidy Ruiz				TIEMPO: 15minutos		
FIRMA:				NIVEL: OPERATIVO		RECURSOS NECESARIOS: Esfero - Papel
						Nº DE PERSONAS: 14

PARTICIPANTES

Nº	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	CALIFICACION (1-5) PARTICIPACION
1	Pablo Emilio Cabrino	80390782	Ayudante		
2	Hector Bulvio	80390 91	Ayudante		
3	Brian Mateo Moreno	80390946	Ayudante	Brian Moreno	
4	Wilmer Alberto Rubio R	1068971408	Ayudante		
5	Ferney Buitrago	1068174204	Ayudante	Ferney	
6	Fabian Rodriguez	1031143240	Cadenero	Fabian R	
7	Oscar Andres Gomez C	7234 Moto	OP Moto	Oscar	
8	Luis Hernandez Sandoval	1055551631	OP	Luis Hernandez	
9	José Rubiel sabogal N.	1068 974 652	Ayudante	José sabogal	
10	Nelson Enrique Rey	1069975389	Ayudante	Nelson Rey	
11	Manuel Esteban Hernandez	1003175534	OPerador	Manuel H	
12	Luis Alfonso M.	3111274	OP	Luis M	
13	Marcedonio Barreto	80390552	Ayudante	Marcedonio	
14	Jesus Buitrago	3238863	Conductor	Jesus Buitrago	
15					
16					
17					
18					
19					

Consorcio SOFAN C-031

CONTROL DE INDUCCION, ENTRENAMIENTO Y ASISTENCIA

CÓDIGO:SFI-SST-FOR-005
VERSION 02
FECHA: FEBRERO DE 2022

INDUCCIÓN		RE-INDUCCIÓN		FECHA	HORA:	TEMA
				16-01-26	07:00	Importancia inspeccion Maquinaria
FORMACIÓN - CAPACITACIÓN		X		LUGAR		OBJETIVO
				Choachí		Socializacion importancia de realizar inspeccion a Maquinaria antes y durante la ejecucion de actividades.
NOMBRE DEL CAPACITADOR				TIEMPO		
Leidy Ruiz				15minutos		
FIRMA:				NIVEL	RECURSOS NECESARIOS	Nº DE PERSONAS
				OPERATIVO	Estero, Papel	14

PARTICIPANTES

Nº	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	CALIFICACION (1-5) PARTICIPACION
1	Pablo Emilio Castrino	80390782	Ayudante		
2	Hector Julio	80340495	Ayudante		
3	Belarmino Murcia	80396946	Ayudante	Belarmino	
4	Wilmer Alberto Ruiz R	1069972858	Ayudante topo	Wilmer R.	
5	Ferney Quijoso	1068974220	Ayudante	Ferney	
6	Fabian Rodriguez	1031143740	Fabian R.	Fabian R.	
7	Oscar Julian Garzon G	1234990121	op Mdr	Oscar	
8	Luis Alexandra Landinez	1055551631	OP	Luis Alexandra	
9	Jose Rubiel Sabogal N	7068974652	Ayudante	Jose Sabogal	
10	Nelson Enrique Rey	7068975389	Ayudante	Nelson Rey	
11	Manuel Esteban Hoyos	1003175339	Operador	Manuel H	
12	Luis Alvaro M.	3111274	OP	Luis A M	
13	Marcedonio Barreto	80390552	Ayudante	Marcedonio B	
14	Jesus Benitrago	3238863	Conductor	Jesus Benitrago	
15					
16					
17					
18					
19					

Consorcio SOFAN C031

CONTROL DE INDUCCION, ENTRENAMIENTO Y ASISTENCIA

CÓDIGO: SFI-SST-FOR-005
VERSION 02
FECHA: FEBRERO DE 2024

TIPO DE INDUCCIÓN	FECHA	HORA	TEMA
	19-01-26	7:00 am	Auto Cuidado.

CAPACITACIÓN / ACTUALIZACIÓN	LUGAR	OBJETIVO
x	Chozachi	Promover habitos saludables dentro y fuera del trabajo.

NOMBRE DEL CAPACITADOR	TIEMPO
ING. MARCELA PINTO. Jennifer Rincon O.	15 minutos

NIVEL	RECURSOS NECESARIOS	No DE PERSONAS
x	Esfero - Papel.	15.

PARTICIPANTES

Nº	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	CALIFICACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN
1	José Rubiel Sabogal N.	1068974652	Ayudante	José Sabogal	
2	Belarmino Libertad	80390946	Ayudante	Belarmino	
3	Luis D. Tejo Alamos N.	3111234	OP	Luis del	
4	Manuel Esteban Hoyos	1003475539	Operador	Manuel H	
5	Macedonio Barrero	80390552	Ayudante	Macedonio	
6	Ferney Raigoso	1068974204	Ayudante	Ferney	
7	Hector Bulido	80390925	Ayudante		
8	Pablo E Cifrino J	80390782	Ayudante		
9	Luis Hernandez Landino	1055551631	OP	Luis Hernandez	
10	Luis Jairo Maldonado	80391889	Ayudante	Jairo M	
11	Wecson	1068974523		Wecson	
12	Wilmer Alberto Polido Zorrozo	1063972753	ayudante	Alberto P.	
13	Jesús Benitrago	3238863	Conductor	Jesús Benitrago	
14	Nicolas Gutierrez	1068976359	Ayudante	Nicolas Mo.	
15	JHON ANDRES ROMERO	80389271	INSPECTOR		

Consorcio SOFAN C-031

CONTROL DE INDUCCION, ENTRENAMIENTO Y ASISTENCIA

CODIGO: SFI-SST-FOR-005
VERSION 02
FECHA: FEBRERO DE 2022

INDUCCIÓN		RE-INDUCCIÓN	FECHA: 20-01-26	HORA: 7:00 a.m.	TEMA: Política Alcohol y Drogas.
FORMACIÓN - CAPACITACIÓN			LUGAR: Tramo Chozachi		OBJETIVO: Sencibilizar a los colaboradores de los riesgos del consumo de alcohol y sustancias psicoactivas.
NOMBRE DEL CAPACITADOR: Marcela Pinto.			TIEMPO: 15 mts.		
TEMÁTICA: Manipulación - Jornada.			NIVEL: OPERATIVO X	RECURSOS NECESARIOS: Papel - Esfero.	N° DE PERSONAS: 14.

PARTICIPANTES

N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	CALIFICACION (1-5) PARTICIPACION
1	José Rubiel sabogal N	1068974652	Ayudante	José sabogal	
2	Brayan Mir Tuy	80391946	Ayudante IT	Brayan Mir	
3	Marcel Esteban Heras	1003475539	Operador	Marcel H	
4	Luis Daza ol.	3111274	OP	Luis Daz	
5	Ferney Quiroga	1068974204	Ayudante		
6	Hector Pulido	80390925	Ayudante	Hector P.	
7	Pablo E Cofrino	80390782	Ayudante	Pablo	
8	Luis Hernandez Landino NECSON	1055551631	OP	Luis Hernandez 1068453894 NECSON	
9					
10	Luis Jairo Maldonado	80391889	Ayudante	Jairo M	
11	Milner Alberto Pulido N	1068472453	Ayudante	Alberto P.	
12	Jesus Bustrago	3238863	Conductor	Jesus Bustrago	
13	Nicolas Gutierrez	1068976359	Ayudante	Nicolas Mayo	
14	JHON FREDER RANGEL	80389271	INSPECTOR		
15					
16					
17					
18					
19					

Consorcio SOFAN C-031

CONTROL DE INDUCCION, ENTRENAMIENTO Y ASISTENCIA

CÓDIGO: SFI-SST-FOR-006
VERSION 02
FECHA: FEBRERO DE 2022

INDUCCIÓN		RE-INDUCCIÓN		FECHA	HORA	TEMA
				21-01-26	7:00am	Uso Obligatorio de los EPPs.
FORMACIÓN - CAPACITACIÓN				LUGAR		OBJETIVO
				Chozachi.		Informar la importancia del uso correcto y permanente de los EPPs.
NOMBRE DEL CAPACITADOR				TIEMPO		
Marcela Pinto.				20 mts.		
FIRMA				NIVEL		REC. PSICOSOCIALES	N° DE PERSONAS
				OPERATIVO x		Papel - Esfero	15.

PARTICIPANTES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA	CALIFICACIÓN (1-5) PARTICIPACIÓN
1	José Rubiel Sabogal N	1068974652	Ayudante	José Sabogal	
2	Bl[illegible]	80390946	[illegible]	[illegible]	
3	Hector Pulido	80390995	Ayudante	[illegible]	
4	[illegible]	3111274	OP	[illegible]	
5	Pablo E Cotrino	80390782	Ayudante	[illegible]	
7	Manuel Estelon Hern	1003475554	Operador	Manuel H	
8	Luis Hernandez Fandiño	1055581631	OP	Luis Hernandez	
9	NELSON		1010 [illegible] 975380	NELSON	
9	Luis Jairo Maldonado	80391889	Ayudante	Jairo M	
10	Wilmer Alberto [illegible] R	1063912[illegible]	ayudante	[illegible]	
11	Jesus Benitago	3238883	Conductor	Jesus Benitago	
12	Ferney Anisoso	1068974204	Ayudante	Ferney	
13	Nicolas Gutierrez	1068976359	Ayudante	Nicolas Moyano	
14	JHON FREDY ROMERO	80389271	INSPECTOR	[illegible]	
15	Jennifer Rincon	1033683761	Aux. SISOMA	Jm 12.	
16					
17					
18					
19					

Consorcio SOFAN C-031

CONTROL DE INDUCCION, ENTRENAMIENTO Y ASISTENCIA

CÓDIGO:SFI-SST-FOR-005
VERSION 02
FECHA: FEBRERO DE 2022

INDUCCIÓN		RE-INDUCCIÓN		FECHA	HORA:	TEMA
				22-03-26	7:00.	Pausas Activas - Alto Cuidado.
FORMACIÓN - CAPACITACIÓN			X	LUGAR: Frente de Obra.		OBJETIVO: Reforzar la importancia del trabajo y la realizacion de las pausas activas para reducir el cansancio fisico.
NOMBRE DEL CAPACITADOR: Marcela P. - Jennifer R.				TIEMPO: 15 mts.		
FIRMA:				NIVEL: OPERATIVO		RECURSOS NECESARIOS: Papel - Esfero.
						Nº DE PERSONAS: 14.

PARTICIPANTES

N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	CALIFICACION (1-5) PARTICIPACION
1	Luis David	3114274	OP		
2	Luis Jairo Maldonado	80391889	Ayudante		
3	José Rubiel Sabogal	1068974657	Ayudante		
4	Belarmino Hurtado	80390946	Ayudante		
5	Hector Pulido	80390925	Ayudante		
6	Pablo E Cotrino	80390782	Ayudante		
7	Manuel Esteban Hoyos	1003475534	Operador		
8	Luis Hernando Cardozo	1055555631	OP		
9	Nelson		1068308		
10	Wilmer Alexis Pinzon R	1068974585	ayudante		
11	Jesus Buitrago	3238965	Conductor		
12	Ferney Baigoso	1068974204	Ayudante		
13	Nicolas Gutierrez	1068976379	Ayudante		
14	JHON ALEXIS ROMERO	80489871	INSPECTOR		
15					
16					
17					
18					
19					

Consorcio SOFAN C-031

CONTROL DE INDUCCION, ENTRENAMIENTO Y ASISTENCIA

CÓDIGO:SFI-SST-FOR-005
VERSION 02
FECHA: FEBRERO DE 2022

INDUCCIÓN		RE-INDUCCIÓN		FECHA	HORA:	TEMA
				23-01-26	7:00am.	Riesgo Biologica Rural.
FORMACIÓN - CAPACITACIÓN			X	LUGAR: Chozachi.		OBJETIVO: Informar a los colaboradores sobre los riesgos en zona rurales, insectos, bacterias.
NOMBRE DEL CAPACITADOR: Marcela Pinto - Jennifer Rincon				TIEMPO: 15 mts.		
FIRMA: Marcela - JmR.				NIVEL: OPERATIVO X		RECURSOS NECESARIOS: Esfero - Papel.
						Nº DE PERSONAS: 13

PARTICIPANTES

Nº	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	CALIFICACION (1-5) PARTICIPACION
1	Hector Pulido	80390975	Ayudante	Hect.	
2	Jose Rubiel sabogal N	1068974852	Ayudante	Jose sabogal	
3	Belarmino Hortua	80390446	Ayudante	Belarmino	
4	Pablo E Cabrera	80390782	Ayudante	Pablo E.	
5	Luis Arturo M.	3111274	OP	Luis Dol	
6	NELSON	1068979	389	NELSON	
7	Luis Jairo Maldonado	80391889	Ayudante	Jairo M	
8	Manuel Esteban Horno	1069475536	Operador	Manuel H	
9	Wilmar Alberto Rolon	1069874752	Ayudante	Alberto R	
10	Jesus Buitrago	3238863	Conductor	Jesus Buitrago	
11	Ferney Quisoso	1068974204	ayudante	Ferney	
12	Nicolas Gutierrez	1068976379	Ayudante	Nicolas Mg	
13	JHON FABER ROMERO	80484271	INSPECTOR		
14					
15					
16					
17					
18					
19					

Consorcio SOFAN C-031

CONTROL CHARLA DIARIA Y ASISTENCIA

CÓDIGO:SFI-SST-FOR-005
VERSION 02
FECHA: FEBRERO DE 2022

INDUCCIÓN		RE-INDUCCIÓN		FECHA	HORA:	TEMA
				24-05-2026	7:00 am.	Trabajo en Equipo.

FORMACIÓN - CAPACITACIÓN	X	LUGAR	OBJETIVO
		FRENTE DE OBRA CHOACHI	Mejorar la Comunicacion y bgrar un entorno laboral seguro.
NOMBRE DEL CAPACITADOR			
MARCELA PINTO BLANCO / JENNIFER RINCON		15 mts.	

FIRMA:	NIVEL		RECURSOS NECESARIOS	Nº DE PERSONAS
	OPERATIVO	ADMINISTRATIVO		
	X		Papel Esfero.	12.

PARTICIPANTES

Nº	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	CALIFICACION (1-5)
1	Jhon Rodriguez	1118736[illegible]	Almacenista		
2	Manuel Esteban Herrera	1003417553	Operador	Manuel H	
3	Jairo Maldonado	80391889	Ayudante	Jairo M	
4	Luis Hernandez Fandiño	1055551631	OP	Luis Hernandez	
5	Hector Pulido	80390925	Ayudante	Hector P	
6	Belarmino Huertas	80390946	Ayudante	Belarmino	
7	José Rubiel Sabogal N	1068974652	Ayudante	José Sabogal	
8	Nicolás David Gutierrez	1068976359	Ayudante	Nicolás Moya	
9	Ferney Mayoso	1068976204	Ayudante	Ferney	
10	Wilmer Alberto Pulido R.	1068972758	ayudante	Alberto P	
11	Oscar Andres Garcia Q	1234791097	op / OTO	Oscar Garcia	
12	JHON FREDY BOHORQUEZ	80468997	INSPECTOR		
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					

Consorcio SOFAN C-031

CONTROL DECHARLA Y ASISTENCIA

CÓDIGO:SFI-SST-FOR-005
VERSION 02
FECHA: FEBRERO DE 2022

INDUCCIÓN		RE-INDUCCIÓN		FECHA	HORA:	TEMA
				26-01-26	7:00	Empatia.

FORMACIÓN - CAPACITACIÓN	x	LUGAR	OBJETIVO
		FRENTE DE OBRA CHOACHI	Mejorar la convivencia laboral promoviendo, respeto, Comunicación.

NOMBRE DEL CAPACITADOR			
MARCELA PINTO BLANCO / JENNIFER RINCON	15 mts.		

FIRMA:	NIVEL		RECURSOS NECESARIOS	Nº DE PERSONAS
	OPERATIVO	ADMINISTRATIVO	ESFERO lapicero	16.

PARTICIPANTES

Nº	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	CALIFICACION (1-5) PARTICIPACION
1	Hector Pulido	80390925	Ayudante	Hect	
2	Jairo Maldonado	80391889	Ayudante	Jairo M	
3	Pablo El Cotorro G.	80390782	Ayudante	Pablo	
4	Oscar Andres Garcia Q	1234791087	op Moto	Oscar Andres	
5	Jesus Buitrago	3238863	conductor	Jesus Buitrago	
6	Juan Arturo M.	3111274	OP	Juan M	
7	Ferney Quiroga	1068974204	Ayudante	Ferney	
8	Belarmino Hostia	80390946	Ayudante	Belarmino	
9	Luis Hernandez Fandiño	1055551631	OP	Luis Hernandez	
10	Jm Wilmar Albeiro Ortiz	1063942235	ayudante	Macedonio Ortiz	
11					
12	Nicolas David Gutierrez	1068926354	Ayudante	Nicolas Moya	
13	José Rubiel Sabogal N	1069974652	Ayudante	José Sabogal	
14	JHON FABER RONCERO	80489271	INSPECTOR		
15	Juan Rodriguez	1118736B	Almacenista		
16	Nercel Estelen Habe	1003475536	Operador	Nercel H	
17					
18					
19					

Consorcio SOFAN C-031

CONTROL DECHARLA Y ASISTENCIA

CÓDIGO:SFI-SST-FOR-005
VERSION 02
FECHA: FEBRERO DE 2022

INDUCCIÓN		RE-INDUCCIÓN		FECHA	HORA:	TEMA
				27-01-26	7:00	Prevencion de Accidentes en los. (Ojos)

FORMACIÓN - CAPACITACIÓN	X	LUGAR	OBJETIVO
		FRENTE DE OBRA CHOACHI	Concientizar a los colaboradores la importancia de usar adecuadamen la proteccion visual.

NOMBRE DEL CAPACITADOR		
MARCELA PINTO BLANCO / JENNIFER RINCON	15 mts.	

FIRMA:	NIVEL		RECURSOS NECESARIOS	N° DE PERSONAS
	OPERATIVO	ADMINISTRATIVO	Esfero - Papel	15

PARTICIPANTES

N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	CALIFICACION (1-5) PARTICIPACION
1	[illegible]	1111274	OPI	[illegible]	
2	[illegible]	1234791087	[illegible]	[illegible]	
3	[illegible]	32388863	conductor	[illegible]	
4	[illegible]	1068974820	Ayudante	[illegible]	
5	[illegible]	803909414	Ayudante	[illegible]	
6	[illegible]	80390782	Ayudante	[illegible]	
7	[illegible]	1055551631	OP	[illegible]	
8	Jairo Maldonado	80391889	Ayudante	[illegible]	
9	[illegible]	1068972158	ayudante	[illegible]	
10	[illegible]	1068976339	Ayudante	[illegible]	
11	[illegible]	1068974652	Ayudante	[illegible]	
12	[illegible]	30454271	INSPECTOR	[illegible]	
13	[illegible]	1110736865	almacenista/cau	[illegible]	
14	[illegible]	1069314563	Operador	[illegible]	
15	Hector Pulido	80390925	Ayudante	[illegible]	
16					
17					
18					
19					

Consorcio SOFAN C-031

CONTROL DECHARLA Y ASISTENCIA

CÓDIGO:SFI-SST-FOR-005
VERSION 02
FECHA: FEBRERO DE 2022

INDUCCIÓN		RE-INDUCCIÓN		FECHA	HORA:	TEMA
				28-01-26	7:00 AM.	La importancia de las Pausas Activas.

FORMACIÓN - CAPACITACIÓN	x	LUGAR	OBJETIVO
		FRENTE DE OBRA CHOACHI	Generar un habito con la realizacion, durante la jornada laboral para prevenir fatiga, lesiones musculares.

NOMBRE DEL CAPACITADOR				
MARCELA PINTO BLANCO / JENNIFER RINCON	15. mts.			
FIRMA:	NIVEL		RECURSOS NECESARIOS	Nº DE PERSONAS
	OPERATIVO	ADMINISTRATIVO	Papel - Esfero.	16.

PARTICIPANTES

Nº	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	CALIFICACION (1-5) PARTICIPACION
1	Oscar Andres Garcia C	1234791087	Op Moto	Oscar Andres	
2	Jose Buitrago	9238863	Conductor	Jose Buitrago	
3	Luis A. M. [illegible]	311274	OP	Luis A.	
4	Fercy Baigoss	1068974204	Ayudante	Fercy	
5	Belgymiro Yut Tuc	86396466	Ayudante	Belgymiro	
6	Pablo E Cotrino G.	80390782	Ayudante	PEG.	
7	Luis Hernandez	1055551631	OP	Luis Hernandez	
8	W			Macedonio Bautista	
9	Wilmer Alberto Pulido R.	1063942757	ayudante	Alberto P.	
10	Nicolas David Gutierrez	1068976319	Ayudante	Nicolas David	
11	Jose Rubiel Sabogal N.	1068974652	Ayudante	Jose Rubiel Sabogal	
12	JHON FABER ROMERO	80489271	INSPECTOR		
13	Alain Rodriguez	1118736867	Almacenista/Com		
14	Manuel Esteban Heredia	1003475534	Operador	Manuel H	
15	Jairo Maldonado	80391889	Ayudante	Jairo M	
16	Hector Pulido	80390925	Ayudante	Hector	
17					
18					
19					

Consorcio SOFAN C-031

CONTROL DECHARLA Y ASISTENCIA

CÓDIGO:SFI-SST-FOR-005
VERSION 02
FECHA: FEBRERO DE 2022

INDUCCIÓN		RE-INDUCCIÓN		FECHA	HORA:	TEMA
				29-01-26	7:00am.	Empatia. - Auto Cuidado.

FORMACIÓN - CAPACITACIÓN	X	LUGAR	OBJETIVO
		FRENTE DE OBRA CHOACHI	Generar conciencia en cada uno de los colaboradores y asi mejorar el ambiente laboral

NOMBRE DEL CAPACITADOR	
MARCELA PINTO BLANCO / JENNIFER RINCON	

FIRMA:	NIVEL		RECURSOS NECESARIOS	Nº DE PERSONAS
	OPERATIVO	ADMINISTRATIVO	Papel - Lapicero.	14.

PARTICIPANTES

Nº	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	CALIFICACION (1-5) PARTICIPACION
1	Jairo Maldonado	80391889	Ayudante	Jairo M	
2	Jennyfer Rincon	1033683761	Aux. SST		
3	Cesar Andres Garcia Q	7234794087	Op Moto	Cesar Andres	
4	Jesus Buitrago	3238863	Conductor	Jesus Buitrago	
5	Ferney Maisoso	1068974204	Ayudante	Ferney	
6	Brayan Mino Hortua	1069094116	Ayudante	Brayan Mino	
7	Luis Alfonso M.	311274	OP	Luis Alf	
8	Pablo E Cotrino G.	80390782	Ayudante		
9	Luis Alexander Londoño	1055551631	OP	Luis Alexander	
10	Macedonio Barreto	8.03905	Ayudante	Macedonio Ba	
11	Wilmer Alberto Pulido R	1063977275	Ayudante	Alberto P.	
12	Nicolás David Gutierrez	1068976379	Ayudante	Nicolas Moya	
13	José Rubiel Sabogal N.	1068974652	Ayudante		
14	JHON JAIRO ROMERO	80409271	INSPECTOR		
15	Juan Pulido	1118873688	Almacenista		
16	Manuel Esteban Hoyos	1003.175534	Operador	Manuel H	
17	Hector Pulido	80390925	Ayudante	Hector P	
18					
19					

Consorcio SOFAN C-031

CONTROL DECHARLA Y ASISTENCIA

CÓDIGO:SFI-SST-FOR-005
VERSION 02
FECHA: FEBRERO DE 2022

INDUCCIÓN		RE-INDUCCIÓN		FECHA	HORA:	TEMA
				30-01	7:00.	Ambiente Laboral Saludable.

FORMACIÓN - CAPACITACIÓN	x	LUGAR	OBJETIVO
		FRENTE DE OBRA CHOACHI	Esta basado en el respeto, la buena comunicacion y el auto cuidado.

NOMBRE DEL CAPACITADOR			
MARCELA PINTO BLANCO / JENNIFER RINCON		15 mts.	

FIRMA:	NIVEL		RECURSOS NECESARIOS	Nº DE PERSONAS
JmR.	OPERATIVO	ADMINISTRATIVO	Papel Lapiz.	16.

PARTICIPANTES

Nº	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	CALIFICACION (1-5) PARTICIPACION
1	Blanca Nelly Tuta	80390498	Ayudante	Blanca Nelly	
2	Luis Ortiz	3111274	OP	Luis	
3	Pablo E Cabrino G.	80390782	Ayudante	Pablo	
4	Jairo Maldonado	80391889	Ayudante	Jairo M	
5	Oscar Andres Garcia Q	1234791087	Op Moto	Oscar Andres	
6	Jesus Buitrago	3238663	Conductor	Jesus Buitrago	
7	Ferney Barrios	1068974204	Ayudante	Ferney	
8	Luis Hernandez Fandiño	1055551631	OP	Luis Hernandez	
9				Haredonio para	
10	Wilber Alberto Pulido	1068976	Ayudante	Alberto P.	
11	Nicolas David Beltran	1068976	Ayudante	Nicolas David	
12	Jose Rubiel Sabogal M.	1068974	Ayudante	Jose Sabogal	
13	JHON FREDY ROMERO	80469774	INSPECTOR	Jhon Romero	
14	Jairo Rodriguez	1068	Almacenista/Aux		
15	Manuel Esteban Hoyos	1053758361	Operador	Manuel H	
16	Hector Pulido	80390925	Ayudante	Hector	
17					
18					
19					

Consorcio SOFAN C-031

CONTROL DECHARLA Y ASISTENCIA

CÓDIGO:SFI-SST-FOR-005
VERSION 02
FECHA: FEBRERO DE 2022

INDUCCIÓN		RE-INDUCCIÓN		FECHA	HORA:	TEMA
				31-01-26	7:00.	Importancia PLAN DE Emergencia.
FORMACIÓN - CAPACITACIÓN			x	LUGAR		OBJETIVO
				FRENTE DE OBRA CHOACHI		Dar a conocer la correcta adopcion. ante situaciones de riesgo asi. minimizar los daños en caso de emergencia.
NOMBRE DEL CAPACITADOR						
MARCELA PINTO BLANCO / JENNIFER RINCON				15 mts.		
FIRMA:				NIVEL		RECURSOS NECESARIOS
				OPERATIVO	ADMINISTRATIVO	Papel - Lapiz

Nº DE PERSONAS
16.

PARTICIPANTES

Nº	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	CALIFICACION (1-5) PARTICIPACION
1	Belarmino Hoyos	80390496	Ayudante	Belarmino	
2	Luis Ortiz M.	3111274	OP		
3	Pablo E Cabrino G.	80390782	Ayudante		
4	Jairo Maldonado	80391889	Ayudante	Jairo M	
5	Oscar Andres Garcia Q	7234791087	Op Moto	Oscar Andres	
6	Jesus Buitrago	3238663	Conductor	Jesus Buitrago	
7	Ferney Ramos	1068974204	Ayudante	Ferney	
8	Luis Hernandez Landino	10555516311	OP	Luis Hernandez	
9				Hacedonio Dom	
10	Wilder Alberto Pulido	7063925	Ayudante	Alberto P.	
11	Nicolas David Gutierrez	1068976359	Ayudante	Nicolas Mayo	
12	José Rubiel Sabogal N.	1068974652	Ayudante	José Sabogal	
13	Jhon Fredy Romero	80489271	INSPECTOR		
14	Jairo Rodriguez	11487384	Almacenista/Ay		
15	Manuel Esteban Hoyos	1033753530	Operador	Manuel H	
16	Hector Pulido	80390925	Ayudante	Hcp	
17					
18					
19					

Consorcio SOFAN C-031

CONTROL DE INDUCCION, ENTRENAMIENTO Y ASISTENCIA

CÓDIGO:SFI-SST-FOR-005
VERSION 02
FECHA: FEBRERO DE 2022

INDUCCIÓN		RE-INDUCCIÓN		FECHA	HORA:
				05/01/2026	7:00 am

TEMA: Uso adecuado de Herramientas

FORMACIÓN - CAPACITACIÓN	X

LUGAR: San Francisco Junin. Tiempo 5 mts.

OBJETIVO: GENERAR CONCIENTIZACIÓN EN LA PREVENCION DE RIESGOS ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES CONTRUCTIVAS DEL PROYECTO

NOMBRE DEL CAPACITADOR: Fanny Acosta

FIRMA:

NIVEL: OPERATIVO | ADMINISTRATIVO

RECURSOS NECESARIOS: TABLERO, ESFERO PAPELERIA

Nº DE PERSONAS: 16

PARTICIPANTES

Nº	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	CALIFICACION (1-5) PARTICIPACION
1	Yined Castillo	1074479444	Aux. Tráfico		5
2	Yaid Leon	1074418283	ayudante		5
3	Camilo Medellin	1074810849	Ayudante	Camilo M.	5
4	Sierva Castillo	1069853049	Ayudante		5
5	Jan Ortuela	1014292360	Insp. obra		5
6	Yoseth salcedo	1030625805	operario		5
7	Edwin Rodriguez	1074811140	Ayudante	Edwin R.	5
8	Joathan Urrego	1003746489	ayudante		5
9	Esteban urrego duarte	1068852136	ayudante	Esteban U.	5
10	Nelson Andres urrego	1074811667	ayudante trafico aux	Nelson U.	5
11	Oscar Gomez	3208376	Ayudante		5
12	E. Eduardo Beltran C	1233694877	Carpintero		5
13	Dairo Suarez	1076658780	Inspector		5
14	Edwin Andres Chavez R.	1064546155	Operador		5
15	Jose Perez	1036961805	Almacenista		5
16	FELIPE ACOSTA	1019294721	OPERADOR	FELIPE A	5
17					
18					
19					

Powered by CamScanner

Consorcio SOFAN C-031

CONTROL DE INDUCCION, ENTRENAMIENTO Y ASISTENCIA

CÓDIGO:SFI-SST-FOR-005
VERSION 02
FECHA: FEBRERO DE 2022

INDUCCIÓN		RE-INDUCCIÓN		FECHA	HORA:	TEMA
				5/01/2026	7:00 a. m.	USO ADECUADO DE HERRAMIENTAS

FORMACIÓN - CAPACITACIÓN	X	LUGAR	OBJETIVO
		Gama .	GENERAR CONCIENTIZACION EN LA PREVENCION DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR

NOMBRE DEL CAPACITADOR	TIEMPO
FANNY YANETH ACOSTA B	5 mtos

FIRMA:	NIVEL		RECURSOS NECESARIOS	Nº DE PERSONAS
	OPERATIVO	ADMINISTRATIVO	TABLERO, ESFERO PAPELERIA	4

PARTICIPANTES

Nº	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	CALIFICACION (1-5) PARTICIPACION
1	Oscar mauricio cardoso	1076081065	Conductor		5
2	Wilson Castellanos	74215432	OFI		5
3	Nicolas Medina	1072353381	Inspector		5
4	Jorge E Castro	80275673	Operario		5
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					

Powered by CamScanner

Consorcio SOFAN C-031

CONTROL DE INDUCCION, ENTRENAMIENTO Y ASISTENCIA

CÓDIGO:SFI-SST-FOR-005
VERSION 02
FECHA: FEBRERO DE 2022

				FECHA	HORA:	TEMA
INDUCCIÓN		RE-INDUCCIÓN		06/01/2026	7:00 am	¿Cómo Usar un extintor 5. Pasos.?
FORMACIÓN - CAPACITACIÓN	x			LUGAR: San Francisco Junin		OBJETIVO: GENERAR CONCIENTIZACIÓN EN LA PREVENCIÓN DE RIESGOS ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES CONTRUCTIVAS DEL PROYECTO
NOMBRE DEL CAPACITADOR: Fanny Acosta				5.mts.		
FIRMA:				NIVEL: OPERATIVO	ADMINISTRATIVO	RECURSOS NECESARIOS: TABLERO, ESFERO PAPELERIA — Nº DE PERSONAS: 15

PARTICIPANTES

N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	CALIFICACION (1-5) PARTICIPACION
1	Yined Castillo A.	1074419444	Aux. Tráfico		5
2	FELIPE ACOSTA Arosta	1014249721	OPERADOR	FELIPE A	5
3	Edwin Rodriguez	1074419140	Ayudante	Edwin R	5
4	Esteban Urrego Ibanda	1069852136	ayudante		5
5	Jonathan Vargo	1037464894	ayudante		5
6	Nelson Andres Urrego	1024811667	aux trafico	Nelson	5
7	Oscar Gómez	80376	Ayudante		5
8	Dario Suarez	1076558780	Op Motoniveladora	Dario	5
9	Juan Ortiz	1014742360	Insp obra		5
10	Yaid Leon	1074418283	Ayudante		5
11	Camilo Medellin	1074810949	Ayudante	Camilo M	5
12	Sierco Carrillo	1069855449	Ayudante		5
13	Eudvard Andres Chavez A	1064576755	Operador		5
14	E. Eduardo Beltran. C	1233694527	Cadenero		5
15	Yoseth Sierra	1030685805	OPERADOR		5
16					
17					
18					
19					

Powered by CamScanner

Consorcio SOFAN C-031

CONTROL DE INDUCCION, ENTRENAMIENTO Y ASISTENCIA

CÓDIGO:SFI-SST-FOR-005
VERSION 02
FECHA: FEBRERO DE 2022

INDUCCIÓN		RE-INDUCCIÓN		FECHA	HORA:	TEMA
				6/01/2026	7:00 a. m.	¿CÓMO USAR UN EXTINTOR 5 PASOS BÁSICOS?
FORMACIÓN - CAPACITACIÓN			X	LUGAR: Cuenca		OBJETIVO: GENERAR CONCIENTIZACION EN LA PREVENCION DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR
NOMBRE DEL CAPACITADOR				TIEMPO		
FANNY YANETH ACOSTA B				8 mtos		
FIRMA:				NIVEL		RECURSOS NECESARIOS / Nº DE PERSONAS
				OPERATIVO	ADMINISTRATIVO	TABLERO, ESFERO PAPELERIA / 4

PARTICIPANTES

Nº	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	CALIFICACION (1-5) PARTICIPACION
1	Oscar Mauricio Contreras	1074031065	conductor		5
2	Wilson Castellanos	79215432	Of.		5
3	Nicolas Medina	1022353??	Inspector		5
4	JORGE E. CASTRO	80225673	OPERARIO		5
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					

Powered by CamScanner

Consorcio SOFAN C-031

CONTROL DE INDUCCION, ENTRENAMIENTO Y ASISTENCIA

CÓDIGO:SFI-SST-FOR-005
VERSION 02
FECHA: FEBRERO DE 2022

INDUCCIÓN		RE-INDUCCIÓN		FECHA	HORA:	TEMA
				07/01/2026	7:00 am	funciones del Brigadista. Para uso del extintor.

FORMACIÓN - CAPACITACIÓN	X	LUGAR	OBJETIVO
		Gamo.	GENERAR CONCIENTIZACIÓN EN LA PREVENCION DE RIESGOS ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES CONTRUCTIVAS DEL PROYECTO

NOMBRE DEL CAPACITADOR	Tiempo
Fanny Acosta	5 mtos.

FIRMA:	NIVEL		RECURSOS NECESARIOS	Nº DE PERSONAS
	OPERATIVO	ADMINISTRATIVO	TABLERO, ESFERO PAPELERIA	14

PARTICIPANTES

Nº	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	CALIFICACION (1-5) PARTICIPACION
1	Yined Castillo A	1074479444	Aux. Trafico		5
2	Eudvaid Andres chavez h	1064526155	operador		5
3	Edwin Rodriguez	1074414140	Ayudante	Edwin R	5
4	Esteban Ortega O	1064235213	ayudante		5
5	Oscar Germán	3a8a376	Ayudante		5
6	Nelson Andres Ortega	1074811667	auxtrafico		5
7	Jonathan Ortega	1003748934	ayudante		5
8	Yoseth Salcedo	1005258115	operario		5
9	Yaid Jecin	1074418283	Ayudante		5
10	Sneyder Patiño	1064853919	Ayudante		5
11	Camilo Medellin	1074810449	Ayudante	Camilo M.	5
12	E. Eduardo Beltran C	7.233604527	Cadenero		5
13	Dario Gomez	1076638780	op motoniveladora	Dario G	5
14	Juan Ortega	1044242360	Insp-obra		5
15					
16					
17					
18					
19					

Powered by CamScanner

Consorcio SOFAN C-031

CONTROL DE INDUCCION, ENTRENAMIENTO Y ASISTENCIA

CÓDIGO:SFI-SST-FOR-005
VERSION 02
FECHA: FEBRERO DE 2022

INDUCCIÓN		RE-INDUCCIÓN		FECHA	HORA:	TEMA
				7/01/2026	7:00 a. m.	¿CÓMO USAR UN EXTINTOR 5 PASOS BÁSICOS? Funciones del Brigadista.

FORMACIÓN - CAPACITACIÓN	X	LUGAR	OBJETIVO
		Gama.	GENERAR CONCIENTIZACION EN LA PREVENCION DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR

NOMBRE DEL CAPACITADOR	TIEMPO
FANNY YANETH ACOSTA B	5 mtos

FIRMA:

NIVEL		RECURSOS NECESARIOS	Nº DE PERSONAS
OPERATIVO	ADMINISTRATIVO	TABLERO, ESFERO PAPELERIA	4

PARTICIPANTES

Nº	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	CALIFICACION (1-5) PARTICIPACION
1	Oscar Mauricio Gomez C.	1038502605	Conductor		5
2	Wilman Castellanos	7492154	O F.		5
3	Nicolas Medina	1022333361	Inspector		5
4	JORGE E. CASTRO	80275613	OPERARIO		5
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					

Powered by CamScanner

Consorcio SOFAN C-031

CONTROL DE INDUCCION, ENTRENAMIENTO Y ASISTENCIA

CÓDIGO:SFI-SST-FOR-005
VERSION 02
FECHA: FEBRERO DE 2022

INDUCCIÓN		RE-INDUCCIÓN		FECHA	HORA:	TEMA
				8/01/2026	7:00 a. m.	¿QUE ES LA SEGURIDAD VIAL?

FORMACIÓN - CAPACITACIÓN		LUGAR	OBJETIVO
	X	Junín.	GENERAR CONCIENTIZACION EN LA PREVENCION DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR

NOMBRE DEL CAPACITADOR	TIEMPO
FANNY YANETH ACOSTA B	8 mins

FIRMA:

NIVEL		RECURSOS NECESARIOS	Nº DE PERSONAS
OPERATIVO	ADMINISTRATIVO	TABLERO, ESFERO PAPELERIA	10

PARTICIPANTES

Nº	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	CALIFICACION (1-5) PARTICIPACION
1	Yined Castillo A	1074447944	Aux Tráfico		5
2	Jonathan Ortega	1003746989	ayudante		5
3	Esteban ortega c	1069850136	Ayudante	Esteban C.	5
4	Edwin Rodriguez	1094117440	Ayudante	Edwin R	5
5	Oscar Cano	80 [illegible]	Ayudante		5
6	Sierva Castillo	1069853040	Ayudante		5
7	Yaid Leon	[illegible]	Ayudante		5
8	Camilo Medellin	1074810849	Ayudante	Camilo M	5
9	Juan Obrica	1014240860	DISP. OBRA		5
10	Yoseth SALCEDO	1030628605	OBRERO		5
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					

Powered by CamScanner

Consorcio SOFAN C-031

CONTROL DE INDUCCION, ENTRENAMIENTO Y ASISTENCIA

CÓDIGO:SFI-SST-FOR-005
VERSION 02
FECHA: FEBRERO DE 2022

INDUCCIÓN		RE-INDUCCIÓN		FECHA	HORA:	TEMA
				8/01/2026	7:00 a. m.	¿QUE ES LA SEGURIDAD VIAL?

FORMACIÓN - CAPACITACIÓN	X	LUGAR	OBJETIVO
		Gama.	GENERAR CONCIENTIZACION EN LA PREVENCION DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR

NOMBRE DEL CAPACITADOR	TIEMPO
FANNY YANETH ACOSTA B	5 mtos

FIRMA:

NIVEL		RECURSOS NECESARIOS	Nº DE PERSONAS
OPERATIVO	ADMINISTRATIVO	TABLERO, ESFERO PAPELERIA	4

PARTICIPANTES

Nº	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	CALIFICACION (1-5) PARTICIPACION
1	ESCORMAN PEÑA GONZALEZ C	1049668068	conductor		5
2	WILSON CASTELLANOS	79915432	OF.		5
3	Nicolas Medina	1077855701	Inspector		5
4	JORGE E. LASTRA	88215673	OPERARIO		5
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					

Powered by CamScanner

Consorcio SOFAN C-031

CONTROL DE INDUCCION, ENTRENAMIENTO Y ASISTENCIA

CÓDIGO:SFI-SST-FOR-005
VERSION 02
FECHA: FEBRERO DE 2022

INDUCCIÓN		RE-INDUCCIÓN		FECHA	HORA:	TEMA
				9/01/2026	7:00 a. m.	TORMENTAS ELECTRICAS - RIESGO NATURAL

FORMACIÓN - CAPACITACIÓN	X	LUGAR	OBJETIVO
		Junín,	GENERAR CONCIENTIZACION EN LA PREVENCION DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR

NOMBRE DEL CAPACITADOR	TIEMPO
FANNY YANETH ACOSTA B	5 mtos

FIRMA:

NIVEL		RECURSOS NECESARIOS	Nº DE PERSONAS
OPERATIVO	ADMINISTRATIVO	TABLERO, ESFERO PAPELERIA	12

PARTICIPANTES

Nº	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	CALIFICACION (1-5) PARTICIPACION
1	Yined Castillos	1074479464	Aux. Tràfico		5
2	Yaid Leon	1074118203	Ayudante		5
3	E. Eduardo Beltran. C	7.283694.527	Cadenero		5
4	Felipe Acosta Acosta	1074799-KL	OPERADOR	Felipe A	5
5	Nelson Andres Urrego	1074811667	aux trafico	Nelson	5
6	Esteban Urrego	1064785136	ayudante	Esteban U	5
7	Dario Gomez	1076658780	de motonivelo		5
8	Jonathan Urrego	1003796984	ayudante		5
9	Yostin Salcedo	1030078805	operador		5
10	Simon Castillo	1069853049	Ayudante		5
11	Camilo Medellin	1074870849	Ayudante	Camilo M	5
12	Oscar Gomez	80 807776	Ayudante		5
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					

Powered by CamScanner

Consorcio SOFAN C-031

CONTROL DE INDUCCION, ENTRENAMIENTO Y ASISTENCIA

CÓDIGO:SFI-SST-FOR-005
VERSION 02
FECHA: FEBRERO DE 2022

INDUCCIÓN		RE-INDUCCIÓN		FECHA	HORA:	TEMA
				9/01/2026	7:00 a. m.	TORMENTAS ELECTRICAS - RIESGO NATURAL
FORMACIÓN - CAPACITACIÓN		X		LUGAR		OBJETIVO
				Campo.		GENERAR CONCIENTIZACION EN LA PREVENCION DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR
NOMBRE DEL CAPACITADOR				TIEMPO		
FANNY YANETH ACOSTA B				5 mtos		
FIRMA:				NIVEL		RECURSOS NECESARIOS / Nº DE PERSONAS
				OPERATIVO	ADMINISTRATIVO	TABLERO, ESFERO PAPELERIA / 4

PARTICIPANTES

Nº	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	CALIFICACION (1-5) PARTICIPACION
1	Oscar Mauricio Gomez C	1085259046	Conductor		5
2	Wilson Castellanos	79215432	OF.		5
3	Nicolas Medina	1021355741	Inspector		5
4	Jorge E. Castro	80275673	Director		5
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					

Powered by CamScanner

Consorcio SOFAN C-031

CONTROL DE INDUCCION, ENTRENAMIENTO Y ASISTENCIA

CÓDIGO:SFI-SST-FOR-005
VERSION 02
FECHA: FEBRERO DE 2022

INDUCCIÓN		RE-INDUCCIÓN		FECHA	HORA:	TEMA
				13/01/2026	7:00 a. m.	¿POR QUÉ ES IMPORTANTE UTILIZAR EPP?

FORMACIÓN - CAPACITACIÓN	X	LUGAR	OBJETIVO
		Jumn.	GENERAR CONCIENTIZACION EN LA PREVENCION DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR

NOMBRE DEL CAPACITADOR	TIEMPO
FANNY YANETH ACOSTA B	5 mtos

FIRMA:	NIVEL		RECURSOS NECESARIOS	Nº DE PERSONAS
	OPERATIVO	ADMINISTRATIVO	TABLERO, ESFERO PAPELERIA	15

PARTICIPANTES

Nº	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	CALIFICACION (1-5) PARTICIPACION
1	Yaid Leon	1074446883	Ayudante		5
2	Steeve Castillo	1064853040	Ayudante		5
3	Camilo Medellin	1074810849	Ayudante	camilo M	5
4	Juan Ortiz	1014242360	Ayud. Obra		5
5	Yined Castillo	1074479444	Aux. Trafico		5
6	Oscar Gomez	3e80376	Ayudante		5
7	Alexis Giovanni	79896852	op. Excavadora		5
8	Juan Pablo Urrego	1079813610	ayudante		5
9	Esteban urrego	1064855136	ayudante	Esteban C.	5
10	Nelson Andres urrego	1074811662	aux trafico	Nelson U.	5
11	CARLOS MEJIA	1014926170	AUX. TOPOGRAFIA	CHEQUEADA	5.
12	Moises SALCEDO	1036288805	OPERADOR		5
13	Eduard Andres Chavez R.	1064576155	Operador		5
14	Felipe ACOSTA A	1064274421	OPERADOR	FELIPE A	5
15	Jonathan Urrego	1007746984	ayudante		5
16					
17					
18					
19					

Powered by CamScanner

Consorcio SOFAN C-031

CONTROL DE INDUCCION, ENTRENAMIENTO Y ASISTENCIA

CÓDIGO:SFI-SST-FOR-005
VERSION 02
FECHA: FEBRERO DE 2022

INDUCCIÓN		RE-INDUCCIÓN		FECHA	HORA:	TEMA
				10/01/2026	7:00 a. m.	¿QUÉ SON LAS ENFERMEDADES OSTEOMUSCULARES?

FORMACIÓN - CAPACITACIÓN	X	LUGAR	OBJETIVO
		Cama	GENERAR CONCIENTIZACION EN LA PREVENCION DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR

NOMBRE DEL CAPACITADOR	TIEMPO
FANNY YANETH ACOSTA B	5 mtos

FIRMA:

NIVEL		RECURSOS NECESARIOS	Nº DE PERSONAS
OPERATIVO	ADMINISTRATIVO	TABLERO, ESFERO PAPELERIA	4

PARTICIPANTES

Nº	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	CALIFICACION (1-5) PARTICIPACION
1	Oscar Mauricio Gomez	1070028625	conductor		5
2	Wilson Castellanos	79215472	OFi		5
3	Nicolas Medina	1022353761	Inspector VL		5
4	JORGE E. CASTRO	80245623	OPERARIO		5
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					

Powered by CamScanner

Consorcio SOFAN C-031

CONTROL DE INDUCCION, ENTRENAMIENTO Y ASISTENCIA

CÓDIGO:SFI-SST-FOR-005
VERSION 02
FECHA: FEBRERO DE 2022

INDUCCIÓN		RE-INDUCCIÓN		FECHA	HORA:	TEMA
				14/01/2026	7:00 a. m.	REGLAS DE SEGURIDAD PARA UNA MANIOBRA DE IZAJE DE CARGA

FORMACIÓN - CAPACITACIÓN	X	LUGAR	OBJETIVO
		Junin .	GENERAR CONCIENTIZACION EN LA PREVENCION DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR

NOMBRE DEL CAPACITADOR	TIEMPO
FANNY YANETH ACOSTA B	5 mtos

FIRMA:

NIVEL		RECURSOS NECESARIOS	Nº DE PERSONAS
OPERATIVO	ADMINISTRATIVO	TABLERO, ESFERO PAPELERIA	16

PARTICIPANTES

Nº	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	CALIFICACION (1-5) PARTICIPACION
1	FELIPE ACOSTA A	1024947C1	OPERADOR	FELIPE A	5
2	Yined Castillo	1074444444	Asde. Tráfico		5
3	Sierro Castillo	1064852049	Ayudante		5
4	Juan Pablo Urrego A.	1074455610	ayudante		5
5	Esteban Urrego a.	1064852136	ayudante	Esteban U	5
6	Eurdward Andres chavez	1064526155	operador		5
7	Jonathan Urrego	1003746484	ayudante		5
8	Oscar Gomez	1080376	Ayudante		5
9	Dario Gomez	1076658780	op motoniveladora		5
10	Nelson Andres urrego	1074811662	aux trafico	Nelson	5
11	Yaid Leon	1074410283	ayudante		5
12	Camilo Medellin	1079870949	Ayudante	camilo M	5
13	Joseth Salcedo	1030625805	OPERARIO		5
14	E. Eduardo Beltran C	1.233.694.527	Cadenero		5
15	Carlos Meza	1074926170	Aux. Topo	Carlos	5
16	Juan Orjuela	1014283360	INSP. OBRA		5
17					
18					
19					

Powered by CamScanner

Consorcio SOFAN C-031

CONTROL DE INDUCCION, ENTRENAMIENTO Y ASISTENCIA

CÓDIGO:SFI-SST-FOR-005
VERSION 02
FECHA: FEBRERO DE 2022

INDUCCIÓN		RE-INDUCCIÓN		FECHA	HORA:	TEMA
				13/01/2026	7:00 a. m.	¿POR QUÉ ES IMPORTANTE UTILIZAR EPP?

FORMACIÓN - CAPACITACIÓN	X	LUGAR	OBJETIVO
		Gamca	GENERAR CONCIENTIZACION EN LA PREVENCION DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR

NOMBRE DEL CAPACITADOR	TIEMPO
FANNY YANETH ACOSTA B	5 mtos

FIRMA:	NIVEL		RECURSOS NECESARIOS	Nº DE PERSONAS
	OPERATIVO	ADMINISTRATIVO	TABLERO, ESFERO PAPELERIA	5

PARTICIPANTES

Nº	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	CALIFICACION (1-5) PARTICIPACION
1	Wilson Castellanos	79215432	OF.		5
2	Nicolas Medina	1022353381	Inspector		5
3	JORGE E. CASTRO	80275623	OPERARIO		5
4	Oscar mauricio Gomez	1074965615	conductor		5
5	Humberto ramirez	1069988559	Ayudante	Humberto	5
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					

Powered by CamScanner

Consorcio SOFAN C-031

CONTROL DE INDUCCION, ENTRENAMIENTO Y ASISTENCIA

CÓDIGO:SFI-SST-FOR-005
VERSION 02
FECHA: FEBRERO DE 2022

INDUCCIÓN		RE-INDUCCIÓN		FECHA	HORA:	TEMA
				14/01/2026	7:00 a. m.	Capacitación Manejo Integral de Cuerpos de Agua (Limpieza de sumideros)

FORMACIÓN - CAPACITACIÓN	X	LUGAR	OBJETIVO
		SAN FRANCISCO - JUNIN (GUAVIO)	*Fortalecer los conocimientos del personal para realizar la limpieza adecuada de sumideros, contribuyendo a la protección de los cuerpos de agua y a la prevención de riesgos ambientales y operativos.*

NOMBRE DEL CAPACITADOR	TIEMPO
ELIZABETH DAZA SOCARRAS- FANNY ACOSTA BEJARANO	45 minutos

FIRMA:	NIVEL		RECURSOS NECESARIOS	Nº DE PERSONAS
	OPERATIVO	ADMINISTRATIVO	TEMARIO - CRONOGRAMA DE CHARLAS DIARIAS	13.

PARTICIPANTES

Nº	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	CALIFICACION (1-5) PARTICIPACION
1	Felipe Acosta A	1014244172	OPERADOR	Felipe A	5
2	Yined Castillo A	1074479444	Aux. Tráfico		5
3	Jonathan Urrego	1003746484	ayudante		5
4	Esteban urrego	1069858136	ayudante	Esteban U	5
5	Vaid León	7074444883	Ayudante		5
6	Oscar Gómez	3080376	Ayudante		5
7	Dario Gomez	1076658780	op motoniveladora		5
8	Sierva Castillo	1069853449	Ayudante		5
9	Juan Pablo urrego	1074415616	ayudante		5
10	Nelson Andres urrego	1074811662	aux trafico	Nelson	5
11	Juan Ortiz	1014292360	Insp. obra		5
12	Yoseth Salcedo	1076075888	OPERACION		5
13	Camilo Medellin	7074810840	Ayudante	Camilo M	5
14					
15					
16					
17					
18					
19					

Powered by CamScanner

Consorcio SOFAN C-031

CONTROL DE INDUCCION, ENTRENAMIENTO Y ASISTENCIA

CÓDIGO:SFI-SST-FOR-005
VERSION 02
FECHA: FEBRERO DE 2022

INDUCCIÓN		RE-INDUCCIÓN		FECHA	HORA:	TEMA
				14/01/2026	7:00 a. m.	REGLAS DE SEGURIDAD PARA UNA MANIOBRA DE IZAJE DE CARGA

FORMACIÓN - CAPACITACIÓN	X	LUGAR	OBJETIVO
		Gama	GENERAR CONCIENTIZACION EN LA PREVENCION DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR

NOMBRE DEL CAPACITADOR	TIEMPO
FANNY YANETH ACOSTA B	6 mtos

FIRMA:

NIVEL		RECURSOS NECESARIOS	Nº DE PERSONAS
OPERATIVO	ADMINISTRATIVO	TABLERO, ESFERO PAPELERIA	

PARTICIPANTES

Nº	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	CALIFICACION (1-5) PARTICIPACION
1	Wilson Castellanos	79215432	OF-i		5
2	Nicolas Medina	01235321	Inspector		5
3	JORGE E. CASTRO	80275673	OPERARIO		5
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]		5
5	Humberto Ramirez	1069282554	Ayudante	Humberto	5
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					

Powered by CamScanner

Consorcio SOFAN C-031

CONTROL DE INDUCCION, ENTRENAMIENTO Y ASISTENCIA

CÓDIGO:SFI-SST-FOR-005
VERSION 02
FECHA: FEBRERO DE 2022

INDUCCIÓN		REINDUCCIÓN		FECHA	HORA	TEMA
				18/01/2026	7:00 a. m.	RIESGO BIOMECANICO

FORMACIÓN - CAPACITACIÓN	X	LUGAR	OBJETIVO
		Junín.	GENERAR CONCIENTIZACION EN LA PREVENCION DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR

NOMBRE DEL CAPACITADOR	TIEMPO
FANNY YANETH ACOSTA B	5 mtos

FIRMA:

NIVEL		RECURSOS NECESARIOS	Nº DE PERSONAS
OPERATIVO	ADMINISTRATIVO	TABLERO, ESFERO PAPELERIA	13

PARTICIPANTES

Nº	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	CALIFICACION (1-5) PARTICIPACION
1	FELIPE ACOSTA A	1014749421	OPERADOR	FELIPE A	5
2	Yined Castillo A	1070[illegible]	Aux. Tráfico		5
3	Jonathan Uargo	1007746489	ayudante		5
4	Esteban urrego	1069852136	ayudante	Esteban U.	5
5	Yaid Zoon	7074[illegible]203	ayudante		5
6	Oscar Gómez	3080376	Ayudante		5
7	Dario Ramirez	1076658780	op retroexcavadora	Dario	5
8	Sierra Castillo	1004[illegible]	Ayudante		5
9	Juan Pablo Urrego	1014[illegible]	ayudante		5
10	Nelson Andres urrego	1024811667	aux trafico	Nelson Andres	5
11	Juan Ortega	1042812360	Insp. obra		5
12	Yoseth [illegible]	1036[illegible]	operario		5
13	camilo Medellin	1014[illegible]	Ayudante	camilo M	5
14					
15					
16					
17					
18					
19					

Powered by CamScanner

Consorcio SOFAN C-031

CONTROL DE INDUCCION, ENTRENAMIENTO Y ASISTENCIA

CÓDIGO:SFI-SST-FOR-005
VERSION 02
FECHA: FEBRERO DE 2022

INDUCCIÓN		RE-INDUCCIÓN		FECHA	HORA:	TEMA
				15/01/2026	7:00 a. m.	RIESGO BIOMECANICO
FORMACIÓN - CAPACITACIÓN		X		LUGAR		OBJETIVO
						GENERAR CONCIENTIZACION EN LA PREVENCION DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR
NOMBRE DEL CAPACITADOR				TIEMPO		
FANNY YANETH ACOSTA B				5 mtos		
FIRMA:				NIVEL		RECURSOS NECESARIOS
				OPERATIVO	ADMINISTRATIVO	TABLERO, ESFERO PAPELERIA

Nº DE PERSONAS
5

PARTICIPANTES

Nº	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	CALIFICACION (1-5) PARTICIPACION
1	[illegible]	99215432	OF.		5
2	Nicolas Medina	1063553941	Inspector		5
3	JORGE E. CASTRO	80775673	OPERARIO		5
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]		5
5	Humberto Ramirez	1064282559	Ayudante	Humberto	5
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					

Powered by CamScanner

Consorcio SOFAN C-031

CONTROL DE INDUCCION, ENTRENAMIENTO Y ASISTENCIA

CÓDIGO:SFI-SST-FOR-005
VERSION 02
FECHA: FEBRERO DE 2022

INDUCCIÓN		RE-INDUCCIÓN		FECHA	HORA:	TEMA
				16/01/2026	7:00 a. m.	ESTRÉS LABORAL - RIESGO PSICOSOCIAL

FORMACIÓN - CAPACITACIÓN	X	LUGAR	OBJETIVO
		Jurín	GENERAR CONCIENTIZACION EN LA PREVENCION DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR

NOMBRE DEL CAPACITADOR	TIEMPO
FANNY YANETH ACOSTA B	5 mtos

FIRMA:

NIVEL		RECURSOS NECESARIOS	Nº DE PERSONAS
OPERATIVO	ADMINISTRATIVO	TABLERO, ESFERO PAPELERIA	15

PARTICIPANTES

Nº	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	CALIFICACION (1-5) PARTICIPACION
1	Yined Castillo A	1074[illegible]	Aux Tráfico		5
2	Sirvo Castillo	1069853049	Ayudante		5
3	Yaid León	1074418783	ayudante		5
4	Yoseth Salcedo	1030028805	Operario		5
5	Eduard Andres Chavez R.	1064576155	Operador		5
6	Camilo Medellin	1094810849	Ayudante	camilo M	5
7	Oscar Cómez	30803776	Ayudante		5
8	Felipe Acosta D	1014294721	OPERADOR	Felipe A	5
9	E. Eduardo Beltran. C	1,233,696,527	Coldemevo		5
10	Juan Pablo Urrego	1074015610	supervisante		5
11	Esteban Urrego Obando	1064852136	ayudante	Esteban U	5
12	Nelson Andres Urrego.	1074811662	aux trafico	NELSON	5
13	Jonathan Urrego	1003746484	ayudante		5
14	Dario Gomez	1071658780	Op Motoniveladora		5
15	Juan Ochoa	1014292360	Ayud-obra		5
16					
17					
18					
19					

Powered by CamScanner

Consorcio SOFAN C-031

CONTROL DE INDUCCION, ENTRENAMIENTO Y ASISTENCIA

CÓDIGO:SFI-SST-FOR-005
VERSION 02
FECHA: FEBRERO DE 2022

INDUCCIÓN		RE-INDUCCIÓN		FECHA	HORA:	TEMA
				16/01/2026	7:00 a. m.	ESTRÉS LABORAL - RIESGO PSICOSOCIAL

FORMACIÓN - CAPACITACIÓN		LUGAR	OBJETIVO
	X	Gama	GENERAR CONCIENTIZACION EN LA PREVENCION DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR

NOMBRE DEL CAPACITADOR	TIEMPO
FANNY YANETH ACOSTA B	5 mtos

FIRMA:

NIVEL		RECURSOS NECESARIOS	Nº DE PERSONAS
OPERATIVO	ADMINISTRATIVO	TABLERO, ESFERO PAPELERIA	5

PARTICIPANTES

N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	CALIFICACION (1-5) PARTICIPACION
1	Wilmar Castellanos	99215432	OFI		5
2	Nicolas Medina	1022752201	Inspector		5
3	JORGE E. AUSTINO	80275673	OPERARIO		5
4	Oscar Mauricio Gomez	1049628659	CONDUCTOR		5
5	Humberto ramirez	106928559	Ayudante	Humberto	5
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					

Powered by CamScanner

Consorcio SOFAN C-031

CONTROL DE INDUCCION, ENTRENAMIENTO Y ASISTENCIA

CÓDIGO:SFI-SST-FOR-005
VERSION 02
FECHA: FEBRERO DE 2022

INDUCCIÓN		RE-INDUCCIÓN		FECHA	HORA:	TEMA
				17/01/2026	7:00 a. m.	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS Y HERRAMIENTAS_IMPORTANCIA

FORMACIÓN - CAPACITACIÓN	X	LUGAR	OBJETIVO
		Gamca	GENERAR CONCIENTIZACION EN LA PREVENCION DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR

NOMBRE DEL CAPACITADOR	TIEMPO
FANNY YANETH ACOSTA B	5 mtos

FIRMA:

NIVEL		RECURSOS NECESARIOS	Nº DE PERSONAS
OPERATIVO	ADMINISTRATIVO	TABLERO, ESFERO PAPELERIA	5

PARTICIPANTES

Nº	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	CALIFICACION (1-5) PARTICIPACION
1	Wilson Castellanos	79213432	OF.		5
2	Nicolas Medina	1022333??	Inspector		5
3	JORGE E. CASTRO	80275673	Operario		5
4	Oscar Mauricio Gomez C.	1079085???	Conductor		5
5	Humberto Ramirez	1069289527	Ayudante		5
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					

Powered by CamScanner

Consorcio SOFAN C-031

CONTROL DE INDUCCION, ENTRENAMIENTO Y ASISTENCIA

CÓDIGO:SFI-SST-FOR-005
VERSION 02
FECHA: FEBRERO DE 2022

INDUCCIÓN		RE-INDUCCIÓN		FECHA	HORA:	TEMA
				19/02/26	7:00 am	RIESGO MECANICO (ATRAPAMIENTO)
FORMACIÓN - CAPACITACIÓN		x		LUGAR		OBJETIVO
				Junin.		GENERAR CONCIENTIZACIÓN EN LA PREVENCION DE RIESGOS ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES CONTRUCTIVAS DEL PROYECTO
NOMBRE DEL CAPACITADOR				TIEMPO		
Fanny Acosta B.				5 mtos		
FIRMA:				NIVEL		RECURSOS NECESARIOS / Nº DE PERSONAS
				OPERATIVO	ADMINISTRATIVO	TABLERO, ESFERO PAPELERIA / 15

PARTICIPANTES

Nº	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	CALIFICACION (1-5) PARTICIPACION
1	Yined Castillo	1024447944	Aux Tráfico		5
2	Juan Pablo Urrego A.	1044415610	ayudante		5
3	Esteban Urrego o	1064852126	ayudante	Esteban U.	5
4	Edwin Rodriguez	1094114140	Ayudante	Edwin R	5
5	Oscar Gómez	3086376	Ayudante		5
6	Yoseth Salcedo	1036623003	OPERARIO		5
7	Jonathan Urrego	1023746484	ayudante		5
8	Nicolas Medina	1012353382	Inspector		5
9	Nelson Andres Urrego	1094811662	aux trafico	Nelson	5
10	E. Eduardo Beltran L	7.233694.527	Cabrero		5
11	FELIPE ACOSTA	1014299721	OPERADOR	FELIPE D	5
12	Camilo Medellin	1014810849	Ayudante	camilo M	5
13	Sivio Castillo	1006853049	Ayudante		5
14	Eduard Andres Chavez R.	1094526155	Operador		5
15	Dario Gutierrez	1076558280	op motoniveladora		5
16					
17					
18					
19					

Powered by CamScanner

Consorcio SOFAN C-031

CONTROL DE INDUCCION, ENTRENAMIENTO Y ASISTENCIA

CÓDIGO:SFI-SST-FOR-005
VERSION 02
FECHA: FEBRERO DE 2022

INDUCCIÓN		RE-INDUCCIÓN		FECHA	HORA:	TEMA
				19/01/2026	7:00 a. m.	RIESGO MECÁNICO (ATRAPAMIENTO)

FORMACIÓN - CAPACITACIÓN	X	LUGAR	OBJETIVO
		Gama	GENERAR CONCIENTIZACION EN LA PREVENCION DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR

NOMBRE DEL CAPACITADOR	TIEMPO
FANNY YANETH ACOSTA B	5 mtos

FIRMA:

NIVEL		RECURSOS NECESARIOS	Nº DE PERSONAS
OPERATIVO	ADMINISTRATIVO	TABLERO, ESFERO PAPELERIA	7

PARTICIPANTES

Nº	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	CALIFICACION (1-5) PARTICIPACION
1	Wilson Castellanos	97215432	Oficial		5
2	Angelo Hernandez	1096958544	AY		5
3	Humberto ramirez Berrio	1069182559	AY	Humberto	5
4	Carlos León G	3933979	AY		5
5	Luis Cuentas	1002187758	OFC		5
6	José Pérez	1036961805	Ayudante		5
7	JORGE CASTRO	80275673	OPERARIO		5
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					

Powered by CamScanner

Consorcio SOFAN C-031

CONTROL DE INDUCCION, ENTRENAMIENTO Y ASISTENCIA

CÓDIGO:SFI-SST-FOR-005
VERSION 02
FECHA: FEBRERO DE 2022

INDUCCIÓN		RE-INDUCCIÓN		FECHA	HORA:	TEMA
				20/01/26	7:00 am	RIESGO BIOLOGICO

FORMACIÓN - CAPACITACIÓN	X	LUGAR	OBJETIVO
		Junin	GENERAR CONCIENTIZACIÓN EN LA PREVENCION DE RIESGOS ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES CONTRUCTIVAS DEL PROYECTO

NOMBRE DEL CAPACITADOR	TIEMPO
Fanny Acosta	5 mts

FIRMA:	NIVEL		RECURSOS NECESARIOS	Nº DE PERSONAS
	OPERATIVO	ADMINISTRATIVO	TABLERO, ESFERO PAPELERIA	15

PARTICIPANTES

N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	CALIFICACION (1-5) PARTICIPACION
1	Yined Castillo	1074619444	Aux Tráfico		5
2	Felipe Acosta Acosta	1014249721	OPERADOR	FELIPE A	5
3	Edwin Rodriguez	1074414140	Ayudante		5
4	Jonathan Ortega	1003741984	ayudante		5
5	E. Edixon Beltran C	1.233694.627	Cadenero		5
6	Esteban Ortega a	1069280136	ayudante		5
7	Oscar Gomez	3080376	Ayudante		5
8	Dario Gomez	1076658780	Op motoniveladora		5
9	Nelson Andres Ortega	1074811662	aux trafico	Nelson	5
10	Yoseth Sakedo	1030625805	observador		5
11	Juan Pablo Ortega	1074415610	ayudante		5
12	Camilo Medellin	1074810844	Ayudante	Camilo M	5
13	Eduard Andres chavez R.	1064576155	operador		5
14	Juan Ortega	1042923 60	DSP. obra		5
15	Siervo Castillo	1069853049	Ayudante		5
16					
17					
18					
19					

Powered by CamScanner

Consorcio SOFAN C-021

CONTROL DE INDUCCION, ENTRENAMIENTO Y ASISTENCIA

CÓDIGO:SFI-SST-FOR-005
VERSION 02
FECHA: FEBRERO DE 2022

INDUCCIÓN		REINDUCCIÓN		FECHA	HORA:	TEMA
				20/01/2026	7:00 a. m.	RIESGO BIOLOGICO
FORMACIÓN - CAPACITACIÓN			\	LUGAR		OBJETIVO
				Gamca		GENERAR CONCIENTIZACION EN LA PREVENCION DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR
NOMBRE DEL CAPACITADOR				TIEMPO		
FANNY YANETH ACOSTA B				5 mtos		
FIRMA:				NIVEL		RECURSOS NECESARIOS / Nº DE PERSONAS
				OPERATIVO	ADMINISTRATIVO	TABLERO, ESFERO PAPELERIA / 7

PARTICIPANTES

Nº	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	CALIFICACION (1-5) PARTICIPACION
1	Wilson Castellano	79215437	Oficial		5
2	Angelo Hernandez	1090952596	AV		5
3	Humberto Ramirez Pedraza	1069028557	AV		5
4	Carlos Leon G	3033979	AV		5
5	Luis Gutierrez	1002490266	OFC		5
6	JORGE CASTRO	80725673	OPERARIO		5
7	José Peréz	1036961801	Almacenista		5
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					

Powered by CamScanner

Consorcio SOFAN C-031

CONTROL DE INDUCCION, ENTRENAMIENTO Y ASISTENCIA

CÓDIGO:SFI-SST-FOR-005
VERSION 02
FECHA: FEBRERO DE 2022

INDUCCIÓN		RE-INDUCCIÓN		FECHA	HORA:	TEMA
				21/01/2026	7:00 a. m.	PROTECCIÓN PARA LOS OJOS

FORMACIÓN - CAPACITACIÓN	X	LUGAR	OBJETIVO
		Jamin.	GENERAR CONCIENTIZACION EN LA PREVENCION DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR

NOMBRE DEL CAPACITADOR	TIEMPO
FANNY YANETH ACOSTA B	5 mtos

FIRMA:

NIVEL		RECURSOS NECESARIOS	Nº DE PERSONAS
OPERATIVO	ADMINISTRATIVO	TABLERO, ESFERO PAPELERIA	14

PARTICIPANTES

Nº	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	CALIFICACION (1-5) PARTICIPACION
1	Yined Castillo A	1026[illegible]4444	Aux trafico		5
2	E. Eduardo Beltran. C	1.233.694.527	Cajonero		5
3	Esteban Urrego Obando	1026[illegible]126	ayudante	Esteban C.	5
4	FELIPE ACOSTA A	1019249781	OPERADOR	FELIPE A	5
5	Nelson Andres Urrego	1074877667	aux trafico	Nelson A	5
6	Oscar Garcia	80 80776	AYUDANTE		5
7	Joan Pablo Urrego	1074[illegible]1610	ayudante		5.
8	[illegible]	1030[illegible]805	[illegible]		5
9	Dario Gomez	1026658780	OP MOTONIVELADORA		5
10	Juan Ocampo	1042[illegible]360	Dr SP. OBRA		5
11	Sievo Castillo	1069[illegible]044	Ayudante		5
12	Camilo Medellin	1074[illegible]849	Ayudante	Camilo M	5
13	Edwin Rodriguez	1074[illegible]140	Ayudante		5
14	Jonathan Urrego	1003746439	ayudante		5
15					
16					
17					
18					
19					

Powered by CamScanner

Consorcio SOFAN C-031

CONTROL DE INDUCCION, ENTRENAMIENTO Y ASISTENCIA

CÓDIGO:SFI-SST-FOR-005
VERSION 02
FECHA: FEBRERO DE 2022

INDUCCIÓN		RE-INDUCCIÓN		FECHA	HORA:	TEMA
				21/01/2026	7:00 a. m.	PROTECCIÓN PARA LOS OJOS
FORMACIÓN - CAPACITACIÓN		X		LUGAR		OBJETIVO
				Gama		GENERAR CONCIENTIZACION EN LA PREVENCION DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR
NOMBRE DEL CAPACITADOR				TIEMPO		
FANNY YANETH ACOSTA B				5 mtos		
FIRMA:				NIVEL		RECURSOS NECESARIOS / Nº DE PERSONAS
				OPERATIVO	ADMINISTRATIVO	TABLERO, ESFERO PAPELERIA / 7

PARTICIPANTES

N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	CALIFICACION (1-5) PARTICIPACION
1	Wilson Castellanos	79215432	Obrero		5
2	Angelo Hernandez	1090959544	AY		5
3	Humberto ramirez Bertran	1069282559	AY	Humberto R.	5
4	Carlos Leon G	3033979	AY		5
5	Luis Contreras	1004149738	OFC		5
6	JORGE CASTILLO	80275673	OPERARIO		5
7	Jose Perez	1036961805	Almacenista		5
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					

Powered by CamScanner

Consorcio SOFAN C-031

CONTROL DE INDUCCION, ENTRENAMIENTO Y ASISTENCIA

CÓDIGO:SFI-SST-FOR-005
VERSION 02
FECHA: FEBRERO DE 2022

INDUCCIÓN		RE-INDUCCIÓN		FECHA	HORA:	TEMA
				22/01/2026	7:00 a. m.	MANEJO ATMOSFERICO Y RUIDO

FORMACIÓN - CAPACITACIÓN	X	LUGAR	OBJETIVO
		Jurín.	GENERAR CONCIENTIZACION EN LA PREVENCION DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR

NOMBRE DEL CAPACITADOR	TIEMPO
FANNY YANETH ACOSTA B	5 mtos

FIRMA:

NIVEL		RECURSOS NECESARIOS	Nº DE PERSONAS
OPERATIVO	ADMINISTRATIVO	TABLERO, ESFERO PAPELERIA	15

PARTICIPANTES

Nº	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	CALIFICACION (1-5) PARTICIPACION
1	Yined Castillo A	1074[illegible]4444	Aux Tráfico		5
2	Camilo Medellin	1074810849	Ayudante	Camilo M.	5
3	Steeven Castillo	1064853410	Ayudante		5
4	Esteban Urrego o	1064852136	ayudante	Esteban c.	5
5	Edwin Rodriguez	1074114110	Ayudante	Edwin R.	5
6	Oscar Gómez	3080376	Ayudante		5
7	FELIPE ACOSTA A	1014224921	OPERADOR	FELIPE A	5
8	Nelson Andres urrego	1024811667	aux trafico	aux trafico	5
9	Juan Pablo Urrego	1074415610	ayudante		5
10	Yoseth Salcedo	1030625888	ORFANDAD		5
11	E. Eduardo Beltran. L	7237.694.527	Coldenevo		5
12	Jonathan Urrego	1003746484	ayudante		5
13	Juan OVIEDA	1042427360	INSP. OBRA		5
14	Dario Suarez	1076658780	op motoniveladora		5
15	Eduard Andres chavez R.	1064572365	Operador		5
16					
17					
18					
19					

Powered by CamScanner

Consorcio SOFAN C-031

CONTROL DE INDUCCION, ENTRENAMIENTO Y ASISTENCIA

CÓDIGO:SFI-SST-FOR-005
VERSION 02
FECHA: FEBRERO DE 2022

INDUCCIÓN		RE-INDUCCIÓN		FECHA	HORA:	TEMA
				22/01/2026	7:00 a. m.	MANEJO ATMOSFERICO Y RUIDO

FORMACIÓN - CAPACITACIÓN	x	LUGAR	OBJETIVO
		Cama	GENERAR CONCIENTIZACION EN LA PREVENCION DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR

NOMBRE DEL CAPACITADOR	TIEMPO
FANNY YANETH ACOSTA B	5 mtos

FIRMA:

NIVEL		RECURSOS NECESARIOS	N° DE PERSONAS
OPERATIVO	ADMINISTRATIVO	TABLERO, ESFERO PAPELERIA	7

PARTICIPANTES

N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	CALIFICACION (1-5) PARTICIPACION
1	Ulsan Castellanos	79215432	OFi		5
2	Humberto Ramirez B	1069282359	AY	Humberto R	5
3	Luis Guevara	1002189758	OFÍ		5
4	Angelo Morado E	1696958546	A V		5
5	Carlos Leon	3033979	AY	Cuntura	5
6	Jorge E. Castro	80275673	OPERARIO		5
7	Nicolas Medina	1022353330	Inspector		5
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					

Powered by CamScanner

Consorcio SOFAN C-031

CONTROL DE INDUCCION, ENTRENAMIENTO Y ASISTENCIA

CÓDIGO:SFI-SST-FOR-005
VERSION 02
FECHA: FEBRERO DE 2022

INDUCCIÓN		RE-INDUCCIÓN		FECHA	HORA:	TEMA
				23/01/2026	7:00 a. m.	MIS MANOS PARA QUE SIRVEN Y SUS CUIDADOS EN EL TRABAJO

FORMACIÓN - CAPACITACIÓN	x	LUGAR	OBJETIVO
		Junín.	GENERAR CONCIENTIZACION EN LA PREVENCION DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR

NOMBRE DEL CAPACITADOR	TIEMPO
FANNY YANETH ACOSTA B	5 mtos

FIRMA:

NIVEL		RECURSOS NECESARIOS	Nº DE PERSONAS
OPERATIVO	ADMINISTRATIVO	TABLERO, ESFERO PAPELERIA	13

PARTICIPANTES

Nº	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	CALIFICACION (1-5) PARTICIPACION
1	Yineol Castillo A	1074194444	Asp Tráfico		5
2	Juan Pablo Urrego	1074415610	ayudante		5
3	Esteban urrego obando	1069852136	ayudante.	Esteban C.	5
4	Yoseth SALCEDO	1036025805	OPERARIO		5
5	David Gomez	1026658780	op motoniveladora	David	5
6	Nelson Andres urrego	1074811667	aux trafico	Nelson	5
7	FELIPE ACOSTA D	1083749726	OPERADOR	FELIPED	5
8	Oscar Gomez	3080376	ayudante		5
9	Jonathan Urrego	1003746484	ayudante		5
10	E. Eduardo Beltran C	1.233.694.527	Cd Jefe V		5
11	Edwin Rodriguez	1079974140	Ayudante	Edwin R	5
12	Juan OBLIG	1047923760	Insp Obra		5
13	Eduardo Andres Chavez R.	1064576155	Operador		5
14					
15					
16					
17					
18					
19					

Powered by CamScanner

Consorcio SOFAN C-031

CONTROL DE INDUCCION, ENTRENAMIENTO Y ASISTENCIA

CÓDIGO:SFI-SST-FOR-005
VERSION 02
FECHA: FEBRERO DE 2022

INDUCCIÓN		RE-INDUCCIÓN		FECHA	HORA:	TEMA
				23/01/2026	7:00 a. m.	MIS MANOS PARA QUE SIRVEN Y SUS CUIDADOS EN EL TRABAJO

FORMACIÓN - CAPACITACIÓN	X	LUGAR	OBJETIVO
		Granja.	GENERAR CONCIENTIZACION EN LA PREVENCION DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR

NOMBRE DEL CAPACITADOR	TIEMPO
FANNY YANETH ACOSTA B	5 mtos

FIRMA:	NIVEL		RECURSOS NECESARIOS	Nº DE PERSONAS
	OPERATIVO	ADMINISTRATIVO	TABLERO, ESFERO PAPELERIA	7

PARTICIPANTES

Nº	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	CALIFICACION (1-5) PARTICIPACION
1	Wilson Castellanos	79215432	OFi		5
2	Humberto Ramirez B	1069889559	AY	Humberto R	5
3	Luis Gutierrez	1002499858	OFi		5
4	Angelo Hernandez	1096950	AY		5
5	Carlos Leon	3033979	AY		5
6	JORGE CASTRO	80275673	Electricista		5
7	Nicolas Medina	1022353381	Inspector		5
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					

Powered by CamScanner

Consorcio SOFAN C-031

CONTROL DE INDUCCION, ENTRENAMIENTO Y ASISTENCIA

CÓDIGO:SFI-SST-FOR-005
VERSION 02
FECHA: FEBRERO DE 2022

INDUCCIÓN		RE-INDUCCIÓN		FECHA	HORA:	TEMA
				24/01/2026	7:00 a. m.	CONSERVACION FAUNA SILVESTRE

FORMACIÓN - CAPACITACIÓN	X	LUGAR	OBJETIVO
		Gama	GENERAR CONCIENTIZACION EN LA PREVENCION DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR

NOMBRE DEL CAPACITADOR	TIEMPO
FANNY YANETH ACOSTA B	5 mtos

FIRMA:

NIVEL		RECURSOS NECESARIOS	Nº DE PERSONAS
OPERATIVO	ADMINISTRATIVO	TABLERO, ESFERO PAPELERIA	7

PARTICIPANTES

N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	CALIFICACION (1-5) PARTICIPACION
1	Wilson Castellanos	79215432	OFI		5
2	Humberto Ramirez B	1069288359	AY	Humberto	5
3	Luis Gutierrez	1022999758	OFI		5
4	Angelo Hernandez	1096955804	AV		5
5	Carlos Leon	2033979	AY		5
6	JORGE CASTRO	80273673	OPERACIÓN		5
7	Nicolas Medina	1022353391	Inspector		5
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					

Powered by CamScanner

Consorcio SOFAN C-031

CONTROL DE INDUCCION, ENTRENAMIENTO Y ASISTENCIA

CÓDIGO:SFI-SST-FOR-005
VERSION 02
FECHA: FEBRERO DE 2022

INDUCCIÓN		RE-INDUCCIÓN		FECHA	HORA:	TEMA
				26/01/2026	7:00 a. m.	LA UNIÓN HACE LA FUERZA
FORMACIÓN - CAPACITACIÓN		x		LUGAR		OBJETIVO
				Junta.		GENERAR CONCIENTIZACION EN LA PREVENCION DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR
NOMBRE DEL CAPACITADOR				TIEMPO		
FANNY YANETH ACOSTA B				5 mtos		
FIRMA:				NIVEL		RECURSOS NECESARIOS / Nº DE PERSONAS
				OPERATIVO	ADMINISTRATIVO	TABLERO, ESFERO PAPELERIA / 13.

PARTICIPANTES

N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	CALIFICACION (1-5) PARTICIPACION
1	Juan Pablo Urrego	1074415610	ayudante		5
2	Edwin Rodriguez	1074044140	Ayudante		5
3	Sirley Castillo	1069853049	Ayudante		5
4	Yoseth SALCEDO	1006625805	OPERARIO		5
5	Yaid León	1074411828	ayudante		5
6	Nelson Andres urrego	1074817660	aux trafico	Nelson	5
7	Esteban urrego obando	1060852136	ayudante		5
8	Jonatan Urrego	1003746494	ayudante		5
9	E. Eduardo Beltran. L	1.233.694.527	Cadenero		5
10	Eduard Andres chavez B	1064576153	operador		
11	Oscar Gómez	3696376	Ayudante		5
12	FELIPE ACOSTA D	1014249321	OPERADOR	FELIPE D	5
13	JUAN OVIEDO	1014242360	INSP. OBRA		5
14					
15					
16					
17					
18					
19					

Powered by CamScanner

Consorcio SOFAN C-031

CONTROL DE INDUCCION, ENTRENAMIENTO Y ASISTENCIA

CÓDIGO:SFI-SST-FOR-005
VERSION 02
FECHA: FEBRERO DE 2022

INDUCCION		RE-INDUCCIÓN		FECHA	HORA:	TEMA
				27/01/2026	7:00 a. m.	ENFERMEDADES RELACIONADAS CON EL CALOR Y/O FRIO

FORMACIÓN - CAPACITACIÓN	X	LUGAR	OBJETIVO
		Junín.	GENERAR CONCIENTIZACION EN LA PREVENCION DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR

NOMBRE DEL CAPACITADOR	TIEMPO
FANNY YANETH ACOSTA B	5 mtos

FIRMA:

NIVEL		RECURSOS NECESARIOS	Nº DE PERSONAS
OPERATIVO	ADMINISTRATIVO	TABLERO, ESFERO PAPELERIA	14

PARTICIPANTES

Nº	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	CALIFICACION (1-5) PARTICIPACION
1	Yineel Castillo	1074419444	AUX. Tráfico		5
2	Sneyder Castillo	1069853044	Ayudante		5
3	Felipe Acosta	1019749721	OPERADOR	FELIPE D	5
4	Yaid Leon	1074418283	ayudante		5
5	E. Edixon Eduardo Bellido	1.233.604.527	Cajonero		5
6	Juan Pablo arrego	1074415610	ayudante		5
7	Esteban Arrego o	1064932136	ayudante	Esteban A.	5
8	Edwin Rodriguez	1074119140	Ayudante	Edwin R.	5
9	Jonathan Arrego	1003746139	ayudante		5
10	Yoseth Salcedo	1030626805	OPERADIO		5
11	Oscar Gomez	5803046	Ayudante		5
12	Eusdward Andres Chavez B.	1064526153	Operador		5
13	Giovanni Lopez	74696856	op. escavo		5
14	Yimer Martinez	1004040488	Operador		
15					
16					
17					
18					
19					

Powered by CamScanner

Consorcio SOFAN C-031

CONTROL DE INDUCCION, ENTRENAMIENTO Y ASISTENCIA

CÓDIGO:SFI-SST-FOR-005
VERSION 02
FECHA: FEBRERO DE 2022

INDUCCIÓN		RE-INDUCCIÓN		FECHA	HORA:	TEMA
				28/01/2026	7:00 a. m.	DELIMITACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE EXCAVACIONES

FORMACIÓN - CAPACITACIÓN	X	LUGAR	OBJETIVO
		Junín.	GENERAR CONCIENTIZACION EN LA PREVENCION DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR

NOMBRE DEL CAPACITADOR	TIEMPO
FANNY YANETH ACOSTA B	5 mtos

FIRMA:	NIVEL		RECURSOS NECESARIOS	Nº DE PERSONAS
	OPERATIVO	ADMINISTRATIVO	TABLERO, ESFERO PAPELERIA	15

PARTICIPANTES

N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	CALIFICACION (1-5) PARTICIPACION
1	Yined Castillo A	1074[illegible]4	Aux Tráfico		5
2	Juan OVIEDO	01142360	Insp obra		5
3	Yoxth SALCEDO	1030623806	OBRERO		5
4	Eduard Andres chavez R.	1064576155	Operador		5
5	Yimer Martinez	1004044468	Operador		6
6	FELIPE ACOSTA D	1014249721	OPERADOR	FELIPE A	5
7	Yaid Leon	1074441883	Ayudante		5
8	Sierra Castillo	1069853048	Ayudante		5
9	Oscar Gomez	80807376	Ayudante		5
10	E. Eduardo B. Cabrera	1233694572	Ayudante		5
11	Esteban uriego c	1064852136	ayudante	Esteban	5
12	Edwin Rodriguez	1074114410	Ayudante	Edwin	5
13	Juan Pablo uriego	1074415710	ayudante		5
14	Jonathan Uriego	1003746439	ayudante		5
15	Nelson Andres uriego	1074911667	aux trafico	Nelson	5
16					
17					
18					
19					

Powered by CamScanner