Consorcio SOFAN C-051

# INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VEHÍCULOS

| | | |
|---|---|---|
| Nombre de quien inspecciona: M Giovanni o Ramos. | N° de placa: PBY 571 | Base: DD 28 MM 5 AAAA 2026. |
| Técnico mecánico: DD MM AAAA | Extracto de contrato: DD MM AAAA | Póliza RCC y RCE: DD MM AAAA |
| Tarjeta de operación: DD MM AAAA | SEMANA DEL 2 FEBRERO AL 7 FEBRERO DE 2026 2026 | |

Marque B si el ítem se encuentra en buenas condiciones, marque M si el ítem se encuentra en malas condiciones

| | DIAS | LUNES | | MARTES | | MIERCOLES | | JUEVES | | VIERNES | | SABADO | | DOMINGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | KILOMETRAJE DIARIO | 12560. | | 12600 | | 12990 | | 13332 | | 11862 | | 13008 | | 13095 | |
| INSPECCION INTERNA | Nivel de combustible | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| | Indicador de temperatura del motor | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| | Indicador de bateria | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| | Pitos delantero y reversa | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| | Funcionamiento de frenos | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| | Freno de emergencia | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| | Funcionamiento de embrague | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| | Limpiabrisas y nivel de agua | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| | Indicador aceite de motor | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| INSPECCION EXTERNA | Nivel de aceite de motor | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| | Nivel de aceite dirección hidraulica | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| | Nivel liquido refrigerante | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| | Nivel liquido de frenos | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| | Tension de correas | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| | Llantas (Desgaste y presion de aire) | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| | Llanta de repuesto | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| | Vidrios y espejos retrovisores | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| | Direccionales delanteras y traseras | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| | Luces externas altas y medias | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| | Fugas de aceite | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| | Inspeccion de carroceria | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| ELEMENTOS DE SEGURIDAD | Botiquin | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| | Cinturones de seguridad | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| | Equipo de carretera | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| | Extintor carga- estado D M A | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| | G | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: | | Giovanni R | | Giovanni R | | Giovanni R | | Giovanni R | | Giovanni R | | Giovanni R | | Giovanni | |

OBSERVACIONES:

PLAN DE ACCION:

Powered by CamScanner

Consorcio SOFAN C031

# INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VEHÍCULOS

Nombre de quien inspecciona: Y Giovanni D Ramos .

N° de placa: PRY 571

Soat: DD 28 MM 5 AAAA 2026 .

Tecnico mecanica: DD__MM__AAAA__

Extracto de contrato: DD MM AAAA

Póliza RCC y RCE: DD MM AAAA

Tarjeta de opreación: DD____MM____AAAA____

SEMANA DEL 9 FEBRERO . AL 13 FEBRERO DE 2025 2026 .

Marque B si el item se encuentra en buenas condiciones, marque M si el item se encuentra en malas condiciones

| | DIAS | LUNES | | MARTES | | MIERCOLES | | JUEVES | | VIERNES | | SABADO | | DOMINGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | KILOMETRAJE DIARIO | 13227 | | 13331 | | 13400 | | 13500 | | 13597 | | | | | |
| INSPECCION INTERNA | Nivel de combustible | | M | | M | | M | | M | | M | B | M | B | M |
| | Indicador de temperatura del motor | | M | | M | | M | | M | | M | B | M | B | M |
| | Indicador de bateria | | M | | M | | M | | M | | M | B | M | B | M |
| | Pitos delantero y reversa | | M | | M | | M | | M | | M | B | M | B | M |
| | Funcionamiento de frenos | | M | | M | | M | | M | | M | B | M | B | M |
| | Freno de emergencia | | M | | M | | M | | M | | M | B | M | B | M |
| | Funcionamiento de embrague | | M | | M | | M | | M | | M | B | M | B | M |
| | Limpiabrisas y nivel de agua | | M | | M | | M | | M | | M | B | M | B | M |
| | Indicador aceite de motor | | M | | M | | M | | M | | M | B | M | B | M |
| INSPECCION EXTERNA | Nivel de aceite de motor | | M | | M | | M | | M | | M | B | M | B | M |
| | Nivel de aceite dirección hidraulica | | M | | M | | M | | M | | M | B | M | B | M |
| | Nivel liquido refrigerante | | M | | M | | M | | M | | M | B | M | B | M |
| | Nivel liquido de frenos | | M | | M | | M | | M | | M | B | M | B | M |
| | Tension de correas | | M | | M | | M | | M | | M | B | M | B | M |
| | Llantas (Desgaste y presion de aire) | | M | | M | | M | | M | | M | B | M | B | M |
| | Llanta de repuesto | | M | | M | | M | | M | | M | B | M | B | M |
| | Vidrios y espejos retrovisores | | M | | M | | M | | M | | M | B | M | B | M |
| | Direccionales delanteras y traseras | | M | | M | | M | | M | | M | B | M | B | M |
| | Luces externas altas y medias | | M | | M | | M | | M | | M | B | M | B | M |
| | Fugas de aceite | | M | | M | | M | | M | | M | B | M | B | M |
| | Inspeccion de carroceria | | M | | M | | M | | M | | M | B | M | B | M |
| ELEMENTOS DE SEGURIDAD | Botiquin | | M | | M | | M | | M | | M | B | M | B | M |
| | Cinturones de seguridad | | M | | M | | M | | M | | M | B | M | B | M |
| | Equipo de carretera | | M | | M | | M | | M | | M | B | M | B | M |
| | Extintor carga- estado 11 / 2065 | | M | | M | | M | | M | | M | B | M | B | M |
| | G | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: | | Giovanni R. | | Giovanni R. | | Giovanni R. | | Giovanni R. | | Giovanni R. | | | | | |

OBSERVACIONES:

PLAN DE ACCION:

Powered by CamScanner

Consorcio SOFAN C-031

# INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VEHÍCULOS

Nombre de quien inspecciona: M Giovanni D Ramos.

N° de placa: PRY 571

Soat: DD 28 MM 5 AAAA 2026.

Tecnico mecanica: DD___MM___AAAA___

Extracto de contrato: DD MM AAAA

Póliza RCC y RCE: DD MM AAAA

Tarjeta de opreación: DD____MM____AAAA____

SEMANA DEL 16 FEBRERO AL 21 FEBRERO DE 2025 2026

Marque B si el Item se encuentra en buenas condiciones, marque M si el Item se encuentra en malas condiciones

| | DIAS | LUNES | | MARTES | | MIERCOLES | | JUEVES | | VIERNES | | SABADO | | DOMINGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | KILOMETRAJE DIARIO | 13667 | | 13857 | | 14000 | | 14118 | | 14460 | | 14500 | | | |
| INSPECCION INTERNA | Nivel de combustible | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| | Indicador de temperatura del motor | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| | Indicador de bateria | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| | Pitos delantero y reversa | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| | Funcionamiento de frenos | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| | Freno de emergencia | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| | Funcionamiento de embrague | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| | Limpiabrisas y nivel de agua | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| | Indicador aceite de motor | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| INSPECCION EXTERNA | Nivel de aceite de motor | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| | Nivel de aceite dirección hidraulica | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| | Nivel liquido refrigerante | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| | Nivel liquido de frenos | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| | Tension de correas | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| | Llantas (Desgaste y presion de aire) | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| | Llanta de repuesto | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| | Vidrios y espejos retrovisores | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| | Direccionales delanteras y traseras | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| | Luces externas altas y medias | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| | Fugas de aceite | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| | Inspeccion de carroceria | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| ELEMENTOS DE SEGURIDAD | Botiquin | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| | Cinturones de seguridad | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| | Equipo de carretera | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| | Extintor carga- estado 1 2 2025 | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| | G | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: | | Giovanni R | | Giovanni R | | Giovanni R | | Giovanni R | | Giovanni R | | Giovanni R | | | |

OBSERVACIONES:

PLAN DE ACCION:

Powered by CamScanner

Sem 1

Consorcio SOFAN C-037

# REGISTRO PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA/EQUIPOS.

CODIGO: SFI-SST-FOR-012
VERSIÓN: 1
FECHA: 01/04/2025

REFERENCIA: 236D | MODELO: 2025 | MARCA: CAT

No. INTERNO: 005 | CAPACIDAD: 1,0 toneladas | PERIODO EVALUADO: 3 (DD) 02 (MM) 2026 (AÑO) AL 8 (DD) 02 (MES) 2026 (AÑO)

CONTRATISTA: sofán | TIPO DE MAQUINA/EQUIPO: mini cargador

| SISTEMA DE LA MAQUINA | ITEM DE REVISION | CRITICIDAD | N/A | LUNES | | MARTES | | MIERCOLES | | JUEVES | | VIERNES | | SÁBADO | | DOMINGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE |
| ELECTRICO / FUNCIONAMIENTO DEL TABLERO DE CONTROL | Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables | Medio | | X | | X | | X | | X | | X | | | | | |
| | Indicador de temperatura | Medio | | X | | X | | X | | X | | X | | | | | |
| | Indicador de aceite | Medio | | X | | X | | X | | X | | X | | | | | |
| | Indicador de batería | Medio | | X | | X | | X | | X | | X | | | | | |
| | Indicador de refrigerante | Medio | | X | | X | | X | | X | | X | | | | | |
| | Indicador de combustible | Medio | | X | | X | | X | | X | | X | | | | | |
| | Indicador de filtro de aire | Medio | | X | | X | | X | | X | | X | | | | | |
| | *Horómetro | Muy Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | | | | |
| FUNCIONAMEINTO DE LUCES | *Frontales de trabajo | Muy Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | | | | |
| | *Traseras de trabajo (Reflector) | Muy Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | | | | |
| | Señales de giro (derecha, izquierda) | Muy Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | | | | |
| | *Baliza | Muy Alta | X | | | | | | | | | | | | | | |
| HIDRAULICO | *Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas) | Muy Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | | | | |
| | *Nivel de aceite en la transmisión (verificar ausencia de fugas) | Muy Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | | | | |
| | *Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas) | Muy Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | | | | |
| | *Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar | Muy Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | | | | |
| | *Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas) | Muy Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | | | | |
| GENERAL | *Espejo central convexo | Muy Alta | | X | | X | | | | | | | | | | | |
| | *Espejos laterales | Muy Alta | X | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Alarma de retroceso funcional | Muy Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | | | | |
| | Pito | Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | | | | |
| | * Freno de servicio funcional | Muy Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | | | | |
| | * Freno de estacionamiento funcional | Muy Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | | | | |
| | *Cinturones de seguridad FUNCIONALES, SIN RITURAS | Muy Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | | | | |
| | Vidrio Panorámico sin roturas | Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | | | | |
| | *Kit para Derrames | Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | | | | |
| | *Extintor de incendios Capacidad: PQS | Muy Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | | | | |
| | *Cabina antivuelco (R.O.P.S) | Muy Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | | | | |
| | Asiento en buen estado | Medio | | X | | X | | X | | X | | X | | | | | |
| | Escaleras y apoyos de acceso en buen estado | Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | | | | |
| | Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos, labrado | Muy Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | | | | |
| | Presión de aire de las llantas adecuado | Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | | | | |
| MECANICO | * Servotransmisión | Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | | | | |
| | * Dirección | Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | | | | |
| | Estado de pasadores | Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | | | | |
| | Estado y tensión de las correas | Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | | | | |
| | Estado de pedales | Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | | | | |
| | Estado de Orugas (tensionadas) | Alta | X | | | | | | | | | | | | | | |
| | Mecanismo de giro y ecualización cuchillas | Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | | | | |
| | Estado de las Hojas de empuje o Nivelación | Alta | X | | | | | | | | | | | | | | |
| | Mecanismo de giro (Tornamesa) | Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | | | | |
| | *Bomba Hidráulica | Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | | | | |
| | Corona de tornamesa en buen estado | Alta | X | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Mandos de avance | Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | | | | |
| | * Mando de estacionamiento | Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | | | | |

| SISTEMA DE LA MAQUINA | ITEM DE REVISION | CRITICIDAD | N/A | LUNES | | MARTES | | MIERCOLES | | JUEVES | | VIERNES | | SÁBADO | | DOMINGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE |
| MECANICO | Estado general desgarrador (balde) | Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | | | | |
| | *Mandos de levante del brazo | Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | | | | |
| | Estado de filtro de aire | Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | | | | |
| | Estado de filtro de combustible | Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | | | | |
| | Pasadores y tornillos en buen estado | Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | | | | |
| | * Estado de cilindro (amortiguadores) | Alta | X | | | | | | | | | | | | | | |
| | * Resguardos | Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | | | | |
| | Anclajes de contrapeso | Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | | | | |
| | Guardas | Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | | | | |
| | Estado del bastidor | Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | | | | |
| | Ausencia de ruidos extraños en el motor | Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | | | | |
| | *Motor sin grietas | Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | | | | |
| | Exhosto (Humo de escape) | Medio | | X | | X | | X | | X | | X | | | | | |
| | Operador | Nombre | | Luis Hernandez | | Luis Hernandez | | Luis Hernandez | | Luis Hernandez | | Luis Hernandez | | | | | |
| | | Firma | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Autorización para uso de Máquina por Ing. Residente Técnico | Nombre | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Firma | | | | | | | | | | | | | | | |

| DIA | HOROMETRO INICIO | HOROMETRO FINAL | HOROMETRO TOTAL DE LA JORNADA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| LUNES | 354 | 359 | 5 | |
| MARTES | 359 | 364 | 5 | |
| MIERCOLES | 364 | 367 | 3 | |
| JUEVES | 367 | 372 | 5 | |
| VIERNES | 372 | 378 | 6 | |
| SÁBADO | | | | |
| DOMINGO | | | | |

El incumplimiento de cualquiera de los ítems de criticidad muy Alta (*) inhabilita la máquina para operar.
Para el resto de los ítems que se encuentren seleccionados en la opción (mal no cumple), se deberá reportar las observaciones encontradas al Ingeniero Residente Técnico/Inspector de la Obra, para que estos le comuniquen al Ing. Mecánico de Obra o responsable de la maquinaria y/o equipos; y este determine las acciones a seguir de acuerdo con el programa de mantenimiento.

**ACCIONES INMEDITAS - CORRECCIONES REALIZADAS**

**ACCIONES CORRECTIVAS REQUERIDAS**

**RESPONSABLE DE MAQUINARIA Y EQUIPOS CONTRATISTA**

| | |
|---|---|
| FIRMA | Luis Hernandez |
| FECHA | 08-02-2026 |
| NOMBRE | Luis Hernandez Landino |
| CARGO | Operador mini |

Este documento y la información que contiene es propiedad de CONSORCIO SOFAN C-031. No se puede utilizar, reproducir ni transmitir a un tercero sin la aprobación previa por escrito.

Sem 2.

Consorcio SOFAN C-046

# REGISTRO PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA/EQUIPOS.

CÓDIGO: SFI-SST-FOR-012
VERSIÓN: 2
FECHA: 01/04/2025

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| REFERENCIA | 336D | MODELO | 2025 | MARCA | CAT |
| No. INTERNO | 005 | CAPACIDAD | 1.0 toneladas | PERIODO EVALUADO | 9 02 2026 AL 15 02 2026 (DD MM AÑO / DD MES AÑO) |
| CONTRATISTA | Sofán | TIPO DE MAQUINA/EQUIPO | MINI CARGADOR | | |

| SISTEMA DE LA MAQUINA | ITEM DE REVISION | CRITICIDAD | N/A | LUNES | | MARTES | | MIERCOLES | | JUEVES | | VIERNES | | SÁBADO | | DOMINGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE |
| ELECTRICO / FUNCIONAMIENTO DEL TABLERO DE CONTROL | Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables | Medio | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Indicador de temperatura | Medio | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Indicador de aceite | Medio | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Indicador de batería | Medio | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Indicador de refrigerante | Medio | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Indicador de combustible | Medio | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Indicador de filtro de aire | Medio | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | *Horómetro | Muy Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| FUNCIONAMIENTO DE LUCES | *Frontales de trabajo | Muy Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | *Traseras de trabajo (Reflector) | Muy Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Señales de giro (derecha, izquierda) | Muy Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | *Baliza | Muy Alta | X | | | | | | | | | | | | | | |
| HIDRAULICO | *Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas) | Muy Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | *Nivel de aceite en la transmisión (verificar ausencia de fugas) | Muy Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | *Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas) | Muy Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | *Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fugas) | Muy Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | *Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas) | Muy Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| GENERAL | *Espejo central convexo | Muy Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | *Espejos laterales | Muy Alta | X | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Alarma de retroceso funcional | Muy Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Pito | Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | * Freno de servicio funcional | Muy Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | * Freno de estacionamiento funcional | Muy Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | *Cinturones de seguridad FUNCIONALES, SIN RITURAS | Muy Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Vidrio Panorámico sin roturas | Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | *Kit para Derrames | Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | *Extintor de incendios Capacidad: PQS | Muy Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | *Cabina antivuelco (R.O.P.S) | Muy Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Asiento en buen estado | Medio | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Escaleras y apoyos de acceso en buen estado | Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos, labrado visible) | Muy Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Presión de aire de las llantas adecuado | Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| MECANICO | * Servotransmisión | Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | * Dirección | Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Estado de pasadores | Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Estado y tensión de las correas | Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Estado de pedales | Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Estado de Orugas (tensionadas) | Alta | X | | | | | | | | | | | | | | |
| | Mecanismo de giro y ecualización cuchillas | Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Estado de las Hojas de empuje o Nivelación | Alta | X | | | | | | | | | | | | | | |
| | Mecanismo de giro (Tornamesa) | Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | *Bomba Hidráulica | Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Corona de tornamesa en buen estado | Alta | X | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Mandos de avance | Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | * Mando de estacionamiento | Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |

| SISTEMA DE LA MAQUINA | ITEM DE REVISION | CRITICIDAD | N/A | LUNES | | MARTES | | MIERCOLES | | JUEVES | | VIERNES | | SÁBADO | | DOMINGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE |
| MECA | Estado general desgarrador (balde) | Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | *Mandos de levante del brazo | Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Estado de filtro de aire | Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Estado de filtro de combustible | Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Pasadores y tornillos en buen estado | Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | * Estado de cilindro (amortiguadores) | Alta | X | | | | | | | | | | | | | | |
| | * Resguardos | Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Anclajes de contrapeso | Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Guardas | Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Estado del bastidor | Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Ausencia de ruidos extraños en el motor | Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | *Motor sin grietas | Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Exhosto (Humo de escape) | Medio | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Operador | Nombre | | Luis Hernandez | | Luis Hernandez | | Luis Hernandez | | Luis Hernandez | | Luis Hernandez | | Luis Hernandez | | | |
| | | Firma | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Autorización para uso de Máquina por Ing. Residente Técnico | Nombre | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Firma | | | | | | | | | | | | | | | |

| DIA | HOROMETRO INICIO | HOROMETRO FINAL | HOROMETRO TOTAL DE LA JORNADA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| LUNES | 378 | 382 | 4 | |
| MARTES | 382 | 388 | 6 | |
| MIERCOLES | 388 | 393 | 5 | |
| JUEVES | 393 | 396 | 3 | |
| VIERNES | 396 | 406 | 11 | |
| SÁBADO | 406 | 406 | 6 | |
| DOMINGO | | | | |

El incumplimiento de cualquiera de los items de criticidad muy Alta (*) inhabilita la máquina para operar.
Para el resto de los ítems que se encuentren seleccionados en la opción (mal no cumple), se deberá reportar las observaciones encontradas al Ingeniero Residente Técnico/inspector de la Obra, para que estos le comuniquen al Ing. Mecánico de Obra o responsable de la maquinaria y/o equipos; y éste determine las acciones a seguir de acuerdo con el programa de mantenimiento.

**ACCIONES INMEDITAS - CORRECCIONES REALIZADAS**

**ACCIONES CORRECTIVAS REQUERIDAS**

**RESPONSABLE DE MAQUINARIA Y EQUIPOS CONTRATISTA**

| | |
|---|---|
| FIRMA | Luis Hernandez |
| FECHA | 15-02-2026 |
| NOMBRE | Luis Hernandez Fandiño |
| CARGO | operador maq. |

Este documento y la información que contiene es propiedad de CONSORCIO SOFAN C-046. No se puede utilizar, reproducir ni transmitir a un tercero sin la aprobación previa por escrito.

Sem 3

Consorcio SOFAN C-046

REGISTRO PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA/EQUIPOS.

CÓDIGO: SFI-SST-FOR-012
VERSIÓN: 1
FECHA: 01/04/2025

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| REFERENCIA | 236 D | MODELO | 2025 | MARCA | CAT |
| No. INTERNO | 005 | CAPACIDAD | 1.0 toneladas | PERIODO EVALUADO | 16 / 2 / 2026 AL 22 / 2 / 2026 (DD / MM / AÑO) |
| CONTRATISTA | Sofán | TIPO DE MAQUINA/EQUIPO | mini cargador | | |

| SISTEMA DE LA MAQUINA | ITEM DE REVISION | CRITICIDAD | FIJA | LUNES | | MARTES | | MIERCOLES | | JUEVES | | VIERNES | | SÁBADO | | DOMINGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE |
| ELECTRICO / FUNCIONAMIENTO DEL TABLERO DE CONTROL | Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables | Medio | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Indicador de temperatura | Medio | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Indicador de aceite | Medio | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Indicador de batería | Medio | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | indicador de refrigerante | Medio | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | indicador de combustible | Medio | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | indicador de filtro de aire | Medio | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | *Horómetro | Muy Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| FUNCIONAMEINTO DE LUCES | *Frontales de trabajo | Muy Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | *Traseras de trabajo (Reflector) | Muy Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Señales de giro (derecha, izquierda) | Muy Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | *Baliza | Muy Alta | X | | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| HIDRAULICO | *Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas) | Muy Alta | | X | | | | | | | | | | | | | |
| | *Nivel de aceite en la transmisión (verificar ausencia de fugas) | Muy Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | *Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas) | Muy Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | *Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fugas) | Muy Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | *Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas) | Muy Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| GENERAL | *Espejo central convexo | Muy Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | *Espejos laterales | Muy Alta | X | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Alarma de retroceso funcional | Muy Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Pito | Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | * Freno de servicio funcional | Muy Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | * Freno de estacionamiento funcional | Muy Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | *Cinturones de seguridad FUNCIONALES, SIN RITURAS | Muy Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Vidrio Panorámico sin roturas | Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | *Kit para Derrames | Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | *Extintor de incendios Capacidad: PQS | Muy Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | *Cabina antivuelco (R.O.P.S) | Muy Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Asiento en buen estado | Medio | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Escaleras y apoyos de acceso en buen estado | Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos, labrado visible) | Muy Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Presión de aire de las llantas adecuado | Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| ÚNICO | * Servotransmisión | Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | * Dirección | Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Estado de pasadores | Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Estado y tensión de las correas | Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Estado de pedales | Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Estado de Orugas (tensionadas) | Alta | X | | | | | | | | | | | | | | |
| | Mecanismo de giro y ecualización cuchillas | Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Estado de las Hojas de empuje o Nivelación | Alta | X | | | | | | | | | | | | | | |
| | Mecanismo de giro (Tornamesa) | Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | *Bomba Hidráulica | Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Corona de tornamesa en buen estado | Alta | X | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Mandos de avance | Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | * Mando de estacionamiento | Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |

| SISTEMA DE LA MAQUINA | ITEM DE REVISION | CRITICIDAD | N/A | LUNES | | MARTES | | MIERCOLES | | JUEVES | | VIERNES | | SÁBADO | | DOMINGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE |
| MECÁ | Estado general desgarrador (balde) | Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | *Mandos de levante del brazo | Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Estado de filtro de aire | Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Estado de filtro de combustible | Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Pasadores y tornillos en buen estado | Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | * Estado de cilindro (amortiguadores) | Alta | X | | | | | | | | | | | | | | |
| | * Resguardos | Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Anclajes de contrapeso | Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Guardas | Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Estado del bastidor | Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Ausencia de ruidos extraños en el motor | Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | *Motor sin grietas | Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Exhosto (Humo de escape) | Medio | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Operador | Nombre | | Luis Hernandez | | Luis Hernandez | | Luis Hernandez | | Luis Hernandez | | Luis Hernandez | | Luis Hernandez | | | |
| | | Firma | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Autorización para uso de Máquina por Ing. Residente Técnico | Nombre | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Firma | | | | | | | | | | | | | | | |

| DIA | HOROMETRO INICIO | HOROMETRO FINAL | HOROMETRO TOTAL DE LA JORNADA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| LUNES | 406 | 410 | 4 | |
| MARTES | 410 | 415 | 5 | |
| MIERCOLES | 415 | 419 | 4 | |
| JUEVES | 419 | 425 | 6 | |
| VIERNES | 425 | 430 | 5 | |
| SÁBADO | 430 | 434 | 4 | |
| DOMINGO | | | | |

El incumplimiento de cualquiera de los ítems de criticidad muy Alta (*) inhabilita la máquina para operar.
Para el resto de los ítems que se encuentren seleccionados en la opción (mal no cumple), se deberá reportar las observaciones encontradas al Ingeniero Residente Técnico/inspector de la Obra, para que estos le comuniquen al Ing. Mecánico de Obra o responsable de la maquinaria y/o equipos; y éste determine las acciones a seguir de acuerdo con el programa de mantenimiento.

**ACCIONES INMEDITAS - CORRECCIONES REALIZADAS**

**ACCIONES CORRECTIVAS REQUERIDAS**

**RESPONSABLE DE MAQUINARIA Y EQUIPOS CONTRATISTA**

| | |
|---|---|
| FIRMA | Luis Hernandez |
| FECHA | 22 02 2026 |
| NOMBRE | luis Hernandez Landiño |
| CARGO | Operador mini |

Este documento y la información que contiene es propiedad de CONSORCIO SOFAN C-046. No se puede utilizar, reproducir ni transmitir a un tercero sin la aprobación previa por escrito.

Sem 4

Consorcio SOFAN C-046

REGISTRO PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA/EQUIPOS.

CÓDIGO: SFI-SST-FOR-012
VERSIÓN: 1
FECHA: 01/04/2025

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| REFERENCIA | 236 D | MODELO | 2025 | MARCA | CAT |
| No. INTERNO | 005 | CAPACIDAD | 1.0 toneladas | PERIODO EVALUADO | 23 02 2026 AL 28 02 2026 (DD MM AAAA) |
| CONTRATISTA | Sofán | TIPO DE MAQUINA/EQUIPO | mini Cargador | | |

| SISTEMA DE LA MAQUINA | ITEM DE REVISION | CRITICIDAD | N/A | LUNES | | MARTES | | MIERCOLES | | JUEVES | | VIERNES | | SÁBADO | | DOMINGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE |
| ESPECIFICO / FUNCIONAMIENTO DEL TABLERO DE CONTROL | Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables | Medio | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Indicador de temperatura | Medio | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Indicador de aceite | Medio | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Indicador de batería | Medio | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Indicador de refrigerante | Medio | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Indicador de combustible | Medio | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Indicador de filtro de aire | Medio | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | *Horómetro | Muy Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| FUNCIONAMIENTO DE LUCES | *Frontales de trabajo | Muy Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | *Traseras de trabajo (Reflector) | Muy Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Señales de giro (derecha, izquierda) | Muy Alta | | X | | X | | X | | X | | / | | X | | | |
| | *Baliza | Muy Alta | X | | | | | | | | | | | | | | |
| NIVELES | *Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas) | Muy Alta | | X | | X | | X | | X | | / | | X | | | |
| | *Nivel de aceite en la transmisión (verificar ausencia de fugas) | Muy Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | *Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas) | Muy Alta | | X | | X | | X | | X | | / | | X | | | |
| | *Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fugas) | Muy Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | *Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas) | Muy Alta | | X | | X | | X | | X | | > | | X | | | |
| GENERAL | *Espejo central convexo | Muy Alta | | X | | X | | X | | X | | / | | X | | | |
| | *Espejos laterales | Muy Alta | X | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Alarma de retroceso funcional | Muy Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Pito | Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | * Freno de servicio funcional | Muy Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | * Freno de estacionamiento funcional | Muy Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | *Cinturones de seguridad FUNCIONALES, SIN RITURAS | Muy Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Vidrio Panorámico sin roturas | Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | *Kit para Derrames | Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | *Extintor de incendios Capacidad: PQS | Muy Alta | | X | | X | | X | | X | | / | | X | | | |
| | *Cabina antivuelco (R.O.P.S) | Muy Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Asiento en buen estado | Medio | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Escaleras y apoyos de acceso en buen estado | Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos, labrado visible) | Muy Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Presión de aire de las llantas adecuado | Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| EQUIPO | * Servotransmisión | Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | * Dirección | Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | / | | | |
| | Estado de pasadores | Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Estado y tensión de las correas | Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Estado de pedales | Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Estado de Orugas (tensionadas) | Alta | X | | | | | | | | | | | | | | |
| | Mecanismo de giro y ecualización cuchillas | Alta | X | | | | | | | | | | | | | | |
| | Estado de las Hojas de empuje o Nivelación | Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Mecanismo de giro (Tornamesa) | Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | *Bomba Hidráulica | Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Corona de tornamesa en buen estado | Alta | X | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Mandos de avance | Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | * Mando de estacionamiento | Alta | | X | | / | | X | | X | | / | | / | | | |

| SISTEMA DE LA MAQUINA | ITEM DE REVISION | CRITICIDAD | N/A | LUNES | | MARTES | | MIERCOLES | | JUEVES | | VIERNES | | SÁBADO | | DOMINGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE |
| MECA | Estado general desgarrador (balde) | Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | *Mandos de levante del brazo | Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Estado de filtro de aire | Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Estado de filtro de combustible | Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Pasadores y tornillos en buen estado | Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | * Estado de cilindro (amortiguadores) | Alta | X | | | | | | | | | | | | | | |
| | * Resguardos | Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Anclajes de contrapeso | Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Guardas | Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Estado del bastidor | Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Ausencia de ruidos extraños en el motor | Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | *Motor sin grietas | Alta | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Exhosto (Humo de escape) | Medio | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Operador — Nombre | | | Luis Hernandez | | Luis Hernandez | | Luis Hernandez | | Luis Hernandez | | Luis Hernandez | | Luis Hernandez | | | |
| | Operador — Firma | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Autorización para uso de Máquina por Ing. Residente Técnico — Nombre | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Autorización para uso de Máquina por Ing. Residente Técnico — Firma | | | | | | | | | | | | | | | | |

| DIA | HOROMETRO INICIO | HOROMETRO FINAL | HOROMETRO TOTAL DE LA JORNADA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| LUNES | 434 | 438 | 4 | |
| MARTES | 438 | 443 | 5 | |
| MIERCOLES | 443 | 447 | 4 | |
| JUEVES | 447 | 452 | 5 | |
| VIERNES | 452 | 456 | 4 | |
| SÁBADO | 456 | 460 | 4 | |
| DOMINGO | | | | |

El incumplimiento de cualquiera de los ítems de criticidad muy Alta (*) inhabilita la máquina para operar.
Para el resto de los ítems que se encuentren seleccionados en la opción (mal no cumple), se deberá reportar las observaciones encontradas al Ingeniero Residente Técnico/Inspector de la Obra, para que estos le comuniquen al Ing. Mecánico de Obra o responsable de la maquinaria y/o equipos; y éste determine las acciones a seguir de acuerdo con el programa de mantenimiento.

**ACCIONES INMEDITAS - CORRECCIONES REALIZADAS**

**ACCIONES CORRECTIVAS REQUERIDAS**

**RESPONSABLE DE MAQUINARIA Y EQUIPOS CONTRATISTA**

| | |
|---|---|
| FIRMA | Luis Hernandez |
| FECHA | 28-02-2026 |
| NOMBRE | Luis Florindo Hernandez Landino |
| CARGO | |

Este documento y la información que contiene es propiedad de CONSORCIO SOFAN C-046. No se puede utilizar, reproducir ni transmitir a un tercero sin la aprobación previa por escrito

Sem 1

Consorcio SOFAN C-046

REGISTRO PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA/EQUIPOS.

CÓDIGO: SFI-SST-FOR-012
VERSIÓN: 1
FECHA: 01/04/2025

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REFERENCIA | 140F | MODELO | 2014 | MARCA | CATERPILLAR | | |
| No. INTERNO | 002 | CAPACIDAD | | PERIODO EVALUADO | 02/02/26 AL 09/02/26 (DD/MES/AÑO) | | |
| CONTRATISTA | | TIPO DE MAQUINA/EQUIPO | | Motoniveladoras | | | |

| SISTEMA DE LA MAQUINA | ITEM DE REVISION | CRITICIDAD | N/A | LUNES | | MARTES | | MIERCOLES | | JUEVES | | VIERNES | | SÁBADO | | DOMINGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE |
| ELECTRICO / FUNCIONAMIENTO DEL TABLERO DE CONTROL | Funcionamiento y aspecto de la bateria, bornes y cables | Medio | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | Indicador de temperatura | Medio | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | Indicador de aceite | Medio | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | Indicador de bateria | Medio | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | indicador de refrigerante | Medio | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | indicador de combustible | Medio | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | indicador de filtro de aire | Medio | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | *Horómetro | Muy Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| FUNCIONAMEINTO DE LUCES | *Frontales de trabajo | Muy Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | *Traseras de trabajo (Reflector) | Muy Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | Señales de giro (derecha, izquierda) | Muy Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | *Baliza | Muy Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| HIDRAULICO | *Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas) | Muy Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | *Nivel de aceite en la transmisión (verificar ausencia de fugas) | Muy Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | *Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas) | Muy Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | *Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fugas) | Muy Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | *Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas) | Muy Alta | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| GENERAL | *Espejo central convexo | Muy Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | *Espejos laterales | Muy Alta | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | *Alarma de retroceso funcional | Muy Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | Pito | Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | * Freno de servicio funcional | Muy Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | * Freno de estacionamiento funcional | Muy Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | *Cinturones de seguridad FUNCIONALES, SIN RITURAS | Muy Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | Vidrio Panorámico sin roturas | Alta | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | *Kit para Derrames | Alta | ✓ | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Extintor de incendios Capacidad: PQS | Muy Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | *Cabina antivuelco (R.O.P.S) | Muy Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | Asiento en buen estado | Medio | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | Escaleras y apoyos de acceso en buen estado | Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos, labrado visible) | Muy Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | Presión de aire de las llantas adecuado | Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| UNICO | * Servotransmisión | Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | * Dirección | Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | Estado de pasadores | Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | Estado y tensión de las correas | Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | Estado de pedales | Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | Estado de Orugas (tensionadas) | Alta | ✓ | | | | | | | | | | | | | | |
| | Mecanismo de giro y ecualización cuchillas | Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | Estado de las Hojas de empuje o Nivelación | Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | Mecanismo de giro (Tornamesa) | Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | *Bomba Hidráulica | Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | Corona de tornamesa en buen estado | Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | *Mandos de avance | Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | * Mando de estacionamiento | Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |

| SISTEMA DE LA MAQUINA | ITEM DE REVISION | CRITICIDAD | N/A | LUNES | | MARTES | | MIERCOLES | | JUEVES | | VIERNES | | SÁBADO | | DOMINGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE |
| MECA | Estado general desgarrador (balde) | Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | *Mandos de levante del brazo | Alta | ✓ | | | | | | | | | | | | | | |
| | Estado de filtro de aire | Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | Estado de filtro de combustible | Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | Pasadores y tornillos en buen estado | Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | * Estado de cilindro (amortiguadores) | Alta | ✓ | | | | | | | | | | | | | | |
| | * Resguardos | Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | Anclajes de contrapeso | Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | Guardas | Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | Estado del bastidor | Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | Ausencia de ruidos extraños en el motor | Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | *Motor sin grietas | Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | Exhosto (Humo de escape) | Medio | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | Operador — Nombre | | | Oscar | | Oscar | | Oscar | | Oscar | | Oscar | | Oscar | | | |
| | Operador — Firma | | | Oscar Andres | | Oscar Andres | | Oscar Andres | | Oscar Andres | | Oscar Andres | | Oscar Andres | | | |
| | Autorización para uso de Máquina por Ing. Residente Técnico — Nombre | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Autorización para uso de Máquina por Ing. Residente Técnico — Firma | | | | | | | | | | | | | | | | |

| DIA | HOROMETRO INICIO | HOROMETRO FINAL | HOROMETRO TOTAL DE LA JORNADA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| LUNES | 6560.7 | 6563.6 | 3 | |
| MARTES | 6563.6 | 6566.7 | 3 | |
| MIERCOLES | 6566.7 | 6569.6 | 3 | |
| JUEVES | 6569.6 | 6573.6 | 4 | |
| VIERNES | 6573.6 | 6579.8 | 5 | |
| SÁBADO | 6579.8 | 6581.8 | 2 | |
| DOMINGO | | | | |

El incumplimiento de cualquiera de los ítems de criticidad muy Alta (*) inhabilita la máquina para operar.
Para el resto de los ítems que se encuentren seleccionados en la opción (mal no cumple), se deberá reportar las observaciones encontradas al Ingeniero Residente Técnico/Inspertor de la Obra, para que estos le comuniquen al Ing. Mecánico de Obra o responsable de la maquinaria y/o equipos; y éste determine las acciones a seguir de acuerdo con el programa de mantenimiento.

**ACCIONES INMEDITAS - CORRECCIONES REALIZADAS**

**ACCIONES CORRECTIVAS REQUERIDAS**

**RESPONSABLE DE MAQUINARIA Y EQUIPOS CONTRATISTA**

| | |
|---|---|
| FIRMA | Oscar Andres |
| FECHA | |
| NOMBRE | Oscar Andres Gonzalez Q |
| CARGO | OP Motoniveladora |

Este documento y la información que contiene es propiedad de CONSORCIO SOFAN C-046. No se puede utilizar, reproducir ni transmitir a un tercero sin la aprobación previa por escrito.

Sem 2

Consorcio SOFAN C-046

# REGISTRO PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA/EQUIPOS.

CÓDIGO: SFI-SST-FOR-012
VERSIÓN: 1
FECHA: 01/04/2025

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| REFERENCIA | 140K | MODELO | 2014 | MARCA | CATERPILLAR |
| No. INTERNO | 007 | CAPACIDAD | | PERIODO EVALUADO | 09/02/26 AL 15/02/26 (DD MM AÑO AL DD MES AÑO) |
| CONTRATISTA | CSC SAS | TIPO DE MAQUINA/EQUIPO | | Motoniveladora | |

| SISTEMA DE LA MAQUINA | ITEM DE REVISION | CRITICIDAD | N/A | LUNES | | MARTES | | MIERCOLES | | JUEVES | | VIERNES | | SÁBADO | | DOMINGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE |
| ELECTRICO / FUNCIONAMIENTO DEL TABLERO DE CONTROL | Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables | Medio | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | Indicador de temperatura | Medio | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | Indicador de aceite | Medio | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | Indicador de batería | Medio | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | Indicador de refrigerante | Medio | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | Indicador de combustible | Medio | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | Indicador de filtro de aire | Medio | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | *Horómetro | Muy Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| FUNCIONAMIENTO DE LUCES | *Frontales de trabajo | Muy Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | *Traseras de trabajo (Reflector) | Muy Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | Señales de giro (derecha, izquierda) | Muy Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | *Baliza | Muy Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| HIDRAULICO | *Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas) | Muy Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | *Nivel de aceite en la transmisión (verificar ausencia de fugas) | Muy Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | *Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas) | Muy Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | *Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fugas) | Muy Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | *Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas) | Muy Alta | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| GENERAL | *Espejo central convexo | Muy Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | *Espejos laterales | Muy Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | *Alarma de retroceso funcional | Muy Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | Pito | Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | * Freno de servicio funcional | Muy Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | * Freno de estacionamiento funcional | Muy Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | *Cinturones de seguridad FUNCIONALES SIN RITURAS | Muy Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | Vidrio Panorámico sin roturas | Alta | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | *Kit para Derrames | Alta | ✓ | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Extintor de incendios Capacidad: PQS | Muy Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | *Cabina antivuelco (R.O.P.S) | Muy Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | Asiento en buen estado | Medio | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | Escaleras y apoyos de acceso en buen estado | Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos, labrado visible) | Muy Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | Presión de aire de las llantas adecuado | Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| ÚNICO | * Servotransmisión | Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | * Dirección | Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | Estado de pasadores | Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | Estado y tensión de las correas | Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | Estado de pedales | Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | Estado de Orugas (tensionadas) | Alta | ✓ | | | | | | | | | | | | | | |
| | Mecanismo de giro y ecualización cuchillas | Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | Estado de las Hojas de empuje o Nivelación | Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | Mecanismo de giro (Tornamesa) | Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | *Bomba Hidráulica | Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | Corona de tornamesa en buen estado | Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | *Mandos de avance | Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | *Mando de estacionamiento | Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |

| SISTEMA DE LA MAQUINA | ITEM DE REVISION | CRITICIDAD | N/A | LUNES | | MARTES | | MIERCOLES | | JUEVES | | VIERNES | | SÁBADO | | DOMINGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE |
| MECA | Estado general desgarrador (balde) | Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | *Mandos de levante del brazo | Alta | ✓ | | | | | | | | | | | | | | |
| | Estado de filtro de aire | Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | Estado de filtro de combustible | Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | Pasadores y tornilos en buen estado | Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | * Estado de cilindro (amortiguadores) | Alta | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * Resguardos | Alta | ✓ | | | | | | | | | | | | | | |
| | Anclajes de contrapeso | Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | Guardas | Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | Estado del bastidor | Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | Ausencia de ruidos extraños en el motor | Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | *Motor sin grietas | Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | Exhosto (Humo de escape) | Medio | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | Operador | Nombre | | Oscar | | Oscar | | Oscar | | Oscar | | Oscar | | Oscar | | | |
| | | Firma | | Oscar Andres | | Oscar Andres | | Oscar Andres | | Oscar Andres | | Oscar Andres | | Oscar Andres | | | |
| | Autorización para uso de Máquina por Ing. Residente Técnico | Nombre | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Firma | | | | | | | | | | | | | | | |

| DIA | HORÓMETRO INICIO | HORÓMETRO FINAL | HORÓMETRO TOTAL DE LA JORNADA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| LUNES | 6581.8 | 6588.2 | 7 | |
| MARTES | 6588.2 | 6594.0 | 6 | |
| MIERCOLES | 6594.0 | 6598.4 | 4 | |
| JUEVES | 6598.4 | 6601.6 | 3 | |
| VIERNES | 6601.6 | 6604.9 | 3 | |
| SÁBADO | 6604.9 | 6608.0 | 3 | |
| DOMINGO | | | | |

El incumplimiento de cualquiera de los ítems de criticidad muy Alta (*) inhabilita la máquina para operar.
Para el resto de los ítems que se encuentren seleccionados en la opción (mal no cumple), se deberá reportar las observaciones encontradas al Ingeniero Residente Técnico/Inspector de la Obra, para que estos le comuniquen al Ing. Mecánico de Obra o responsable de la maquinaria y/o equipos; y éste determine las acciones a seguir de acuerdo con el programa de mantenimiento.

**ACCIONES INMEDITAS - CORRECCIONES REALIZADAS**

**ACCIONES CORRECTIVAS REQUERIDAS**

**RESPONSABLE DE MAQUINARIA Y EQUIPOS CONTRATISTA**

| | |
|---|---|
| FIRMA | Oscar Andres |
| FECHA | |
| NOMBRE | Oscar Andres Garcia Quevedo |
| CARGO | OP |

Este documento y la información que contiene es propiedad de CONSORCIO SOFAN C-445. No se puede utilizar, reproducir ni transmitir a un tercero sin la aprobación previa por escrito.

Sem 3

| Consorcio SOFAN C-046 | REGISTRO PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA/EQUIPOS. | CÓDIGO: SFI-SST-FOR-012<br>VERSIÓN: 1<br>FECHA: 01/04/2025 |
|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| REFERENCIA | 740K | MODELO | 2024 | MARCA | CATERPILLAR |
| No. INTERNO | 002 | CAPACIDAD | | PERIODO EVALUADO | 16/02/26 AL 22/02/26 |
| CONTRATISTA | C SOFAN | TIPO DE MAQUINA/EQUIPO | | Motoniveladora | |

| SISTEMA DE LA MAQUINA | ITEM DE REVISION | CRITICIDAD | N/A | LUNES | | MARTES | | MIERCOLES | | JUEVES | | VIERNES | | SÁBADO | | DOMINGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE |
| ELECTRICO / FUNCIONAMIENTO DEL TABLERO DE CONTROL | Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables | Medio | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | Indicador de temperatura | Medio | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | Indicador de aceite | Medio | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | Indicador de batería | Medio | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | Indicador de refrigerante | Medio | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | Indicador de combustible | Medio | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | Indicador de filtro de aire | Medio | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | *Horómetro | Muy Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| FUNCIONAMIENTO DE LUCES | *Frontales de trabajo | Muy Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | *Traseras de trabajo (Reflector) | Muy Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | Señales de giro (derecha, izquierda) | Muy Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | *Baliza | Muy Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| HIDRAULICO | *Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas) | Muy Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | *Nivel de aceite en la transmisión (verificar ausencia de fugas) | Muy Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | *Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas) | Muy Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | *Nivel del líquido de refrigerante del sistemade enfriamiento (verificar ausencia de fugas) | Muy Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | *Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas) | Muy Alta | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| GENERAL | *Espejo central convexo | Muy Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | *Espejos laterales | Muy Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | *Alarma de retroceso funcional | Muy Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | Pito | Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | * Freno de servicio funcional | Muy Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | * Freno de estacionamiento funcional | Muy Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | *Cinturones de seguridad FUNCIONALES SIN RITURAS | Muy Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | Vidrio Panorámico sin roturas | Alta | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | |
| | *Kit para Derrames | Alta | ✓ | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Extintor de incendios Capacidad: PQS | Muy Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | *Cabina antivuelco (R.O.P.S) | Muy Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | Asiento en buen estado | Medio | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | Escaleras y apoyos de acceso en buen estado | Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos, labrado visible) | Muy Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | Presión de aire de las llantas adecuado | Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| MECANICO | * Servotransmisión | Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | * Dirección | Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | Estado de pasadores | Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | Estado y tensión de las correas | Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | Estado de pedales | Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | Estado de Orugas (tensionadas) | Alta | ✓ | | | | | | | | | | | | | | |
| | Mecanismo de giro y ecualización cuchillas | Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | Estado de las Hojas de empuje o Nivelación | Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | Mecanismo de giro (Tornamesa) | Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | *Bomba Hidráulica | Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | Corona de tornamesa en buen estado | Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | *Mandos de avance | Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | * Mando de estacionamiento | Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |

| SISTEMA DE LA MAQUINA | ITEM DE REVISION | CRITICIDAD | N/A | LUNES | | MARTES | | MIERCOLES | | JUEVES | | VIERNES | | SÁBADO | | DOMINGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE |
| MECA | Estado general desgarrador (balde) | Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | *Mandos de levante del brazo | Alta | ✓ | | | | | | | | | | | | | | |
| | Estado de filtro de aire | Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | Estado de filtro de combustible | Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | Pasadores y tornilos en buen estado | Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | * Estado de cilindro (amortiguadores) | Alta | ✓ | | | | | | | | | | | | | | |
| | * Resguardos | Alta | ✓ | | | | | | | | | | | | | | |
| | Anclajes de contrapeso | Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | Guardas | Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | Estado del bastidor | Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | Ausencia de ruidos extraños en el motor | Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | *Motor sin grieta | Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | Exhosto (Humo de escape) | Medio | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | Operador | Nombre | | Oscar | | Oscar | | Oscar | | Oscar | | Oscar | | Oscar | | | |
| | | Firma | | Oscar Andres | | Oscar Andres | | Oscar Andres | | Oscar Andres | | Oscar Andres | | Oscar Andres | | | |
| | Autorización para uso de Máquina por Ing. Residente Técnico | Nombre | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Firma | | | | | | | | | | | | | | | |

| DIA | HORÓMETRO INICIO | HORÓMETRO FINAL | HORÓMETRO TOTAL DE LA JORNADA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| LUNES | 6608.0 | 6610.3 | 3 | |
| MARTES | 6610.3 | 6613.7 | 5 | |
| MIERCOLES | 6613.7 | 6618.6 | 4 | |
| JUEVES | 6618.6 | 6622.7 | 4 | |
| VIERNES | 6622.7 | 6626.8 | | |
| SÁBADO | 6626.8 | 6630.6 | | |
| DOMINGO | | | | |

El incumplimiento de cualquiera de los ítems de criticidad muy Alta (*) inhabilita la máquina para operar.
Para el resto de los ítems que se encuentren seleccionados en la opción (mal no cumple), se deberá reportar las observaciones encontradas al Ingeniero Residente Técnico/Inspector de la Obra, para que estos le comuniquen al Ing. Mecánico de Obra o responsable de la maquinaria y/o equipos; y éste determine las acciones a seguir de acuerdo con el programa de mantenimiento.

**ACCIONES INMEDITAS - CORRECCIONES REALIZADAS**

**ACCIONES CORRECTIVAS REQUERIDAS**

**RESPONSABLE DE MAQUINARIA Y EQUIPOS CONTRATISTA**

| | |
|---|---|
| FIRMA | Oscar Andres |
| FECHA | |
| NOMBRE | Oscar Andres Garcia Quevedo |
| CARGO | OP |

Este documento y la información que contiene es propiedad de CONSORCIO SOFAN C-446. No se puede utilizar, reproducir ni transmitir a un tercero sin la aprobación previa por escrito.

Sem 4

Consorcio SOFAN C-046

# REGISTRO PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA/EQUIPOS.

CÓDIGO: SFI-SST-FOR-012
VERSIÓN: 1
FECHA: 01/04/2025

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| REFERENCIA | 140K | MODELO | 2014 | MARCA | CATERPILLAR |
| No. INTERNO | 004 | CAPACIDAD | | PERIODO EVALUADO | 23 / 02 / 26 AL 29 / 02 / 26 (DD / MM / AÑO AL DD / MES / AÑO) |
| CONTRATISTA | Consorcio Sofan | TIPO DE MAQUINA/EQUIPO | Motoniveladora | | |

| SISTEMA DE LA MAQUINA | ITEM DE REVISION | CRITICIDAD | N/A | LUNES | | MARTES | | MIERCOLES | | JUEVES | | VIERNES | | SÁBADO | | DOMINGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE |
| ELECTRICO / FUNCIONAMIENTO DEL TABLERO DE CONTROL | Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables | Medio | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | Indicador de temperatura | Medio | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | Indicador de aceite | Medio | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | Indicador de batería | Medio | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | Indicador de refrigerante | Medio | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | Indicador de combustible | Medio | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | Indicador de filtro de aire | Medio | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | *Horómetro | Muy Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| FUNCIONAMEINTO DE LUCES | *Frontales de trabajo | Muy Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | *Traseras de trabajo (Reflector) | Muy Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | Señales de giro (derecha, izquierda) | Muy Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | *Baliza | Muy Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| HIDRAULICO | *Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas) | Muy Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | *Nivel de aceite en la transmisión (verificar ausencia de fugas) | Muy Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | *Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas) | Muy Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | *Nivel del líquido de refrigerante del sistemade enfriamiento (verificar ausencia de fugas) | Muy Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | *Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas) | Muy Alta | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| GENERAL | *Espejo central convexo | Muy Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | *Espejos laterales | Muy Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | *Alarma de retroceso funcional | Muy Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | Pito | Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | * Freno de servicio funcional | Muy Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | * Freno de estacionamiento funcional | Muy Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | *Cinturones de seguridad FUNCIONALES SIN RITURAS | Muy Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | Vidrio Panorámico sin roturas | Alta | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | *Kit para Derrames | Alta | ✓ | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Extintor de incendios Capacidad: PQS | Muy Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | *Cabina antivuelco (R.O.P.S) | Muy Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | Asiento en buen estado | Medio | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | Escaleras y apoyos de acceso en buen estado | Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos, labrado visible) | Muy Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | Presión de aire de las llantas adecuado | Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| MECANICO | * Servotransmisión | Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | * Dirección | Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | Estado de pasadores | Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | Estado y tensión de las correas | Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | Estado de pedales | Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | Estado de Orugas (tensionadas) | Alta | ✓ | | | | | | | | | | | | | | |
| | Mecanismo de giro y ecualización cuchillas | Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | Estado de las Hojas de empuje o Nivelación | Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | Mecanismo de giro (Tornamesa) | Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | *Bomba Hidráulica | Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | Corona de tornamesa en buen estado | Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | *Mandos de avance | Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | * Mando de estacionamiento | Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |

| SISTEMA DE LA MAQUINA | ITEM DE REVISION | CRITICIDAD | N/A | LUNES | | MARTES | | MIERCOLES | | JUEVES | | VIERNES | | SÁBADO | | DOMINGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE |
| MEC | Estado general desgarrador (balde) | Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | *Mandos de levante del brazo | Alta | ✓ | | | | | | | | | | | | | | |
| | Estado de filtro de aire | Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | Estado de filtro de combustible | Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | Pasadores y tornilos en buen estado | Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | * Estado de cilindro (amortiguadores) | Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | * Resguardos | Alta | ✓ | | | | | | | | | | | | | | |
| | Anclajes de contrapeso | Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | Guardas | Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | Estado del bastidor | Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | Ausencia de ruidos extraños en el motor | Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | *Motor sin grietas | Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | Exhosto (Humo de escape) | Medio | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | Operador | Nombre | | Oscar | | Oscar | | Oscar | | Oscar | | Oscar | | Oscar | | | |
| | | Firma | | Oscar Andres | | Oscar Andres | | Oscar Andres | | Oscar Andres | | Oscar Andres | | Oscar Andres | | | |
| | Autorización para uso de Máquina por Ing. Residente Técnico | Nombre | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Firma | | | | | | | | | | | | | | | |

| DIA | HOROMETRO INICIO | HOROMETRO FINAL | HOROMETRO TOTAL DE LA JORNADA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| LUNES | 6630.6 | 6635.8 | 5 | |
| MARTES | 6635.8 | 6639.0 | 4 | |
| MIERCOLES | 6639.0 | 6643.2 | 4 | |
| JUEVES | 6643.2 | 6650.0 | 6 | |
| VIERNES | 6650.0 | 6657.7 | 7 | |
| SÁBADO | 6653.7 | 6658.5 | | |
| DOMINGO | | | | |

El incumplimiento de cualquiera de los items de criticidad muy Alta (*) inhabilita la máquina para operar.
Para el resto de los items que se encuentren seleccionados en la opción (mal no cumple), se deberá reportar las observaciones encontradas al Ingeniero/Residente Técnico/Inspector de la Obra, para que estos le comuniquen al Ing. Mecánico de Obra o responsable de la maquinaria y/o equipos; y éste determine las acciones a seguir de acuerdo con el programa de mantenimiento.

**ACCIONES INMEDITAS - CORRECCIONES REALIZADAS**

**ACCIONES CORRECTIVAS REQUERIDAS**

**RESPONSABLE DE MAQUINARIA Y EQUIPOS CONTRATISTA**

| | |
|---|---|
| FIRMA | Oscar Andres |
| FECHA | |
| NOMBRE | Oscar Andres Gonzalez Acevedo |
| CARGO | OP |

Este documento y la información que contiene es propiedad de CONSORCIO SOFAN C-445. No se puede utilizar, reproducir ni tranmitir a un tercero sin la aprobación previa por escrito.

Sem 1

| Consorcio SOFAN C-031 | INSPECCIÒN PREOPERACIONAL DE LA RECICLADORA | Versión 30/08/2025 | Codigo: FT-SG-SST-46 |
|---|---|---|---|
| | | Version: 01 | Página 1 de 1 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE DEL OPERADOR | Luis Arturo Maldonado | UBICACIÒN | | PROYECTO | |
| MARCA | CATERPILLAR | MODELO | | SERIE | RR 250 |
| FECHA INSPECCION | DEL DIA: Febrero 02-02-26 | AL DIA: | Febrero 08-02-2026. | | |

MARQUE CON UNA X DE ACUERDO AL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE EL VEHÍCULO O MÁQUINA.

| | CRITERIO | LUNES | | MARTES | | MIERCOLES | | JUEVES | | VIERNES | | SÁBADO | | DOMINGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE |
| LUCES | De trabajo traseras (Trabajo Nocturno) | X | | M | | X | | X | | ✓ | | X | | | |
| | Direccionales delanteras (Trabajo Nocturno) | X | | M | | X | | X | | X | | X | | | |
| MOTOR DEL | Nivel del tanque de combustible | X | | M | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Nivel del aceite | X | | M | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Filtros de ACPM | X | | M | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Nivel de agua | X | | M | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Filtros de aire | X | | M | | X | | X | | X | | X | | | |
| MECANICO | Cierres de compuertas laterales y traseras | X | | M | | X | | X | | X | | X | | | |
| | MECANISMO GRUPO FRESADOR (Puntas y | X | | M | | X | | X | | X | | X | | | |
| | MECANISMO GRUPO FRESADOR (Tornillos del | X | | M | | X | | X | | X | | X | | | |
| | ALIMENTACIÓN SISTEMA HIDRÁULICO / | X | | M | | X | | X | | X | | X | | | |
| | ALIMENTACIÓN SISTEMA HIDRÁULICO / | X | | M | | X | | X | | X | | X | | | |
| | * Control de fugas hidráulicas | X | | M | | X | | X | | X | | X | | | |
| CABINA | El Botiquin esta completo | X | | M | | X | | X | | X | | X | | | |
| | El extintor esta cargado y vigente. | X | | M | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Mandos de avance | X | | M | | X | | X | | X | | X | | | |
| | * Indicadores (hidraulicos, refrigerantes, | X | | M | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Tubo de escape (Exhosto) | X | | M | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Alarma de retroceso | X | | M | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Pito | X | | M | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Escaleras y apoyos de acceso | X | | M | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Estado de mandos manuales | X | | M | | X | | X | | X | | X | | | |
| OPERADOR | *EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, ( Gafas, Botas de seguridad, Protección auditiva, Protector | X | | M | | X | | X | | X | | X | | | |
| | *CONSIDERO QUE LA MÁQUINA SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES | X | | M | | X | | X | | X | | X | | | |
| | *ME ENCUENTRO EN CONDICIÒNES ADECUADAS PARA OPERAR LA MÀQUINA. | X | | M | | X | | X | | X | | X | | | |
| FIRMA | OPERADOR | Luis A M | | Luis A M | | Luis A M | | Luis A M | | Luis A M | | Luis A M | | | |
| | SUPERVISOR HSE | | | | | | | | | | | | | | |

NOTA: Este formato se debe diligenciar antes de operar cualquier tipo de màquina de la organizaciòn o que trabaje en su nombre, es de obligatorio cumplimiento.

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

| FECHA | HALLAZGO | ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA | FIRMA | FECHA |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |

Consorcio SOFAN C-031

# INSPECCIÒN PREOPERACIONAL DE LA RECICLADORA

| Versión 30/08/2025 | Codigo FT-SG-SST-46 |
|---|---|
| Version: 01 | Página 1 de 1 |

Sem2

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE DEL OPERADOR | Luis Arturo Hernandez | UBICACIÓN | Choachi | PROYECTO | |
| MARCA | CATERPILLAR | MODELO | | SERIE | RR230 |
| FECHA INSPECCION | DEL DIA: Febrero 9-02-2026 | AL DIA: | 15-07-2026 | | |

MARQUE CON UNA X DE ACUERDO AL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE EL VEHÍCULO O MÀQUINA.

| | CRITERIO | LUNES | | MARTES | | MIERCOLES | | JUEVES | | VIERNES | | SÁBADO | | DOMINGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE |
| LUCE | De trabajo traseras (Trabajo Nocturno) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| LUCE | Direccionales delanteras (Trabajo Nocturno) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| MOTOR DEL | Nivel del tanque de combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| MOTOR DEL | Nivel del aceite | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| MOTOR DEL | Filtros de ACPM | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| MOTOR DEL | Nivel de agua | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| MOTOR DEL | Filtros de aire | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| MECANICO | Cierres de compuertas laterales y traseras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| MECANICO | MECANISMO GRUPO FRESADOR (Puntas y | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| MECANICO | MECANISMO GRUPO FRESADOR (Tornillos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| MECANICO | ALIMENTACIÓN SISTEMA HIDRÁULICO / | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| MECANICO | ALIMENTACIÓN SISTEMA HIDRÁULICO / | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| MECANICO | *** Control de fugas hidráulicas** | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| CABINA | El Botiquin esta completo | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| CABINA | El extintor esta cargado y vigente. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| CABINA | Mandos de avance | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| CABINA | *** Indicadores, (hidráulicos, refrigerantes,** aceite motor, combustible) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| CABINA | Tubo de escape (Exhosto) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| CABINA | Alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| CABINA | Pito | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| CABINA | Escaleras y apoyos de acceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| CABINA | Estado de mandos manuales | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| OPERADOR | ***EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, ( Gafas, Botas de** seguridad, Protección auditiva, Protector | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| OPERADOR | ***CONSIDERO QUE LA MÀQUINA SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES** | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| OPERADOR | ***ME ENCUENTRO EN CONDICIÒNES ADECUADAS PARA OPERAR LA MÀQUINA.** | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| FIRMA | OPERADOR | Luis Ard | | Luis Ard. | | Luis Ard | | Luis Ard | | Luis Ard | | Luis Ard | | | |
| FIRMA | SUPERVISOR HSE | | | | | | | | | | | | | | |

**NOTA:** Este formato se debe diligenciar antes de operar cualquier tipo de màquina de la organización o que trabaje en su nombre, es de obligatorio cumplimiento.

## HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

| FECHA | HALLAZGO | ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA | FIRMA | FECHA |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |

Sem 3

| Consorcio SOFAN C-031 | INSPECCIÒN PREOPERACIONAL DE LA RECICLADORA | Version 30/08/2025 Version: 01 | Codigo: FT-SG-SST-46 Página 1 de 1 |
|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE DEL OPERADOR | Luis Alfonso Mendoza | UBICACIÒN | CHOACHI | PROYECTO | |
| MARCA | CATERPILLAR | MODELO | | SERIE | RA 250 |
| FECHA INSPECCION | DEL DÌA: 16-02-2026 | AL DÌA: | 21-02-2026 | | |

MARQUE CON UNA X DE ACUERDO AL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE EL VEHÌCULO O MÀQUINA.

| | CRITERIO | LUNES | | MARTES | | MIERCOLES | | JUEVES | | VIERNES | | SÁBADO | | DOMINGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE |
| LUCE | De trabajo traseras (Trabajo Nocturno) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Direccionales delanteras (Trabajo Nocturno) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| MOTOR DEL | Nivel del tanque de combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Nivel del aceite | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Filtros de ACPM | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Nivel de agua | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Filtros de aire | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| MECANICO | Cierres de compuertas laterales y traseras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | MECANISMO GRUPO FRESADOR (Puntas y | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | MECANISMO GRUPO FRESADOR (Tornillos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | ALIMENTACIÓN SISTEMA HIDRÁULICO / | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | ALIMENTACIÓN SISTEMA HIDRÁULICO / | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | *** Control de fugas hidráulicas** | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| CABINA | El Botiquin esta completo | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | El extintor esta cargado y vigente. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Mandos de avance | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | *** Indicadores, (hidráulicos, refrigerantes,** aceite motor, combustible) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Tubo de escape (Exhosto) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Pito | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Escaleras y apoyos de acceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Estado de mandos manuales | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| OPERADOR | ***EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, ( Gafas, Botas de** seguridad, Protección auditiva, Protector | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | ***CONSIDERO QUE LA MÀQUINA SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES** | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | ***ME ENCUENTRO EN CONDICIÒNES ADECUADAS PARA OPERAR LA MÀQUINA.** | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| FIRMA | OPERADOR | Luis Alfonso M | | Luis Alfonso M | | Luis Del | | Luis Del | | Luis Del | | Luis Del | | | |
| | SUPERVISOR HSE | | | | | | | | | | | | | | |

**NOTA:** Este formato se debe diligenciar antes de operar cualquier tipo de màquina de la organizaciòn o que trabaje en su nombre, es de obligatorio cumplimiento.

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

| FECHA | HALLAZGO | ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA | FIRMA | FECHA |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |

Sem 4

| Consorcio SOFAN C-031 | INSPECCIÒN PREOPERACIONAL DE LA RECICLADORA | Versión 30/08/2025 | Codigo: FT-SG-SST-46 |
|---|---|---|---|
| | | Version: 01 | Página 1 de 1 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE DEL OPERADOR | Luis Antonio elorriaga | UBICACIÒN | Choachi | PROYECTO | |
| MARCA | | MODELO | | SERIE | |
| FECHA INSPECCION | DEL DIA: 23-02-26 | AL DIA: | 28-02-26 | | |

MARQUE CON UNA **X** DE ACUERDO AL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE EL VEHICULO O MÀQUINA.

| | CRITERIO | LUNES | | MARTES | | MIERCOLES | | JUEVES | | VIERNES | | SÁBADO | | DOMINGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE |
| LUCE | De trabajo traseras (Trabajo Nocturno) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| LUCE | Direccionales delanteras (Trabajo Nocturno) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| MOTOR DEL | Nivel del tanque de combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| MOTOR DEL | Nivel del aceite | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| MOTOR DEL | Filtros de ACPM | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| MOTOR DEL | Nivel de agua | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| MOTOR DEL | Filtros de aire | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| MECANICO | Cierres de compuertas laterales y traseras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| MECANICO | MECANISMO GRUPO FRESADOR (Puntas y | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| MECANICO | MECANISMO GRUPO FRESADOR (Tornillos del | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| MECANICO | ALIMENTACIÓN SISTEMA HIDRÁULICO / | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| MECANICO | ALIMENTACIÓN SISTEMA HIDRÁULICO / | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| MECANICO | * Control de fugas hidráulicas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| CABINA | El Botiquin esta completo | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| CABINA | El extintor esta cargado y vigente. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| CABINA | Mandos de avance | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| CABINA | * Indicadores (hidráulicos, refrigerantes, | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| CABINA | Tubo de escape (Exhosto) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| CABINA | Alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| CABINA | Pito | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| CABINA | Escaleras y apoyos de acceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| CABINA | Estado de mandos manuales | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| OPERADOR | *EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, ( Gafas, Botas de seguridad, Protección auditiva, Protector | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| OPERADOR | *CONSIDERO QUE LA MAQUINA SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| OPERADOR | *ME ENCUENTRO EN CONDICIONES ADECUADAS PARA OPERAR LA MÀQUINA. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| FIRMA | OPERADOR | Luis Antonio | | Luis Antonio | | Luis Antonio | | Luis A | | Luis A | | Luis A | | | |
| FIRMA | SUPERVISOR HSE | | | | | | | | | | | | | | |

**NOTA:** Este formato se debe diligenciar antes de operar cualquier tipo de màquina de la organizaciòn o que trabaje en su nombre, es de obligatorio cumplimiento.

**HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO**

| FECHA | HALLAZGO | ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA | FIRMA | FECHA |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |

Sem 1

Consorcio SOFAN C-031

# INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VEHÍCULOS

| | | |
|---|---|---|
| Nombre de quien inspecciona: Juan Rodriguez | N° de placa: CKT-604 | Soat: DD 28 MM 7 AAAA 2026 |
| Tecnico mecanica: DD 14 MM 11 AAAA 2026 | Extracto de contrato: DD MM AAAA | Póliza RCC y RCE: DD MM AAAA |
| Tarjeta de opreación: DD MM AAAA | SEMANA DEL 2 DE Feb AL 7 DE Feb DE 2026 | |

**Marque B si el item se encuentra en buenas condiciones, marque M si el item se encuentra en malas condiciones**

| | DIAS | LUNES | | MARTES | | MIERCOLES | | JUEVES | | VIERNES | | SABADO | | DOMINGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | KILOMETRAJE DIARIO | 290586 | | 290674 | | 290805 | | 290951 | | 291045 | | 291048 | | | |
| INSPECCION INTERNA | Nivel de combustible | X | M | X | M | X | M | B | M | X | M | X | M | B | M |
| | Indicador de temperatura del motor | X | M | X | M | X | M | B | M | X | M | X | M | B | M |
| | Indicador de bateria | X | M | X | M | X | M | B | M | X | M | X | M | B | M |
| | Pitos delantero y reversa | X | M | X | M | X | M | B | M | X | M | X | M | B | M |
| | Funcionamiento de frenos | X | M | X | M | X | M | B | M | X | M | X | M | B | M |
| | Freno de emergencia | X | M | X | M | X | M | B | M | X | M | X | M | B | M |
| | Funcionamiento de embrague | X | M | X | M | X | M | B | M | X | M | X | M | B | M |
| | Limpiabrisas y nivel de agua | X | M | X | M | X | M | B | M | X | M | X | M | B | M |
| | Indicador aceite de motor | X | M | X | M | X | M | B | M | X | M | X | M | B | M |
| INSPECCION EXTERNA | Nivel de aceite de motor | X | M | X | M | X | M | B | M | X | M | X | M | B | M |
| | Nivel de aceite dirección hidraulica | B | M | B | M | B | M | B | M | X | M | X | M | B | M |
| | Nivel liquido refrigerante | X | M | X | M | X | M | B | M | X | M | X | M | B | M |
| | Nivel liquido de frenos | X | M | X | M | X | M | B | M | X | M | X | M | B | M |
| | Tension de correas | X | M | X | M | X | M | X | M | X | M | X | M | B | M |
| | Llantas (Desgaste y presion de aire) | X | M | X | M | X | M | X | M | X | M | X | M | B | M |
| | Llanta de repuesto | X | M | X | M | X | M | X | M | X | M | X | M | B | M |
| | Vidrios y espejos retrovisores | X | M | X | M | X | M | X | M | X | M | X | M | B | M |
| | Direccionales delanteras y traseras | X | M | X | M | X | M | X | M | X | M | X | M | B | M |
| | Luces externas altas y medias | X | M | X | M | X | M | X | M | X | M | X | M | B | M |
| | Fugas de aceite | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| | Inspeccion de carroceria | X | M | X | M | X | M | X | M | X | M | X | M | B | M |
| ELEMENTOS DE SEGURIDAD | Botiquin | X | M | X | M | X | M | X | M | X | M | X | M | B | M |
| | Cinturones de seguridad | X | M | X | M | X | M | X | M | X | M | X | M | B | M |
| | Equipo de carretera | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| | Extintor carga- estado DD MM AAAA | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| | Kit para derrames | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN:

OBSERVACIONES:

PLAN DE ACCION:

Sem 2.

Consorcio SOFAN C-031

# INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VEHÍCULOS

| | | |
|---|---|---|
| Nombre de quien inspecciona: Juan Rodriguez | N° de placa: CKT-604 | Soat: DD 28 MM 7 AAAA 2026 |
| Tecnico mecanica: DD 14 MM 11 AAAA 2026 | Extracto de contrato: DD MM AAAA | Póliza RCC y RCE: DD MM AAAA |
| Tarjeta de opreación: DD MM AAAA | SEMANA DEL 9 DE Feb AL 14 DE Feb DE 2026 | |

Marque B si el item se encuentra en buenas condiciones, marque M si el item se encuentra en malas condiciones

| | DIAS | LUNES | | MARTES | | MIERCOLES | | JUEVES | | VIERNES | | SABADO | | DOMINGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | KILOMETRAJE DIARIO | 291079 | | 291194 | | 291285 | | 291337 | | 291363 | | 291424 | | | |
| INSPECCION INTERNA | Nivel de combustible | X | M | X | M | X | M | X | M | X | M | X | M | B | M |
| | Indicador de temperatura del motor | X | M | X | M | X | M | X | M | X | M | X | M | B | M |
| | Indicador de bateria | X | M | X | M | X | M | X | M | X | M | X | M | B | M |
| | Pitos delantero y reversa | X | M | X | M | X | M | X | M | X | M | X | M | B | M |
| | Funcionamiento de frenos | X | M | X | M | X | M | X | M | X | M | X | M | B | M |
| | Freno de emergencia | X | M | X | M | X | M | X | M | X | M | X | M | B | M |
| | Funcionamiento de embrague | X | M | X | M | X | M | X | M | X | M | X | M | B | M |
| | Limpiabrisas y nivel de agua | X | M | X | M | X | M | X | M | X | M | X | M | B | M |
| | Indicador aceite de motor | X | M | X | M | X | M | X | M | X | M | X | M | B | M |
| INSPECCION EXTERNA | Nivel de aceite de motor | X | M | X | M | X | M | X | M | X | M | X | M | B | M |
| | Nivel de aceite dirección hidraulica | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| | Nivel liquido refrigerante | X | M | X | M | X | M | X | M | X | M | X | M | B | M |
| | Nivel liquido de frenos | X | M | X | M | X | M | X | M | X | M | X | M | B | M |
| | Tension de correas | X | M | X | M | X | M | X | M | X | M | X | M | B | M |
| | Llantas (Desgaste y presion de aire) | X | M | X | M | X | M | X | M | X | M | X | M | B | M |
| | Llanta de repuesto | X | M | X | M | X | M | X | M | X | M | X | M | B | M |
| | Vidrios y espejos retrovisores | X | M | X | M | X | M | X | M | X | M | X | M | B | M |
| | Direccionales delanteras y traseras | X | M | X | M | X | M | X | M | X | M | X | M | B | M |
| | Luces externas altas y medias | X | M | X | M | X | M | X | M | X | M | X | M | B | M |
| | Fugas de aceite | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| | Inspeccion de carroceria | X | M | X | M | X | M | X | M | X | M | X | M | B | M |
| ELEMENTOS DE SEGURIDAD | Botiquin | X | M | X | M | X | M | X | M | X | M | X | M | B | M |
| | Cinturones de seguridad | X | M | X | M | X | M | X | M | X | M | X | M | B | M |
| | Equipo de carretera | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| | Extintor carga- estado DD MM AAAA | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| | Kit para derrames | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: | | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES:

PLAN DE ACCION:

Sem 3

Consorcio SOFAN C-031

# INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VEHÍCULOS

| | | |
|---|---|---|
| Nombre de quien inspecciona: Juan Zuluaga | N° de placa: CUT-604 | Soat: DD 28 MM 7 AAAA 2026 |
| Tecnico mecanica: DD 14 MM 11 AAAA 2026 | Extracto de contrato: DD MM AAAA | Póliza RCC y RCE: DD MM AAAA |
| Tarjeta de opreación: DD MM AAAA | SEMANA DEL 16 DE Feb AL 21 DE Feb DE 2026 | |

**Marque B si el item se encuentra en buenas condiciones, marque M si el item se encuentra en malas condiciones**

| | DIAS | LUNES | | MARTES | | MIERCOLES | | JUEVES | | VIERNES | | SABADO | | DOMINGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | KILOMETRAJE DIARIO | 291456 | | 291518 | | 291578 | | 291622 | | 291673 | | 291733 | | | |
| INSPECCION INTERNA | Nivel de combustible | X | M | X | M | X | M | X | M | X | M | X | M | B | M |
| | Indicador de temperatura del motor | X | M | X | M | X | M | X | M | X | M | X | M | B | M |
| | Indicador de bateria | X | M | X | M | X | M | X | M | X | M | X | M | B | M |
| | Pitos delantero y reversa | X | M | X | M | X | M | X | M | X | M | X | M | B | M |
| | Funcionamiento de frenos | X | M | X | M | X | M | X | M | X | M | X | M | B | M |
| | Freno de emergencia | X | M | X | M | X | M | X | M | X | M | X | M | B | M |
| | Funcionamiento de embrague | X | M | X | M | X | M | X | M | X | M | X | M | B | M |
| | Limpiabrisas y nivel de agua | X | M | X | M | X | M | X | M | X | M | X | M | B | M |
| | Indicador aceite de motor | X | M | X | M | X | M | X | M | X | M | X | M | B | M |
| INSPECCION EXTERNA | Nivel de aceite de motor | X | M | X | M | X | M | X | M | X | M | X | M | B | M |
| | Nivel de aceite dirección hidraulica | X | M | X | M | X | M | X | M | X | M | X | M | B | M |
| | Nivel liquido refrigerante | X | M | X | M | X | M | X | M | X | M | X | M | B | M |
| | Nivel liquido de frenos | X | M | X | M | X | M | X | M | X | M | X | M | B | M |
| | Tension de correas | X | M | X | M | X | M | X | M | X | M | X | M | B | M |
| | Llantas (Desgaste y presion de aire) | X | M | X | M | X | M | X | M | X | M | X | M | B | M |
| | Llanta de repuesto | X | M | X | M | X | M | X | M | X | M | X | M | B | M |
| | Vidrios y espejos retrovisores | X | M | X | M | X | M | X | M | X | M | X | M | B | M |
| | Direccionales delanteras y traseras | X | M | X | M | X | M | X | M | X | M | X | M | B | M |
| | Luces externas altas y medias | X | M | X | M | X | M | X | M | X | M | X | M | B | M |
| | Fugas de aceite | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| | Inspeccion de carroceria | X | M | X | M | X | M | X | M | X | M | X | M | B | M |
| ELEMENTOS DE SEGURIDAD | Botiquin | X | M | X | M | X | M | X | M | X | M | X | M | B | M |
| | Cinturones de seguridad | X | M | X | M | X | M | X | M | X | M | X | M | B | M |
| | Equipo de carretera | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| | Extintor carga- estado DD MM AAAA | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| | Kit para derrames | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: | | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES:

PLAN DE ACCION:

Sem 4

Consorcio SOFAN C-031

# INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VEHÍCULOS

| | | |
|---|---|---|
| Nombre de quien inspecciona: Juan Rodriguez | N° de placa: CKT-604 | Soat: DD 28 MM 7 AAAA 2026 |
| Tecnico mecanica: DD 14 MM 11 AAAA 2026 | Extracto de contrato: DD MM AAAA | Póliza RCC y RCE: DD MM AAAA |
| Tarjeta de opreación: DD MM AAAA | SEMANA DEL 23 DE Feb AL 28 DE Feb DE 2026 | |

**Marque B si el item se encuentra en buenas condiciones, marque M si el item se encuentra en malas condiciones**

| | DIAS | LUNES | | MARTES | | MIERCOLES | | JUEVES | | VIERNES | | SABADO | | DOMINGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | KILOMETRAJE DIARIO | 291758 | | 291814 | | 291872 | | 291914 | | 291970 | | 292030 | | | |
| INSPECCION INTERNA | Nivel de combustible | X | M | X | M | X | M | X | M | X | M | X | M | B | M |
| | Indicador de temperatura del motor | X | M | X | M | X | M | X | M | X | M | X | M | B | M |
| | Indicador de bateria | X | M | X | M | X | M | X | M | X | M | X | M | B | M |
| | Pitos delantero y reversa | X | M | X | M | X | M | X | M | X | M | X | M | B | M |
| | Funcionamiento de frenos | X | M | X | M | X | M | X | M | X | M | X | M | B | M |
| | Freno de emergencia | X | M | X | M | X | M | X | M | X | M | X | M | B | M |
| | Funcionamiento de embrague | X | M | X | M | X | M | X | M | X | M | X | M | B | M |
| | Limpiabrisas y nivel de agua | X | M | X | M | X | M | X | M | X | M | X | M | B | M |
| | Indicador aceite de motor | X | M | X | M | X | M | X | M | X | M | X | M | B | M |
| INSPECCION EXTERNA | Nivel de aceite de motor | X | M | X | M | X | M | X | M | X | M | X | M | B | M |
| | Nivel de aceite dirección hidraulica | X | M | X | M | X | M | X | M | X | M | X | M | B | M |
| | Nivel liquido refrigerante | X | M | X | M | X | M | X | M | X | M | X | M | B | M |
| | Nivel liquido de frenos | X | M | X | M | X | M | X | M | X | M | X | M | B | M |
| | Tension de correas | X | M | X | M | X | M | X | M | X | M | X | M | B | M |
| | Llantas (Desgaste y presion de aire) | X | M | X | M | X | M | X | M | X | M | X | M | B | M |
| | Llanta de repuesto | X | M | X | M | X | M | X | M | X | M | X | M | B | M |
| | Vidrios y espejos retrovisores | X | M | X | M | X | M | X | M | X | M | X | M | B | M |
| | Direccionales delanteras y traseras | X | M | X | M | X | M | X | M | X | M | X | M | B | M |
| | Luces externas altas y medias | X | M | X | M | X | M | X | M | X | M | X | M | B | M |
| | Fugas de aceite | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| | Inspeccion de carroceria | X | M | X | M | X | M | X | M | X | M | X | M | B | M |
| ELEMENTOS DE SEGURIDAD | Botiquin | X | M | X | M | X | M | X | M | X | M | X | M | B | M |
| | Cinturones de seguridad | X | M | X | M | X | M | X | M | X | M | X | M | B | M |
| | Equipo de carretera | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| | Extintor carga- estado DD MM AAAA | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| | Kit para derrames | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: | | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES:

PLAN DE ACCION:

Sem 1

| Consorcio SOFAN C-046 | REGISTRO PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA/EQUIPOS. | CÓDIGO: SFI-SST-FOR-012<br>VERSIÓN: 1<br>FECHA: 01/04/2025 |
|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| REFERENCIA | | MODELO | 2013 | MARCA | Dressuc |
| No. INTERNO | | CAPACIDAD | 11,300 kg | PERIODO EVALUADO | 02 02 26 AL 07 02 26 (DD MM AÑO AL DD MES AÑO) |
| CONTRATISTA | sofan C-031 | TIPO DE MAQUINA/EQUIPO | vibrocompactador | | |

| SISTEMA DE LA MAQUINA | ITEM DE REVISION | CRITICIDAD | N/A | LUNES | | MARTES | | MIERCOLES | | JUEVES | | VIERNES | | SÁBADO | | DOMINGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE |
| ELECTRICO / FUNCIONAMIENTO DEL TABLERO DE CONTROL | Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables | Medio | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| | Indicador de temperatura | Medio | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| | Indicador de aceite | Medio | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| | Indicador de batería | Medio | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| | indicador de refrigerante | Medio | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| | indicador de combustible | Medio | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| | indicador de filtro de aire | Medio | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| | *Horómetro | Muy Alta | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| FUNCIONAMEINTO DE LUCES | *Frontales de trabajo | Muy Alta | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| | * Traseras de trabajo (Reflector) | Muy Alta | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| | Señales de giro (derecha, izquierda) | Muy Alta | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| | *Baliza | Muy Alta | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| HIDRAULICO | *Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas) | Muy Alta | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| | *Nivel de aceite en la transmisión (verificar ausencia de fugas) | Muy Alta | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| | *Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas) | Muy Alta | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| | *Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fugas) | Muy Alta | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| | *Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas) | Muy Alta | | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| GENERAL | *Espejo central convexo | Muy Alta | | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | *Espejos laterales | Muy Alta | | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | *Alarma de retroceso funcional | Muy Alta | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| | Pito | Alta | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| | * Freno de servicio funcional | Muy Alta | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| | * Freno de estacionamiento funcional | Muy Alta | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| | *Cinturones de seguridad FUNCIONALES, SIN RIFURAS | Muy Alta | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| | Vidrio Panorámico sin roturas | Alta | | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | *Kit para Derrames | Alta | | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | *Extintor de incendios Capacidad: PQS | Muy Alta | | / | — | / | — | / | — | / | — | / | — | / | — | | |
| | *Cabina antivuelco (R.O.P.S) | Muy Alta | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| | Asiento en buen estado | Medio | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| | Escaleras y apoyos de acceso en buen estado | Alta | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| | Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos, labrado visible) | Muy Alta | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| | Presión de aire de las llantas adecuado | Alta | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| UNICO | * Servotransmisión | Alta | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| | * Dirección | Alta | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| | Estado de pasadores | Alta | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| | Estado y tensión de las correas | Alta | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| | Estado de pedales | Alta | | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | Estado de Orugas (tensionadas) | Alta | | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | Mecanismo de giro y ecualización cuchillas | Alta | | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | Estado de las Hojas de empuje o Nivelación | Alta | | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | Mecanismo de giro (Tornamesa) | Alta | | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | *Bomba Hidráulica | Alta | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| | Corona de tornamesa en buen estado | Alta | | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | *Mandos de avance | Alta | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| | * Mando de estacionamiento | Alta | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |

| SISTEMA DE LA MAQUINA | ITEM DE REVISION | CRITICIDAD | N/A | LUNES | | MARTES | | MIERCOLES | | JUEVES | | VIERNES | | SÁBADO | | DOMINGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE |
| MECA | Estado general desgarrador (balde) | Alta | | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | *Mandos de levante del brazo | Alta | | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | Estado de filtro de aire | Alta | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| | Estado de filtro de combustible | Alta | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| | Pasadores y tornillos en buen estado | Alta | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| | * Estado de cilindro (amortiguadores) | Alta | | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | * Resguardos | Alta | | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | Anclajes de contrapeso | Alta | | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | Guardas | Alta | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| | Estado del bastidor | Alta | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| | Ausencia de ruidos extraños en el motor | Alta | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| | *Motor sin grietas | Alta | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| | Exhosto (Humo de escape) | Medio | | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | Operador | Nombre | | Manuel Hdez | | Manuel Hdez | | Manuel Hdez | | Manuel Hdez | | Manuel Hdez | | Manuel Hdez | | | |
| | | Firma | | Manuel H | | Manuel H | | Manuel H | | Manuel H | | Manuel H | | Manuel H | | | |
| | Autorización para uso de Máquina por Ing. Residente Técnico | Nombre | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Firma | | | | | | | | | | | | | | | |

| DIA | HOROMETRO INICIO | HOROMETRO FINAL | HOROMETRO TOTAL DE LA JORNADA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| LUNES | 3719 | 3721 | | |
| MARTES | 3721 | 3723 | | |
| MIERCOLES | 3723 | 3725 | | |
| JUEVES | 3725 | 3727 | | |
| VIERNES | 3727 | 3729 | | |
| SÁBADO | 3729 | 3731 | | |
| DOMINGO | | | | |

El incumplimiento de cualquiera de los ítems de criticidad muy Alta (*) inhabilita la máquina para operar.
Para el resto de los ítems que se encuentren seleccionados en la opción (no cumple), se deberá reportar las observaciones encontradas al Ingeniero Residente Técnico/inspector de la Obra, para que estos le comuniquen al Ing. Mecánico de Obra o responsable de la maquinaria y/o equipos; y éste determine las acciones a seguir de acuerdo con el programa de mantenimiento.

**ACCIONES INMEDIATAS / CORRECCIONES REALIZADAS**

**ACCIONES CORRECTIVAS REQUERIDAS**

| RESPONSABLE DE MAQUINARIA Y EQUIPOS CONTRATISTA | |
|---|---|
| FIRMA | Manuel Esteban Hdez |
| FECHA | 02/07/26-01/08/26 |
| NOMBRE | Manuel Esteban Hernandez Hdez |
| CARGO | Operador |

Este documento y la información que contiene es propiedad de CONSORCIO SOFAN C 046. No se puede utilizar, reproducir ni transmitir a un tercero sin la aprobación previa por escrito.

Sem 2.

Consorcio SOFAN C-046

REGISTRO PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA/EQUIPOS.

CÓDIGO: SFI-SST-FOR-012
VERSIÓN: 1
FECHA: 01/04/2025

REFERENCIA: | MODELO: 2013 | MARCA: DITeqaC

No. INTERNO: | CAPACIDAD: 11,300 Kg | PERIODO EVALUADO: 09 02 26 AL 14 02 26 (DD MM AÑO / DD MES AÑO)

CONTRATISTA: Consorcio Sofan C-031 | TIPO DE MAQUINA/EQUIPO: Vibro Compactador

| SISTEMA DE LA MAQUINA | ITEM DE REVISION | CRITICIDAD | N/A | LUNES | | MARTES | | MIERCOLES | | JUEVES | | VIERNES | | SÁBADO | | DOMINGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE |
| ELECTRICO / FUNCIONAMIENTO DEL TABLERO DE CONTROL | Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables | Medio | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| | Indicador de temperatura | Medio | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| | Indicador de aceite | Medio | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| | Indicador de batería | Medio | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| | Indicador de refrigerante | Medio | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| | Indicador de combustible | Medio | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| | Indicador de filtro de aire | Medio | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| | *Horómetro | Muy Alta | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| FUNCIONAMEINTO DE LUCES | *Frontales de trabajo | Muy Alta | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| | *Traseras de trabajo (Reflector) | Muy Alta | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| | Señales de giro (derecha, izquierda) | Muy Alta | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| | *Baliza | Muy Alta | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| HIDRAULICO | *Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas) | Muy Alta | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| | *Nivel de aceite en la transmisión (verificar ausencia de fugas) | Muy Alta | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| | *Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas) | Muy Alta | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| | *Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fugas) | Muy Alta | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| | *Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas) | Muy Alta | | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| GENERAL | *Espejo central convexo | Muy Alta | | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | *Espejos laterales | Muy Alta | | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | *Alarma de retroceso funcional | Muy Alta | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| | Pito | Alta | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| | * Freno de servicio funcional | Muy alta | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| | * Freno de estacionamiento funcional | Muy Alta | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| | *Cinturones de seguridad FUNCIONALES, SIN RITURAS | Muy Alta | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| | Vidrio Panorámico sin roturas | Alta | | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | *Kit para Derrames | Alta | | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | *Extintor de incendios Capacidad: PQS | Muy Alta | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| | *Cabina antivuelco (R.O.P.S) | Muy Alta | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| | Asiento en buen estado | Medio | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| | Escaleras y apoyos de acceso en buen estado | Alta | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| | Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos, labrado visible) | Muy Alta | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| | Presión de aire de las llantas adecuado | Alta | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| MECANICO | * Servotransmisión | Alta | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| | * Dirección | Alta | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| | Estado de pasadores | Alta | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| | Estado y tensión de las correas | Alta | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| | Estado de pedales | Alta | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| | Estado de Orugas (tensionadas) | Alta | | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | Mecanismo de giro y ecualización cuchillas | Alta | | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | Estado de las Hojas de empuje o Nivelación | Alta | | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | Mecanismo de giro (Tornamesa) | Alta | | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | *Bomba Hidráulica | Alta | | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | Corona de tornamesa en buen estado | Alta | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| | *Mandos de avance | Alta | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| | * Mando de estacionamiento | Alta | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |

| SISTEMA DE LA MAQUINA | ITEM DE REVISION | CRITICIDAD | N/A | LUNES | | MARTES | | MIERCOLES | | JUEVES | | VIERNES | | SÁBADO | | DOMINGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE |
| MECA | Estado general desgarrador (balde) | Alta | | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | *Mandos de levante del brazo | Alta | | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | Estado de filtro de aire | Alta | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| | Estado de filtro de combustible | Alta | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| | Pasadores y tornillos en buen estado | Alta | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| | * Estado de cilindro (amortiguadores) | Alta | | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | * Resguardos | Alta | | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | Anclajes de contrapeso | Alta | | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | Guardas | Alta | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| | Estado del bastidor | Alta | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| | Ausencia de ruidos extraños en el motor | Alta | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| | *Motor sin grietas | Alta | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| | Exhosto (Humo de escape) | Medio | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| | Operador | Nombre | | Manuel Heroo | | Manuel Heroo | | Manuel Heroo | | Manuel Heroo | | Manuel Heroo | | Manuel Heroo | | | |
| | | Firma | | Manuel H | | Manuel H | | Manuel H | | Manuel H | | Manuel H | | Manuel H | | | |
| | Autorización para uso de Máquina por Ing. Residente Técnico | Nombre | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Firma | | | | | | | | | | | | | | | |

| DIA | HOROMETRO INICIO | HOROMETRO FINAL | HOROMETRO TOTAL DE LA JORNADA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| LUNES | 3727 | 3750 | | |
| MARTES | 3750 | 3753 | | |
| MIERCOLES | 3753 | 3733 | | |
| JUEVES | 3733 | 3738 | | |
| VIERNES | 3738 | 3738 | | |
| SÁBADO | | | | |
| DOMINGO | | | | |

El incumplimiento de cualquiera de los ítems de criticidad muy Alta (*) inhabilita la máquina para operar.
Para el resto de los ítems que se encuentren seleccionados en la opción (mal no cumple), se deberá reportar las observaciones encontradas al Ingeniero Residente Técnico/inspector de la Obra, para que estos la comuniquen al Ing. Mecánico de Obra o responsable de la maquinaria y/o equipos; y éste determine las acciones a seguir de acuerdo con el programa de mantenimiento.

**ACCIONES INMEDITAS - CORRECCIONES REALIZADAS**

**ACCIONES CORRECTIVAS REQUERIDAS**

**RESPONSABLE DE MAQUINARIA Y EQUIPOS CONTRATISTA**

| | |
|---|---|
| FIRMA | Manuel Esteban Heroo |
| FECHA | 09/02/26-14/02/26 |
| NOMBRE | Manuel Esteban Carrasco Heroo |
| CARGO | Operador |

Este documento y la información que contiene es propiedad de CONSORCIO SOFAN C-046. No se puede utilizar, reproducir ni transmitir a un tercero sin la aprobación previa por escrito.

Sem 3

Consorcio SOFAN C-046

REGISTRO PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA/EQUIPOS.

CÓDIGO: SFI-SST-FOR-012
VERSIÓN: 1
FECHA: 01/04/2025

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| REFERENCIA | | MODELO | 2015 | MARCA | Dinapac |
| No. INTERNO | | CAPACIDAD | 11.300 kg | PERIODO EVALUADO | 16-02-26 AL 21-02-26 (DD MES AÑO) |
| CONTRATISTA | Consorcio Sofan (C-03) | TIPO DE MAQUINA/EQUIPO | VIBRO Compactador | | |

| SISTEMA DE LA MAQUINA | ITEM DE REVISION | CRITICIDAD | N/A | LUNES | | MARTES | | MIERCOLES | | JUEVES | | VIERNES | | SÁBADO | | DOMINGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE |
| ELECTRICO / FUNCIONAMIENTO DEL TABLERO DE CONTROL | Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables | Medio | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| | Indicador de temperatura | Medio | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| | Indicador de aceite | Medio | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| | Indicador de batería | Medio | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| | indicador de refrigerante | Medio | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| | Indicador de combustible | Medio | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| | indicador de filtro de aire | Muy Alta | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| | *Horómetro | Muy Alta | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| FUNCIONAMEINTO DE LUCES | *Frontales de trabajo | Muy Alta | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| | *Traseras de trabajo (Reflector, | Muy Alta | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| | Señales de giro (derecha, izquierda) | Muy Alta | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| | *Baliza | Muy Alta | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| HIDRAULICO | *Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas) | Muy Alta | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| | *Nivel de aceite en la transmisión (verificar ausencia de fugas) | Muy Alta | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| | *Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas) | Muy Alta | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| | *Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fugas) | Muy Alta | | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | *Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas) | Muy Alta | | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| GENERAL | *Espejo central convexo | Muy Alta | | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | *Espejos laterales | Muy Alta | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| | *Alarma de retroceso funcional | Alta | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| | Pito | Muy Alta | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| | * Freno de servicio funcional | Muy Alta | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| | * Freno de estacionamiento funcional | Muy Alta | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| | *Cinturones de seguridad FUNCIONALES, SIN RITURAS | Alta | | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | Vidrio Panorámico sin roturas | Alta | | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | *Kit para Derrames | Muy Alta | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| | *Extintor de incendios Capacidad: PQS | Muy Alta | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| | *Cabina antivuelco (R.O.P.S) | Medio | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| | Asiento en buen estado | Alta | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| | Escaleras y apoyos de acceso en buen estado | Muy Alta | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| | Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos, labrado visible) | Alta | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| | Presión de aire de las llantas adecuado | Alta | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| UNITO | * Servotransmisión | Alta | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| | * Dirección | Alta | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| | Estado de pasadores | Alta | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| | Estado y tensión de las correas | Alta | | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | Estado de pedales | Alta | | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | Estado de Orugas (tensionadas) | Alta | | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | Mecanismo de giro y ecualización cuchillas | Alta | | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | Estado de las Hojas de empuje o Nivelación | Alta | | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | Mecanismo de giro (Tornamesa) | Alta | | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | *Bomba Hidráulica | Alta | | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | Corona de tornamesa en buen estado | Alta | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| | *Mandos de avance | Alta | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| | * Mando de estacionamiento | Alta | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |

| SISTEMA DE LA MAQUINA | ITEM DE REVISION | CRITICIDAD | N/A | LUNES | | MARTES | | MIERCOLES | | JUEVES | | VIERNES | | SÁBADO | | DOMINGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE |
| MECA | Estado general desgarrador (balde) | Alta | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | *Mandos de levante del brazo | Alta | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | Estado de filtro de aire | Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | Estado de filtro de combustible | Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | Pasadores y tornillos en buen estado | Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | * Estado de cilindro (amortiguadores) | Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | * Resguardos | Alta | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | Anclajes de contrapeso | Alta | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | Guardas | Alta | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | Estado del bastidor | Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | Ausencia de ruidos extraños en el motor | Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | *Motor sin grietas | Alta | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | Exhosto (Humo de escape) | Medio | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | Operador | Nombre | | Marcel Hera | | Marcel Hera | | Marcel Hera | | Marcel Hera | | Marcel Hera | | Marcel Hera | | | |
| | | Firma | | Marcel H | | Marcel H | | Marcel H | | Marcel H | | Marcel H | | Marcel H | | | |
| | Autorización para uso de Máquina por Ing. Residente Técnico | Nombre | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Firma | | | | | | | | | | | | | | | |

| DIA | HOROMETRO INICIO | HOROMETRO FINAL | HOROMETRO TOTAL DE LA JORNADA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| LUNES | 3738 | 3738 | | |
| MARTES | 3738 | 3740 | | |
| MIERCOLES | 3740 | 3744 | | |
| JUEVES | 3742 | 3744 | | |
| VIERNES | 3744 | 3745 | | |
| SÁBADO | 3745 | 3747 | | |
| DOMINGO | | | | |

El incumplimiento de cualquiera de los ítems de criticidad muy Alta (*) inhabilita la máquina para operar.
Para el resto de los ítems que se encuentren seleccionados en la opción (mal no cumple), se deberá reportar las observaciones encontradas al Ingeniero Residente Técnico/inspector de la Obra, para que estos le comuniquen al Ing. Mecánico de Obra o responsable de la maquinaria y/o equipos; y éste determine las acciones a seguir de acuerdo con el programa de mantenimiento.

**ACCIONES INMEDITAS - CORRECCIONES REALIZADAS**

**ACCIONES CORRECTIVAS REQUERIDAS**

**RESPONSABLE DE MAQUINARIA Y EQUIPOS CONTRATISTA**

| | |
|---|---|
| FIRMA | Marcel Hera |
| FECHA | 10/02/26 - 16/02/26. |
| NOMBRE | Marcel Esteban Hera |
| CARGO | (Operador) |

Este documento y la información que contiene es propiedad de CONSORCIO SOFAN C-046. No se puede utilizar, reproducir ni transmitir a un tercero sin la aprobación previa por escrito.

Sem 4

Consorcio SOFAN C-031

# REGISTRO PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA/EQUIPOS.

CÓDIGO: SFI-SST-FOR-012
VERSIÓN: 1
FECHA: 01/04/2025

REFERENCIA | MODELO 2013 | MARCA Bomac

No. INTERNO | CAPACIDAD 11.300 Kg | PERIODO EVALUADO 23 (DD) 02 (MM) 26 (AÑO) AL 28 (DD) 02 (MES) 26 (AÑO)

CONTRATISTA Sofan (C0-31) | TIPO DE MAQUINA/EQUIPO Vibrocompactador

| SISTEMA DE LA MAQUINA | ITEM DE REVISION | CRITICIDAD | N/A | LUNES | | MARTES | | MIERCOLES | | JUEVES | | VIERNES | | SÁBADO | | DOMINGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE |
| ELECTRICO / FUNCIONAMIENTO DEL TABLERO DE CONTROL | Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables | Medio | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| | Indicador de temperatura | Medio | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| | Indicador de aceite | Medio | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| | Indicador de batería | Medio | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| | indicador de refrigerante | Medio | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| | indicador de combustible | Medio | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| | indicador de filtro de aire | Medio | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| | *Horómetro | Muy Alta | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| FUNCIONAMIENTO DE LUCES | *Frontales de trabajo | Muy Alta | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| | *Traseras de trabajo (Reflector) | Muy Alta | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| | Señales de giro (derecha, izquierda) | Muy Alta | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| | *Baliza | Muy Alta | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| HIDRAULICO | *Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas) | Muy Alta | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| | *Nivel de aceite en la transmisión (verificar ausencia de fugas) | Muy Alta | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| | *Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas) | Muy Alta | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| | *Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar | Muy Alta | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| | *Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas) | Muy Alta | | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| GENERAL | *Espejo central convexo | Muy Alta | | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | *Espejos laterales | Muy Alta | | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | *Alarma de retroceso funcional | Muy Alta | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| | Pito | Alta | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| | * Freno de servicio funcional | Muy Alta | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| | * Freno de estacionamiento funcional | Muy Alta | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| | *Cinturones de seguridad FUNCIONALES, SIN RITURAS | Muy Alta | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| | Vidrio Panorámico sin roturas | Alta | | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | *Kit para Derrames | Alta | | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | *Extintor de incendios Capacidad: PQS | Muy Alta | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| | *Cabina antivuelco (R.O.P.S) | Muy Alta | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| | Asiento en buen estado | Medio | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| | Escaleras y apoyos de acceso en buen estado | Alta | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| | Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos, labrado | Muy Alta | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| | Presión de aire de las llantas adecuado | Alta | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| MECÁNICO | * Servotransmisión | Alta | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| | * Dirección | Alta | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| | Estado de pasadores | Alta | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| | Estado y tensión de las correas | Alta | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| | Estado de pedales | Alta | | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | Estado de Orugas (tensionadas) | Alta | | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | Mecanismo de giro y ecualización cuchillas | Alta | | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | Estado de las Hojas de empuje o Nivelación | Alta | | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | Mecanismo de giro (Tornamesa) | Alta | | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | *Bomba Hidráulica | Alta | | / | / | X | / | / | / | / | / | / | / | / | / | | |
| | Corona de tornamesa en buen estado | Alta | | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | | |
| | *Mandos de avance | Alta | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| | * Mando de estacionamiento | Alta | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |

| SISTEMA DE LA MAQUINA | ITEM DE REVISION | CRITICIDAD | N/A | LUNES | | MARTES | | MIERCOLES | | JUEVES | | VIERNES | | SÁBADO | | DOMINGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE |
| MECANICO | Estado general desgarrador (balde) | Alta | | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | *Mandos de levante del brazo | Alta | | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | Estado de filtro de aire | Alta | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| | Estado de filtro de combustible | Alta | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| | Pasadores y tornillos en buen estado | Alta | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| | * Estado de cilindro (amortiguadores) | Alta | | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | * Resguardos | Alta | | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | Anclajes de contrapeso | Alta | | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | Guardas | Alta | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| | Estado del bastidor | Alta | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| | Ausencia de ruidos extraños en el motor | Alta | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| | *Motor sin grietas | Alta | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| | Exhosto (Humo de escape) | Medio | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | |
| | Operador | Nombre | | Manuel Hoyos | | Manuel Hoyos | | Manuel Hoyos | | Manuel Hoyos | | Manuel Hoyos | | Manuel Hoyos | | | |
| | | Firma | | Manuel H | | Manuel H | | Manuel H | | Manuel H | | Manuel H | | Manuel H | | | |
| | Autorización para uso de Máquina por Ing. Residente Técnico | Nombre | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Firma | | | | | | | | | | | | | | | |

| DIA | HOROMETRO INICIO | HOROMETRO FINAL | HOROMETRO TOTAL DE LA JORNADA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| LUNES | 3749 | 3749 | | |
| MARTES | 3749 | 3749 | | |
| MIERCOLES | 3749 | 3751 | | |
| JUEVES | 3751 | 3752 | | |
| VIERNES | 3752 | 3753 | | |
| SÁBADO | 3753 | 3755 | | |
| DOMINGO | | | | |

El incumplimiento de cualquiera de los ítems de criticidad muy Alta (*) inhabilita la máquina para operar.
Para el resto de los ítems que se encuentren seleccionados en la opción (mal no cumple), se debera reportar las observaciones encontradas al ingeniero Residente Tecnico/Inspector de la Obra, para que estos le comuniquen al Ing. Mecanico de Obra o responsable de la maquinaria y/o equipos; y este determine las acciones a seguir de acuerdo con el programa de mantenimiento.

**ACCIONES INMEDITAS - CORRECCIONES REALIZADAS**

**ACCIONES CORRECTIVAS REQUERIDAS**

**RESPONSABLE DE MAQUINARIA Y EQUIPOS CONTRATISTA**

| | |
|---|---|
| FIRMA | Manuel H |
| FECHA | 23/02/26 - 28/02/26 |
| NOMBRE | Manuel Esteban Contorec Hoyos |
| CARGO | Operador |

Este documento y la información que contiene es propiedad de CONSORCIO SOFAN C-031. No se puede utilizar, reproducir ni transmitir a un tercero sin la aprobación previa por escrito.

Sem 1

Consorcio SOFAN C-031

# INSPECCION PREOPERACIONAL VOLQUETA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PLACA: SCE158 MODELO: 1971 MARCA: International CONDUCTOR: Jesus Buitrago

PRO: SEMANA DEL 1 DE Febrero AL 7 DE Febrero DE 2026

| ITEM | CONCEPTO | LUNES | | | MARTES | | | MIERC. | | | JUEVES | | | VIERNES | | | SABADO | | | DOMINGO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | R | M | B | R | M | B | R | M | B | R | M | B | R | M | B | R | M | B | R | M |
| LUCES | * Frontales de servicio (altas y bajas) | ✓ | | | / | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | Traseras de trabajo (Reflector) | ✓ | | | / | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | / | |
| | Direccionales delanteras de parqueo | ✓ | | | / | | | / | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | Direccionales traseras de parqueo | ✓ | | | / | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | De stop y señal trasera | ✓ | | | / | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| CABINA | Espejos laterales | ✓ | | | / | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | Alarma de retroceso | ✓ | | | / | | | / | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | Pito | ✓ | | | / | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | * Freno de servicio | ✓ | | | / | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | / |
| | * Freno de emergencia | ✓ | | | / | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | * Dirección/suspensión (Terminales) | ✓ | | | / | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | Cinturón de seguridad | ✓ | | | / | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | Vidrio frontal (en buen estado) | ✓ | | | / | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | Limpia brisas | ✓ | | | / | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | Extintor de incendios (10 lbs) PQS | ✓ | | | / | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | Silletería y tapicería | ✓ | | | / | | | ✓ | | | | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | Indicadores (hidráulico, voltimetro, motor, refrigerante, horometro, aire) | ✓ | | | / | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | Bateria y cables | ✓ | | | / | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| LLANTA | En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos) | ✓ | | | / | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| ESTADO MECÁNICO | * Control de fugas hidráulicas | ✓ | | | / | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | Pasadores, suspensión | ✓ | | | / | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | Control fugas de aire | ✓ | | | / | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | Grapas y anclaje de chasis | ✓ | | | / | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | Cadena del cardam | ✓ | | | / | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | Acoples rapidos | ✓ | | | / | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | Mangueras | ✓ | | | / | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | Estado general del volco | ✓ | | | / | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | * Soporte del volco (gato hidráulico) | ✓ | | | / | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | Tanque de combustible(Abrasaderas,Soporte) | ✓ | | | / | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | Motor | ✓ | | | / | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | Sistema de carpado | ✓ | | | / | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | * Ganchos compuerta volco | ✓ | | | / | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | * Soportes y Bujes del Volco | ✓ | | | / | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | Documentos del conductor y del vehículo | ✓ | | | / | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | Kit ambiental | ✓ | | | / | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| FIRMA | FIRMA OPERADOR | Jesus Buitrago | | | Jesus Buitrago | | | Jesus Buitrago | | | Jesus Buitrago | | | Jesus Buitrago | | | Jesus Buitrago | | | | | |
| | FIRMA SUPERVISOR SISO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

| FECHA | HALLAZGO | ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA | RESPONSABLE | FECHA |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Sem 2.

Consorcio SOFAN C-031

# INSPECCION PREOPERACIONAL VOLQUETA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PLACA: GCE-158 MODELO: 1971 MARCA: INTERNATIONAL CONDUCTOR: Jesus Buitrago

PRO: SEMANA DEL 2 DE Febrero AL 9 DE 14 DE 2026.

| ITEM | CONCEPTO | LUNES | | | MARTES | | | MIERC. | | | JUEVES | | | VIERNES | | | SABADO | | | DOMINGO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | R | M | B | R | M | B | R | M | B | R | M | B | R | M | B | R | M | B | R | M |
| LUCES | * Frontales de servicio (altas y bajas) | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | Traseras de trabajo (Reflector) | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | Direccionales delanteras de parqueo | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | Direccionales traseras de parqueo | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | De stop y señal trasera | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| CABINA | Espejos laterales | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | Alarma de retroceso | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | Pito | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | * Freno de servicio | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | * Freno de emergencia | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | * Dirección/suspensión (Terminales) | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | Cinturón de seguridad | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | Vidrio frontal (en buen estado) | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | Limpia brisas | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | Extintor de incendios (10 lbs) PQS | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | Silletería y tapicería | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | Indicadores (hidráulico, voltimetro, motor, refrigerante, horometro, aire) | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | Bateria y cables | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| LLANTA | En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos) | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| ESTADO MECÁNICO | * Control de fugas hidráulicas | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | Pasadores, suspensión | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | Control fugas de aire | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | Grapas y anclaje de chasis | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | Cadena del cardam | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | Acoples rapidos | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | Mangueras | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | Estado general del volco | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | * Soporte del volco (gato hidráulico) | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | Tanque de combustible(Abrasaderas,Soporte) | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | Motor | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | Sistema de carpado | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | * Ganchos compuerta volco | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | * Soportes y Bujes del Volco | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | Documentos del conductor y del vehículo | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | Kit ambiental | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| FIRMA | FIRMA OPERADOR | Jesus Buitrago | | | Jesus Buitrago | | | Jesus Buitrago | | | Jesus Buitrago | | | Jesus Buitrago | | | Jesus Buitrago | | | | | |
| | FIRMA SUPERVISOR SISO | Jm D. | | | Jm D. | | | Jm D. | | | Jm D. | | | Jm D. | | | Jm D. | | | | | |

## HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

| FECHA | HALLAZGO | | ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA | RESPONSABLE | FECHA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Sem 3

Consorcio SOFAN C-031

# INSPECCION PREOPERACIONAL VOLQUETA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PLACA: BCE158 MODELO: 1971 MARCA: INTERNATIONAL CONDUCTOR: Jesús Buitrago

PRO: SEMANA DEL 16 DE Febrero AL 21 DE Febrero DE 2026

| ITEM | CONCEPTO | LUNES | | | MARTES | | | MIERC. | | | JUEVES | | | VIERNES | | | SABADO | | | DOMINGO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | R | M | B | R | M | B | R | M | B | R | M | B | R | M | B | R | M | B | R | M |
| LUCES | * Frontales de servicio (altas y bajas) | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | Traseras de trabajo (Reflector) | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | Direccionales delanteras de parqueo | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | Direccionales traseras de parqueo | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | De stop y señal trasera | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| CABINA | Espejos laterales | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | Alarma de retroceso | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | Pito | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | * Freno de servicio | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | * Freno de emergencia | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | * Dirección/suspensión (Terminales) | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | Cinturón de seguridad | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | Vidrio frontal (en buen estado) | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | Limpia brisas | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | Extintor de incendios (10 lbs) PQS | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | Silletería y tapicería | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | Indicadores (hidráulico, voltimetro, motor, refrigerante, horometro, aire) | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | Bateria y cables | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| LLANTA | En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos) | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| ESTADO MECÁNICO | * Control de fugas hidráulicas | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | Pasadores, suspensión | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | Control fugas de aire | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | Grapas y anclaje de chasis | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | Cadena del cardam | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | Acoples rapidos | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | Mangueras | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | Estado general del volco | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | * Soporte del volco (gato hidráulico) | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | Tanque de combustible(Abrasaderas,Soporte) | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | Motor | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | Sistema de carpado | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | * Ganchos compuerta volco | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | * Soportes y Bujes del Volco | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | Documentos del conductor y del vehículo | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | Kit ambiental | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| FIRMA | FIRMA OPERADOR | Jesús Buitrago | | | Jesús Buitrago | | | Jesús Buitrago | | | Jesús Buitrago | | | Jesús Buitrago | | | Jesús Buitrago | | | | | |
| | FIRMA SUPERVISOR SISO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

| FECHA | HALLAZGO | | ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA | | RESPONSABLE | FECHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Sem 4

Consorcio SOFAN C-031

# INSPECCION PREOPERACIONAL VOLQUETA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PLACA: GCE 158 MODELO: 1971 MARCA: International CONDUCTOR: Jesus Buitrago

PRO: SEMANA DEL 23 DE Febrero AL 28 DE Febrero DE 2026

| ITEM | CONCEPTO | LUNES | | | MARTES | | | MIERC. | | | JUEVES | | | VIERNES | | | SABADO | | | DOMINGO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | R | M | B | R | M | B | R | M | B | R | M | B | R | M | B | R | M | B | R | M |
| LUCES | * Frontales de servicio (altas y bajas) | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | Traseras de trabajo (Reflector) | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | Direccionales delanteras de parqueo | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | Direccionales traseras de parqueo | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | De stop y señal trasera | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| CABINA | Espejos laterales | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | Alarma de retroceso | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | Pito | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | * Freno de servicio | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | * Freno de emergencia | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | * Dirección/suspensión (Terminales) | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | Cinturón de seguridad | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | Vidrio frontal (en buen estado) | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | Limpia brisas | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | Extintor de incendios (10 lbs) PQS | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | Silletería y tapicería | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Indicadores (hidráulico, voltimetro, motor, refrigerante, horometro, aire) | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | Bateria y cables | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| LLANTA | En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos) | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| ESTADO MECÁNICO | * Control de fugas hidráulicas | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | Pasadores, suspensión | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | Control fugas de aire | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | Grapas y anclaje de chasis | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | Cadena del cardam | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | Acoples rapidos | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | Mangueras | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | Estado general del volco | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | * Soporte del volco (gato hidráulico) | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | Tanque de combustible(Abrasaderas,Soporte) | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | Motor | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | Sistema de carpado | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | * Ganchos compuerta volco | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | * Soportes y Bujes del Volco | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | Documentos del conductor y del vehículo | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| | Kit ambiental | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| FIRMA | FIRMA OPERADOR | Jesus Buitrago | | | Jesus Buitrago | | | Jesus Buitrago | | | Jesus Buitrago | | | Jesus Buitrago | | | Jesus Buitrago | | | | | |
| | FIRMA SUPERVISOR SISO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

| FECHA | HALLAZGO | | ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA | | RESPONSABLE | FECHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Consorcio SOFAN C-031

# CONTROL DECHARLA Y ASISTENCIA

| CÓDIGO:SFI-SST-FOR-005 |
|---|
| VERSION 02 |
| FECHA: FEBRERO DE 2022 |

| INDUCCIÓN | | RE-INDUCCIÓN | | FECHA | HORA: | TEMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 02-02-26 | 7:00. | Prevencion de Golpes, Cortes y Atrapamientos. |

| FORMACIÓN - CAPACITACIÓN | x | LUGAR | OBJETIVO |
|---|---|---|---|
| | | FRENTE DE OBRA CHOACHI | Identificar cuales situaciones o actividades pueden causar lesiones fisicas. |

| NOMBRE DEL CAPACITADOR | |
|---|---|
| MARCELA PINTO BLANCO / JENNIFER RINCON | 15 mts. |

FIRMA:

| NIVEL | | RECURSOS NECESARIOS | Nº DE PERSONAS |
|---|---|---|---|
| OPERATIVO | ADMINISTRATIVO | Papel. - Esfero. | 15. |

## PARTICIPANTES

| Nº | NOMBRE | CEDULA | CARGO | FIRMA | CALIFICACION (1-5) PARTICIPACION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesus Bustos al. | 3.111274 | OP | Jesus Bust | |
| 2 | Oscar Andres Garcia Q | 1234791082 | Op Moto | Oscar Andres | |
| 3 | Jesus Bustos | 3238863 | conductor | Jesus Bustos | |
| 4 | Ferney Maisoso | 1068974204 | Ayudante | Ferney | |
| 5 | Belarmino Hernandez | 80390946 | Ayudante | Belarmino | |
| 6 | Pedro E Cotrino G. | 80390782 | Ayudante | Pedro | |
| 7 | Luis Hernandez Sandino | 1055551631 | OP | Luis Hernandez | |
| 8 | Jairo Maldonado | 80391889 | Ayudante | Macedonio Garcia | |
| 9 | William Alberto Avila R | 7163992753 | ayudante | Alberto P. | |
| 10 | Nicolas David Gutierrez | 1068976339 | Ayudante | Nicolas M | |
| 11 | José Aubiel Sabogal N | 1068774652 | Ayudante | José Sabogal | |
| 12 | JHON FREDY ROMERO | 80469271 | INSPECTOR | | |
| 13 | Jhon Montenegro | 11167366 | Almacenista | | |
| 14 | Heraldo Esteban Heraldo | 1063547553 | Operador | | |
| 15 | Hector Pulido | 80390925 | Ayudante | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |

Consorcio SOFAN C-031

# CONTROL CHARLA DIARIA Y ASISTENCIA

| CÓDIGO:SFI-SST-FOR-005 |
|---|
| VERSION 02 |
| FECHA: FEBRERO DE 2022 |

| INDUCCIÓN | | RE-INDUCCIÓN | | FECHA | HORA: | TEMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 03-02-2026 | 7:00 am. | Plan de Emergencias: Que Hacer y Como actuar. |

| FORMACIÓN - CAPACITACIÓN | X | LUGAR | OBJETIVO |
|---|---|---|---|
| | | FRENTE DE OBRA CHOACHI | Preparar al personal ante situaciones de emergencia. |

| NOMBRE DEL CAPACITADOR | | |
|---|---|---|
| MARCELA PINTO BLANCO / JENNIFER RINCON | 15 minutos. | |

| FIRMA: | NIVEL | | RECURSOS NECESARIOS | Nº DE PERSONAS |
|---|---|---|---|---|
| | OPERATIVO | ADMINISTRATIVO | Lapiz - Esfero. | 17. |

## PARTICIPANTES

| N° | NOMBRE | CEDULA | CARGO | FIRMA | CALIFICACION (1-5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jairo Maldonado | 80391888 | Ayudante | Jairo M | |
| 2 | Manuel Esteban Hengo | 1003H755364 | Operador | Manuel H | |
| 3 | Pablo Eulalio G. | 80390782 | Ayudante | | |
| 4 | Oscar Andres Garay Q | 7234791027 | OP | Oscar Andres | |
| 5 | Luis Arturo M. | 3111274 | OP | Luis A | |
| 6 | Wilmer Alberto Pulido | 1068972763 | ayudante | Alberto P. | |
| 7 | Luis Hernandez Fandiño | 1055551631 | OP | Luis Hernandez | |
| 8 | Juan Rodriguez | 1116573668 | Almacenista | | |
| 9 | Fabian Camilo Rodriguez | 1031143240 | Cabrero 1 | | |
| 10 | Hector Pulido | 80390495 | Ayudante | Hect | |
| 11 | Jose Beltrago | 3238863 | Conductor | Jose Beltrago | |
| 12 | Ferney Moiso so | 1068974204 | Ayudante | Ferney | |
| 13 | Jose Rubiel sabogal N. | 1068974652 | Ayudante | Jose sabogal | |
| 14 | Nicolas David Gutierrez | 1068976354 | Ayudante | Nicolas David | |
| 15 | Macedonio Barreto | 80390557 | Ayudante | | |
| 16 | Wilmer Martinez | 80390946 | Ayudante | Wilmer | |
| 17 | Nelson Cariño | 1003495541 | Ayudante | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |

Consorcio SOFAN C-031

# CONTROL CHARLA DIARIA Y ASISTENCIA

| CÓDIGO:SFI-SST-FOR-005 |
|---|
| VERSION 02 |
| FECHA: FEBRERO DE 2022 |

| INDUCCIÓN | | RE-INDUCCIÓN | | FECHA | HORA: | TEMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 04-02-2026 | 7:00 am. | LA importancia de las Pausas Activas |

| FORMACIÓN - CAPACITACIÓN | X | LUGAR | OBJETIVO |
|---|---|---|---|
| | | FRENTE DE OBRA CHOACHI | Prevencion de accidentes como lesiones fisicas y fatiga pausas activas. |

| NOMBRE DEL CAPACITADOR | | |
|---|---|---|
| MARCELA PINTO BLANCO / JENNIFER RINCON | 15 minutos | |

| FIRMA: | NIVEL | | RECURSOS NECESARIOS | Nº DE PERSONAS |
|---|---|---|---|---|
| | OPERATIVO | ADMINISTRATIVO | Lapiz - Esfero | 17 |

## PARTICIPANTES

| Nº | NOMBRE | CEDULA | CARGO | FIRMA | CALIFICACION (1-5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jairo Maldonado | 80391889 | Ayudante | Jairo M | |
| 2 | Pablo E Cobino G. | 80390782 | Ayudante | Pepe | |
| 3 | Manuel Esteban Heroe | 1003475539 | Operador | Manuel A | |
| 4 | Oscar Andres Garces Q | 1234891047 | OP | Oscar Andres | |
| 5 | Luis Diaz M. | 3111274 | OP | Luis D M | |
| 6 | William Alberto Pulido R | 1068972783 | ayudante | Alberto P | |
| 7 | Luis Hernandez Landino | 1055551631 | OP | Luis Fernando | |
| 8 | Juan Rodriguez | 1118736 | Almacenista | | |
| 9 | Hector Pulido | 80340975 | Ayudante | | |
| 10 | Fabian Camilo Rodriguez | 1031143240 | Cadenero 1 | Fabian C | |
| 11 | Jesus Bautista | 3238803 | Conductor | Jesus Bautista | |
| 12 | Ferney Maisoso | 1068974204 | Ayudante | Ferney | |
| 13 | Jose Rubiel Sabogal N | 1063974652 | Ayudante | Jose Sabogal | |
| 14 | Nicolas David Gutierrez | 1068976354 | Ayudante | Nicolas | |
| 15 | Macedonio Barreto | 80390552 | Ayudante | | |
| 16 | Belarmino Moreno | 80390946 | Ayudante | Belarmino | |
| 17 | Nelson Acevedo | 1003475544 | Ayudante | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |

Consorcio SOFAN C-031

# CONTROL CHARLA DIARIA Y ASISTENCIA

| CÓDIGO:SFI-SST-FOR-005 |
|---|
| VERSION 02 |
| FECHA: FEBRERO DE 2022 |

| INDUCCIÓN | | RE-INDUCCIÓN | | FECHA | HORA: | TEMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5-02-2026 | 7:00 am. | Reciclaje y Correcta Separacion de residuos en el logar Trabajo. |
| FORMACIÓN - CAPACITACIÓN | | X | | LUGAR | | OBJETIVO |
| | | | | FRENTE DE OBRA CHOACHI | | Concientizar a los colaboradores sobre la importancia del reciclaje y adecuada separacion de residuos |
| NOMBRE DEL CAPACITADOR | | | | | | |
| MARCELA PINTO BLANCO / JENNIFER RINCON | | | | 15 mts. | | |
| FIRMA: | | | | NIVEL | | RECURSOS NECESARIOS / Nº DE PERSONAS |
| | | | | OPERATIVO | ADMINISTRATIVO | Papel - Esfero. / 14. |
| | | | | X | | |

## PARTICIPANTES

| Nº | NOMBRE | CEDULA | CARGO | FIRMA | CALIFICACION (1-5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | José Rubiel Sabogal N. | 1068974652 | Ayudante | José Sabogal | |
| 2 | Nestor Bulcio | 80190921 | Ayudante | | |
| 3 | Fabian Camilo Rodriguez | 1031143240 | Cadenero | | |
| 4 | Duvo Martinez | 80744457 | Ay | | |
| 5 | Wilmer Alejandro Ruiz R | 1068932350 | Ayudante | | |
| 6 | Eucario Correa | 80740552 | Ayudante | | |
| 7 | Nicolas Rosujel Galvarez | 1068936339 | Ayudante | | |
| 8 | Pablo Emilio Cobino G. | 80390782 | Ayudante | | |
| 9 | Jose Arturo M. | 3111274 | OP | | |
| 10 | Manuel Esteban Herrera | 1003475534 | Operador | Manuel H | |
| 11 | Luis Hernandez Fandiño | 1055551631 | OP | | |
| 12 | Oscar Andres Correa | 1234711 | OP | | |
| 13 | Jorge Bustrago | 3238865 | Conductor | | |
| 14 | Juan Galvez | 11187 8668 | Almacenista | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |

Consorcio SOFAN C-031

# CONTROL CHARLA DIARIA Y ASISTENCIA

| CÓDIGO:SFI-SST-FOR-005 |
|---|
| VERSION 02 |
| FECHA: FEBRERO DE 2022 |

| INDUCCIÓN | | RE-INDUCCIÓN | | FECHA | HORA: | TEMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 06-02-26 | 7:00 am. | Consumo de Alcohol y Drogas. |

| FORMACIÓN - CAPACITACIÓN | | LUGAR | OBJETIVO |
|---|---|---|---|
| | | FRENTE DE OBRA CHOACHI | Generar consciencia en las consecuencias de consumo de estas sustancias en su entorno. |

| NOMBRE DEL CAPACITADOR | | |
|---|---|---|
| MARCELA PINTO BLANCO / JENNIFER RINCON | 15 minutos. | |

| FIRMA: | NIVEL | | RECURSOS NECESARIOS | Nº DE PERSONAS |
|---|---|---|---|---|
| | OPERATIVO | ADMINISTRATIVO | Lapiz - Esfero. | 16. |

## PARTICIPANTES

| Nº | NOMBRE | CEDULA | CARGO | FIRMA | CALIFICACION (1-5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pablo Emilio Cabrera G. | 80390782 | Ayudante | | |
| 2 | Nelson Clavijo | 1020435549 | Ayudante | | |
| 3 | Hector Pulido | 80340925 | Ayudante | | |
| 4 | Belarmino Montero | 80390946 | Ayudante | Belarmino | |
| 5 | José Rubiel Sabogal N. | 1068974652 | Ayudante | José Sabogal | |
| 6 | Jairo Martinez | 80744457 | Ay. | | |
| 7 | Macedonio Bareto | 80390552 | Ayudante | Macedonio Bareto | |
| 8 | Ferney Quigoso | 1068974204 | Ayudante | Ferney | |
| 9 | Nicolas David Gutierrez | 1068976.354 | Ayudante | Nicolas | |
| 10 | Jhon Jairo Lopez | 1114736668 | Almacenista | | |
| 11 | Luis Hernandez Cardozo | 1055551631 | OP | | |
| 12 | Manuel Esteban Heno | 1003475539 | Operador | Manuel H | |
| 13 | Jhon Fredy Rojas | 80484271 | INSPECTOR | | |
| 14 | Oscar Andres Gomez Q | 1234740e7 | Op | Oscar Andres | |
| 15 | Jesus Bautista | 3238863 | Conductor | Jesus Bautista | |
| 16 | Julio Arturo M | 3111274 | OP | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |

Consorcio SOFAN C-031

# CONTROL CHARLA DIARIA Y ASISTENCIA

| CÓDIGO:SFI-SST-FOR-008 |
|---|
| VERSION 02 |
| FECHA: FEBRERO DE 2022 |

| INDUCCION | | RE-INDUCCIÓN | | FECHA | HORA: | TEMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 07-02-26. | 7:00 am. | Trabajo en equipo y comunicacion asertiva. |

| FORMACION - CAPACITACIÓN | X | LUGAR | OBJETIVO |
|---|---|---|---|
| | | FRENTE DE OBRA CHOACHI | -Incentivar la cultura de la comunicacion y un boen ambiente laboral. |

| NOMBRE DEL CAPACITADOR | |
|---|---|
| MARCELA PINTO BLANCO / JENNIFER RINCON | 15 minutos. |

| FIRMA | NIVEL | | RECURSOS NECESARIOS | Nº DE PERSONAS |
|---|---|---|---|---|
| | OPERATIVO | ADMINISTRATIVO | Lapiz Esfero. | 15. |

PARTICIPANTES

| Nº | NOMBRE | CEDULA | CARGO | FIRMA | CALIFICACION (1-5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pablo Emilio Cotrino G. | 80340782 | Ayudante | | |
| 2 | Nelson Chavija | 1003475514 | Ayudante | | |
| 3 | Hector Pulido | 80390925 | Ayudante | | |
| 4 | Belarmino Victum | 80396016 | Ayudante | | |
| 5 | José Rubiel sabogal N. | 1068974652 | Ayudante | José sabogal | |
| 6 | Dario Martinez | 80744457 | Ay | | |
| 7 | Macedonio Barreto | 80390552 | Ayudante. | | |
| 8 | Ferney Muñoz | 1068974204 | ayudante | Ferney | |
| 9 | Nicolás David Gutierrez | 1068776359 | Ayudante | | |
| 10 | [illegible] | 1116736[illegible] | Almacenista | | |
| 11 | Luis Hernandez Fandiño | 1055551631 | OP | | |
| 12 | Marvel Esteban Henao | 1003475534 | OPerador | | |
| 13 | [illegible] | [illegible] | INSPECTOR | | |
| 14 | Oscar Andres Garcia Q | 1234941087 | OP | Oscar Andres | |
| 15 | Jesus Buitrago | 3238867 | Conductor | | |
| 16 | Luis Nuño M | 3111274 | OP | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |

Consorcio SOFAN C-031

# CONTROL CHARLA DIARIA Y ASISTENCIA

| CÓDIGO:SFI-SST-FOR-005 |
|---|
| VERSION 02 |
| FECHA: FEBRERO DE 2022 |

| INDUCCION | | RE-INDUCCIÓN | | FECHA | HORA | TEMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 09-02-26. | 7:00. | Importancia del uso de los Epp's. |

| FORMACIÓN - CAPACITACIÓN | X | LUGAR | OBJETIVO |
|---|---|---|---|
| | | FRENTE DE OBRA CHOACHI | Explicar, por que los EPPs son fundamentalmente para prevenir lesiones en sus tareas diarias. |

| NOMBRE DEL CAPACITADOR | | |
|---|---|---|
| MARCELA PINTO BLANCO / JENNIFER RINCON | 15 minutos. | |

| FIRMA | NIVEL | | RECURSOS NECESARIOS | Nº DE PERSONAS |
|---|---|---|---|---|
| | OPERATIVO | ADMINISTRATIVO | Lapiz - Esfero. | 15. |

PARTICIPANTES

| Nº | NOMBRE | CEDULA | CARGO | FIRMA | CALIFICACION (1-5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferney Naisoso | 1068974204 | Ayudante | Ferney | |
| 2 | Hector Pulido | 80390925 | Ayudante | Hect | |
| 3 | Jairo Maldonado | 80391889 | Ayudante | Jairo M | |
| 4 | Nelson Chaparro | 1003475504 | Ayudante | | |
| 5 | Byron Wilmer Martinez | 80390946 | Ayudante | Byron M | |
| 6 | Juan Rodriguez | 1140736 | Mantenimiento | | |
| 7 | Pablo Emilio Cotrino G. | 80390782 | Ayudante | | |
| 8 | Manuel Esteban Herrera | 1003175539 | Operador | Manuel H | |
| 9 | Nicolas David Gutierrez | 1068976359 | Ayudante | Nicolas Moya | |
| 10 | Jairo Martinez | 80744457 | Op | | |
| 11 | Luis Hernandez Pardino | 1055551631 | OP | Luis Hernandez | |
| 12 | Jesus Buitrago | 3238863 | Conductor | Jesus Buitrago | |
| 13 | Wilmer Alberto Pinto Barbosa | 1063917753 | Ayudante | Alberto P. | |
| 14 | Oscar Andres Garcia C. | 1234791087 | op | Oscar Andres | |
| 15 | José Rubiel Sabogal | 1063974652 | Ayudante | José Sabogal | |
| 16 | Luis Arturo M. | 3111234 | OP | Jose M | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |

Consorcio SOFAN C-031

# CONTROL CHARLA DIARIA Y ASISTENCIA

| CÓDIGO:SFI-SST-FOR-005 |
|---|
| VERSION 02 |
| FECHA: FEBRERO DE 2022 |

| INDUCCIÓN | | RE-INDUCCIÓN | | FECHA | HORA: | TEMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 10-02-2026 | 7:00 - | "Distracciones en el Trabajo" |

| FORMACIÓN - CAPACITACIÓN | | LUGAR | OBJETIVO |
|---|---|---|---|
| | | FRENTE DE OBRA CHOACHI | Recordar y explicar las principales fuentes de distraccion en el puesto de trabajo. |

| NOMBRE DEL CAPACITADOR | | |
|---|---|---|
| MARCELA PINTO BLANCO / JENNIFER RINCON | 15 minutos | |

| FIRMA: | NIVEL | | RECURSOS NECESARIOS | Nº DE PERSONAS |
|---|---|---|---|---|
| | OPERATIVO | ADMINISTRATIVO | Papel - Esfero. | 16. |

## PARTICIPANTES

| Nº | NOMBRE | CEDULA | CARGO | FIRMA | CALIFICACION (1-5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jairo Maldonado | 80391889 | Ayudante | Jairo M | |
| 2 | Ferney Arioso | 1068974204 | Ayudante | Ferney | |
| 3 | Hector Pulido | 80540925 | Ayudante | Hect | |
| 4 | Nelson Chavijo | 1020475544 | Ayudante | | |
| 5 | Belarmino Hurtado | 80390946 | Ayudante | Belarmino | |
| 6 | Juan Rodriguez | 11187366 | Almacenista | | |
| 7 | Pablo Emilio Celeino G | 80390782 | Ayudante | | |
| 8 | Marcel Esteban Herrera | 1003475536 | Operador | Marcel H | |
| 9 | Nicolas David Gutierrez | 1068976359 | Ayudante | Nicolas Mayr | |
| 10 | Jairo Martinez | 80744457 | Op | | |
| 11 | Luis Hernando Landino | 1055551631 | OP | Luis Hernando | |
| 12 | William Alberto Pulido Rodriguez | 1068972758 | ayudante | Alberto P. | |
| 13 | Jesus Bustrago | 3238863 | Conductor | Jesus Bustrago | |
| 14 | Oscar Andres Garcia Q | 1234791087 | op | Oscar Andres | |
| 15 | José Rubiel Sabogal N | 1068974652 | Ayudante | José Sabogal | |
| 16 | Jairo Arturo M. | 3111274 | OP | Jairo A M | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |

Consorcio SOFAN C-031

# CONTROL CHARLA DIARIA Y ASISTENCIA

| CÓDIGO:SFI-SST-FOR-005 |
|---|
| VERSION 02 |
| FECHA: FEBRERO DE 2022 |

| INDUCCIÓN | | RE-INDUCCIÓN | | FECHA | HORA: | TEMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | JJ-02-26 | 7:00 | Buenas Practicas Ergonomicas y Manejo de Cargas !! |

| FORMACIÓN - CAPACITACIÓN | | LUGAR | OBJETIVO |
|---|---|---|---|
| | | FRENTE DE OBRA CHOACHI | Enseñar las tecnicas correcta de levantamiento y transporte de Cargas para evitar lesiones. |

| NOMBRE DEL CAPACITADOR | | NIVEL | | RECURSOS NECESARIOS | Nº DE PERSONAS |
|---|---|---|---|---|---|
| MARCELA PINTO BLANCO / JENNIFER RINCON | 15 mts. | OPERATIVO | ADMINISTRATIVO | | |

FIRMA:

## PARTICIPANTES

| N° | NOMBRE | CEDULA | CARGO | FIRMA | CALIFICACION (1-5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belarmino Hernandez | 80390946 | Ayudante | Belarmino | |
| 2 | Fernel Buitoso | 1068974204 | Ayudante | Fernel | |
| 3 | Hector Pelido | 80740921 | Ayudante | Hector | |
| 4 | Nelson davila | 1007455449 | Ayudante | | |
| 5 | Pablo E Cotrino G. | 80390782 | Ayudante | | |
| 6 | Wilmer Alberto Pulido R | 1018874758 | Ayudante | Alberto P. | |
| 7 | Jesus Buitrago | 3239363 | Conductor | Jesus Buitrago | |
| 8 | Fabian Camilo Rodriguez | 1031143246 | Cadenero | Fabian R | |
| 9 | Jairo Maldonado | 80391889 | Ayudante | Jairo M | |
| 10 | José Rubiel sabogal N | 1065974652 | Ayudante | José sabogal | |
| 11 | Danilo Martinez | 80744457 | Ay | Danilo | |
| 12 | Manuel Esteban Tarazo | 1007475539 | Operador | Manuel M | |
| 13 | Nicolas David Gutierrez | 1068976354 | Ayudante | Nicolas Moya | |
| 14 | JHON FREDY ROMERO | 80489271 | INSPECTOR | JHON ROMERO | |
| 15 | Macedonio Barreto | 80390552 | Ayudante | Macedonio B | |
| 16 | Luis Hernandez Fandiño | 1055551631 | OP | Luis Hernandez | |
| 17 | Oscar Andres Garcia Q | 1234791087 | Op | Oscar Andres | |
| 18 | Juan Rodriguez | 11087368 | Almacenista | | |
| 19 | | | | | |

Consorcio SOFAN C-031

# CONTROL CHARLA DIARIA Y ASISTENCIA

| CÓDIGO:SFI-SST-FOR-005 |
|---|
| VERSION 02 |
| FECHA: FEBRERO DE 2022 |

| INDUCCIÓN | | RE-INDUCCIÓN | | FECHA | HORA: | TEMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 12/02/2026 | 07:00 a. m. | **"Residuos en su Lugar"** |

| FORMACIÓN - CAPACITACIÓN | x | LUGAR | OBJETIVO |
|---|---|---|---|
| | | **FRENTE DE OBRA CHOACHI** | Este tema se centra en el uso práctico del punto ecológico y la prevención de riesgos asociados al manejo de desechos Explicar brevemente cómo un residuo mal ubicado (ej. una cáscara de fruta en el piso o vidrio roto en caneca de papel) puede causar accidentes laborales o contaminación ambiental. |
| NOMBRE DEL CAPACITADOR | | | |
| **MARCELA PINTO BLANCO / JENNIFER RINCON** | | 25 minutos | |

| FIRMA: | NIVEL | | RECURSOS NECESARIOS | Nº DE PERSONAS |
|---|---|---|---|---|
| | OPERATIVO | ADMINISTRATIVO | **ESFERO, PAPELERIA** | 17. |

**PARTICIPANTES**

| Nº | NOMBRE | CEDULA | CARGO | FIRMA | CALIFICACION (1-5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jairo Maldonado | 80391889 | Ayudante 1 | Jairo M | |
| 2 | Belarmino Portilla | 80790946 | Ayudante 2 | Belarmino | |
| 3 | Fabian Camilo Rodriguez | 1031143240 | Cadena 1 | Fabian | |
| 4 | [illegible] | 3111274 | OP | [illegible] | |
| 5 | Hector Pulido | 80340975 | Ayudante 3 | Hector | |
| 6 | NelSON Clavijo | 1007475549 | Ayudante 4 | [illegible] | |
| 7 | Jesus Buitrago | 3238863 | Conductor | Jesus Buitrago | |
| 8 | Pedro Emilio Cabrino G | 80390782 | Ayudante 5 | [illegible] | |
| 9 | José Rubiel Sabogal | 1068974652 | Ayudante 6 | José Sabogal | |
| 10 | Luis Hernandez Cardozo | 1055551631 | OP | Luis Hernandez | |
| 11 | Ferney Buitrago | 1068974204 | Ayudante 7 | Ferney | |
| 12 | Nicolas David Gutierrez | 1068976359 | Ayudante 8 | Nicolas maya | |
| 13 | Macedonio Barreto | 80390552 | Ayudante 9 | Macedonio Dc | |
| 14 | Wilmar Alberto Pulido R | 1018977253 | ayudante 10 | Alberto P. | |
| 15 | Manuel Esteban Herrera | 1007475539 | Operador | Manuel H | |
| 16 | Dennis Martinez | 80744457 | Ay 11 | [illegible] | |
| 17 | Oscar Andres Garcia Q | 1234791202 | OP | Oscar | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |

Consorcio SOFAN C-031

# CONTROL CHARLA DIARIA Y ASISTENCIA

| CÓDIGO:SFI-SST-FOR-005 |
|---|
| VERSION 02 |
| FECHA: FEBRERO DE 2022 |

| INDUCCIÓN | | RE-INDUCCIÓN | | FECHA | HORA: | TEMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 13-02-26 | 7:00 | Estres Laboral: Como manejarlo. |
| FORMACIÓN - CAPACITACIÓN | | | | LUGAR | | OBJETIVO |
| | | | | FRENTE DE OBRA CHOACHI | | Ayudar al reconocer los sintomas y causas del estres laboral manejando estrategias simples en el dia dia. |
| NOMBRE DEL CAPACITADOR | | | | | | |
| MARCELA PINTO BLANCO / JENNIFER RINCON | | | | 15 minutos | | |
| FIRMA: | | | | NIVEL | | RECURSOS NECESARIOS / Nº DE PERSONAS |
| | | | | OPERATIVO | ADMINISTRATIVO | Lapiz - Papel. / 18. |

## PARTICIPANTES

| N° | NOMBRE | CEDULA | CARGO | FIRMA | CALIFICACION (1-5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belarmino Martin | 80390946 | Ayudante | Belarmino | |
| 2 | Fernel Baiseso | 1068974204 | Ayudante | Fernel | |
| 3 | Hector Rubio | 80340925 | Ayudante | Hector | |
| 4 | Nelson Clavijo | 1005475504 | Ayudante | | |
| 5 | Pablo E Cativo G. | 80390782 | Ayudante | | |
| 6 | Jayro Maldonado | 80391889 | ~~con~~Ayudante | Jayro M | |
| 7 | Jesus Buitrago | 3238863 | Conductor | Jesus Buitrago | |
| 8 | Fabian Camilo Rodriguez | 1031143240 | Calderero 1 | fabian R | |
| 9 | José Rubiel Sabogal N | 1068974652 | Ayudante | José Sabogal | |
| 10 | Wilmer Alberto Pinto R | 1068972758 | Ayudante | Alberto P. | |
| 11 | Nicolas David Gutierrez | 1068976359 | Ayudante | Nicolas Mayo | |
| 12 | Dario Martinez | 80744457 | Ay | | |
| 13 | Jhon Esteban Herrera | 1003415539 | Operador | Jhon H | |
| 14 | Jose Rodriguez | 11087368 | Almacenista | | |
| 15 | JHON FREDY ROMERO | 80489271 | INSPECTOR | | |
| 16 | Macedonio Barrero | 80390552 | Ayudante | Macedonio B | |
| 17 | Luis Hernandez Fandiño | 1055551631 | OP | | |
| 18 | Oscar Andres Garcia Q | 1234791097 | Op | Oscar Andres | |
| 19 | | | | | |

Consorcio SOFAN C-031

# CONTROL CHARLA DIARIA Y ASISTENCIA

| CÓDIGO:SFI-SST-FOR-005 |
|---|
| VERSION 02 |
| FECHA: FEBRERO DE 2022 |

| INDUCCIÓN | | RE-INDUCCIÓN | | FECHA | HORA: | TEMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 14-02-26 | 7:00am | Higiene, Orden Aseo en el lugar de trabajo. |

| FORMACIÓN - CAPACITACIÓN | X | LUGAR | OBJETIVO |
|---|---|---|---|
| | | FRENTE DE OBRA CHOACHI | Concientizar sobre la relacion entre higiene, orden y seguridad laboral. |

| NOMBRE DEL CAPACITADOR | |
|---|---|
| MARCELA PINTO BLANCO / JENNIFER RINCON | 15 minutos |

| FIRMA: | NIVEL | | RECURSOS NECESARIOS | Nº DE PERSONAS |
|---|---|---|---|---|
| | OPERATIVO | ADMINISTRATIVO | Lapiz - Papel. | 18. |

## PARTICIPANTES

| N° | NOMBRE | CEDULA | CARGO | FIRMA | CALIFICACION (1-5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belarmino Portilla | 80390946 | Ayudante | Belar Mino | |
| 2 | Fereg Buigoso | 1068474204 | Ayudante | Fereg | |
| 3 | Hector Pulido | 80390925 | Ayudante | Hect | |
| 4 | Nelson clavijo | 1007 617 5504 | Ayudante | | |
| 5 | Jesus Buitrago | 7238863 | Conductor | Jesus Buitrago | |
| 6 | Tairo Maldonado | 80391889 | Ayudante | Tairo M | |
| 7 | Pablo E Cotrino G | 80390782 | Ayudante | | |
| 8 | Fabian Camilo Rodriguez | 1031143740 | Cadenero 1 | fabian R | |
| 9 | José Rubiel Sabogal N | 1068974652 | Ayudante | José Sabogal | |
| 10 | Wilmer Alberto Pulido R | 1068977758 | Ayudante | Alberto P | |
| 11 | Nicolás David Gutierrez | 1068936359 | Ayudante | Nicolás Mayo | |
| 12 | Mario Martinez | 80744457 | Ay | | |
| 13 | Manuel Esteban Herrera | 1003475534 | Operador | Manuel H | |
| 14 | Macedonio Barreto | 80390552 | Ayudante | Macedonio | |
| 15 | JHON FREDY Ramirez | 80489271 | INSPECTOR | | |
| 16 | Luis Hernandez Tandioy | 1085551631 | OP | Luis Hernandez | |
| 17 | Oscar Andres Garcia C | 723479,087 | OP | Oscar | |
| 18 | Juan Rodriguez | 11087366 | Ayudante | | |
| 19 | | | | | |

Consorcio SOFAN C-031

# CONTROL CHARLA DIARIA Y ASISTENCIA

| CÓDIGO:SFI-SST-FOR-005 |
|---|
| VERSION 02 |
| FECHA: FEBRERO DE 2022 |

| INDUCCIÓN | | RE-INDUCCIÓN | | FECHA | HORA: | TEMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 16-02-2026 | 7:00. | Prevencion en tareas rutinarias. |

| FORMACIÓN - CAPACITACIÓN | | LUGAR | OBJETIVO |
|---|---|---|---|
| | | FRENTE DE OBRA CHOACHI | Mostrar que las tareas rutinarias tambien pueden presentar riesgos criticos y adoptar. |

| NOMBRE DEL CAPACITADOR | | |
|---|---|---|
| MARCELA PINTO BLANCO / JENNIFER RINCON | 15 minutos. | |

| FIRMA: | NIVEL | | RECURSOS NECESARIOS | Nº DE PERSONAS |
|---|---|---|---|---|
| | OPERATIVO | ADMINISTRATIVO | Lapiz - Esfero. | 18. |

## PARTICIPANTES

| N° | NOMBRE | CEDULA | CARGO | FIRMA | CALIFICACION (1-5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belarmino Martinez | 80390946 | Ayudante | Belarmino | |
| 2 | Ferney Baisoso | 1068874204 | Ayudante | Ferney | |
| 3 | Hector Pulido | 80390985 | Ayudante | Hector | |
| 4 | Nelson Rangel | 1065475544 | Ayudante | Nelson | |
| 5 | Jesús Bustamante | 3238863 | Conductor | Jesus Bustamante | |
| 6 | Pablo E. Colmenares G. | 80390782 | Ayudante | Pablo | |
| 7 | Jairo Maldonado | 80391889 | Ayudante | Jairo M | |
| 8 | Fabian Camilo Rodriguez | 1031143240 | Cadenero 1 | Fabian R | |
| 9 | Wilmer Alberto Bolivar Cortez | 1063972753 | ayudante | Alberto B | |
| 10 | José Rubiel sabogal N | 1068774652 | Ayudante | José sabogal | |
| 11 | Nicolás Gutierrez Mayorga | 1068976359 | Ayudante | Nicolás Mayorga | |
| 12 | Dario Martinez | 80744457 | 1/ | | |
| 13 | Manuel Esteban Henao | 1003475534 | Operador 1 | Manuel Henao | |
| 14 | Macedonio Barreto. | 80390552 | Ayudante | Macedonio Barreto | |
| 15 | JHON FREL ROMERO | 80489271 | INSPECTOR | | |
| 16 | Luis Hernandez Fandiño | 1005555163 | OP | Luis Hernandez | |
| 17 | Oscar Andres Garcia | 1123479,082 | OP | Oscar Andres | |
| 18 | Juan Zuluaga | 11087908 | Almacenista | | |
| 19 | | | | | |

Consorcio SOFAN C-031

# CONTROL CHARLA DIARIA Y ASISTENCIA

| CÓDIGO:SFI-SST-FOR-005 |
|---|
| VERSION 02 |
| FECHA: FEBRERO DE 2022 |

| INDUCCIÓN | | RE-INDUCCIÓN | | FECHA | HORA: | TEMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 17-02-2026 | 7:00am | "Uso correcto del Agua" |

| FORMACIÓN - CAPACITACIÓN | X | LUGAR | OBJETIVO |
|---|---|---|---|
| | | FRENTE DE OBRA CHOACHI | Informar sobre la importancia del agua y su uso responsable, evitando fugas, humedades o contaminacion de la misma |

| NOMBRE DEL CAPACITADOR | | |
|---|---|---|
| MARCELA PINTO BLANCO / JENNIFER RINCON | 15 minutos. | |

| FIRMA: | NIVEL | | RECURSOS NECESARIOS | Nº DE PERSONAS |
|---|---|---|---|---|
| | OPERATIVO | ADMINISTRATIVO | Lapiz - Papel. | 15. |

## PARTICIPANTES

| Nº | NOMBRE | CEDULA | CARGO | FIRMA | CALIFICACION (1-5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pablo Ernesto Sierra | 80390782 | Ayudante | | |
| 2 | Oscar Andres Garcia Q | 1234791082 | op Moto | Oscar Andres | |
| 3 | Jairo Maldonado | 80391889 | Ayudante | Jairo M | |
| 4 | Marcel Esteban Herrera | 1003475539 | Operador | Marcel H | |
| 5 | Luis Otero M | 3111274 | OP | Luis O M | |
| 6 | Delfarino Hurtado | 80390946 | Ayudante | Delfarino | |
| 7 | Luis Hernandez Londoño | 1055551631 | OP | Luis Hernandez | |
| 8 | Fabian Camilo Rodriguez | 1031143240 | Cadenero 1 | Fabian R | |
| 9 | Jesus Bustos | 3238863 | Conductor | Jesus Bustos | |
| 10 | Yeison Rodriguez | 1107868 | Almuerzo | | |
| 11 | Nicolas David Gutierrez | 1068976354 | Ayudante | Nicolas Gutierrez | |
| 12 | Adson Clavijo | 1007475549 | Ayudante | | |
| 13 | Wilmer Alberto Pinto R | 1068977458 | ayudante | Wilmer | |
| 14 | José Rubiel Sabogal N. | 1068979652 | Ayudante | José Sabogal | |
| 15 | Danilo Montañez | 80744457 | Ay | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |

Consorcio SOFAN C-031

# CONTROL CHARLA DIARIA Y ASISTENCIA

| CÓDIGO:SFI-SST-FOR-005 |
|---|
| VERSION 02 |
| FECHA: FEBRERO DE 2022 |

| INDUCCIÓN | | RE-INDUCCIÓN | | FECHA | HORA: | TEMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 18-02-26 | 7:00 am. | "Que hacer y Como actuar en una Emergencia" |

| FORMACIÓN - CAPACITACIÓN | X | LUGAR | OBJETIVO |
|---|---|---|---|
| | | FRENTE DE OBRA CHOACHI | Reforzar los conocimientos sobre los pasos claves en diferentes escenarios. |

| NOMBRE DEL CAPACITADOR | | | RECURSOS NECESARIOS | Nº DE PERSONAS |
|---|---|---|---|---|
| MARCELA PINTO BLANCO / JENNIFER RINCON | 15 minutos. | | Lapiz - Papel. | 17. |

FIRMA:

| NIVEL | |
|---|---|
| OPERATIVO | ADMINISTRATIVO |

PARTICIPANTES

| Nº | NOMBRE | CEDULA | CARGO | FIRMA | CALIFICACION (1-5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pablo E Cotrino G | 80390782 | Ayudante | | |
| 2 | Manuel Esteban Herrera | 1003491353 a | Operador | Manuel H | |
| 3 | Jairo Maldonado | 80381889 | Ayudante | Jairo M | |
| 4 | Nicolas David Gutierrez | 1068976354 | Ayudante | Nicolas Maya | |
| 5 | [illegible] | 3111274 | OP | [illegible] | |
| 6 | Oscar Andres Correa C | 1234[illegible] | Operador | [illegible] | |
| 7 | Fabian Camilo Rodriguez | 1031143140 | Cadenero | [illegible] | |
| 8 | Hector Pulido | 80390925 | Ayudante | [illegible] | |
| 9 | Belarmino Hurtado | 80390946 | Ayudante | Belarmino Hurtado | |
| 10 | Ferney Amigoso | 1068974204 | Ayudante | [illegible] | |
| 11 | Luis Hernandez Tandioy | 1055551631 | OP | Luis Hernandez | |
| 12 | Jairo Montaño | 80744457 | Ay | [illegible] | |
| 13 | Jesus Beltrago | 3238863 | Conductor | Jesus Beltrago | |
| 14 | Wilmer Alberto Rivera | 1068972758 | ayudante | Alberto R. | |
| 15 | José Rubiel Sabogal N. | 1068974652 | Ayudante | José Sabogal. | |
| 16 | JHON FABER Romero | 80489271 | INSPECTOR | [illegible] | |
| 17 | Jhon Rodriguez | 1118736[illegible] | Almacenista | [illegible] | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |

Consorcio SOFAN C-031

# CONTROL CHARLA DIARIA Y ASISTENCIA

| CÓDIGO:SFI-SST-FOR-005 |
|---|
| VERSION 02 |
| FECHA: FEBRERO DE 2022 |

| INDUCCIÓN | | RE-INDUCCIÓN | | FECHA | HORA: | TEMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 19-2-26. | 7:00 AM. | "Pausas Activas" "Auto Cuidado" |
| FORMACIÓN - CAPACITACIÓN | | | X | LUGAR: FRENTE DE OBRA CHOACHI | | OBJETIVO: Enseñar nuevas formas de pausas activas, en los diferentes puestos o actividades diarias |
| NOMBRE DEL CAPACITADOR: MARCELA PINTO BLANCO / JENNIFER RINCON | | | | | | |
| FIRMA: | | | | NIVEL: OPERATIVO | NIVEL: ADMINISTRATIVO | RECURSOS NECESARIOS: Lapiz - Papel. |
| | | | | | | Nº DE PERSONAS: 18. |

PARTICIPANTES

| N° | NOMBRE | CEDULA | CARGO | FIRMA | CALIFICACION (1-5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabian Camilo Rodriguez | 1031143240 | Cadenero I | Fabian | |
| 2 | Juan Rodriguez | 11187368 | Almacenista | | |
| 3 | Tairo Maldonado | 80391889 | Ayudante | Tairo | |
| 4 | Anilo Molinez | 80744457 | Ayu | | |
| 5 | Luis D. L. | 3111274 | OP | | |
| 6 | Jesus Bustrago | 3738863 | Conductor | | |
| 7 | Nelson Olivijo | 1003495549 | Ayudante | | |
| 8 | Jose Rubicl Sabogal N | 1068974652 | Ayudante | Jose Sabogal | |
| 9 | Wilmer Alberto Pulido R | 1068972753 | ayuda OP | Alberto P. | |
| 10 | Jenny Pariguso | 1.071.689419 | ayudante | Jenny Pariguso | |
| 11 | Ferney Maisoso | 1068974204 | Ayudante | Ferney | |
| 12 | Belarmino Hurtua | 80390446 | Ayudante | Belarmino | |
| 13 | Macedonio Barreto | 80390552 | Ayudante | Macedonio B. | |
| 14 | Pablo Epifanio G. | 80390782 | Ayudante | | |
| 15 | Oscar Andres Garcia C | 1234789087 | op | Oscar Andres | |
| 16 | Nicolas David Gutierrez | 1068976359 | Ayudante | Nicolas | |
| 17 | Manuel Esteban Arenas | 1003476539 | Operador | Manuel | |
| 18 | Nestor Alejandro | 80392862 | Ayudante | Nestor | |
| 19 | | | | | |

Consorcio SOFAN C-031

# CONTROL CHARLA DIARIA Y ASISTENCIA

| CÓDIGO:SFI-SST-FOR-005 |
|---|
| VERSION 02 |
| FECHA: FEBRERO DE 2022 |

| INDUCCIÓN | | RE-INDUCCIÓN | | FECHA | HORA: | TEMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 20-02-26 | 7:00 | "Manejo de residuos Peligrosos" |

| FORMACIÓN - CAPACITACIÓN | X | LUGAR | OBJETIVO |
|---|---|---|---|
| | | FRENTE DE OBRA CHOACHI | Enseñar como identificar los residuos y asi saber como identificarlos y clasificarlos. |

| NOMBRE DEL CAPACITADOR | | |
|---|---|---|
| MARCELA PINTO BLANCO / JENNIFER RINCON | 15 minutos. | |

| FIRMA: | NIVEL | | RECURSOS NECESARIOS | Nº DE PERSONAS |
|---|---|---|---|---|
| | OPERATIVO | ADMINISTRATIVO | Lapiz - Esfero. | 17. |

## PARTICIPANTES

| Nº | NOMBRE | CEDULA | CARGO | FIRMA | CALIFICACION (1-5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabian Camilo Rodriguez | 1031143240 | Cabrera | | |
| 2 | Jairo Maldonado | 80391889 | Ayudante | Jairo M | |
| 3 | Nicolas David Gutierrez | 1068976359 | Ayudante | Nicolas moya | |
| 4 | Manuel Esteban Heras | 1003475534 | Operador | Manuel H | |
| 5 | Luis Ortiz M. | 3111274 | OP | | |
| 6 | Pablo J. Fotrino G. | 80390782 | Ayudante | | |
| 7 | Oscar Andres Garcia R | 1234791262 | OP | | |
| 8 | Belarmino Huertas | 80390946 | Ayudante | Yacedario Ha | |
| 9 | Hector Bulido | 80390925 | Ayudante | Hector | |
| 10 | Ferney Aguilar | 1068974206 | Ayudante | Ferney | |
| 11 | Luis Hernando Landinio | 1055551631 | OP | Luis Hernando | |
| 12 | Jesus Bustago | 3238863 | Conductor | Jesus Bustago | |
| 13 | Dunio Martinez | 90744457 | Ayudante | Dunio | |
| 14 | Wilmer Alberto Portilla R | 1063774568 | Ayudante | Alberto P. | |
| 15 | Jose Rubiel Sabogal N. | 1068974652 | Ayudante | Jose Sabogal | |
| 16 | JHON FABER ROMERO | 80489171 | INSPECTOR | | |
| 17 | Ivan Gutierrez | 11187868 | Almacenista | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |

Consorcio SOFAN C-031

# CONTROL CHARLA DIARIA Y ASISTENCIA

| CÓDIGO:SFI-SST-FOR-005 |
|---|
| VERSION 02 |
| FECHA: FEBRERO DE 2022 |

| INDUCCIÓN | | RE-INDUCCIÓN | | FECHA | HORA: | TEMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 21-02-26. | 07:00 a. m. | "Orden y Aseo". |

| FORMACIÓN - CAPACITACIÓN | x | LUGAR | OBJETIVO |
|---|---|---|---|
| | | FRENTE DE OBRA CHOACHI | "Consientizar y explicar como mantener el area de trabajo. organizado y Limpio!" |

| NOMBRE DEL CAPACITADOR | |
|---|---|
| MARCELA PINTO BLANCO / JENNIFER RINCON | 15 minutos. |

| FIRMA: | NIVEL | | RECURSOS NECESARIOS | Nº DE PERSONAS |
|---|---|---|---|---|
| | OPERATIVO | ADMINISTRATIVO | ESFERO, PAPELERIA | 18 |

## PARTICIPANTES

| Nº | NOMBRE | CEDULA | CARGO | FIRMA | CALIFICACION (1-5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Rodriguez | 11187366 | Almacenista | | |
| 2 | Jorge Barreto | 80390559 | Ayudante | Jorge Barreto | |
| 3 | Nestor Aleandro R. M | 80392862 | Ayudante | Nestor | |
| 4 | Hector Pulido | 80390925 | Ayudante | Hector | |
| 5 | Nicolas David Gutierrez | 1068976359 | Ayudante | Nicolas David | |
| 6 | Jose Rubiel Sabogal N | 1068974652 | Ayudante | Jose Sabogal | |
| 7 | Ferney Naigoso | 1068974204 | Ayudante | Ferney | |
| 8 | Henry Esteban Herrera | 1033475530 | Operador | Henry H | |
| 9 | Luis Hernandez | 1055551631 | Operador | Luis Hernandez | |
| 10 | Pablo E Cabrino G. | 80390782 | Ayudante | | |
| 11 | Fabian Camilo Rodriguez | 1031143240 | Cadenero | Fabian | |
| 12 | Belarmino Hurtado | 80396946 | Ayudante | Belarmino | |
| 13 | Wilmer Anderson Rabolo | 1068972733 | Ayudante | Wilmer R. | |
| 14 | N Jerney Ruigoso | 1.071.[illegible]44 | Ayudante | Jerney Ruigoso | |
| 15 | Nelson Clavijo | 1003475549 | Ayudante | | |
| 16 | Oscar Andres Garcia Q | 1234791087 | OP | Oscar Andres | |
| 17 | Julio Duque M. | 3111274 | OP | Julio Duque | |
| 18 | Jesus Buitrago | 3238863 | Conductor | Jesus Buitrago | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| | | | | | |

Consorcio SOFAN C-031

# CONTROL CHARLA DIARIA Y ASISTENCIA

| CÓDIGO:SFI-SST-FOR-005 |
|---|
| VERSION 02 |
| FECHA: FEBRERO DE 2022 |

| INDUCCIÓN | | RE-INDUCCIÓN | | FECHA | HORA: | TEMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 23-02-26. | 07:00 a. m. | Estres Laboral. |

| FORMACIÓN - CAPACITACIÓN | x | LUGAR | OBJETIVO |
|---|---|---|---|
| | | FRENTE DE OBRA CHOACHI | Concientisar sobre el impacto. del estres laboral, identificando los factores que los producen. |

| NOMBRE DEL CAPACITADOR | |
|---|---|
| MARCELA PINTO BLANCO / JENNIFER RINCON | 15 minutos. |

| FIRMA: | NIVEL | | RECURSOS NECESARIOS | Nº DE PERSONAS |
|---|---|---|---|---|
| | OPERATIVO | ADMINISTRATIVO | ESFERO, PAPELERIA | 18. |

PARTICIPANTES

| Nº | NOMBRE | CEDULA | CARGO | FIRMA | CALIFICACION (1-5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Rodriguez | 1118273646 | Almacenista | | |
| 2 | Luis Hernando Pulido | 1055551631 | OP | Luis Hernando | |
| 3 | Jairo Maldonado | 80391889 | Ayudante | Jairo M | |
| 4 | Jose Del | 3111274 | OP | | |
| 5 | Oscar Andres Garcia A | 1234991087 | op | Oscar Andres | |
| 6 | Jesus Benitez | 3218663 | Conductor | Jesus Benitez | |
| 7 | Wilfran Bello Pulido R | 1063947733 | Ayudante | Wilfran R | |
| 8 | Pablo E Cabrera G. | 80390782 | Ayudante | | |
| 9 | Nelson David | 1007448549 | Ayudante | | |
| 10 | Jenry Pinzon | 1-31.697.189 | ayudante | Jenry Pinzon | |
| 11 | Fabian Camilo Rodriguez | 1031143240 | Cadenero | Fabian R | |
| 12 | Macedonio Barreto | 80390552 | Ayudante | Macedonio B | |
| 13 | Jose Rubid sabogal N | 1063974652 | Ayudante | Jose sabogal | |
| 14 | Nestor Aleandro M M | 80392862 | Ayudante | Nestor | |
| 15 | Ferney Maisoso | 1068974204 | Ayudante | Ferney | |
| 16 | Nicolas David Gutierrez | 1068976359 | Ayudante | Nicolas | |
| 17 | Hector Pulido | 80390925 | Ayudante | | |
| 18 | Manuel Esteban Horta | 1003275534 | Operador | Manuel H | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| | | | | | |

Consorcio SOFAN C-031

# CONTROL CHARLA DIARIA Y ASISTENCIA

| CÓDIGO:SFI-SST-FOR-005 |
|---|
| VERSION 02 |
| FECHA: FEBRERO DE 2022 |

| | | | | FECHA | HORA: | TEMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INDUCCIÓN | | RE-INDUCCIÓN | | 24-02-26. | 07:00 a. m. | "Accidentes por distracciones" (Celular) |
| FORMACIÓN - CAPACITACIÓN | | x | | LUGAR: FRENTE DE OBRA CHOACHI | | OBJETIVO: Aclarar he informar los riesgos de usar el celular durante la realizacion de las actividades diarias. |
| NOMBRE DEL CAPACITADOR: MARCELA PINTO BLANCO / JENNIFER RINCON | | | | 15 minutos | | |
| FIRMA: | | | | NIVEL: OPERATIVO | ADMINISTRATIVO | RECURSOS NECESARIOS: ESFERO, PAPELERIA — Nº DE PERSONAS: 18. |

## PARTICIPANTES

| N° | NOMBRE | CEDULA | CARGO | FIRMA | CALIFICACION (1-5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis Hernandez Barbosa | 1055551631 | OP | Luis Hernandez | |
| 2 | Jairo Maldonado | 80391889 | Ayudante | Jairo M | |
| 3 | Jesus Daza M | 3111274 | OP | Daza | |
| 4 | Jose Bautista | 3258863 | Conductor | Jose Bautista | |
| 5 | WILMER ALBERTO R | 1067[illegible] | AYUDANTE | [illegible] | |
| 6 | Nelson Clavijo | 1003475544 | Ayudante | [illegible] | |
| 7 | Pablo E Cabrino G. | 80390782 | Ayudante | [illegible] | |
| 8 | Jerney Burgos | 1.071.[illegible] | ayudante | [illegible] | |
| 9 | Fabian Camilo Rodriguez | 1031143240 | Cadenero 1 | Fabian R | |
| 10 | Jose Rybiel Sabogal N | 7068974652 | Ayudante | Jose Sabogal | |
| 11 | Oscar Andres Garcia Q | 7231791007 | OP | Oscar Andres | |
| 12 | Macedonio Barreto | 80390552 | Ayudante | Macedonio B | |
| 13 | Nestor Aleandro | 80392862 | Ayudante | Nestor | |
| 14 | Ferney Baisoso | 1068974204 | AYUDANTE | Ferney | |
| 15 | Victor David Gutierrez | 1068936259 | Ayudante | Victor Mayo | |
| 16 | Juan Rodriguez | 1118736[illegible] | almacenista | [illegible] | |
| 17 | Hector Pulido | 80390925 | Ayudante | [illegible] | |
| 18 | Manuel Esteban Herrera | 1003475534 | Operador | Manuel H | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| | | | | | |

Consorcio SOFAN C-031

# CONTROL CHARLA DIARIA Y ASISTENCIA

| CÓDIGO:SFI-SST-FOR-005 |
|---|
| VERSION 02 |
| FECHA: FEBRERO DE 2022 |

| INDUCCIÓN | | RE-INDUCCIÓN | | FECHA | HORA: | TEMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 25-02-26 | 07:00 a. m. | "Como actuar en una emergencia" |

| FORMACIÓN - CAPACITACIÓN | x | LUGAR | OBJETIVO |
|---|---|---|---|
| | | FRENTE DE OBRA CHOACHI | Reforzar los procedimientos en casos de emergencia, recordando los pasos. |

| NOMBRE DEL CAPACITADOR | |
|---|---|
| MARCELA PINTO BLANCO / JENNIFER RINCON | 15 minutos |

| FIRMA: | NIVEL | | RECURSOS NECESARIOS | Nº DE PERSONAS |
|---|---|---|---|---|
| | OPERATIVO | ADMINISTRATIVO | ESFERO, PAPELERIA | 18. |

## PARTICIPANTES

| N° | NOMBRE | CEDULA | CARGO | FIRMA | CALIFICACION (1-5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Rodriguez | 1118736[illegible] | Almacenista | | |
| 2 | Luis Hernandez Santiago | 1055551631 | OP | Luis Hernandez | |
| 3 | Jairo Maldonado | 80391889 | Ayudante | Jairo M. | |
| 4 | William Fabian Pulido | 1026272758 | OP Soldador | | |
| 5 | Jorge Andres [illegible] | 3111274 | OP | Jorge Andres | |
| 6 | Jesus Buitrago | 32388862 | Conductor | Jesus Buitrago | |
| 7 | Pablo Eleotinio G. | 80390782 | Ayudante | | |
| 8 | Nelson Rivijo | 1022475544 | Ayudante | | |
| 9 | Ferney Rangel | 1.071.624.424 | Ayudante | Ferney Rangel | |
| 10 | Fabian Camilo Rodriguez | 1031143240 | Cadenero 1 | Fabian C. | |
| 11 | José Rubiel Sabogal N. | 1068974852 | Ayudante | José Sabogal | |
| 12 | Oscar Andres Garcia Q. | 1234791097 | OP | Oscar Andres | |
| 13 | Macedonio Barreto | 80390552 | Ayudante | Macedonio B. | |
| 14 | Nester Alejandro | 80392862 | Ayudante | Nestor | |
| 15 | Ferney Baigoso | 1068974204 | Ayudante | Ferney | |
| 16 | Nirovis David Gutierrez | 1068926359 | Ayudante | Nirovis Anaya | |
| 17 | Hector Pulido | 80390925 | Ayudante | Hector | |
| 18 | Manuel Esteban Henao | 1003475534 | Operador | Manuel H. | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |

Consorcio SOFAN C-031

# CONTROL CHARLA DIARIA Y ASISTENCIA

| CÓDIGO:SFI-SST-FOR-005 |
|---|
| VERSION 02 |
| FECHA: FEBRERO DE 2022 |

| INDUCCIÓN | | RE-INDUCCIÓN | | FECHA | HORA: | TEMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 26-02-26 | 07:00 a. m. | Empatia y Trabajo en Equipo. |

| FORMACIÓN - CAPACITACIÓN | x | LUGAR | OBJETIVO |
|---|---|---|---|
| | | FRENTE DE OBRA CHOACHI | Fomentar el trabajo en equipo, Colaborativo y mejorar el ambiente laboral, Empatia hacia sus compañeros. |

| NOMBRE DEL CAPACITADOR | | RECURSOS NECESARIOS | Nº DE PERSONAS |
|---|---|---|---|
| MARCELA PINTO BLANCO / JENNIFER RINCON | 15 min | ESFERO, PAPELERIA | 20 |

FIRMA:

| NIVEL | |
|---|---|
| OPERATIVO | ADMINISTRATIVO |
| x | |

PARTICIPANTES

| Nº | NOMBRE | CEDULA | CARGO | FIRMA | CALIFICACION (1-5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesus Buitrago | 7230863 | Conductor | Jesus Buitrago | |
| 2 | Ivan Jimenez | 11167364 | Almacenista | | |
| 3 | Jairo Maldonado | 80391889 | Ayudante | Jairo M | |
| 4 | Macedonio Bunda | 80390539 | Ayudante | Macedonio B | |
| 5 | Belarmino Herrera | 80390916 | Ayudante | Belarmino | |
| 6 | Ferney Ruiseco | 1068974204 | Ayudante | Ferney | |
| 7 | Luis Alvaro M. | 3111274 | OP | Luis M | |
| 8 | Ferney Restrepo | 1.071.669.479 | Ayudante | Ferney R. | |
| 9 | Pablo E. Cotrino G. | 80390782 | Ayudante | | |
| 10 | Marcel Esteban Hernandez | 1033433330 | Operador | Marcel H | |
| 11 | Nicolas David Gutierrez | 1068976359 | Ayudante | Nicolas Maya | |
| 12 | Jairo Martinez | 80744457 | Op | | |
| 13 | José Rubiel sabogal N | 1068974652 | Ayudante | José sabogal | |
| 14 | Macedonio B. | 1033683761 | Ins. SST | | |
| 15 | Nelson Arango | 1003475549 | Ayudante | | |
| 16 | Oscar Andres Gerena Q. | 72347911297 | OP | Oscar Andres | |
| 17 | Luis Hernandez Landinez | 1055551631 | OP | Luis Hernandez | |
| 18 | Wilmar Bayo Palomino | 1089727558 | Ayudante | Alvaro P. | |
| 19 | Hector Bulido | 80390925 | Ayudante | Hector | |
| 20 | Fabian Camilo Rodriguez | 1031143240 | Cadenero | Fabian R | |
| | | | | | |

Consorcio SOFAN C-031

# CONTROL DE INDUCCION, ENTRENAMIENTO Y ASISTENCIA AMBIENTAL

| CÓDIGO:SFI-SST-FOR-005 |
|---|
| VERSION 02 |
| FECHA: FEBRERO DE 2022 |

| INDUCCIÓN | | RE-INDUCCIÓN | | FECHA | HORA: | TEMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 27-02-26 | 07:00 a. m. | "Comonicacion Asertiva" |

| FORMACIÓN - CAPACITACIÓN | X | LUGAR | OBJETIVO |
|---|---|---|---|
| | | TRAMO CHOACHI | Transmitir informacion de manera clara y efectiva, ayudar a resolver dudas. |

| NOMBRE DEL CAPACITADOR | |
|---|---|
| ING. ELIZABET DAZA / MARCELA PINTO / JENNIFER RINCON | 15 minutos |

| FIRMA: | NIVEL | | RECURSOS NECESARIOS | Nº DE PERSONAS |
|---|---|---|---|---|
| | OPERATIVO X | ADMINISTRATIVO | ESFERO, PAPELERIA | 18 |

## PARTICIPANTES

| Nº | NOMBRE | CEDULA | CARGO | FIRMA | CALIFICACION (1-5) PARTICIPACION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Rodriguez | 11187366 | Almacenista | | |
| 2 | Marco Ba | 80340779 | Ayudante | | |
| 3 | Nestor Rodriguez Mora | 80392862 | Ayudante | Nestor | |
| 4 | Hector Pulido | 80390925 | Ayudante | | |
| 5 | Nicolás David Gutierrez | 1068976354 | Ayudante | Nicolás | |
| 6 | José Rubiel Sabogal N. | 1068974652 | Ayudante | José Sabogal | |
| 7 | Ferney Maisoso | 1068974204 | Ayudante | Ferney | |
| 8 | Fabian Camilo Rodriguez | 1031143240 | Cadenero | | |
| 9 | Manuel Esteban Herrera | 1003475326 | Operador | | |
| 10 | Wilmer Pulido Rodrigo | 1068974753 | Ayudante | | |
| 11 | Wilson Clavijo | 1007475506 | Ayudante | | |
| 12 | Luis Hernandez Fontiño | 1055551631 | OP | | |
| 13 | Pablo E Colorino G. | 80390782 | Ayudante | | |
| 14 | Ferney Ramos | 1.071.894.464 | Ayudante | | |
| 15 | Delwin Hoy Tuk | 80390944 | Ayudante | | |
| 16 | [illegible] | 3111274 | OP | | |
| 17 | Oscar Andres Gonzalez C | 72347907 | OP | | |
| 18 | Jesus Buitrago | 32388863 | Conductor | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| | | | | | |

Consorcio SOFAN C-031

# CONTROL CHARLA DIARIA Y ASISTENCIA

| CÓDIGO:SFI-SST-FOR-005 |
|---|
| VERSION 02 |
| FECHA: FEBRERO DE 2022 |

| INDUCCIÓN | | RE-INDUCCIÓN | | FECHA | HORA: | TEMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 28-02-26 | 7:00 | "Orden y Aseo" |

| FORMACIÓN - CAPACITACIÓN | X | LUGAR | OBJETIVO |
|---|---|---|---|
| | | FRENTE DE OBRA CHOACHI | Reforzar la información y los conocimientos, generando hábitos saludables. |

| NOMBRE DEL CAPACITADOR | |
|---|---|
| MARCELA PINTO BLANCO / JENNIFER RINCON | 15 minutos |

| FIRMA: | NIVEL | | RECURSOS NECESARIOS | Nº DE PERSONAS |
|---|---|---|---|---|
| | OPERATIVO | ADMINISTRATIVO | Lapiz - Papel | 18 |

## PARTICIPANTES

| Nº | NOMBRE | CEDULA | CARGO | FIRMA | CALIFICACION (1-5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pablo E Cabrino G. | 80390782 | Ayudante | | |
| 2 | Manuel Esteban Herao | 1003475536 | Operador | Manuel H | |
| 3 | Jairo Maldonado | 80391889 | Ayudante | | |
| 4 | Oscar Andres Garcia Q | 72347900 | op | Oscar Andres | |
| 5 | Jues Mateo M. | 3111274 | OP | | |
| 6 | Wilmer Alberto Pinto R | 1068972758 | ayudante | | |
| 7 | Luis Hernando Landazo | 1055551631 | OP | | |
| 8 | Juan Rodriguez | 1104973668 | almacenista | | |
| 9 | Fabian Camilo Rodriguez | 1031143240 | Cadenero | Fabian | |
| 10 | Hector Pulido | 80390095 | Ayudante | Hector P | |
| 11 | Josue Bustago | 3238863 | Conductor | Josue Bustago | |
| 12 | Perney Baisoso | 1068974204 | Ayudante | Perney | |
| 13 | Josi Rubid Sabogal N. | 1068974652 | Ayudante | Josi Sabogal | |
| 14 | Nicolay David Gutierrez | 1068976359 | Ayudante | Nicolay Mar | |
| 15 | Macedonio Barreto | 80390552 | Ayudante | | |
| 16 | Wilfredo Ariza | 80390946 | Ayudante | Wilfredo | |
| 17 | Nelson Chaviño | 1003495549 | Ayudante | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |

Consorcio SOFAN C-031

# CONTROL DE INDUCCION, ENTRENAMIENTO Y ASISTENCIA

| CÓDIGO:SFI-SST-FOR-005 |
|---|
| VERSION 02 |
| FECHA: FEBRERO DE 2022 |

| INDUCCIÓN | | RE-INDUCCIÓN | | FECHA | HORA: | TEMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 01/Feb/26 | 7:00 am. | Uso correcto de EPP. |

| FORMACIÓN - CAPACITACIÓN | x | LUGAR | OBJETIVO |
|---|---|---|---|
| | | San Francisco Junin. | GENERAR CONCIENTIZACIÓN EN LA PREVENCION DE RIESGOS ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES CONTRUCTIVAS DEL PROYECTO |

| NOMBRE DEL CAPACITADOR | Tiempo |
|---|---|
| Fanny Acosta. | 5 mts. |

FIRMA:

| NIVEL | | RECURSOS NECESARIOS | Nº DE PERSONAS |
|---|---|---|---|
| OPERATIVO | ADMINISTRATIVO | TABLERO, ESFERO PAPELERIA | 10. |

## PARTICIPANTES

| Nº | NOMBRE | CEDULA | CARGO | FIRMA | CALIFICACION (1-5) PARTICIPACION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Pablo Urrego | 1074415610 | ayudante | | 5 |
| 2 | Oscar Gómez | 30803766 | Ayudante | | 5 |
| 3 | Esteban Urrego O | 1064802136 | ayudante | Esteban U. | 5 |
| 4 | Camilo Medellin | 1074858499 | Ayudante | Camilo M | 5 |
| 5 | Silvio Castillo. | 1069853446 | Ayudante | | 5 |
| 6 | Edwin Rodriguez. | 1079411160 | Ayudante | Edwin R. | 5 |
| 7 | Yoseth Salcedo | 1006655805 | OPERARIO | | 5 |
| 8 | Nelson Andres Urrego | 1074811667 | aux trafico | aux trafico | 5 |
| 9 | Henry Gil Cuadrado | 93478532 | Operador | | 5. |
| 10 | Oscar Mauricio Gomez | 1074035206 | conductor | | 5 |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |

Powered by CamScanner

Consorcio SOFAN C-031

# CONTROL DE INDUCCION, ENTRENAMIENTO Y ASISTENCIA

| CÓDIGO:SFI-SST-FOR-005 |
|---|
| VERSION 02 |
| FECHA: FEBRERO DE 2022 |

| INDUCCIÓN | | RE-INDUCCIÓN | | FECHA | HORA: | TEMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2/02/2024 | 7:00 am. | Importancia de realizar la inspeccion a equipos y herramientas. |

| FORMACIÓN - CAPACITACIÓN | x | LUGAR | OBJETIVO |
|---|---|---|---|
| | | San Francisco Junin. | GENERAR CONCIENTIZACIÓN EN LA PREVENCION DE RIESGOS ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES CONTRUCTIVAS DEL PROYECTO |

| NOMBRE DEL CAPACITADOR | |
|---|---|
| Fanny Acosta. | Tiempo 5 hrs. |

| FIRMA: | NIVEL | | RECURSOS NECESARIOS | Nº DE PERSONAS |
|---|---|---|---|---|
| | OPERATIVO | ADMINISTRATIVO | TABLERO, ESFERO PAPELERIA | 10. |

## PARTICIPANTES

| Nº | NOMBRE | CEDULA | CARGO | FIRMA | CALIFICACION (1-5) PARTICIPACION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Pablo Orrego | 1014415610 | ayudante | | 5 |
| 2 | Oscar Gom | 3058376 | Ayudante | | 5 |
| 3 | Esthan orrego o. | 1069852137 | ayudante | Esthan O. | 5 |
| 4 | Camilo Medellin | 1074810845 | Ayudante | Camilo M | 5 |
| 5 | Sierva Castillo. | 1069853044 | Ayudante | | 5 |
| 6 | Edwin Rodriguez | 1074414140 | Ayudante | Edwin R | 5 |
| 7 | Yoseth Salcedo | 1036625805 | OPERARIO | | 5 |
| 8 | Nelson Andres orrego | 1074811667 | aux. trafico | aux trafico | 5 |
| 9 | Henry Silvestre Cot | 93478532 | operador | | 5 |
| 10 | Oscar Mauricio Gom | 1074054065 | conductor | | 5 |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |

Powered by CamScanner

Consorcio SOFAN C-031

# CONTROL DE INDUCCION, ENTRENAMIENTO Y ASISTENCIA

| CÓDIGO:SFI-SST-FOR-005 |
|---|
| VERSION 02 |
| FECHA: FEBRERO DE 2022 |

| INDUCCIÓN | | RE-INDUCCIÓN | | FECHA | HORA: | TEMA : |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 08/02/26 | 7:00 am | Diligenciamiento documental en campo (ATS, Segun corresponda) |
| FORMACIÓN - CAPACITACIÓN | | X | | LUGAR | | OBJETIVO |
| | | | | Junin. | | GENERAR CONCIENTIZACION EN LA PREVENCION DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR |
| NOMBRE DEL CAPACITADOR | | | | TIEMPO | | |
| FANNY YANETH ACOSTA B | | | | 5 mtos | | |
| FIRMA: | | | | NIVEL | | RECURSOS NECESARIOS / Nº DE PERSONAS |
| | | | | OPERATIVO | ADMINISTRATIVO | TABLERO, ESFERO PAPELERIA / 13 |

PARTICIPANTES

| Nº | NOMBRE | CEDULA | CARGO | FIRMA | CALIFICACION (1-5) PARTICIPACION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mineol Castallo | 7074449444 | Aux Trafico | | 5 |
| 2 | Camilo Medellin | 1074810849 | Ayudante | camiloM | 5 |
| 3 | Dario Gomez | 1076587888 | Op motonivel | | 5 |
| 4 | Eduard Andres chavez R. | 1064576155 | Operador | | 5 |
| 5 | Eduardo Calderon | 1.233.694527 | Cadenero | | 5 |
| 6 | Esteban Urrego | 1064786136 | ayudante | Esteban U. | 5 |
| 7 | CARLOS MECD DIBD | 104992600 | Aux. Topo | CARLOS | 5 |
| 8 | Jonathan Urrego | 1003746489 | ayudante | | 5 |
| 9 | FELIPE ACOSTA | 1014299721 | OPERADOR | FELIPE A | 5 |
| 10 | oscar mauricio santana | 1089058685 | conductor | | 5 |
| 11 | Juan Pablo Urrego | 1074811560 | ayudante | | 5 |
| 12 | Nelson Andres urrego | 1074811667 | ayudante | Nelson | 5 |
| 13 | Yimer Martinez | 1004494068 | Operador | | 5 |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |

Powered by CamScanner

Consorcio SOFAN C-031

# CONTROL DE INDUCCION, ENTRENAMIENTO Y ASISTENCIA

| CÓDIGO:SFI-SST-FOR-00 |
|---|
| VERSION 02 |
| FECHA: FEBRERO DE 2022 |

| | | | | FECHA | HORA: | TEMA - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INDUCCIÓN | | RE-INDUCCIÓN | | 04/02/2026 | 7:00 am | Levantamiento correcto de cargas. |
| FORMACIÓN - CAPACITACIÓN | X | | | LUGAR: Junin. | | OBJETIVO: GENERAR CONCIENTIZACION EN LA PREVENCION DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR |
| NOMBRE DEL CAPACITADOR: FANNY YANETH ACOSTA B | | | | TIEMPO: 5 mtos | | |
| FIRMA: | | | | NIVEL: OPERATIVO | ADMINISTRATIVO | RECURSOS NECESARIOS: TABLERO, ESFERO PAPELERIA — Nº DE PERSONAS: 13 |

PARTICIPANTES

| Nº | NOMBRE | CEDULA | CARGO | FIRMA | CALIFICACION (1-5 PARTICIPACION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yinel Castillo | 1074 [illegible] | Ay Tráfico | | 4 5 |
| 2 | Camilo Medellin | 1074810849 | Ayudante | Camilo M | 5 |
| 3 | Dario Gomez | 1076 58 780 | op motoniveladora | | 5 |
| 4 | E. Eduardo Calderon | 1.233.694.84 | Celador | | 5 |
| 5 | Edward Andres church | 1014526135 | operador | | 5 |
| 6 | Esteban Urrego obando | 1068852136 | ayudante | Esteban U. | 5 |
| 7 | Carlos Mejia Ibla | 1049926170 | Ay. Topo | | 5 |
| 8 | Jonathan Urrego | 1003746184 | ayudante | | 5 |
| 9 | FELIPE POSADA | 1014249721 | OPERADOR | FELIPE P | 5 |
| 10 | [illegible] | 1074 [illegible] | conductor | | 5 |
| 11 | Juan Pablo Urrego | 1074815866 | ayudante | | 5 |
| 12 | Nelson Andres urrego | 1074811662 | ayudante | Nelson | 5 |
| 13 | Yimer Martinez | 1004044468 | Operador | | 5 |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |

Powered by CamScanner

Consorcio SOFAN C-031

# CONTROL DE INDUCCION, ENTRENAMIENTO Y ASISTENCIA

CÓDIGO:SFI-SST-FOR-009
VERSION 02
FECHA: FEBRERO DE 2021

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| INDUCCIÓN | | RE-INDUCCIÓN | | FECHA: 4/02/2026 | HORA: 7:00 am |
| FORMACIÓN - CAPACITACIÓN | X | | | LUGAR: Gama. | |
| NOMBRE DEL CAPACITADOR: FANNY YANETH ACOSTA B | | | | TIEMPO: 5 mtos | |
| FIRMA: | | | | NIVEL: OPERATIVO | ADMINISTRATIVO |

TEMA: Levantamiento directo de Cargas.

OBJETIVO: GENERAR CONCIENTIZACION EN LA PREVENCION DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR

RECURSOS NECESARIOS: TABLERO, ESFERO PAPELERIA

Nº DE PERSONAS: 14

PARTICIPANTES

| Nº | NOMBRE | CEDULA | CARGO | FIRMA | CALIFICACION (1-5) PARTICIPACION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yaid León | 7074118283 | ayudante | | 5 |
| 2 | Sixto Castillo | 1069853019 | Ayudante | | 5 |
| 3 | Giovanni Ramos | 79696832 | op. csm. | | 5 |
| 4 | Jorge Castro | 80275673 | Operario | | 5 |
| 5 | Irma Alfonso | 20590518 | Auxiliar Vial | | 5 |
| 6 | Yoser Herraza Beltrán | 1064128726 | Ayudante | | 5 |
| 7 | Jose Fernando Bejarano Beltra | 1003188090 | Ayudante | | 5 |
| 8 | Edwin Alberto Garcia | 1069282176 | Ayudante | | 5 |
| 9 | Nelson González | 7069282078 | Ayudante | | 5 |
| 10 | Yeison Martinez | 1003488083 | Ayudante | | 5 |
| 11 | Jorge Bejarano | 3033713 | Operario Vibro | | 5 |
| 12 | Mardoqueo Saavedra | 17282641 | Operador | | 5 |
| 13 | Leonardo Joaquin | 1052950309 | Ayudante | | 5 |
| 14 | Alexander Buitrago | 32391130 | conductor | | 5 |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |

Powered by CamScanner

Consorcio SOFAN C-037

# CONTROL DE INDUCCION, ENTRENAMIENTO Y ASISTENCIA

CÓDIGO: SFI-SST-FOR-0[illegible]
VERSION 02
FECHA: FEBRERO DE 2022

| INDUCCIÓN | | RE-INDUCCIÓN | | FECHA | HORA | TEMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 05/02/2026 | 7:00 am | Reporte oportuno de incidente y accidentes. |

| FORMACIÓN - CAPACITACIÓN | | LUGAR | OBJETIVO |
|---|---|---|---|
| | X | Junin. | GENERAR CONCIENTIZACION EN LA PREVENCION DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR |

| NOMBRE DEL CAPACITADOR | TIEMPO |
|---|---|
| FANNY YANETH ACOSTA B | 5 mtos |

FIRMA:

| NIVEL | | RECURSOS NECESARIOS | Nº DE PERSONAS |
|---|---|---|---|
| OPERATIVO | ADMINISTRATIVO | TABLERO, ESFERO PAPELERIA | 13 |

PARTICIPANTES

| Nº | NOMBRE | CEDULA | CARGO | FIRMA | CALIFICACION (1-5) PARTICIPACION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yined Castillo A | 1074[illegible]9444 | Aux Tráfico | | 5 |
| 2 | Yaid Leon | 1074[illegible] | operador | | 5 |
| 3 | Camilo Medellin | 1074810849 | Ayudante | camilo M | 5 |
| 4 | Juan Pablo Urrego | 1074415610 | ayudante | | 5 |
| 5 | JOSE A SALCEDO | 1[illegible]625805 | OPERARIO | | 5 |
| 6 | Dario Gomez | 1076658780 | Op motoniveladora | | 5 |
| 7 | Yimer Martinez | 1004049468 | Operador | | 5 |
| 8 | Nelson Andres urrego | 1074811667 | Ayudante | Nelson | 5 |
| 9 | Jonathan Urrego | 1003746484 | ayudante | | 5 |
| 10 | FELIPE ACOSTA | 1[illegible]4224[illegible] | OPERADOR | FELIPE D | 5 |
| 11 | Edwin Rodriguez | 1074414110 | Ayudante | Edwin R | 5 |
| 12 | Esteban urrego obando | 1[illegible]6485[illegible]36 | ayudante | Esteban U. | 5 |
| 13 | E. Edixon Beltran. | 1.233694527 | Cadenero | | 5 |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |

Powered by CamScanner

Consorcio SOFAN C-031

# CONTROL DE INDUCCION, ENTRENAMIENTO Y ASISTENCIA

CÓDIGO:SFI-SST-FOR-00
VERSION 02
FECHA: FEBRERO DE 202

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| INDUCCIÓN | | RE-INDUCCIÓN | | FECHA: 5 Feb 2026 | HORA: 7:00 a.m. |
| FORMACIÓN - CAPACITACIÓN | X | | | LUGAR: Palenque Ganado | |
| NOMBRE DEL CAPACITADOR: FANNY YANETH ACOSTA B | | | | TIEMPO: 5 mtos | |
| FIRMA: | | | | NIVEL: OPERATIVO | ADMINISTRATIVO |

TEMA: Reporte oportuno de incidentes y accidentes.

OBJETIVO: GENERAR CONCIENTIZACION EN LA PREVENCION DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR

| RECURSOS NECESARIOS | Nº DE PERSONAS |
|---|---|
| TABLERO, ESFERO PAPELERIA | 13 |

PARTICIPANTES

| Nº | NOMBRE | CEDULA | CARGO | FIRMA | CALIFICACION (1-5) PARTICIPACION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yeison Mauricio Martinez | 1003488083 | Ayudante | | 5 |
| 2 | mardoqueo Saavedra | 1728276417 | operado | | 5 |
| 3 | [illegible] | 1118561[illegible] | Operador | | 5 |
| 4 | JORGE BELALCAZAR | 3033713 | OPERADOR VIBRO | | 5 |
| 5 | Alexander | 3239130 | conductor | | 5 |
| 6 | Irma Alfonso | 20540518 | Auxilia vias | | 5 |
| 7 | Fernando Bejarano | 1003488[illegible] | Ayudante | | 5 |
| 8 | Edwin Garcia | 1069288176 | Ayudante | | 5 |
| 9 | Enrique Sarmiento | 1069 302806 | ayudante | | 5 |
| 10 | Yosep Homaza | 1069787728 | Ayudante | | 5 |
| 11 | Nelson Gonzalez | 1069289018 | Ayudante | Nelson G. | 5 |
| 12 | Luis Ignacio León | 3033896 | Ayudante | | 5 |
| 13 | mardoqueo Saavedra | 1728276417 | operador | | 5 |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |

Powered by CamScanner

Consorcio SOFAN C-031

# CONTROL DE INDUCCION, ENTRENAMIENTO Y ASISTENCIA

| CÓDIGO:SFI-SST-FOR-003 |
|---|
| VERSION 02 |
| FECHA: FEBRERO DE 2022 |

| INDUCCIÓN | | REINDUCCIÓN | | FECHA | HORA: | TEMA: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 06/04/26 | 7:00 a.m | Posturas correctas al trabajar al trabajar sentado o de Pie. |
| FORMACIÓN - CAPACITACIÓN | | | X | LUGAR | | OBJETIVO |
| | | | | Junin. | | GENERAR CONCIENTIZACION EN LA PREVENCION DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR |
| NOMBRE DEL CAPACITADOR | | | | TIEMPO | | |
| FANNY YANETH ACOSTA B | | | | 5 mins | | |
| FIRMA: | | | | NIVEL | | RECURSOS NECESARIOS / Nº DE PERSONAS |
| | | | | OPERATIVO | ADMINISTRATIVO | TABLERO, ESFERO PAPELERIA / 15 |

PARTICIPANTES

| N° | NOMBRE | CEDULA | CARGO | FIRMA | CALIFICACION (1-5) PARTICIPACION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yined Castillo | 1074444444 | Auxiliar tráfico | | 5 |
| 2 | Sirvo Castillo | 1067893019 | Ayudante | | 5 |
| 3 | Edwin Rodriguez | 1074419110 | Ayudante | | 5 |
| 4 | Juan Pablo Urrego | 1074415610 | ayudante | | 5 |
| 5 | Nelson Andres urrego | 1074817667 | ayudante | Nelson | 5 |
| 6 | Jonathan Urrego | 1003746984 | ayudante | | 5 |
| 7 | E. Eduardo Bellido. | 1233.694.627 | Conductor | | 5 |
| 8 | CARLOS MEZA BIBD.. | 1049926170 | Aux. Topo | CMEZA D | 5 |
| 9 | Camilo Medellin | 1074810849 | Ayudante | Camilo M | 5 |
| 10 | Yaid León | 1074410783 | Ayudante | | 5 |
| 11 | FELIPE ACOSTA | 1082424722 | OPERADOR | FELIPE A | 5 |
| 12 | Yimer Martinez | 1004044468 | Operador | | 5 |
| 13 | Eudoard Andres chavez B | 1064526155 | Operador | | 5 |
| 14 | Yoseth salcedo | 1030025806 | OPERADOR | | 5 |
| 15 | Nicolas Medina | 1072353381 | Inspector | | 5 |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |

Powered by CamScanner

Consorcio SOFAN C-031

# CONTROL DE INDUCCION, ENTRENAMIENTO Y ASISTENCIA

CODIGO: SFI-SST-FOR-0
VERSION 02
FECHA: FEBRERO DE 20

| INDUCCIÓN | | REINDUCCIÓN | | FECHA | HORA | TEMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 6-feb-2024 | 7:00 am | Posturas correctas al trabajar sentado o de Pie. |

| FORMACIÓN - CAPACITACIÓN | | LUGAR | OBJETIVO |
|---|---|---|---|
| | x | Palenques - Somo. | GENERAR CONCIENTIZACION EN LA PREVENCION DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR |

| NOMBRE DEL CAPACITADOR | TIEMPO |
|---|---|
| FANNY YANETH ACOSTA B | 5 mins |

FIRMA:

| NIVEL | | RECURSOS NECESARIOS | Nº DE PERSONAS |
|---|---|---|---|
| OPERATIVO | ADMINISTRATIVO | TABLERO, ESFERO PAPELERIA | 11 |

## PARTICIPANTES

| Nº | NOMBRE | CEDULA | CARGO | FIRMA | CALIFICACION (1-5) PARTICIPACION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enrique Sarmiento G. | 1064982806 | Ayudante | | 5 |
| 2 | Nelson Gonzalez | 1069882618 | Ayudante | Nelson G. | 5 |
| 3 | Yeison Mauricio Martinez | 1003488083 | ayudante | | 5 |
| 4 | Yosep Hernandez Beltran | 1064782765 | Ayudante. | | 5 |
| 5 | Irma N. Alfonso Pemula | 20540518 | Auxilia Vial | | 5 |
| 6 | Jose Fernando Bejarano Beltran | 1003488046 | Ayudante | | 5 |
| 7 | Jorge Serrano | 3033713 | OPERADOR VIBRO | | 5 |
| 8 | Maydoquero Saavedra | 1122076021 | Operador | | 5 |
| 9 | Alvaro Gomez | 1118546076 | Operado | | 5 |
| 10 | Edwin Garcia | 1069282176 | Ayudante | | 5 |
| 11 | Alexander Buitrago | 3239130 | conductor | | 5 |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |

Powered by CamScanner

Consorcio SOFAN C-031

# CONTROL DE INDUCCION, ENTRENAMIENTO Y ASISTENCIA

CÓDIGO:SFI-SST-FOR-005
VERSION 02
FECHA: FEBRERO DE 2022

| INDUCCIÓN | | RE-INDUCCIÓN | | FECHA | HORA: | TEMA - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 7-Feb-2026 | 7:00 am | Manejo de estres laboral |

| FORMACIÓN - CAPACITACIÓN | x | LUGAR | OBJETIVO |
|---|---|---|---|
| | | Palenques - Gama. | GENERAR CONCIENTIZACION EN LA PREVENCION DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR |

| NOMBRE DEL CAPACITADOR | TIEMPO |
|---|---|
| FANNY YANETH ACOSTA B | 5 mtos |

| FIRMA: | NIVEL | | RECURSOS NECESARIOS | Nº DE PERSONAS |
|---|---|---|---|---|
| | OPERATIVO | ADMINISTRATIVO | TABLERO, ESFERO PAPELERIA | 12 |

PARTICIPANTES

| Nº | NOMBRE | CEDULA | CARGO | FIRMA | CALIFICACION (1-5) PARTICIPACION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yeison Mauricio Martinez | 1003488083 | Ayudante | | 5 |
| 2 | JORGE BESARENO | 30337113 | OPERADOR VIBRO | | 5 |
| 3 | Irma Alfonso P. | 20590518 | Auxiliar Vial | | 5 |
| 4 | Mardoqueo Saavedra | 1128276413 | operador | | 5 |
| 5 | Luis Ignacio León | | Ayudante | | 5 |
| 6 | — — | 3033896 | — — | — — | 5 |
| 7 | Nelson González | 1069288818 | Ayudante | Nelson C. | 5 |
| 8 | Fernando Bejarano B | 1003488090 | Ayudante | | 5 |
| 9 | Edwar Alberto | 1069288518 | Ayudante | | 5 |
| 10 | Yasep Marmaza | 1062128226 | Ayudante | | 5 |
| 11 | Juan Camilo Sanchez | 1118876424 | Operador | | 5 |
| 12 | Alexander Bustamante | 3239130 | conductor | | 5 |
| 13 | CARLOS MEZA DIAZ | 1049926190 | Aux. Topografia | CUCEDA. | 5 |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |

Powered by CamScanner

Consorcio SOFAN C-021

# CONTROL DE INDUCCION, ENTRENAMIENTO Y ASISTENCIA

CÓDIGO: SFI-SST-FOR-0[illegible]
VERSION 02
FECHA: FEBRERO DE 202[illegible]

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| INDUCCIÓN | | REINDUCCIÓN | | FECHA: 07/02/26 | HORA: 7:00 am |
| FORMACIÓN - CAPACITACIÓN | X | | | LUGAR: Junin. | |
| NOMBRE DEL CAPACITADOR | | | | TIEMPO | |
| FANNY YANETH ACOSTA D | | | | 5 mtos | |
| FIRMA: | | | | NIVEL: OPERATIVO | ADMINISTRATIVO |

TEMA: Manejo de estres laboral.

OBJETIVO: GENERAR CONCIENTIZACION EN LA PREVENCION DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR

RECURSOS NECESARIOS: TABLERO, ESFERO PAPELERIA

Nº DE PERSONAS: 9.

PARTICIPANTES

| Nº | NOMBRE | CEDULA | CARGO | FIRMA | CALIFICACION (1-5) PARTICIPACION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yined Castillo A | 1023[illegible] | Aux Trafico | | 5 |
| 2 | Yaid Leon | 70[illegible] | Ayudante | | 5 |
| 3 | FELIPE ACOSTA | 1014794972 | OPERADOR | FELIPE D | 5 |
| 4 | Camilo Medellin | 1014840840 | Ayudante | camilo M | 5 |
| 5 | Sierra Castillo | 1004837041[illegible] | Axudante | | 5 |
| 6 | Juan Pablo Uriego A | 1074413610 | ayudante | | 5 |
| 7 | Jonathan Urrego | 1003746634 | ayudante | | 5 |
| 8 | Dario Gomez | 1676658780 | Operador | | 5 |
| 9 | Yimer Martinez | 1004444468 | Operador | | 5 |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |

Powered by CamScanner

Consorcio SOFAN C-031

# CONTROL DE INDUCCION, ENTRENAMIENTO Y ASISTENCIA

CÓDIGO:SFI-SST-FOR-00
VERSION 02
FECHA: FEBRERO DE 202

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDUCCIÓN | | RE-INDUCCIÓN | | FECHA: 9/02/26 | HORA: 7:00 am | TEMA: Cambios climáticos. Afectación en la salud. | |
| FORMACIÓN - CAPACITACIÓN | x | | | LUGAR: Junin | | OBJETIVO: GENERAR CONCIENTIZACION EN LA PREVENCION DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR | |
| NOMBRE DEL CAPACITADOR: FANNY YANETH ACOSTA B | | | | TIEMPO: 5 mins | | | |
| FIRMA: | | | | NIVEL: OPERATIVO | ADMINISTRATIVO | RECURSOS NECESARIOS: TABLERO, ESFERO PAPELERIA | Nº DE PERSONAS: 16. |

PARTICIPANTES

| Nº | NOMBRE | CEDULA | CARGO | FIRMA | CALIFICACION (1-5) PARTICIPACION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yined Castillo | 1074447944 | Aux Trático | | 5 |
| 2 | Yaid Leon | 1074418763 | Ayudante | | 5 |
| 3 | Sean Castillo | 1069853044 | Ayudante | | 5 |
| 4 | Camilo Medellin | 1044810849 | Ayudante | Camilo M | 5 |
| 5 | YOSEPH SALCEDO | 1036575885 | OBRERO | | 5 |
| 6 | Edward Andres Chavez R. | 1064576755 | Obrero | | 5 |
| 7 | Edwin Rodriguez | 1074444100 | Ayudante | Edwin R | 5 |
| 8 | Dario Gomez | 1076658780 | Op mantenimiento | | 5 |
| 9 | Yamer Martinez | 1004049466 | Operador | | 5 |
| 10 | Eduardo Beltran C | 1233.694527 | Colombero | | 5 |
| 11 | CARLOS MEZA DIAZ | 1049926110 | Ayu. Topo | CMEZA | 5 |
| 12 | FELIPE D COSTA A | 1041219121 | OPERADOR | FELIPE | 5 |
| 13 | Juan Pablo Urrego | 1074415610 | ayudante | | 5 |
| 14 | Oscar Cámara | 80807276 | ayudante | | 5 |
| 15 | GIOVANNI BRAVO | 79696852 | Op. CAMIONES | | 5 |
| 16 | Nelson Andres Urrego | 1074811662 | ayudante | Nelson | 5 |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |

Powered by CamScanner

Consorcio SOFAN C-031

# CONTROL DE INDUCCION, ENTRENAMIENTO Y ASISTENCIA

| CÓDIGO:SFI-SST-FOR-003 |
|---|
| VERSION 02 |
| FECHA: FEBRERO DE 2022 |

| INDUCCIÓN | | RE-INDUCCIÓN | | FECHA | HORA: | TEMA: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 9/02/26 | 7:00 am | Cambios climáticos Afectación en la salud. |
| FORMACIÓN - CAPACITACIÓN | | X | | LUGAR: Gama. | | OBJETIVO: GENERAR CONCIENTIZACION EN LA PREVENCION DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR |
| NOMBRE DEL CAPACITADOR | | | | TIEMPO | | |
| FANNY YANETH ACOSTA B | | | | 5 mtos | | |
| FIRMA: | | | | NIVEL | | RECURSOS NECESARIOS: TABLERO, ESFERO PAPELERIA — Nº DE PERSONAS: 16 |
| | | | | OPERATIVO | ADMINISTRATIVO | |

PARTICIPANTES

| Nº | NOMBRE | CEDULA | CARGO | FIRMA | CALIFICACION (1-5) PARTICIPACION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irma Azucena Alfonso | 20590518 | Auxiliar vial | Irma Alfonso | 5 |
| 2 | Jaime Cruz | 3274731 | Conductor | Jaime Cruz | 5 |
| 3 | Jose Fernando Beltran | 1003488090 | Ayudante | | 5 |
| 4 | Nelson González | 1069282078 | Ayudante | Nelson G. | 5 |
| 5 | Yeison Mauricio Martinez | 1003488083 | Ayudante | | 5 |
| 6 | Edwar Alberto Garcia | 1069282176 | Ayudante | | 5 |
| 7 | Luis Ignacio León | 3033896 | Ayudante | | 5 |
| 8 | mardoqueo saavedra | 17887641 | operador | | 5 |
| 9 | JORGE BERNAL | 3033153 | OPERADOR VIBRO | | 5 |
| 10 | Enrique Sarmiento G. | 1069282806 | ayudante | | 5 |
| 11 | Mario A. Martinez | 79383161 | Op. Retro | | 5 |
| 12 | Josep Hormaza | 1064282265 | Ayudante | | 5 |
| 13 | mardoqueo saavedra | — | — | — | 5 |
| 14 | Oscar Cano | 1074 | conductor | | 5 |
| 15 | Alexander Buitrago | 3239136 | conductor | | 5 |
| 16 | Gonzalo Piernagorda | 368908 | Inspector | | 5 |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |

Powered by CamScanner

Consorcio SOFAN C-031

# CONTROL DE INDUCCION, ENTRENAMIENTO Y ASISTENCIA

| CÓDIGO:SFI-SST-FOR-00 |
|---|
| VERSION 02 |
| FECHA: FEBRERO DE 2022 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDUCCIÓN | | RE-INDUCCIÓN | | FECHA: 10/02/26 | HORA: | TEMA: Identificación de Actos y Condiciones inseguras. | |
| FORMACIÓN - CAPACITACIÓN | X | | | LUGAR: Junin | | OBJETIVO: GENERAR CONCIENTIZACION EN LA PREVENCION DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR | |
| NOMBRE DEL CAPACITADOR: FANNY YANETH ACOSTA B | | | | TIEMPO: 5 mtos | | | |
| FIRMA: | | | | NIVEL: OPERATIVO | ADMINISTRATIVO | RECURSOS NECESARIOS: TABLERO, ESFERO PAPELERIA | Nº DE PERSONAS: 16 |

PARTICIPANTES

| Nº | NOMBRE | CEDULA | CARGO | FIRMA | CALIFICACION (1-5) PARTICIPACION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yined Castillo | 1074479444 | Aux Tráfico | | 5 |
| 2 | Yaid Leon | 7074418283 | Ayudante | | 5 |
| 3 | Sierra Castillo | 1068570010 | Ayudante | | 5 |
| 4 | camilo Medellin | 1074870849 | Ayudante | camilo M | 5 |
| 5 | Eudwin Andres Chavez R. | 1064526155 | Oficial de | | 5 |
| 6 | Yoseth salcedo | 1010625108 | Ayudante | | 5 |
| 7 | Edwin Rodriguez | 1074241140 | Ayudante | EdwinR | 5 |
| 8 | Dario Gomez | 1076658780 | Ayudante | | 5 |
| 9 | Yimer Martinez | 1004049468 | Operador | | 5 |
| 10 | Eduardo Beltran C | 1.233.694.87 | Cadenero | | 5 |
| 11 | CARLOS MEZA DIAZ | 1049926170 | Aux. TOPO | CMEZA | |
| 12 | FELIPE A COSTA A | 1067249978 | OPERADOR | FELIPE A | 5 |
| 13 | Juan Pablo urrego | 1074015616 | ayudante | | 5 |
| 14 | Giovanni Ramos | 79696852 | Of. Civil | | 5 |
| 15 | Oscar Gómez | 3080376 | Ayudante | | 5 |
| 16 | Nelson Andres urrego | 1074811667 | ayudante | Nelson | 5 |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |

Powered by CamScanner

Consorcio SOFAN C-031

# CONTROL DE INDUCCION, ENTRENAMIENTO Y ASISTENCIA

CÓDIGO: SFI-SST-FOR-00
VERSION 02
FECHA: FEBRERO DE 202

| INDUCCIÓN | | RE-INDUCCIÓN | | FECHA | HORA: | TEMA: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 10/02/26 | 7:00 am | Identificación de actos y condiciones inseguras. |
| FORMACIÓN - CAPACITACIÓN | | X | | LUGAR: Gama | | OBJETIVO: GENERAR CONCIENTIZACION EN LA PREVENCION DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR |
| NOMBRE DEL CAPACITADOR: FANNY YANETH ACOSTA B | | | | TIEMPO: 5 mtos | | |
| FIRMA: | | | | NIVEL: OPERATIVO | ADMINISTRATIVO | RECURSOS NECESARIOS: TABLERO, ESFERO PAPELERIA — Nº DE PERSONAS: 17 |

PARTICIPANTES

| Nº | NOMBRE | CEDULA | CARGO | FIRMA | CALIFICACION (1-5) PARTICIPACION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [illegible] | 11282662 | operador | | 5 |
| 2 | Yeison Mauricio Martine | 1003488083 | Ayudante | | 5 |
| 3 | Jose Hamaza | 1064282765 | Ayudante | | 5 |
| 4 | Fernando Bejarano B | 1003488083 | Ayudante | | 5 |
| 5 | Luis Leon | 3033896 | Ayudante | | 5 |
| 6 | JORGE BERNABE | 3033717 | OPERADOR VIBRO | | 5 |
| 7 | Edwin Garcia. | 1069821?6 | Ayudante | | 5 |
| 8 | Alexander Buitrago | 3239130 | conductor | | 5 |
| 9 | Jaime Cruz | 3274731 | Conductor | Jaime Cruz | 5 |
| 10 | Jairo A. Martinez | 79383164 | op. Equipo | | 5 |
| 11 | Santiago Hoimaza | 1064282398 | ayudante | | 5 |
| 12 | Lixander Sarmiento | 3034004 | Ayudante. | L.S. | 5 |
| 13 | Enrique Sarmiento | 1069302806 | Ayudante | | 5 |
| 14 | Nelson González. | 1069682018 | Ayudante | Nelson G. | 5 |
| 15 | Oscar Mauricio Garcia | 1081058? | Conductor | | 5 |
| 16 | Irma Alfonso | 20590518 | Aux. vial | Irma Alfonso | 5 |
| 17 | Gonzalo Pranagordi | 368.908 | Inspector | | 5 |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |

Powered by CamScanner

Consorcio SOFAN C-031

# CONTROL DE INDUCCION, ENTRENAMIENTO Y ASISTENCIA

| CÓDIGO:SFI-SST-FOR-00 |
|---|
| VERSION 02 |
| FECHA: FEBRERO DE 2022 |

| INDUCCIÓN | | RE-INDUCCIÓN | | FECHA | HORA: | TEMA: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 11/02/26 | 7:00 am | Porque instalar señalización vial (PHT). |

| FORMACIÓN - CAPACITACIÓN | X | LUGAR | OBJETIVO |
|---|---|---|---|
| | | Junin | GENERAR CONCIENTIZACION EN LA PREVENCION DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR |

| NOMBRE DEL CAPACITADOR | TIEMPO |
|---|---|
| FANNY YANETH ACOSTA B | 5 mtos |

FIRMA:

| NIVEL | | RECURSOS NECESARIOS | Nº DE PERSONAS |
|---|---|---|---|
| OPERATIVO | ADMINISTRATIVO | TABLERO, ESFERO PAPELERIA | 14 |

PARTICIPANTES

| Nº | NOMBRE | CEDULA | CARGO | FIRMA | CALIFICACION (1-5) PARTICIPACION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yined Castillo | 1024479444 | AUX tráfico | | 5 |
| 2 | Yaid León | 7028118283 | Ayudante | | 5 |
| 3 | Sneider Castillo | 1069852019 | Ayudante | | 5 |
| 4 | Camilo Medellin | 1074810849 | Ayudante | | 5 |
| 5 | Yimer Martinez | 1004041165 | Operador | | 5 |
| 6 | Yaseth Salcedo | 1030625883 | Operador | | 5 |
| 7 | Edwin Rodriguez | 1074019190 | Ayudante | | 5 |
| 8 | Juan Pablo Ulloa | 1074415610 | ayudante | | 5 |
| 9 | Dario Gomez | 1076658780 | Op motonivel | | 5 |
| 10 | Nelson Ulloa | 1074811667 | Aux tráfico | | 5 |
| 11 | E. Eduardo Bahah C | 7233694527 | Ayudante | | 5 |
| 12 | Carlos Heredia | 1049261170 | Aux. Topo | | 5 |
| 13 | Felipe Acosta D | 1014249721 | Operador | | 5 |
| 14 | Gerardo Ramos. | 79696852 | Op. Canteras | | 5 |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |

Powered by CamScanner

Consorcio SOFAN C-031

# CONTROL DE INDUCCION, ENTRENAMIENTO Y ASISTENCIA

| CÓDIGO:SFI-SST-FOR-00 |
|---|
| VERSION 02 |
| FECHA: FEBRERO DE 202 |

| INDUCCIÓN | | RE-INDUCCIÓN | | FECHA | HORA: | TEMA: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 11/02/26 | | Porque Instalar señalización vial (PMT). |
| FORMACIÓN - CAPACITACIÓN | | | X | LUGAR: Cama | | OBJETIVO: GENERAR CONCIENTIZACION EN LA PREVENCION DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR |
| NOMBRE DEL CAPACITADOR: FANNY YANETH ACOSTA B | | | | TIEMPO: 5 mtos | | |
| FIRMA: | | | | NIVEL: OPERATIVO | ADMINISTRATIVO | RECURSOS NECESARIOS: TABLERO, ESFERO PAPELERIA — Nº DE PERSONAS: 15 |

PARTICIPANTES

| Nº | NOMBRE | CEDULA | CARGO | FIRMA | CALIFICACION (1-5) PARTICIPACION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irma Alfonso | 20590518 | Auxiliar vial | Irma Alfonso | 5 |
| 2 | Luis León L | 3073896 | Ayudante | | 5 |
| 3 | Fernando Bejarano | 1003488090 | Ayudante | | 5 |
| 4 | Yeison Martinez | 1003488083 | Ayudante | | 5 |
| 5 | Jayme Cruz | 3274731 | Conducto | Jayme Cruz | 5 |
| 6 | Alexander Bustamante | 3239122 | conductor | | 5 |
| 7 | Mardoqueo Saavedra | 17287617 | operador | | 5 |
| 8 | Nelson González | 1068882018 | Ayudante | Nelson G. | 5 |
| 9 | Enrique Sarmiento | 1069302806 | ayudante | | 5 |
| 10 | Sorge Bejarano | 3053273 | operador vibro | | 5 |
| 11 | Lixander Sarmiento | 3034004 | Ayudante | Lixander S. | 5 |
| 12 | Yoceb Alarcon B | 1069780780 | Ayudante | | 5 |
| 13 | Jairo A. Martinez | 91383764 | Op dumper | | 5 |
| 14 | Jose Mario Torres C. | 79405180 | Conductor | | 5 |
| 15 | Conrado Piernagorda | 368-907 | Inspector | | 5 |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |

Powered by CamScanner

Consorcio SOFAN C-031

# CONTROL DE INDUCCION, ENTRENAMIENTO Y ASISTENCIA

CÓDIGO:SFI-SST-FOR-00
VERSION 02
FECHA: FEBRERO DE 2022

| INDUCCIÓN | | RE-INDUCCIÓN | | FECHA | HORA: | TEMA: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 12/02/26 | 7:00 am | Diligenciamiento documental en Campo. |

| FORMACIÓN - CAPACITACIÓN | X | LUGAR | OBJETIVO |
|---|---|---|---|
| | | Junin | GENERAR CONCIENTIZACION EN LA PREVENCION DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR |

| NOMBRE DEL CAPACITADOR | TIEMPO |
|---|---|
| FANNY YANETH ACOSTA B | 5 mtos |

FIRMA:

| NIVEL | | RECURSOS NECESARIOS | Nº DE PERSONAS |
|---|---|---|---|
| OPERATIVO | ADMINISTRATIVO | TABLERO, ESFERO PAPELERIA | 13 |

PARTICIPANTES

| Nº | NOMBRE | CEDULA | CARGO | FIRMA | CALIFICACION (1-5) PARTICIPACION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuseth Salcedo | 1030625805 | Operario | | 5 |
| 2 | Yined Castillo | 1026267444 | Aux trafico | | 5 |
| 3 | Dario Gonzalez | 1076658780 | Op motoniveladora | | 5 |
| 4 | Eudvard Andres Chavez | 1064576155 | Operador | | 5 |
| 5 | Edwin Rodriguez | 1074114140 | Ayudante | Edwin R | 5 |
| 6 | Camilo Medellin | 1074810846 | Ayudante | Camilo M | 5 |
| 7 | Yaid León | 1075110883 | Ayudante | | 5 |
| 8 | Sierva Castillo | 1069853049 | Ayudante | | 5 |
| 9 | Oscar Gómez | 3050376 | Ayudante | | 5 |
| 10 | FELEPE ACOSTA | 1014244926 | OPERADOR | FELIPE A | 5 |
| 11 | Yimer Martinez | 1004104468 | Operador | | 5 |
| 12 | Nelson Andres urrego | 1074811667 | aux trafico | Nelson | 5 |
| 13 | Giovanni Ramos | 79696852 | op. camion Ley 51 | | 5 |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |

Powered by CamScanner

Consorcio SOFAN C-031

# CONTROL DE INDUCCION, ENTRENAMIENTO Y ASISTENCIA

| CÓDIGO:SFI-SST-FOR-005 |
|---|
| VERSION 02 |
| FECHA: FEBRERO DE 2022 |

| INDUCCIÓN | | RE-INDUCCIÓN | | FECHA | HORA: | TEMA: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 12/02/26 | 7:00 am | Diligenciamiento Documental en Campo (ATS, Charlas etc). |
| FORMACIÓN - CAPACITACIÓN | | X | | LUGAR | | OBJETIVO |
| | | | | Cama. | | GENERAR CONCIENTIZACION EN LA PREVENCION DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR |
| NOMBRE DEL CAPACITADOR | | | | TIEMPO | | |
| FANNY YANETH ACOSTA B | | | | 5 mtos | | |
| FIRMA: | | | | NIVEL | | RECURSOS NECESARIOS / Nº DE PERSONAS |
| | | | | OPERATIVO | ADMINISTRATIVO | TABLERO, ESFERO PAPELERIA / 19 |

PARTICIPANTES

| Nº | NOMBRE | CEDULA | CARGO | FIRMA | CALIFICACION (1-5) PARTICIPACION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edwar Alberto | 1069282176 | Ayudante | | 5 |
| 2 | Irma Alfonso | 20590518 | Auxiliar vias | Irma Alfonso | 5 |
| 3 | Fernando Bejarano | 1003488690 | Ayudante | | 5 |
| 4 | Yeison Martinez | 1003488083 | Ayudante | | 5 |
| 5 | Jorge Bolaños | 3037713 | OPERADOR VIBRO | | 5 |
| 6 | Alexander Buitrago | 3239130 | conductor | | 5 |
| 7 | marcos Saavedra | 1728276417 | operador | | 5 |
| 8 | Jairo Martinez | 79383164 | op asfalto | | 5 |
| 9 | Jaime Cruz | 3274731 | Conductor | Jaime Cruz | 5 |
| 10 | Luis Leon L. | 3023896 | Ayudante | | 5 |
| 11 | Jose Hormaza B. | 1069281285 | Ayudante | | 5 |
| 12 | Lixander Sarmiento | 3034014 | Ayudante | Lixander S. | 5 |
| 13 | Nelson González. | 1069282018 | Ayudante | Nelson. G. | 5 |
| 14 | Enrique Sarmiento | 1069302886 | Ayudante | | 5 |
| 15 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | 5 |
| 16 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | 5 |
| 17 | Carlos Heed Silva | 1049926170 | Ay. Topo | Cheeda. | 5 |
| 18 | Eduardo Calderon | 1.233.694.574 | Calderero | | 5 |
| 19 | Gonzalo Fernandez | 368.908 | Inspector | | 5 |

Powered by CamScanner

Consorcio SOFAN C-031

# CONTROL DE INDUCCION, ENTRENAMIENTO Y ASISTENCIA

CÓDIGO: SEL-SST-FOR-00[illegible]
VERSION 02
FECHA: FEBRERO DE 20[illegible]

| INDUCCIÓN | | REINDUCCIÓN | | FECHA | HORA | TEMA: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 13/02/16 | | Importancia de las pausas activas. |

| FORMACIÓN - CAPACITACIÓN | X | LUGAR | OBJETIVO |
|---|---|---|---|
| | | Junin | GENERAR CONCIENTIZACION EN LA PREVENCION DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR |

| NOMBRE DEL CAPACITADOR | TIEMPO |
|---|---|
| FANNY YANETH ACOSTA B | 5 mins |

| FIRMA: | NIVEL | | RECURSOS NECESARIOS | Nº DE PERSONAS |
|---|---|---|---|---|
| | OPERATIVO | ADMINISTRATIVO | TABLERO, ESFERO PAPELERIA | 16 |

PARTICIPANTES

| Nº | NOMBRE | CEDULA | CARGO | FIRMA | CALIFICACION (1-5) PARTICIPACION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S[illegible] Castillo | 1[illegible] | Ayudante | | 5 |
| 2 | Yaid Leon | 7[illegible] | Ayudante | | 5 |
| 3 | Camilo Medellin | 1074510849 | Ayudante | camilo M | 5 |
| 4 | Yined Castillo | 1[illegible] | Aux Trafico | | 5 |
| 5 | Oscar Gomez | 3[illegible] | Auxiliar [illegible] | | 5 |
| 6 | Gonzalo Zamos | 79496885C | Op. Cargador [illegible] | | 5 |
| 7 | Eduard Andres chavez R. | 1064586755 | Operador | | 5 |
| 8 | Juan Pablo Urrego | 1[illegible] | Ayudante | | 10 |
| 9 | Edwin Rodriguez | 1[illegible] | Ayudante | edwin R | 5 |
| 10 | Dario Gomez | 1[illegible] | Op Motoniveladora | | 5 |
| 11 | Yoseth Falcedo | 1[illegible] | Operador | Josefa | 5 |
| 12 | Nelson Andres urrego | 1[illegible] | aux trafico | Nelson | 5 |
| 13 | Yimer Martinez | 1[illegible] | Operador | Yimer | 5 |
| 14 | Felipe Acosta | 1[illegible] | OPERADOR | Felipe A | 5 |
| 15 | Carlos Mejia Bibo | 1[illegible] | Aux. Topo | | 5 |
| 16 | E. Eduardo Beltran C | 7[illegible] | Cadenero | | 5 |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |

Powered by CamScanner

Consorcio SOFAN C-037

# CONTROL DE INDUCCION, ENTRENAMIENTO Y ASISTENCIA

CODIGO: SFA-ST-FO-[illegible]
VERSION: 02
FECHA: FEBRERO DE 20[illegible]

| INDUCCIÓN | | RE-INDUCCIÓN | | FECHA | HORA: | TEMA: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 13/02/26 | 7:00 am | Importancia de los pasos o activos. |

| FORMACIÓN - CAPACITACIÓN | X | LUGAR | OBJETIVO |
|---|---|---|---|
| | | Cama | GENERAR CONCIENTIZACION EN LA PREVENCION DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR |

| NOMBRE DEL CAPACITADOR | TIEMPO |
|---|---|
| FANNY YANETH ACOSTA B | 5 mtos |

FIRMA:

| NIVEL | | RECURSOS NECESARIOS | Nº DE PERSONAS |
|---|---|---|---|
| OPERATIVO | ADMINISTRATIVO | TABLERO, ESFERO PAPELERIA | 17 |

## PARTICIPANTES

| Nº | NOMBRE | CEDULA | CARGO | FIRMA | CALIFICACION (1-5) PARTICIPACION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irma Alfonso | 20540918 | Auxiliar | | 5 |
| 2 | JORGE BOHORQUEZ | 3032470 | OPERARIO VIBRO | | 5 |
| 3 | Yeison Martinez. | 1003488083 | Ayudante | | 5 |
| 4 | Alexander Beltran | 3239130 | conductor | | 5 |
| 5 | mardoqueo Saavedra | 12287067 | operador. | | 5 |
| 6 | Luis Leon Leon | 3023896 | Ayudante | | 5 |
| 7 | Jaime A. Martinez | 79383464 | op equipo. | | 5 |
| 8 | Lixander Sarmiento. | 3034004 | Ayudante | | 5 |
| 9 | Jaime Cruz | 3231731 | Conductor | Jaime Cruz | 5 |
| 10 | Enrique Sanmarto | 1069302606 | Ayudante | | 5 |
| 11 | Nelson Gonzalez | 1069282018 | ayudante | Nelson G. | 5 |
| 12 | Edgar Alberto | 1069282176 | Ayudante | | 5 |
| 13 | Santiago Hormaza | 1069282398 | ayudante | | 5 |
| 14 | Yoser Hormaza B. | 1069282765 | Ayudante | | 5 |
| 15 | Fernando Bejarano | 1003488[illegible] | Ayudante | | 5 |
| 16 | Oscar [illegible] | 1069[illegible] | conductor | | 5 |
| 17 | Gonzalo Hernandez | 369[illegible] | Inspector | | 5 |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |

Powered by CamScanner

Consorcio SOFAN C-031

# CONTROL DE INDUCCION, ENTRENAMIENTO Y ASISTENCIA

CÓDIGO:SFI-SST-FOR-00[illegible]
VERSION 02
FECHA: FEBRERO DE 202[illegible]

| INDUCCIÓN | | RE-INDUCCIÓN | | FECHA | HORA: | TEMA: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 14/02/26 | 7:00 am | Comunicación asertiva manejo de maquinaria amarilla |
| FORMACIÓN - CAPACITACIÓN | | X | | LUGAR | | OBJETIVO |
| | | | | Gama | | GENERAR CONCIENTIZACION EN LA PREVENCION DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR |
| NOMBRE DEL CAPACITADOR | | | | TIEMPO | | |
| FANNY YANETH ACOSTA B | | | | 5 mtos | | |
| FIRMA: | | | | NIVEL | | RECURSOS NECESARIOS / Nº DE PERSONAS |
| | | | | OPERATIVO | ADMINISTRATIVO | TABLERO, ESFERO PAPELERIA / 15 |

PARTICIPANTES

| Nº | NOMBRE | CEDULA | CARGO | FIRMA | CALIFICACION (1-5) PARTICIPACION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yeison Martinez | 1003488083 | Ayudante | | 5 |
| 2 | JORGE BENAVIDES | 3033745 | OPERARIO | | 5 |
| 3 | LUIS Jair L. | 3073896 | Ayudante | | 5 |
| 4 | Jose Hamaza B. | 1069282765 | Ayudante | | 5 |
| 5 | Fernando Bejarano | 1023488090 | Ayudante | | 5 |
| 6 | Lina Alfonso P. | 20590515 | Aux. vial | | 5 |
| 7 | mariapaz saavedra | 1728276[illegible] | operador | | 5 |
| 8 | Julio A. Martinez | 79383[illegible] | op. equipo | | 5 |
| 9 | Edwin Soto. | 1069282176 | Ayudante | | 5 |
| 10 | Santiago Hamaza | 1069282398 | ayudante | | 5 |
| 11 | Nelson Gonzalez | 1069282018 | ayudante | Nelson G. | 5 |
| 12 | Alexander Sarmiento | 3034004 | Ayudante | L.S. | 5 |
| 13 | oscar mafil, Soto | 10 [illegible] | conductor | | 5 |
| 14 | Alexander Bustos | 3239130 | conduc | | 5 |
| 15 | Gonzalo Hernandez | 368-908 | INSPECTOR | | 5 |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |

Powered by CamScanner

Consorcio SOFAN C-031

# CONTROL DE INDUCCION, ENTRENAMIENTO Y ASISTENCIA

CÓDIGO:SFI-SST-FOR-00
VERSION 02
FECHA: FEBRERO DE 2022

| INDUCCIÓN | | RE-INDUCCIÓN | | FECHA | HORA: | TEMA: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 16/02/26 | 7:00 am | Politica. de tabaco y sustancia psicoactivas. |

| FORMACIÓN - CAPACITACIÓN | X | LUGAR | OBJETIVO |
|---|---|---|---|
| | | Jimin. | GENERAR CONCIENTIZACION EN LA PREVENCION DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR |

| NOMBRE DEL CAPACITADOR | TIEMPO |
|---|---|
| FANNY YANETH ACOSTA B | 5 mtos |

FIRMA:

| NIVEL | | RECURSOS NECESARIOS | Nº DE PERSONAS |
|---|---|---|---|
| OPERATIVO | ADMINISTRATIVO | TABLERO, ESFERO PAPELERIA | 15 |

PARTICIPANTES

| Nº | NOMBRE | CEDULA | CARGO | FIRMA | CALIFICACION (1-5) PARTICIPACION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yined Castillo | 1074479444 | Aux Tráfico | | 5 |
| 2 | Yaid León | 1074118283 | Ayudante | | 5 |
| 3 | Eduard Andres chavez R. | 1064576155 | Operador | | 5 |
| 4 | FELIPE ACOSTA | 1014204172 | OPERADOR | FELIPE A | 5 |
| 5 | Edwin Rodriguez | 1094914440 | Ayudante. | | 5 |
| 6 | Jonathan Urrego | 1003746894 | ayudante | | 5 |
| 7 | Nelson Andres Urrego | 1074511167 | aux trafico | Nelson | 5 |
| 8 | Ulmer Martinez | 1004044468 | Operador | | 5 |
| 9 | Carlos Mesa Ibba | 1049926170 | Aux Topo | Carlos | |
| 10 | E. Eduardo Beltran C | 1233694527 | Cadenero | | 5 |
| 11 | Juan Pablo Urrego | 1074015010 | ayudante | | 5 |
| 12 | Camilo Medellin | 1074810849 | ayudante | Camilo M | 5 |
| 13 | Oscar Gómez | 3086376 | ayudante | | 5 |
| 14 | Oscar mauricio Cano Cha | 1074105462 | conductor | | 5 |
| 15 | Yoseth Salcedo | 1030825805 | Operador | | 5 |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |

Powered by CamScanner

Consorcio SOFAN C-031

# CONTROL DE INDUCCION, ENTRENAMIENTO Y ASISTENCIA

CÓDIGO:SFI-SST-FOR-00
VERSION 02
FECHA: FEBRERO DE 202

| INDUCCIÓN | | RE-INDUCCIÓN | | FECHA | HORA: | TEMA: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 16/Feb/26 | 7:00 am | Politica de tabaco y sustancias Psicoactivas. |

| FORMACIÓN - CAPACITACIÓN | X | LUGAR | OBJETIVO |
|---|---|---|---|
| | | Gama. | GENERAR CONCIENTIZACION EN LA PREVENCION DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR |

| NOMBRE DEL CAPACITADOR | TIEMPO |
|---|---|
| FANNY YANETH ACOSTA B | 5 mtos |

FIRMA:

| NIVEL | | RECURSOS NECESARIOS | Nº DE PERSONAS |
|---|---|---|---|
| OPERATIVO | ADMINISTRATIVO | TABLERO, ESFERO PAPELERIA | 15 |

PARTICIPANTES

| Nº | NOMBRE | CEDULA | CARGO | FIRMA | CALIFICACION (1-5) PARTICIPACION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Bolaño | 3239130 | conductor | | 5 |
| 2 | Mardoqueo Saavedra | 17286662 | operador | | 5 |
| 3 | Jorge Bessano | 3033713 | OPERADOR | | 5 |
| 4 | Juan Bettin | 73383164 | op. Extra | | 5 |
| 5 | Yeison Martinez | 1003488083 | Ayudante | | 5 |
| 6 | Santiago Ramaza | 1064282398 | ayudante | | 5 |
| 7 | Edwar Garcia | 1064282176 | Ayudante | | 5 |
| 8 | Enrique Sarmiento | 1064300806 | Ayudante | | 5 |
| 9 | Yoseph Ehiro Hamura B | 7069282765 | Ayudante | | 5 |
| 10 | Jose Fernando Betancourt B | 1003488096 | Ayudante | | 5 |
| 11 | Lixander Sarmiento C. | 3034004 | Ayudante | Lixander S.C. | 5 |
| 12 | Luis León L. | 3033896 | AYUDANTE | | 5 |
| 13 | Nelson González | 1069282518 | AYUDANTE | Nelson G. | 5 |
| 14 | Irma Alfonso | 20590518 | Auxiliar V. | Irma Alfonso | 5 |
| 15 | Jaime Cruz | 3274231 | Conductor | Jaime Cruz | 5 |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |

Powered by CamScanner

Consorcio SOFAN C-031

# CONTROL DE INDUCCION, ENTRENAMIENTO Y ASISTENCIA

CODIGO: FT-SST-[illegible]
VERSION: 01
FECHA: FEBRERO DE 2021

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| INDUCCIÓN | | RE-INDUCCIÓN | | FECHA: 17 feb. 21 | HORA: 7:00 a.m. |
| FORMACIÓN - CAPACITACIÓN | X | | | LUGAR: Gama | |
| NOMBRE DEL CAPACITADOR: FANNY YANETH ACOSTA B | | | | TIEMPO: 5 mins | |
| FIRMA: | | | | NIVEL: OPERATIVO | ADMINISTRATIVO |

TEMA: Manejo de residuos y su respectiva separación.

OBJETIVO: GENERAR CONCIENTIZACION EN LA PREVENCION DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR

RECURSOS NECESARIOS: TABLERO, ESFERO PAPELERIA

Nº DE PERSONAS: 15

PARTICIPANTES

| Nº | NOMBRE | CEDULA | CARGO | FIRMA | CALIFICACION (1-5) PARTICIPACION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Buitrago | 3239170 | conductor | | 5 |
| 2 | mardoqueo Saavedra. | 17287641 | operador | | 5 |
| 3 | JORGE BEJARANO. | 3033713 | OPERADOR | | 5 |
| 4 | Justo A. Martinez | 79383164 | op. Gato | | 5 |
| 5 | Yeison Martinez | 1003488083 | Ayudante | | 5 |
| 6 | Santiago Hormaza | 1064282398 | ayudante | | 5 |
| 7 | Edwar Garcia | 1064282176 | ayudte | | 5 |
| 8 | Enrique Sarmiento | 1065382886 | Ayudante | | 5 |
| 9 | Yoseo Elisco Hormaza B | 1064282765 | ayudante | | 5 |
| 10 | Jose Fernando Bejarano B | 1003488090 | Ayudante | | 5 |
| 11 | Lixander Sarmiento C. | 3034004 | Ayudante | Lixander S.C. | 5 |
| 12 | LUIS LEON | 3037896 | Ayudante | | 5 |
| 13 | Nelson Gonzalez | 1069282018 | Ayudante | | 5 |
| 14 | Irma Alfonso | 20570518 | Auxiliar V. | Irma Alfonso | 5 |
| 15 | Jaime Cruz | 3274731 | Conductor | Jaime Cruz | 5 |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |

Powered by CamScanner

Consorcio SOFAN C-037

# CONTROL DE INDUCCION, ENTRENAMIENTO Y ASISTENCIA

CODIGO: SEL-SST-FOR-50
VERSION: 02
FECHA: FEBRERO DE 26

| INDUCCIÓN | | RE-INDUCCIÓN | | FECHA | HORA: | TEMA: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 17/02/26 | 7:00 am. | Manejo de residuos y su respectiva separación. |

| FORMACIÓN - CAPACITACIÓN | | LUGAR | OBJETIVO |
|---|---|---|---|
| | x | Valle, Junin. | GENERAR CONCIENTIZACION EN LA PREVENCION DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR |

| NOMBRE DEL CAPACITADOR | TIEMPO |
|---|---|
| FANNY YANETH ACOSTA B | 5 mtos |

FIRMA:

| NIVEL | | RECURSOS NECESARIOS | Nº DE PERSONAS |
|---|---|---|---|
| OPERATIVO | ADMINISTRATIVO | TABLERO, ESPERO PAPELERIA | 14 |

## PARTICIPANTES

| Nº | NOMBRE | CEDULA | CARGO | FIRMA | CALIFICACION (1-5) PARTICIPACION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FELIPE ACOSTA | 1019249721 | OPERADOR | FELIPE A | 5 |
| 2 | E. Edixon Beltran C. | 7.233.694.517 | Cadenero | | 5 |
| 3 | Yimer Martinez | 1004042468 | Operador | | 5 |
| 4 | Oscar Gomez | 3050376 | Ayudante | | 5 |
| 5 | Yaid Leon | 7072001182283 | Ayudante | | 5 |
| 6 | Camilo Medellin | 1074 810 549 | Ayudante | Camilo M | 5 |
| 7 | Juan Pablo Arrego | 1074115610 | ayudante | | 5 |
| 8 | Jonathan Arrego | 1003746484 | Ayudante | | 5 |
| 9 | Nelson Andres Arrego | 1074877667 | aux trafico | Nelson | 5 |
| 10 | Dario Gomez | 1076658780 | op motoniveladora | | 5 |
| 11 | Yired Castillo | 1074419444 | Aux Tráfico | | 5 |
| 12 | Edwin Rodriguez | 1074141140 | Ayudante | Edwin R | 5 |
| 13 | Yoseth Salcedo | 1031828805 | OPERARIO | | 5 |
| 14 | Eduard Julian Chavez Rodriguez | 1064576755 | Operador | | 5 |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |

Powered by CamScanner

Consorcio SOFAN C-031

# CONTROL DE INDUCCION, ENTRENAMIENTO Y ASISTENCIA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INDUCCIÓN | | RE-INDUCCIÓN | | FECHA: 18/Feb/26 | HORA: 7:00 a.m. | TEMA: Trabajo en Grupo. |
| FORMACIÓN - CAPACITACIÓN | | | X | LUGAR: Campo | | OBJETIVO: GENERAR CONCIENTIZACION EN LA PREVENCION A LOS PELIGROS Y RIESGOS A LAS ACTIVIDADES A REALIZAR |
| NOMBRE DEL CAPACITADOR: FANNY YANETH ACOSTA B | | | | TIEMPO: 5 mins | | |
| FIRMA: | | | | NIVEL: OPERATIVO | ADMINISTRATIVO | RECURSOS NECESARIOS: TABLERO, ESFERO PAPELERIA |
| | | | | | | N° DE PERSONAS: 15 |

PARTICIPANTES

| N° | NOMBRE | CEDULA | CARGO | FIRMA | CALIFICACION (1-5) PARTICIPACION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Buitrago | 3239120 | conductor | | 5 |
| 2 | mardoqueo saenz Lee | 1728726561 | operador | | 5 |
| 3 | Jorge Bejarano | 3037117 | Operador | | 5 |
| 4 | Jairo estevinez | 7193831/4 | op. Grua | | 5 |
| 5 | Yeison Martinez | 1003468083 | Ayudante | | 5 |
| 6 | Santiago Hormaza | 1069282398 | ayudante | | 5 |
| 7 | Edwar Garcia | 1069282170 | Ayudante | | 5 |
| 8 | Enrique Sampedro | 1069280806 | Ayudante | | 5 |
| 9 | Jose Eliseo Hormaza B. | 1069282765 | Ayudante | | 5 |
| 10 | Jose Fernando Bejarano B | 1003488090 | Ayudante | | 5 |
| 11 | Lixander Sarmiento. C. | 3034004 | Ayudante | | 5 |
| 12 | Luis Leon d. | 3033896 | Ayudante | | 5 |
| 13 | Nelson Gonzalez | 1069282018 | Ayudante | Nelson G. | 5 |
| 14 | Irma Alfonso | 20540518 | Auxiliar V | Irma Alfonso | 5 |
| 15 | Jaime Cruz | 3274731 | conductor | Jaime Cruz | 5 |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |

Powered by CamScanner

Consorcio SOFAN C-031

# CONTROL DE INDUCCION, ENTRENAMIENTO Y ASISTENCIA

CÓDIGO:SFI-SST-FOR-00
VERSION 02
FECHA: FEBRERO DE 202

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INDUCCIÓN | | REINDUCCIÓN | | FECHA: 18/02/26 | HORA: 7:00 AM | TEMA: Trabajo en equipo. |
| FORMACIÓN - CAPACITACIÓN | X | | | LUGAR: valle / Junín | | OBJETIVO: GENERAR CONCIENTIZACION EN LA PREVENCION DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR |
| NOMBRE DEL CAPACITADOR: FANNY YANETH ACOSTA B | | | | TIEMPO: 5 mtos | | |
| FIRMA: | | | | NIVEL: OPERATIVO | ADMINISTRATIVO | RECURSOS NECESARIOS: TABLERO, ESFERO PAPELERIA — Nº DE PERSONAS: 12 |

PARTICIPANTES

| Nº | NOMBRE | CEDULA | CARGO | FIRMA | CALIFICACION (1-5) PARTICIPACION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yined Castillo | 1074409444 | Aux Trafico | | 5 |
| 2 | Eduard Andres chavez A | 1064576155 | Operador | | 5 |
| 3 | Yeid Leon | 1075111693 | ayudante | | 5 |
| 4 | Camilo Medellin | 1074810649 | Ayudante | Camilo M | 5 |
| 5 | FELIPE ACOSTA | 1064249821 | OPERADOR | FELIPE A | 5 |
| 6 | Nelson Andres urrego | 1074811667 | aux trafico | Nelson | 5 |
| 7 | Jonathan Urrego | 1003746434 | ayudante | | 5 |
| 8 | Juan Pablo Urrego | 1074415616 | ayudante | | 5 |
| 9 | Oscar Gamarra | 30 [illegible] 770 | Ayudante | | 5 |
| 10 | yoseth salcedo | 1030625805 | OPERADO | | 5 |
| 11 | Yimer Martinez | 1004044466 | Operador | | 5 |
| 12 | Dario Ramirez | 1066587880 | op motoniveladora | Dario | 5 |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |

Powered by CamScanner

Consorcio SOFAN C-037

# CONTROL DE INDUCCION, ENTRENAMIENTO Y ASISTENCIA

| CÓDIGO:SFI-SST-FOR-005 |
|---|
| VERSION 02 |
| FECHA: FEBRERO DE 2022 |

| INDUCCIÓN | | REINDUCCIÓN | | FECHA | HORA: | TEMA: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 19 feb. 22 | 7:00 am | Comunicación Asertiva. durante la Jornada diaria |

| FORMACIÓN - CAPACITACIÓN | X | LUGAR | OBJETIVO |
|---|---|---|---|
| | | Cama | GENERAR CONCIENTIZACION EN LA PREVENCION DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR |

| NOMBRE DEL CAPACITADOR | TIEMPO |
|---|---|
| FANNY YANETH ACOSTA B | 5 mtos |

| FIRMA: | NIVEL | | RECURSOS NECESARIOS | Nº DE PERSONAS |
|---|---|---|---|---|
| | OPERATIVO | ADMINISTRATIVO | TABLERO, ESFERO PAPELERIA | 15 |

## PARTICIPANTES

| Nº | NOMBRE | CEDULA | CARGO | FIRMA | CALIFICACION (1-5) PARTICIPACION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Buitrago | 3239170 | Aux Cpd | | 5 |
| 2 | [illegible] | 17282644 | operador | | 5 |
| 3 | Jorge Bermudez | 3073713 | Operador | | 5 |
| 4 | Jairo A. [illegible] | 79383164 | Op Extinto | | 5 |
| 5 | Yeison Martinez | 1003488083 | Ayudante | | 5 |
| 6 | Santiago Hormaza | 1069282348 | ayudante | | 5 |
| 7 | Edwar Garcia. | 1069282176 | Ayudante | | 5 |
| 8 | Enrique Sarmiento | 1069288802 | Ayudante | | 5 |
| 9 | Yorgo Eliseo Hormaza B | 1069282285 | Ayudante | | 5 |
| 10 | Jose Fernando Betancourt B | 1003488090 | Ayudante | | 5 |
| 11 | Lixander Sarmiento C. | 3034004 | Ayudante | Lixander S.C. | 5 |
| 12 | Luis Leon L. | 3033890 | Ayudante | | 5 |
| 13 | Nelson Gonzalez | 1069282018 | Ayudante | Nelson G. | 5 |
| 14 | Irma Alfonso | 20590518 | Axiliar V. | Irma Alfonso | 5 |
| 15 | Jaime Cruz | 3274731 | Conductor | Jaime Cruz | 5 |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |

Powered by CamScanner

Consorcio SOFAN C-031

# CONTROL DE INDUCCION, ENTRENAMIENTO Y ASISTENCIA

| CÓDIGO:SFI-SST-FOR-00 |
|---|
| VERSION 02 |
| FECHA: FEBRERO DE 202 |

| INDUCCIÓN | | RE-INDUCCIÓN | | FECHA | HORA: | TEMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 19/02/26 | 7:00 am | Comunicacion Asertiva durante Jornada diaria |

| FORMACIÓN - CAPACITACIÓN | x | LUGAR | OBJETIVO |
|---|---|---|---|
| | | Valle / Junin | GENERAR CONCIENTIZACION EN LA PREVENCION DE LOS RIESGOS ASOCIADO A LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR |

| NOMBRE DEL CAPACITADOR | TIEMPO |
|---|---|
| FANNY YANETH AGOSTA B | 5 mtos |

| FIRMA: | NIVEL | | RECURSOS NECESARIOS: | Nº DE PERSONAS |
|---|---|---|---|---|
| | OPERATIVO | ADMINISTRATIVO | TABLERO, ESFERO PAPELERIA | 11 |

PARTICIPANTES

| Nº | NOMBRE | CEDULA | CARGO | FIRMA | CALIFICACION (1-5 PARTICIPACION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yaid León | 70744145253 | Ayudante | | 5 |
| 2 | Jonathan Urrego | 1003742439 | ayudante | | 5 |
| 3 | YOSER SALAZAR | 1036 [illegible] | OPERADOR | | 5 |
| 4 | YOINA Martinez | 1004044486 | Operador | | 5 |
| 5 | Eustorid Andres Chavez R. | 1064576155 | Operador | | 5 |
| 6 | Edwin Rodriguez | 1074414142 | Ayudante | Edwin R | 5 |
| 7 | Juan Pablo Urrego | 1074115610 | ayudante | | 5 |
| 8 | Nelson Andres urrego | 1037811667 | aux trafico | Nelson | 5 |
| 9 | Camilo Medellin | 1074610545 | Ayudante | Camilo M | 5 |
| 10 | Oscar Gomez | 80803776 | Auxiliar | | 5 |
| 11 | FELIPE ACOSTA | 1014284772 | OPERADOR | FELIPE A | 5 |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |

Powered by CamScanner

Consorcio SOFAN C-037

# CONTROL DE INDUCCION, ENTRENAMIENTO Y ASISTENCIA

| CÓDIGO SFI-SST-FOR-065 |
|---|
| VERSION 02 |
| FECHA: FEBRERO DE 2021 |

| INDUCCIÓN | | RE-INDUCCIÓN | | FECHA | HORA | TEMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 20 Feb 26 | 7:00 am | Concientización en la ejecución de las actividades constructivas. |

| FORMACIÓN - CAPACITACIÓN | X | LUGAR | OBJETIVO |
|---|---|---|---|
| | | Cuma | GENERAR CONCIENTIZACION EN LA PREVENCION DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR |

| NOMBRE DEL CAPACITADOR | TIEMPO | | |
|---|---|---|---|
| FANNY YANETH ACOSTA D | 6 mtos | | |

| FIRMA: | NIVEL | | RECURSOS NECESARIOS | Nº DE PERSONAS |
|---|---|---|---|---|
| | OPERATIVO | ADMINISTRATIVO | TABLERO, ESFERO PAPELERIA | 14 |

PARTICIPANTES

| Nº | NOMBRE | CEDULA | CARGO | FIRMA | CALIFICACION (1-5) PARTICIPACION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Beltran | 3239130 | conductor | | 5 |
| 2 | Julio Martinez | 79.383.164 | Op. Oficio | | 5 |
| 3 | Yeison Martinez | 1003488083 | Ayudante | | 5 |
| 4 | Jaime Cruz | 5274731 | Conductor | | 5 |
| 5 | Fernanda Baicuano | 1003488090 | Ayudante | | 5 |
| 6 | Sumiluy ó Hormaza | 1064788308 | Ayudante | | 5 |
| 7 | Dilf Leon L. | 3037896 | Ayudante | | 5 |
| 8 | Mardoqueo Secuedo | 17287664 | operador | | 5 |
| 9 | Irma Alfonso | 20590518 | Auxl. Vial | | 5 |
| 10 | Yoser Eliseo Hormaza B | 1069282265 | Ayudante | | 5 |
| 11 | Jorge Bastidas | 3037+13 | operador | | 5 |
| 12 | Lixander Sarmiento C. | 3034004 | Ayudante | | 5 |
| 13 | Gongus Sarmiento | 1065308806 | Ayudante | | 5 |
| 14 | Nelson Gonzalez | 1069282078 | Ayudante | | 5 |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |

Powered by CamScanner

Consorcio SOFAN C-031

# CONTROL DE INDUCCION, ENTRENAMIENTO Y ASISTENCIA

CÓDIGO:SFI-SST-FOR-00
VERSION 02
FECHA: FEBRERO DE 202

| INDUCCIÓN | | RE-INDUCCIÓN | | FECHA | HORA: | TEMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 20/02/26 | 7:00 am | Concentración en la ejecución de las actividades. constructivos. |

| FORMACIÓN - CAPACITACIÓN | X | LUGAR | OBJETIVO |
|---|---|---|---|
| | | Valle / Junín | GENERAR CONCIENTIZACION EN LA PREVENCION DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR |

| NOMBRE DEL CAPACITADOR | TIEMPO |
|---|---|
| FANNY YANETH ACOSTA B | 5 mtos |

FIRMA:

| NIVEL | | RECURSOS NECESARIOS | Nº DE PERSONAS |
|---|---|---|---|
| OPERATIVO | ADMINISTRATIVO | TABLERO, ESFERO PAPELERIA | 12 |

PARTICIPANTES

| Nº | NOMBRE | CEDULA | CARGO | FIRMA | CALIFICACION (1-5 PARTICIPACION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yined Castillo | 1074419444 | Aux Tráfico | | 5 |
| 2 | Yaid Leon | 1074444283 | ayudante | | 5 |
| 3 | Jonathan Uruego | 1003746494 | ayudante | | 5 |
| 4 | Yosha Salcedo | 1036825805 | Operario | | 5 |
| 5 | Yimer Martinez | 1001041468 | Operador | | 5 |
| 6 | Eduard Andres chavez R. | 1064576753 | Operador | | 5 |
| 7 | Edwin Rodriguez | 1074414442 | Ayudante | Edwin R | 5 |
| 8 | Juan Pablo Urrego | 1074415616 | ayudante | | 5 |
| 9 | Camilo Medellin | 1094870598 | Ayudante | Camilo M | 5 |
| 10 | Nelson Andres urrego | 1074811667 | aux trafico | Nelson | 5 |
| 11 | Oscar Gomez | 1080 [illegible] | AUX de tráfico | | 5 |
| 12 | FELIPE D COSTA | 1014744970 | OPERADOR | FELIPE D | 5 |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |

Powered by CamScanner

Consorcio SOFAN C-031

# CONTROL DE INDUCCION, ENTRENAMIENTO Y ASISTENCIA

| CÓDIGO:SFI-SST-FOR-005 |
|---|
| VERSION 02 |
| FECHA: FEBRERO DE 2022 |

| INDUCCIÓN | | RE-INDUCCIÓN | | FECHA | HORA: | TEMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 21/Feb/26 | 7:00 am | Importancia de reportar actos y condiciones inseguras. |

| FORMACIÓN - CAPACITACIÓN | X | LUGAR | OBJETIVO |
|---|---|---|---|
| | | Gama | GENERAR CONCIENTIZACION EN LA PREVENCION DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR |

| NOMBRE DEL CAPACITADOR | TIEMPO |
|---|---|
| FANNY YANETH ACOSTA B | 5 mtos |

| FIRMA: | NIVEL | | RECURSOS NECESARIOS | Nº DE PERSONAS |
|---|---|---|---|---|
| | OPERATIVO | ADMINISTRATIVO | TABLERO, ESFERO PAPELERIA | 13 |

PARTICIPANTES

| N° | NOMBRE | CEDULA | CARGO | FIRMA | CALIFICACION (1-5) PARTICIPACION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yeison Martinez | 1003488083 | Ayudante | | 5 |
| 2 | mardoqueo saavedra | 17282611 | operador | | 5 |
| 3 | Jairo A. Castiñeira | 79383164 | op. efecto | | 5 |
| 4 | JORGE BOSMENO | 3033717 | OPERADOR | | 5 |
| 5 | Santiago Hamerca | 1069282398 | ayudante | | 5 |
| 6 | Luis Leon L. | 3033896 | AYUDANTE | | 5 |
| 7 | Fernando Belgrano | 1003488090 | Ayudante | | 5 |
| 8 | Josey Eliseo Hamaca | 1069282760 | Ayudante | | 5 |
| 9 | Lixander Sarmiento | 30341004 | Ayudante | L. S. | 5 |
| 10 | Irma Alfonso | 20580518 | Axul. V. | | 5 |
| 11 | Enrique Sarmiento | 1069282806 | Ayudante | | 5 |
| 12 | Nelson Gonzalez | 1069282098 | Ayudante | Nelson G. | 5 |
| 13 | Jaime Cruz | 32747731 | Conductor | Jaime Cruz | 5 |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |

Powered by CamScanner

Consorcio SOFAN C-037

# CONTROL DE INDUCCION, ENTRENAMIENTO Y ASISTENCIA

CÓDIGO:SFI-SST-FOR-0
VERSION 02
FECHA: FEBRERO DE 20

| INDUCCIÓN | | RE-INDUCCIÓN | | FECHA | HORA: | TEMA: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 23/02/26 | 7:00 am | Manejo de Residuos Separación. |

| FORMACIÓN - CAPACITACIÓN | X | LUGAR | OBJETIVO |
|---|---|---|---|
| | | Finca | GENERAR CONCIENTIZACION EN LA PREVENCION DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR |

| NOMBRE DEL CAPACITADOR | TIEMPO |
|---|---|
| FANNY YANETH ACOSTA B | 5 mtos |

| FIRMA: | NIVEL | | RECURSOS NECESARIOS | Nº DE PERSONAS |
|---|---|---|---|---|
| | OPERATIVO | ADMINISTRATIVO | TABLERO, ESFERO PAPELERIA | 15 |

PARTICIPANTES

| Nº | NOMBRE | CEDULA | CARGO | FIRMA | CALIFICACION (1-5 PARTICIPACION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irma Alfonso | 20540518 | Aux. vial | Irma Alfonso | 5 |
| 2 | Yeison Martinez | 1003488088 | Ayudante | | 5 |
| 3 | Jaime Cruz | 3274731 | Conductor | Jaime Cruz | 5 |
| 4 | Luis León L. | 3033896 | Ayudante | | 5 |
| 5 | Lixondel Sarmiento C. | 3034004 | Ayudante | Lixondel Sarmiento | 5 |
| 6 | Jairo A. Martinez | 79383164 | op. Moto | | 5 |
| 7 | Enrique Sarmiento | 1069302806 | Ayudante | | 5 |
| 8 | Nelson Gonzalez | 1069282048 | Ayudante | Nelson C. | 5 |
| 9 | Santiago Hormeza | 1060282398 | Ayudante | | 5 |
| 10 | Yosep Eliseo Hormeza B | 1069282765 | Ayudante | | 5 |
| 11 | Fernando Bejarano | 1003488090 | Ayudante | | 5 |
| 12 | JORGE BEJARANO | 3033413 | OPERADOR | | 5 |
| 13 | Alexander Beltran | 3239130 | conductor | | 5 |
| 14 | maldonado Saavedra | 8282641 | apoyo | | 5 |
| 15 | Diego Bolaños | 87245639 | OP | | 5 |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |

Powered by CamScanner

Consorcio SOFAN C-037

# CONTROL DE INDUCCION, ENTRENAMIENTO Y ASISTENCIA

| CÓDIGO:SFI-SST-FOR-00 |
|---|
| VERSION 02 |
| FECHA: FEBRERO DE 202 |

| INDUCCIÓN | | RE-INDUCCIÓN | | FECHA | HORA: | TEMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 23/02/26 | 7:00 am | Manejo de residuos "Separación" |

| FORMACIÓN - CAPACITACIÓN | X | LUGAR | OBJETIVO |
|---|---|---|---|
| | | valle Junin | GENERAR CONCIENTIZACION EN LA PREVENCION DE LOS RIESGOS ASOCIADO A LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR |

| NOMBRE DEL CAPACITADOR | TIEMPO |
|---|---|
| FANNY YANETH ACOSTA B | 5 mins |

| FIRMA: | NIVEL | | RECURSOS NECESARIOS | Nº DE PERSONAS |
|---|---|---|---|---|
| | OPERATIVO | ADMINISTRATIVO | TABLERO, ESFERO PAPELERIA | 14 |

PARTICIPANTES

| Nº | NOMBRE | CEDULA | CARGO | FIRMA | CALIFICACION (1-5 PARTICIPACION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yined Castillo | 1074 | AUX Tráfico | | 5 |
| 2 | Rosetth Salcedo | 1030625805 | OPERARIO | | 5 |
| 3 | Yaid Leon | 1074 | | | 5 |
| 4 | Sienna Castillo | 1004 | Ayudante | | 5 |
| 5 | Omar Martinez | 1004 | Operador | | 5 |
| 6 | Felipe Acosta | 2019 | OPERADOR | Felipe A | 5 |
| 7 | Dario Gomez | 1076658180 | Op motoniveladora | Dario | 5 |
| 8 | Jonathan Urrego | 1003 | Ayudante | | |
| 9 | Oscar Gomez | 70 | Auxiliar | | 5 |
| 10 | Carlos Mesa Diaz | 1047 | Aux Topo | Oscar | 5 |
| 11 | Eduard Andres Chavez R | 1064 | Operador | | 5 |
| 12 | E. Eduardo B. Calderon | 1,23 | Cadenero | | 5 |
| 13 | Nelson Andres Urrego | 1074 | aux trafico | Nelson | 5 |
| 14 | Camilo Medellin | 1044 | Aguidente | camilo M | 5 |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |

Powered by CamScanner

Consorcio SOFAN C-031

# CONTROL DE INDUCCION, ENTRENAMIENTO Y ASISTENCIA

CODIGO: [illegible]
VERSION: 02
FECHA: FEBRERO DE 20[illegible]

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| INDUCCIÓN | | RE-INDUCCIÓN | | FECHA: 24/02/26 | HORA: 7:00 a.m. |
| FORMACIÓN - CAPACITACIÓN | X | | | LUGAR: Gama | |
| NOMBRE DEL CAPACITADOR: FANNY YANETH ACOSTA B | | | | TIEMPO: 5 mtos | |
| FIRMA: | | | | NIVEL: OPERATIVO | ADMINISTRATIVO |

TEMA: Uso correcto de EPP.

OBJETIVO: GENERAR CONCIENTIZACION EN LA PREVENCION DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR.

| RECURSOS NECESARIOS | Nº DE PERSONAS |
|---|---|
| TABLERO, ESFERO PAPELERIA | 15 |

PARTICIPANTES

| Nº | NOMBRE | CEDULA | CARGO | FIRMA | CALIFICACION (1-5) PARTICIPACION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jairo A Estupiñan | 79383164 | op estiba | | 5 |
| 2 | Irma Alfonso | 20590518 | Aux. vial | | 5 |
| 3 | Nelson Gonzalez | 1069282018 | Ayudante | | 5 |
| 4 | Yeison Martinez | 1003488083 | Ayudante | | 5 |
| 5 | Alexander Buitrago | 3239120 | conductor | | 5 |
| 6 | Sergio Bejarano | 3033413 | operador | | 5 |
| 7 | Jaime Cruz | 3274231 | Conductor | Jaime Cruz | 5 |
| 8 | Yosep Elixo Hernandez | 1069282265 | Ayudante | | 5 |
| 9 | Santiago Hernandez | 1069282348 | Ayudante | | 5 |
| 10 | Fernando Briceno | 1003488040 | Ayudante | | 5 |
| 11 | Lixandel Sarmiento. | 3034004 | Ayudante | | 5 |
| 12 | Mardoqueo Saavedra | 1128261112 | operador | | 5 |
| 13 | Luis Leon d. | 3033896 | Ayudante | | 5 |
| 14 | Gregor Sarmiento | 1069302806 | Ayudante | | 5 |
| 15 | Diego Bolaños | 87245639 | OP | | 5 |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |

Powered by CamScanner