ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO FORMATO INSPECCIÓN DE EXTINTORES	Código: FOR-TH-006
		Versión: 0
		Fecha: Memo INT 80658 - 25/11/2016
		Página 1 de 1

Fecha de Inspección:24/05/2026	Hora:23:50	Área/Unidad operativa:C.C.T.LOS CAMINANTES	Localidad: MARTIRES
Inspección realizada por: WILLIAM CARDENAS		Nombre responsable unidad: DIANA XIMENA PINEDA	

No	Area donde esta ubicado el equipo	ESTADO DEL EXTINTOR																						AGENTE EXTINTOR				Observaciones
		Fecha Vencimiento recarga		Manometro		Pasador de seguridad		Boquilla		Manija		Cilindro		Pintura		Señalización		Ubicación		Visibilidad		Acceso al extintor						
		Mes	Año	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	ABC Multiproposito	CO2	Solkaflam	Agua presurizada	
1	OFICINA	5	2027	X		X		X		X		X		X		X		x		x		x			x			NINGUNA
2	ESCALERAS PRIMER PISO	5	2027	X		X		X		X		X		X		X		x		x		x		x				NINGUNA
3	SALA SISTEMAS	5	2027	X		X		X		X		X		X		X		x		x		x		x				NINGUNA
4	PORTERIA-INGRESO	5	2027	X		X		X		X		X		X		X		x		x		x		x				NINGUNA
5	COCINA	5	2027	X		X		X		X		X		X		X		x		x		x		x				NINGUNA
6	COCINA	5	2027	X		X		X		X		X		X		X		x		x		x					x	NINGUNA
7	PARQUEADERO	5	2027	X		X		X		X		X		X		X		x		x		x		x				NINGUNA
8	LAVANDERIA	5	2027	X		X		X		X		X		X		X		x		x		x		x				NINGUNA
9	PRIMEROS AUXILIOS	5	2027	X		X		X		X		X		X		X		x		x		x			x			NINGUNA
10	ESCALERAS 2DO PISO	5	2027	X		X		X		X		X		X		X		x		x		x		x				NINGUNA
11	ESCALERAS 3ER PISO	5	2027	X		X		X		X		X		X		X		x		x		x		x				NINGUNA
12	ESCALERAS 2DO PISO	5	2027	X		X		X		X		X		X		X		x		x		x		x				NINGUNA
13	ESCALERAS 3ER PISO	5	2027	X		X		X		X		X		X		X		x		x		x		x				NINGUNA

Firma responsable inspección

William Cardenas Avendaño.

Firma respon sable unidad operativa

Diana Pineda