ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO FORMATO INSPECCIÓN DE CAMILLAS	Código: FOR-TH-007
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2019028310 – 14/06/2019
		Página 1 de 1

Fecha de Inspección: 24/05/2026	**Hora:22:50**	**Localidad: MARTIRES**
Inspección realizada por: WILLIAM CARDENAS AVENDAÑO	**Nombre responsable de la unidad operativa: DIANA PINEDA**	

No	Ubicación de la Camilla	ESTADO DE LAS CAMILLA																				OBSERVACIONES
		¿Se encuentra visible?		¿Es de fácil acceso?		¿Hay elementos que la obstruyan?		¿Se encuentra señalizada?		¿El soporte se encuentra en buenas condiciones?		¿Cuenta con correas de seguridad?		¿Cuenta con sujetadores para agarre?		¿Cuenta con Inmovilizador inferior?		¿Cuenta con Inmovilizador superior?		¿Estado General?		
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	Bueno	Regular	
1	PRIMER PISO	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		NINGUNA
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						
11																						

William Cardenas Avendaño.

Firma responsable inspección

Diana Pineda

Firma del responsable de la unidad operativa