SECCIÓN F. INSPECCIÓN DE EXTINTORES

Fecha de inspección: 14/05/2026	Hora: 15:40	Área/Unidad operativa: CUIDADO TRANSITORIO DIA-NOCHE SAMPER MENDOZA	Localidad:MARTIRES
Inspección realizada por:ALBA BARRERA		Nombre responsable unidad:	

No	Área donde esta ubicado el equipo	ESTADO DEL EXTINTOR																								AGENTE EXTINTOR				Observaciones
		Fecha vencimiento recarga		Manómetro		Pasador de seguridad		Boquilla		Manija		Cilindro		Pintura		Señalización		Ubicación		Visibilidad		Acceso al extintor								
		Mes	Año	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala							
1	FRENTE ALA ENFERMERIA	9	2026	x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		ABC Multipropósito	X	CO2		Solkaflam		Agua presurizada		
2	ENTRADA PRINCIPAL	9	2026	x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		ABC Multipropósito	X	CO2		Solkaflam		Agua presurizada		
3	LAVANDERIA	9	2026	x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		ABC Multipropósito		CO2		Solkaflam	X	Agua presurizada		
4	COCINA	9	2026	x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		ABC Multipropósito		CO2		Solkaflam		Agua presurizada	X	
5	ESCALERA 2DO PISO	9	2026	x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		ABC Multipropósito	X	CO2		Solkaflam		Agua presurizada		
6	ESCALERA 3ER PISO	9	2026	x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		ABC Multipropósito	X	CO2		Solkaflam		Agua presurizada		
7	COMEDOR	9	2026	x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		ABC Multipropósito	X	CO2		Solkaflam		Agua presurizada		
8	COORDINACIÓN	9	2026	x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		ABC Multipropósito	X	CO2		Solkaflam		Agua presurizada		
9																								ABC Multipropósito		CO2		Solkaflam		Agua presurizada		
10																								ABC Multipropósito		CO2		Solkaflam		Agua presurizada		
11																								ABC Multipropósito		CO2		Solkaflam		Agua presurizada		

Alba Barrera

Firma responsable inspección

Firma responsable unidad operativa