Clasificación: información pública

SECCIÓN B. INSPECCIÓN DE CAMILLAS

Fecha de inspección: 14/05/2026	Hora:17:30	Localidad: MARINES
Inspección realizada por: ALBA BARRERA	Nombre responsable de la unidad operativa: IVON CAMPOS	

No	Ubicación de la camilla	ESTADO DE LAS CAMILLA																				OBSERVACIONES
		¿Se encuentra visible?		¿Es de fácil acceso?		¿ Hay elementos que la obstruyen?		¿Se encuentra señalizada?		¿El soporte se encuentra en buenas condiciones?		¿Cuenta con correas de seguridad?		¿Cuenta con sujetadores para agarre?		¿Cuenta con Inmovilizador inferior?		¿Cuenta con Inmovilizador superior?		¿Estado general?		
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	Bueno	Regular	
1	RECEPCIÓN	x		x			x	x		x		x		x		x		X		X		
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						
11																						

Alba Barrera

Firma responsable inspección

Firma del responsable de la unidad operativa