JANIER STIVEN OTERO IPIA
Cedula de ciudadanía: 1.002.964.155 de Piendamó - Cauca.

Documento equivalente a factura
(Art. 3 decreto 522 de 2003) no. 05

Persona natural
De quien se adquieren los bienes y servicios: **JANIER STIVEN OTERO IPIA**
NIT: 1.002.964.155 de Morales Cauca
1.002.964.155 -8

Ciudad, fecha de la operación: Morales Cauca, 19 de junio del 2026

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ACTA PARCIAL 5 DEL CONTRATO **F29-024-2026** OBJETO: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION A LA SECRETARIA DE PLANEACION, INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO ECONOMICO APOYANDO LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN DE LOS VEHICULOS EXCAVADORA RODAJE ORUGA Y MOTONIVELADORA DESTINADA AL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE MORALES CAUCA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2026 FAVOR CONSIGNAR A LA SIGUENTE CUENTA CUENTA DE NEQUI No: 3146786145	**3.700.000**	**3.700.000**
TOTAL	**3.700.000**	**3.700.000**

Janier Stiven Otero
JANIER STIVEN OTERO IPIA
CC 1.002.964.155 de Morales Cauca
Celular: 3146786145

INFORME DE CONTRATISTA PARA PAGO DE HONORARIOS

TIPO DE INFORME				No. DE CONTRATO	PERIODO DEL INFORME	
					DESDE	HASTA
PARCIAL	X	FINAL		F29-024-2026	17-05-2026	16-06-2026
CONTRATANTE				MUNICIPIO DE MORALES		
N° PROCESO CONTRATACION SECOP				MM-CD-024-SPL-2026		
CONTRATISTA				JANIER STIVEN OTERO IPIA		
No. DE IDENTIFICACIÓN				1002964155	EXPEDIDA EN	Morales Cauca
No. TELÉFONO y/o CELULAR				3146786145		
SUPERVISOR				GABY LORENA GUERRERO MUÑOZ		
NIVEL PROFESIONAL:				DIRECTIVO	DESPACHO	Secretaria de Planeación e Infraestructura Y Desarrollo Económico
INTERVENTOR				NO APLICA		
NIVEL PROFESIONAL				NO APLICA	DESPACHO	
CDP No.				23 del 8 de enero del 2026.	CRP No.	27 del 17 de enero de 2026
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL				240211200-240211200-0600-1.0-1.3.2.3.11-1-Actual-ENTIDAD-1	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 22.200.000
FORMA DE PAGO				ACTAS PARCIALES	PAGO No.	05
VALOR A PAGAR				$ 3.700.000		
PAGO SEGURIDAD SOCIAL						
IBC al sistema de Seguridad Social (40% del Ingreso mensual)				$ 1.750.905	PERIODO COTIZADO	MAYO 2026
EPS				Asmet salud	VALOR PAGADO	$ 218.900
ARL				POSITIVA	VALOR PAGADO	Asume el municipio
AFP				PORVENIR	VALOR PAGADO	$ 280.200
VALOR TOTAL PLANILLA				$ 499.100	PLANILLA No.	9505333803
ANEXA CERTIFICACION PARA ASIMILARSE A ASALARIADO (Rete fuente)					SI		NO	X
OBJETO DEL CONTRATO								

INFORME DE CONTRATISTA PARA PAGO DE HONORARIOS

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION A LA SECRETARIA DE PLANEACION, INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO ECONOMICO APOYANDO LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN DE LOS VEHICULOS EXCAVADORA RODAJE ORUGA Y MOTONIVELADORA DESTINADA AL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE MORALES CAUCA

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Apoyar en las actividades de operación de la maquinaria pesada y/o vehículos de propiedad del Municipio de Morales frente a la necesidad requerida y coordinada conjuntamente con la entidad, bajo la plena autonomía del contratista en su ejecución
2. El contratista frente al vehículo que se encuentre operando deberá dar apoyo a la entidad en su revisión, tales como, verificación de fluidos, llenado de combustible, prueba de frenado, calibración de llantas, y demás que sean necesarias para el correcto funcionamiento de la máquina.
3. Realizar y presentar los reportes necesarios al Supervisor del Contrato, respecto de las fallas o inconvenientes que presente la maquinaria pesada propiedad del municipio, que lleguen a afectar correcto y normal funcionamiento.
4. Apoyar la elaboración de un informe diagnóstico inicial de la maquinaria asignada en el marco del mantenimiento vial del municipio de Morales Cauca y generar de manera periódica las actualizaciones necesarias a la ficha técnica.
5. Desarrollar las actividades de acuerdo con las necesidades que se presenten en la ejecución del contrato, circunscribiendo a una o varias actividades específicas.
6. Las demás actuaciones que sean estrictamente -necesarias para el logro del objeto contractual y que se encuentran en la órbita general del mismo.

DOCUMENTOS ANEXOS	No. FOLIOS, CD'S, DVD'S
1.Planilla de seguridad social No. 9505333803, Correspondiente al periodo del mes de mayo de 2026 con fecha de pago del 09 de junio del 2026. 2. Cuenta de Nequi No. 3146786145	

Dado en la ciudad de Morales, a los diecinueve (19) días del mes de junio de 2026.

FIRMA CONTRATISTA	Javier Steven Otero

INFORME DE CONTRATISTA PARA PAGO DE HONORARIOS

DESARROLLO DE ACTIVIADES CONTRACTUALES.

1. **APOYAR EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN DE LA MAQUINARIA PESADA Y/O VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MORALES FRENTE A LA NECESIDAD REQUERIDA Y COORDINADA CONJUNTAMENTE CON LA ENTIDAD, BAJO LA PLENA AUTONOMÍA DEL CONTRATISTA EN SU EJECUCIÓN.**

Durante el periodo comprendido entre el 17 de mayo y el 16 de junio de 2026, brindé apoyo en las labores técnicas y operativas relacionadas con el manejo de maquinaria pesada y vehículos, atendiendo las necesidades prioritarias de las comunidades rurales del municipio.

En este periodo, apoyé especialmente las actividades de cargué de material de afirmado (balastro) en las volquetas operadas por los demás operarios, este material fue extraído y cargado en el Resguardo de Chimborazo para posteriormente ser transportado y distribuido en diferentes vías terciarias del municipio, contribuyendo al mejoramiento de la movilidad de las comunidades beneficiadas.



Ilustración 1. cargue material volqueta charles



Ilustración 2. cargue material balastro volqueta jawi



Ilustración 3. extracción material balastro para las comunidades



Ilustración 4. volquetas cargadas con material balastro

De igual manera, brindé apoyo a la comunidad del sector La Isla, en el Resguardo de Chimborazo, donde se realizaron trabajos de mantenimiento vial en un tramo aproximado de ½ kilómetro. Estas labores se llevaron a cabo debido al deterioro que presentaba la vía, con el fin de mejorar sus condiciones de transitabilidad y garantizar una movilidad más segura para los habitantes del sector.



Ilustración 5. vía la isla antes de mantenimiento



Ilustración 6. vía en trabajo de mantenimiento

2. EL CONTRATISTA FRENTE AL VEHÍCULO QUE SE ENCUENTRE OPERANDO DEBERÁ DAR APOYO A LA ENTIDAD EN SU REVISIÓN, TALES COMO, VERIFICACIÓN DE FLUIDOS, LLENADO DE COMBUSTIBLE, PRUEBA DE FRENADO, CALIBRACIÓN DE LLANTAS, Y DEMÁS QUE SEAN NECESARIAS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA MÁQUINA.

Durante el periodo comprendido entre el 17 de mayo y el 16 de junio de 2026, brindé apoyo en la revisión y control del estado de los vehículos y la maquinaria utilizados en las labores de mantenimiento vial, con el fin de garantizar su adecuado funcionamiento y la seguridad durante las jornadas de trabajo.

Las actividades realizadas fueron las siguientes:

- Inspección diaria de los vehículos y la maquinaria antes del inicio de las labores.
- Verificación del correcto funcionamiento del sistema de frenos.
- Revisión del estado general y la presión de las llantas.
- Control y verificación de las condiciones de seguridad para la operación de los equipos.
- Revisión semanal de los niveles de aceite de motor.
- Verificación de los niveles de refrigerante y demás fluidos.
- Inspección preventiva de los sistemas hidráulicos de la maquinaria.
- Revisión del estado y funcionamiento de los filtros.

Estas actividades contribuyeron a mantener los equipos en condiciones óptimas de operación, reduciendo el riesgo de fallas mecánicas y garantizando la continuidad de las labores de mantenimiento vial en beneficio de las comunidades del municipio.



Ilustración 7. revisión y calibración de llantas



Ilustración 8. verificación y revisión de fluidos

3. REALIZAR LOS REPORTES NECESARIOS AL SUPERVISOR DEL CONTRATO, RESPECTO DE LAS FALLAS O INCONVENIENTES QUE PRESENTE LA MAQUINARIA PESADA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, QUE LLEGUEN A AFECTAR CORRECTO Y NORMAL FUNCIONAMIENTO.

Durante el periodo comprendido entre el 17 de mayo y el 16 de junio de 2026, se elaboró un reporte detallado sobre las necesidades, el estado operativo y las fallas identificadas en la maquinaria, como resultado de las revisiones e inspecciones realizadas a los equipos utilizados en las labores de mantenimiento vial.

En este reporte se registró la información técnica de la excavadora Hyundai 220LC-9S, incluyendo sus características generales, historial de mantenimientos preventivos efectuados, reparaciones realizadas, cambios de aceites, filtros y baterías, así como las novedades encontradas durante su operación. De igual manera, se relacionaron los mantenimientos correctivos pendientes por ejecutar, entre ellos inspecciones al sistema de encendido y al sistema hidráulico del brazo, el cambio del depósito de refrigerante y el reemplazo de aceite del sistema de rodamiento, con el fin

de garantizar el adecuado funcionamiento de la maquinaria y prevenir fallas que afecten la prestación del servicio.

Anexo 1: Ficha técnica.

ALCALDIA MUNICIPAL
NIT:891500982-6

Anexo 1: FICHA TECNICA

Fecha:Mayo DEL 2026
2026
Página 1de 1

DESCRIPCION		IMAGEN
NOMBRE:	RETRO ESCAVADORA	
MARCA:	HYUNDAY	
SERIE:	220LC-9S	
COLOR:	AMARRILLO	
LLANTAS U ORUGAS:	ORUGAS	
PROPIETARIO:	ALCALDIA MUNICIPAL MORALES CAUCA	
USO:	CARGUE DE ROCA MUERTA(MATERIAL)	
OPERADOR:	JANIER STIVEN OTERO IPIA	

FECHA	RESUMEN DE OPERACIONES REALIZADAS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO
28-NOV-2025	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR (MOBIL15W-40 7GL), FILTRO DE ACEITE(PARMOT A-339SP) FILTROS DE COMBUSTIBLE(PARMOT A-43SP,A-243004DSP, AS-R90TSP) Y FILTRO DE AIRE (SHF-28030)
27-NOV-2025	SE LE REALIZA SOLDADURA AL BRAZO
28-MAR-2026	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR (MOBIL15W-40) 7 GL,FILTRO ACEITE(HIUNDAY),FILTRO DE COMBUSTIBLE(HIUNDAY),FILTRO DE AIRE(HIUNDAY),FILTROS DE HIDRAULICO(HIUNDAY) Y CAMBIO DE ACEITE HIDRAULICO(MOBIL AW-68)
09-MAR-2026	Se le instala vidrio pequeño
09-Mayo-2026	Se le realiza el cambio de baterias

MATENIMIENTO CORRETIVO PENDIENTE A EJECUTAR

ITEM	FALLA	ESTADO
1	Inspección en el sistema de encendido	pendiente
2	Inspección en el sistema del brazo por pérdida de fuerza	Pendiente
3	Cambio del depósito del refrigerante	Pendiente
4	Cambio de aceite del sistema del rodamiento	Pendiente
5		

Ilustración 9. pantallazo de la ficha técnica

4. **APOYAR LA ELABORACIÓN DE UN INFORME DIAGNÓSTICO INICIAL DE LA MAQUINARIA ASIGNADA EN EL MARCO DEL MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE MORALES CAUCA Y GENERAR DE MANERA PERIÓDICA LAS ACTUALIZACIONES NECESARIAS A LA FICHA TÉCNICA.**

INFORME DE CONTRATISTA PARA PAGO DE HONORARIOS

Durante el periodo comprendido entre el 17 de mayo y el 16 de junio de 2026, brindé apoyo en la elaboración del diagnóstico inicial de la excavadora Hyundai R220LC-9SB, con el propósito de identificar su estado operativo y las necesidades de mantenimiento requeridas para garantizar su correcto funcionamiento.

Como resultado de la inspección realizada, se identificaron diversas novedades, entre ellas baja potencia en el sistema hidráulico al operar el brazo frontal, dificultades en el arranque de la máquina, daños en la bomba de transferencia de combustible para el llenado automático del tanque, deterioro del depósito de refrigerante, ausencia de la plumilla del parabrisas y la necesidad de realizar el cambio de aceite del sistema de rodamiento y de las baterías. Asimismo, se concluyó que, aunque la maquinaria presenta algunas fallas derivadas principalmente de la falta de mantenimiento preventivo, su estado general es aceptable y puede continuar prestando servicio una vez se ejecuten las reparaciones y mantenimientos recomendados.

Anexo 2: Informe diagnóstico inicial de la máquina.

ALCALDIA MUNICIPAL
NIT:891500982-6

Anexo 2: INFORME DIAGNOSTICO INICIAL DE LA MAQUINA

Fecha: MAYO del 2026

Página 1de 1

DATOS GENERALES		IMAGEN
TIPO DE MAQUINA	EXCAVADORA	
MARCA Y MODELO	HYUNDAI R220LC-9SB	
SERIE:	>HBRR220CVJ0000993<	
UBICACIÓN	MORALES CAUCA	
FECHA PUESTA EN MARCHA	17/ ENERO7 2026	
HOROMETRO ACTUAL	66346	
RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO	ALCALDIA MUNICIPAL MORALES CAUCA	
DIANOSTICO REALIZADO POR	JANIER STIVEN OTERO IPIA	

DESCRIPCION DEL PROBLEMA O MOTIVO DEL DIANOSTICO

Se reportan los siguientes síntomas durante la operación

- Baja potencia en el sistema hidráulico al operar el brazo frontal
- La máquina no arranca ni enciende de forma inmediata al accionar su interruptor principal
- La bomba de transferencia de combustible(diésel) para el llenado automático del tanque se encuentra dañada
- No cuenta con la plumilla para limpiar el parabrisas
- Deposito del refrigerante en muy mal estado
- Pendiente para cambio de aceite del sistema de rodamiento
- Pendiente para cambio de baterías

Ilustración 10. pantallazo diagnóstico inicial

5. DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES QUE SE PRESENTEN EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, CIRCUNSCRIBIENDO A UNA O VARIAS ACTIVIDADES ESPECÍFICAS.

INFORME DE CONTRATISTA PARA PAGO DE HONORARIOS

Durante el periodo comprendido entre el 17 de mayo y el 16 de junio de 2026, brindé apoyo en actividades de mantenimiento mecánico de vehículos al servicio de las comunidades rurales del municipio.

En este periodo, apoyé al compañero Jawi, operario de la volqueta Kodiak azul, en las labores de desmontaje del muelle de suspensión, con el fin de realizar el cambio de dos hojas de resorte que se encontraban partidas. Estas actividades permitieron mantener el vehículo en óptimas condiciones de funcionamiento, garantizando la continuidad de las labores operativas y el adecuado servicio a las comunidades beneficiadas.



Ilustración 11. desmonte del muelle de suspensión



Ilustración 12. cambio de hojas partidas

6. LAS DEMÁS ACTUACIONES QUE SEAN ESTRICTAMENTE -NECESARIAS PARA EL LOGRO DEL OBJETO CONTRACTUAL Y QUE SE ENCUENTRAN EN LA ÓRBITA GENERAL DEL MISMO-

De la misma manera, en relación con esta actividad, durante el periodo comprendido entre el 17 de mayo y el 16 de junio de 2026 no fue necesario realizar intervenciones o apoyos específicos. Sin embargo, se permaneció atento y disponible para atender de manera oportuna cualquier necesidad o requerimiento que se presentara por parte de la comunidad o de la administración municipal, garantizando la disposición para brindar apoyo cuando fuera requerido.

ALCALDIA MUNICIPAL
NIT:891500982-6

Anexo 1: FICHA TECNICA

Fecha:Mayo DEL 2026

2026

DESCRIPCION		IMAGEN
NOMBRE:	RETRO ESCAVADORA	
MARCA:	HYUNDAY	
SERIE:	220LC-9S	
COLOR:	AMARRILLO	
LLANTAS U ORUGAS:	ORUGAS	
PROPIETARIO:	ALCALDIA MUNICIPAL MORALES CAUCA	
USO:	CARGUE DE ROCA MUERTA(MATERIAL)	
OPERADOR:	JANIER STIVEN OTERO IPIA	

FECHA	RESUMEN DE OPERACIONES REALIZADAS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO
28-NOV-2025	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR (MOBIL15W-40 7GL), FILTRO DE ACEITE(PARMOT A-339SP) FILTROS DE COMBUSTIBLE(PARMOT A-43SP,A-243004DSP, AS-R90TSP) Y FILTRO DE AIRE (SHF-28030)
27-NOV-2025	SE LE REALIZA SOLDADURA AL BRAZO
28-MAR-2026	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR (MOBIL15W-40) 7 GL,FILTRO ACEITE(HIUNDAY),FILTRO DE COMBUSTIBLE(HIUNDAY),FILTRO DE AIRE(HIUNDAY),FILTROS DE HIDRAULICO(HIUNDAY) Y CAMBIO DE ACEITE HIDRAULICO(MOBIL AW-68)
09-MAR-2026	Se le instala vidrio pequeño
09-Mayo-2026	Se le realiza el cambio de baterías

MATENIMIENTO CORRETIVO PENDIENTE A EJECUTAR

ITEM	FALLA	ESTADO
1	Inspección en el sistema de encendido	pendiente
2	Inspección en el sistema del brazo por pérdida de fuerza	Pendiente
3	Cambio del depósito del refrigerante	Pendiente
4	Cambio de aceite del sistema del rodamiento	Pendiente
5		

NOTA	Se recomienda tener en cuenta los anteriores ítems,los cuales impiden el correcto funcionamiento de la maquina (RETRO ESCAVADORA Jen descripción

ALCALDIA MUNICIPAL
NIT:891500982-6

Anexo 2: INFORME DIAGNOSTICO INICIAL DE LA MAQUINA

Fecha: MAYO del 2026

DATOS GENERALES		IMAGEN
TIPO DE MAQUINA	EXCAVADORA	
MARCA Y MODELO	HYUNDAI R220LC-9SB	
SERIE:	>HBRR220CVJ0000993<	
UBICACIÓN	MORALES CAUCA	
FECHA PUESTA EN MARCHA	17/ ENERO7 2026	
HOROMETRO ACTUAL	66346	
RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO	ALCALDIA MUNICIPAL MORALES CAUCA	
DIANOSTICO REALIZADO POR	JANIER STIVEN OTERO IPIA	

DESCRIPCION DEL PROBLEMA O MOTIVO DEL DIANOSTICO

Se reportan los siguientes síntomas durante la operación

- **Baja potencia en el sistema hidráulico al operar el brazo frontal**
- **La máquina no arranca ni enciende de forma inmediata al accionar su interruptor principal**
- **La bomba de transferencia de combustible(diésel) para el llenado automático del tanque se encuentra dañada**
- **No cuenta con la plumilla para limpiar el parabrisas**
- **Deposito del refrigerante en muy mal estado**
- **Pendiente para cambio de aceite del sistema de rodamiento**
- Pendiente para cambio de baterías

CONCLUCIONES

La retroexcavadora HYUNDAI 220 presenta fallos derivados principal mente de falta de mantenimiento preventivo, pero su estado general es aceptable. Con las reparaciones sugeridas, podrá volver a operar en condiciones óptimas.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1002964155		OTERO IPIA JANIER STIVEN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 3 147	MORALES-CAUCA	8391288	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-05	1000004218	9505333803	I	2026/06/12	2026/06/09	BANCO DE BOGOTA	0	$499,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: MORALES Depto: CAUCA (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC	1002964155	OTERO JANIER	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC62	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$0	$0		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE


Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1002964155		OTERO IPIA JANIER STIVEN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 3 147	MORALES-CAUCA	8391288	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-05	1000004218	9505333803	I	2026/06/12	2026/06/09	BANCO DE BOGOTA	0	$499,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$499,100	$0	$0	$499,100


Comprobante de pago
Pago en Seguridad social
Pago en
Planilla As Aportes En Linea
Número de planilla
9505333803
¿Cuánto?
$ 499.100,00
Fecha
08 de junio de 2026 a las 08:28 p. m.
Referencia
M17754322
VIGILADO
Superintendencia financiera de Colombia