Inspecciones a los extintores

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO: FOR-SST:05
CONSORCIO FG DAGRD	INSPECCION DE EXTINTORES	VERSION 01
		PAG 1 DE 1

FECHA	NUMERO	TIPO DE EXTINTOR	CARGA DEL AGENTE EXTINTOR	COLOR CILINDRO	CAPACIDAD	UBICACIÓN	FECHA DE CARGA	VENCE	PRESION		PIN DE SEGURIDAD		MANOMETRO		RECIPIENTE		MANIJAS		BOQUILLA		MANGUERA		SEÑALIZACIÓN	
									B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
feb-26	1	Multipropocito	polvo químico	Amarillo	10 lb	Acopio de químicos	may-25	may-26	X		X		X		X		X		X		NA		X	
feb-26	2	Multipropocito	polvo químico	Amarillo	10 lb	Campamento	feb-26	feb-27	X		X		X		X		X		X		NA		X	
mar-26	1	Multipropocito	polvo químico	Amarillo	10 lb	Acopio de químicos	may-25	may-26	X		X		X		X		X		X		NA		X	
mar-26	2	Multipropocito	polvo químico	Amarillo	10 lb	Campamento	feb-26	feb-27	X		X		X		X		X		X		NA		X	
abr-26	1	Multipropocito	polvo químico	Amarillo	10 lb	Acopio de químicos	may-25	may-26	X		X		X		X		X		X		NA		X	
abr-26	2	Multipropocito	polvo químico	Amarillo	10 lb	Campamento	feb-26	feb-27	X		X		X		X		X		X		NA		X	

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
FECHA Y FIRMA RESPONSABLE DE LA INSPECCION	Libia Murillo	Libia Murillo	Libia Murillo			
	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE

OBSERVACIONES:

B:BUENO

M:MALO

N/A: NO APLICA

CUMPLE

Inspecciones a los EPP

Imagen	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD ENE L TRABAJO	Codigo: F-SST-034
		Version: 001
	INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROETCCIÓN PERSONAL	Fecha:03/03/2026
		Pagina 1 de 1

Proyecto/ obra: Obra de mitigación. **Fecha:** 22/04/2026.

Responsable de la inspección: Julian Ramirez. Zapata. / Copasst. **Firma:**

Convenciones: **USO**: (SI) El trabajador SI usa el EPI, (NO) El trabajador NO usa el EPI. **ESTADO (EST)**: (B) Bueno, (M) Malo, (NR) No requiere

No.	APELLIDOS Y NOMBRES	CASCO DE SEGURIDAD		GAFAS DE SEGURIDAD LENTE CLARO		GAFAS DE SEGURIDAD LENTE OSCURO		PROTECTOR AUDITIVO SILICONA		PROTECTOR AUDITIVO COPA		MASCARILLA PARA POLVO		RESPIRADOR CON FILTRO		GUANTES DE VAQUETA		GUANTES DE CAUCHO		GUANTES DE NITRILO		GUANTES DE CARNAZA		PROTECCION FACIAL (CARETA)		BOTAS PUNTA DE ACERO		BOTAS DIELECTRICAS CAUCHO		FIRMA
		USO	EST	USO	EST	USO	EST	USO	EST	USO	EST	USO	EST	USO	EST	USO	EST	USO	EST	USO	EST	USO	EST	USO	EST	USO	EST	USO	EST	
1	Jhol Santana	B	B	B	B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	B	B	NA	NA	NA	NA	NA	NA	B	B	NA	NA	B	B	NA	NA	Jhol
2	Sebastian Trejo	B	B	NA	B	B	NA	N	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	B	B	B	B	NA	NA	N	NA	B	B	NA	NA	B	B	NA	NA	
3	Yuman Mosquera	B	B	NA	A	B	B	NA	NA					NA	NA			B	B	B	B	NA	NA					B	B			Yuman M.
4	Juan Guillermo. Sebastian. Jimenez.	B	B	NA	NA	B	B	NA	NA					NA	NA			B	B	NA	NA	NA	NA					B	B	NA	NA	juan c Pics
5	Johan Mendoza	B	B	B	B	NA	NA	NA	NA					NA	NA			B	B	NA	NA	NA	NA					B	B	NA	NA	M.P
6	Cesar Bedoya.	B	B	NA	A	B	B	B	B					NA	NA			NA	NA	NA	NA	B	B					B	B	NA	NA	
7	Yanitker	B	B	B	B	NA	NA	NA	NA					NA	NA			NA	NA	NA	NA	B	B					B	B	NA	NA	
8	Alejandro Carreño.	B	B	NA	NA	B	B	NA	NA					NA	NA			NA	NA	NA	NA	B	B					B	B	NA	NA	
9	Jhon Freddy. Gonzalez.	B	B	B	B	NA	NA	NA	NA					NA	NA			NA	NA	B	B	B	B					B	B	NA	NA	
10																																

Imagen	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD ENE L TRABAJO	Codigo: F-SST-034
		Version: 001
	INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROETCCIÓN PERSONAL	Fecha:03/03/2026
		Pagina 1 de 1

Proyecto/ obra: Obra de Mitigación.	Fecha: 22/04/2026.
Responsable de la inspección: Julian Ramirez zapata / CopaSST.	Firma:

Convenciones: **USO**: (SI) El trabajador SI usa el EPI, (NO) El trabajador NO usa el EPI. **ESTADO (EST)**: (B) Bueno, (M) Malo, (NR) No requiere

	APELLIDOS Y NOMBRES	CASCO DE SEGURIDAD		GAFAS DE SEGURIDAD LENTE CLARO		GAFAS DE SEGURIDAD LENTE OSCURO		PROTECTOR AUDITIVO SILICONA		PROTECTOR AUDITIVO COPA		MASCARILLA PARA POLVO		RESPIRADOR CON FILTRO		GUANTES DE VAQUETA		GUANTES DE CAUCHO		GUANTES DE NITRILO		GUANTES DE CARNAZA		PROTECCION FACIAL (CARETA)		BOTAS PUNTA DE ACERO		BOTAS DIELECTRICAS CAUCHO		FIRMA
																								EST		EST		EST		
1	Manuel Palacios.	B	B	N	A	B	B.	N	A.	N	A	N	A.	N	A.	N	A	B	B	B	B	N	A.	N	A.	B	B	N	A.	
2	Yarleison Acosta.	B	B.	B	B	B	B.	N	A	N	A	N	A.	N	A	N	A	B	B	B	B.	N	A	N	A.	B	B	B	B	
3	Jose Marquez.	B	B.	B	B	B	B.	N	A.	N	A.	N	A	N	A	N	A	B	B	B	B	N	A	N	A.	B	B	B	B	
4	Yeider Palacios.	B	B	N	A	B	B.	N	A	N	A	N	A	N	A	N	A	N	A.	B	B.	N	A	N	A	B	B	B	B	
5	Wilson Ramirez	B	B.	N	A	B	B.													B	B.					B	B			
6	Fabian Mora.	B	B	N	A	B	B.	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	B	B					B	B	1	"	
7	Yamir Garcia.	B	B.	N	A	B	B.													B	B.					B	B	N	A	
8	Wilmar H.	B	B	N	A	B	B.													B	B					B	B	N	A.	
9	Hildebrando Montoya	B	B	N	a	B	B.													B	B.					B	B.			
10	Libia Murillo	B	B	N	A	N	A.													(N	A	N	A	N	A	N	A	B	B	

No.	APELLIDOS Y NOMBRES	CASCO DE SEGURIDAD		GAFAS DE SEGURIDAD LENTE CLARO		GAFAS DE SEGURIDAD LENTE OSCURO		PROTECTOR AUDITIVO SILICONA		PROTECTOR AUDITIVO COPA		MASCARILLA PARA POLVO		RESPIRADOR CON FILTRO		GUANTES DE VAQUETA		GUANTES DE CAUCHO		GUANTES DE NITRILO		GUANTES DE CARNAZA		PROTECCION FACIAL (CARETA)		BOTAS PUNTA DE ACERO		BOTAS DIELECTRICAS CAUCHO		FIRMA
		USO	EST	USO	EST	USO	EST	USO	EST	USO	EST	USO	EST	USO	EST	USO	EST	USO	EST	USO	EST	USO	EST	USO	EST	USO	EST	USO	EST	
11	Luis Fernando Mejia	B	B	B	B	N	A	N	A	N	A	N	A	N	A	N	A	N	A	B	B	N	A	N	A	B	B	N	A	Luis f M B
12	Ruber Martinez.	B	B	N	A	B	B	N	A	N	A	N	A	N	A	N	A	N	A	B	B	N	A	N	A	B	B	N	A	Ruber Martinez
13	Sebastian Anas.	B	B	N	A	B	B													B	B					B	B			Sebastian A.
14	Wilson Cano	B	B			B	B													B	B					B	B			Wilson Cano
15	Jhoner Cardona.	B	B			B	B													B	B					B	B			Jhoner Cardona
16	Jorge Martinez.	B	B			B	B	N	A											B	B					B	B			Jorge Martinez
17	Hector Muñoz	B	B			B	B	N	A											B	B					B	B			Hector M

PLAN DE ACCIÓN

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Excavacion Manga/ cambio de guantes a. # 15 por perdida.	Libia Marin.	28/04/2026.

Inspecciones a la Concretadaora

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD ENEL TRABAJO	COD:FOR-SST-6
CONSORCIO FG DAGRD		VERSION:01
	INSPECCION CONCRETADORA	pag 1 de 1


Frente de trabajo	La palma.	Fecha	Abril. 16 - 2026.
Nombre Operario	Juan carlos Domingo H.	Responsable de la inspeccion	
Firma Operario	Juan carlos Domingo H.	Libia Acosta.	
Modelo	N/A.		

ITEM A VERIFICAR		Cumple	No cumple	No aplica
TROMPO	Ejes en buen estado (Sin torceduras)	✓		
	Estructura de soporte en buena condición	✓		
	Balinera y bujes de rotación	✓		
	Mecanismo de giro para vaciado	✓		
	Palanca de giro para vaciado	✓		
	Corona de rotación del trompo	✓		
	Extintor de incendios 10 lbs PQS	✓		
ESTADO MECÁNICO	Patas de anclaje en buenas condiciones	✓		
	Motor en buena condición	✓		
	Tubo de escape en buena condición	✓		
	Estado de pasadores (bastidor)	✓		
	Resguardos correas motor.	✓		
	Resguardos mecanismos de giro trompo	✓		
	Tapa del motor con seguro	✓		
	Clutch de giro del trompo	✓		
	Corona de arranque del motor	✓		
	Control de fugas de combustible	✓		
	Control de fugas hidráulicas	✓		

Se evidencia llanta Rebentada.

C = Cumple N = No cumple 1 – AJUSTAR/CORREGIR 2 – NO OPERAR EQUIPO.

1.Guarda protectora de la correa. 2.Timon 3.Base 4. Ruedas y soporte fijo. 5. Aspas.




- Ejecutar las inspecciones con la frecuencia indicada o, para equipos de uso esporádico, cuando se use.
- operar el equipo solamente después de ejecutar la inspección de pre uso.
- Cerciorarse que este equipo posea la etiqueta de PRECAUCION.

Inspecciones al Botiquín y Camilla

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRA										CODIGO: REGSST 04	
	INSPECCION BOTIQUIN Y CAMILLA										VERSION:01	
											PAG: 1 de 1	
MES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
EXISTENCIA	SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO
ELEMENTOS												
CURITAS		Si	SI	SI								
ESPARADRAPO 1"X 5 YARDAS		Si	SI	SI								
GASA		Si	SI	SI								
GUANTES		Si	SI	SI								
ISODINE ESPUMA		Si	SI	SI								
ISODINE SOLUCION FRASCO		No	SI	SI								
JERINGAS -5mm		No	SI	SI								
TAPABOCAS		Si	SI	SI								
MICROPORE ROLLO		Si	SI	SI								
SUERO FISIOLOGICO		Si	SI	SI								
VENDAS ELASTICAS 2X5 YARDAS		Si	SI	SI								
ALGODÓN PAQUETE		Si	SI	SI								
BAJALENGUAS PAQUETE X 24		Si	SI	SI								
APLICADORES CAJA X 50		No	SI	SI								
TIJERAS		Si	SI	SI								
PARCHE OCULAR		No	SI	SI								
PITO		Si	SI	SI								
CANDELA		No	No	SI								
TERMOMETRO		No	SI	SI								
ALCOHOL FRASCO		Si	SI	SI								
CARTILLA DE PRIMEROS AUXILIOS		Si	SI	SI								
INMOVILIZADORES		No	SI	SI								
INSPECCION DE TABLA MILLER O CAMILLA												
ESTA EN BUEN ESTADO Y VISIBLE		Si	Si	Si								
ESLINGAS ESTAN EN BUEN ESTADO		Si	Si	Si								
CUENTA INMOVILIZADOR CABEZA		No	No	No								

FIRMA DEL RESPONSABLE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
		Libia Murillo	Libia Murillo	Libia Murillo		
	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
OBSERVACIONES:						

Inspecciones a la Retroexcavadora



Código:	F-CHP-SST-003	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
F. emisión	2/02/2024	
Versión	2	REGISTRO PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA/EQUIPOS
F. Actualizac	5/03/2025	

SEMANA	13 de Abril al 19 del 2025	MODELO	2020	MARCA	Yammar
OPERADOR	Hildebrando M	UBICACIÓN	San Cristobal obra mitigacion	SERIE	35 N-3

ITEM DE REVISION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
Luces	X			X			X			X			X			X					
Protección cabina frontal		X			X			X			X			X			X				
Sistema de Aire Acondicionado			X			X			X			X			X			X			
Botiquín con elementos básicos	X			X			X			X			X			X					
Extintor		X			X			X			X			X			X				
Licuadora		X			X			X			X			X			X				
Pito	X			X			X			X			X			X					
Alarma de marcha y contramarcha	X			X			X			X			X			X					
Cinturón de seguridad	X			X			X			X			X			X					
Asiento en buen estado	X			X			X			X			X			X					
Estado de los Joystick	X			X			X			X			X			X					
Bloqueo de Estacionamiento	X			X			X			X			X			X					
Pasamanos	X			X			X			X			X			X					
Apoyo de acceso	X			X			X			X			X			X					
Espejos laterales	X			X			X			X			X			X					
Vidrio panorámico y laterales			X			X			X			X			X			X			
Pedales de avance	X			X			X			X			X			X					
Indicadores del tablero de Hidráulico, refrigerante, presión de aceite de motor y horometro	X			X			X			X			X			X					
Batería y cables	X			X			X			X			X			X					
Control de fugas hidráulicas	X			X			X			X			X			X					
Filtros aire, combustible,motor (verificar)	X			X			X			X			X			X					
cilindros hidráulicos del brazo / balde	X			X			X			X			X			X					
Mangueras en general	X			X			X			X			X			X					
Mecanismos de giro (torna meza)	X			X			X			X			X			X					
Pasadores y bujes en buen estado (brazo, balde)	X			X			X			X			X			X					
Estado de Exproker y rueda guia	X			X			X			X			X			X					
Rodillos inferiores y superiores	X			X			X			X			X			X					
Cadenas y zapatas	X			X			X			X			X			X					
Estado general Boom y stick	X			X			X			X			X			X					
Estado general balde,dientes, calzas y esquineros	X			X			X			X			X			X					
Estado de cuchillo	X			X			X			X			X			X					
Punto de lubricacion (engrasar)	X			X			X			X			X			X					
Aseo en general	X			X			X			X			X			X					
EPP(casco,botas, guantes)	X			X			X			X			X			X					

Operador	Hildebrando Montoya
Jefe inmediato	

Código:	F-CHP-SST.003	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
F. emisión	2/02/2024	
Versión:	2	REGISTRO PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA/EQUIPOS.
F. Actualizac:	6/03/2025	

SEMANA	06 del Abril al 12 del 2026	MODELO	2020	MARCA	Yanmar
OPERADOR	Hildebrando M	UBICACIÓN	San cristobal obra Mitigacion	SERIE	35 N-3

ITEM DE REVISION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
Luces	X			X			X			X			X								
Protección cabina frontal		X			X			X			X			X							
Sistema de Aire Acondicionado			X			X			X			X			X						
Botiquín con elementos básicos	X			X			X			X			X								
Extintor	X			X			X			X			X								
Licuadora		X			X			X			X			X							
Pito	X			X			X			X			X								
Alarma de marcha y contramarcha	X			X			X			X			X								
Cinturón de seguridad	X			X			X			X			X								
Asiento en buen estado	X			X			X			X			X								
Estado de los Joystick	X			X			X			X			X								
Bloqueo de Estacionamiento	X			X			X			X			X								
Pasamanos	X			X			X			X			X								
Apoyo de acceso	X			X			X			X			X								
Espejos laterales	X			X			X			X			X								
Vidrio panorámico y laterales		X			X			X			X			X							
Pedales de avance	X			X			X			X			X								
Indicadores del tablero de Hidráulico, refrigerante, presión de aceite de motor y horometro	X			X			X			X			X								
Batería y cables	X			X			X			X			X								
Control de fugas hidráulicas	X			X			X			X			X								
Filtros aire, combustible,motor (verificar)	X			X			X			X			X								
cilindros hidráulicos del brazo / balde	X			X			X			X			X								
Mangueras en general	X			X			X			X			X								
Mecanismos de giro (toma meza)	X			X			X			X			X								
Pasadores y bujes en buen estado (brazo, balde)	X			X			X			X			X								
Estado de Exproker y rueda guia	X			X			X			X			X								
Rodillos inferiores y superiores	X			X			X			X			X								
Cadenas y zapatas	X			X			X			X			X								
Estado general Boom y stick	X			X			X			X			X								
Estado general balde,dientes, calzas y esquineros	X			X			X			X			X								
Estado de cuchilla	X			X			X			X			X								
Punto de lubricacion (engrasar)	X			X			X			X			X								
Aseo en general	X			X			X			X			X								
EPP(casco,botas, guantes)	X			X			X			X			X								

Operador	Hildebrando Martinez
Jefe Inmediato	

Código:	P-CHP-SST.003	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
F. emisión	2/02/2024	
Versión:	2	REGISTRO PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA/EQUIPOS
F. Actualizac:	6/03/2025	

SEMANA	23 de Mar. al 29 de 2026	MODELO	2020	MARCA	Yanmar
OPERADOR	Hildebrando	UBICACION	San cristobal obra Mitigacion	SERIE	35 N-3

ITEM DE REVISION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
Luces				X			X			X			X								
Protección cabina frontal					X			X			X										
Sistema de Aire Acondicionado						X			X			X									
Botiquín con elementos básicos				X			X			X											
Extintor				X			X			X											
Licuadora					X			X			X										
Pito				X			X			X											
Alarma de marcha y contramarcha				X			X			X											
Cinturón de seguridad				X			X			X											
Asiento en buen estado				X			X			X											
Estado de los Joystick				X			X			X											
Bloqueo de Estacionamiento				X			X			X											
Pasamanos				X			X			X											
Apoyo de acceso				X			X			X											
Espejos laterales				X			X			X											
Vidrio panorámico y laterales						X			X			X									
Pedales de avance				X			X			X											
Indicadores del tablero de Hidráulico, refrigerante, presión de aceite de motor y horometro				X			X			X											
Batería y cables				X			X			X											
Control de fugas hidráulicas				X			X			X											
Filtros aire, combustible,motor (verificar)				X			X			X											
cilindros hidráulicos del brazo / balde				X			X			X											
Mangueras en general				X			X			X											
Mecanismos de giro (torna meza)				X			X			X											
Pasadores y bujes en buen estado (brazo, balde)				X			X			X											
Estado de Exproker y rueda guia				X			X			X											
Rodillos inferiores y superiores				X			X			X											
Cadenas y zapatas				X			X			X											
Estado general Boom y stick				X			X			X											
Estado general balde,dientes, calzas y esquineros				X			X			X											
Estado de cuchilla				X			X			X											
Punto de lubricacion (engrasar)				X			X			X											
Aseo en general				X			X			X											
EPP(casco,botas, guantes)				X			X			X											

Operador	Hildebrando Montoya
Jefe inmediato	

Código:	F-CHP-SST.003	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
F. emisión	2/02/2024	
Versión:	2	REGISTRO PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA/EQUIPOS.
F. Actualizac:	6/03/2025	

SEMANA	13 de Abril al 19 del 2025	MODELO	2020	MARCA	Yanmar
OPERADOR	Hildebrando M	UBICACIÓN	San Cristobal obra Mitigacion	SERIE	35 N-3

ITEM DE REVISION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
Luces	X			X			X			X			X			X					
Protección cabina frontal		X			X			X			X			X			X				
Sistema de Aire Acondicionado			X			X			X			X			X			X			
Botiquín con elementos básicos	X			X			X			X			X			X					
Extintor		X			X			X			X			X			X				
Licuadora		X			X			X			X			X			X				
Pito	X			X			X			X			X			X					
Alarma de marcha y contramarcha	X			X			X			X			X			X					
Cinturón de seguridad	X			X			X			X			X			X					
Asiento en buen estado	X			X			X			X			X			X					
Estado de los Joystick	X			X			X			X			X			X					
Bloqueo de Estacionamiento	X			X			X			X			X			X					
Pasamanos	X			X			X			X			X			X					
Apoyo de acceso	X			X			X			X			X			X					
Espejos laterales	X			X			X			X			X			X					
Vidrio panorámico y laterales			X			X			X			X			X			X			
Pedales de avance	X			X			X			X			X			X					
Indicadores del tablero de Hidráulico, refrigerante, presión de aceite de motor y horometro	X			X			X			X			X			X					
Batería y cables	X			X			X			X			X			X					
Control de fugas hidráulicas	X			X			X			X			X			X					
Filtros aire, combustible,motor (verificar)	X			X			X			X			X			X					
cilindros hidráulicos del brazo / balde	X			X			X			X			X			X					
Mangueras en general	X			X			X			X			X			X					
Mecanismos de giro (toma meza)	X			X			X			X			X			X					
Pasadores y bujes en buen estado (brazo, balde)	X			X			X			X			X			X					
Estado de Exproker y rueda guia	X			X			X			X			X			X					
Rodillos inferiores y superiores	X			X			X			X			X			X					
Cadenas y zapatas	X			X			X			X			X			X					
Estado general Boom y stick	X			X			X			X			X			X					
Estado general balde,dientes, calzas y esquineros	X			X			X			X			X			X					
Estado de cuchilla	X			X			X			X			X			X					
Punto de lubricacion (engrasar)	X			X			X			X			X			X					
Aseo en general	X			X			X			X			X			X					
EPP(casco,botas, guantes)	X			X			X			X			X			X					

	Operador	Hildebrando Montaxa
	Jefe inmediato	