

No.	UBICACIÓN	TIPO DE EXTINTOR
1	GALERIA 2° PISO -OFICINA ADMINISTRACION	MULTIPROPOSITO 20 LBS
2	TERRAZA AL LADO DEL CUARTO VIGILANCIA	MULTIPROPOSITO 20 LBS
3	SHUT DE BASURAS	MULTIPROPOSITO 20 LBS
4	FRUVER SUR PUESTO	MULTIPROPOSITO 20 LBS
5	GALERIA ENTRADA 5	MULTIPROPOSITO 20 LBS
6	GALERIA-ENTRADA 7	MULTIPROPOSITO 20 LBS
7	FRUVER NORTE-AL LADO PUESTO 160295	MULTIPROPOSITO 20 LBS
8	ZONA DE DESCARGUE	MULTIPROPOSITO 10 LBS
9	FRUVER SUR ZONA- AL LADO LOCAL 120123	MULTIPROPOSITO 10 LBS
10	FRUVER NORTE PASILLO HACIA GALERIA	MULTIPROPOSITO 10 LBS
11	ZONA GALERIA PUESTO 130070	MULTIPROPOSITO 10 LBS
12	ZONA FRUVER NORTE ENTRADA PUERTA 3	MULTIPROPOSITO 10 LBS
13	ZONA FRUVER NORTE ENTREDA 2 COLUMNA	MULTIPROPOSITO 10 LBS
14	GALERIA AL LADO PUESTO No 120021	MULTIPROPOSITO 10 LBS
15	ZONA GALERIA-MONUMENTO VIRGEN	MULTIPROPOSITO 10 LBS
16	FRUVER SUR- ENTRADA CUARTO OPERARIOS	MULTIPROPOSITO 10 LBS
17	GALERIA 2° PISO -OFICINA ADMINISTRACION	SOLKAFLAM
18	GALERIA 2° PISO ESCALERA ADMINISTRACION	SOLKAFLAM
19	GALERIA AL LADO DEL LOCAL 120038 -COCINAS	CLASE K

CAPACIDAD	FECHA ULTIMA	FECHA	ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO
20 LIBRAS	abr-25	abr-26	BUENO
20 LIBRAS	abr-25	abr-26	DAÑADO SOPORTE DE COLGAR
20 LIBRAS	abr-25	abr-26	BUENO
20 LIBRAS	abr-25	abr-26	BUENO
20 LIBRAS	abr-25	abr-26	BUENO
20 LIBRAS	abr-25	abr-26	BUENO
20 LIBRAS	abr-25	abr-26	BUENO
10 LIBRAS	abr-25	abr-26	BUENO
10 LIBRAS	abr-25	abr-26	BUENO
10 LIBRAS	abr-25	abr-26	BUENO
10 LIBRAS	abr-25	abr-26	BUENO
10 LIBRAS	abr-25	abr-26	BUENO
10 LIBRAS	abr-25	abr-26	BUENO
10 LIBRAS	abr-25	abr-26	BUENO
10 LIBRAS	abr-25	abr-26	BUENO
3700 GRS	abr-25	abr-26	BUENO
3700 GRS	abr-25	abr-26	BUENO
N/A	abr-25	abr-26	BUENO