
1868- CHORRERA- Solicitud Corrección Informe Febrero 2026

miguel cordoba <miguelcorburgos@gmail.com>

19 de mayo de 2026 a las
2:22 p.m.

Para: Infraestructura Departamental <infraestructura@amazonas.gov.co>

CC: johapez1693@gmail.com

Cordial saludo

Por medio del presente correo me permito informar que una vez revisada las subsanaciones correspondientes a los informes ambientales y de SST del contrato de obra 1868 de 2025 que tiene como objeto "CONSTRUCCIÓN SENDEROS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA CABECERA CORREGIMENTAL DE CHORRERA" y la subsanación del informe del componente ambiental y SST del contrato de interventoría 1828 de 2025 que tiene como objeto "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCION DE SENDEROS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA CABECERA CORREGIMENTAL DE LA CHORRERA – DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS", lo anterior correspondientes al mes de febrero de 2026.

Por lo anterior me permito informar que tras la revisión documental y los anexos integrados, se establece que los informe **SI CUMPLE** en su totalidad con los requisitos técnicos, administrativos y normativos ambientales y de seguridad y salud en el trabajo exigidos para el correcto desarrollo del contrato de obra.

[Texto citado oculto]

 **Visto bueno ambiental y sst - Informe mes de febrero 2026.pdf**
154K



Libertad y Orden

República de Colombia
GOBERNACIÓN DE AMAZONAS
Dirección de Infraestructura



Departamento de Amazonas

FORMATO DE REVISION AMBIENTAL Y SST

N° de contrato	1868 de 2025	Fecha	19 de mayo de 2026
Objeto de contrato	CONSTRUCCIÓN SENDEROS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA CABECERA CORREGIMENTAL DE CHORRERA		
Información general del proyecto			
Municipio / ANM	La Chorrera	Comunidad	Centro poblado – La Chorrera
Objeto de revisión	Revisión de informe de acta parcial de obra n° 02 correspondiente al periodo del 11 de diciembre de 2025 al 24 de abril de 2026	Lugar de visita	N/A
Nombre de empresa contratista	VIETTA CONSTRUCCIONES S.A.S	Nombre de empresa interventora	
Condiciones climáticas	N/A	Condiciones de accesibilidad	N/A
Supervisión	Robin Cárdenas - Director de Infraestructura	Apoyo a la supervisión	Johana Perez Perez Miguel Angel Cordoba

1. Componente ambiental de obra

El día 19 de mayo de 2026 se realizó la revisión del informe ambiental y de SST del contrato de obra 1868 de 2025 que tiene como objeto “CONSTRUCCIÓN SENDEROS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA CABECERA CORREGIMENTAL DE CHORRERA” y la revisión del informe del componente ambiental y SST del contrato de interventoría 1828 de 2025 que tiene como objeto “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCION DE SENDEROS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA CABECERA CORREGIMENTAL DE LA CHORRERA – DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS”, lo anterior correspondiente al mes de febrero de 2026.

La revisión de los Informes Ambientales y SST contempla la evaluación, control y verificación del cumplimiento de las medidas establecidas en el Plan de Adaptación a la Guía Ambiental (PAGA) para el proyecto “Construcción de Senderos Peatonales en Concreto Estampado en la Cabecera Corregimental de La Chorrera”, desarrollado por VIETTA CONSTRUCCIONES S.A.S.

Para garantizar el cumplimiento de lo establecido en el PAGA, se verifico el cumplimiento de los programas de acuerdo al cronograma de cada uno.



Libertad y Orden

República de Colombia
GOBERNACIÓN DE AMAZONAS
Dirección de Infraestructura



Departamento de Amazonas

2. Plan de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA) o Plan de Manejo Ambiental (PMA)

2.1 Programa 1. Desarrollo y aplicación de gestión ambiental

Verificada la información se establece lo siguiente:

- Conformación del grupo de gestión social y ambiental – Si cumple
- Capacitación ambiental al personal de la obra – si cumple
- Cumplimiento de requisitos y requerimientos legales – Si cumple.

2.2 Programa 2. Actividades constructivas

Ítem	Descripción	C	NC	NA	Observaciones
2.2.1	Manejo integral de materiales de construcción	X			Se subsano el requerimiento solicitado
2.2.2	Explotación de fuentes de materiales			X	
2.2.3	Señalización en frentes de obras y sitios temporales	X			Se subsano con el anexo de registro fotográfico de la señalización en frente de obras y sitios temporales de almacenamiento de material de construcción
2.2.4	Manejo y disposición final de escombros y lodos	X			se subsano el registro fotográfico en la ficha PAC. 2.4-07
2.2.5	Manejo y disposición de residuos líquidos domésticos e industriales	X			

2.3 Programa 3. Gestión hídrica

Ítem	Descripción	C	NC	NA	Observaciones
2.3.1	Manejo de agua superficial	X			
2.3.2	Manejo de residuos líquidos domésticos e industriales			X	

2.4 Programa 4. Biodiversidad y servicios ecosistémicos

Ítem	Descripción	C	NC	NA	Observaciones
2.4.1	Manejo de descapote y cobertura vegetal			X	Para el mes correspondiente no se realizo la actividad descrita
2.4.2	Recuperación de áreas afectadas			X	La actividad descrita no aplica para el objeto y alcance contractual
2.4.3	Protección de fauna			X	La actividad descrita no aplica para el objeto y alcance contractual
2.4.4	Protección de ecosistemas sensibles			X	La actividad descrita no aplica para el objeto y alcance contractual



Libertad y Orden

República de Colombia
GOBERNACIÓN DE AMAZONAS
Dirección de Infraestructura



Departamento de Amazonas

2.5 Programa 5. Manejo de instalaciones temporales de maquinaria y equipos					
Ítem	Descripción	C	NC	NA	Observaciones
2.5.1	Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitios de acopio temporal	X			
2.5.2	Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de las instalaciones para la planta de trituración, asfalta o concreto.			X	
2.5.3	Manejo de maquinaria, equipos y vehiculos	X			
2.6 Programa 6. Gestión Social					
Ítem	Descripción	C	NC	NA	Observaciones
2.6.1	Atención a la comunidad	X			
2.6.2	Información y divulgación	X			
2.6.3	Manejo de infraestructura de predios y servicios públicos.			X	
2.6.4	Recuperación del derecho de la vía			X	
2.6.5	Cultura vial y participación comunitaria			X	
2.6.6	Contratación mano de obra	X			
2.6.7	Proyectos productivos			X	
2.6.8	Protección al patrimonio arquitectónico y cultural			X	
2.6.9	Gestión social predial			X	
3. Componente Seguridad y Salud en el Trabajo					
Ítem	Descripción	C	NC	NA	Observaciones
3.1	¿Cuenta con sistema de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo?	X			
3.2	¿Cuenta con responsable de SST en obra durante la visita?	X			
3.3	¿El responsable cuenta con licencia de SST vigente?	X			
3.4	¿El responsable de SST cuenta	X			



Libertad y Orden

República de Colombia
GOBERNACIÓN DE AMAZONAS
Dirección de Infraestructura



Departamento de Amazonas

	con el curso de 50 o 20 horas de SST?				
3.5	¿Se están desarrollando actividades de trabajo en alturas?			X	
3.6	¿El personal que desarrolla el trabajo seguro en alturas cuenta con curso vigente?			X	
3.7	¿Se están desarrollando actividades en espacio confinados?			X	
3.8	¿Cuenta con ATS para el desarrollo de trabajo en alturas?			X	
3.9	¿El responsable socializo las políticas de SST con el personal?	X			
4. Elementos de seguridad y salud en el trabajo					
Ítem	Descripción	C	NC	NA	Observaciones
4.1	¿El personal cuenta con casco de seguridad?	X			
4.2	¿El personal cuenta con gafas de seguridad?	X			
4.3	¿El personal cuenta con guantes adecuados a la actividad a desarrollar?	X			
4.4	¿El personal cuenta con botas de seguridad adecuadas al desarrollo de la actividad?	X			
4.5	¿El personal cuenta con ropa de trabajo adecuada?	X			
4.6	¿El área de trabajo cuenta con Botiquín?	X			
4.7	¿El lugar de trabajo cuenta con extintor?	X			
4.8	¿El área de seguridad cuenta con KIT de derrames?	X			
4.9	¿El área de trabajo cuenta con punto de encuentro?	X			
4.10	¿El área de trabajo cuenta con Señalizaciones informativas, preventivas y de uso obligatorio?	X			



Libertad y Orden

República de Colombia
GOBERNACIÓN DE AMAZONAS
Dirección de Infraestructura



Departamento de Amazonas

5. Conclusiones

En atención al comunicado 720-2271 de la Gobernación del Amazonas, se ha verificado que la interventoría Consorcio Senderos Peatonales 2025 realizó las correcciones y ajustes técnicos solicitados para el periodo de febrero de 2026. Tras la revisión documental y los anexos integrados, se establece que el informe **SI CUMPLE** en su totalidad con los requisitos técnicos, administrativos y normativos ambientales y de seguridad y salud en el trabajo exigidos para el correcto desarrollo del contrato de obra que tiene como objeto “CONSTRUCCIÓN SENDEROS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA CABECERA CORREGIMENTAL DE CHORRERA”.

En cuanto al componente de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), la interventoría incorporó satisfactoriamente los análisis de trabajo seguro (ATS), los registros de entrega de elementos de protección personal (EPP) y los soportes de inducción, charlas y capacitaciones en los folios correspondientes. Asimismo, se anexaron los formatos de inspección técnica para insumos de emergencia (botiquines, extintores y camillas) y se detalló la metodología de inspección visual y la ubicación de la señalización de seguridad en obra.

Respecto al componente ambiental y el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA), se han subsanado los requerimientos al definir las medidas de manejo de residuos sólidos y escombros, incluyendo la disposición final de bolsas de cemento. El informe ahora detalla la procedencia legal y la vigencia de los permisos ambientales de los proveedores de material pétreo, así como el manejo documental y fotográfico del equipo contra incendios y la gestión de residuos aprovechables y no aprovechables.

MIGUEL ANGEL CORDOBA BURGOS

Ingeniero Ambiental

Esp. Gerencia en Seguridad y Salud en el Trabajo

P.E. III – Contratista – SPDT-D.I