

 <b>SECRETARÍA DE GOBIERNO</b>	<b>FORMATO TÉCNICO DE VISITA Y/O VERIFICACIÓN - ESPACIO PÚBLICO</b>	Código: GET-IVC -F037 Versión: 03 Vigencia: 27 de diciembre de 2021 Caso HOLA: 209856
---	---	--

**ALCALDIA LOCAL DE BOSA  
INSPECTOR DE POLICIA 7D**

**INFORME TÉCNICO No**

**IT. JAGH 54-2026**

**DATOS GENERALES**


FECHA DE VISITA	29/04/26	No. PRELIMINAR	
OBJETO DE LA VISITA	VISITA TECNICA DE VERIFICACION DE OBRAS INSPECCION DE POLICIA 7D,	No. ACTUACIÓN POLICIVA	2025574490100519E
DIRECCIÓN	CL 60 SUR 94B 01 - BARRIO SANTIAGO DE LAS ATALAYAS		
NOMBRE DE LA PERSONA QUE ATIENDE (SI APLICA)	NADIE ATIENDE	No. IDENTIFICACIÓN	
NOMBRE DEL RESPONSABLE	COMUNIDAD DE LA MANZANA 23 - ETAPA 1	No. IDENTIFICACIÓN	N/A

**ASPECTOS TÉCNICOS**

**VERIFICACIÓN DOCUMENTAL**

LICENCIA DE URBANISMO (SI APLICA)	<b>NO X</b>	RESOLUCIÓN No.	
FECHA DE EJECUTORIA (SI APLICA)	1/06/25	FECHA DE VIGENCIA	
CONCEPTO DADEP ( SI APLICA)			
HECHO NOTORIO	<b>Invasión o Bloqueo del Espacio Público ( INSTALACION DE UNA REJA METALICA)</b>		

**REGISTRO FOTOGRAFICO**



## OBSERVACIONES

**Informe de inspección sobre ocupación de espacio público**

Durante la visita técnica ocular, se evidenció la invasión del espacio público (RUPI 784-23) mediante la instalación de una reja metálica (6,45 ML), en la **CL 60 SUR 94B 01, Barrio Santiago de las Atalayas, Localidad de Bosa**. Este hecho constituye una infracción urbanística por los siguientes motivos:

**Invasión de espacio público:** La instalación de cerramientos que obstruyan el tránsito peatonal en áreas públicas contraviene el *Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016)*.

**Fundamento Legal:** El artículo 135 de dicha ley establece como comportamiento contrario a la integridad urbanística el "parcelar, urbanizar, demoler, intervenir o construir en bienes de uso público y terrenos afectados al espacio público".

**Requisito de Licencia:** Cualquier modificación del diseño urbanístico original requiere una licencia de intervención otorgada por una Curaduría Urbana, documento con el que no se cuenta en este caso.

**Prevalencia del interés general:** Aunque el conjunto alegue motivos de seguridad, el derecho a la libre circulación prevalece sobre los intereses privados de cerramiento.

**Conclusión y Requerimiento:**

Dado que la instalación de la reja metálica ( 6,45 ML), con RUPI 784-23, se considera una infracción urbanística, se procederá a **oficiar al DADEP** para que se pronuncie al respecto y se inicie el proceso de restitución del espacio público afectado.

## CONCLUSIONES

AREA EN CONTRAVENCIÓN (ML)	6,45 ML	ÁREA LEGALIZABLE (M2)			
		ÁREA NO LEGALIZABLE (M2)	6,45 ML		
DESCRIPCIÓN DE LA INFRACCIÓN	Artículo 135 de la Ley 1801 del 2016, A) Parcelar, urbanizar, demoler, intervenir o construir, 3. En bienes de uso público y terrenos afectados al espacio público.				
OCUPACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO?	SI		SE DEJÓ CITACIÓN?		NO
ELABORADO POR		RECIBIDO POR		NOTA	
ARQ. JOSE ALEJANDRO GAITÁN HERRENO ARQUITECTO					