Alcaldía de PEREIRA

REGISTRO DE VISITA Y EVALUACION DE CAMPO

Versión: 03

Fecha de Vigencia: septiembre 13 de 2022

INFORMACIÓN GENERAL

FECHA Y HORA: **junio 3/2026 10:05am**

OFICIO No: **3 A**

BARRIO/ VEREDA: **Rotonda Turín (Cll. 47 con Cra. 7ª)**

COMUNA/

CORREG: **Centro**

DATOS DE LAS PERSONAS VISITADAS Y/O REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD (cuando aplica)

NOMBRE: **Cuadrilla Jardinería 2, coordina Sr. Jaime Montoya**

CARGO: **Contratistas y trabajadores oficiales de Parques y arborización**

DIRECCIÓN: **Rotonda de Turín (Cll. 47 con Cra. 7ª)**

TELEFONO: **3107135278 Coordinador Jaime Montoya**

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA VISITA

El día 3 de junio a las 10:05 am, acompañada por el profesional SST Kevin Marín, intervengo la cuadrilla de Jardinería 2, haciendo trabajo de mantenimiento (podar y platear) en la Rotonda de Turin (Calle 47 con Cra. 7), con el fin de efectuar trabajo de campo, consistente en inspeccionar y verificar las herramientas de trabajo; es decir, el estado de las mismas, para el adecuado funcionamiento de su labor; así como verificar que tanto su EPP, como señalización de la zona, estén en orden.

Con la intervención de Aracelly Quintero, apoyo de esta cuadrilla, y demás integrantes me informan las herramientas necesarias, que generalmente requieren para operar**:**

- ✓ **Rastrillo**
- ✓ **Azadón**
- ✓ **Machete**
- ✓ **Tijeras largas y pequeñas**
- ✓ **Recatón u hoyín, llamado por ellos,**
- ✓ **Baldes**
- ✓ **Costales**
- ✓ **Lona**

Al observar y preguntar por el estado de las herramientas, se evidencia que:

Azadones: Los 4 azadones que usan han requerido ajuste y ellos lo han hecho de una manera muy manual e informal, puesto que al no saber de ello recurren a su ingenio; lo cual como pueden ver en las evidencias, podría causar un grave accidente a ellos, sus compañeros u otras personas que estén cerca, usaron cauchos, puntillas y materiales no adecuados para dicho ajuste. Se les sugiere que lo reporten.

Limas: Se las proveen, pero las demoran mucho.

Tijeras pequeñas: Son compradas por los trabajadores y contratistas

Estas son las 3 novedades que presentaría esta cuadrilla en este momento en materia de herramientas, dado que las demás son proporcionadas debidamente y están en orden, según evidencia de las que tenían allí para ese día y trabajo específico.

Por el lado de su seguridad; EPP, a todos **les hace falta el chaleco reflectivo** muy importante para ellos llevar a cabo su labor, considerada de alto riesgo, comentan que se han visto muy expuestos ante la falta de ellos. Por lo demás, como se puede ver en las evidencias, usan **protección para el sol (gorras), mangas largas, jean, botas y guantes.**

Siguiendo la verificación, por información de ellos y evidencia, les falta **el botiquín de primeros auxilios**.

Por otro lado, NO se evidencia **ninguna señalización** en el lugar de las obras, lo cual claramente es necesario como una medida de disminución de riesgos para ellos y los demás.

➢ **CONCLUSIONES**

- Uso adecuado y responsable del EPP, excepto lo relacionado en recomendaciones al final del oficio
- Receptividad en toda la información que se suministra
- Se revisan herramientas, haciéndose recomendaciones al final

➢ **COMPROMISOS**

- Continuar con las visitas de campo, saludando, verificando e inspeccionando que tanto las herramientas de trabajo, como el uso del EPP estén en buen estado y bien utilizadas.
- Se les solicita seguir el conducto regular, coordinador, para el ajuste de herramientas y solicitudes vitales como chalecos reflectivos y botiquín, entre otros.
- Enviar este oficio de registro de visita y evaluación de campo al Sr. Jaime Montoya, coordinador cuadrilla y Sr. Kevin Marín, profesional SST asignado, para conjuntamente conmigo hacer seguimiento.

PERSONA QUE REALIZA LA VISITA: Beatriz Elena Aricapa C- Contratista de Unidad Ejecutora de Clima Laboral Infraestructura.

REGISTRO FOTOGRAFICO






3 jun 2026 10:05:34 a. m.
4551 Carrera 8
Pereira
Risaralda


3 jun 2026 10:05:49 a. m.
45-87 Carrera 8
Pereira
Risaralda


3 jun 2026 10:07:09 a. m.
45-87 Carrera 8
Pereira
Risaralda


3 jun 2026 10:06:37 a. m.
45-87 Carrera 8
Pereira
Risaralda

RECOMENDACIONES Y JUSTIFICACION DE LA SOLUCIÓN

-Solicitar el ajuste técnico y profesional de los azadones ya que los mismos trabajadores buscaron ajustarlos a su manera y el nivel de riesgo para operación es alto.

-Solicitar que las limas tengan una mejor frecuencia de entrega para evitar demoras

-Solicitar a través del coordinador de la cuadrilla que elementos como las tijeras pequeñas sean gestionadas ante el almacén para evitar la compra con dinero propio de contratistas y trabajadores

-Se solicita que esta cuadrilla tenga los respectivos chalecos reflectivos, puesto que hablamos de un nivel de .. riesgo y exposición alto, se pide al apoyo de cuadrilla, Aracelly Quintero, solicitarlo al coordinador.

-Se solicita a Aracelly, apoyo de la cuadrilla, solicitar botiquín como medida de seguridad para la misma.

-Mediante este oficio informo al coordinador que se debe gestionar la señalización en el lugar donde están realizando las obras, tendientes a disminuir riesgos.

PERSONAS QUE REALIZAN LAS RECOMENDACIONES:

Beatriz Elena Aricapa Castaño
Contratista Unidad Ejecutora de Clima Laboral Infraestructura.

FIRMA PERSONAS QUE RECIBE LA VISITA: (especificar nombre, cargo y número de teléfono)

Nombre: Cuadrilla Jardinería 2 Cargo: Contratistas y trabajadores oficiales de parques

Dirección: Rotonda Turín (Cll.47 con 7ª) Teléfono: 3107135278 (Jaime Montoya-Coordinador)

::

SEÑALAR A QUE POLÍTICA PÚBLICA SE PUEDE ASOCIAR LA VISITA:	
✓ Política Pública Indígena	_____
✓ Política Pública Discapacidad	_____
✓ Política Pública DRAEF (Deportes)	_____
✓ Política Pública Acción Comunal	_____
✓ Política Pública Adulto Mayor	_____