INFORME DE GESTIÓN FINAL ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y FINANCIERA

CONVENIO SOLIDARIO No. 956 -2024

INFORME FINAL

PRESENTADO POR:

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL HATO CHICO

PRESENTADO A:

INSTITUTO DE ACCIÓN COMUNAL Y CAPITAL SOCIAL -IDACO

PERIODO DEL INFORME

DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 31 DE ENERO DE 2025

INFORME TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

1. INFORMACIÓN GENERAL

No. CONVENIO:	IDACO-CONV-SOLID-956-2024
CONVINIENTE:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL HATO CHICO
NIT / C.C.	900839205-1
OBJETO DEL CONVENIO	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL HATO CHICO PARA EL MANTENIMIENTO DE SEDES EDUCATIVAS RURALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA "OBRAS CON CAPITAL SOCIAL" EN EL MUNICIPIO DE SIMIJACA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
FECHA DE INICIO	26/11/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31/12/2024
PRÓRROGA No. 1	31/01/2025
PRORROGA No. 2	N/A
SUSPENSIÓN No. 1	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	31/01/2025
VALOR INICIAL	$ 12.600.000
VALOR TOTAL	$ 12.000.000
APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN	ING. LAURA NATALIA BUSTOS RUIZ

2. COMPONENTE TÉCNICO

2.1 Metas físicas previstas y alcanzadas:

Metas físicas previstas y alcanzadas:

Durante el período comprendido entre el 26 de noviembre del 2024 al 31 de enero del 2025, de ejecución del proyecto, se desarrollaron las siguientes actividades conforme las condiciones establecidas contractualmente, logrando así el cumplimiento de la meta prevista al 100%.

Actividad	Unidad	Meta ejecutada Cantidad	% avance	Observaciones
MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1M (INC. REFUERZO)	M2	3,36	100%	**Cumplida**
BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA	M2	3,36	100%	**Cumplida**

ESTUCO	M2	42,00	100%	**Cumplida**
VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS	M2	78,40	100%	**Cumplida**
TEJA FIBROCEMENTO No. 8	M2	125,42	100%	**Cumplida**
CANAL PVC RAINGO	MI	18,00	100%	**Cumplida**

2.2 **Estado general de la obra:**

Durante la ejecución del proyecto, acompañamos de manera activa las gestiones necesarias para la aprobación de los desembolsos y la formalización de los documentos requeridos. Una vez culminados estos procesos, se dio inicio a las actividades constructivas conforme al Anexo Técnico del Convenio y al cronograma establecido.


Hoy podemos afirmar que la obra se desarrolló hasta lograr su terminación al 100%, cumpliendo con los estándares de calidad exigidos y garantizando la entrega de una infraestructura que responde a las necesidades de nuestra comunidad. Este resultado refleja no solo el cumplimiento técnico y administrativo, sino también el compromiso y la participación de nuestros habitantes, consolidando así el éxito del proyecto y fortaleciendo nuestro desarrollo colectivo.

2. Evidencia fotográfica:

A través del siguiente registro fotográfico, se evidencia el cumplimiento de la ejecución de las actividades contratadas. Las imágenes reflejan de manera clara los avances y la culminación de la obra, demostrando que cada etapa se desarrolló conforme a lo establecido en el Convenio y con la participación activa de nuestra comunidad.


ANTES	DESPUÉS
MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1M (INC. REFUERZO)	






BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA






ESTUCO







VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS






ANTES





CANAL PVC RAINGO





3. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

3.1. Comité de seguimiento:

En el marco de la ejecución del proyecto, se definieron los materiales y actividades requeridas para la obra, de conformidad con lo establecido en el anexo técnico.

Durante el proceso, se verificó el estado del Convenio frente a las gestiones administrativas necesarias para la apertura de la cuenta bancaria de manejo conjunto, garantizando la transparencia en el uso de los recursos. Asimismo, se revisó la calidad de los materiales implementados, asegurando que cada etapa cumpliera con los estándares exigidos, proceso apoyado por el profesional de apoyo a la supervisión del IDACO.

Este seguimiento permitió mantener informada a la comunidad, fortalecer la confianza en la ejecución y garantizar que las actividades se desarrollaran de manera ordenada y conforme a lo pactado, consolidando así el compromiso institucional y comunitario con el éxito del proyecto.




Ilustración ANTES




Ilustración DESPUES

3.2. Relación con la comunidad:

Durante las etapas de planificación e implementación del proyecto se garantizó la participación de la comunidad, fortaleciendo la comunicación y el tejido social, esto permitió que los habitantes se sintieran parte integral del proceso, generando confianza y sentido de pertenencia.

Asimismo, al vincular a la comunidad en el proceso constructivo no solo se optimizaron los recursos y se redujeron los costos de mano de obra, sino que también se promovió un mayor compromiso colectivo. De esta manera, la obra se consolidó como un logro compartido, en el que cada aporte ciudadano contribuyó a fomentar la responsabilidad y el cuidado de la infraestructura construida. De igual forma, es importante manifestar que durante el desarrollo del proyecto se llevaron a cabo actividades que permitieron ampliar su alcance. En este caso específico, gracias al compromiso y la participación activa de la comunidad, se logró ejecutar la mano de obra para desmonte de tejado, limpieza de canales, pintura de fachadas, y pintura de marcos y puertas,, lo que representa no solo un avance técnico, sino también un testimonio del esfuerzo conjunto y la capacidad de nuestra comunidad para superar las metas inicialmente previstas.

3.3 Dificultades administrativas:

Al inicio de la obra se presentaron dificultades relacionadas con la disponibilidad de materiales, lo que generó un retraso en el inicio de actividades. No obstante, una vez superado este inconveniente, la ejecución del convenio se desarrolló sin contratiempos.

DESEMBOLSOS A CUENTA CONJUNTA DEL OAC

Durante la ejecución del proyecto, se realizaron los siguientes desembolsos:

ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR
CO6-2024000017	14/12/2024	$ 12.000.000

4.1 Pagos a Terceros del OAC

ÍTEM	VALOR APROBADO	VALOR PAGADO ACUMULADO	SALDO	OBSERVACIONES
Gastos Administrativos	**$ 1.500.000**	**$ 1.500.000**	**$ 0**	
Costos directos	**$ 10.500.000**	**$ 10.500.000**	**$0**	

Nota: Se aclara que la sumatoria de recursos aprobados para desembolso suman el valor de ONCE MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE ($11.100.000), toda vez que la entidad realizó deducciones por valor de NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 900.000) correspondiente a impuestos.

1. PAZ Y SALVO

El Organismo de Acción Comunal, acredita que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, contratistas y personal utilizados en la ejecución de las actividades contratadas para el recibo a satisfacción por parte de la supervisión.

2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

1. La obra alcanzó los objetivos físicos previstos, garantizando la funcionalidad de la infraestructura y el cumplimiento de los estándares contractuales.
2. Los espacios de diálogo y concertación permitieron atender inquietudes locales, lo que redujo conflictos y favoreció la aceptación de las actividades.
3. Se identificaron retos asociados a factores externos (clima, trámites administrativos, disponibilidad de recursos), que retrasaron parcialmente algunas actividades, pero fueron mitigados con ajustes oportunos.
4. Como presidente del Organismo de Acción Comunal, me permito expresar que la culminación de esta obra representa un logro significativo para nuestra comunidad. No solo se cumplió con los objetivos técnicos previstos, sino que también se fortaleció el tejido social gracias a la participación activa de nuestros vecinos en cada etapa del proceso.

5. Finalmente, invitamos a cada miembro de la comunidad a asumir el compromiso de velar por el cuidado de la obra, entendiendo que su conservación es responsabilidad compartida y que su buen uso será la base para seguir avanzando en nuestro desarrollo colectivo.

Firma del Representante Legal del OAC

Nombre: JESUS ANTONIO SOLANO GONZALEZ
Documento: 3.172.977