Barranquilla 30 de Junio del 2026

CLAUDIO JOSE GOMEZ GAMARRA
Asesor código 105, grado 06 - Supervisor
Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial E.S.D

Asunto: Informe de Actividades No. 006 - Contrato No. CD-59-2026-0608 – JOSE DAVID USTA CAICEDO – C.C. # 72.295.347 – Sexto Informe, correspondiente a un sexto pago al 1° de julio del 2026


INFORME DE ACTIVIDADES No 06

Me permito presentar a usted informe de gestión en virtud del contrato cuyo objeto es: Prestación de servicios profesionales para brindar asesoría a la secretaría distrital de y seguridad vial en el desarrollo de las actividades del proyecto implementación de estrategias para la seguridad vial.


El presente informe lo presento, correspondiente a las actividades que me fueron asignados durante el período objeto del presente informe.

INFORME DE ACTIVIDADES


- Se realiza toma de video con DRONE en la carrera 43 con calle 6 para responder PQR de empresa del sector.








- Se realiza toma de video con DRONE en la Carrera 8 con calle 41 B GRAN BAZAR para validar viabilidad de ruta de transporte público.





- Se realiza toma de video con DRONE en la calle 45 D entre carreras 1E y 2E para estudio de intervención en el sector.



ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890.102.018-1

REGISTRO DE INSPECCIÓN DE CAMPO Y EVALUACIÓN DE SEGURIDAD VIAL

SC-CER103099

CÓDIGO: MM-SE-TS-F-072

Dirección del tramo / intersección: Calle 45D / Cr 1E y 2E | Fecha de Visita: 25-may-26 | Hora: 10:45
Coordenadas: 10.933513, -74.800565 | Levantado por: Luis S. Luna M.
No.de radicado / Solicitud: - | Fecha de radicado / Solicitud: - | ID: 4699

CARACTERÍSTICAS DEL LUGAR

Uso: [x] Residencial [ ] Industrial [ ] Comercial [x] Institucional

Amenaza remoción: (•) Ninguno ( ) Alto mitigable ( ) Bajo ( ) Alto no mitig. ( ) Medio ( ) Zonificación

Vocación: [x] Escolar [ ] Deportiva [ ] Turística [ ] Militar [ ] Hospitalaria [ ] Privada

Alcance Inspección: ( ) Intersección (•) Tramo vial ( ) Barrio ( ) Localidad

Daños en edificaciones: [ ] Estructura [ ] Pisos [ ] Muros [ ] Techo Otro:

Establecimientos atractores/generadores de peatones y vehículos:
Jardín infantil niños del futuro

CARACTERÍSTICAS DE LA INFRAESTRUCTURA

Condiciones geométricas: (•) Recta ( ) Curva [ ] Pend.>8%
No. Carriles: 4 | Ancho Carril(m): 2.75 | Ancho Ciclorruta(m):
No. Calzadas: 1 | Ancho Calz.(m): 11 | Ancho Bahía(m):
Long.Tramo(m): 338 | Ancho Separador(m): | Ancho Pte.peatonal(m):
Iluminación ( ) B ( ) R ( ) M ( ) No Desc.

Andenes: Continuos (•) Sí ( ) No — B (•) R ( ) M ( ) No — Ancho(m):

Bordillos: Continuos (•) Sí ( ) No — B (•) R ( ) M ( ) No

Sentido Vial: [x] N-S [x] S-N [ ] E-O [ ] O-E

Tipo de Pavimento: [x] Concreto Hidráulico [ ] Concreto Asfáltico [ ] Adoquines [ ] Destapado

Estado de la superficie de rodadura: [x] Bueno [ ] En reparación [ ] Lodo [ ] Deteriorado [ ] Inundado [ ] Aceite
Otros:

Jerarquía Vial: ( ) Peatonal ( ) Semiarteria (•) Local ( ) Arteria ( ) Colectora ( ) Regional

Categoría vial: ( ) Cat. II (•) Cat. III ( ) Cat. IV

Observaciones de la infraestructura:

SEÑALIZACIÓN EXISTENTE

Dispositivos: [ ] Semáforo [x] Red. tipo estoperol [ ] Resalto plástico [x] Resalto artesanal [x] Tachas reflectivas [ ] Tachones [ ] Hitos
Otros:

Señalización vertical

Tipo	Cant.	Tipo	Cant.

Otros:

ESTADO S.V. B ( ) R (•) M ( ) No ( )
[x] Requiere Mtto.
[ ] Poca visibilidad
Otros:

Señalización horizontal: [x] Línea de carril [x] Flechas direccionales [x] Línea de PARE [ ] Línea antibloqueo [x] Cebra [ ] Sendero peatonal [ ] Pictograma PARE
Otros:

ESTADO S.H. B ( ) R (•) M ( ) No ( )
[x] Requiere Mtto.
[ ] Poca visibilidad
Otros:

Observaciones de la señalización:

CARACTERISTICAS DEL TRANSITO VEHICULAR

Circulación de: [x] TPC [x] Camiones [ ] TM [ ] VTA

(•) TPD >= 500 ( ) TPD <500 ( ) No disponible

Prohib.estacionamiento Costado N [ ] S [ ] E [ ] O [ ] Horario

VOL.PEATONAL: (•) Alto ( ) Medio ( ) Bajo

SINIESTRALIDAD: Periodo: Con heridos: Solo Daños: Con fallecidos: Total:

COMPORT. PEATONES	COMPORTAMIENTO CICLISTAS	COMPORT. MOTOCICLISTAS	COMPORT. CONDUCTORES
[x] Cruces indebidos	[x] Sin precaución [ ] Contravía	[x] Sin precaución [ ] Contravía	[ ] Sin precaución [ ] Contravía
[x] Caminan por la vía	[ ] No usan EPP [ ] Irrespetan señales	[ ] No usan EPP [ ] Irrespetan señales	[x] Alta Velocidad [ ] Sobrecupo
[ ] No usan Pte.Peatonal	[ ] Alta velocidad [ ] No usan ciclorruta	[x] Alta velocidad [ ] Sobrecupo	[x] Irrespetan señales
[ ] Vendedores en la vía	[ ] Transitan por andén	[ ] Transitan por andén	[ ] Irrespeto al peatón

PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN

Medida viable	Ubicación/Descripción de medidas de gestión
Señalización Horizontal	En la Calle 45D entre las Carreras 2E y 1E: realizar mantenimiento a la señalización horizontal y/o implementar demarcación faltante (línea de borde, línea divisoria de carril, línea de pare en los accesos, flechas direccionales, cruces peatonales tipo cebra, zona escolar (justo en frente del Jardín infantil niños del futuro), pictogramas entre otros); realizar mantenimiento y/o reposición a la señalización vertical; finalmente realizar mantenimiento y/o reposición a los reductores de velocidad tipo resalto plástico y estoperoles.
Señalización Vertical	
Reductor Tipo Estoperol	
Resalto Plástico	
Cruce seguro	
Otros:	

Continúe en la siguiente página...

...Continuación Ubicación/Descripción de medidas de gestión

Celdas de estacionamiento en paralelo

Datos técnicos:
Ancho de la vía = 11.0 m


Ancho celdas costado occidental = 2.50 m
Ancho celdas costado oriental = 2.50 m
Longitud de celdas = 6.0 m

Ancho libre de calzada = 11.0 m – 5.0 m = 7.0 m
Ancho de la calzada =7.0 m; 2 carriles cada uno de 3.5 m

En la Calle 45D, entre las Carreras 2E y 1E, se deberán configurar celdas de estacionamiento para vehículos en los costados oriental y occidental de la vía, con dimensiones de 2,5 metros de ancho por 6,0 metros de longitud. Asimismo, se deberá tener en cuenta que no podrán ubicarse celdas frente a hidrantes ni accesos vehiculares a garajes.

Observaciones adicionales:

ESQUEMA



REGISTRO FOTOGRÁFICO












REGISTRO FOTOGRÁFICO






- Se realiza toma de video y fotos con DRONE en la carrera 38 entre calles 30 y 68 para estudio de transito

- Se asiste al comité de buenas prácticas región caribe en representación de la secretaria de transito y seguridad vial de Barranquilla.





CONTROL DE ASISTENCIA

CURSO A EMPRESA | CURSO ABIERTO | DIPLOMADO

NOMBRE DEL EVENTO: Comite Regional CBT - Sostenibilidad

FECHA: Junio 18/26 | CIUDAD: Aguilla/Galapa | HORARIO | DURACION

DOCENTE: CCS - Komatsu. | MONITOR

No.	EMPRESA	NOMBRE COMPLETO	No. DE CEDULA	E-MAIL	FIRMA	
					Celular.	Fecha:
1	EGEM	Mauren Ballesteros M.	1120585946	mauren.ballesteros@egemrok.com	3112338715	18/06/26.
2	SDTSV	Jose David Usta C.	72275347	justa@unibarranquilla.edu.co	3016432704	18/06/2026
3	Petrobell	Jorge Luis Barrios M.	77.015.527	jorge.barrios@pbandes.com	3126355481	18/06/2026
4	EGEM	Roy Padilla S.	1129561194	roy.padilla@egemcolombia.com	3187758721	18/06/2026
5	SDTSV	Nicolas Valera R.	72432101	nvalera@barranquilla.gov.co	3012604546	18/06/2026
6	ALBA CALSEN	Mario Sabino Santodomingo	8758585	mariosabino@albacalsen.com	3107613884	
7	Surtigas	Maria del Mar Muñoz	34326191	maria.munoz@surtigas.co	3244799710	18/06/2026
8	Komatsu	Shirly Vizcaino Pacheco	1045678635	shirly.vizcaino@global.komatsu	3175217121	18/06/2026
9	CCS	Johanna Valencia G.	1049727740	johanna.valencia@ccsingco.com	3143410995	18/06/2026.
10						
11						
12						
13						
14						
15						

- Se realiza caracterización de siniestralidad vial de los años 2022,2023,2024 y 2025 tomados de los IPAT con el fin de socializar con las empresas de transporte y de transporte medicalizado para ejercer acciones dentro de su programa de control de sustancias psicoactivas del PESV-

Descripcion victima	Gravedad	2022	2023	2024	2025
Acompañante	herido	620	524	488	603
Acompañante	muerto	7	4	6	7
Ciclista	herido	72	49	57	84
Ciclista	muerto	3	3	3	1
Conductor	herido	310	280	223	240
Conductor	muerto	3	1	2	2
Motociclista	herido	1061	1049	876	1084
Motociclista	muerto	19	29	18	20
No reporto	herido	4	10	2	
Pasajero	herido	435	417	330	236
Pasajero	muerto	1	1		1
Peaton	herido	243	204	242	204
Peaton	muerto	16	11	11	13
Total general		**2794**	**2582**	**2258**	**2495**

- Del total de siniestros viales ocurridos en los años 2022 y 2025 cuantos de ellos se relacionan con **posible ingesta de alcohol u otras sustancias psicoactivas.**

hipotesis	2022	2023	2024	2025
Cruzar en estado de embriaguez		**2**	**3**	**0**	**1**
Embriaguez aparente		**18**	**19**	**22**	**17**
Embriaguez o droga		**63**	**30**	**28**	**36**
Total general		**83**	**52**	**50**	**54**

- Siniestros reportados por la causal de estado de embriaguez. Fuente Ipats secretaria de transito

hipotesis/cusal mas reportadas (ipats)	2022	2023	2024	2025
Desobedecer se¤ales	922	548	450	512
No mantener distancia de seguridad	803	220	222	206
Girar bruscamente	220	141	109	145
Impericia en el Manejo	96	87	99	244
Cruzar sin observar	112	101	100	83

- las 10 intersecciones con mayor siniestralidad por actor vial y nivel de perdida (muertos, lesionados, solo daños). Del 2022 y 2025

via	Descripcion victima	herido	muerto	Total general
Circunvalar	Acompañante	205	1	206
Circunvalar	Ciclista	27	4	31
Circunvalar	Conductor	99	4	103
Circunvalar	Motociclista	408	13	421
Circunvalar	Pasajero	204		204
Circunvalar	Peaton	89	9	98
Calle30	Acompañante	87	2	89
Calle30	Ciclista	14	1	15
Calle30	Conductor	32		32
Calle30	Motociclista	219	4	223
Calle30	No reporto	1		1
Calle30	Pasajero	66		66
Calle30	Peaton	53	7	60
Via40	Acompañante	93	1	94
Via40	Ciclista	8	1	9
Via40	Conductor	63	1	64
Via40	Motociclista	176	3	179
Via40	No reporto	1		1
Via40	Pasajero	94	1	95
Via40	Peaton	26	2	28

Carrera38	Acompañante	86	1	87
Carrera38	Ciclista	11		11
Carrera38	Conductor	47		47
Carrera38	Motociclista	131	12	143
Carrera38	No reporto	1		1
Carrera38	Pasajero	63		63
Carrera38	Peaton	32	2	34
Murillo	Acompañante	84	1	85
Murillo	Ciclista	26		26
Murillo	Conductor	52		52
Murillo	Motociclista	114	3	117
Murillo	Pasajero	40		40
Murillo	Peaton	48	3	51



JOSE DAVID USTA CAICEDO
C.C. 72.295.347 de Barranquilla