INFORME DE ACTIVIDADES NO 006

No. DE CONTRATO	No. CD-25-2026-3011.
NOMBRE CONTRATISTA	ALVARO JOSE AGÁMEZ DÍAZ
PERIODO	CORRESPONDIENTE AL PAGO FINAL A TREINTA (30) DE JUNIO DE 2026.

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA A LA OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DISTRITAL DENTRO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO ESTABLECIDOS POR LA LEY 1523 DE 2012*.*

Dicho objeto fue desarrollado con las siguientes actividades:

DETALLE DE ACTIVIDADES

- **ACTIVIDAD: REVISIÓN DE INFORMES**

Durante el periodo correspondiente al presente informe, se brindó acompañamiento y asesoría profesional en la revisión de informes de visitas presentadas ante la Oficina de Gestión del Riesgo, en la cual se encuentran las siguientes.


- 11 de junio de 2026, la Oficina de Gestión del Riesgo realiza visita de inspección técnica al predio ubicado en la calle 117 N° 34-113, barrio La Pradera, localidad Suroccidente de esta ciudad – Radicado: EXT-QUILLA-2026-0137471




- 12 de junio de 2026 la Oficina de Gestión del Riesgo realizó la visita técnica de inspección ocular al predio ubicado en la dirección carrera 5B # 91 – 46 apto 1 en el barrio San Luis de la localidad Metropolitana, en atención a una emergencia presentada por incendio – Radicada: EXT-QUILLA-2026-0138646



- 16 de junio del 2026 la Oficina De Gestión del Riesgo, realizó la visita de inspección ocular al inmueble ubicado en la Carrera 35 #48 - 39, del barrio Chiquinquirá de la localidad Suroriente de Barranquilla. – Radicado: EXT-QUILLA-2026-0135095



- 17 de junio del 2026 la Oficina De Gestión del Riesgo, realizó la visita de inspección ocular al inmueble ubicado en la Carrera 3D #19 - 39, del barrio Simón Bolívar de la localidad Suroriente de Barranquilla. – Radicado: EXT-QUILLA-2026-0141326



- 18 de junio de 2026 la Oficina de Gestión del Riesgo realizo la visita técnica de inspección ocular al predio ubicado en la dirección Diagonal 77 # 15D - 69 en el barrio La Esmeralda de la localidad Suroccidente. - Radicado: EXT-QUILLA-2026-0138513



- **ACTIVIDAD: PARTIDO FINAL IDA – JUNIOR VS NACIONAL**
  LUGAR: ESTADIO ROMELIO MARTINEZ

En el marco del encuentro del partido antes mencionado, como profesional de la Oficina de Gestión del Riesgo (OGR) hicimos presencia para garantizar la seguridad, prevenir emergencias y coordinar respuestas efectivas antes, durante y después de la ejecución del evento.
Antes de iniciar el encuentro validamos la disponibilidad de los recursos estipulados para dicho evento, evaluando las vulnerabilidades del lugar como las rutas de evacuación y puntos críticos con el fin de coordinar de manera oportunas con las dependencias correspondiente las tomas de decisiones en
caso de presentarse una emergencia.



- **ACTIVIDAD: FESTI PICKUPS PAL PUEBLO "ALO QUILLA"**
  LUGAR: VELODROMO

En el contexto del evento mencionado, como profesional de la Oficina de Gestión del Riesgo (OGR) hice presencia en el PMU para asegurar la protección, prevenir incidentes y coordinar respuestas eficaces antes, durante y después de su realización.
Previo al inicio del evento, verificamos la disponibilidad de los recursos establecidos y analizamos las vulnerabilidades existentes, con el propósito de articular oportunamente con las dependencias correspondientes la toma de decisiones ante cualquier eventualidad.



ALVARO JOSE AGÁMEZ DIAZ

C.C. 1052949561