

		LISTADO DE ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE CONSERVACION DE ALIMENTOS				VERSION 001 FECHA EMISION 23-10-2024	
CENTRO SDIS		J1 AVALU VENEZUELA QUIBA		LOCALIDAD		CIUDAD BOLIVIA	
PLACA EQUIPO		2239131		MARCA EQUIPO		INVERSIONES 23	
		REFRIGERADOR INDUSTRIAL	CONGELADOR INDUSTRIAL	EQUIPO MIXTO	NEVERA DOMESTICA	NEVERA TIPO BAR	CUARTO FRIO
VISITA INSPECCION		X					

No.	DESCRIPCION	UND	CANT	No.	DESCRIPCION	UND	CANT	No.	DESCRIPCION	UND	CANT
7	UNIDAD DE 1/8 HP GAS 134a	UNIDAD		33	RELEVO DE ESTADO SÓLIDO AC-AC 110 V 25 A CON BASE	UNIDAD		59	POLIURETANO DOS COMPONENTES	UNIDAD	
8	UNIDAD DE 1/8 HP GAS 404a	UNIDAD		34	CAPACITOR O CONDENSADOR DE ARRANQUE 216 MF A 259 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		60	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 1/8"	METRO LINEAL	
9	UNIDAD DE 1/4 HP GAS 134a	UNIDAD		35	CAPACITOR O CONDENSADOR DE ARRANQUE 340 MF A 406 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		61	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/8"	METRO LINEAL	1
10	UNIDAD DE 1/4 HP GAS 404a	UNIDAD		36	CAPACITOR O CONDENSADOR DE MARCHA 20 MF A 45 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		62	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 1/2"	METRO LINEAL	
11	UNIDAD DE 3/8 HP GAS 134a	UNIDAD		37	RELAY	UNIDAD		63	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/4"	METRO LINEAL	
12	UNIDAD DE 3/8 HP GAS 404a	UNIDAD		38	TÉRMICO DE 1/8" - 1/4"	UNIDAD		64	TUBO DE COBRE RÍGIDO 1/8"	METRO LINEAL	
13	UNIDAD DE 1/2 HP GAS 134a	UNIDAD	1	39	INTERRUPTOR DE CODILLO 15A A 20A	UNIDAD		65	TUBO DE COBRE RÍGIDO 3/8"	METRO LINEAL	
14	UNIDAD DE 1/2 HP GAS 404a	UNIDAD		40	REGLETA 20 AMP	UNIDAD		66	TUBO DE COBRE RÍGIDO 1/2"	METRO LINEAL	
15	REPARACIÓN COMPRESOR SEMIHERMETICO 2 HP PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		41	MOTO VENTILADOR 10 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		67	TUBO DE COBRE RÍGIDO 3/4"	METRO LINEAL	
16	CARGA GAS REFRIGERANTE R-22	LIBRA		42	MOTO VENTILADOR 18 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD	1	68	TIMER	UNIDAD	
17	CARGA GAS REFRIGERANTE R-134a	LIBRA	4	43	MOTO VENTILADOR 34 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		69	SERPENTÍN	METRO LINEAL	
18	CARGA GAS REFRIGERANTE R-404a	LIBRA		44	MOTO VENTILADOR AXIAL 12" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		70	SONDA EQUIPO DE CONSERVACIÓN EKS-111	UNIDAD	
19	CARGA GAS REFRIGERANTE R-600a	LIBRA		45	MOTO VENTILADOR AXIAL 24" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		71	SONDA EQUIPO DE CONSERVACIÓN - NTC5000	UNIDAD	
20	CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA TC 900	UNIDAD		46	ASPA PLÁSTICA 8" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		72	PRESOSTATO DUAL KP115	UNIDAD	
21	CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA TC 512	UNIDAD		47	ASPA PLÁSTICA 4" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		73	CAPILARES	UNIDAD	1
22	CONTROL ELECTRÓNICO BÁSICO PARA CUARTO FRIO	UNIDAD		48	ASPA PLÁSTICA 10" CUARTOS FRIOS	UNIDAD		74	SOPORTE METÁLICO BANDEJA	UNIDAD	
23	CONTROL ELECTRÓNICO CON SENSOR PARA CUARTO FRIO	UNIDAD		49	EMPAQUE DE PUERTA, INCLUYE IMÁN	METRO LINEAL		75	BISAGRA TIPO MARIPOSA PARA EQUIPO DE FRÍO HORIZONTAL	UNIDAD	
24	CONTROL MECÁNICO SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	UNIDAD		50	FILTRO PARA SOLDAR	UNIDAD		76	BISAGRA TIPO MARIPOSA PARA EQUIPO DE FRÍO VERTICAL	UNIDAD	
25	CABLE ENCAUCHETADO 2 X16 - 2 X18	METRO LINEAL		51	BARRA DE SOLDADURA COBRE	UNIDAD	2	77	MANIJA PARA EQUIPO DE FRÍO HORIZONTAL	UNIDAD	
26	CABLE ENCAUCHETADO 2 X12 - 2 X14	METRO LINEAL		52	CINTA FOIL (METRO)	METRO LINEAL		78	MANIJA PARA EQUIPO DE FRÍO VERTICAL	UNIDAD	
27	CABLE ENCAUCHETADO 3 X12 - 3X14	METRO LINEAL	3	53	FILTRO 1/4"	UNIDAD		79	TARJETA UNIVERSAL DE CONTROL COMPRESOR NEVERA DOMESTICA	UNIDAD	
28	CABLE ENCAUCHETADO 3 X18 - 3X16	METRO LINEAL		54	FILTRO 3/8" A 1/2"	UNIDAD	1	80	TARJETA ELECTRÓNICA UNIVERSAL MINISPLIT 12.000 BTU	UNIDAD	
29	CLAVIJA 15 A 30 AMP.	UNIDAD		55	FILTRO 5/8"	UNIDAD		81	MANGUERA PARA DESAGUE TRANSPARENTE	METRO LINEAL	
30	TERMO CUPLAS	UNIDAD		56	FILTRO 7/8"	UNIDAD		82	PINTURA BASE METÁLICA EQUIPO DE CONSERVACIÓN	UNIDAD	
31	BRAKER MATIC 110 V TRABAJO PESADO	UNIDAD	1	57	GUSANILLO O RAIDER	UNIDAD	1	83	PINTURA HORNEADA EQUIPO DE CONSERVACIÓN	UNIDAD	
32	CONTACTOR ELÉCTRICO 110 VAC 25 A	UNIDAD	1	58	RESISTENCIA DESHIELO EVAPORADOR	UNIDAD		84	CINTA LED 110V HERMETICA	METRO LINEAL	

Alvaro Esulo

ENTREGA (NOMBRE Y CARGO)

Vincent Carido

RECIBE (NOMBRE Y CARGO)

asistenteimcsas@imcsas.com

De: Jhon Oswaldo Jimenez Landines <jjimenezl@sdis.gov.co>
Enviado el: martes, 19 de mayo de 2026 1:54 p.m.
Para: asistenteimcsas@imcsas.com
Asunto: RE: SOLICITUD AUTORIZACION REPARACION EQUIPO 2239131 - JI ANALU VERBENAL QUIBA - CIUDAD BOLIVAR (CORRECTIVO MAYOR)

Buenas tardes

Se aprueba el presupuesto establecido, por favor continuar con la reparación indicada

Cordialmente



Jhon Oswaldo Jimenez Landines
Contratista
Subdirección Administrativa y Financiera -Mantenimiento
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Tel (601) 3279797 Ext (32124)

De: asistenteimcsas@imcsas.com <asistenteimcsas@imcsas.com>
Enviado: jueves, 14 de mayo de 2026 11:12
Para: Jhon Oswaldo Jimenez Landines <jjimenezl@sdis.gov.co>
Asunto: SOLICITUD AUTORIZACION REPARACION EQUIPO 2239131 - JI ANALU VERBENAL QUIBA - CIUDAD BOLIVAR (CORRECTIVO MAYOR)

PSI

IMC **CERTIFICADO DE PRESTACION DE SERVICIOS**

REVISIÓN N° **7793**

FECHA: **1/11/2026** CONTRATO No. **98 22 25**

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Redes Social: **SDIS** No: **899999 061 + 9**
 Dirección: **Lote 3 Veronal Quiba** Teléfono: **57 313 932 6877**
 Localidad: **Ciudad Bolívar** Email: **glennaverbena@p.e.d.s.gov.co**
 Teléfono: **313 932 6877** Cargar: **n.a**
 Contacto: **Viliano Contrillo**

ITEM	CÓDIGO INTERNO	MARCA MODELO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO	CANT.	OBSERVACIONES
1	2239131	2239131	Se cambio motor Unidad de 1/2 134 Recargo 134 Ventilador plástico capilar fierro 134 soldadura	A - F	serv 122 282
2					
3					
4					
5					

NOTA: Se instalo unidad nueva pero por bajar de voltaje la gema se requiere cambio nuevo de unidades 1/2 134

OBSERVACIONES GENERALES A LA REMISIÓN

se observo Voltaje bajo 100 V muchos Neutros para el voltaje se recomienda sacar del fuso principal en cable #10 7 Hilitos para solo las reversas

ENTREGA: **Armando E. Julio técnico** RECIBE: **Viliano Contrillo Responsable** ELABORA: **Orlando Salazar**

FIRMA - NOMBRE - CARGO

IMC **LISTADO DE ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE CONSERVACION DE ALIMENTOS**

UBICACIÓN: **CIUDAD BOLIVAR** UBICACIÓN: **CIUDAD BOLIVAR**

FECHA: **22/09/2026** NOMBRE: **ARLONDA 23**

No.	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	No.	DESCRIPCION	UNID.	CANT.
1	1. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	1. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	1
2	2. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	2. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	1
3	3. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	3. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	1
4	4. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	4. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	1
5	5. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	5. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	1
6	6. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	6. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	1
7	7. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	7. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	1
8	8. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	8. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	1
9	9. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	9. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	1
10	10. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	10. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	1
11	11. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	11. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	1
12	12. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	12. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	1
13	13. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	13. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	1
14	14. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	14. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	1
15	15. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	15. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	1
16	16. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	16. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	1
17	17. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	17. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	1
18	18. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	18. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	1
19	19. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	19. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	1
20	20. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	20. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	1
21	21. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	21. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	1
22	22. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	22. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	1
23	23. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	23. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	1
24	24. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	24. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	1
25	25. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	25. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	1
26	26. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	26. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	1
27	27. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	27. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	1
28	28. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	28. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	1
29	29. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	29. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	1
30	30. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	30. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	1
31	31. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	31. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	1
32	32. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	32. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	1
33	33. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	33. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	1
34	34. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	34. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	1
35	35. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	35. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	1
36	36. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	36. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	1
37	37. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	37. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	1
38	38. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	38. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	1
39	39. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	39. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	1
40	40. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	40. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	1
41	41. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	41. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	1
42	42. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	42. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	1
43	43. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	43. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	1
44	44. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	44. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	1
45	45. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	45. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	1
46	46. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	46. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	1
47	47. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	47. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	1
48	48. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	48. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	1
49	49. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	49. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	1
50	50. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	50. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	1
51	51. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	51. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	1
52	52. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	52. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	1
53	53. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	53. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	1
54	54. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	54. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	1
55	55. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	55. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	1
56	56. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	56. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	1
57	57. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	57. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	1
58	58. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	58. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	1
59	59. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	59. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	1
60	60. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	60. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	1
61	61. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	61. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	1
62	62. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	62. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	1
63	63. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	63. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	1
64	64. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	64. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	1
65	65. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	65. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	1
66	66. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	66. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	1
67	67. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	67. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	1
68	68. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	68. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	1
69	69. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	69. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	1
70	70. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	70. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	1
71	71. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	71. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	1
72	72. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	72. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	1
73	73. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	73. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	1
74	74. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	74. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	1
75	75. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	75. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	1
76	76. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	76. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	1
77	77. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	77. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	1
78	78. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	78. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	1
79	79. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	79. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	1
80	80. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	80. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	1
81	81. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	81. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	1
82	82. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	82. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	1
83	83. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	83. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	1
84	84. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	84. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	1
85	85. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	85. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	1
86	86. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	86. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	1
87	87. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	87. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	1
88	88. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	88. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	1
89	89. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	89. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	1
90	90. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	90. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	1
91	91. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	91. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	1
92	92. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	92. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	1
93	93. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	93. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	1
94	94. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	94. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	1
95	95. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	95. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	1
96	96. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	96. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	1
97	97. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	97. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	1
98	98. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	98. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	1
99	99. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	99. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	1
100	100. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	100. TUBERIA DE 1/2" DE 1/2"	1/2"	1	1

ENTREGA: **Armando E. Julio técnico** RECIBE: **Viliano Contrillo Responsable** ELABORA: **Orlando Salazar**

FIRMA - NOMBRE - CARGO

FECHA	LOCALIDAD	CENTRO DE ATENCION	DIRECCION	TELÉFONO	No.	PLACA	EQUIPO MARCA Y MODELO	ACCIÓN REALIZADA
	Ciudad Bolívar	El Anillo Verbenal Quiba	Lote 3 Verbenal Quiba	3134226877	7793	2239131	Inversiones D.	Sirbe 122.28.2. Visita inspección Mmto preventivo y correctivo mayor. Cambio unidad compresora 1/2 134a. Carga completa de gas r134a. Reparación cableado eléctrico. Instalacion breaker matic (ponderable). Cambio contactor 110v 25a. Cambio motor ventilador 18w. Cambio capilar.
ITEM	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO			PRECIO UNITARIO CON IVA	CANT	PRECIO TOTAL CON IVA	ESTADO DEL EQUIPO	
1	REFRIGERADOR INDUSTRIAL VISITA DE INSPECCION			618.235,00	1	618.235,00	Equipo funcionando bajo parametros normales. Instalacion Breaker Matic (Ponderable)	
13	UNIDAD DE 1/2 HP GAS 134a			1.748.562,00	1	1.748.562,00		
17	CARGA GAS REFRIGERANTE R-134a			91.201,00	4	364.804,00		
27	CABLE ENCAUCHADO 3X12 - 3X14			15.580,00	3	46.770,00		
31	BRAKER MATIC 110 V TRABAJO PESADO			229.120,00	1	-		
32	CONTACTOR ELÉCTRICO 110 VAC 25 A			236.751,00	1	236.751,00		
42	MOTO VENTILADOR 18 W INCLUYE ASPA Y BASE			307.896,00	1	307.896,00		
51	BARRA DE SOLDADURA COBRE			26.478,00	2	52.956,00		
54	FILTRO 3/8" A 1/2"			110.272,00	1	110.272,00		
57	GUSANILLO O RAIDER			15.761,00	1	15.761,00		
61	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/8"			50.323,00	1	50.323,00		
73	CAPILARES			46.732,00	1	46.732,00		
TOTAL						3.599.062,00		

Cordialmente,

Octavio A. Salazar
Asistente Administrativo
Nit. 900.327.815-5
Cel. 322 789 3579
Tel: 627 8565
Calle 168 # 52 - 70



ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS
Certification



ISO 14001:2015
BUREAU VERITAS
Certification





CERTIFICADO DE PRESTACION DE SERVICIOS

DOCUMENTO CONTROLADO

REMISIÓN N°

7589

FECHA:

Mayo 19 2024

CONTRATO No.

98 22 25

INFORMACIÓN DEL CUENTE

Razón Social:

S D I S

Dirección:

cl 81 sur 81 15

Localidad:

bosa

Teléfono:

3204394467

Contacto:

Jovanna Pinzon

NIT:

899 999 061 9

Sede:

SI ABSUN Semillas de vida

Email:

na

Celular:

—

ITEM	CÓDIGO INTERNO	MARCA MODELO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO	CANT.	OBSERVACIONES
1	2238672	Invercor	Se realiza Mantenimiento preventivo limpiando evaporador y condensador y lubricando el motor ventilador se le recarga gas R 134 A		consultamos con referente del centro
2			(A) - (B)		si ebran mas equipos con fallar en funcionamiento y me dicen que no
3					
4	2233173	Nissin	Se realiza limpieza del condensador y del ventilador queda en buen estado		GARANTIA SIN COSTO PARA LA ENTIDAD
5			(F)		

OBSERVACIONES GENERALES A LA REMISIÓN

SINCE 121

NIT: 900.327.815-5
Calle 168 No. 52 - 70 - B. Guatadalupe Norte
Bogotá, Colombia
Tel: 57-11 - 627 8565
e-mail: gerencia@imc.com.co

ENTREGA:

FIRMA - NOMBRE - CARGO

RECIBE:

FIRMA - NOMBRE - CARGO

Aox Admin.

ELABORA:

JOHANN JALAZAN

FIRMA - NOMBRE - CARGO

		LISTADO DE ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE CONSERVACION DE ALIMENTOS				VERSION 001 FECHA EMISION 23-10-2024					
CENTRO SDIS		21 ABSun semillas de u		LOCALIDAD		bosa					
PLACA EQUIPO		2238672		MARCA EQUIPO		invercion					
		REFRIGERADOR INDUSTRIAL	CONGELADOR INDUSTRIAL	EQUIPO MIXTO	NEVERA DOMESTICA	NEVERA TIPO BAR	CUARTO FRIO				
VISITA INSPECCION		x									
No.	DESCRIPCION	UND	CANT	No.	DESCRIPCION	UND	CANT	No.	DESCRIPCION	UND	CANT
7	UNIDAD DE 1/8 HP GAS 134a	UNIDAD		33	RELEVO DE ESTADO SÓLIDO AC-AC 110 V 25 A CON BASE	UNIDAD		59	POLIURETANO DOS COMPONENTES	UNIDAD	
8	UNIDAD DE 1/8 HP GAS 404a	UNIDAD		34	CAPACITOR O CONDENSADOR DE ARRANQUE 216 MF A 259 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		60	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 1/8"	METRO LINEAL	
9	UNIDAD DE 1/4 HP GAS 134a	UNIDAD		35	CAPACITOR O CONDENSADOR DE ARRANQUE 340 MF A 408 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		61	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/8"	METRO LINEAL	
10	UNIDAD DE 1/4 HP GAS 404a	UNIDAD		36	CAPACITOR O CONDENSADOR DE MARCHA 20 MF A 45 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		62	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 1/2"	METRO LINEAL	
11	UNIDAD DE 3/8 HP GAS 134a	UNIDAD		37	RELAY	UNIDAD		63	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/4"	METRO LINEAL	
12	UNIDAD DE 3/8 HP GAS 404a	UNIDAD		38	TÉRMICO DE 1/8" - 1/4"	UNIDAD		64	TUBO DE COBRE RÍGIDO 1/8"	METRO LINEAL	
13	UNIDAD DE 1/2 HP GAS 134a	UNIDAD		39	INTERRUPTOR DE CODILLO 15A A 20A	UNIDAD		65	TUBO DE COBRE RÍGIDO 3/8"	METRO LINEAL	
14	UNIDAD DE 1/2 HP GAS 404a	UNIDAD		40	REGLETA 20 AMP	UNIDAD		66	TUBO DE COBRE RÍGIDO 1/2"	METRO LINEAL	
15	REPARACIÓN COMPRESOR SEMIHERMETICO 2 HP PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		41	MOTO VENTILADOR 10 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		67	TUBO DE COBRE RÍGIDO 3/4"	METRO LINEAL	
16	CARGA GAS REFRIGERANTE R-22	LIBRA		42	MOTO VENTILADOR 18 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		68	TIMER	UNIDAD	
17	CARGA GAS REFRIGERANTE R-134a	LIBRA	1	43	MOTO VENTILADOR 34 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		69	SERPENTÍN	METRO LINEAL	
18	CARGA GAS REFRIGERANTE R-404a	LIBRA		44	MOTO VENTILADOR AXIAL 12" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		70	SONDA EQUIPO DE CONSERVACIÓN EKS-111	UNIDAD	
19	CARGA GAS REFRIGERANTE R-600a	LIBRA		45	MOTO VENTILADOR AXIAL 24" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		71	SONDA EQUIPO DE CONSERVACIÓN - NTC5000	UNIDAD	
20	CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA TC 900	UNIDAD		46	ASPA PLÁSTICA 8" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		72	PRESOSTATO DUAL KP115	UNIDAD	
21	CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA TC 512	UNIDAD		47	ASPA PLÁSTICA 4" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		73	CAPILARES	UNIDAD	
22	CONTROL ELECTRÓNICO BÁSICO PARA CUARTO FRIO	UNIDAD		48	ASPA PLÁSTICA 10" CUARTOS FRIOS	UNIDAD		74	SOPORTE METÁLICO BANDEJA	UNIDAD	
23	CONTROL ELECTRÓNICO CON SENSOR PARA CUARTO FRIO	UNIDAD		49	EMPAQUE DE PUERTA, INCLUYE IMAN	METRO LINEAL		75	BISAGRA TIPO MARIPOSA PARA EQUIPO DE FRÍO HORIZONTAL	UNIDAD	
24	CONTROL MECÁNICO SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	UNIDAD		50	FILTRO PARA SOLDAR	UNIDAD		76	BISAGRA TIPO MARIPOSA PARA EQUIPO DE FRÍO VERTICAL	UNIDAD	
25	CABLE ENCAUCHETADO 2 X16 - 2 X18	METRO LINEAL		51	BARRA DE SOLDADURA COBRE	UNIDAD		77	MANUA PARA EQUIPO DE FRÍO HORIZONTAL	UNIDAD	
26	CABLE ENCAUCHETADO 2 X12 - 2 X14	METRO LINEAL		52	CINTA FOIL (METRO)	METRO LINEAL		78	MANUA PARA EQUIPO DE FRÍO VERTICAL	UNIDAD	
27	CABLE ENCAUCHETADO 3 X12 - 3X14	METRO LINEAL		53	FILTRO 1/4"	UNIDAD		79	TARJETA UNIVERSAL DE CONTROL COMPRESOR NEVERA DOMESTICA	UNIDAD	
28	CABLE ENCAUCHETADO 3 X18 - 3X16	METRO LINEAL		54	FILTRO 3/8" A 1/2"	UNIDAD		80	TARJETA ELECTRÓNICA UNIVERSAL MINISPLIT 12.000 BTU	UNIDAD	
29	CLAVIJA 15 A 30 AMP.	UNIDAD		55	FILTRO 5/8"	UNIDAD		81	MANGUERA PARA DESAGUE TRANSPARENTE	METRO LINEAL	
30	TERMO CUPLAS	UNIDAD		56	FILTRO 7/8"	UNIDAD		82	PINTURA BASE METÁLICA EQUIPO DE CONSERVACIÓN	UNIDAD	
31	BRAKER MATIC 110 V TRABAJO PESADO	UNIDAD		57	GUSANILLO O RAIDER	UNIDAD		83	PINTURA HORNEADA EQUIPO DE CONSERVACIÓN	UNIDAD	
32	CONTACTOR ELÉCTRICO 110 VAC 25 A	UNIDAD		58	RESISTENCIA DESHIELO EVAPORADOR	UNIDAD		84	CINTA LED 110V HERMETICA	METRO LINEAL	

ENTREGA (NOMBRE Y CARGO)

RECIBE (NOMBRE Y CARGO)

Aux Admin

De: Jhon Oswaldo Jimenez Landines <jjimenezl@sdis.gov.co>
Enviado el: martes, 19 de mayo de 2026 1:54 p.m.
Para: asistenteimcsas@imcsas.com
Asunto: RE: SOLICITUD AUTORIZACION REPARACION EQUIPO 2238672 - JI ABSUN SEMILLAS DE VIDA - BOSA

Buenas tardes

Se aprueba el presupuesto establecido, por favor continuar con la reparación indicada

Cordialmente



Jhon Oswaldo Jimenez Landines
Contratista
Subdirección Administrativa y Financiera -Mantenimiento
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Tel (601) 3279797 Ext (32124)

De: asistenteimcsas@imcsas.com <asistenteimcsas@imcsas.com>
Enviado: miércoles, 13 de mayo de 2026 16:18
Para: Jhon Oswaldo Jimenez Landines <jjimenezl@sdis.gov.co>
Asunto: SOLICITUD AUTORIZACION REPARACION EQUIPO 2238672 - JI ABSUN SEMILLAS DE VIDA - BOSA

PSI

La presente revisión del equipo se realiza con autorización de la supervisión contractual, en el marco de las actividades de mantenimiento periódico recomendadas para este tipo de equipos, con el fin de garantizar su adecuado funcionamiento, prolongar su vida útil y prevenir posibles fallas operativas. No obstante, durante la ejecución de dichas actividades de mantenimiento, puede evidenciarse la necesidad de efectuar cambio de repuestos o componentes, cuando las condiciones técnicas del equipo así lo requieran para asegurar su correcto desempeño y continuidad en operación.

IMC **CERTIFICADO DE PRESTACION DE SERVICIOS**

FECHA: Mayo 2016 CONTRATO No. 98 22 25 REMISION N° 7559

Información del Cliente:

Razon Social: S D S
 Dirección: cl 81 sur 81 15
 Localidad: bosa
 Teléfono: 2204394467
 Contacto: Jovanna Pinzon

INFORMACIÓN DEL CLIENTE:

No: 899 999 061 9
 Sede: 31 ASESOR Semillas de vida
 E-mail: na
 Celular: -

ITEM	CÓDIGO INTERNO	MARCA MODELO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO	CANT.	OBSERVACIONES
1	2233672	MURRAY S	Se realiza mantenimiento preventivo limpiando evaporador y condensador y lubricando el pistón ventilador se le recarga gas R134A		con sellamos con sellante del centro
2					Si ablan mas carpes por salir en funcionamiento y me dicen que no
3					
4	2233737	MURRAY S	Se realiza limpieza del condensador y del ventilador quedo en buen estado		
5					

OBSERVACIONES GENERALES A LA REMISION:

SINOT 121.

ENTREGA: [Firma] FIRMA - NOMBRE - CARGO

RECIBE: [Firma] FIRMA - NOMBRE - CARGO

ELABORA: [Firma] FIRMA - NOMBRE - CARGO

IMC **LISTADO DE ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE CONSERVACION DE ALIMENTOS**

CLIENTE: 31 ASESOR Semillas de vida LOCALIDAD: bosa

PAIS: Colombia NOMBRE EQUIPO: Refrigerador

No.	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	No.	DESCRIPCION	UNID.	CANT.
1	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1	1	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1
2	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1	2	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1
3	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1	3	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1
4	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1	4	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1
5	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1	5	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1
6	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1	6	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1
7	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1	7	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1
8	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1	8	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1
9	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1	9	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1
10	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1	10	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1
11	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1	11	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1
12	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1	12	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1
13	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1	13	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1
14	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1	14	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1
15	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1	15	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1
16	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1	16	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1
17	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1	17	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1
18	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1	18	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1
19	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1	19	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1
20	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1	20	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1

ENTREGA: [Firma] FIRMA - NOMBRE - CARGO

RECIBE: [Firma] FIRMA - NOMBRE - CARGO

ELABORA: [Firma] FIRMA - NOMBRE - CARGO

FECHA	LOCALIDAD	CENTRO DE ATENCION	DIRECCION	TELEFONO	No.	PLACA	EQUIPO MARCA Y MODELO	ACCION REALIZADA
	Bosa	Ji Aboun Semillas de Vida	Calle 81 Sur No. 8115	3204394467	7889	223.8672	Inversiones D)	Srbe 121. Visita Inspeccion periodica. Mmso preventivo y correctivo. Limpieza de evaporador y condensador. Lubricacion motor ventilador. Recarga de gas r134a.
ITEM	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO			PRECIO UNITARIO CON IVA	CANT	PRECIO TOTAL CON IVA	ESTADO DEL EQUIPO	
1	REFRIGERADOR INDUSTRIAL VISITA DE INSPECCION			618.235,00	1	618.235,00	Equipo funcionando bajo parametros normales. La presente revision del equipo se realiza con autorizacion de la supervision contractual, en el marco de las actividades de mantenimiento periodico recomendadas para este tipo de equipos, con el fin de garantizar su adecuado funcionamiento, prolongar su vida util y prevenir posibles fallas operativas. No obstante, durante la ejecucion de dichas actividades de mantenimiento, puede evidenciarse la necesidad de efectuar cambio de repuestos o componentes, cuando las condiciones tecnicas del equipo así lo requieren para asegurar su correcto desempeño y continuidad en operacion.	
17	CARGA GAS REFRIGERANTE R-134a			91.201,00	1	91.201,00		
TOTAL						709.436,00		

Cordialmente,

Octavio A. Salazar
Asistente Administrativo
Nit. 900.327.815-5
Cel. 322 789 3579
Tel: 627 8565
Calle 168 # 52 - 70



ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS
Certification




ISO 14001:2015

BUREAU VERITAS
Certification



		LISTADO DE ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE CONSERVACION DE ALIMENTOS				VERSION 001 FECHA EMISION 23-10-2024					
CENTRO SDIS		21 ABSUR Maicilla V.		LOCALIDAD		Bosa					
PLACA EQUIPO		223 31 73		MARCA EQUIPO		missi					
		REFRIGERADOR INDUSTRIAL	CONGELADOR INDUSTRIAL	EQUIPO MIXTO	NEVERA DOMESTICA	NEVERA TIPO BAR	CUARTO FRIO				
VISITA INSPECCION			X								
No.	DESCRIPCION	UND	CANT	No.	DESCRIPCION	UND	CANT	No.	DESCRIPCION	UND	CANT
7	UNIDAD DE 1/8 HP GAS 134a	UNIDAD		33	RELEVO DE ESTADO SÓLIDO AC-AC 110 V 25 A CON BASE	UNIDAD		59	POLIURETANO DOS COMPONENTES	UNIDAD	
8	UNIDAD DE 1/8 HP GAS 404a	UNIDAD		34	CAPACITOR O CONDENSADOR DE ARRANQUE 216 MF A 259 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		60	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 1/8"	METRO LINEAL	
9	UNIDAD DE 1/4 HP GAS 134a	UNIDAD		35	CAPACITOR O CONDENSADOR DE ARRANQUE 340 MF A 408 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		61	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/8"	METRO LINEAL	
10	UNIDAD DE 1/4 HP GAS 404a	UNIDAD		36	CAPACITOR O CONDENSADOR DE MARCHA 20 MF A 45 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		62	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 1/2"	METRO LINEAL	
11	UNIDAD DE 3/8 HP GAS 134a	UNIDAD		37	RELAY	UNIDAD		63	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/4"	METRO LINEAL	
12	UNIDAD DE 3/8 HP GAS 404a	UNIDAD		38	TÉRMICO DE 1/8" - 1/4"	UNIDAD		64	TUBO DE COBRE RÍGIDO 1/8"	METRO LINEAL	
13	UNIDAD DE 1/2 HP GAS 134a	UNIDAD		39	INTERRUPTOR DE CODILLO 15A A 20A	UNIDAD		65	TUBO DE COBRE RÍGIDO 3/8"	METRO LINEAL	
14	UNIDAD DE 1/2 HP GAS 404a	UNIDAD		40	REGLETA 20 AMP	UNIDAD		66	TUBO DE COBRE RÍGIDO 1/2"	METRO LINEAL	
15	REPARACIÓN COMPRESOR SEMIHERMETICO 2 HP PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		41	MOTO VENTILADOR 10 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		67	TUBO DE COBRE RÍGIDO 3/4"	METRO LINEAL	
16	CARGA GAS REFRIGERANTE R-22	LIBRA		42	MOTO VENTILADOR 18 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		68	TIMER	UNIDAD	
17	CARGA GAS REFRIGERANTE R-134a	LIBRA		43	MOTO VENTILADOR 34 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		69	SERPENTÍN	METRO LINEAL	
18	CARGA GAS REFRIGERANTE R-404a	LIBRA		44	MOTO VENTILADOR AXIAL 12" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		70	SONDA EQUIPO DE CONSERVACIÓN EKS-111	UNIDAD	
19	CARGA GAS REFRIGERANTE R-600a	LIBRA		45	MOTO VENTILADOR AXIAL 24" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		71	SONDA EQUIPO DE CONSERVACIÓN - NTC5000	UNIDAD	
20	CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA TC 900	UNIDAD		46	ASPA PLÁSTICA 8" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		72	PRESOSTATO DUAL KP115	UNIDAD	
21	CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA TC 512	UNIDAD		47	ASPA PLÁSTICA 4" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		73	CAPILARES	UNIDAD	
22	CONTROL ELECTRÓNICO BÁSICO PARA CUARTO FRÍO	UNIDAD		48	ASPA PLÁSTICA 10" CUARTOS FRIOS	UNIDAD		74	SOPORTE METÁLICO BANDEJA	UNIDAD	
23	CONTROL ELECTRÓNICO CON SENSOR PARA CUARTO FRÍO	UNIDAD		49	EMPAQUE DE PUERTA, INCLUYE IMÁN	METRO LINEAL		75	BISAGRA TIPO MARIPOSA PARA EQUIPO DE FRÍO HORIZONTAL	UNIDAD	
24	CONTROL MECÁNICO SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	UNIDAD		50	FILTRO PARA SOLDAR	UNIDAD		76	BISAGRA TIPO MARIPOSA PARA EQUIPO DE FRÍO VERTICAL	UNIDAD	
25	CABLE ENCAUCHETADO 2 X16 - 2 X18	METRO LINEAL		51	BARRA DE SOLDADURA COBRE	UNIDAD		77	MANIJA PARA EQUIPO DE FRÍO HORIZONTAL	UNIDAD	
26	CABLE ENCAUCHETADO 2 X12 - 2 X14	METRO LINEAL		52	CINTA FOIL (METRO)	METRO LINEAL		78	MANIJA PARA EQUIPO DE FRÍO VERTICAL	UNIDAD	
27	CABLE ENCAUCHETADO 3 X12 - 3X14	METRO LINEAL		53	FILTRO 1/4"	UNIDAD		79	TARJETA UNIVERSAL DE CONTROL COMPRESOR NEVERA DOMESTICA	UNIDAD	
28	CABLE ENCAUCHETADO 3 X18 - 3X16	METRO LINEAL		54	FILTRO 3/8" A 1/2"	UNIDAD		80	TARJETA ELECTRÓNICA UNIVERSAL MINISPLIT 12.000 BTU	UNIDAD	
29	CLAVIJA 15 A 30 AMP.	UNIDAD		55	FILTRO 5/8"	UNIDAD		81	MANGUERA PARA DESAGUE TRANSPARENTE	METRO LINEAL	
30	TERMO CUPLAS	UNIDAD		56	FILTRO 7/8"	UNIDAD		82	PINTURA BASE METÁLICA EQUIPO DE CONSERVACIÓN	UNIDAD	
31	BRAKER MATIC 110 V TRABAJO PESADO	UNIDAD		57	GUSANILLO O RAIDER	UNIDAD		83	PINTURA HORNEADA EQUIPO DE CONSERVACIÓN	UNIDAD	
32	CONTACTOR ELÉCTRICO 110 VAC 25 A	UNIDAD		58	RESISTENCIA DESHIELO EVAPORADOR	UNIDAD		84	CINTA LED 110V HERMETICA	METRO LINEAL	


ENTREGA (NOMBRE Y CARGO)


RECIBE (NOMBRE Y CARGO)
Aux Admin



CERTIFICADO DE PRESTACION DE SERVICIOS

DOCUMENTO CONTROLADO

REMISIÓN N°

7879

FECHA:

17/04/19 2020

CONTRATO No.

98 22 25

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Razón Social:

S D 15

Dirección:

CL 165 # 7 38

Localidad:

UTAHUEN

Teléfono:

3202630570

Contacto:

Judy Carolina González Rodríguez

Nit:

899 999 061 9

Sede:

Centro Cerecer Utaquén

E-mail:

jgonzalez@cdh.gov.co

Celular:

3202630570

ITEM	CÓDIGO INTERNO	MARCA MODELO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO	CANT.	OBSERVACIONES
1	2185059	Supercold	Se pasa revista al equipo MIXTO encontrando el kit eléctrico quemado y el		Se pregunta si al mas cambios por revisar y me dicen que no.
2			Capacitor 7 T 900 y contacto abierto		A - F.
3			SE cambian T 900 y anta		
4			chor y kit eléctrico incluyen do capacitor		
5					

OBSERVACIONES GENERALES A LA REMISIÓN

SINCE 8

NIT: 900.327.815-5
Calle 168 No. 52 - 70 - B. Granada Norte
Bogotá, Colombia
Tel: 57-(1) - 627 8565
e-mail: gerenciageneral@imccas.com

ENTREGA:

FIRMA - NOMBRE - CARGO

RECIBE:

FIRMA - NOMBRE - CARGO
Judy Carolina González R.
Coordinadora

ELABORA:

FIRMA - NOMBRE - CARGO
OCTAVIO J. ALVARADO

		LISTADO DE ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE CONSERVACION DE ALIMENTOS				VERSION 001 FECHA EMISION 23-10-2024	
CENTRO SDIS		LOCALIDAD					
PLACA EQUIPO		MARCA EQUIPO					
CENTRO CRISTAL USAQUE		USAQUE		SVIPEICOL			
218 5059							
REFRIGERADOR INDUSTRIAL		CONGELADOR INDUSTRIAL		EQUIPO MIXTO		NEVERA DOMESTICA	
NEVERA TIPO BAR		CUARTO FRIO					
VISTA INSPECCION				X			

No.	DESCRIPCION	UND	CANT	No.	DESCRIPCION	UND	CANT	No.	DESCRIPCION	UND	CANT
7	UNIDAD DE 1/8 HP GAS 134a	UNIDAD		33	RELEVO DE ESTADO SÓLIDO AC-AC 110 V 25 A CON BASE	UNIDAD		59	POLIURETANO DOS COMPONENTES	UNIDAD	
8	UNIDAD DE 1/8 HP GAS 404a	UNIDAD		34	CAPACITOR O CONDENSADOR DE ARRANQUE 216 MF A 259 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		60	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 1/8"	METRO LINEAL	
9	UNIDAD DE 1/4 HP GAS 134a	UNIDAD		35	CAPACITOR O CONDENSADOR DE ARRANQUE 340 MF A 408 MF (O SIMILAR)	UNIDAD	1	61	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/8"	METRO LINEAL	
10	UNIDAD DE 1/4 HP GAS 404a	UNIDAD		36	CAPACITOR O CONDENSADOR DE MARCHA 20 MF A 45 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		62	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 1/2"	METRO LINEAL	
11	UNIDAD DE 3/8 HP GAS 134a	UNIDAD		37	RELAY	UNIDAD	1	63	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/4"	METRO LINEAL	
12	UNIDAD DE 3/8 HP GAS 404a	UNIDAD		38	TÉRMICO DE 1/8" - 1/4"	UNIDAD	1	64	TUBO DE COBRE RÍGIDO 1/8"	METRO LINEAL	
13	UNIDAD DE 1/2 HP GAS 134a	UNIDAD		39	INTERRUPTOR DE CODILLO 15A A 20A	UNIDAD		65	TUBO DE COBRE RÍGIDO 3/8"	METRO LINEAL	
14	UNIDAD DE 1/2 HP GAS 404a	UNIDAD		40	REGLETA 20 AMP	UNIDAD		66	TUBO DE COBRE RÍGIDO 1/2"	METRO LINEAL	
15	REPARACIÓN COMPRESOR SEMIHERMETICO 2 HP PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		41	MOTO VENTILADOR 10 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		67	TUBO DE COBRE RÍGIDO 3/4"	METRO LINEAL	
16	CARGA GAS REFRIGERANTE R-22	LIBRA		42	MOTO VENTILADOR 18 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		68	TIMER	UNIDAD	
17	CARGA GAS REFRIGERANTE R-134a	LIBRA		43	MOTO VENTILADOR 34 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		69	SERPENTÍN	METRO LINEAL	
18	CARGA GAS REFRIGERANTE R-404a	LIBRA		44	MOTO VENTILADOR AXIAL 12" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		70	SONDA EQUIPO DE CONSERVACIÓN EKS-111	UNIDAD	
19	CARGA GAS REFRIGERANTE R-600a	LIBRA		45	MOTO VENTILADOR AXIAL 24" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		71	SONDA EQUIPO DE CONSERVACIÓN - NTC5000	UNIDAD	
20	CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA TC 900	UNIDAD	1	46	ASPA PLÁSTICA 8" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		72	PRESOSTATO DUAL KP115	UNIDAD	
21	CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA TC 512	UNIDAD		47	ASPA PLÁSTICA 4" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		73	CAPILARES	UNIDAD	
22	CONTROL ELECTRÓNICO BÁSICO PARA CUARTO FRIO	UNIDAD		48	ASPA PLÁSTICA 10" CUARTOS FRIOS	UNIDAD		74	SOPORTE METÁLICO BANDEJA	UNIDAD	
23	CONTROL ELECTRÓNICO CON SENSOR PARA CUARTO FRIO	UNIDAD		49	EMPAQUE DE PUERTA, INCLUYE IMÁN	METRO LINEAL		75	BISAGRA TIPO MARIPOSA PARA EQUIPO DE FRIO HORIZONTAL	UNIDAD	
24	CONTROL MECÁNICO SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	UNIDAD		50	FILTRO PARA SOLDAR	UNIDAD		76	BISAGRA TIPO MARIPOSA PARA EQUIPO DE FRIO VERTICAL	UNIDAD	
25	CABLE ENCAUCHETADO 2 X16 - 2 X18	METRO LINEAL		51	BARRA DE SOLDADURA COBRE	UNIDAD		77	MANIJA PARA EQUIPO DE FRIO HORIZONTAL	UNIDAD	
26	CABLE ENCAUCHETADO 2 X12 - 2 X14	METRO LINEAL		52	CINTA FOIL (METRO)	METRO LINEAL		78	MANIJA PARA EQUIPO DE FRIO VERTICAL	UNIDAD	
27	CABLE ENCAUCHETADO 3 X12 - 3X14	METRO LINEAL		53	FILTRO 1/4"	UNIDAD		79	TARJETA UNIVERSAL DE CONTROL COMPRESOR NEVERA DOMESTICA	UNIDAD	
28	CABLE ENCAUCHETADO 3 X18 - 3X16	METRO LINEAL		54	FILTRO 3/8" A 1/2"	UNIDAD		80	TARJETA ELECTRÓNICA UNIVERSAL MINISPLIT 12.000 BTU	UNIDAD	
29	CLAVIJA 15 A 30 AMP.	UNIDAD		55	FILTRO 5/8"	UNIDAD		81	MANGUERA PARA DESAGUE TRANSPARENTE	METRO LINEAL	
30	TERMO CUPLAS	UNIDAD		56	FILTRO 7/8"	UNIDAD		82	PINTURA BASE METÁLICA EQUIPO DE CONSERVACIÓN	UNIDAD	
31	BRAKER MATIC 110 V TRABAJO PESADO	UNIDAD		57	GUSANILLO O RAIDER	UNIDAD		83	PINTURA HORNEADA EQUIPO DE CONSERVACIÓN	UNIDAD	
32	CONTACTOR ELÉCTRICO 110 VAC 25 A	UNIDAD	1	58	RESISTENCIA DESHIELO EVAPORADOR	UNIDAD		84	CINTA LED 110V HERMETICA	METRO LINEAL	

ENTREGA (NOMBRE Y CARGO)

RECIBE (NOMBRE Y CARGO)

De: Jhon Oswaldo Jimenez Landines <jjimenezl@sdis.gov.co>
Enviado el: martes, 19 de mayo de 2026 2:20 p. m.
Para: asistenteimcsas@imcsas.com
Asunto: RE: SOLICITUD AUTORIZACION REPARACION EQUIPO 2185059 - CENTRO CRECER USAQUEN - USAQUEN

Buenas tardes

Se aprueba el presupuesto establecido, por favor continuar con la reparación indicada

Cordialmente



Jhon Oswaldo Jimenez Landines
Contratista
Subdirección Administrativa y Financiera -Mantenimiento
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Tel (601) 3279797 Ext (32124)

De: asistenteimcsas@imcsas.com <asistenteimcsas@imcsas.com>
Enviado: jueves, 14 de mayo de 2026 12:03
Para: Jhon Oswaldo Jimenez Landines <jjimenezl@sdis.gov.co>
Asunto: SOLICITUD AUTORIZACION REPARACION EQUIPO 2185059 - CENTRO CRECER USAQUEN - USAQUEN

PSI

IMC **CERTIFICADO DE PRESTACION DE SERVICIOS**

REMISION N° **7479**

FECHA: **10/10/2026** CONTRATO N° **98 22 23**

INFORMACION DEL CLIENTE

Razon Social: **S**
 Direccion: **CL 165 # 7 38**
 Localidad: **BOGOTA**
 Teléfono: **370630510**
 Contacto: **Carla Carolina Gonzalez Rodriguez**

NO: **899 774 061 7**
 NIT: **Centro Comercial Damas**
 Email: **ggonzalez@centrodamas.com**
 Celular: **3002630510**

ITEM	CODIGO INTERNO	MARCA MODELO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO O SERVICIO	CANT.	OBSERVACIONES
1	2185059	Supercold	Se pasa revista al equipo todo encontrando el kit de mantenimiento y el capacitor 7 T 900 y controlador abierto		Se pide para si al mas caidos por revisar y me des de mas
2					
3			Se cambian T 900 y controlador y kit eléctrico incluyendo capacitor		
4					
5					

OBSERVACIONES GENERALES A LA REMISION

SINSE 8

RECIBE: **Carla Carolina Gonzalez Rodriguez** ELABORA: **Carla Carolina Gonzalez Rodriguez**

ENTREGA: **Carla Carolina Gonzalez Rodriguez** FIRMA: **Carla Carolina Gonzalez Rodriguez**

IMC **LISTADO DE ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE CONSERVACION DE ALIMENTOS**

CLIENTE: **Centro Comercial Damas** NIT: **899 774 061 7**
 MARCA: **Supercold**

N°	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	N°	DESCRIPCION	UNID.	CANT.
1	COMPRESOR DE ALIMENTOS	UNID.	1	1	COMPRESOR DE ALIMENTOS	UNID.	1
2	COMPRESOR DE ALIMENTOS	UNID.	1	2	COMPRESOR DE ALIMENTOS	UNID.	1
3	COMPRESOR DE ALIMENTOS	UNID.	1	3	COMPRESOR DE ALIMENTOS	UNID.	1
4	COMPRESOR DE ALIMENTOS	UNID.	1	4	COMPRESOR DE ALIMENTOS	UNID.	1
5	COMPRESOR DE ALIMENTOS	UNID.	1	5	COMPRESOR DE ALIMENTOS	UNID.	1
6	COMPRESOR DE ALIMENTOS	UNID.	1	6	COMPRESOR DE ALIMENTOS	UNID.	1
7	COMPRESOR DE ALIMENTOS	UNID.	1	7	COMPRESOR DE ALIMENTOS	UNID.	1
8	COMPRESOR DE ALIMENTOS	UNID.	1	8	COMPRESOR DE ALIMENTOS	UNID.	1
9	COMPRESOR DE ALIMENTOS	UNID.	1	9	COMPRESOR DE ALIMENTOS	UNID.	1
10	COMPRESOR DE ALIMENTOS	UNID.	1	10	COMPRESOR DE ALIMENTOS	UNID.	1
11	COMPRESOR DE ALIMENTOS	UNID.	1	11	COMPRESOR DE ALIMENTOS	UNID.	1
12	COMPRESOR DE ALIMENTOS	UNID.	1	12	COMPRESOR DE ALIMENTOS	UNID.	1
13	COMPRESOR DE ALIMENTOS	UNID.	1	13	COMPRESOR DE ALIMENTOS	UNID.	1
14	COMPRESOR DE ALIMENTOS	UNID.	1	14	COMPRESOR DE ALIMENTOS	UNID.	1
15	COMPRESOR DE ALIMENTOS	UNID.	1	15	COMPRESOR DE ALIMENTOS	UNID.	1
16	COMPRESOR DE ALIMENTOS	UNID.	1	16	COMPRESOR DE ALIMENTOS	UNID.	1
17	COMPRESOR DE ALIMENTOS	UNID.	1	17	COMPRESOR DE ALIMENTOS	UNID.	1
18	COMPRESOR DE ALIMENTOS	UNID.	1	18	COMPRESOR DE ALIMENTOS	UNID.	1
19	COMPRESOR DE ALIMENTOS	UNID.	1	19	COMPRESOR DE ALIMENTOS	UNID.	1
20	COMPRESOR DE ALIMENTOS	UNID.	1	20	COMPRESOR DE ALIMENTOS	UNID.	1
21	COMPRESOR DE ALIMENTOS	UNID.	1	21	COMPRESOR DE ALIMENTOS	UNID.	1
22	COMPRESOR DE ALIMENTOS	UNID.	1	22	COMPRESOR DE ALIMENTOS	UNID.	1
23	COMPRESOR DE ALIMENTOS	UNID.	1	23	COMPRESOR DE ALIMENTOS	UNID.	1
24	COMPRESOR DE ALIMENTOS	UNID.	1	24	COMPRESOR DE ALIMENTOS	UNID.	1
25	COMPRESOR DE ALIMENTOS	UNID.	1	25	COMPRESOR DE ALIMENTOS	UNID.	1
26	COMPRESOR DE ALIMENTOS	UNID.	1	26	COMPRESOR DE ALIMENTOS	UNID.	1
27	COMPRESOR DE ALIMENTOS	UNID.	1	27	COMPRESOR DE ALIMENTOS	UNID.	1
28	COMPRESOR DE ALIMENTOS	UNID.	1	28	COMPRESOR DE ALIMENTOS	UNID.	1
29	COMPRESOR DE ALIMENTOS	UNID.	1	29	COMPRESOR DE ALIMENTOS	UNID.	1
30	COMPRESOR DE ALIMENTOS	UNID.	1	30	COMPRESOR DE ALIMENTOS	UNID.	1

ENTREGA: **Carla Carolina Gonzalez Rodriguez** FIRMA: **Carla Carolina Gonzalez Rodriguez**

FECHA	LOCALIDAD	CENTRO DE ATENCIÓN	DIRECCIÓN	TELÉFONO	No.	PLACA	EQUIPO/MARCA Y MODELO	ACCIÓN REALIZADA
	Usaquen	Centro Crecer Usaquen	Calle 165 No. 7-38	3202630520	7879	2185059	Supercold	Sirbe S. Visita inspección. Mnto preventivo y correctivo periódico. Kite eléctrico quemado (capacitor, relay y térmico), control digital de temperatura TC900 quemado y contactor eléctrico quemado. Se deben cambiar.
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO			PRECIO UNITARIO CON IVA	CANT	PRECIO TOTAL CON IVA	ESTADO DEL EQUIPO	
9	EQUIPO MIXTO VISTA DE INSPECCIÓN			661.998,00	1	661.998,00	Equipo funcionando bajo parámetros normales. La presente revisión del equipo se realiza con autorización de la supervisión contractual, en el marco de las actividades de mantenimiento periódico recomendadas para este tipo de equipos, con el fin de garantizar su adecuado funcionamiento, prolongar su vida útil y prevenir posibles fallas operativas. No obstante, durante la ejecución de dichas actividades de mantenimiento, puede evidenciarse la necesidad de efectuar cambio de repuestos o componentes, cuando las condiciones técnicas del equipo así lo requieran para asegurar su correcto desempeño y continuidad en operación.	
20	CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA TC 900			403.056,00	1	403.056,00		
32	CONTACTOR ELÉCTRICO 110 VAC 25 A			236.751,00	1	236.751,00		
35	CAPACITOR O CONDENSADOR DE ARRANQUE 340 MF A 408 MF (O SIM)			57.190,00	1	57.190,00		
37	RELAY			70.517,00	1	70.517,00		
38	TÉRMICO DE 1/8" - 1/4"			51.644,00	1	51.644,00		
TOTAL						1.481.156,00		

Cordialmente,

Octavio A. Salazar
Asistente Administrativo
Nit. 900.327.815-5
Cel. 322 789 3579
Tel: 627 8565
Calle 168 # 52 - 70



ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 14001:2015

BUREAU VERITAS
Certification





CERTIFICADO DE PRESTACION DE SERVICIOS

DOCUMENTO CONTROLADO

REMISIÓN N°

8165

FECHA:

MAYO 14-2026

CONTRATO No.

9822-2025

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Razón Social:

SDIS

Dirección:

Nazareth

Localidad:

Sumapaz

Teléfono:

-

Contacto:

Sandro Amaya 3229073408

NIT:

899 999 061-9

Sede:

Comisaria de Familia

E-mail:

na

Celular:

-

ITEM	CÓDIGO INTERNO	MARCA MODELO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO	CANT.	OBSERVACIONES
1	2162862	Haceb	Visita mantenimiento preventivo Limpieza externa Revisión parte mecánica y eléctrica dejando en óptimas condiciones de funcionamiento.		(F)
2					
3					
4					
5					

OBSERVACIONES GENERALES A LA REMISIÓN

61RS 540

NIT: 900.327.815-5
Calle 168 No. 52 - 70 - B. Granada Norte
Bogotá, Colombia
Tel: 57-(1) - 627 8565
e-mail: gerencia.general@imcsas.com

ENTREGA:

Alvaro E. Julio
técnico
FIRMA - NOMBRE - CARGO

RECIBE:

FIRMA - NOMBRE - CARGO
Secretaría

ELABORA:

Oscar Salazar
FIRMA - NOMBRE - CARGO

		LISTADO DE ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE CONSERVACION DE ALIMENTOS				VERSION 001 FECHA EMISION 23-10-2024	
CENTRO SDIS		Comisario de Familia		LOCALIDAD		Sumapaz.	
PLACA EQUIPO		2162862		MARCA EQUIPO		Haceb.	
		REFRIGERADOR INDUSTRIAL	CONGELADOR INDUSTRIAL	EQUIPO MIXTO	NEVERA DOMESTICA	NEVERA TIPO BAR	CUARTO FRIO
VISITA INSPECCION					✓		

No.	DESCRIPCION	UND	CANT	No.	DESCRIPCION	UND	CANT	No.	DESCRIPCION	UND	CANT
7	UNIDAD DE 1/8 HP GAS 134a	UNIDAD		33	RELEVO DE ESTADO SÓLIDO AC-AC 110 V 25 A CON BASE	UNIDAD		59	POLIURETANO DOS COMPONENTES	UNIDAD	
8	UNIDAD DE 1/8 HP GAS 404a	UNIDAD		34	CAPACITOR O CONDENSADOR DE ARRANQUE 216 MF A 259 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		60	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 1/8"	METRO LINEAL	
9	UNIDAD DE 1/4 HP GAS 134a	UNIDAD		35	CAPACITOR O CONDENSADOR DE ARRANQUE 340 MF A 408 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		61	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/8"	METRO LINEAL	
10	UNIDAD DE 1/4 HP GAS 404a	UNIDAD		36	CAPACITOR O CONDENSADOR DE MARCHA 20 MF A 45 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		62	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 1/2"	METRO LINEAL	
11	UNIDAD DE 3/8 HP GAS 134a	UNIDAD		37	RELAY	UNIDAD		63	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/4"	METRO LINEAL	
12	UNIDAD DE 3/8 HP GAS 404a	UNIDAD		38	TÉRMICO DE 1/8" - 1/4"	UNIDAD		64	TUBO DE COBRE RÍGIDO 1/8"	METRO LINEAL	
13	UNIDAD DE 1/2 HP GAS 134a	UNIDAD		39	INTERRUPTOR DE CODILLO 15A A 20A	UNIDAD		65	TUBO DE COBRE RÍGIDO 3/8"	METRO LINEAL	
14	UNIDAD DE 1/2 HP GAS 404a	UNIDAD		40	REGLETA 20 AMP	UNIDAD		66	TUBO DE COBRE RÍGIDO 1/2"	METRO LINEAL	
15	REPARACIÓN COMPRESOR SEMIHERMETICO 2 HP PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		41	MOTO VENTILADOR 10 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		67	TUBO DE COBRE RÍGIDO 3/4"	METRO LINEAL	
16	CARGA GAS REFRIGERANTE R-22	LIBRA		42	MOTO VENTILADOR 18 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		68	TIMER	UNIDAD	
17	CARGA GAS REFRIGERANTE R-134a	LIBRA		43	MOTO VENTILADOR 34 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		69	SERPENTÍN	METRO LINEAL	
18	CARGA GAS REFRIGERANTE R-404a	LIBRA		44	MOTO VENTILADOR AXIAL 12" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		70	SONDA EQUIPO DE CONSERVACIÓN EKS-111	UNIDAD	
19	CARGA GAS REFRIGERANTE R-600a	LIBRA		45	MOTO VENTILADOR AXIAL 24" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		71	SONDA EQUIPO DE CONSERVACIÓN - NTC5000	UNIDAD	
20	CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA TC 900	UNIDAD		46	ASPA PLÁSTICA 8" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		72	PRESOSTATO DUAL KP115	UNIDAD	
21	CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA TC 512	UNIDAD		47	ASPA PLÁSTICA 4" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		73	CAPILARES	UNIDAD	
22	CONTROL ELECTRÓNICO BÁSICO PARA CUARTO FRÍO	UNIDAD		48	ASPA PLÁSTICA 10" CUARTOS FRIOS	UNIDAD		74	SOPORTE METÁLICO BANDEJA	UNIDAD	
23	CONTROL ELECTRÓNICO CON SENSOR PARA CUARTO FRÍO	UNIDAD		49	EMPAQUE DE PUERTA, INCLUYE IMÁN	METRO LINEAL		75	BISAGRA TIPO MARIPOSA PARA EQUIPO DE FRÍO HORIZONTAL	UNIDAD	
24	CONTROL MECÁNICO SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	UNIDAD		50	FILTRO PARA SOLDAR	UNIDAD		76	BISAGRA TIPO MARIPOSA PARA EQUIPO DE FRÍO VERTICAL	UNIDAD	
25	CABLE ENCAUCHETADO 2 X16 - 2 X18	METRO LINEAL		51	BARRA DE SOLDADURA COBRE	UNIDAD		77	MANIJA PARA EQUIPO DE FRÍO HORIZONTAL	UNIDAD	
26	CABLE ENCAUCHETADO 2 X12 - 2 X14	METRO LINEAL		52	CINTA FOIL (METRO)	METRO LINEAL		78	MANIJA PARA EQUIPO DE FRÍO VERTICAL	UNIDAD	
27	CABLE ENCAUCHETADO 3 X12 - 3X14	METRO LINEAL		53	FILTRO 1/4"	UNIDAD		79	TARJETA UNIVERSAL DE CONTROL COMPRESOR NEVERA DOMÉSTICA	UNIDAD	
28	CABLE ENCAUCHETADO 3 X18 - 3X16	METRO LINEAL		54	FILTRO 3/8" A 1/2"	UNIDAD		80	TARJETA ELECTRÓNICA UNIVERSAL MINISPLIT 12.000 BTU	UNIDAD	
29	CLAVIJA 15 A 30 AMP.	UNIDAD		55	FILTRO 5/8"	UNIDAD		81	MANGUERA PARA DESAGUE TRANSPARENTE	METRO LINEAL	
30	TERMO CUPLAS	UNIDAD		56	FILTRO 7/8"	UNIDAD		82	PINTURA BASE METÁLICA EQUIPO DE CONSERVACIÓN	UNIDAD	
31	BRAKER MATIC 110 V TRABAJO PESADO	UNIDAD		57	GUSANILLO O RAIDER	UNIDAD		83	PINTURA HORNEADA EQUIPO DE CONSERVACIÓN	UNIDAD	
32	CONTACTOR ELÉCTRICO 110 VAC 25 A	UNIDAD		58	RESISTENCIA DESHIELO EVAPORADOR	UNIDAD		84	CINTA LED 110V HERMETICA	METRO LINEAL	

Alvaro E Solís
ENTREGA (NOMBRE Y CARGO)

Juan Ramirez
RECIBE (NOMBRE Y CARGO)
Secretario



CERTIFICADO DE PRESTACION DE SERVICIOS

DOCUMENTO CONTROLADO

REMISIÓN N°

8164

FECHA:

MAYO 14-2026

CONTRATO No.

9822-2025

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Razón Social:

SDIS

Dirección:

Vereda Aures

Localidad:

Sumapaz.

Teléfono:

314 219 8500

Contacto:

Dlgo Vergara

NIT:

899 999 061-9

Sede:

Avonitos entre Nudes

E-mail:

N/A

Celular:

ITEM	CÓDIGO INTERNO	MARCA MODELO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO	CANT.	OBSERVACIONES
1	2260290	Inversiones	visita mnto preventivo se realiza limpieza interna y externa ajuste mecánico y eléctrico quedando en óptimas condiciones de funcionamiento.	(F)	
2	2177136	HOLCB	visita mnto preventivo se realiza limpieza interna y externa ajuste mecánico y eléctrico quedando en óptimas condiciones de funcionamiento.	(F)	
3					
4					
5					

OBSERVACIONES GENERALES A LA REMISIÓN

SINDE N.A.

NIT: 900.327.815-5
Calle 168 No. 52 - 70 - B. Granada Norte
Bogotá, Colombia
Tel: 57-(1) - 627 8565
e-mail: gerenciageneral@imcsas.com

ENTREGA:

Alvaro E. Julio

FIRMA - NOMBRE - CARGO

RECIBE:

DLGO VERGARA

FIRMA - NOMBRE - CARGO Responsable On Or

ELABORA:

OLIVIO SALGADO

FIRMA - NOMBRE - CARGO

		LISTADO DE ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE CONSERVACION DE ALIMENTOS				VERSION 001 FECHA EMISION 23-10-2024					
CENTRO SDIS		Quonitas entre nubes		LOCALIDAD		suma paz					
PLACA EQUIPO		2240244		MARCA EQUIPO		Inversiones					
		REFRIGERADOR INDUSTRIAL	CONGELADOR INDUSTRIAL	EQUIPO MIXTO	NEVERA DOMESTICA	NEVERA TIPO BAR	CUARTO FRIO				
VISITA INSPECCION		Y									
No.	DESCRIPCION	UND	CANT	No.	DESCRIPCION	UND	CANT	No.	DESCRIPCION	UND	CANT
7	UNIDAD DE 1/8 HP GAS 134a	UNIDAD		33	RELEVO DE ESTADO SÓLIDO AC-AC 110 V 25 A CON BASE	UNIDAD		59	POLIURETANO DOS COMPONENTES	UNIDAD	
8	UNIDAD DE 1/8 HP GAS 404a	UNIDAD		34	CAPACITOR O CONDENSADOR DE ARRANQUE 216 MF A 259 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		60	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 1/8"	METRO LINEAL	
9	UNIDAD DE 1/4 HP GAS 134a	UNIDAD		35	CAPACITOR O CONDENSADOR DE ARRANQUE 340 MF A 408 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		61	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/8"	METRO LINEAL	
10	UNIDAD DE 1/4 HP GAS 404a	UNIDAD		36	CAPACITOR O CONDENSADOR DE MARCHA 20 MF A 45 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		62	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 1/2"	METRO LINEAL	
11	UNIDAD DE 3/8 HP GAS 134a	UNIDAD		37	RELAY	UNIDAD		63	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/4"	METRO LINEAL	
12	UNIDAD DE 3/8 HP GAS 404a	UNIDAD		38	TÉRMICO DE 1/8" - 1/4"	UNIDAD		64	TUBO DE COBRE RÍGIDO 1/8"	METRO LINEAL	
13	UNIDAD DE 1/2 HP GAS 134a	UNIDAD		39	INTERRUPTOR DE CODILLO 15A A 20A	UNIDAD		65	TUBO DE COBRE RÍGIDO 3/8"	METRO LINEAL	
14	UNIDAD DE 1/2 HP GAS 404a	UNIDAD		40	REGLETA 20 AMP	UNIDAD		66	TUBO DE COBRE RÍGIDO 1/2"	METRO LINEAL	
15	REPARACIÓN COMPRESOR SEMIHERMETICO 2 HP PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		41	MOTO VENTILADOR 10 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		67	TUBO DE COBRE RÍGIDO 3/4"	METRO LINEAL	
16	CARGA GAS REFRIGERANTE R-22	LIBRA		42	MOTO VENTILADOR 18 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		68	TIMER	UNIDAD	
17	CARGA GAS REFRIGERANTE R-134a	LIBRA		43	MOTO VENTILADOR 34 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		69	SERPENTÍN	METRO LINEAL	
18	CARGA GAS REFRIGERANTE R-404a	LIBRA		44	MOTO VENTILADOR AXIAL 12" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		70	SONDA EQUIPO DE CONSERVACIÓN EKS-111	UNIDAD	
19	CARGA GAS REFRIGERANTE R-600a	LIBRA		45	MOTO VENTILADOR AXIAL 24" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		71	SONDA EQUIPO DE CONSERVACIÓN - NTC5000	UNIDAD	
20	CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA TC 900	UNIDAD		46	ASPA PLÁSTICA 8" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		72	PRESOSTATO DUAL KP115	UNIDAD	
21	CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA TC 512	UNIDAD		47	ASPA PLÁSTICA 4" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		73	CAPILARES	UNIDAD	
22	CONTROL ELECTRÓNICO BÁSICO PARA CUARTO FRÍO	UNIDAD		48	ASPA PLÁSTICA 10" CUARTOS FRIOS	UNIDAD		74	SOPORTE METÁLICO BANDEJA	UNIDAD	
23	CONTROL ELECTRÓNICO CON SENSOR PARA CUARTO FRÍO	UNIDAD		49	EMPAQUE DE PUERTA, INCLUYE IMÁN	METRO LINEAL		75	BISAGRA TIPO MARIPOSA PARA EQUIPO DE FRÍO HORIZONTAL	UNIDAD	
24	CONTROL MECÁNICO SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	UNIDAD		50	FILTRO PARA SOLDAR	UNIDAD		76	BISAGRA TIPO MARIPOSA PARA EQUIPO DE FRÍO VERTICAL	UNIDAD	
25	CABLE ENCAUCHETADO 2 X16 - 2 X18	METRO LINEAL		51	BARRA DE SOLDADURA COBRE	UNIDAD		77	MANIJA PARA EQUIPO DE FRÍO HORIZONTAL	UNIDAD	
26	CABLE ENCAUCHETADO 2 X12 - 2 X14	METRO LINEAL		52	CINTA FOIL (METRO)	METRO LINEAL		78	MANIJA PARA EQUIPO DE FRÍO VERTICAL	UNIDAD	
27	CABLE ENCAUCHETADO 3 X12 - 3X14	METRO LINEAL		53	FILTRO 1/4"	UNIDAD		79	TARJETA UNIVERSAL DE CONTROL COMPRESOR NEVERA DOMÉSTICA	UNIDAD	
28	CABLE ENCAUCHETADO 3 X18 - 3X16	METRO LINEAL		54	FILTRO 3/8" A 1/2"	UNIDAD		80	TARJETA ELECTRÓNICA UNIVERSAL MINISPLIT 12.000 BTU	UNIDAD	
29	CLAVIJA 15 A 30 AMP.	UNIDAD		55	FILTRO 5/8"	UNIDAD		81	MANGUERA PARA DESAGUE TRANSPARENTE	METRO LINEAL	
30	TERMO CUPLAS	UNIDAD		56	FILTRO 7/8"	UNIDAD		82	PINTURA BASE METÁLICA EQUIPO DE CONSERVACIÓN	UNIDAD	
31	BRAKER MATIC 110 V TRABAJO PESADO	UNIDAD		57	GUSANILLO O RAIDER	UNIDAD		83	PINTURA HORNEADA EQUIPO DE CONSERVACIÓN	UNIDAD	
32	CONTACTOR ELÉCTRICO 110 VAC 25 A	UNIDAD		58	RESISTENCIA EVAPORADOR DESHIELO	UNIDAD		84	CINTA LED 110V HERMETICA	METRO LINEAL	

Alvaro C. Julio

ENTREGA (NOMBRE Y CARGO)

Uga Cereza

RECIBE (NOMBRE Y CARGO)

Responsable Uga

		LISTADO DE ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE CONSERVACION DE ALIMENTOS				VERSION 001 FECHA EMISION 23-10-2024	
CENTRO SDIS		LOCALIDAD					
PLACA EQUIPO		MARCA EQUIPO					
Buonitas entre nubes		Sumapaz					
2177136		HaceB					
VISITA INSPECCION		REFRIGERADOR INDUSTRIAL	CONGELADOR INDUSTRIAL	EQUIPO MIXTO	NEVERA DOMESTICA	NEVERA TIPO BAR	CUARTO FRIO

No.	DESCRIPCION	UND	CANT	No.	DESCRIPCION	UND	CANT	No.	DESCRIPCION	UND	CANT
7	UNIDAD DE 1/8 HP GAS 134a	UNIDAD		33	RELEVO DE ESTADO SÓLIDO AC-AC 110 V 25 A CON BASE	UNIDAD		59	POLIURETANO DOS COMPONENTES	UNIDAD	
8	UNIDAD DE 1/8 HP GAS 404a	UNIDAD		34	CAPACITOR O CONDENSADOR DE ARRANQUE 216 MF A 259 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		60	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 1/8"	METRO LINEAL	
9	UNIDAD DE 1/4 HP GAS 134a	UNIDAD		35	CAPACITOR O CONDENSADOR DE ARRANQUE 340 MF A 408 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		61	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/8"	METRO LINEAL	
10	UNIDAD DE 1/4 HP GAS 404a	UNIDAD		36	CAPACITOR O CONDENSADOR DE MARCHA 20 MF A 45 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		62	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 1/2"	METRO LINEAL	
11	UNIDAD DE 3/8 HP GAS 134a	UNIDAD		37	RELAY	UNIDAD		63	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/4"	METRO LINEAL	
12	UNIDAD DE 3/8 HP GAS 404a	UNIDAD		38	TÉRMICO DE 1/8" - 1/4"	UNIDAD		64	TUBO DE COBRE RÍGIDO 1/8"	METRO LINEAL	
13	UNIDAD DE 1/2 HP GAS 134a	UNIDAD		39	INTERRUPTOR DE CODILLO 15A A 20A	UNIDAD		65	TUBO DE COBRE RÍGIDO 3/8"	METRO LINEAL	
14	UNIDAD DE 1/2 HP GAS 404a	UNIDAD		40	REGLETA 20 AMP	UNIDAD		66	TUBO DE COBRE RÍGIDO 1/2"	METRO LINEAL	
15	REPARACIÓN COMPRESOR SEMIHERMETICO 2 HP PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		41	MOTO VENTILADOR 10 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		67	TUBO DE COBRE RÍGIDO 3/4"	METRO LINEAL	
16	CARGA GAS REFRIGERANTE R-22	LIBRA		42	MOTO VENTILADOR 18 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		68	TIMER	UNIDAD	
17	CARGA GAS REFRIGERANTE R-134a	LIBRA		43	MOTO VENTILADOR 34 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		69	SERPENTÍN	METRO LINEAL	
18	CARGA GAS REFRIGERANTE R-404a	LIBRA		44	MOTO VENTILADOR AXIAL 12" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		70	SONDA EQUIPO DE CONSERVACIÓN EKS-111	UNIDAD	
19	CARGA GAS REFRIGERANTE R-600a	LIBRA		45	MOTO VENTILADOR AXIAL 24" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		71	SONDA EQUIPO DE CONSERVACIÓN - NTC5000	UNIDAD	
20	CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA TC 900	UNIDAD		46	ASPA PLÁSTICA 8" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		72	PRESOSTATO DUAL KP115	UNIDAD	
21	CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA TC 512	UNIDAD		47	ASPA PLÁSTICA 4" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		73	CAPILARES	UNIDAD	
22	CONTROL ELECTRÓNICO BÁSICO PARA CUARTO FRÍO	UNIDAD		48	ASPA PLÁSTICA 10" CUARTOS FRIOS	UNIDAD		74	SOPORTE METÁLICO BANDEJA	UNIDAD	
23	CONTROL ELECTRÓNICO CON SENSOR PARA CUARTO FRÍO	UNIDAD		49	EMPAQUE DE PUERTA, INCLUYE IMÁN	METRO LINEAL		75	BISAGRA TIPO MARIPOSA PARA EQUIPO DE FRÍO HORIZONTAL	UNIDAD	
24	CONTROL MECÁNICO SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	UNIDAD		50	FILTRO PARA SOLDAR	UNIDAD		76	BISAGRA TIPO MARIPOSA PARA EQUIPO DE FRÍO VERTICAL	UNIDAD	
25	CABLE ENCAUCHETADO 2 X16 - 2 X18	METRO LINEAL		51	BARRA DE SOLDADURA COBRE	UNIDAD		77	MANIJA PARA EQUIPO DE FRÍO HORIZONTAL	UNIDAD	
26	CABLE ENCAUCHETADO 2 X12 - 2 X14	METRO LINEAL		52	CINTA FOIL (METRO)	METRO LINEAL		78	MANIJA PARA EQUIPO DE FRÍO VERTICAL	UNIDAD	
27	CABLE ENCAUCHETADO 3 X12 - 3X14	METRO LINEAL		53	FILTRO 1/4"	UNIDAD		79	TARJETA UNIVERSAL DE CONTROL COMPRESOR NEVERA DOMÉSTICA	UNIDAD	
28	CABLE ENCAUCHETADO 3 X18 - 3X16	METRO LINEAL		54	FILTRO 3/8" A 1/2"	UNIDAD		80	TARJETA ELECTRÓNICA UNIVERSAL MINISPLIT 12.000 BTU	UNIDAD	
29	CLAVIJA 15 A 30 AMP.	UNIDAD		55	FILTRO 5/8"	UNIDAD		81	MANGUERA PARA DESAGUE TRANSPARENTE	METRO LINEAL	
30	TERMO CUPLAS	UNIDAD		56	FILTRO 7/8"	UNIDAD		82	PINTURA BASE METÁLICA EQUIPO DE CONSERVACIÓN	UNIDAD	
31	BRAKER MATIC 110 V TRABAJO PESADO	UNIDAD		57	GUSANILLO O RAIDER	UNIDAD		83	PINTURA HORNEADA EQUIPO DE CONSERVACIÓN	UNIDAD	
32	CONTACTOR ELÉCTRICO 110 VAC 25 A	UNIDAD		58	RESISTENCIA EVAPORADOR DESHIELO	UNIDAD		84	CINTA LED 110V HERMETICA	METRO LINEAL	

ALVARO C JULIO

ENTREGA (NOMBRE Y CARGO)

RECIBE (NOMBRE Y CARGO)

Responsable Unop



CERTIFICADO DE PRESTACION DE SERVICIOS

DOCUMENTO CONTROLADO

REMISIÓN N°

8161

FECHA:

MAYO 14 2026

CONTRATO No.

9022-2025

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Razón Social:

SDIS

Dirección:

Corregimiento San Juan Centro Escuela Juan De la Cruz Varela

Localidad:

Sumapaz

Teléfono:

3150621670

Contacto:

Katherine Morales

Nit:

899-999-061-9

Sede:

pequeños exploradores sumapaceños

E-mail:

Celular:

ITEM	CÓDIGO INTERNO	MARCA MODELO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO	CANT.	OBSERVACIONES
1	2164821	HACEB	Visita mantenimiento preventivo. Equipo funcionando sin presentar daños externos, se realizó limpieza interna y externa ajuste mecánico y eléctrico se revisa componentes sin presentar daños. Equipo queda operativo optimas funciones	(1)	
2					
3					
4					
5					

SINDE N.A.

OBSERVACIONES GENERALES A LA REMISIÓN

NIT: 900.327.815-5
Calle 168 No. 52 - 70 - B. Granada Norte
Bogotá, Colombia
Tel: 57- (1) - 627 8565
e-mail: gerenciageneral@imcsas.com

ENTREGA:

HVARO E JULIO

FIRMA - NOMBRE - CARGO

RECIBE:

Nayel. lozano Diaz - Maestra

FIRMA - NOMBRE - CARGO

ELABORA:

Dorivaldo Salazar

FIRMA - NOMBRE - CARGO

		LISTADO DE ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE CONSERVACION DE ALIMENTOS				VERSION 001 FECHA EMISION 23-10-2024	
CENTRO SDIS		Pequeños exploradores Jon de 10		LOCALIDAD		Gomapo 2	
PLACA EQUIPO		2164821		MARCA EQUIPO		Haceh	
		REFRIGERADOR INDUSTRIAL	CONGELADOR INDUSTRIAL	EQUIPO MIXTO	NEVERA DOMESTICA	NEVERA TIPO BAR	CUARTO FRIO
VISITA INSPECCION					X		

No.	DESCRIPCION	UND	CANT	No.	DESCRIPCION	UND	CANT	No.	DESCRIPCION	UND	CANT
7	UNIDAD DE 1/8 HP GAS 134a	UNIDAD		33	RELEVO DE ESTADO SÓLIDO AC-AC 110 V 25 A CON BASE	UNIDAD		59	POLIURETANO COMPONENTES DOS	UNIDAD	
8	UNIDAD DE 1/8 HP GAS 404a	UNIDAD		34	CAPACITOR O CONDENSADOR DE ARRANQUE 216 MF A 259 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		60	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 1/8"	METRO LINEAL	
9	UNIDAD DE 1/4 HP GAS 134a	UNIDAD		35	CAPACITOR O CONDENSADOR DE ARRANQUE 340 MF A 408 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		61	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/8"	METRO LINEAL	
10	UNIDAD DE 1/4 HP GAS 404a	UNIDAD		36	CAPACITOR O CONDENSADOR DE MARCHA 20 MF A 45 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		62	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 1/2"	METRO LINEAL	
11	UNIDAD DE 3/8 HP GAS 134a	UNIDAD		37	RELAY	UNIDAD		63	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/4"	METRO LINEAL	
12	UNIDAD DE 3/8 HP GAS 404a	UNIDAD		38	TÉRMICO DE 1/8" - 1/4"	UNIDAD		64	TUBO DE COBRE RÍGIDO 1/8"	METRO LINEAL	
13	UNIDAD DE 1/2 HP GAS 134a	UNIDAD		39	INTERRUPTOR DE CODILLO 15A A 20A	UNIDAD		65	TUBO DE COBRE RÍGIDO 3/8"	METRO LINEAL	
14	UNIDAD DE 1/2 HP GAS 404a	UNIDAD		40	REGLETA 20 AMP	UNIDAD		66	TUBO DE COBRE RÍGIDO 1/2"	METRO LINEAL	
15	REPARACIÓN COMPRESOR SEMIHERMETICO 2 HP PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		41	MOTO VENTILADOR 10 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		67	TUBO DE COBRE RÍGIDO 3/4"	METRO LINEAL	
16	CARGA GAS REFRIGERANTE R-22	LIBRA		42	MOTO VENTILADOR 18 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		68	TIMER	UNIDAD	
17	CARGA GAS REFRIGERANTE R-134a	LIBRA		43	MOTO VENTILADOR 34 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		69	SERPENTÍN	METRO LINEAL	
18	CARGA GAS REFRIGERANTE R-404a	LIBRA		44	MOTO VENTILADOR AXIAL 12" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		70	SONDA EQUIPO DE CONSERVACIÓN EKS-111	UNIDAD	
19	CARGA GAS REFRIGERANTE R-600a	LIBRA		45	MOTO VENTILADOR AXIAL 24" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		71	SONDA EQUIPO DE CONSERVACIÓN - NTC5000	UNIDAD	
20	CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA TC 900	UNIDAD		46	ASPA PLÁSTICA 8" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		72	PRESOSTATO DUAL KP115	UNIDAD	
21	CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA TC 512	UNIDAD		47	ASPA PLÁSTICA 4" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		73	CAPILARES	UNIDAD	
22	CONTROL ELECTRÓNICO BÁSICO PARA CUARTO FRÍO	UNIDAD		48	ASPA PLÁSTICA 10" CUARTOS FRIOS	UNIDAD		74	SOPORTE METÁLICO BANDEJA	UNIDAD	
23	CONTROL ELECTRÓNICO CON SENSOR PARA CUARTO FRÍO	UNIDAD		49	EMPAQUE DE PUERTA. INCLUYE IMÁN	METRO LINEAL		75	BISAGRA TIPO MARIPOSA PARA EQUIPO DE FRÍO HORIZONTAL	UNIDAD	
24	CONTROL MECÁNICO SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	UNIDAD		50	FILTRO PARA SOLDAR	UNIDAD		76	BISAGRA TIPO MARIPOSA PARA EQUIPO DE FRÍO VERTICAL	UNIDAD	
25	CABLE ENCAUCHETADO 2 X16 - 2 X18	METRO LINEAL		51	BARRA DE SOLDADURA COBRE	UNIDAD		77	MANIJA PARA EQUIPO DE FRÍO HORIZONTAL	UNIDAD	
26	CABLE ENCAUCHETADO 2 X12 - 2 X14	METRO LINEAL		52	CINTA FOIL (METRO)	METRO LINEAL		78	MANIJA PARA EQUIPO DE FRÍO VERTICAL	UNIDAD	
27	CABLE ENCAUCHETADO 3 X12 - 3X14	METRO LINEAL		53	FILTRO 1/4"	UNIDAD		79	TARJETA UNIVERSAL DE CONTROL COMPRESOR NEVERA DOMESTICA	UNIDAD	
28	CABLE ENCAUCHETADO 3 X18 - 3X16	METRO LINEAL		54	FILTRO 3/8" A 1/2"	UNIDAD		80	TARJETA ELECTRÓNICA UNIVERSAL MINISPLIT 12.000 BTU	UNIDAD	
29	CLAVIJA 15 A 30 AMP.	UNIDAD		55	FILTRO 5/8"	UNIDAD		81	MANGUERA PARA DESAGUE TRANSPARENTE	METRO LINEAL	
30	TERMO CUPLAS	UNIDAD		56	FILTRO 7/8"	UNIDAD		82	PINTURA BASE METÁLICA EQUIPO DE CONSERVACIÓN	UNIDAD	
31	BRAKER MATIC 110 V TRABAJO PESADO	UNIDAD		57	GUSANILLO O RAIDER	UNIDAD		83	PINTURA HORNEADA EQUIPO DE CONSERVACIÓN	UNIDAD	
32	CONTACTOR ELÉCTRICO 110 VAC 25 A	UNIDAD		58	RESISTENCIA EVAPORADOR DESHIELO	UNIDAD		84	CINTA LED 110V HERMETICA	METRO LINEAL	

AUIARO E Julio

ENTREGA (NOMBRE Y CARGO)

Nayeli lozano - Maestra

RECIBE (NOMBRE Y CARGO)



CERTIFICADO DE PRESTACION DE SERVICIOS

DOCUMENTO CONTROLADO

REMISIÓN N°

7715

FECHA:

19 Mayo 2016

CONTRATO No.

4822 - 2025

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Razón Social:

S D I S

Dirección:

Carrera 69 12 43

Localidad:

Engelva

Teléfono:

310 852 425

Contacto:

Ginna Romero

Nit:

8999 99061-7

Sede:

Comunidad de vida el campo

E-mail:

N/A

Celular:

-

ITEM	CÓDIGO INTERNO	MARCA MODELO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO	CANT.	OBSERVACIONES
1	2225709	IMARCO	Congelador industrial 1 puerta Se realiza carga gas R 404A 2 libras. 2 mts cable n° 76 limpieza con hidrolavadora		Exito ok (A) - (E)
2	2242594	IMARCO	Congelador industrial 1 puerta Se realiza cambio motor tan y ajuste parámetros control digital de temperatura		OK ok (A) - (E)
3	2242593	IMARCO	Refrigerador industrial 1 puerta Se realiza mantenimiento preventivo y cambio de reel y protector técnico		OK ok (A) - (E)
4	2242576	IMARCO	Refrigerador industrial 1 puerta Se realiza mantenimiento preventivo y cambio de interior de codillo, carga gas R 134 1 libra		Exito ok (A) - (E)
5	2242595	IMARCO	Refrigerador industrial 1 puerta Se realiza calibración parámetros control digital y cambio Breakmatic		Exito ok (A) - (E)

OBSERVACIONES GENERALES A LA REMISIÓN

SIMB 122199

NIT: 900.827.815-5
Calle 188 No. 52 - 70 - B. Granada Norte
Bogotá, Colombia
Tel: 57 (1) - 627 8565
e-mail: gerenciageneral@imcas.com

ENTREGA:

Luis Guillermo Tenorio IMC

FIRMA - NOMBRE - CARGO

RECIBE:

Técnico Administrativo

FIRMA - NOMBRE - CARGO

ELABORA:

OCTAVIO SALAZAR

FIRMA - NOMBRE - CARGO

		LISTADO DE ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE CONSERVACION DE ALIMENTOS				VERSION 001 FECHA EMISION 23-10-2024	
CENTRO SDIS		Comunidad de vida el campo		LOCALIDAD		Enjilera	
PLACA EQUIPO		2225109		MARCA EQUIPO		Imanito	
		REFRIGERADOR INDUSTRIAL	CONGELADOR INDUSTRIAL	EQUIPO MIXTO	NEVERA DOMESTICA	NEVERA TIPO BAR	CUARTO FRIO
VISITA INSPECCION			X				

No.	DESCRIPCION	UND	CANT	No.	DESCRIPCION	UND	CANT	No.	DESCRIPCION	UND	CANT
7	UNIDAD DE 1/8 HP GAS 134a	UNIDAD		33	RELEVO DE ESTADO SÓLIDO AC-AC 110 V 25 A CON BASE	UNIDAD		59	POLIURETANO DOS COMPONENTES	UNIDAD	
8	UNIDAD DE 1/8 HP GAS 404a	UNIDAD		34	CAPACITOR O CONDENSADOR DE ARRANQUE 216 MF A 259 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		60	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 1/8"	METRO LINEAL	
9	UNIDAD DE 1/4 HP GAS 134a	UNIDAD		35	CAPACITOR O CONDENSADOR DE ARRANQUE 340 MF A 408 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		61	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/8"	METRO LINEAL	
10	UNIDAD DE 1/4 HP GAS 404a	UNIDAD		36	CAPACITOR O CONDENSADOR DE MARCHA 20 MF A 45 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		62	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 1/2"	METRO LINEAL	
11	UNIDAD DE 3/8 HP GAS 134a	UNIDAD		37	RELAY	UNIDAD		63	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/4"	METRO LINEAL	
12	UNIDAD DE 3/8 HP GAS 404a	UNIDAD		38	TÉRMICO DE 1/8" - 1/4"	UNIDAD		64	TUBO DE COBRE RÍGIDO 1/8"	METRO LINEAL	
13	UNIDAD DE 1/2 HP GAS 134a	UNIDAD		39	INTERRUPTOR DE CODILLO 15A A 20A	UNIDAD		65	TUBO DE COBRE RÍGIDO 3/8"	METRO LINEAL	
14	UNIDAD DE 1/2 HP GAS 404a	UNIDAD		40	REGLETA 20 AMP	UNIDAD		66	TUBO DE COBRE RÍGIDO 1/2"	METRO LINEAL	
15	REPARACIÓN COMPRESOR SEMIHERMETICO 2 HP PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		41	MOTO VENTILADOR 10 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		67	TUBO DE COBRE RÍGIDO 3/4"	METRO LINEAL	
16	CARGA GAS REFRIGERANTE R-22	LIBRA		42	MOTO VENTILADOR 18 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		68	TIMER	UNIDAD	
17	CARGA GAS REFRIGERANTE R-134a	LIBRA		43	MOTO VENTILADOR 34 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		69	SERPENTÍN	METRO LINEAL	
18	CARGA GAS REFRIGERANTE R-404a	LIBRA	2	44	MOTO VENTILADOR AXIAL 12" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		70	SONDA EQUIPO DE CONSERVACIÓN EKS-111	UNIDAD	
19	CARGA GAS REFRIGERANTE R-600a	LIBRA		45	MOTO VENTILADOR AXIAL 24" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		71	SONDA EQUIPO DE CONSERVACIÓN - NTC5000	UNIDAD	
20	CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA TC 900	UNIDAD		46	ASPA PLÁSTICA 8" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		72	PRESOSTATO DUAL KP115	UNIDAD	
21	CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA TC 512	UNIDAD		47	ASPA PLÁSTICA 4" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		73	CAPILARES	UNIDAD	
22	CONTROL ELECTRÓNICO BÁSICO PARA CUARTO FRIO	UNIDAD		48	ASPA PLÁSTICA 10" CUARTOS FRIOS	UNIDAD		74	SOPORTE METÁLICO BANDEJA	UNIDAD	
23	CONTROL ELECTRÓNICO CON SENSOR PARA CUARTO FRIO	UNIDAD		49	EMPAQUE DE PUERTA, INCLUYE IMÁN	METRO LINEAL		75	BISAGRA TIPO MARIPOSA PARA EQUIPO DE FRIO HORIZONTAL	UNIDAD	
24	CONTROL MECÁNICO SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	UNIDAD		50	FILTRO PARA SOLDAR	UNIDAD		76	BISAGRA TIPO MARIPOSA PARA EQUIPO DE FRIO VERTICAL	UNIDAD	
25	CABLE ENCAUCHETADO 2 X18 - 2 X18	METRO LINEAL	2	51	BARRA DE SOLDADURA COBRE	UNIDAD		77	MANIJA PARA EQUIPO DE FRIO HORIZONTAL	UNIDAD	
26	CABLE ENCAUCHETADO 2 X12 - 2 X14	METRO LINEAL		52	CINTA FOIL (METRO)	METRO LINEAL		78	MANIJA PARA EQUIPO DE FRIO VERTICAL	UNIDAD	
27	CABLE ENCAUCHETADO 3 X12 - 3X14	METRO LINEAL		53	FILTRO 1/4"	UNIDAD		79	TARJETA UNIVERSAL DE CONTROL COMPRESOR NEVERA DOMÉSTICA	UNIDAD	
28	CABLE ENCAUCHETADO 3 X18 - 3X16	METRO LINEAL		54	FILTRO 3/8" A 1/2"	UNIDAD		80	TARJETA ELECTRÓNICA UNIVERSAL MINISPLIT 12.000 BTU	UNIDAD	
29	CLAVIJA 15 A 30 AMP.	UNIDAD		55	FILTRO 5/8"	UNIDAD		81	MANGUERA PARA DESAGUE TRANSPARENTE	METRO LINEAL	
30	TERMO CUPLAS	UNIDAD		56	FILTRO 7/8"	UNIDAD		82	PINTURA BASE METÁLICA EQUIPO DE CONSERVACIÓN	UNIDAD	
31	BRAKER MATIC 110 V TRABAJO PESADO	UNIDAD		57	GUSANILLO O RAIDER	UNIDAD		83	PINTURA HORNEADA EQUIPO DE CONSERVACIÓN	UNIDAD	
32	CONTACTOR ELÉCTRICO 110 VAC 25 A	UNIDAD		58	RESISTENCIA EVAPORADOR DESHIELO	UNIDAD		84	CINTA LED 110V HERMETICA	METRO LINEAL	

Entrega
ENTREGA (NOMBRE Y CARGO)

Recibe
RECIBE (NOMBRE Y CARGO)

De: Jhon Oswaldo Jimenez Landines <jjimenezl@sdis.gov.co>
Enviado el: martes, 19 de mayo de 2026 2:18 p.m.
Para: asistenteimcsas@imcsas.com
Asunto: RE: SOLICITUD AUTORIZACION REPARACION EQUIPO 2225109 - COMUNIDAD DE VIDA EL CAMINO - ENGATIVA

Buenas tardes

Se aprueba el presupuesto establecido, por favor continuar con la reparación indicada

Cordialmente



Jhon Oswaldo Jimenez Landines
Contratista
Subdirección Administrativa y Financiera -Mantenimiento
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Tel (601) 3279797 Ext (32124)

De: asistenteimcsas@imcsas.com <asistenteimcsas@imcsas.com>
Enviado: jueves, 14 de mayo de 2026 14:48
Para: Jhon Oswaldo Jimenez Landines <jjimenezl@sdis.gov.co>
Asunto: SOLICITUD AUTORIZACION REPARACION EQUIPO 2225109 - COMUNIDAD DE VIDA EL CAMINO - ENGATIVA

PSI

7745

4922-1025

Category: _____

DE LAUD JACAZAR
FORMA NUMBER CARGO

7/21

FECHA	LOCALIDAD	CENTRO DE ATENCION	DIRECCION	TELEFONO	No.	PLACA	EQUIPO MARCA Y MODELO	ACCION REALIZADA
	Engrativo	Comunidad de Vida El Camino	Carretera 69 No. 47-43	3103324025	7715	2225109	Imanru	Srte 122199. Visita inspeccion. Mnto preventivo y correctivo. Carga de gas R404a. Reparacion cableado electrico. Mnto profundo con con hidrolavadora.
ITEM	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO			PRECIO UNITARIO CON IVA	CANT	PRECIO TOTAL CON IVA	ESTADO DEL EQUIPO	
2	CONGELADOR INDUSTRIAL VISITA DE INSPECCION			618.235,00	1	618.235,00	Equipo funcionando bajo parámetros normales.	
18	CARGAS REFRIGERANTE R-404a			112.990,00	2	225.980,00		
25	CABLE ENCAUCHADO 2 X16 - 2 X18			14.009,00	2	28.018,00		
TOTAL						872.233,00		

Cordialmente,

Octavio A. Salazar
Asistente Administrativo
Nit. 900.327.815-5
Cel. 322 789 3579
Tel: 627 8565
Calle 168 # 52 - 70



ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 14001:2015

BUREAU VERITAS
Certification



		LISTADO DE ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE CONSERVACION DE ALIMENTOS				VERSION 001 FECHA EMISION 23-10-2024	
CENTRO SDIS		LOCALIDAD					
PLACA EQUIPO		MARCA EQUIPO					
Comunidad de la Cruz el campo		Enagatla					
2242574		Imanito					
		REFRIGERADOR INDUSTRIAL	CONGELADOR INDUSTRIAL	EQUIPO MIXTO	NEVERA DOMESTICA	NEVERA TIPO BAR	CUARTO FRIO
VISTA INSPECCION			X				

No.	DESCRIPCION	UND	CANT	No.	DESCRIPCION	UND	CANT	No.	DESCRIPCION	UND	CANT
7	UNIDAD DE 1/8 HP GAS 134a	UNIDAD		33	RELEVO DE ESTADO SÓLIDO AC-AC 110 V 25 A CON BASE	UNIDAD		59	POLIURETANO DOS COMPONENTES	UNIDAD	
8	UNIDAD DE 1/8 HP GAS 404a	UNIDAD		34	CAPACITOR O CONDENSADOR DE ARRANQUE 216 MF A 259 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		60	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 1/8"	METRO LINEAL	
9	UNIDAD DE 1/4 HP GAS 134a	UNIDAD		35	CAPACITOR O CONDENSADOR DE ARRANQUE 340 MF A 408 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		61	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/8"	METRO LINEAL	
10	UNIDAD DE 1/4 HP GAS 404a	UNIDAD		36	CAPACITOR O CONDENSADOR DE MARCHA 20 MF A 45 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		62	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 1/2"	METRO LINEAL	
11	UNIDAD DE 3/8 HP GAS 134a	UNIDAD		37	RELAY	UNIDAD		63	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/4"	METRO LINEAL	
12	UNIDAD DE 3/8 HP GAS 404a	UNIDAD		38	TÉRMICO DE 1/8" - 1/4"	UNIDAD		64	TUBO DE COBRE RÍGIDO 1/8"	METRO LINEAL	
13	UNIDAD DE 1/2 HP GAS 134a	UNIDAD		39	INTERRUPTOR DE CODILLO 15A A 20A	UNIDAD		65	TUBO DE COBRE RÍGIDO 3/8"	METRO LINEAL	
14	UNIDAD DE 1/2 HP GAS 404a	UNIDAD		40	REGLETA 20 AMP	UNIDAD		66	TUBO DE COBRE RÍGIDO 1/2"	METRO LINEAL	
15	REPARACIÓN COMPRESOR SEMIHERMETICO 2 HP PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		41	MOTO VENTILADOR 10 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD	1	67	TUBO DE COBRE RÍGIDO 3/4"	METRO LINEAL	
16	CARGA GAS REFRIGERANTE R-22	LIBRA		42	MOTO VENTILADOR 18 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		68	TIMER	UNIDAD	
17	CARGA GAS REFRIGERANTE R-134a	LIBRA		43	MOTO VENTILADOR 34 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		69	SERPENTÍN	METRO LINEAL	
18	CARGA GAS REFRIGERANTE R-404a	LIBRA		44	MOTO VENTILADOR AXIAL 12" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		70	SONDA EQUIPO DE CONSERVACIÓN EKS-111	UNIDAD	
19	CARGA GAS REFRIGERANTE R-600a	LIBRA		45	MOTO VENTILADOR AXIAL 24" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		71	SONDA EQUIPO DE CONSERVACIÓN - NTC5000	UNIDAD	
20	CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA TC 900	UNIDAD		46	ASPA PLÁSTICA 8" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		72	PRESOSTATO DUAL KP115	UNIDAD	
21	CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA TC 512	UNIDAD		47	ASPA PLÁSTICA 4" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		73	CAPILARES	UNIDAD	
22	CONTROL ELECTRÓNICO BÁSICO PARA CUARTO FRIO	UNIDAD		48	ASPA PLÁSTICA 10" CUARTOS FRIOS	UNIDAD		74	SOPORTE METÁLICO BANDEJA	UNIDAD	
23	CONTROL ELECTRÓNICO CON SENSOR PARA CUARTO FRIO	UNIDAD		49	EMPAQUE DE PUERTA, INCLUYE IMÁN	METRO LINEAL		75	BISAGRA TIPO MARIPOSA PARA EQUIPO DE FRIO HORIZONTAL	UNIDAD	
24	CONTROL MECÁNICO SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	UNIDAD		50	FILTRO PARA SOLDAR	UNIDAD		76	BISAGRA TIPO MARIPOSA PARA EQUIPO DE FRIO VERTICAL	UNIDAD	
25	CABLE ENCAUCHETADO 2 X16 - 2 X18	METRO LINEAL		51	BARRA DE SOLDADURA COBRE	UNIDAD		77	MANIJA PARA EQUIPO DE FRIO HORIZONTAL	UNIDAD	
26	CABLE ENCAUCHETADO 2 X12 - 2 X14	METRO LINEAL		52	CINTA FOIL (METRO)	METRO LINEAL		78	MANIJA PARA EQUIPO DE FRIO VERTICAL	UNIDAD	
27	CABLE ENCAUCHETADO 3 X12 - 3X14	METRO LINEAL		53	FILTRO 1/4"	UNIDAD		79	TARJETA UNIVERSAL DE CONTROL COMPRESOR NEVERA DOMÉSTICA	UNIDAD	
28	CABLE ENCAUCHETADO 3 X18 - 3X16	METRO LINEAL		54	FILTRO 3/8" A 1/2"	UNIDAD		80	TARJETA ELECTRÓNICA UNIVERSAL MINISPLIT 12.000 BTU	UNIDAD	
29	CLAVIJA 15 A 30 AMP.	UNIDAD		55	FILTRO 5/8"	UNIDAD		81	MANGUERA PARA DESAGUE TRANSPARENTE	METRO LINEAL	
30	TERMO CUPLAS	UNIDAD		56	FILTRO 7/8"	UNIDAD		82	PINTURA BASE METÁLICA EQUIPO DE CONSERVACIÓN	UNIDAD	
31	BRAKER MATIC 110 V TRABAJO PESADO	UNIDAD		57	GUSANILLO O RAIDER	UNIDAD		83	PINTURA HORNEADA EQUIPO DE CONSERVACIÓN	UNIDAD	
32	CONTACTOR ELÉCTRICO 110 VAC 25 A	UNIDAD		58	RESISTENCIA DESHIELO EVAPORADOR	UNIDAD		84	CINTA LED 110V HERMETICA	METRO LINEAL	

Carro un Tenaco Inc
ENTREGA (NOMBRE Y CARGO)

Quilpa
RECIBE (NOMBRE Y CARGO)

asistenteimcsas@imcsas.com

De: Jhon Oswaldo Jimenez Landines <jjimenezl@sdis.gov.co>
Enviado el: martes, 19 de mayo de 2026 2:19 p.m.
Para: asistenteimcsas@imcsas.com
Asunto: RE: SOLICITUD AUTORIZACION REPARACION EQUIPO 2242574 - COMUNIDAD DE VIDA EL CAMINO - ENGATIVA

Buenas tardes

Se aprueba el presupuesto establecido, por favor continuar con la reparación indicada

Cordialmente



Jhon Oswaldo Jimenez Landines
Contratista
Subdirección Administrativa y Financiera -Mantenimiento
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Tel (601) 3279797 Ext (32124)

De: asistenteimcsas@imcsas.com <asistenteimcsas@imcsas.com>
Enviado: jueves, 14 de mayo de 2026 14:51
Para: Jhon Oswaldo Jimenez Landines <jjimenezl@sdis.gov.co>
Asunto: SOLICITUD AUTORIZACION REPARACION EQUIPO 2242574 - COMUNIDAD DE VIDA EL CAMINO - ENGATIVA

PSI

REMISION N°

7715

FECHA:

Mayo 2016

CONTRATO No.

8822-2007

INFORMACION DEL CUENTE

Razon Social:

S O I S

RUC:

299999061-7

Direccion:

Carretera 69 42 45

SMB:

Comunidad de vida el campo

Localidad:

Guzulca

Email:

N/A

Telefono:

330 332 4025

Código:

-

Contacto:

Gerson Vazquez

ITEM	CODIGO INTERNO	MARCA MODELO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO O SERVICIO	CANT.	OBSERVACIONES
1	2225109	IMARCO	Condicionador industrial 1 Kva Se realiza carga jar a 4000 2 litros, 2 mlt cable N° 16 limitada con hidrobombas		Estado OK
2	2242534	IMARCO	Condicionador industrial 1 Kva Se realiza cambio motor tan y ajuste manometro control digital de temperatura		Estado OK
3	2225193	IMARCO	Refrigerador industrial 1 Kva Se realiza mantenimiento preventivo y cambio de rota y protector laminar		Estado OK
4	2242536	IMARCO	Refrigerador industrial 1 Kva Se realiza mantenimiento preventivo y cambio de inductor de cable carga jar a 159 1 l. bu		Estado OK
5	2242535	IMARCO	Refrigerador industrial 1 Kva Se realiza mantenimiento preventivo control digital y cambio Brazo artic		Estado OK

OBSERVACIONES GENERALES A LA REMISION

SMB 122199

IMP. 800 222 825-5
 Calle 400 No. 22 - 90, A. Guayaquil, Ecuador
 Registro: Comodoro
 Tel: 02-222-825-5 (Ext. 222-825-5)
 E-mail: gerson.vazquez@imc.com.ec

ENTREGA:

Luis G. Torres IMC

FIRMA - NOMBRE - CARGO

RECIBE:

Gerson Vazquez

FIRMA - NOMBRE - CARGO

ELABORA:

Gerson Vazquez

FIRMA - NOMBRE - CARGO

IMC LISTADO DE ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE CONSERVACION DE ALIMENTOS

CENTRO: *Comunidad de Vida El Camino* LOCALIDAD: *Engativá*
 PLACA EQUIPO: *7715* MARCA EQUIPO: *Imanro*

REVISOR: *[Firma]* FECHA: *[Firma]*

Nº	DESCRIPCION	UNID	CANT	Nº	DESCRIPCION	UNID	CANT	Nº	DESCRIPCION	UNID	CANT
1	UNIDAD DE 1A MP 100	UNID	1	2	UNIDAD DE 2A MP 100	UNID	1	3	UNIDAD DE 3A MP 100	UNID	1
4	UNIDAD DE 4A MP 100	UNID	1	5	UNIDAD DE 5A MP 100	UNID	1	6	UNIDAD DE 6A MP 100	UNID	1
8	UNIDAD DE 8A MP 100	UNID	1	9	UNIDAD DE 9A MP 100	UNID	1	10	UNIDAD DE 10A MP 100	UNID	1
12	UNIDAD DE 12A MP 100	UNID	1	13	UNIDAD DE 13A MP 100	UNID	1	14	UNIDAD DE 14A MP 100	UNID	1
16	UNIDAD DE 16A MP 100	UNID	1	17	UNIDAD DE 17A MP 100	UNID	1	18	UNIDAD DE 18A MP 100	UNID	1
20	UNIDAD DE 20A MP 100	UNID	1	21	UNIDAD DE 21A MP 100	UNID	1	22	UNIDAD DE 22A MP 100	UNID	1
24	UNIDAD DE 24A MP 100	UNID	1	25	UNIDAD DE 25A MP 100	UNID	1	26	UNIDAD DE 26A MP 100	UNID	1
28	UNIDAD DE 28A MP 100	UNID	1	29	UNIDAD DE 29A MP 100	UNID	1	30	UNIDAD DE 30A MP 100	UNID	1
32	UNIDAD DE 32A MP 100	UNID	1	33	UNIDAD DE 33A MP 100	UNID	1	34	UNIDAD DE 34A MP 100	UNID	1
36	UNIDAD DE 36A MP 100	UNID	1	37	UNIDAD DE 37A MP 100	UNID	1	38	UNIDAD DE 38A MP 100	UNID	1
40	UNIDAD DE 40A MP 100	UNID	1	41	UNIDAD DE 41A MP 100	UNID	1	42	UNIDAD DE 42A MP 100	UNID	1
44	UNIDAD DE 44A MP 100	UNID	1	45	UNIDAD DE 45A MP 100	UNID	1	46	UNIDAD DE 46A MP 100	UNID	1
48	UNIDAD DE 48A MP 100	UNID	1	49	UNIDAD DE 49A MP 100	UNID	1	50	UNIDAD DE 50A MP 100	UNID	1
52	UNIDAD DE 52A MP 100	UNID	1	53	UNIDAD DE 53A MP 100	UNID	1	54	UNIDAD DE 54A MP 100	UNID	1
56	UNIDAD DE 56A MP 100	UNID	1	57	UNIDAD DE 57A MP 100	UNID	1	58	UNIDAD DE 58A MP 100	UNID	1
60	UNIDAD DE 60A MP 100	UNID	1	61	UNIDAD DE 61A MP 100	UNID	1	62	UNIDAD DE 62A MP 100	UNID	1
64	UNIDAD DE 64A MP 100	UNID	1	65	UNIDAD DE 65A MP 100	UNID	1	66	UNIDAD DE 66A MP 100	UNID	1
68	UNIDAD DE 68A MP 100	UNID	1	69	UNIDAD DE 69A MP 100	UNID	1	70	UNIDAD DE 70A MP 100	UNID	1
72	UNIDAD DE 72A MP 100	UNID	1	73	UNIDAD DE 73A MP 100	UNID	1	74	UNIDAD DE 74A MP 100	UNID	1
76	UNIDAD DE 76A MP 100	UNID	1	77	UNIDAD DE 77A MP 100	UNID	1	78	UNIDAD DE 78A MP 100	UNID	1
80	UNIDAD DE 80A MP 100	UNID	1	81	UNIDAD DE 81A MP 100	UNID	1	82	UNIDAD DE 82A MP 100	UNID	1
84	UNIDAD DE 84A MP 100	UNID	1	85	UNIDAD DE 85A MP 100	UNID	1	86	UNIDAD DE 86A MP 100	UNID	1
88	UNIDAD DE 88A MP 100	UNID	1	89	UNIDAD DE 89A MP 100	UNID	1	90	UNIDAD DE 90A MP 100	UNID	1
92	UNIDAD DE 92A MP 100	UNID	1	93	UNIDAD DE 93A MP 100	UNID	1	94	UNIDAD DE 94A MP 100	UNID	1
96	UNIDAD DE 96A MP 100	UNID	1	97	UNIDAD DE 97A MP 100	UNID	1	98	UNIDAD DE 98A MP 100	UNID	1
100	UNIDAD DE 100A MP 100	UNID	1								

[Firma] DIRECTOR (NOMBRE Y CARGO)

[Firma] DIRECTOR (NOMBRE Y CARGO)

FECHA	LOCALIDAD	CENTRO DE ATENCION	DIRECCION	TELEFONO	No.	PLACA	EQUIPO MARCA Y MODELO	ACCION REALIZADA
	Engativá	Comunidad de Vida El Camino	Carrera 66 No. 47-48	3109324025	7715	2242574	Imanro	Sirbe 122199. Mmto preventivo y correctivo. Cambio motor ventilador 10w. Ajuste parámetros del control digital de temperatura.
ITEM	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO			PRECIO UNITARIO CON IVA	CANT	PRECIO TOTAL CON IVA	ESTADO DEL EQUIPO	
2	CONGELADOR INDUSTRIAL VISITA DE INSPECCION			618.235,00	1	618.235,00	Equipo funcionando bajo parámetros normales.	
41	MOTOVENTILADOR 10 W INCLUYE ASPIR BASE			228.704,00	1	228.704,00		
TOTAL						846.939,00		

Cordialmente,

Octavio A. Salazar
 Asistente Administrativo
 Nit. 900.327.815-5
 Cel. 322 789 3579
 Tel: 627 8565
 Calle 168 # 52 - 70

		LISTADO DE ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE CONSERVACION DE ALIMENTOS				VERSION 001 FECHA EMISION 23-10-2024	
CENTRO SDIS		Comunidad de vida el campo		LOCALIDAD		Engatara	
PLACA EQUIPO		2242577		MARCA EQUIPO		Zanama	
		REFRIGERADOR INDUSTRIAL	CONGELADOR INDUSTRIAL	EQUIPO MIXTO	NEVERA DOMESTICA	NEVERA TIPO BAR	CUARTO FRIO
VISITA INSPECCION		X					

No.	DESCRIPCION	UND	CANT	No.	DESCRIPCION	UND	CANT	No.	DESCRIPCION	UND	CANT
7	UNIDAD DE 1/8 HP GAS 134a	UNIDAD		33	RELEVO DE ESTADO SÓLIDO AC-AC 110 V 25 A CON BASE	UNIDAD		59	POLIURETANO DOS COMPONENTES	UNIDAD	
8	UNIDAD DE 1/8 HP GAS 404a	UNIDAD		34	CAPACITOR O CONDENSADOR DE ARRANQUE 216 MF A 259 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		60	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 1/8"	METRO LINEAL	
9	UNIDAD DE 1/4 HP GAS 134a	UNIDAD		35	CAPACITOR O CONDENSADOR DE ARRANQUE 340 MF A 408 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		61	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/8"	METRO LINEAL	
10	UNIDAD DE 1/4 HP GAS 404a	UNIDAD		36	CAPACITOR O CONDENSADOR DE MARCHA 20 MF A 45 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		62	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 1/2"	METRO LINEAL	
11	UNIDAD DE 3/8 HP GAS 134a	UNIDAD		37	RELAY	UNIDAD	1	63	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/4"	METRO LINEAL	
12	UNIDAD DE 3/8 HP GAS 404a	UNIDAD		38	TÉRMICO DE 1/8" - 1/4"	UNIDAD	1	64	TUBO DE COBRE RÍGIDO 1/8"	METRO LINEAL	
13	UNIDAD DE 1/2 HP GAS 134a	UNIDAD		39	INTERRUPTOR DE CODILLO 15A A 20A	UNIDAD		65	TUBO DE COBRE RÍGIDO 3/8"	METRO LINEAL	
14	UNIDAD DE 1/2 HP GAS 404a	UNIDAD		40	REGLETA 20 AMP	UNIDAD		66	TUBO DE COBRE RÍGIDO 1/2"	METRO LINEAL	
15	REPARACIÓN COMPRESOR SEMIHERMETICO 2 HP PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		41	MOTO VENTILADOR 10 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		67	TUBO DE COBRE RÍGIDO 3/4"	METRO LINEAL	
16	CARGA GAS REFRIGERANTE R-22	LIBRA		42	MOTO VENTILADOR 18 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		68	TIMER	UNIDAD	
17	CARGA GAS REFRIGERANTE R-134a	LIBRA		43	MOTO VENTILADOR 34 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		69	SERPENTÍN	METRO LINEAL	
18	CARGA GAS REFRIGERANTE R-404a	LIBRA		44	MOTO VENTILADOR AXIAL 12" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		70	SONDA EQUIPO DE CONSERVACIÓN EKS-111	UNIDAD	
19	CARGA GAS REFRIGERANTE R-600a	LIBRA		45	MOTO VENTILADOR AXIAL 24" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		71	SONDA EQUIPO DE CONSERVACIÓN - NTC5000	UNIDAD	
20	CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA TC 900	UNIDAD		46	ASPA PLÁSTICA 8" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		72	PRESOSTATO DUAL KP115	UNIDAD	
21	CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA TC 512	UNIDAD		47	ASPA PLÁSTICA 4" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		73	CAPILARES	UNIDAD	
22	CONTROL ELECTRONICO BÁSICO PARA CUARTO FRÍO	UNIDAD		48	ASPA PLÁSTICA 10" CUARTOS FRIOS	UNIDAD		74	SOPORTE METÁLICO BANDEJA	UNIDAD	
23	CONTROL ELECTRÓNICO CON SENSOR PARA CUARTO FRÍO	UNIDAD		49	EMPAQUE DE PUERTA, INCLUYE IMÁN	METRO LINEAL		75	BISAGRA TIPO MARIPOSA PARA EQUIPO DE FRÍO HORIZONTAL	UNIDAD	
24	CONTROL MECÁNICO SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	UNIDAD		50	FILTRO PARA SOLDAR	UNIDAD		76	BISAGRA TIPO MARIPOSA PARA EQUIPO DE FRÍO VERTICAL	UNIDAD	
25	CABLE ENCAUCHETADO 2 X16 - 2 X18	METRO LINEAL		51	BARRA DE SOLDADURA COBRE	UNIDAD		77	MANUA PARA EQUIPO DE FRÍO HORIZONTAL	UNIDAD	
26	CABLE ENCAUCHETADO 2 X12 - 2 X14	METRO LINEAL		52	CINTA FOIL (METRO)	METRO LINEAL		78	MANUA PARA EQUIPO DE FRÍO VERTICAL	UNIDAD	
27	CABLE ENCAUCHETADO 3 X12 - 3X14	METRO LINEAL		53	FILTRO 1/4"	UNIDAD		79	TARJETA UNIVERSAL DE CONTROL COMPRESOR NEVERA DOMESTICA	UNIDAD	
28	CABLE ENCAUCHETADO 3 X18 - 3X16	METRO LINEAL		54	FILTRO 3/8" A 1/2"	UNIDAD		80	TARJETA ELECTRÓNICA UNIVERSAL MINISPLIT 12 000 BTU	UNIDAD	
29	CLAVIJA 15 A 30 AMP.	UNIDAD		55	FILTRO 5/8"	UNIDAD		81	MANGUERA PARA DESAGUE TRANSPARENTE	METRO LINEAL	
30	TERMO CUPLAS	UNIDAD		56	FILTRO 7/8"	UNIDAD		82	PINTURA BASE METÁLICA EQUIPO DE CONSERVACIÓN	UNIDAD	
31	BRAKER MATIC 110 V TRABAJO PESADO	UNIDAD		57	GUSANILLO O RAIDER	UNIDAD		83	PINTURA HORNEADA EQUIPO DE CONSERVACIÓN	UNIDAD	
32	CONTACTOR ELÉCTRICO 110 VAC 25 A	UNIDAD		58	RESISTENCIA DESHIELO EVAPORADOR	UNIDAD		84	CINTA LED 110V HERMETICA	METRO LINEAL	

Gerardo Tecueto Imc
ENTREGA (NOMBRE Y CARGO)

Chil Rca
RECIBE (NOMBRE Y CARGO)

asistenteimcsas@imcsas.com

De: Jhon Oswaldo Jimenez Landines <jjimenezl@sdis.gov.co>
Enviado el: martes, 19 de mayo de 2026 2:20 p.m.
Para: asistenteimcsas@imcsas.com
Asunto: RE: SOLICITUD AUTORIZACION REPARACION EQUIPO 2242577 - COMUNIDAD DE VIDA EL CAMINO - ENGATIVA

Buenas tardes

Se aprueba el presupuesto establecido, por favor continuar con la reparación indicada

Cordialmente



Jhon Oswaldo Jimenez Landines
Contratista
Subdirección Administrativa y Financiera -Mantenimiento
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Tel (601) 3279797 Ext (32124)

De: asistenteimcsas@imcsas.com <asistenteimcsas@imcsas.com>
Enviado: jueves, 14 de mayo de 2026 14:55
Para: Jhon Oswaldo Jimenez Landines <jjimenezl@sdis.gov.co>
Asunto: SOLICITUD AUTORIZACION REPARACION EQUIPO 2242577 - COMUNIDAD DE VIDA EL CAMINO - ENGATIVA

PSI

REMISION N°

7715

FECHA:

Mayo 2016

CONTRATO N°

8822 - 2015

INFORMACION DEL CLIENTE

Razon Social:

S. O. I. S.

RUC:

899499061-7

Denominación:

Carrera 69 12 43

Sector:

Comunidad de vida el conuco

Localidad:

Enjuela

Email:

N/A

Teléfono:

310 352 4025

Celular:

-

Contacto:

Gerson Romero

ITEM	CÓDIGO INTERNO	MARCA MODELO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO O SERVICIO	CANT.	OBSERVACIONES
1	223509	IMARO	Controlador industrial y planta de control carga gas a tasa 2 litros. 2 pps sobre N° 1a compresora con retroalimentación	5	Estado OK
2	2242594	IMARO	Controlador industrial y planta de control carga motor tan y ajuste parámetros control digital de temperatura	09	OK
3	2232593	IMARO	Refrigerador industrial y planta de control mantenimiento preventivo y control de tuberías y boletines de mantenimiento	09	OK
4	2242596	IMARO	Refrigerador industrial y planta de control mantenimiento preventivo y control de tuberías de control carga gas a 159 y 1.6 bar	09	OK
5	2242595	IMARO	Refrigerador industrial y planta de control mantenimiento preventivo control digital y control de temperatura	09	OK

OBSERVACIONES GENERALES A LA REMISION

SIMBOL 122199

DEPT. 400 227 611-5
 Calle 100 No. 52, 70 E. Coronado Norte
 Bogotá, Colombia
 Tel: 57 (0) 437 8000
 E-mail: gromero@imc.com.co

ENTREGA:

Luis G. Tenorio IMC

FIRMA - NOMBRE - CARGO

RECIBE:

Gerson Romero Técnico Administrativo

FIRMA - NOMBRE - CARGO

ELABORA:

Gerson Romero

FIRMA - NOMBRE - CARGO

IMC INGENIERIA MONTAJES & CONSTRUCCIONES S.A.S.		LISTADO DE ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE CONSERVACION DE ALIMENTOS				VERSION 001 FECHA EMISION 23-10-2024					
CENTRO SDIS		Comunidad de vida el campo		LOCALIDAD		Engabura					
PLACA EQUIPO		2242576		MARCA EQUIPO		IMANHO					
		REFRIGERADOR INDUSTRIAL	CONGELADOR INDUSTRIAL	EQUIPO MIXTO	NEVERA DOMESTICA	NEVERA TIPO BAR	CUARTO FRIO				
VISITA INSPECCION		X									
No.	DESCRIPCION	UND	CANT	No.	DESCRIPCION	UND	CANT	No.	DESCRIPCION	UND	CANT
7	UNIDAD DE 1/8 HP GAS 134a	UNIDAD		33	RELEVO DE ESTADO SÓLIDO AC-AC 110 V 25 A CON BASE	UNIDAD		59	POLIURETANO DOS COMPONENTES	UNIDAD	
8	UNIDAD DE 1/8 HP GAS 404a	UNIDAD		34	CAPACITOR O CONDENSADOR DE ARRANQUE 216 MF A 259 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		60	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 1/8"	METRO LINEAL	
9	UNIDAD DE 1/4 HP GAS 134a	UNIDAD		35	CAPACITOR O CONDENSADOR DE ARRANQUE 340 MF A 408 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		61	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/8"	METRO LINEAL	
10	UNIDAD DE 1/4 HP GAS 404a	UNIDAD		36	CAPACITOR O CONDENSADOR DE MARCHA 20 MF A 45 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		62	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 1/2"	METRO LINEAL	
11	UNIDAD DE 3/8 HP GAS 134a	UNIDAD		37	RELAY	UNIDAD		63	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/4"	METRO LINEAL	
12	UNIDAD DE 3/8 HP GAS 404a	UNIDAD		38	TÉRMICO DE 1/8" - 1/4"	UNIDAD		64	TUBO DE COBRE RÍGIDO 1/8"	METRO LINEAL	
13	UNIDAD DE 1/2 HP GAS 134a	UNIDAD		39	INTERRUPTOR DE CODILLO 15A A 20A	UNIDAD	7	65	TUBO DE COBRE RÍGIDO 3/8"	METRO LINEAL	
14	UNIDAD DE 1/2 HP GAS 404a	UNIDAD		40	RELETA 20 AMP	UNIDAD		66	TUBO DE COBRE RÍGIDO 1/2"	METRO LINEAL	
15	REPARACIÓN COMPRESOR SEMIHERMÉTICO 2 HP PARA CUARTOS FRÍOS	UNIDAD		41	MOTO VENTILADOR 10 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		67	TUBO DE COBRE RÍGIDO 3/4"	METRO LINEAL	
16	CARGA GAS REFRIGERANTE R-22	LIBRA		42	MOTO VENTILADOR 18 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		68	TIMER	UNIDAD	
17	CARGA GAS REFRIGERANTE R-134a	LIBRA	1	43	MOTO VENTILADOR 34 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		69	SERPENTIN	METRO LINEAL	
18	CARGA GAS REFRIGERANTE R-404a	LIBRA		44	MOTO VENTILADOR AXIAL 12" PARA CUARTOS FRÍOS	UNIDAD		70	SONDA EQUIPO DE CONSERVACION EKS-111	UNIDAD	
19	CARGA GAS REFRIGERANTE R-600a	LIBRA		45	MOTO VENTILADOR AXIAL 24" PARA CUARTOS FRÍOS	UNIDAD		71	SONDA EQUIPO DE CONSERVACION - NTC5000	UNIDAD	
20	CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA TC 9C0	UNIDAD		46	ASPA PLÁSTICA 8" PARA CUARTOS FRÍOS	UNIDAD		72	PRESOSTATO DUAL KP115	UNIDAD	
21	CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA TC 5'2	UNIDAD		47	ASPA PLÁSTICA 4" PARA CUARTOS FRÍOS	UNIDAD		73	CAPILARES	UNIDAD	
22	CONTROL ELECTRÓNICO BÁSICO PARA CUARTO FRÍO	UNIDAD		48	ASPA PLÁSTICA 10" CUARTOS FRÍOS	UNIDAD		74	SOPORTE METÁLICO BANDEJA	UNIDAD	
23	CONTROL ELECTRÓNICO CON SENSOR PARA CUARTO FRÍO	UNIDAD		49	EMPAQUE DE PUERTA, INCLUYE IMÁN	METRO LINEAL		75	BISAGRA TIPO MARIPOSA PARA EQUIPO DE FRÍO HORIZONTAL	UNIDAD	
24	CONTROL MECÁNICO SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	UNIDAD		50	FILTRO PARA SOLDAR	UNIDAD		76	BISAGRA TIPO MARIPOSA PARA EQUIPO DE FRÍO VERTICAL	UNIDAD	
25	CABLE ENCAUCHETADO 2 X18 - 2 X18	METRO LINEAL		51	BARRA DE SOLDADURA COBRE	UNIDAD		77	MANIJA PARA EQUIPO DE FRÍO HORIZONTAL	UNIDAD	
26	CABLE ENCAUCHETADO 2 X12 - 2 X14	METRO LINEAL		52	CINTA FOIL (METRO)	METRO LINEAL		78	MANIJA PARA EQUIPO DE FRÍO VERTICAL	UNIDAD	
27	CABLE ENCAUCHETADO 3 X12 - 3X14	METRO LINEAL		53	FILTRO 1/4"	UNIDAD		79	TARJETA UNIVERSAL DE CONTROL COMPRESOR NEVERA DOMÉSTICA	UNIDAD	
28	CABLE ENCAUCHETADO 3 X18 - 3X18	METRO LINEAL		54	FILTRO 3/8" A 1/2"	UNIDAD		80	TARJETA ELECTRÓNICA UNIVERSAL MINISPLIT 12.000 BTU	UNIDAD	
29	CLAVIJA 15 A 30 AMP	UNIDAD		55	FILTRO 5/8"	UNIDAD		81	MANGUERA PARA DESAGUE TRANSPARENTE	METRO LINEAL	
30	TERMO CUPLAS	UNIDAD		56	FILTRO 7/8"	UNIDAD		82	PINTURA BASE METÁLICA EQUIPO DE CONSERVACIÓN	UNIDAD	
31	BRAKER MATIC 110 V TRABAJO PESADO	UNIDAD		57	GUSANILLO O RAIDER	UNIDAD		83	PINTURA HORNEADA EQUIPO DE CONSERVACIÓN	UNIDAD	
32	CONTACTOR ELÉCTRICO 110 VAC 25 A	UNIDAD		58	RESISTENCIA EVAPORADOR DESHIELO	UNIDAD		84	CINTA LED 110V HERMETICA	METRO LINEAL	

Andrés Teodoro Junc
ENTREGA (NOMBRE Y CARGO)

Alba
RECIBE (NOMBRE Y CARGO)

De: Jhon Oswaldo Jimenez Landines <jjimenezl@sdis.gov.co>
Enviado el: miércoles, 20 de mayo de 2026 10:03 a.m.
Para: asistenteimcsas@imcsas.com
Asunto: RE: SOLICITUD AUTORIZACION REPARACION EQUIPO 2242576 - COMUNIDAD DE VIDA EL CAMINO - ENGATIVA

Buenas tardes

Se aprueba el presupuesto establecido, por favor continuar con la reparación indicada

Cordialmente



Jhon Oswaldo Jimenez Landines
Contratista
Subdirección Administrativa y Financiera -Mantenimiento
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Tel (601) 3279797 Ext (32124)

De: asistenteimcsas@imcsas.com <asistenteimcsas@imcsas.com>
Enviado: jueves, 14 de mayo de 2026 15:00
Para: Jhon Oswaldo Jimenez Landines <jjimenezl@sdis.gov.co>
Asunto: SOLICITUD AUTORIZACION REPARACION EQUIPO 2242576 - COMUNIDAD DE VIDA EL CAMINO - ENGATIVA

PSI

FECHA: Mayo 2016

CONTRATO No. 8871-1005

Rece Social: S O I S
 Dirección: Carretera 69 12 13
 Localidad: Bogotá
 Teléfono: Tto 352 5025
 Contacto: Gustavo Romero

Rem: 8871-1005-7
 Rem: Remision de todo el contrato
 Emis: N/A
 Copia: -

ITEM	CÓDIGO INTERNO	MARCA MODELO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO O SERVICIO	CANT.	OBSERVACIONES
1	2245707	IMANFO	Consolidador industrial + Honda Se realiza cambio de aceite de motor 2.0 lit Cable Nota limpieza con hidrolavado	02.00.00	
2	2245709	IMANFO	Consolidador industrial + Honda Se realiza cambio de aceite de motor y ajuste de frenos Control de nivel de combustible	02.00.00	
3	2245713	IMANFO	Repuestos para motor + Honda Se realiza mantenimiento preventivo y cambio de aceite y filtro de aceite	02.00.00	
4	2245716	IMANFO	Mantenimiento preventivo + Honda Se realiza mantenimiento preventivo y cambio de aceite de motor, aceite de motor 2.0 lit + 1.0 lit	02.00.00	
5	2245719	IMANFO	Repuestos para motor + Honda Se realiza mantenimiento preventivo y cambio de aceite de motor	02.00.00	

OBSERVACIONES GENERALES A LA REMISION

5402 122199

IMP. POC. 001 001
 Calle 100 No. 11 - 10 - 1000000
 Bogotá, Colombia
 TEL: (01) 303 0000
 www.imc.com.co

ENTREGA:

IMP. POC. 001 001
 IMP. POC. 001 001

RECIBE:

IMP. POC. 001 001
 IMP. POC. 001 001

ELABORA:

IMP. POC. 001 001
 IMP. POC. 001 001

IMC		LISTADO DE ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE CONSERVACION DE ALIMENTOS		RECE	
CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION
2245707	Consolidador industrial + Honda	02.00.00		2245709	Consolidador industrial + Honda
2245713	Repuestos para motor + Honda	02.00.00		2245716	Mantenimiento preventivo + Honda
2245719	Repuestos para motor + Honda	02.00.00		2245720	Repuestos para motor + Honda
2245721	Repuestos para motor + Honda	02.00.00		2245722	Repuestos para motor + Honda
2245723	Repuestos para motor + Honda	02.00.00		2245724	Repuestos para motor + Honda
2245725	Repuestos para motor + Honda	02.00.00		2245726	Repuestos para motor + Honda
2245727	Repuestos para motor + Honda	02.00.00		2245728	Repuestos para motor + Honda
2245729	Repuestos para motor + Honda	02.00.00		2245730	Repuestos para motor + Honda
2245731	Repuestos para motor + Honda	02.00.00		2245732	Repuestos para motor + Honda
2245733	Repuestos para motor + Honda	02.00.00		2245734	Repuestos para motor + Honda
2245735	Repuestos para motor + Honda	02.00.00		2245736	Repuestos para motor + Honda
2245737	Repuestos para motor + Honda	02.00.00		2245738	Repuestos para motor + Honda
2245739	Repuestos para motor + Honda	02.00.00		2245740	Repuestos para motor + Honda
2245741	Repuestos para motor + Honda	02.00.00		2245742	Repuestos para motor + Honda
2245743	Repuestos para motor + Honda	02.00.00		2245744	Repuestos para motor + Honda
2245745	Repuestos para motor + Honda	02.00.00		2245746	Repuestos para motor + Honda
2245747	Repuestos para motor + Honda	02.00.00		2245748	Repuestos para motor + Honda
2245749	Repuestos para motor + Honda	02.00.00		2245750	Repuestos para motor + Honda
2245751	Repuestos para motor + Honda	02.00.00		2245752	Repuestos para motor + Honda
2245753	Repuestos para motor + Honda	02.00.00		2245754	Repuestos para motor + Honda
2245755	Repuestos para motor + Honda	02.00.00		2245756	Repuestos para motor + Honda
2245757	Repuestos para motor + Honda	02.00.00		2245758	Repuestos para motor + Honda
2245759	Repuestos para motor + Honda	02.00.00		2245760	Repuestos para motor + Honda
2245761	Repuestos para motor + Honda	02.00.00		2245762	Repuestos para motor + Honda
2245763	Repuestos para motor + Honda	02.00.00		2245764	Repuestos para motor + Honda
2245765	Repuestos para motor + Honda	02.00.00		2245766	Repuestos para motor + Honda
2245767	Repuestos para motor + Honda	02.00.00		2245768	Repuestos para motor + Honda
2245769	Repuestos para motor + Honda	02.00.00		2245770	Repuestos para motor + Honda
2245771	Repuestos para motor + Honda	02.00.00		2245772	Repuestos para motor + Honda
2245773	Repuestos para motor + Honda	02.00.00		2245774	Repuestos para motor + Honda
2245775	Repuestos para motor + Honda	02.00.00		2245776	Repuestos para motor + Honda
2245777	Repuestos para motor + Honda	02.00.00		2245778	Repuestos para motor + Honda
2245779	Repuestos para motor + Honda	02.00.00		2245780	Repuestos para motor + Honda
2245781	Repuestos para motor + Honda	02.00.00		2245782	Repuestos para motor + Honda
2245783	Repuestos para motor + Honda	02.00.00		2245784	Repuestos para motor + Honda
2245785	Repuestos para motor + Honda	02.00.00		2245786	Repuestos para motor + Honda
2245787	Repuestos para motor + Honda	02.00.00		2245788	Repuestos para motor + Honda
2245789	Repuestos para motor + Honda	02.00.00		2245790	Repuestos para motor + Honda
2245791	Repuestos para motor + Honda	02.00.00		2245792	Repuestos para motor + Honda
2245793	Repuestos para motor + Honda	02.00.00		2245794	Repuestos para motor + Honda
2245795	Repuestos para motor + Honda	02.00.00		2245796	Repuestos para motor + Honda
2245797	Repuestos para motor + Honda	02.00.00		2245798	Repuestos para motor + Honda
2245799	Repuestos para motor + Honda	02.00.00		2245800	Repuestos para motor + Honda

IMP. POC. 001 001
 IMP. POC. 001 001

IMP. POC. 001 001
 IMP. POC. 001 001

IMP. POC. 001 001
 IMP. POC. 001 001

FECHA	LOCALIDAD	CENTRO DE ATENCION	DIRECCION	TELEFONO	No.	PLACA	EQUIPO MARCA Y MODELO	ACCION REALIZADA
	Engativa	Comunidad de Vida El Camino	Carrera 69 No. 47-43	3103324025	7715	2242576	Imanrio	Sirbe 122199. Visita inspeccion. Mmto preventivo y correctivo. Cambio de interruptor de codillo. Carga de gas r134a.
ITEM	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO			PRECIO UNITARIO CON IVA	CANT	PRECIO TOTAL CON IVA	ESTADO DEL EQUIPO	
1	REFRIGERADOR INDUSTRIAL VISITA DE INSPECCION			618.235,00	1	618.235,00	Equipo funcionando bajo parametros normales.	
17	CARGA GAS REFRIGERANTE R-134a			91.201,00	1	91.201,00		
39	INTERRUPTOR DE CODILLO 15A A 20A			25.964,00	1	25.964,00		
TOTAL						735.400,00		

Cordialmente,

Octavio A. Salazar
Asistente Administrativo
Nit. 900.327.815-5
Cel. 322 789 3579
Tel: 627 8565
Calle 168 # 52 - 70



ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 14001:2015

BUREAU VERITAS
Certification



IMC INGENIERIA MONTAJES & CONSTRUCCIONES S.A.S.		LISTADO DE ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE CONSERVACION DE ALIMENTOS				VERSION 001 FECHA EMISION 23-10-2024					
CENTRO SDIS		Comunidad de Vida el Camero		LOCALIDAD		Erigona					
PLACA EQUIPO		2242575		MARCA EQUIPO		Tunano					
		REFRIGERADOR INDUSTRIAL	CONGELADOR INDUSTRIAL	EQUIPO MIXTO	NEVERA DOMESTICA	NEVERA TIPO BAR	CUARTO FRIO				
VISTA INSPECCION		X									
No.	DESCRIPCION	UND	CANT	No.	DESCRIPCION	UND	CANT	No.	DESCRIPCION	UND	CANT
7	UNIDAD DE 1/8 HP GAS 134a	UNIDAD		33	RELEVO DE ESTADO SÓLIDO AC-AC 110 V 25 A CON BASE	UNIDAD		59	POLIURETANO DOS COMPONENTES	UNIDAD	
8	UNIDAD DE 1/8 HP GAS 404a	UNIDAD		34	CAPACITOR O CONDENSADOR DE ARRANQUE 216 MF A 259 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		60	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 1/8"	METRO LINEAL	
9	UNIDAD DE 1/4 HP GAS 134a	UNIDAD		35	CAPACITOR O CONDENSADOR DE ARRANQUE 340 MF A 408 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		61	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/8"	METRO LINEAL	
10	UNIDAD DE 1/4 HP GAS 404a	UNIDAD		36	CAPACITOR O CONDENSADOR DE MARCHA 20 MF A 45 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		62	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 1/2"	METRO LINEAL	
11	UNIDAD DE 3/8 HP GAS 134a	UNIDAD		37	RELAY	UNIDAD		63	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/4"	METRO LINEAL	
12	UNIDAD DE 3/8 HP GAS 404a	UNIDAD		38	TÉRMICO DE 1/8" - 1/4"	UNIDAD		64	TUBO DE COBRE RÍGIDO 1/8"	METRO LINEAL	
13	UNIDAD DE 1/2 HP GAS 134a	UNIDAD		39	INTERRUPTOR DE CODILLO 15A A 20A	UNIDAD		65	TUBO DE COBRE RÍGIDO 3/8"	METRO LINEAL	
14	UNIDAD DE 1/2 HP GAS 404a	UNIDAD		40	REGLETA 20 AMP	UNIDAD		66	TUBO DE COBRE RÍGIDO 1/2"	METRO LINEAL	
15	REPARACIÓN COMPRESOR SEMIHERMETICO 2 HP PARA CUARTOS FRÍOS	UNIDAD		41	MOTO VENTILADOR 10 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		67	TUBO DE COBRE RÍGIDO 3/4"	METRO LINEAL	
16	CARGA GAS REFRIGERANTE R-22	LIBRA		42	MOTO VENTILADOR 18 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		68	TIMER	UNIDAD	
17	CARGA GAS REFRIGERANTE R-134a	LIBRA		43	MOTO VENTILADOR 34 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		69	SERPENTIN	METRO LINEAL	
18	CARGA GAS REFRIGERANTE R-404a	LIBRA		44	MOTO VENTILADOR AXIAL 12" PARA CUARTOS FRÍOS	UNIDAD		70	SONDA EQUIPO DE CONSERVACIÓN EKS-111	UNIDAD	
19	CARGA GAS REFRIGERANTE R-600a	LIBRA		45	MOTO VENTILADOR AXIAL 24" PARA CUARTOS FRÍOS	UNIDAD		71	SONDA EQUIPO DE CONSERVACIÓN - NTC5000	UNIDAD	
20	CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA TC 9C0	UNIDAD		46	ASPA PLÁSTICA 5" PARA CUARTOS FRÍOS	UNIDAD		72	PRESOSTATO DUAL KP115	UNIDAD	
21	CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA TC 5 2	UNIDAD		47	ASPA PLÁSTICA 4" PARA CUARTOS FRÍOS	UNIDAD		73	CAPILARES	UNIDAD	
22	CONTROL ELECTRÓNICO BÁSICO PARA CUARTO FRÍO	UNIDAD		48	ASPA PLÁSTICA 10" CUARTOS FRÍOS	UNIDAD		74	SOPORTE METÁLICO BANDEJA	UNIDAD	
23	CONTROL ELECTRÓNICO CON SENSOR PARA CUARTO FRÍO	UNIDAD		49	EMPAQUE DE PUERTA, INCLUYE IMÁN	METRO LINEAL		75	BISAGRA TIPO MARIPOSA PARA EQUIPO DE FRÍO HORIZONTAL	UNIDAD	
24	CONTROL MECÁNICO SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	UNIDAD		50	FILTRO PARA SOLDAR	UNIDAD		76	BISAGRA TIPO MARIPOSA PARA EQUIPO DE FRÍO VERTICAL	UNIDAD	
25	CABLE ENCAUCHETADO 2 X16 - 2 X18	METRO LINEAL		51	BARRA DE SOLDADURA COBRE	UNIDAD		77	MANIJA PARA EQUIPO DE FRÍO HORIZONTAL	UNIDAD	
26	CABLE ENCAUCHETADO 2 X12 - 2 X14	METRO LINEAL		52	CINTA FOIL (METRO)	METRO LINEAL		78	MANIJA PARA EQUIPO DE FRÍO VERTICAL	UNIDAD	
27	CABLE ENCAUCHETADO 3 X12 - 3X14	METRO LINEAL		53	FILTRO 1/4"	UNIDAD		79	TARJETA UNIVERSAL DE CONTROL COMPRESOR NEVERA DOMÉSTICA	UNIDAD	
28	CABLE ENCAUCHETADO 3 X18 - 3X16	METRO LINEAL		54	FILTRO 3/8" A 1/2"	UNIDAD		80	TARJETA ELECTRÓNICA UNIVERSAL MINISPLIT 12.000 BTU	UNIDAD	
29	CLAVIJA 15 A 30 AMP.	UNIDAD		55	FILTRO 5/8"	UNIDAD		81	MANGUERA PARA DESAGUE TRANSPARENTE	METRO LINEAL	
30	TERMO CUPLAS	UNIDAD		56	FILTRO 7/8"	UNIDAD		82	PINTURA BASE METÁLICA EQUIPO DE CONSERVACIÓN	UNIDAD	
31	BRAKER MATIC 110 V TRABAJO PESADO	UNIDAD	1	57	GUSANILLO O RAIDER	UNIDAD		83	PINTURA HORNEADA EQUIPO DE CONSERVACIÓN	UNIDAD	
32	CONTACTOR ELÉCTRICO 110 VAC 25 A	UNIDAD		58	RESISTENCIA EVAPORADOR DESHIELO	UNIDAD		84	CINTA LED 110V HERMETICA	METRO LINEAL	

Ing. Técnico IMC

ENTREGA (NOMBRE Y CARGO)

[Firma]

RECIBE (NOMBRE Y CARGO)

asistenteimcsas@imcsas.com

De: Jhon Oswaldo Jimenez Landines <jjimenezl@sdis.gov.co>
Enviado el: martes, 19 de mayo de 2026 2:20 p.m.
Para: asistenteimcsas@imcsas.com
Asunto: RE: SOLICITUD AUTORIZACION REPARACION EQUIPO 2242575 - COMUNIDAD DE VIDA EL CAMINO - ENGATIVA

Buenas tardes

Se aprueba el presupuesto establecido, por favor continuar con la reparación indicada

Cordialmente



Jhon Oswaldo Jimenez Landines
Contratista
Subdirección Administrativa y Financiera -Mantenimiento
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Tel (601) 3279797 Ext (32124)

De: asistenteimcsas@imcsas.com <asistenteimcsas@imcsas.com>
Enviado: jueves, 14 de mayo de 2026 15:05
Para: Jhon Oswaldo Jimenez Landines <jjimenezl@sdis.gov.co>
Asunto: SOLICITUD AUTORIZACION REPARACION EQUIPO 2242575 - COMUNIDAD DE VIDA EL CAMINO - ENGATIVA

PSI

REMISSION N°

7765

PEOLA

Результаты

CONTRATO Nº

8971 - 7045

REGISTRACIÓN DEL CUENTE

W. J. G. S. (1992)

S D T S

2944 94061-7

Domenica et al.

Carro 69 42 45

1000 Comenzó de ver el curso

1. *See* *supra* note 1, at 100.

0194249

Exhibit A-1

Order Number:

745 352 4075

Cellular: —

Contacting

6. Anna Karenina

ITEM	CÓDIGO INTERNO	MARCA MODELO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO	CANT.	OBSERVACIONES
1	222599	IMARCO	Controlador industrial 1 Korda Se realiza carga gas K 404 a 11.000, 2 mlt cable N° 16 instalada con hidrobombas		OK
2	2242594	IMARCO	Controlador industrial 1 Korda Se realiza cambio motor tan y ajuste manómetros control digital de temperatura		OK
3	222593	IMARCO	Refrigerador industrial 1 Korda Se realiza mantenimiento preventivo y cambio de rodam y poleas de accion		OK
4	2247736	IMARCO	Refrigerador industrial 1 Korda Se realiza mantenimiento preventivo y cambio de motor de rodillo, carga gas K 139 a 1.100		OK
5	2242595	IMARCO	Refrigerador industrial 1 Korda Se realiza mantenimiento preventivo control digital y cambio de rodamientos		OK

OBSERVACIONES GENERALES A LA REMISIÓN

5 Apr 122199

ENTREPRENEUR

Cast. 6th. Tenno 2MC

AECOM


 Teniente Administrativo
 PRIMA - NOMBRE CARGO

PLANTAS

OK TAYLO JALAN TAYLO

[illegible]

Low Low Temp Temp

Journal of Management Education 33(1)

© 2005 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 258: 105–112

FECHA	LOCALIDAD	CENTRO DE ATENCION	DIRECCION	TELEFONO	No.	PLACA	EQUIPO MARCA Y MODELO	ACCION REALIZADA
	Engativa	Comunidad de Vida El Camino	Carrera 69 No. 47-43	3103324025	7715	2142575	Imanpro	Sirbe 122199. Visita Inspeccion Mnto preventivo y correctivo. Calibracion de para metros del control digital de temperatura. Instalacion de breaker matic (Ponderable)
ITEM	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO			PRECIO UNITARIO CON IVA	CANT	PRECIO TOTAL CON IVA	ESTADO DEL EQUIPO	
1	REFRIGERADOR INDUSTRIAL VISITA DE INSPECCION			618.235,00	1	618.235,00	Equipo funcionando bajo parametros normales. Instalacion Breaker Matic (Ponderable)	
31	BREAKER MATIC 110 V TRABAJO PESADO			229.120,00	1	-		
TOTAL						618.235,00		

Cordialmente,

Octavio A. Salazar
Asistente Administrativo
Nit. 900.327.815-5
Cel. 322 789 3579
Tel: 627 8565
Calle 168 # 52 - 70



ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS
Certification



ISO 14001:2015
BUREAU VERITAS
Certification





CERTIFICADO DE PRESTACION DE SERVICIOS

DOCUMENTO CONTROLADO

REMISIÓN N°

7900

FECHA:

14/10/2020

CONTRATO No.

98 22 25

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Razón Social:

S P L S

Dirección:

CALLE 10 SUR # 75A-18

Localidad:

KENNEDY

Teléfono:

313 2124983

Contacto:

LUZ GUTIERREZ

NIT:

899 999 061 9

Sede:

22 DIVINO ESPERANZA JOCORO

E-mail:

mi.pequeno.mundo

Celular:

-

ITEM	CÓDIGO INTERNO	MARCA MODELO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO	CANT.	OBSERVACIONES
1	2228958	Panasonic	Se realiza mantenimiento preventivo reemplazando cableado y temperatura se le recarga gas R 134 1 d.		Se pregunta si
2			(A) - (F)		hay algo otro equipo por revisar y medir que no
3	2228959	Co	Se realiza inspección del congelador y se le limpia el condensador y el ventilador sin lavar se le recarga gas R 404 R		(A) - (F)
4					
5					

OBSERVACIONES GENERALES A LA REMISIÓN

Sirbe 122078

NIT: 900.327.815-5
Calle 16B No. 52 - 70 - B. Granada Norte
Bogotá, Colombia
Tel: 57 (1) - 627 8565
e-mail: gerencia general@pimcsas.com

ENTREGA:

[Firma]
FIRMA - NOMBRE - CARGO

RECIBE:

[Firma] Luz Gutierrez
FIRMA - NOMBRE - CARGO
Responsable del servicio

ELABORA:

OCTAVIO JACAZA
FIRMA - NOMBRE - CARGO



LISTADO DE ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE CONSERVACION DE ALIMENTOS

VERSION 001
FECHA EMISION
23-10-2024

CENTRO SDIS

31 Recipetua Socorro

LOCALIDAD

tenorio

PLACA EQUIPO

2238958

MARCA EQUIPO

N

VISITA INSPECCION

REFRIGERADOR INDUSTRIAL

CONGELADOR INDUSTRIAL

EQUIPO MIXTO

NEVERA DOMESTICA

NEVERA TIPO BAR

CUARTO FRIO

No.	DESCRIPCION	UND	CANT	No.	DESCRIPCION	UND	CANT	No.	DESCRIPCION	UND	CANT
7	UNIDAD DE 1/8 HP GAS 134a	UNIDAD		33	RELEVO DE ESTADO SÓLIDO AC-AC 110 V 25 A CON BASE	UNIDAD		59	POLIURETANO DOS COMPONENTES	UNIDAD	
8	UNIDAD DE 1/8 HP GAS 404a	UNIDAD		34	CAPACITOR O CONDENSADOR DE ARRANQUE 216 MF A 259 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		60	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 1/8"	METRO LINEAL	
9	UNIDAD DE 1/4 HP GAS 134a	UNIDAD		35	CAPACITOR O CONDENSADOR DE ARRANQUE 340 MF A 408 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		61	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/8"	METRO LINEAL	
10	UNIDAD DE 1/4 HP GAS 404a	UNIDAD		36	CAPACITOR O CONDENSADOR DE MARCHA 20 MF A 45 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		62	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 1/2"	METRO LINEAL	
11	UNIDAD DE 3/8 HP GAS 134a	UNIDAD		37	RELAY	UNIDAD		63	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/4"	METRO LINEAL	
12	UNIDAD DE 3/8 HP GAS 404a	UNIDAD		38	TÉRMICO DE 1/8" - 1/4"	UNIDAD		64	TUBO DE COBRE RÍGIDO 1/8"	METRO LINEAL	
13	UNIDAD DE 1/2 HP GAS 134a	UNIDAD		39	INTERRUPTOR DE CODILLO 15A A 20A	UNIDAD		65	TUBO DE COBRE RÍGIDO 3/8"	METRO LINEAL	
14	UNIDAD DE 1/2 HP GAS 404a	UNIDAD		40	REGLETA 20 AMP	UNIDAD		66	TUBO DE COBRE RÍGIDO 1/2"	METRO LINEAL	
15	REPARACIÓN COMPRESOR SEMIHERMETICO 2 HP PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		41	MOTO VENTILADOR 10 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		67	TUBO DE COBRE RÍGIDO 3/4"	METRO LINEAL	
16	CARGA GAS REFRIGERANTE R-22	LIBRA		42	MOTO VENTILADOR 18 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		68	TIMER	UNIDAD	
17	CARGA GAS REFRIGERANTE R-134a	LIBRA	1	43	MOTO VENTILADOR 34 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		69	SERPENTÍN	METRO LINEAL	
18	CARGA GAS REFRIGERANTE R-404a	LIBRA		44	MOTO VENTILADOR AXIAL 12" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		70	SONDA EQUIPO DE CONSERVACIÓN EKS-111	UNIDAD	
19	CARGA GAS REFRIGERANTE R-600a	LIBRA		45	MOTO VENTILADOR AXIAL 24" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		71	SONDA EQUIPO DE CONSERVACIÓN - NTC5000	UNIDAD	
20	CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA TC 900	UNIDAD		46	ASPA PLÁSTICA 8" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		72	PRESOSTATO DUAL KP115	UNIDAD	
21	CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA TC 512	UNIDAD		47	ASPA PLÁSTICA 4" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		73	CAPILARES	UNIDAD	
22	CONTROL ELECTRÓNICO BÁSICO PARA CUARTO FRÍO	UNIDAD		48	ASPA PLÁSTICA 10" CUARTOS FRIOS	UNIDAD		74	SOPORTE METÁLICO BANDEJA	UNIDAD	
23	CONTROL ELECTRÓNICO CON SENSOR PARA CUARTO FRÍO	UNIDAD		49	EMPAQUE DE PUERTA, INCLUYE IMÁN	METRO LINEAL		75	BISAGRA TIPO MARIPOSA PARA EQUIPO DE FRÍO HORIZONTAL	UNIDAD	
24	CONTROL MECÁNICO SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	UNIDAD		50	FILTRO PARA SOLDAR	UNIDAD		76	BISAGRA TIPO MARIPOSA PARA EQUIPO DE FRÍO VERTICAL	UNIDAD	
25	CABLE ENCAUCHETADO 2 X16 - 2 X18	METRO LINEAL		51	BARRA DE SOLDADURA COBRE	UNIDAD		77	MANIJA PARA EQUIPO DE FRÍO HORIZONTAL	UNIDAD	
26	CABLE ENCAUCHETADO 2 X12 - 2 X14	METRO LINEAL		52	CINTA FOIL (METRO)	METRO LINEAL		78	MANIJA PARA EQUIPO DE FRÍO VERTICAL	UNIDAD	
27	CABLE ENCAUCHETADO 3 X12 - 3X14	METRO LINEAL		53	FILTRO 1/4"	UNIDAD		79	TARJETA UNIVERSAL DE CONTROL COMPRESOR NEVERA DOMÉSTICA	UNIDAD	
28	CABLE ENCAUCHETADO 3 X18 - 3X16	METRO LINEAL		54	FILTRO 3/8" A 1/2"	UNIDAD		80	TARJETA ELECTRÓNICA UNIVERSAL MINISPLIT 12.000 BTU	UNIDAD	
29	CLAVIJA 15 A 30 AMP.	UNIDAD		55	FILTRO 5/8"	UNIDAD		81	MANGUERA PARA DESAGUE TRANSPARENTE	METRO LINEAL	
30	TERMO CUPLAS	UNIDAD		56	FILTRO 7/8"	UNIDAD		82	PINTURA BASE METÁLICA EQUIPO DE CONSERVACIÓN	UNIDAD	
31	BRAKER MATIC 110 V TRABAJO PESADO	UNIDAD		57	GUSANILLO O RAIDER	UNIDAD		83	PINTURA HORNEADA EQUIPO DE CONSERVACIÓN	UNIDAD	
32	CONTACTOR ELÉCTRICO 110 VAC 25 A	UNIDAD		58	RESISTENCIA EVAPORADOR DESHIELO	UNIDAD		84	CINTA LED 110V HERMETICA	METRO LINEAL	

ENTREGA (NOMBRE Y CARGO)

RECIBE (NOMBRE Y CARGO)

De: Jhon Oswaldo Jimenez Landines <jjimenezl@sdis.gov.co>
Enviado el: miércoles, 20 de mayo de 2026 10:04 a.m.
Para: asistenteimcsas@imcsas.com
Asunto: RE: SOLICITUD AUTORIZACION REPARACION EQUIPO 2238958 - JI DIURNO PREPETUO SOCORRO MI PEQUEÑO MUNDO - KENNEDY

Buenas tardes

Se aprueba el presupuesto establecido, por favor continuar con la reparación indicada

Cordialmente



Jhon Oswaldo Jimenez Landines
Contratista
Subdirección Administrativa y Financiera -Mantenimiento
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Tel (601) 3279797 Ext (32124)

De: asistenteimcsas@imcsas.com <asistenteimcsas@imcsas.com>
Enviado: miércoles, 20 de mayo de 2026 8:31
Para: Jhon Oswaldo Jimenez Landines <jjimenezl@sdis.gov.co>
Asunto: SOLICITUD AUTORIZACION REPARACION EQUIPO 2238958 - JI DIURNO PREPETUO SOCORRO MI PEQUEÑO MUNDO - KENNEDY

PSI

La presente revisión del equipo se realiza con autorización de la supervisión contractual, en el marco de las actividades de mantenimiento periódico recomendadas para este tipo de equipos, con el fin de garantizar su adecuado funcionamiento, prolongar su vida útil y prevenir posibles fallas operativas. No obstante, durante la ejecución de dichas actividades de mantenimiento, puede evidenciarse la necesidad de efectuar cambio de repuestos o componentes, cuando las condiciones técnicas del equipo así lo requieran para asegurar su correcto desempeño y continuidad en operación.

CERTIFICADO DE PRESTACION DE SERVICIOS

SEE ALSO: CONTRACTS

REVISIÓN N°

7960

FECHA:

444020 2070

CONTRATO No.

98 22 25

Applying Services

Discussion.

Copyright © 2004 by Lippincott Williams & Wilkins

Table 2. Summary

Cymru 544

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

1

54

10

5

1

ITEM	CÓDIGO INTERIO	MARCA MODELO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO	CANT.	OBSERVACIONES
1	2238958	NACHI	Se realiza mantenimiento preventivo reusando Cables y Temperaturas se le recarga gas R 134 e d.		Se pregunta si ay algo otro campo por revisar y medir que no
2			(A) - F		
3					
4	2238958	CO	Se realiza inspeccion del congelador y se le limpia el condensador y el ventilador s.p.nave se le recarga gas R 404 a		(A) - (F)
5					

51765 122078

OBSERVACIONES GENERALES A LA REMISIÓN

Tel: 908.327.815-5
 Calle 168 No. 12 - 70 - B. Ciudad de México
 Bogotá, Colombia
 Tel: 57-21 - 827.8149
 e-mail: general@generalp.com.co

ENTREGA

THOMAS A. MORRIS - CARGO

ACOM

[Signature] ^{W3} ^{Responsable}
Barrera del Servicio
FIRMA - NOMBRE - CARGO

FLANSCOM

DETALHO JALIZADA
PRIMA BOMBA CARO



LISTADO DE ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE

FECHA DE REGISTRO
01-01-2014

CONSERVACION DE ALIMENTOS

CENTRO DE COSTO

31 Republica Socalco

LOCALIDAD

KCA-20104

NUMERO EQUIPO

22338958

NUMERO EQUIPO

22338958

TIPO DE EQUIPO

X

TIPO DE EQUIPO

X

TIPO DE EQUIPO

X

NO.	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	NO.	DESCRIPCION	UNID.	CANT.
1	ARMARIO DE 10 CM DE ALTO	100000	1	1	ARMARIO DE 10 CM DE ALTO	100000	1
2	ARMARIO DE 10 CM DE ALTO	100000	1	2	ARMARIO DE 10 CM DE ALTO	100000	1
3	ARMARIO DE 10 CM DE ALTO	100000	1	3	ARMARIO DE 10 CM DE ALTO	100000	1
4	ARMARIO DE 10 CM DE ALTO	100000	1	4	ARMARIO DE 10 CM DE ALTO	100000	1
5	ARMARIO DE 10 CM DE ALTO	100000	1	5	ARMARIO DE 10 CM DE ALTO	100000	1
6	ARMARIO DE 10 CM DE ALTO	100000	1	6	ARMARIO DE 10 CM DE ALTO	100000	1
7	ARMARIO DE 10 CM DE ALTO	100000	1	7	ARMARIO DE 10 CM DE ALTO	100000	1
8	ARMARIO DE 10 CM DE ALTO	100000	1	8	ARMARIO DE 10 CM DE ALTO	100000	1
9	ARMARIO DE 10 CM DE ALTO	100000	1	9	ARMARIO DE 10 CM DE ALTO	100000	1
10	ARMARIO DE 10 CM DE ALTO	100000	1	10	ARMARIO DE 10 CM DE ALTO	100000	1
11	ARMARIO DE 10 CM DE ALTO	100000	1	11	ARMARIO DE 10 CM DE ALTO	100000	1
12	ARMARIO DE 10 CM DE ALTO	100000	1	12	ARMARIO DE 10 CM DE ALTO	100000	1
13	ARMARIO DE 10 CM DE ALTO	100000	1	13	ARMARIO DE 10 CM DE ALTO	100000	1
14	ARMARIO DE 10 CM DE ALTO	100000	1	14	ARMARIO DE 10 CM DE ALTO	100000	1
15	ARMARIO DE 10 CM DE ALTO	100000	1	15	ARMARIO DE 10 CM DE ALTO	100000	1
16	ARMARIO DE 10 CM DE ALTO	100000	1	16	ARMARIO DE 10 CM DE ALTO	100000	1
17	ARMARIO DE 10 CM DE ALTO	100000	1	17	ARMARIO DE 10 CM DE ALTO	100000	1
18	ARMARIO DE 10 CM DE ALTO	100000	1	18	ARMARIO DE 10 CM DE ALTO	100000	1
19	ARMARIO DE 10 CM DE ALTO	100000	1	19	ARMARIO DE 10 CM DE ALTO	100000	1
20	ARMARIO DE 10 CM DE ALTO	100000	1	20	ARMARIO DE 10 CM DE ALTO	100000	1
21	ARMARIO DE 10 CM DE ALTO	100000	1	21	ARMARIO DE 10 CM DE ALTO	100000	1
22	ARMARIO DE 10 CM DE ALTO	100000	1	22	ARMARIO DE 10 CM DE ALTO	100000	1
23	ARMARIO DE 10 CM DE ALTO	100000	1	23	ARMARIO DE 10 CM DE ALTO	100000	1
24	ARMARIO DE 10 CM DE ALTO	100000	1	24	ARMARIO DE 10 CM DE ALTO	100000	1
25	ARMARIO DE 10 CM DE ALTO	100000	1	25	ARMARIO DE 10 CM DE ALTO	100000	1
26	ARMARIO DE 10 CM DE ALTO	100000	1	26	ARMARIO DE 10 CM DE ALTO	100000	1
27	ARMARIO DE 10 CM DE ALTO	100000	1	27	ARMARIO DE 10 CM DE ALTO	100000	1
28	ARMARIO DE 10 CM DE ALTO	100000	1	28	ARMARIO DE 10 CM DE ALTO	100000	1
29	ARMARIO DE 10 CM DE ALTO	100000	1	29	ARMARIO DE 10 CM DE ALTO	100000	1
30	ARMARIO DE 10 CM DE ALTO	100000	1	30	ARMARIO DE 10 CM DE ALTO	100000	1
31	ARMARIO DE 10 CM DE ALTO	100000	1	31	ARMARIO DE 10 CM DE ALTO	100000	1
32	ARMARIO DE 10 CM DE ALTO	100000	1	32	ARMARIO DE 10 CM DE ALTO	100000	1
33	ARMARIO DE 10 CM DE ALTO	100000	1	33	ARMARIO DE 10 CM DE ALTO	100000	1
34	ARMARIO DE 10 CM DE ALTO	100000	1	34	ARMARIO DE 10 CM DE ALTO	100000	1
35	ARMARIO DE 10 CM DE ALTO	100000	1	35	ARMARIO DE 10 CM DE ALTO	100000	1
36	ARMARIO DE 10 CM DE ALTO	100000	1	36	ARMARIO DE 10 CM DE ALTO	100000	1
37	ARMARIO DE 10 CM DE ALTO	100000	1	37	ARMARIO DE 10 CM DE ALTO	100000	1
38	ARMARIO DE 10 CM DE ALTO	100000	1	38	ARMARIO DE 10 CM DE ALTO	100000	1
39	ARMARIO DE 10 CM DE ALTO	100000	1	39	ARMARIO DE 10 CM DE ALTO	100000	1
40	ARMARIO DE 10 CM DE ALTO	100000	1	40	ARMARIO DE 10 CM DE ALTO	100000	1

[Signature]
Executive Director

Lucy Kelly Responsible

FECHA	LOCALIDAD	CENTRO DE ATENCION	DIRECCION	TELEFONO	No.	PLACA	EQUIPO/MARCA Y MODELO	ACCION REALIZADA
	Kennedy	Jl Diurno Perpetuo Socorro - Mi Pequeño Mundo	Calle 50 Sur No. 75A-18	313 212 4988	7900	2238958	Sin Marca	Sirbe 122078. Visita inspección. Mnto preventivo y correctivo periódico. Revisión cableado eléctrico. Revisión temperatura. Recarga de gas r134a.
ITEM	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO			PRECIO UNITARIO CON IVA	CANT	PRECIO TOTAL CON IVA	ESTADO DEL EQUIPO	
1	REFRIGERADOR INDUSTRIAL VISITA DE INSPECCION			618.235,00	1	618.235,00	Equipo funcionando bajo parámetros normales. La presente revisión del equipo se realizó con autorización de la supervisión contractual, en el marco de las actividades de mantenimiento periódico recomendadas para este tipo de equipos, con el fin de garantizar su adecuado funcionamiento, prolongar su vida útil y prevenir posibles fallas operativas. No obstante, durante la ejecución de dichas actividades de mantenimiento, puede evidenciarse la necesidad de efectuar cambio de repuestos o componentes, cuando las condiciones técnicas del equipo así lo requieran para asegurar su correcto desempeño y continuidad en operación.	
17	CARGA GAS REFRIGERANTE R-134a			91.201,00	1	91.201,00		
TOTAL						709.436,00		

Cordialmente,

Octavio A. Salazar
Asistente Administrativo
Nit. 900.327.815-5
Cel. 322 789 3579
Tel: 627 8565
Calle 168 # 52 - 70



ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 14001:2015

BUREAU VERITAS
Certification



		LISTADO DE ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE CONSERVACION DE ALIMENTOS				VERSION 001 FECHA EMISION 23-10-2024	
CENTRO SDIS		LOCALIDAD					
PLACA EQUIPO		MARCA EQUIPO					
		REFRIGERADOR INDUSTRIAL	CONGELADOR INDUSTRIAL	EQUIPO MIXTO	NEVERA DOMESTICA	NEVERA TIPO BAR	CUARTO FRIO
VISITA INSPECCION			X				

No.	DESCRIPCION	UND	CANT	No.	DESCRIPCION	UND	CANT	No.	DESCRIPCION	UND	CANT
7	UNIDAD DE 1/8 HP GAS 134a	UNIDAD		33	RELEVO DE ESTADO SÓLIDO AC-AC 110 V 25 A CON BASE	UNIDAD		59	POLIURETANO DOS COMPONENTES	UNIDAD	
8	UNIDAD DE 1/8 HP GAS 404a	UNIDAD		34	CAPACITOR O CONDENSADOR DE ARRANQUE 216 MF A 259 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		60	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 1/8"	METRO LINEAL	
9	UNIDAD DE 1/4 HP GAS 134a	UNIDAD		35	CAPACITOR O CONDENSADOR DE ARRANQUE 340 MF A 408 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		61	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/8"	METRO LINEAL	
10	UNIDAD DE 1/4 HP GAS 404a	UNIDAD		36	CAPACITOR O CONDENSADOR DE MARCHA 20 MF A 45 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		62	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 1/2"	METRO LINEAL	
11	UNIDAD DE 3/8 HP GAS 134a	UNIDAD		37	RELAY	UNIDAD		63	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/4"	METRO LINEAL	
12	UNIDAD DE 3/8 HP GAS 404a	UNIDAD		38	TÉRMICO DE 1/8" - 1/4"	UNIDAD		64	TUBO DE COBRE RÍGIDO 1/8"	METRO LINEAL	
13	UNIDAD DE 1/2 HP GAS 134a	UNIDAD		39	INTERRUPTOR DE CODILLO 15A A 20A	UNIDAD		65	TUBO DE COBRE RÍGIDO 3/8"	METRO LINEAL	
14	UNIDAD DE 1/2 HP GAS 404a	UNIDAD		40	REGLETA 20 AMP	UNIDAD		66	TUBO DE COBRE RÍGIDO 1/2"	METRO LINEAL	
15	REPARACIÓN COMPRESOR SEMIHERMETICO 2 HP PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		41	MOTO VENTILADOR 10 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		67	TUBO DE COBRE RÍGIDO 3/4"	METRO LINEAL	
16	CARGA GAS REFRIGERANTE R-22	LIBRA		42	MOTO VENTILADOR 18 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		68	TIMER	UNIDAD	
17	CARGA GAS REFRIGERANTE R-134a	LIBRA		43	MOTO VENTILADOR 34 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		69	SERPENTIN	METRO LINEAL	
18	CARGA GAS REFRIGERANTE R-404a	LIBRA	1	44	MOTO VENTILADOR AXIAL 12" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		70	SONDA EQUIPO DE CONSERVACIÓN EKS-111	UNIDAD	
19	CARGA GAS REFRIGERANTE R-600a	LIBRA		45	MOTO VENTILADOR AXIAL 24" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		71	SONDA EQUIPO DE CONSERVACIÓN - NTC5000	UNIDAD	
20	CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA TC 900	UNIDAD		46	ASPA PLÁSTICA 6" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		72	PRESOSTATO DUAL KP115	UNIDAD	
21	CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA TC 512	UNIDAD		47	ASPA PLÁSTICA 4" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		73	CAPILARES	UNIDAD	
22	CONTROL ELECTRÓNICO BÁSICO PARA CUARTO FRÍO	UNIDAD		48	ASPA PLÁSTICA 10" CUARTOS FRIOS	UNIDAD		74	SOPORTE METÁLICO BANDEJA	UNIDAD	
23	CONTROL ELECTRÓNICO CON SENSOR PARA CUARTO FRÍO	UNIDAD		49	EMPAQUE DE PUERTA, INCLUYE IMÁN	METRO LINEAL		75	BISAGRA TIPO MARIPOSA PARA EQUIPO DE FRÍO HORIZONTAL	UNIDAD	
24	CONTROL MECÁNICO SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	UNIDAD		50	FILTRO PARA SOLDAR	UNIDAD		76	BISAGRA TIPO MARIPOSA PARA EQUIPO DE FRÍO VERTICAL	UNIDAD	
25	CABLE ENCAUCHETADO 2 X16 - 2 X18	METRO LINEAL		51	BARRA DE SOLDADURA COBRE	UNIDAD		77	MANIJA PARA EQUIPO DE FRÍO HORIZONTAL	UNIDAD	
26	CABLE ENCAUCHETADO 2 X12 - 2 X14	METRO LINEAL		52	CINTA FOIL (METRO)	METRO LINEAL		78	MANIJA PARA EQUIPO DE FRÍO VERTICAL	UNIDAD	
27	CABLE ENCAUCHETADO 3 X12 - 3X14	METRO LINEAL		53	FILTRO 1/4"	UNIDAD		79	TARJETA UNIVERSAL DE CONTROL COMPRESOR NEVERA DOMÉSTICA	UNIDAD	
28	CABLE ENCAUCHETADO 3 X18 - 3X16	METRO LINEAL		54	FILTRO 3/8" A 1/2"	UNIDAD		80	TARJETA ELECTRÓNICA UNIVERSAL MINISPLIT 12.000 BTU	UNIDAD	
29	CLAVIJA 15 A 30 AMP.	UNIDAD		55	FILTRO 5/8"	UNIDAD		81	MANGUERA PARA DESAGUE TRANSPARENTE	METRO LINEAL	
30	TERMO CUPLAS	UNIDAD		56	FILTRO 7/8"	UNIDAD		82	PINTURA BASE METÁLICA EQUIPO DE CONSERVACIÓN	UNIDAD	
31	BRAKER MATIC 110 V TRABAJO PESADO	UNIDAD		57	GUSANILLO O RAIDER	UNIDAD		83	PINTURA HORNEADA EQUIPO DE CONSERVACIÓN	UNIDAD	
32	CONTACTOR ELÉCTRICO 110 VAC 25 A	UNIDAD		58	RESISTENCIA DESHIELO EVAPORADOR	UNIDAD		84	CINTA LED 110V HERMETICA	METRO LINEAL	

ENTREGA (NOMBRE Y CARGO)

RECIBE (NOMBRE Y CARGO)

De: Jhon Oswaldo Jimenez Landines <jjimenezl@sdis.gov.co>
Enviado el: martes, 19 de mayo de 2026 3:17 p.m.
Para: asistenteimcsas@imcsas.com
Asunto: RE: SOLICITUD AUTORIZACION REPARACION EQUIPO 2238959 - JI DIURNO PERPETUO SOCORRO MI PEQUEÑO MUNDO- KENNEDY

Buenas tardes

Se aprueba el presupuesto establecido, por favor continuar con la reparación indicada

Cordialmente



Jhon Oswaldo Jimenez Landines
Contratista
Subdirección Administrativa y Financiera -Mantenimiento
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Tel (601) 3279797 Ext (32124)

De: asistenteimcsas@imcsas.com <asistenteimcsas@imcsas.com>
Enviado: martes, 19 de mayo de 2026 11:54
Para: Jhon Oswaldo Jimenez Landines <jjimenezl@sdis.gov.co>
Asunto: SOLICITUD AUTORIZACION REPARACION EQUIPO 2238959 - JI DIURNO PERPETUO SOCORRO MI PEQUEÑO MUNDO- KENNEDY

PSI

La presente revisión del equipo se realiza con autorización de la supervisión contractual, en el marco de las actividades de mantenimiento periódico recomendadas para este tipo de equipos, con el fin de garantizar su adecuado funcionamiento, prolongar su vida útil y prevenir posibles fallas operativas. No obstante, durante la ejecución de dichas actividades de mantenimiento, puede evidenciarse la necesidad de efectuar cambio de repuestos o componentes, cuando las condiciones técnicas del equipo así lo requieran para asegurar su correcto desempeño y continuidad en operación.

IMC
CERTIFICADO DE PRESTACION DE SERVICIOS

REMISION N° 7908

FECHA: 14-10-2016 CONTRATO N° 96 22 25

Asignación del cliente: 3 1 5

Descripción: CALE ID SUN # PFA-18

Localidad: KENIA 704

Teléfono: 313 2124973

Contacto: LUZ GUTIERREZ

NO: 899 999 041 9

MAN: 22 Días 12 Horas 23 Min

ENOT: MI PAVITO PAVO

VALOR: -

ITEM	CÓDIGO INTERNO	MARCA MODELO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO	CANT	OBSERVACIONES
1	228958	N/A	Se realiza Mantenimiento preventivo revisando Cables y Temperaturas se le recarga gas R 134 1 lb.		Se pregunta si hay alguna bomba por revisar y medidor que no
2	228958	N/A	Se realiza inspección del condensador y se le limpia. El condensador y el ventilador sin lavar se le recarga gas R 404 A		

OBSERVACIONES GENERALES A LA REMISION

SIRBS 122078

ENTREGA: *[Firma]* FIRMA NOMBRE CARGO

RECIBE: *[Firma]* LUZ GUTIERREZ Responsable FIRMA NOMBRE CARGO

ELABORE: *[Firma]* ELABORADO FIRMA NOMBRE CARGO

IMC
LISTADO DE ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE CONSERVACION DE ALIMENTOS

FECHA: 14-10-2016

LOCALIDAD: KENIA 704

CONTACTO: LUZ GUTIERREZ

NO.	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	NO.	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	NO.	DESCRIPCION	UNID.	CANT.
1	CALE ID SUN # PFA-18		1	2	CALE ID SUN # PFA-18		1	3	CALE ID SUN # PFA-18		1
4	CALE ID SUN # PFA-18		1	5	CALE ID SUN # PFA-18		1	6	CALE ID SUN # PFA-18		1
7	CALE ID SUN # PFA-18		1	8	CALE ID SUN # PFA-18		1	9	CALE ID SUN # PFA-18		1
10	CALE ID SUN # PFA-18		1	11	CALE ID SUN # PFA-18		1	12	CALE ID SUN # PFA-18		1
13	CALE ID SUN # PFA-18		1	14	CALE ID SUN # PFA-18		1	15	CALE ID SUN # PFA-18		1
16	CALE ID SUN # PFA-18		1	17	CALE ID SUN # PFA-18		1	18	CALE ID SUN # PFA-18		1
19	CALE ID SUN # PFA-18		1	20	CALE ID SUN # PFA-18		1	21	CALE ID SUN # PFA-18		1
22	CALE ID SUN # PFA-18		1	23	CALE ID SUN # PFA-18		1	24	CALE ID SUN # PFA-18		1
25	CALE ID SUN # PFA-18		1	26	CALE ID SUN # PFA-18		1	27	CALE ID SUN # PFA-18		1
28	CALE ID SUN # PFA-18		1	29	CALE ID SUN # PFA-18		1	30	CALE ID SUN # PFA-18		1
31	CALE ID SUN # PFA-18		1	32	CALE ID SUN # PFA-18		1	33	CALE ID SUN # PFA-18		1
34	CALE ID SUN # PFA-18		1	35	CALE ID SUN # PFA-18		1	36	CALE ID SUN # PFA-18		1
37	CALE ID SUN # PFA-18		1	38	CALE ID SUN # PFA-18		1	39	CALE ID SUN # PFA-18		1
40	CALE ID SUN # PFA-18		1	41	CALE ID SUN # PFA-18		1	42	CALE ID SUN # PFA-18		1
43	CALE ID SUN # PFA-18		1	44	CALE ID SUN # PFA-18		1	45	CALE ID SUN # PFA-18		1
46	CALE ID SUN # PFA-18		1	47	CALE ID SUN # PFA-18		1	48	CALE ID SUN # PFA-18		1
49	CALE ID SUN # PFA-18		1	50	CALE ID SUN # PFA-18		1	51	CALE ID SUN # PFA-18		1
52	CALE ID SUN # PFA-18		1	53	CALE ID SUN # PFA-18		1	54	CALE ID SUN # PFA-18		1
55	CALE ID SUN # PFA-18		1	56	CALE ID SUN # PFA-18		1	57	CALE ID SUN # PFA-18		1
58	CALE ID SUN # PFA-18		1	59	CALE ID SUN # PFA-18		1	60	CALE ID SUN # PFA-18		1
61	CALE ID SUN # PFA-18		1	62	CALE ID SUN # PFA-18		1	63	CALE ID SUN # PFA-18		1
64	CALE ID SUN # PFA-18		1	65	CALE ID SUN # PFA-18		1	66	CALE ID SUN # PFA-18		1
67	CALE ID SUN # PFA-18		1	68	CALE ID SUN # PFA-18		1	69	CALE ID SUN # PFA-18		1
70	CALE ID SUN # PFA-18		1	71	CALE ID SUN # PFA-18		1	72	CALE ID SUN # PFA-18		1
73	CALE ID SUN # PFA-18		1	74	CALE ID SUN # PFA-18		1	75	CALE ID SUN # PFA-18		1
76	CALE ID SUN # PFA-18		1	77	CALE ID SUN # PFA-18		1	78	CALE ID SUN # PFA-18		1
79	CALE ID SUN # PFA-18		1	80	CALE ID SUN # PFA-18		1	81	CALE ID SUN # PFA-18		1
82	CALE ID SUN # PFA-18		1	83	CALE ID SUN # PFA-18		1	84	CALE ID SUN # PFA-18		1
85	CALE ID SUN # PFA-18		1	86	CALE ID SUN # PFA-18		1	87	CALE ID SUN # PFA-18		1
88	CALE ID SUN # PFA-18		1	89	CALE ID SUN # PFA-18		1	90	CALE ID SUN # PFA-18		1
91	CALE ID SUN # PFA-18		1	92	CALE ID SUN # PFA-18		1	93	CALE ID SUN # PFA-18		1
94	CALE ID SUN # PFA-18		1	95	CALE ID SUN # PFA-18		1	96	CALE ID SUN # PFA-18		1
97	CALE ID SUN # PFA-18		1	98	CALE ID SUN # PFA-18		1	99	CALE ID SUN # PFA-18		1
100	CALE ID SUN # PFA-18		1								

ENTREGA: *[Firma]* FIRMA NOMBRE CARGO

RECIBE: *[Firma]* LUZ GUTIERREZ Responsable FIRMA NOMBRE CARGO

FECHA	LOCALIDAD	CENTRO DE ATENCION	DIRECCION	TELÉFONO	No.	PLACA	EQUIPO/MARCA Y MODELO	ACCION REALIZADA
	Kennedy	Ji Diunno Perpetuo Socorro - Mi Pequeño Mundo	Calle 50 Sur No. 75A-18	313 212 4983	7900	2238959	Sin Marca	Sirbe 122078. Visita inspeccion. Mnto preventivo y correctivo periodico. Limpieza de condensador y motor ventilador. Recarga de gas R-404a.
ITEM	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO			PRECIO UNITARIO CON IVA	CANT	PRECIO TOTAL CON IVA	ESTADO DEL EQUIPO	
2	CONGELADOR INDUSTRIAL VISITA DE INSPECCION			618.235,00	1	618.235,00	Equipo funcionando bajo parámetros normales. La presente revisión del equipo se realiza con autorización de la supervisión contractual, en el marco de las actividades de mantenimiento periódico recomendadas para este tipo de equipos, con el fin de garantizar su adecuado funcionamiento, prolongar su vida útil y prevenir posibles fallas operativas. No obstante, durante la ejecución de dichas actividades de mantenimiento, puede evidenciarse la necesidad de efectuar cambio de repuestos o componentes, cuando las condiciones técnicas del equipo así lo requieran para asegurar su	
18	CARGA GAS REFRIGERANTE R-404a			112.990,00	1	112.990,00		
TOTAL						731.225,00		

Cordialmente,

Octavio A. Salazar
Asistente Administrativo
Nit. 900.327.815-5
Cel. 322 789 3579
Tel: 627 8565
Calle 168 # 52 - 70



ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS
Certification



ISO 14001:2015
BUREAU VERITAS
Certification





CERTIFICADO DE PRESTACION DE SERVICIOS

DOCUMENTO CONTROLADO

REMISIÓN N°

8167

FECHA:

mayo 20 2026

CONTRATO No.

9822-2025

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Razón Social:

SDIS

Dirección:

Avenida Comercio 1 # 298 - 26.

Localidad:

Los martines

Teléfono:

3243062049

Contacto:

Leydi Villegas

NIT:

899.999 061-9

Sede:

centro ceccer los martines

E-mail:

na

Celular:

-

ITEM	CÓDIGO INTERNO	MARCA MODELO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO	CANT.	OBSERVACIONES
1	2025093	mixta amarillo	Visita preventiva y @direction cambio de Control Digital +512 (A) - (F)		GANANTIA CON CAMBIO DE REVISTOJ 20-MAYO-26 : RELAY. VISITA ACTUAL : SE DEBE CAMBIAR EL M7512 PUES TRUQUE QUE EN SUS PARTES ELECTRONICAS Y NO PERMITE QUE SE PUEDA MODIFICAR.
2					
3					NO SE COBRA VISITA INYECCION.
4					
5					

OBSERVACIONES GENERALES A LA REMISIÓN

SINSE 111405.

NIT: 900.327.815-5
Calle 168 No. 52 - 70 - B. Granada Norte
Bogotá, Colombia
Tel: 57 (1) - 627 8565
e-mail: gerenciageneral@imcsas.com

ENTREGA:

ALVARO S. Julio

FIRMA - NOMBRE - CARGO

Técnico

RECIBE:

Leydi Villegas

FIRMA - NOMBRE - CARGO

ELABORA:

Octavio Salazar

FIRMA - NOMBRE - CARGO



LISTADO DE ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE CONSERVACION DE ALIMENTOS

VERSION 001
FECHA EMISION
23-10-2024

CENTRO SDIS

centro crecer los montes

LOCALIDAD

monte 2

PLACA EQUIPO

2225093

MARCA EQUIPO

Imanro.

VISTA INSPECCION

REFRIGERADOR INDUSTRIAL

CONGELADOR INDUSTRIAL

EQUIPO MIXTO

NEVERA DOMESTICA

NEVERA TIPO BAR

CUARTO FRIO

No.	DESCRIPCION	UND	CANT	No.	DESCRIPCION	UND	CANT	No.	DESCRIPCION	UND	CANT
7	UNIDAD DE 1/8 HP GAS 134a	UNIDAD		33	RELEVO DE ESTADO SÓLIDO AC-AC 110 V 25 A CON BASE	UNIDAD		59	POLIURETANO DOS COMPONENTES	UNIDAD	
8	UNIDAD DE 1/8 HP GAS 404a	UNIDAD		34	CAPACITOR O CONDENSADOR DE ARRANQUE 216 MF A 259 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		60	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 1/8"	METRO LINEAL	
9	UNIDAD DE 1/4 HP GAS 134a	UNIDAD		35	CAPACITOR O CONDENSADOR DE ARRANQUE 340 MF A 408 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		61	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/8"	METRO LINEAL	
10	UNIDAD DE 1/4 HP GAS 404a	UNIDAD		36	CAPACITOR O CONDENSADOR DE MARCHA 20 MF A 45 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		62	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 1/2"	METRO LINEAL	
11	UNIDAD DE 3/8 HP GAS 134a	UNIDAD		37	RELAY	UNIDAD		63	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/4"	METRO LINEAL	
12	UNIDAD DE 3/8 HP GAS 404a	UNIDAD		38	TÉRMICO DE 1/8" - 1/4"	UNIDAD		64	TUBO DE COBRE RÍGIDO 1/8"	METRO LINEAL	
13	UNIDAD DE 1/2 HP GAS 134a	UNIDAD		39	INTERRUPTOR DE CODILLO 15A A 20A	UNIDAD		65	TUBO DE COBRE RÍGIDO 3/8"	METRO LINEAL	
14	UNIDAD DE 1/2 HP GAS 404a	UNIDAD		40	REGLETA 20 AMP	UNIDAD		66	TUBO DE COBRE RÍGIDO 1/2"	METRO LINEAL	
15	REPARACIÓN COMPRESOR SEMIHERMETICO 2 HP PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		41	MOTO VENTILADOR 10 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		67	TUBO DE COBRE RÍGIDO 3/4"	METRO LINEAL	
16	CARGA GAS REFRIGERANTE R-22	LIBRA		42	MOTO VENTILADOR 18 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		68	TIMER	UNIDAD	
17	CARGA GAS REFRIGERANTE R-134a	LIBRA		43	MOTO VENTILADOR 34 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		69	SERPENTÍN	METRO LINEAL	
18	CARGA GAS REFRIGERANTE R-404a	LIBRA		44	MOTO VENTILADOR AXIAL 12" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		70	SONDA EQUIPO DE CONSERVACIÓN EKS-111	UNIDAD	
19	CARGA GAS REFRIGERANTE R-600a	LIBRA		45	MOTO VENTILADOR AXIAL 24" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		71	SONDA EQUIPO DE CONSERVACIÓN - NTC5000	UNIDAD	
20	CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA TC 900	UNIDAD		46	ASPA PLÁSTICA 8" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		72	PRESOSTATO DUAL KP115	UNIDAD	
21	CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA TC 512	UNIDAD	1	47	ASPA PLÁSTICA 4" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		73	CAPILARES	UNIDAD	
22	CONTROL ELECTRÓNICO BÁSICO PARA CUARTO FRIO	UNIDAD		48	ASPA PLÁSTICA 10" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		74	SOPORTE METÁLICO BANDEJA	UNIDAD	
23	CONTROL ELECTRÓNICO CON SENSOR PARA CUARTO FRIO	UNIDAD		49	EMPAQUE DE PUERTA. INCLUYE IMAN	METRO LINEAL		75	BISAGRA TIPO MARIPOSA PARA EQUIPO DE FRÍO HORIZONTAL	UNIDAD	
24	CONTROL MECÁNICO SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	UNIDAD		50	FILTRO PARA SOLDAR	UNIDAD		76	BISAGRA TIPO MARIPOSA PARA EQUIPO DE FRÍO VERTICAL	UNIDAD	
25	CABLE ENCAUCHETADO 2 X16 - 2 X18	METRO LINEAL		51	BARRA DE SOLDADURA COBRE	UNIDAD		77	MANIJA PARA EQUIPO DE FRÍO HORIZONTAL	UNIDAD	
26	CABLE ENCAUCHETADO 2 X12 - 2 X14	METRO LINEAL		52	CINTA FOIL (METRO)	METRO LINEAL		78	MANIJA PARA EQUIPO DE FRÍO VERTICAL	UNIDAD	
27	CABLE ENCAUCHETADO 3 X12 - 3X14	METRO LINEAL		53	FILTRO 1/4"	UNIDAD		79	TARJETA UNIVERSAL DE CONTROL COMPRESOR NEVERA DOMÉSTICA	UNIDAD	
28	CABLE ENCAUCHETADO 3 X18 - 3X16	METRO LINEAL		54	FILTRO 3/8" A 1/2"	UNIDAD		80	TARJETA ELECTRÓNICA UNIVERSAL MINISPLIT 12.000 BTU	UNIDAD	
29	CLAVIJA 15 A 30 AMP.	UNIDAD		55	FILTRO 5/8"	UNIDAD		81	MANGUERA PARA DESAGUE TRANSPARENTE	METRO LINEAL	
30	TERMO CUPLAS	UNIDAD		56	FILTRO 7/8"	UNIDAD		82	PINTURA BASE METÁLICA EQUIPO DE CONSERVACIÓN	UNIDAD	
31	BRAKER MATIC 110 V TRABAJO PESADO	UNIDAD		57	GUSANILLO O RAIDER	UNIDAD		83	PINTURA HORNEADA EQUIPO DE CONSERVACIÓN	UNIDAD	
32	CONTACTOR ELÉCTRICO 110 VAC 25 A	UNIDAD		58	RESISTENCIA EVAPORADOR DESHIELO	UNIDAD		84	CINTA LED 110V HERMETICA	METRO LINEAL	

Alvarado Edilio

ENTREGA (NOMBRE Y CARGO)

Supervisor

RECIBE (NOMBRE Y CARGO)

De: Jhon Oswaldo Jimenez Landines <jjimenezl@sdis.gov.co>
Enviado el: miércoles, 20 de mayo de 2026 10:28 a. m.
Para: asistenteimcsas@imcsas.com
Asunto: RE: SOLICITUD AUTORIZACION REPARACION EQUIPO 2225093 - CENTRO CRECER LOS MARTIRES - LOS MARTIRES

Buenas tardes

Se aprueba el presupuesto establecido, por favor continuar con la reparación indicada

Cordialmente



Jhon Oswaldo Jimenez Landines
Contratista
Subdirección Administrativa y Financiera -Mantenimiento
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Tel (601) 3279797 Ext (32124)

De: asistenteimcsas@imcsas.com <asistenteimcsas@imcsas.com>
Enviado: miércoles, 20 de mayo de 2026 10:03
Para: Jhon Oswaldo Jimenez Landines <jjimenezl@sdis.gov.co>
Asunto: SOLICITUD AUTORIZACION REPARACION EQUIPO 2225093 - CENTRO CRECER LOS MARTIRES - LOS MARTIRES

Respetado Jhon,

Por medio del presente solicitamos autorización para realizar intervención técnica al equipo MIXTO (REFRIGERACIÓN Y CONGELACIÓN) de placa 2225093, ubicado en el CENTRO CRECER LOS MÁRTIRES, localidad de LOS MÁRTIRES, equipo que actualmente es atendido por garantía dentro del Contrato No. 9825-2025 suscrito con la SDIS.

El equipo presentó mantenimiento preventivo y correctivo el día 20 de mayo de 2026, consistente en cambio de relay y calibración del control digital de temperatura MT512. Posterior a dicha intervención, el equipo quedó funcionando en parámetros normales de operación, evidenciando estabilidad térmica y correcto comportamiento operativo tanto en refrigeración como en congelación.

Sin embargo, durante la más reciente inspección técnica realizada por nuestro personal especializado, se evidenció nuevamente falla en el control digital de temperatura MT512, el cual continúa presentando desfases en la lectura y control térmico, generando inestabilidad en los ciclos operativos del equipo y afectando la correcta regulación de temperatura.

De acuerdo con el diagnóstico efectuado, el control digital presenta comportamiento errático e inestabilidad electrónica interna, razón por la cual técnicamente no es viable continuar realizando calibraciones o ajustes temporales y se hace necesario efectuar el reemplazo completo del componente.

Para restablecer las condiciones normales de funcionamiento del equipo se requiere autorización para ejecutar las siguientes actividades:

- Cambio de control digital de temperatura MT512.
- Reconfiguración y calibración de parámetros de operación.
- Verificación de sensores y cableado asociado.
- Revisión de consumo eléctrico y funcionamiento general.
- Limpieza técnica del sistema.
- Validación de temperaturas de trabajo en refrigeración y congelación.
- Pruebas de funcionamiento y estabilización operativa final.

Este servicio SI se considera una extensión de garantía y NO se cobra visita de inspección, teniendo en cuenta que la falla actual guarda relación directa con la reparación inicial efectuada sobre el mismo sistema de control electrónico intervenido previamente.

No obstante, el repuesto requerido para la presente intervención debe ser cobrado, toda vez que el control digital MT512 no había sido reemplazado durante la intervención anterior y únicamente se realizó calibración y ajuste técnico del componente existente.

El servicio contempla nuevamente mantenimiento preventivo y correctivo integral, incluyendo limpieza técnica del equipo, revisión de presiones del sistema, validación de parámetros del control digital, revisión de componentes eléctricos y mecánicos, inspección general de funcionamiento, pruebas operativas y estabilización final del sistema.

Quedamos atentos a su autorización para proceder con la respectiva intervención técnica.

IMC					
CERTIFICADO DE PRESTACION DE SERVICIOS					
FECHA: 17 Mayo 2026		CONTRATO N°: 9822-2025		REMISIÓN N°: 8167	
INFORMACIÓN DEL CLIENTE					
NOMBRE SOCIAL: SDIS		N°: 899.999.061-9		Sede: Centro Cerear Los Martires	
Dirección: Avenida Benito 1 W 248 - 26.		E-mail: n/a		Cubano: /	
Localidad: Los Martires					
Teléfono: 3000000					
Contacto: Icydi Velazquez					
ITEM	CÓDIGO INTERNO	MARCA MODELO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO	CANT.	OBSERVACIONES
1	205093	MT512	Visita preventiva y correctiva cambio de control digital MT512		Garantía con cambio de repuestos 30 Mayo - 26 Mayo
2					Visita actual se debe pagar el servicio full
3					Tengo 2 años en las partes electrónicas y no hay que se fuera programar
4					No se cobra visita mensual
5					
OBSERVACIONES GENERALES A LA REMISIÓN					
SINSE 111405					
ENTREGA:		RECIBE:		ELABORA:	
Alfredo Salas FIRMA - NOMBRE - CARGO técnico		[Firma] FIRMA - NOMBRE - CARGO		Octavio Salazar FIRMA - NOMBRE - CARGO	

IMC

LISTADO DE ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE CONSERVACION DE ALIMENTOS

Centro de Atención: Los Martires

Dirección: Avenida Camero 1 No. 148-26

Teléfono: 324 7062 069

No. 8167

Placa: 222 5093

Equipo: Imario

Acción Realizada: Sirve 111405. GARANTIA CON CAMBIO DE REPUESTOS. Cambio de control digital de temperatura mt512. No se cobró visita de inspección.

FECHA	LOCALIDAD	CENTRO DE ATENCION	DIRECCION	TELEFONO	No.	PLACA	EQUIPO MARCA Y MODELO	ACCION REALIZADA
	Los Martires	Centro Crecer Los Martires	Avenida Camero 1 No. 148-26	324 7062 069	8167	222 5093	Imario	Sirve 111405. GARANTIA CON CAMBIO DE REPUESTOS. Cambio de control digital de temperatura mt512. No se cobro visita de inspeccion.
ITEM	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO			PRECIO UNITARIO CON IVA	CANT	PRECIO TOTAL CON IVA	ESTADO DE EQUIPO	
21	CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA TC512			335.532,00	1	335.532,00	Equipo funcionando bajo parametros normales.	
TOTAL						335.532,00		

Cordialmente,

Octavio A. Salazar
Asistente Administrativo
Nit. 900.327.815-5
Cel. 322 789 3579
Tel: 627 8565
Calle 168 # 52 - 70



ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS
Certification



ISO 14001:2015
BUREAU VERITAS
Certification





CERTIFICADO DE PRESTACION DE SERVICIOS

DOCUMENTO CONTROLADO

REMISIÓN N°

8171

FECHA:

mayo 21/2026.

CONTRATO No.

9622-2025

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Razón Social:

SDIS

Dirección:

Carrera 80 # 43-43 sur

Localidad:

Kennedy

Teléfono:

312 235 8733

Contacto:

Degeny Hernandez

Nit:

899.999.661-9

Sede:

Centro Amor Dorado

E-mail:

n.a

Celular:

—

ITEM	CÓDIGO INTERNO	MARCA MODELO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO	CANT.	OBSERVACIONES
1	2239044	congelador incisiones	Visita ajuste resistencia cambio de Motor ventilador de 10 vt		CARAVITA CON CAMBIO DE REFREJITO 30-ABR-26: CAMBIO VMD 1/2 404.71900. BM CONTACTOR NUEVA VISITA: MOTOR 10 vt
2			CAMBIO PA		NUEVA VISITA: VISITA INSPECCION
3					(A) - (D)
4					
5					

OBSERVACIONES GENERALES A LA REMISIÓN

por medio de presente se da constancia de que según información proporcionada por el personal del centro se ha registrado problemas eléctricos recurrentes (chocazos de tensión) que están provocando el desgaste en los funcionamiento de los equipos de conservación de alimentos se recomienda realizar una revisión exhaustiva del sistema eléctrico del centro con el fin de evitar futuros inconvenientes y descartar posibles daños en la zona donde

ENTREGA:

Alvaro E Julio
tecnico

FIRMA - NOMBRE - CARGO

RECIBE:

Degeny Hernandez
Responsable

FIRMA - NOMBRE - CARGO

ELABORA:

Octavio Salazar

FIRMA - NOMBRE - CARGO

NIT: 900.327.815-5
Calle 168 No. 52 - 70 - B. Granada Norte
Bogotá, Colombia
Tel: (57-1) - 627 8565
e-mail: gerenciageneral@imcsa.com

		LISTADO DE ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE CONSERVACION DE ALIMENTOS				VERSION 001 FECHA EMISION 23-10-2024	
CENTRO SDIS		CENTRO AMAN (COMABASTO)		LOCALIDAD		KENNEDY	
PLACA EQUIPO		2239044		MARCA EQUIPO		INVERSIONES DJ	
		REFRIGERADOR INDUSTRIAL	CONGELADOR INDUSTRIAL	EQUIPO MIXTO	NEVERA DOMESTICA	NEVERA TIPO BAR	CUARTO FRIO
VISITA INSPECCION			X				

No.	DESCRIPCION	UND	CANT	No.	DESCRIPCION	UND	CANT	No.	DESCRIPCION	UND	CANT
7	UNIDAD DE 1/8 HP GAS 134a	UNIDAD		33	RELEVO DE ESTADO SÓLIDO AC-AC 110 V 25 A CON BASE	UNIDAD		59	POLIURETANO DOS COMPONENTES	UNIDAD	
8	UNIDAD DE 1/8 HP GAS 404a	UNIDAD		34	CAPACITOR O CONDENSADOR DE ARRANQUE 216 MF A 259 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		60	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 1/8"	METRO LINEAL	
9	UNIDAD DE 1/4 HP GAS 134a	UNIDAD		35	CAPACITOR O CONDENSADOR DE ARRANQUE 340 MF A 408 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		61	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/8"	METRO LINEAL	
10	UNIDAD DE 1/4 HP GAS 404a	UNIDAD		36	CAPACITOR O CONDENSADOR DE MARCHA 20 MF A 45 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		62	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 1/2"	METRO LINEAL	
11	UNIDAD DE 3/8 HP GAS 134a	UNIDAD		37	RELAY	UNIDAD		63	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/4"	METRO LINEAL	
12	UNIDAD DE 3/8 HP GAS 404a	UNIDAD		38	TÉRMICO DE 1/8" - 1/4"	UNIDAD		64	TUBO DE COBRE RÍGIDO 1/8"	METRO LINEAL	
13	UNIDAD DE 1/2 HP GAS 134a	UNIDAD		39	INTERRUPTOR DE CODILLO 15A A 20A	UNIDAD		65	TUBO DE COBRE RÍGIDO 3/8"	METRO LINEAL	
14	UNIDAD DE 1/2 HP GAS 404a	UNIDAD		40	REGLETA 20 AMP	UNIDAD		66	TUBO DE COBRE RÍGIDO 1/2"	METRO LINEAL	
15	REPARACIÓN COMPRESOR SEMIHERMETICO 2 HP PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		41	MOTO VENTILADOR 10 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD	1	67	TUBO DE COBRE RÍGIDO 3/4"	METRO LINEAL	
16	CARGA GAS REFRIGERANTE R-22	LIBRA		42	MOTO VENTILADOR 18 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		68	TIMER	UNIDAD	
17	CARGA GAS REFRIGERANTE R-134a	LIBRA		43	MOTO VENTILADOR 34 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		69	SERPENTÍN	METRO LINEAL	
18	CARGA GAS REFRIGERANTE R-404a	LIBRA		44	MOTO VENTILADOR AXIAL 12" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		70	SONDA EQUIPO DE CONSERVACIÓN EKS-111	UNIDAD	
19	CARGA GAS REFRIGERANTE R-600a	LIBRA		45	MOTO VENTILADOR AXIAL 24" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		71	SONDA EQUIPO DE CONSERVACIÓN - NTC5000	UNIDAD	
20	CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA TC 900	UNIDAD		46	ASPA PLÁSTICA 8" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		72	PRESOSTATO DUAL KP115	UNIDAD	
21	CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA TC 512	UNIDAD		47	ASPA PLÁSTICA 4" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		73	CAPILARES	UNIDAD	
22	CONTROL ELECTRÓNICO BÁSICO PARA CUARTO FRÍO	UNIDAD		48	ASPA PLÁSTICA 10" CUARTOS FRIOS	UNIDAD		74	SOPORTE METÁLICO BANDEJA	UNIDAD	
23	CONTROL ELECTRÓNICO CON SENSOR PARA CUARTO FRÍO	UNIDAD		49	EMPAQUE DE PUERTA, INCLUYE IMÁN	METRO LINEAL		75	BISAGRA TIPO MARIPOSA PARA EQUIPO DE FRÍO HORIZONTAL	UNIDAD	
24	CONTROL MECÁNICO SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	UNIDAD		50	FILTRO PARA SOLDAR	UNIDAD		76	BISAGRA TIPO MARIPOSA PARA EQUIPO DE FRÍO VERTICAL	UNIDAD	
25	CABLE ENCAUCHETADO 2 X16 - 2 X18	METRO LINEAL		51	BARRA DE SOLDADURA COBRE	UNIDAD		77	MANIJA PARA EQUIPO DE FRÍO HORIZONTAL	UNIDAD	
26	CABLE ENCAUCHETADO 2 X12 - 2 X14	METRO LINEAL		52	CINTA FOIL (METRO)	METRO LINEAL		78	MANIJA PARA EQUIPO DE FRÍO VERTICAL	UNIDAD	
27	CABLE ENCAUCHETADO 3 X12 - 3X14	METRO LINEAL		53	FILTRO 1/4"	UNIDAD		79	TARJETA UNIVERSAL DE CONTROL COMPRESOR NEVERA DOMÉSTICA	UNIDAD	
28	CABLE ENCAUCHETADO 3 X18 - 3X16	METRO LINEAL		54	FILTRO 3/8" A 1/2"	UNIDAD		80	TARJETA ELECTRÓNICA UNIVERSAL MINISPLIT 12.000 BTU	UNIDAD	
29	CLAVIJA 15 A 30 AMP.	UNIDAD		55	FILTRO 5/8"	UNIDAD		81	MANGUERA PARA DESAGUE TRANSPARENTE	METRO LINEAL	
30	TERMO CUPLAS	UNIDAD		56	FILTRO 7/8"	UNIDAD		82	PINTURA BASE METÁLICA EQUIPO DE CONSERVACIÓN	UNIDAD	
31	BRAKER MATIC 110 V TRABAJO PESADO	UNIDAD		57	GUSANILLO O RAIDER	UNIDAD		83	PINTURA HORNEADA EQUIPO DE CONSERVACIÓN	UNIDAD	
32	CONTACTOR ELÉCTRICO 110 VAC 25 A	UNIDAD		58	RESISTENCIA DESHIELO EVAPORADOR	UNIDAD		84	CINTA LED 110V HERMETICA	METRO LINEAL	

Alvaro & Julio

ENTREGA (NOMBRE Y CARGO)

Degny Hernández

RECIBE (NOMBRE Y CARGO)

De: Jhon Oswaldo Jimenez Landines <jjimenezl@sdis.gov.co>
Enviado el: jueves, 21 de mayo de 2026 2:59 p.m.
Para: asistenteimcsas@imcsas.com
Asunto: RE: SOLICITUD AUTORIZACION REPARACION EQUIPO 2239044 - CENTRO AMAR CORABASTOS - KENNEDY

Buenas tardes

Se aprueba el presupuesto establecido, por favor continuar con la reparación indicada, se realizará la solicitud al área de plantas físicas de acuerdo a lo expresado.

Cordialmente



Jhon Oswaldo Jimenez Landines
Contratista
Subdirección Administrativa y Financiera -Mantenimiento
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Tel (601) 3279797 Ext (32124)

De: asistenteimcsas@imcsas.com <asistenteimcsas@imcsas.com>
Enviado: jueves, 21 de mayo de 2026 8:21
Para: Jhon Oswaldo Jimenez Landines <jjimenezl@sdis.gov.co>
Asunto: SOLICITUD AUTORIZACION REPARACION EQUIPO 2239044 - CENTRO AMAR CORABASTOS - KENNEDY

Respetado Jhon,

Por medio del presente solicitamos autorización para realizar intervención técnica al equipo CONGELADOR de placa 2239044, ubicado en el CENTRO AMAR CORABASTOS, localidad de Kennedy, el cual actualmente se encuentra atendido por garantía en el marco del Contrato 9825-2025 suscrito con la SDIS.

El equipo presentó mantenimiento preventivo y correctivo mayor el día 30 de abril de 2026, intervención en la cual se ejecutaron las siguientes actividades técnicas:

- Cambio de unidad compresora 1/2 para refrigerante R404A.
- Recarga completa de gas refrigerante R404A.
- Cambio de control digital de temperatura TC900.
- Instalación de breaker matic.
- Cambio de contactor eléctrico 110V 25A.

Posterior a dicha intervención, el equipo quedó operando en parámetros normales de funcionamiento, verificándose estabilidad en temperatura, presión de trabajo, consumo eléctrico, ciclos de deshielo y funcionamiento electromecánico general.

Durante la presente visita técnica se evidenció nueva falla correspondiente a:

- Resistencia de deshielo desajustada.
- Motor ventilador de 10W quemado.

Por lo anterior, se requiere realizar nuevamente intervención técnica correctiva para el reemplazo de los componentes anteriormente relacionados, así como efectuar mantenimiento preventivo complementario consistente en:

- Limpieza técnica integral del condensador y evaporador.
- Verificación de presiones de refrigerante.
- Revisión y calibración de parámetros del control digital.
- Verificación del sistema eléctrico y mecánico.
- Inspección de consumo amperimétrico.
- Revisión del sistema de deshielo.
- Ajuste general de conexiones eléctricas y terminales.

De acuerdo con el análisis técnico realizado, este servicio SI se considera una extensión de la garantía, teniendo en cuenta que la falla actual guarda relación directa con el comportamiento operativo posterior a la reparación efectuada anteriormente, razón por la cual NO se realizará cobro por visita de inspección.

No obstante, los repuestos requeridos para la presente intervención serán cobrados, toda vez que corresponden a componentes nuevos que no habían sido instalados durante el servicio anterior.

Adicionalmente, se deja constancia de que, según información proporcionada por el personal del centro, se han venido presentando problemas eléctricos recurrentes relacionados con bajones de tensión y variaciones eléctricas, situación que está generando desajustes en el funcionamiento de los equipos de conservación de alimentos. Teniendo en cuenta lo anterior, nuestro personal técnico recomienda realizar una revisión exhaustiva del sistema eléctrico del centro, con el fin de prevenir futuras afectaciones y descartar posibles anomalías en la red eléctrica del establecimiento que puedan comprometer el adecuado funcionamiento de los equipos intervenidos.

Quedamos atentos a su autorización para proceder con la ejecución del servicio técnico correspondiente.

CERTIFICADO DE PRESTACION DE SERVICIOS

REMISIÓN N°

8171

FECHA: 11/04/2026

CONTRATO No.	9822-2025
--------------	-----------

Wageningen, The Netherlands

SD15

Oxytetracycline

Conteo 80 H 43-43 sur

Save, print, or e-mail this page

Kennedy

Telephone:

312 235 8723
Deany Herndon

1954

899 999 861-9

2000

Centro Amor Cochabamba

4

12

1999

2

ITEM	CÓDIGO INTERNO	MARCA MODELO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO	CANT.	OBSERVACIONES
1	139004	conexión inclinación	visita ajuste resistencia cambio de motor ventilador de la VT		CARBUTA CON CAMBIO 2º (27/02/20) 30-ALB-26 : cambio que ya está hecho en camioneta antes visita : 15/02/20 W3 40 (CASA PAPA INGENIERIA)
2			GRASA PA		
3					
4					
5					

OBSERVACIONES GENERALES A LA REMISIÓN

RESERVA

Tel: 508 223 815-5
Calle 168 No. 51 - 79 - B. Granada Norte
Bogotá, Colombia
Tel: (+51) 627 8545
e-mail: gema@laguna-callitronet.com

CONTINUED

REVISED 5/20/06

420.55
CASA, MARIA. CUBA

9508

Danny Hernández
Responsable

FIRMA - NOMBRE - CARGO

FLABORA

Octavio Salazar
TENA - NOMBRE - CARGO

[illegible]

Друге 12/10

positive outcome = 1
negative outcome = 0

any item, and

[illegible]

FECHA	LOCALIDAD	CENTRO DE ATENCION	DIRECCION	TEL.FONO	Nº	PLACA	EQUIPO MARCA Y MODELO	ACCION REALIZADA
	Kennedy	Centro Amar Corabastos	Camara 80 No 43-43 Sur	3122358733	8171	2239044	Inversiones D)	Site B7. GARANTIA CON CAMBIO DE REPUESTOS. Ajuste de resistencia de deshielo. Cambio motor ventilador 10W.
ITEM	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO			PRECIO UNITARIO CON IVA	CANT	PRECIO TOTAL CON IVA	ESTADO DEL EQUIPO	
41	MOTO VENTILADOR 10 W INCLUYE ASPA Y BASE			228.704,00	1	228.704,00	Equipo funcionando bajo parametros normales. Se deja constancia de que, según información proporcionada por el personal del centro, se han registrado problemas eléctricos recurrentes (bajones de tensión) que están provocando desajustes en el funcionamiento de los equipos de conservación de alimentos. Ante esta situación, se recomienda realizar una revisión exhaustiva del sistema eléctrico del centro con el fin de evitar futuros inconvenientes y descartar posibles daños en la zona donde se ubica el establecimiento.	
TOTAL						228.704,00		

Cordialmente,

Octavio A. Salazar
Asistente Administrativo
Nit. 900.327.815-5
Cel. 322 789 3579
Tel: 627 8565
Calle 168 # 52 - 70




ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 14001:2015

BUREAU VERITAS
Certification





CERTIFICADO DE PRESTACION DE SERVICIOS

DOCUMENTO CONTROLADO

REMISIÓN N°

8172

FECHA:

may 21/2026

CONTRATO No.

9822-2025

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Razón Social:

SDIS.

Dirección:

Carretera BO # 43 43 SUR

Localidad:

Kennedy

Teléfono:

312 23 58 33

Contacto:

Degeny Hernandez

Nit:

899.999.061-9

Sede:

Centro Amar Coronado

E-mail:

na

Celular:

—

ITEM	CÓDIGO INTERNO	MARCA MODELO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO	CANT.	OBSERVACIONES
1	2239286	Refrigeración Inmersiones	Visita mnto preventivo y correctivo cambio de motor 10 y cable encauchetado 2x16		Garantía con cambio de accesorios. 26-242-26: TCS12. MOTOR 10W. 30-169-26: INTERRUPTOR DE CODIGO
2					VISITA ACTUAL: REPARACION CABLEADO. MOTOR 10W SE COBIA VISITA MANTENIMIENTO PERIODICA
3					
4			SINSE 87		(A) - (F)
5					

OBSERVACIONES GENERALES A LA REMISIÓN

por medio de lo presente, se deja constancia de que según información proporcionada por el personal del centro, se ha registrado problemas eléctricos recurrentes (barridos de tensión) que está provocando desajuste en el funcionamiento de los equipos de conservación de alimentos. Se recomienda realizar una revisión exhaustiva del sistema eléctrico de acuerdo con el fin de evitar futuros inconvenientes y descartar posibles daños en la zona donde se ubica el centro.

NIT: 900.327.815-5
Calle 168 No. 52 - 70 - B. Granada Norte
Bogotá, Colombia
Tel: 57-(1) - 627 8565
e-mail: gerenciageneral@imcsas.com

ENTREGA:

PIVARO E Julio
técnico

FIRMA - NOMBRE - CARGO

RECIBE:

Degeny Hernández
Responsable

FIRMA - NOMBRE - CARGO

ELABORA:

Octavio Salazar
FIRMA - NOMBRE - CARGO

		LISTADO DE ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE CONSERVACION DE ALIMENTOS				VERSION 001 FECHA EMISION 23-10-2024	
CENTRO SDIS		Centro Amar Corabasto		LOCALIDAD		Kennedy	
PLACA EQUIPO		2239216		MARCA EQUIPO		Inversiones	
		REFRIGERADOR INDUSTRIAL	CONGELADOR INDUSTRIAL	EQUIPO MIXTO	NEVERA DOMESTICA	NEVERA TIPO BAR	CUARTO FRIO
VISITA INSPECCION		X					

No.	DESCRIPCION	UND	CANT	No.	DESCRIPCION	UND	CANT	No.	DESCRIPCION	UND	CANT
7	UNIDAD DE 1/8 HP GAS 134a	UNIDAD		33	RELEVO DE ESTADO SÓLIDO AC-AC 110 V 25 A CON BASE	UNIDAD		59	POLIURETANO DOS COMPONENTES	UNIDAD	
8	UNIDAD DE 1/8 HP GAS 404a	UNIDAD		34	CAPACITOR O CONDENSADOR DE ARRANQUE 216 MF A 259 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		60	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 1/8"	METRO LINEAL	
9	UNIDAD DE 1/4 HP GAS 134a	UNIDAD		35	CAPACITOR O CONDENSADOR DE ARRANQUE 340 MF A 408 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		61	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/8"	METRO LINEAL	
10	UNIDAD DE 1/4 HP GAS 404a	UNIDAD		36	CAPACITOR O CONDENSADOR DE MARCHA 20 MF A 45 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		62	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 1/2"	METRO LINEAL	
11	UNIDAD DE 3/8 HP GAS 134a	UNIDAD		37	RELAY	UNIDAD		63	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/4"	METRO LINEAL	
12	UNIDAD DE 3/8 HP GAS 404a	UNIDAD		38	TÉRMICO DE 1/8" - 1/4"	UNIDAD		64	TUBO DE COBRE RÍGIDO 1/8"	METRO LINEAL	
13	UNIDAD DE 1/2 HP GAS 134a	UNIDAD		39	INTERRUPTOR DE CODILLO 15A A 20A	UNIDAD		65	TUBO DE COBRE RÍGIDO 3/8"	METRO LINEAL	
14	UNIDAD DE 1/2 HP GAS 404a	UNIDAD		40	REGLETA 20 AMP	UNIDAD		66	TUBO DE COBRE RÍGIDO 1/2"	METRO LINEAL	
15	REPARACIÓN COMPRESOR SEMIHERMETICO 2 HP PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		41	MOTO VENTILADOR 10 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD	1	67	TUBO DE COBRE RÍGIDO 3/4"	METRO LINEAL	
16	CARGA GAS REFRIGERANTE R-22	LIBRA		42	MOTO VENTILADOR 18 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		68	TIMER	UNIDAD	
17	CARGA GAS REFRIGERANTE R-134a	LIBRA		43	MOTO VENTILADOR 34 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		69	SERPENTÍN	METRO LINEAL	
18	CARGA GAS REFRIGERANTE R-404a	LIBRA		44	MOTO VENTILADOR AXIAL 12" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		70	SONDA EQUIPO DE CONSERVACIÓN EKS-111	UNIDAD	
19	CARGA GAS REFRIGERANTE R-600a	LIBRA		45	MOTO VENTILADOR AXIAL 24" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		71	SONDA EQUIPO DE CONSERVACIÓN - NTC5000	UNIDAD	
20	CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA TC 900	UNIDAD		46	ASPA PLÁSTICA 8" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		72	PRESOSTATO DUAL KP115	UNIDAD	
21	CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA TC 512	UNIDAD		47	ASPA PLÁSTICA 4" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		73	CAPILARES	UNIDAD	
22	CONTROL ELECTRÓNICO BÁSICO PARA CUARTO FRIO	UNIDAD		48	ASPA PLÁSTICA 10" CUARTOS FRIOS	UNIDAD		74	SOPORTE METÁLICO BANDEJA	UNIDAD	
23	CONTROL ELECTRÓNICO CON SENSOR PARA CUARTO FRIO	UNIDAD		49	EMPAQUE DE PUERTA. INCLUYE IMÁN	METRO LINEAL		75	BISAGRA TIPO MARIPOSA PARA EQUIPO DE FRIO HORIZONTAL	UNIDAD	
24	CONTROL MECÁNICO SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	UNIDAD		50	FILTRO PARA SOLDAR	UNIDAD		76	BISAGRA TIPO MARIPOSA PARA EQUIPO DE FRIO VERTICAL	UNIDAD	
25	CABLE ENCAUCHETADO 2 X16 - 2 X18	METRO LINEAL	2	51	BARRA DE SOLDADURA COBRE	UNIDAD		77	MANIJA PARA EQUIPO DE FRIO HORIZONTAL	UNIDAD	
26	CABLE ENCAUCHETADO 2 X12 - 2 X14	METRO LINEAL		52	CINTA FOIL (METRO)	METRO LINEAL		78	MANIJA PARA EQUIPO DE FRIO VERTICAL	UNIDAD	
27	CABLE ENCAUCHETADO 3 X12 - 3X14	METRO LINEAL		53	FILTRO 1/4"	UNIDAD		79	TARJETA UNIVERSAL DE CONTROL COMPRESOR NEVERA DOMÉSTICA	UNIDAD	
28	CABLE ENCAUCHETADO 3 X18 - 3X16	METRO LINEAL		54	FILTRO 3/8" A 1/2"	UNIDAD		80	TARJETA ELECTRÓNICA UNIVERSAL MINISPLIT 12.000 BTU	UNIDAD	
29	CLAVIJA 15 A 30 AMP.	UNIDAD		55	FILTRO 5/8"	UNIDAD		81	MANGUERA PARA DESAGUE TRANSPARENTE	METRO LINEAL	
30	TERMO CUPLAS	UNIDAD		56	FILTRO 7/8"	UNIDAD		82	PINTURA BASE METÁLICA EQUIPO DE CONSERVACIÓN	UNIDAD	
31	BRAKER MATIC 110 V TRABAJO PESADO	UNIDAD		57	GUSANILLO O RAIDER	UNIDAD		83	PINTURA HORNEADA EQUIPO DE CONSERVACIÓN	UNIDAD	
32	CONTACTOR ELÉCTRICO 110 VAC 25 A	UNIDAD		58	RESISTENCIA DESHIELO EVAPORADOR	UNIDAD		84	CINTA LED 110V HERMETICA	METRO LINEAL	

Alvaro E Julio

ENTREGA (NOMBRE Y CARGO)

Degny Hernández

RECIBE (NOMBRE Y CARGO)

De: Jhon Oswaldo Jimenez Landines <jjimenezl@sdis.gov.co>
Enviado el: jueves, 21 de mayo de 2026 3:03 p. m.
Para: asistenteimcsas@imcsas.com
Asunto: RE: SOLICITUD AUTORIZACION REPARACION EQUIPO 2239216 - CENTRO AMAR CORABASTOS. KENNEDY

Buenas tardes

Se aprueba el presupuesto establecido, por favor continuar con la reparación indicada

Cordialmente



Jhon Oswaldo Jimenez Landines
Contratista
Subdirección Administrativa y Financiera -Mantenimiento
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Tel (601) 3279797 Ext (32124)

De: asistenteimcsas@imcsas.com <asistenteimcsas@imcsas.com>
Enviado: jueves, 21 de mayo de 2026 8:41
Para: Jhon Oswaldo Jimenez Landines <jjimenezl@sdis.gov.co>
Asunto: SOLICITUD AUTORIZACION REPARACION EQUIPO 2239216 - CENTRO AMAR CORABASTOS. KENNEDY

Respetado Jhon,

Por medio del presente solicitamos autorización para realizar intervención técnica al equipo REFRIGERADOR de placa 2239216, ubicado en el CENTRO AMAR CORABASTOS, localidad de Kennedy, el cual actualmente se encuentra atendido por garantía en el marco del Contrato 9825-2025 suscrito con la SDIS.

El equipo presentó mantenimiento preventivo y correctivo el día 26 de enero de 2026, intervención en la cual se ejecutaron las siguientes actividades técnicas:

- Cambio de control digital de temperatura MT512.
- Cambio de motor ventilador de 10W.

Posteriormente, el día 30 de abril de 2026, el equipo fue nuevamente intervenido realizándose cambio de interruptor de codillo, dejando el equipo operando en parámetros normales de funcionamiento, con verificación satisfactoria de temperatura, consumo eléctrico, presiones de trabajo y funcionamiento general del sistema electromecánico.

En la presente visita técnica se evidenció una nueva falla correspondiente a:

- Daño en cableado eléctrico.
- Motor ventilador de 10W quemado.

Por lo anterior, se requiere realizar intervención técnica correctiva consistente en:

- Reparación y normalización del cableado eléctrico afectado.
- Cambio de motor ventilador de 10W.
- Revisión integral del sistema eléctrico y electrónico.
- Limpieza técnica general del condensador y evaporador.
- Verificación de presiones de refrigerante.
- Revisión y calibración de parámetros del control digital.
- Verificación del sistema mecánico y consumo amperimétrico.
- Ajuste de terminales y conexiones eléctricas.

De acuerdo con el análisis técnico efectuado por nuestro personal especializado, este servicio SI se considera una extensión de garantía; sin embargo, SI se genera cobro de visita de inspección, teniendo en cuenta que la falla actualmente presentada no guarda relación directa con las reparaciones ejecutadas anteriormente, sino que corresponde a una afectación posterior derivada de anomalías eléctricas externas.

Así mismo, los repuestos requeridos para la presente intervención serán cobrados debido a que corresponden a componentes nuevos que no habían sido reemplazados durante los mantenimientos anteriores.

Es importante dejar constancia de que, según información suministrada por el personal del centro y las verificaciones realizadas durante la atención técnica, se han venido presentando problemas eléctricos recurrentes, especialmente bajones de tensión y variaciones de voltaje, los cuales están provocando desajustes operacionales y afectaciones en los equipos de conservación de alimentos instalados en el centro.

Nuestro diagnóstico técnico indica que las fallas actualmente presentadas en el equipo, particularmente el daño del cableado eléctrico y la quema del motor ventilador, son compatibles con afectaciones originadas por fluctuaciones eléctricas o problemas de calidad de energía. Todo parece indicar que existen anomalías eléctricas en el centro o en la zona de alimentación eléctrica donde se encuentra instalado el establecimiento. Por tal motivo, recomendamos de manera prioritaria realizar revisión exhaustiva del sistema eléctrico interno del centro, así como solicitar validación técnica de la red eléctrica de alimentación, con el fin de evitar nuevos daños electromecánicos, electrónicos y eléctricos en los equipos de refrigeración y congelación.

Quedamos atentos a su autorización para proceder con la ejecución del servicio técnico correspondiente.

CERTIFICADO DE PRESTACION DE SERVICIOS

© 2000 Blackwell Science Ltd, *Journal of Internal Medicine* 247: 361–367

REMIÓN N° 8172

FECHA: mayo 20/2020 26

CONTRATO No.	9822-2025
--------------	-----------

PROGRAMAS DE CLASIFICACIÓN

Hawthorn, Spig. Root

SDIS

no 899 999-061-9

Keywords:

Correio BO # 13 43 Sur

Transfer

Centro Amer. Caribeeño

Localities:

Kennedy

5-1000

2

Verbleefplaats:

3127358783
Deony Hernandez

Catholics

10

ITEM	CÓDIGO INTERNO	MARCA MODELO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO	CANT.	OBSERVACIONES
1	2239286	Refrigeración Inmersiones	Visita mnto preventivo y correctivo a bordo de motor 10 y cable encauchado 2x16		Garantía con CAMBIO DE REPUESTOS 26-247-26 - 2517 - MOTOR 10W 30-344-26 - 44752726-01-0000 FUM R134A - 21244000-01-0000 MOTOR 40W SE COTA FUM 20200000-01-0000
2					
3					
4			SINSE V2		
5					

OBSERVACIONES GENERALES A LA REMISIÓN

por medio de lo presente se deja constancia de que el personal de la oficina de la primera del centro se ha registrado problemas electricos y mecanicos de los grupos de conservacion de diamantes produciendo de su parte en el funcionamiento de los grupos de conservacion de diamantes.

Recomiendo a la vez una revision y chequeo del sistema electrico del centro ya que se ha detectado problemas electricos y mecanicos por lo que se recomienda a la oficina de la primera del centro.

Tel: 906 427 811-2
 Calle 55B No. 52-70-8, Granada Norte
 Bogotá, Colombia
 Tel: 57 (1) - 427 8140
 e-mail: gerencia@gerenciafinanciera.com

ENTREGA:

PIUMERO E Giulio
+ amico
FIRMA - NOME - CARGO

NOTE:

Dagny Hernández
Responsable
FIRMA · NOMBRE · CARGO

FLANCONI

<u>SATISFACTION</u>					
FORMA NOMBRE CARGO					



IMC
INSTITUTO MEXICANO DE CONTABILIDAD

LISTADO DE ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE CONSERVACION DE ALIMENTOS

ENCUESTA
15 DE ABRIL
2019

CENTRO DONDE SE ENCUENTRA EL EQUIPO

Centro Amador Barriosas 10

2337216

ESTADO

[Redacted]

LOCALIDAD

Huandá

MUNICIPIO

Amatitlán

COORDENADAS

[Redacted]

Nº	DESCRIPCION	UNID	CANT	Nº	DESCRIPCION	UNID	CANT	Nº	DESCRIPCION	UNID	CANT
1	UNIDAD DE 1000 GAL. PARA...	METRO	1	UNIDAD DE 1000 GAL. PARA...	METRO	1	1	UNIDAD DE 1000 GAL. PARA...	METRO	1	1
2	UNIDAD DE 1000 GAL. PARA...	METRO	1	UNIDAD DE 1000 GAL. PARA...	METRO	1	2	UNIDAD DE 1000 GAL. PARA...	METRO	1	2
3	UNIDAD DE 1000 GAL. PARA...	METRO	1	UNIDAD DE 1000 GAL. PARA...	METRO	1	3	UNIDAD DE 1000 GAL. PARA...	METRO	1	3
4	UNIDAD DE 1000 GAL. PARA...	METRO	1	UNIDAD DE 1000 GAL. PARA...	METRO	1	4	UNIDAD DE 1000 GAL. PARA...	METRO	1	4
5	UNIDAD DE 1000 GAL. PARA...	METRO	1	UNIDAD DE 1000 GAL. PARA...	METRO	1	5	UNIDAD DE 1000 GAL. PARA...	METRO	1	5
6	UNIDAD DE 1000 GAL. PARA...	METRO	1	UNIDAD DE 1000 GAL. PARA...	METRO	1	6	UNIDAD DE 1000 GAL. PARA...	METRO	1	6
7	UNIDAD DE 1000 GAL. PARA...	METRO	1	UNIDAD DE 1000 GAL. PARA...	METRO	1	7	UNIDAD DE 1000 GAL. PARA...	METRO	1	7
8	UNIDAD DE 1000 GAL. PARA...	METRO	1	UNIDAD DE 1000 GAL. PARA...	METRO	1	8	UNIDAD DE 1000 GAL. PARA...	METRO	1	8
9	UNIDAD DE 1000 GAL. PARA...	METRO	1	UNIDAD DE 1000 GAL. PARA...	METRO	1	9	UNIDAD DE 1000 GAL. PARA...	METRO	1	9
10	UNIDAD DE 1000 GAL. PARA...	METRO	1	UNIDAD DE 1000 GAL. PARA...	METRO	1	10	UNIDAD DE 1000 GAL. PARA...	METRO	1	10
11	UNIDAD DE 1000 GAL. PARA...	METRO	1	UNIDAD DE 1000 GAL. PARA...	METRO	1	11	UNIDAD DE 1000 GAL. PARA...	METRO	1	11
12	UNIDAD DE 1000 GAL. PARA...	METRO	1	UNIDAD DE 1000 GAL. PARA...	METRO	1	12	UNIDAD DE 1000 GAL. PARA...	METRO	1	12
13	UNIDAD DE 1000 GAL. PARA...	METRO	1	UNIDAD DE 1000 GAL. PARA...	METRO	1	13	UNIDAD DE 1000 GAL. PARA...	METRO	1	13
14	UNIDAD DE 1000 GAL. PARA...	METRO	1	UNIDAD DE 1000 GAL. PARA...	METRO	1	14	UNIDAD DE 1000 GAL. PARA...	METRO	1	14
15	UNIDAD DE 1000 GAL. PARA...	METRO	1	UNIDAD DE 1000 GAL. PARA...	METRO	1	15	UNIDAD DE 1000 GAL. PARA...	METRO	1	15
16	UNIDAD DE 1000 GAL. PARA...	METRO	1	UNIDAD DE 1000 GAL. PARA...	METRO	1	16	UNIDAD DE 1000 GAL. PARA...	METRO	1	16
17	UNIDAD DE 1000 GAL. PARA...	METRO	1	UNIDAD DE 1000 GAL. PARA...	METRO	1	17	UNIDAD DE 1000 GAL. PARA...	METRO	1	17
18	UNIDAD DE 1000 GAL. PARA...	METRO	1	UNIDAD DE 1000 GAL. PARA...	METRO	1	18	UNIDAD DE 1000 GAL. PARA...	METRO	1	18
19	UNIDAD DE 1000 GAL. PARA...	METRO	1	UNIDAD DE 1000 GAL. PARA...	METRO	1	19	UNIDAD DE 1000 GAL. PARA...	METRO	1	19
20	UNIDAD DE 1000 GAL. PARA...	METRO	1	UNIDAD DE 1000 GAL. PARA...	METRO	1	20	UNIDAD DE 1000 GAL. PARA...	METRO	1	20
21	UNIDAD DE 1000 GAL. PARA...	METRO	1	UNIDAD DE 1000 GAL. PARA...	METRO	1	21	UNIDAD DE 1000 GAL. PARA...	METRO	1	21
22	UNIDAD DE 1000 GAL. PARA...	METRO	1	UNIDAD DE 1000 GAL. PARA...	METRO	1	22	UNIDAD DE 1000 GAL. PARA...	METRO	1	22
23	UNIDAD DE 1000 GAL. PARA...	METRO	1	UNIDAD DE 1000 GAL. PARA...	METRO	1	23	UNIDAD DE 1000 GAL. PARA...	METRO	1	23
24	UNIDAD DE 1000 GAL. PARA...	METRO	1	UNIDAD DE 1000 GAL. PARA...	METRO	1	24	UNIDAD DE 1000 GAL. PARA...	METRO	1	24
25	UNIDAD DE 1000 GAL. PARA...	METRO	1	UNIDAD DE 1000 GAL. PARA...	METRO	1	25	UNIDAD DE 1000 GAL. PARA...	METRO	1	25
26	UNIDAD DE 1000 GAL. PARA...	METRO	1	UNIDAD DE 1000 GAL. PARA...	METRO	1	26	UNIDAD DE 1000 GAL. PARA...	METRO	1	26
27	UNIDAD DE 1000 GAL. PARA...	METRO	1	UNIDAD DE 1000 GAL. PARA...	METRO	1	27	UNIDAD DE 1000 GAL. PARA...	METRO	1	27
28	UNIDAD DE 1000 GAL. PARA...	METRO	1	UNIDAD DE 1000 GAL. PARA...	METRO	1	28	UNIDAD DE 1000 GAL. PARA...	METRO	1	28
29	UNIDAD DE 1000 GAL.										


Alvares 2 July

Dorothy Henderson

FECHA	LOCALIDAD	CENTRO DE ATENCION	DIRECCION	TELÉFONO	No.	PLACA	EQUIPO MARCA Y MODELO	ACCION REALIZADA
	Kennedy	Centro Amar Corabastos	Carrera 80 No. 43-43 Sur	3122358733	8172	2239216	Inversiones Dj	Sin fecha, GARANTIA CON CAMBIO DE REPUESTOS. Reparacion cableado electrico. Cambio motor 10w. Inspeccion periodica
ITEM	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO			PRECIO UNITARIO CON IVA	CANT	PRECIO TOTAL CON IVA	ESTADO DEL EQUIPO	
1	REFRIGERADOR INDUSTRIAL VISTA DE INSPECCION			618.235,00	1	618.235,00	Equipo funcionando bajo parametros normales. Se deja constancia de que, según información proporcionada por el personal del centro, se han registrado problemas eléctricos recurrentes (bajones de tensión) que están provocando desajustes en el funcionamiento de los equipos de conservación de alimentos. Ante esta situación, se recomienda realizar una revisión exhaustiva del sistema eléctrico del centro con el fin de evitar futuros inconvenientes y descartar posibles daños en la zona donde se ubica el establecimiento.	
25	CABLE ENCAUCHADO 2 X16 - 2 X18			14.009,00	2	28.018,00		
41	MOTO VENTILADOR 10 W INCLUIE ASPAY BASE			228.704,00	1	228.704,00		
TOTAL						874.957,00		

Cordialmente,

Octavio A. Salazar
Asistente Administrativo
Nit. 900.327.815-5
Cel. 322 789 3579
Tel: 627 8565
Calle 168 # 52 - 70





CERTIFICADO DE PRESTACION DE SERVICIOS

DOCUMENTO CONTROLADO

REMISIÓN N°

8173

FECHA:

MAYO 21 2022

CONTRATO No.

9822-2025

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Razón Social:

SDIS

Dirección:

Kra 80 # 43 43 sur

Localidad:

Kennedy

Teléfono:

312 400 9793

Contacto:

Johanne Caballero

NIT:

899.999-061-9

Sede:

J.I. ciudad Bogotá

E-mail:

n.a

Celular:

-

ITEM	CÓDIGO INTERNO	MARCA MODELO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO	CANT.	OBSERVACIONES
1	2137096	congelación N/A	VISITA con cambio de contactor Electrico 110VAC 25A, motor Ventilador 18W		Garantía con cambio de refrigerante 30. Abr - 26 UNO 1/2 UNO. TCR08. CONTACTOR NUEVA VISITA: CONTACTOR, MOTOR 18W.
2					NO SE COBRA VISITA INSPECCIÓN.
3					
4			SINOT 75		(A) - (F)
5					

OBSERVACIONES GENERALES A LA REMISIÓN

por medio de lo presente se deja constancia de que según información proporcionada por el personal del Centro, se ha registrado problemas eléctricos recurrentes (bajones de tensión) que están provocando desajuste en el funcionamiento de los equipos de conservación de alimentos. Ante esta situación, se recomienda realizar una revisión exhaustiva del sistema eléctrico del centro con el fin de evitar futuros inconvenientes y descartar posibles daños en la zona donde se ubica el centro.

NIT: 900.327.815-5
Calle 168 No. 52 - 70 - B. Granada Norte
Bogotá, Colombia
Tel: 57 (1) - 627 8565
e-mail: gerenciageneral@imcsas.com

ENTREGA:

Alvaro e Julio
Técnicos

FIRMA - NOMBRE - CARGO

RECIBE:

Johanne Caballero - 3. Responsable.

FIRMA - NOMBRE - CARGO

ELABORA:

Oscario Salazar

FIRMA - NOMBRE - CARGO

		LISTADO DE ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE CONSERVACION DE ALIMENTOS				VERSION 001 FECHA EMISION 23-10-2024	
CENTRO SDIS		J-1 Ciudad Bogota		LOCALIDAD		Kennedy	
PLACA EQUIPO		2137096		MARCA EQUIPO		N/A	
		REFRIGERADOR INDUSTRIAL	CONGELADOR INDUSTRIAL	EQUIPO MIXTO	NEVERA DOMESTICA	NEVERA TIPO BAR	CUARTO FRIO
VISITA INSPECCION				X			

No.	DESCRIPCION	UND	CANT	No.	DESCRIPCION	UND	CANT	No.	DESCRIPCION	UND	CANT
7	UNIDAD DE 1/8 HP GAS 134a	UNIDAD		33	RELEVO DE ESTADO SÓLIDO AC-AC 110 V 25 A CON BASE	UNIDAD		59	POLIURETANO DOS COMPONENTES	UNIDAD	
8	UNIDAD DE 1/8 HP GAS 404a	UNIDAD		34	CAPACITOR O CONDENSADOR DE ARRANQUE 216 MF A 259 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		60	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 1/8"	METRO LINEAL	
9	UNIDAD DE 1/4 HP GAS 134a	UNIDAD		35	CAPACITOR O CONDENSADOR DE ARRANQUE 340 MF A 408 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		61	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/8"	METRO LINEAL	
10	UNIDAD DE 1/4 HP GAS 404a	UNIDAD		36	CAPACITOR O CONDENSADOR DE MARCHA 20 MF A 45 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		62	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 1/2"	METRO LINEAL	
11	UNIDAD DE 3/8 HP GAS 134a	UNIDAD		37	RELAY	UNIDAD		63	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/4"	METRO LINEAL	
12	UNIDAD DE 3/8 HP GAS 404a	UNIDAD		38	TÉRMICO DE 1/8" - 1/4"	UNIDAD		64	TUBO DE COBRE RÍGIDO 1/8"	METRO LINEAL	
13	UNIDAD DE 1/2 HP GAS 134a	UNIDAD		39	INTERRUPTOR DE CODILLO 15A A 20A	UNIDAD		65	TUBO DE COBRE RÍGIDO 3/8"	METRO LINEAL	
14	UNIDAD DE 1/2 HP GAS 404a	UNIDAD		40	REGLETA 20 AMP	UNIDAD		66	TUBO DE COBRE RÍGIDO 1/2"	METRO LINEAL	
15	REPARACIÓN COMPRESOR SEMIHERMETICO 2 HP PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		41	MOTO VENTILADOR 10 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		67	TUBO DE COBRE RÍGIDO 3/4"	METRO LINEAL	
16	CARGA GAS REFRIGERANTE R-22	LIBRA		42	MOTO VENTILADOR 18 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD	1	68	TIMER	UNIDAD	
17	CARGA GAS REFRIGERANTE R-134a	LIBRA		43	MOTO VENTILADOR 34 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		69	SERPENTÍN	METRO LINEAL	
18	CARGA GAS REFRIGERANTE R-404a	LIBRA		44	MOTO VENTILADOR AXIAL 12" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		70	SONDA EQUIPO DE CONSERVACIÓN EKS-111	UNIDAD	
19	CARGA GAS REFRIGERANTE R-600a	LIBRA		45	MOTO VENTILADOR AXIAL 24" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		71	SONDA EQUIPO DE CONSERVACIÓN - NTC5000	UNIDAD	
20	CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA TC 900	UNIDAD		46	ASPA PLÁSTICA 8" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		72	PRESOSTATO DUAL KP115	UNIDAD	
21	CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA TC 512	UNIDAD		47	ASPA PLÁSTICA 4" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		73	CAPILARES	UNIDAD	
22	CONTROL ELECTRÓNICO BÁSICO PARA CUARTO FRIO	UNIDAD		48	ASPA PLÁSTICA 10" CUARTOS FRIOS	UNIDAD		74	SOPORTE METÁLICO BANDEJA	UNIDAD	
23	CONTROL ELECTRÓNICO CON SENSOR PARA CUARTO FRIO	UNIDAD		49	EMPAQUE DE PUERTA, INCLUYE IMÁN	METRO LINEAL		75	BISAGRA TIPO MARIPOSA PARA EQUIPO DE FRIO HORIZONTAL	UNIDAD	
24	CONTROL MECÁNICO SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	UNIDAD		50	FILTRO PARA SOLDAR	UNIDAD		76	BISAGRA TIPO MARIPOSA PARA EQUIPO DE FRIO VERTICAL	UNIDAD	
25	CABLE ENCAUCHETADO 2 X16 - 2 X18	METRO LINEAL		51	BARRA DE SOLDADURA COBRE	UNIDAD		77	MANIJA PARA EQUIPO DE FRIO HORIZONTAL	UNIDAD	
26	CABLE ENCAUCHETADO 2 X12 - 2 X14	METRO LINEAL		52	CINTA FOIL (METRO)	METRO LINEAL		78	MANIJA PARA EQUIPO DE FRIO VERTICAL	UNIDAD	
27	CABLE ENCAUCHETADO 3 X12 - 3X14	METRO LINEAL		53	FILTRO 1/4"	UNIDAD		79	TARJETA UNIVERSAL DE CONTROL COMPRESOR NEVERA DOMESTICA	UNIDAD	
28	CABLE ENCAUCHETADO 3 X18 - 3X16	METRO LINEAL		54	FILTRO 3/8" A 1/2"	UNIDAD		80	TARJETA ELECTRÓNICA UNIVERSAL MINISPLIT 12.000 BTU	UNIDAD	
29	CLAVIJA 15 A 30 AMP.	UNIDAD		55	FILTRO 5/8"	UNIDAD		81	MANGUERA PARA DESAGUE TRANSPARENTE	METRO LINEAL	
30	TERMO CUPLAS	UNIDAD		56	FILTRO 7/8"	UNIDAD		82	PINTURA BASE METÁLICA EQUIPO DE CONSERVACIÓN	UNIDAD	
31	BRAKER MATIC 110 V TRABAJO PESADO	UNIDAD		57	GUSANILLO O RAIDER	UNIDAD		83	PINTURA HORNEADA EQUIPO DE CONSERVACIÓN	UNIDAD	
32	CONTACTOR ELÉCTRICO 110 VAC 25 A	UNIDAD	1	58	RESISTENCIA DESHIELO EVAPORADOR	UNIDAD		84	CINTA LED 110V HERMETICA	METRO LINEAL	

Alvaro Julio

ENTREGA (NOMBRE Y CARGO)

[Firma]
RECIBE (NOMBRE Y CARGO)

De: Jhon Oswaldo Jimenez Landines <jjimenezl@sdis.gov.co>
Enviado el: jueves, 21 de mayo de 2026 3:04 p. m.
Para: asistenteimcsas@imcsas.com
Asunto: RE: SOLICITUD AUTORIZACION REPARACION EQUIPO 2137096 - JI CIUDAD DE BOGOTA - KENNEDY

Buenas tardes

Se aprueba el presupuesto establecido, por favor continuar con la reparación indicada

Cordialmente



Jhon Oswaldo Jimenez Landines
Contratista
Subdirección Administrativa y Financiera -Mantenimiento
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Tel (601) 3279797 Ext (32124)

De: asistenteimcsas@imcsas.com <asistenteimcsas@imcsas.com>
Enviado: jueves, 21 de mayo de 2026 9:01
Para: Jhon Oswaldo Jimenez Landines <jjimenezl@sdis.gov.co>
Asunto: SOLICITUD AUTORIZACION REPARACION EQUIPO 2137096 - JI CIUDAD DE BOGOTA - KENNEDY

Respetado Jhon,

Por medio del presente solicitamos autorización para realizar intervención técnica al equipo MIXTO (REFRIGERADOR Y CONGELADOR) de placa 2137096, ubicado en el JARDÍN INFANTIL CIUDAD DE BOGOTÁ, localidad de Kennedy, el cual actualmente se encuentra atendido por garantía en el marco del Contrato 9825-2025 suscrito con la SDIS.

El equipo presentó mantenimiento preventivo y correctivo mayor el día 30 de abril de 2026, intervención técnica en la cual se ejecutaron las siguientes actividades:

- Cambio de unidad compresora 1/2 para refrigerante R404A.
- Carga completa de gas refrigerante R404A.
- Cambio de control digital de temperatura TC900.
- Cambio de contactor eléctrico 110V 25A.

Posterior a dicha intervención, el equipo quedó operando en parámetros normales de funcionamiento, verificándose estabilidad térmica, correcto ciclo de refrigeración y congelación, presiones adecuadas de trabajo, funcionamiento electromecánico estable y parámetros eléctricos dentro de rango al momento de la entrega.

En la presente visita técnica se evidenció nueva falla correspondiente a:

- Daño en contactor eléctrico 110V 25A.

- Motor ventilador de 18W quemado.

Por lo anterior, se requiere realizar nuevamente intervención técnica correctiva consistente en:

- Cambio de contactor eléctrico 110V 25A.
- Cambio de motor ventilador de 18W.
- Revisión integral del sistema eléctrico, electrónico y mecánico.
- Limpieza técnica general de condensador y evaporador.
- Verificación de presiones de refrigerante y consumo amperimétrico.
- Revisión y calibración de parámetros del control digital.
- Ajuste y aseguramiento de conexiones eléctricas.
- Verificación de ciclos de trabajo y sistema de ventilación.

De acuerdo con el análisis técnico efectuado por nuestro personal especializado, este servicio SI se considera una extensión de garantía y NO se realizará cobro de visita de inspección, teniendo en cuenta que las fallas actuales guardan relación operativa con el comportamiento posterior a la reparación efectuada anteriormente.

Sin embargo, los repuestos requeridos serán cobrados debido a que corresponden a componentes nuevos que no habían sido reemplazados en la intervención anterior.

Adicionalmente, se deja constancia de que, según información suministrada por el personal del centro y las verificaciones realizadas durante la atención técnica, se han venido presentando problemas eléctricos recurrentes relacionados con bajones de tensión y variaciones de voltaje, situación que está generando afectaciones y desajustes en los equipos de conservación de alimentos instalados en el establecimiento.

Nuestro concepto técnico indica que las fallas actualmente presentadas, especialmente el daño del contactor eléctrico y la quema del motor ventilador, son compatibles con afectaciones derivadas de fluctuaciones eléctricas, variaciones de tensión o problemas de calidad de energía. Todo parece indicar que en el centro o en la zona de alimentación eléctrica se están presentando anomalías eléctricas que están impactando el funcionamiento de los equipos. Por tal motivo, recomendamos realizar de manera prioritaria una revisión exhaustiva del sistema eléctrico interno del centro, así como validación técnica de la red eléctrica de alimentación, con el fin de prevenir nuevos daños eléctricos, electrónicos y electromecánicos en los equipos intervenidos.

Quedamos atentos a su autorización para proceder con la ejecución del servicio técnico correspondiente.

CERTIFICADO DE PRESTACION DE SERVICIOS

REMISIÓN N°

8173

FECHA: MAYO 2026

CONTRATO No.	9822 - 2025
--------------	-------------

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Agency Social: SP-5
 Director: WRA 80 # 48-43 sub
 Secured: Kennedy
 Address: 312 R07-93
 Contact: [illegible]

No. 89.997-061-9
 Sede: II ciudad Bogotá
 A-mail: n.a
 Celular: (

ITEM	CÓDIGO INTERNO	MARCA MODELO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO	CANT.	OBSERVACIONES
1	2152076	Benetton N/A	VIDITA con cambio de conductor eléctrico H05RC 75 A; motor Ventilador 18W		WARRANTY CON GARANTIA 24 HORAS SO. AER-26 - UNO/12 UN. - TRIM. EQUIVOCAL BOMBA VENTIL - CONSUMIBLE - MOTOR 18W AG 11 CONCHA VENTA 11/12/2014
2					
3					
4			SNCF 75		
5					

OBSERVACIONES GENERALES A LA REMISION

por medio de lo presente se da constancia de que el centro de atención de enfermos de lepra, se encuentra en funcionamiento y que los equipos de diagnóstico en el lugar para una revisión exhaustiva del sistema eléctrico del centro, con el fin de evitar futuros problemas eléctricos, se encuentran en el centro.

Tel: 800.327.815-8
 Calle 148 No. 52 - 70 - B. Granadilla Norte
 Bogotá, Colombia
 Tel 57 (1) - 427 8508
 e-mail: ventas@granadilla.com

INTRODUCA

APUNTO E JULIO
TECNICO
FIRMA - NOMBRE - CARGO

RECHERCHES

Indica Check - 3 Reparable
FORMA - NOMBRE - CARGO

FLANDERS

Ucraino Saks 3000
FIRMA - NUMERO - CARGO

[illegible]

Hueso e Julio

2000

FECHA	LOCALIDAD	CENTRO DE ATENCION	DIRECCION	TELEFONO	No.	PLACA	EQUIPO MARCA Y MODELO	ACCION REALIZADA
	Kennedy	II Ciudad de Bogota	Carrera 80 No. 48-43 Sur	31 24 00 97 98	81.75	213 70 96	Sin Marca	Sirbe 75. GARANTIA CON CAMBIO DE REPUESTOS. Cambio contactor eléctrico 110v 25a. Cambio motor ventilador 18w. No se cobra visita de inspección.
ITEM	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO			PRECIO UNITARIO CON IVA	CANT	PRECIO TOTAL CON IVA	ESTADO DEL EQUIPO	
32	CONTACTOR ELÉCTRICO 110 VAC 25 A			236.751,00	1	236.751,00	Equipo funcionando bajo parámetros normales. Se deja constancia de que, según información proporcionada por el personal del centro, se han registrado problemas eléctricos recurrentes (bajones de tensión) que están provocando de sajuste en el funcionamiento de los equipos de conservación de alimentos. Ante esta situación, se recomienda realizar una revisión exhaustiva del sistema eléctrico del centro con el fin de evitar futuros inconvenientes y descartar posibles daños en la zona donde se ubica el establecimiento.	
42	MOTO VENTILADOR 18 W INCLUYE ASPIR Y BASE			307.896,00	1	307.896,00		
TOTAL						544.647,00		

Cordialmente,


Octavio A. Salazar
Asistente Administrativo
Nit. 900.327.815-5
Cel. 322 789 3579
Tel: 627 8565
Calle 168 # 52 - 70



ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS
Certification



ISO 14001:2015
BUREAU VERITAS
Certification





CERTIFICADO DE PRESTACION DE SERVICIOS

DOCUMENTO CONTROLADO

REMISIÓN N°

8170

FECHA:

MAY 02 2026

CONTRATO No.

9822-2025

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Razón Social:

SDIS

Dirección:

Carretero B1B # 72A-15 SUR

Localidad:

Bosá

Teléfono:

320 866 3702

Contacto:

Emilisen García Avelleda

NIT:

899 999-061-9

Sede:

J.I Laureles

E-mail:

JLaureles@sdis.gov.co

Celular:

-

ITEM	CÓDIGO INTERNO	MARCA MODELO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO	CANT.	OBSERVACIONES
1	2239053	Refrigeración MURFORD	Trabajo mnto preventivo y correctivo cambio de motor 18-2454 encauchado 3x12 contactor eléctrico 110VAC 25 AM		(A) - (F)
2					
3					
4					
5			SIASE 146.		

OBSERVACIONES GENERALES A LA REMISIÓN

Equipo queda funcionando optimas condiciones

NIT: 900.327.815-5
Calle 168 No. 52 - 70 - B. Granada Norte
Bogotá, Colombia
Tel: 57-(1) - 627 8565
e-mail: gerencia.general@imesas.com

ENTREGA:

ALVARO E Julio
tecnico

FIRMA - NOMBRE - CARGO

RECIBE:

Emilisen García Avelleda

FIRMA - NOMBRE - CARGO

Responsable JI Laureles

ELABORA:

Octavio Salazar

FIRMA - NOMBRE - CARGO

IMC INGENIERIA MONTAJES & CONSTRUCCIONES S.A.S.		LISTADO DE ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE CONSERVACION DE ALIMENTOS				VERSION 001 FECHA EMISION 23-10-2024	
CENTRO SDIS		J.I Laureles		LOCALIDAD		Bosa	
PLACA EQUIPO		2239053		MARCA EQUIPO		INVERSIONE	
		REFRIGERADOR INDUSTRIAL	CONGELADOR INDUSTRIAL	EQUIPO MIXTO	NEVERA DOMESTICA	NEVERA TIPO BAR	CUARTO FRIO
VISITA INSPECCION		X					

No.	DESCRIPCION	UND	CANT	No.	DESCRIPCION	UND	CANT	No.	DESCRIPCION	UND	CANT
7	UNIDAD DE 1/8 HP GAS 134a	UNIDAD		33	RELEVO DE ESTADO SÓLIDO AC-AC 110 V 25 A CON BASE	UNIDAD		59	POLIURETANO DOS COMPONENTES	UNIDAD	
8	UNIDAD DE 1/8 HP GAS 404a	UNIDAD		34	CAPACITOR O CONDENSADOR DE ARRANQUE 216 MF A 259 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		60	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 1/8"	METRO LINEAL	
9	UNIDAD DE 1/4 HP GAS 134a	UNIDAD		35	CAPACITOR O CONDENSADOR DE ARRANQUE 340 MF A 408 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		61	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/8"	METRO LINEAL	
10	UNIDAD DE 1/4 HP GAS 404a	UNIDAD		36	CAPACITOR O CONDENSADOR DE MARCHA 20 MF A 45 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		62	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 1/2"	METRO LINEAL	
11	UNIDAD DE 3/8 HP GAS 134a	UNIDAD		37	RELAY	UNIDAD		63	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/4"	METRO LINEAL	
12	UNIDAD DE 3/8 HP GAS 404a	UNIDAD		38	TÉRMICO DE 1/8" - 1/4"	UNIDAD		64	TUBO DE COBRE RÍGIDO 1/8"	METRO LINEAL	
13	UNIDAD DE 1/2 HP GAS 134a	UNIDAD		39	INTERRUPTOR DE CODILLO 15A A 20A	UNIDAD		65	TUBO DE COBRE RÍGIDO 3/8"	METRO LINEAL	
14	UNIDAD DE 1/2 HP GAS 404a	UNIDAD		40	REGLETA 20 AMP	UNIDAD		66	TUBO DE COBRE RÍGIDO 1/2"	METRO LINEAL	
15	REPARACIÓN COMPRESOR SEMIHERMETICO 2 HP PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		41	MOTO VENTILADOR 10 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		67	TUBO DE COBRE RÍGIDO 3/4"	METRO LINEAL	
16	CARGA GAS REFRIGERANTE R-22	LIBRA		42	MOTO VENTILADOR 18 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD	1	68	TIMER	UNIDAD	
17	CARGA GAS REFRIGERANTE R-134a	LIBRA		43	MOTO VENTILADOR 34 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		69	SERPENTÍN	METRO LINEAL	
18	CARGA GAS REFRIGERANTE R-404a	LIBRA		44	MOTO VENTILADOR AXIAL 12" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		70	SONDA EQUIPO DE CONSERVACIÓN EKS-111	UNIDAD	
19	CARGA GAS REFRIGERANTE R-600a	LIBRA		45	MOTO VENTILADOR AXIAL 24" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		71	SONDA EQUIPO DE CONSERVACIÓN - NTC5000	UNIDAD	
20	CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA TC 900	UNIDAD		46	ASPA PLÁSTICA 8" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		72	PRESOSTATO DUAL KP115	UNIDAD	
21	CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA TC 512	UNIDAD		47	ASPA PLÁSTICA 4" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		73	CAPILARES	UNIDAD	
22	CONTROL ELECTRÓNICO BÁSICO PARA CUARTO FRIO	UNIDAD		48	ASPA PLÁSTICA 10" CUARTOS FRIOS	UNIDAD		74	SOPORTE METÁLICO BANDEJA	UNIDAD	
23	CONTROL ELECTRÓNICO CON SENSOR PARA CUARTO FRIO	UNIDAD		49	EMPAQUE DE PUERTA, INCLUYE IMAN	METRO LINEAL		75	BISAGRA TIPO MARIPOSA PARA EQUIPO DE FRIO HORIZONTAL	UNIDAD	
24	CONTROL MECÁNICO SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	UNIDAD		50	FILTRO PARA SOLDAR	UNIDAD		76	BISAGRA TIPO MARIPOSA PARA EQUIPO DE FRIO VERTICAL	UNIDAD	
25	CABLE ENCAUCHETADO 2 X16 - 2 X18	METRO LINEAL		51	BARRA DE SOLDADURA COBRE	UNIDAD		77	MANIJA PARA EQUIPO DE FRIO HORIZONTAL	UNIDAD	
26	CABLE ENCAUCHETADO 2 X12 - 2 X14	METRO LINEAL		52	CINTA FOIL (METRO)	METRO LINEAL		78	MANIJA PARA EQUIPO DE FRIO VERTICAL	UNIDAD	
27	CABLE ENCAUCHETADO 3 X12 - 3X14	METRO LINEAL	2.5	53	FILTRO 1/4"	UNIDAD		79	TARJETA UNIVERSAL DE CONTROL COMPRESOR NEVERA DOMÉSTICA	UNIDAD	
28	CABLE ENCAUCHETADO 3 X18 - 3X16	METRO LINEAL		54	FILTRO 3/8" A 1/2"	UNIDAD		80	TARJETA ELECTRÓNICA UNIVERSAL MINISPLIT 12.000 BTU	UNIDAD	
29	CLAVIJA 15 A 30 AMP.	UNIDAD		55	FILTRO 5/8"	UNIDAD		81	MANGUERA PARA DESAGUE TRANSPARENTE	METRO LINEAL	
30	TERMO CUPLAS	UNIDAD		56	FILTRO 7/8"	UNIDAD		82	PINTURA BASE METÁLICA EQUIPO DE CONSERVACIÓN	UNIDAD	
31	BRAKER MATIC 110 V TRABAJO PESADO	UNIDAD		57	GUSANILLO O RAIDER	UNIDAD		83	PINTURA HORNEADA EQUIPO DE CONSERVACIÓN	UNIDAD	
32	CONTACTOR ELECTRICO 110 VAC 25 A	UNIDAD	1	58	RESISTENCIA EVAPORADOR DESHIELO	UNIDAD		84	CINTA LED 110V HERMETICA	METRO LINEAL	

Alvaro E Julio

ENTREGA (NOMBRE Y CARGO)

Emilien Garcia A

RECIBE (NOMBRE Y CARGO)

Responsable JI Laureles

asistenteimcsas@imcsas.com

De: Jhon Oswaldo Jimenez Landines <jjimenezl@sdis.gov.co>
Enviado el: jueves, 21 de mayo de 2026 3:04 p. m.
Para: asistenteimcsas@imcsas.com
Asunto: RE: SOLICITUD AUTORIZACION REPARACION EQUIPO 2239053 - JI LAURELES - BOSA

Buenas tardes

Se aprueba el presupuesto establecido, por favor continuar con la reparación indicada

Cordialmente



Jhon Oswaldo Jimenez Landines
Contratista
Subdirección Administrativa y Financiera -Mantenimiento
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Tel (601) 3279797 Ext (32124)

De: asistenteimcsas@imcsas.com <asistenteimcsas@imcsas.com>
Enviado: jueves, 21 de mayo de 2026 9:08
Para: Jhon Oswaldo Jimenez Landines <jjimenezl@sdis.gov.co>
Asunto: SOLICITUD AUTORIZACION REPARACION EQUIPO 2239053 - JI LAURELES - BOSA

PSI

IMC **CERTIFICADO DE PRESTACION DE SERVICIOS**

REMISION N° **5170**

FECHA: **MAYO 2026** CONTRATO No: **7822 1025**

INFORMACION DEL CLIENTE

Apellido y Nombre: **SDIS** NO: **999 999 001-9**
 Dirección: **Barrido 818 # 72A-15 sur** Local: **J.I. Laureles**
 Localidad: **Bosa** E-mail: **JEmanuel@sdis.gov.co**
 Teléfono: **310 8663702** Celular: **-**
 Contacto: **Emilson Garco Avelaneda**

ITEM	CODIGO INTERNO	MARCA MODELO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO O SERVICIO	CANT	OBSERVACIONES
1	2339033	Emilson Garco Avelaneda	Trabajo de mantenimiento preventivo y correctivo a bomba de motor 18. sobre encauchadura 3x12 contactor eléctrico 110VAC 25 Am		
2					
3					
4					
5			SIRSE 146		

OBSERVACIONES GENERALES A LA REMISION

Equipo queda funcionando optimas condiciones

NOTA: VER LISTA 1.1
 Calle 148 No. 52-75 - B. Nueva Roma
 Bogotá, Colombia
 Tel: 57 01 - 871 8881
 e-mail: gonzalez@imc.gov.co

ENTREGA: **Alvaro E. Julio** TECNICO
 FIRMA: **Alvaro E. Julio**

RECIBE: **Emilson Garco Avelaneda**
 FIRMA: **Emilson Garco Avelaneda**

ELABORA: **Emilson Garco Avelaneda**
 FIRMA: **Emilson Garco Avelaneda**

IMC **LISTADO DE ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE CONSERVACION DE ALIMENTOS**

CONTRATO No: **7822 1025** LOCALIDAD: **Bosa**
 MARCA MODELO: **Emilson Garco Avelaneda**

No.	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	No.	DESCRIPCION	UNID.	CANT.
1	ANILLO DE LA CINTA DEL MOTOR	UNID.	1	1	ANILLO DE LA CINTA DEL MOTOR	UNID.	1
2	ANILLO DE LA CINTA DEL MOTOR	UNID.	1	2	ANILLO DE LA CINTA DEL MOTOR	UNID.	1
3	ANILLO DE LA CINTA DEL MOTOR	UNID.	1	3	ANILLO DE LA CINTA DEL MOTOR	UNID.	1
4	ANILLO DE LA CINTA DEL MOTOR	UNID.	1	4	ANILLO DE LA CINTA DEL MOTOR	UNID.	1
5	ANILLO DE LA CINTA DEL MOTOR	UNID.	1	5	ANILLO DE LA CINTA DEL MOTOR	UNID.	1
6	ANILLO DE LA CINTA DEL MOTOR	UNID.	1	6	ANILLO DE LA CINTA DEL MOTOR	UNID.	1
7	ANILLO DE LA CINTA DEL MOTOR	UNID.	1	7	ANILLO DE LA CINTA DEL MOTOR	UNID.	1
8	ANILLO DE LA CINTA DEL MOTOR	UNID.	1	8	ANILLO DE LA CINTA DEL MOTOR	UNID.	1
9	ANILLO DE LA CINTA DEL MOTOR	UNID.	1	9	ANILLO DE LA CINTA DEL MOTOR	UNID.	1
10	ANILLO DE LA CINTA DEL MOTOR	UNID.	1	10	ANILLO DE LA CINTA DEL MOTOR	UNID.	1
11	ANILLO DE LA CINTA DEL MOTOR	UNID.	1	11	ANILLO DE LA CINTA DEL MOTOR	UNID.	1
12	ANILLO DE LA CINTA DEL MOTOR	UNID.	1	12	ANILLO DE LA CINTA DEL MOTOR	UNID.	1
13	ANILLO DE LA CINTA DEL MOTOR	UNID.	1	13	ANILLO DE LA CINTA DEL MOTOR	UNID.	1
14	ANILLO DE LA CINTA DEL MOTOR	UNID.	1	14	ANILLO DE LA CINTA DEL MOTOR	UNID.	1
15	ANILLO DE LA CINTA DEL MOTOR	UNID.	1	15	ANILLO DE LA CINTA DEL MOTOR	UNID.	1
16	ANILLO DE LA CINTA DEL MOTOR	UNID.	1	16	ANILLO DE LA CINTA DEL MOTOR	UNID.	1
17	ANILLO DE LA CINTA DEL MOTOR	UNID.	1	17	ANILLO DE LA CINTA DEL MOTOR	UNID.	1
18	ANILLO DE LA CINTA DEL MOTOR	UNID.	1	18	ANILLO DE LA CINTA DEL MOTOR	UNID.	1
19	ANILLO DE LA CINTA DEL MOTOR	UNID.	1	19	ANILLO DE LA CINTA DEL MOTOR	UNID.	1
20	ANILLO DE LA CINTA DEL MOTOR	UNID.	1	20	ANILLO DE LA CINTA DEL MOTOR	UNID.	1
21	ANILLO DE LA CINTA DEL MOTOR	UNID.	1	21	ANILLO DE LA CINTA DEL MOTOR	UNID.	1
22	ANILLO DE LA CINTA DEL MOTOR	UNID.	1	22	ANILLO DE LA CINTA DEL MOTOR	UNID.	1
23	ANILLO DE LA CINTA DEL MOTOR	UNID.	1	23	ANILLO DE LA CINTA DEL MOTOR	UNID.	1
24	ANILLO DE LA CINTA DEL MOTOR	UNID.	1	24	ANILLO DE LA CINTA DEL MOTOR	UNID.	1
25	ANILLO DE LA CINTA DEL MOTOR	UNID.	1	25	ANILLO DE LA CINTA DEL MOTOR	UNID.	1
26	ANILLO DE LA CINTA DEL MOTOR	UNID.	1	26	ANILLO DE LA CINTA DEL MOTOR	UNID.	1
27	ANILLO DE LA CINTA DEL MOTOR	UNID.	1	27	ANILLO DE LA CINTA DEL MOTOR	UNID.	1
28	ANILLO DE LA CINTA DEL MOTOR	UNID.	1	28	ANILLO DE LA CINTA DEL MOTOR	UNID.	1
29	ANILLO DE LA CINTA DEL MOTOR	UNID.	1	29	ANILLO DE LA CINTA DEL MOTOR	UNID.	1
30	ANILLO DE LA CINTA DEL MOTOR	UNID.	1	30	ANILLO DE LA CINTA DEL MOTOR	UNID.	1

Alvaro E. Julio

Emilson Garco Avelaneda

FECHA	LOCALIDAD	CENTRO DE ATENCION	DIRECCION	TELÉFONO	No.	PLACA	EQUIPO MARCA Y MODELO	ACCION REALIZADA
	Bosa	Laureles	Carrera 818 No. 72 A-15 Sur	3208663702	8170	2299053	Inversiones D	Srbe 195. Visita Inspeccion. Mnto preventivo y correctivo. Cambio motor 18W. Reparacion cableado electrico. Cambio contactor electrico 110V 25 a.
ITEM	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO			PRECIO UNITARIO CON IVA	CANT	PRECIO TOTAL CON IVA	ESTADO DEL EQUIPO	
1	REFRIGERADOR INDUSTRIAL VISITA DE INSPECCION			618.235,00	1	618.235,00	Equipo funcionando bajo para metros normales.	
27	CABLE ENCAUCHADO 3 X 12 - 3X 14			15.590,00	2,5	38.975,00		
32	CONTACTOR ELÉCTRICO 110 VAC 25 A			236.751,00	1	236.751,00		
42	MOTO VENTILADOR 18 W INCLUYE ASP AY BASE			307.896,00	1	307.896,00		
TOTAL						1.201.857,00		

Cordialmente,

Octavio A. Salazar
Asistente Administrativo
Nit. 900.327.815-5
Cel. 322 789 3579
Tel: 627 8565
Calle 168 # 52 - 70





CERTIFICADO DE PRESTACION DE SERVICIOS

DOCUMENTO CONTROLADO

REMISIÓN N°

8169

FECHA:

MAYO 21 2026

CONTRATO No.

9822-2025

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Razón Social:

SDIS

Dirección:

CALLE 810 # 22A 15 SUR

Localidad:

BOGOTÁ

Teléfono:

376 8663702

Contacto:

Emilse García Avelleda

NIT:

899.999.061-9

Sede:

J J Laureles

E-mail:

J.laureles@sdis.gov.co

Celular:

—

ITEM	CÓDIGO INTERNO	MARCA MODELO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO	CANT.	OBSERVACIONES
1	2239052	Refrigerador Travesaños	Visita Garantía. Cambio cable 3x12 (F)		GARANTIA SIN COSTO PARA LA ENTIDAD
2	2239054	Refrigerador Travesaños	Visita Garantía. Cambio cable 3x12. (F)		GARANTIA SIN COSTO PARA LA ENTIDAD
3					
4					
5			SINCE 196.		

OBSERVACIONES GENERALES A LA REMISIÓN

Reveros quedan trabajando en óptimas condiciones

NIT: 900.327.815-5
Calle 168 No. 52 - 70 - B. Granada Norte
Bogotá, Colombia
Tel 57-(1) - 627 8565
e-mail: gerenciageneral@incsas.com

ENTREGA:

Alvaro E Lolo

FIRMA - NOMBRE - CARGO Técnico

RECIBE:

Emilse García A

FIRMA - NOMBRE - CARGO

Responsable J J Laureles

ELABORA:

Octavio Salazar

FIRMA - NOMBRE - CARGO



CERTIFICADO DE PRESTACION DE SERVICIOS

DOCUMENTO CONTROLADO

REMISIÓN N°

8017

FECHA:

21 - MAYO - 2026

CONTRATO No.

9822 - 2025

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Razón Social:

SDIS

Dirección:

CARRERA 78 SUR # 35-04

Localidad:

CIUDAD BOLIVAR

Teléfono:

316 292 06 44

Contacto:

DALEY GONZALEZ

Nit:

899.999.061-9

Sede:

CENTRO DIA TEJEDORES DE SUEÑOS

E-mail:

N/A

Celular:

—

ITEM	CÓDIGO INTERNO	MARCA MODELO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO	CANT.	OBSERVACIONES
1	2233323	NISSI	VISITA INSPECCION. MMTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MAYOR CAMBIO UNIDAD 112 404. CARGA COMPLETA DE GAS RUDDA. INSTALACION BRACKER NATIC. CAMBIO CONTACTOR 110V 25A. CAMBIO MOTOR 18W		Garantía con cambio de repuestos 16. RIC. 25 - MMTO Y CAMBIO ENFRIADOR. NUEVA VISITA UNIDAD 112 404, BALANCE, CONTACTOR, MOTOR 18W
2			(A) - (F)		NUEVO BAÑO, NUEVO SERVICIO
3					Se COBRA VISITA DE INSPECCION
4					
5			SIAD 122 216		

OBSERVACIONES GENERALES A LA REMISIÓN

Quedó en óptimas condiciones de funcionamiento la nevera; se observa que el voltaje es insuficiente para todos los maquinas, se recomienda hacer Revisión

NIT: 900.327.815-5
Calle 168 No. 52 - 70 - B. Granada Norte
Bogotá, Colombia
Tel: 57 (1) - 627 8565
e-mail: gerencia@omcas.com

ENTREGA:

AIUPRO E Julio
Tecnico

FIRMA - NOMBRE - CARGO

RECIBE:

Nthayer Egoval Nutricionista

FIRMA - NOMBRE - CARGO


ELABORA:


OCTAVIO ALAZAR

FIRMA - NOMBRE - CARGO

		LISTADO DE ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE CONSERVACION DE ALIMENTOS				VERSION 001 FECHA EMISION 23-10-2024	
CENTRO SDIS		LOCALIDAD					
PLACA EQUIPO		MARCA EQUIPO					
		REFRIGERADOR INDUSTRIAL	CONGELADOR INDUSTRIAL	EQUIPO MIXTO	NEVERA DOMESTICA	NEVERA TIPO BAR	CUARTO FRIO
VISITA INSPECCION			X				

No.	DESCRIPCION	UND	CANT	No.	DESCRIPCION	UND	CANT	No.	DESCRIPCION	UND	CANT
7	UNIDAD DE 1/8 HP GAS 134a	UNIDAD		33	RELEVO DE ESTADO SÓLIDO AC-AC 110 V 25 A CON BASE	UNIDAD		59	POLIURETANO DOS COMPONENTES	UNIDAD	
8	UNIDAD DE 1/8 HP GAS 404a	UNIDAD		34	CAPACITOR O CONDENSADOR DE ARRANQUE 216 MF A 259 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		60	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 1/8"	METRO LINEAL	1
9	UNIDAD DE 1/4 HP GAS 134a	UNIDAD		35	CAPACITOR O CONDENSADOR DE ARRANQUE 340 MF A 408 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		61	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/8"	METRO LINEAL	
10	UNIDAD DE 1/4 HP GAS 404a	UNIDAD		36	CAPACITOR O CONDENSADOR DE MARCHA 20 MF A 45 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		62	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 1/2"	METRO LINEAL	
11	UNIDAD DE 3/8 HP GAS 134a	UNIDAD		37	RELAY	UNIDAD		63	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/4"	METRO LINEAL	
12	UNIDAD DE 3/8 HP GAS 404a	UNIDAD		38	TÉRMICO DE 1/8" - 1/4"	UNIDAD		64	TUBO DE COBRE RÍGIDO 1/8"	METRO LINEAL	
13	UNIDAD DE 1/2 HP GAS 134a	UNIDAD		39	INTERRUPTOR DE CODILLO 15A A 20A	UNIDAD		65	TUBO DE COBRE RÍGIDO 3/8"	METRO LINEAL	
14	UNIDAD DE 1/2 HP GAS 404a	UNIDAD	1	40	REGLETA 20 AMP	UNIDAD		66	TUBO DE COBRE RÍGIDO 1/2"	METRO LINEAL	
15	REPARACIÓN COMPRESOR SEMIHERMETICO 2 HP PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		41	MOTO VENTILADOR 10 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		67	TUBO DE COBRE RÍGIDO 3/4"	METRO LINEAL	
16	CARGA GAS REFRIGERANTE R-22	LIBRA		42	MOTO VENTILADOR 18 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD	1	68	TIMER	UNIDAD	
17	CARGA GAS REFRIGERANTE R-134a	LIBRA		43	MOTO VENTILADOR 34 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		69	SERPENTÍN	METRO LINEAL	
18	CARGA GAS REFRIGERANTE R-404a	LIBRA	4	44	MOTO VENTILADOR AXIAL 12" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		70	SONDA EQUIPO DE CONSERVACIÓN EKS-111	UNIDAD	
19	CARGA GAS REFRIGERANTE R-600a	LIBRA		45	MOTO VENTILADOR AXIAL 24" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		71	SONDA EQUIPO DE CONSERVACIÓN - NTC5000	UNIDAD	
20	CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA TC 900	UNIDAD		46	ASPA PLÁSTICA 8" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		72	PRESOSTATO DUAL KP115	UNIDAD	
21	CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA TC 512	UNIDAD		47	ASPA PLÁSTICA 4" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		73	CAPILARES	UNIDAD	
22	CONTROL ELECTRÓNICO BÁSICO PARA CUARTO FRIO	UNIDAD		48	ASPA PLÁSTICA 10" CUARTOS FRIOS	UNIDAD		74	SOPORTE METÁLICO BANDEJA	UNIDAD	
23	CONTROL ELECTRÓNICO CON SENSOR PARA CUARTO FRIO	UNIDAD		49	EMPAQUE DE PUERTA, INCLUYE IMÁN	METRO LINEAL		75	BISAGRA TIPO MARIPOSA PARA EQUIPO DE FRIO HORIZONTAL	UNIDAD	
24	CONTROL MECÁNICO SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	UNIDAD		50	FILTRO PARA SOLDAR	UNIDAD	1	76	BISAGRA TIPO MARIPOSA PARA EQUIPO DE FRIO VERTICAL	UNIDAD	
25	CABLE ENCAUCHETADO 2 X16 - 2 X18	METRO LINEAL		51	BARRA DE SOLDADURA COBRE	UNIDAD	2	77	MANIJA PARA EQUIPO DE FRIO HORIZONTAL	UNIDAD	
26	CABLE ENCAUCHETADO 2 X12 - 2 X14	METRO LINEAL		52	CINTA FOIL (METRO)	METRO LINEAL		78	MANIJA PARA EQUIPO DE FRIO VERTICAL	UNIDAD	
27	CABLE ENCAUCHETADO 3 X12 - 3X14	METRO LINEAL		53	FILTRO 1/4"	UNIDAD		79	TARJETA UNIVERSAL DE CONTROL COMPRESOR NEVERA DOMESTICA	UNIDAD	
28	CABLE ENCAUCHETADO 3 X16 - 3X18	METRO LINEAL		54	FILTRO 3/8" A 1/2"	UNIDAD		80	TARJETA ELECTRÓNICA UNIVERSAL MINISPLIT 12.000 BTU	UNIDAD	
29	CLAVIJA 15 A 30 AMP.	UNIDAD		55	FILTRO 5/8"	UNIDAD		81	MANGUERA PARA DESAGUE TRANSPARENTE	METRO LINEAL	
30	TERMO CUPLAS	UNIDAD		56	FILTRO 7/8"	UNIDAD		82	PINTURA BASE METÁLICA EQUIPO DE CONSERVACIÓN	UNIDAD	
31	BRAKER MATIC 110 V TRABAJO PESADO	UNIDAD	1	57	GUSANILLO O RAIDER	UNIDAD	1	83	PINTURA HORNEADA EQUIPO DE CONSERVACIÓN	UNIDAD	
32	CONTACTOR ELÉCTRICO 110 VAC 25 A	UNIDAD	1	58	RESISTENCIA DESHIELO EVAPORADOR	UNIDAD		84	CINTA LED 110V HERMETICA	METRO LINEAL	


ENTREGA (NOMBRE Y CARGO)


RECIBE (NOMBRE Y CARGO)

De: Jhon Oswaldo Jimenez Landines <jjimenezl@sdis.gov.co>
Enviado el: jueves, 21 de mayo de 2026 3:05 p.m.
Para: asistenteimcsas@imcsas.com
Asunto: RE: SOLICITUD AUTORIZACION REPARACION EQUIPO 2233323 - CENTRO DIA TEJEDORES DE SUEÑOS - CIUDAD BOLIVAR (CORRECTIVO MAYOR)

Buenas tardes

Se aprueba el presupuesto establecido, por favor continuar con la reparación indicada

Cordialmente



Jhon Oswaldo Jimenez Landines
Contratista
Subdirección Administrativa y Financiera -Mantenimiento
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Tel (601) 3279797 Ext (32124)

De: asistenteimcsas@imcsas.com <asistenteimcsas@imcsas.com>
Enviado: jueves, 21 de mayo de 2026 9:33
Para: Jhon Oswaldo Jimenez Landines <jjimenezl@sdis.gov.co>
Asunto: SOLICITUD AUTORIZACION REPARACION EQUIPO 2233323 - CENTRO DIA TEJEDORES DE SUEÑOS - CIUDAD BOLIVAR (CORRECTIVO MAYOR)

Respetado Jhon,

Por medio del presente solicitamos autorización para realizar intervención técnica al equipo CONGELADOR de placa 2233323, ubicado en el CENTRO DÍA TEJEDORES DE SUEÑOS, localidad de Ciudad Bolívar, el cual actualmente se encuentra atendido por visita de inspección periódica y posible garantía, en el marco del Contrato 9825-2025 suscrito con la SDIS.

El equipo presentó mantenimiento preventivo y correctivo el día 16 de diciembre de 2025, intervención técnica en la cual se realizó cambio de empaque hermético. Posteriormente a dicha intervención, el equipo quedó operando en parámetros normales de funcionamiento, verificándose correcto cierre hermético, estabilidad de temperatura, funcionamiento mecánico adecuado y operación normal del sistema de refrigeración.

En la presente visita técnica se evidenció una falla de carácter mayor correspondiente a:

- Daño de compresor 1/2 para refrigerante R404A.
- Requerimiento de carga completa de gas refrigerante R404A.
- Instalación de breaker matic.
- Cambio de contactor eléctrico 110V 25A.
- Cambio de motor ventilador de 18W.

Por lo anterior, se requiere ejecutar intervención técnica correctiva mayor consistente en:

- Cambio de unidad compresora 1/2 R404A.
- Vacío técnico y carga completa de refrigerante R404A.
- Instalación de breaker matic de protección.
- Cambio de contactor eléctrico 110V 25A.
- Cambio de motor ventilador de 18W.
- Verificación de presiones de alta y baja.
- Revisión integral del sistema eléctrico, electrónico y mecánico.
- Limpieza técnica general de condensador y evaporador.
- Verificación de consumo amperimétrico.
- Revisión y calibración de parámetros del control digital.
- Inspección de ciclos de trabajo y funcionamiento general del sistema de congelación.

De acuerdo con el diagnóstico técnico efectuado por nuestro personal especializado, este servicio NO se considera una extensión de garantía y SI se genera cobro de visita de inspección, teniendo en cuenta que la falla actualmente presentada no guarda relación con la reparación efectuada anteriormente, la cual correspondió únicamente al cambio de empaque hermético del equipo.

Así mismo, los repuestos requeridos para la presente intervención serán cobrados debido a que corresponden a componentes nuevos que no habían sido reemplazados en la intervención anterior.

Adicionalmente, durante la revisión técnica realizada en el centro se evidenció condición de voltaje ineficiente y variaciones eléctricas en la red de alimentación donde se encuentran conectados varios equipos del establecimiento. Esta condición puede generar afectaciones electromecánicas severas, sobrecalentamiento de componentes eléctricos, daños en compresores, contactores y motores ventiladores.

Nuestro concepto técnico indica que las anomalías eléctricas presentes en el centro pudieron influir directamente en la falla presentada por el equipo, particularmente en el daño del compresor y componentes eléctricos asociados. Por lo anterior, recomendamos de manera prioritaria realizar revisión exhaustiva del sistema eléctrico del centro, validación de cargas y verificación de estabilidad de voltaje, con el fin de prevenir nuevos daños en los equipos de conservación de alimentos y descartar anomalías en la red eléctrica de alimentación.

Quedamos atentos a su autorización para proceder con la ejecución del servicio técnico correspondiente.

CERTIFICADO DE PRESTACION DE SERVICIOS

DOCUMENTO CONTABLE

REMISION N° 8017

FECHA: MAYO - 2026

CONTRATO No. 9822 - 2025

Desde: 5215
 Dirección: CARRERA 78 SUR # 85-04
 Localidad: CIUDAD BOLIVIA
 Teléfono: 316 292 0644
 Contacto: ALBERTO GONZALEZ

Ref: 899.999.061-7
 Sub: CANTAS DIA 702200000 DE SUVENIR
 A-mat: A1 A
 Celular: -

ITEM	CODIGO INTERNO	MARCA MODELO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO O SERVICIO	CANT.	OBSERVACIONES
1	7233323	CONCEPCION NISSI	VISITA INSPECCION. MOTO PASADIVO Y CONECTIVO MOTO. CAMBIO UNIDAD 112 404. CARGA COMPLETA DE GAS RUGGA. INSTALACION BARRERA MATE. CAMBIO CONTROLER 1104 25A. CAMBIO MOTOR. 18W.		6.666.666 CON CAMBIO DE REPUESTO 16.012.25 MOTO Y CAMBIO LAMPARAS. CAMBIO 11179. 112 404. BARRERA CONECTORES. MOTOR 18W. MOTO 18W. MOTO 18W. 30.0000 VISITA DE INSPECCION
2					
3					
4					
5			SHADE 122 216.		

Quedo en optimas condiciones de funcionamiento lo nuevo, se observa que el voltaje es suficiente para todos los maquinas, se recomienda hacer Revision

IMP. 999.327.815.8
 Calle 108 No. 12 - 70 - B. Granada Norte
 Bogotá, Colombia
 (57) 311 - 427 8900
 www.imc.com.co

ENTREGA:
 ALBERTO E JULIO
 TECNICO
 FIRMA - NOMBRE - CARGO

RECIBE:
 [Firma] Mhuier Egoval Nutricionista
 FIRMA - NOMBRE - CARGO

ELABORA:
 OCTAVIO ALARIN
 FIRMA - NOMBRE - CARGO

LISTADO DE ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE CONSERVACION DE ALIMENTOS

CONTROLADO

CONTROLADO: 1. Centro Nutricional
 PARA SERVICIO: 223 73 23
 LOCALIDAD: Ciudad Bolívar
 MARCA MODELO: NISSI

PLAN DE OBRAS				X				PLAN DE OBRAS			
Nº	DESCRIPCION	UNID	CANT	Nº	DESCRIPCION	UNID	CANT	Nº	DESCRIPCION	UNID	CANT
1	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		1	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		1	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID	
2	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		2	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		2	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID	
3	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		3	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		3	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID	
4	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		4	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		4	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID	
5	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		5	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		5	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID	
6	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		6	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		6	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID	
7	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		7	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		7	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID	
8	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		8	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		8	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID	
9	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		9	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		9	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID	
10	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		10	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		10	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID	
11	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		11	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		11	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID	
12	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		12	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		12	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID	
13	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		13	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		13	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID	
14	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		14	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		14	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID	
15	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		15	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		15	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID	
16	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		16	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		16	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID	
17	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		17	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		17	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID	
18	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		18	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		18	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID	
19	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		19	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		19	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID	
20	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		20	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		20	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID	
21	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		21	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		21	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID	
22	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		22	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		22	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID	
23	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		23	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		23	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID	
24	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		24	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		24	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID	
25	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		25	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		25	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID	
26	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		26	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		26	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID	
27	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		27	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		27	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID	
28	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		28	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		28	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID	
29	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		29	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		29	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID	
30	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		30	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		30	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID	
31	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		31	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		31	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID	
32	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		32	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		32	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID	
33	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		33	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		33	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID	
34	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		34	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		34	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID	
35	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		35	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		35	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID	
36	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		36	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		36	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID	
37	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		37	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		37	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID	
38	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		38	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		38	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID	
39	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		39	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		39	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID	
40	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		40	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		40	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID	
41	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		41	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		41	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID	
42	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		42	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		42	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID	
43	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		43	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		43	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID	
44	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		44	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		44	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID	
45	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		45	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		45	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID	
46	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		46	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		46	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID	
47	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		47	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		47	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID	
48	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		48	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		48	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID	
49	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		49	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		49	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID	
50	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		50	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		50	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID	
51	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		51	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		51	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID	
52	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		52	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		52	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID	
53	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		53	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		53	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID	
54	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		54	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		54	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID	
55	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		55	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		55	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID	
56	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		56	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		56	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID	
57	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		57	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		57	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID	
58	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		58	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		58	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID	
59	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		59	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		59	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID	
60	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		60	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		60	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID	
61	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		61	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		61	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID	
62	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		62	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		62	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID	
63	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		63	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		63	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID	
64	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		64	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		64	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID	
65	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		65	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		65	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID	
66	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		66	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		66	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID	
67	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		67	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		67	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID	
68	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		68	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		68	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID	
69	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		69	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		69	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID	
70	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		70	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		70	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID	
71	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		71	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		71	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID	
72	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		72	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		72	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID	
73	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		73	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		73	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID	
74	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		74	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		74	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID	
75	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		75	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		75	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID	
76	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		76	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		76	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID	
77	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		77	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		77	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID	
78	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		78	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		78	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID	
79	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		79	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		79	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID	
80	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		80	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		80	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID	
81	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		81	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		81	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID	
82	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		82	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		82	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID	
83	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		83	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		83	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID	
84	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		84	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		84	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID	
85	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		85	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		85	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID	
86	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		86	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		86	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID	
87	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		87	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		87	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID	
88	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		88	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		88	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID	
89	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		89	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		89	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID	
90	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		90	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		90	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID	
91	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		91	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		91	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID	
92	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		92	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		92	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID	
93	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		93	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		93	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID	
94	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		94	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		94	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID	
95	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		95	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		95	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID	
96	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		96	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		96	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID	
97	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		97	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		97	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID	
98	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		98	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		98	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID	
99	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		99	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID		99	CHUBRETE DE 14 HP 220V 1PH	UNID	
10											

FECHA	LOCALIDAD	CENTRO DE ATENCION	DIRECCION	TELEFONO	No.	PLACA	EQUIPO MARCA Y MODELO	ACCION REALIZADA
	Ciudad Bolívar	Centro Día Tejedores de Sueños	Carrera 78 Sur No. 35-04	3162920644	8017	2233323	Nissi Eu	Srbe 12.22.16. GARANTIA CON CAMBIO DE REPUESTOS. Revisión periódica. Cambio unidad 1/2 404. Recarga completa de gas r404a. instalacion de breaker matic (Ponderable) . Cambio contactor 110v 25a. Cambio motor ventilador 18w. Se cobra visita de inspección.
ITEM	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO			PRECIO UNITARIO CON IVA	CANT	PRECIO TOTAL CON IVA	ESTADO DEL EQUIPO	
2	CONDICION INDUSTRIAL VISITA DE INSPECCION			618.235,00	1	618.235,00	Equipo funcionando bajo parametros normales. Instalacion Breaker Matic (Ponderable)	
14	UNIDAD DE 1/2 HP GAS 404a			1.727.324,00	1	1.727.324,00		
18	CARGA GAS REFRIGERANTE R-404a			112.990,00	4	451.960,00		
31	BREAKER MATIC 110 V TRABAJO PESADO			229.120,00	1	-		
32	CONTACTOR ELÉCTRICO 110 VAC 25 A			236.751,00	1	236.751,00		
42	MOTO VENTILADOR 18 W INCLUYE ASPA Y BASE			307.896,00	1	307.896,00		
50	FILTRO PARA SOLDAR			58.624,00	1	58.624,00		
51	BARRA DE SOLDADURA COBRE			26.478,00	2	52.956,00		
57	GUANILLO RAIDER			15.761,00	1	15.761,00		
60	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 1/8"			37.418,00	1	37.418,00		
TOTAL						3.506.923,00		

Cordialmente,

Octavio A. Salazar
Asistente Administrativo
Nit. 900.327.815-5
Cel. 322 789 3579
Tel: 627 8565
Calle 168 # 52 - 70



ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS
Certification



ISO 14001:2015
BUREAU VERITAS
Certification





CERTIFICADO DE PRESTACION DE SERVICIOS

DOCUMENTO CONTROLADO

REMISIÓN N°

8174

FECHA:

25/ mayo/26

CONTRATO No.

9822 2025

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Razón Social:

S D I S

Dirección:

C 1409111630

Localidad:

Suba

Teléfono:

322 930 8808

Contacto:

Jorge Luis Jaime

Nit:

899 999 061 9

Sede:

Si Las comunas Norte

E-mail:

na

Celular:

-

ITEM	CÓDIGO INTERNO	MARCA MODELO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO	CANT.	OBSERVACIONES
1	2169282	Wanco	Se le Realizo cambio de Ventilador de 18Vt y Mantenimiento		
2	2238780	SIN	Se le Realizo cambio de controlador. Techo Ventilador de 18Vt y Mantenimiento		
3					
4					
5					

OBSERVACIONES GENERALES A LA REMISIÓN

SIRBE 122081

NIT: 900.327.815-5
Calle 168 No. 52 - 70 - B. Granada Norte
Bogotá, Colombia
Tel: 57 (1) - 627 8565
e-mail: gerencia.general@imcsas.com

ENTREGA:

Alvaro E. Julio
Firma - Nombre - Cargo

RECIBE:

Firma
Firma - Nombre - Cargo

Aux. Adm.

ELABORA:

Octavio Salazar

Firma - Nombre - Cargo

IMC INGENIERIA MONTAÑES & CONSTRUCCION S.A.S		LISTADO DE ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE CONSERVACION DE ALIMENTOS				VERSION 001 FECHA EMISION 23-10-2024	
CENTRO SDIS		LOCALIDAD					
PLACA EQUIPO		MARCA EQUIPO					
		REFRIGERADOR INDUSTRIAL	CONGELADOR INDUSTRIAL	EQUIPO MIXTO	NEVERA DOMESTICA	NEVERA TIPO BAR	CUARTO FRIO
VISITA INSPECCION		X					

No.	DESCRIPCION	UND	CANT	No.	DESCRIPCION	UND	CANT	No.	DESCRIPCION	UND	CANT
7	UNIDAD DE 1/8 HP GAS 134a	UNIDAD		33	RELEVO DE ESTADO SÓLIDO AC-AC 110 V 25 A CON BASE	UNIDAD		59	POLIURETANO DOS COMPONENTES	UNIDAD	
8	UNIDAD DE 1/8 HP GAS 404a	UNIDAD		34	CAPACITOR O CONDENSADOR DE ARRANQUE 216 MF A 259 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		60	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 1/8"	METRO LINEAL	
9	UNIDAD DE 1/4 HP GAS 134a	UNIDAD		35	CAPACITOR O CONDENSADOR DE ARRANQUE 340 MF A 408 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		61	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/8"	METRO LINEAL	
10	UNIDAD DE 1/4 HP GAS 404a	UNIDAD		36	CAPACITOR O CONDENSADOR DE MARCHA 20 MF A 45 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		62	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 1/2"	METRO LINEAL	
11	UNIDAD DE 3/8 HP GAS 134a	UNIDAD		37	RELAY	UNIDAD		63	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/4"	METRO LINEAL	
12	UNIDAD DE 3/8 HP GAS 404a	UNIDAD		38	TÉRMICO DE 1/8" - 1/4"	UNIDAD		64	TUBO DE COBRE RÍGIDO 1/8"	METRO LINEAL	
13	UNIDAD DE 1/2 HP GAS 134a	UNIDAD		39	INTERRUPTOR DE CODILLO 15A A 20A	UNIDAD		65	TUBO DE COBRE RÍGIDO 3/8"	METRO LINEAL	
14	UNIDAD DE 1/2 HP GAS 404a	UNIDAD		40	REGLETA 20 AMP	UNIDAD		66	TUBO DE COBRE RÍGIDO 1/2"	METRO LINEAL	
15	REPARACIÓN COMPRESOR SEMIHERMETICO 2 HP PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		41	MOTO VENTILADOR 10 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		67	TUBO DE COBRE RÍGIDO 3/4"	METRO LINEAL	
16	CARGA GAS REFRIGERANTE R-22	LIBRA		42	MOTO VENTILADOR 18 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD	1	68	TIMER	UNIDAD	
17	CARGA GAS REFRIGERANTE R-134a	LIBRA		43	MOTO VENTILADOR 34 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		69	SERPENTÍN	METRO LINEAL	
18	CARGA GAS REFRIGERANTE R-404a	LIBRA		44	MOTO VENTILADOR AXIAL 12" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		70	SONDA EQUIPO DE CONSERVACIÓN EKS-111	UNIDAD	
19	CARGA GAS REFRIGERANTE R-600a	LIBRA		45	MOTO VENTILADOR AXIAL 24" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		71	SONDA EQUIPO DE CONSERVACIÓN - NTC5000	UNIDAD	
20	CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA TC 900	UNIDAD		46	ASPA PLÁSTICA 8" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		72	PRESOSTATO DUAL KP115	UNIDAD	
21	CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA TC 512	UNIDAD		47	ASPA PLÁSTICA 4" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		73	CAPILARES	UNIDAD	
22	CONTROL ELECTRÓNICO BÁSICO PARA CUARTO FRÍO	UNIDAD		48	ASPA PLÁSTICA 10" CUARTOS FRIOS	UNIDAD		74	SOPORTE METÁLICO BANDEJA	UNIDAD	
23	CONTROL ELECTRÓNICO CON SENSOR PARA CUARTO FRÍO	UNIDAD		49	EMPAQUE DE PUERTA, INCLUYE IMÁN	METRO LINEAL		75	BISAGRA TIPO MARIPOSA PARA EQUIPO DE FRÍO HORIZONTAL	UNIDAD	
24	CONTROL MECÁNICO SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	UNIDAD		50	FILTRO PARA SOLDAR	UNIDAD		76	BISAGRA TIPO MARIPOSA PARA EQUIPO DE FRÍO VERTICAL	UNIDAD	
25	CABLE ENCAUCHETADO 2 X16 - 2 X18	METRO LINEAL		51	BARRA DE SOLDADURA COBRE	UNIDAD		77	MANIJA PARA EQUIPO DE FRÍO HORIZONTAL	UNIDAD	
26	CABLE ENCAUCHETADO 2 X12 - 2 X14	METRO LINEAL		52	CINTA FOIL (METRO)	METRO LINEAL		78	MANIJA PARA EQUIPO DE FRÍO VERTICAL	UNIDAD	
27	CABLE ENCAUCHETADO 3 X12 - 3X14	METRO LINEAL		53	FILTRO 1/4"	UNIDAD		79	TARJETA UNIVERSAL DE CONTROL COMPRESOR NEVERA DOMÉSTICA	UNIDAD	
28	CABLE ENCAUCHETADO 3 X18 - 3X16	METRO LINEAL		54	FILTRO 3/8" A 1/2"	UNIDAD		80	TARJETA ELECTRÓNICA UNIVERSAL MINISPLIT 12.000 BTU	UNIDAD	
29	CLAVIJA 15 A 30 AMP.	UNIDAD		55	FILTRO 5/8"	UNIDAD		81	MANGUERA PARA DESAGUE TRANSPARENTE	METRO LINEAL	
30	TERMO CUPLAS	UNIDAD		56	FILTRO 7/8"	UNIDAD		82	PINTURA BASE METÁLICA EQUIPO DE CONSERVACIÓN	UNIDAD	
31	BRAKER MATIC 110 V TRABAJO PESADO	UNIDAD		57	GUSANILLO O RAIDER	UNIDAD		83	PINTURA HORNEADA EQUIPO DE CONSERVACIÓN	UNIDAD	
32	CONTACTOR ELÉCTRICO 110 VAC 25 A	UNIDAD		58	RESISTENCIA EVAPORADOR DESHIELO	UNIDAD		84	CINTA LEE 110V HERMETICA	METRO LINEAL	

Alvaro E. Julio

ENTREGA (NOMBRE Y CARGO)

[Firma]

RECIBE (NOMBRE Y CARGO)

De: Jhon Oswaldo Jimenez Landines <jjimenezl@sdis.gov.co>
Enviado el: lunes, 25 de mayo de 2026 4:33 p.m.
Para: asistenteimcsas@imcsas.com
Asunto: RE: SOLICITUD AUTORIZACION REPARACION EQUIPO 2169282 - JI LOS COMUNEROS NORTE - SUBA

Buenas tardes

Se aprueba el presupuesto establecido, por favor continuar con la reparación indicada

Cordialmente



Jhon Oswaldo Jimenez Landines
Contratista
Subdirección Administrativa y Financiera -Mantenimiento
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Tel (601) 3279797 Ext (32124)

De: asistenteimcsas@imcsas.com <asistenteimcsas@imcsas.com>
Enviado: viernes, 22 de mayo de 2026 16:39
Para: Jhon Oswaldo Jimenez Landines <jjimenezl@sdis.gov.co>
Asunto: SOLICITUD AUTORIZACION REPARACION EQUIPO 2169282 - JI LOS COMUNEROS NORTE - SUBA

PSI

IMC **CERTIFICADO DE PRESTACION DE SERVICIOS**

DOCUMENTO CONTROLADO

FECHA: mayo/26 CONTRATO No: 9822 2025 REMISIÓN N° 8174

País (países): SDIS INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Dirección: 91408111630 No: 899 999 061 9

Ciudad: Suba No: SI Las Comarcas Norte

Teléfono: 321 9308000 E-mail: At. C.

Contacto: Jorge Jauru Celular: —

ITEM	CÓDIGO INTERNO	MARCA MODELO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO	CANT.	OBSERVACIONES
1	269282	Wanco	Se le Realiza cambio de Ventilador de 18VT y Mantenimiento		
2	2238180	914	Se le Realiza cambio de controlador Ventilador de 18VT y Mantenimiento		
3					
4					
5					

OBSERVACIONES GENERALES A LA REMISIÓN

51052 122081

ENTREGA: ALVARO E. JUBO tonies FORMA - NOMBRE - CARGO

RECIBE: ALVARO E. JUBO tonies FORMA - NOMBRE - CARGO

ELABORA: DEYVID SALAS FORMA - NOMBRE - CARGO

NOTA: 100 127 833 3
Calle 105 No. 17 - 4 Avenida Norte
Bogotá, Colombia
Teléfono: 437 8903
E-mail: gerencia@imc.com.co

IMC **LISTADO DE ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE CONSERVACION DE ALIMENTOS**

Ubicación: Las Comarcas Norte Ubicación: Suba

Código: 269282 Código: Wanco

No.	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	No.	DESCRIPCION	UNID.	CANT.
1	VENTILADOR DE 18VT	UNID.	1	1	VENTILADOR DE 18VT	UNID.	1
2	CONTROLADOR DE 18VT	UNID.	1	2	CONTROLADOR DE 18VT	UNID.	1
3	VENTILADOR DE 18VT	UNID.	1	3	VENTILADOR DE 18VT	UNID.	1
4	CONTROLADOR DE 18VT	UNID.	1	4	CONTROLADOR DE 18VT	UNID.	1
5	VENTILADOR DE 18VT	UNID.	1	5	VENTILADOR DE 18VT	UNID.	1
6	CONTROLADOR DE 18VT	UNID.	1	6	CONTROLADOR DE 18VT	UNID.	1
7	VENTILADOR DE 18VT	UNID.	1	7	VENTILADOR DE 18VT	UNID.	1
8	CONTROLADOR DE 18VT	UNID.	1	8	CONTROLADOR DE 18VT	UNID.	1
9	VENTILADOR DE 18VT	UNID.	1	9	VENTILADOR DE 18VT	UNID.	1
10	CONTROLADOR DE 18VT	UNID.	1	10	CONTROLADOR DE 18VT	UNID.	1
11	VENTILADOR DE 18VT	UNID.	1	11	VENTILADOR DE 18VT	UNID.	1
12	CONTROLADOR DE 18VT	UNID.	1	12	CONTROLADOR DE 18VT	UNID.	1
13	VENTILADOR DE 18VT	UNID.	1	13	VENTILADOR DE 18VT	UNID.	1
14	CONTROLADOR DE 18VT	UNID.	1	14	CONTROLADOR DE 18VT	UNID.	1
15	VENTILADOR DE 18VT	UNID.	1	15	VENTILADOR DE 18VT	UNID.	1
16	CONTROLADOR DE 18VT	UNID.	1	16	CONTROLADOR DE 18VT	UNID.	1
17	VENTILADOR DE 18VT	UNID.	1	17	VENTILADOR DE 18VT	UNID.	1
18	CONTROLADOR DE 18VT	UNID.	1	18	CONTROLADOR DE 18VT	UNID.	1
19	VENTILADOR DE 18VT	UNID.	1	19	VENTILADOR DE 18VT	UNID.	1
20	CONTROLADOR DE 18VT	UNID.	1	20	CONTROLADOR DE 18VT	UNID.	1
21	VENTILADOR DE 18VT	UNID.	1	21	VENTILADOR DE 18VT	UNID.	1
22	CONTROLADOR DE 18VT	UNID.	1	22	CONTROLADOR DE 18VT	UNID.	1
23	VENTILADOR DE 18VT	UNID.	1	23	VENTILADOR DE 18VT	UNID.	1
24	CONTROLADOR DE 18VT	UNID.	1	24	CONTROLADOR DE 18VT	UNID.	1
25	VENTILADOR DE 18VT	UNID.	1	25	VENTILADOR DE 18VT	UNID.	1
26	CONTROLADOR DE 18VT	UNID.	1	26	CONTROLADOR DE 18VT	UNID.	1
27	VENTILADOR DE 18VT	UNID.	1	27	VENTILADOR DE 18VT	UNID.	1
28	CONTROLADOR DE 18VT	UNID.	1	28	CONTROLADOR DE 18VT	UNID.	1
29	VENTILADOR DE 18VT	UNID.	1	29	VENTILADOR DE 18VT	UNID.	1
30	CONTROLADOR DE 18VT	UNID.	1	30	CONTROLADOR DE 18VT	UNID.	1
31	VENTILADOR DE 18VT	UNID.	1	31	VENTILADOR DE 18VT	UNID.	1
32	CONTROLADOR DE 18VT	UNID.	1	32	CONTROLADOR DE 18VT	UNID.	1
33	VENTILADOR DE 18VT	UNID.	1	33	VENTILADOR DE 18VT	UNID.	1
34	CONTROLADOR DE 18VT	UNID.	1	34	CONTROLADOR DE 18VT	UNID.	1
35	VENTILADOR DE 18VT	UNID.	1	35	VENTILADOR DE 18VT	UNID.	1
36	CONTROLADOR DE 18VT	UNID.	1	36	CONTROLADOR DE 18VT	UNID.	1
37	VENTILADOR DE 18VT	UNID.	1	37	VENTILADOR DE 18VT	UNID.	1
38	CONTROLADOR DE 18VT	UNID.	1	38	CONTROLADOR DE 18VT	UNID.	1
39	VENTILADOR DE 18VT	UNID.	1	39	VENTILADOR DE 18VT	UNID.	1
40	CONTROLADOR DE 18VT	UNID.	1	40	CONTROLADOR DE 18VT	UNID.	1
41	VENTILADOR DE 18VT	UNID.	1	41	VENTILADOR DE 18VT	UNID.	1
42	CONTROLADOR DE 18VT	UNID.	1	42	CONTROLADOR DE 18VT	UNID.	1
43	VENTILADOR DE 18VT	UNID.	1	43	VENTILADOR DE 18VT	UNID.	1
44	CONTROLADOR DE 18VT	UNID.	1	44	CONTROLADOR DE 18VT	UNID.	1
45	VENTILADOR DE 18VT	UNID.	1	45	VENTILADOR DE 18VT	UNID.	1
46	CONTROLADOR DE 18VT	UNID.	1	46	CONTROLADOR DE 18VT	UNID.	1
47	VENTILADOR DE 18VT	UNID.	1	47	VENTILADOR DE 18VT	UNID.	1
48	CONTROLADOR DE 18VT	UNID.	1	48	CONTROLADOR DE 18VT	UNID.	1
49	VENTILADOR DE 18VT	UNID.	1	49	VENTILADOR DE 18VT	UNID.	1
50	CONTROLADOR DE 18VT	UNID.	1	50	CONTROLADOR DE 18VT	UNID.	1
51	VENTILADOR DE 18VT	UNID.	1	51	VENTILADOR DE 18VT	UNID.	1
52	CONTROLADOR DE 18VT	UNID.	1	52	CONTROLADOR DE 18VT	UNID.	1
53	VENTILADOR DE 18VT	UNID.	1	53	VENTILADOR DE 18VT	UNID.	1
54	CONTROLADOR DE 18VT	UNID.	1	54	CONTROLADOR DE 18VT	UNID.	1
55	VENTILADOR DE 18VT	UNID.	1	55	VENTILADOR DE 18VT	UNID.	1
56	CONTROLADOR DE 18VT	UNID.	1	56	CONTROLADOR DE 18VT	UNID.	1
57	VENTILADOR DE 18VT	UNID.	1	57	VENTILADOR DE 18VT	UNID.	1
58	CONTROLADOR DE 18VT	UNID.	1	58	CONTROLADOR DE 18VT	UNID.	1
59	VENTILADOR DE 18VT	UNID.	1	59	VENTILADOR DE 18VT	UNID.	1
60	CONTROLADOR DE 18VT	UNID.	1	60	CONTROLADOR DE 18VT	UNID.	1
61	VENTILADOR DE 18VT	UNID.	1	61	VENTILADOR DE 18VT	UNID.	1
62	CONTROLADOR DE 18VT	UNID.	1	62	CONTROLADOR DE 18VT	UNID.	1
63	VENTILADOR DE 18VT	UNID.	1	63	VENTILADOR DE 18VT	UNID.	1
64	CONTROLADOR DE 18VT	UNID.	1	64	CONTROLADOR DE 18VT	UNID.	1
65	VENTILADOR DE 18VT	UNID.	1	65	VENTILADOR DE 18VT	UNID.	1
66	CONTROLADOR DE 18VT	UNID.	1	66	CONTROLADOR DE 18VT	UNID.	1
67	VENTILADOR DE 18VT	UNID.	1	67	VENTILADOR DE 18VT	UNID.	1
68	CONTROLADOR DE 18VT	UNID.	1	68	CONTROLADOR DE 18VT	UNID.	1
69	VENTILADOR DE 18VT	UNID.	1	69	VENTILADOR DE 18VT	UNID.	1
70	CONTROLADOR DE 18VT	UNID.	1	70	CONTROLADOR DE 18VT	UNID.	1
71	VENTILADOR DE 18VT	UNID.	1	71	VENTILADOR DE 18VT	UNID.	1
72	CONTROLADOR DE 18VT	UNID.	1	72	CONTROLADOR DE 18VT	UNID.	1
73	VENTILADOR DE 18VT	UNID.	1	73	VENTILADOR DE 18VT	UNID.	1
74	CONTROLADOR DE 18VT	UNID.	1	74	CONTROLADOR DE 18VT	UNID.	1
75	VENTILADOR DE 18VT	UNID.	1	75	VENTILADOR DE 18VT	UNID.	1
76	CONTROLADOR DE 18VT	UNID.	1	76	CONTROLADOR DE 18VT	UNID.	1
77	VENTILADOR DE 18VT	UNID.	1	77	VENTILADOR DE 18VT	UNID.	1
78	CONTROLADOR DE 18VT	UNID.	1	78	CONTROLADOR DE 18VT	UNID.	1
79	VENTILADOR DE 18VT	UNID.	1	79	VENTILADOR DE 18VT	UNID.	1
80	CONTROLADOR DE 18VT	UNID.	1	80	CONTROLADOR DE 18VT	UNID.	1
81	VENTILADOR DE 18VT	UNID.	1	81	VENTILADOR DE 18VT	UNID.	1
82	CONTROLADOR DE 18VT	UNID.	1	82	CONTROLADOR DE 18VT	UNID.	1
83	VENTILADOR DE 18VT	UNID.	1	83	VENTILADOR DE 18VT	UNID.	1
84	CONTROLADOR DE 18VT	UNID.	1	84	CONTROLADOR DE 18VT	UNID.	1
85	VENTILADOR DE 18VT	UNID.	1	85	VENTILADOR DE 18VT	UNID.	1
86	CONTROLADOR DE 18VT	UNID.	1	86	CONTROLADOR DE 18VT	UNID.	1
87	VENTILADOR DE 18VT	UNID.	1	87	VENTILADOR DE 18VT	UNID.	1
88	CONTROLADOR DE 18VT	UNID.	1	88	CONTROLADOR DE 18VT	UNID.	1
89	VENTILADOR DE 18VT	UNID.	1	89	VENTILADOR DE 18VT	UNID.	1
90	CONTROLADOR DE 18VT	UNID.	1	90	CONTROLADOR DE 18VT	UNID.	1
91	VENTILADOR DE 18VT	UNID.	1	91	VENTILADOR DE 18VT	UNID.	1
92	CONTROLADOR DE 18VT	UNID.	1	92	CONTROLADOR DE 18VT	UNID.	1
93	VENTILADOR DE 18VT	UNID.	1	93	VENTILADOR DE 18VT	UNID.	1
94	CONTROLADOR DE 18VT	UNID.	1	94	CONTROLADOR DE 18VT	UNID.	1
95	VENTILADOR DE 18VT	UNID.	1	95	VENTILADOR DE 18VT	UNID.	1
96	CONTROLADOR DE 18VT	UNID.	1	96	CONTROLADOR DE 18VT	UNID.	1
97	VENTILADOR DE 18VT	UNID.	1	97	VENTILADOR DE 18VT	UNID.	1
98	CONTROLADOR DE 18VT	UNID.	1	98	CONTROLADOR DE 18VT	UNID.	1
99	VENTILADOR DE 18VT	UNID.	1	99	VENTILADOR DE 18VT	UNID.	1
100	CONTROLADOR DE 18VT	UNID.	1	100	CONTROLADOR DE 18VT	UNID.	1

ALVARO E. JUBO

FORMA - NOMBRE - CARGO

FECHA	LOCALIDAD	CENTRO DE ATENCION	DIRECCION	TELEFONO	No.	PLACA	EQUIPO/MARCA Y MODELO	ACCION REALIZADA
	Suba	Ji Los Comuneros Norte	Calle 140 Año 1118-30	32243088 08	8174	2169 282	Imanno	Visita inspeccion. Mmco preventivo y correctivo. Cambio motor ventilador 18w.
ITEM	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO			PRECIO UNITARIO CON IVA	CANT	PRECIO TOTAL CON IVA	ESTADO DEL EQUIPO	
1	REFRIGERADOR INDUSTRIAL VISITA DE INSPECCION			618.235,00	1	618.235,00	Equipo funcionando bajo parametros normales	
42	MOTOR VENTILADOR 18 W INCLYEASPAY BASE			307.896,00	1	307.896,00		
TOTAL						926.131,00		

Cordialmente,

Octavio A. Salazar
Asistente Administrativo
Nit. 900.327.815-5
Cel. 322 789 3579
Tel: 627 8565
Calle 168 # 52 - 70



IMC INGENIERIA MONTAJES & CONSTRUCCIONES S.A.S.		LISTADO DE ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE CONSERVACION DE ALIMENTOS				VERSION 001 FECHA EMISION 23-10-2024	
CENTRO SDIS		Los comarcas Norte		LOCALIDAD		Suba	
PLACA EQUIPO		2238780		MARCA EQUIPO		Sin	
		REFRIGERADOR INDUSTRIAL		CONGELADOR INDUSTRIAL		EQUIPO MIXTO	
				NEVERA DOMESTICA		NEVERA TIPO BAR	
		VISITA INSPECCION		X			
No.	DESCRIPCION	UND	CANT	No.	DESCRIPCION	UND	CANT
7	UNIDAD DE 1/8 HP GAS 134a	UNIDAD		33	RELEVO DE ESTADO SÓLIDO AC-AC 110 V 25 A CON BASE	UNIDAD	
8	UNIDAD DE 1/8 HP GAS 404a	UNIDAD		34	CAPACITOR O CONDENSADOR DE ARRANQUE 216 MF A 259 MF (O SIMILAR)	UNIDAD	
9	UNIDAD DE 1/4 HP GAS 134a	UNIDAD		35	CAPACITOR O CONDENSADOR DE ARRANQUE 340 MF A 408 MF (O SIMILAR)	UNIDAD	
10	UNIDAD DE 1/4 HP GAS 404a	UNIDAD		36	CAPACITOR O CONDENSADOR DE MARCHA 20 MF A 45 MF (O SIMILAR)	UNIDAD	
11	UNIDAD DE 3/8 HP GAS 134a	UNIDAD		37	RELAY	UNIDAD	
12	UNIDAD DE 3/8 HP GAS 404a	UNIDAD		38	TÉRMICO DE 1/8" - 1/4"	UNIDAD	
13	UNIDAD DE 1/2 HP GAS 134a	UNIDAD		39	INTERRUPTOR DE CODILLO 15A A 20A	UNIDAD	
14	UNIDAD DE 1/2 HP GAS 404a	UNIDAD		40	REGLETA 20 AMP	UNIDAD	
15	REPARACIÓN COMPRESOR SEMIHERMETICO 2 HP PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		41	MOTO VENTILADOR 10 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD	
16	CARGA GAS REFRIGERANTE R-22	LIBRA		42	MOTO VENTILADOR 18 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD	1
17	CARGA GAS REFRIGERANTE R-134a	LIBRA		43	MOTO VENTILADOR 34 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD	
18	CARGA GAS REFRIGERANTE R-404a	LIBRA		44	MOTO VENTILADOR AXIAL 12" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD	
19	CARGA GAS REFRIGERANTE R-600a	LIBRA		45	MOTO VENTILADOR AXIAL 24" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD	
20	CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA TC 900	UNIDAD	1	46	ASPA PLÁSTICA 8" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD	
21	CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA TC 512	UNIDAD		47	ASPA PLÁSTICA 4" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD	
22	CONTROL ELECTRÓNICO BÁSICO PARA CUARTO FRÍO	UNIDAD		48	ASPA PLÁSTICA 10" CUARTOS FRIOS	UNIDAD	
23	CONTROL ELECTRÓNICO CON SENSOR PARA CUARTO FRÍO	UNIDAD		49	EMPAQUE DE PUERTA, INCLUYE IMÁN	METRO LINEAL	
24	CONTROL MECÁNICO SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	UNIDAD		50	FILTRO PARA SOLDAR	UNIDAD	
25	CABLE ENCAUCHETADO 2 X16 - 2 X18	METRO LINEAL		51	BARRA DE SOLDADURA COBRE	UNIDAD	
26	CABLE ENCAUCHETADO 2 X12 - 2 X14	METRO LINEAL		52	CINTA FOIL (METRO)	METRO LINEAL	
27	CABLE ENCAUCHETADO 3 X12 - 3X14	METRO LINEAL		53	FILTRO 1/4"	UNIDAD	
28	CABLE ENCAUCHETADO 3 X18 - 3X16	METRO LINEAL		54	FILTRO 3/8" A 1/2"	UNIDAD	
29	CLAVIJA 15 A 30 AMP.	UNIDAD		55	FILTRO 5/8"	UNIDAD	
30	TERMO CUPLAS	UNIDAD		56	FILTRO 7/8"	UNIDAD	
31	BRAKER MATIC 110 V TRABAJO PESADO	UNIDAD		57	GUSANILLO O RAIDER	UNIDAD	
32	CONTACTOR ELÉCTRICO 110 VAC 25 A	UNIDAD		58	RESISTENCIA DESHIELO EVAPORADOR	UNIDAD	
59	POLIURETANO DOS COMPONENTES	UNIDAD		60	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 1/8"	METRO LINEAL	
61	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/8"	METRO LINEAL		62	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 1/2"	METRO LINEAL	
63	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/4"	METRO LINEAL		64	TUBO DE COBRE RÍGIDO 1/8"	METRO LINEAL	
65	TUBO DE COBRE RÍGIDO 3/8"	METRO LINEAL		66	TUBO DE COBRE RÍGIDO 1/2"	METRO LINEAL	
67	TUBO DE COBRE RÍGIDO 3/4"	METRO LINEAL		68	TIMER	UNIDAD	
69	SERPENTÍN	METRO LINEAL		70	SONDA EQUIPO DE CONSERVACIÓN EKS-111	UNIDAD	
71	SONDA EQUIPO DE CONSERVACIÓN - NTC5000	UNIDAD		72	PRESOSTATO DUAL KP115	UNIDAD	
73	CAPILARES	UNIDAD		74	SOPORTE METÁLICO BANDEJA	UNIDAD	
75	BISAGRA TIPO MARIPOSA PARA EQUIPO DE FRÍO HORIZONTAL	UNIDAD		76	BISAGRA TIPO MARIPOSA PARA EQUIPO DE FRÍO VERTICAL	UNIDAD	
77	MANIJA PARA EQUIPO DE FRÍO HORIZONTAL	UNIDAD		78	MANIJA PARA EQUIPO DE FRÍO VERTICAL	UNIDAD	
79	TARJETA UNIVERSAL DE CONTROL COMPRESOR NEVERA DOMESTICA	UNIDAD		80	TARJETA ELECTRÓNICA UNIVERSAL MINISPLIT 12.000 BTU	UNIDAD	
81	MANGUERA PARA DESAGUE TRANSPARENTE	METRO LINEAL		82	PINTURA BASE METÁLICA EQUIPO DE CONSERVACIÓN	UNIDAD	
83	PINTURA HORNEADA EQUIPO DE CONSERVACIÓN	UNIDAD		84	CINTA LED 110V HERMETICA	METRO LINEAL	

AVARO EJULIO

ENTREGA (NOMBRE Y CARGO)

Jorena burre

RECIBE (NOMBRE Y CARGO)

Aux Administ.

asistenteimcsas@imcsas.com

De: Jhon Oswaldo Jimenez Landines <jjimenezl@sdis.gov.co>
Enviado el: lunes, 25 de mayo de 2026 4:34 p.m.
Para: asistenteimcsas@imcsas.com
Asunto: RE: SOLICITUD AUTORIZACION REPARACION EQUIPO 2238780 - JI COMUNEROS NORTE - SUBA

Buenas tardes

Se aprueba el presupuesto establecido, por favor continuar con la reparación indicada

Cordialmente



Jhon Oswaldo Jimenez Landines
Contratista
Subdirección Administrativa y Financiera -Mantenimiento
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Tel (601) 3279797 Ext (32124)

De: asistenteimcsas@imcsas.com <asistenteimcsas@imcsas.com>
Enviado: viernes, 22 de mayo de 2026 16:46
Para: Jhon Oswaldo Jimenez Landines <jjimenezl@sdis.gov.co>
Asunto: SOLICITUD AUTORIZACION REPARACION EQUIPO 2238780 - JI COMUNEROS NORTE - SUBA

PSI

IMC **CERTIFICADO DE PRESTACION DE SERVICIOS**

REMISION N° **8174**

FECHA: **mayo/26** CONTRATO N°: **9822 2025**

INFORMACION DEL CLIENTE

Punto de venta: **S.D.L.S** No: **899 999 061 9**
 Dirección: **21408411630** Sitio: **La comuna Norte**
 Localidad: **Suba** E-mail: **A.G.**
 Teléfono: **2274308808** Celular: **—**
 Contacto: **Jeremio Jaime**

ITEM	CODIGO INTERNO	MARCA MODELO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO O SERVICIO	CANT.	OBSERVACIONES
1	2169282	Iconico	Se le Realiza cambio de Ventilador de 18V y Mantenimiento		
2	2258885	914	Se le Realiza cambio de controlador Ventilador de 18V y Mantenimiento		
3					
4					
5					

OBSERVACIONES GENERALES A LA REMISION

51402 122081

ENTREGA: **AYVARO E Julio** **tecnico** **PARA NOMAR CARGO**

RECIBE: **Aux. Idm.** **PARA NOMAR CARGO**

ELABORA: **DAVID SALAZAR** **PARA NOMAR CARGO**

IMC **LISTADO DE ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE CONSERVACION DE ALIMENTOS**

CONTROLADO: **los camiones Norte** **Suba**
 MARCA MODELO: **2169282** **Iconico**

LISTADO DE ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE CONSERVACION DE ALIMENTOS

N°	DESCRIPCION	UNID	CANT	N°	DESCRIPCION	UNID	CANT
1	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1	1	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1
2	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1	2	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1
3	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1	3	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1
4	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1	4	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1
5	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1	5	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1
6	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1	6	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1
7	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1	7	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1
8	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1	8	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1
9	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1	9	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1
10	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1	10	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1
11	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1	11	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1
12	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1	12	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1
13	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1	13	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1
14	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1	14	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1
15	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1	15	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1
16	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1	16	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1
17	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1	17	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1
18	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1	18	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1
19	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1	19	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1
20	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1	20	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1
21	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1	21	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1
22	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1	22	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1
23	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1	23	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1
24	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1	24	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1
25	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1	25	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1
26	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1	26	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1
27	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1	27	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1
28	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1	28	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1
29	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1	29	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1
30	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1	30	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1
31	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1	31	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1
32	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1	32	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1
33	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1	33	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1
34	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1	34	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1
35	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1	35	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1
36	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1	36	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1
37	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1	37	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1
38	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1	38	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1
39	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1	39	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1
40	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1	40	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1
41	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1	41	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1
42	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1	42	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1
43	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1	43	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1
44	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1	44	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1
45	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1	45	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1
46	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1	46	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1
47	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1	47	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1
48	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1	48	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1
49	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1	49	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1
50	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1	50	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1
51	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1	51	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1
52	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1	52	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1
53	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1	53	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1
54	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1	54	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1
55	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1	55	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1
56	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1	56	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1
57	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1	57	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1
58	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1	58	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1
59	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1	59	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1
60	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1	60	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1
61	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1	61	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1
62	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1	62	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1
63	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1	63	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1
64	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1	64	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1
65	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1	65	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1
66	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1	66	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1
67	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1	67	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1
68	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1	68	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1
69	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1	69	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1
70	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1	70	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1
71	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1	71	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1
72	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1	72	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1
73	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1	73	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1
74	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1	74	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1
75	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1	75	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1
76	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1	76	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1
77	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1	77	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1
78	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1	78	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1
79	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1	79	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1
80	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1	80	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1
81	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1	81	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1
82	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1	82	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1
83	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1	83	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1
84	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1	84	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1
85	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1	85	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1
86	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1	86	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1
87	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1	87	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1
88	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1	88	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1
89	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1	89	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1
90	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1	90	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1
91	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1	91	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1
92	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1	92	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1
93	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1	93	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1
94	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1	94	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1
95	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1	95	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1
96	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1	96	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1
97	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1	97	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1
98	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1	98	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1
99	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1	99	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1
100	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1	100	COMPRESOR 18V-1200W	UNID	1

AYVARO E Julio

FECHA	LOCALIDAD	CENTRO DE ATENCION	DIRECCION	TELÉFONO	No.	PLACA	EQUIPO MARCA Y MODELO	ACCION REALIZADA
	Suba	Jilos Comunes Norte	Calle 140 A No. 111 B-30	322 480 8808	8174	223 8780	Sin Marca	Sirbe 122081. Visita inspeccion. Mnto preventivo y correctivo. Cambio control digital de temperatura cc900. Cambio motor ventilador 18w.
ITEM	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO			PRECIO UNITARIO CON IVA	CANT	PRECIO TOTAL CON IVA	ESTADO DEL EQUIPO	
2	CONGELADOR INDUSTRIAL VISTA DE INSPECCION			618.235.00	1	618.235.00	Equipo funcionando bajo parametros normales.	
20	CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA TC 900			403.056.00	1	403.056.00		
42	MOTO VENTILADOR 18 W INCLUYE ASPAY BASE			307.896.00	1	307.896.00		
TOTAL						1.329.187.00		

Cordialmente,

Octavio A. Salazar
Asistente Administrativo
Nit. 900.327.815-5
Cel. 322 789 3579
Tel: 627 8565
Calle 168 # 52 - 70



CERTIFICADO DE PRESTACION DE SERVICIOS

DOCUMENTO CONTROLADO

REMISIÓN N°

8179

FECHA:

MAYO 25 2026

CONTRATO No.

9822-2025

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Razón Social:

ODIS

Dirección:

Carrera 81A #846 1 SUR

Localidad:

Bogotá

Teléfono:

3203107371

Contacto:

Mercedes Urrego

NIT:

899.999.061-9

Sede:

J.I. los cedros

E-mail:

Celular:

ITEM	CÓDIGO INTERNO	MARCA MODELO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO	CANT.	OBSERVACIONES
1	2239168	Inversiones Antebombas	Visita: Se informa que durante la prueba de estanqueidad al equipo de conservación de alimentos, se detectaron microfugas en el Evaporador, las cuales generaron una pérdida gradual de Refrigerante. Esta condición provoca que el compresor opere en condiciones fuera de sus parámetros de diseño (ciclos prolongados sobrecalentamiento y deficiente lubricación), ocasionando su fallo definitivo. Dado que los fugas en el Evaporador constituyen un daño irreparable y su reemplazo no resulta técnica ni económicamente viable, se recomienda dar de baja el equipo		CONCEPTO DE BAJA DEL EQUIPO
2					(F)
3					
4					
5					

OBSERVACIONES GENERALES A LA REMISIÓN

SINSE 121451

NIT: 900.327.815-5
Calle 168 No. 52 - 70 - B. Granada Norte
Bogotá, Colombia
Tel: 57 (1) - 627 8565
e-mail: gerenciageneral@imcsas.com

ENTREGA:

Alvaro E. Julio
técnico

FIRMA - NOMBRE - CARGO

RECIBE:

Mercedes Urrego RESPONSABLE

FIRMA - NOMBRE - CARGO

ELABORA:

Octavio Salazar

FIRMA - NOMBRE - CARGO

De: asistenteimcsas@imcsas.com
Enviado el: martes, 26 de mayo de 2026 9:30 a. m.
Para: 'Jhon Oswaldo Jimenez Landines'
Asunto: CONCEPTO DE BAJA DEL EQUIPO 2239168 - JI LOS CEDROS - BOSA

INFORME TÉCNICO DE BAJA DE EQUIPO

1. IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Tipo de equipo	Equipo de conservación de alimentos
Sistema	Congelación
Código interno / Serial	2239168
Ubicación	Jardín Infantil Los Cedros, Bosa
Función principal	Preservación de alimentos perecederos mediante temperaturas de congelación

2. HISTORIAL DE INTERVENCIONES

El equipo ha presentado fallos recurrentes que requirieron las siguientes reparaciones previas:

- Reparaciones eléctricas menores.
- Reparación de fugas en tubería de cobre flexible.
- Cambio del control digital (modelo TC900).

A pesar de estas intervenciones, el equipo continuó manifestando problemas críticos, principalmente **inestabilidad en la temperatura de congelación**, sin lograr un comportamiento operativo estable dentro de parámetros aceptables.

3. ANÁLISIS TÉCNICO DE FALLA

Tras agotar las verificaciones con herramientas básicas de mantenimiento (medición eléctrica, verificación de fugas visibles, chequeo de componentes electrónicos), se procedió a una **prueba de estanqueidad** del sistema refrigerante.

Resultado de la prueba: Se detectaron **microfugas en el evaporador** del equipo, las cuales no son visibles a simple vista ni reparables mediante métodos convencionales (soldadura o sellante). Estas microfugas generan una pérdida gradual y sostenida de refrigerante.

Consecuencias operativas derivadas:

- El compresor comenzó a operar fuera de sus parámetros de diseño:
 - Ciclos de trabajo prolongados.
 - Sobrealimentación térmica (sobrecalentamiento).
 - Deficiencia en el retorno de lubricante.
- Esta condición ha ocasionado un **deterioro acelerado del compresor**. Si bien el compresor aún no ha fallado completamente (no está totalmente fuera de servicio), su vida útil está severamente comprometida, y se prevé una falla inminente.

4. DIAGNÓSTICO CONCLUSIVO

Las microfugas en el evaporador constituyen un daño estructural y operativo de carácter irreparable. No existe un procedimiento técnico viable para sellar fugas múltiples en el interior de un evaporador de placas, dado su diseño sellado y la naturaleza capilar de las fisuras.

5. EVALUACIÓN DE VIABILIDAD (Técnica y Económica)

Criterio	Evaluación
Reparación del evaporador	No viable técnicamente (evaporador no reparable).
Reemplazo del evaporador	Requiere desmontaje completo, localización de repuesto específico (no genérico), mano de obra especializada y carga de refrigerante. Costo superior al 70 % de un equipo nuevo.
Reemplazo del compresor	No resuelve la causa raíz (las fugas seguirán dañando el nuevo compresor).
Confiabilidad futura	Extremadamente baja; el equipo fallará nuevamente en corto plazo.

Conclusión económico-técnica: No resulta técnica ni económicamente viable mantener el equipo en servicio ni realizar una reparación profunda.

6. RECOMENDACIÓN

Se recomienda formalmente:

1. **Dar de baja definitiva** el equipo de conservación de alimentos (congelación de placa) código 2239168, retirándolo del inventario de activos operativos del Jardín Infantil Los Cedros.
2. **Gestionar la compra de un equipo nuevo** de similares o superiores prestaciones, con las siguientes especificaciones técnicas mínimas sugeridas:
 - o Tipo: Congelador vertical u horizontal, según espacio disponible.
 - o Capacidad: equivalente a la del equipo actual.
 - o Sistema de control digital con alarma de temperatura.
 - o Garantía mínima de 1 año sobre todo el sistema sellado (compresor + evaporador + condensador).
 - o Recomendación adicional: instalar filtro de línea y protector de voltaje.

7. OBSERVACIONES FINALES

- Se adjunta a este informe la evidencia de la visita técnica al centro.
- El equipo actual representa un riesgo para la cadena de frío de los alimentos del jardín infantil, por lo que su reemplazo debe priorizarse.

ITEM		CÓDIGO INTERNO	MARCA MODELO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO	CANT.	OBSERVACIONES
1	2239168		Industria	Visita: Se informa que durante la prueba de estanqueidad al equipo de conservación de alimentos, se detectaron microfugas en el evaporador, las cuales generaron una pérdida gradual de refrigerante. Esta condición provocó que el compresor trabajara en condiciones fuera de sus parámetros de diseño (cargas pesadas, sobrecalentamiento y deficiente lubricación), ocasionando su fallo definitivo. Dado que los fugas en el evaporador constituyen un daño irreparable y su reemplazo no resulta técnica ni económicamente viable, se recomienda dar de baja el equipo.		CONCEPTO DE BAJA DEL EQUIPO
2						
3						
4						
5						

OBSERVACIONES GENERALES A LA REMISIÓN		NIT: 906.127.815-1 Calle 14B No. 52, 79 - B. Granadero Norte Bogotá, Colombia Tel: 57 (1) 427 8585 E-mail: ventas@imco.com.co
ENTREGA: <u>Alonso E. Julio</u> TÉCNICO FIRMA - NOMBRE - CARGO	RECIBE: <u>Mercedes Uribe</u> PERSONAL FIRMA - NOMBRE - CARGO	ELABORA: <u>Alonso E. Julio</u> TÉCNICO FIRMA - NOMBRE - CARGO



CERTIFICADO DE PRESTACION DE SERVICIOS

DOCUMENTO CONTRATADO

REMISIÓN N°

8034

FECHA:

26 - MAYO - 2026

CONTRATO No.

9822 - 2025

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Razón Social:

SDIS

Dirección:

CARRETA 35 # 10-35

Localidad:

PUENTE ALANOA

Teléfono:

3006478462

Contacto:

ANDREA MORENO

Nit:

899.999.061-9

Sede:

CEDO

E-mail:

N.A

Celular:

-

ITEM	CÓDIGO INTERNO	MARCA MODELO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO	CANT.	OBSERVACIONES
1	2159324	ROTAI WND	SE ATIENDE EQUIPO POR GARANTIA. SE HACE CAMBIO DE CONTACTOR QUEMADO. SE HACE RECAABA DE GAS R404. INSTALACION DE INTERRUPTOR DE CODILLO.		GARANTIA SIN COSTO PARA LA ENTIDAD. (F)
2					
3					
4					
5					

OBSERVACIONES GENERALES A LA REMISIÓN

SIAD 122 202

NIT: 900.827.815-5
Calle 168 No. 52 - 70 - B. Granada Norte
Bogotá, Colombia
Tel: 57-(1) - 827 8565
e-mail: gerenciageneral@imcsas.com

ENTREGA:

Alvaro Julio
Técnico

FIRMA - NOMBRE - CARGO

RECIBE:

Héctor A. León V.

FIRMA - NOMBRE - CARGO

Técnico operativo

ELABORA:

OCTAVIO JACAZAR

FIRMA - NOMBRE - CARGO



CERTIFICADO DE PRESTACION DE SERVICIOS

DOCUMENTO CONTROLADO

REMISIÓN N°

8038

FECHA:

25- MAYO - 2026.

CONTRATO No.

9822-2025.

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Razón Social:

SDIS

Dirección:

CAMBIA 686 # 94A-78.

Localidad:

SUBA

Teléfono:

3142346193

Contacto:

Martha Cruz.

Nit:

899.999.061-9.

Sede:

31 JULIO FLOREZ.

E-mail:

jjulioflorez3@gmail.com.

Celular:

—

ITEM	CÓDIGO INTERNO	MARCA MODELO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO	CANT.	OBSERVACIONES
1	2238996	CONCELAORA INVERSIÓN 2J	VISITA DE INSPECCIÓN. MANTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MAYOR CAMBIO UNIDAD 1/2 404. RELANZA COMPLETA DE GAS R4042. CAMBIO CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA TCU00. INSTALACIÓN DE BALSAS PARA CAMBIO MOTOR VENTILADOR 18W.	1	(A) - (F)
2					
3	2238995	INVERSIÓN 2J	VISITA DE INSPECCIÓN. MANTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. CAMBIO CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA HT512. CAMBIO MOTOR VENTILADOR 18W.	1	(A) - (F)
4					
5					

OBSERVACIONES GENERALES A LA REMISIÓN

NIT: 900.327.815-5
Calle 188 No. 52 - 76 - B. Granada Norte
Bogotá, Colombia
Tel: 57 (1) - 627 8565
e-mail: gerenciageneral@imccas.com

ENTREGA:

Alvaro E Julio
Técnico

FIRMA - NOMBRE - CARGO

RECIBE:

Martha Cruz.

FIRMA - NOMBRE - CARGO

ELABORA:

OCTAVIO SALAZAR

FIRMA - NOMBRE - CARGO

IMC INGENIERIA MONTAJES & CONSTRUCCIONES S.A.S.		LISTADO DE ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE CONSERVACION DE ALIMENTOS				VERSION 001 FECHA EMISION 23-10-2024					
CENTRO SDIS		LOCALIDAD									
PLACA EQUIPO		MARCA EQUIPO									
		REFRIGERADOR INDUSTRIAL	CONGELADOR INDUSTRIAL	EQUIPO MIXTO	NEVERA DOMESTICA	NEVERA TIPO BAR	CUARTO FRIO				
VISITA INSPECCION			X								
No.	DESCRIPCION	UND	CANT	No.	DESCRIPCION	UND	CANT	No.	DESCRIPCION	UND	CANT
7	UNIDAD DE 1/8 HP GAS 134a	UNIDAD		33	RELEVO DE ESTADO SÓLIDO AC-AC 110 V 25 A CON BASE	UNIDAD		59	POLIURETANO DOS COMPONENTES	UNIDAD	
8	UNIDAD DE 1/8 HP GAS 404a	UNIDAD		34	CAPACITOR O CONDENSADOR DE ARRANQUE 216 MF A 259 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		60	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 1/8"	METRO LINEAL	1
9	UNIDAD DE 1/4 HP GAS 134a	UNIDAD		35	CAPACITOR O CONDENSADOR DE ARRANQUE 340 MF A 408 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		61	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/8"	METRO LINEAL	
10	UNIDAD DE 1/4 HP GAS 404a	UNIDAD		36	CAPACITOR O CONDENSADOR DE MARCHA 20 MF A 45 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		62	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 1/2"	METRO LINEAL	
11	UNIDAD DE 3/8 HP GAS 134a	UNIDAD		37	RELAY	UNIDAD		63	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/4"	METRO LINEAL	
12	UNIDAD DE 3/8 HP GAS 404a	UNIDAD		38	TÉRMICO DE 1/8" - 1/4"	UNIDAD		64	TUBO DE COBRE RÍGIDO 1/8"	METRO LINEAL	
13	UNIDAD DE 1/2 HP GAS 134a	UNIDAD		39	INTERRUPTOR DE CODILLO 15A A 20A	UNIDAD		65	TUBO DE COBRE RÍGIDO 3/8"	METRO LINEAL	
14	UNIDAD DE 1/2 HP GAS 404a	UNIDAD	1	40	REGLETA 20 AMP	UNIDAD		66	TUBO DE COBRE RÍGIDO 1/2"	METRO LINEAL	
15	REPARACIÓN COMPRESOR SEMIHERMETICO 2 HP PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		41	MOTO VENTILADOR 10 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		67	TUBO DE COBRE RÍGIDO 3/4"	METRO LINEAL	
16	CARGA GAS REFRIGERANTE R-22	LIBRA		42	MOTO VENTILADOR 18 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD	1	68	TIMER	UNIDAD	
17	CARGA GAS REFRIGERANTE R-134a	LIBRA		43	MOTO VENTILADOR 34 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		69	SERPENTÍN	METRO LINEAL	
18	CARGA GAS REFRIGERANTE R-404a	LIBRA	4	44	MOTO VENTILADOR AXIAL 12" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		70	SONDA EQUIPO DE CONSERVACIÓN EKS-111	UNIDAD	
19	CARGA GAS REFRIGERANTE R-600a	LIBRA		45	MOTO VENTILADOR AXIAL 24" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		71	SONDA EQUIPO DE CONSERVACIÓN - NTC5000	UNIDAD	
20	CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA TC 900	UNIDAD	1	46	ASPA PLÁSTICA 8" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		72	PRESOSTATO DUAL KP115	UNIDAD	
21	CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA TC 512	UNIDAD		47	ASPA PLÁSTICA 4" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		73	CAPILARES	UNIDAD	
22	CONTROL ELECTRÓNICO BÁSICO PARA CUARTO FRÍO	UNIDAD		48	ASPA PLÁSTICA 10" CUARTOS FRIOS	UNIDAD		74	SOPORTE METÁLICO BANDEJA	UNIDAD	
23	CONTROL ELECTRÓNICO CON SENSOR PARA CUARTO FRÍO	UNIDAD		49	EMPAQUE DE PUERTA. INCLUYE IMÁN	METRO LINEAL		75	BISAGRA TIPO MARIPOSA PARA EQUIPO DE FRÍO HORIZONTAL	UNIDAD	
24	CONTROL MECÁNICO SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	UNIDAD		50	FILTRO PARA SOLDAR	UNIDAD	1	76	BISAGRA TIPO MARIPOSA PARA EQUIPO DE FRÍO VERTICAL	UNIDAD	
25	CABLE ENCAUCHETADO 2 X16 - 2 X18	METRO LINEAL		51	BARRA DE SOLDADURA COBRE	UNIDAD	2	77	MANIJA PARA EQUIPO DE FRÍO HORIZONTAL	UNIDAD	
26	CABLE ENCAUCHETADO 2 X12 - 2 X14	METRO LINEAL		52	CINTA FOIL (METRO)	METRO LINEAL		78	MANIJA PARA EQUIPO DE FRÍO VERTICAL	UNIDAD	
27	CABLE ENCAUCHETADO 3 X12 - 3X14	METRO LINEAL		53	FILTRO 1/4"	UNIDAD		79	TARJETA UNIVERSAL DE CONTROL COMPRESOR NEVERA DOMÉSTICA	UNIDAD	
28	CABLE ENCAUCHETADO 3 X18 - 3X16	METRO LINEAL		54	FILTRO 3/8" A 1/2"	UNIDAD		80	TARJETA ELECTRÓNICA UNIVERSAL MINISPLIT 12 000 BTU	UNIDAD	
29	CLAVIJA 15 A 30 AMP.	UNIDAD		55	FILTRO 5/8"	UNIDAD		81	MANGUERA PARA DESAGUE TRANSPARENTE	METRO LINEAL	
30	TERMO CUPLAS	UNIDAD		56	FILTRO 7/8"	UNIDAD		82	PINTURA BASE METÁLICA EQUIPO DE CONSERVACIÓN	UNIDAD	
31	BRAKER MATIC 110 V TRABAJO PESADO	UNIDAD	1	57	GUSANILLO O RAIDER	UNIDAD	1	83	PINTURA HORNEADA EQUIPO DE CONSERVACIÓN	UNIDAD	
32	CONTACTOR ELÉCTRICO 110 VAC 25 A	UNIDAD		58	RESISTENCIA DESHIELO EVAPORADOR	UNIDAD		84	CINTA LED 110V HERMETICA	METRO LINEAL	

Alvaro E Julio

ENTREGA (NOMBRE Y CARGO)

Dora Luz Acosta
Responsable
RECIBE (NOMBRE Y CARGO)

asistenteimcsas@imcsas.com

De: Jhon Oswaldo Jimenez Landines <jjimenezl@sdis.gov.co>
Enviado el: lunes, 25 de mayo de 2026 4:32 p.m.
Para: asistenteimcsas@imcsas.com
Asunto: RE: SOLICITUD AUTORIZACION REPARACION EQUIPO 2238996 - JI JULIO FLOREZ - SUBA (CORRECTIVO MAYOR)

Buenas tardes

Se aprueba el presupuesto establecido, por favor continuar con la reparación indicada

Cordialmente



Jhon Oswaldo Jimenez Landines
Contratista
Subdirección Administrativa y Financiera -Mantenimiento
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Tel (601) 3279797 Ext (32124)

De: asistenteimcsas@imcsas.com <asistenteimcsas@imcsas.com>
Enviado: viernes, 22 de mayo de 2026 15:39
Para: Jhon Oswaldo Jimenez Landines <jjimenezl@sdis.gov.co>
Asunto: SOLICITUD AUTORIZACION REPARACION EQUIPO 2238996 - JI JULIO FLOREZ - SUBA (CORRECTIVO MAYOR)

PSI

REMISSION N°

8175

FECHA

1 MAYO / 2026

CONTRATO No. _____

98 22 2025

INFORMACIÓN DEL CUENTA

Maxwell Smart

S D I S

11/20/2006

KY 68 B 94A98

Enclosed

Subo

826-827

3A2346193

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

Don Luz Agosto

452

899 999 661 9

Table 1

di Julio Floriz

404

Julioflorez3@gmail.com

Calculation

ITEM	CODIGO INTERNO	MARCA MODELO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO O SERVICIO	CANT.	OBSERVACIONES
1	2238996	1 versiones DS	tiene el compresor con recalentamiento Requiere cambio de compresor 404 de 1/2 caballo cambio de ventiladores de 18 wt controlador de 900 e instalacion de Breque Naty y Mantenimiento		
2	2238996	1 versiones DS	si que aselo cambio de controlador 512, ventilador 18 wt y Mantenimiento		
3					
4					
5					

OBSERVACIONES GENERALES A LA REMISIÓN

5052 121403

Tel: 888.323.8255
 Call: 1.877.323.8255 - 2, Granada Way
 Englewood, Colorado
 Tel: 37 (1) 327 4303
 e-mail: info@granada.com

ENTRADA

Allyl 20.4

REVIEW

1000



LISTADO DE ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE CONSERVACION DE ALIMENTOS

FECHA: 22/06/2016

FECHA: 22/06/2016

FECHA: 22/06/2016

FECHA: 22/06/2016

FECHA: 22/06/2016

FECHA: 22/06/2016

FECHA: 22/06/2016

FECHA: 22/06/2016

FECHA: 22/06/2016

FECHA: 22/06/2016

FECHA: 22/06/2016

FECHA: 22/06/2016

Nº	DESCRIPCION	UNID	CANT	Nº	DESCRIPCION	UNID	CANT	Nº	DESCRIPCION	UNID	CANT
1	...	...	...	1	...	...	...	1	...	...	...
2	...	...	...	2	...	...	...	2	...	...	...
3	...	...	...	3	...	...	...	3	...	...	...
4	...	...	...	4	...	...	...	4	...	...	...
5	...	...	...	5	...	...	...	5	...	...	...
6	...	...	...	6	...	...	...	6	...	...	...
7	...	...	...	7	...	...	...	7	...	...	...
8	...	...	...	8	...	...	...	8	...	...	...
9	...	...	...	9	...	...	...	9	...	...	...
10	...	...	...	10	...	...	...	10	...	...	...
11	...	...	...	11	...	...	...	11	...	...	...
12	...	...	...	12	...	...	...	12	...	...	...
13	...	...	...	13	...	...	...	13	...	...	...
14	...	...	...	14	...	...	...	14	...	...	...
15	...	...	...	15	...	...	...	15	...	...	...
16	...	...	...	16	...	...	...	16	...	...	...
17	...	...	...	17	...	...	...	17	...	...	...
18	...	...	...	18	...	...	...	18	...	...	...
19	...	...	...	19	...	...	...	19	...	...	...
20	...	...	...	20	...	...	...	20	...	...	...
21	...	...	...	21	...	...	...	21	...	...	...
22	...	...	...	22	...	...	...	22	...	...	...
23	...	...	...	23	...	...	...	23	...	...	...
24	...	...	...	24	...	...	...	24	...	...	...
25	...	...	...	25	...	...	...	25	...	...	...
26	...	...	...	26	...	...	...	26	...	...	...
27	...	...	...	27	...	...	...	27	...	...	...
28	...	...	...	28	...	...	...	28	...	...	...
29	...	...	...	29	...	...	...	29	...	...	...
30	...	...	...	30	...	...	...	30	...	...	...
31	...	...	...	31	...	...	...	31	...	...	...
32	...	...	...	32	...	...	...	32	...	...	...
33	...	...	...	33	...	...	...	33	...	...	...
34	...	...	...	34	...	...	...	34	...	...	...
35	...	...	...	35	...	...	...	35	...	...	...
36	...	...	...	36	...	...	...	36	...	...	...
37	...	...	...	37	...	...	...	37	...	...	...
38	...	...	...	38	...	...	...	38	...	...	...
39	...	...	...	39	...	...	...	39	...	...	...
40	...	...	...	40	...	...	...	40	...	...	...
41	...	...	...	41	...	...	...	41	...	...	...
42	...	...	...	42	...	...	...	42	...	...	...

Huaco Julia

Dear Love Annette
Kiss me
just once more

FECHA	LOCALIDAD	CENTRO DE ATENCIÓN	DIRECCIÓN	TELÉFONO	No.	PLACA	EQUIPO/MARCA Y MODELO	ACCIÓN REALIZADA
	Saba	Ji Julio Flores	Carrera 688 No. 94A-9B	3142340193	8175	2238996	Inversiones Id	Srte 12 1407. Visita inspección. Mantenimiento preventivo y correctivo mayor. Cambio unidad 1/2 404. Carga completa de gas r404a. Cambio control digital de temperatura tc900. Instalación Breaker matic (Ponderable). Cambio motor ventilador 18w.
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO			PRECIO UNITARIO CON IVA	CANT	PRECIO TOTAL CON IVA	ESTADO DEL EQUIPO	
2	CONGELADOR INDUSTRIAL VISITA DE INSPECCIÓN			618.235,00	1	618.235,00	Equipo funcionando bajo parámetros normales. Instalación Breaker Matic (Ponderable)	
14	UNIDAD DE 1/2 HP GAS 404a			1.727.324,00	1	1.727.324,00		
18	CARGA GAS REFRIGERANTE R-404a			112.960,00	4	451.900,00		
20	CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA TC 900			403.056,00	1	403.056,00		
31	BREAKER MATIC 110 V TRABAJO PESADO			229.120,00	1	-		
42	MOTOR VENTILADOR 18 W INCLUYE ASPIRADOR			307.896,00	1	307.896,00		
50	FILTRO PARA SOLDAR			58.624,00	1	58.624,00		
51	BARRA DE SOLDADURA COBRE			26.478,00	2	52.956,00		
57	GUANILLO RÁPIDO			15.761,00	1	15.761,00		
60	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 1/8"			37.418,00	1	37.418,00		
TOTAL						3.673.230,00		

Cordialmente,

Octavio A. Salazar
Asistente Administrativo
Nit. 900.327.815-5
Cel. 322 789 3579
Tel: 627 8565
Calle 168 # 52 - 70



ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 14001:2015

BUREAU VERITAS
Certification



		LISTADO DE ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE CONSERVACION DE ALIMENTOS				VERSION 001 FECHA EMISION 23-10-2024					
CENTRO SDIS		19 Julio Flores		LOCALIDAD		Suba					
PLACA EQUIPO		2238995		MARCA EQUIPO		1 versiones D1					
		REFRIGERADOR INDUSTRIAL	CONGELADOR INDUSTRIAL	EQUIPO MIXTO	NEVERA DOMESTICA	NEVERA TIPO BAR	CUARTO FRIO				
VISITA INSPECCION		X									
No.	DESCRIPCION	UND	CANT	No.	DESCRIPCION	UND	CANT	No.	DESCRIPCION	UND	CANT
7	UNIDAD DE 1/8 HP GAS 134a	UNIDAD		33	RELEVO DE ESTADO SÓLIDO AC-AC 110 V 25 A CON BASE	UNIDAD		59	POLIURETANO DOS COMPONENTES	UNIDAD	
8	UNIDAD DE 1/8 HP GAS 404a	UNIDAD		34	CAPACITOR O CONDENSADOR DE ARRANQUE 216 MF A 259 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		60	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 1/8"	METRO LINEAL	
9	UNIDAD DE 1/4 HP GAS 134a	UNIDAD		35	CAPACITOR O CONDENSADOR DE ARRANQUE 340 MF A 408 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		61	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/8"	METRO LINEAL	
10	UNIDAD DE 1/4 HP GAS 404a	UNIDAD		36	CAPACITOR O CONDENSADOR DE MARCHA 20 MF A 45 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		62	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 1/2"	METRO LINEAL	
11	UNIDAD DE 3/8 HP GAS 134a	UNIDAD		37	RELAY	UNIDAD		63	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/4"	METRO LINEAL	
12	UNIDAD DE 3/8 HP GAS 404a	UNIDAD		38	TÉRMICO DE 1/8" - 1/4"	UNIDAD		64	TUBO DE COBRE RÍGIDO 1/8"	METRO LINEAL	
13	UNIDAD DE 1/2 HP GAS 134a	UNIDAD		39	INTERRUPTOR DE CODILLO 15A A 20A	UNIDAD		65	TUBO DE COBRE RÍGIDO 3/8"	METRO LINEAL	
14	UNIDAD DE 1/2 HP GAS 404a	UNIDAD		40	REGLETA 20 AMP	UNIDAD		66	TUBO DE COBRE RÍGIDO 1/2"	METRO LINEAL	
15	REPARACIÓN COMPRESOR SEMIHERMETICO 2 HP PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		41	MOTO VENTILADOR 10 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		67	TUBO DE COBRE RÍGIDO 3/4"	METRO LINEAL	
16	CARGA GAS REFRIGERANTE R-22	LIBRA		42	MOTO VENTILADOR 18 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD	1	68	TIMER	UNIDAD	
17	CARGA GAS REFRIGERANTE R-134a	LIBRA		43	MOTO VENTILADOR 34 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		69	SERPENTÍN	METRO LINEAL	
18	CARGA GAS REFRIGERANTE R-404a	LIBRA		44	MOTO VENTILADOR AXIAL 12" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		70	SONDA EQUIPO DE CONSERVACIÓN EKS-111	UNIDAD	
19	CARGA GAS REFRIGERANTE R-600a	LIBRA		45	MOTO VENTILADOR AXIAL 24" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		71	SONDA EQUIPO DE CONSERVACIÓN - NTC5000	UNIDAD	
20	CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA TC 900	UNIDAD		46	ASPA PLÁSTICA 8" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		72	PRESOSTATO DUAL KP115	UNIDAD	
21	CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA TC 512	UNIDAD	1	47	ASPA PLÁSTICA 4" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		73	CAPILARES	UNIDAD	
22	CONTROL ELECTRÓNICO BÁSICO PARA CUARTO FRÍO	UNIDAD		48	ASPA PLÁSTICA 10" CUARTOS FRIOS	UNIDAD		74	SOPORTE METÁLICO BANDEJA	UNIDAD	
23	CONTROL ELECTRÓNICO CON SENSOR PARA CUARTO FRÍO	UNIDAD		49	EMPAQUE DE PUERTA INCLUYE IMÁN	METRO LINEAL		75	BISAGRA TIPO MARIPOSA PARA EQUIPO DE FRÍO HORIZONTAL	UNIDAD	
24	CONTROL MECÁNICO SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	UNIDAD		50	FILTRO PARA SOLDAR	UNIDAD		76	BISAGRA TIPO MARIPOSA PARA EQUIPO DE FRÍO VERTICAL	UNIDAD	
25	CABLE ENCAUCHETADO 2 X16 - 2 X18	METRO LINEAL		51	BARRA DE SOLDADURA COBRE	UNIDAD		77	MANUA PARA EQUIPO DE FRÍO HORIZONTAL	UNIDAD	
26	CABLE ENCAUCHETADO 2 X12 - 2 X14	METRO LINEAL		52	CINTA FOIL (METRO)	METRO LINEAL		78	MANUA PARA EQUIPO DE FRÍO VERTICAL	UNIDAD	
27	CABLE ENCAUCHETADO 3 X12 - 3X14	METRO LINEAL		53	FILTRO 1/4"	UNIDAD		79	TARJETA UNIVERSAL DE CONTROL COMPRESOR NEVERA DOMÉSTICA	UNIDAD	
28	CABLE ENCAUCHETADO 3 X18 - 3X16	METRO LINEAL		54	FILTRO 3/8" A 1/2"	UNIDAD		80	TARJETA ELECTRÓNICA UNIVERSAL MINISPLIT 12.000 BTU	UNIDAD	
29	CLAVIJA 15 A 30 AMP.	UNIDAD		55	FILTRO 5/8"	UNIDAD		81	MANGUERA PARA DESAGUE TRANSPARENTE	METRO LINEAL	
30	TERMO CUPLAS	UNIDAD		56	FILTRO 7/8"	UNIDAD		82	PINTURA BASE METÁLICA EQUIPO DE CONSERVACIÓN	UNIDAD	
31	BRAKER MATIC 110 V TRABAJO PESADO	UNIDAD		57	GUSANILLO O RAIDER	UNIDAD		83	PINTURA HORNEADA EQUIPO DE CONSERVACIÓN	UNIDAD	
32	CONTACTOR ELÉCTRICO 110 VAC 25 A	UNIDAD		58	RESISTENCIA DESHIELO EVAPORADOR	UNIDAD		84	CINTA LED 110V HERMETICA	METRO LINEAL	

Alvaro E Julio
ENTREGA (NOMBRE Y CARGO)

Doraluz Acosta
Responsable
RECIBE (NOMBRE Y CARGO)

asistenteimcsas@imcsas.com

De: Jhon Oswaldo Jimenez Landines <jjimenezl@sdis.gov.co>
Enviado el: lunes, 25 de mayo de 2026 4:32 p.m.
Para: asistenteimcsas@imcsas.com
Asunto: RE: SOLICITUD AUTORIZACION REPARACION EQUIPO 2238995 - JI JULIO FLOREZ - SUBA

Buenas tardes

Se aprueba el presupuesto establecido, por favor continuar con la reparación indicada

Cordialmente



Jhon Oswaldo Jimenez Landines
Contratista
Subdirección Administrativa y Financiera -Mantenimiento
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Tel (601) 3279797 Ext (32124)

De: asistenteimcsas@imcsas.com <asistenteimcsas@imcsas.com>
Enviado: viernes, 22 de mayo de 2026 15:46
Para: Jhon Oswaldo Jimenez Landines <jjimenezl@sdis.gov.co>
Asunto: SOLICITUD AUTORIZACION REPARACION EQUIPO 2238995 - JI JULIO FLOREZ - SUBA

PSI

REMISIÓN N°

8175

FECHA:

14/40/2026

CONTRATO No.

98 22 2025

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Razón Social:

S. D. I. S.

Dirección:

Kr 68 B 94A98

Localidad:

Suba

Teléfono:

3142346193

Contacto:

Diana Luz Acosta

NIT:

899 999 661 9

Nombres:

di. julio flores

E-mail:

julioflores@gmail.com

Cargo:

ITEM	CÓDIGO INTERNO	MARCA MODELO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO	CANT.	OBSERVACIONES
1	223896	1 versiones DS	tiene el compresor con Recalentamiento Requiere cambio de compresor 404 de 1/2 caballo cambio de ventilador de 18 wt controlador de 900 e instalación de Breque Matiy Mantenimiento		
2					
3	223895	1 versiones DS	ai que asale cambio de controlador 512, ventilador 18 wt y Mantenimiento		
4					
5					

OBSERVACIONES GENERALES A LA REMISIÓN

5452 121403

NIT: 900 827 225-5
Calle 143 No. 52 - 75 - B. Granada Norte
Medellín, Colombia
Tel: 57 (42) 837 2505
E-mail: gremioingenieros@medellin.gov.co

ENTREGA:

RECIBE:

ELABORA:



CERTIFICADO DE PRESTACION DE SERVICIOS

DOCUMENTO CONTROLADO

REMISIÓN N°

8178

FECHA:

MAYO 27 - 2026

CONTRATO No.

9822-2025

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Razón Social:

SDIS

Dirección:

Carrera 35 # 10-35

Localidad:

Pueblo Aranda

Teléfono:

3006478462

Contacto:

Andrés Moreno

NIT:

899 999 061-9

Sede:

Cedid

E-mail:

N/A

Celular:

ITEM	CÓDIGO INTERNO	MARCA MODELO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO	CANT.	OBSERVACIONES
1	2159223	MIX101 JCMG	Visita mnto preventivo se encuentra trabajando en optimas condiciones.		(F)
2	2225134	Refrigeracion Emanrio	Visita mnto preventivo y conectivo cambio de compresor. 1/2 134a carga completa de gas R134a motor 18, cambio Control Digital 512 inst. Breaker matic.		(A) - (H) - (F)
3					
4					
5					

OBSERVACIONES GENERALES A LA REMISIÓN

SIRABE 122202

NIT: 900.327.815-5
Calle 168 No. 52 - 70 - B. Granada Norte
Bogotá, Colombia
Tel: 57-(1) - 627 8565
e-mail: gerencia@imccas.com

ENTREGA:

ALVARO R JULIO
Técnico

FIRMA - NOMBRE - CARGO

RECIBE:

Luis A. Leon ✓

FIRMA - NOMBRE - CARGO

Técnico Operativo

ELABORA:

Octavio Salazar

FIRMA - NOMBRE - CARGO

		LISTADO DE ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE CONSERVACION DE ALIMENTOS				VERSION 001 FECHA EMISION 23-10-2024	
CENTRO SDIS		cedid.		LOCALIDAD		puente aranda.	
PLACA EQUIPO		2225134		MARCA EQUIPO		lcmg.	
		REFRIGERADOR INDUSTRIAL	CONGELADOR INDUSTRIAL	EQUIPO MIXTO	NEVERA DOMESTICA	NEVERA TIPO BAR	CUARTO FRIO
VISITA INSPECCION				X			

No.	DESCRIPCION	UND	CANT	No.	DESCRIPCION	UND	CANT	No.	DESCRIPCION	UND	CANT
7	UNIDAD DE 1/8 HP GAS 134a	UNIDAD		33	RELEVO DE ESTADO SÓLIDO AC-AC 110 V 25 A CON BASE	UNIDAD		59	POLIURETANO DOS COMPONENTES	UNIDAD	
8	UNIDAD DE 1/8 HP GAS 404a	UNIDAD		34	CAPACITOR O CONDENSADOR DE ARRANQUE 216 MF A 259 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		60	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 1/8"	METRO LINEAL	
9	UNIDAD DE 1/4 HP GAS 134a	UNIDAD		35	CAPACITOR O CONDENSADOR DE ARRANQUE 340 MF A 408 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		61	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/8"	METRO LINEAL	
10	UNIDAD DE 1/4 HP GAS 404a	UNIDAD		36	CAPACITOR O CONDENSADOR DE MARCHA 20 MF A 45 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		62	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 1/2"	METRO LINEAL	
11	UNIDAD DE 3/8 HP GAS 134a	UNIDAD		37	RELAY	UNIDAD		63	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/4"	METRO LINEAL	
12	UNIDAD DE 3/8 HP GAS 404a	UNIDAD		38	TÉRMICO DE 1/8" - 1/4"	UNIDAD		64	TUBO DE COBRE RÍGIDO 1/8"	METRO LINEAL	
13	UNIDAD DE 1/2 HP GAS 134a	UNIDAD		39	INTERRUPTOR DE CODILLO 15A A 20A	UNIDAD		65	TUBO DE COBRE RÍGIDO 3/8"	METRO LINEAL	
14	UNIDAD DE 1/2 HP GAS 404a	UNIDAD		40	REGLETA 20 AMP	UNIDAD		66	TUBO DE COBRE RÍGIDO 1/2"	METRO LINEAL	
15	REPARACIÓN COMPRESOR SEMIHERMETICO 2 HP PARA CUARTOS FRÍOS	UNIDAD		41	MOTO VENTILADOR 10 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		67	TUBO DE COBRE RÍGIDO 3/4"	METRO LINEAL	
16	CARGA GAS REFRIGERANTE R-22	LIBRA		42	MOTO VENTILADOR 18 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		68	TIMER	UNIDAD	
17	CARGA GAS REFRIGERANTE R-134a	LIBRA		43	MOTO VENTILADOR 34 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		69	SERPENTÍN	METRO LINEAL	
18	CARGA GAS REFRIGERANTE R-404a	LIBRA		44	MOTO VENTILADOR AXIAL 12" PARA CUARTOS FRÍOS	UNIDAD		70	SONDA EQUIPO DE CONSERVACIÓN EKS-111	UNIDAD	
19	CARGA GAS REFRIGERANTE R-600a	LIBRA		45	MOTO VENTILADOR AXIAL 24" PARA CUARTOS FRÍOS	UNIDAD		71	SONDA EQUIPO DE CONSERVACIÓN - NTC5000	UNIDAD	
20	CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA TC 900	UNIDAD		46	ASPA PLÁSTICA 8" PARA CUARTOS FRÍOS	UNIDAD		72	PRESOSTATO DUAL KP115	UNIDAD	
21	CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA TC 512	UNIDAD		47	ASPA PLÁSTICA 4" PARA CUARTOS FRÍOS	UNIDAD		73	CAPILARES	UNIDAD	
22	CONTROL ELECTRÓNICO BÁSICO PARA CUARTO FRÍO	UNIDAD		48	ASPA PLÁSTICA 10" CUARTOS FRÍOS	UNIDAD		74	SOPORTE METÁLICO BANDEJA	UNIDAD	
23	CONTROL ELECTRÓNICO CON SENSOR PARA CUARTO FRÍO	UNIDAD		49	EMPAQUE DE PUERTA, INCLUYE IMÁN	METRO LINEAL		75	BISAGRA TIPO MARIPOSA PARA EQUIPO DE FRÍO HORIZONTAL	UNIDAD	
24	CONTROL MECÁNICO SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	UNIDAD		50	FILTRO PARA SOLDAR	UNIDAD		76	BISAGRA TIPO MARIPOSA PARA EQUIPO DE FRÍO VERTICAL	UNIDAD	
25	CABLE ENCAUCHETADO 2 X16 - 2 X18	METRO LINEAL		51	BARRA DE SOLDADURA COBRE	UNIDAD		77	MANIJA PARA EQUIPO DE FRÍO HORIZONTAL	UNIDAD	
26	CABLE ENCAUCHETADO 2 X12 - 2 X14	METRO LINEAL		52	CINTA FOIL (METRO)	METRO LINEAL		78	MANIJA PARA EQUIPO DE FRÍO VERTICAL	UNIDAD	
27	CABLE ENCAUCHETADO 3 X12 - 3X14	METRO LINEAL		53	FILTRO 1/4"	UNIDAD		79	TARJETA UNIVERSAL DE CONTROL COMPRESOR NEVERA DOMÉSTICA	UNIDAD	
28	CABLE ENCAUCHETADO 3 X18 - 3X16	METRO LINEAL		54	FILTRO 3/8" A 1/2"	UNIDAD		80	TARJETA ELECTRÓNICA UNIVERSAL MINISPLIT 12.000 BTU	UNIDAD	
29	CLAVIJA 15 A 30 AMP.	UNIDAD		55	FILTRO 5/8"	UNIDAD		81	MANGUERA PARA DESAGUE TRANSPARENTE	METRO LINEAL	
30	TERMO CUPLAS	UNIDAD		56	FILTRO 7/8"	UNIDAD		82	PINTURA BASE METÁLICA EQUIPO DE CONSERVACIÓN	UNIDAD	
31	BRAKER MATIC 110 V TRABAJO PESADO	UNIDAD		57	GUSANILLO O RAIDER	UNIDAD		83	PINTURA HORNEADA EQUIPO DE CONSERVACIÓN	UNIDAD	
32	CONTACTOR ELÉCTRICO 110 VAC 25 A	UNIDAD		58	RESISTENCIA DESHIELO EVAPORADOR	UNIDAD		84	CINTA LED 110V HERMETICA	METRO LINEAL	

Alvaro E. Lulio.

ENTREGA (NOMBRE Y CARGO)

Ricard A. Leon L.

RECIBE (NOMBRE Y CARGO)

6

IMC INGENIERIA MONTAJES & CONSTRUCCIONES S.A.S		LISTADO DE ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE CONSERVACION DE ALIMENTOS				VERSION 001 FECHA EMISION 23-10-2024	
CENTRO SDIS		cedid		LOCALIDAD		puente grande	
PLACA EQUIPO		2225134		MARCA EQUIPO		inmarrco	
		REFRIGERADOR INDUSTRIAL	CONGELADOR INDUSTRIAL	EQUIPO MIXTO	NEVERA DOMESTICA	NEVERA TIPO BAR	CUARTO FRIO
VISITA INSPECCION		X					

No.	DESCRIPCION	UND	CANT	No.	DESCRIPCION	UND	CANT	No.	DESCRIPCION	UND	CANT
7	UNIDAD DE 1/8 HP GAS 134a	UNIDAD		33	RELEVO DE ESTADO SÓLIDO AC-AC 110 V 25 A CON BASE	UNIDAD		59	POLIURETANO DOS COMPONENTES	UNIDAD	
8	UNIDAD DE 1/8 HP GAS 404a	UNIDAD		34	CAPACITOR O CONDENSADOR DE ARRANQUE 216 MF A 259 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		60	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 1/8"	METRO LINEAL	1
9	UNIDAD DE 1/4 HP GAS 134a	UNIDAD		35	CAPACITOR O CONDENSADOR DE ARRANQUE 340 MF A 408 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		61	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/8"	METRO LINEAL	
10	UNIDAD DE 1/4 HP GAS 404a	UNIDAD		36	CAPACITOR O CONDENSADOR DE MARCHA 20 MF A 45 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		62	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 1/2"	METRO LINEAL	
11	UNIDAD DE 3/8 HP GAS 134a	UNIDAD		37	RELAY	UNIDAD		63	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/4"	METRO LINEAL	
12	UNIDAD DE 3/8 HP GAS 404a	UNIDAD		38	TÉRMICO DE 1/8" - 1/4"	UNIDAD		64	TUBO DE COBRE RÍGIDO 1/8"	METRO LINEAL	
13	UNIDAD DE 1/2 HP GAS 134a	UNIDAD	1	39	INTERRUPTOR DE CODILLO 15A A 20A	UNIDAD		65	TUBO DE COBRE RÍGIDO 3/8"	METRO LINEAL	
14	UNIDAD DE 1/2 HP GAS 404a	UNIDAD		40	REGLETA 20 AMP	UNIDAD		66	TUBO DE COBRE RÍGIDO 1/2"	METRO LINEAL	
15	REPARACIÓN COMPRESOR SEMIHERMETICO 2 HP PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		41	MOTO VENTILADOR 10 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		67	TUBO DE COBRE RÍGIDO 3/4"	METRO LINEAL	
16	CARGA GAS REFRIGERANTE R-22	LIBRA		42	MOTO VENTILADOR 18 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD	1	68	TIMER	UNIDAD	
17	CARGA GAS REFRIGERANTE R-134a	LIBRA	4	43	MOTO VENTILADOR 34 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		69	SERPENTÍN	METRO LINEAL	
18	CARGA GAS REFRIGERANTE R-404a	LIBRA		44	MOTO VENTILADOR AXIAL 12" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		70	SONDA EQUIPO DE CONSERVACIÓN EKS-111	UNIDAD	
19	CARGA GAS REFRIGERANTE R-600a	LIBRA		45	MOTO VENTILADOR AXIAL 24" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		71	SONDA EQUIPO DE CONSERVACIÓN - NTC5000	UNIDAD	
20	CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA TC 900	UNIDAD		46	ASPA PLÁSTICA 8" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		72	PRESOSTATO DUAL KP115	UNIDAD	
21	CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA TC 512	UNIDAD	1	47	ASPA PLÁSTICA 4" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		73	CAPILARES	UNIDAD	
22	CONTROL ELECTRÓNICO BÁSICO PARA CUARTO FRIO	UNIDAD		48	ASPA PLÁSTICA 10" CUARTOS FRIOS	UNIDAD		74	SOPORTE METÁLICO BANDEJA	UNIDAD	
23	CONTROL ELECTRÓNICO CON SENSOR PARA CUARTO FRIO	UNIDAD		49	EMPAQUE DE PUERTA, INCLUYE IMÁN	METRO LINEAL		75	BISAGRA TIPO MARIPOSA PARA EQUIPO DE FRÍO HORIZONTAL	UNIDAD	
24	CONTROL MECÁNICO SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	UNIDAD		50	FILTRO PARA SOLDAR	UNIDAD	1	76	BISAGRA TIPO MARIPOSA PARA EQUIPO DE FRÍO VERTICAL	UNIDAD	
25	CABLE ENCAUCHETADO 2 X16 - 2 X18	METRO LINEAL		51	BARRA DE SOLDADURA COBRE	UNIDAD	2	77	MANUA PARA EQUIPO DE FRÍO HORIZONTAL	UNIDAD	
26	CABLE ENCAUCHETADO 2 X12 - 2 X14	METRO LINEAL		52	CINTA FOIL (METRO)	METRO LINEAL		78	MANUA PARA EQUIPO DE FRÍO VERTICAL	UNIDAD	
27	CABLE ENCAUCHETADO 3 X12 - 3X14	METRO LINEAL		53	FILTRO 1/4"	UNIDAD		79	TARJETA UNIVERSAL DE CONTROL COMPRESOR NEVERA DOMÉSTICA	UNIDAD	
28	CABLE ENCAUCHETADO 3 X18 - 3X16	METRO LINEAL		54	FILTRO 3/8" A 1/2"	UNIDAD		80	TARJETA ELECTRÓNICA UNIVERSAL MINISPLIT 12.000 BTU	UNIDAD	
29	CLAVIJA 15 A 30 AMP.	UNIDAD		55	FILTRO 5/8"	UNIDAD		81	MANGUERA PARA DESAGUE TRANSPARENTE	METRO LINEAL	
30	TERMO CUPLAS	UNIDAD		56	FILTRO 7/8"	UNIDAD		82	PINTURA BASE METÁLICA EQUIPO DE CONSERVACIÓN	UNIDAD	
31	BRAKER MATIC 110 V TRABAJO PESADO	UNIDAD	1	57	GUSANILLO O RAIDER	UNIDAD	1	83	PINTURA HORNEADA EQUIPO DE CONSERVACIÓN	UNIDAD	
32	CONTACTOR ELÉCTRICO 110 VAC 25 A	UNIDAD		58	RESISTENCIA EVAPORADOR DESHIELO	UNIDAD		84	CINTA LED 110V HERMETICA	METRO LINEAL	

Alvaro Esolio

ENTREGA (NOMBRE Y CARGO)

Héctor A. León V.

RECIBE (NOMBRE Y CARGO)

De: Jhon Oswaldo Jimenez Landines <jjimenezl@sdis.gov.co>
Enviado el: miércoles, 27 de mayo de 2026 2:12 p.m.
Para: asistenteimcsas@imcsas.com
Asunto: RE: SOLICITUD AUTORIZACION REPARACION EQUIPO 2225134 - CEDID - PUENTE ARANDA (CORRECTIVO MAYOR)

Buenas tardes

Se aprueba el presupuesto establecido, por favor continuar con la reparación indicada

Cordialmente



Jhon Oswaldo Jimenez Landines
Contratista
Subdirección Administrativa y Financiera -Mantenimiento
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Tel (601) 3279797 Ext (32124)

De: asistenteimcsas@imcsas.com <asistenteimcsas@imcsas.com>
Enviado: martes, 26 de mayo de 2026 9:59
Para: Jhon Oswaldo Jimenez Landines <jjimenezl@sdis.gov.co>
Asunto: SOLICITUD AUTORIZACION REPARACION EQUIPO 2225134 - CEDID - PUENTE ARANDA (CORRECTIVO MAYOR)

PSI

IMC **CERTIFICADO DE PRESTACION DE SERVICIOS**

REMISION N° **8178**

FECHA: **Mayo 25-2026** CONTRATO No: **PA22-2025**

INFORMACION DEL CLIENTE

Nombre: **SDIS** No: **677 999 061-9**
 Direccion: **Carrero 36 # 10-35** Telefono: **62216**
 Localidad: **Quinta Grande** Email: **N/A**
 Teléfono: **2003428062** Celular:
 Contacto: **Andres Alvarado**

ITEM	CODIGO INTERNO	MARCA/MODELO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO O SERVICIO	CANT.	OBSERVACIONES
1	722523	MINTA	Carta manta p/ lavado de c/ cuerno + lavando en otras condiciones	1	
2	722524	Refrigerador	Refrigerador 1/2 1360 litros completo de gas R134a motor 18, control digital 512	1	
3			1219. Brexer matic		
4					
5					

OBSERVACIONES GENERALES A LA REMISION

5-Age 122702

RECIBE: **Andres Alvarado** FIRMA - NOMBRE - CARGO **Teniente Operativo**

ELABORA: **Octavio Zamora** FIRMA - NOMBRE - CARGO

NOTA: 001 223-1
 Calle 100 No. 57-70, 5. Segundo Nivel
 Bogotá, Colombia
 Tel: 01 (57) 457 8041
 E-mail: ventas@imc.com.co

IMC **LISTADO DE ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE CONSERVACION DE ALIMENTOS**

INTERVENIENDO: **CEBIS** OBSERVADO: **Quinta Grande**
 MARCA/Modelo: **722523** SERIE: **122702**

No.	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	No.	DESCRIPCION	UNID.	CANT.
1	1. LUBRICANTE ALIMENTARIO	litros	1	1	1. LUBRICANTE ALIMENTARIO	litros	1
2	2. LUBRICANTE ALIMENTARIO	litros	1	2	2. LUBRICANTE ALIMENTARIO	litros	1
3	3. LUBRICANTE ALIMENTARIO	litros	1	3	3. LUBRICANTE ALIMENTARIO	litros	1
4	4. LUBRICANTE ALIMENTARIO	litros	1	4	4. LUBRICANTE ALIMENTARIO	litros	1
5	5. LUBRICANTE ALIMENTARIO	litros	1	5	5. LUBRICANTE ALIMENTARIO	litros	1
6	6. LUBRICANTE ALIMENTARIO	litros	1	6	6. LUBRICANTE ALIMENTARIO	litros	1
7	7. LUBRICANTE ALIMENTARIO	litros	1	7	7. LUBRICANTE ALIMENTARIO	litros	1
8	8. LUBRICANTE ALIMENTARIO	litros	1	8	8. LUBRICANTE ALIMENTARIO	litros	1
9	9. LUBRICANTE ALIMENTARIO	litros	1	9	9. LUBRICANTE ALIMENTARIO	litros	1
10	10. LUBRICANTE ALIMENTARIO	litros	1	10	10. LUBRICANTE ALIMENTARIO	litros	1
11	11. LUBRICANTE ALIMENTARIO	litros	1	11	11. LUBRICANTE ALIMENTARIO	litros	1
12	12. LUBRICANTE ALIMENTARIO	litros	1	12	12. LUBRICANTE ALIMENTARIO	litros	1
13	13. LUBRICANTE ALIMENTARIO	litros	1	13	13. LUBRICANTE ALIMENTARIO	litros	1
14	14. LUBRICANTE ALIMENTARIO	litros	1	14	14. LUBRICANTE ALIMENTARIO	litros	1
15	15. LUBRICANTE ALIMENTARIO	litros	1	15	15. LUBRICANTE ALIMENTARIO	litros	1
16	16. LUBRICANTE ALIMENTARIO	litros	1	16	16. LUBRICANTE ALIMENTARIO	litros	1
17	17. LUBRICANTE ALIMENTARIO	litros	1	17	17. LUBRICANTE ALIMENTARIO	litros	1
18	18. LUBRICANTE ALIMENTARIO	litros	1	18	18. LUBRICANTE ALIMENTARIO	litros	1
19	19. LUBRICANTE ALIMENTARIO	litros	1	19	19. LUBRICANTE ALIMENTARIO	litros	1
20	20. LUBRICANTE ALIMENTARIO	litros	1	20	20. LUBRICANTE ALIMENTARIO	litros	1
21	21. LUBRICANTE ALIMENTARIO	litros	1	21	21. LUBRICANTE ALIMENTARIO	litros	1
22	22. LUBRICANTE ALIMENTARIO	litros	1	22	22. LUBRICANTE ALIMENTARIO	litros	1
23	23. LUBRICANTE ALIMENTARIO	litros	1	23	23. LUBRICANTE ALIMENTARIO	litros	1
24	24. LUBRICANTE ALIMENTARIO	litros	1	24	24. LUBRICANTE ALIMENTARIO	litros	1
25	25. LUBRICANTE ALIMENTARIO	litros	1	25	25. LUBRICANTE ALIMENTARIO	litros	1
26	26. LUBRICANTE ALIMENTARIO	litros	1	26	26. LUBRICANTE ALIMENTARIO	litros	1
27	27. LUBRICANTE ALIMENTARIO	litros	1	27	27. LUBRICANTE ALIMENTARIO	litros	1
28	28. LUBRICANTE ALIMENTARIO	litros	1	28	28. LUBRICANTE ALIMENTARIO	litros	1
29	29. LUBRICANTE ALIMENTARIO	litros	1	29	29. LUBRICANTE ALIMENTARIO	litros	1
30	30. LUBRICANTE ALIMENTARIO	litros	1	30	30. LUBRICANTE ALIMENTARIO	litros	1
31	31. LUBRICANTE ALIMENTARIO	litros	1	31	31. LUBRICANTE ALIMENTARIO	litros	1
32	32. LUBRICANTE ALIMENTARIO	litros	1	32	32. LUBRICANTE ALIMENTARIO	litros	1
33	33. LUBRICANTE ALIMENTARIO	litros	1	33	33. LUBRICANTE ALIMENTARIO	litros	1
34	34. LUBRICANTE ALIMENTARIO	litros	1	34	34. LUBRICANTE ALIMENTARIO	litros	1
35	35. LUBRICANTE ALIMENTARIO	litros	1	35	35. LUBRICANTE ALIMENTARIO	litros	1
36	36. LUBRICANTE ALIMENTARIO	litros	1	36	36. LUBRICANTE ALIMENTARIO	litros	1
37	37. LUBRICANTE ALIMENTARIO	litros	1	37	37. LUBRICANTE ALIMENTARIO	litros	1
38	38. LUBRICANTE ALIMENTARIO	litros	1	38	38. LUBRICANTE ALIMENTARIO	litros	1
39	39. LUBRICANTE ALIMENTARIO	litros	1	39	39. LUBRICANTE ALIMENTARIO	litros	1
40	40. LUBRICANTE ALIMENTARIO	litros	1	40	40. LUBRICANTE ALIMENTARIO	litros	1
41	41. LUBRICANTE ALIMENTARIO	litros	1	41	41. LUBRICANTE ALIMENTARIO	litros	1
42	42. LUBRICANTE ALIMENTARIO	litros	1	42	42. LUBRICANTE ALIMENTARIO	litros	1
43	43. LUBRICANTE ALIMENTARIO	litros	1	43	43. LUBRICANTE ALIMENTARIO	litros	1
44	44. LUBRICANTE ALIMENTARIO	litros	1	44	44. LUBRICANTE ALIMENTARIO	litros	1
45	45. LUBRICANTE ALIMENTARIO	litros	1	45	45. LUBRICANTE ALIMENTARIO	litros	1
46	46. LUBRICANTE ALIMENTARIO	litros	1	46	46. LUBRICANTE ALIMENTARIO	litros	1
47	47. LUBRICANTE ALIMENTARIO	litros	1	47	47. LUBRICANTE ALIMENTARIO	litros	1
48	48. LUBRICANTE ALIMENTARIO	litros	1	48	48. LUBRICANTE ALIMENTARIO	litros	1
49	49. LUBRICANTE ALIMENTARIO	litros	1	49	49. LUBRICANTE ALIMENTARIO	litros	1
50	50. LUBRICANTE ALIMENTARIO	litros	1	50	50. LUBRICANTE ALIMENTARIO	litros	1

Alvaro Ceballos **Andres Alvarado**
 INTERVENIENDO OBSERVADO

FECHA	LOCALIDAD	CENTRO DE ATENCIÓN	DIRECCION	TELEFONO	No.	PLACA	EQUIPO MARCA Y MODELO	ACCION REALIZADA
	Puerto Aranda	Cedid	Carretera 35 No. 10-35	3006478462	8178	2225134	Imanro	Sirbe 122 202. Visita inspeccion periodica. Mnto preventivo y correctivo mayor. Cambio de unidad 1/2 134a. Carga completa de gas r134a. Cambio control digital de temperatura m512. Instalacion de Breaker matic (Ponderable). Cambio motor ventilador 18w.
ITEM	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO			PRECIO UNITARIO CON IVA	CANT	PRECIO TOTAL CON IVA	ESTADO DEL EQUIPO	
1	REFRIGERADOR INDUSTRIAL VISITA DE INSPECCION			618.235,00	1	618.235,00	Equipo funcionando bajo parametros normales. La presente revision del equipo se realiza con autorizacion de la supervision contractual, en el marco de las actividades de mantenimiento periodico recomendadas para este tipo de equipos, con el fin de garantizar su adecuado funcionamiento, prolongar su vida util y prevenir posibles fallas operativas. No obstante, durante la ejecucion de dichas actividades de mantenimiento, puede evidenciarse la necesidad de efectuar cambio de repuestos o componentes, cuando las condiciones tecnicas del equipo asi lo requieran para asegurar su correcto desempeno y continuidad en operacion. PONDERABLE No.	
13	UNIDAD DE 1/2 HP GAS 134a			1.748.562,00	1	1.748.562,00		
17	CARGA GAS REFRIGERANTE R-134a			91.201,00	4	364.804,00		
21	CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA TC 512			335.532,00	1	335.532,00		
31	BRAKER MATIC 110 V TRABAJO PESADO			229.120,00	1	-		
42	MOTOVENTILADOR 18 W INCLUYE ASPAY BASE			307.896,00	1	307.896,00		
50	FILTRO PARA SOLDAR			58.624,00	1	58.624,00		
51	BARRA DE SOLDADURA COBRE			26.478,00	2	52.956,00		
57	GUSANILLO O RAIDER			15.761,00	1	15.761,00		
60	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 1/8"			37.418,00	1	37.418,00		
TOTAL						3.539.788,00		

Cordialmente,

Octavio A. Salazar
Asistente Administrativo
Nit. 900.327.815-5
Cel. 322 789 3579
Tel: 627 8565
Calle 168 # 52 - 70



ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 14001:2015

BUREAU VERITAS
Certification





CERTIFICADO DE PRESTACION DE SERVICIOS

DOCUMENTO CONTROLADO

REMISIÓN N°

8036

FECHA:

27-MAYO-2026

CONTRATO No.

9822-2025

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Razón Social:

SDIS

Dirección:

CALLE 68 # 58-23

Localidad:

BARRIO UNIDOS TOLUQUE

Teléfono:

3125141313

Contacto:

Edisson Coca

Nit:

899.999.061-9

Sede:

CDC MARIA GONNETTI

E-mail:

N.A

Celular:

—

ITEM	CÓDIGO INTERNO	MARCA MODELO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO	CANT.	OBSERVACIONES
1	2159382	MIATO	VISITA INSPECCION HMTD PREVENTIVO Y CORRECTIVO MAJOR, CAMBIO UNIDAD IPW, RECAMBA COMPLETA DE CAJ R13U4, CAMBIO CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA HT512, INSTALACION DE BREAKER MATIC, CAMBIO MOTORES VENTILADORES IPW (2)		GARANTIA CON CAMBIO DE REFLECTORES 4-012-25, CORRECCION FUERA, TCR00, HT512, CAJ 13U4, CAJ 404
2		IMANAD	(A) - (H) - (F)		VISITA ACTUAL, COMPROBACION GUARDADO Y CARGO ELÉCTRICO EN EL CENTRO. NUEVO SERVICIO SE COBRA VISITA DE INSPECCION
3					
4					
5					

OBSERVACIONES GENERALES A LA REMISIÓN

SI ADE N A.

NIT: 900.327.815-5
Calle 168 No. 52 - 70 - B. Granada Norte
Bogotá, Colombia
Tel: 57 (1) - 627 8565
e-mail: gerenciageneral@imcas.com

ENTREGA:

ALVARO E Julio
Técnico

FIRMA - NOMBRE - CARGO

RECIBE:

Edisson Coca - Lider Activo

FIRMA - NOMBRE - CARGO

ELABORA:

OCTAVIO SALAZAR

FIRMA - NOMBRE - CARGO

IMC INGENIERIA MONTAJES & CONSTRUCCION S.A.S		LISTADO DE ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE CONSERVACION DE ALIMENTOS				VERSION 001 FECHA EMISION 23-10-2024	
CENTRO SDIS		LOCALIDAD					
PLACA EQUIPO		MARCA EQUIPO					
		REFRIGERADOR INDUSTRIAL	CONGELADOR INDUSTRIAL	EQUIPO MIXTO	NEVERA DOMESTICA	NEVERA TIPO BAR	CUARTO FRIO
VISITA INSPECCION				X			

No.	DESCRIPCION	UND	CANT	No.	DESCRIPCION	UND	CANT	No.	DESCRIPCION	UND	CANT
7	UNIDAD DE 1/8 HP GAS 134a	UNIDAD		33	RELEVO DE ESTADO SÓLIDO AC-AC 110 V 25 A CON BASE	UNIDAD		59	POLIURETANO DOS COMPONENTES	UNIDAD	
8	UNIDAD DE 1/8 HP GAS 404a	UNIDAD		34	CAPACITOR O CONDENSADOR DE ARRANQUE 216 MF A 259 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		60	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 1/8"	METRO LINEAL	
9	UNIDAD DE 1/4 HP GAS 134a	UNIDAD		35	CAPACITOR O CONDENSADOR DE ARRANQUE 340 MF A 408 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		61	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/8"	METRO LINEAL	1
10	UNIDAD DE 1/4 HP GAS 404a	UNIDAD		36	CAPACITOR O CONDENSADOR DE MARCHA 20 MF A 45 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		62	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 1/2"	METRO LINEAL	
11	UNIDAD DE 3/8 HP GAS 134a	UNIDAD		37	RELAY	UNIDAD		63	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/4"	METRO LINEAL	
12	UNIDAD DE 3/8 HP GAS 404a	UNIDAD		38	TÉRMICO DE 1/8" - 1/4"	UNIDAD		64	TUBO DE COBRE RÍGIDO 1/8"	METRO LINEAL	
13	UNIDAD DE 1/2 HP GAS 134a	UNIDAD	1	39	INTERRUPTOR DE CODILLO 15A A 20A	UNIDAD		65	TUBO DE COBRE RÍGIDO 3/8"	METRO LINEAL	
14	UNIDAD DE 1/2 HP GAS 404a	UNIDAD		40	REGLETA 20 AMP	UNIDAD		66	TUBO DE COBRE RÍGIDO 1/2"	METRO LINEAL	
15	REPARACIÓN COMPRESOR SEMIHERMETICO 2 HP PARA CUARTOS FRÍOS	UNIDAD		41	MOTO VENTILADOR 10 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		67	TUBO DE COBRE RÍGIDO 3/4"	METRO LINEAL	
16	CARGA GAS REFRIGERANTE R-22	LIBRA		42	MOTO VENTILADOR 18 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD	2	68	TIMER	UNIDAD	
17	CARGA GAS REFRIGERANTE R-134a	LIBRA	4	43	MOTO VENTILADOR 34 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		69	SERPENTÍN	METRO LINEAL	
18	CARGA GAS REFRIGERANTE R-404a	LIBRA		44	MOTO VENTILADOR AXIAL 12" PARA CUARTOS FRÍOS	UNIDAD		70	SONDA EQUIPO DE CONSERVACIÓN EKS-111	UNIDAD	
19	CARGA GAS REFRIGERANTE R-600a	LIBRA		45	MOTO VENTILADOR AXIAL 24" PARA CUARTOS FRÍOS	UNIDAD		71	SONDA EQUIPO DE CONSERVACIÓN - NTC5000	UNIDAD	
20	CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA TC 900	UNIDAD		46	ASPA PLÁSTICA 8" PARA CUARTOS FRÍOS	UNIDAD		72	PRESOSTATO DUAL KP115	UNIDAD	
21	CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA TC 512	UNIDAD	1	47	ASPA PLÁSTICA 4" PARA CUARTOS FRÍOS	UNIDAD		73	CAPILARES	UNIDAD	
22	CONTROL ELECTRÓNICO BÁSICO PARA CUARTO FRÍO	UNIDAD		48	ASPA PLÁSTICA 10" CUARTOS FRÍOS	UNIDAD		74	SOPORTE METÁLICO BANDEJA	UNIDAD	
23	CONTROL ELECTRÓNICO CON SENSOR PARA CUARTO FRÍO	UNIDAD		49	EMPAQUE DE PUERTA. INCLUYE IMÁN	METRO LINEAL		75	BISAGRA TIPO MARIPOSA PARA EQUIPO DE FRÍO HORIZONTAL	UNIDAD	
24	CONTROL MECÁNICO SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	UNIDAD		50	FILTRO PARA SOLDAR	UNIDAD	1	76	BISAGRA TIPO MARIPOSA PARA EQUIPO DE FRÍO VERTICAL	UNIDAD	
25	CABLE ENCAUCHETADO 2 X16 - 2 X18	METRO LINEAL		51	BARRA DE SOLDADURA COBRE	UNIDAD	2	77	MANIJA PARA EQUIPO DE FRÍO HORIZONTAL	UNIDAD	
26	CABLE ENCAUCHETADO 2 X12 - 2 X14	METRO LINEAL		52	CINTA FOIL (METRO)	METRO LINEAL		78	MANIJA PARA EQUIPO DE FRÍO VERTICAL	UNIDAD	
27	CABLE ENCAUCHETADO 3 X12 - 3X14	METRO LINEAL		53	FILTRO 1/4"	UNIDAD		79	TARJETA UNIVERSAL DE CONTROL COMPRESOR NEVERA DOMÉSTICA	UNIDAD	
28	CABLE ENCAUCHETADO 3 X18 - 3X16	METRO LINEAL		54	FILTRO 3/8" A 1/2"	UNIDAD		80	TARJETA ELECTRÓNICA UNIVERSAL MINISPLIT 12.000 BTU	UNIDAD	
29	CLAVIJA 15 A 30 AMP.	UNIDAD		55	FILTRO 5/8"	UNIDAD		81	MANGUERA PARA DESAGUE TRANSPARENTE	METRO LINEAL	
30	TERMO CUPLAS	UNIDAD		56	FILTRO 7/8"	UNIDAD		82	PINTURA BASE METÁLICA EQUIPO DE CONSERVACIÓN	UNIDAD	
31	BRAKER MATIC 110 V TRABAJO PESADO	UNIDAD	1	57	GUSANILLO O RAIDER	UNIDAD	1	83	PINTURA HORNEADA EQUIPO DE CONSERVACIÓN	UNIDAD	
32	CONTACTOR ELÉCTRICO 110 VAC 25 A	UNIDAD		58	RESISTENCIA DESHIELO EVAPORADOR	UNIDAD		84	CINTA LED 110V HERMETICA	METRO LINEAL	

Alvaro E. Julio

ENTREGA (NOMBRE Y CARGO)

Edison Q. Linder Adria CDE

RECIBE (NOMBRE Y CARGO)

De: Jhon Oswaldo Jimenez Landines <jjimenezl@sdis.gov.co>
Enviado el: miércoles, 27 de mayo de 2026 2:13 p.m.
Para: asistenteimcsas@imcsas.com
Asunto: RE: SOLICITUD AUTORIZACION REPARACION EQUIPO 2159382 - CDC MARIA GORETTI
- BARRIOS UNIDOS TEUSAQUILLO (CORRECTIVO MAYOR)

Buenas tardes

Se aprueba el presupuesto establecido, por favor continuar con la reparación indicada

Cordialmente



Jhon Oswaldo Jimenez Landines
Contratista
Subdirección Administrativa y Financiera -Mantenimiento
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Tel (601) 3279797 Ext (32124)

De: asistenteimcsas@imcsas.com <asistenteimcsas@imcsas.com>
Enviado: martes, 26 de mayo de 2026 10:17
Para: Jhon Oswaldo Jimenez Landines <jjimenezl@sdis.gov.co>
Asunto: SOLICITUD AUTORIZACION REPARACION EQUIPO 2159382 - CDC MARIA GORETTI - BARRIOS UNIDOS
TEUSAQUILLO (CORRECTIVO MAYOR)

PSI

La presente revisión del equipo se realiza con autorización de la supervisión contractual, en el marco de las actividades de mantenimiento periódico recomendadas para este tipo de equipos, con el fin de garantizar su adecuado funcionamiento, prolongar su vida útil y prevenir posibles fallas operativas. No obstante, durante la ejecución de dichas actividades de mantenimiento, puede evidenciarse la necesidad de efectuar cambio de repuestos o componentes, cuando las condiciones técnicas del equipo así lo requieran para asegurar su correcto desempeño y continuidad en operación.

[illegible]

FECHA	LOCALIDAD	CENTRO DE ATENCION	DIRECCION	TEL.FONO	Nº	PLACA	EQUIPO MARCA Y MODELO	ACCION REALIZADA
	Barrios Unidos Teusaquillo	CDC Maria Goretti	Calle 68 No 58-23	3125141313	8036	2159382	manro	Sirbe N.A. Visita inspeccion periodica. Mnto preventivo y correctivo mayor. Cambio de unidad 1/2 134a. Carga completa de gas r134a. Cambio control digital de temperatura ms12. instalacion breaker matic (ponderable). Cambio motores ventiladores 18w.
ITEM	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO			PRECIO UNITARIO CON IVA	CANT	PRECIO TOTAL CON IVA	ESTADO DEL EQUIPO	
3	EQUIPO MIXTO VISTA DE INSPECCION			661.998.00	1	661.998.00	Equipo funcionando bajo parámetros normales. La presente revisión del equipo se realiza con autorización de la supervisión contractual en el marco de las actividades de mantenimiento periódico recomendadas para este tipo de equipos, con el fin de garantizar su adecuado funcionamiento, probar su vida útil y prevenir posibles fallas operativas. No obstante, durante la ejecución de dichas actividades de mantenimiento, puede evidenciarse la necesidad de efectuar cambio de repuestos o componentes, cuando las condiciones técnicas del equipo así lo requieran para asegurar su correcto desempeño y continuidad en operación. PONDERABLE No.	
13	UNIDAD DE 1/2 HP GAS 134a			1.748.562.00	1	1.748.562.00		
17	CARGAS REFRIGERANTE R-134a			91.201.00	4	364.804.00		
21	CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA CS12			335.532.00	1	335.532.00		
31	BREAKER MATIC 100 V TRABAJO PESADO			229.120.00	1	-		
42	MOTO VENTILADOR 18 W INCLUYE ASPIRABAS			307.896.00	2	615.792.00		
50	PULTRON PARA SOLDAR			58.624.00	1	58.624.00		
51	BARRA DE SOLDADURADOR			26.478.00	1	26.478.00		
57	GUANILLO RAIDER			15.761.00	1	15.761.00		
61	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/8"			50.323.00	1	50.323.00		
TOTAL						3.904.352.00		

Cordialmente,

Octavio A. Salazar
Asistente Administrativo
Nit. 900.327.815-5
Cel. 322 789 3579
Tel: 627 8565
Calle 168 # 52 - 70



ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 14001:2015

BUREAU VERITAS
Certification





CERTIFICADO DE PRESTACION DE SERVICIOS

DOCUMENTO CONTROLADO

REMISIÓN N°

7724

FECHA:

22 mayo 2016

CONTRATO No.

9822 - 2025

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Razón Social:

S D IS

Dirección:

Calle 35 # 70-37

Localidad:

Antioquia

Teléfono:

324 5232882

Contacto:

Jerson Jamudio Delgado

Nit:

89999901-9

Sede:

Hogar de Pájaros Bogotá

E-mail:

N/A

Celular:

ITEM	CÓDIGO INTERNO	MARCA MODELO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO	CANT.	OBSERVACIONES
1	2225106	IMANRO	Exito mixto 2 puertas Se verifica funcionamiento y se realiza cambio de breaker mixto y carga jar 1139 a 2 / 15ms		Exito OK (A) - (C)
2					
3					
4	2130547	IMANRO	Exito mixto 2 puertas Se verifica funcionamiento y se realiza ajuste parámetros MT 512 control digital		Exito OK (F)
5					

OBSERVACIONES GENERALES A LA REMISIÓN

SINOT 112116

NIT: 900.327.815-5
Calle 168 No. 52 - 70 - B. Granada Norte
Bogotá, Colombia
Tel: 57 (1) - 627 8565
e-mail: gerencia@imcas.com

ENTREGA:

[Firma] Tecnico Imc
FIRMA - NOMBRE - CARGO

RECIBE:

[Firma] Jerson Jamudio Delgado
FIRMA - NOMBRE - CARGO Tec. adm.

ELABORA:

OCTAVIO SALAZAR
FIRMA - NOMBRE - CARGO

IMC INGENIERIA MONTAJES & CONSTRUCCION S.A.S		LISTADO DE ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE CONSERVACION DE ALIMENTOS				VERSION 001 FECHA EMISION 23-10-2024					
CENTRO SDIS		Hogar de Pato Lunka 2a		LOCALIDAD		Pueblo Nuevo					
PLACA EQUIPO		2225406		MARCA EQUIPO		IMC					
		REFRIGERADOR INDUSTRIAL	CONGELADOR INDUSTRIAL	EQUIPO MIXTO	NEVERA DOMESTICA	NEVERA TIPO BAR	CUARTO FRIO				
VISITA INSPECCION				X							
No.	DESCRIPCION	UND	CANT	No.	DESCRIPCION	UND	CANT	No.	DESCRIPCION	UND	CANT
7	UNIDAD DE 1/8 HP GAS 134a	UNIDAD		33	RELEVO DE ESTADO SÓLIDO AC-AC 110 V 25 A CON BASE	UNIDAD		59	POLIURETANO DOS COMPONENTES	UNIDAD	
8	UNIDAD DE 1/8 HP GAS 404a	UNIDAD		34	CAPACITOR O CONDENSADOR DE ARRANQUE 216 MF A 259 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		60	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 1/8"	METRO LINEAL	
9	UNIDAD DE 1/4 HP GAS 134a	UNIDAD		35	CAPACITOR O CONDENSADOR DE ARRANQUE 340 MF A 408 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		61	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/8"	METRO LINEAL	
10	UNIDAD DE 1/4 HP GAS 404a	UNIDAD		36	CAPACITOR O CONDENSADOR DE MARCHA 23 MF A 45 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		62	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 1/2"	METRO LINEAL	
11	UNIDAD DE 3/8 HP GAS 134a	UNIDAD		37	RELAY	UNIDAD		63	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/4"	METRO LINEAL	
12	UNIDAD DE 3/8 HP GAS 404a	UNIDAD		38	TÉRMICO DE 1/8" - 1/4"	UNIDAD		64	TUBO DE COBRE RÍGIDO 1/8"	METRO LINEAL	
13	UNIDAD DE 1/2 HP GAS 134a	UNIDAD		39	INTERRUPTOR DE CODILLO 15A A 20A	UNIDAD		65	TUBO DE COBRE RÍGIDO 3/8"	METRO LINEAL	
14	UNIDAD DE 1/2 HP GAS 404a	UNIDAD		40	REGLETA 20 AMP	UNIDAD		66	TUBO DE COBRE RÍGIDO 1/2"	METRO LINEAL	
15	REPARACIÓN COMPRESOR SEMIHERMÉTICO 2 HP PARA CUARTOS FRÍOS	UNIDAD		41	MOTO VENTILADOR 10 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		67	TUBO DE COBRE RÍGIDO 3/4"	METRO LINEAL	
16	CARGA GAS REFRIGERANTE R-22	LIBRA		42	MOTO VENTILADOR 18 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		68	TIMER	UNIDAD	
17	CARGA GAS REFRIGERANTE R-134a	LIBRA	2	43	MOTO VENTILADOR 34 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		69	SERPENTÍN	METRO LINEAL	
18	CARGA GAS REFRIGERANTE R-404a	LIBRA		44	MOTO VENTILADOR AXIAL 12" PARA CUARTOS FRÍOS	UNIDAD		70	SONDA EQUIPO DE CONSERVACIÓN EKS-111	UNIDAD	
19	CARGA GAS REFRIGERANTE R-600a	LIBRA		45	MOTO VENTILADOR AXIAL 24" PARA CUARTOS FRÍOS	UNIDAD		71	SONDA EQUIPO DE CONSERVACIÓN - NTC5000	UNIDAD	
20	CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA TC 900	UNIDAD		46	ASPA PLÁSTICA 8" PARA CUARTOS FRÍOS	UNIDAD		72	PRESOSTATO DUAL KP115	UNIDAD	
21	CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA TC 512	UNIDAD		47	ASPA PLÁSTICA 4" PARA CUARTOS FRÍOS	UNIDAD		73	CAPILARES	UNIDAD	
22	CONTROL ELECTRÓNICO BÁSICO PARA CUARTO FRÍO	UNIDAD		48	ASPA PLÁSTICA 10" CUARTOS FRÍOS	UNIDAD		74	SOPORTE METÁLICO BANDEJA	UNIDAD	
23	CONTROL ELECTRÓNICO CON SENSOR PARA CUARTO FRÍO	UNIDAD		49	EMPAQUE DE PUERTA, INCLUYE IMÁN	METRO LINEAL		75	BISAGRA TIPO MARIPOSA PARA EQUIPO DE FRÍO HORIZONTAL	UNIDAD	
24	CONTROL MECÁNICO SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	UNIDAD		50	FILTRO PARA SOLDAR	UNIDAD		76	BISAGRA TIPO MARIPOSA PARA EQUIPO DE FRÍO VERTICAL	UNIDAD	
25	CABLE ENCAUCHETADO 2 X16 - 2 X18	METRO LINEAL		51	BARRA DE SOLDADURA COBRE	UNIDAD		77	MANUA PARA EQUIPO DE FRÍO HORIZONTAL	UNIDAD	
26	CABLE ENCAUCHETADO 2 X12 - 2 X14	METRO LINEAL		52	CINTA FOIL (METRO)	METRO LINEAL		78	MANUA PARA EQUIPO DE FRÍO VERTICAL	UNIDAD	
27	CABLE ENCAUCHETADO 3 X12 - 3X14	METRO LINEAL		53	FILTRO 1/4"	UNIDAD		79	TARJETA UNIVERSAL DE CONTROL COMPRESOR NEVERA DOMÉSTICA	UNIDAD	
28	CABLE ENCAUCHETADO 3 X18 - 3X16	METRO LINEAL		54	FILTRO 3/8" A 1/2"	UNIDAD		80	TARJETA ELECTRÓNICA UNIVERSAL MINISPLIT 12.000 BTU	UNIDAD	
29	CLAVIJA 15 A 30 AMP.	UNIDAD		55	FILTRO 5/8"	UNIDAD		81	MANGUERA PARA DESAGUE TRANSPARENTE	METRO LINEAL	
30	TERMO CUPLAS	UNIDAD		56	FILTRO 7/8"	UNIDAD		82	PINTURA BASE METÁLICA EQUIPO DE CONSERVACIÓN	UNIDAD	
31	BRAKER MATIC 110 V TRABAJO PESADO	UNIDAD	1	57	GUSANILLO O RAIDER	UNIDAD		83	PINTURA HORNEADA EQUIPO DE CONSERVACIÓN	UNIDAD	
32	CONTACTOR ELÉCTRICO 110 VAC 25 A	UNIDAD		58	RESISTENCIA EVAPORADOR DESHIELO	UNIDAD		84	CINTA LED 110V HERMETICA	METRO LINEAL	

P

Carlos Roberto True

ENTREGA (NOMBRE Y CARGO)

[Firma]

RECIBE (NOMBRE Y CARGO)

asistenteimcsas@imcsas.com

De: Jhon Oswaldo Jimenez Landines <jjimenezl@sdis.gov.co>
Enviado el: miércoles, 27 de mayo de 2026 2:23 p.m.
Para: asistenteimcsas@imcsas.com
Asunto: RE: SOLICITUD AUTORIZACION REPARACION EQUIPO 2225106 - HOGAR DE PASO BAKATA - ANTONIO NARIÑO

Buenas tardes

Se aprueba el presupuesto establecido, por favor continuar con la reparación indicada

Cordialmente



Jhon Oswaldo Jimenez Landines
Contratista
Subdirección Administrativa y Financiera -Mantenimiento
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Tel (601) 3279797 Ext (32124)

De: asistenteimcsas@imcsas.com <asistenteimcsas@imcsas.com>
Enviado: martes, 26 de mayo de 2026 11:14
Para: Jhon Oswaldo Jimenez Landines <jjimenezl@sdis.gov.co>
Asunto: SOLICITUD AUTORIZACION REPARACION EQUIPO 2225106 - HOGAR DE PASO BAKATA - ANTONIO NARIÑO

PSI

CERTIFICADO DE PRESTACION DE SERVICIOS

REAGENTS AND MATERIALS

7724

FECHA:	MAYO 2016
--------	-----------

CONTRATO No. 9811 - 2015

Information in Query

Apellido y Nombre	S. D. ZS
Dirección	Carretera 35 # 70-79
Ciudad	Amparo, Paraná
Teléfono	329 5282886
Contacto	José Jon Jaramelo Delgado

No. 8999901-9
 Date 11/11/2019
 Time 11:11
 User

ITEM	CÓDIGO INTERNO	MARCA MODELO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO	CANT.	OBSERVACIONES
1	2225706	IMANTO	Es un imán de 2 piezas se verifica su funcionamiento y se realiza cambio de buje de empuje y cojinete de 8/34 = 2 / 0.05		6/2/2005
2					
3					
4	2230742	IMANTO	Es un imán de 2 piezas se verifica su funcionamiento y se realiza cambio de buje de empuje MT 112 con buje de 8/34		6/2/2005
5					

OBSERVACIONES GENERALES A LA REMISIÓN

5108 112.16

ENTREGA: Carb. Tecn. Inc.

RECIBI: Jesús Hernández Jarama
[Firma]
 FIRMA: NOMEN: CESAR TA. MORA

CONCLUSIONS

2017年12月24日

[illegible]

FECHA	LOCALIDAD	CENTRO DE ATENCION	DIRECCION	TELEFONO	No.	PLACA	EQUIPO MARCA Y MODELO	ACCION REALIZADA
	Antonio Nariño	Hogar de Paso Balagtas	Carrera 35 No. 10-17	3 245 2828 82	7724	22 251 06	Imanito	Sirbe 12 2195. Visita Inspeccion. Mnto preventivo y correctivo. Cambio breaker matic (Ponderable). Carga de gas r134a.
ITEM	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO			PRECIO UNITARIO CON IVA	CANT	PRECIO TOTAL CON IVA	ESTADO DEL EQUIPO	
3	EQUIPO MIXTO VISITA DE INSPECCION			661.998.00	1	661.998.00	Equipo funcionando bajo parametros normales. Instalacion Breaker Matic (Ponderable)	
17	CARGA GAS REFRIGERANTE R-134a			91.201.00	2	182.402.00		
31	BREAKER MATIC 110V TRABAJO PESADO			229.120.00	1	-		
TOTAL						844.400.00		

Cordialmente,

Octavio A. Salazar
Asistente Administrativo
Nit. 900.327.815-5
Cel. 322 789 3579
Tel: 627 8565
Calle 168 # 52 - 70



ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS
Certification



ISO 14001:2015
BUREAU VERITAS
Certification



		LISTADO DE ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE CONSERVACION DE ALIMENTOS				VERSION 001 FECHA EMISION 23-10-2024	
CENTRO SDIS		LOCALIDAD					
PLACA EQUIPO		MARCA EQUIPO					
Hogar de paro Lavata		Anbaro Navito					
2730547		Imario					
REFRIGERADOR INDUSTRIAL		CONGELADOR INDUSTRIAL		EQUIPO MIXTO		NEVERA DOMESTICA	
NEVERA TIPO BAR		CUARTO FRIO					
VISITA INSPECCION				X			

No.	DESCRIPCION	UND	CANT	No.	DESCRIPCION	UND	CANT	No.	DESCRIPCION	UND	CANT
7	UNIDAD DE 1/8 HP GAS 134a	UNIDAD		33	RELEVO DE ESTADO SÓLIDO AC-AC 110 V 25 A CON BASE	UNIDAD		59	POLIURETANO DOS COMPONENTES	UNIDAD	
8	UNIDAD DE 1/8 HP GAS 404a	UNIDAD		34	CAPACITOR O CONDENSADOR DE ARRANQUE 216 MF A 259 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		60	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 1/8"	METRO LINEAL	
9	UNIDAD DE 1/4 HP GAS 134a	UNIDAD		35	CAPACITOR O CONDENSADOR DE ARRANQUE 340 MF A 408 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		61	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/8"	METRO LINEAL	
10	UNIDAD DE 1/4 HP GAS 404a	UNIDAD		36	CAPACITOR O CONDENSADOR DE MARCHA 20 MF A 45 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		62	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 1/2"	METRO LINEAL	
11	UNIDAD DE 3/8 HP GAS 134a	UNIDAD		37	RELAY	UNIDAD		63	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/4"	METRO LINEAL	
12	UNIDAD DE 3/8 HP GAS 404a	UNIDAD		38	TÉRMICO DE 1/8" - 1/4"	UNIDAD		64	TUBO DE COBRE RÍGIDO 1/8"	METRO LINEAL	
13	UNIDAD DE 1/2 HP GAS 134a	UNIDAD		39	INTERRUPTOR DE CODILLO 15A A 20A	UNIDAD		65	TUBO DE COBRE RÍGIDO 3/8"	METRO LINEAL	
14	UNIDAD DE 1/2 HP GAS 404a	UNIDAD		40	REGLETA 20 AMP	UNIDAD		66	TUBO DE COBRE RÍGIDO 1/2"	METRO LINEAL	
15	REPARACIÓN COMPRESOR SEMIHERMETICO 2 HP PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		41	MOTO VENTILADOR 10 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		67	TUBO DE COBRE RÍGIDO 3/4"	METRO LINEAL	
16	CARGA GAS REFRIGERANTE R-22	LIBRA		42	MOTO VENTILADOR 18 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		68	TIMER	UNIDAD	
17	CARGA GAS REFRIGERANTE R-134a	LIBRA		43	MOTO VENTILADOR 34 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		69	SERPENTÍN	METRO LINEAL	
18	CARGA GAS REFRIGERANTE R-404a	LIBRA		44	MOTO VENTILADOR AXIAL 12" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		70	SONDA EQUIPO DE CONSERVACIÓN EKS-111	UNIDAD	
19	CARGA GAS REFRIGERANTE R-600a	LIBRA		45	MOTO VENTILADOR AXIAL 24" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		71	SONDA EQUIPO DE CONSERVACIÓN - NTC5000	UNIDAD	
20	CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA TC 900	UNIDAD		46	ASPA PLÁSTICA 8" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		72	PRESOSTATO DUAL KP115	UNIDAD	
21	CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA TC 512	UNIDAD		47	ASPA PLÁSTICA 4" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		73	CAPILARES	UNIDAD	
22	CONTROL ELECTRÓNICO BÁSICO PARA CUARTO FRÍO	UNIDAD		48	ASPA PLÁSTICA 10" CUARTOS FRIOS	UNIDAD		74	SOPORTE METÁLICO BANDEJA	UNIDAD	
23	CONTROL ELECTRÓNICO CON SENSOR PARA CUARTO FRÍO	UNIDAD		49	EMPAQUE DE PUERTA. INCLUYE IMÁN	METRO LINEAL		75	BISAGRA TIPO MARIPOSA PARA EQUIPO DE FRÍO HORIZONTAL	UNIDAD	
24	CONTROL MECÁNICO SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	UNIDAD		50	FILTRO PARA SOLDAR	UNIDAD		76	BISAGRA TIPO MARIPOSA PARA EQUIPO DE FRÍO VERTICAL	UNIDAD	
25	CABLE ENCAUCHETADO 2 X16 - 2 X18	METRO LINEAL		51	BARRA DE SOLDADURA COBRE	UNIDAD		77	MANUA PARA EQUIPO DE FRÍO HORIZONTAL	UNIDAD	
26	CABLE ENCAUCHETADO 2 X12 - 2 X14	METRO LINEAL		52	CINTA FOIL (METRO)	METRO LINEAL		78	MANUA PARA EQUIPO DE FRÍO VERTICAL	UNIDAD	
27	CABLE ENCAUCHETADO 3 X12 - 3X14	METRO LINEAL		53	FILTRO 1/4"	UNIDAD		79	TARJETA UNIVERSAL DE CONTROL COMPRESOR NEVERA DOMESTICA	UNIDAD	
28	CABLE ENCAUCHETADO 3 X18 - 3X16	METRO LINEAL		54	FILTRO 3/8" A 1/2"	UNIDAD		80	TARJETA ELECTRÓNICA UNIVERSAL MINISPLIT 12.000 BTU	UNIDAD	
29	CLAVIJA 15 A 30 AMP.	UNIDAD		55	FILTRO 5/8"	UNIDAD		81	MANGUERA PARA DESAGUE TRANSPARENTE	METRO LINEAL	
30	TERMO CUPLAS	UNIDAD		56	FILTRO 7/8"	UNIDAD		82	PINTURA BASE METÁLICA EQUIPO DE CONSERVACIÓN	UNIDAD	
31	BRAKER MATIC 110 V TRABAJO PESADO	UNIDAD		57	GUSANILLO O RAIDER	UNIDAD		83	PINTURA HORNEADA EQUIPO DE CONSERVACIÓN	UNIDAD	
32	CONTACTOR ELÉCTRICO 110 VAC 25 A	UNIDAD		58	RESISTENCIA DESHIELO EVAPORADOR	UNIDAD		84	CINTA LED 110V HERMETICA	METRO LINEAL	

Carla María Tejero Jim
ENTREGA (NOMBRE Y CARGO)

[Firma]
RECIBE (NOMBRE Y CARGO)



CERTIFICADO DE PRESTACION DE SERVICIOS

DOCUMENTO CONTROLADO

REMISIÓN N°

7726

FECHA:

27 mayo 2025

CONTRATO No.

9822-2025

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Razón Social:

S D T S

Dirección:

Carrera 55 70 45

Localidad:

Barrios Unidos Teusaquillo

Teléfono:

3743219633

Contacto:

Luisa Ortiz

NIT:

899999061-9

Sede:

T.I. la Ciudad de los rios

E-mail:

N/A

Celular:

ITEM	CÓDIGO INTERNO	MARCA MODELO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO	CANT.	OBSERVACIONES
1	2197293	Tomografía	Reanudar industrial y realizar se verifica funcionamiento y se realiza carga gas R754		EQUIPO OK (A) (E)
2					
3					
4					
5					

OBSERVACIONES GENERALES A LA REMISIÓN

Serie # 127633

NIT: 900.327.815-5
Calle 168 No. 52 - 70 - B. Granado Norte
Bogotá, Colombia
Tel: 57 (1) - 627 8385
e-mail: gerencia@imc.com

ENTREGA:

FIRMA - NOMBRE - CARGO

RECIBE:

FIRMA - NOMBRE - CARGO

ELABORA:

OCTAVIO JUANES

FIRMA - NOMBRE - CARGO

IMC INGENIERIA, MONTAJES & CONSTRUCCION S.A.S		LISTADO DE ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE CONSERVACION DE ALIMENTOS				VERSION 001 FECHA EMISION 23-10-2024					
CENTRO SDIS		J.I la Ciudad Que Pasa		LOCALIDAD		Barrio Unico					
PLACA EQUIPO		2797793		MARCA EQUIPO		Tomazet					
		REFRIGERADOR INDUSTRIAL	CONGELADOR INDUSTRIAL	EQUIPO MIXTO	NEVERA DOMESTICA	NEVERA TIPO BAR	CUARTO FRIO				
VISITA INSPECCION		X									
No.	DESCRIPCION	UND	CANT	No.	DESCRIPCION	UND	CANT	No.	DESCRIPCION	UND	CANT
7	UNIDAD DE 1/8 HP GAS 134a	UNIDAD		33	RELEVO DE ESTADO SÓLIDO AC-AC 110 V 25 A CON BASE	UNIDAD		59	POLIURETANO DOS COMPONENTES	UNIDAD	
8	UNIDAD DE 1/8 HP GAS 404a	UNIDAD		34	CAPACITOR O CONDENSADOR DE ARRANQUE 216 MF A 259 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		60	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 1/8"	METRO LINEAL	
9	UNIDAD DE 1/4 HP GAS 134a	UNIDAD		35	CAPACITOR O CONDENSADOR DE ARRANQUE 340 MF A 408 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		61	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/8"	METRO LINEAL	
10	UNIDAD DE 1/4 HP GAS 404a	UNIDAD		36	CAPACITOR O CONDENSADOR DE MARCHA 20 MF A 45 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		62	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 1/2"	METRO LINEAL	
11	UNIDAD DE 3/8 HP GAS 134a	UNIDAD		37	RELAY	UNIDAD		63	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/4"	METRO LINEAL	
12	UNIDAD DE 3/8 HP GAS 404a	UNIDAD		38	TÉRMICO DE 1/8" - 1/4"	UNIDAD		64	TUBO DE COBRE RÍGIDO 1/8"	METRO LINEAL	
13	UNIDAD DE 1/2 HP GAS 134a	UNIDAD		39	INTERRUPTOR DE CODILLO 15A A 20A	UNIDAD		65	TUBO DE COBRE RÍGIDO 3/8"	METRO LINEAL	
14	UNIDAD DE 1/2 HP GAS 404a	UNIDAD		40	REGLETA 20 AMP	UNIDAD		66	TUBO DE COBRE RÍGIDO 1/2"	METRO LINEAL	
15	REPARACIÓN COMPRESOR SEMIHERMETICO 2 HP PARA CUARTOS FRÍOS	UNIDAD		41	MOTO VENTILADOR 10 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		67	TUBO DE COBRE RÍGIDO 3/4"	METRO LINEAL	
16	CARGA GAS REFRIGERANTE R-22	LIBRA		42	MOTO VENTILADOR 18 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		68	TIMER	UNIDAD	
17	CARGA GAS REFRIGERANTE R-134a	LIBRA	2	43	MOTO VENTILADOR 34 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		69	SERPENTÍN	METRO LINEAL	
18	CARGA GAS REFRIGERANTE R-404a	LIBRA		44	MOTO VENTILADOR AXIAL 12" PARA CUARTOS FRÍOS	UNIDAD		70	SONDA EQUIPO DE CONSERVACIÓN EKS-111	UNIDAD	
19	CARGA GAS REFRIGERANTE R-600a	LIBRA		45	MOTO VENTILADOR AXIAL 24" PARA CUARTOS FRÍOS	UNIDAD		71	SONDA EQUIPO DE CONSERVACIÓN - NTC5000	UNIDAD	
20	CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA TC 900	UNIDAD		46	ASPA PLÁSTICA 8" PARA CUARTOS FRÍOS	UNIDAD		72	PRESOSTATO DUAL KP115	UNIDAD	
21	CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA TC 512	UNIDAD		47	ASPA PLÁSTICA 4" PARA CUARTOS FRÍOS	UNIDAD		73	CAPILARES	UNIDAD	
22	CONTROL ELECTRÓNICO BÁSICO PARA CUARTO FRÍO	UNIDAD		48	ASPA PLÁSTICA 10" CUARTOS FRÍOS	UNIDAD		74	SOPORTE METÁLICO BANDEJA	UNIDAD	
23	CONTROL ELECTRÓNICO CON SENSOR PARA CUARTO FRÍO	UNIDAD		49	EMPAQUE DE PUERTA, INCLUYE IMÁN	METRO LINEAL		75	BISAGRA TIPO MARIPOSA PARA EQUIPO DE FRÍO HORIZONTAL	UNIDAD	
24	CONTROL MECÁNICO SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	UNIDAD		50	FILTRO PARA SOLDAR	UNIDAD		76	BISAGRA TIPO MARIPOSA PARA EQUIPO DE FRÍO VERTICAL	UNIDAD	
25	CABLE ENCAUCHETADO 2 X16 - 2 X18	METRO LINEAL		51	BARRA DE SOLDADURA COBRE	UNIDAD		77	MANIJA PARA EQUIPO DE FRÍO HORIZONTAL	UNIDAD	
26	CABLE ENCAUCHETADO 2 X12 - 2 X14	METRO LINEAL		52	CINTA FOIL (METRO)	METRO LINEAL		78	MANIJA PARA EQUIPO DE FRÍO VERTICAL	UNIDAD	
27	CABLE ENCAUCHETADO 3 X12 - 3X14	METRO LINEAL		53	FILTRO 1/4"	UNIDAD		79	TARJETA UNIVERSAL DE CONTROL COMPRESOR NEVERA DOMÉSTICA	UNIDAD	
28	CABLE ENCAUCHETADO 3 X16 - 3X18	METRO LINEAL		54	FILTRO 3/8" A 1/2"	UNIDAD		80	TARJETA ELECTRÓNICA UNIVERSAL MINISPLIT 12 000 BTU	UNIDAD	
29	CLAVIJA 15 A 30 AMP.	UNIDAD		55	FILTRO 5/8"	UNIDAD		81	MANGUERA PARA DESAGUE TRANSPARENTE	METRO LINEAL	
30	TERMO CUPLAS	UNIDAD		56	FILTRO 7/8"	UNIDAD		82	PINTURA BASE METÁLICA EQUIPO DE CONSERVACIÓN	UNIDAD	
31	BRAKER MATIC 110 V TRABAJO PESADO	UNIDAD		57	GUSANILLO O RAIDER	UNIDAD		83	PINTURA HORNEADA EQUIPO DE CONSERVACIÓN	UNIDAD	
32	CONTACTOR ELÉCTRICO 110 VAC 25 A	UNIDAD		58	RESISTENCIA DESHIELO EVAPORADOR	UNIDAD		84	CINTA LED 110V HERMETICA	METRO LINEAL	

Teoara Jone
ENTREGA (NOMBRE Y CARGO)

Luisa Ortiz
Profesional en atención.
RECIBE (NOMBRE Y CARGO)

De: Jhon Oswaldo Jimenez Landines <jjimenezl@sdis.gov.co>
Enviado el: miércoles, 27 de mayo de 2026 2:24 p.m.
Para: asistenteimcsas@imcsas.com
Asunto: RE: SOLICITUD AUTORIZACION REPARACION EQUIPO 2197293 - JI LA CIUDAD QUE SOÑAMOS - BARRIOS UNIDOS TEUSAQUILLO

Buenas tardes

Se aprueba el presupuesto establecido, por favor continuar con la reparación indicada

Cordialmente



Jhon Oswaldo Jimenez Landines
Contratista
Subdirección Administrativa y Financiera -Mantenimiento
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Tel (601) 3279797 Ext (32124)

De: asistenteimcsas@imcsas.com <asistenteimcsas@imcsas.com>
Enviado: martes, 26 de mayo de 2026 11:31
Para: Jhon Oswaldo Jimenez Landines <jjimenezl@sdis.gov.co>
Asunto: SOLICITUD AUTORIZACION REPARACION EQUIPO 2197293 - JI LA CIUDAD QUE SOÑAMOS - BARRIOS UNIDOS TEUSAQUILLO

PSI

La presente revisión del equipo se realiza con autorización de la supervisión contractual, en el marco de las actividades de mantenimiento periódico recomendadas para este tipo de equipos, con el fin de garantizar su adecuado funcionamiento, prolongar su vida útil y prevenir posibles fallas operativas. No obstante, durante la ejecución de dichas actividades de mantenimiento, puede evidenciarse la necesidad de efectuar cambio de repuestos o componentes, cuando las condiciones técnicas del equipo así lo requieran para asegurar su correcto desempeño y continuidad en operación.

FECHA	LOCALIDAD	CENTRO DE ATENCIÓN	DIRECCIÓN	TELÉFONO	No.	PLACA	EQUIPO/MARCA Y MODELO	ACCIÓN REALIZADA
	Barridos Unidos Teusaquillo	Jila Ciudad que Soñamos	Carrera 55 No. 70-45	3143219633	7725	2197293	Icomanger	Sinba 121633. Visita de inspección periódica. Mnto preventivo y correctivo. Carga de gas r134a.
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO			PRECIO UNITARIO CON IVA	CANT	PRECIO TOTAL CON IVA	ESTADO DEL EQUIPO	
1	REFRIGERADOR INDUSTRIAL VISITA DE INSPECCIÓN			618.235.00	1	618.235.00	Equipo funcionando bajo parámetros normales. La presente revisión del equipo se realiza con autorización de la supervisión contractual, en el marco de las actividades de mantenimiento periódico recomendadas para este tipo de equipos, con el fin de garantizar su adecuado funcionamiento, prolongar su vida útil y prevenir posibles fallas operativas. No obstante, durante la ejecución de dichas actividades de mantenimiento, puede evidenciarse la necesidad de efectuar cambio de repuestos o componentes, cuando las condiciones técnicas del equipo así lo requieran para asegurar su correcto desempeño y continuidad en operación.	
17	CARGA GAS REFRIGERANTE R-134a			91.201.00	2	182.402.00		
TOTAL						800.637.00		

Cordialmente,

Octavio A. Salazar
Asistente Administrativo
Nit. 900.327.815-5
Cel. 322 789 3579
Tel: 627 8565
Calle 168 # 52 - 70



REMISIÓN N°

7728

FECHA:

26 Mayo 2026

CONTRATO No.

9822-2025

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Razón Social:

S D IS

Dirección:

Calle 7c 8a 30

Localidad:

Santa Fe Bogotá

Teléfono:

3008723930

Contacto:

Vivian Páez

NIT:

899999061-4

Sede:

Centro Páez de la Paz - Bogotá

E-mail:

N/A

Celular:

—

ITEM	CÓDIGO INTERNO	MARCA MODELO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO	CANT.	OBSERVACIONES
1	2237559	IMARKO	Refrigerador industrial 1 Puerta acero inox Se verifica funcionamiento y se realiza mantenimiento preventivo inspección general y limpieza lubricación de partes móviles		OK GANANCIA SIN COSTO PARA LA ENTIDAD (E)
2					
3	2191465	Refrinética	Refrigerador industrial 1 Puerta acero inox Se realiza instalación de empacadura hermética mantenimiento preventivo		OK (A) - (E)
4	2239243	Inversiónes DS	Refrigerador industrial 1 Puerta acero inox Se verifica funcionamiento del equipo y se realiza instalación de 2mts de cable n° 2x16		OK (A) - (E)
5					

SINDE 12222

OBSERVACIONES GENERALES A LA REMISIÓN

El centro posee un voltaje de 130V este debe ser de 110V - 120V, se debe solicitar servicio técnico para la red eléctrica de centro para solucionar el problema de carácter urgente.

NIT: 900.122.815-5
Calle 168 No. 52 - 70 - B. Granada Norte
Bogotá, Colombia
Tel: 57-11 - 627 8565
e-mail: gerencia@imcsas.com

ENTREGA:

Gerente Técnico IMC
FIRMA - NOMBRE - CARGO

RECIBE:

Vivian Páez
FIRMA - NOMBRE - CARGO

ELABORA:

Octavio Salazar
FIRMA - NOMBRE - CARGO

De: asistenteimcsas@imcsas.com
Enviado el: martes, 26 de mayo de 2026 11:45 a. m.
Para: 'Jhon Oswaldo Jimenez Landines'
Asunto: REPORTE TÉCNICO URGENTE: Hallazgo de sobrevoltaje en redes eléctricas – Centro Abrazar Santa Fe Candelaria – Contrato 9822-2025

Respetado John,

Por medio del presente, me dirijo a ustedes en calidad de contratista para remitir el informe técnico derivado de la visita de inspección y mantenimiento preventivo/correctivo realizada a los equipos de conservación de alimentos (tres unidades en total) asignados al **Centro Abrazar Santa Fe Candelaria**, ubicado en la localidad de Santa Fe - La Candelaria.

Durante el diagnóstico y la medición de los parámetros eléctricos en la acometida y puntos de conexión del centro, se detectó una anomalía crítica en el suministro de energía:

- **Voltaje medido en red:** 130 V AC (Voltios de Corriente Alterna).
- **Rango de operación nominal de los equipos:** 110 V a 120 V AC.

Diagnóstico e Impacto Técnico



La lectura registra un fenómeno de sobrevoltaje que supera el umbral de tolerancia técnica de los componentes electromecánicos y electrónicos de los tres (3) equipos de refrigeración. Operar bajo estas condiciones genera las siguientes consecuencias directas:

- **Degradación térmica:** Incremento desproporcionado en la temperatura de trabajo de los motocompresores.
- **Pérdida de aislamiento:** Deterioro prematuro del esmalte en los devanados del motor, acelerando su obsolescencia.
- **Riesgo de falla catastrófica:** Posibilidad inminente de cortocircuito o quemadura total de los sistemas de control y potencia.
- **Afectación del servicio:** Riesgo de pérdida de la cadena de frío de los alimentos destinados a los beneficiarios del centro.

Requerimiento y Plan de Acción

Con el fin de salvaguardar los activos de la entidad y garantizar la continuidad de la operación, se solicita a la administración del centro gestionar de **carácter urgente** las siguientes acciones:

1. **Revisión Especializada:** Solicitar de manera prioritaria la intervención de un servicio técnico electricista debidamente acreditado bajo la normativa **RETIE** (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas).
2. **Subsanación de la Red:** Realizar el balanceo de cargas, revisión de transformador o la calibración de las líneas de entrada por parte del operador de red, según corresponda, para normalizar el voltaje a los rangos estándar (110V - 120V).

FECHA:		CONTRATO No.		REMISIÓN N°	
1 Mayo 2026		9812-2025		7728	
INFORMACIÓN DEL CLIENTE					
Razón Social:		N°:			
Dirección:		Código Postal:			
Localidad:		E-mail:			
Teléfono:		Celular:			
Contacto:					
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO					
ITEM	CÓDIGO INTERNO	MARCA MODELO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO	CANT.	OBSERVACIONES
1	2237559	IMATHO	Reparación industrial 1 puerta acero inoxidable Se verifica funcionamiento y se verifica instalación de interruptor diferencial y limitación de corriente de motor		OK
2					
3	2147465	Reparación	Reparación industrial 1 puerta acero inoxidable Se verifica instalación de interruptor diferencial y limitación de corriente		OK
4	2237243	Inversor DJ	Reparación industrial 1 puerta acero inoxidable Se verifica funcionamiento del motor y se verifica instalación de cable de cobre nº 2x6		OK
5					
OBSERVACIONES GENERALES A LA REMISIÓN					
El cliente recibe un voltaje de 120V en la red eléctrica y la red eléctrica es de 120V - 120V, se debe verificar servicio técnico para la red eléctrica de la casa por el sistema de energía eléctrica.					
ENTREGA:		RECIBE:		ELABORA:	
 FIRMA - NOMBRE - CARGO		 FIRMA - NOMBRE - CARGO		 FIRMA - NOMBRE - CARGO	

Cordialmente,

Octavio A. Salazar
Asistente Administrativo
Nit. 900.327.815-5
Cel. 322 789 3579
Tel: 627 8565
Calle 168 # 52 - 70



		LISTADO DE ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE CONSERVACION DE ALIMENTOS				VERSION 001 FECHA EMISION 23-10-2024	
CENTRO SDIS		Centro almazara Santa Fe		LOCALIDAD		Santa Fe - Canelones	
PLACA EQUIPO		2235653		MARCA EQUIPO		IMANKO	
		REFRIGERADOR INDUSTRIAL	CONGELADOR INDUSTRIAL	EQUIPO MIXTO	NEVERA DOMESTICA	NEVERA TIPO BAR	CUARTO FRIO
VISITA INSPECCION		X					

No.	DESCRIPCION	UND	CANT	No.	DESCRIPCION	UND	CANT	No.	DESCRIPCION	UND	CANT
7	UNIDAD DE 1/8 HP GAS 134a	UNIDAD		33	RELEVO DE ESTADO SÓLIDO AC-AC 110 V 25 A CON BASE	UNIDAD		59	POLIURETANO DOS COMPONENTES	UNIDAD	
8	UNIDAD DE 1/8 HP GAS 404a	UNIDAD		34	CAPACITOR O CONDENSADOR DE ARRANQUE 216 MF A 259 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		60	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 1/8"	METRO LINEAL	
9	UNIDAD DE 1/4 HP GAS 134a	UNIDAD		35	CAPACITOR O CONDENSADOR DE ARRANQUE 340 MF A 408 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		61	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/8"	METRO LINEAL	
10	UNIDAD DE 1/4 HP GAS 404a	UNIDAD		36	CAPACITOR O CONDENSADOR DE MARCHA 20 MF A 45 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		62	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 1/2"	METRO LINEAL	
11	UNIDAD DE 3/8 HP GAS 134a	UNIDAD		37	RELAY	UNIDAD		63	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/4"	METRO LINEAL	
12	UNIDAD DE 3/8 HP GAS 404a	UNIDAD		38	TÉRMICO DE 1/8" - 1/4"	UNIDAD		64	TUBO DE COBRE RÍGIDO 1/8"	METRO LINEAL	
13	UNIDAD DE 1/2 HP GAS 134a	UNIDAD		39	INTERRUPTOR DE CODILLO 15A A 20A	UNIDAD		65	TUBO DE COBRE RÍGIDO 3/8"	METRO LINEAL	
14	UNIDAD DE 1/2 HP GAS 404a	UNIDAD		40	REGLETA 20 AMP	UNIDAD		66	TUBO DE COBRE RÍGIDO 1/2"	METRO LINEAL	
15	REPARACIÓN COMPRESOR SEMIHERMETICO 2 HP PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		41	MOTO VENTILADOR 10 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		67	TUBO DE COBRE RÍGIDO 3/4"	METRO LINEAL	
16	CARGA GAS REFRIGERANTE R-22	LIBRA		42	MOTO VENTILADOR 18 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		68	TIMER	UNIDAD	
17	CARGA GAS REFRIGERANTE R-134a	LIBRA		43	MOTO VENTILADOR 34 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		69	SERPENTÍN	METRO LINEAL	
18	CARGA GAS REFRIGERANTE R-404a	LIBRA		44	MOTO VENTILADOR AXIAL 12" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		70	SONDA EQUIPO DE CONSERVACIÓN EKS-111	UNIDAD	
19	CARGA GAS REFRIGERANTE R-600a	LIBRA		45	MOTO VENTILADOR AXIAL 24" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		71	SONDA EQUIPO DE CONSERVACIÓN - NTC5000	UNIDAD	
20	CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA TC 900	UNIDAD		46	ASPA PLÁSTICA 8" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		72	PRESOSTATO DUAL KP115	UNIDAD	
21	CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA TC 512	UNIDAD		47	ASPA PLÁSTICA 4" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		73	CAPILARES	UNIDAD	
22	CONTROL ELECTRÓNICO BÁSICO PARA CUARTO FRIO	UNIDAD		48	ASPA PLÁSTICA 10" CUARTOS FRIOS	UNIDAD		74	SOPORTE METÁLICO BANDEJA	UNIDAD	
23	CONTROL ELECTRÓNICO CON SENSOR PARA CUARTO FRIO	UNIDAD		49	EMPAQUE DE PUERTA, INCLUYE IMÁN	METRO LINEAL		75	BISAGRA TIPO MARIPOSA PARA EQUIPO DE FRIO HORIZONTAL	UNIDAD	
24	CONTROL MECÁNICO SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	UNIDAD		50	FILTRO PARA SOLDAR	UNIDAD		76	BISAGRA TIPO MARIPOSA PARA EQUIPO DE FRIO VERTICAL	UNIDAD	
25	CABLE ENCAUCHETADO 2 X16 - 2 X18	METRO LINEAL		51	BARRA DE SOLDADURA COBRE	UNIDAD		77	MANIJA PARA EQUIPO DE FRIO HORIZONTAL	UNIDAD	
26	CABLE ENCAUCHETADO 2 X12 - 2 X14	METRO LINEAL		52	CINTA FOIL (METRO)	METRO LINEAL		78	MANIJA PARA EQUIPO DE FRIO VERTICAL	UNIDAD	
27	CABLE ENCAUCHETADO 3 X12 - 3X14	METRO LINEAL		53	FILTRO 1/4"	UNIDAD		79	TARJETA UNIVERSAL DE CONTROL COMPRESOR NEVERA DOMESTICA	UNIDAD	
28	CABLE ENCAUCHETADO 3 X16 - 3X18	METRO LINEAL		54	FILTRO 3/8" A 1/2"	UNIDAD		80	TARJETA ELECTRÓNICA UNIVERSAL MINISPLIT 12.000 BTU	UNIDAD	
29	CLAVIJA 15 A 30 AMP.	UNIDAD		55	FILTRO 5/8"	UNIDAD		81	MANGUERA PARA DESAGUE TRANSPARENTE	METRO LINEAL	
30	TERMO CUPLAS	UNIDAD		56	FILTRO 7/8"	UNIDAD		82	PINTURA BASE METÁLICA EQUIPO DE CONSERVACIÓN	UNIDAD	
31	BRAKER MATIC 110 V TRABAJO PESADO	UNIDAD		57	GUSANILLO O RAIDER	UNIDAD		83	PINTURA HORNEADA EQUIPO DE CONSERVACIÓN	UNIDAD	
32	CONTACTOR ELÉCTRICO 110 VAC 25 A	UNIDAD		58	RESISTENCIA DESHIELO EVAPORADOR	UNIDAD		84	CINTA LED 110V HERMETICA	METRO LINEAL	

Andres Dade

ENTREGA (NOMBRE Y CARGO)

Andres Dade

RECIBE (NOMBRE Y CARGO)

		LISTADO DE ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE CONSERVACION DE ALIMENTOS				VERSION 001 FECHA EMISION 23-10-2024	
CENTRO SDIS		(Centro 96020X 14040E)		LOCALIDAD		San Mateo - Conde Barrio	
PLACA EQUIPO		2741465		MARCA EQUIPO		KFR, JECMCA	
		REFRIGERADOR INDUSTRIAL		CONGELADOR INDUSTRIAL		EQUIPO MIXTO	
		NEVERA DOMESTICA		NEVERA TIPO BAR		CUARTO FRIO	
VISITA INSPECCION		X					

No.	DESCRIPCION	UND	CANT	No.	DESCRIPCION	UND	CANT	No.	DESCRIPCION	UND	CANT
7	UNIDAD DE 1/8 HP GAS 134a	UNIDAD		33	RELEVO DE ESTADO SÓLIDO AC-AC 110 V 25 A CON BASE	UNIDAD		59	POLIURETANO DOS COMPONENTES	UNIDAD	
8	UNIDAD DE 1/8 HP GAS 404a	UNIDAD		34	CAPACITOR O CONDENSADOR DE ARRANQUE 216 MF A 259 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		60	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 1/8"	METRO LINEAL	
9	UNIDAD DE 1/4 HP GAS 134a	UNIDAD		35	CAPACITOR O CONDENSADOR DE ARRANQUE 340 MF A 408 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		61	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/8"	METRO LINEAL	
10	UNIDAD DE 1/4 HP GAS 404a	UNIDAD		36	CAPACITOR O CONDENSADOR DE MARCHA 20 MF A 45 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		62	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 1/2"	METRO LINEAL	
11	UNIDAD DE 3/8 HP GAS 134a	UNIDAD		37	RELAY	UNIDAD		63	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/4"	METRO LINEAL	
12	UNIDAD DE 3/8 HP GAS 404a	UNIDAD		38	TÉRMICO DE 1/8" - 1/4"	UNIDAD		64	TUBO DE COBRE RÍGIDO 1/8"	METRO LINEAL	
13	UNIDAD DE 1/2 HP GAS 134a	UNIDAD		39	INTERRUPTOR DE CODILLO 15A A 20A	UNIDAD		65	TUBO DE COBRE RÍGIDO 3/8"	METRO LINEAL	
14	UNIDAD DE 1/2 HP GAS 404a	UNIDAD		40	REGLETA 20 AMP	UNIDAD		66	TUBO DE COBRE RÍGIDO 1/2"	METRO LINEAL	
15	REPARACIÓN COMPRESOR SEMIHERMETICO 2 HP PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		41	MOTO VENTILADOR 10 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		67	TUBO DE COBRE RÍGIDO 3/4"	METRO LINEAL	
16	CARGA GAS REFRIGERANTE R-22	LIBRA		42	MOTO VENTILADOR 18 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		68	TIMER	UNIDAD	
17	CARGA GAS REFRIGERANTE R-134a	LIBRA		43	MOTO VENTILADOR 34 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		69	SERPENTÍN	METRO LINEAL	
18	CARGA GAS REFRIGERANTE R-404a	LIBRA		44	MOTO VENTILADOR AXIAL 12" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		70	SONDA EQUIPO DE CONSERVACIÓN EKS-111	UNIDAD	
19	CARGA GAS REFRIGERANTE R-600a	LIBRA		45	MOTO VENTILADOR AXIAL 24" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		71	SONDA EQUIPO DE CONSERVACIÓN - NTC5000	UNIDAD	
20	CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA TC 900	UNIDAD		46	ASPA PLÁSTICA 8" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		72	PRESOSTATO DUAL KP115	UNIDAD	
21	CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA TC 512	UNIDAD		47	ASPA PLÁSTICA 4" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		73	CAPILARES	UNIDAD	
22	CONTROL ELECTRÓNICO BÁSICO PARA CUARTO FRÍO	UNIDAD		48	ASPA PLÁSTICA 10" CUARTOS FRIOS	UNIDAD		74	SOPORTE METÁLICO BANDEJA	UNIDAD	
23	CONTROL ELECTRÓNICO CON SENSOR PARA CUARTO FRÍO	UNIDAD		49	EMPAQUE DE PUERTA, INCLUYE IMÁN	METRO LINEAL	2	75	BISAGRA TIPO MARIPOSA PARA EQUIPO DE FRÍO HORIZONTAL	UNIDAD	
24	CONTROL MECÁNICO SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	UNIDAD		50	FILTRO PARA SOLDAR	UNIDAD		76	BISAGRA TIPO MARIPOSA PARA EQUIPO DE FRÍO VERTICAL	UNIDAD	
25	CABLE ENCAUCHETADO 2 X16 - 2 X18	METRO LINEAL		51	BARRA DE SOLDADURA COBRE	UNIDAD		77	MANIJA PARA EQUIPO DE FRÍO HORIZONTAL	UNIDAD	
26	CABLE ENCAUCHETADO 2 X12 - 2 X14	METRO LINEAL		52	CINTA FOIL (METRO)	METRO LINEAL		78	MANIJA PARA EQUIPO DE FRÍO VERTICAL	UNIDAD	
27	CABLE ENCAUCHETADO 3 X12 - 3X14	METRO LINEAL		53	FILTRO 1/4"	UNIDAD		79	TARJETA UNIVERSAL DE CONTROL COMPRESOR NEVERA DOMÉSTICA	UNIDAD	
28	CABLE ENCAUCHETADO 3 X18 - 3X16	METRO LINEAL		54	FILTRO 3/8" A 1/2"	UNIDAD		80	TARJETA ELECTRÓNICA UNIVERSAL MINISPLIT 12.000 BTU	UNIDAD	
29	CLAVIJA 15 A 30 AMP.	UNIDAD		55	FILTRO 5/8"	UNIDAD		81	MANGUERA PARA DESAGUE TRANSPARENTE	METRO LINEAL	
30	TERMO CUPLAS	UNIDAD		56	FILTRO 7/8"	UNIDAD		82	PINTURA BASE METÁLICA EQUIPO DE CONSERVACIÓN	UNIDAD	
31	BRAKER MATIC 110 V TRABAJO PESADO	UNIDAD		57	GUSANILLO O RAIDER	UNIDAD		83	PINTURA HORNEADA EQUIPO DE CONSERVACIÓN	UNIDAD	
32	CONTACTOR ELÉCTRICO 110 VAC 25 A	UNIDAD		58	RESISTENCIA DESHIELO EVAPORADOR	UNIDAD		84	CINTA LED 110V HERMETICA	METRO LINEAL	

Andrés Duarte Licher
ENTREGA (NOMBRE Y CARGO)

Andrés Duarte Licher
RECIBE (NOMBRE Y CARGO)

asistenteimcsas@imcsas.com

De: Jhon Oswaldo Jimenez Landines <jjimenezl@sdis.gov.co>
Enviado el: miércoles, 27 de mayo de 2026 2:24 p.m.
Para: asistenteimcsas@imcsas.com
Asunto: RE: SOLICITUD AUTORIZACION REPARACION EQUIPO 2191465 - CENTRO ABRAZAR SANTAFE CANDELARIA - SANTAFE CANDELARIA

Buenas tardes

Se aprueba el presupuesto establecido, por favor continuar con la reparación indicada

Cordialmente



Jhon Oswaldo Jimenez Landines
Contratista
Subdirección Administrativa y Financiera -Mantenimiento
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Tel (601) 3279797 Ext (32124)

De: asistenteimcsas@imcsas.com <asistenteimcsas@imcsas.com>
Enviado: martes, 26 de mayo de 2026 11:57
Para: Jhon Oswaldo Jimenez Landines <jjimenezl@sdis.gov.co>
Asunto: SOLICITUD AUTORIZACION REPARACION EQUIPO 2191465 - CENTRO ABRAZAR SANTAFE CANDELARIA - SANTAFE CANDELARIA

PSI

CERTIFICADO DE PRESTACION DE SERVICIOS

REVISIÓN N°

7728

FEDNA

1990 2026

CONTRATO No.

9012-1025

Executive Summary

S D T

Discussion

Call 16 8 0 30

Supervisors:

Santa Fe Conference

References

300872.7930
Vivian Penabaz

1

69999061-4

See also

Ordo Ardeae palus - marshes

5-10

N/A

Correspondence: Dr. J. A. J. H. van't Hof-Grootenboer, Department of Clinical Microbiology, University Hospital Groningen, P.O. Box 30.001, 3000 RB Groningen, The Netherlands. Tel.: +31 (0) 931 206111; Fax: +31 (0) 931 206112; E-mail: j.a.j.h.van't.hof-grootenboer@azg.umcg.nl

—

ITEM	CÓDIGO INTERNO	MARCA/MODELO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO	CANT.	OBSERVACIONES
1	2257657	Imanito	Repasador industrial 1 rueda arena inox se verifica funcionamiento y se verifica material de limpieza: cepillos, papel y limpiador. Cambio de papel maché	0.000 00	
2					
3	2197465	Repasador	Repasador industrial 1 rueda arena inox se verifica instalación de componentes: transmisión manejadora, eje de eje Repasador industrial 1 rueda arena inox	0.000 00	
4	2237293	Inversor DJ	se verifica funcionamiento del equipo y se realiza calibración de 2 mts de cable a 2.576	0.000 00	
5					

El Centro posee un voltaje de 750V, este Centro de Bateria de una sola se de 20 Ahorro
 y fue el crecimiento de funcionamiento es de 110V - 720V, se debe tener el servicio técnico
 para la red eléctrica del Centro Para eliminar el problema de averías, unido

ENTRÉE

REC-04

CLINICAL

Gen. V. Tezma Inv.
FIRMA - NOMBRE - CARGO

Juan Peribea Inspector
Firma - Nombre - Cargo

PCN 1414244
FORDA - NORMAN, CA

IMC		LISTADO DE ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE CONSERVACION DE ALIMENTOS				LOCALIDAD: <u>San Felipe, comarca de San Felipe</u>	
CENTRO: <u>San Felipe, comarca de San Felipe</u>		MUNICIPIO: <u>San Felipe</u>					
FECHA EQUIPO: <u>24/04/15</u>		FECHA EQUIPO: <u>24/04/15</u>					
No.	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	No.	DESCRIPCION	UNID.	CANT.
1	UNIDAD DE 10 HP 200V 3F	UNID.	1	1	UNIDAD DE 10 HP 200V 3F	UNID.	1
2	UNIDAD DE 10 HP 200V 3F	UNID.	1	2	UNIDAD DE 10 HP 200V 3F	UNID.	1
3	UNIDAD DE 10 HP 200V 3F	UNID.	1	3	UNIDAD DE 10 HP 200V 3F	UNID.	1
4	UNIDAD DE 10 HP 200V 3F	UNID.	1	4	UNIDAD DE 10 HP 200V 3F	UNID.	1
5	UNIDAD DE 10 HP 200V 3F	UNID.	1	5	UNIDAD DE 10 HP 200V 3F	UNID.	1
6	UNIDAD DE 10 HP 200V 3F	UNID.	1	6	UNIDAD DE 10 HP 200V 3F	UNID.	1
7	UNIDAD DE 10 HP 200V 3F	UNID.	1	7	UNIDAD DE 10 HP 200V 3F	UNID.	1
8	UNIDAD DE 10 HP 200V 3F	UNID.	1	8	UNIDAD DE 10 HP 200V 3F	UNID.	1
9	UNIDAD DE 10 HP 200V 3F	UNID.	1	9	UNIDAD DE 10 HP 200V 3F	UNID.	1
10	UNIDAD DE 10 HP 200V 3F	UNID.	1	10	UNIDAD DE 10 HP 200V 3F	UNID.	1
11	UNIDAD DE 10 HP 200V 3F	UNID.	1	11	UNIDAD DE 10 HP 200V 3F	UNID.	1
12	UNIDAD DE 10 HP 200V 3F	UNID.	1	12	UNIDAD DE 10 HP 200V 3F	UNID.	1
13	UNIDAD DE 10 HP 200V 3F	UNID.	1	13	UNIDAD DE 10 HP 200V 3F	UNID.	1
14	UNIDAD DE 10 HP 200V 3F	UNID.	1	14	UNIDAD DE 10 HP 200V 3F	UNID.	1
15	UNIDAD DE 10 HP 200V 3F	UNID.	1	15	UNIDAD DE 10 HP 200V 3F	UNID.	1
16	UNIDAD DE 10 HP 200V 3F	UNID.	1	16	UNIDAD DE 10 HP 200V 3F	UNID.	1
17	UNIDAD DE 10 HP 200V 3F	UNID.	1	17	UNIDAD DE 10 HP 200V 3F	UNID.	1
18	UNIDAD DE 10 HP 200V 3F	UNID.	1	18	UNIDAD DE 10 HP 200V 3F	UNID.	1
19	UNIDAD DE 10 HP 200V 3F	UNID.	1	19	UNIDAD DE 10 HP 200V 3F	UNID.	1
20	UNIDAD DE 10 HP 200V 3F	UNID.	1	20	UNIDAD DE 10 HP 200V 3F	UNID.	1
21	UNIDAD DE 10 HP 200V 3F	UNID.	1	21	UNIDAD DE 10 HP 200V 3F	UNID.	1
22	UNIDAD DE 10 HP 200V 3F	UNID.	1	22	UNIDAD DE 10 HP 200V 3F	UNID.	1
23	UNIDAD DE 10 HP 200V 3F	UNID.	1	23	UNIDAD DE 10 HP 200V 3F	UNID.	1
24	UNIDAD DE 10 HP 200V 3F	UNID.	1	24	UNIDAD DE 10 HP 200V 3F	UNID.	1
25	UNIDAD DE 10 HP 200V 3F	UNID.	1	25	UNIDAD DE 10 HP 200V 3F	UNID.	1
26	UNIDAD DE 10 HP 200V 3F	UNID.	1	26	UNIDAD DE 10 HP 200V 3F	UNID.	1
27	UNIDAD DE 10 HP 200V 3F	UNID.	1	27	UNIDAD DE 10 HP 200V 3F	UNID.	1
28	UNIDAD DE 10 HP 200V 3F	UNID.	1	28	UNIDAD DE 10 HP 200V 3F	UNID.	1
29	UNIDAD DE 10 HP 200V 3F	UNID.	1	29	UNIDAD DE 10 HP 200V 3F	UNID.	1
30	UNIDAD DE 10 HP 200V 3F	UNID.	1	30	UNIDAD DE 10 HP 200V 3F	UNID.	1
31	UNIDAD DE 10 HP 200V 3F	UNID.	1	31	UNIDAD DE 10 HP 200V 3F	UNID.	1
32	UNIDAD DE 10 HP 200V 3F	UNID.	1	32	UNIDAD DE 10 HP 200V 3F	UNID.	1
33	UNIDAD DE 10 HP 200V 3F	UNID.	1	33	UNIDAD DE 10 HP 200V 3F	UNID.	1
34	UNIDAD DE 10 HP 200V 3F	UNID.	1	34	UNIDAD DE 10 HP 200V 3F	UNID.	1
35	UNIDAD DE 10 HP 200V 3F	UNID.	1	35	UNIDAD DE 10 HP 200V 3F	UNID.	1
36	UNIDAD DE 10 HP 200V 3F	UNID.	1	36	UNIDAD DE 10 HP 200V 3F	UNID.	1
37	UNIDAD DE 10 HP 200V 3F	UNID.	1	37	UNIDAD DE 10 HP 200V 3F	UNID.	1
38	UNIDAD DE 10 HP 200V 3F	UNID.	1	38	UNIDAD DE 10 HP 200V 3F	UNID.	1
39	UNIDAD DE 10 HP 200V 3F	UNID.	1	39	UNIDAD DE 10 HP 200V 3F	UNID.	1
40	UNIDAD DE 10 HP 200V 3F	UNID.	1	40	UNIDAD DE 10 HP 200V 3F	UNID.	1

del Dr. Tenio Ime

Andreas Dark Lehrer

FECHA	LOCALIDAD	CENTRO DE ATENCION	DIRECCION	TELEFONO	No.	PLACA	EQUIPO MARCA Y MODELO	ACCION REALIZADA
	Santafe Candelaria	Centro Abrasar Santafe Candelaria	Calle 1C No. 54-30	3 008 7239 30	7728	2191465	Refritecnica	Sirbe 121327. Visita inspeccion. Mmto preventivo y correctivo. Instalacion de empaquetadura hermetica.
ITEM	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO			PRECIO UNITARIO CON IVA	CANT.	PRECIO TOTAL CON IVA	ESTADO DEL EQUIPO	
1	REFRIGERADOR INDUSTRIAL VISTA DE INSPECCION			618.235,00	1	618.235,00	Equipo funcionando bajo parametros normales	
49	EMPAQUE DE PUERTA, INCLUIE IMÁN			56.411,00	2	112.822,00		
TOTAL						731.057,00		

Cordialmente,

Octavio A. Salazar
Asistente Administrativo
Nit. 900.327.815-5
Cel. 322 789 3579
Tel: 627 8565
Calle 168 # 52 - 70



IMC INGENIERIA, MONTAJE & CONSTRUCCION S.A.S		LISTADO DE ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE CONSERVACION DE ALIMENTOS				VERSION 001 FECHA EMISION 23-10-2024	
CENTRO SDIS		LOCALIDAD					
PLACA EQUIPO		MARCA EQUIPO					
		REFRIGERADOR INDUSTRIAL		CONGELADOR INDUSTRIAL	EQUIPO MIXTO	NEVERA DOMESTICA	NEVERA TIPO BAR
VISITA INSPECCION		X					
CENTRO SDIS		Centro de Mantenimiento Sanluis		LOCALIDAD		Sanluis de la Cruz	
PLACA EQUIPO		2239143		MARCA EQUIPO		Inversiones B	

No.	DESCRIPCION	UND	CANT	No.	DESCRIPCION	UND	CANT	No.	DESCRIPCION	UND	CANT
7	UNIDAD DE 1/8 HP GAS 134a	UNIDAD		33	RELEVO DE ESTADO SÓLIDO AC-AC 110 V 25 A CON BASE	UNIDAD		59	POLIURETANO DOS COMPONENTES	UNIDAD	
8	UNIDAD DE 1/8 HP GAS 404a	UNIDAD		34	CAPACITOR O CONDENSADOR DE ARRANQUE 216 MF A 259 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		60	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 1/8"	METRO LINEAL	
9	UNIDAD DE 1/4 HP GAS 134a	UNIDAD		35	CAPACITOR O CONDENSADOR DE ARRANQUE 340 MF A 408 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		61	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/8"	METRO LINEAL	
10	UNIDAD DE 1/4 HP GAS 404a	UNIDAD		36	CAPACITOR O CONDENSADOR DE MARCHA 20 MF A 45 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		62	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 1/2"	METRO LINEAL	
11	UNIDAD DE 3/8 HP GAS 134a	UNIDAD		37	RELAY	UNIDAD		63	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/4"	METRO LINEAL	
12	UNIDAD DE 3/8 HP GAS 404a	UNIDAD		38	TÉRMICO DE 1/8" - 1/4"	UNIDAD		64	TUBO DE COBRE RÍGIDO 1/8"	METRO LINEAL	
13	UNIDAD DE 1/2 HP GAS 134a	UNIDAD		39	INTERRUPTOR DE CODILLO 15A A 20A	UNIDAD		65	TUBO DE COBRE RÍGIDO 3/8"	METRO LINEAL	
14	UNIDAD DE 1/2 HP GAS 404a	UNIDAD		40	REGLETA 20 AMP	UNIDAD		66	TUBO DE COBRE RÍGIDO 1/2"	METRO LINEAL	
15	REPARACIÓN COMPRESOR SEMIHERMÉTICO 2 HP PARA CUARTOS FRÍOS	UNIDAD		41	MOTO VENTILADOR 10 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		67	TUBO DE COBRE RÍGIDO 3/4"	METRO LINEAL	
16	CARGA GAS REFRIGERANTE R-22	LIBRA		42	MOTO VENTILADOR 18 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		68	TIMER	UNIDAD	
17	CARGA GAS REFRIGERANTE R-134a	LIBRA		43	MOTO VENTILADOR 34 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		69	SERPENTÍN	METRO LINEAL	
18	CARGA GAS REFRIGERANTE R-404a	LIBRA		44	MOTO VENTILADOR AXIAL 12" PARA CUARTOS FRÍOS	UNIDAD		70	SONDA EQUIPO DE CONSERVACIÓN EKS-111	UNIDAD	
19	CARGA GAS REFRIGERANTE R-600a	LIBRA		45	MOTO VENTILADOR AXIAL 24" PARA CUARTOS FRÍOS	UNIDAD		71	SONDA EQUIPO DE CONSERVACIÓN - NTC5000	UNIDAD	
20	CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA TC 900	UNIDAD		46	ASPA PLÁSTICA 8" PARA CUARTOS FRÍOS	UNIDAD		72	PRESOSTATO DUAL KP115	UNIDAD	
21	CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA TC 512	UNIDAD		47	ASPA PLÁSTICA 4" PARA CUARTOS FRÍOS	UNIDAD		73	CAPILARES	UNIDAD	
22	CONTROL ELECTRÓNICO BÁSICO PARA CUARTO FRÍO	UNIDAD		48	ASPA PLÁSTICA 10" PARA CUARTOS FRÍOS	UNIDAD		74	SOPORTE METÁLICO BANDEJA	UNIDAD	
23	CONTROL ELECTRÓNICO CON SENSOR PARA CUARTO FRÍO	UNIDAD		49	EMPAQUE DE PUERTA, INCLUYE IMAN	METRO LINEAL		75	BISAGRA TIPO MARIPOSA PARA EQUIPO DE FRÍO HORIZONTAL	UNIDAD	
24	CONTROL MECÁNICO SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	UNIDAD		50	FILTRO PARA SOLDAR	UNIDAD		76	BISAGRA TIPO MARIPOSA PARA EQUIPO DE FRÍO VERTICAL	UNIDAD	
25	CABLE ENCAUCHETADO 2 X16 - 2 X18	METRO LINEAL	2	51	BARRA DE SOLDADURA COBRE	UNIDAD		77	MANIJA PARA EQUIPO DE FRÍO HORIZONTAL	UNIDAD	
26	CABLE ENCAUCHETADO 2 X12 - 2 X14	METRO LINEAL		52	CINTA FOIL (METRO)	METRO LINEAL		78	MANIJA PARA EQUIPO DE FRÍO VERTICAL	UNIDAD	
27	CABLE ENCAUCHETADO 3 X12 - 3X14	METRO LINEAL		53	FILTRO 1/4"	UNIDAD		79	TARJETA UNIVERSAL DE CONTROL COMPRESOR NEVERA DOMÉSTICA	UNIDAD	
28	CABLE ENCAUCHETADO 3 X18 - 3X16	METRO LINEAL		54	FILTRO 3/8" A 1/2"	UNIDAD		80	TARJETA ELECTRÓNICA UNIVERSAL MINISPLIT 12.000 BTU	UNIDAD	
29	CLAVIJA 15 A 30 AMP.	UNIDAD		55	FILTRO 5/8"	UNIDAD		81	MANGUERA PARA DESAGUE TRANSPARENTE	METRO LINEAL	
30	TERMO CUPLAS	UNIDAD		56	FILTRO 7/8"	UNIDAD		82	PINTURA BASE METÁLICA EQUIPO DE CONSERVACIÓN	UNIDAD	
31	BRAKER MATIC 110 V TRABAJO PESADO	UNIDAD		57	GUSANILLO O RAIDER	UNIDAD		83	PINTURA HORNEADA EQUIPO DE CONSERVACIÓN	UNIDAD	
32	CONTACTOR ELÉCTRICO 110 VAC 25 A	UNIDAD		58	RESISTENCIA EVAPORADOR DESHIELO	UNIDAD		84	CINTA LED 110V HERMETICA	METRO LINEAL	

Entrega

ENTREGA (NOMBRE Y CARGO)

Andrés Darío Sider

RECIBE (NOMBRE Y CARGO)

asistenteimcsas@imcsas.com

De: Jhon Oswaldo Jimenez Landines <jjimenezl@sdis.gov.co>
Enviado el: miércoles, 27 de mayo de 2026 2:25 p.m.
Para: asistenteimcsas@imcsas.com
Asunto: RE: SOLICITUD AUTORIZACION REPARACION EQUIPO 2239243 - CENTRO ABRAZAR SANTAFE CANDELARIA - SANTAFE CANDELARIA

Buenas tardes

Se aprueba el presupuesto establecido, por favor continuar con la reparación indicada

Cordialmente



Jhon Oswaldo Jimenez Landines
Contratista
Subdirección Administrativa y Financiera -Mantenimiento
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Tel (601) 3279797 Ext (32124)

De: asistenteimcsas@imcsas.com <asistenteimcsas@imcsas.com>
Enviado: martes, 26 de mayo de 2026 12:02
Para: Jhon Oswaldo Jimenez Landines <jjimenezl@sdis.gov.co>
Asunto: SOLICITUD AUTORIZACION REPARACION EQUIPO 2239243 - CENTRO ABRAZAR SANTAFE CANDELARIA - SANTAFE CANDELARIA

PSI

CERTIFICADO DE PRESTACION DE SERVICIOS

DOCUMENTO CONTROLADO

REMISION N°

7728

FECHA:

19/10/2016

CONTRATO No

9812-2015

Nombre Social

S. D. I. S.

Dirección

Calle 10 S. A. 30

Localidad

San José, Costa Rica

Teléfono

800 72 79 30

Contacto

Vivian Pérez

RN

679999061-V

ISBN

00000000000000000000

Email

N/A

Celular

ITEM	CODIGO INTERNO	MARCA MODELO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO O SERVICIO	CANT	OBSERVACIONES
1	225753	IMANES	Repuestos industriales y partes para la reparación de motores y la instalación de sistemas de control de motores.	6000	OK
2					
3	2197465	REPARACION	Repuestos industriales y partes para la reparación de motores y la instalación de sistemas de control de motores.	6000	OK
4	2237243	INVERSION	Repuestos industriales y partes para la reparación de motores y la instalación de sistemas de control de motores.	6000	OK
5					

OBSERVACIONES GENERALES A LA REMISION

El cliente debe un voltaje de 110V en la red eléctrica y en la red de agua. Se debe solicitar el sistema de control de motores y la instalación de partes para la reparación de motores y la instalación de sistemas de control de motores.

IMC S.A. DE C.V.
Calle 10 S. A. 30 - San José, Costa Rica
Teléfono: 800 72 79 30
Email: info@imc.com

ENTREGA

IMC

RECIBE

Vivian Pérez

ELABORA

IMC

LISTADO DE ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE CONSERVACION DE ALIMENTOS									
CANTIDAD		UNIDAD		DESCRIPCION		UNIDAD		DESCRIPCION	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15	1	1	1	1	1	1	1	1	1
16	1	1	1	1	1	1	1	1	1
17	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19	1	1	1	1	1	1	1	1	1
20	1	1	1	1	1	1	1	1	1
21	1	1	1	1	1	1	1	1	1
22	1	1	1	1	1	1	1	1	1
23	1	1	1	1	1	1	1	1	1
24	1	1	1	1	1	1	1	1	1
25	1	1	1	1	1	1	1	1	1
26	1	1	1	1	1	1	1	1	1
27	1	1	1	1	1	1	1	1	1
28	1	1	1	1	1	1	1	1	1
29	1	1	1	1	1	1	1	1	1
30	1	1	1	1	1	1	1	1	1
31	1	1	1	1	1	1	1	1	1
32	1	1	1	1	1	1	1	1	1
33	1	1	1	1	1	1	1	1	1
34	1	1	1	1	1	1	1	1	1
35	1	1	1	1	1	1	1	1	1
36	1	1	1	1	1	1	1	1	1
37	1	1	1	1	1	1	1	1	1
38	1	1	1	1	1	1	1	1	1
39	1	1	1	1	1	1	1	1	1
40	1	1	1	1	1	1	1	1	1
41	1	1	1	1	1	1	1	1	1
42	1	1	1	1	1	1	1	1	1
43	1	1	1	1	1	1	1	1	1
44	1	1	1	1	1	1	1	1	1
45	1	1	1	1	1	1	1	1	1
46	1	1	1	1	1	1	1	1	1
47	1	1	1	1	1	1	1	1	1
48	1	1	1	1	1	1	1	1	1
49	1	1	1	1	1	1	1	1	1
50	1	1	1	1	1	1	1	1	1
51	1	1	1	1	1	1	1	1	1
52	1	1	1	1	1	1	1	1	1
53	1	1	1	1	1	1	1	1	1
54	1	1	1	1	1	1	1	1	1
55	1	1	1	1	1	1	1	1	1
56	1	1	1	1	1	1	1	1	1
57	1	1	1	1	1	1	1	1	1
58	1	1	1	1	1	1	1	1	1
59	1	1	1	1	1	1	1	1	1
60	1	1	1	1	1	1	1	1	1
61	1	1	1	1	1	1	1	1	1
62	1	1	1	1	1	1	1	1	1
63	1	1	1	1	1	1	1	1	1
64	1	1	1	1	1	1	1	1	1
65	1	1	1	1	1	1	1	1	1
66	1	1	1	1	1	1	1	1	1
67	1	1	1	1	1	1	1	1	1
68	1	1	1	1	1	1	1	1	1
69	1	1	1	1	1	1	1	1	1
70	1	1	1	1	1	1	1	1	1
71	1	1	1	1	1	1	1	1	1
72	1	1	1	1	1	1	1	1	1
73	1	1	1	1	1	1	1	1	1
74	1	1	1	1	1	1	1	1	1
75	1	1	1	1	1	1	1	1	1
76	1	1	1	1	1	1	1	1	1
77	1	1	1	1	1	1	1	1	1
78	1	1	1	1	1	1	1	1	1
79	1	1	1	1	1	1	1	1	1
80	1	1	1	1	1	1	1	1	1
81	1	1	1	1	1	1	1	1	1
82	1	1	1	1	1	1	1	1	1
83	1	1	1	1	1	1	1	1	1
84	1	1	1	1	1	1	1	1	1
85	1	1	1	1	1	1	1	1	1
86	1	1	1	1	1	1	1	1	1
87	1	1	1	1	1	1	1	1	1
88	1	1	1	1	1	1	1	1	1
89	1	1	1	1	1	1	1	1	1
90	1	1	1	1	1	1	1	1	1
91	1	1	1	1	1	1	1	1	1
92	1	1	1	1	1	1	1	1	1
93	1	1	1	1	1	1	1	1	1
94	1	1	1	1	1	1	1	1	1
95	1	1	1	1	1	1	1	1	1
96	1	1	1	1	1	1	1	1	1
97	1	1	1	1	1	1	1	1	1
98	1	1	1	1	1	1	1	1	1
99	1	1	1	1	1	1	1	1	1
100	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Indice de la lista

FECHA	LOCALIDAD	CENTRO DE ATENCION	DIRECCION	TELEFONO	No.	PLACA	EQUIPO MARCA Y MODELO	ACCION REALIZADA
	Santafe Candelaria	Centro Abrazar Santafe Candelaria	Calle 1 C No. 54-30	3008723930	7728	2239243	Inversiones Dj	Sirbe 1223 27. Visita inspeccion. Minto preventivo y correctivo. Reparacion cableado electrico del equipo.
ITEM	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO			PRECIO UNITARIO CON IVA	CANT	PRECIO TOTAL CON IVA	ESTADO DEL EQUIPO	
1	REFRIGERADOR INDUSTRIAL VISITA E INSPECCION			618.235,00	1	618.235,00	Equipo funcionando bajo parametros normales.	
25	CABLE ENCAUCHETADO 2 X 16 - 2 X 18			14.009,00	2	28.018,00		
TOTAL						646.253,00		

Cordialmente,

Octavio A. Salazar
Asistente Administrativo
Nit. 900.327.815-5
Cel. 322 789 3579
Tel: 627 8565
Calle 168 # 52 - 70



ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS
Certification



ISO 14001:2015
BUREAU VERITAS
Certification





CERTIFICADO DE PRESTACION DE SERVICIOS

DOCUMENTO CONTROLADO

REMISIÓN N°

7734

FECHA:

27 Mayo 2026

CONTRATO No.

9822-2025

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Razón Social:

S D I S

Dirección:

Calle 57 N° 92a - 30

Localidad:

Bogotá

Teléfono:

312 5580775

Contacto:

Claudia Figueira

Nit:

899999061-9

Sede:

77 1a P. 14909

E-mail:

Celular:

ITEM	CÓDIGO INTERNO	MARCA MODELO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO	CANT.	OBSERVACIONES
1	2239124	Inversiones DS	Congelador industrial 1 puerta acero inox Se verifica funcionamiento del equipo y se realiza Cambio contactor T10V y carga gas R404A 2 libras		Buena OK (A) - (F)
2					
3	225925	Inversiones DS	Refrigerador industrial 1 puerta acero inox Se verifica funcionamiento del equipo y se realiza Cambio de relay y protector térmico		Buena OK (A) - (F)
4					
5					

OBSERVACIONES GENERALES A LA REMISIÓN

Sirbo 727039

A los equipos se les realizó limpieza de serpentín, lubricación y
pruebas y ajustes de parámetros de funcionamiento

NIT: 900.327.815-5
Calle 168 No. 52 - 70 - B. Granada Norte
Bogotá, Colombia
Tel: 57 (1) - 627 8565
e-mail: gerencia@imc.com

ENTREGA:

Firma IMC

FIRMA - NOMBRE - CARGO

RECIBE:

Claudia Figueira


FIRMA - NOMBRE - CARGO


ELABORA:

202410240241

FIRMA - NOMBRE - CARGO

		LISTADO DE ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE CONSERVACION DE ALIMENTOS				VERSION 001 FECHA EMISION 23-10-2024					
CENTRO SDIS		LOCALIDAD									
PLACA EQUIPO		MARCA EQUIPO									
		REFRIGERADOR INDUSTRIAL	CONGELADOR INDUSTRIAL	EQUIPO MIXTO	NEVERA DOMESTICA	NEVERA TIPO BAR	CUARTO FRIO				
VISITA INSPECCION			X								
No.	DESCRIPCION	UND	CANT	No.	DESCRIPCION	UND	CANT	No.	DESCRIPCION	UND	CANT
7	UNIDAD DE 1/8 HP GAS 134a	UNIDAD		33	RELEVO DE ESTADO SOLIDO AC-AC 110 V 25 A CON BASE	UNIDAD		59	POLIURETANO DOS COMPONENTES	UNIDAD	
8	UNIDAD DE 1/8 HP GAS 404a	UNIDAD		34	CAPACITOR O CONDENSADOR DE ARRANQUE 216 MF A 259 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		60	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 1/8"	METRO LINEAL	
9	UNIDAD DE 1/4 HP GAS 134a	UNIDAD		35	CAPACITOR O CONDENSADOR DE ARRANQUE 340 MF A 408 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		61	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/8"	METRO LINEAL	
10	UNIDAD DE 1/4 HP GAS 404a	UNIDAD		36	CAPACITOR O CONDENSADOR DE MARCHA 20 MF A 45 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		62	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 1/2"	METRO LINEAL	
11	UNIDAD DE 3/8 HP GAS 134a	UNIDAD		37	RELAY	UNIDAD		63	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/4"	METRO LINEAL	
12	UNIDAD DE 3/8 HP GAS 404a	UNIDAD		38	TÉRMICO DE 1/8" - 1/4"	UNIDAD		64	TUBO DE COBRE RÍGIDO 1/8"	METRO LINEAL	
13	UNIDAD DE 1/2 HP GAS 134a	UNIDAD		39	INTERRUPTOR DE CODILLO 15A A 20A	UNIDAD		65	TUBO DE COBRE RÍGIDO 3/8"	METRO LINEAL	
14	UNIDAD DE 1/2 HP GAS 404a	UNIDAD		40	REGLETA 20 AMP	UNIDAD		66	TUBO DE COBRE RÍGIDO 1/2"	METRO LINEAL	
15	REPARACIÓN COMPRESOR SEMIHERMETICO 2 HP PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		41	MOTO VENTILADOR 10 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		67	TUBO DE COBRE RÍGIDO 3/4"	METRO LINEAL	
16	CARGA GAS REFRIGERANTE R-22	LIBRA		42	MOTO VENTILADOR 18 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		68	TIMER	UNIDAD	
17	CARGA GAS REFRIGERANTE R-134a	LIBRA		43	MOTO VENTILADOR 34 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		69	SERPENTÍN	METRO LINEAL	
18	CARGA GAS REFRIGERANTE R-404a	LIBRA	2	44	MOTO VENTILADOR AXIAL 12" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		70	SONDA EQUIPO DE CONSERVACIÓN EKS-111	UNIDAD	
19	CARGA GAS REFRIGERANTE R-600a	LIBRA		45	MOTO VENTILADOR AXIAL 24" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		71	SONDA EQUIPO DE CONSERVACIÓN - NTC5000	UNIDAD	
20	CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA TC 900	UNIDAD		46	ASPA PLÁSTICA 8" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		72	PRESOSTATO DUAL KP115	UNIDAD	
21	CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA TC 512	UNIDAD		47	ASPA PLÁSTICA 4" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		73	CAPILARES	UNIDAD	
22	CONTROL ELECTRÓNICO BÁSICO PARA CUARTO FRÍO	UNIDAD		48	ASPA PLÁSTICA 10" CUARTOS FRIOS	UNIDAD		74	SOPORTE METÁLICO BANDEJA	UNIDAD	
23	CONTROL ELECTRÓNICO CON SENSOR PARA CUARTO FRÍO	UNIDAD		49	EMPAQUE DE PUERTA, INCLUYE IMAN	METRO LINEAL		75	BISAGRA TIPO MARIPOSA PARA EQUIPO DE FRÍO HORIZONTAL	UNIDAD	
24	CONTROL MECÁNICO SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	UNIDAD		50	FILTRO PARA SOLDAR	UNIDAD		76	BISAGRA TIPO MARIPOSA PARA EQUIPO DE FRÍO VERTICAL	UNIDAD	
25	CABLE ENCAUCHETADO 2 X16 - 2 X18	METRO LINEAL		51	BARRA DE SOLDADURA COBRE	UNIDAD		77	MANIJA PARA EQUIPO DE FRÍO HORIZONTAL	UNIDAD	
26	CABLE ENCAUCHETADO 2 X12 - 2 X14	METRO LINEAL		52	CINTA FOIL (METRO)	METRO LINEAL		78	MANIJA PARA EQUIPO DE FRÍO VERTICAL	UNIDAD	
27	CABLE ENCAUCHETADO 3 X12 - 3X14	METRO LINEAL		53	FILTRO 1/4"	UNIDAD		79	TARJETA UNIVERSAL DE CONTROL COMPRESOR NEVERA DOMÉSTICA	UNIDAD	
28	CABLE ENCAUCHETADO 3 X18 - 3X16	METRO LINEAL		54	FILTRO 3/8" A 1/2"	UNIDAD		80	TARJETA ELECTRÓNICA UNIVERSAL MINISPLIT 12.000 BTU	UNIDAD	
29	CLAVIJA 15 A 30 AMP.	UNIDAD		55	FILTRO 5/8"	UNIDAD		81	MANGUERA PARA DESAGUE TRANSPARENTE	METRO LINEAL	
30	TERMO CUPLAS	UNIDAD		56	FILTRO 7/8"	UNIDAD		82	PINTURA BASE METÁLICA EQUIPO DE CONSERVACIÓN	UNIDAD	
31	BRAKER MATIC 110 V TRABAJO PESADO	UNIDAD		57	GUSANILLO O RAIDER	UNIDAD		83	PINTURA HORNEADA EQUIPO DE CONSERVACIÓN	UNIDAD	
32	CONTACTOR ELÉCTRICO 110 VAC 25 A	UNIDAD	1	58	RESISTENCIA EVAPORADOR DESHIELO	UNIDAD		84	CINTA LED 110V HERMETICA	METRO LINEAL	


 ENTREGA (NOMBRE Y CARGO)


 RECIBE (NOMBRE Y CARGO)

asistenteimcsas@imcsas.com

De: Jhon Oswaldo Jimenez Landines <jjimenezl@sdis.gov.co>
Enviado el: miércoles, 27 de mayo de 2026 2:31 p.m.
Para: asistenteimcsas@imcsas.com
Asunto: RE: SOLICITUD AUTORIZACION REPARACION EQUIPO 2239124 - JI LA PIRAGUA - BOSA

Buenas tardes

Se aprueba el presupuesto establecido, por favor continuar con la reparación indicada

Cordialmente



Jhon Oswaldo Jimenez Landines
Contratista
Subdirección Administrativa y Financiera -Mantenimiento
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Tel (601) 3279797 Ext (32124)

De: asistenteimcsas@imcsas.com <asistenteimcsas@imcsas.com>
Enviado: martes, 26 de mayo de 2026 13:12
Para: Jhon Oswaldo Jimenez Landines <jjimenezl@sdis.gov.co>
Asunto: SOLICITUD AUTORIZACION REPARACION EQUIPO 2239124 - JI LA PIRAGUA - BOSA

PSI

FECHA	LOCALIDAD	CENTRO DE ATENCIÓN	DIRECCIÓN	TELÉFONO	No.	PLACA	EQUIPO/MARCA Y MODELO	ACCIÓN REALIZADA
	Bosa	El La Pitagaz	Calle 57 No. 92A-30	3125 580775	7734	2239124	Inversiones Dj	Se hizo 122034. Visita inspección. Mantenimiento preventivo y correctivo. Se realizó cambio de contactor 110v 25a. Carga de gas r404a. Limpieza serpentín. Lubricación de partes móviles y chequeo de parámetros de funcionamiento.
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO			PRECIO UNITARIO CON IVA	CANT.	PRECIO TOTAL CON IVA	ESTADO DEL EQUIPO	
2	CONGELADOR INDUSTRIAL VISTA DE INSPECCIÓN			618.235,00	1	618.235,00	Equipo funciona bajo parámetros normales.	
18	CARGA GAS REFRIGERANTE R-404a			112.990,00	2	225.980,00		
32	CONTACTOR ELÉCTRICO 110 VAC 25A			236.751,00	1	236.751,00		
TOTAL						1.080.966,00		

Cordialmente,

Octavio A. Salazar
Asistente Administrativo
Nit. 900.327.815-5
Cel. 322 789 3579
Tel: 627 8565
Calle 168 # 52 - 70



ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 14001:2015

BUREAU VERITAS
Certification



		LISTADO DE ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE CONSERVACION DE ALIMENTOS						VERSION 001 FECHA EMISION 23-10-2024			
CENTRO SDIS		LOCALIDAD									
PLACA EQUIPO		MARCA EQUIPO									
		REFRIGERADOR INDUSTRIAL	CONGELADOR INDUSTRIAL	EQUIPO MIXTO	NEVERA DOMESTICA	NEVERA TIPO BAR	CUARTO FRIO				
VISITA INSPECCION		X									
No.	DESCRIPCION	UND	CANT	No.	DESCRIPCION	UND	CANT	No.	DESCRIPCION	UND	CANT
7	UNIDAD DE 1/8 HP GAS 134a	UNIDAD		33	RELEVO DE ESTADO SÓLIDO AC-AC 110 V 25 A CON BASE	UNIDAD		59	POLIURETANO DOS COMPONENTES	UNIDAD	
8	UNIDAD DE 1/8 HP GAS 404a	UNIDAD		34	CAPACITOR O CONDENSADOR DE ARRANQUE 216 MF A 259 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		60	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 1/8"	METRO LINEAL	
9	UNIDAD DE 1/4 HP GAS 134a	UNIDAD		35	CAPACITOR O CONDENSADOR DE ARRANQUE 340 MF A 408 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		61	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/8"	METRO LINEAL	
10	UNIDAD DE 1/4 HP GAS 404a	UNIDAD		36	CAPACITOR O CONDENSADOR DE MARCHA 20 MF A 45 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		62	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 1/2"	METRO LINEAL	
11	UNIDAD DE 3/8 HP GAS 134a	UNIDAD		37	RELAY	UNIDAD	7	63	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/4"	METRO LINEAL	
12	UNIDAD DE 3/8 HP GAS 404a	UNIDAD		38	TÉRMICO DE 1/8" - 1/4"	UNIDAD	7	64	TUBO DE COBRE RÍGIDO 1/8"	METRO LINEAL	
13	UNIDAD DE 1/2 HP GAS 134a	UNIDAD		39	INTERRUPTOR DE CODILLO 15A A 20A	UNIDAD		65	TUBO DE COBRE RÍGIDO 3/8"	METRO LINEAL	
14	UNIDAD DE 1/2 HP GAS 404a	UNIDAD		40	REGLETA 20 AMP	UNIDAD		66	TUBO DE COBRE RÍGIDO 1/2"	METRO LINEAL	
15	REPARACIÓN COMPRESOR SEMIHERMETICO 2 HP PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		41	MOTO VENTILADOR 10 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		67	TUBO DE COBRE RÍGIDO 3/4"	METRO LINEAL	
16	CARGA GAS REFRIGERANTE R-22	LIBRA		42	MOTO VENTILADOR 18 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		68	TIMER	UNIDAD	
17	CARGA GAS REFRIGERANTE R-134a	LIBRA		43	MOTO VENTILADOR 34 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		69	SERPENTÍN	METRO LINEAL	
18	CARGA GAS REFRIGERANTE R-404a	LIBRA		44	MOTO VENTILADOR AXIAL 12" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		70	SONDA EQUIPO DE CONSERVACIÓN EKS-111	UNIDAD	
19	CARGA GAS REFRIGERANTE R-600a	LIBRA		45	MOTO VENTILADOR AXIAL 24" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		71	SONDA EQUIPO DE CONSERVACIÓN - NTC5000	UNIDAD	
20	CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA TC 900	UNIDAD		46	ASPA PLÁSTICA 8" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		72	PRESOSTATO DUAL KP115	UNIDAD	
21	CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA TC 512	UNIDAD		47	ASPA PLÁSTICA 4" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		73	CAPILARES	UNIDAD	
22	CONTROL ELECTRÓNICO BÁSICO PARA CUARTO FRIO	UNIDAD		48	ASPA PLÁSTICA 10" CUARTOS FRIOS	UNIDAD		74	SOPORTE METÁLICO BANDEJA	UNIDAD	
23	CONTROL ELECTRÓNICO CON SENSOR PARA CUARTO FRIO	UNIDAD		49	EMPAQUE DE PUERTA, INCLUYE IMÁN	METRO LINEAL		75	BISAGRA TIPO MARIPOSA PARA EQUIPO DE FRIO HORIZONTAL	UNIDAD	
24	CONTROL MECÁNICO SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	UNIDAD		50	FILTRO PARA SOLDAR	UNIDAD		76	BISAGRA TIPO MARIPOSA PARA EQUIPO DE FRIO VERTICAL	UNIDAD	
25	CABLE ENCAUCHETADO 2 X16 - 2 X18	METRO LINEAL		51	BARRA DE SOLDADURA COBRE	UNIDAD		77	MANIJA PARA EQUIPO DE FRIO HORIZONTAL	UNIDAD	
26	CABLE ENCAUCHETADO 2 X12 - 2 X14	METRO LINEAL		52	CINTA FOIL (METRO)	METRO LINEAL		78	MANIJA PARA EQUIPO DE FRIO VERTICAL	UNIDAD	
27	CABLE ENCAUCHETADO 3 X12 - 3X14	METRO LINEAL		53	FILTRO 1/4"	UNIDAD		79	TARJETA UNIVERSAL DE CONTROL COMPRESOR NEVERA DOMESTICA	UNIDAD	
28	CABLE ENCAUCHETADO 3 X18 - 3X16	METRO LINEAL		54	FILTRO 3/8" A 1/2"	UNIDAD		80	TARJETA ELECTRÓNICA UNIVERSAL MINISPLIT 12.000 BTU	UNIDAD	
29	CLAVIJA 15 A 30 AMP.	UNIDAD		55	FILTRO 5/8"	UNIDAD		81	MANGUERA PARA DESAGUE TRANSPARENTE	METRO LINEAL	
30	TERMO CUPLAS	UNIDAD		56	FILTRO 7/8"	UNIDAD		82	PINTURA BASE METÁLICA EQUIPO DE CONSERVACIÓN	UNIDAD	
31	BRAKER MATIC 110 V TRABAJO PESADO	UNIDAD		57	GUSANILLO O RAIDER	UNIDAD		83	PINTURA HORNEADA EQUIPO DE CONSERVACIÓN	UNIDAD	
32	CONTACTOR ELÉCTRICO 110 VAC 25 A	UNIDAD		58	RESISTENCIA EVAPORADOR DESHIELO	UNIDAD		84	CINTA LED 110V HERMETICA	METRO LINEAL	

Calderon Técnico IMC
ENTREGA (NOMBRE Y CARGO)

[Firma]
RECIBE (NOMBRE Y CARGO)

asistenteimcsas@imcsas.com

De: Jhon Oswaldo Jimenez Landines <jjimenezl@sdis.gov.co>
Enviado el: miércoles, 27 de mayo de 2026 2:32 p.m.
Para: asistenteimcsas@imcsas.com
Asunto: RE: SOLICITUD AUTORIZACION REPRACION EQUIPO 2239125 - JI LA PIRAGUA - BOSA

Buenas tardes

Se aprueba el presupuesto establecido, por favor continuar con la reparación indicada

Cordialmente



Jhon Oswaldo Jimenez Landines
Contratista
Subdirección Administrativa y Financiera -Mantenimiento
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Tel (601) 3279797 Ext (32124)

De: asistenteimcsas@imcsas.com <asistenteimcsas@imcsas.com>
Enviado: martes, 26 de mayo de 2026 13:16
Para: Jhon Oswaldo Jimenez Landines <jjimenezl@sdis.gov.co>
Asunto: SOLICITUD AUTORIZACION REPRACION EQUIPO 2239125 - JI LA PIRAGUA - BOSA

PSI

CERTIFICADO DE PRESTACION DE SERVICIOS

DOCUMENTO CONTROLADO

REMISIÓN N°

7734

FECHA:

14/05/2026

CONTRATO N°:

9822-2025

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Razon Social:

S D I S

Nº:

899999051-9

Dirección:

Calle 59 N° 920-30

Teléfono:

7734 19 19304

Ubicación:

Baja

E-mail:

Teléfono:

772 5509735

Celular:

Contacto:

Cladia Figueroa

ITEM	CÓDIGO INTERNO	MARCA/MODELO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO	CANT.	OBSERVACIONES
1	7239124	Immsolux DJ	Conservador industrial 4 KWH 0.70 HPH se verifica funcionamiento del equipo y se realiza cambio de aceite tras y carga de 200g de aceite.		Ok
2					
3	723985	Immsolux DJ	Refrigerador industrial 4 KWH 0.70 HPH se verifica funcionamiento del equipo y se realiza cambio de aceite y carga de 200g de aceite.		Ok
4					
5					

OBSERVACIONES GENERALES A LA REMISIÓN

Se hizo 772039 a los efectos de ser retirado el equipo de conservación, conservación de partes y cambio de aceites de funcionamiento.

NOTA: VEO 217-812-1

Calle 59 N° 52 - 59 - 5, Guayaquil

Guayaquil, Ecuador

Tel 591-417 8100

e-mail: general@immsolux.com

ENTREGA:

IMC

Tecno IMC

FIRMA - NOMBRE - CARGO

RECIBE:

Cladia Figueroa

FIRMA - NOMBRE - CARGO

ELABORA:

2024102444194

FIRMA - NOMBRE - CARGO

IMC

LISTADO DE ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE CONSERVACION DE ALIMENTOS

CLIENTE:

7734 19304

ALMACEN:

Baja

PUNTO DE VENTA:

7734 19304

UBICACIÓN:

Immsolux

Nº	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	Nº	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	Nº	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.
1	CAJAS DE 1000 GRAMOS	CAJA		11	PAQUETE DE 1000 GRAMOS DE 100 GRAMOS	PAQUETE		12	PAQUETE DE 1000 GRAMOS DE 100 GRAMOS	PAQUETE	
2	CAJAS DE 1000 GRAMOS	CAJA		13	CAJAS DE 1000 GRAMOS DE 100 GRAMOS	CAJA		14	CAJAS DE 1000 GRAMOS DE 100 GRAMOS	CAJA	
3	CAJAS DE 1000 GRAMOS	CAJA		15	CAJAS DE 1000 GRAMOS DE 100 GRAMOS	CAJA		16	CAJAS DE 1000 GRAMOS DE 100 GRAMOS	CAJA	
4	CAJAS DE 1000 GRAMOS	CAJA		17	CAJAS DE 1000 GRAMOS DE 100 GRAMOS	CAJA		18	CAJAS DE 1000 GRAMOS DE 100 GRAMOS	CAJA	
5	CAJAS DE 1000 GRAMOS	CAJA		19	CAJAS DE 1000 GRAMOS DE 100 GRAMOS	CAJA		20	CAJAS DE 1000 GRAMOS DE 100 GRAMOS	CAJA	
6	CAJAS DE 1000 GRAMOS	CAJA		21	CAJAS DE 1000 GRAMOS DE 100 GRAMOS	CAJA		22	CAJAS DE 1000 GRAMOS DE 100 GRAMOS	CAJA	
7	CAJAS DE 1000 GRAMOS	CAJA		23	CAJAS DE 1000 GRAMOS DE 100 GRAMOS	CAJA		24	CAJAS DE 1000 GRAMOS DE 100 GRAMOS	CAJA	
8	CAJAS DE 1000 GRAMOS	CAJA		25	CAJAS DE 1000 GRAMOS DE 100 GRAMOS	CAJA		26	CAJAS DE 1000 GRAMOS DE 100 GRAMOS	CAJA	
9	CAJAS DE 1000 GRAMOS	CAJA		27	CAJAS DE 1000 GRAMOS DE 100 GRAMOS	CAJA		28	CAJAS DE 1000 GRAMOS DE 100 GRAMOS	CAJA	
10	CAJAS DE 1000 GRAMOS	CAJA		29	CAJAS DE 1000 GRAMOS DE 100 GRAMOS	CAJA		30	CAJAS DE 1000 GRAMOS DE 100 GRAMOS	CAJA	
11	CAJAS DE 1000 GRAMOS	CAJA		31	CAJAS DE 1000 GRAMOS DE 100 GRAMOS	CAJA		32	CAJAS DE 1000 GRAMOS DE 100 GRAMOS	CAJA	
12	CAJAS DE 1000 GRAMOS	CAJA		33	CAJAS DE 1000 GRAMOS DE 100 GRAMOS	CAJA		34	CAJAS DE 1000 GRAMOS DE 100 GRAMOS	CAJA	
13	CAJAS DE 1000 GRAMOS	CAJA		35	CAJAS DE 1000 GRAMOS DE 100 GRAMOS	CAJA		36	CAJAS DE 1000 GRAMOS DE 100 GRAMOS	CAJA	
14	CAJAS DE 1000 GRAMOS	CAJA		37	CAJAS DE 1000 GRAMOS DE 100 GRAMOS	CAJA		38	CAJAS DE 1000 GRAMOS DE 100 GRAMOS	CAJA	
15	CAJAS DE 1000 GRAMOS	CAJA		39	CAJAS DE 1000 GRAMOS DE 100 GRAMOS	CAJA		40	CAJAS DE 1000 GRAMOS DE 100 GRAMOS	CAJA	
16	CAJAS DE 1000 GRAMOS	CAJA		41	CAJAS DE 1000 GRAMOS DE 100 GRAMOS	CAJA		42	CAJAS DE 1000 GRAMOS DE 100 GRAMOS	CAJA	
17	CAJAS DE 1000 GRAMOS	CAJA		43	CAJAS DE 1000 GRAMOS DE 100 GRAMOS	CAJA		44	CAJAS DE 1000 GRAMOS DE 100 GRAMOS	CAJA	
18	CAJAS DE 1000 GRAMOS	CAJA		45	CAJAS DE 1000 GRAMOS DE 100 GRAMOS	CAJA		46	CAJAS DE 1000 GRAMOS DE 100 GRAMOS	CAJA	
19	CAJAS DE 1000 GRAMOS	CAJA		47	CAJAS DE 1000 GRAMOS DE 100 GRAMOS	CAJA		48	CAJAS DE 1000 GRAMOS DE 100 GRAMOS	CAJA	
20	CAJAS DE 1000 GRAMOS	CAJA		49	CAJAS DE 1000 GRAMOS DE 100 GRAMOS	CAJA		50	CAJAS DE 1000 GRAMOS DE 100 GRAMOS	CAJA	
21	CAJAS DE 1000 GRAMOS	CAJA		51	CAJAS DE 1000 GRAMOS DE 100 GRAMOS	CAJA		52	CAJAS DE 1000 GRAMOS DE 100 GRAMOS	CAJA	
22	CAJAS DE 1000 GRAMOS	CAJA		53	CAJAS DE 1000 GRAMOS DE 100 GRAMOS	CAJA		54	CAJAS DE 1000 GRAMOS DE 100 GRAMOS	CAJA	
23	CAJAS DE 1000 GRAMOS	CAJA		55	CAJAS DE 1000 GRAMOS DE 100 GRAMOS	CAJA		56	CAJAS DE 1000 GRAMOS DE 100 GRAMOS	CAJA	
24	CAJAS DE 1000 GRAMOS	CAJA		57	CAJAS DE 1000 GRAMOS DE 100 GRAMOS	CAJA		58	CAJAS DE 1000 GRAMOS DE 100 GRAMOS	CAJA	
25	CAJAS DE 1000 GRAMOS	CAJA		59	CAJAS DE 1000 GRAMOS DE 100 GRAMOS	CAJA		60	CAJAS DE 1000 GRAMOS DE 100 GRAMOS	CAJA	
26	CAJAS DE 1000 GRAMOS	CAJA		61	CAJAS DE 1000 GRAMOS DE 100 GRAMOS	CAJA		62	CAJAS DE 1000 GRAMOS DE 100 GRAMOS	CAJA	
27	CAJAS DE 1000 GRAMOS	CAJA		63	CAJAS DE 1000 GRAMOS DE 100 GRAMOS	CAJA		64	CAJAS DE 1000 GRAMOS DE 100 GRAMOS	CAJA	
28	CAJAS DE 1000 GRAMOS	CAJA		65	CAJAS DE 1000 GRAMOS DE 100 GRAMOS	CAJA		66	CAJAS DE 1000 GRAMOS DE 100 GRAMOS	CAJA	
29	CAJAS DE 1000 GRAMOS	CAJA		67	CAJAS DE 1000 GRAMOS DE 100 GRAMOS	CAJA		68	CAJAS DE 1000 GRAMOS DE 100 GRAMOS	CAJA	
30	CAJAS DE 1000 GRAMOS	CAJA		69	CAJAS DE 1000 GRAMOS DE 100 GRAMOS	CAJA		70	CAJAS DE 1000 GRAMOS DE 100 GRAMOS	CAJA	
31	CAJAS DE 1000 GRAMOS	CAJA		71	CAJAS DE 1000 GRAMOS DE 100 GRAMOS	CAJA		72	CAJAS DE 1000 GRAMOS DE 100 GRAMOS	CAJA	
32	CAJAS DE 1000 GRAMOS	CAJA		73	CAJAS DE 1000 GRAMOS DE 100 GRAMOS	CAJA		74	CAJAS DE 1000 GRAMOS DE 100 GRAMOS	CAJA	
33	CAJAS DE 1000 GRAMOS	CAJA		75	CAJAS DE 1000 GRAMOS DE 100 GRAMOS	CAJA		76	CAJAS DE 1000 GRAMOS DE 100 GRAMOS	CAJA	
34	CAJAS DE 1000 GRAMOS	CAJA		77	CAJAS DE 1000 GRAMOS DE 100 GRAMOS	CAJA		78	CAJAS DE 1000 GRAMOS DE 100 GRAMOS	CAJA	
35	CAJAS DE 1000 GRAMOS	CAJA		79	CAJAS DE 1000 GRAMOS DE 100 GRAMOS	CAJA		80	CAJAS DE 1000 GRAMOS DE 100 GRAMOS	CAJA	
36	CAJAS DE 1000 GRAMOS	CAJA		81	CAJAS DE 1000 GRAMOS DE 100 GRAMOS	CAJA		82	CAJAS DE 1000 GRAMOS DE 100 GRAMOS	CAJA	
37	CAJAS DE 1000 GRAMOS	CAJA		83	CAJAS DE 1000 GRAMOS DE 100 GRAMOS	CAJA		84	CAJAS DE 1000 GRAMOS DE 100 GRAMOS	CAJA	
38	CAJAS DE 1000 GRAMOS	CAJA		85	CAJAS DE 1000 GRAMOS DE 100 GRAMOS	CAJA		86	CAJAS DE 1000 GRAMOS DE 100 GRAMOS	CAJA	
39	CAJAS DE 1000 GRAMOS	CAJA		87	CAJAS DE 1000 GRAMOS DE 100 GRAMOS	CAJA		88	CAJAS DE 1000 GRAMOS DE 100 GRAMOS	CAJA	
40	CAJAS DE 1000 GRAMOS	CAJA		89	CAJAS DE 1000 GRAMOS DE 100 GRAMOS	CAJA		90	CAJAS DE 1000 GRAMOS DE 100 GRAMOS	CAJA	
41	CAJAS DE 1000 GRAMOS	CAJA		91	CAJAS DE 1000 GRAMOS DE 100 GRAMOS	CAJA		92	CAJAS DE 1000 GRAMOS DE 100 GRAMOS	CAJA	
42	CAJAS DE 1000 GRAMOS	CAJA		93	CAJAS DE 1000 GRAMOS DE 100 GRAMOS	CAJA		94	CAJAS DE 1000 GRAMOS DE 100 GRAMOS	CAJA	
43	CAJAS DE 1000 GRAMOS	CAJA		95	CAJAS DE 1000 GRAMOS DE 100 GRAMOS	CAJA		96	CAJAS DE 1000 GRAMOS DE 100 GRAMOS	CAJA	
44	CAJAS DE 1000 GRAMOS	CAJA		97	CAJAS DE 1000 GRAMOS DE 100 GRAMOS	CAJA		98	CAJAS DE 1000 GRAMOS DE 100 GRAMOS	CAJA	
45	CAJAS DE 1000 GRAMOS	CAJA		99	CAJAS DE 1000 GRAMOS DE 100 GRAMOS	CAJA		100	CAJAS DE 1000 GRAMOS DE 100 GRAMOS	CAJA	

IMC

Tecno IMC

FIRMA - NOMBRE - CARGO

Cladia Figueroa

FIRMA - NOMBRE - CARGO

FECHA	LOCALIDAD	CENTRO DE ATENCION	DIRECCION	TELEFONO	No.	PLACA	EQUIPO MARCA Y MODELO	ACCION REALIZADA
	Bosa	Ji La Piragua	Calle 57 No. 924-30	3125580775	7734	2239125	Inversiones D.J.	Srte 122034. Visita Inspeccion. Mnto preventivo y correctivo. Cambio de relay y protector termico. Limpieza serpentín. Lubricacion de partes móviles y chequeo de parametros de funcionamiento.
ITEM	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO			PRECIO UNITARIO CON IVA	CANT	PRECIO TOTAL CON IVA	ESTADO DEL EQUIPO	
1	REFRIGERADOR INDUSTRIAL VISITA DE INSPECCION			618.235.00	1	618.235.00	Equipo funcionando bajo parametros normales.	
37	RELAY			70.517.00	1	70.517.00		
38	TÉRMIICO DE 1/8" - 1/4"			51.644.00	1	51.644.00		
TOTAL						740.396.00		

Cordialmente,

Octavio A. Salazar
Asistente Administrativo
Nit. 900.327.815-5
Cel. 322 789 3579
Tel: 627 8565
Calle 168 # 52 - 70





CERTIFICADO DE PRESTACION DE SERVICIOS

DOCUMENTO CONTROLADO

REMISIÓN N°

7735

FECHA:

22 MAYO 2026

CONTRATO No.

9822-1025

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Razon Social:

S D I F

Dirección:

Carrera 82

Localidad:

Bogotá

Teléfono:

300 883257

Contacto:

Xul andrea barrera Correa

Nit:

899999061-9

Sede:

J I Humberto Valencia

E-mail:

N/A

Celular:

ITEM	CÓDIGO INTERNO	MARCA MODELO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO	CANT.	OBSERVACIONES
1	2258084	Inversores 07	Condensador industrial + puerta acero se realiza cambio de relay y protector termico		FRITO OK (A) - (F)
2					
3	244383	IceMaker	Refrigerador industrial + puerta se realiza cambio contactor 110V y 2 mts cable 2x76		FRITO OK GARANTIA CON CAMBIO DE ACTIVACION 22-AGO-26 HTO.
4					VISTA ACTUAL: REPARACION CABLEADO ELÉCTRICO, CONTACTOR NO SE PODIA VISITA INSPECCION.
5					(A) - (F)

OBSERVACIONES GENERALES A LA REMISIÓN

S: 127090

NIT: 900.327.815-5
Calle 168 No. 52 - 70 - B. Granada Norte
Bogotá, Colombia
Tel: 57 (1) - 627 8565
e-mail: gerenciageneral@imcsas.com

ENTREGA:

Car. IN TECNICO IMC 323618078
FIRMA - NOMBRE - CARGO

RECIBE:

Andrea Barrera
FIRMA - NOMBRE - CARGO

ELABORA:

Octavio Salazar
FIRMA - NOMBRE - CARGO

		LISTADO DE ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE CONSERVACION DE ALIMENTOS				VERSION 001 FECHA EMISION 23-10-2024	
CENTRO SDIS		LOCALIDAD					
PLACA EQUIPO		MARCA EQUIPO					
J.I Humberto Valencia		Boja					
2238984		Inverfoner PJ					
		REFRIGERADOR INDUSTRIAL	CONGELADOR INDUSTRIAL	EQUIPO MIXTO	NEVERA DOMESTICA	NEVERA TIPO BAR	CUARTO FRIO
VISTA INSPECCION			X				

No.	DESCRIPCION	UND	CANT	No.	DESCRIPCION	UND	CANT	No.	DESCRIPCION	UND	CANT
7	UNIDAD DE 1/8 HP GAS 134a	UNIDAD		33	RELEVO DE ESTADO SÓLIDO AC-AC 110 V 25 A CON BASE	UNIDAD		59	POLIURETANO DOS COMPONENTES	UNIDAD	
8	UNIDAD DE 1/8 HP GAS 404a	UNIDAD		34	CAPACITOR O CONDENSADOR DE ARRANQUE 216 MF A 259 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		60	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 1/8"	METRO LINEAL	
9	UNIDAD DE 1/4 HP GAS 134a	UNIDAD		35	CAPACITOR O CONDENSADOR DE ARRANQUE 340 MF A 408 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		61	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/8"	METRO LINEAL	
10	UNIDAD DE 1/4 HP GAS 404a	UNIDAD		36	CAPACITOR O CONDENSADOR DE MARCHA 20 MF A 45 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		62	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 1/2"	METRO LINEAL	
11	UNIDAD DE 3/8 HP GAS 134a	UNIDAD		37	RELAY	UNIDAD	1	63	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/4"	METRO LINEAL	
12	UNIDAD DE 3/8 HP GAS 404a	UNIDAD		38	TÉRMICO DE 1/8" - 1/4"	UNIDAD	7	64	TUBO DE COBRE RÍGIDO 1/8"	METRO LINEAL	
13	UNIDAD DE 1/2 HP GAS 134a	UNIDAD		39	INTERRUPTOR DE CODILLO 15A A 20A	UNIDAD		65	TUBO DE COBRE RÍGIDO 3/8"	METRO LINEAL	
14	UNIDAD DE 1/2 HP GAS 404a	UNIDAD		40	REGLETA 20 AMP	UNIDAD		66	TUBO DE COBRE RÍGIDO 1/2"	METRO LINEAL	
15	REPARACIÓN COMPRESOR SEMIHERMETICO 2 HP PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		41	MOTO VENTILADOR 10 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		67	TUBO DE COBRE RÍGIDO 3/4"	METRO LINEAL	
16	CARGA GAS REFRIGERANTE R-22	LIBRA		42	MOTO VENTILADOR 18 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		68	TIMER	UNIDAD	
17	CARGA GAS REFRIGERANTE R-134a	LIBRA		43	MOTO VENTILADOR 34 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		69	SERPENTÍN	METRO LINEAL	
18	CARGA GAS REFRIGERANTE R-404a	LIBRA		44	MOTO VENTILADOR AXIAL 12" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		70	SONDA EQUIPO DE CONSERVACIÓN EKS-111	UNIDAD	
19	CARGA GAS REFRIGERANTE R-600a	LIBRA		45	MOTO VENTILADOR AXIAL 24" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		71	SONDA EQUIPO DE CONSERVACIÓN - NTC5000	UNIDAD	
20	CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA TC 900	UNIDAD		46	ASPA PLÁSTICA 8" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		72	PRESOSTATO DUAL KP115	UNIDAD	
21	CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA TC 512	UNIDAD		47	ASPA PLÁSTICA 4" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		73	CAPILARES	UNIDAD	
22	CONTROL ELECTRÓNICO BÁSICO PARA CUARTO FRÍO	UNIDAD		48	ASPA PLÁSTICA 10" CUARTOS FRIOS	UNIDAD		74	SOPORTE METÁLICO BANDEJA	UNIDAD	
23	CONTROL ELECTRÓNICO CON SENSOR PARA CUARTO FRÍO	UNIDAD		49	EMPAQUE DE PUERTA, INCLUYE IMÁN	METRO LINEAL		75	BISAGRA TIPO MARIPOSA PARA EQUIPO DE FRÍO HORIZONTAL	UNIDAD	
24	CONTROL MECÁNICO SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	UNIDAD		50	FILTRO PARA SOLDAR	UNIDAD		76	BISAGRA TIPO MARIPOSA PARA EQUIPO DE FRÍO VERTICAL	UNIDAD	
25	CABLE ENCAUCHETADO 2 X16 - 2 X18	METRO LINEAL		51	BARRA DE SOLDADURA COBRE	UNIDAD		77	MANIJA PARA EQUIPO DE FRÍO HORIZONTAL	UNIDAD	
26	CABLE ENCAUCHETADO 2 X12 - 2 X14	METRO LINEAL		52	CINTA FOIL (METRO)	METRO LINEAL		78	MANIJA PARA EQUIPO DE FRÍO VERTICAL	UNIDAD	
27	CABLE ENCAUCHETADO 3 X12 - 3X14	METRO LINEAL		53	FILTRO 1/4"	UNIDAD		79	TARJETA UNIVERSAL DE CONTROL COMPRESOR NEVERA DOMÉSTICA	UNIDAD	
28	CABLE ENCAUCHETADO 3 X18 - 3X16	METRO LINEAL		54	FILTRO 3/8" A 1/2"	UNIDAD		80	TARJETA ELECTRÓNICA UNIVERSAL MINISPLIT 12.000 BTU	UNIDAD	
29	CLAVIJA 15 A 30 AMP.	UNIDAD		55	FILTRO 5/8"	UNIDAD		81	MANGUERA PARA DESAGUE TRANSPARENTE	METRO LINEAL	
30	TERMO CUPLAS	UNIDAD		56	FILTRO 7/8"	UNIDAD		82	PINTURA BASE METÁLICA EQUIPO DE CONSERVACIÓN	UNIDAD	
31	BRAKER MATIC 110 V TRABAJO PESADO	UNIDAD		57	GUSANILLO O RAIDER	UNIDAD		83	PINTURA HORNEADA EQUIPO DE CONSERVACIÓN	UNIDAD	
32	CONTACTOR ELÉCTRICO 110 VAC 25 A	UNIDAD		58	RESISTENCIA DESHIELO EVAPORADOR	UNIDAD		84	CINTA LED 110V HERMETICA	METRO LINEAL	

Carlos Law Técnico IMC

ENTREGA (NOMBRE Y CARGO)

ANDREA BARRERO-RESPONSABLE

RECIBE (NOMBRE Y CARGO)

De: Jhon Oswaldo Jimenez Landines <jjimenezl@sdis.gov.co>
Enviado el: miércoles, 27 de mayo de 2026 2:33 p.m.
Para: asistenteimcsas@imcsas.com
Asunto: RE: SOLICITUD AUTORIZACION REPARACION EQUIPO 2238984 - JI HUMBERTO VALENCIA - BOSA

Buenas tardes

Se aprueba el presupuesto establecido, por favor continuar con la reparación indicada

Cordialmente



Jhon Oswaldo Jimenez Landines
Contratista
Subdirección Administrativa y Financiera -Mantenimiento
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Tel (601) 3279797 Ext (32124)

De: asistenteimcsas@imcsas.com <asistenteimcsas@imcsas.com>
Enviado: martes, 26 de mayo de 2026 13:22
Para: Jhon Oswaldo Jimenez Landines <jjimenezl@sdis.gov.co>
Asunto: SOLICITUD AUTORIZACION REPARACION EQUIPO 2238984 - JI HUMBERTO VALENCIA - BOSA

PSI

La presente revisión del equipo se realiza con autorización de la supervisión contractual, en el marco de las actividades de mantenimiento periódico recomendadas para este tipo de equipos, con el fin de garantizar su adecuado funcionamiento, prolongar su vida útil y prevenir posibles fallas operativas. No obstante, durante la ejecución de dichas actividades de mantenimiento, puede evidenciarse la necesidad de efectuar cambio de repuestos o componentes, cuando las condiciones técnicas del equipo así lo requieran para asegurar su correcto desempeño y continuidad en operación.

FECHA	LOCALIDAD	CENTRO DE ATENCIÓN	DIRECCIÓN	TELÉFONO	No.	PLACA	EQUIPO MARCA Y MODELO	ACCIÓN REALIZADA
	Bosa	Ji Humberto Valencia	Carrera 82	3009583257	7735	2238984	Inversiones D.J.	Srte 122090. Visita de inspección periódica. Mnto preventivo y correctivo. Cambio de relay y protector térmico.
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO			PRECIO UNITARIO CON IVA	CANT	PRECIO TOTAL CON IVA	ESTADO DEL EQUIPO	
2	CONGELADOR INDUSTRIAL VISITA DE INSPECCIÓN			618.235,00	1	618.235,00	Equipo funcionando bajo parámetros normales. La presente revisión del equipo se realiza con autorización de la supervisión contractual, en el marco de las actividades de mantenimiento periódico recomendadas para este tipo de equipos, con el fin de garantizar su adecuado funcionamiento, prolongar su vida útil y prevenir posibles fallas operativas. No obstante, durante la ejecución de dichas actividades de mantenimiento, puede evidenciarse la necesidad de efectuar cambio de repuestos o componentes, cuando las condiciones técnicas del equipo así lo requieran para asegurar su correcto desempeño y continuidad en operación.	
37	RELAY			70.517,00	1	70.517,00		
38	TÉRMINO DE 1/8" - 1/4"			51.644,00	1	51.644,00		
TOTAL						740.396,00		

Cordialmente,

Octavio A. Salazar
Asistente Administrativo
Nit. 900.327.815-5
Cel. 322 789 3579
Tel: 627 8565
Calle 168 # 52 - 70



ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 14001:2015

BUREAU VERITAS
Certification



		LISTADO DE ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE CONSERVACION DE ALIMENTOS				VERSION 001 FECHA EMISION 23-10-2024	
CENTRO SDIS		LOCALIDAD					
PLACA EQUIPO		MARCA EQUIPO					
J.2 Humberto Valencia		KOTO					
2193683		ITONGE					
		REFRIGERADOR INDUSTRIAL	CONGELADOR INDUSTRIAL	EQUIPO MIXTO	NEVERA DOMESTICA	NEVERA TIPO BAR	CUARTO FRIO
VISITA INSPECCION		X					

No.	DESCRIPCION	UND	CANT	No.	DESCRIPCION	UND	CANT	No.	DESCRIPCION	UND	CANT
7	UNIDAD DE 1/8 HP GAS 134a	UNIDAD		33	RELEVO DE ESTADO SÓLIDO AC-AC 110 V 25 A CON BASE	UNIDAD		59	POLIURETANO DOS COMPONENTES	UNIDAD	
8	UNIDAD DE 1/8 HP GAS 404a	UNIDAD		34	CAPACITOR O CONDENSADOR DE ARRANQUE 216 MF A 259 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		60	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 1/8"	METRO LINEAL	
9	UNIDAD DE 1/4 HP GAS 134a	UNIDAD		35	CAPACITOR O CONDENSADOR DE ARRANQUE 340 MF A 408 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		61	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/8"	METRO LINEAL	
10	UNIDAD DE 1/4 HP GAS 404a	UNIDAD		36	CAPACITOR O CONDENSADOR DE MARCHA 20 MF A 45 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		62	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 1/2"	METRO LINEAL	
11	UNIDAD DE 3/8 HP GAS 134a	UNIDAD		37	RELAY	UNIDAD		63	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/4"	METRO LINEAL	
12	UNIDAD DE 3/8 HP GAS 404a	UNIDAD		38	TÉRMICO DE 1/8" - 1/4"	UNIDAD		64	TUBO DE COBRE RÍGIDO 1/8"	METRO LINEAL	
13	UNIDAD DE 1/2 HP GAS 134a	UNIDAD		39	INTERRUPTOR DE CODILLO 15A A 20A	UNIDAD		65	TUBO DE COBRE RÍGIDO 3/8"	METRO LINEAL	
14	UNIDAD DE 1/2 HP GAS 404a	UNIDAD		40	REGLETA 20 AMP	UNIDAD		66	TUBO DE COBRE RÍGIDO 1/2"	METRO LINEAL	
15	REPARACIÓN COMPRESOR SEMIHERMETICO 2 HP PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		41	MOTO VENTILADOR 10 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		67	TUBO DE COBRE RÍGIDO 3/4"	METRO LINEAL	
16	CARGA GAS REFRIGERANTE R-22	LIBRA		42	MOTO VENTILADOR 18 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		68	TIMER	UNIDAD	
17	CARGA GAS REFRIGERANTE R-134a	LIBRA		43	MOTO VENTILADOR 34 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		69	SERPENTÍN	METRO LINEAL	
18	CARGA GAS REFRIGERANTE R-404a	LIBRA		44	MOTO VENTILADOR AXIAL 12" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		70	SONDA EQUIPO DE CONSERVACIÓN EKS-111	UNIDAD	
19	CARGA GAS REFRIGERANTE R-600a	LIBRA		45	MOTO VENTILADOR AXIAL 24" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		71	SONDA EQUIPO DE CONSERVACIÓN - NTC5000	UNIDAD	
20	CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA TC 900	UNIDAD		46	ASPA PLÁSTICA 8" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		72	PRESOSTATO DUAL KP115	UNIDAD	
21	CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA TC 512	UNIDAD		47	ASPA PLÁSTICA 4" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		73	CAPILARES	UNIDAD	
22	CONTROL ELECTRÓNICO BÁSICO PARA CUARTO FRÍO	UNIDAD		48	ASPA PLÁSTICA 10" CUARTOS FRIOS	UNIDAD		74	SOPORTE METÁLICO BANDEJA	UNIDAD	
23	CONTROL ELECTRÓNICO CON SENSOR PARA CUARTO FRÍO	UNIDAD		49	EMPAQUE DE PUERTA, INCLUYE IMÁN	METRO LINEAL		75	BISAGRA TIPO MARIPOSA PARA EQUIPO DE FRÍO HORIZONTAL	UNIDAD	
24	CONTROL MECÁNICO SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	UNIDAD		50	FILTRO PARA SOLDAR	UNIDAD		76	BISAGRA TIPO MARIPOSA PARA EQUIPO DE FRÍO VERTICAL	UNIDAD	
25	CABLE ENCAUCHETADO 2 X16 - 2 X18	METRO LINEAL	2	51	BARRA DE SOLDADURA COBRE	UNIDAD		77	MANUA PARA EQUIPO DE FRÍO HORIZONTAL	UNIDAD	
26	CABLE ENCAUCHETADO 2 X12 - 2 X14	METRO LINEAL		52	CINTA FOIL (METRO)	METRO LINEAL		78	MANUA PARA EQUIPO DE FRÍO VERTICAL	UNIDAD	
27	CABLE ENCAUCHETADO 3 X12 - 3X14	METRO LINEAL		53	FILTRO 1/4"	UNIDAD		79	TARJETA UNIVERSAL DE CONTROL COMPRESOR NEVERA DOMÉSTICA	UNIDAD	
28	CABLE ENCAUCHETADO 3 X18 - 3X16	METRO LINEAL		54	FILTRO 3/8" A 1/2"	UNIDAD		80	TARJETA ELECTRÓNICA UNIVERSAL MINISPLIT 12.000 BTU	UNIDAD	
29	CLAVIJA 15 A 30 AMP.	UNIDAD		55	FILTRO 5/8"	UNIDAD		81	MANGUERA PARA DESAGUE TRANSPARENTE	METRO LINEAL	
30	TERMO CUPLAS	UNIDAD		56	FILTRO 7/8"	UNIDAD		82	PINTURA BASE METÁLICA EQUIPO DE CONSERVACIÓN	UNIDAD	
31	BRAKER MATIC 110 V TRABAJO PESADO	UNIDAD		57	GUSANILLO O RAIDER	UNIDAD		83	PINTURA HORNEADA EQUIPO DE CONSERVACIÓN	UNIDAD	
32	CONTACTOR ELÉCTRICO 110 VAC 25 A	UNIDAD	7	58	RESISTENCIA EVAPORADOR DESHIELO	UNIDAD		84	CINTA LED 110V HERMETICA	METRO LINEAL	

Cod Law Tecno Imc
ENTREGA (NOMBRE Y CARGO)

ANDREA BARRERO-RESPONSABLE
RECIBE (NOMBRE Y CARGO)

De: Jhon Oswaldo Jimenez Landines <jjimenezl@sdis.gov.co>
Enviado el: miércoles, 27 de mayo de 2026 2:33 p.m.
Para: asistenteimcsas@imcsas.com
Asunto: RE: SOLICITUD AUTORIZACION REPARACION EQUIPO 2193683 - JI HUMBERTO VALENCIA - BOSA

Buenas tardes

Se aprueba el presupuesto establecido, por favor continuar con la reparación indicada

Cordialmente



Jhon Oswaldo Jimenez Landines
Contratista
Subdirección Administrativa y Financiera -Mantenimiento
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Tel (601) 3279797 Ext (32124)

De: asistenteimcsas@imcsas.com <asistenteimcsas@imcsas.com>
Enviado: martes, 26 de mayo de 2026 13:33
Para: Jhon Oswaldo Jimenez Landines <jjimenezl@sdis.gov.co>
Asunto: SOLICITUD AUTORIZACION REPARACION EQUIPO 2193683 - JI HUMBERTO VALENCIA - BOSA

Respetado Jhon,

Por medio del presente solicitamos autorización para realizar intervención técnica al equipo REFRIGERADOR de placa 2193683, ubicado en el JARDÍN INFANTIL HUMBERTO VALENCIA, localidad de BOSA, equipo actualmente atendido por garantía en el marco del Contrato No. 9825-2025 con la SDIS. Antecedentes técnicos de intervención: El equipo presentó mantenimiento preventivo el día 27 de abril de 2026, ejecutándose labores técnicas de limpieza general del sistema de refrigeración, revisión de parámetros eléctricos y mecánicos, verificación de presiones de trabajo, inspección de componentes eléctricos y electrónicos, revisión de funcionamiento del sistema de control y validación general de operación. Posterior a dicha intervención, el equipo quedó operando dentro de parámetros normales de funcionamiento y temperatura.

Falla evidenciada en la presente visita técnica: Durante la nueva inspección realizada por nuestro personal técnico especializado, se evidenció la siguiente novedad:

- Daño en contactor eléctrico 110V 25A.
- Deterioro y afectación del cableado eléctrico del equipo.

Debido a las condiciones encontradas, se requiere realizar reparación y cambio de los componentes anteriormente descritos, con el fin de restablecer las condiciones adecuadas de operación y garantizar la continuidad del servicio de conservación de alimentos.

Concepto técnico de garantía: La presente intervención sí se considera una extensión de la garantía, debido a que la falla encontrada guarda relación funcional con la intervención técnica anterior y con el comportamiento operativo del sistema eléctrico del equipo posterior al mantenimiento realizado.

Por lo anterior:

- No se cobrará visita de inspección técnica.
- Sí se cobrarán los repuestos nuevos requeridos para la reparación, toda vez que dichos componentes no fueron instalados ni sustituidos durante la intervención anterior.

Alcance técnico del servicio: La intervención contempla nuevamente actividades de mantenimiento preventivo y correctivo, dentro de las cuales se incluyen:

- Limpieza técnica integral del equipo.
- Revisión y ajuste de presiones del sistema de refrigeración.
- Verificación de parámetros eléctricos y electrónicos.
- Revisión de funcionamiento del control digital de temperatura.
- Inspección de amperajes y consumos eléctricos.
- Revisión de componentes mecánicos y sistema de ventilación.
- Verificación de funcionamiento de contactores y protecciones eléctricas.
- Corrección y normalización del cableado afectado.
- Validación final de temperatura y funcionamiento operativo.

Teniendo en cuenta lo anterior, agradecemos su autorización para proceder con la intervención técnica y suministro de los repuestos requeridos.

Quedamos atentos a sus instrucciones.

IMC						CERTIFICADO DE PRESTACION DE SERVICIOS	
FECHA: Mayo 2026				CONTRATO No: 9812-1023		REMISION N° 7735	
INFORMACION DEL CLIENTE							
Razón Social: S O I P		Código: 894499851-9		Tel: J.J. Hernández Velasco		E-mail: N/A	
Dirección: Calera 82		Código: 894499851-9		Tel: J.J. Hernández Velasco		E-mail: N/A	
Localidad: Santa		Código: 894499851-9		Tel: J.J. Hernández Velasco		E-mail: N/A	
Teléfono: 300 983257		Código: 894499851-9		Tel: J.J. Hernández Velasco		E-mail: N/A	
Contacto: Yul andrea Herrera Carran		Código: 894499851-9		Tel: J.J. Hernández Velasco		E-mail: N/A	
ITEM	CÓDIGO INTERNO	MARCA/MODELO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO	CANT.	OBSERVACIONES		
1	77350004	Inversor 01	Reparación industrial 1 planta de se realiza cambio de relay y protección eléctrica		Planta OK		
2							
3	2770083	Reparación	Reparación industrial 1 planta se realiza cambio contactor TTV y 2 relés de 2x76		Planta OK		
4							
5							
OBSERVACIONES GENERALES A LA REMISION							
Jirón 7700				TEL: 300 983 257 Calle 100 No. 51 - 10 - 6. Ciudad Nueva Bogotá, Colombia Tel: 300 983 257 E-mail: gerencia@imc.com.co			
ENTREGA:		RECIBE:		ELABORA:			
Yul andrea Herrera Carran		Yul andrea Herrera Carran		Yul andrea Herrera Carran			
FIRMA - NOMBRE - CARGO		FIRMA - NOMBRE - CARGO		FIRMA - NOMBRE - CARGO			



CERTIFICADO DE PRESTACION DE SERVICIOS

DOCUMENTO CONTROLADO

REMISIÓN N°

7733

FECHA:

22 Mayo 2025

CONTRATO No.

9822-2025

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Razón Social:

S D IS

Dirección:

Calle 18 # 12-15

Localidad:

Fontibón

Teléfono:

3725727903

Contacto:

Ana María Pineda

Nit:

899999081-9

Sede:

Centro comercial Fontibón

E-mail:

N/A

Celular:

ITEM	CÓDIGO INTERNO	MARCA MODELO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO	CANT.	OBSERVACIONES
1	2258924	Inversor DJ	Compartidor Industrial 1 Puerto acceso Inax		Ejec. No OK
2			Se instaló bomba de unidad 1/2 HP 90V y 1/2 HP, filtro secante, tubo copiar, 4 mts cable 2x16 y contactor 70V		(A) - (F)
3			Corrección de fuga en el evaporador		
4					
5					

OBSERVACIONES GENERALES A LA REMISIÓN

SINSE 121106

NIT: 900.327.815-5
Calle 16B No. 52 - 70 - B. Granada Norte
Bogotá, Colombia
Tel: 57 (1) - 627.8565
e-mail: gerencia.general@imco.com

ENTREGA:

Ana María Pineda

FIRMA - NOMBRE - CARGO

RECIBE:

Ana María Pineda

FIRMA - NOMBRE - CARGO

ELABORA:

OXTAVIDO SALAZAR

FIRMA - NOMBRE - CARGO

		LISTADO DE ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE CONSERVACION DE ALIMENTOS				VERSION 001 FECHA EMISION 23-10-2024					
CENTRO SDIS		LOCALIDAD									
PLACA EQUIPO		MARCA EQUIPO									
Centro amav Ponlaxon		Ponlaxon									
2238924		Inveriones bj									
REFRIGERADOR INDUSTRIAL CONGELADOR INDUSTRIAL EQUIPO MIXTO NEVERA DOMESTICA NEVERA TIPO BAR CUARTO FRIO		REFRIGERADOR INDUSTRIAL CONGELADOR INDUSTRIAL EQUIPO MIXTO NEVERA DOMESTICA NEVERA TIPO BAR CUARTO FRIO		REFRIGERADOR INDUSTRIAL CONGELADOR INDUSTRIAL EQUIPO MIXTO NEVERA DOMESTICA NEVERA TIPO BAR CUARTO FRIO							
VISITA INSPECCION		X									
No.	DESCRIPCION	UND	CANT	No.	DESCRIPCION	UND	CANT	No.	DESCRIPCION	UND	CANT
7	UNIDAD DE 1/8 HP GAS 134a	UNIDAD		33	RELEVO DE ESTADO SÓLIDO AC-AC 110 V 25 A CON BASE	UNIDAD		59	POLIURETANO DOS COMPONENTES	UNIDAD	
8	UNIDAD DE 1/8 HP GAS 404a	UNIDAD		34	CAPACITOR O CONDENSADOR DE ARRANQUE 216 MF A 259 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		60	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 1/8"	METRO LINEAL	1
9	UNIDAD DE 1/4 HP GAS 134a	UNIDAD		35	CAPACITOR O CONDENSADOR DE ARRANQUE 340 MF A 408 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		61	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/8"	METRO LINEAL	
10	UNIDAD DE 1/4 HP GAS 404a	UNIDAD		36	CAPACITOR O CONDENSADOR DE MARCHA 20 MF A 45 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		62	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 1/2"	METRO LINEAL	
11	UNIDAD DE 3/8 HP GAS 134a	UNIDAD		37	RELAY	UNIDAD		63	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/4"	METRO LINEAL	
12	UNIDAD DE 3/8 HP GAS 404a	UNIDAD		38	TÉRMICO DE 1/8" - 1/4"	UNIDAD		64	TUBO DE COBRE RÍGIDO 1/8"	METRO LINEAL	
13	UNIDAD DE 1/2 HP GAS 134a	UNIDAD		39	INTERRUPTOR DE CODILLO 15A A 20A	UNIDAD		65	TUBO DE COBRE RÍGIDO 3/8"	METRO LINEAL	
14	UNIDAD DE 1/2 HP GAS 404a	UNIDAD	1	40	REGLETA 20 AMP	UNIDAD		66	TUBO DE COBRE RÍGIDO 1/2"	METRO LINEAL	
15	REPARACIÓN COMPRESOR SEMIHERMETICO 2 HP PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		41	MOTO VENTILADOR 10 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		67	TUBO DE COBRE RÍGIDO 3/4"	METRO LINEAL	
16	CARGA GAS REFRIGERANTE R-22	LIBRA		42	MOTO VENTILADOR 18 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		68	TIMER	UNIDAD	
17	CARGA GAS REFRIGERANTE R-134a	LIBRA		43	MOTO VENTILADOR 34 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		69	SERPENTÍN	METRO LINEAL	
18	CARGA GAS REFRIGERANTE R-404a	LIBRA	4	44	MOTO VENTILADOR AXIAL 12" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		70	SONDA EQUIPO DE CONSERVACIÓN EKS-111	UNIDAD	
19	CARGA GAS REFRIGERANTE R-600a	LIBRA		45	MOTO VENTILADOR AXIAL 24" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		71	SONDA EQUIPO DE CONSERVACIÓN - NTC5000	UNIDAD	
20	CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA TC 900	UNIDAD		46	ASPA PLÁSTICA 8" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		72	PRESOSTATO DUAL KP115	UNIDAD	
21	CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA TC 512	UNIDAD		47	ASPA PLÁSTICA 4" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		73	CAPILARES	UNIDAD	1
22	CONTROL ELECTRÓNICO BÁSICO PARA CUARTO FRIO	UNIDAD		48	ASPA PLÁSTICA 10" CUARTOS FRIOS	UNIDAD		74	SOPORTE METÁLICO BANDEJA	UNIDAD	
23	CONTROL ELECTRÓNICO CON SENSOR PARA CUARTO FRIO	UNIDAD		49	EMPAQUE DE PUERTA. INCLUYE IMÁN	METRO LINEAL		75	BISAGRA TIPO MARIPOSA PARA EQUIPO DE FRIO HORIZONTAL	UNIDAD	
24	CONTROL MECÁNICO SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	UNIDAD		50	FILTRO PARA SOLDAR	UNIDAD		76	BISAGRA TIPO MARIPOSA PARA EQUIPO DE FRIO VERTICAL	UNIDAD	
25	CABLE ENCAUCHETADO 2 X16 - 2 X18	METRO LINEAL		51	BARRA DE SOLDADURA COBRE	UNIDAD	2	77	MANIJA PARA EQUIPO DE FRIO HORIZONTAL	UNIDAD	
26	CABLE ENCAUCHETADO 2 X12 - 2 X14	METRO LINEAL		52	CINTA FOIL (METRO)	METRO LINEAL		78	MANIJA PARA EQUIPO DE FRIO VERTICAL	UNIDAD	
27	CABLE ENCAUCHETADO 3 X12 - 3X14	METRO LINEAL		53	FILTRO 1/4"	UNIDAD		79	TARJETA UNIVERSAL DE CONTROL COMPRESOR NEVERA DOMESTICA	UNIDAD	
28	CABLE ENCAUCHETADO 3 X18 - 3X16	METRO LINEAL		54	FILTRO 3/8" A 1/2"	UNIDAD	1	80	TARJETA ELECTRÓNICA UNIVERSAL MINISPLIT 12.000 BTU	UNIDAD	
29	CLAVIJA 15 A 30 AMP.	UNIDAD		55	FILTRO 5/8"	UNIDAD		81	MANGUERA PARA DESAGUE TRANSPARENTE	METRO LINEAL	
30	TERMO CUPLAS	UNIDAD		56	FILTRO 7/8"	UNIDAD		82	PINTURA BASE METÁLICA EQUIPO DE CONSERVACIÓN	UNIDAD	
31	BRAKER MATIC 110 V TRABAJO PESADO	UNIDAD		57	GUSANILLO O RAIDER	UNIDAD	1	83	PINTURA HORNEADA EQUIPO DE CONSERVACIÓN	UNIDAD	
32	CONTACTOR ELÉCTRICO 110 VAC 25 A	UNIDAD	1	58	RESISTENCIA DESHIELO EVAPORADOR	UNIDAD		84	CINTA LED 110V HERMETICA	METRO LINEAL	

Ing. Juan Carlos Tercero
ENTREGA (NOMBRE Y CARGO)

Aux. Administrativo
RECIBE (NOMBRE Y CARGO)

asistenteimcsas@imcsas.com

De: Jhon Oswaldo Jimenez Landines <jjimenezl@sdis.gov.co>
Enviado el: miércoles, 27 de mayo de 2026 2:33 p.m.
Para: asistenteimcsas@imcsas.com
Asunto: RE: SOLICITUD AUTORIZACION REPARACION EQUIPO 2238924 - CENTRO AMAR FONTIBON - FONTIBON (CORRECTIVO MAYOR)

Buenas tardes

Se aprueba el presupuesto establecido, por favor continuar con la reparación indicada

Cordialmente



Jhon Oswaldo Jimenez Landines
Contratista
Subdirección Administrativa y Financiera -Mantenimiento
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Tel (601) 3279797 Ext (32124)

De: asistenteimcsas@imcsas.com <asistenteimcsas@imcsas.com>
Enviado: martes, 26 de mayo de 2026 13:51
Para: Jhon Oswaldo Jimenez Landines <jjimenezl@sdis.gov.co>
Asunto: SOLICITUD AUTORIZACION REPARACION EQUIPO 2238924 - CENTRO AMAR FONTIBON - FONTIBON (CORRECTIVO MAYOR)

PSI

REMISION N° 7733

FECHA: Mayo 2025

CONTRATO No. 9822-2025

Punto de venta:

Dirección:

Localidad:

Teléfono:

Contacto:

S D 15
Calle 15 # 15-15
Fonilhon
375227903
Don Mario Pineda

INFORMACION DEL CLIENTE

NIT:

Id:

E-mail:

Celular:

99999999-9
Calle 15 # 15-15
Fonilhon
N/A

ITEM	CÓDIGO INTERNO	MARCA MODELO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO O SERVICIO	CANT.	OBSERVACIONES
1	225874	INVISION 03	Calentador instantáneo 7 litros acero inox Se vendióCombo de unidad 1/2 HP 25 V. 250V Filtro de agua, tubo capilar, 4 mts cable extg Y controlador 400V Corrección de fuga en el calentador		Es. No OK
2					
3					
4					
5					

OBSERVACIONES GENERALES A LA REMISION

SINOT 121102

IMC S.A.S.
Calle 15 # 15-15 - 5. Granada Norte
Bogotá, Colombia
Tel: 01 (1) 427 8585
E-mail: info@imc.com.co

ENTREGA:

Don Mario Pineda
FIRMA - NOMBRE - CARGO

RECIBE:

Don Mario Pineda
FIRMA - NOMBRE - CARGO

ELABORA:

Don Mario Pineda
FIRMA - NOMBRE - CARGO

LISTADO DE ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE CONSERVACION DE ALIMENTOS

CONTROLADO

REVISADO

APROBADO

CONTRATO No. 9822-2025

REVISADO: 225874

APROBADO: 225874

NO.	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	NO.	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	NO.	DESCRIPCION	UNID.	CANT.
1	REPARACION DE LA PARRILLA	UNID.	1	2	REPARACION DE LA PARRILLA	UNID.	1	3	REPARACION DE LA PARRILLA	UNID.	1
4	REPARACION DE LA PARRILLA	UNID.	1	5	REPARACION DE LA PARRILLA	UNID.	1	6	REPARACION DE LA PARRILLA	UNID.	1
7	REPARACION DE LA PARRILLA	UNID.	1	8	REPARACION DE LA PARRILLA	UNID.	1	9	REPARACION DE LA PARRILLA	UNID.	1
10	REPARACION DE LA PARRILLA	UNID.	1	11	REPARACION DE LA PARRILLA	UNID.	1	12	REPARACION DE LA PARRILLA	UNID.	1
13	REPARACION DE LA PARRILLA	UNID.	1	14	REPARACION DE LA PARRILLA	UNID.	1	15	REPARACION DE LA PARRILLA	UNID.	1
16	REPARACION DE LA PARRILLA	UNID.	1	17	REPARACION DE LA PARRILLA	UNID.	1	18	REPARACION DE LA PARRILLA	UNID.	1
19	REPARACION DE LA PARRILLA	UNID.	1	20	REPARACION DE LA PARRILLA	UNID.	1	21	REPARACION DE LA PARRILLA	UNID.	1
22	REPARACION DE LA PARRILLA	UNID.	1	23	REPARACION DE LA PARRILLA	UNID.	1	24	REPARACION DE LA PARRILLA	UNID.	1
25	REPARACION DE LA PARRILLA	UNID.	1	26	REPARACION DE LA PARRILLA	UNID.	1	27	REPARACION DE LA PARRILLA	UNID.	1
28	REPARACION DE LA PARRILLA	UNID.	1	29	REPARACION DE LA PARRILLA	UNID.	1	30	REPARACION DE LA PARRILLA	UNID.	1
31	REPARACION DE LA PARRILLA	UNID.	1	32	REPARACION DE LA PARRILLA	UNID.	1	33	REPARACION DE LA PARRILLA	UNID.	1
34	REPARACION DE LA PARRILLA	UNID.	1	35	REPARACION DE LA PARRILLA	UNID.	1	36	REPARACION DE LA PARRILLA	UNID.	1
37	REPARACION DE LA PARRILLA	UNID.	1	38	REPARACION DE LA PARRILLA	UNID.	1	39	REPARACION DE LA PARRILLA	UNID.	1
40	REPARACION DE LA PARRILLA	UNID.	1	41	REPARACION DE LA PARRILLA	UNID.	1	42	REPARACION DE LA PARRILLA	UNID.	1
43	REPARACION DE LA PARRILLA	UNID.	1	44	REPARACION DE LA PARRILLA	UNID.	1	45	REPARACION DE LA PARRILLA	UNID.	1
46	REPARACION DE LA PARRILLA	UNID.	1	47	REPARACION DE LA PARRILLA	UNID.	1	48	REPARACION DE LA PARRILLA	UNID.	1
49	REPARACION DE LA PARRILLA	UNID.	1	50	REPARACION DE LA PARRILLA	UNID.	1	51	REPARACION DE LA PARRILLA	UNID.	1
52	REPARACION DE LA PARRILLA	UNID.	1	53	REPARACION DE LA PARRILLA	UNID.	1	54	REPARACION DE LA PARRILLA	UNID.	1
55	REPARACION DE LA PARRILLA	UNID.	1	56	REPARACION DE LA PARRILLA	UNID.	1	57	REPARACION DE LA PARRILLA	UNID.	1
58	REPARACION DE LA PARRILLA	UNID.	1	59	REPARACION DE LA PARRILLA	UNID.	1	60	REPARACION DE LA PARRILLA	UNID.	1
61	REPARACION DE LA PARRILLA	UNID.	1	62	REPARACION DE LA PARRILLA	UNID.	1	63	REPARACION DE LA PARRILLA	UNID.	1
64	REPARACION DE LA PARRILLA	UNID.	1	65	REPARACION DE LA PARRILLA	UNID.	1	66	REPARACION DE LA PARRILLA	UNID.	1
67	REPARACION DE LA PARRILLA	UNID.	1	68	REPARACION DE LA PARRILLA	UNID.	1	69	REPARACION DE LA PARRILLA	UNID.	1
70	REPARACION DE LA PARRILLA	UNID.	1	71	REPARACION DE LA PARRILLA	UNID.	1	72	REPARACION DE LA PARRILLA	UNID.	1
73	REPARACION DE LA PARRILLA	UNID.	1	74	REPARACION DE LA PARRILLA	UNID.	1	75	REPARACION DE LA PARRILLA	UNID.	1
76	REPARACION DE LA PARRILLA	UNID.	1	77	REPARACION DE LA PARRILLA	UNID.	1	78	REPARACION DE LA PARRILLA	UNID.	1
79	REPARACION DE LA PARRILLA	UNID.	1	80	REPARACION DE LA PARRILLA	UNID.	1	81	REPARACION DE LA PARRILLA	UNID.	1
82	REPARACION DE LA PARRILLA	UNID.	1	83	REPARACION DE LA PARRILLA	UNID.	1	84	REPARACION DE LA PARRILLA	UNID.	1
85	REPARACION DE LA PARRILLA	UNID.	1	86	REPARACION DE LA PARRILLA	UNID.	1	87	REPARACION DE LA PARRILLA	UNID.	1
88	REPARACION DE LA PARRILLA	UNID.	1	89	REPARACION DE LA PARRILLA	UNID.	1	90	REPARACION DE LA PARRILLA	UNID.	1
91	REPARACION DE LA PARRILLA	UNID.	1	92	REPARACION DE LA PARRILLA	UNID.	1	93	REPARACION DE LA PARRILLA	UNID.	1
94	REPARACION DE LA PARRILLA	UNID.	1	95	REPARACION DE LA PARRILLA	UNID.	1	96	REPARACION DE LA PARRILLA	UNID.	1
97	REPARACION DE LA PARRILLA	UNID.	1	98	REPARACION DE LA PARRILLA	UNID.	1	99	REPARACION DE LA PARRILLA	UNID.	1
100	REPARACION DE LA PARRILLA	UNID.	1								

ENTREGA:

Don Mario Pineda
FIRMA - NOMBRE - CARGO

RECIBE:

Don Mario Pineda
FIRMA - NOMBRE - CARGO

FECHA	LOCALIDAD	CENTRO DE ATENCION	DIRECCION	TEL.FONO	No.	PLACA	EQUIPO MARCA Y MODELO	ACCION REALIZADA
	Fontibon	Centro Amar Fontibon	Calle 18 No. 100-15	3125 727 903	7733	223 892 4	Inversiones Dj	Srta 121106. Visita inspeccion. Mnto preventivo y correctivo Mayor. Cambio unidad 1/2 404a. Recarga completa de gas r404a. Cambio contactor 110v 25a. Reparacion cableado electrico. Correccion de fuga en el evaporador.
ITEM	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO			PRECIO UNITARIO CON IVA	CANT	PRECIO TOTAL CON IVA	ESTADO DEL EQUIPO	
2	CONDENSADOR INDUSTRIAL VISITA DE INSPECCION			618.235.00	1	618.235.00	Equipo funcionando bajo parametros normales.	
14	UNIDAD DE 1/2 HP GAS 404a			1.727.324.00	1	1.727.324.00		
18	CARGA GAS REFRIGERANTE R-404a			112.990.00	4	451.960.00		
32	CONTACTOR ELECTRICO 110 VAC 25 A			236.751.00	1	236.751.00		
51	BARRA DE SOLDADURA COBRE			26.478.00	2	52.956.00		
54	FILTRO 3/8" A 1/2"			110.272.00	1	110.272.00		
57	CUSANILLO RAIDER			15.761.00	1	15.761.00		
60	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 1/8"			37.418.00	1	37.418.00		
73	CAPILARES			46.732.00	1	46.732.00		
TOTAL						3.297.409.00		

Cordialmente,

Octavio A. Salazar
Asistente Administrativo
Nit. 900.327.815-5
Cel. 322 789 3579
Tel: 627 8565
Calle 168 # 52 - 70



ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 14001:2015

BUREAU VERITAS
Certification



CERTIFICADO DE PRESTACION DE SERVICIOS

DOCUMENTO CONTROLADO

REMISIÓN N°

7722

FECHA:

27 Mayo 2026

CONTRATO No.

9822-2025

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Razón Social:

S D IS

Dirección:

Carrera 3 este #24

Localidad:

San Cristóbal

Teléfono:

N.A.

Contacto:

Karen Troncoso

Nit:

899999061-7

Sede:

I.I. bello Horizonte

E-mail:

N/A

Celular:

—

ITEM	CÓDIGO INTERNO	MARCA MODELO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO	CANT.	OBSERVACIONES
1	278509T	SUPERCOOL	Refrigerador industrial 1 puerta Se verifica funcionamiento del equipo y se realiza cambio de control de temperatura MTFL		Equipo OK (A) - F
2	2232908	NISS: FU	Refrigerador industrial 1 puerta Se verifica funcionamiento de equipo y se realiza cambio control digital de temperatura MTFL		Equipo OK (A) - F
3					
4					
5					

OBSERVACIONES GENERALES A LA REMISIÓN

SINBE N.A.

NIT: 900 327 835-5
Calle 168 No. 52 - 70 - B. Granada Norte
Bogotá, Colombia
Tel: 57 (1) - 827 8545
e-mail: gerencia@simccas.com

ENTREGA:

Carla Troncoso JMC

FIRMA - NOMBRE - CARGO

RECIBE:

Kufuife Responsable S

FIRMA - NOMBRE - CARGO

ELABORA:

OCTAVIO SALAZAR

FIRMA - NOMBRE - CARGO

IMC INGENIERIA MONTAJES & CONSTRUCCIONES S.A.S.		LISTADO DE ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE CONSERVACION DE ALIMENTOS				VERSION 001 FECHA EMISION 23-10-2024	
CENTRO SDIS		Bello Horizonte		LOCALIDAD		San Cristobal	
PLACA EQUIPO		2185091		MARCA EQUIPO		Supercold	
		REFRIGERADOR INDUSTRIAL	CONGELADOR INDUSTRIAL	EQUIPO MIXTO	NEVERA DOMESTICA	NEVERA TIPO BAR	CUARTO FRIO
VISITA INSPECCION		X					

No.	DESCRIPCION	UND	CANT	No.	DESCRIPCION	UND	CANT	No.	DESCRIPCION	UND	CANT
7	UNIDAD DE 1/8 HP GAS 134a	UNIDAD		33	RELEVO DE ESTADO SÓLIDO AC-AC 110 V 25 A CON BASE	UNIDAD		59	POLIURETANO DOS COMPONENTES	UNIDAD	
8	UNIDAD DE 1/8 HP GAS 404a	UNIDAD		34	CAPACITOR O CONDENSADOR DE ARRANQUE 216 MF A 259 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		60	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 1/8"	METRO LINEAL	
9	UNIDAD DE 1/4 HP GAS 134a	UNIDAD		35	CAPACITOR O CONDENSADOR DE ARRANQUE 340 MF A 408 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		61	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/8"	METRO LINEAL	
10	UNIDAD DE 1/4 HP GAS 404a	UNIDAD		36	CAPACITOR O CONDENSADOR DE MARCHA 20 MF A 45 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		62	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 1/2"	METRO LINEAL	
11	UNIDAD DE 3/8 HP GAS 134a	UNIDAD		37	RELAY	UNIDAD		63	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/4"	METRO LINEAL	
12	UNIDAD DE 3/8 HP GAS 404a	UNIDAD		38	TÉRMICO DE 1/8" - 1/4"	UNIDAD		64	TUBO DE COBRE RÍGIDO 1/8"	METRO LINEAL	
13	UNIDAD DE 1/2 HP GAS 134a	UNIDAD		39	INTERRUPTOR DE CODILLO 15A A 20A	UNIDAD		65	TUBO DE COBRE RÍGIDO 3/8"	METRO LINEAL	
14	UNIDAD DE 1/2 HP GAS 404a	UNIDAD		40	REGLETA 20 AMP	UNIDAD		66	TUBO DE COBRE RÍGIDO 1/2"	METRO LINEAL	
15	REPARACIÓN COMPRESOR SEMIHERMETICO 2 HP PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		41	MOTO VENTILADOR 10 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		67	TUBO DE COBRE RÍGIDO 3/4"	METRO LINEAL	
16	CARGA GAS REFRIGERANTE R-22	LIBRA		42	MOTO VENTILADOR 18 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		68	TIMER	UNIDAD	
17	CARGA GAS REFRIGERANTE R-134a	LIBRA		43	MOTO VENTILADOR 34 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		69	SERPENTÍN	METRO LINEAL	
18	CARGA GAS REFRIGERANTE R-404a	LIBRA		44	MOTO VENTILADOR AXIAL 12" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		70	SONDA EQUIPO DE CONSERVACIÓN EKS-111	UNIDAD	
19	CARGA GAS REFRIGERANTE R-600a	LIBRA		45	MOTO VENTILADOR AXIAL 24" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		71	SONDA EQUIPO DE CONSERVACIÓN - NTC5000	UNIDAD	
20	CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA TC 900	UNIDAD		46	ASPA PLÁSTICA 8" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		72	PRESOSTATO DUAL KP115	UNIDAD	
21	CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA TC 512	UNIDAD	1	47	ASPA PLÁSTICA 4" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		73	CAPILARES	UNIDAD	
22	CONTROL ELECTRÓNICO BÁSICO PARA CUARTO FRIO	UNIDAD		48	ASPA PLÁSTICA 10" CUARTOS FRIOS	UNIDAD		74	SOPORTE METÁLICO BANDEJA	UNIDAD	
23	CONTROL ELECTRÓNICO CON SENSOR PARA CUARTO FRIO	UNIDAD		49	EMPAQUE DE PUERTA, INCLUYE IMAN	METRO LINEAL		75	BISAGRA TIPO MARIPOSA PARA EQUIPO DE FRÍO HORIZONTAL	UNIDAD	
24	CONTROL MECÁNICO SISTEMA DE REFRIGERACION	UNIDAD		50	FILTRO PARA SOLDAR	UNIDAD		76	BISAGRA TIPO MARIPOSA PARA EQUIPO DE FRÍO VERTICAL	UNIDAD	
25	CABLE ENCAUCHETADO 2 X16 - 2 X18	METRO LINEAL		51	BARRA DE SOLDADURA COBRE	UNIDAD		77	MANIJA PARA EQUIPO DE FRÍO HORIZONTAL	UNIDAD	
26	CABLE ENCAUCHETADO 2 X12 - 2 X14	METRO LINEAL		52	CINTA FOIL (METRO)	METRO LINEAL		78	MANIJA PARA EQUIPO DE FRÍO VERTICAL	UNIDAD	
27	CABLE ENCAUCHETADO 3 X12 - 3X14	METRO LINEAL		53	FILTRO 1/4"	UNIDAD		79	TARJETA UNIVERSAL DE CONTROL COMPRESOR NEVERA DOMÉSTICA	UNIDAD	
28	CABLE ENCAUCHETADO 3 X18 - 3X16	METRO LINEAL		54	FILTRO 3/8" A 1/2"	UNIDAD		80	TARJETA ELECTRÓNICA UNIVERSAL MINISPLIT 12.000 BTU	UNIDAD	
29	CLAVIJA 15 A 30 AMP.	UNIDAD		55	FILTRO 5/8"	UNIDAD		81	MANGUERA PARA DESAGUE TRANSPARENTE	METRO LINEAL	
30	TERMO CUPLAS	UNIDAD		56	FILTRO 7/8"	UNIDAD		82	PINTURA BASE METÁLICA EQUIPO DE CONSERVACIÓN	UNIDAD	
31	BRAKER MATIC 110 V TRABAJO PESADO	UNIDAD		57	GUSANILLO O RAIDER	UNIDAD		83	PINTURA HORNEADA EQUIPO DE CONSERVACIÓN	UNIDAD	
32	CONTACTOR ELÉCTRICO 110 VAC 25 A	UNIDAD		58	RESISTENCIA EVAPORADOR DESHIELO	UNIDAD		84	CINTA LED 110V HERMETICA	METRO LINEAL	

ALVARO E Solis

ENTREGA (NOMBRE Y CARGO)

Karen Tronero Responsable S.

RECIBE (NOMBRE Y CARGO)

De: Jhon Oswaldo Jimenez Landines <jjimenezl@sdis.gov.co>
Enviado el: miércoles, 27 de mayo de 2026 2:34 p.m.
Para: asistenteimcsas@imcsas.com
Asunto: RE: SOLICITUD AUTORIZACION REPARACION EQUIPO 2185091 - JI BELLO HORIZONTE
- SAN CRISTOBAL

Buenas tardes

Se aprueba el presupuesto establecido, por favor continuar con la reparación indicada

Cordialmente



Jhon Oswaldo Jimenez Landines
Contratista
Subdirección Administrativa y Financiera -Mantenimiento
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Tel (601) 3279797 Ext (32124)

De: asistenteimcsas@imcsas.com <asistenteimcsas@imcsas.com>
Enviado: martes, 26 de mayo de 2026 14:03
Para: Jhon Oswaldo Jimenez Landines <jjimenezl@sdis.gov.co>
Asunto: SOLICITUD AUTORIZACION REPARACION EQUIPO 2185091 - JI BELLO HORIZONTE - SAN CRISTOBAL

PSI

La presente revisión del equipo se realiza con autorización de la supervisión contractual, en el marco de las actividades de mantenimiento periódico recomendadas para este tipo de equipos, con el fin de garantizar su adecuado funcionamiento, prolongar su vida útil y prevenir posibles fallas operativas. No obstante, durante la ejecución de dichas actividades de mantenimiento, puede evidenciarse la necesidad de efectuar cambio de repuestos o componentes, cuando las condiciones técnicas del equipo así lo requieran para asegurar su correcto desempeño y continuidad en operación.

CERTIFICADO DE PRESTACION DE SERVICIOS

DOCUMENTO COMPLEMENTARIO

REMISION N° 7722

FECHA: Mayo 2016

CONTRATO No. 9822-2015

INFORMACION DEL CLIENTE

Raíz Social: S O J S
 Dirección: Carrera 3 entre 12 y 13
 Localidad: San José
 Teléfono: N/A
 Contacto: Karen Troncoso

No: 89999907-7
 Fecha: 12/11/2016
 Email: N/A
 Celular: —

ITEM	CÓDIGO INTERNO	MARCA/MODELO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO O SERVICIO	CANT.	OBSERVACIONES
1	285097	INVERCOR	Refrigerador industrial 7 puertas Se verifica funcionamiento del equipo y se realiza cambio de control de temperatura MT/12		OK
2	285098	NISS EU	Refrigerador industrial 7 puertas Se verifica funcionamiento del equipo y se realiza cambio control digital de temperatura MT/12		OK
3					
4					
5					

OBSERVACIONES GENERALES A LA REMISION

ENTREGA: N/A

MT: 900.327.813-5
 Calle 148 No. 52 - 79 - B. Guadalupe Norte
 Bogotá, Colombia
 Tel: 57-111 - 627 8345
 e-mail: garzonc@imc.com

ENTREGA

Carla Rivas JRC
 FIRMA - NOMBRE - CARGO

RECIBE

Karen Troncoso Responsable S.
 FIRMA - NOMBRE - CARGO

ELABORA

CRISTIAN JALAZA
 FIRMA - NOMBRE - CARGO

LISTADO DE ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE CONSERVACION DE ALIMENTOS									
CENTRO DE SERVICIOS		BELLAS HERMANAS		BELLAS HERMANAS		BELLAS HERMANAS		BELLAS HERMANAS	
2185091		2185091		2185091		2185091		2185091	
NO.	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	NO.	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	NO.	DESCRIPCION
1	REPARTO DE EQUIPOS PARA...			1	REPARTO DE EQUIPOS PARA...			1	REPARTO DE EQUIPOS PARA...
2	REPARTO DE EQUIPOS PARA...			2	REPARTO DE EQUIPOS PARA...			2	REPARTO DE EQUIPOS PARA...
3	REPARTO DE EQUIPOS PARA...			3	REPARTO DE EQUIPOS PARA...			3	REPARTO DE EQUIPOS PARA...
4	REPARTO DE EQUIPOS PARA...			4	REPARTO DE EQUIPOS PARA...			4	REPARTO DE EQUIPOS PARA...
5	REPARTO DE EQUIPOS PARA...			5	REPARTO DE EQUIPOS PARA...			5	REPARTO DE EQUIPOS PARA...
6	REPARTO DE EQUIPOS PARA...			6	REPARTO DE EQUIPOS PARA...			6	REPARTO DE EQUIPOS PARA...
7	REPARTO DE EQUIPOS PARA...			7	REPARTO DE EQUIPOS PARA...			7	REPARTO DE EQUIPOS PARA...
8	REPARTO DE EQUIPOS PARA...			8	REPARTO DE EQUIPOS PARA...			8	REPARTO DE EQUIPOS PARA...
9	REPARTO DE EQUIPOS PARA...			9	REPARTO DE EQUIPOS PARA...			9	REPARTO DE EQUIPOS PARA...
10	REPARTO DE EQUIPOS PARA...			10	REPARTO DE EQUIPOS PARA...			10	REPARTO DE EQUIPOS PARA...
11	REPARTO DE EQUIPOS PARA...			11	REPARTO DE EQUIPOS PARA...			11	REPARTO DE EQUIPOS PARA...
12	REPARTO DE EQUIPOS PARA...			12	REPARTO DE EQUIPOS PARA...			12	REPARTO DE EQUIPOS PARA...
13	REPARTO DE EQUIPOS PARA...			13	REPARTO DE EQUIPOS PARA...			13	REPARTO DE EQUIPOS PARA...
14	REPARTO DE EQUIPOS PARA...			14	REPARTO DE EQUIPOS PARA...			14	REPARTO DE EQUIPOS PARA...
15	REPARTO DE EQUIPOS PARA...			15	REPARTO DE EQUIPOS PARA...			15	REPARTO DE EQUIPOS PARA...
16	REPARTO DE EQUIPOS PARA...			16	REPARTO DE EQUIPOS PARA...			16	REPARTO DE EQUIPOS PARA...
17	REPARTO DE EQUIPOS PARA...			17	REPARTO DE EQUIPOS PARA...			17	REPARTO DE EQUIPOS PARA...
18	REPARTO DE EQUIPOS PARA...			18	REPARTO DE EQUIPOS PARA...			18	REPARTO DE EQUIPOS PARA...
19	REPARTO DE EQUIPOS PARA...			19	REPARTO DE EQUIPOS PARA...			19	REPARTO DE EQUIPOS PARA...
20	REPARTO DE EQUIPOS PARA...			20	REPARTO DE EQUIPOS PARA...			20	REPARTO DE EQUIPOS PARA...
21	REPARTO DE EQUIPOS PARA...			21	REPARTO DE EQUIPOS PARA...			21	REPARTO DE EQUIPOS PARA...
22	REPARTO DE EQUIPOS PARA...			22	REPARTO DE EQUIPOS PARA...			22	REPARTO DE EQUIPOS PARA...
23	REPARTO DE EQUIPOS PARA...			23	REPARTO DE EQUIPOS PARA...			23	REPARTO DE EQUIPOS PARA...
24	REPARTO DE EQUIPOS PARA...			24	REPARTO DE EQUIPOS PARA...			24	REPARTO DE EQUIPOS PARA...
25	REPARTO DE EQUIPOS PARA...			25	REPARTO DE EQUIPOS PARA...			25	REPARTO DE EQUIPOS PARA...
26	REPARTO DE EQUIPOS PARA...			26	REPARTO DE EQUIPOS PARA...			26	REPARTO DE EQUIPOS PARA...
27	REPARTO DE EQUIPOS PARA...			27	REPARTO DE EQUIPOS PARA...			27	REPARTO DE EQUIPOS PARA...
28	REPARTO DE EQUIPOS PARA...			28	REPARTO DE EQUIPOS PARA...			28	REPARTO DE EQUIPOS PARA...
29	REPARTO DE EQUIPOS PARA...			29	REPARTO DE EQUIPOS PARA...			29	REPARTO DE EQUIPOS PARA...
30	REPARTO DE EQUIPOS PARA...			30	REPARTO DE EQUIPOS PARA...			30	REPARTO DE EQUIPOS PARA...

PIEDRA E JULIO
 FIRMA - NOMBRE - CARGO

Karen Troncoso Responsable S.
 FIRMA - NOMBRE - CARGO

FECHA	LOCALIDAD	CENTRO DE ATENCIÓN	DIRECCIÓN	TELÉFONO	Nº.	PLACA	EQUIPO MARCA Y MODELO	ACCIÓN REALIZADA
	San Cristóbal	JiBello Horizonte	Carrera 3 Este No. 21	N.A.	7722	2185091	Supercool	Sinbe N.A. Visita inspección periódica. Mmo preventivo y correctivo. Cambio control digital de temperatura ms512.
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO			PRECIO UNITARIO CON IVA	CANT	PRECIO TOTAL CON IVA	ESTADO DEL EQUIPO	
1	REFRIGERADOR INDUSTRIAL VISTA DE INSPECCIÓN			618.235,00	1	618.235,00	Equipo funcionando bajo parámetros normales. La presente revisión del equipo se realiza con autorización de la supervisión contractual, en el marco de las actividades de mantenimiento periódico recomendadas para este tipo de equipos, con el fin de garantizar su adecuado funcionamiento, prolongar su vida útil y prevenir posibles fallas operativas. No obstante, durante la ejecución de dichas actividades de mantenimiento, puede evidenciarse la necesidad de efectuar cambio de repuestos o componentes, cuando las condiciones técnicas del equipo así lo requieran para asegurar su correcto desempeño y continuidad en operación.	
21	CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA TC512			335.532,00	1	335.532,00		
TOTAL						953.767,00		

Cordialmente,

Octavio A. Salazar
Asistente Administrativo
Nit. 900.327.815-5
Cel. 322 789 3579
Tel: 627 8565
Calle 168 # 52 - 70



ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 14001:2015

BUREAU VERITAS
Certification



IMC INGENIERIA MONTAJES & CONSTRUCCIONES S.A.S.		LISTADO DE ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE CONSERVACION DE ALIMENTOS				VERSION 001 FECHA EMISION 23-10-2024	
CENTRO SDIS		Bello Horizonte		LOCALIDAD		San Cristobal	
PLACA EQUIPO		2232908		MARCA EQUIPO			
		REFRIGERADOR INDUSTRIAL	CONGELADOR INDUSTRIAL	EQUIPO MIXTO	NEVERA DOMESTICA	NEVERA TIPO BAR	CUARTO FRIO
VISITA INSPECCION		X					

No.	DESCRIPCION	UND	CANT	No.	DESCRIPCION	UND	CANT	No.	DESCRIPCION	UND	CANT
7	UNIDAD DE 1/8 HP GAS 134a	UNIDAD		33	RELEVO DE ESTADO SÓLIDO AC-AC 110 V 25 A CON BASE	UNIDAD		59	POLIURETANO DOS COMPONENTES	UNIDAD	
8	UNIDAD DE 1/8 HP GAS 404a	UNIDAD		34	CAPACITOR O CONDENSADOR DE ARRANQUE 216 MF A 259 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		60	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 1/8"	METRO LINEAL	
9	UNIDAD DE 1/4 HP GAS 134a	UNIDAD		35	CAPACITOR O CONDENSADOR DE ARRANQUE 340 MF A 408 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		61	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/8"	METRO LINEAL	
10	UNIDAD DE 1/4 HP GAS 404a	UNIDAD		36	CAPACITOR O CONDENSADOR DE MARCHA 20 MF A 45 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		62	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 1/2"	METRO LINEAL	
11	UNIDAD DE 3/8 HP GAS 134a	UNIDAD		37	RELAY	UNIDAD		63	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/4"	METRO LINEAL	
12	UNIDAD DE 3/8 HP GAS 404a	UNIDAD		38	TÉRMICO DE 1/8" - 1/4"	UNIDAD		64	TUBO DE COBRE RÍGIDO 1/8"	METRO LINEAL	
13	UNIDAD DE 1/2 HP GAS 134a	UNIDAD		39	INTERRUPTOR DE CODILLO 15A A 20A	UNIDAD		65	TUBO DE COBRE RÍGIDO 3/8"	METRO LINEAL	
14	UNIDAD DE 1/2 HP GAS 404a	UNIDAD		40	REGLETA 20 AMP	UNIDAD		66	TUBO DE COBRE RÍGIDO 1/2"	METRO LINEAL	
15	REPARACIÓN COMPRESOR SEMIHERMETICO 2 HP PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		41	MOTO VENTILADOR 10 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		67	TUBO DE COBRE RÍGIDO 3/4"	METRO LINEAL	
16	CARGA GAS REFRIGERANTE R-22	LIBRA		42	MOTO VENTILADOR 18 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		68	TIMER	UNIDAD	
17	CARGA GAS REFRIGERANTE R-134a	LIBRA		43	MOTO VENTILADOR 34 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		69	SERPENTÍN	METRO LINEAL	
18	CARGA GAS REFRIGERANTE R-404a	LIBRA		44	MOTO VENTILADOR AXIAL 12" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		70	SONDA EQUIPO DE CONSERVACIÓN EKS-111	UNIDAD	
19	CARGA GAS REFRIGERANTE R-600a	LIBRA		45	MOTO VENTILADOR AXIAL 24" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		71	SONDA EQUIPO DE CONSERVACIÓN - NTC5000	UNIDAD	
20	CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA TC 900	UNIDAD		46	ASPA PLÁSTICA 8" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		72	PRESOSTATO DUAL KP115	UNIDAD	
21	CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA TC 512	UNIDAD	1	47	ASPA PLÁSTICA 4" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		73	CAPILARES	UNIDAD	
22	CONTROL ELECTRÓNICO BÁSICO PARA CUARTO FRÍO	UNIDAD		48	ASPA PLÁSTICA 10" CUARTOS FRIOS	UNIDAD		74	SOPORTE METÁLICO BANDEJA	UNIDAD	
23	CONTROL ELECTRÓNICO CON SENSOR PARA CUARTO FRÍO	UNIDAD		49	EMPAQUE DE PUERTA. INCLUYE IMÁN	METRO LINEAL		75	BISAGRA TIPO MARIPOSA PARA EQUIPO DE FRÍO HORIZONTAL	UNIDAD	
24	CONTROL MECÁNICO SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	UNIDAD		50	FILTRO PARA SOLDAR	UNIDAD		76	BISAGRA TIPO MARIPOSA PARA EQUIPO DE FRÍO VERTICAL	UNIDAD	
25	CABLE ENCAUCHETADO 2 X16 - 2 X18	METRO LINEAL		51	BARRA DE SOLDADURA COBRE	UNIDAD		77	MANIJA PARA EQUIPO DE FRÍO HORIZONTAL	UNIDAD	
26	CABLE ENCAUCHETADO 2 X12 - 2 X14	METRO LINEAL		52	CINTA FOIL (METRO)	METRO LINEAL		78	MANIJA PARA EQUIPO DE FRÍO VERTICAL	UNIDAD	
27	CABLE ENCAUCHETADO 3 X12 - 3X14	METRO LINEAL		53	FILTRO 1/4"	UNIDAD		79	TARJETA UNIVERSAL DE CONTROL COMPRESOR NEVERA DOMESTICA	UNIDAD	
28	CABLE ENCAUCHETADO 3 X16 - 3X18	METRO LINEAL		54	FILTRO 3/8" A 1/2"	UNIDAD		80	TARJETA ELECTRÓNICA UNIVERSAL MINISPLIT 12.000 BTU	UNIDAD	
29	CLAVIJA 15 A 30 AMP.	UNIDAD		55	FILTRO 5/8"	UNIDAD		81	MANGUERA PARA DESAGUE TRANSPARENTE	METRO LINEAL	
30	TERMO CUPLAS	UNIDAD		56	FILTRO 7/8"	UNIDAD		82	PINTURA BASE METÁLICA EQUIPO DE CONSERVACIÓN	UNIDAD	
31	BRAKER MATIC 110 V TRABAJO PESADO	UNIDAD		57	GUSANILLO O RAIDER	UNIDAD		83	PINTURA HORNEADA EQUIPO DE CONSERVACIÓN	UNIDAD	
32	CONTACTOR ELÉCTRICO 110 VAC 25 A	UNIDAD		58	RESISTENCIA EVAPORADOR DESHIELO	UNIDAD		84	CINTA LED 110V HERMETICA	METRO LINEAL	

Alvaro E Solis

ENTREGA (NOMBRE Y CARGO)

Karen Tronero Responsable

RECIBE (NOMBRE Y CARGO)

De: Jhon Oswaldo Jimenez Landines <jjimenezl@sdis.gov.co>
Enviado el: miércoles, 27 de mayo de 2026 2:34 p.m.
Para: asistenteimcsas@imcsas.com
Asunto: RE: SOLICITUD AUTORIZACION REPARACION EQUIPO 2232908 - JI BELLO HORIZONTE
- SAN CRISTOBAL

Buenas tardes

Se aprueba el presupuesto establecido, por favor continuar con la reparación indicada

Cordialmente



Jhon Oswaldo Jimenez Landines
Contratista
Subdirección Administrativa y Financiera -Mantenimiento
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Tel (601) 3279797 Ext (32124)

De: asistenteimcsas@imcsas.com <asistenteimcsas@imcsas.com>
Enviado: martes, 26 de mayo de 2026 14:07
Para: Jhon Oswaldo Jimenez Landines <jjimenezl@sdis.gov.co>
Asunto: SOLICITUD AUTORIZACION REPARACION EQUIPO 2232908 - JI BELLO HORIZONTE - SAN CRISTOBAL

PSI

La presente revisión del equipo se realiza con autorización de la supervisión contractual, en el marco de las actividades de mantenimiento periódico recomendadas para este tipo de equipos, con el fin de garantizar su adecuado funcionamiento, prolongar su vida útil y prevenir posibles fallas operativas. No obstante, durante la ejecución de dichas actividades de mantenimiento, puede evidenciarse la necesidad de efectuar cambio de repuestos o componentes, cuando las condiciones técnicas del equipo así lo requieran para asegurar su correcto desempeño y continuidad en operación.

CERTIFICADO DE PRESTACION DE SERVICIOS

REMISION N°

7722

FECHA:

Mayo 2020

CONTRATO No.

9822-2020

INFORMACION DEL CLIENTE

Razon Social:

S. D. T. S.

Dirección:

Calle 3 de Mayo 221

Localidad:

San Cristóbal

Asesor:

M.A.

Contacto:

Karen Troncoso

NIT:

899999067-7

Tel:

312 66110

E-mail:

N/A

Cat:

N/A

ITEM	CÓDIGO INTERNO	MARCA MODELO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO	CANT.	OBSERVACIONES
1	228097	Supercool	Refrigerador industrial 7 puertas Se verifica funcionamiento del equipo y se realiza cambio de control de temperatura MT12	0940 OK	
2	2282908	Niss. 6U	Refrigerador industrial 1 puerta Se verifica funcionamiento de equipo y se realiza cambio control digital de temperatura MT12	0940 OK	
3					
4					
5					

OBSERVACIONES GENERALES A LA REMISION

Emple N.A.

NIT: 900.327.855-5
Calle 2 de Mayo 52 - 50 - B. Granada Norte
Bogotá, Colombia
Tel: 57 (1) - 627 8585
e-mail: gonzalezgarcia@comcast.com

ENTREGA:

Carla Rocio JIM
FIRMA - NOMBRE - CARGO

RECIBE:

Karen Troncoso Responsable S
FIRMA - NOMBRE - CARGO

ELABORA:

Olivero SALAZAR
FIRMA - NOMBRE - CARGO

IMC				LISTADO DE ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE CONSERVACION DE ALIMENTOS				CLIENTE			
IDENTIFICACION				LOCALIDAD				MARCA/OTRO			
Belle Horizonte				San Cristóbal				2282908			
NO.	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	NO.	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	NO.	DESCRIPCION	UNID.	CANT.
1	ARMARIO DE 18" X 18" X 18"	CMDS	1	1	ARMARIO DE 18" X 18" X 18"	CMDS	1	1	ARMARIO DE 18" X 18" X 18"	CMDS	1
2	ARMARIO DE 18" X 18" X 18"	CMDS	1	2	ARMARIO DE 18" X 18" X 18"	CMDS	1	2	ARMARIO DE 18" X 18" X 18"	CMDS	1
3	ARMARIO DE 18" X 18" X 18"	CMDS	1	3	ARMARIO DE 18" X 18" X 18"	CMDS	1	3	ARMARIO DE 18" X 18" X 18"	CMDS	1
4	ARMARIO DE 18" X 18" X 18"	CMDS	1	4	ARMARIO DE 18" X 18" X 18"	CMDS	1	4	ARMARIO DE 18" X 18" X 18"	CMDS	1
5	ARMARIO DE 18" X 18" X 18"	CMDS	1	5	ARMARIO DE 18" X 18" X 18"	CMDS	1	5	ARMARIO DE 18" X 18" X 18"	CMDS	1
6	ARMARIO DE 18" X 18" X 18"	CMDS	1	6	ARMARIO DE 18" X 18" X 18"	CMDS	1	6	ARMARIO DE 18" X 18" X 18"	CMDS	1
7	ARMARIO DE 18" X 18" X 18"	CMDS	1	7	ARMARIO DE 18" X 18" X 18"	CMDS	1	7	ARMARIO DE 18" X 18" X 18"	CMDS	1
8	ARMARIO DE 18" X 18" X 18"	CMDS	1	8	ARMARIO DE 18" X 18" X 18"	CMDS	1	8	ARMARIO DE 18" X 18" X 18"	CMDS	1
9	ARMARIO DE 18" X 18" X 18"	CMDS	1	9	ARMARIO DE 18" X 18" X 18"	CMDS	1	9	ARMARIO DE 18" X 18" X 18"	CMDS	1
10	ARMARIO DE 18" X 18" X 18"	CMDS	1	10	ARMARIO DE 18" X 18" X 18"	CMDS	1	10	ARMARIO DE 18" X 18" X 18"	CMDS	1
11	ARMARIO DE 18" X 18" X 18"	CMDS	1	11	ARMARIO DE 18" X 18" X 18"	CMDS	1	11	ARMARIO DE 18" X 18" X 18"	CMDS	1
12	ARMARIO DE 18" X 18" X 18"	CMDS	1	12	ARMARIO DE 18" X 18" X 18"	CMDS	1	12	ARMARIO DE 18" X 18" X 18"	CMDS	1
13	ARMARIO DE 18" X 18" X 18"	CMDS	1	13	ARMARIO DE 18" X 18" X 18"	CMDS	1	13	ARMARIO DE 18" X 18" X 18"	CMDS	1
14	ARMARIO DE 18" X 18" X 18"	CMDS	1	14	ARMARIO DE 18" X 18" X 18"	CMDS	1	14	ARMARIO DE 18" X 18" X 18"	CMDS	1
15	ARMARIO DE 18" X 18" X 18"	CMDS	1	15	ARMARIO DE 18" X 18" X 18"	CMDS	1	15	ARMARIO DE 18" X 18" X 18"	CMDS	1
16	ARMARIO DE 18" X 18" X 18"	CMDS	1	16	ARMARIO DE 18" X 18" X 18"	CMDS	1	16	ARMARIO DE 18" X 18" X 18"	CMDS	1
17	ARMARIO DE 18" X 18" X 18"	CMDS	1	17	ARMARIO DE 18" X 18" X 18"	CMDS	1	17	ARMARIO DE 18" X 18" X 18"	CMDS	1
18	ARMARIO DE 18" X 18" X 18"	CMDS	1	18	ARMARIO DE 18" X 18" X 18"	CMDS	1	18	ARMARIO DE 18" X 18" X 18"	CMDS	1
19	ARMARIO DE 18" X 18" X 18"	CMDS	1	19	ARMARIO DE 18" X 18" X 18"	CMDS	1	19	ARMARIO DE 18" X 18" X 18"	CMDS	1
20	ARMARIO DE 18" X 18" X 18"	CMDS	1	20	ARMARIO DE 18" X 18" X 18"	CMDS	1	20	ARMARIO DE 18" X 18" X 18"	CMDS	1
21	ARMARIO DE 18" X 18" X 18"	CMDS	1	21	ARMARIO DE 18" X 18" X 18"	CMDS	1	21	ARMARIO DE 18" X 18" X 18"	CMDS	1
22	ARMARIO DE 18" X 18" X 18"	CMDS	1	22	ARMARIO DE 18" X 18" X 18"	CMDS	1	22	ARMARIO DE 18" X 18" X 18"	CMDS	1
23	ARMARIO DE 18" X 18" X 18"	CMDS	1	23	ARMARIO DE 18" X 18" X 18"	CMDS	1	23	ARMARIO DE 18" X 18" X 18"	CMDS	1
24	ARMARIO DE 18" X 18" X 18"	CMDS	1	24	ARMARIO DE 18" X 18" X 18"	CMDS	1	24	ARMARIO DE 18" X 18" X 18"	CMDS	1
25	ARMARIO DE 18" X 18" X 18"	CMDS	1	25	ARMARIO DE 18" X 18" X 18"	CMDS	1	25	ARMARIO DE 18" X 18" X 18"	CMDS	1
26	ARMARIO DE 18" X 18" X 18"	CMDS	1	26	ARMARIO DE 18" X 18" X 18"	CMDS	1	26	ARMARIO DE 18" X 18" X 18"	CMDS	1
27	ARMARIO DE 18" X 18" X 18"	CMDS	1	27	ARMARIO DE 18" X 18" X 18"	CMDS	1	27	ARMARIO DE 18" X 18" X 18"	CMDS	1
28	ARMARIO DE 18" X 18" X 18"	CMDS	1	28	ARMARIO DE 18" X 18" X 18"	CMDS	1	28	ARMARIO DE 18" X 18" X 18"	CMDS	1
29	ARMARIO DE 18" X 18" X 18"	CMDS	1	29	ARMARIO DE 18" X 18" X 18"	CMDS	1	29	ARMARIO DE 18" X 18" X 18"	CMDS	1
30	ARMARIO DE 18" X 18" X 18"	CMDS	1	30	ARMARIO DE 18" X 18" X 18"	CMDS	1	30	ARMARIO DE 18" X 18" X 18"	CMDS	1
31	ARMARIO DE 18" X 18" X 18"	CMDS	1	31	ARMARIO DE 18" X 18" X 18"	CMDS	1	31	ARMARIO DE 18" X 18" X 18"	CMDS	1
32	ARMARIO DE 18" X 18" X 18"	CMDS	1	32	ARMARIO DE 18" X 18" X 18"	CMDS	1	32	ARMARIO DE 18" X 18" X 18"	CMDS	1
33	ARMARIO DE 18" X 18" X 18"	CMDS	1	33	ARMARIO DE 18" X 18" X 18"	CMDS	1	33	ARMARIO DE 18" X 18" X 18"	CMDS	1
34	ARMARIO DE 18" X 18" X 18"	CMDS	1	34	ARMARIO DE 18" X 18" X 18"	CMDS	1	34	ARMARIO DE 18" X 18" X 18"	CMDS	1
35	ARMARIO DE 18" X 18" X 18"	CMDS	1	35	ARMARIO DE 18" X 18" X 18"	CMDS	1	35	ARMARIO DE 18" X 18" X 18"	CMDS	1
36	ARMARIO DE 18" X 18" X 18"	CMDS	1	36	ARMARIO DE 18" X 18" X 18"	CMDS	1	36	ARMARIO DE 18" X 18" X 18"	CMDS	1
37	ARMARIO DE 18" X 18" X 18"	CMDS	1	37	ARMARIO DE 18" X 18" X 18"	CMDS	1	37	ARMARIO DE 18" X 18" X 18"	CMDS	1
38	ARMARIO DE 18" X 18" X 18"	CMDS	1	38	ARMARIO DE 18" X 18" X 18"	CMDS	1	38	ARMARIO DE 18" X 18" X 18"	CMDS	1
39	ARMARIO DE 18" X 18" X 18"	CMDS	1	39	ARMARIO DE 18" X 18" X 18"	CMDS	1	39	ARMARIO DE 18" X 18" X 18"	CMDS	1
40	ARMARIO DE 18" X 18" X 18"	CMDS	1	40	ARMARIO DE 18" X 18" X 18"	CMDS	1	40	ARMARIO DE 18" X 18" X 18"	CMDS	1
41	ARMARIO DE 18" X 18" X 18"	CMDS	1	41	ARMARIO DE 18" X 18" X 18"	CMDS	1	41	ARMARIO DE 18" X 18" X 18"	CMDS	1
42	ARMARIO DE 18" X 18" X 18"	CMDS	1	42	ARMARIO DE 18" X 18" X 18"	CMDS	1	42	ARMARIO DE 18" X 18" X 18"	CMDS	1
43	ARMARIO DE 18" X 18" X 18"	CMDS	1	43	ARMARIO DE 18" X 18" X 18"	CMDS	1	43	ARMARIO DE 18" X 18" X 18"	CMDS	1
44	ARMARIO DE 18" X 18" X 18"	CMDS	1	44	ARMARIO DE 18" X 18" X 18"	CMDS	1	44	ARMARIO DE 18" X 18" X 18"	CMDS	1
45	ARMARIO DE 18" X 18" X 18"	CMDS	1	45	ARMARIO DE 18" X 18" X 18"	CMDS	1	45	ARMARIO DE 18" X 18" X 18"	CMDS	1
46	ARMARIO DE 18" X 18" X 18"	CMDS	1	46	ARMARIO DE 18" X 18" X 18"	CMDS	1	46	ARMARIO DE 18" X 18" X 18"	CMDS	1
47	ARMARIO DE 18" X 18" X 18"	CMDS	1	47	ARMARIO DE 18" X 18" X 18"	CMDS	1	47	ARMARIO DE 18" X 18" X 18"	CMDS	1
48	ARMARIO DE 18" X 18" X 18"	CMDS	1	48	ARMARIO DE 18" X 18" X 18"	CMDS	1	48	ARMARIO DE 18" X 18" X 18"	CMDS	1
49	ARMARIO DE 18" X 18" X 18"	CMDS	1	49	ARMARIO DE 18" X 18" X 18"	CMDS	1	49	ARMARIO DE 18" X 18" X 18"	CMDS	1
50	ARMARIO DE 18" X 18" X 18"	CMDS	1	50	ARMARIO DE 18" X 18" X 18"	CMDS	1	50	ARMARIO DE 18" X 18" X 18"	CMDS	1

Atvaros E. Lina
ENTREGA (NOMBRE Y CARGO)

Karen Troncoso Responsable S
RECIBE (NOMBRE Y CARGO)

FECHA	LOCALIDAD	CENTRO DE ATENCION	DIRECCION	TEL FONO	No.	PLACA	EQUIPO MARCA Y MODELO	ACCION REALIZADA
	San Cristobal	A. Belio Horizonte	Camera 3 Esq No. 21	N.A.	7722	2232908	Nissi	Sirbo N.A. Visita inspeccion periodica. Mnto preventivo y correctivo. Cambio de control digital de temperatura mG12.
ITEM	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO			PRECIO UNITARIO CON IVA	CANT	PRECIO TOTAL CON IVA	ESTADO DEL EQUIPO	
1	REFRIGERADOR INDUSTRIAL VISTA DE INSPECCION			618.235.00	1	618.235.00	Equipo funcionando bajo parametros normales. La presente revision del equipo se realiza con autorizaci3n de la supervisi3n contractual, en el marco de las actividades de mantenimiento peridico recomendadas para este tipo de equipos, con el fin de garantizar su adecuado funcionamiento, probar su vida 3til y prevenir posibles fallas operativas. No obstante, durante la ejecuci3n de dichas actividades de mantenimiento, puede evidenciarse la necesidad de efectuar cambio de repuestos o componentes, cuando las condiciones t3cnicas del equipo as3lo requieran para asegurar su correcto desempe3o y continuidad en operaci3n.	
21	CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURAS 12			335.532.00	1	335.532.00		
TOTAL						953.767.00		

Cordialmente,

Octavio A. Salazar
Asistente Administrativo
Nit. 900.327.815-5
Cel. 322 789 3579
Tel: 627 8565
Calle 168 # 52 - 70



ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS
Certification



ISO 14001:2015
BUREAU VERITAS
Certification





CERTIFICADO DE PRESTACION DE SERVICIOS

DOCUMENTO CONTROLADO

REMISIÓN N°

7729

FECHA:

27 Mayo 2026

CONTRATO No.

9822 - 2025

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Razón Social:

S B IS

Dirección:

Calle 12 # 10-78

Localidad:

Lot Melvies

Teléfono:

3134658956

Contacto:

Tatiana Palardo

N°:

894499067-9

Sede:

Voto Nacional

E-mail:

N/A

Celular:

ITEM	CÓDIGO INTERNO	MARCA MODELO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO	CANT.	OBSERVACIONES
1	2196355	Thomson	Nevero mixto 2 Puertas, se verifica funcionamiento y se realiza cambio contactor 110V, junto con 3 mts cable para instalación eléctrica	1-2, 10 OK	(A) - (F)
2					
3	2225137	Thomson	Refrigerador industrial 1 Puerta Se realiza ajuste de la temperatura digital de temperatura	1-2, 10 OK	(F)
4					
5					

OBSERVACIONES GENERALES A LA REMISIÓN

SIABE N.A.

NIT: 900.327.815-5
Calle 148 No. 52 - 70 - B. Granada Norte
Bogotá, Colombia
Tel: 57 (1) - 627 8565
e-mail: gorenclageneral@imcas.com

ENTREGA:

Teodoro Jara
FIRMA - NOMBRE - CARGO

RECIBE:

Tatiana Palardo
FIRMA - NOMBRE - CARGO

ELABORA:

OCIVIND JACAZA
FIRMA - NOMBRE - CARGO

		LISTADO DE ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE CONSERVACION DE ALIMENTOS				VERSION 001 FECHA EMISION 23-10-2024					
CENTRO SDIS		LOCALIDAD									
PLACA EQUIPO		MARCA EQUIPO									
Vo. Nacional		Lot. Moravia		Fonogel							
2196755											
		REFRIGERADOR INDUSTRIAL	CONGELADOR INDUSTRIAL	EQUIPO MIXTO	NEVERA DOMESTICA	NEVERA TIPO BAR	CUARTO FRIO				
VISITA INSPECCION				X							
No.	DESCRIPCION	UND	CANT	No.	DESCRIPCION	UND	CANT	No.	DESCRIPCION	UND	CANT
7	UNIDAD DE 1/8 HP GAS 134a	UNIDAD		33	RELEVO DE ESTADO SÓLIDO AC-AC 110 V 25 A CON BASE	UNIDAD		59	POLIURETANO DOS COMPONENTES	UNIDAD	
8	UNIDAD DE 1/8 HP GAS 404a	UNIDAD		34	CAPACITOR O CONDENSADOR DE ARRANQUE 216 MF A 259 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		60	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 1/8"	METRO LINEAL	
9	UNIDAD DE 1/4 HP GAS 134a	UNIDAD		35	CAPACITOR O CONDENSADOR DE ARRANQUE 340 MF A 408 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		61	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/8"	METRO LINEAL	
10	UNIDAD DE 1/4 HP GAS 404a	UNIDAD		36	CAPACITOR O CONDENSADOR DE MARCHA 20 MF A 45 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		62	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 1/2"	METRO LINEAL	
11	UNIDAD DE 3/8 HP GAS 134a	UNIDAD		37	RELAY	UNIDAD		63	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/4"	METRO LINEAL	
12	UNIDAD DE 3/8 HP GAS 404a	UNIDAD		38	TÉRMICO DE 1/8" - 1/4"	UNIDAD		64	TUBO DE COBRE RÍGIDO 1/8"	METRO LINEAL	
13	UNIDAD DE 1/2 HP GAS 134a	UNIDAD		39	INTERRUPTOR DE CODILLO 15A A 20A	UNIDAD		65	TUBO DE COBRE RÍGIDO 3/8"	METRO LINEAL	
14	UNIDAD DE 1/2 HP GAS 404a	UNIDAD		40	REGLETA 20 AMP	UNIDAD		66	TUBO DE COBRE RÍGIDO 1/2"	METRO LINEAL	
15	REPARACIÓN COMPRESOR SEMIHERMETICO 2 HP PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		41	MOTO VENTILADOR 10 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		67	TUBO DE COBRE RÍGIDO 3/4"	METRO LINEAL	
16	CARGA GAS REFRIGERANTE R-22	LIBRA		42	MOTO VENTILADOR 18 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		68	TIMER	UNIDAD	
17	CARGA GAS REFRIGERANTE R-134a	LIBRA		43	MOTO VENTILADOR 34 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		69	SERPENTÍN	METRO LINEAL	
18	CARGA GAS REFRIGERANTE R-404a	LIBRA		44	MOTO VENTILADOR AXIAL 12" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		70	SONDA EQUIPO DE CONSERVACIÓN EKS-111	UNIDAD	
19	CARGA GAS REFRIGERANTE R-600a	LIBRA		45	MOTO VENTILADOR AXIAL 24" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		71	SONDA EQUIPO DE CONSERVACIÓN - NTC5000	UNIDAD	
20	CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA TC 900	UNIDAD		46	ASPA PLÁSTICA 8" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		72	PRESOSTATO DUAL KP115	UNIDAD	
21	CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA TC 512	UNIDAD		47	ASPA PLÁSTICA 4" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		73	CAPILARES	UNIDAD	
22	CONTROL ELECTRÓNICO BÁSICO PARA CUARTO FRÍO	UNIDAD		48	ASPA PLÁSTICA 10" CUARTOS FRIOS	UNIDAD		74	SOPORTE METÁLICO BANDEJA	UNIDAD	
23	CONTROL ELECTRÓNICO CON SENSOR PARA CUARTO FRÍO	UNIDAD		49	EMPAQUE DE PUERTA, INCLUYE IMÁN	METRO LINEAL		75	BISAGRA TIPO MARIPOSA PARA EQUIPO DE FRÍO HORIZONTAL	UNIDAD	
24	CONTROL MECÁNICO SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	UNIDAD		50	FILTRO PARA SOLDAR	UNIDAD		76	BISAGRA TIPO MARIPOSA PARA EQUIPO DE FRÍO VERTICAL	UNIDAD	
25	CABLE ENCAUCHETADO 2 X16 - 2 X16	METRO LINEAL	3	51	BARRA DE SOLDADURA COBRE	UNIDAD		77	MANIJA PARA EQUIPO DE FRÍO HORIZONTAL	UNIDAD	
26	CABLE ENCAUCHETADO 2 X12 - 2 X14	METRO LINEAL		52	CINTA FOIL (METRO)	METRO LINEAL		78	MANIJA PARA EQUIPO DE FRÍO VERTICAL	UNIDAD	
27	CABLE ENCAUCHETADO 3 X12 - 3X14	METRO LINEAL		53	FILTRO 1/4"	UNIDAD		79	TARJETA UNIVERSAL DE CONTROL COMPRESOR NEVERA DOMÉSTICA	UNIDAD	
28	CABLE ENCAUCHETADO 3 X18 - 3X16	METRO LINEAL		54	FILTRO 3/8" A 1/2"	UNIDAD		80	TARJETA ELECTRÓNICA UNIVERSAL MINISPLIT 12.000 BTU	UNIDAD	
29	CLAVIJA 15 A 30 AMP.	UNIDAD		55	FILTRO 5/8"	UNIDAD		81	MANGUERA PARA DESAGUE TRANSPARENTE	METRO LINEAL	
30	TERMO CUPLAS	UNIDAD		56	FILTRO 7/8"	UNIDAD		82	PINTURA BASE METÁLICA EQUIPO DE CONSERVACIÓN	UNIDAD	
31	BRAKER MATIC 110 V TRABAJO PESADO	UNIDAD		57	GUSANILLO O RAIDER	UNIDAD		83	PINTURA HORNEADA EQUIPO DE CONSERVACIÓN	UNIDAD	
32	CONTACTOR ELÉCTRICO 110 VAC 25 A	UNIDAD	1	58	RESISTENCIA DESHIELO EVAPORADOR	UNIDAD		84	CINTA LED 110V HERMETICA	METRO LINEAL	

ENTREGA (NOMBRE Y CARGO)

RECIBE (NOMBRE Y CARGO)

De: Jhon Oswaldo Jimenez Landines <jjimenezl@sdis.gov.co>
Enviado el: miércoles, 27 de mayo de 2026 2:34 p.m.
Para: asistenteimcsas@imcsas.com
Asunto: RE: SOLICITUD AUTORIZACION REPARACION EQUIPO 2196755 - VOTO NACIONAL - LOS MARTIRES

Buenas tardes

Se aprueba el presupuesto establecido, por favor continuar con la reparación indicada

Cordialmente



Jhon Oswaldo Jimenez Landines
Contratista
Subdirección Administrativa y Financiera -Mantenimiento
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Tel (601) 3279797 Ext (32124)

De: asistenteimcsas@imcsas.com <asistenteimcsas@imcsas.com>
Enviado: martes, 26 de mayo de 2026 14:14
Para: Jhon Oswaldo Jimenez Landines <jjimenezl@sdis.gov.co>
Asunto: SOLICITUD AUTORIZACION REPARACION EQUIPO 2196755 - VOTO NACIONAL - LOS MARTIRES

PSI

La presente revisión del equipo se realiza con autorización de la supervisión contractual, en el marco de las actividades de mantenimiento periódico recomendadas para este tipo de equipos, con el fin de garantizar su adecuado funcionamiento, prolongar su vida útil y prevenir posibles fallas operativas. No obstante, durante la ejecución de dichas actividades de mantenimiento, puede evidenciarse la necesidad de efectuar cambio de repuestos o componentes, cuando las condiciones técnicas del equipo así lo requieran para asegurar su correcto desempeño y continuidad en operación.

REMISION N° 7729

FECHA: Mayo 2016

CONTRATO No. 98/L-2015

INFORMACION DEL CLIENTE

Razon Social: S. D. I.S.
 Direccion: Calle 12 #10-78
 Localidad: La T. Muebles
 Telefono: 3134658916
 Contacto: Tatiana Palacios

Nit: 89444961-9
 Sede: Voto Nacional
 Email: N/A
 Celular:

ITEM	CODIGO INTERNO	MARCA MODELO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO O SERVICIO	CANT.	OBSERVACIONES
1	719685	Tronco	Nevoa maxfor 2 puertas, se verifica funcionamiento y se realiza cambio conector 12V, junto con 3 mtr cable para instalacion electrica		6-10 OK
2					
3	222700	Tronco	Refrigerador industrial 4 puertas Se verifica que refrigerador MT 512 control digital de temperatura		8-10 OK
4					
5					

OBSERVACIONES GENERALES A LA REMISION

SINDE N.A.

NIT: 900.327.823-5
 Calle 100 No. 53 - 70 - B. Granada Norte
 Bogotá, Colombia
 Tel 37 (1) - 807 8385
 e-mail: gonzalez@imc.com.co

ENTREGA:

RECIBE:

ELABORA:

IMC
 FIRMA - NOMBRE - CARGO

Tatiana Palacios Tatiana Palacios
 FIRMA - NOMBRE - CARGO

CEMPRO JAC4241
 FIRMA - NOMBRE - CARGO

IMC		LISTADO DE ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE CONSERVACION DE ALIMENTOS		FECHA DE EMISION	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	FECHA DE EMISION	FECHA DE EMISION
1	REPARACION DE EQUIPOS DE ALIMENTOS				
2	REPARACION DE EQUIPOS DE ALIMENTOS				
3	REPARACION DE EQUIPOS DE ALIMENTOS				
4	REPARACION DE EQUIPOS DE ALIMENTOS				
5	REPARACION DE EQUIPOS DE ALIMENTOS				
6	REPARACION DE EQUIPOS DE ALIMENTOS				
7	REPARACION DE EQUIPOS DE ALIMENTOS				
8	REPARACION DE EQUIPOS DE ALIMENTOS				
9	REPARACION DE EQUIPOS DE ALIMENTOS				
10	REPARACION DE EQUIPOS DE ALIMENTOS				
11	REPARACION DE EQUIPOS DE ALIMENTOS				
12	REPARACION DE EQUIPOS DE ALIMENTOS				
13	REPARACION DE EQUIPOS DE ALIMENTOS				
14	REPARACION DE EQUIPOS DE ALIMENTOS				
15	REPARACION DE EQUIPOS DE ALIMENTOS				
16	REPARACION DE EQUIPOS DE ALIMENTOS				
17	REPARACION DE EQUIPOS DE ALIMENTOS				
18	REPARACION DE EQUIPOS DE ALIMENTOS				
19	REPARACION DE EQUIPOS DE ALIMENTOS				
20	REPARACION DE EQUIPOS DE ALIMENTOS				
21	REPARACION DE EQUIPOS DE ALIMENTOS				
22	REPARACION DE EQUIPOS DE ALIMENTOS				
23	REPARACION DE EQUIPOS DE ALIMENTOS				
24	REPARACION DE EQUIPOS DE ALIMENTOS				
25	REPARACION DE EQUIPOS DE ALIMENTOS				
26	REPARACION DE EQUIPOS DE ALIMENTOS				
27	REPARACION DE EQUIPOS DE ALIMENTOS				
28	REPARACION DE EQUIPOS DE ALIMENTOS				
29	REPARACION DE EQUIPOS DE ALIMENTOS				
30	REPARACION DE EQUIPOS DE ALIMENTOS				
31	REPARACION DE EQUIPOS DE ALIMENTOS				
32	REPARACION DE EQUIPOS DE ALIMENTOS				
33	REPARACION DE EQUIPOS DE ALIMENTOS				
34	REPARACION DE EQUIPOS DE ALIMENTOS				
35	REPARACION DE EQUIPOS DE ALIMENTOS				
36	REPARACION DE EQUIPOS DE ALIMENTOS				
37	REPARACION DE EQUIPOS DE ALIMENTOS				
38	REPARACION DE EQUIPOS DE ALIMENTOS				
39	REPARACION DE EQUIPOS DE ALIMENTOS				
40	REPARACION DE EQUIPOS DE ALIMENTOS				
41	REPARACION DE EQUIPOS DE ALIMENTOS				
42	REPARACION DE EQUIPOS DE ALIMENTOS				
43	REPARACION DE EQUIPOS DE ALIMENTOS				
44	REPARACION DE EQUIPOS DE ALIMENTOS				
45	REPARACION DE EQUIPOS DE ALIMENTOS				
46	REPARACION DE EQUIPOS DE ALIMENTOS				
47	REPARACION DE EQUIPOS DE ALIMENTOS				
48	REPARACION DE EQUIPOS DE ALIMENTOS				
49	REPARACION DE EQUIPOS DE ALIMENTOS				
50	REPARACION DE EQUIPOS DE ALIMENTOS				

IMC
 FIRMA - NOMBRE - CARGO

Tatiana Palacios
 FIRMA - NOMBRE - CARGO

FECHA	LOCALIDAD	CENTRO DE ATENCION	DIRECCION	TELEFONO	No.	PLACA	EQUIPO MARCA Y MODELO	ACCION REALIZADA
	Los Martires	Voto Nacional	Calle 12 No. 16-78	3134658956	7729	2196755	icomanger	Se realiza visita de inspección periódica. Mnto preventivo y correctivo. Se realiza cambio de contactor eléctrico 110v 25a. Reparación cableado eléctrico.
ITEM	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO			PRECIO UNITARIO CON IVA	CANT	PRECIO TOTAL CON IVA	ESTADO DEL EQUIPO	
3	EQUIPO MIXTO VISITA DE INSPECCION			661.998,00	1	661.998,00	Equipo funcionando bajo parámetros normales. La presente revisión del equipo se realiza con autorización de la supervisión contractual, en el marco de las actividades de mantenimiento periódico recomendadas para este tipo de equipos, con el fin de garantizar su adecuado funcionamiento, prolongar su vida útil y prevenir posibles fallos operativos. No obstante, durante la ejecución de dichas actividades de mantenimiento, puede evidenciarse la necesidad de efectuar cambio de repuestos o componentes, cuando las condiciones técnicas del equipo así lo requieran para asegurar su correcto desempeño y continuidad en operación.	
25	CABLE ENCAUCHETADO 2 X 16 - 2 X 18			14.009,00	3	42.027,00		
32	CONTACTOR ELÉCTRICO 110 VAC 25 A			236.751,00	1	236.751,00		
TOTAL						940.776,00		

Cordialmente,


Octavio A. Salazar
Asistente Administrativo
Nit. 900.327.815-5
Cel. 322 789 3579
Tel: 627 8565
Calle 168 # 52 - 70



ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS
Certification



ISO 14001:2015
BUREAU VERITAS
Certification



		LISTADO DE ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE CONSERVACION DE ALIMENTOS				VERSION 001 FECHA EMISION 23-10-2024	
CENTRO SDIS		LOCALIDAD					
PLACA EQUIPO		MARCA EQUIPO					
10 to Nacional		Los Mochiler					
2225137		Imanro					
REFRIGERADOR INDUSTRIAL		CONGELADOR INDUSTRIAL		EQUIPO MIXTO		NEVERA DOMESTICA	
NEVERA TIPO BAR		CUARTO FRIO					
VISITA INSPECCION		X					

No.	DESCRIPCION	UND	CANT	No.	DESCRIPCION	UND	CANT	No.	DESCRIPCION	UND	CANT
7	UNIDAD DE 1/8 HP GAS 134a	UNIDAD		33	RELEVO DE ESTADO SÓLIDO AC-AC 110 V 25 A CON BASE	UNIDAD		59	POLIURETANO DOS COMPONENTES	UNIDAD	
8	UNIDAD DE 1/8 HP GAS 404a	UNIDAD		34	CAPACITOR O CONDENSADOR DE ARRANQUE 216 MF A 259 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		60	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 1/8"	METRO LINEAL	
9	UNIDAD DE 1/4 HP GAS 134a	UNIDAD		35	CAPACITOR O CONDENSADOR DE ARRANQUE 340 MF A 408 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		61	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/8"	METRO LINEAL	
10	UNIDAD DE 1/4 HP GAS 404a	UNIDAD		36	CAPACITOR O CONDENSADOR DE MARCHA 20 MF A 45 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		62	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 1/2"	METRO LINEAL	
11	UNIDAD DE 3/8 HP GAS 134a	UNIDAD		37	RELAY	UNIDAD		63	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/4"	METRO LINEAL	
12	UNIDAD DE 3/8 HP GAS 404a	UNIDAD		38	TÉRMICO DE 1/8" - 1/4"	UNIDAD		64	TUBO DE COBRE RÍGIDO 1/8"	METRO LINEAL	
13	UNIDAD DE 1/2 HP GAS 134a	UNIDAD		39	INTERRUPTOR DE CODILLO 15A A 20A	UNIDAD		65	TUBO DE COBRE RÍGIDO 3/8"	METRO LINEAL	
14	UNIDAD DE 1/2 HP GAS 404a	UNIDAD		40	REGLETA 20 AMP	UNIDAD		66	TUBO DE COBRE RÍGIDO 1/2"	METRO LINEAL	
15	REPARACIÓN COMPRESOR SEMIHERMETICO 2 HP PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		41	MOTO VENTILADOR 10 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		67	TUBO DE COBRE RÍGIDO 3/4"	METRO LINEAL	
16	CARGA GAS REFRIGERANTE R-22	LIBRA		42	MOTO VENTILADOR 18 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		68	TIMER	UNIDAD	
17	CARGA GAS REFRIGERANTE R-134a	LIBRA		43	MOTO VENTILADOR 34 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		69	SERPENTÍN	METRO LINEAL	
18	CARGA GAS REFRIGERANTE R-404a	LIBRA		44	MOTO VENTILADOR AXIAL 12" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		70	SONDA EQUIPO DE CONSERVACIÓN EKS-111	UNIDAD	
19	CARGA GAS REFRIGERANTE R-600a	LIBRA		45	MOTO VENTILADOR AXIAL 24" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		71	SONDA EQUIPO DE CONSERVACIÓN - NTC5000	UNIDAD	
20	CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA TC 900	UNIDAD		46	ASPA PLÁSTICA 8" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		72	PRESOSTATO DUAL KP115	UNIDAD	
21	CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA TC 512	UNIDAD		47	ASPA PLÁSTICA 4" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		73	CAPILARES	UNIDAD	
22	CONTROL ELECTRÓNICO BÁSICO PARA CUARTO FRÍO	UNIDAD		48	ASPA PLÁSTICA 10" CUARTOS FRIOS	UNIDAD		74	SOPORTE METÁLICO BANDEJA	UNIDAD	
23	CONTROL ELECTRÓNICO CON SENSOR PARA CUARTO FRÍO	UNIDAD		49	EMPAQUE DE PUERTA, INCLUYE IMAN	METRO LINEAL		75	BISAGRA TIPO MARIPOSA PARA EQUIPO DE FRÍO HORIZONTAL	UNIDAD	
24	CONTROL MECÁNICO SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	UNIDAD		50	FILTRO PARA SOLDAR	UNIDAD		76	BISAGRA TIPO MARIPOSA PARA EQUIPO DE FRÍO VERTICAL	UNIDAD	
25	CABLE ENCAUCHETADO 2 X16 - 2 X18	METRO LINEAL		51	BARRA DE SOLDADURA COBRE	UNIDAD		77	MANIJA PARA EQUIPO DE FRÍO HORIZONTAL	UNIDAD	
26	CABLE ENCAUCHETADO 2 X12 - 2 X14	METRO LINEAL		52	CINTA FOIL (METRO)	METRO LINEAL		78	MANIJA PARA EQUIPO DE FRÍO VERTICAL	UNIDAD	
27	CABLE ENCAUCHETADO 3 X12 - 3X14	METRO LINEAL		53	FILTRO 1/4"	UNIDAD		79	TARJETA UNIVERSAL DE CONTROL COMPRESOR NEVERA DOMÉSTICA	UNIDAD	
28	CABLE ENCAUCHETADO 3 X18 - 3X16	METRO LINEAL		54	FILTRO 3/8" A 1/2"	UNIDAD		80	TARJETA ELECTRÓNICA UNIVERSAL MINISPLIT 12.000 BTU	UNIDAD	
29	CLAVIJA 15 A 30 AMP.	UNIDAD		55	FILTRO 5/8"	UNIDAD		81	MANGUERA PARA DESAGUE TRANSPARENTE	METRO LINEAL	
30	TERMO CUPLAS	UNIDAD		56	FILTRO 7/8"	UNIDAD		82	PINTURA BASE METÁLICA EQUIPO DE CONSERVACIÓN	UNIDAD	
31	BRAKER MATIC 110 V TRABAJO PESADO	UNIDAD		57	GUSANILLO O RAIDER	UNIDAD		83	PINTURA HORNEADA EQUIPO DE CONSERVACIÓN	UNIDAD	
32	CONTACTOR ELÉCTRICO 110 VAC 25 A	UNIDAD		58	RESISTENCIA EVAPORADOR DESHIELO	UNIDAD		84	CINTA LED 110V HERMETICA	METRO LINEAL	

Law Tawro

ENTREGA (NOMBRE Y CARGO)

Tatiana fajardo

RECIBE (NOMBRE Y CARGO)



CERTIFICADO DE PRESTACION DE SERVICIOS

DOCUMENTO CONTROLADO

REMISIÓN N°

8123

FECHA:

14/02/2024

CONTRATO No.

98 22 23

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Razon Social:

S D I S

Dirección:

calle SG 80 J 17.

Localidad:

KENNEDY

Teléfono:

304622098

Contacto:

DIANA GUZMAN

Nit:

899 799 061 9

Sede:

SI BINALIA

E-mail:

NA

Celular:

—

ITEM	CÓDIGO INTERNO	MARCA MODELO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO	CANT.	OBSERVACIONES
1	2180009	Imario	Se realiza mantenimiento preventivo revisando cableado		(A) - (F)
2			y temperaturas se encuentra con poco gas se le recarga gas		
3			R404 1 libra y se deja frebando a 11 grados		
4					
5					

OBSERVACIONES GENERALES A LA REMISIÓN

SINDE 122074.

NIT: 900.327.815-5
Calle 148 No. 52 - 70 - B. Granada Norte
Bogotá, Colombia
Tel: (57-1) - 627 8563
e-mail: gerencia@imccsa.com

ENTREGA:

FIRMA - NOMBRE - CARGO

RECIBE:

DIANA GUZMAN

FIRMA - NOMBRE - CARGO

Responsable

ELABORA:

OCTAVIO JACAZAN

FIRMA - NOMBRE - CARGO

		LISTADO DE ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE CONSERVACION DE ALIMENTOS				VERSION 001 FECHA EMISION 23-10-2024	
CENTRO SDIS		21 Britalia		LOCALIDAD		KENNEDY	
PLACA EQUIPO		2180009		MARCA EQUIPO		Imairo	
		REFRIGERADOR INDUSTRIAL	CONGELADOR INDUSTRIAL	EQUIPO MIXTO	NEVERA DOMESTICA	NEVERA TIPO BAR	CUARTO FRIO
VISITA INSPECCION			X				

No.	DESCRIPCION	UND	CANT	No.	DESCRIPCION	UND	CANT	No.	DESCRIPCION	UND	CANT
7	UNIDAD DE 1/8 HP GAS 134a	UNIDAD		33	RELEVO DE ESTADO SÓLIDO AC-AC 110 V 25 A CON BASE	UNIDAD		59	POLIURETANO DOS COMPONENTES	UNIDAD	
8	UNIDAD DE 1/8 HP GAS 404a	UNIDAD		34	CAPACITOR O CONDENSADOR DE ARRANQUE 216 MF A 259 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		60	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 1/8"	METRO LINEAL	
9	UNIDAD DE 1/4 HP GAS 134a	UNIDAD		35	CAPACITOR O CONDENSADOR DE ARRANQUE 340 MF A 408 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		61	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/8"	METRO LINEAL	
10	UNIDAD DE 1/4 HP GAS 404a	UNIDAD		36	CAPACITOR O CONDENSADOR DE MARCHA 20 MF A 45 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		62	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 1/2"	METRO LINEAL	
11	UNIDAD DE 3/8 HP GAS 134a	UNIDAD		37	RELAY	UNIDAD		63	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/4"	METRO LINEAL	
12	UNIDAD DE 3/8 HP GAS 404a	UNIDAD		38	TÉRMICO DE 1/8" - 1/4"	UNIDAD		64	TUBO DE COBRE RÍGIDO 1/8"	METRO LINEAL	
13	UNIDAD DE 1/2 HP GAS 134a	UNIDAD		39	INTERRUPTOR DE CODILLO 15A A 20A	UNIDAD		65	TUBO DE COBRE RÍGIDO 3/8"	METRO LINEAL	
14	UNIDAD DE 1/2 HP GAS 404a	UNIDAD		40	REGLETA 20 AMP	UNIDAD		66	TUBO DE COBRE RÍGIDO 1/2"	METRO LINEAL	
15	REPARACIÓN COMPRESOR SEMIHERMETICO 2 HP PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		41	MOTO VENTILADOR 10 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		67	TUBO DE COBRE RÍGIDO 3/4"	METRO LINEAL	
16	CARGA GAS REFRIGERANTE R-22	LIBRA		42	MOTO VENTILADOR 18 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		68	TIMER	UNIDAD	
17	CARGA GAS REFRIGERANTE R-134a	LIBRA		43	MOTO VENTILADOR 34 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		69	SERPENTÍN	METRO LINEAL	
18	CARGA GAS REFRIGERANTE R-404a	LIBRA	1	44	MOTO VENTILADOR AXIAL 12" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		70	SONDA EQUIPO DE CONSERVACIÓN EKS-111	UNIDAD	
19	CARGA GAS REFRIGERANTE R-600a	LIBRA		45	MOTO VENTILADOR AXIAL 24" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		71	SONDA EQUIPO DE CONSERVACIÓN - NTC5000	UNIDAD	
20	CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA TC 900	UNIDAD		46	ASPA PLÁSTICA 8" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		72	PRESOSTATO DUAL KP115	UNIDAD	
21	CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA TC 512	UNIDAD		47	ASPA PLÁSTICA 4" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		73	CAPILARES	UNIDAD	
22	CONTROL ELECTRÓNICO BÁSICO PARA CUARTO FRÍO	UNIDAD		48	ASPA PLÁSTICA 10" CUARTOS FRIOS	UNIDAD		74	SOPORTE METÁLICO BANDEJA	UNIDAD	
23	CONTROL ELECTRÓNICO CON SENSOR PARA CUARTO FRÍO	UNIDAD		49	EMPAQUE DE PUERTA, INCLUYE IMÁN	METRO LINEAL		75	BISAGRA TIPO MARIPOSA PARA EQUIPO DE FRÍO HORIZONTAL	UNIDAD	
24	CONTROL MECÁNICO SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	UNIDAD		50	FILTRO PARA SOLDAR	UNIDAD		76	BISAGRA TIPO MARIPOSA PARA EQUIPO DE FRÍO VERTICAL	UNIDAD	
25	CABLE ENCAUCHETADO 2 X16 - 2 X18	METRO LINEAL		51	BARRA DE SOLDADURA COBRE	UNIDAD		77	MANIJA PARA EQUIPO DE FRÍO HORIZONTAL	UNIDAD	
26	CABLE ENCAUCHETADO 2 X12 - 2 X14	METRO LINEAL		52	CINTA FOIL (METRO)	METRO LINEAL		78	MANIJA PARA EQUIPO DE FRÍO VERTICAL	UNIDAD	
27	CABLE ENCAUCHETADO 3 X12 - 3X14	METRO LINEAL		53	FILTRO 1/4"	UNIDAD		79	TARJETA UNIVERSAL - DE CONTROL COMPRESOR NEVERA DOMESTICA	UNIDAD	
28	CABLE ENCAUCHETADO 3 X18 - 3X16	METRO LINEAL		54	FILTRO 3/8" A 1/2"	UNIDAD		80	TARJETA ELECTRÓNICA UNIVERSAL MINISPLIT 12.000 BTU	UNIDAD	
29	CLAVIJA 15 A 30 AMP.	UNIDAD		55	FILTRO 5/8"	UNIDAD		81	MANGUERA PARA DESAGUE TRANSPARENTE	METRO LINEAL	
30	TERMO CUPLAS	UNIDAD		56	FILTRO 7/8"	UNIDAD		82	PINTURA BASE METÁLICA EQUIPO DE CONSERVACIÓN	UNIDAD	
31	BRAKER MATIC 110 V TRABAJO PESADO	UNIDAD		57	GUSANILLO O RAIDER	UNIDAD		83	PINTURA HORNEADA EQUIPO DE CONSERVACIÓN	UNIDAD	
32	CONTACTOR ELÉCTRICO 110 VAC 25 A	UNIDAD		58	RESISTENCIA DESHIELO EVAPORADOR	UNIDAD		84	CINTA LED 110V HERMETICA	METRO LINEAL	

ENTREGA (NOMBRE Y CARGO)

RECIBE (NOMBRE Y CARGO)

De: Jhon Oswaldo Jimenez Landines <jjimenezl@sdis.gov.co>
Enviado el: miércoles, 27 de mayo de 2026 2:34 p.m.
Para: asistenteimcsas@imcsas.com
Asunto: RE: SOLICITUD AUTORIZACION REPARACION EQUIPO 2180009 - JI BRITALIA - KENNEDY

Buenas tardes

Se aprueba el presupuesto establecido, por favor continuar con la reparación indicada

Cordialmente



Jhon Oswaldo Jimenez Landines
Contratista
Subdirección Administrativa y Financiera -Mantenimiento
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Tel (601) 3279797 Ext (32124)

De: asistenteimcsas@imcsas.com <asistenteimcsas@imcsas.com>
Enviado: martes, 26 de mayo de 2026 14:27
Para: Jhon Oswaldo Jimenez Landines <jjimenezl@sdis.gov.co>
Asunto: SOLICITUD AUTORIZACION REPARACION EQUIPO 2180009 - JI BRITALIA - KENNEDY

PSI

La presente revisión del equipo se realiza con autorización de la supervisión contractual, en el marco de las actividades de mantenimiento periódico recomendadas para este tipo de equipos, con el fin de garantizar su adecuado funcionamiento, prolongar su vida útil y prevenir posibles fallas operativas. No obstante, durante la ejecución de dichas actividades de mantenimiento, puede evidenciarse la necesidad de efectuar cambio de repuestos o componentes, cuando las condiciones técnicas del equipo así lo requieran para asegurar su correcto desempeño y continuidad en operación.

CERTIFICADO DE PRESTACION DE SERVICIOS

INTEGRANTE UNIDAD

REMISIÓN N°

5123

FECHA: Mayo 2020

CONTRATO N° 98 22 23

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre: S D I S

Dirección: Calle 56 80 J 17

Localidad: Kennedy

Teléfono: 054622098

Contacto: DIANA GUZMAN

Nit: 899 799 061 9

Sub: 11 Bitalia

E-mail: N/A

Compañía: N/A

ITEM	CÓDIGO INTERNO	MARCA MODELO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO	CANT.	OBSERVACIONES
1	2180009	Imario	Se realiza mantenimiento preventivo revisando cableado y temperatura se encuentra con poco gas se le recarga gas R404 y libra y se deja funcionando a 11 grados		
2					
3					
4					
5					

OBSERVACIONES GENERALES A LA REMISIÓN

51806 122094

RECIBE: Diana Guzmán

FIRMA - NOMBRE - CARGO Responsable

ELABORA: DIANA GUZMAN

FIRMA - NOMBRE - CARGO

IMC 100 517 815 5
Calle 56B No. 52 - 70 - B. Granada Norte
Bogotá, Colombia
Tel 57 (21) 817 4543
correo: guzman@imc.com.co

LISTADO DE ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE CONSERVACION DE ALIMENTOS

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	VALOR	ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	VALOR
1	Refrigerador	Unidad	1	1000000	1	Refrigerador	Unidad	1	1000000
2	Refrigerador	Unidad	1	1000000	2	Refrigerador	Unidad	1	1000000
3	Refrigerador	Unidad	1	1000000	3	Refrigerador	Unidad	1	1000000
4	Refrigerador	Unidad	1	1000000	4	Refrigerador	Unidad	1	1000000
5	Refrigerador	Unidad	1	1000000	5	Refrigerador	Unidad	1	1000000
6	Refrigerador	Unidad	1	1000000	6	Refrigerador	Unidad	1	1000000
7	Refrigerador	Unidad	1	1000000	7	Refrigerador	Unidad	1	1000000
8	Refrigerador	Unidad	1	1000000	8	Refrigerador	Unidad	1	1000000
9	Refrigerador	Unidad	1	1000000	9	Refrigerador	Unidad	1	1000000
10	Refrigerador	Unidad	1	1000000	10	Refrigerador	Unidad	1	1000000
11	Refrigerador	Unidad	1	1000000	11	Refrigerador	Unidad	1	1000000
12	Refrigerador	Unidad	1	1000000	12	Refrigerador	Unidad	1	1000000
13	Refrigerador	Unidad	1	1000000	13	Refrigerador	Unidad	1	1000000
14	Refrigerador	Unidad	1	1000000	14	Refrigerador	Unidad	1	1000000
15	Refrigerador	Unidad	1	1000000	15	Refrigerador	Unidad	1	1000000
16	Refrigerador	Unidad	1	1000000	16	Refrigerador	Unidad	1	1000000
17	Refrigerador	Unidad	1	1000000	17	Refrigerador	Unidad	1	1000000
18	Refrigerador	Unidad	1	1000000	18	Refrigerador	Unidad	1	1000000
19	Refrigerador	Unidad	1	1000000	19	Refrigerador	Unidad	1	1000000
20	Refrigerador	Unidad	1	1000000	20	Refrigerador	Unidad	1	1000000
21	Refrigerador	Unidad	1	1000000	21	Refrigerador	Unidad	1	1000000
22	Refrigerador	Unidad	1	1000000	22	Refrigerador	Unidad	1	1000000
23	Refrigerador	Unidad	1	1000000	23	Refrigerador	Unidad	1	1000000
24	Refrigerador	Unidad	1	1000000	24	Refrigerador	Unidad	1	1000000
25	Refrigerador	Unidad	1	1000000	25	Refrigerador	Unidad	1	1000000
26	Refrigerador	Unidad	1	1000000	26	Refrigerador	Unidad	1	1000000
27	Refrigerador	Unidad	1	1000000	27	Refrigerador	Unidad	1	1000000
28	Refrigerador	Unidad	1	1000000	28	Refrigerador	Unidad	1	1000000
29	Refrigerador	Unidad	1	1000000	29	Refrigerador	Unidad	1	1000000
30	Refrigerador	Unidad	1	1000000	30	Refrigerador	Unidad	1	1000000

RECIBE: Diana Guzmán

FIRMA - NOMBRE - CARGO Responsable


ELABORA: DIANA GUZMAN

FIRMA - NOMBRE - CARGO

FECHA	LOCALIDAD	CENTRO DE ATENCION	DIRECCION	TELEFONO	No.	PLACA	EQUIPO MARCA Y MODELO	ACCION REALIZADA
	Kennedy	JiBintalia	Calle 56 No 801-17	3046 212 098	8123	2180-009	Imanto	Sirbe 1 220 74. Visita inspeccion de fadica. Mnto preventivo y correctivo. Revisión cableado y temperaturas del equipo. Recarga de gas R404a.
ITEM	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO			PRECIO UNITARIO CON IVA	CANT	PRECIO TOTAL CON IVA	ESTADO DEL EQUIPO	
2	CONGELADOR INDUSTRIAL VISTA DE INSPECCION			618.235,00	1	618.235,00	Equipo funcionando bajo parametros normales. La presente revisión del equipo se realiza con autorización de la supervisión contractual en el marco de las actividades de mantenimiento periódico recomendadas para este tipo de equipos, con el fin de garantizar su adecuado funcionamiento, prolongar su vida útil y prevenir posibles fallas operativas. No obstante, durante la ejecución de dichas actividades de mantenimiento, puede evidenciarse la necesidad de efectuar cambio de repuestos o componentes, cuando las condiciones técnicas del equipo así lo requieran para asegurar su correcto desempeño y continuidad en operación.	
18	CARGA GAS REFRIGERANTE R-404a			112.990,00	1	112.990,00		
TOTAL						731.225,00		

Cordialmente,

Octavio A. Salazar
Asistente Administrativo
Nit. 900.327.815-5
Cel. 322 789 3579
Tel: 627 8565
Calle 168 # 52 - 70





CERTIFICADO DE PRESTACION DE SERVICIOS

DOCUMENTO CONTROLADO

REMISIÓN N°

8122

FECHA:

MAYO 26 2020

CONTRATO No.

98

22

25

Razón Social:

S D I S

Dirección:

calle 50 sur 18 B 60

Localidad:

Tunjaquito

Teléfono:

312 408 94 91

Contacto:

Carolina Cere Puentes

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

NIT:

899 999 061 9

Sede:

SI Santa Lucía

E-mail:

Id

Celular:

~

ITEM	CÓDIGO INTERNO	MARCA MODELO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO	CANT.	OBSERVACIONES
1	2239367	inverción	Se realiza visita técnica revisando el compresor con placa 223 93 67 se encuentra la		EQUIPO CON CONCEPTO DE BAJA
2			unidad descomprimida y el condnador con fuga en la parte interna ya que supera el		(F)
3			50% del material para el arreglo y sin saber si tenga		
4			mas fugas internas se recomienda		
5			darlo de baja definitivamente.		

OBSERVACIONES GENERALES A LA REMISIÓN

SIABT AS.

NIT: 900.327.815-5
Calle 168 No. 52 - 70 - B. Granada Norte
Bogotá, Colombia
Tel: 57 (1) - 627 8565
e-mail: gerencia.general@pimecas.com

ENTREGA:

[Firma]

FIRMA - NOMBRE - CARGO

RECIBE:

Carolina Cere Puentes

FIRMA - NOMBRE - CARGO

Responsable.

ELABORA:

OCTAVIO SALAZAR

FIRMA - NOMBRE - CARGO

De: asistenteimcsas@imcsas.com
Enviado el: martes, 26 de mayo de 2026 2:43 p.m.
Para: 'Jhon Oswaldo Jimenez Landines'
Asunto: CONCEPTO DE BAJA DEL EQUIPO 2239367 - JARDIN INFANTIL SANTA LUCIA - TUNJUELITO

INFORME TÉCNICO DE BAJA DE EQUIPO

1. IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Característica	Dato
Tipo de equipo	Equipo de conservación de alimentos por congelación
Sistema	Congelación
Código interno / Serial	2239367
Ubicación	Jardín Infantil Santa Lucía, Tunjuelito
Función principal	Preservación de alimentos perecederos mediante temperaturas de congelación

2. ESTADO INICIAL ENCONTRADO

Durante la inspección técnica realizada al equipo, se constató lo siguiente:

- **La unidad se encuentra descomprimida:** no se detecta presión diferencial entre alta y baja, indicativo de pérdida total de refrigerante o de falta de capacidad de compresión.
- Se realizaron pruebas básicas de funcionamiento (arranque, escucha de flujo de refrigerante, verificación de temperaturas), sin obtener respuesta operativa del sistema de refrigeración.
- No se pudo determinar a simple vista la existencia de otras fugas adicionales, dada la condición crítica del sistema.

3. ANÁLISIS DE FALLA

Se procedió a una verificación focalizada del condensador, componente clave en el ciclo de refrigeración.

Hallazgo principal: El **condensador presenta fuga interna** (pérdida de refrigerante en su interior, generalmente por corrosión o fatiga de materiales, lo que impide mantener la carga y la presión necesarias para el ciclo).

Implicación técnica: Una fuga interna en el condensador no es reparable mediante métodos convencionales (soldadura, selladores, parches). Este tipo de falla compromete la integridad estructural del componente y, por ende, de todo el sistema sellado.

Condición adicional incierta: No se descarta la presencia de fugas adicionales en otras partes del circuito (evaporador, tuberías, conexiones), dado que la pérdida total de presión impide una prueba de estanqueidad completa sin antes reparar el condensador. Sin embargo, **la sola existencia de la fuga interna en el condensador ya invalida técnicamente la viabilidad de reparación.**

4. DIAGNÓSTICO CONCLUSIVO

El equipo presenta una falla catastrófica en el condensador (fuga interna), la cual es irreparable. Aun si se reemplazara el condensador, no es posible garantizar la ausencia de otras fugas sin un desmontaje y prueba total, cuyo costo y complejidad superan cualquier beneficio.

5. EVALUACIÓN DE VIABILIDAD (Técnica y Económica)

Criterio	Evaluación
Reparación del condensador	No viable técnicamente (fuga interna no reparable).
Reemplazo del condensador	Posible, pero requiere: vaciado completo, desmontaje, localización de repuesto compatible (específico para ese modelo de placa), soldadura especializada, carga de refrigerante, filtros, etc.
Riesgo de fallas adicionales	Alto. Al no saber si hay más fugas, la inversión en un nuevo condensador podría perderse si el evaporador o tuberías también fallan.
Costo estimado de reparación	Superior al 60-80 % del valor de un equipo nuevo equivalente.

**Confiabilidad
futura**

Nula. El equipo ya presenta evidencia de deterioro generalizado.

Conclusión económico-técnica: La reparación no es técnica ni económicamente viable. Corresponde dar de baja el equipo.

6. RECOMENDACIÓN

Se recomienda formalmente:

1. **Dar de baja definitiva** el equipo de conservación de alimentos (congelación de placa) código **2239367**, retirándolo del inventario de activos operativos del Jardín Infantil Santa Lucía – Tunjuelito.
2. **Adquirir un equipo nuevo de congelación** que cumpla con los siguientes criterios técnicos mínimos para garantizar la correcta conservación de alimentos en el jardín infantil:

Especificaciones técnicas sugeridas:

- Tipo: Congelador de placa o congelador vertical/horizontal de capacidad equivalente (verificar placa del equipo original o medición de espacio disponible).
- Volumen útil: mínimo [valor a definir según necesidad del jardín, ej: 300 L].
- Sistema de refrigeración: hermético, con condensador de acero o cobre protegido contra corrosión.
- Refrigerante ecológico (R-290, R-600a o similar).
- Control digital de temperatura con display externo y alarma de falla o desviación térmica.
- Incluir estabilizador de voltaje o protector contra variaciones de red eléctrica.
- Garantía del sistema sellado (compresor + circuito) no menor a 1 año, preferiblemente 2 años.

7. OBSERVACIONES FINALES

- **El equipo actual representa un riesgo para la inocuidad de los alimentos** almacenados, ya que no es capaz de mantener temperaturas de congelación seguras.
- Se recomienda no destinar recursos a su reparación parcial (por ejemplo, cambiar solo el condensador), ya que no soluciona el estado general de deterioro ni descarta fallas ocultas.
- El equipo dado de baja podrá ser dispuesto como chatarra o donado para repuestos no críticos (bandejas, gabinete, puertas, etc.), previa inutilización del sistema de refrigeración.

IMC **CERTIFICADO DE PRESTACION DE SERVICIOS**

REMISION N° **5122**

FECHA: **MAYO 2020** CONTRATO N° **98 22 23**

INFORMACION DEL CLIENTE

Apellido y Nombre: **3 D 15** No: **899 999 061 9**
 Dirección: **calle 50 sur 18 B 60** Teléfono: **312 408 94 91**
 Localidad: **Tunja** Celular: **—**
 Contacto: **Carolina Cusi Puentes**

ITEM	CODIGO INTERNO	MARCA MODELO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO O SERVICIO	CANT	OBSERVACIONES
1	2239362	Inversion 2	Se realiza visita técnica revisando el congelador con placa 223 93 62 se encuentra la unidad descomprimida y el condensador con fuga en la parte interna ya que supera el 50% del material para el arreglo y sin saber si tenga más fugas internas se recomienda darlo de baja definitivamente.		2239362 100% revisado 22 04 20
2					
3					
4					
5					

OBSERVACIONES GENERALES A LA REMISION

SINOT 175

ENTREGA: **[Firma]** RECIBE: **Carolina Cusi Puentes** ELABORA: **[Firma]**

FIRMA / NOMBRE / CARGO

Cordialmente,

Octavio A. Salazar
 Asistente Administrativo
 Nit. 900.327.815-5
 Cel. 322 789 3579
 Tel: 627 8565
 Calle 168 # 52 - 70





CERTIFICADO DE PRESTACION DE SERVICIOS

DOCUMENTO CONTROLADO

REMISIÓN N°

8117

FECHA:

MAYO 27 2026

CONTRATO No.

98 22 25

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Razón Social:

S D 1 S

Dirección:

Calle 69 18 b 36 sur

Localidad:

Ciudad Bolívar

Teléfono:

3228557242

Contacto:

Eva A. Loaza

Nit:

899 999 061 9

Sede:

CMT Carlos Gaviria

E-mail:

Celular:

ITEM	CÓDIGO INTERNO	MARCA MODELO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO	CANT.	OBSERVACIONES
1	2158083	Supermilo	Se realiza mantenimiento preventivo pintando la parte de abajo de la nevera color blanco		Se pregunta el centro si ox. alguna parte por reuso y medición en no
2					
3					(A) - (E)
4					
5					

OBSERVACIONES GENERALES A LA REMISIÓN

SMDL: 122028

NIT: 900.127.815-5
Calle 148 No. 52 - 70 - B. Granada Norte
Bogotá, Colombia
Tel: 57 (1) - 827 8585
e-mail: gerenciaoperacional@imc.com

ENTREGA:

FIRMA - NOMBRE - CARGO

RECIBE:

FIRMA - NOMBRE - CARGO

ELABORA:

FIRMA - NOMBRE - CARGO

		LISTADO DE ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE CONSERVACION DE ALIMENTOS				VERSION 001 FECHA EMISION 23-10-2024	
CENTRO SDIS		c2 c cabos Gaurica		LOCALIDAD		ciudad Bolívar	
PLACA EQUIPO		21580 83		MARCA EQUIPO		SUIPERNOLICO	
		REFRIGERADOR INDUSTRIAL	CONGELADOR INDUSTRIAL	EQUIPO MIXTO	NEVERA DOMESTICA	NEVERA TIPO BAR	CUARTO FRIO
VISITA INSPECCION				X			

No.	DESCRIPCION	UND	CANT	No.	DESCRIPCION	UND	CANT	No.	DESCRIPCION	UND	CANT
7	UNIDAD DE 1/8 HP GAS 134a	UNIDAD		33	RELEVO DE ESTADO SÓLIDO AC-AC 110 V 25 A CON BASE	UNIDAD		59	POLIURETANO DOS COMPONENTES	UNIDAD	
8	UNIDAD DE 1/8 HP GAS 404a	UNIDAD		34	CAPACITOR O CONDENSADOR DE ARRANQUE 216 MF A 259 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		60	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 1/8"	METRO LINEAL	
9	UNIDAD DE 1/4 HP GAS 134a	UNIDAD		35	CAPACITOR O CONDENSADOR DE ARRANQUE 340 MF A 408 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		61	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/8"	METRO LINEAL	
10	UNIDAD DE 1/4 HP GAS 404a	UNIDAD		36	CAPACITOR O CONDENSADOR DE MARCHA 20 MF A 45 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		62	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 1/2"	METRO LINEAL	
11	UNIDAD DE 3/8 HP GAS 134a	UNIDAD		37	RELAY	UNIDAD		63	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/4"	METRO LINEAL	
12	UNIDAD DE 3/8 HP GAS 404a	UNIDAD		38	TÉRMICO DE 1/8" - 1/4"	UNIDAD		64	TUBO DE COBRE RÍGIDO 1/8"	METRO LINEAL	
13	UNIDAD DE 1/2 HP GAS 134a	UNIDAD		39	INTERRUPTOR DE CODILLO 15A A 20A	UNIDAD		65	TUBO DE COBRE RÍGIDO 3/8"	METRO LINEAL	
14	UNIDAD DE 1/2 HP GAS 404a	UNIDAD		40	REGLETA 20 AMP	UNIDAD		66	TUBO DE COBRE RÍGIDO 1/2"	METRO LINEAL	
15	REPARACIÓN COMPRESOR SEMIHERMETICO 2 HP PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		41	MOTO VENTILADOR 10 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		67	TUBO DE COBRE RÍGIDO 3/4"	METRO LINEAL	
16	CARGA GAS REFRIGERANTE R-22	LIBRA		42	MOTO VENTILADOR 18 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		68	TIMER	UNIDAD	
17	CARGA GAS REFRIGERANTE R-134a	LIBRA		43	MOTO VENTILADOR 34 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		69	SERPENTÍN	METRO LINEAL	
18	CARGA GAS REFRIGERANTE R-404a	LIBRA		44	MOTO VENTILADOR AXIAL 12" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		70	SONDA EQUIPO DE CONSERVACIÓN EKS-111	UNIDAD	
19	CARGA GAS REFRIGERANTE R-600a	LIBRA		45	MOTO VENTILADOR AXIAL 24" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		71	SONDA EQUIPO DE CONSERVACIÓN - NTC5000	UNIDAD	
20	CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA TC 900	UNIDAD		46	ASPA PLÁSTICA 8" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		72	PRESOSTATO DUAL KP115	UNIDAD	
21	CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA TC 512	UNIDAD		47	ASPA PLÁSTICA 4" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		73	CAPILARES	UNIDAD	
22	CONTROL ELECTRÓNICO BÁSICO PARA CUARTO FRIO	UNIDAD		48	ASPA PLÁSTICA 10" CUARTOS FRIOS	UNIDAD		74	SOPORTE METÁLICO BANDEJA	UNIDAD	
23	CONTROL ELECTRÓNICO CON SENSOR PARA CUARTO FRIO	UNIDAD		49	EMPAQUE DE PUERTA, INCLUYE IMÁN	METRO LINEAL		75	BISAGRA TIPO MARIPOSA PARA EQUIPO DE FRIO HORIZONTAL	UNIDAD	
24	CONTROL MECÁNICO SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	UNIDAD		50	FILTRO PARA SOLDAR	UNIDAD		76	BISAGRA TIPO MARIPOSA PARA EQUIPO DE FRIO VERTICAL	UNIDAD	
25	CABLE ENCAUCHETADO 2 X16 - 2 X18	METRO LINEAL		51	BARRA DE SOLDADURA COBRE	UNIDAD		77	MANIJA PARA EQUIPO DE FRIO HORIZONTAL	UNIDAD	
26	CABLE ENCAUCHETADO 2 X12 - 2 X14	METRO LINEAL		52	CINTA FOIL (METRO)	METRO LINEAL		78	MANIJA PARA EQUIPO DE FRIO VERTICAL	UNIDAD	
27	CABLE ENCAUCHETADO 3 X12 - 3X14	METRO LINEAL		53	FILTRO 1/4"	UNIDAD		79	TARJETA UNIVERSAL DE CONTROL COMPRESOR NEVERA DOMÉSTICA	UNIDAD	
28	CABLE ENCAUCHETADO 3 X18 - 3X16	METRO LINEAL		54	FILTRO 3/8" A 1/2"	UNIDAD		80	TARJETA ELECTRÓNICA UNIVERSAL MINISPLIT 12.000 BTU	UNIDAD	
29	CLAVIJA 15 A 30 AMP.	UNIDAD		55	FILTRO 5/8"	UNIDAD		81	MANGUERA PARA DESAGUE TRANSPARENTE	METRO LINEAL	
30	TERMO CUPLAS	UNIDAD		56	FILTRO 7/8"	UNIDAD		82	PINTURA BASE METÁLICA EQUIPO DE CONSERVACIÓN	UNIDAD	1
31	BRAKER MATIC 110 V TRABAJO PESADO	UNIDAD		57	GUSANILLO O RAIDER	UNIDAD		83	PINTURA HORNEADA EQUIPO DE CONSERVACIÓN	UNIDAD	
32	CONTACTOR ELÉCTRICO 110 VAC 25 A	UNIDAD		58	RESISTENCIA EVAPORADOR DESHIELO	UNIDAD		84	CINTA LED 110V HERMETICA	METRO LINEAL	

ENTREGA (NOMBRE Y CARGO)

RECIBE (NOMBRE Y CARGO)

De: Jhon Oswaldo Jimenez Landines <jjimenezl@sdis.gov.co>
Enviado el: miércoles, 27 de mayo de 2026 2:42 p.m.
Para: asistenteimcsas@imcsas.com
Asunto: RE: SOLICITUD AUTORIZACION REPARACION EQUIPO 2158083 - CDT CARLOS GAVIRIA
- CIUDAD BOLIVAR

Buenas tardes

Se aprueba el presupuesto establecido, por favor continuar con la reparación indicada

Cordialmente



Jhon Oswaldo Jimenez Landines
Contratista
Subdirección Administrativa y Financiera -Mantenimiento
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Tel (601) 3279797 Ext (32124)

De: asistenteimcsas@imcsas.com <asistenteimcsas@imcsas.com>
Enviado: martes, 26 de mayo de 2026 15:01
Para: Jhon Oswaldo Jimenez Landines <jjimenezl@sdis.gov.co>
Asunto: SOLICITUD AUTORIZACION REPARACION EQUIPO 2158083 - CDT CARLOS GAVIRIA - CIUDAD BOLIVAR

PSI

La presente revisión del equipo se realiza con autorización de la supervisión contractual, en el marco de las actividades de mantenimiento periódico recomendadas para este tipo de equipos, con el fin de garantizar su adecuado funcionamiento, prolongar su vida útil y prevenir posibles fallas operativas. No obstante, durante la ejecución de dichas actividades de mantenimiento, puede evidenciarse la necesidad de efectuar cambio de repuestos o componentes, cuando las condiciones técnicas del equipo así lo requieran para asegurar su correcto desempeño y continuidad en operación.



CERTIFICADO DE PRESTACION DE SERVICIOS

REMISION N°

8117

FECHA

11/04/21/2024

CONTRATO No.

98 22 25

INFORMACION DEL CLIENTE

Nombre Social:

S D 5
Calle 69 18 b 36 Sur

Nit:

899 999 061 9

Dirección:

Ciudad Bolívar

Tel:

Cm Carlos GARCIA

Teléfono:

322 857 3242

E-mail:

Contacto:

P. A. Loaza

Celular:

ITEM	CÓDIGO INTERNO	MARCA MODELO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO	CANT.	OBSERVACIONES
1	2159083	Suprimco	Se realiza mantenimiento preventivo pintando la parte de abajo de la nevera color blanco		Se prohibe el ingreso de oxígeno, gases, líquidos y materiales no
2					
3					
4					
5					

OBSERVACIONES GENERALES A LA REMISION

SINDE: 122028

NIT: 899 999 061 9
Calle 69 No. 18 - B. Granada Norte
Bogotá, Colombia
Tel: 322 857 3242
E-mail: info@suprimco.com

ENTREGA:

FIRMA - NOMBRE - CARGO

RECIBE:

FIRMA - NOMBRE - CARGO

ELABORA:

FIRMA - NOMBRE - CARGO

IMC		LISTADO DE ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE CONSERVACION DE ALIMENTOS						FECHA DE EMISION	
CLIENTE		Cm Carlos Garcia		CIUDAD BOLIVAR		21/04/2024			
NÚMERO EQUIPO		2158083		MARCA MODELO		SUPRIMCO			

FECHA	LOCALIDAD	CENTRO DE ATENCION	DIRECCION	TELEFONO	No.	PLACA	EQUIPO MARCA Y MODELO	ACCION REALIZADA
	Ciudad Bolívar	COT Carlos Gaviria	Calle 69 No. 18B-30 Sur	3228557242	8117	2158083	Supermarchio	Sirbe 122028. Visita inspeccion periódica. Mnto preventivo y correctivo. Pintura de la parte de debajo de la nevera.
ITEM	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO			PRECIO UNITARIO CON IVA	CANT	PRECIO TOTAL CON IVA	ESTADO DEL EQUIPO	
3	EQUIPO MIXTO VISITA DE INSPECCION			601.998,00	1	601.998,00	Equipo funcionando bajo parametros normales. La presente revision del equipo se realiza con autorizacion de la supervision contractual, en el marco de las actividades de mantenimiento periódico recomendadas para este tipo de equipos, con el fin de garantizar su adecuado funcionamiento, prolongar su vida útil y prevenir posibles fallas operativas. No obstante, durante la ejecucion de dichas actividades de mantenimiento, puede evidenciarse la necesidad de efectuar cambio de repuestos o componentes, cuando las condiciones técnicas del equipo así lo requieran para asegurar su correcto desempeño y continuidad en operacion.	
82	PINTURA BASE METALICA EQUIPO DE CONSERVACION			95.677,00	1	95.677,00		
TOTAL						757.675,00		

Cordialmente,

Octavio A. Salazar
Asistente Administrativo
Nit. 900.327.815-5
Cel. 322 789 3579
Tel: 627 8565
Calle 168 # 52 - 70





CERTIFICADO DE PRESTACION DE SERVICIOS

DOCUMENTO CONTROLADO

REMISIÓN N°

8113

FECHA:

MAYO 27 2020

CONTRATO No.

98 22 23

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Razón Social:

S D I S

Dirección:

KIA 2 Bis Calle 68 c Sur

Localidad:

USMC

Teléfono:

3025458746

Contacto:

Jira Harrogo Harrogo

NIT:

899 999 061 9

Sede:

Jardín Infantil El Mejado

E-mail:

na

Celular:

—

ITEM	CÓDIGO INTERNO	MARCA MODELO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO	CANT.	OBSERVACIONES
1	2237305	Inyecciones	Se realiza mantenimiento preventivo en centro para cambio el T900 No baja la temperatura - 13 m. Sube.		Se presente en el centro si hay equipo dañado por revisar y medidas que no
2			Y el ventilador 18 w de abrigo fudo.		
3			Se cambia T900 y ventilador de 18 w 7 se de Trabando.		A - A
4			OK		
5					

OBSERVACIONES GENERALES A LA REMISIÓN

SINCE 122145.

NIT: 900.327.815-5
Calle 168 No. 52 - 70 - B. Granada Norte
Bogotá, Colombia
Tel: 57 (1) - 627 8565
e-mail: garenclageneral@imcas.com

ENTREGA:

FIRMA - NOMBRE - CARGO

RECIBE:

FIRMA - NOMBRE - CARGO

ELABORA:

OCTAVIO JALAZAN

FIRMA - NOMBRE - CARGO

		LISTADO DE ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE CONSERVACION DE ALIMENTOS				VERSION 001 FECHA EMISION 23-10-2024					
CENTRO SDIS		J1 el nevado		LOCALIDAD		usme					
PLACA EQUIPO		inversiones 20		MARCA EQUIPO		2239305					
		REFRIGERADOR INDUSTRIAL	CONGELADOR INDUSTRIAL	EQUIPO MIXTO	NEVERA DOMESTICA	NEVERA TIPO BAR	CUARTO FRIO				
VISITA INSPECCION			X								
No.	DESCRIPCION	UND	CANT	No.	DESCRIPCION	UND	CANT	No.	DESCRIPCION	UND	CANT
7	UNIDAD DE 1/8 HP GAS 134a	UNIDAD		33	RELEVO DE ESTADO SÓLIDO AC-AC 110 V 25 A CON BASE	UNIDAD		59	POLIURETANO DOS COMPONENTES	UNIDAD	
8	UNIDAD DE 1/8 HP GAS 404a	UNIDAD		34	CAPACITOR O CONDENSADOR DE ARRANQUE 216 MF A 259 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		60	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 1/8"	METRO LINEAL	
9	UNIDAD DE 1/4 HP GAS 134a	UNIDAD		35	CAPACITOR O CONDENSADOR DE ARRANQUE 340 MF A 408 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		61	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/8"	METRO LINEAL	
10	UNIDAD DE 1/4 HP GAS 404a	UNIDAD		36	CAPACITOR O CONDENSADOR DE MARCHA 20 MF A 45 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		62	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 1/2"	METRO LINEAL	
11	UNIDAD DE 3/8 HP GAS 134a	UNIDAD		37	RELAY	UNIDAD		63	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/4"	METRO LINEAL	
12	UNIDAD DE 3/8 HP GAS 404a	UNIDAD		38	TÉRMICO DE 1/8" - 1/4"	UNIDAD		64	TUBO DE COBRE RÍGIDO 1/8"	METRO LINEAL	
13	UNIDAD DE 1/2 HP GAS 134a	UNIDAD		39	INTERRUPTOR DE CODILLO 15A A 20A	UNIDAD		65	TUBO DE COBRE RÍGIDO 3/8"	METRO LINEAL	
14	UNIDAD DE 1/2 HP GAS 404a	UNIDAD		40	REGLETA 20 AMP	UNIDAD		66	TUBO DE COBRE RÍGIDO 1/2"	METRO LINEAL	
15	REPARACIÓN COMPRESOR SEMIHERMETICO 2 HP PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		41	MOTO VENTILADOR 10 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		67	TUBO DE COBRE RÍGIDO 3/4"	METRO LINEAL	
16	CARGA GAS REFRIGERANTE R-22	LIBRA		42	MOTO VENTILADOR 18 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD	1	68	TIMER	UNIDAD	
17	CARGA GAS REFRIGERANTE R-134a	LIBRA		43	MOTO VENTILADOR 34 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		69	SERPENTÍN	METRO LINEAL	
18	CARGA GAS REFRIGERANTE R-404a	LIBRA		44	MOTO VENTILADOR AXIAL 12" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		70	SONDA EQUIPO DE CONSERVACIÓN EKS-111	UNIDAD	
19	CARGA GAS REFRIGERANTE R-600a	LIBRA		45	MOTO VENTILADOR AXIAL 24" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		71	SONDA EQUIPO DE CONSERVACIÓN - NTC5000	UNIDAD	
20	CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA TC 900	UNIDAD	1	46	ASPA PLÁSTICA 8" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		72	PRESOSTATO DUAL KP115	UNIDAD	
21	CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA TC 512	UNIDAD		47	ASPA PLÁSTICA 4" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		73	CAPILARES	UNIDAD	
22	CONTROL ELECTRÓNICO BÁSICO PARA CUARTO FRÍO	UNIDAD		48	ASPA PLÁSTICA 10" CUARTOS FRIOS	UNIDAD		74	SOPORTE METÁLICO BANDEJA	UNIDAD	
23	CONTROL ELECTRÓNICO CON SENSOR PARA CUARTO FRÍO	UNIDAD		49	EMPAQUE DE PUERTA, INCLUYE IMÁN	METRO LINEAL		75	BISAGRA TIPO MARIPOSA PARA EQUIPO DE FRÍO HORIZONTAL	UNIDAD	
24	CONTROL MECÁNICO SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	UNIDAD		50	FILTRO PARA SOLDAR	UNIDAD		76	BISAGRA TIPO MARIPOSA PARA EQUIPO DE FRÍO VERTICAL	UNIDAD	
25	CABLE ENCAUCHETADO 2 X16 - 2 X18	METRO LINEAL		51	BARRA DE SOLDADURA COBRE	UNIDAD		77	MANIJA PARA EQUIPO DE FRÍO HORIZONTAL	UNIDAD	
26	CABLE ENCAUCHETADO 2 X12 - 2 X14	METRO LINEAL		52	CINTA FOIL (METRO)	METRO LINEAL		78	MANIJA PARA EQUIPO DE FRÍO VERTICAL	UNIDAD	
27	CABLE ENCAUCHETADO 3 X12 - 3X14	METRO LINEAL		53	FILTRO 1/4"	UNIDAD		79	TARJETA UNIVERSAL DE CONTROL COMPRESOR NEVERA DOMÉSTICA	UNIDAD	
28	CABLE ENCAUCHETADO 3 X18 - 3X16	METRO LINEAL		54	FILTRO 3/8" A 1/2"	UNIDAD		80	TARJETA ELECTRÓNICA UNIVERSAL MINISPLIT 12.000 BTU	UNIDAD	
29	CLAVIJA 15 A 30 AMP.	UNIDAD		55	FILTRO 5/8"	UNIDAD		81	MANGUERA PARA DESAGUE TRANSPARENTE	METRO LINEAL	
30	TERMO CUPLAS	UNIDAD		56	FILTRO 7/8"	UNIDAD		82	PINTURA BASE METÁLICA EQUIPO DE CONSERVACIÓN	UNIDAD	
31	BRAKER MATIC 110 V TRABAJO PESADO	UNIDAD		57	GUSANILLO O RAIDER	UNIDAD		83	PINTURA HORNEADA EQUIPO DE CONSERVACIÓN	UNIDAD	
32	CONTACTOR ELÉCTRICO 110 VAC 25 A	UNIDAD		58	RESISTENCIA EVAPORADOR DESHIELO	UNIDAD		84	CINTA LED 110V HERMETICA	METRO LINEAL	

ENTREGA (NOMBRE Y CARGO)

RECIBE (NOMBRE Y CARGO)

asistenteimcsas@imcsas.com

De: Jhon Oswaldo Jimenez Landines <jjimenezl@sdis.gov.co>
Enviado el: miércoles, 27 de mayo de 2026 2:43 p.m.
Para: asistenteimcsas@imcsas.com
Asunto: RE: SOLICITUD AUTORIZACION REPARACION EQUIPO 2239305 - JI EL NEVADO - USME

Buenas tardes

Se aprueba el presupuesto establecido, por favor continuar con la reparación indicada

Cordialmente



Jhon Oswaldo Jimenez Landines
Contratista
Subdirección Administrativa y Financiera -Mantenimiento
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Tel (601) 3279797 Ext (32124)

De: asistenteimcsas@imcsas.com <asistenteimcsas@imcsas.com>
Enviado: martes, 26 de mayo de 2026 15:11
Para: Jhon Oswaldo Jimenez Landines <jjimenezl@sdis.gov.co>
Asunto: SOLICITUD AUTORIZACION REPARACION EQUIPO 2239305 - JI EL NEVADO - USME

PSI


CERTIFICADO DE PRESTACION DE SERVICIOS
DOCUMENTO CONTROLADO

REMISIÓN N° 8113

FECHA: 11 Mayo 2016


CONTRATO No. 98 22 23

INFORMACIÓN DEL CUENTA
 Rector Social: S D 1 S
 Dirección: Rta 2 Bte Calle 68 c Sur
 Localidad: USMC
 Teléfono: 305 545 8746
 Correo: Jira Harnago Harnago

No: 899 999 001 9
 Sede: Jirón Interdiel El Nevado
 Email: na
 Celular:

ITEM	CÓDIGO INTERNO	MARCA MODELO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO	CANT.	OBSERVACIONES
1	2339505	Inyección A	Se realiza mantenimiento preventivo en centro para cambio el T900. No baja la temperatura - 15 m sube.		Se presente en el centro se hay
2			Y el ventilador 18W delabro		centro Campa donado por remota y medien que no
3			Se cambia T900 y ventilador de 18 W 7 se de 3.000.00		
4					
5					

OBSERVACIONES GENERALES A LA REMISIÓN
 SIASE 127145

ENTREGA: 
 FIRMA - NOMBRE - CARGO

RECIBE: Jira Harnago Responsable
 FIRMA - NOMBRE - CARGO

ELABORA: OCTAVIO JACINTO
 FIRMA - NOMBRE - CARGO

NIT: 900.927.813-5
 Calle 108 No. 52 - 70 - B. Granada Norte
 Bogotá, Colombia
 Tel: (57-1) - 627 8365
 E-mail: gerencia@imc.com


LISTADO DE ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE CONSERVACION DE ALIMENTOS

USMC

USMC

USMC

No.	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	No.	DESCRIPCION	UNID.	CANT.
1	...	...	...	1	...	...	...
2	...	...	...	2	...	...	...
3	...	...	...	3	...	...	...
4	...	...	...	4	...	...	...
5	...	...	...	5	...	...	...
6	...	...	...	6	...	...	...
7	...	...	...	7	...	...	...
8	...	...	...	8	...	...	...
9	...	...	...	9	...	...	...
10	...	...	...	10	...	...	...
11	...	...	...	11	...	...	...
12	...	...	...	12	...	...	...
13	...	...	...	13	...	...	...
14	...	...	...	14	...	...	...
15	...	...	...	15	...	...	...
16	...	...	...	16	...	...	...
17	...	...	...	17	...	...	...
18	...	...	...	18	...	...	...
19	...	...	...	19	...	...	...
20	...	...	...	20	...	...	...
21	...	...	...	21	...	...	...
22	...	...	...	22	...	...	...
23	...	...	...	23	...	...	...
24	...	...	...	24	...	...	...
25	...	...	...	25	...	...	...
26	...	...	...	26	...	...	...
27	...	...	...	27	...	...	...
28	...	...	...	28	...	...	...
29	...	...	...	29	...	...	...
30	...	...	...	30	...	...	...
31	...	...	...	31	...	...	...
32	...	...	...	32	...	...	...
33	...	...	...	33	...	...	...
34	...	...	...	34	...	...	...
35	...	...	...	35	...	...	...
36	...	...	...	36	...	...	...
37	...	...	...	37	...	...	...
38	...	...	...	38	...	...	...
39	...	...	...	39	...	...	...
40	...	...	...	40	...	...	...
41	...	...	...	41	...	...	...
42	...	...	...	42	...	...	...
43	...	...	...	43	...	...	...
44	...	...	...	44	...	...	...
45	...	...	...	45	...	...	...
46	...	...	...	46	...	...	...
47	...	...	...	47	...	...	...
48	...	...	...	48	...	...	...
49	...	...	...	49	...	...	...
50	...	...	...	50	...	...	...
51	...	...	...	51	...	...	...
52	...	...	...	52	...	...	...
53	...	...	...	53	...	...	...
54	...	...	...	54	...	...	...
55	...	...	...	55	...	...	...
56	...	...	...	56	...	...	...
57	...	...	...	57	...	...	...
58	...	...	...	58	...	...	...
59	...	...	...	59	...	...	...
60	...	...	...	60	...	...	...
61	...	...	...	61	...	...	...
62	...	...	...	62	...	...	...
63	...	...	...	63	...	...	...
64	...	...	...	64	...	...	...
65	...	...	...	65	...	...	...
66	...	...	...	66	...	...	...
67	...	...	...	67	...	...	...
68	...	...	...	68	...	...	...
69	...	...	...	69	...	...	...
70	...	...	...	70	...	...	...
71	...	...	...	71	...	...	...
72	...	...	...	72	...	...	...
73	...	...	...	73	...	...	...
74	...	...	...	74	...	...	...
75	...	...	...	75	...	...	...
76	...	...	...	76	...	...	...
77	...	...	...	77	...	...	...
78	...	...	...	78	...	...	...
79	...	...	...	79	...	...	...
80	...	...	...	80	...	...	...
81	...	...	...	81	...	...	...
82	...	...	...	82	...	...	...
83	...	...	...	83	...	...	...
84	...	...	...	84	...	...	...
85	...	...	...	85	...	...	...
86	...	...	...	86	...	...	...
87	...	...	...	87	...	...	...
88	...	...	...	88	...	...	...
89	...	...	...	89	...	...	...
90	...	...	...	90	...	...	...
91	...	...	...	91	...	...	...
92	...	...	...	92	...	...	...
93	...	...	...	93	...	...	...
94	...	...	...	94	...	...	...
95	...	...	...	95	...	...	...
96	...	...	...	96	...	...	...
97	...	...	...	97	...	...	...
98	...	...	...	98	...	...	...
99	...	...	...	99	...	...	...
100	...	...	...	100	...	...	...


 FIRMA - NOMBRE - CARGO


 FIRMA - NOMBRE - CARGO

FECHA	LOCALIDAD	CENTRO DE ATENCION	DIRECCION	TELEFONO	No.	PLACA	EQUIPO MARCA Y MODELO	ACCION REALIZADA
	Usme	Jl El Nevado	Camera 2 Bis Este Calle 68C Sur	3023458746	8113	2239305	Inversiones D)	Sirbe 122145. Visita inspeccion. Mnto preventivo y correctivo. Cambio control digital de temperatura tc900. Cambio motor ventilador 18w.
ITEM	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO			PRECIO UNITARIO CON IVA	CANT	PRECIO TOTAL CON IVA	ESTADO DEL EQUIPO	
2	CONGELADOR INDUSTRIAL VISITA DE INSPECCION			618.235,00	1	618.235,00	Equipo funcionando bajo parametros normales.	
20	CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA TC 900			403.056,00	1	403.056,00		
42	MOTO VENTILADOR 18 W INCLUYE ASPAY BASE			307.896,00	1	307.896,00		
TOTAL						1.329.187,00		

Cordialmente,


Octavio A. Salazar
Asistente Administrativo
Nit. 900.327.815-5
Cel. 322 789 3579
Tel: 627 8565
Calle 168 # 52 - 70



ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS
Certification



ISO 14001:2015
BUREAU VERITAS
Certification





CERTIFICADO DE PRESTACION DE SERVICIOS

DOCUMENTO CONTROLADO

REMISIÓN N°

8116

FECHA:

Mayo 27 2020

CONTRATO No.

98 22 25

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Razón Social:

S D I S

Dirección:

Calle 92 Bis Sur 14 H 09

Localidad:

USME

Teléfono:

311 479 5346

Contacto:

Juanita Chapella J.

Nit:

899 999 061 9

Sede:

La Valle de Cafam

E-mail:

na

Celular:

—

ITEM	CÓDIGO INTERNO	MARCA MODELO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO	CANT.	OBSERVACIONES
1	2238725	invercans	Se realiza mantenimiento preventivo revisando cableado + temperaturas. Congela nuevo		Se pregunta si hay mas equipos por intervenir y me dice que no
2	2238722	invercans	Se le baja el tiempo de prendido el equipo y se le alarga el desencanto.	(F)	
3					
4	2238721	invercans	Se le recarga gas R134 y se limpia el condensador y el ventilador.		(A) - (F)
5	2238722				

OBSERVACIONES GENERALES A LA REMISIÓN

Sirve 121 582

INT: 900.327.815-5
Calle 168 No. 52 - 70 - B. Granada Norte
Bogotá, Colombia
Tel: 57-(1) - 627 8565
e-mail: gerencia.general@inccsa.com

ENTREGA:

FIRMA - NOMBRE - CARGO

RECIBE:

FIRMA - NOMBRE - CARGO

ELABORA:

OCTAVIO JAURÁN

FIRMA - NOMBRE - CARGO

IMC INGENIERIA MONTAJES & CONSTRUCCION S.A.S		LISTADO DE ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE CONSERVACION DE ALIMENTOS				VERSION 001 FECHA EMISION 23-10-2024					
CENTRO SDIS		J1 Valle de Cafam		LOCALIDAD		USME					
PLACA EQUIPO		223 87 25		MARCA EQUIPO		INVICIONES J					
		REFRIGERADOR INDUSTRIAL	CONGELADOR INDUSTRIAL	EQUIPO MIXTO	NEVERA DOMESTICA	NEVERA TIPO BAR	CUARTO FRIO				
VISITA INSPECCION			X								
No.	DESCRIPCION	UND	CANT	No.	DESCRIPCION	UND	CANT	No.	DESCRIPCION	UND	CANT
7	UNIDAD DE 1/8 HP GAS 134a	UNIDAD		33	RELEVO DE ESTADO SÓLIDO AC-AC 110 V 25 A CON BASE	UNIDAD		59	POLIURETANO DOS COMPONENTES	UNIDAD	
8	UNIDAD DE 1/8 HP GAS 404a	UNIDAD		34	CAPACITOR O CONDENSADOR DE ARRANQUE 216 MF A 259 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		60	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 1/8"	METRO LINEAL	
9	UNIDAD DE 1/4 HP GAS 134a	UNIDAD		35	CAPACITOR O CONDENSADOR DE ARRANQUE 340 MF A 408 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		61	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/8"	METRO LINEAL	
10	UNIDAD DE 1/4 HP GAS 404a	UNIDAD		36	CAPACITOR O CONDENSADOR DE MARCHA 20 MF A 45 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		62	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 1/2"	METRO LINEAL	
11	UNIDAD DE 3/8 HP GAS 134a	UNIDAD		37	RELAY	UNIDAD		63	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/4"	METRO LINEAL	
12	UNIDAD DE 3/8 HP GAS 404a	UNIDAD		38	TÉRMICO DE 1/8" - 1/4"	UNIDAD		64	TUBO DE COBRE RÍGIDO 1/8"	METRO LINEAL	
13	UNIDAD DE 1/2 HP GAS 134a	UNIDAD		39	INTERRUPTOR DE CODILLO 15A A 20A	UNIDAD		65	TUBO DE COBRE RÍGIDO 3/8"	METRO LINEAL	
14	UNIDAD DE 1/2 HP GAS 404a	UNIDAD		40	REGLETA 20 AMP	UNIDAD		66	TUBO DE COBRE RÍGIDO 1/2"	METRO LINEAL	
15	REPARACIÓN COMPRESOR SEMIHERMETICO 2 HP PARA CUARTOS FRÍOS	UNIDAD		41	MOTO VENTILADOR 10 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		67	TUBO DE COBRE RÍGIDO 3/4"	METRO LINEAL	
16	CARGA GAS REFRIGERANTE R-22	LIBRA		42	MOTO VENTILADOR 18 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		68	TIMER	UNIDAD	
17	CARGA GAS REFRIGERANTE R-134a	LIBRA		43	MOTO VENTILADOR 34 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		69	SERPENTÍN	METRO LINEAL	
18	CARGA GAS REFRIGERANTE R-404a	LIBRA		44	MOTO VENTILADOR AXIAL 12" PARA CUARTOS FRÍOS	UNIDAD		70	SONDA EQUIPO DE CONSERVACIÓN EKS-111	UNIDAD	
19	CARGA GAS REFRIGERANTE R-600a	LIBRA		45	MOTO VENTILADOR AXIAL 24" PARA CUARTOS FRÍOS	UNIDAD		71	SONDA EQUIPO DE CONSERVACIÓN - NTC5000	UNIDAD	
20	CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA TC 900	UNIDAD		46	ASPA PLÁSTICA 8" PARA CUARTOS FRÍOS	UNIDAD		72	PRESOSTATO DUAL KP115	UNIDAD	
21	CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA TC 512	UNIDAD		47	ASPA PLÁSTICA 4" PARA CUARTOS FRÍOS	UNIDAD		73	CAPILARES	UNIDAD	
22	CONTROL ELECTRÓNICO BÁSICO PARA CUARTO FRÍO	UNIDAD		48	ASPA PLÁSTICA 10" PARA CUARTOS FRÍOS	UNIDAD		74	SOPORTE METÁLICO BANDEJA	UNIDAD	
23	CONTROL ELECTRÓNICO CON SENSOR PARA CUARTO FRÍO	UNIDAD		49	EMPAQUE DE PUERTA, INCLUYE IMÁN	METRO LINEAL		75	BISAGRA TIPO MARIPOSA PARA EQUIPO DE FRÍO HORIZONTAL	UNIDAD	
24	CONTROL MECÁNICO SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	UNIDAD		50	FILTRO PARA SOLDAR	UNIDAD		76	BISAGRA TIPO MARIPOSA PARA EQUIPO DE FRÍO VERTICAL	UNIDAD	
25	CABLE ENCAUCHETADO 2 X16 - 2 X18	METRO LINEAL		51	BARRA DE SOLDADURA COBRE	UNIDAD		77	MANIJA PARA EQUIPO DE FRÍO HORIZONTAL	UNIDAD	
26	CABLE ENCAUCHETADO 2 X12 - 2 X14	METRO LINEAL		52	CINTA FOIL (METRO)	METRO LINEAL		78	MANIJA PARA EQUIPO DE FRÍO VERTICAL	UNIDAD	
27	CABLE ENCAUCHETADO 3 X12 - 3X14	METRO LINEAL		53	FILTRO 1/4"	UNIDAD		79	TARJETA UNIVERSAL DE CONTROL COMPRESOR NEVERA DOMÉSTICA	UNIDAD	
28	CABLE ENCAUCHETADO 3 X18 - 3X16	METRO LINEAL		54	FILTRO 3/8" A 1/2"	UNIDAD		80	TARJETA ELECTRÓNICA UNIVERSAL MINISPLIT 12.000 BTU	UNIDAD	
29	CLAVIJA 15 A 30 AMP.	UNIDAD		55	FILTRO 5/8"	UNIDAD		81	MANGUERA PARA DESAGUE TRANSPARENTE	METRO LINEAL	
30	TERMO CUPLAS	UNIDAD		56	FILTRO 7/8"	UNIDAD		82	PINTURA BASE METÁLICA EQUIPO DE CONSERVACIÓN	UNIDAD	
31	BRAKER MATIC 110 V TRABAJO PESADO	UNIDAD		57	GUSANILLO O RAIDER	UNIDAD		83	PINTURA HORNEADA EQUIPO DE CONSERVACIÓN	UNIDAD	
32	CONTACTOR ELÉCTRICO 110 VAC 25 A	UNIDAD		58	RESISTENCIA DESHIELO EVAPORADOR	UNIDAD		84	CINTA LED 110V HERMETICA	METRO LINEAL	

ENTREGA (NOMBRE Y CARGO)

RECIBE (NOMBRE Y CARGO)

IMC INDUSTRIA MONTAÑA & CONSTRUCCION S.A.S		LISTADO DE ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE CONSERVACION DE ALIMENTOS				VERSION 001 FECHA EMISION 23-10-2024	
CENTRO SDIS		21 Valle de Capam		LOCALIDAD		USME	
PLACA EQUIPO		223 87 24		MARCA EQUIPO		INUCCIONES J	
		REFRIGERADOR INDUSTRIAL	CONGELADOR INDUSTRIAL	EQUIPO MIXTO	NEVERA DOMESTICA	NEVERA TIPO BAR	CUARTO FRIO
VISITA INSPECCION		X					

No.	DESCRIPCION	UND	CANT	No.	DESCRIPCION	UND	CANT	No.	DESCRIPCION	UND	CANT
7	UNIDAD DE 1/8 HP GAS 134a	UNIDAD		33	RELEVO DE ESTADO SÓLIDO AC-AC 110 V 25 A CON BASE	UNIDAD		59	POLIURETANO DOS COMPONENTES	UNIDAD	
8	UNIDAD DE 1/8 HP GAS 404a	UNIDAD		34	CAPACITOR O CONDENSADOR DE ARRANQUE 216 MF A 259 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		60	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 1/8"	METRO LINEAL	
9	UNIDAD DE 1/4 HP GAS 134a	UNIDAD		35	CAPACITOR O CONDENSADOR DE ARRANQUE 340 MF A 408 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		61	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/8"	METRO LINEAL	
10	UNIDAD DE 1/4 HP GAS 404a	UNIDAD		36	CAPACITOR O CONDENSADOR DE MARCHA 20 MF A 45 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		62	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 1/2"	METRO LINEAL	
11	UNIDAD DE 3/8 HP GAS 134a	UNIDAD		37	RELAY	UNIDAD		63	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/4"	METRO LINEAL	
12	UNIDAD DE 3/8 HP GAS 404a	UNIDAD		38	TÉRMICO DE 1/8" - 1/4"	UNIDAD		64	TUBO DE COBRE RÍGIDO 1/8"	METRO LINEAL	
13	UNIDAD DE 1/2 HP GAS 134a	UNIDAD		39	INTERRUPTOR DE CODILLO 15A A 20A	UNIDAD		65	TUBO DE COBRE RÍGIDO 3/8"	METRO LINEAL	
14	UNIDAD DE 1/2 HP GAS 404a	UNIDAD		40	REGLETA 20 AMP	UNIDAD		66	TUBO DE COBRE RÍGIDO 1/2"	METRO LINEAL	
15	REPARACIÓN COMPRESOR SEMIHERMETICO 2 HP PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		41	MOTO VENTILADOR 10 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		67	TUBO DE COBRE RÍGIDO 3/4"	METRO LINEAL	
16	CARGA GAS REFRIGERANTE R-22	LIBRA		42	MOTO VENTILADOR 18 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		68	TIMER	UNIDAD	
17	CARGA GAS REFRIGERANTE R-134a	LIBRA	2	43	MOTO VENTILADOR 34 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		69	SERPENTÍN	METRO LINEAL	
18	CARGA GAS REFRIGERANTE R-404a	LIBRA		44	MOTO VENTILADOR AXIAL 12" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		70	SONDA EQUIPO DE CONSERVACIÓN EKS-111	UNIDAD	
19	CARGA GAS REFRIGERANTE R-600a	LIBRA		45	MOTO VENTILADOR AXIAL 24" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		71	SONDA EQUIPO DE CONSERVACIÓN - NTC5000	UNIDAD	
20	CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA TC 900	UNIDAD		46	ASPA PLÁSTICA 8" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		72	PRESOSTATO DUAL KP115	UNIDAD	
21	CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA TC 512	UNIDAD		47	ASPA PLÁSTICA 4" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		73	CAPILARES	UNIDAD	
22	CONTROL ELECTRÓNICO BÁSICO PARA CUARTO FRÍO	UNIDAD		48	ASPA PLÁSTICA 10" CUARTOS FRIOS	UNIDAD		74	SOPORTE METÁLICO BANDEJA	UNIDAD	
23	CONTROL ELECTRÓNICO CON SENSOR PARA CUARTO FRÍO	UNIDAD		49	EMPAQUE DE PUERTA, INCLUYE IMÁN	METRO LINEAL		75	BISAGRA TIPO MARIPOSA PARA EQUIPO DE FRÍO HORIZONTAL	UNIDAD	
24	CONTROL MECÁNICO SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	UNIDAD		50	FILTRO PARA SOLDAR	UNIDAD		76	BISAGRA TIPO MARIPOSA PARA EQUIPO DE FRÍO VERTICAL	UNIDAD	
25	CABLE ENCAUCHETADO 2 X16 - 2 X18	METRO LINEAL		51	BARRA DE SOLDADURA COBRE	UNIDAD		77	MANIJA PARA EQUIPO DE FRÍO HORIZONTAL	UNIDAD	
26	CABLE ENCAUCHETADO 2 X12 - 2 X14	METRO LINEAL		52	CINTA FOIL (METRO)	METRO LINEAL		78	MANIJA PARA EQUIPO DE FRÍO VERTICAL	UNIDAD	
27	CABLE ENCAUCHETADO 3 X12 - 3X14	METRO LINEAL		53	FILTRO 1/4"	UNIDAD		79	TARJETA UNIVERSAL DE CONTROL COMPRESOR NEVERA DOMÉSTICA	UNIDAD	
28	CABLE ENCAUCHETADO 3 X18 - 3X16	METRO LINEAL		54	FILTRO 3/8" A 1/2"	UNIDAD		80	TARJETA ELECTRÓNICA UNIVERSAL MINISPLIT 12.000 BTU	UNIDAD	
29	CLAVIJA 15 A 30 AMP.	UNIDAD		55	FILTRO 5/8"	UNIDAD		81	MANGUERA PARA DESAGUE TRANSPARENTE	METRO LINEAL	
30	TERMO CUPLAS	UNIDAD		56	FILTRO 7/8"	UNIDAD		82	PINTURA BASE METÁLICA EQUIPO DE CONSERVACIÓN	UNIDAD	
31	BRAKER MATIC 110 V TRABAJO PESADO	UNIDAD		57	GUSANILLO O RAIDER	UNIDAD		83	PINTURA HORNEADA EQUIPO DE CONSERVACIÓN	UNIDAD	
32	CONTACTOR ELÉCTRICO 110 VAC 25 A	UNIDAD		58	RESISTENCIA EVAPORADOR DESHIELO	UNIDAD		84	CINTA LED 110V HERMETICA	METRO LINEAL	

ENTREGA (NOMBRE Y CARGO)

RECIBE (NOMBRE Y CARGO)

De: Jhon Oswaldo Jimenez Landines <jjimenezl@sdis.gov.co>
Enviado el: miércoles, 27 de mayo de 2026 2:44 p.m.
Para: asistenteimcsas@imcsas.com
Asunto: RE: SOLICITUD AUTORIZACION REPARACION EQUIPO 2238724 - JI VALLE DE CAFAM - USME

Buenas tardes

Se aprueba el presupuesto establecido, por favor continuar con la reparación indicada

Cordialmente



Jhon Oswaldo Jimenez Landines
Contratista
Subdirección Administrativa y Financiera -Mantenimiento
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Tel (601) 3279797 Ext (32124)

De: asistenteimcsas@imcsas.com <asistenteimcsas@imcsas.com>
Enviado: martes, 26 de mayo de 2026 15:20
Para: Jhon Oswaldo Jimenez Landines <jjimenezl@sdis.gov.co>
Asunto: SOLICITUD AUTORIZACION REPARACION EQUIPO 2238724 - JI VALLE DE CAFAM - USME

PSI

La presente revisión del equipo se realiza con autorización de la supervisión contractual, en el marco de las actividades de mantenimiento periódico recomendadas para este tipo de equipos, con el fin de garantizar su adecuado funcionamiento, prolongar su vida útil y prevenir posibles fallas operativas. No obstante, durante la ejecución de dichas actividades de mantenimiento, puede evidenciarse la necesidad de efectuar cambio de repuestos o componentes, cuando las condiciones técnicas del equipo así lo requieran para asegurar su correcto desempeño y continuidad en operación.

IMC **CERTIFICADO DE PRESTACION DE SERVICIOS**

REVISIÓN N° **5116**

FECHA: **MAYO 2016** CONTRATO N°: **78 22 25**

UBICACIÓN DEL CLIENTE

Asignación: **S D 15** No: **899 999 061 9**
 Dirección: **Calle 92 bis Sur 14 H 09** No: **21 valle de Cerezo**
 Ciudad: **USME** Estado: **MX**
 Teléfono: **911 222 333** Correo: **---**
 Contacto: **Victor Cepeda L.**

ITEM	CÓDIGO INTERNO	MARCA MODELO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO	CANT.	OBSERVACIONES
1	223825	inverter	Se realiza mantenimiento preventivo reemplazando cableado y temperaturas controladas. Se le baja el tiempo de funcionamiento del equipo y se le calienta el condensador.	1	Se presenta el 4º mes de trabajo por inactividad y se debe que...
2	223821	inverter	Se le recarga gas R134 y se limpia el condensador y el ventilador.	1	

OBSERVACIONES GENERALES A LA REVISIÓN

SIRVE 12/192

ENTREGA: **[Firma]** RECIBE: **[Firma]** ELABORA: **[Firma]**

TITULO: NOMBRE: CARGO TITULO: NOMBRE: CARGO TITULO: NOMBRE: CARGO

IMC **LISTADO DE ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE CONSERVACION DE ALIMENTOS**

CLIENTE: **21 valle de Cerezo** UBICACIÓN: **USME**
 PLANTA EQUIPO: **223825** SERVICIO: **INVERTERES**


No.	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	No.	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	No.	DESCRIPCION	UNID.	CANT.
1	...	...	...	1	...	...	...	1	...	...	...
2	...	...	...	2	...	...	...	2	...	...	...
3	...	...	...	3	...	...	...	3	...	...	...
4	...	...	...	4	...	...	...	4	...	...	...
5	...	...	...	5	...	...	...	5	...	...	...
6	...	...	...	6	...	...	...	6	...	...	...
7	...	...	...	7	...	...	...	7	...	...	...
8	...	...	...	8	...	...	...	8	...	...	...
9	...	...	...	9	...	...	...	9	...	...	...
10	...	...	...	10	...	...	...	10	...	...	...
11	...	...	...	11	...	...	...	11	...	...	...
12	...	...	...	12	...	...	...	12	...	...	...
13	...	...	...	13	...	...	...	13	...	...	...
14	...	...	...	14	...	...	...	14	...	...	...
15	...	...	...	15	...	...	...	15	...	...	...
16	...	...	...	16	...	...	...	16	...	...	...
17	...	...	...	17	...	...	...	17	...	...	...
18	...	...	...	18	...	...	...	18	...	...	...
19	...	...	...	19	...	...	...	19	...	...	...
20	...	...	...	20	...	...	...	20	...	...	...
21	...	...	...	21	...	...	...	21	...	...	...
22	...	...	...	22	...	...	...	22	...	...	...
23	...	...	...	23	...	...	...	23	...	...	...
24	...	...	...	24	...	...	...	24	...	...	...
25	...	...	...	25	...	...	...	25	...	...	...
26	...	...	...	26	...	...	...	26	...	...	...
27	...	...	...	27	...	...	...	27	...	...	...
28	...	...	...	28	...	...	...	28	...	...	...
29	...	...	...	29	...	...	...	29	...	...	...
30	...	...	...	30	...	...	...	30	...	...	...
31	...	...	...	31	...	...	...	31	...	...	...
32	...	...	...	32	...	...	...	32	...	...	...
33	...	...	...	33	...	...	...	33	...	...	...
34	...	...	...	34	...	...	...	34	...	...	...
35	...	...	...	35	...	...	...	35	...	...	...
36	...	...	...	36	...	...	...	36	...	...	...
37	...	...	...	37	...	...	...	37	...	...	...
38	...	...	...	38	...	...	...	38	...	...	...
39	...	...	...	39	...	...	...	39	...	...	...
40	...	...	...	40	...	...	...	40	...	...	...
41	...	...	...	41	...	...	...	41	...	...	...
42	...	...	...	42	...	...	...	42	...	...	...
43	...	...	...	43	...	...	...	43	...	...	...
44	...	...	...	44	...	...	...	44	...	...	...
45	...	...	...	45	...	...	...	45	...	...	...
46	...	...	...	46	...	...	...	46	...	...	...
47	...	...	...	47	...	...	...	47	...	...	...
48	...	...	...	48	...	...	...	48	...	...	...
49	...	...	...	49	...	...	...	49	...	...	...
50	...	...	...	50	...	...	...	50	...	...	...

[Firma] [Firma]

FECHA	LOCALIDAD	CENTRO DE ATENCIÓN	DIRECCIÓN	TELÉFONO	Nº.	PLACA	EQUIPO/MARCA Y MODELO	ACCIÓN REALIZADA
	Usme	Ji Valle de Catam	Calle 92 Bis Sur No. 14H-09	311 4795 346	8116	22.3872.4	Inversiones Jd	Se fue 12.15.82. Visita inspección periódica. Mnto preventivo y correctivo. Recarga de gas r134a. Limpieza de condensador y el motor ventilador.
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO			PRECIO UNITARIO CON IVA	CANT	PRECIO TOTAL CON IVA	ESTADO DEL EQUIPO	
1	REFRIGERADOR INDUSTRIAL VISTA DE INSPECCIÓN			618.235,00	1	618.235,00	Equipo funcionando bajo parámetros normales. La presente revisión del equipo se realiza con autorización de la supervisión contractual, en el marco de las actividades de mantenimiento periódico recomendadas para este tipo de equipos, con el fin de garantizar su adecuado funcionamiento, prolongar su vida útil y prevenir posibles fallas operativas. No obstante, durante la ejecución de dichas actividades de mantenimiento, puede evidenciarse la necesidad de efectuar cambio de repuestos o componentes, cuando las condiciones técnicas del equipo así lo requieran para asegurar su correcto desempeño y continuidad en operación.	
17	CARGA GAS REFRIGERANTE R-134a			91.201,00	2	182.402,00		
TOTAL						800.637,00		

Cordialmente,

Octavio A. Salazar
Asistente Administrativo
Nit. 900.327.815-5
Cel. 322 789 3579
Tel: 627 8565
Calle 168 # 52 - 70



REMISIÓN N°

8115

FECHA:

MAYO 27 2026

CONTRATO No.

98 22 25

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Razon Social:

S D I S

Dirección:

Calle 92 Bis Sur 14 H 09

Localidad:

USME

Teléfono:

011 479 5346

Contacto:

Simón Abenda L.

NIT:

899 999 061 9

Sede:

SI Valle de Cauca

E-mail:

na

Celular:

-

ITEM	CÓDIGO INTERNO	MARCA MODELO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO	CANT.	OBSERVACIONES
1	2180512	Imario	Se realiza mantenimiento preventivo limpiando evaporador y condensador tener intercambiado el cable fase y tierra y se quemó en 512 se cambia el T 512 por uno nuevo y se deja programado apabando -00 grados y prendiendo G.C.		Se pregunta en el Centro si ar algo por equipo por recibir y me dicen que no
2					Ⓐ - Ⓕ
3					
4					
5					

OBSERVACIONES GENERALES A LA REMISIÓN

Sobre 12158L

NIT: 900.327.815-5
Calle 168 No. 52 - 70 - B. Granada Norte
Bogotá, Colombia
Tel: 57 (1) - 627 8565
e-mail: gerenciageneral@imcsas.com

ENTREGA:

FIRMA - NOMBRE - CARGO

RECIBE:


FIRMA - NOMBRE - CARGO


ELABORA:

OCTAVIO JAAZAN

FIRMA - NOMBRE - CARGO

IMC INGENIERIA MONTAJES & CONSTRUCCION S.A.S		LISTADO DE ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE CONSERVACION DE ALIMENTOS				VERSION 001 FECHA EMISION 23-10-2024	
CENTRO SDIS		Ji vale de cafam		LOCALIDAD		USME	
PLACA EQUIPO		2180517		MARCA EQUIPO		Imario	
		REFRIGERADOR INDUSTRIAL	CONGELADOR INDUSTRIAL	EQUIPO MIXTO	NEVERA DOMESTICA	NEVERA TIPO BAR	CUARTO FRIO
VISITA INSPECCION		X					
No.	DESCRIPCION	UND	CANT	No.	DESCRIPCION	UND	CANT
7	UNIDAD DE 1/8 HP GAS 134a	UNIDAD		33	RELEVO DE ESTADO SÓLIDO AC-AC 110 V 25 A CON BASE	UNIDAD	
8	UNIDAD DE 1/8 HP GAS 404a	UNIDAD		34	CAPACITOR O CONDENSADOR DE ARRANQUE 216 MF A 259 MF (O SIMILAR)	UNIDAD	
9	UNIDAD DE 1/4 HP GAS 134a	UNIDAD		35	CAPACITOR O CONDENSADOR DE ARRANQUE 340 MF A 408 MF (O SIMILAR)	UNIDAD	
10	UNIDAD DE 1/4 HP GAS 404a	UNIDAD		36	CAPACITOR O CONDENSADOR DE MARCHA 20 MF A 45 MF (O SIMILAR)	UNIDAD	
11	UNIDAD DE 3/8 HP GAS 134a	UNIDAD		37	RELAY	UNIDAD	
12	UNIDAD DE 3/8 HP GAS 404a	UNIDAD		38	TÉRMICO DE 1/8" - 1/4"	UNIDAD	
13	UNIDAD DE 1/2 HP GAS 134a	UNIDAD		39	INTERRUPTOR DE CODILLO 15A A 20A	UNIDAD	
14	UNIDAD DE 1/2 HP GAS 404a	UNIDAD		40	REGLETA 20 AMP	UNIDAD	
15	REPARACIÓN COMPRESOR SEMIHERMETICO 2 HP PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		41	MOTO VENTILADOR 10 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD	
16	CARGA GAS REFRIGERANTE R-22	LIBRA		42	MOTO VENTILADOR 18 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD	
17	CARGA GAS REFRIGERANTE R-134a	LIBRA		43	MOTO VENTILADOR 34 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD	
18	CARGA GAS REFRIGERANTE R-404a	LIBRA		44	MOTO VENTILADOR AXIAL 12" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD	
19	CARGA GAS REFRIGERANTE R-600a	LIBRA		45	MOTO VENTILADOR AXIAL 24" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD	
20	CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA TC 900	UNIDAD		46	ASPA PLÁSTICA 8" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD	
21	CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA TC 512	UNIDAD	1	47	ASPA PLÁSTICA 4" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD	
22	CONTROL ELECTRÓNICO BÁSICO PARA CUARTO FRÍO	UNIDAD		48	ASPA PLÁSTICA 10" CUARTOS FRIOS	UNIDAD	
23	CONTROL ELECTRÓNICO CON SENSOR PARA CUARTO FRÍO	UNIDAD		49	EMPAQUE DE PUERTA, INCLUYE IMÁN	METRO LINEAL	
24	CONTROL MECÁNICO SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	UNIDAD		50	FILTRO PARA SOLDAR	UNIDAD	
25	CABLE ENCAUCHETADO 2 X16 - 2 X18	METRO LINEAL		51	BARRA DE SOLDADURA COBRE	UNIDAD	
26	CABLE ENCAUCHETADO 2 X12 - 2 X14	METRO LINEAL		52	CINTA FOIL (METRO)	METRO LINEAL	
27	CABLE ENCAUCHETADO 3 X12 - 3X14	METRO LINEAL		53	FILTRO 1/4"	UNIDAD	
28	CABLE ENCAUCHETADO 3 X18 - 3X16	METRO LINEAL		54	FILTRO 3/8" A 1/2"	UNIDAD	
29	CLAVIJA 15 A 30 AMP.	UNIDAD		55	FILTRO 5/8"	UNIDAD	
30	TERMO CUPLAS	UNIDAD		56	FILTRO 7/8"	UNIDAD	
31	BRAKER MATIC 110 V TRABAJO PESADO	UNIDAD		57	GUSANILLO O RAIDER	UNIDAD	
32	CONTACTOR ELÉCTRICO 110 VAC 25 A	UNIDAD		58	RESISTENCIA DESHIELO EVAPORADOR	UNIDAD	
59	POLIURETANO DOS COMPONENTES	UNIDAD		60	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 1/8"	METRO LINEAL	
61	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/8"	METRO LINEAL		62	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 1/2"	METRO LINEAL	
63	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/4"	METRO LINEAL		64	TUBO DE COBRE RÍGIDO 1/8"	METRO LINEAL	
65	TUBO DE COBRE RÍGIDO 3/8"	METRO LINEAL		66	TUBO DE COBRE RÍGIDO 1/2"	METRO LINEAL	
67	TUBO DE COBRE RÍGIDO 3/4"	METRO LINEAL		68	TIMER	UNIDAD	
69	SERPENTÍN	METRO LINEAL		70	SONDA EQUIPO DE CONSERVACIÓN EKS-111	UNIDAD	
71	SONDA EQUIPO DE CONSERVACIÓN - NTC5000	UNIDAD		72	PRESOSTATO DUAL KP115	UNIDAD	
73	CAPILARES	UNIDAD		74	SOPORTE METÁLICO BANDEJA	UNIDAD	
75	BISAGRA TIPO MARIPOSA PARA EQUIPO DE FRÍO HORIZONTAL	UNIDAD		76	BISAGRA TIPO MARIPOSA PARA EQUIPO DE FRÍO VERTICAL	UNIDAD	
77	MANIJA PARA EQUIPO DE FRÍO HORIZONTAL	UNIDAD		78	MANIJA PARA EQUIPO DE FRÍO VERTICAL	UNIDAD	
79	TARJETA UNIVERSAL DE CONTROL COMPRESOR NEVERA DOMÉSTICA	UNIDAD		80	TARJETA ELECTRÓNICA UNIVERSAL MINISPLIT 12.000 BTU	UNIDAD	
81	MANGUERA PARA DESAGUE TRANSPARENTE	METRO LINEAL		82	PINTURA BASE METÁLICA EQUIPO DE CONSERVACIÓN	UNIDAD	
83	PINTURA HORNEADA EQUIPO DE CONSERVACIÓN	UNIDAD		84	CINTA LED 110V HERMETICA	METRO LINEAL	


ENTREGA (NOMBRE Y CARGO)


RECIBE (NOMBRE Y CARGO)

asistenteimcsas@imcsas.com

De: Jhon Oswaldo Jimenez Landines <jjimenezl@sdis.gov.co>
Enviado el: miércoles, 27 de mayo de 2026 2:44 p.m.
Para: asistenteimcsas@imcsas.com
Asunto: RE: SOLICITUD AUTORIZACION REPARACION EQUIPO 2180517 - JI VALLE DE CAFAM - USME

Buenas tardes

Se aprueba el presupuesto establecido, por favor continuar con la reparación indicada

Cordialmente



Jhon Oswaldo Jimenez Landines
Contratista
Subdirección Administrativa y Financiera -Mantenimiento
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Tel (601) 3279797 Ext (32124)

De: asistenteimcsas@imcsas.com <asistenteimcsas@imcsas.com>
Enviado: martes, 26 de mayo de 2026 15:25
Para: Jhon Oswaldo Jimenez Landines <jjimenezl@sdis.gov.co>
Asunto: SOLICITUD AUTORIZACION REPARACION EQUIPO 2180517 - JI VALLE DE CAFAM - USME

PSI

IMC
INSTITUTO METEOROLÓGICO Y CLIMATOLÓGICO

CERTIFICADO DE PRESTACION DE SERVICIOS

REMISIÓN N° **8175**

FECHA: **MAIO 2026** CONTRATO No: **98 22 23**

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre: **S D I S** No: **879 992 061 9**
 Dirección: **Calle 92 Bis 507 14 11 09** No: **21 Valle de Cafam**
 Ciudad: **USMA** Email: **na**
 Teléfono: **8112220346** Celular:
 Correo: **Smith.lopez@l**

ITEM	CÓDIGO INTERNO	MARCA MODELO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO	CANT.	OBSERVACIONES
1	2180512	marco	Se realiza Mantenimiento Preventivo limpiando cuapander y condensador, tener retrocombada el cable gas y tierra y se quita la sít se cambia el T-Sit por uno nuevo y se deja programado apatando 100 grados y prendiendo co		Se picaba en el Centro de Ay. Siglos Campa por ruido y me daban Gueno
2					
3					
4					
5					

OBSERVACIONES GENERALES A LA REMISIÓN

Siebe 121586

INTERVEN: **Smith.lopez** RECIBE: **Yesto** ELABORA: **Smith.lopez**

FIRMA, NOMBRE, CARGO FIRMA, NOMBRE, CARGO FIRMA, NOMBRE, CARGO

IMP. No. 001-001-001
 Calle 218 Bis 507 14-11-09
 Bogotá, Colombia
 TEL: 01-800-800-800
 www.institutoimc.gov.co

IMC
INSTITUTO METEOROLÓGICO Y CLIMATOLÓGICO

LISTADO DE ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE CONSERVACION DE ALIMENTOS

CLIENTE: **21 Valle de Cafam** USMA
 ALMACEN: **2180512** MARCA/MODELO: **marco**

No.	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	No.	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	No.	DESCRIPCION	UNID.	CANT.
1	ARMADO DE 10-15-20-30-40-50-60-70-80-90-100-110-120-130-140-150-160-170-180-190-200-210-220-230-240-250-260-270-280-290-300-310-320-330-340-350-360-370-380-390-400-410-420-430-440-450-460-470-480-490-500-510-520-530-540-550-560-570-580-590-600-610-620-630-640-650-660-670-680-690-700-710-720-730-740-750-760-770-780-790-800-810-820-830-840-850-860-870-880-890-900-910-920-930-940-950-960-970-980-990-1000-1010-1020-1030-1040-1050-1060-1070-1080-1090-1100-1110-1120-1130-1140-1150-1160-1170-1180-1190-1200-1210-1220-1230-1240-1250-1260-1270-1280-1290-1300-1310-1320-1330-1340-1350-1360-1370-1380-1390-1400-1410-1420-1430-1440-1450-1460-1470-1480-1490-1500-1510-1520-1530-1540-1550-1560-1570-1580-1590-1600-1610-1620-1630-1640-1650-1660-1670-1680-1690-1700-1710-1720-1730-1740-1750-1760-1770-1780-1790-1800-1810-1820-1830-1840-1850-1860-1870-1880-1890-1900-1910-1920-1930-1940-1950-1960-1970-1980-1990-2000-2010-2020-2030-2040-2050-2060-2070-2080-2090-2100-2110-2120-2130-2140-2150-2160-2170-2180-2190-2200-2210-2220-2230-2240-2250-2260-2270-2280-2290-2300-2310-2320-2330-2340-2350-2360-2370-2380-2390-2400-2410-2420-2430-2440-2450-2460-2470-2480-2490-2500-2510-2520-2530-2540-2550-2560-2570-2580-2590-2600-2610-2620-2630-2640-2650-2660-2670-2680-2690-2700-2710-2720-2730-2740-2750-2760-2770-2780-2790-2800-2810-2820-2830-2840-2850-2860-2870-2880-2890-2900-2910-2920-2930-2940-2950-2960-2970-2980-2990-3000-3010-3020-3030-3040-3050-3060-3070-3080-3090-3100-3110-3120-3130-3140-3150-3160-3170-3180-3190-3200-3210-3220-3230-3240-3250-3260-3270-3280-3290-3300-3310-3320-3330-3340-3350-3360-3370-3380-3390-3400-3410-3420-3430-3440-3450-3460-3470-3480-3490-3500-3510-3520-3530-3540-3550-3560-3570-3580-3590-3600-3610-3620-3630-3640-3650-3660-3670-3680-3690-3700-3710-3720-3730-3740-3750-3760-3770-3780-3790-3800-3810-3820-3830-3840-3850-3860-3870-3880-3890-3900-3910-3920-3930-3940-3950-3960-3970-3980-3990-4000-4010-4020-4030-4040-4050-4060-4070-4080-4090-4100-4110-4120-4130-4140-4150-4160-4170-4180-4190-4200-4210-4220-4230-4240-4250-4260-4270-4280-4290-4300-4310-4320-4330-4340-4350-4360-4370-4380-4390-4400-4410-4420-4430-4440-4450-4460-4470-4480-4490-4500-4510-4520-4530-4540-4550-4560-4570-4580-4590-4600-4610-4620-4630-4640-4650-4660-4670-4680-4690-4700-4710-4720-4730-4740-4750-4760-4770-4780-4790-4800-4810-4820-4830-4840-4850-4860-4870-4880-4890-4900-4910-4920-4930-4940-4950-4960-4970-4980-4990-5000-5010-5020-5030-5040-5050-5060-5070-5080-5090-5100-5110-5120-5130-5140-5150-5160-5170-5180-5190-5200-5210-5220-5230-5240-5250-5260-5270-5280-5290-5300-5310-5320-5330-5340-5350-5360-5370-5380-5390-5400-5410-5420-5430-5440-5450-5460-5470-5480-5490-5500-5510-5520-5530-5540-5550-5560-5570-5580-5590-5600-5610-5620-5630-5640-5650-5660-5670-5680-5690-5700-5710-5720-5730-5740-5750-5760-5770-5780-5790-5800-5810-5820-5830-5840-5850-5860-5870-5880-5890-5900-5910-5920-5930-5940-5950-5960-5970-5980-5990-6000-6010-6020-6030-6040-6050-6060-6070-6080-6090-6100-6110-6120-6130-6140-6150-6160-6170-6180-6190-6200-6210-6220-6230-6240-6250-6260-6270-6280-6290-6300-6310-6320-6330-6340-6350-6360-6370-6380-6390-6400-6410-6420-6430-6440-6450-6460-6470-6480-6490-6500-6510-6520-6530-6540-6550-6560-6570-6580-6590-6600-6610-6620-6630-6640-6650-6660-6670-6680-6690-6700-6710-6720-6730-6740-6750-6760-6770-6780-6790-6800-6810-6820-6830-6840-6850-6860-6870-6880-6890-6900-6910-6920-6930-6940-6950-6960-6970-6980-6990-7000-7010-7020-7030-7040-7050-7060-7070-7080-7090-7100-7110-7120-7130-7140-7150-7160-7170-7180-7190-7200-7210-7220-7230-7240-7250-7260-7270-7280-7290-7300-7310-7320-7330-7340-7350-7360-7370-7380-7390-7400-7410-7420-7430-7440-7450-7460-7470-7480-7490-7500-7510-7520-7530-7540-7550-7560-7570-7580-7590-7600-7610-7620-7630-7640-7650-7660-7670-7680-7690-7700-7710-7720-7730-7740-7750-7760-7770-7780-7790-7800-7810-7820-7830-7840-7850-7860-7870-7880-7890-7900-7910-7920-7930-7940-7950-7960-7970-7980-7990-8000-8010-8020-8030-8040-8050-8060-8070-8080-8090-8100-8110-8120-8130-8140-8150-8160-8170-8180-8190-8200-8210-8220-8230-8240-8250-8260-8270-8280-8290-8300-8310-8320-8330-8340-8350-8360-8370-8380-8390-8400-8410-8420-8430-8440-8450-8460-8470-8480-8490-8500-8510-8520-8530-8540-8550-8560-8570-8580-8590-8600-8610-8620-8630-8640-8650-8660-8670-8680-8690-8700-8710-8720-8730-8740-8750-8760-8770-8780-8790-8800-8810-8820-8830-8840-8850-8860-8870-8880-8890-8900-8910-8920-8930-8940-8950-8960-8970-8980-8990-9000-9010-9020-9030-9040-9050-9060-9070-9080-9090-9100-9110-9120-9130-9140-9150-9160-9170-9180-9190-9200-9210-9220-9230-9240-9250-9260-9270-9280-9290-9300-9310-9320-9330-9340-9350-9360-9370-9380-9390-9400-9410-9420-9430-9440-9450-9460-9470-9480-9490-9500-9510-9520-9530-9540-9550-9560-9570-9580-9590-9600-9610-9620-9630-9640-9650-9660-9670-9680-9690-9700-9710-9720-9730-9740-9750-9760-9770-9780-9790-9800-9810-9820-9830-9840-9850-9860-9870-9880-9890-9900-9910-9920-9930-9940-9950-9960-9970-9980-9990-10000-10010-10020-10030-10040-10050-10060-10070-10080-10090-10100-10110-10120-10130-10140-10150-10160-10170-10180-10190-10200-10210-10220-10230-10240-10250-10260-10270-10280-10290-10300-10310-10320-10330-10340-10350-10360-10370-10380-10390-10400-10410-10420-10430-10440-10450-10460-10470-10480-10490-10500-10510-10520-10530-10540-10550-10560-10570-10580-10590-10600-10610-10620-10630-10640-10650-10660-10670-10680-10690-10700-10710-10720-10730-10740-10750-10760-10770-10780-10790-10800-10810-10820-10830-10840-10850-10860-10870-10880-10890-10900-10910-10920-10930-10940-10950-10960-10970-10980-10990-11000-11010-11020-11030-11040-11050-11060-11070-11080-11090-11100-11110-11120-11130-11140-11150-11160-11170-11180-11190-11200-11210-11220-11230-11240-11250-11260-11270-11280-11290-11300-11310-11320-11330-11340-11350-11360-11370-11380-11390-11400-11410-11420-11430-11440-11450-11460-11470-11480-11490-11500-11510-11520-11530-11540-11550-11560-11570-11580-11590-11600-11610-11620-11630-11640-11650-11660-11670-11680-11690-11700-11710-11720-11730-11740-11750-11760-11770-11780-11790-11800-11810-11820-11830-11840-11850-11860-11870-11880-11890-11900-11910-11920-11930-11940-11950-11960-11970-11980-11990-12000-12010-12020-12030-12040-12050-12060-12070-12080-12090-12100-12110-12120-12130-12140-12150-12160-12170-12180-12190-12200-12210-12220-12230-12240-12250-12260-12270-12280-12290-12300-12310-12320-12330-12340-12350-12360-12370-12380-12390-12400-12410-12420-12430-12440-12450-12460-12470-12480-12490-12500-12510-12520-12530-12540-12550-12560-12570-12580-12590-12600-12610-12620-12630-12640-12650-12660-12670-12680-12690-12700-12710-12720-12730-12740-12750-12760-12770-12780-12790-12800-12810-12820-12830-12840-12850-12860-12870-12880-12890-12900-12910-12920-12930-12940-12950-12960-12970-12980-12990-13000-13010-13020-13030-13040-13050-13060-13070-13080-13090-13100-13110-13120-13130-13140-13150-13160-13170-13180-13190-13200-13210-13220-13230-13240-13250-13260-13270-13280-13290-13300-13310-13320-13330-13340-13350-13360-13370-13380-13390-13400-13410-13420-13430-13440-13450-13460-13470-13480-13490-13500-13510-13520-13530-13540-13550-13560-13570-13580-13590-13600-13610-13620-13630-13640-13650-13660-13670-13680-13690-13700-13710-13720-13730-13740-13750-13760-13770-13780-13790-13800-13810-13820-13830-13840-13850-13860-13870-13880-13890-13900-13910-13920-13930-13940-13950-13960-13970-13980-13990-14000-14010-14020-14030-14040-14050-14060-14070-14080-14090-14100-14110-14120-14130-14140-14150-14160-14170-14180-14190-14200-14210-14220-14230-14240-14250-14260-14270-14280-14290-14300-14310-14320-14330-14340-14350-14360-14370-14380-14390-14400-14410-14420-14430-14440-14450-14460-14470-14480-14490-14500-14510-14520-14530-14540-14550-14560-14570-14580-14590-14600-14610-14620-14630-14640-14650-14660-14670-14680-14690-14700-14710-14720-14730-14740-14750-14760-14770-14780-14790-14800-14810-14820-14830-14840-14850-14860-14870-14880-14890-14900-14910-14920-14930-14940-14950-14960-14970-14980-14990-15000-15010-15020-15030-15040-15050-15060-15070-15080-15090-15100-15110-15120-15130-15140-15150-15160-15170-15180-15190-15200-15210-15220-15230-15240-15250-15260-15270-15280-15290-15300-15310-15320-15330-15340-15350-15360-15370-15380-15390-15400-15410-15420-15430-15440-15450-15460-15470-15480-15490-15500-15510-15520-15530-15540-15550-15560-15570-15580-15590-15600-15610-15620-15630-15640-15650-15660-15670-15680-15690-15700-15710-15720-15730-15740-15750-15760-15770-15780-15790-15800-15810-15820-15830-15840-15850-15860-15870-15880-15890-15900-15910-15920-15930-15940-15950-15960-15970-15980-15990-16000-16010-16020-16030-16040-16050-16060-16070-16080-16090-16100-16110-16120-16130-16140-16150-16160-16170-16180-16190-16200-16210-16220-16230-16240-16250-16260-16270-16280-16290-16300-16310-16320-16330-16340-16350-16360-16370-16380-16390-16400-16410-16420-16430-16440-16450-16460-16470-16480-16490-16500-16510-16520-16530-16540-16550-16560-16570-16580-16590-16600-16610-16620-16630-16640-16650-16660-16670-16680-16690-16700-16710-16720-16730-16740-16750-16760-16770-16780-16790-16800-16810-16820-16830-16840-16850-16860-16870-16880-16890-16900-16910-16920-16930-16940-16950-16960-16970-16980-16990-17000-17010-17020-17030-17040-17050-17060-17070-17080-17090-17100-17110-17120-17130-17140-17150-17160-17170-17180-17190-17200-17210-17220-17230-17240-17250-17260-17270-17280-17290-17300-17310-17320-17330-17340-17350-17360-17370-17380-17390-17400-17410-17420-17430-17440-17450-17460-17470-17480-17490-17500-17510-17520-17530-17540-17550-17560-17570-17580-17590-17600-17610-17620-17630-17640-17650-17660-17670-17680-17690-17700-17710-17720-17730-17740-17750-17760-17770-17780-17790-17800-17810-17820-17830-17840-17850-17860-17870-17880-17890-17900-17910-17920-17930-17940-17950-17960-17970-17980-17990-18000-18010-18020-18030-18040-18050-18060-18070-18080-18090-18100-18110-18120-18130-18140-18150-18160-18170-18180-18190-18200-18210-18220-18230-18240-18250-18260-18270-18280-18290-18300-18310-18320-18330-18340-18350-18360-18370-18380-18390-18400-18410-18420-18430-18440-18450-18460-18470-18480-18490-18500-18510-18520-18530-18540-18550-18560-18570-18580-18590-18600-18610-18620-18630-18640-18650-18660-18670-18680-18690-18700-18710-18720-18730-18740-18750-18760-18770-18780-18790-18800-18810-18820-18830-18840-18850-18860-18870-18880-18890-18900-18910-18920-18930-18940-18950-18960-18970-18980-18990-19000-19010-19020-19030-19040-19050-19060-19070-19080-19090-19100-19110-19120-19130-19140-19150-19160-19170-19180-19190-19200-19210-19220-19230-19240-19250-19260-19270-19280-19290-19300-19310-19320-19330-19340-19350-19360-19370-19380-19390-19400-19410-19420-19430-19440-19450-19460-19470-19480-19490-19500-19510-19520-19530-19540-19550-19560-19570-19580-19590-19600-19610-19620-19630-19640-19650-19660-19670-19680-19690-19700-19710-19720-19730-19740-19750-19760-19770-19780-19790-19800-19810-19820-19830-19840-19850-19860-19870-19880-19890-19900-19910-19920-19930-19940-19950-19960-19970-19980-19990-20000-20010-20020-20030-20040-20050-20060-20070-20080-20090-20100-20110-20120-20130-20140-20150-20160-20170-20180-20190-20200-20210-20220-20230-20240-20250-20260-20270-20280-20290-20300-20310-20320-20330-20340-20350-20360-20370-20380-20390-20400-20410-20420-20430-20440-20450-20460-20470-20480-20490-20500-20510-20520-20530										

FECHA	LOCALIDAD	CENTRO DE ATENCION	DIRECCION	TELEFONO	No.	PLACA	EQUIPO MARCA Y MODELO	ACCION REALIZADA
	Usme	J. Valle de Cafam	Calle 92 Bis Sur No. 14-409	3114795346	8115	2180517	Imanrio	Sirbe 121582. Visita inspeccion. Mnto preventivo y correctivo. Limpieza del evaporador y condensador. Cambio control m312.
ITEM	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO			PRECIO UNITARIO CON IVA	CANT	PRECIO TOTAL CON IVA	ESTADO DEL EQUIPO	
1	REFRIGERADOR INDUSTRIAL VISITA DE INSPECCION			618.235,00	1	618.235,00	Equipo funcionando bajo parametros normales.	
21	CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA TC 512			335.532,00	1	335.532,00		
TOTAL						953.767,00		

Cordialmente,

Octavio A. Salazar
Asistente Administrativo
Nit. 900.327.815-5
Cel. 322 789 3579
Tel: 627 8565
Calle 168 # 52 - 70



ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS
Certification



ISO 14001:2015
BUREAU VERITAS
Certification





CERTIFICADO DE PRESTACION DE SERVICIOS

DOCUMENTO CONTROLADO

REMISIÓN N°

8114

FECHA:

MAYO 27 2026

CONTRATO No.

98

22

25

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Razón Social:

S D L S

Dirección:

KRA 2 25te calle 68 C SUR

Localidad:

USMC

Teléfono:

302 545 8746

Contacto:

Lina Farango Farango

NIT:

899 999 061 9

Sede:

Jardin infantil El nevado

E-mail:

na

Celular:

—

ITEM	CÓDIGO INTERNO	MARCA MODELO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO	CANT.	OBSERVACIONES
1	223 9125	Inyección	Se realiza Mantenimiento preventivo limpiando condensador y ventilador Se le		Se averigua si au algo esto equipo por fallo) Para revisar y me dicen bueno.
2			Recarga Refrigerante R134A		
3			1		(A) - (F)
4					
5					

OBSERVACIONES GENERALES A LA REMISIÓN

SIASE 122 145.

NIT: 900.327.815-5
Calle 168 No. 52 - 70 - B. Granada Norte
Bogotá, Colombia
Tel: 57-(1) - 627.8545
e-mail: gerenciajeneral@imcsa.com

ENTREGA:

FIRMA - NOMBRE - CARGO

RECIBE:

FIRMA - NOMBRE - CARGO

ELABORA:

FIRMA - NOMBRE - CARGO

		LISTADO DE ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE CONSERVACION DE ALIMENTOS				VERSION 001 FECHA EMISION 23-10-2024					
CENTRO SDIS		J1 Los Nevados		LOCALIDAD		USME					
PLACA EQUIPO		2239275		MARCA EQUIPO		muvecionel J					
		REFRIGERADOR INDUSTRIAL	CONGELADOR INDUSTRIAL	EQUIPO MIXTO	NEVERA DOMESTICA	NEVERA TIPO BAR	CUARTO FRIO				
VISITA INSPECCION		X									
No.	DESCRIPCION	UND	CANT	No.	DESCRIPCION	UND	CANT	No.	DESCRIPCION	UND	CANT
7	UNIDAD DE 1/8 HP GAS 134a	UNIDAD		33	RELEVO DE ESTADO SÓLIDO AC-AC 110 V 25 A CON BASE	UNIDAD		59	POLIURETANO DOS COMPONENTES	UNIDAD	
8	UNIDAD DE 1/8 HP GAS 404a	UNIDAD		34	CAPACITOR O CONDENSADOR DE ARRANQUE 216 MF A 259 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		60	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 1/8"	METRO LINEAL	
9	UNIDAD DE 1/4 HP GAS 134a	UNIDAD		35	CAPACITOR O CONDENSADOR DE ARRANQUE 340 MF A 408 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		61	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/8"	METRO LINEAL	
10	UNIDAD DE 1/4 HP GAS 404a	UNIDAD		36	CAPACITOR O CONDENSADOR DE MARCHA 20 MF A 45 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		62	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 1/2"	METRO LINEAL	
11	UNIDAD DE 3/8 HP GAS 134a	UNIDAD		37	RELAY	UNIDAD		63	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/4"	METRO LINEAL	
12	UNIDAD DE 3/8 HP GAS 404a	UNIDAD		38	TÉRMICO DE 1/8" - 1/4"	UNIDAD		64	TUBO DE COBRE RÍGIDO 1/8"	METRO LINEAL	
13	UNIDAD DE 1/2 HP GAS 134a	UNIDAD		39	INTERRUPTOR DE CODILLO 15A A 20A	UNIDAD		65	TUBO DE COBRE RÍGIDO 3/8"	METRO LINEAL	
14	UNIDAD DE 1/2 HP GAS 404a	UNIDAD		40	REGLETA 20 AMP	UNIDAD		66	TUBO DE COBRE RÍGIDO 1/2"	METRO LINEAL	
15	REPARACIÓN COMPRESOR SEMIHERMETICO 2 HP PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		41	MOTO VENTILADOR 10 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		67	TUBO DE COBRE RÍGIDO 3/4"	METRO LINEAL	
16	CARGA GAS REFRIGERANTE R-22	LIBRA		42	MOTO VENTILADOR 18 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		68	TIMER	UNIDAD	
17	CARGA GAS REFRIGERANTE R-134a	LIBRA	1	43	MOTO VENTILADOR 34 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		69	SERPENTÍN	METRO LINEAL	
18	CARGA GAS REFRIGERANTE R-404a	LIBRA		44	MOTO VENTILADOR AXIAL 12" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		70	SONDA EQUIPO DE CONSERVACIÓN EKS-111	UNIDAD	
19	CARGA GAS REFRIGERANTE R-600a	LIBRA		45	MOTO VENTILADOR AXIAL 24" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		71	SONDA EQUIPO DE CONSERVACIÓN - NTC5000	UNIDAD	
20	CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA TC 900	UNIDAD		46	ASPA PLÁSTICA 8" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		72	PRESOSTATO DUAL KP115	UNIDAD	
21	CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA TC 512	UNIDAD		47	ASPA PLÁSTICA 4" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		73	CAPILARES	UNIDAD	
22	CONTROL ELECTRÓNICO BÁSICO PARA CUARTO FRÍO	UNIDAD		48	ASPA PLÁSTICA 10" CUARTOS FRIOS	UNIDAD		74	SOPORTE METÁLICO BANDEJA	UNIDAD	
23	CONTROL ELECTRÓNICO CON SENSOR PARA CUARTO FRÍO	UNIDAD		49	EMPAQUE DE PUERTA, INCLUYE IMÁN	METRO LINEAL		75	BISAGRA TIPO MARIPOSA PARA EQUIPO DE FRÍO HORIZONTAL	UNIDAD	
24	CONTROL MECÁNICO SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	UNIDAD		50	FILTRO PARA SOLDAR	UNIDAD		76	BISAGRA TIPO MARIPOSA PARA EQUIPO DE FRÍO VERTICAL	UNIDAD	
25	CABLE ENCAUCHETADO 2 X16 - 2 X18	METRO LINEAL		51	BARRA DE SOLDADURA COBRE	UNIDAD		77	MANIJA PARA EQUIPO DE FRÍO HORIZONTAL	UNIDAD	
26	CABLE ENCAUCHETADO 2 X12 - 2 X14	METRO LINEAL		52	CINTA FOIL (METRO)	METRO LINEAL		78	MANIJA PARA EQUIPO DE FRÍO VERTICAL	UNIDAD	
27	CABLE ENCAUCHETADO 3 X12 - 3X14	METRO LINEAL		53	FILTRO 1/4"	UNIDAD		79	TARJETA UNIVERSAL DE CONTROL COMPRESOR NEVERA DOMESTICA	UNIDAD	
28	CABLE ENCAUCHETADO 3 X18 - 3X16	METRO LINEAL		54	FILTRO 3/8" A 1/2"	UNIDAD		80	TARJETA ELECTRÓNICA UNIVERSAL MINISPLIT 12.000 BTU	UNIDAD	
29	CLAVIJA 15 A 30 AMP.	UNIDAD		55	FILTRO 5/8"	UNIDAD		81	MANGUERA PARA DESAGUE TRANSPARENTE	METRO LINEAL	
30	TERMO CUPLAS	UNIDAD		56	FILTRO 7/8"	UNIDAD		82	PINTURA BASE METÁLICA EQUIPO DE CONSERVACIÓN	UNIDAD	
31	BRAKER MATIC 110 V TRABAJO PESADO	UNIDAD		57	GUSANILLO O RAIDER	UNIDAD		83	PINTURA HORNEADA EQUIPO DE CONSERVACIÓN	UNIDAD	
32	CONTACTOR ELÉCTRICO 110 VAC 25 A	UNIDAD		58	RESISTENCIA EVAPORADOR DESHIELO	UNIDAD		84	CINTA LED 110V HERMETICA	METRO LINEAL	

ENTREGA (NOMBRE Y CARGO)

RECIBE (NOMBRE Y CARGO)

asistenteimcsas@imcsas.com

De: Jhon Oswaldo Jimenez Landines <jjimenezl@sdis.gov.co>
Enviado el: miércoles, 27 de mayo de 2026 2:44 p.m.
Para: asistenteimcsas@imcsas.com
Asunto: RE: SOLICITUD AUTORIZACION REPARACION EQUIPO 2239275 - JI EL NEVADO - USME

Buenas tardes

Se aprueba el presupuesto establecido, por favor continuar con la reparación indicada

Cordialmente



Jhon Oswaldo Jimenez Landines
Contratista
Subdirección Administrativa y Financiera -Mantenimiento
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Tel (601) 3279797 Ext (32124)

De: asistenteimcsas@imcsas.com <asistenteimcsas@imcsas.com>
Enviado: martes, 26 de mayo de 2026 15:34
Para: Jhon Oswaldo Jimenez Landines <jjimenezl@sdis.gov.co>
Asunto: SOLICITUD AUTORIZACION REPARACION EQUIPO 2239275 - JI EL NEVADO - USME


PSI

FECHA:		CONTRATO No.		REVISIÓN N°	
MAYO 2024		98		1114	
Nombre Social: Domicilio: Ciudad: Teléfono: Código: 5 D 15 Km 2.550 calle 68 C Sur USMC 802 545 8246 Fin Fomento Fomento					
INSTRUMENTOS DEL CONTRATO NO: VAL: TITULO: CLASIFIC: 899 991 041 9 Jardin Industrial El Manzano MA —					
ITEM	CÓDIGO INTERNO	ABRACA ABRIGADO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO	CANT.	OBSERVACIONES
1	223 9125	Mantenimiento	Se realiza mantenimiento preventivo limpiando conductos de ventilación. Se le suministran 2 refrigerantes R134A		Se avisaron si en caso de avería se avisara a la oficina de mantenimiento.
2					
3					
4					
5					
ENTREGA: RECIBE: FECHA RECIBO CLIENTE: Fin Fomento Fomento Reynaldo FECHA RECIBO CLIENTE:					
5105 12145 NOTA: SE ENTREGA EL VALOR DEL SERVICIO A LA ENTREGA DEL SERVICIO. SE ENTREGA EL VALOR DEL SERVICIO A LA ENTREGA DEL SERVICIO. SE ENTREGA EL VALOR DEL SERVICIO A LA ENTREGA DEL SERVICIO.					

FECHA	LOCALIDAD	CENTRO DE ATENCION	DIRECCION	TELEFONO	Nº	PLACA	EQUIPO MARCA Y MODELO	ACCION REALIZADA
	Lima	J. B. Nevado	Carretera 2 Bis Este Calle 68C Sur	3025455746	8114	2139275	Inversiones D)	Sirbe 122145. Visita Inspeccion Mantenimiento preventivo y correctivo. Limpieza condensador y motor ventilador. Recarga de gas r134a.
ITEM	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO			PRECIO UNITARIO CON IVA	CANT	PRECIO TOTAL CON IVA	ESTADO DEL EQUIPO	
1	REFRIGERADOR INDUSTRIAL VISTA DE INSPECCION			618.235.00	1	618.235.00	Equipo funcionando bajo parametros normales	
17	CARGA GAS REFRIGERANTE R-134a			91.201.00	1	91.201.00		
TOTAL						709.436.00		

Cordialmente,

Octavio A. Salazar
Asistente Administrativo
Nit. 900.327.815-5
Cel. 322 789 3579
Tel: 627 8565
Calle 168 # 52 - 70





CERTIFICADO DE PRESTACION DE SERVICIOS

DOCUMENTO CONTROLADO

REMISIÓN N°

8110

FECHA:

MAYO 27 2026

CONTRATO No.

98 22 25

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Razón Social:

Dirección:

Localidad:

Teléfono:

Contacto:

5 0 1 5
D/C 70 SUR 56 12
ciudad Bolívar
319 265 79 56
MARCEA QUEVEDO

Nit:

899 999 061 9

Sede:

1ª cartagena de indio

E-mail:

na

Celular:

—

ITEM	CÓDIGO INTERNO	MARCA MODELO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO	CANT.	OBSERVACIONES
1	2239135	INURIONEI	Se cambia T 900 y		Se recomienda no
2			Se deja trabasando -18		dejar los equipos
3			grados en congelación		pegados ala pared
4			en el momento queda		ya que al condensador
5			-5 grados celcius		permanece caliente y no
			GARANTIA CON CAMBIO DE REFRIGERANTE		Tiene forma de are
			13 MAYO 26 CASIAN TAPIA		le correte are poroso
			NOVA VISITA: 76900		Se queman las unidades
			NO SE COBIRA VISITA INSPECCION		y componentes electricos
			(A) - (F)		

OBSERVACIONES GENERALES A LA REMISIÓN

sinot 122 125.

NIT: 900.327.815-5
Calle 158 No. 52 - 70 - B. Granada Norte
Bogotá, Colombia
Tel 57 (1) - 627 8565
e-mail: gerenciageneral@imcsas.com

ENTREGA:

FIRMA - NOMBRE - CARGO

RECIBE: Manuel A. Viterria

Profesional 219-07

FIRMA - NOMBRE - CARGO

ELABORA:

OCTAVIO SALAZAR

FIRMA - NOMBRE - CARGO

IMC INGENIERIA INDUSTRIAL & CONSTRUCCION S.A.S.		LISTADO DE ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE CONSERVACION DE ALIMENTOS				VERSION 001 FECHA EMISION 23-10-2024					
CENTRO SDIS		ci cartagena de indias		LOCALIDAD		ciudad Bolivar					
PLACA EQUIPO		223 91 33		MARCA EQUIPO		Inversiones J					
		REFRIGERADOR INDUSTRIAL	CONGELADOR INDUSTRIAL	EQUIPO MIXTO	NEVERA DOMESTICA	NEVERA TIPO BAR	CUARTO FRIO				
VISITA INSPECCION			X								
No.	DESCRIPCION	UND	CANT	No.	DESCRIPCION	UND	CANT	No.	DESCRIPCION	UND	CANT
7	UNIDAD DE 1/8 HP GAS 134a	UNIDAD		33	RELEVO DE ESTADO SÓLIDO AC-AC 110 V 25 A CON BASE	UNIDAD		59	POLIURETANO DOS COMPONENTES	UNIDAD	
8	UNIDAD DE 1/8 HP GAS 404a	UNIDAD		34	CAPACITOR O CONDENSADOR DE ARRANQUE 216 MF A 259 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		60	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 1/8"	METRO LINEAL	
9	UNIDAD DE 1/4 HP GAS 134a	UNIDAD		35	CAPACITOR O CONDENSADOR DE ARRANQUE 340 MF A 408 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		61	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/8"	METRO LINEAL	
10	UNIDAD DE 1/4 HP GAS 404a	UNIDAD		36	CAPACITOR O CONDENSADOR DE MARCHA 28 MF A 45 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		62	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 1/2"	METRO LINEAL	
11	UNIDAD DE 3/8 HP GAS 134a	UNIDAD		37	RELAY	UNIDAD		63	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/4"	METRO LINEAL	
12	UNIDAD DE 3/8 HP GAS 404a	UNIDAD		38	TÉRMICO DE 1/8" - 1/4"	UNIDAD		64	TUBO DE COBRE RÍGIDO 1/8"	METRO LINEAL	
13	UNIDAD DE 1/2 HP GAS 134a	UNIDAD		39	INTERRUPTOR DE CODILLO 15A A 20A	UNIDAD		65	TUBO DE COBRE RÍGIDO 3/8"	METRO LINEAL	
14	UNIDAD DE 1/2 HP GAS 404a	UNIDAD		40	REGLETA 20 AMP	UNIDAD		66	TUBO DE COBRE RÍGIDO 1/2"	METRO LINEAL	
15	REPARACIÓN COMPRESOR SEMIHERMETICO 2 HP PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		41	MOTO VENTILADOR 10 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		67	TUBO DE COBRE RÍGIDO 3/4"	METRO LINEAL	
16	CARGA GAS REFRIGERANTE R-22	LIBRA		42	MOTO VENTILADOR 18 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		68	TIMER	UNIDAD	
17	CARGA GAS REFRIGERANTE R-134a	LIBRA		43	MOTO VENTILADOR 34 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		69	SERPENTÍN	METRO LINEAL	
18	CARGA GAS REFRIGERANTE R-404a	LIBRA		44	MOTO VENTILADOR AXIAL 12" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		70	SONDA EQUIPO DE CONSERVACIÓN EKS-111	UNIDAD	
19	CARGA GAS REFRIGERANTE R-600a	LIBRA		45	MOTO VENTILADOR AXIAL 24" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		71	SONDA EQUIPO DE CONSERVACIÓN - NTC5000	UNIDAD	
20	CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA TC 900	UNIDAD	1	46	ASPA PLÁSTICA 8" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		72	PRESOSTATO DUAL KP115	UNIDAD	
21	CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA TC 512	UNIDAD		47	ASPA PLÁSTICA 4" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		73	CAPILARES	UNIDAD	
22	CONTROL ELECTRÓNICO BÁSICO PARA CUARTO FRIO	UNIDAD		48	ASPA PLÁSTICA 10" CUARTOS FRIOS	UNIDAD		74	SOPORTE METÁLICO BANDEJA	UNIDAD	
23	CONTROL ELECTRÓNICO CON SENSOR PARA CUARTO FRIO	UNIDAD		49	EMPAQUE DE PUERTA INCLUYE IMÁN	METRO LINEAL		75	BISAGRA TIPO MARIPOSA PARA EQUIPO DE FRIO HORIZONTAL	UNIDAD	
24	CONTROL MECÁNICO SISTEMA DE REFRIGERACION	UNIDAD		50	FILTRO PARA SOLDAR	UNIDAD		76	BISAGRA TIPO MARIPOSA PARA EQUIPO DE FRIO VERTICAL	UNIDAD	
25	CABLE ENCAUCHETADO 2 X16 - 2 X18	METRO LINEAL		51	BARRA DE SOLDADURA COBRE	UNIDAD		77	MANIJA PARA EQUIPO DE FRIO HORIZONTAL	UNIDAD	
26	CABLE ENCAUCHETADO 2 X12 - 2 X14	METRO LINEAL		52	CINTA FOIL (METRO)	METRO LINEAL		78	MANIJA PARA EQUIPO DE FRIO VERTICAL	UNIDAD	
27	CABLE ENCAUCHETADO 3 X12 - 3X14	METRO LINEAL		53	FILTRO 1/4"	UNIDAD		79	TARJETA UNIVERSAL DE CONTROL COMPRESOR NEVERA DOMÉSTICA	UNIDAD	
28	CABLE ENCAUCHETADO 3 X18 - 3X16	METRO LINEAL		54	FILTRO 3/8" A 1/2"	UNIDAD		80	TARJETA ELECTRÓNICA UNIVERSAL MINISPLIT 12.000 BTU	UNIDAD	
29	CLAVIJA 15 A 30 AMP.	UNIDAD		55	FILTRO 5/8"	UNIDAD		81	MANGUERA PARA DESAGUE TRANSPARENTE	METRO LINEAL	
30	TERMO CUPLAS	UNIDAD		56	FILTRO 7/8"	UNIDAD		82	PINTURA BASE METÁLICA EQUIPO DE CONSERVACIÓN	UNIDAD	
31	BRAKER MATIC 110 V TRABAJO PESADO	UNIDAD		57	GUSANILLO O RAIDER	UNIDAD		83	PINTURA HORNEADA EQUIPO DE CONSERVACIÓN	UNIDAD	
32	CONTACTOR ELÉCTRICO 110 VAC 25 A	UNIDAD		58	RESISTENCIA DESHIELO EVAPORADOR	UNIDAD		84	CINTA LED 110V HERMETICA	METRO LINEAL	

ENTREGA (NOMBRE Y CARGO)

RECIBE (NOMBRE Y CARGO)

De: Jhon Oswaldo Jimenez Landines <jjimenezl@sdis.gov.co>
Enviado el: miércoles, 27 de mayo de 2026 2:45 p.m.
Para: asistenteimcsas@imcsas.com
Asunto: RE: SOLICITUD AUTORIZACION REPARACION EQUIPO 2239135 - JI CARTAGENA DE INDIAS - CIUDAD BOLIVAR

Buenas tardes

Se aprueba el presupuesto establecido, por favor continuar con la reparación indicada, así mismo se realiza la recomendación indicada al coordinador de la sede operativa

Cordialmente



Jhon Oswaldo Jimenez Landines
Contratista
Subdirección Administrativa y Financiera -Mantenimiento
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Tel (601) 3279797 Ext (32124)

De: asistenteimcsas@imcsas.com <asistenteimcsas@imcsas.com>
Enviado: martes, 26 de mayo de 2026 15:56
Para: Jhon Oswaldo Jimenez Landines <jjimenezl@sdis.gov.co>
Asunto: SOLICITUD AUTORIZACION REPARACION EQUIPO 2239135 - JI CARTAGENA DE INDIAS - CIUDAD BOLIVAR

Respetado Jhon,

Por medio del presente solicitamos autorización para realizar intervención técnica al equipo CONGELADOR de placa 2239135, ubicado en el JARDÍN INFANTIL CARTAGENA DE INDIAS, localidad de CIUDAD BOLÍVAR, equipo actualmente atendido por garantía en el marco del Contrato No. 9825-2025 con la SDIS.

Antecedentes de intervención técnica: El equipo presentó mantenimiento preventivo y correctivo el día 13 de mayo de 2026, intervención durante la cual se realizó reparación de capilar taponado, efectuándose además revisión integral del sistema de refrigeración, verificación de presiones de trabajo, inspección eléctrica y electrónica, limpieza técnica general y validación de parámetros operacionales. Posterior a dicha intervención, el equipo quedó funcionando dentro de parámetros normales de operación y temperatura.

Falla evidenciada en la presente visita técnica: Durante la nueva inspección realizada por nuestro personal técnico especializado, se evidenció la siguiente novedad:

- Daño en el control digital de temperatura TC900.

Debido a la condición encontrada, se requiere realizar el cambio del control digital de temperatura TC900, componente indispensable para la correcta regulación de temperatura, control de ciclos de funcionamiento y protección operativa del sistema de congelación.

Concepto técnico de garantía: La presente intervención sí se considera una extensión de la garantía, teniendo en cuenta que la falla presentada guarda relación funcional y operativa con la reparación correctiva realizada anteriormente sobre el sistema de refrigeración.

Por lo anterior:

- No se cobrará visita de inspección técnica.
- Sí se cobrarán los repuestos nuevos requeridos para la reparación, toda vez que dichos componentes no fueron suministrados ni instalados durante la intervención anterior.

Adicionalmente, nuestro personal técnico recomienda que el equipo no permanezca completamente pegado a la pared, debido a que esta condición limita considerablemente la circulación natural del aire sobre el condensador. Cuando el condensador no cuenta con ventilación adecuada, se incrementa la temperatura de operación del sistema, generando sobrecalentamiento en la unidad condensadora y en los componentes eléctricos y electrónicos del equipo. Esta condición puede ocasionar daños prematuros en compresores, controles digitales, motores ventiladores, contactores y demás elementos eléctricos asociados al sistema de refrigeración. Por tal motivo, se recomienda mantener una separación adecuada entre el equipo y la pared para garantizar una correcta disipación térmica y ventilación del condensador.

Alcance técnico del servicio: La intervención contempla nuevamente actividades de mantenimiento preventivo y correctivo, entre las cuales se incluyen:

- Limpieza técnica integral del equipo.
- Revisión de presiones del sistema de refrigeración.
- Verificación de parámetros eléctricos y electrónicos.
- Revisión y configuración del control digital de temperatura.
- Inspección de consumos eléctricos y estado de protecciones.
- Revisión de componentes mecánicos y sistema de ventilación.
- Verificación de funcionamiento general del sistema de congelación.
- Validación final de temperaturas de trabajo y estabilidad operativa.

Teniendo en cuenta lo anterior, agradecemos su autorización para proceder con la intervención técnica y suministro de los repuestos requeridos.

Quedamos atentos a sus instrucciones.

CERTIFICADO DE PRESTACION DE SERVICIOS

THEY'VE BEEN CONSIDERED FOR

REMISIÓN N°

8110

FECHA:

MAYO 19 2016

CONTRATO No. _____

98 22 25

Marceline Tschopp

Cheng, J. 2004.

Unpublished

Publications

Contractor:

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

100

Summary:

E-mail:

Capitulum

ITEM	CÓDIGO INTERNO	MARCA MODELO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO	CANT.	OBSERVACIONES
1	2239135	100010101	SC Cambra T 900 Y Se desa trabassando - 18 grados, en congelación en el momento queda - 5 grados, calcon		Se recomienda no dejar los equipos pegados ala pared ta que al condenser permanece caliente y no tiene forma de arc se circule air poro se queman las unidades y componentes electricos
2			BANANITA CON CAMBIO DE REFRIGERO 13 MAYO 26 - CERRAR TALLER		
3			NUOVA VISTA - 70 000		
4			NUOVA VISTA - 70 000		
5			NUOVA VISTA - 70 000		

OBSERVACIONES GENERALES A LA REMISIÓN

51402 122.125°

Tel: 800.427.822-5
 Calle 168 No. 52 - 70 - E. Ciudad Nueva
 Bogotá, Colombia
 Tel: 57 (1) - 427 8545
 e-mail: gerencia@general@financas.com

INTRIGA

FIRMA - NOME - CARGO

NAME: Hamed A. Hakeem

Profissional 219-07
FIRMA - NOME - CARGO

FLABORA

OKTALHO SALAZAR
FIRMA - NOMBRE - CARGO

[illegible]

FECHA	LOCALIDAD	CENTRO DE ATENCION	DIRECCION	TELEFONO	No.	PLACA	EQUIPO MARCA Y MODELO	ACCION REALIZADA
	Ciudad Bolívar	Jl. Cartagena de Indias	Diagonal 70 Sur No. 56-12	3192657956	8110	2239135	Inversiones D)	Sirbe 122125. GARANTIA CON CAMBIO DE REPUESTOS. Cambio control digital de temperatura tc900.
ITEM	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO			PRECIO UNITARIO CON IVA	CANT.	PRECIO TOTAL CON IVA	ESTADO DEL EQUIPO	
20	CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA TC 900			403.056.00	1	403.056,00	Equipo funcionando bajo parametros normales.	
TOTAL						403.056,00		

Cordialmente,

Octavio A. Salazar
Asistente Administrativo
Nit. 900.327.815-5
Cel. 322 789 3579
Tel: 627 8565
Calle 168 # 52 - 70





CERTIFICADO DE PRESTACION DE SERVICIOS

DOCUMENTO CONTROLADO

REMISIÓN N°

8119

FECHA:

Mayo 27 2020

CONTRATO No.

98 22 25

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Razón Social:

S O I S

Dirección:

cl 73 sur 92 21

Localidad:

bosa

Teléfono:

312 566 63 53

Contacto:

Carolina Cruz Corrales

Nit:

899 999 061 9

Sede:

Centro amor bosa

E-mail:

na

Celular:

—

ITEM	CÓDIGO INTERNO	MARCA MODELO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO	CANT.	OBSERVACIONES
1	2232998	→	Se realiza mantenimiento preventivo cambiando el caucho de la puerta del		Consultamos en el Centro si abian mas Equipos por revisar y medisen que no
2			Refrigerador 5 metros (A) (F)		
3					
4	2239320	inversiones →	Se realiza visita tecnica y se revisa el cauchito y se encuentra despegado y se pega		
5			y se deja a rotando - 00. (F)		

OBSERVACIONES GENERALES A LA REMISIÓN

SINDE 113373

NIT: 900.327.815-5
Calle 168 No. 52 - 70 - B. Granada Norte
Bogotá, Colombia
Tel: 57-(1) - 827 8565
e-mail: gerenciageneral@imcsas.com

ENTREGA:

FIRMA - NOMBRE - CARGO

RECIBE:

Ange Pulido-Docente

FIRMA - NOMBRE - CARGO

ELABORA:

OSCAR AND JACAZA


FIRMA - NOMBRE - CARGO

		LISTADO DE ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE CONSERVACION DE ALIMENTOS				VERSION 001 FECHA EMISION 23-10-2024	
CENTRO SDIS		S D 1 Centro Amavbas				LOCALIDAD	
PLACA EQUIPO		2232998				MARCA EQUIPO	
		REFRIGERADOR INDUSTRIAL	CONGELADOR INDUSTRIAL	EQUIPO MIXTO	NEVERA DOMESTICA	NEVERA TIPO BAR	CUARTO FRIO
VISITA INSPECCION				X			

No.	DESCRIPCION	UND	CANT	No.	DESCRIPCION	UND	CANT	No.	DESCRIPCION	UND	CANT
7	UNIDAD DE 1/8 HP GAS 134a	UNIDAD		33	RELEVO DE ESTADO SÓLIDO AC-AC 110 V 25 A CON BASE	UNIDAD		59	POLIURETANO DOS COMPONENTES	UNIDAD	
8	UNIDAD DE 1/8 HP GAS 404a	UNIDAD		34	CAPACITOR O CONDENSADOR DE ARRANQUE 216 MF A 259 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		60	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 1/8"	METRO LINEAL	
9	UNIDAD DE 1/4 HP GAS 134a	UNIDAD		35	CAPACITOR O CONDENSADOR DE ARRANQUE 340 MF A 408 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		61	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/8"	METRO LINEAL	
10	UNIDAD DE 1/4 HP GAS 404a	UNIDAD		36	CAPACITOR O CONDENSADOR DE MARCHA 20 MF A 45 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		62	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 1/2"	METRO LINEAL	
11	UNIDAD DE 3/8 HP GAS 134a	UNIDAD		37	RELAY	UNIDAD		63	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/4"	METRO LINEAL	
12	UNIDAD DE 3/8 HP GAS 404a	UNIDAD		38	TÉRMICO DE 1/8" - 1/4"	UNIDAD		64	TUBO DE COBRE RÍGIDO 1/8"	METRO LINEAL	
13	UNIDAD DE 1/2 HP GAS 134a	UNIDAD		39	INTERRUPTOR DE CODILLO 15A A 20A	UNIDAD		65	TUBO DE COBRE RÍGIDO 3/8"	METRO LINEAL	
14	UNIDAD DE 1/2 HP GAS 404a	UNIDAD		40	REGLETA 20 AMP	UNIDAD		66	TUBO DE COBRE RÍGIDO 1/2"	METRO LINEAL	
15	REPARACIÓN COMPRESOR SEMIHERMETICO 2 HP PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		41	MOTO VENTILADOR 10 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		67	TUBO DE COBRE RÍGIDO 3/4"	METRO LINEAL	
16	CARGA GAS REFRIGERANTE R-22	LIBRA		42	MOTO VENTILADOR 18 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		68	TIMER	UNIDAD	
17	CARGA GAS REFRIGERANTE R-134a	LIBRA		43	MOTO VENTILADOR 34 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		69	SERPENTÍN	METRO LINEAL	
18	CARGA GAS REFRIGERANTE R-404a	LIBRA		44	MOTO VENTILADOR AXIAL 12" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		70	SONDA EQUIPO DE CONSERVACIÓN EKS-111	UNIDAD	
19	CARGA GAS REFRIGERANTE R-600a	LIBRA		45	MOTO VENTILADOR AXIAL 24" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		71	SONDA EQUIPO DE CONSERVACIÓN - NTC5000	UNIDAD	
20	CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA TC 900	UNIDAD		46	ASPA PLÁSTICA 8" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		72	PRESOSTATO DUAL KP115	UNIDAD	
21	CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA TC 512	UNIDAD		47	ASPA PLÁSTICA 4" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		73	CAPILARES	UNIDAD	
22	CONTROL ELECTRÓNICO BÁSICO PARA CUARTO FRÍO	UNIDAD		48	ASPA PLÁSTICA 10" CUARTOS FRIOS	UNIDAD		74	SOPORTE METÁLICO BANDEJA	UNIDAD	
23	CONTROL ELECTRÓNICO CON SENSOR PARA CUARTO FRÍO	UNIDAD		49	EMPAQUE DE PUERTA, INCLUYE IMÁN	METRO LINEAL	5	75	BISAGRA TIPO MARIPOSA PARA EQUIPO DE FRÍO HORIZONTAL	UNIDAD	
24	CONTROL MECÁNICO SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	UNIDAD		50	FILTRO PARA SOLDAR	UNIDAD		76	BISAGRA TIPO MARIPOSA PARA EQUIPO DE FRÍO VERTICAL	UNIDAD	
25	CABLE ENCAUCHETADO 2 X16 - 2 X18	METRO LINEAL		51	BARRA DE SOLDADURA COBRE	UNIDAD		77	MANIJA PARA EQUIPO DE FRÍO HORIZONTAL	UNIDAD	
26	CABLE ENCAUCHETADO 2 X12 - 2 X14	METRO LINEAL		52	CINTA FOIL (METRO)	METRO LINEAL		78	MANIJA PARA EQUIPO DE FRÍO VERTICAL	UNIDAD	
27	CABLE ENCAUCHETADO 3 X12 - 3X14	METRO LINEAL		53	FILTRO 1/4"	UNIDAD		79	TARJETA UNIVERSAL DE CONTROL COMPRESOR NEVERA DOMÉSTICA	UNIDAD	
28	CABLE ENCAUCHETADO 3 X18 - 3X16	METRO LINEAL		54	FILTRO 3/8" A 1/2"	UNIDAD		80	TARJETA ELECTRÓNICA UNIVERSAL MINISPLIT 12.000 BTU	UNIDAD	
29	CLAVIJA 15 A 30 AMP.	UNIDAD		55	FILTRO 5/8"	UNIDAD		81	MANGUERA PARA DESAGUE TRANSPARENTE	METRO LINEAL	
30	TERMO CUPLAS	UNIDAD		56	FILTRO 7/8"	UNIDAD		82	PINTURA BASE METÁLICA EQUIPO DE CONSERVACIÓN	UNIDAD	
31	BRAKER MATIC 110 V TRABAJO PESADO	UNIDAD		57	GUSANILLO O RAIDER	UNIDAD		83	PINTURA HORNEADA EQUIPO DE CONSERVACIÓN	UNIDAD	
32	CONTACTOR ELÉCTRICO 110 VAC 25 A	UNIDAD		58	RESISTENCIA DESHIELO EVAPORADOR	UNIDAD		84	CINTA LED 110V HERMETICA	METRO LINEAL	

ENTREGA (NOMBRE Y CARGO)

RECIBE (NOMBRE Y CARGO)



De: Jhon Oswaldo Jimenez Landines <jjimenezl@sdis.gov.co>
Enviado el: miércoles, 27 de mayo de 2026 2:55 p.m.
Para: asistenteimcsas@imcsas.com
Asunto: RE: SOLICITUD AUTORIZACION REPARACION EQUIPO 2232998 - CENTRO AMAR BOSA
- BOSA

Buenas tardes

Se aprueba el presupuesto establecido, por favor continuar con la reparación indicada

Cordialmente



Jhon Oswaldo Jimenez Landines
Contratista
Subdirección Administrativa y Financiera -Mantenimiento
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Tel (601) 3279797 Ext (32124)

De: asistenteimcsas@imcsas.com <asistenteimcsas@imcsas.com>
Enviado: miércoles, 27 de mayo de 2026 8:24
Para: Jhon Oswaldo Jimenez Landines <jjimenezl@sdis.gov.co>
Asunto: SOLICITUD AUTORIZACION REPARACION EQUIPO 2232998 - CENTRO AMAR BOSA - BOSA

PSI

La presente revisión del equipo se realiza con autorización de la supervisión contractual, en el marco de las actividades de mantenimiento periódico recomendadas para este tipo de equipos, con el fin de garantizar su adecuado funcionamiento, prolongar su vida útil y prevenir posibles fallas operativas. No obstante, durante la ejecución de dichas actividades de mantenimiento, puede evidenciarse la necesidad de efectuar cambio de repuestos o componentes, cuando las condiciones técnicas del equipo así lo requieran para asegurar su correcto desempeño y continuidad en operación.

IMC
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLOMBIA

CERTIFICADO DE PRESTACION DE SERVICIOS
BOLETERIO CERTIFICADO

REMISIÓN N° 8119

FECHA: Mayo 23 2020 **CONTRATO N°:** 98 22 25

INFORMACION DEL CLIENTE

Facultad: S D I S
 Edificio: CI 33 Sur 22 21
 Localidad: basa
 Teléfono: 212 566 63 53
 Contacto: Carolina Cive comales

NO: 809 999 661 7
 Sede: Centro Amor basa
 Email: imc@imc.gov.co
 Celular: 311 211 2111

ITEM	CÓDIGO INTERNO	MARCA MODELO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO	CASE	OBSERVACIONES
1	2232998	N	Se realiza mantenimiento preventivo cambiando el aceite de la puerta del refrigerador 5 metros		Consultando EP el Centro 3: alba mar Equipos por tener y medidos que no
2	2232920	Mantenimiento	Se realiza ajuste técnico y se revisa el aceite y se encuentra despegado y se pega y se deja funcionando - 00.		

OBSERVACIONES GENERALES A LA REMISIÓN
 SINSE 113273

RECIBE: ANGIE POLIDO DECENTE
 FIRMA - NOMBRE - CARGO

ELABORA: ORLANDO JALAZAR
 FIRMA - NOMBRE - CARGO

NOTA: SEY 8119
 Calle 48 No. 52 - 10 - B. Granada Norte
 Bogotá, Colombia
 Tel: 311 211 2111
 Email: gerencia@imc.gov.co

IMC
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLOMBIA

LISTADO DE ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE CONSERVACION DE ALIMENTOS

CLIENTE: S D I S **LOCALIDAD:** basa
BOLETERIO: 2232998 **MARCA MODELO:** N

Nº	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	Nº	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	Nº	DESCRIPCION	UNID.	CANT.
1	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1	1	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1	1	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1
2	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1	2	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1	2	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1
3	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1	3	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1	3	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1
4	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1	4	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1	4	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1
5	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1	5	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1	5	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1
6	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1	6	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1	6	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1
7	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1	7	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1	7	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1
8	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1	8	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1	8	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1
9	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1	9	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1	9	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1
10	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1	10	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1	10	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1
11	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1	11	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1	11	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1
12	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1	12	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1	12	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1
13	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1	13	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1	13	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1
14	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1	14	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1	14	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1
15	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1	15	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1	15	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1
16	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1	16	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1	16	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1
17	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1	17	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1	17	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1
18	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1	18	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1	18	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1
19	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1	19	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1	19	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1
20	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1	20	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1	20	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1
21	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1	21	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1	21	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1
22	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1	22	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1	22	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1
23	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1	23	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1	23	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1
24	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1	24	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1	24	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1
25	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1	25	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1	25	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1
26	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1	26	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1	26	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1
27	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1	27	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1	27	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1
28	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1	28	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1	28	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1
29	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1	29	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1	29	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1
30	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1	30	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1	30	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1
31	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1	31	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1	31	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1
32	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1	32	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1	32	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1
33	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1	33	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1	33	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1
34	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1	34	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1	34	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1
35	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1	35	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1	35	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1
36	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1	36	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1	36	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1
37	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1	37	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1	37	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1
38	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1	38	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1	38	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1
39	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1	39	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1	39	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1
40	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1	40	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1	40	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1
41	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1	41	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1	41	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1
42	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1	42	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1	42	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1
43	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1	43	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1	43	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1
44	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1	44	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1	44	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1
45	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1	45	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1	45	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1
46	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1	46	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1	46	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1
47	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1	47	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1	47	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1
48	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1	48	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1	48	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1
49	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1	49	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1	49	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1
50	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1	50	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1	50	ACEITE PARA MOTOR	LITROS	1

RECIBE: ANGIE POLIDO DECENTE
 FIRMA - NOMBRE - CARGO

ELABORA: ORLANDO JALAZAR
 FIRMA - NOMBRE - CARGO

NOTA: SEY 8119
 Calle 48 No. 52 - 10 - B. Granada Norte
 Bogotá, Colombia
 Tel: 311 211 2111
 Email: gerencia@imc.gov.co

FECHA	LOCALIDAD	CENTRO DE ATENCION	DIRECCION	TELEFONO	No.	PLACA	EQUIPO MARCA Y MODELO	ACCION REALIZADA
	Bosa	Centro Amar Bosa	Calle 73 Sur No. 92-21	3125666353	8119	2232998	Sin Marca	Sirbe 113373. Visita inspeccion periodica. Mnto preventivo y correctivo. Cambio de empaque hermético 0,66x1,37 mts
ITEM	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO			PRECIO UNITARIO CON IVA	CANT	PRECIO TOTAL CON IVA	ESTADO DEL EQUIPO	
3	EQUIPO MIXTO VISITA DE INSPECCION			661.998,00	1	661.998,00	Equipo funcionando bajo parametros normales. La presente revision del equipo se realiza con autorizacion de la supervision contractual, en el marco de las actividades de mantenimiento periodico recomendadas para este tipo de equipos, con el fin de garantizar su adecuado funcionamiento, prolongar su vida útil y prevenir posibles fallas operativas. No obstante, durante la ejecucion de dichas actividades de mantenimiento, puede evidenciarse la necesidad de efectuar cambio de repuestos o componentes, cuando las condiciones técnicas del equipo así lo requieran para asegurar su correcto desempeño y continuidad en operación.	
49	EMPAQUE DE PUERTA, INCLUIE IMÁN			56.411,00	5	282.055,00		
TOTAL						944.053,00		


Cordialmente,


Octavio A. Salazar
Asistente Administrativo
Nit. 900.327.815-5
Cel. 322 789 3579
Tel: 627 8565
Calle 168 # 52 - 70



IMC		LISTADO DE ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE CONSERVACION DE ALIMENTOS				VERSION 001 FECHA EMISION 23-10-2024	
CENTRO SDIS		Centro R. Mar. Bosca		LOCALIDAD		Bosca	
PLACA EQUIPO		223 9320		MARCA EQUIPO		Inversiones J	
		REFRIGERADOR INDUSTRIAL	CONGELADOR INDUSTRIAL	EQUIPO MIXTO	NEVERA DOMESTICA	NEVERA TIPO BAR	CUARTO FRIO
VISITA INSPECCION			X				

No.	DESCRIPCION	UND	CANT	No.	DESCRIPCION	UND	CANT	No.	DESCRIPCION	UND	CANT
7	UNIDAD DE 1/8 HP GAS 134a	UNIDAD		33	RELEVO DE ESTADO SÓLIDO AC-AC 110 V 25 A CON BASE	UNIDAD		59	POLIURETANO DOS COMPONENTES	UNIDAD	
8	UNIDAD DE 1/8 HP GAS 404a	UNIDAD		34	CAPACITOR O CONDENSADOR DE ARRANQUE 216 MF A 259 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		60	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 1/8"	METRO LINEAL	
9	UNIDAD DE 1/4 HP GAS 134a	UNIDAD		35	CAPACITOR O CONDENSADOR DE ARRANQUE 340 MF A 408 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		61	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/8"	METRO LINEAL	
10	UNIDAD DE 1/4 HP GAS 404a	UNIDAD		36	CAPACITOR O CONDENSADOR DE MARCHA 20 MF A 45 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		62	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 1/2"	METRO LINEAL	
11	UNIDAD DE 3/8 HP GAS 134a	UNIDAD		37	RELAY	UNIDAD		63	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/4"	METRO LINEAL	
12	UNIDAD DE 3/8 HP GAS 404a	UNIDAD		38	TÉRMINO DE 1/8" - 1/4"	UNIDAD		64	TUBO DE COBRE RÍGIDO 1/8"	METRO LINEAL	
13	UNIDAD DE 1/2 HP GAS 134a	UNIDAD		39	INTERRUPTOR DE CODILLO 15A A 20A	UNIDAD		65	TUBO DE COBRE RÍGIDO 3/8"	METRO LINEAL	
14	UNIDAD DE 1/2 HP GAS 404a	UNIDAD		40	REGLETA 20 AMP	UNIDAD		66	TUBO DE COBRE RÍGIDO 1/2"	METRO LINEAL	
15	REPARACIÓN COMPRESOR SEMIHERMÉTICO 2 HP PARA CUARTOS FRÍOS	UNIDAD		41	MOTO VENTILADOR 10 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		67	TUBO DE COBRE RÍGIDO 3/4"	METRO LINEAL	
16	CARGA GAS REFRIGERANTE R-22	LIBRA		42	MOTO VENTILADOR 18 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		68	TIMER	UNIDAD	
17	CARGA GAS REFRIGERANTE R-134a	LIBRA		43	MOTO VENTILADOR 34 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		69	SERPENTÍN	METRO LINEAL	
18	CARGA GAS REFRIGERANTE R-404a	LIBRA		44	MOTO VENTILADOR AXIAL 12" PARA CUARTOS FRÍOS	UNIDAD		70	SONDA EQUIPO DE CONSERVACIÓN EKS-111	UNIDAD	
19	CARGA GAS REFRIGERANTE R-600a	LIBRA		45	MOTO VENTILADOR AXIAL 24" PARA CUARTOS FRÍOS	UNIDAD		71	SONDA EQUIPO DE CONSERVACIÓN - NTC5000	UNIDAD	
20	CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA TC 900	UNIDAD		46	ASPA PLÁSTICA 8" PARA CUARTOS FRÍOS	UNIDAD		72	PRESOSTATO DUAL KP115	UNIDAD	
21	CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA TC 512	UNIDAD		47	ASPA PLÁSTICA 4" PARA CUARTOS FRÍOS	UNIDAD		73	CAPILARES	UNIDAD	
22	CONTROL ELECTRÓNICO BÁSICO PARA CUARTO FRÍO	UNIDAD		48	ASPA PLÁSTICA 10" CUARTOS FRÍOS	UNIDAD		74	SOPORTE METÁLICO BANDEJA	UNIDAD	
23	CONTROL ELECTRÓNICO CON SENSOR PARA CUARTO FRÍO	UNIDAD		49	EMPAQUE DE PUERTA, INCLUYE IMÁN	METRO LINEAL		75	BISAGRA TIPO MARIFOSA PARA EQUIPO DE FRÍO HORIZONTAL	UNIDAD	
24	CONTROL MECÁNICO SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	UNIDAD		50	FILTRO PARA SOLDAR	UNIDAD		76	BISAGRA TIPO MARIFOSA PARA EQUIPO DE FRÍO VERTICAL	UNIDAD	
25	CABLE ENCAUCHETADO 2 X18 - 2 X18	METRO LINEAL		51	BARRA DE SOLDADURA COBRE	UNIDAD		77	MANILA PARA EQUIPO DE FRÍO HORIZONTAL	UNIDAD	
26	CABLE ENCAUCHETADO 2 X12 - 2 X14	METRO LINEAL		52	CINTA FOIL (METRO)	METRO LINEAL		78	MANILA PARA EQUIPO DE FRÍO VERTICAL	UNIDAD	
27	CABLE ENCAUCHETADO 3 X12 - 3X14	METRO LINEAL		53	FILTRO 1/4"	UNIDAD		79	TARJETA UNIVERSAL DE CONTROL COMPRESOR NEVERA DOMESTICA	UNIDAD	
28	CABLE ENCAUCHETADO 3 X18 - 3X16	METRO LINEAL		54	FILTRO 3/8" A 1/2"	UNIDAD		80	TARJETA ELECTRÓNICA UNIVERSAL MINISPLIT 12.000 BTU	UNIDAD	
29	CLAVIJA 15 A 30 AMP.	UNIDAD		55	FILTRO 5/8"	UNIDAD		81	MANGUERA PARA DESAGUE TRANSPARENTE	METRO LINEAL	
30	TERMO CUPLAS	UNIDAD		56	FILTRO 7/8"	UNIDAD		82	PINTURA BASE METÁLICA EQUIPO DE CONSERVACIÓN	UNIDAD	
31	BRAKER MATIC 110 V TRABAJO PESADO	UNIDAD		57	QUEBILLO O RAIDER	UNIDAD		83	PINTURA HORNEADA EQUIPO DE CONSERVACIÓN	UNIDAD	
32	CONTACTOR ELECTRICO 110 VAC 25 A	UNIDAD		58	RESISTENCIA EVAPORADOR DESHIELO	UNIDAD		84	CINTA LED 110V HERMETICA	METRO LINEAL	


ENTREGA (NOMBRE Y CARGO)


RECIBE (NOMBRE Y CARGO)



CERTIFICADO DE PRESTACION DE SERVICIOS

DOCUMENTO CONTROLADO

REMISIÓN N°

8108

FECHA:

MAYO 19-2026

CONTRATO No.

78

22

25

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Razón Social:

S O I S

Dirección:

tra 77 # 42 g 52 Sur lago timba

Localidad:

kenney

Teléfono:

321 200 1740

Contacto:

Sandra ANGULO

Nit:

899 999 061 9

Sede:

JARDIN APROBOGOTANO

E-mail:

na

Celular:

-

ITEM	CÓDIGO INTERNO	MARCA MODELO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO	CANT.	OBSERVACIONES
1	2239340	inversiones	Se realiza visita por		Se pregunta en el
2			Garantía encontrando. El conbr		
3			lador se gradas tenía el		
4			asb- partida se le cambia		Equipo por regular y
5			aspa y se deja trabajando		
			OT y se le recarga los		me dicen que no
			se 404 v.		
			(F)		

OBSERVACIONES GENERALES A LA REMISIÓN

SICBÉ 122174.

NIT: 900.327.815-5
Calle 168 No. 52 - 70 - B, Granada Norte
Bogotá, Colombia
Tel: 57-(1) - 627 8565
e-mail: gerenciageneral@imcsas.com

ENTREGA:

FIRMA - NOMBRE - CARGO

RECIBE:

Sofia Bareño - AOK
Administrativa
FIRMA - NOMBRE - CARGO

ELABORA:

OCTAVIO JALAZAR

FIRMA - NOMBRE - CARGO

IMC INGENIERIA MONTAJES & CONSTRUCCIONES S.A.S		LISTADO DE ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE CONSERVACION DE ALIMENTOS				VERSION 001 FECHA EMISION 23-10-2024	
CENTRO SDIS		11 Afrobogotano		LOCALIDAD		KENNEDY	
PLACA EQUIPO		223 73 40		MARCA EQUIPO		INVERSIONES S.	
		REFRIGERADOR INDUSTRIAL	CONGELADOR INDUSTRIAL	EQUIPO MIXTO	NEVERA DOMESTICA	NEVERA TIPO BAR	CUARTO FRIO
VISITA INSPECCION			X				

No.	DESCRIPCION	UND	CANT	No.	DESCRIPCION	UND	CANT	No.	DESCRIPCION	UND	CANT
7	UNIDAD DE 1/8 HP GAS 134a	UNIDAD		33	RELEVO DE ESTADO SÓLIDO AC-AC 110 V 25 A CON BASE	UNIDAD		59	POLIURETANO DOS COMPONENTES	UNIDAD	
8	UNIDAD DE 1/8 HP GAS 404a	UNIDAD		34	CAPACITOR O CONDENSADOR DE ARRANQUE 216 MF A 259 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		60	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 1/8"	METRO LINEAL	
9	UNIDAD DE 1/4 HP GAS 134a	UNIDAD		35	CAPACITOR O CONDENSADOR DE ARRANQUE 340 MF A 408 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		61	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/8"	METRO LINEAL	
10	UNIDAD DE 1/4 HP GAS 404a	UNIDAD		36	CAPACITOR O CONDENSADOR DE MARCHA 20 MF A 45 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		62	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 1/2"	METRO LINEAL	
11	UNIDAD DE 3/8 HP GAS 134a	UNIDAD		37	RELAY	UNIDAD		63	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/4"	METRO LINEAL	
12	UNIDAD DE 3/8 HP GAS 404a	UNIDAD		38	TÉRMICO DE 1/8" - 1/4"	UNIDAD		64	TUBO DE COBRE RÍGIDO 1/8"	METRO LINEAL	
13	UNIDAD DE 1/2 HP GAS 134a	UNIDAD		39	INTERRUPTOR DE CODILLO 15A A 20A	UNIDAD		65	TUBO DE COBRE RÍGIDO 3/8"	METRO LINEAL	
14	UNIDAD DE 1/2 HP GAS 404a	UNIDAD		40	REGLETA 20 AMP	UNIDAD		66	TUBO DE COBRE RÍGIDO 1/2"	METRO LINEAL	
15	REPARACIÓN COMPRESOR SEMIHERMETICO 2 HP PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		41	MOTO VENTILADOR 10 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		67	TUBO DE COBRE RÍGIDO 3/4"	METRO LINEAL	
16	CARGA GAS REFRIGERANTE R-22	LIBRA		42	MOTO VENTILADOR 18 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		68	TIMER	UNIDAD	
17	CARGA GAS REFRIGERANTE R-134a	LIBRA		43	MOTO VENTILADOR 34 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		69	SERPENTÍN	METRO LINEAL	
18	CARGA GAS REFRIGERANTE R-404a	LIBRA	2	44	MOTO VENTILADOR AXIAL 12" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		70	SONDA EQUIPO DE CONSERVACIÓN EKS-111	UNIDAD	
19	CARGA GAS REFRIGERANTE R-600a	LIBRA		45	MOTO VENTILADOR AXIAL 24" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		71	SONDA EQUIPO DE CONSERVACIÓN - NTC5000	UNIDAD	
20	CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA TC 900	UNIDAD		46	ASPA PLÁSTICA 8" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD	1	72	PRESOSTATO DUAL KP115	UNIDAD	
21	CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA TC 512	UNIDAD		47	ASPA PLÁSTICA 4" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		73	CAPILARES	UNIDAD	
22	CONTROL ELECTRÓNICO BÁSICO PARA CUARTO FRÍO	UNIDAD		48	ASPA PLÁSTICA 10" CUARTOS FRIOS	UNIDAD		74	SOPORTE METÁLICO BANDEJA	UNIDAD	
23	CONTROL ELECTRÓNICO CON SENSOR PARA CUARTO FRÍO	UNIDAD		49	EMPAQUE DE PUERTA, INCLUYE IMÁN	METRO LINEAL		75	BISAGRA TIPO MARIPOSA PARA EQUIPO DE FRÍO HORIZONTAL	UNIDAD	
24	CONTROL MECÁNICO SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	UNIDAD		50	FILTRO PARA SOLDAR	UNIDAD		76	BISAGRA TIPO MARIPOSA PARA EQUIPO DE FRÍO VERTICAL	UNIDAD	
25	CABLE ENCAUCHETADO 2 X16 - 2 X18	METRO LINEAL		51	BARRA DE SOLDADURA COBRE	UNIDAD		77	MANIJA PARA EQUIPO DE FRÍO HORIZONTAL	UNIDAD	
26	CABLE ENCAUCHETADO 2 X12 - 2 X14	METRO LINEAL		52	CINTA FOIL (METRO)	METRO LINEAL		78	MANIJA PARA EQUIPO DE FRÍO VERTICAL	UNIDAD	
27	CABLE ENCAUCHETADO 3 X12 - 3X14	METRO LINEAL		53	FILTRO 1/4"	UNIDAD		79	TARJETA UNIVERSAL DE CONTROL COMPRESOR NEVERA DOMÉSTICA	UNIDAD	
28	CABLE ENCAUCHETADO 3 X18 - 3X16	METRO LINEAL		54	FILTRO 3/8" A 1/2"	UNIDAD		80	TARJETA ELECTRÓNICA UNIVERSAL MINISPLIT 12.000 BTU	UNIDAD	
29	CLAVIJA 15 A 30 AMP.	UNIDAD		55	FILTRO 5/8"	UNIDAD		81	MANGUERA PARA DESAGUE TRANSPARENTE	METRO LINEAL	
30	TERMO CUPLAS	UNIDAD		56	FILTRO 7/8"	UNIDAD		82	PINTURA BASE METÁLICA EQUIPO DE CONSERVACIÓN	UNIDAD	
31	BRAKER MATIC 110 V TRABAJO PESADO	UNIDAD		57	GUSANILLO O RAIDER	UNIDAD		83	PINTURA HORNEADA EQUIPO DE CONSERVACIÓN	UNIDAD	
32	CONTACTOR ELÉCTRICO 110 VAC 25 A	UNIDAD		58	RESISTENCIA DESHIELO EVAPORADOR	UNIDAD		84	CINTA LED 110V HERMETICA	METRO LINEAL	

ENTREGA (NOMBRE Y CARGO)

RECIBE (NOMBRE Y CARGO)

Sopa Barro
Auxiliar Administrativo



CERTIFICADO DE PRESTACION DE SERVICIOS

DOCUMENTO CONTROLADO

REMISIÓN N°

8111

FECHA:

MAYO 27 2026

CONTRATO No.

98 22 25

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Razón Social:

Dirección:

Localidad:

Teléfono:

Contacto:

NIT:

Sede:

E-mail:

Celular:

S D 13
CIV 75 CSU 2 36
USME
3123565001
Maria Elena Lopez

899 999 061 9
J1 OLIVAR (Colombia - Nueva Espiranza)
na
-

ITEM	CÓDIGO INTERNO	MARCA MODELO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO	CANT.	OBSERVACIONES
1			Se realiza mantenimiento correctivo cambiando ventilador de 18 w con base y aspa.		Sirbe 12146
2	2239307	Inverton 5	(A) - (F)		Se pregunta si hay alguno equipo por fallas que dicen que no
3					
4					
5					

OBSERVACIONES GENERALES A LA REMISIÓN

Sirbe 122146

Se recomienda no colocar nada encima del condensador ya que esto le afecta del ventilador y lo

NIT: 900.327.815-5
Calle 168 No. 52 - 70 - B. Granada Norte
Bogotá, Colombia
Tel: 57-11 - 627 8565
e-mail: gerenciageneral@imcas.com

ENTREGA:

FIRMA - NOMBRE - CARGO

RECIBE:

FIRMA - NOMBRE - CARGO

ELABORA:

OCTAVIO JALAZAN
FIRMA - NOMBRE - CARGO

		LISTADO DE ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE CONSERVACION DE ALIMENTOS				VERSION: 001 FECHA EMISION 23-10-2024	
CENTRO SDIS		LOCALIDAD					
PLACA EQUIPO		MARCA EQUIPO					
JL Olivares / Colombia		USMCJ					
223 93 04		inverciones J					
		REFRIGERADOR INDUSTRIAL	CONGELADOR INDUSTRIAL	EQUIPO MIXTO	NEVERA DOMESTICA	NEVERA TIPO BAR	CUARTO FRIO
VISITA INSPECCION			X				

No.	DESCRIPCION	UND	CANT	No.	DESCRIPCION	UND	CANT	No.	DESCRIPCION	UND	CANT
7	UNIDAD DE 1/8 HP GAS 134a	UNIDAD		33	RELEVO DE ESTADO SÓLIDO AC-AC 110 V 25 A CON BASE	UNIDAD		59	POLIURETANO DOS COMPONENTES	UNIDAD	
8	UNIDAD DE 1/8 HP GAS 404a	UNIDAD		34	CAPACITOR O CONDENSADOR DE ARRANQUE 216 MF A 259 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		60	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 1/8"	METRO LINEAL	
9	UNIDAD DE 1/4 HP GAS 134a	UNIDAD		35	CAPACITOR O CONDENSADOR DE ARRANQUE 340 MF A 408 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		61	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/8"	METRO LINEAL	
10	UNIDAD DE 1/4 HP GAS 404a	UNIDAD		36	CAPACITOR O CONDENSADOR DE MARCHA 20 MF A 45 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		62	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 1/2"	METRO LINEAL	
11	UNIDAD DE 3/8 HP GAS 134a	UNIDAD		37	RELAY	UNIDAD		63	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/4"	METRO LINEAL	
12	UNIDAD DE 3/8 HP GAS 404a	UNIDAD		38	TÉRMICO DE 1/8" - 1/4"	UNIDAD		64	TUBO DE COBRE RÍGIDO 1/8"	METRO LINEAL	
13	UNIDAD DE 1/2 HP GAS 134a	UNIDAD		39	INTERRUPTOR DE CODILLO 15A A 20A	UNIDAD		65	TUBO DE COBRE RÍGIDO 3/8"	METRO LINEAL	
14	UNIDAD DE 1/2 HP GAS 404a	UNIDAD		40	REGLETA 20 AMP	UNIDAD		66	TUBO DE COBRE RÍGIDO 1/2"	METRO LINEAL	
15	REPARACIÓN COMPRESOR SEMIHERMETICO 2 HP PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		41	MOTO VENTILADOR 10 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		67	TUBO DE COBRE RÍGIDO 3/4"	METRO LINEAL	
16	CARGA GAS REFRIGERANTE R-22	LIBRA		42	MOTO VENTILADOR 18 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD	1	68	TIMER	UNIDAD	
17	CARGA GAS REFRIGERANTE R-134a	LIBRA		43	MOTO VENTILADOR 34 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		69	SERPENTÍN	METRO LINEAL	
18	CARGA GAS REFRIGERANTE R-404a	LIBRA		44	MOTO VENTILADOR AXIAL 12" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		70	SONDA EQUIPO DE CONSERVACIÓN EKS-11	UNIDAD	
19	CARGA GAS REFRIGERANTE R-600a	LIBRA		45	MOTO VENTILADOR AXIAL 24" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		71	SONDA EQUIPO DE CONSERVACIÓN - NTC5000	UNIDAD	
20	CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA TC 900	UNIDAD		46	ASPA PLÁSTICA 8" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		72	PRESOSTATO DUAL KP115	UNIDAD	
21	CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA TC 512	UNIDAD		47	ASPA PLÁSTICA 4" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		73	CAPILARES	UNIDAD	
22	CONTROL ELECTRÓNICO BÁSICO PARA CUARTO FRÍO	UNIDAD		48	ASPA PLÁSTICA 10" CUARTOS FRIOS	UNIDAD		74	SOPORTE METÁLICO BANDEJA	UNIDAD	
23	CONTROL ELECTRÓNICO CON SENSOR PARA CUARTO FRÍO	UNIDAD		49	EMPAQUE DE PUERTA, INCLUYE IMÁN	METRO LINEAL		75	BISAGRA TIPO MARIPOSA PARA EQUIPO DE FRÍO HORIZONTAL	UNIDAD	
24	CONTROL MECÁNICO SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	UNIDAD		50	FILTRO PARA SOLDAR	UNIDAD		76	BISAGRA TIPO MARIPOSA PARA EQUIPO DE FRÍO VERTICAL	UNIDAD	
25	CABLE ENCAUCHETADO 2 X16 - 2 X18	METRO LINEAL		51	BARRA DE SOLDADURA COBRE	UNIDAD		77	MANIJA PARA EQUIPO DE FRÍO HORIZONTAL	UNIDAD	
26	CABLE ENCAUCHETADO 2 X12 - 2 X14	METRO LINEAL		52	CINTA FOIL (METRO)	METRO LINEAL		78	MANIJA PARA EQUIPO DE FRÍO VERTICAL	UNIDAD	
27	CABLE ENCAUCHETADO 3 X12 - 3X14	METRO LINEAL		53	FILTRO 1/4"	UNIDAD		79	TARJETA UNIVERSAL DE CONTROL COMPRESOR NEVERA DOMÉSTICA	UNIDAD	
28	CABLE ENCAUCHETADO 3 X18 - 3X16	METRO LINEAL		54	FILTRO 3/8" A 1/2"	UNIDAD		80	TARJETA ELECTRÓNICA UNIVERSAL MINISPLIT 12.000 BTU	UNIDAD	
29	CLAVIJA 15 A 30 AMP.	UNIDAD		55	FILTRO 5/8"	UNIDAD		81	MANGUERA PARA DESAGUE TRANSPARENTE	METRO LINEAL	
30	TERMO CUPLAS	UNIDAD		56	FILTRO 7/8"	UNIDAD		82	PINTURA BASE METÁLICA EQUIPO DE CONSERVACIÓN	UNIDAD	
31	BRAKER MATIC 110 V TRABAJO PESADO	UNIDAD		57	GUSANILLO O RAIDER	UNIDAD		83	PINTURA HORNEADA EQUIPO DE CONSERVACIÓN	UNIDAD	
32	CONTACTOR ELÉCTRICO 110 VAC 25 A	UNIDAD		58	RESISTENCIA DESHIELO EVAPORADOR	UNIDAD		84	CINTA LED 110V HERMETICA	METRO LINEAL	

ENTREGA (NOMBRE Y CARGO)

RECIBE (NOMBRE Y CARGO)

De: Jhon Oswaldo Jimenez Landines <jjimenezl@sdis.gov.co>
Enviado el: miércoles, 27 de mayo de 2026 2:56 p.m.
Para: asistenteimcsas@imcsas.com
Asunto: RE: SOLICITUD AUTORIZACION REPARACION EQUIPO 2239307 - JI OLIVARES COLOMBIA NUEVA ESPERANZA - USME

Buenas tardes

Se aprueba el presupuesto establecido, por favor continuar con la reparación indicada

Cordialmente



Jhon Oswaldo Jimenez Landines
Contratista
Subdirección Administrativa y Financiera -Mantenimiento
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Tel (601) 3279797 Ext (32124)

De: asistenteimcsas@imcsas.com <asistenteimcsas@imcsas.com>
Enviado: miércoles, 27 de mayo de 2026 8:48
Para: Jhon Oswaldo Jimenez Landines <jjimenezl@sdis.gov.co>
Asunto: SOLICITUD AUTORIZACION REPARACION EQUIPO 2239307 - JI OLIVARES COLOMBIA NUEVA ESPERANZA - USME

PSI

IMC **CERTIFICADO DE PRESTACION DE SERVICIOS**

RESOLUCIÓN N° **5111**

FECHA: **Mayo 21 2016** CONTRATO N° **96 22 25**

ATENCION DEL CLIENTE

Equipo: **S** **U** **1** **3** **6** **7**
 Ubicación: **Gr 25 C50 2 36**
 Localidad: **U.S.M.E.**
 Teléfono: **2123565001**
 Contacto: **Maria Elena Lopez**

DESCRIPCION DEL PRODUCTO O SERVICIO

ITEM	CODIGO INTERNO	MARCA MODELO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO O SERVICIO	CANT	UBICACION
1			Se realiza mantenimiento preventivo cambiando unidades de 18 w con base y aspa.		Gr 25 C50 2 36
2					Se presenta el hoy algunos equipos por reparar una de ellas que es
3					
4					
5					

CONDICIONES GENERALES A LA RESOLUCION

Se recomienda no colocar nada en el condensador ya que esto le afecta la vida del ventilador y la

INTERVENIENDO: **Footwell** **TERMINAL: GRUPO 1**
 FIRMA: **Footwell** **TERMINAL: GRUPO 1**

RECIBIENDO: **Footwell** **TERMINAL: GRUPO 1**
 FIRMA: **Footwell** **TERMINAL: GRUPO 1**

IMC **LISTADO DE ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE CONSERVACION DE ALIMENTOS**

CLIENTE: **Gr 25 C50 2 36** **U.S.M.E.**

FECHA: **21 05 16** **U.S.M.E.**

RESOLUCION: **5111**

Nº	DESCRIPCION	UNID	CANT	Nº	DESCRIPCION	UNID	CANT	Nº	DESCRIPCION	UNID	CANT
1	ACEITE DE MOTOR	LITROS	1	2	ACEITE DE MOTOR	LITROS	1	3	ACEITE DE MOTOR	LITROS	1
4	ACEITE DE MOTOR	LITROS	1	5	ACEITE DE MOTOR	LITROS	1	6	ACEITE DE MOTOR	LITROS	1
7	ACEITE DE MOTOR	LITROS	1	8	ACEITE DE MOTOR	LITROS	1	9	ACEITE DE MOTOR	LITROS	1
10	ACEITE DE MOTOR	LITROS	1	11	ACEITE DE MOTOR	LITROS	1	12	ACEITE DE MOTOR	LITROS	1
15	ACEITE DE MOTOR	LITROS	1	16	ACEITE DE MOTOR	LITROS	1	17	ACEITE DE MOTOR	LITROS	1
20	ACEITE DE MOTOR	LITROS	1	21	ACEITE DE MOTOR	LITROS	1	22	ACEITE DE MOTOR	LITROS	1
25	ACEITE DE MOTOR	LITROS	1	26	ACEITE DE MOTOR	LITROS	1	27	ACEITE DE MOTOR	LITROS	1
30	ACEITE DE MOTOR	LITROS	1	31	ACEITE DE MOTOR	LITROS	1	32	ACEITE DE MOTOR	LITROS	1
35	ACEITE DE MOTOR	LITROS	1	36	ACEITE DE MOTOR	LITROS	1	37	ACEITE DE MOTOR	LITROS	1
40	ACEITE DE MOTOR	LITROS	1	41	ACEITE DE MOTOR	LITROS	1	42	ACEITE DE MOTOR	LITROS	1
45	ACEITE DE MOTOR	LITROS	1	46	ACEITE DE MOTOR	LITROS	1	47	ACEITE DE MOTOR	LITROS	1
50	ACEITE DE MOTOR	LITROS	1	51	ACEITE DE MOTOR	LITROS	1	52	ACEITE DE MOTOR	LITROS	1
55	ACEITE DE MOTOR	LITROS	1	56	ACEITE DE MOTOR	LITROS	1	57	ACEITE DE MOTOR	LITROS	1
60	ACEITE DE MOTOR	LITROS	1	61	ACEITE DE MOTOR	LITROS	1	62	ACEITE DE MOTOR	LITROS	1
65	ACEITE DE MOTOR	LITROS	1	66	ACEITE DE MOTOR	LITROS	1	67	ACEITE DE MOTOR	LITROS	1
70	ACEITE DE MOTOR	LITROS	1	71	ACEITE DE MOTOR	LITROS	1	72	ACEITE DE MOTOR	LITROS	1
75	ACEITE DE MOTOR	LITROS	1	76	ACEITE DE MOTOR	LITROS	1	77	ACEITE DE MOTOR	LITROS	1
80	ACEITE DE MOTOR	LITROS	1	81	ACEITE DE MOTOR	LITROS	1	82	ACEITE DE MOTOR	LITROS	1
85	ACEITE DE MOTOR	LITROS	1	86	ACEITE DE MOTOR	LITROS	1	87	ACEITE DE MOTOR	LITROS	1
90	ACEITE DE MOTOR	LITROS	1	91	ACEITE DE MOTOR	LITROS	1	92	ACEITE DE MOTOR	LITROS	1
95	ACEITE DE MOTOR	LITROS	1	96	ACEITE DE MOTOR	LITROS	1	97	ACEITE DE MOTOR	LITROS	1
100	ACEITE DE MOTOR	LITROS	1	101	ACEITE DE MOTOR	LITROS	1	102	ACEITE DE MOTOR	LITROS	1

INTERVENIENDO: **Footwell** **TERMINAL: GRUPO 1**
 FIRMA: **Footwell** **TERMINAL: GRUPO 1**

RECIBIENDO: **Footwell** **TERMINAL: GRUPO 1**
 FIRMA: **Footwell** **TERMINAL: GRUPO 1**

FECHA	LOCALIDAD	CENTRO DE ATENCION	DIRECCION	TELEFONO	No.	PLACA	EQUIPO MARCA Y MOD ELO	ACCION REALIZADA
	Usme	Ji Olivas Colombia Nueva Esperanza	Calle 75C Sur No. 2-86	3123965001	8111	2239307	Inversiones Dj	Sirbe 122146. Visita inspeccion. Mmto preventivo y correctivo. Cambio motor ventilador 18w.
ITEM	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO			PRECIO UNITARIO CON IVA	CANT	PRECIO TOTAL CON IVA	ESTADO DEL EQUIPO	
2	CONGELADOR INDUSTRIAL VISITA DE INSPECCION			618.235,00	1	618.235,00	Equipo funcionando bajo para metros normales. Se recomiendan o coloca rningun objeto sobre el condensador de l equipo puesto que puede ha ber daños directos sobre el asa del ventilador.	
42	MOTO VENTILADOR 18 W INCLUYE ASPA Y BASE			307.896,00	1	307.896,00		
TOTAL						926.131,00		

Cordialmente,

Octavio A. Salazar
Asistente Administrativo
Nit. 900.327.815-5
Cel. 322 789 3579
Tel: 627 8565
Calle 168 # 52 - 70



ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS
Certification



ISO 14001:2015
BUREAU VERITAS
Certification





CERTIFICADO DE PRESTACION DE SERVICIOS

DOCUMENTO CONTROLADO

REMISIÓN N°

8118

FECHA:

MAYO 27 2020

CONTRATO No.

98 22 25

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Razón Social:

S P I S

Dirección:

CL 42F Sur A 86b-20 86b 32.

Localidad:

Tenny

Teléfono:

313233840

Contacto:

DorM Gonzalez

N°:

899 999 061 9

Sede:

J.I TINTALITO mis primeros pasos

E-mail:

NA

Celular:

-

ITEM	CÓDIGO INTERNO	MARCA MODELO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO	CANT.	OBSERVACIONES
1	2239339	Truxion 1/2	Se realiza mantenimiento correctivo limpiando condensador y cambiando fit. eléctrico que es relay termico y capacitor y el T900 (A-E)		Se pregunta en el centro si ay las Equipos por revisar y me dicen que no
2					
3					SINBE 122079
4	2239408	Inver 1/2	Se realiza mantenimiento preventivo revisando cableado y temperaturas Se le recarga Gas a 134 a 1 libra (A-E)		
5					

OBSERVACIONES GENERALES A LA REMISIÓN

Se le recomienda a la coordinadora que si pueden dejar los aparatos como el enfriador y el congelador En otra parte ya que no tiene respiradero y se puede avernar la unidad

ENTREGA:

FIRMA - NOMBRE - CARGO

RECIBE:

FIRMA - NOMBRE - CARGO

NIT: 900.327.815-5
Calle 168 No. 52 - 70 - B. Granada Norte
Bogotá, Colombia
Tel: 57 (1) - 627 8565
e-mail: gerenciageneral@imcsa.com

ELABORA:

OCTAVIO JACOBAN
FIRMA - NOMBRE - CARGO

		LISTADO DE ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE CONSERVACION DE ALIMENTOS				VERSION 001 FECHA EMISION 23-10-2024					
CENTRO SDIS		20 Tintoalto mes guineas		LOCALIDAD		KENNY 94					
PLACA EQUIPO		22393 39		MARCA EQUIPO		(invercion)					
		REFRIGERADOR INDUSTRIAL	CONGELADOR INDUSTRIAL	EQUIPO MIXTO	NEVERA DOMESTICA	NEVERA TIPO BAR	CUARTO FRIO				
VISITA INSPECCION			X								
No.	DESCRIPCION	UND	CANT	No.	DESCRIPCION	UND	CANT	No.	DESCRIPCION	UND	CANT
7	UNIDAD DE 1/8 HP GAS 134a	UNIDAD		33	RELEVO DE ESTADO SÓLIDO AC-AC 110 V 25 A CON BASE	UNIDAD		59	POLIURETANO DOS COMPONENTES	UNIDAD	
8	UNIDAD DE 1/8 HP GAS 404a	UNIDAD		34	CAPACITOR O CONDENSADOR DE ARRANQUE 216 MF A 259 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		60	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 1/8"	METRO LINEAL	
9	UNIDAD DE 1/4 HP GAS 134a	UNIDAD		35	CAPACITOR O CONDENSADOR DE ARRANQUE 340 MF A 408 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		61	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/8"	METRO LINEAL	
10	UNIDAD DE 1/4 HP GAS 404a	UNIDAD		36	CAPACITOR O CONDENSADOR DE MARCHA 20 MF A 45 MF (O SIMILAR)	UNIDAD	1	62	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 1/2"	METRO LINEAL	
11	UNIDAD DE 3/8 HP GAS 134a	UNIDAD		37	RELAY	UNIDAD	1	63	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/4"	METRO LINEAL	
12	UNIDAD DE 3/8 HP GAS 404a	UNIDAD		38	TÉRMICO DE 1/8" - 1/4"	UNIDAD	1	64	TUBO DE COBRE RÍGIDO 1/8"	METRO LINEAL	
13	UNIDAD DE 1/2 HP GAS 134a	UNIDAD		39	INTERRUPTOR DE CODILLO 15A A 20A	UNIDAD		65	TUBO DE COBRE RÍGIDO 3/8"	METRO LINEAL	
14	UNIDAD DE 1/2 HP GAS 404a	UNIDAD		40	REGLETA 20 AMP	UNIDAD		66	TUBO DE COBRE RÍGIDO 1/2"	METRO LINEAL	
15	REPARACIÓN COMPRESOR SEMIHERMETICO 2 HP PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		41	MOTO VENTILADOR 10 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		67	TUBO DE COBRE RÍGIDO 3/4"	METRO LINEAL	
16	CARGA GAS REFRIGERANTE R-22	LIBRA		42	MOTO VENTILADOR 18 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		68	TIMER	UNIDAD	
17	CARGA GAS REFRIGERANTE R-134a	LIBRA		43	MOTO VENTILADOR 34 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		69	SERPENTÍN	METRO LINEAL	
18	CARGA GAS REFRIGERANTE R-404a	LIBRA		44	MOTO VENTILADOR AXIAL 12" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		70	SONDA EQUIPO DE CONSERVACIÓN EKS-111	UNIDAD	
19	CARGA GAS REFRIGERANTE R-600a	LIBRA		45	MOTO VENTILADOR AXIAL 24" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		71	SONDA EQUIPO DE CONSERVACIÓN - NTC5000	UNIDAD	
20	CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA TC 900	UNIDAD	1	46	ASPA PLÁSTICA 8" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		72	PRESOSTATO DUAL KP115	UNIDAD	
21	CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA TC 512	UNIDAD		47	ASPA PLÁSTICA 4" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		73	CAPILARES	UNIDAD	
22	CONTROL ELECTRÓNICO BÁSICO PARA CUARTO FRÍO	UNIDAD		48	ASPA PLÁSTICA 10" CUARTOS FRIOS	UNIDAD		74	SOPORTE METÁLICO BANDEJA	UNIDAD	
23	CONTROL ELECTRÓNICO CON SENSOR PARA CUARTO FRÍO	UNIDAD		49	EMPAQUE DE PUERTA, INCLUYE IMAN	METRO LINEAL		75	BISAGRA TIPO MARIPOSA PARA EQUIPO DE FRÍO HORIZONTAL	UNIDAD	
24	CONTROL MECÁNICO SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	UNIDAD		50	FILTRO PARA SOLDAR	UNIDAD		76	BISAGRA TIPO MARIPOSA PARA EQUIPO DE FRÍO VERTICAL	UNIDAD	
25	CABLE ENCAUCHETADO 2 X16 - 2 X18	METRO LINEAL		51	BARRA DE SOLDADURA COBRE	UNIDAD		77	MANIJA PARA EQUIPO DE FRÍO HORIZONTAL	UNIDAD	
26	CABLE ENCAUCHETADO 2 X12 - 2 X14	METRO LINEAL		52	CINTA FOIL (METRO)	METRO LINEAL		78	MANIJA PARA EQUIPO DE FRÍO VERTICAL	UNIDAD	
27	CABLE ENCAUCHETADO 3 X12 - 3X14	METRO LINEAL		53	FILTRO 1/4"	UNIDAD		79	TARJETA UNIVERSAL DE CONTROL COMPRESOR NEVERA DOMÉSTICA	UNIDAD	
28	CABLE ENCAUCHETADO 3 X18 - 3X16	METRO LINEAL		54	FILTRO 3/8" A 1/2"	UNIDAD		80	TARJETA ELECTRÓNICA UNIVERSAL MINISPLIT 12.000 BTU	UNIDAD	
29	CLAVIJA 15 A 30 AMP.	UNIDAD		55	FILTRO 5/8"	UNIDAD		81	MANGUERA PARA DESAGUE TRANSPARENTE	METRO LINEAL	
30	TERMO CUPLAS	UNIDAD		56	FILTRO 7/8"	UNIDAD		82	PINTURA BASE METÁLICA EQUIPO DE CONSERVACIÓN	UNIDAD	
31	BRAKER MATIC 110 V TRABAJO PESADO	UNIDAD		57	GUSANILLO O RAIDER	UNIDAD		83	PINTURA HORNEADA EQUIPO DE CONSERVACIÓN	UNIDAD	
32	CONTACTOR ELÉCTRICO 110 VAC 25 A	UNIDAD		58	RESISTENCIA EVAPORADOR DESHIELO	UNIDAD		84	CINTA LED 110V HERMETICA	METRO LINEAL	

ENTREGA (NOMBRE Y CARGO)

RECIBE (NOMBRE Y CARGO)

asistenteimcsas@imcsas.com

De: Jhon Oswaldo Jimenez Landines <jjimenezl@sdis.gov.co>
Enviado el: miércoles, 27 de mayo de 2026 2:56 p.m.
Para: asistenteimcsas@imcsas.com
Asunto: RE: SOLICITUD AUTORIZACION REPARACION EQUIPO 2239339 - JI TINTALITO MIS PRIMEROS PASOS - KENNEDY

Buenas tardes

Se aprueba el presupuesto establecido, por favor continuar con la reparación indicada

Cordialmente



Jhon Oswaldo Jimenez Landines
Contratista
Subdirección Administrativa y Financiera -Mantenimiento
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Tel (601) 3279797 Ext (32124)

De: asistenteimcsas@imcsas.com <asistenteimcsas@imcsas.com>
Enviado: miércoles, 27 de mayo de 2026 9:09
Para: Jhon Oswaldo Jimenez Landines <jjimenezl@sdis.gov.co>
Asunto: SOLICITUD AUTORIZACION REPARACION EQUIPO 2239339 - JI TINTALITO MIS PRIMEROS PASOS - KENNEDY

PSI

FECHA: MAYO 2020

CONTRATO No.	98	23	25
--------------	----	----	----

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Name: [redacted]
 Address: [redacted]
 City: [redacted]
 State: [redacted]
 Zip: [redacted]
 Phone: [redacted]
 Fax: [redacted]
 E-mail: [redacted]
 Contact: [redacted]

No. 899 999 061 7
 Suffix JI TINTAITO mio partneri pozo
 E-mail NA
 Country -

ITEM	CÓDIGO INTERNO	MARCA MODELO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO	CANT.	OBSERVACIONES
1	2239339	Fluorene	Se realiza mantenimiento correctivo limpiando condensador y cambiándole fusi dedice que es relay termico y capacitor y el T900		Se pregunta en el centro si oy mas equipos por reparar y me dicen que no
2					51452 172079
3					
4	2239402		Se realiza mantenimiento preventivo revisando cableado y temperaturas se le recarga gas a 134 n l. libra		
5					

OBSERVACIONES GENERALES A LA REMISIÓN

Se le recomienda ala coordinadora que si pueden
dejar los asientos como el enpiador y el contabilder
En otra parte ya que no tiene respaldere y se puede
RECIBE:

tel: 800.327.815-5
Calle 168 No. 51 - 79 - B. Guaymas Norte
Bogotá, Colombia
Tel: 57 (1) 627 8645
e-mail: carlos@carlosvaldes.com

ENTREGA:

FIRMA - NUMERO - CARGO

Day Responsible

SLA 2000A

OK (ALCO) 24/1/74

[illegible]

DATE: 10/21/12 Region:

FECHA	LOCALIDAD	CENTRO DE ATENCION	DIRECCION	TELEFONO	No.	PLACA	EQUIPO MARCA Y MODELO	ACCION REALIZADA
	Kennedy	Jl Tintalito Mis Primeros Pasos	Calle 42F Sur No. 866-32	3132333840	8118	2239339	Inversiones Dj	Sirbe 122079. Visita Inspeccion. Mnto preventivo y correctivo. Limpieza de condensador y cambio de kit electronico (relay, termico y capacitor). Reemplazo del control digital de temperatura tc900.
ITEM	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO			PRECIO UNITARIO CON IVA	CANT	PRECIO TOTAL CON IVA	ESTADO DEL EQUIPO	
2	CONGELADOR INDUSTRIAL VISITA DE INSPECCION			618.235,00	1	618.235,00	Equipo funcionando bajo parametros normales. Para garantizar el correcto funcionamiento de los equipos de refrigeración y congelación, es fundamental reubicarlos en un espacio que permita una ventilación adecuada. La proximidad excesiva entre las unidades y su cercanía con el techo obstruyen el flujo continuo de aire, lo que altera el ciclo de transferencia térmica e impide que el sistema disipe el calor de manera eficiente. Esta falta de circulación eleva la temperatura interna de los componentes, sobrepasa los límites de operación segura y puede provocar fallas críticas o daños irreversibles por sobrecalentamiento en los elementos eléctricos, mecánicos y electrónicos de los equipos.	
20	CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA TC 900			403.056,00	1	403.056,00		
36	CAPACITOR O CONDENSADOR DE MARCHA 20 MF A 45 MF (O SIMILAR)			92.166,00	1	92.166,00		
37	RELAY			70.517,00	1	70.517,00		
38	TÉRMICO DE 1/8" - 1/4"			51.644,00	1	51.644,00		
TOTAL						1.235.618,00		

Cordialmente,

Octavio A. Salazar
Asistente Administrativo
Nit. 900.327.815-5
Cel. 322 789 3579
Tel: 627 8565
Calle 168 # 52 - 70



		LISTADO DE ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE CONSERVACION DE ALIMENTOS				VERSION 001 FECHA EMISION 23-10-2024	
CENTRO SDIS		51 Tintalito mas pueras		LOCALIDAD		Quindío	
PLACA EQUIPO		223 94 08		MARCA EQUIPO		Invercion 5'	
		REFRIGERADOR INDUSTRIAL	CONGELADOR INDUSTRIAL	EQUIPO MIXTO	NEVERA DOMESTICA	NEVERA TIPO BAR	CUARTO FRIO
VISITA INSPECCION		X					

No.	DESCRIPCION	UND	CANT	No.	DESCRIPCION	UND	CANT	No.	DESCRIPCION	UND	CANT
7	UNIDAD DE 1/8 HP GAS 134a	UNIDAD		33	RELEVO DE ESTADO SÓLIDO AC-AC 110 V 25 A CON BASE	UNIDAD		59	POLIURETANO DOS COMPONENTES	UNIDAD	
8	UNIDAD DE 1/8 HP GAS 404a	UNIDAD		34	CAPACITOR O CONDENSADOR DE ARRANQUE 216 MF A 259 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		60	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 1/8"	METRO LINEAL	
9	UNIDAD DE 1/4 HP GAS 134a	UNIDAD		35	CAPACITOR O CONDENSADOR DE ARRANQUE 340 MF A 408 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		61	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/8"	METRO LINEAL	
10	UNIDAD DE 1/4 HP GAS 404a	UNIDAD		36	CAPACITOR O CONDENSADOR DE MARCHA 20 MF A 45 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		62	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 1/2"	METRO LINEAL	
11	UNIDAD DE 3/8 HP GAS 134a	UNIDAD		37	RELAY	UNIDAD		63	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/4"	METRO LINEAL	
12	UNIDAD DE 3/8 HP GAS 404a	UNIDAD		38	TÉRMICO DE 1/8" - 1/4"	UNIDAD		64	TUBO DE COBRE RÍGIDO 1/8"	METRO LINEAL	
13	UNIDAD DE 1/2 HP GAS 134a	UNIDAD		39	INTERRUPTOR DE CODILLO 15A A 20A	UNIDAD		65	TUBO DE COBRE RÍGIDO 3/8"	METRO LINEAL	
14	UNIDAD DE 1/2 HP GAS 404a	UNIDAD		40	REGLETA 20 AMP	UNIDAD		66	TUBO DE COBRE RÍGIDO 1/2"	METRO LINEAL	
15	REPARACIÓN COMPRESOR SEMIHERMETICO 2 HP PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		41	MOTO VENTILADOR 10 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		67	TUBO DE COBRE RÍGIDO 3/4"	METRO LINEAL	
16	CARGA GAS REFRIGERANTE R-22	LIBRA		42	MOTO VENTILADOR 18 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		68	TIMER	UNIDAD	
17	CARGA GAS REFRIGERANTE R-134a	LIBRA	1	43	MOTO VENTILADOR 34 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		69	SERPENTÍN	METRO LINEAL	
18	CARGA GAS REFRIGERANTE R-404a	LIBRA		44	MOTO VENTILADOR AXIAL 12" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		70	SONDA EQUIPO DE CONSERVACION EKS-111	UNIDAD	
19	CARGA GAS REFRIGERANTE R-600a	LIBRA		45	MOTO VENTILADOR AXIAL 24" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		71	SONDA EQUIPO DE CONSERVACION - NTC5000	UNIDAD	
20	CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA TC 900	UNIDAD		46	ASPA PLÁSTICA 8" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		72	PRESOSTATO DUAL KP115	UNIDAD	
21	CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA TC 512	UNIDAD		47	ASPA PLÁSTICA 4" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		73	CAPILARES	UNIDAD	
22	CONTROL ELECTRÓNICO BÁSICO PARA CUARTO FRIO	UNIDAD		48	ASPA PLÁSTICA 10" CUARTOS FRIOS	UNIDAD		74	SOPORTE METÁLICO BANDEJA	UNIDAD	
23	CONTROL ELECTRÓNICO CON SENSOR PARA CUARTO FRIO	UNIDAD		49	EMPAQUE DE PUERTA, INCLUYE IMÁN	METRO LINEAL		75	BISAGRA TIPO MARIPOSA PARA EQUIPO DE FRIO HORIZONTAL	UNIDAD	
24	CONTROL MECÁNICO SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	UNIDAD		50	FILTRO PARA SOLDAR	UNIDAD		76	BISAGRA TIPO MARIPOSA PARA EQUIPO DE FRIO VERTICAL	UNIDAD	
25	CABLE ENCAUCHETADO 2 X16 - 2 X18	METRO LINEAL		51	BARRA DE SOLDADURA COBRE	UNIDAD		77	MANIJA PARA EQUIPO DE FRIO HORIZONTAL	UNIDAD	
26	CABLE ENCAUCHETADO 2 X12 - 2 X14	METRO LINEAL		52	CINTA FOIL (METRO)	METRO LINEAL		78	MANIJA PARA EQUIPO DE FRIO VERTICAL	UNIDAD	
27	CABLE ENCAUCHETADO 3 X12 - 3X14	METRO LINEAL		53	FILTRO 1/4"	UNIDAD		79	TARJETA UNIVERSAL DE CONTROL COMPRESOR NEVERA DOMESTICA	UNIDAD	
28	CABLE ENCAUCHETADO 3 X18 - 3X16	METRO LINEAL		54	FILTRO 3/8" A 1/2"	UNIDAD		80	TARJETA ELECTRÓNICA UNIVERSAL MINISPLIT 12.000 BTU	UNIDAD	
29	CLAVIJA 15 A 30 AMP.	UNIDAD		55	FILTRO 5/8"	UNIDAD		81	MANGUERA PARA DESAGUE TRANSPARENTE	METRO LINEAL	
30	TERMO CUPLAS	UNIDAD		56	FILTRO 7/8"	UNIDAD		82	PINTURA BASE METÁLICA EQUIPO DE CONSERVACIÓN	UNIDAD	
31	BRAKER MATIC 110 V TRABAJO PESADO	UNIDAD		57	GUSANILLO O RAIDER	UNIDAD		83	PINTURA HORNEADA EQUIPO DE CONSERVACIÓN	UNIDAD	
32	CONTACTOR ELÉCTRICO 110 VAC 25 A	UNIDAD		58	RESISTENCIA DESHIELO EVAPORADOR	UNIDAD		84	CINTA LED 110V HERMETICA	METRO LINEAL	

ENTREGA (NOMBRE Y CARGO)

RECIBE (NOMBRE Y CARGO)

asistenteimcsas@imcsas.com

De: Jhon Oswaldo Jimenez Landines <jjimenezl@sdis.gov.co>
Enviado el: miércoles, 27 de mayo de 2026 2:57 p.m.
Para: asistenteimcsas@imcsas.com
Asunto: RE: SOLICITUD AUTORIZACION REPARACION EQUIPO 2239408 - JI TINTALITO MIS PRIMEROS PASOS - KENNEDY

Buenas tardes

Se aprueba el presupuesto establecido, por favor continuar con la reparación indicada

Cordialmente



Jhon Oswaldo Jimenez Landines
Contratista
Subdirección Administrativa y Financiera -Mantenimiento
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Tel (601) 3279797 Ext (32124)

De: asistenteimcsas@imcsas.com <asistenteimcsas@imcsas.com>
Enviado: miércoles, 27 de mayo de 2026 9:19
Para: Jhon Oswaldo Jimenez Landines <jjimenezl@sdis.gov.co>
Asunto: SOLICITUD AUTORIZACION REPARACION EQUIPO 2239408 - JI TINTALITO MIS PRIMEROS PASOS - KENNEDY

PSI

CERTIFICADO DE PRESTACION DE SERVICIOS

REMISIÓN N°

8118

FECHA:

MAYO 2026

CONTRATO N°

98 22 25

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Razon Social:

S P 15

Dirección:

CL 42F SUR A 866-2286632

Localidad:

TENNY

Teléfono:

3152332440

Contacto:

DANIEL GONZALEZ

N°:

899 999 061 7

Indic:

EL INSTANTO MIS PUNTOS 2020

E-mail:

NA

Unidad:

ITEM	CÓDIGO INTERNO	MARCA/MODELO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO	CANT.	OBSERVACIONES
1	2239374	Frangione	Se realiza mantenimiento correctivo limpiando condensador y cambiándole fil. dedicator que es relay termico y capacitor y el T900		Se pregunta en el centro si ya hay equipos por revisar y me dicen que no
2					
3					51162 12029
4	2239402		Se realiza mantenimiento preventivo revisando cableado y temperaturas. Se le recarga Gas a 134 a 1 libra		
5					

OBSERVACIONES GENERALES A LA REMISIÓN

Se le recomienda ala coordinadora que si pueden dejar los aparatos como el enfriador y el congelador en otra parte ya que no tiene respiradero y se puede avernar la unidad.

ENTREGA:

FIRMA - NOMBRE - CARGO

ELABORA:

FIRMA - NOMBRE - CARGO

LISTADO DE ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE CONSERVACION DE ALIMENTOS

Centro:

El Instanto Mis Puntos

Placa:

2239408

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.
1	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		12	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		21	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS	
2	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		13	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		22	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS	
3	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		14	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		23	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS	
4	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		15	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		24	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS	
5	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		16	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		25	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS	
6	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		17	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		26	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS	
7	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		18	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		27	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS	
8	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		19	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		28	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS	
9	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		20	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		29	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS	
10	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		31	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		32	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS	
11	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		33	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		34	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS	
12	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		35	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		36	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS	
13	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		37	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		38	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS	
14	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		39	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		40	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS	
15	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		41	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		42	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS	
16	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		43	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		44	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS	
17	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		45	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		46	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS	
18	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		47	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		48	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS	
19	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		49	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		50	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS	
20	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		51	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		52	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS	
21	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		53	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		54	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS	
22	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		55	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		56	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS	
23	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		57	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		58	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS	
24	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		59	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		60	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS	
25	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		61	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		62	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS	
26	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		63	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		64	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS	
27	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		65	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		66	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS	
28	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		67	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		68	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS	
29	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		69	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		70	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS	
30	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		71	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		72	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS	
31	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		73	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		74	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS	
32	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		75	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		76	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS	
33	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		77	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		78	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS	
34	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		79	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		80	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS	
35	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		81	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		82	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS	
36	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		83	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		84	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS	
37	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		85	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		86	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS	
38	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		87	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		88	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS	
39	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		89	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		90	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS	
40	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		91	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		92	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS	
41	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		93	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		94	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS	
42	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		95	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		96	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS	
43	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		97	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		98	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS	
44	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		99	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		100	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS	
45	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		101	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		102	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS	
46	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		103	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		104	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS	
47	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		105	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		106	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS	
48	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		107	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		108	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS	
49	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		109	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		110	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS	
50	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		111	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		112	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS	
51	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		113	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		114	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS	
52	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		115	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		116	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS	
53	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		117	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		118	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS	
54	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		119	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		120	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS	
55	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		121	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		122	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS	
56	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		123	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		124	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS	
57	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		125	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		126	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS	
58	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		127	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		128	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS	
59	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		129	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		130	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS	
60	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		131	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		132	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS	
61	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		133	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		134	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS	
62	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		135	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		136	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS	
63	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		137	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		138	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS	
64	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		139	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		140	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS	
65	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		141	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		142	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS	
66	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		143	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		144	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS	
67	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		145	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		146	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS	
68	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		147	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		148	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS	
69	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		149	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		150	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS	
70	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		151	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		152	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS	
71	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		153	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		154	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS	
72	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		155	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		156	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS	
73	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		157	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		158	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS	
74	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		159	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		160	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS	
75	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		161	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		162	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS	
76	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		163	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		164	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS	
77	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		165	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		166	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS	
78	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		167	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		168	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS	
79	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		169	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		170	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS	
80	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		171	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		172	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS	
81	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		173	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		174	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS	
82	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		175	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		176	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS	
83	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		177	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		178	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS	
84	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		179	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		180	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS	
85	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		181	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		182	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS	
86	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		183	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		184	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS	
87	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		185	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		186	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS	
88	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		187	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		188	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS	
89	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		189	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		190	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS	
90	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		191	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		192	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS	
91	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		193	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		194	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS	
92	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		195	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		196	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS	
93	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		197	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		198	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS	
94	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		199	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		200	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS	
95	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		201	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		202	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS	
96	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		203	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		204	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS	
97	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		205	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		206	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS	
98	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		207	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		208	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS	
99	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		209	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		210	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS	
100	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		211	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		212	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS	
101	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		213	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		214	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS	
102	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		215	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		216	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS	
103	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		217	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		218	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS	
104	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		219	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		220	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS	
105	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		221	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		222	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS	
106	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		223	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		224	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS	
107	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		225	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		226	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS	
108	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		227	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		228	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS	
109	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		229	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		230	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS	
110	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		231	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		232	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS	
111	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		233	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		234	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS	
112	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS		235	CAJAS DE ALIMENTOS	CAJAS</					

FECHA	LOCALIDAD	CENTRO DE ATENCION	DIRECCION	TELEFONO	No.	PLACA	EQUIPO MARCA Y MODELO	ACCION REALIZADA
	Kennedy	Jl Terminal Mis Primeros Pasos	Calle 42F Sur No. 868-32	3133333840	8118	2239408	Inversiones D.J	Sirbe 122079. Visita inspeccion. Mmco preventivo y correctivo. Revision cableado electrico y temperatura. Recarga de gas r134a.
ITEM	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO			PRECIO UNITARIO CON IVA	CANT	PRECIO TOTAL CON IVA	ESTADO DEL EQUIPO	
1	REFRIGERADOR INDUSTRIAL VISITA DE INSPECCION			618.235,00	1	618.235,00	Equipo funcionando bajo parametros normales. Para garantizar el correcto funcionamiento de los equipos de refrigeración y congelación, es fundamental reubicarlos en un espacio que permita una ventilación adecuada. La proximidad excesiva entre las unidades y su cercanía con el techo obstruyen el flujo continuo de aire, lo que altera el ciclo de transferencia térmica e impide que el sistema disipe el calor de manera eficiente. Esta falta de circulación eleva la temperatura interna de los componentes, sobre pasa los límites de operación segura y puede provocar fallas críticas o daños irreversibles por sobre calentamiento en los elementos eléctricos, mecánicos y electrónicos de los equipos.	
17	CARGA GAS REFRIGERANTE R-134a			91.201,00	1	91.201,00		
TOTAL						709.436,00		

Cordialmente,

Octavio A. Salazar
Asistente Administrativo
Nit. 900.327.815-5
Cel. 322 789 3579
Tel: 627 8565
Calle 168 # 52 - 70



ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS
Certification



ISO 14001:2015
BUREAU VERITAS
Certification





CERTIFICADO DE PRESTACION DE SERVICIOS

DOCUMENTO CONTROLADO

REMISIÓN N°

8109

FECHA:

MAYO 27 2026

CONTRATO No.

98

22

25

INFORMACIÓN DEL CUENTE

Razón Social:

Dirección:

Localidad:

Teléfono:

Contacto:

S D 15
Traveral 49 cno 75060 Sur
ciudad Bolívar
Aura Olga Zarate
322 3717323

Nit:

899 999 061 9

Sede:

si Santa rosita de las Vegas

E-mail:

na

Celular:

—

ITEM	CÓDIGO INTERNO	MARCA MODELO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO	CANT.	OBSERVACIONES
1	2239188	invercion	Se realiza visita por Garantia Se revisa cableado Y temperaturas y se encuentra la salida del T900 armada.		Se pregunta si hay mas equipos
2			Se cambia T900 Y se se deja trabajando ss. 2 Parangos.		por intervenir y medidor cerca (A) - (E)
3					
4	2239187	invercion	Se realiza mantenimiento Preventivo revisando el condensado y se encuentra disparo de gas se le recarga bot R 134 n		GARANTIA SIN COITO PARA LA ENTIDAD
5					(F)

OBSERVACIONES GENERALES A LA REMISIÓN

SINSE 122140

Queda programado el T900 a Parangos y grados
Celcios Toca pasarlo aun computador para programar

a Grados Celcios RECIBE:

ENTREGA:

FIRMA - NOMBRE - CARGO

FIRMA - NOMBRE - CARGO


NIT: 900.327.815-5
Calle 168 No. 52 - 70 - B. Granada Norte
Bogotá, Colombia
Tel: 57 (1) - 627 8563
e-mail: gerenciageneral@mcas.com


ELABORA:

OCTAVIO JALAZAR

FIRMA - NOMBRE - CARGO

IMC INGENIERIA MONTAJES & CONSTRUCCION S.A.S		LISTADO DE ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE CONSERVACION DE ALIMENTOS				VERSION 001 FECHA EMISION 23-10-2024					
CENTRO SDIS		01 Santa rosita de las vegas		LOCALIDAD		Ciudad Bolivar					
PLACA EQUIPO		223 91 88		MARCA EQUIPO		Inverlong					
		REFRIGERADOR INDUSTRIAL	CONGELADOR INDUSTRIAL	EQUIPO MIXTO	NEVERA DOMESTICA	NEVERA TIPO BAR	CUARTO FRIO				
VISITA INSPECCION			X								
No.	DESCRIPCION	UND	CANT	No.	DESCRIPCION	UND	CANT	No.	DESCRIPCION	UND	CANT
7	UNIDAD DE 1/8 HP GAS 134a	UNIDAD		33	RELEVO DE ESTADO SÓLIDO AC-AC 110 V 25 A CON BASE	UNIDAD		59	POLIURETANO DOS COMPONENTES	UNIDAD	
8	UNIDAD DE 1/8 HP GAS 404a	UNIDAD		34	CAPACITOR O CONDENSADOR DE ARRANQUE 216 MF A 259 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		60	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 1/8"	METRO LINEAL	
9	UNIDAD DE 1/4 HP GAS 134a	UNIDAD		35	CAPACITOR O CONDENSADOR DE ARRANQUE 340 MF A 408 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		61	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/8"	METRO LINEAL	
10	UNIDAD DE 1/4 HP GAS 404a	UNIDAD		36	CAPACITOR O CONDENSADOR DE MARCHA 20 MF A 45 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		62	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 1/2"	METRO LINEAL	
11	UNIDAD DE 3/8 HP GAS 134a	UNIDAD		37	RELAY	UNIDAD		63	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/4"	METRO LINEAL	
12	UNIDAD DE 3/8 HP GAS 404a	UNIDAD		38	TÉRMICO DE 1/8" - 1/4"	UNIDAD		64	TUBO DE COBRE RÍGIDO 1/8"	METRO LINEAL	
13	UNIDAD DE 1/2 HP GAS 134a	UNIDAD		39	INTERRUPTOR DE CODILLO 15A A 20A	UNIDAD		65	TUBO DE COBRE RÍGIDO 3/8"	METRO LINEAL	
14	UNIDAD DE 1/2 HP GAS 404a	UNIDAD		40	REGLETA 20 AMP	UNIDAD		66	TUBO DE COBRE RÍGIDO 1/2"	METRO LINEAL	
15	REPARACIÓN COMPRESOR SEMIHERMETICO 2 HP PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		41	MOTO VENTILADOR 10 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		67	TUBO DE COBRE RÍGIDO 3/4"	METRO LINEAL	
16	CARGA GAS REFRIGERANTE R-22	LIBRA		42	MOTO VENTILADOR 18 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		68	TIMER	UNIDAD	
17	CARGA GAS REFRIGERANTE R-134a	LIBRA		43	MOTO VENTILADOR 34 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		69	SERPENTÍN	METRO LINEAL	
18	CARGA GAS REFRIGERANTE R-404a	LIBRA		44	MOTO VENTILADOR AXIAL 12" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		70	SONDA EQUIPO DE CONSERVACIÓN EKS-111	UNIDAD	
19	CARGA GAS REFRIGERANTE R-600a	LIBRA		45	MOTO VENTILADOR AXIAL 24" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		71	SONDA EQUIPO DE CONSERVACIÓN - NTC5000	UNIDAD	
20	CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA TC 900	UNIDAD	1	46	ASPA PLÁSTICA 8" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		72	PRESOSTATO DUAL KP115	UNIDAD	
21	CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA TC 512	UNIDAD		47	ASPA PLÁSTICA 4" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		73	CAPILARES	UNIDAD	
22	CONTROL ELECTRÓNICO BÁSICO PARA CUARTO FRIO	UNIDAD		48	ASPA PLÁSTICA 10" CUARTOS FRIOS	UNIDAD		74	SOPORTE METÁLICO BANDEJA	UNIDAD	
23	CONTROL ELECTRÓNICO CON SENSOR PARA CUARTO FRIO	UNIDAD		49	EMPAQUE DE PUERTA, INCLUYE IMAN	METRO LINEAL		75	BISAGRA TIPO MARIPOSA PARA EQUIPO DE FRIO HORIZONTAL	UNIDAD	
24	CONTROL MECÁNICO SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	UNIDAD		50	FILTRO PARA SOLDAR	UNIDAD		76	BISAGRA TIPO MARIPOSA PARA EQUIPO DE FRIO VERTICAL	UNIDAD	
25	CABLE ENCAUCHETADO 2 X16 - 2 X18	METRO LINEAL		51	BARRA DE SOLDADURA COBRE	UNIDAD		77	MANIJA PARA EQUIPO DE FRIO HORIZONTAL	UNIDAD	
26	CABLE ENCAUCHETADO 2 X12 - 2 X14	METRO LINEAL		52	CINTA FOIL (METRO)	METRO LINEAL		78	MANIJA PARA EQUIPO DE FRIO VERTICAL	UNIDAD	
27	CABLE ENCAUCHETADO 3 X12 - 3X14	METRO LINEAL		53	FILTRO 1/4"	UNIDAD		79	TARJETA UNIVERSAL DE CONTROL COMPRESOR NEVERA DOMÉSTICA	UNIDAD	
28	CABLE ENCAUCHETADO 3 X18 - 3X16	METRO LINEAL		54	FILTRO 3/8" A 1/2"	UNIDAD		80	TARJETA ELECTRÓNICA UNIVERSAL MINISPLIT 12 000 BTU	UNIDAD	
29	CLAVIJA 15 A 30 AMP.	UNIDAD		55	FILTRO 5/8"	UNIDAD		81	MANGUERA PARA DESAGUE TRANSPARENTE	METRO LINEAL	
30	TERMO CUPLAS	UNIDAD		56	FILTRO 7/8"	UNIDAD		82	PINTURA BASE METÁLICA EQUIPO DE CONSERVACIÓN	UNIDAD	
31	BRAKER MATIC 110 V TRABAJO PESADO	UNIDAD		57	GUSANILLO O RAIDER	UNIDAD		83	PINTURA HORNEADA EQUIPO DE CONSERVACIÓN	UNIDAD	
32	CONTACTOR ELÉCTRICO 110 VAC 25 A	UNIDAD		58	RESISTENCIA EVAPORADOR DESHIELO	UNIDAD		84	CINTA LED 110V HERMETICA	METRO LINEAL	


ENTREGA (NOMBRE Y CARGO)


RECIBE (NOMBRE Y CARGO)

De: Jhon Oswaldo Jimenez Landines <jjimenezl@sdis.gov.co>
Enviado el: miércoles, 27 de mayo de 2026 2:56 p.m.
Para: asistenteimcsas@imcsas.com
Asunto: RE: SOLICITUD AUTORIZACION REPARACION EQUIPO 2239188 - JI SANTA ROSITA DE LAS VEGAS - CIUDAD BOLIVAR

Buenas tardes

Se aprueba el presupuesto establecido, por favor continuar con la reparación indicada

Cordialmente



Jhon Oswaldo Jimenez Landines
Contratista
Subdirección Administrativa y Financiera -Mantenimiento
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Tel (601) 3279797 Ext (32124)

De: asistenteimcsas@imcsas.com <asistenteimcsas@imcsas.com>
Enviado: miércoles, 27 de mayo de 2026 8:38
Para: Jhon Oswaldo Jimenez Landines <jjimenezl@sdis.gov.co>
Asunto: SOLICITUD AUTORIZACION REPARACION EQUIPO 2239188 - JI SANTA ROSITA DE LAS VEGAS - CIUDAD BOLIVAR

PSI

REMISION N° 8109

FECHA: MAYO 19 2024

CONTRATO No. 98 22 25

Cliente: S D 13
Trabajo: 49 cm 75060 sur
Ubicación: Ciudad Bolívar
Subida: Avenida Zuloaga
Código: 322 3217323

Nº: 899 799 061 9
Indic: 31 Santa Rosita de los Uccas
A. med: na
Código: —

ITEM	CODIGO INTERNO	MARCA MODELO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO O SERVICIO	CANT.	OBSERVACIONES
1	275181	invercion	Se realiza visita por garantía se realiza cableado y temperatura y se encuentra la salida del T900 armada.		Se presenta si hay mas equipos por intervenir y medidas de costo
2	275182	invercion	Se cambia T900 y se se deja trabajando ss e parangas.		
3					
4			Se realiza mantenimiento preventivo revisando el condensado y se encuentra el caso de gas se le carga con R134 a		
5					

SINSE 11810

OBSERVACIONES GENERALES A LA REMISION

Queda programado el T900 a parangas y grados Celcios para pasarla con computador para programar a grados centros recibe:

NET 100 127 815-8
Calle 184 No. 52 - 70 - B. Granada Norte
Puerto Caimano
Tel: 01-677 8065
E-mail: gomez.ignacio@imccor.com

ENTREGA: *[Firma]*
FIRMA - NOMBRE - CARGO

RECIBE: *[Firma]*
FIRMA - NOMBRE - CARGO

ELABORA: *[Firma]*
FIRMA - NOMBRE - CARGO

IMC		LISTADO DE ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE CONSERVACION DE ALIMENTOS				CÓDIGO DE ALTA ENTREGA	
CONTRATO		LOCALIDAD		CÓDIGO DE ALTA ENTREGA			
PUNTO EQUIPO		MARCHA EQUIPO		CÓDIGO DE ALTA ENTREGA			
323 71 81		Ciudad Bolívar		171 10 10 10			
X		X		X			
Nº	DESCRIPCION	UNID	CANT	Nº	DESCRIPCION	UNID	CANT
1	CAJAS DE 10-15 LITROS	CAJAS		1	CAJAS DE 10-15 LITROS	CAJAS	
2	CAJAS DE 10-15 LITROS	CAJAS		2	CAJAS DE 10-15 LITROS	CAJAS	
3	CAJAS DE 10-15 LITROS	CAJAS		3	CAJAS DE 10-15 LITROS	CAJAS	
4	CAJAS DE 10-15 LITROS	CAJAS		4	CAJAS DE 10-15 LITROS	CAJAS	
5	CAJAS DE 10-15 LITROS	CAJAS		5	CAJAS DE 10-15 LITROS	CAJAS	
6	CAJAS DE 10-15 LITROS	CAJAS		6	CAJAS DE 10-15 LITROS	CAJAS	
7	CAJAS DE 10-15 LITROS	CAJAS		7	CAJAS DE 10-15 LITROS	CAJAS	
8	CAJAS DE 10-15 LITROS	CAJAS		8	CAJAS DE 10-15 LITROS	CAJAS	
9	CAJAS DE 10-15 LITROS	CAJAS		9	CAJAS DE 10-15 LITROS	CAJAS	
10	CAJAS DE 10-15 LITROS	CAJAS		10	CAJAS DE 10-15 LITROS	CAJAS	
11	CAJAS DE 10-15 LITROS	CAJAS		11	CAJAS DE 10-15 LITROS	CAJAS	
12	CAJAS DE 10-15 LITROS	CAJAS		12	CAJAS DE 10-15 LITROS	CAJAS	
13	CAJAS DE 10-15 LITROS	CAJAS		13	CAJAS DE 10-15 LITROS	CAJAS	
14	CAJAS DE 10-15 LITROS	CAJAS		14	CAJAS DE 10-15 LITROS	CAJAS	
15	CAJAS DE 10-15 LITROS	CAJAS		15	CAJAS DE 10-15 LITROS	CAJAS	
16	CAJAS DE 10-15 LITROS	CAJAS		16	CAJAS DE 10-15 LITROS	CAJAS	
17	CAJAS DE 10-15 LITROS	CAJAS		17	CAJAS DE 10-15 LITROS	CAJAS	
18	CAJAS DE 10-15 LITROS	CAJAS		18	CAJAS DE 10-15 LITROS	CAJAS	
19	CAJAS DE 10-15 LITROS	CAJAS		19	CAJAS DE 10-15 LITROS	CAJAS	
20	CAJAS DE 10-15 LITROS	CAJAS		20	CAJAS DE 10-15 LITROS	CAJAS	
21	CAJAS DE 10-15 LITROS	CAJAS		21	CAJAS DE 10-15 LITROS	CAJAS	
22	CAJAS DE 10-15 LITROS	CAJAS		22	CAJAS DE 10-15 LITROS	CAJAS	
23	CAJAS DE 10-15 LITROS	CAJAS		23	CAJAS DE 10-15 LITROS	CAJAS	
24	CAJAS DE 10-15 LITROS	CAJAS		24	CAJAS DE 10-15 LITROS	CAJAS	
25	CAJAS DE 10-15 LITROS	CAJAS		25	CAJAS DE 10-15 LITROS	CAJAS	
26	CAJAS DE 10-15 LITROS	CAJAS		26	CAJAS DE 10-15 LITROS	CAJAS	
27	CAJAS DE 10-15 LITROS	CAJAS		27	CAJAS DE 10-15 LITROS	CAJAS	
28	CAJAS DE 10-15 LITROS	CAJAS		28	CAJAS DE 10-15 LITROS	CAJAS	
29	CAJAS DE 10-15 LITROS	CAJAS		29	CAJAS DE 10-15 LITROS	CAJAS	
30	CAJAS DE 10-15 LITROS	CAJAS		30	CAJAS DE 10-15 LITROS	CAJAS	
31	CAJAS DE 10-15 LITROS	CAJAS		31	CAJAS DE 10-15 LITROS	CAJAS	
32	CAJAS DE 10-15 LITROS	CAJAS		32	CAJAS DE 10-15 LITROS	CAJAS	
33	CAJAS DE 10-15 LITROS	CAJAS		33	CAJAS DE 10-15 LITROS	CAJAS	
34	CAJAS DE 10-15 LITROS	CAJAS		34	CAJAS DE 10-15 LITROS	CAJAS	
35	CAJAS DE 10-15 LITROS	CAJAS		35	CAJAS DE 10-15 LITROS	CAJAS	
36	CAJAS DE 10-15 LITROS	CAJAS		36	CAJAS DE 10-15 LITROS	CAJAS	
37	CAJAS DE 10-15 LITROS	CAJAS		37	CAJAS DE 10-15 LITROS	CAJAS	
38	CAJAS DE 10-15 LITROS	CAJAS		38	CAJAS DE 10-15 LITROS	CAJAS	
39	CAJAS DE 10-15 LITROS	CAJAS		39	CAJAS DE 10-15 LITROS	CAJAS	
40	CAJAS DE 10-15 LITROS	CAJAS		40	CAJAS DE 10-15 LITROS	CAJAS	
41	CAJAS DE 10-15 LITROS	CAJAS		41	CAJAS DE 10-15 LITROS	CAJAS	
42	CAJAS DE 10-15 LITROS	CAJAS		42	CAJAS DE 10-15 LITROS	CAJAS	
43	CAJAS DE 10-15 LITROS	CAJAS		43	CAJAS DE 10-15 LITROS	CAJAS	
44	CAJAS DE 10-15 LITROS	CAJAS		44	CAJAS DE 10-15 LITROS	CAJAS	
45	CAJAS DE 10-15 LITROS	CAJAS		45	CAJAS DE 10-15 LITROS	CAJAS	
46	CAJAS DE 10-15 LITROS	CAJAS		46	CAJAS DE 10-15 LITROS	CAJAS	
47	CAJAS DE 10-15 LITROS	CAJAS		47	CAJAS DE 10-15 LITROS	CAJAS	
48	CAJAS DE 10-15 LITROS	CAJAS		48	CAJAS DE 10-15 LITROS	CAJAS	
49	CAJAS DE 10-15 LITROS	CAJAS		49	CAJAS DE 10-15 LITROS	CAJAS	
50	CAJAS DE 10-15 LITROS	CAJAS		50	CAJAS DE 10-15 LITROS	CAJAS	

ENTREGA: *[Firma]*
FIRMA - NOMBRE - CARGO

RECIBE: *[Firma]*
FIRMA - NOMBRE - CARGO


FECHA	LOCALIDAD	CENTRO DE ATENCION	DIRECCION	TELEFONO	No.	PLACA	EQUIPO MARCA Y MODELO	ACCION REALIZADA
	Ciudad Bolivar	Jl Santa Rosa de las Vegas	Transversal 49C No. 75A-60 Sur	3223717323	8109	2239188	Inversiones D.	Sirbe 122140. Visita inspeccion. Mmp preventivo y correctivo. Revisión cableado y temperatura. Cambio control digital de temperatura cd900.
ITEM	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO			PRECIO UNITARIO CON IVA	CANT	PRECIO TOTAL CON IVA	ESTADO DEL EQUIPO	
1	CONSEJADOR INDUSTRIAL VISITA DE INSPECCION			618.235.00	1	618.235.00	Equipo funcionando bajo parametros normales.	
20	CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA CD900			403.056.00	1	403.056.00		
TOTAL						1.021.291.00		


Cordialmente,

Octavio A. Salazar
Asistente Administrativo
Nit. 900.327.815-5
Cel. 322 789 3579
Tel: 627 8565
Calle 168 # 52 - 70



IMC INGENIERIA MONTAJES & CONSTRUCCIONES S.A.S.		LISTADO DE ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE CONSERVACION DE ALIMENTOS				VERSION 001 FECHA EMISION 23-10-2024					
CENTRO SDIS		Santa rosalia de las ucas		LOCALIDAD		Ciudad Bolivar					
PLACA EQUIPO		22391 87		MARCA EQUIPO		inuerclaner J					
		REFRIGERADOR INDUSTRIAL	CONGELADOR INDUSTRIAL	EQUIPO MIXTO	NEVERA DOMESTICA	NEVERA TIPO BAR	CUARTO FRIO				
VISITA INSPECCION		X									
No.	DESCRIPCION	UND	CANT	No.	DESCRIPCION	UND	CANT	No.	DESCRIPCION	UND	CANT
7	UNIDAD DE 1/8 HP GAS 134a	UNIDAD		33	RELEVO DE ESTADO SOLIDO AC-AC 110 V 25 A CON BASE	UNIDAD		59	POLIURETANO DOS COMPONENTES	UNIDAD	
8	UNIDAD DE 1/8 HP GAS 404a	UNIDAD		34	CAPACITOR O CONDENSADOR DE ARRANQUE 216 MF A 259 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		60	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 1/8"	METRO LINEAL	
9	UNIDAD DE 1/4 HP GAS 134a	UNIDAD		35	CAPACITOR O CONDENSADOR DE ARRANQUE 340 MF A 408 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		61	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/8"	METRO LINEAL	
10	UNIDAD DE 1/4 HP GAS 404a	UNIDAD		36	CAPACITOR O CONDENSADOR DE MARCHA 20 MF A 45 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		62	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 1/2"	METRO LINEAL	
11	UNIDAD DE 3/8 HP GAS 134a	UNIDAD		37	RELAY	UNIDAD		63	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/4"	METRO LINEAL	
12	UNIDAD DE 3/8 HP GAS 404a	UNIDAD		38	TÉRMIICO DE 1/8" - 1/4"	UNIDAD		64	TUBO DE COBRE RÍGIDO 1/8"	METRO LINEAL	
13	UNIDAD DE 1/2 HP GAS 134a	UNIDAD		39	INTERRUPTOR DE CODILLO 15A A 20A	UNIDAD		65	TUBO DE COBRE RÍGIDO 3/8"	METRO LINEAL	
14	UNIDAD DE 1/2 HP GAS 404a	UNIDAD		40	REGLETA 20 AMP	UNIDAD		66	TUBO DE COBRE RÍGIDO 1/2"	METRO LINEAL	
15	REPARACIÓN COMPRESOR SEMIHERMETICO 2 HP PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		41	MOTO VENTILADOR 10 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		67	TUBO DE COBRE RÍGIDO 3/4"	METRO LINEAL	
16	CARGA GAS REFRIGERANTE R-22	LIBRA		42	MOTO VENTILADOR 18 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		68	TIMER	UNIDAD	
17	CARGA GAS REFRIGERANTE R-134a	LIBRA	(	43	MOTO VENTILADOR 34 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		69	SERPENTÍN	METRO LINEAL	
18	CARGA GAS REFRIGERANTE R-404a	LIBRA		44	MOTO VENTILADOR AXIAL 12" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		70	SONDA EQUIPO DE CONSERVACIÓN EKS-111	UNIDAD	
19	CARGA GAS REFRIGERANTE R-600a	LIBRA		45	MOTO VENTILADOR AXIAL 24" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		71	SONDA EQUIPO DE CONSERVACIÓN - NTC5000	UNIDAD	
20	CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA TC 905	UNIDAD		46	ASPA PLÁSTICA 8" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		72	PRESOSTATO DUAL KP115	UNIDAD	
21	CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA TC 512	UNIDAD		47	ASPA PLÁSTICA 4" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		73	CAPILARES	UNIDAD	
22	CONTROL ELECTRONICO BÁSICO PARA CUARTO FRÍO	UNIDAD		48	ASPA PLÁSTICA 10" CUARTOS FRIOS	UNIDAD		74	SOPORTE METÁLICO BANDEJA	UNIDAD	
23	CONTROL ELECTRONICO CON SENSOR PARA CUARTO FRÍO	UNIDAD		49	EMPAQUE DE PUERTA, INCLUYE IMÁN	METRO LINEAL		75	BISAGRA TIPO MARIPOSA PARA EQUIPO DE FRÍO HORIZONTAL	UNIDAD	
24	CONTROL MECÁNICO SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	UNIDAD		50	FILTRO PARA SOLDAR	UNIDAD		76	BISAGRA TIPO MARIPOSA PARA EQUIPO DE FRÍO VERTICAL	UNIDAD	
25	CABLE ENCAUCHETADO 2 X16 - 2 X18	METRO LINEAL		51	BARRA DE SOLDADURA COBRE	UNIDAD		77	MANUJA PARA EQUIPO DE FRÍO HORIZONTAL	UNIDAD	
26	CABLE ENCAUCHETADO 2 X12 - 2 X14	METRO LINEAL		52	CINTA FOIL (METRO)	METRO LINEAL		78	MANUJA PARA EQUIPO DE FRÍO VERTICAL	UNIDAD	
27	CABLE ENCAUCHETADO 3 X12 - 3X14	METRO LINEAL		53	FILTRO 1/4"	UNIDAD		79	TARJETA UNIVERSAL DE CONTROL COMPRESOR NEVERA DOMÉSTICA	UNIDAD	
28	CABLE ENCAUCHETADO 3 X18 - 3X16	METRO LINEAL		54	FILTRO 3/8" A 1/2"	UNIDAD		80	TARJETA ELECTRÓNICA UNIVERSAL MINISPLIT 12.000 BTU	UNIDAD	
29	CLAVIJA 15 A 30 AMP.	UNIDAD		55	FILTRO 5/8"	UNIDAD		81	MANGUERA PARA DESAGUE TRANSPARENTE	METRO LINEAL	
30	TERMO CUPLAS	UNIDAD		56	FILTRO 7/8"	UNIDAD		82	PINTURA BASE METÁLICA EQUIPO DE CONSERVACIÓN	UNIDAD	
31	BRAKER MATIC 110 V TRABAJO PESADO	UNIDAD		57	GUSANILLO O RAIDER	UNIDAD		83	PINTURA HORNEADA EQUIPO DE CONSERVACIÓN	UNIDAD	
32	CONTACTOR ELÉCTRICO 110 VAC 25 A	UNIDAD		58	RESISTENCIA DESHIELO EVAPORADOR	UNIDAD		84	CINTA LED 110V HERMETICA	METRO LINEAL	


ENTREGA (NOMBRE Y CARGO)


RECIBE (NOMBRE Y CARGO)



CERTIFICADO DE PRESTACION DE SERVICIOS

DOCUMENTO CONTROLADO

REMISIÓN N°

8187

FECHA:

MAYO 18 2026

CONTRATO No.

9822-2025

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Razón Social:

SDIS

Dirección:

Kro 7A # 182-35

Localidad:

Usaquen

Teléfono:

3008140269

Contacto:

Melissa Lagos Morales

Nit:

899 999 061-9

Sede:

Copa del Arbo

E-mail:

mlagos@sdiscopac

Celular:

ITEM	CÓDIGO INTERNO	MARCA MODELO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO	CANT.	OBSERVACIONES
1	2246994	mixta congelador Supercold	visito inspeccion mnto preventivo y correctivo cambio de motor ventilador 10W Limpieza parte electromecánica operando en óptimas condiciones.		(A) - (F)
2	2246304	congelador	visito inspeccion mnto preventivo y correctivo cambio de control digital + 900 - Resistencia motor 18W		(A) - (F)
3					
4					
5					

OBSERVACIONES GENERALES A LA REMISIÓN

SINSE 122 209

NIT: 900.327.835-5
Calle 168 No. 52 - 70 - B. Granada Norte
Bogotá, Colombia
Tel: 57-(1) - 627 8565
e-mail: gerenciageneral@imcoas.com

ENTREGA:

HUARO E Julio
Técnico

FIRMA - NOMBRE - CARGO

RECIBE:

Melissa Lagos Morales
FIRMA - NOMBRE - CARGO

ELABORA:

OCTAVIO Salazar
FIRMA - NOMBRE - CARGO

		LISTADO DE ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE CONSERVACION DE ALIMENTOS				VERSION 001 FECHA EMISION 23-10-2024					
CENTRO SDIS		aosa del Arbol		LOCALIDAD		usaquen.					
PLACA EQUIPO		2184994		MARCA EQUIPO		supercold					
		REFRIGERADOR INDUSTRIAL	CONGELADOR INDUSTRIAL	EQUIPO MIXTO	NEVERA DOMESTICA	NEVERA TIPO BAR	CUARTO FRIO				
VISITA INSPECCION				X							
No.	DESCRIPCION	UND	CANT	No.	DESCRIPCION	UND	CANT	No.	DESCRIPCION	UND	CANT
7	UNIDAD DE 1/8 HP GAS 134a	UNIDAD		33	RELEVO DE ESTADO SÓLIDO AC-AC 110 V 25 A CON BASE	UNIDAD		59	POLIURETANO DOS COMPONENTES	UNIDAD	
8	UNIDAD DE 1/8 HP GAS 404a	UNIDAD		34	CAPACITOR O CONDENSADOR DE ARRANQUE 216 MF A 259 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		60	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 1/8"	METRO LINEAL	
9	UNIDAD DE 1/4 HP GAS 134a	UNIDAD		35	CAPACITOR O CONDENSADOR DE ARRANQUE 340 MF A 408 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		61	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/8"	METRO LINEAL	
10	UNIDAD DE 1/4 HP GAS 404a	UNIDAD		36	CAPACITOR O CONDENSADOR DE MARCHA 20 MF A 45 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		62	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 1/2"	METRO LINEAL	
11	UNIDAD DE 3/8 HP GAS 134a	UNIDAD		37	RELAY	UNIDAD		63	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/4"	METRO LINEAL	
12	UNIDAD DE 3/8 HP GAS 404a	UNIDAD		38	TÉRMICO DE 1/8" - 1/4"	UNIDAD		64	TUBO DE COBRE RÍGIDO 1/8"	METRO LINEAL	
13	UNIDAD DE 1/2 HP GAS 134a	UNIDAD		39	INTERRUPTOR DE CODILLO 15A A 20A	UNIDAD		65	TUBO DE COBRE RÍGIDO 3/8"	METRO LINEAL	
14	UNIDAD DE 1/2 HP GAS 404a	UNIDAD		40	REGLETA 20 AMP	UNIDAD		66	TUBO DE COBRE RÍGIDO 1/2"	METRO LINEAL	
15	REPARACIÓN COMPRESOR SEMIHERMETICO 2 HP PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		41	MOTO VENTILADOR 10 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD	1	67	TUBO DE COBRE RÍGIDO 3/4"	METRO LINEAL	
16	CARGA GAS REFRIGERANTE R-22	LIBRA		42	MOTO VENTILADOR 18 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		68	TIMER	UNIDAD	
17	CARGA GAS REFRIGERANTE R-134a	LIBRA		43	MOTO VENTILADOR 34 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		69	SERPENTÍN	METRO LINEAL	
18	CARGA GAS REFRIGERANTE R-404a	LIBRA		44	MOTO VENTILADOR AXIAL 12" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		70	SONDA EQUIPO DE CONSERVACION EKS-111	UNIDAD	
19	CARGA GAS REFRIGERANTE R-600a	LIBRA		45	MOTO VENTILADOR AXIAL 24" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		71	SONDA EQUIPO DE CONSERVACION - NTC5000	UNIDAD	
20	CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA TC 900	UNIDAD		46	ASPA PLÁSTICA 8" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		72	PRESOSTATO DUAL KP115	UNIDAD	
21	CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA TC 512	UNIDAD		47	ASPA PLÁSTICA 4" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		73	CAPILARES	UNIDAD	
22	CONTROL ELECTRÓNICO BÁSICO PARA CUARTO FRIO	UNIDAD		48	ASPA PLÁSTICA 10" CUARTOS FRIOS	UNIDAD		74	SOPORTE METÁLICO BANDEJA	UNIDAD	
23	CONTROL ELECTRÓNICO CON SENSOR PARA CUARTO FRIO	UNIDAD		49	EMPAQUE DE PUERTA, INCLUYE IMÁN	METRO LINEAL		75	BISAGRA TIPO MARIPOSA PARA EQUIPO DE FRIO HORIZONTAL	UNIDAD	
24	CONTROL MECÁNICO SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	UNIDAD		50	FILTRO PARA SOLDAR	UNIDAD		76	BISAGRA TIPO MARIPOSA PARA EQUIPO DE FRIO VERTICAL	UNIDAD	
25	CABLE ENCAUCHETADO 2 X16 - 2 X18	METRO LINEAL		51	BARRA DE SOLDADURA COBRE	UNIDAD		77	MANIJA PARA EQUIPO DE FRIO HORIZONTAL	UNIDAD	
26	CABLE ENCAUCHETADO 2 X12 - 2 X14	METRO LINEAL		52	CINTA FOIL (METRO)	METRO LINEAL		78	MANIJA PARA EQUIPO DE FRIO VERTICAL	UNIDAD	
27	CABLE ENCAUCHETADO 3 X12 - 3X14	METRO LINEAL		53	FILTRO 1/4"	UNIDAD		79	TARJETA UNIVERSAL DE CONTROL COMPRESOR NEVERA DOMESTICA	UNIDAD	
28	CABLE ENCAUCHETADO 3 X18 - 3X16	METRO LINEAL		54	FILTRO 3/8" A 1/2"	UNIDAD		80	TARJETA ELECTRÓNICA UNIVERSAL MINISPLIT 12.000 BTU	UNIDAD	
29	CLAVIJA 15 A 30 AMP.	UNIDAD		55	FILTRO 5/8"	UNIDAD		81	MANGUERA PARA DESAGUE TRANSPARENTE	METRO LINEAL	
30	TERMO CUPLAS	UNIDAD		56	FILTRO 7/8"	UNIDAD		82	PINTURA BASE METÁLICA EQUIPO DE CONSERVACIÓN	UNIDAD	
31	BRAKER MATIC 110 V TRABAJO PESADO	UNIDAD		57	GUSANILLO O RAIDER	UNIDAD		83	PINTURA HORNEADA EQUIPO DE CONSERVACIÓN	UNIDAD	
32	CONTACTOR ELÉCTRICO 110 VAC 25 A	UNIDAD		58	RESISTENCIA DESHIELO EVAPORADOR	UNIDAD		84	CINTA LED 110V HERMETICA	METRO LINEAL	

Alvaro E Jolid

ENTREGA (NOMBRE Y CARGO)

Reuben Jague

RECIBE (NOMBRE Y CARGO)

asistenteimcsas@imcsas.com

De: Jhon Oswaldo Jimenez Landines <jjimenezl@sdis.gov.co>
Enviado el: jueves, 28 de mayo de 2026 11:51 a.m.
Para: asistenteimcsas@imcsas.com
Asunto: RE: SOLICITUD AUTORIZACION REPARACION EQUIPO 2184994 - JI CASA DEL ARBOL - USAQUEN

Buenas tardes

Se aprueba el presupuesto establecido, por favor continuar con la reparación indicada

Cordialmente



Jhon Oswaldo Jimenez Landines
Contratista
Subdirección Administrativa y Financiera -Mantenimiento
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Tel (601) 3279797 Ext (32124)

De: asistenteimcsas@imcsas.com <asistenteimcsas@imcsas.com>
Enviado: jueves, 28 de mayo de 2026 9:50
Para: Jhon Oswaldo Jimenez Landines <jjimenezl@sdis.gov.co>
Asunto: SOLICITUD AUTORIZACION REPARACION EQUIPO 2184994 - JI CASA DEL ARBOL - USAQUEN

PSI

IMC **CERTIFICADO DE PRESTACION DE SERVICIOS**

REVISIÓN N° **8187**

FECHA: **MAYO 2026** CONTRATO N°: **9822-2025**

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre Social: **EDIS** No: **899 999 061-9**
 Dirección: **RIO 7A #182-35** Tipo: **Barra del Arbo**
 Localidad: **USAGUEN** Email: **maguel@edisguico**
 Teléfono: **3008140269** Celular:
 Contacto: **Melissa Lagos Morales**

ITEM	CÓDIGO INTERNO	MARCA/MODELO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO	CANT.	OBSERVACIONES
1	2164994	MIXTA	VISITA INSPECCION MOTO PREVENTIVO Y BATERIA Cambio de motor ventilador 10W Limpieza Punto electromecánica operando en óptimas condiciones.		A - F
2	2164304	GENCOLO	VISITA INSPECCION MOTO PREVENTIVO Y BATERIA Cambio de control digital T900 - Reemplazo PARTY 18W		A - F
3					
4					
5					

OBSERVACIONES GENERALES A LA REMISIÓN

SINSE 122 209

ENTREGA: **HUARO ESOLIO** RECOR: **Melissa Lagos Morales** ELABORA: **OCIOVI 2026**
 FIRMA: **HUARO ESOLIO** FIRMA: **Melissa Lagos Morales** FIRMA: **OCIOVI 2026**
 FIRMA: **HUARO ESOLIO** FIRMA: **Melissa Lagos Morales** FIRMA: **OCIOVI 2026**

IMC **LISTADO DE ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE CONSERVACION DE ALIMENTOS**

USUARIO: **Barra del Arbo** USUARIO: **USAGUEN**
 PARA EQUIPO: **2164994** PARA EQUIPO: **Supercol**

Nº	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	Nº	DESCRIPCION	UNID.	CANT.
1	COMPRESOR DE FRIGORIFERO	UNID.	1	21	VALVULA DE SEGURIDAD	UNID.	1
2	COMPRESOR DE FRIGORIFERO	UNID.	1	22	VALVULA DE SEGURIDAD	UNID.	1
3	COMPRESOR DE FRIGORIFERO	UNID.	1	23	VALVULA DE SEGURIDAD	UNID.	1
4	COMPRESOR DE FRIGORIFERO	UNID.	1	24	VALVULA DE SEGURIDAD	UNID.	1
5	COMPRESOR DE FRIGORIFERO	UNID.	1	25	VALVULA DE SEGURIDAD	UNID.	1
6	COMPRESOR DE FRIGORIFERO	UNID.	1	26	VALVULA DE SEGURIDAD	UNID.	1
7	COMPRESOR DE FRIGORIFERO	UNID.	1	27	VALVULA DE SEGURIDAD	UNID.	1
8	COMPRESOR DE FRIGORIFERO	UNID.	1	28	VALVULA DE SEGURIDAD	UNID.	1
9	COMPRESOR DE FRIGORIFERO	UNID.	1	29	VALVULA DE SEGURIDAD	UNID.	1
10	COMPRESOR DE FRIGORIFERO	UNID.	1	30	VALVULA DE SEGURIDAD	UNID.	1
11	COMPRESOR DE FRIGORIFERO	UNID.	1	31	VALVULA DE SEGURIDAD	UNID.	1
12	COMPRESOR DE FRIGORIFERO	UNID.	1	32	VALVULA DE SEGURIDAD	UNID.	1
13	COMPRESOR DE FRIGORIFERO	UNID.	1	33	VALVULA DE SEGURIDAD	UNID.	1
14	COMPRESOR DE FRIGORIFERO	UNID.	1	34	VALVULA DE SEGURIDAD	UNID.	1
15	COMPRESOR DE FRIGORIFERO	UNID.	1	35	VALVULA DE SEGURIDAD	UNID.	1
16	COMPRESOR DE FRIGORIFERO	UNID.	1	36	VALVULA DE SEGURIDAD	UNID.	1
17	COMPRESOR DE FRIGORIFERO	UNID.	1	37	VALVULA DE SEGURIDAD	UNID.	1
18	COMPRESOR DE FRIGORIFERO	UNID.	1	38	VALVULA DE SEGURIDAD	UNID.	1
19	COMPRESOR DE FRIGORIFERO	UNID.	1	39	VALVULA DE SEGURIDAD	UNID.	1
20	COMPRESOR DE FRIGORIFERO	UNID.	1	40	VALVULA DE SEGURIDAD	UNID.	1

HUARO ESOLIO **Melissa Lagos Morales**

FIRMA: **HUARO ESOLIO** FIRMA: **Melissa Lagos Morales**

FECHA	LOCALIDAD	CENTRO DE ATENCION	DIRECCION	TELEFONO	No.	PLACA	EQUIPO MARCA Y MODELO	ACCION REALIZADA
	Usaquen	La Casa del Arbol	Carrera 74 No. 182-35	3008140269	8187	2184994	Supercold	Sirbe 122209. Visita inspeccion. Mnto preventivo y correctivo. Cambio motor 10w. Limpieza parte electromecanica.
ITEM	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO			PRECIO UNITARIO CON IVA	CANT	PRECIO TOTAL CON IVA	ESTADO DEL EQUIPO	
3	EQUIPO MIXTO VISITA DE INSPECCION			661.998,00	1	661.998,00	Equipo funcionando bajo para metros normales.	
41	MOTO VENTILADOR 10 W INCLUYE ASPA Y BASE			228.704,00	1	228.704,00		
TOTAL						890.702,00		

Cordialmente,

Octavio A. Salazar
Asistente Administrativo
Nit. 900.327.815-5
Cel. 322 789 3579
Tel: 627 8565
Calle 168 # 52 - 70



		LISTADO DE ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE CONSERVACION DE ALIMENTOS				VERSION 001 FECHA EMISION 23-10-2024					
CENTRO SDIS		CASA del Arbol		LOCALIDAD		Usaquen.					
PLACA EQUIPO		2246304		MARCA EQUIPO		na.					
		REFRIGERADOR INDUSTRIAL	CONGELADOR INDUSTRIAL	EQUIPO MIXTO	NEVERA DOMESTICA	NEVERA TIPO BAR	CUARTO FRIO				
VISITA INSPECCION			X								
No.	DESCRIPCION	UND	CANT	No.	DESCRIPCION	UND	CANT	No.	DESCRIPCION	UND	CANT
7	UNIDAD DE 1/8 HP GAS 134a	UNIDAD		33	RELEVO DE ESTADO SÓLIDO AC-AC 110 V 25 A CON BASE	UNIDAD		59	POLIURETANO DOS COMPONENTES	UNIDAD	
8	UNIDAD DE 1/8 HP GAS 404a	UNIDAD		34	CAPACITOR O CONDENSADOR DE ARRANQUE 216 MF A 259 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		60	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 1/8"	METRO LINEAL	
9	UNIDAD DE 1/4 HP GAS 134a	UNIDAD		35	CAPACITOR O CONDENSADOR DE ARRANQUE 340 MF A 408 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		61	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/8"	METRO LINEAL	
10	UNIDAD DE 1/4 HP GAS 404a	UNIDAD		36	CAPACITOR O CONDENSADOR DE MARCHA 20 MF A 45 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		62	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 1/2"	METRO LINEAL	
11	UNIDAD DE 3/8 HP GAS 134a	UNIDAD		37	RELAY	UNIDAD		63	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/4"	METRO LINEAL	
12	UNIDAD DE 3/8 HP GAS 404a	UNIDAD		38	TÉRMICO DE 1/8" - 1/4"	UNIDAD		64	TUBO DE COBRE RÍGIDO 1/8"	METRO LINEAL	
13	UNIDAD DE 1/2 HP GAS 134a	UNIDAD		39	INTERRUPTOR DE CODILLO 15A A 20A	UNIDAD		65	TUBO DE COBRE RÍGIDO 3/8"	METRO LINEAL	
14	UNIDAD DE 1/2 HP GAS 404a	UNIDAD		40	REGLETA 20 AMP	UNIDAD		66	TUBO DE COBRE RÍGIDO 1/2"	METRO LINEAL	
15	REPARACIÓN COMPRESOR SEMIHERMETICO 2 HP PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		41	MOTO VENTILADOR 10 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		67	TUBO DE COBRE RÍGIDO 3/4"	METRO LINEAL	
16	CARGA GAS REFRIGERANTE R-22	LIBRA		42	MOTO VENTILADOR 18 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD	1	68	TIMER	UNIDAD	
17	CARGA GAS REFRIGERANTE R-134a	LIBRA		43	MOTO VENTILADOR 34 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		69	SERPENTÍN	METRO LINEAL	
18	CARGA GAS REFRIGERANTE R-404a	LIBRA		44	MOTO VENTILADOR AXIAL 12" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		70	SONDA EQUIPO DE CONSERVACIÓN EKS-111	UNIDAD	
19	CARGA GAS REFRIGERANTE R-600a	LIBRA		45	MOTO VENTILADOR AXIAL 24" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		71	SONDA EQUIPO DE CONSERVACIÓN - NTC5000	UNIDAD	
20	CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA TC 900	UNIDAD	1	46	ASPA PLÁSTICA 8" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		72	PRESOSTATO DUAL KP115	UNIDAD	
21	CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA TC 512	UNIDAD		47	ASPA PLÁSTICA 4" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		73	CAPILARES	UNIDAD	
22	CONTROL ELECTRÓNICO BÁSICO PARA CUARTO FRÍO	UNIDAD		48	ASPA PLÁSTICA 10" CUARTOS FRIOS	UNIDAD		74	SOPORTE METÁLICO BANDEJA	UNIDAD	
23	CONTROL ELECTRÓNICO CON SENSOR PARA CUARTO FRÍO	UNIDAD		49	EMPAQUE DE PUERTA, INCLUYE IMÁN	METRO LINEAL		75	BISAGRA TIPO MARIPOSA PARA EQUIPO DE FRÍO HORIZONTAL	UNIDAD	
24	CONTROL MECÁNICO SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	UNIDAD		50	FILTRO PARA SOLDAR	UNIDAD		76	BISAGRA TIPO MARIPOSA PARA EQUIPO DE FRÍO VERTICAL	UNIDAD	
25	CABLE ENCAUCHETADO 2 X16 - 2 X18	METRO LINEAL		51	BARRA DE SOLDADURA COBRE	UNIDAD		77	MANUA PARA EQUIPO DE FRÍO HORIZONTAL	UNIDAD	
26	CABLE ENCAUCHETADO 2 X12 - 2 X14	METRO LINEAL		52	CINTA FOIL (METRO)	METRO LINEAL		78	MANUA PARA EQUIPO DE FRÍO VERTICAL	UNIDAD	
27	CABLE ENCAUCHETADO 3 X12 - 3X14	METRO LINEAL		53	FILTRO 1/4"	UNIDAD		79	TARJETA UNIVERSAL DE CONTROL COMPRESOR NEVERA DOMÉSTICA	UNIDAD	
28	CABLE ENCAUCHETADO 3 X18 - 3X16	METRO LINEAL		54	FILTRO 3/8" A 1/2"	UNIDAD		80	TARJETA ELECTRÓNICA UNIVERSAL MINISPLIT 12.000 BTU	UNIDAD	
29	CLAVIJA 15 A 30 AMP.	UNIDAD		55	FILTRO 5/8"	UNIDAD		81	MANGUERA PARA DESAGUE TRANSPARENTE	METRO LINEAL	
30	TERMO CUPLAS	UNIDAD		56	FILTRO 7/8"	UNIDAD		82	PINTURA BASE METÁLICA EQUIPO DE CONSERVACIÓN	UNIDAD	
31	BRAKER MATIC 110 V TRABAJO PESADO	UNIDAD		57	GUSANILLO O RAIDER	UNIDAD		83	PINTURA HORNEADA EQUIPO DE CONSERVACIÓN	UNIDAD	
32	CONTACTOR ELECTRICO 110 VAC 25 A	UNIDAD		58	RESISTENCIA EVAPORADOR DESHIELO	UNIDAD	1	84	CINTA LED 110V HERMETICA	METRO LINEAL	

Alvaro E Julio

ENTREGA (NOMBRE Y CARGO)

Recebo Jorge
RECIBE (NOMBRE Y CARGO)

asistenteimcsas@imcsas.com

De: Jhon Oswaldo Jimenez Landines <jjimenezl@sdis.gov.co>
Enviado el: jueves, 28 de mayo de 2026 11:51 a.m.
Para: asistenteimcsas@imcsas.com
Asunto: RE: SOLICITUD AUTORIZACION REPARACION EQUIPO 2246304 - JI CASA DEL ARBOL - USAQUEN

Buenas tardes

Se aprueba el presupuesto establecido, por favor continuar con la reparación indicada

Cordialmente



Jhon Oswaldo Jimenez Landines
Contratista
Subdirección Administrativa y Financiera -Mantenimiento
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Tel (601) 3279797 Ext (32124)

De: asistenteimcsas@imcsas.com <asistenteimcsas@imcsas.com>
Enviado: jueves, 28 de mayo de 2026 9:55
Para: Jhon Oswaldo Jimenez Landines <jjimenezl@sdis.gov.co>
Asunto: SOLICITUD AUTORIZACION REPARACION EQUIPO 2246304 - JI CASA DEL ARBOL - USAQUEN

PSI

IMC **CERTIFICADO DE PRESTACION DE SERVICIOS**

DOCUMENTO CONSECUTIVO

REMISION N° **5187**

FECHA: **MAYO 2026** CONTRATO No: **9822-2025**

INFORMACION DEL CLIENTE

Razon Social: **SDLS** NO: **899.999.061-9**
 Direccion: **KIO 7A # 182-35** Sede: **Barrio del Arbo**
 Localidad: **USAGUEN** Email: **mlogu@sdls.gov.co**
 Telefono: **300910029** Celular:
 Contacto: **Helissa Lagos Morales**

ITEM	CODIGO INTERNO	MARCA MODELO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO O SERVICIO	CANT.	OBSERVACIONES
1	899994	mixta	visita inspeccion mnto preventivo y correctivo		
2	276304	congelador	camio de motor ventilador 10W Limpieza porte electromeccanica operando en optimas condiciones.	A - F	
3			visita inspeccion mnto preventivo y correctivo		
4			camio de control digital 7900 - Reemplazo motor 18W	A - F	
5					

OBSERVACIONES GENERALES A LA REMISION

5187 122 209

ENTREGA: **MURDO E. JULIO** RECE: **Helissa Lagos Morales**
 FIRMA - NOMBRE - CARGO FIRMA - NOMBRE - CARGO

ELABORA: **OCIVIA SANCHEZ**
 FIRMA - NOMBRE - CARGO

DET 300.127.011-5
 Calle 158 No. 52 - 70 - B. Barrio del Arbo
 Bogotá, Colombia
 Tel: 373 50 507 5043
 E-mail: gpm@sdls.gov.co

IMC **LISTADO DE ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE CONSERVACION DE ALIMENTOS**

CONTRATO No: **Barrio del Arbo** USAGUEN
 NÚMERO INTERNO: **276304**


Nº	DESCRIPCION	UNID	CANT	Nº	DESCRIPCION	UNID	CANT
1	REPARACION DE LA MANTENCIÓN	UNID	1	2	REPARACION DE LA MANTENCIÓN	UNID	1
3	REPARACION DE LA MANTENCIÓN	UNID	1	4	REPARACION DE LA MANTENCIÓN	UNID	1
5	REPARACION DE LA MANTENCIÓN	UNID	1	6	REPARACION DE LA MANTENCIÓN	UNID	1
7	REPARACION DE LA MANTENCIÓN	UNID	1	8	REPARACION DE LA MANTENCIÓN	UNID	1
9	REPARACION DE LA MANTENCIÓN	UNID	1	10	REPARACION DE LA MANTENCIÓN	UNID	1
11	REPARACION DE LA MANTENCIÓN	UNID	1	12	REPARACION DE LA MANTENCIÓN	UNID	1
13	REPARACION DE LA MANTENCIÓN	UNID	1	14	REPARACION DE LA MANTENCIÓN	UNID	1
15	REPARACION DE LA MANTENCIÓN	UNID	1	16	REPARACION DE LA MANTENCIÓN	UNID	1
17	REPARACION DE LA MANTENCIÓN	UNID	1	18	REPARACION DE LA MANTENCIÓN	UNID	1
19	REPARACION DE LA MANTENCIÓN	UNID	1	20	REPARACION DE LA MANTENCIÓN	UNID	1
21	REPARACION DE LA MANTENCIÓN	UNID	1	22	REPARACION DE LA MANTENCIÓN	UNID	1
23	REPARACION DE LA MANTENCIÓN	UNID	1	24	REPARACION DE LA MANTENCIÓN	UNID	1
25	REPARACION DE LA MANTENCIÓN	UNID	1	26	REPARACION DE LA MANTENCIÓN	UNID	1
27	REPARACION DE LA MANTENCIÓN	UNID	1	28	REPARACION DE LA MANTENCIÓN	UNID	1
29	REPARACION DE LA MANTENCIÓN	UNID	1	30	REPARACION DE LA MANTENCIÓN	UNID	1
31	REPARACION DE LA MANTENCIÓN	UNID	1	32	REPARACION DE LA MANTENCIÓN	UNID	1
33	REPARACION DE LA MANTENCIÓN	UNID	1	34	REPARACION DE LA MANTENCIÓN	UNID	1
35	REPARACION DE LA MANTENCIÓN	UNID	1	36	REPARACION DE LA MANTENCIÓN	UNID	1
37	REPARACION DE LA MANTENCIÓN	UNID	1	38	REPARACION DE LA MANTENCIÓN	UNID	1
39	REPARACION DE LA MANTENCIÓN	UNID	1	40	REPARACION DE LA MANTENCIÓN	UNID	1
41	REPARACION DE LA MANTENCIÓN	UNID	1	42	REPARACION DE LA MANTENCIÓN	UNID	1
43	REPARACION DE LA MANTENCIÓN	UNID	1	44	REPARACION DE LA MANTENCIÓN	UNID	1
45	REPARACION DE LA MANTENCIÓN	UNID	1	46	REPARACION DE LA MANTENCIÓN	UNID	1
47	REPARACION DE LA MANTENCIÓN	UNID	1	48	REPARACION DE LA MANTENCIÓN	UNID	1
49	REPARACION DE LA MANTENCIÓN	UNID	1	50	REPARACION DE LA MANTENCIÓN	UNID	1
51	REPARACION DE LA MANTENCIÓN	UNID	1	52	REPARACION DE LA MANTENCIÓN	UNID	1
53	REPARACION DE LA MANTENCIÓN	UNID	1	54	REPARACION DE LA MANTENCIÓN	UNID	1
55	REPARACION DE LA MANTENCIÓN	UNID	1	56	REPARACION DE LA MANTENCIÓN	UNID	1
57	REPARACION DE LA MANTENCIÓN	UNID	1	58	REPARACION DE LA MANTENCIÓN	UNID	1
59	REPARACION DE LA MANTENCIÓN	UNID	1	60	REPARACION DE LA MANTENCIÓN	UNID	1
61	REPARACION DE LA MANTENCIÓN	UNID	1	62	REPARACION DE LA MANTENCIÓN	UNID	1
63	REPARACION DE LA MANTENCIÓN	UNID	1	64	REPARACION DE LA MANTENCIÓN	UNID	1
65	REPARACION DE LA MANTENCIÓN	UNID	1	66	REPARACION DE LA MANTENCIÓN	UNID	1
67	REPARACION DE LA MANTENCIÓN	UNID	1	68	REPARACION DE LA MANTENCIÓN	UNID	1
69	REPARACION DE LA MANTENCIÓN	UNID	1	70	REPARACION DE LA MANTENCIÓN	UNID	1
71	REPARACION DE LA MANTENCIÓN	UNID	1	72	REPARACION DE LA MANTENCIÓN	UNID	1
73	REPARACION DE LA MANTENCIÓN	UNID	1	74	REPARACION DE LA MANTENCIÓN	UNID	1
75	REPARACION DE LA MANTENCIÓN	UNID	1	76	REPARACION DE LA MANTENCIÓN	UNID	1
77	REPARACION DE LA MANTENCIÓN	UNID	1	78	REPARACION DE LA MANTENCIÓN	UNID	1
79	REPARACION DE LA MANTENCIÓN	UNID	1	80	REPARACION DE LA MANTENCIÓN	UNID	1
81	REPARACION DE LA MANTENCIÓN	UNID	1	82	REPARACION DE LA MANTENCIÓN	UNID	1
83	REPARACION DE LA MANTENCIÓN	UNID	1	84	REPARACION DE LA MANTENCIÓN	UNID	1
85	REPARACION DE LA MANTENCIÓN	UNID	1	86	REPARACION DE LA MANTENCIÓN	UNID	1
87	REPARACION DE LA MANTENCIÓN	UNID	1	88	REPARACION DE LA MANTENCIÓN	UNID	1
89	REPARACION DE LA MANTENCIÓN	UNID	1	90	REPARACION DE LA MANTENCIÓN	UNID	1
91	REPARACION DE LA MANTENCIÓN	UNID	1	92	REPARACION DE LA MANTENCIÓN	UNID	1
93	REPARACION DE LA MANTENCIÓN	UNID	1	94	REPARACION DE LA MANTENCIÓN	UNID	1
95	REPARACION DE LA MANTENCIÓN	UNID	1	96	REPARACION DE LA MANTENCIÓN	UNID	1
97	REPARACION DE LA MANTENCIÓN	UNID	1	98	REPARACION DE LA MANTENCIÓN	UNID	1
99	REPARACION DE LA MANTENCIÓN	UNID	1	100	REPARACION DE LA MANTENCIÓN	UNID	1

MURDO E. JULIO **Helissa Lagos Morales**
 EXTENSO (NOMBRE Y CARGO) EXTENSO (NOMBRE Y CARGO)

FECHA	LOCALIDAD	CENTRO DE ATENCION	DIRECCION	TELEFONO	No.	PLACA	EQUIPO MARCA Y MODELO	ACCION REALIZADA
	Usaquen	La Casa del Arbol	Carrera 7A No. 182-35	3008140269	8187	2246304	Sin Marca	Sinpe 122209. Visita inspeccion. Mantenimiento preventivo y correctivo. Cambio control digital de temperatura te 900. Cambio de resistencia de deshielo. Cambio motor ventilador 18w.
ITEM	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO			PRECIO UNITARIO CON IVA	CANT	PRECIO TOTAL CON IVA	ESTADO DEL EQUIPO	
2	CONGELADOR INDUSTRIAL VISITA DE INSPECCION			618.235,00	1	618.235,00	Equipo funcionando bajo parametros normales.	
20	CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA TE 900			403.056,00	1	403.056,00		
42	MOTOR VENTILADOR 18 W/INCLUME ASPAYBASE			307.896,00	1	307.896,00		
58	RESISTENCIA DESHIELO EVAPORADOR			130.681,00	1	130.681,00		
TOTAL						1.459.868,00		

Cordialmente,

Octavio A. Salazar
Asistente Administrativo
Nit. 900.327.815-5
Cel. 322 789 3579
Tel: 627 8565
Calle 168 # 52 - 70





CERTIFICADO DE PRESTACION DE SERVICIOS

DOCUMENTO CONTROLADO

REMISIÓN N°

8183

FECHA:

MAYO 28 2026.

CONTRATO No.

9822-2025

INFORMACIÓN DEL CUENTE

Razón Social:

SDIS

Dirección:

Calle 12 H 16-78

Localidad:

Los Mortinos

Teléfono:

3134658956.

Contacto:

Tatiana Fajardo

Nit:

899.999.061-9

Sede:

VOTO NACIONAL

E-mail:

N/A

Celular:

ITEM	CÓDIGO INTERNO	MARCA MODELO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO	CANT.	OBSERVACIONES
1	2225180	Refrigerador INMORO.	Visita de inspección, mantenimiento preventivo y correctivo mayor periódico. el equipo requiere cambio de unidad 1/2 134 por falla electromecánica como circuito debido a la presencia de cucarachas		Ⓐ-Ⓔ SIRENA N.A.
2			Equipo requiere cambio de unidad 1/2 134 recarga completa de gas R134a cambio control Digital de temperatura m512 instalación de Breaker matic cambio de contactor 110V 25A cambio de ventilador 18w cambio capilar.		
3					
4					
5					

OBSERVACIONES GENERALES A LA REMISIÓN

Se recomienda seguir con el control integral de plagas. en caso contrario, el equipo podría presentar nuevamente daños electromecánicos severos como circuito y afectaciones prematuras en sus componentes

NIT. 900.327.815-5
Calle 168 No. 52 - 70 - B. Granada Norte
Bogotá, Colombia
Tel 57-(1) - 627 8565
e-mail: gerencia general@imcsas.com

ENTREGA:

ALVARO E JULIO
Técnico
FIRMA - NOMBRE - CARGO

RECIBE:

Tatiana Fajardo - Tecn. Administrativo
FIRMA - NOMBRE - CARGO

ELABORA:

OCTAVIO SALAZAR
FIRMA - NOMBRE - CARGO

		LISTADO DE ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE CONSERVACION DE ALIMENTOS				VERSION 001 FECHA EMISION 23-10-2024	
CENTRO SDIS		LOCALIDAD					
PLACA EQUIPO		MARCA EQUIPO					
VOTO NACIONAL		Los martires					
2225180.		INMOTO					
VISITA INSPECCION		REFRIGERADOR INDUSTRIAL	CONGELADOR INDUSTRIAL	EQUIPO MIXTO	NEVERA DOMESTICA	NEVERA TIPO BAR	CUARTO FRIO
		Y					

No.	DESCRIPCION	UND	CANT	No.	DESCRIPCION	UND	CANT	No.	DESCRIPCION	UND	CANT
7	UNIDAD DE 1/8 HP GAS 134a	UNIDAD		33	RELEVO DE ESTADO SÓLIDO AC-AC 110 V 25 A CON BASE	UNIDAD		59	POLIURETANO DOS COMPONENTES	UNIDAD	
8	UNIDAD DE 1/8 HP GAS 404a	UNIDAD		34	CAPACITOR O CONDENSADOR DE ARRANQUE 216 MF A 259 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		60	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 1/8"	METRO LINEAL	1
9	UNIDAD DE 1/4 HP GAS 134a	UNIDAD		35	CAPACITOR O CONDENSADOR DE ARRANQUE 340 MF A 408 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		61	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/8"	METRO LINEAL	
10	UNIDAD DE 1/4 HP GAS 404a	UNIDAD		36	CAPACITOR O CONDENSADOR DE MARCHA 20 MF A 45 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		62	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 1/2"	METRO LINEAL	
11	UNIDAD DE 3/8 HP GAS 134a	UNIDAD		37	RELAY	UNIDAD		63	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/4"	METRO LINEAL	
12	UNIDAD DE 3/8 HP GAS 404a	UNIDAD		38	TÉRMICO DE 1/8" - 1/4"	UNIDAD		64	TUBO DE COBRE RÍGIDO 1/8"	METRO LINEAL	
13	UNIDAD DE 1/2 HP GAS 134a	UNIDAD	1	39	INTERRUPTOR DE CODILLO 15A A 20A	UNIDAD		65	TUBO DE COBRE RÍGIDO 3/8"	METRO LINEAL	
14	UNIDAD DE 1/2 HP GAS 404a	UNIDAD		40	REGLETA 20 AMP	UNIDAD		66	TUBO DE COBRE RÍGIDO 1/2"	METRO LINEAL	
15	REPARACIÓN COMPRESOR SEMIHERMETICO 2 HP PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		41	MOTO VENTILADOR 10 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		67	TUBO DE COBRE RÍGIDO 3/4"	METRO LINEAL	
16	CARGA GAS REFRIGERANTE R-22	LIBRA		42	MOTO VENTILADOR 18 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD	1	68	TIMER	UNIDAD	
17	CARGA GAS REFRIGERANTE R-134a	LIBRA	4	43	MOTO VENTILADOR 34 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		69	SERPENTÍN	METRO LINEAL	
18	CARGA GAS REFRIGERANTE R-404a	LIBRA		44	MOTO VENTILADOR AXIAL 12" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		70	SONDA EQUIPO DE CONSERVACIÓN EKS-111	UNIDAD	
19	CARGA GAS REFRIGERANTE R-600a	LIBRA		45	MOTO VENTILADOR AXIAL 24" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		71	SONDA EQUIPO DE CONSERVACIÓN - NTC5000	UNIDAD	
20	CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA TC 900	UNIDAD		46	ASPA PLÁSTICA 8" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		72	PRESOSTATO DUAL KP115	UNIDAD	
21	CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA TC 512	UNIDAD	1	47	ASPA PLÁSTICA 4" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		73	CAPILARES	UNIDAD	1
22	CONTROL ELECTRÓNICO BÁSICO PARA CUARTO FRIO	UNIDAD		48	ASPA PLÁSTICA 10" CUARTOS FRIOS	UNIDAD		74	SOPORTE METÁLICO BANDEJA	UNIDAD	
23	CONTROL ELECTRÓNICO CON SENSOR PARA CUARTO FRIO	UNIDAD		49	EMPAQUE DE PUERTA. INCLUYE IMÁN	METRO LINEAL		75	BISAGRA TIPO MARIPOSA PARA EQUIPO DE FRIO HORIZONTAL	UNIDAD	
24	CONTROL MECÁNICO SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	UNIDAD		50	FILTRO PARA SOLDAR	UNIDAD		76	BISAGRA TIPO MARIPOSA PARA EQUIPO DE FRIO VERTICAL	UNIDAD	
25	CABLE ENCAUCHETADO 2 X16 - 2 X18	METRO LINEAL		51	BARRA DE SOLDADURA COBRE	UNIDAD	2	77	MANIJA PARA EQUIPO DE FRIO HORIZONTAL	UNIDAD	
26	CABLE ENCAUCHETADO 2 X12 - 2 X14	METRO LINEAL		52	CINTA FOIL (METRO)	METRO LINEAL		78	MANIJA PARA EQUIPO DE FRIO VERTICAL	UNIDAD	
27	CABLE ENCAUCHETADO 3 X12 - 3X14	METRO LINEAL		53	FILTRO 1/4"	UNIDAD		79	TARJETA UNIVERSAL DE CONTROL COMPRESOR NEVERA DOMÉSTICA	UNIDAD	
28	CABLE ENCAUCHETADO 3 X18 - 3X16	METRO LINEAL		54	FILTRO 3/8" A 1/2"	UNIDAD	1	80	TARJETA ELECTRÓNICA UNIVERSAL MINISPLIT 12.000 BTU	UNIDAD	
29	CLAVIJA 15 A 30 AMP.	UNIDAD		55	FILTRO 5/8"	UNIDAD		81	MANGUERA PARA DESAGUE TRANSPARENTE	METRO LINEAL	
30	TERMO CUPLAS	UNIDAD		56	FILTRO 7/8"	UNIDAD		82	PINTURA BASE METÁLICA EQUIPO DE CONSERVACIÓN	UNIDAD	
31	BRAKER MATIC 110 V TRABAJO PESADO	UNIDAD	1	57	GUSANILLO O RAIDER	UNIDAD	1	83	PINTURA HORNEADA EQUIPO DE CONSERVACIÓN	UNIDAD	
32	CONTACTOR ELÉCTRICO 110 VAC 25 A	UNIDAD	1	58	RESISTENCIA DESHIELO EVAPORADOR	UNIDAD		84	CINTA LED 110V HERMETICA	METRO LINEAL	

ALVARO E Julio

ENTREGA (NOMBRE Y CARGO)

Tatiana Tapado - Tec. Administrativo

RECIBE (NOMBRE Y CARGO)

De: Jhon Oswaldo Jimenez Landines <jjimenezl@sdis.gov.co>
Enviado el: jueves, 28 de mayo de 2026 11:51 a.m.
Para: asistenteimcsas@imcsas.com
Asunto: RE: SOLICITUD AUTORIZACION REPARACION EQUIPO 2225180 - VOTO NACIONAL - LOS MARTIRES (CORRECTIVO MAYOR)

Buenas tardes

Se aprueba el presupuesto establecido, por favor continuar con la reparación indicada

Cordialmente



Jhon Oswaldo Jimenez Landines
Contratista
Subdirección Administrativa y Financiera -Mantenimiento
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Tel (601) 3279797 Ext (32124)

De: asistenteimcsas@imcsas.com <asistenteimcsas@imcsas.com>
Enviado: jueves, 28 de mayo de 2026 9:39
Para: Jhon Oswaldo Jimenez Landines <jjimenezl@sdis.gov.co>
Asunto: SOLICITUD AUTORIZACION REPARACION EQUIPO 2225180 - VOTO NACIONAL - LOS MARTIRES (CORRECTIVO MAYOR)

PSI

La presente revisión del equipo se realiza con autorización de la supervisión contractual, en el marco de las actividades de mantenimiento periódico recomendadas para este tipo de equipos, con el fin de garantizar su adecuado funcionamiento, prolongar su vida útil y prevenir posibles fallas operativas. No obstante, durante la ejecución de dichas actividades de mantenimiento, puede evidenciarse la necesidad de efectuar cambio de repuestos o componentes, cuando las condiciones técnicas del equipo así lo requieran para asegurar su correcto desempeño y continuidad en operación.

FECHA

Mayo 20%

CONTRACTS 333

9512-2025

Downloaded from ascelibrary.org by University of California, San Diego on 06/01/15. Copyright ASCE. For personal use only; all rights reserved.

Expenditure (continued)

SD13

Abstract

April 12 M 16:38

Source: Author.

Los martes

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

3134658956
Totiano Fajardo

1

847 999,061-9

1999

Котловый агрегат

5. *Image*

N/A

College

ITEM	CÓDIGO INTERNO	MARCA/MODELO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO	CANT.	OBSERVACIONES
1	2225180	Refrigerador	Visita de instalación, mantenimiento preventivo y correctivo. En algunos periodos el equipo requiere cambio de unidad 1/2 134 por falta de electrónica. Cambio de filtro debido a presencia de organismos.)	(A) - F	61422 M.R
3		Refrigerador	Equipo requiere cambio de unidad 1/2 134 y una completa de sus 134. Cambio control digital de temperatura. Mese instalación de freon y más cambio de pastillas y lav. 210		
3			Cambio de unidad 1/2 134 cambio de pastillas		
4					
5					

Se recomienda seguir con el control integral de plagas en el caso de moho, el 29-9-98
después de presentar nuevamente datos epidemiológicos de los cultivos y
después de presentar en sus respectivas

Call 1-800-275-2022
Circle 106 Re: 2008-2009
Regatta, Columbus
760-573-2100
www.greatregatta.com

ENTRICA

ALVARO E Julio
Técnico
PRIMA VIGILANCIA

00000000

Yokohama Specie Bank Ltd.
HONGKONG & SHANGHAI STEAMSHIP CO.

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

Defend Yourself
 Robert A. Schuchman, author

[illegible]Abril e Julio

Salmonella *paratyphi* s. *disenteriae*

- Teaching Towels - For administration

Articles published in this journal are the property of the publisher and are loaned to your institution. They are not to be resold, distributed, copied, reproduced, or otherwise transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage or retrieval system.

FECHA	LOCALIDAD	CENTRO DE ATENCIÓN	DIRECCIÓN	TELÉFONO	Nº	PLACA	EQUIPO MARCA Y MODELO	ACCIÓN REALIZADA
	Los Martires	Voto Nacional	Calle 12 No. 16-78	313465 8956	8183	22 25180	Imanro	Señale N.A. Visita inspección periódica. Mnto preventivo y correctivo mayor. Cambio de unidad 1/2 134a. Recarga completa de gas R134a. El equipo presenta corto circuito debido a la presencia de cucarachas. Cambio control digital de temperatura m512. Instalación de breaker matic (ponderable). Cambio contactor 110v 25a. Cambio motor ventilador 18w. Cambio capilar.
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO			PRECIO UNITARIO CON IVA	CANT	PRECIO TOTAL CON IVA	ESTADO DEL EQUIPO	
1	REFRIGERADOR INDUSTRIAL VISITA DE INSPECCIÓN			618.235,00	1	618.235,00	Equipo funcionando bajo parámetros normales. La presente revisión del equipo se realiza con autorización de la supervisión contractual, en el marco de las actividades de mantenimiento periódico recomendadas para este tipo de equipos, con el fin de garantizar su adecuado funcionamiento, prolongar su vida útil y prevenir posibles fallas operativas. No obstante, durante la ejecución de dichas actividades de mantenimiento, puede evidenciarse la necesidad de efectuar cambio de repuestos o componentes, cuando las condiciones técnicas del equipo así lo requieran para asegurar su correcto desempeño y continuidad en operación. Se recomienda seguir con el control de plagas. En caso contrario, el equipo podría presentar nuevamente daños electromecánicos severos, corto circuito y afectaciones prematuras en sus componentes. PONDERABLE No.	
13	UNIDAD DE 1/2 HP GAS 134a			1.748.562,00	1	1.748.562,00		
17	CARGAS REFRIGERANTE R-134a			91.201,00	4	364.804,00		
21	CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA TC 512			335.532,00	1	335.532,00		
31	BREAKER MATIC 110 V TRABAJO PESADO			229.120,00	1	-		
32	CONTACTOR ELÉCTRICO 110 VAC 25 A			236.751,00	1	236.751,00		
42	MOTOR VENTILADOR 18W INCLUYE SPA Y BASE			307.896,00	1	307.896,00		
51	BARRA DE SOLDADURA COBRE			26.478,00	2	52.956,00		
54	FILTRO 3/8" A 1/2"			110.272,00	1	110.272,00		
57	GUSANILLO RAIDER			15.761,00	1	15.761,00		
60	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 1/8"			37.418,00	1	37.418,00		
73	CAPILARES			46.732,00	1	46.732,00		
TOTAL						3.874.919,00		

Cordialmente,

Octavio A. Salazar
Asistente Administrativo
Nit. 900.327.815-5
Cel. 322 789 3579
Tel: 627 8565
Calle 168 # 52 - 70



ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS
Certification



ISO 14001:2015
BUREAU VERITAS
Certification





CERTIFICADO DE PRESTACION DE SERVICIOS

DOCUMENTO CONTROLADO

REMISIÓN N°

8182

FECHA:

MAYO 28 - 2026.

CONTRATO No.

9822 - 2025

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Razón Social:

SDIS

Dirección:

Calle 165 # 7-38.

Localidad:

Usaquén.

Teléfono:

321-230 4101

Contacto:

Diego Saigodo Martinez.

N°:

899 999 061-9

Sede:

Centro Andor Usaquén.

E-mail:

na

Celular:

—

ITEM	CÓDIGO INTERNO	MARCA MODELO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO	CANT.	OBSERVACIONES
1	2224726.	Refrigerador industrial.	Visita MTO preventivo programación control Digital + 1512		(F) GARANTIA SIN COSTO PARA LA ENTREGA
2	2239116.	SIN MARCA	Visita MTO preventivo cambio de control digital T 900, y Ventilador de 10 GARANTIA CON CAMBIO DE REFRESCADOR 19-MAYO-26 - TCTEC, COLOMBIA		(A) - (F)
3			NUOVO SERVIZIO: SI ACQUISISCE PER LA GARANTIA DEL TELEFONO CAMBIATO IL 19-MAYO/26. PERO SE DEBE CAMBIARE IL TELEFONO VIA GSM.		
4			NO SE PUEDE VERIFICAR LA IMPRESION.		
5					

OBSERVACIONES GENERALES A LA REMISIÓN

SIRSE 10.

NIT: 900.327.815-5
Calle 168 No. 52 - 70 - B. Granada Norte
Bogotá, Colombia
Tel: 57 (1) - 627 8565
e-mail: general@imc.com

ENTREGA:

Alvaro E Julio

Firma - Nombre - Cargo

RECIBE:

Yenny Carolina Pinzon

Firma - Nombre - Cargo

ELABORA:

Octavio Schatzel

Firma - Nombre - Cargo

		LISTADO DE ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE CONSERVACION DE ALIMENTOS				VERSION 001 FECHA EMISION 23-10-2024	
CENTRO SDIS		LOCALIDAD					
PLACA EQUIPO		MARCA EQUIPO					
CENTRO Amcir USOquen		USOquen					
2239116		sin marca					
		REFRIGERADOR INDUSTRIAL	CONGELADOR INDUSTRIAL	EQUIPO MIXTO	NEVERA DOMESTICA	NEVERA TIPO BAR	CUARTO FRIO
VISITA INSPECCION			X				

No.	DESCRIPCION	UND	CANT	No.	DESCRIPCION	UND	CANT	No.	DESCRIPCION	UND	CANT
7	UNIDAD DE 1/8 HP GAS 134a	UNIDAD		33	RELEVO DE ESTADO SÓLIDO AC-AC 110 V 25 A CON BASE	UNIDAD		59	POLIURETANO DOS COMPONENTES	UNIDAD	
8	UNIDAD DE 1/8 HP GAS 404a	UNIDAD		34	CAPACITOR O CONDENSADOR DE ARRANQUE 216 MF A 259 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		60	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 1/8"	METRO LINEAL	
9	UNIDAD DE 1/4 HP GAS 134a	UNIDAD		35	CAPACITOR O CONDENSADOR DE ARRANQUE 340 MF A 408 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		61	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/8"	METRO LINEAL	
10	UNIDAD DE 1/4 HP GAS 404a	UNIDAD		36	CAPACITOR O CONDENSADOR DE MARCHA 20 MF A 45 MF (O SIMILAR)	UNIDAD		62	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 1/2"	METRO LINEAL	
11	UNIDAD DE 3/8 HP GAS 134a	UNIDAD		37	RELAY	UNIDAD		63	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/4"	METRO LINEAL	
12	UNIDAD DE 3/8 HP GAS 404a	UNIDAD		38	TÉRMICO DE 1/8" - 1/4"	UNIDAD		64	TUBO DE COBRE RÍGIDO 1/8"	METRO LINEAL	
13	UNIDAD DE 1/2 HP GAS 134a	UNIDAD		39	INTERRUPTOR DE CODILLO 15A A 20A	UNIDAD		65	TUBO DE COBRE RÍGIDO 3/8"	METRO LINEAL	
14	UNIDAD DE 1/2 HP GAS 404a	UNIDAD		40	REGLETA 20 AMP	UNIDAD		66	TUBO DE COBRE RÍGIDO 1/2"	METRO LINEAL	
15	REPARACIÓN COMPRESOR SEMIHERMETICO 2 HP PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		41	MOTO VENTILADOR 10 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD	1	67	TUBO DE COBRE RÍGIDO 3/4"	METRO LINEAL	
16	CARGA GAS REFRIGERANTE R-22	LIBRA		42	MOTO VENTILADOR 18 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		68	TIMER	UNIDAD	
17	CARGA GAS REFRIGERANTE R-134a	LIBRA		43	MOTO VENTILADOR 34 W INCLUYE ASPA Y BASE	UNIDAD		69	SERPENTÍN	METRO LINEAL	
18	CARGA GAS REFRIGERANTE R-404a	LIBRA		44	MOTO VENTILADOR AXIAL 12" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		70	SONDA EQUIPO DE CONSERVACIÓN EKS-111	UNIDAD	
19	CARGA GAS REFRIGERANTE R-600a	LIBRA		45	MOTO VENTILADOR AXIAL 24" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		71	SONDA EQUIPO DE CONSERVACIÓN - NTC5000	UNIDAD	
20	CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA TC 900	UNIDAD	1	46	ASPA PLÁSTICA 8" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		72	PRESOSTATO DUAL KP115	UNIDAD	
21	CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA TC 512	UNIDAD		47	ASPA PLÁSTICA 4" PARA CUARTOS FRIOS	UNIDAD		73	CAPILARES	UNIDAD	
22	CONTROL ELECTRÓNICO BÁSICO PARA CUARTO FRÍO	UNIDAD		48	ASPA PLÁSTICA 10" CUARTOS FRIOS	UNIDAD		74	SOPORTE METÁLICO BANDEJA	UNIDAD	
23	CONTROL ELECTRÓNICO CON SENSOR PARA CUARTO FRÍO	UNIDAD		49	EMPAQUE DE PUERTA, INCLUYE IMÁN	METRO LINEAL		75	BISAGRA TIPO MARIPOSA PARA EQUIPO DE FRÍO HORIZONTAL	UNIDAD	
24	CONTROL MECÁNICO SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	UNIDAD		50	FILTRO PARA SOLDAR	UNIDAD		76	BISAGRA TIPO MARIPOSA PARA EQUIPO DE FRÍO VERTICAL	UNIDAD	
25	CABLE ENCAUCHETADO 2 X16 - 2 X18	METRO LINEAL		51	BARRA DE SOLDADURA COBRE	UNIDAD		77	MANIJA PARA EQUIPO DE FRÍO HORIZONTAL	UNIDAD	
26	CABLE ENCAUCHETADO 2 X12 - 2 X14	METRO LINEAL		52	CINTA FOIL (METRO)	METRO LINEAL		78	MANIJA PARA EQUIPO DE FRÍO VERTICAL	UNIDAD	
27	CABLE ENCAUCHETADO 3 X12 - 3X14	METRO LINEAL		53	FILTRO 1/4"	UNIDAD		79	TARJETA UNIVERSAL DE CONTROL COMPRESOR NEVERA DOMESTICA	UNIDAD	
28	CABLE ENCAUCHETADO 3 X18 - 3X16	METRO LINEAL		54	FILTRO 3/8" A 1/2"	UNIDAD		80	TARJETA ELECTRÓNICA UNIVERSAL MINISPLIT 12.000 BTU	UNIDAD	
29	CLAVIJA 15 A 30 AMP.	UNIDAD		55	FILTRO 5/8"	UNIDAD		81	MANGUERA PARA DESAGUE TRANSPARENTE	METRO LINEAL	
30	TERMO CUPLAS	UNIDAD		56	FILTRO 7/8"	UNIDAD		82	PINTURA BASE METÁLICA EQUIPO DE CONSERVACIÓN	UNIDAD	
31	BRAKER MATIC 110 V TRABAJO PESADO	UNIDAD		57	GUSANILLO O RAIDER	UNIDAD		83	PINTURA HORNEADA EQUIPO DE CONSERVACIÓN	UNIDAD	
32	CONTACTOR ELÉCTRICO 110 VAC 25 A	UNIDAD		58	RESISTENCIA DESHIELO EVAPORADOR	UNIDAD		84	CINTA LED 110V HERMETICA	METRO LINEAL	

Alvaro Esulio

ENTREGA (NOMBRE Y CARGO)

Jenny Carolina Rincon

RECIBE (NOMBRE Y CARGO)

De: Jhon Oswaldo Jimenez Landines <jjimenezl@sdis.gov.co>
Enviado el: jueves, 28 de mayo de 2026 11:37 a.m.
Para: asistenteimcsas@imcsas.com
Asunto: RE: SOLICITUD AUTORIZACION REPARACION EQUIPO 2239116 - CENTRO AMAR USAQUEN - USAQUEN

Buenas tardes

Se aprueba el presupuesto establecido, por favor continuar con la reparación indicada

Cordialmente



Jhon Oswaldo Jimenez Landines
Contratista
Subdirección Administrativa y Financiera -Mantenimiento
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Tel (601) 3279797 Ext (32124)

De: asistenteimcsas@imcsas.com <asistenteimcsas@imcsas.com>
Enviado: jueves, 28 de mayo de 2026 9:08
Para: Jhon Oswaldo Jimenez Landines <jjimenezl@sdis.gov.co>
Asunto: SOLICITUD AUTORIZACION REPARACION EQUIPO 2239116 - CENTRO AMAR USAQUEN - USAQUEN

Respetado Jhon,

Por medio del presente solicitamos autorización para realizar intervención técnica al equipo CONGELADOR de placa 2239116, ubicado en el CENTRO AMAR USAQUÉN, localidad de USAQUÉN, equipo actualmente atendido por garantía en el marco del Contrato No. 9825-2025 con la SDIS.

Antecedentes de intervención técnica: El equipo presentó mantenimiento preventivo y correctivo el día 19 de mayo de 2026, intervención durante la cual se realizó cambio de control digital de temperatura TC900 y corrección de cableado eléctrico. Adicionalmente, se efectuaron labores de limpieza técnica general, revisión de parámetros eléctricos y mecánicos, verificación de presiones de operación y validación integral del funcionamiento del sistema de congelación. Posterior a dicha intervención, el equipo quedó operando dentro de parámetros normales de funcionamiento y temperatura.

Falla evidenciada en la presente visita técnica: Durante la nueva inspección técnica realizada por nuestro personal especializado, se evidenció la siguiente novedad:

- Falla en el control digital de temperatura TC900 instalado durante la intervención realizada el 19 de mayo de 2026, evidenciándose defecto prematuro del componente.
- Motor ventilador de 10W en estado quemado e inoperante.

