RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PORTÁTILES DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS - VENTA DIRECTA

EXTINTOR 14604- SERVICIO No. 14604

Pin de Seguridad: NO

Manguera: NO

O'Ring: NO

Ficha de Recarga: SI Lote:

Vastago: NO

Ficha Caracteres: SI Lote:

Anillo Verificación: SI Lote:

Cant. CO^2(lb) / Nitrogeno Inyectado (en PSI):

Cant. Aire Inyectado (PSI):

Mantenimiento Realizado por: Castrillón

Observaciones

SALIDA DEL EXTINTOR

Fecha de Entrega: No se ha Entregado

FACTURA No.

Quien Retira:
D.I.:

RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PORTÁTILES DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS - VENTA DIRECTA

EXTINTOR 14621- SERVICIO No. 14621

RECEPCION DEL EQUIPO EXTINTOR

Fecha de Ingreso: viernes, 6 de marzo de 2026 - Hora: 14:42

Nombres y Apellidos: CAD GOBERNACION Cédula de Ciudadanía:

Télefono: Télefono: EMail:

CAPACIDAD: CO2 10 Libras CLASE DE SERVICIO: Mantenimiento CARGADO: NO

Num Serial Botella:

Fecha Fabricación Botella: 31/08/2023

Fecha Ultima PH Botella: Fecha Próxima PH Botella:

Capacidad Botella m3: Estado Pintura: BUENA

Notas Recibo: EXTINTOR NO REGISTRA NÚMERO SERIAL

Ultima Revisión Capsula Externa: Ultima Revisión Capsula Externa:

Estado Protector plástico capsula:

Estado Visor Activación:

Estado del Sello Humedad:



Nota: Pasados los 90 días Bomberos Voluntarios Yopal no se hace responsable del equipo extintor. Por ello acepto que he sido informado de las condiciones del servicio.

ESTADO DEL EQUIPO EXTINTOR

Pintura: Buena	Manometro: No Aplica	Valvula: Buena	Manguera: Si
Boquilla: No	Cilindro: Bueno	Obturador: No Aplica	Manguera: Si

Ultima recarga hecha por: PROSEIN E.P.P

Fecha Última Recarga: 31/12/2024

Solicita Servicio: CAD GOBERNACION Recepciona Equipo: CARLOS CUBIDES

Observaciones: EXTINTOR NO REGISTRA NÚMERO SERIAL

CAMBIO DE PARTES DEL EXTINTOR, MANTENIMIENTO Y RECARGA

Fecha de Ingreso al Taller: No ha Ingresado

Valvula: NO	Agente Extintor: NO
Manometro: NO	Resorte: NO
Tubo Sifon: NO	Boquilla: NO

RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PORTÁTILES DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS - VENTA DIRECTA

EXTINTOR 14621- SERVICIO No. 14621

Pin de Seguridad: NO

Manguera: NO

O'Ring: NO

Ficha de Recarga: SI Lote:

Vastago: NO

Ficha Caracteres: SI Lote:

Anillo Verificación: SI Lote:

Cant. CO^2(lb) / Nitrogeno Inyectado (en PSI):

Cant. Aire Inyectado (PSI):

Mantenimiento Realizado por: Castrillón

Observaciones

SALIDA DEL EXTINTOR

Fecha de Entrega: No se ha Entregado

FACTURA No.

Quien Retira:
D.I.:

446

RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PORTÁTILES DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS - VENTA DIRECTA

DN-FT-05
Versión 04
Fecha: 01-11-24

EXTINTOR 14618- SERVICIO No. 14618

RECEPCION DEL EQUIPO EXTINTOR

Fecha de Ingreso: viernes, 6 de marzo de 2026 - Hora: 14:45

Nombres y Apellidos: CAD GOBERNACION Cédula de Ciudadanía:

Télefono: Télefono: EMail:

CAPACIDAD: CO2 10 Libras CLASE DE SERVICIO: Mantenimiento CARGADO: NO

Num Serial Botella:

Fecha Fabricación Botella: 31/08/2023

Fecha Ultima PH Botella: Fecha Próxima PH Botella:

Capacidad Botella m3: Estado Pintura: BUENA

Notas Recibo: EXTINTOR NO REGISTRA NÚMERO SERIAL

Ultima Revisión Capsula Externa: Ultima Revisión Capsula Externa:

Estado Protector plástico capsula:

Estado Visor Activación:

Estado del Sello Humedad:






Nota: Pasados los 90 días Bomberos Voluntarios Yopal no se hace responsable del equipo extintor. Por ello acepto que he sido informado de las condiciones del servicio.

ESTADO DEL EQUIPO EXTINTOR

Pintura: Buena Manometro: No Aplica Valvula: Buena Manguera: Si

Boquilla: No Cilindro: Bueno Obturador: No Aplica Manguera: Si

Ultima recarga hecha por: PROSEIN E.P.P

Fecha Última Recarga: 31/12/2024

Solicita Servicio: CAD GOBERNACION Recepciona Equipo: CARLOS CUBIDES

Observaciones: EXTINTOR NO REGISTRA NÚMERO SERIAL

CAMBIO DE PARTES DEL EXTINTOR, MANTENIMIENTO Y RECARGA

Fecha de Ingreso al Taller: No ha Ingresado

Valvula: NO Agente Extintor: NO

Manometro: NO Resorte: NO

Tubo Sifon: NO Boquilla: NO

RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PORTÁTILES DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS - VENTA DIRECTA

EXTINTOR 14618- SERVICIO No. 14618

Pin de Seguridad: NO

Manguera: NO

O'Ring: NO

Ficha de Recarga: SI Lote:

Vastago: NO

Ficha Caracteres: SI Lote:

Anillo Verificación: SI Lote:

Cant. CO^2(lb) / Nitrogeno Inyectado (en PSI):

Cant. Aire Inyectado (PSI):

Mantenimiento Realizado por: Castrillón

Observaciones

SALIDA DEL EXTINTOR

Fecha de Entrega: No se ha Entregado

FACTURA No.

Quien Retira:
D.I.:

RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PORTÁTILES DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS - VENTA DIRECTA

DN-FT-05
Versión 04
Fecha: 01-11-24

EXTINTOR 14593 - SERVICIO No. 14593

RECEPCION DEL EQUIPO EXTINTOR

Fecha de Ingreso: viernes, 6 de marzo de 2026 - Hora: 14:14

Nombres y Apellidos: CAD GOBERNACION Cédula de Ciudadanía:

Télefono: Télefono: EMail:

CAPACIDAD: CO 2 CLASE DE SERVICIO: Recarga CARGADO: NO

Num Serial Botella: BM0766 Fecha Fabricación Botella: 30/04/2015

Fecha Ultima PH Botella: Fecha Próxima PH Botella:

Capacidad Botella m3: Estado Pintura: REGULAR

Notas Recibo: EXTINTOR CON 10 AÑOS DE PRUEBA HIDROSTÁTICA VENCIDA

Ultima Revisión Capsula Externa: Ultima Revisión Capsula Externa:

Estado Protector plástico capsula:

Estado Visor Activación:

Estado del Sello Humedad:







Nota: Pasados los 90 días Bomberos Voluntarios Yopal no se hace responsable del equipo extintor. Por ello acepto que he sido informado de las condiciones del servicio.

ESTADO DEL EQUIPO EXTINTOR

Pintura: Regular Manometro: No Aplica Valvula: Buena Manguera: Si

Boquilla: No Cilindro: Bueno Obturador: No Aplica Manguera: Si

Ultima recarga hecha por: PROSEIN E.P.P Fecha Última Recarga: 31/12/2024

Solicita Servicio: CAD GOBERNACION Recepciona Equipo: CARLOS CUBIDES

Observaciones:

CAMBIO DE PARTES DEL EXTINTOR, MANTENIMIENTO Y RECARGA

Fecha de Ingreso al Taller: No ha Ingresado

Valvula: NO Agente Extintor: NO

Manometro: NO Resorte: NO

Tubo Sifon: NO Boquilla: NO

Pin de Seguridad: NO Manguera: NO

EXTINTOR 14593 - SERVICIO No. 14593

O'Ring: NO

Ficha de Recarga: SI Lote:

Vastago: NO

Ficha Caracteres: SI Lote:

Anillo Verificación: SI Lote:

Cant. CO^2(lb) / Nitrogeno Inyectado (en PSI):

Cant. Aire Inyectado (PSI):

Mantenimiento Realizado por: Castrillón

Observaciones

SALIDA DEL EXTINTOR

Fecha de Entrega: No se ha Entregado

FACTURA No.

Quien Retira:
D.I.:

448

RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PORTÁTILES DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS - VENTA DIRECTA

DN-FT-05
Versión 04
Fecha: 01-11-24

EXTINTOR 14594- SERVICIO No. 14594

RECEPCION DEL EQUIPO EXTINTOR

Fecha de Ingreso: viernes, 6 de marzo de 2026 - Hora: 14:45

Nombres y Apellidos: CAD GOBERNACION Cédula de Ciudadanía:

Télefono: Télefono: EMail:

CAPACIDAD: CO2 10 Libras CLASE DE SERVICIO: Mantenimiento CARGADO: NO

Num Serial Botella:

Fecha Fabricación Botella: 31/08/2023

Fecha Ultima PH Botella: Fecha Próxima PH Botella:

Capacidad Botella m3: Estado Pintura: BUENA

Notas Recibo: EXTINTOR NO REGISTRA NÚMERO SERIAL

Ultima Revisión Capsula Externa: Ultima Revisión Capsula Externa:

Estado Protector plástico capsula:

Estado Visor Activación:

Estado del Sello Humedad:






Nota: Pasados los 90 días Bomberos Voluntarios Yopal no se hace responsable del equipo extintor. Por ello acepto que he sido informado de las condiciones del servicio.

ESTADO DEL EQUIPO EXTINTOR

Pintura: Buena	Manometro: No Aplica	Valvula: Buena	Manguera: Si
Boquilla: No	Cilindro: Bueno	Obturador: No Aplica	Manguera: Si

Ultima recarga hecha por: INDISTRIA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS

Fecha Última Recarga: 31/12/2024

Solicita Servicio: CAD GOBERNACION

Recepciona Equipo: CARLOS CUBIDES

Observaciones: EXTINTOR NO REGISTRA NÚMERO SERIAL

CAMBIO DE PARTES DEL EXTINTOR, MANTENIMIENTO Y RECARGA

Fecha de Ingreso al Taller: No ha Ingresado

Valvula: NO	Agente Extintor: NO
Manometro: NO	Resorte: NO
Tubo Sifon: NO	Boquilla: NO

RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PORTÁTILES DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS - VENTA DIRECTA

EXTINTOR 14594- SERVICIO No. 14594

Pin de Seguridad: NO

Manguera: NO

O'Ring: NO

Ficha de Recarga: SI Lote:

Vastago: NO

Ficha Caracteres: SI Lote:

Anillo Verificación: SI Lote:

Cant. CO^2(lb) / Nitrogeno Inyectado (en PSI):

Cant. Aire Inyectado (PSI):

Mantenimiento Realizado por: Castrillón

Observaciones

SALIDA DEL EXTINTOR

Fecha de Entrega: No se ha Entregado

FACTURA No.

Quien Retira:
D.I.:

RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PORTÁTILES DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS - VENTA DIRECTA

EXTINTOR 14592 - SERVICIO No. 14592

RECEPCION DEL EQUIPO EXTINTOR

Fecha de Ingreso: viernes, 6 de marzo de 2026 - Hora: 14:14

Nombres y Apellidos: CAD GOBERNACION Cédula de Ciudadanía:

Télefono: Télefono: EMail:

CAPACIDAD: CO 2 CLASE DE SERVICIO: Recarga CARGADO: NO

Num Serial Botella: BM0750 Fecha Fabricación Botella: 30/04/2015

Fecha Ultima PH Botella: Fecha Próxima PH Botella:

Capacidad Botella m3: Estado Pintura: REGULAR

Notas Recibo: EXTINTOR CON 10 AÑOS DE PRUEBA HIDROSTÁTICA VENCIDA

Ultima Revisión Capsula Externa: Ultima Revisión Capsula Externa:

Estado Protector plástico capsula:

Estado Visor Activación:

Estado del Sello Humedad:








Nota: Pasados los 90 días Bomberos Voluntarios Yopal no se hace responsable del equipo extintor. Por ello acepto que he sido informado de las condiciones del servicio.

ESTADO DEL EQUIPO EXTINTOR

Pintura: Regular Manometro: No Aplica Valvula: Buena Manguera: Si

Boquilla: No Cilindro: Bueno Obturador: No Aplica Manguera: Si

Ultima recarga hecha por: PROSEIN E.P.P Fecha Última Recarga: 31/12/2024

Solicita Servicio: CAD GOBERNACION Recepciona Equipo: CARLOS CUBIDES

Observaciones:

CAMBIO DE PARTES DEL EXTINTOR, MANTENIMIENTO Y RECARGA

Fecha de Ingreso al Taller: No ha Ingresado

Valvula: NO Agente Extintor: NO

Manometro: NO Resorte: NO

Tubo Sifon: NO Boquilla: NO

Pin de Seguridad: NO Manguera: NO

EXTINTOR 14592 - SERVICIO No. 14592

O'Ring: NO

Ficha de Recarga: SI Lote:

Vastago: NO

Ficha Caracteres: SI Lote:

Anillo Verificación: SI Lote:

Cant. CO^2(lb) / Nitrogeno Inyectado (en PSI):

Cant. Aire Inyectado (PSI):

Mantenimiento Realizado por: Castrillón

Observaciones

SALIDA DEL EXTINTOR

Fecha de Entrega: No se ha Entregado

FACTURA No.

Quien Retira:
D.I.:

450

RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PORTÁTILES DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS - VENTA DIRECTA

DN-FT-05
Versión 04
Fecha: 01-11-24

EXTINTOR 14595- SERVICIO No. 14595

RECEPCION DEL EQUIPO EXTINTOR

Fecha de Ingreso: viernes, 6 de marzo de 2026 - Hora: 14:47

Nombres y Apellidos: CAD GOBERNACION Cédula de Ciudadanía:

Télefono: Télefono: EMail:

CAPACIDAD: CO2 10 Libras CLASE DE SERVICIO: Mantenimiento CARGADO: NO

Num Serial Botella:

Fecha Fabricación Botella: 31/08/2023

Fecha Ultima PH Botella: Fecha Próxima PH Botella:

Capacidad Botella m3: Estado Pintura: BUENA

Notas Recibo: EXTINTOR NO REGISTRA NÚMERO SERIAL

Ultima Revisión Capsula Externa: Ultima Revisión Capsula Externa:

Estado Protector plástico capsula:

Estado Visor Activación:

Estado del Sello Humedad:



Nota: Pasados los 90 días Bomberos Voluntarios Yopal no se hace responsable del equipo extintor. Por ello acepto que he sido informado de las condiciones del servicio.

ESTADO DEL EQUIPO EXTINTOR

Pintura: Buena Manometro: No Aplica Valvula: Buena Manguera: Si

Boquilla: No Cilindro: Bueno Obturador: No Aplica Manguera: Si

Ultima recarga hecha por: PROSEIN E.P.P

Fecha Última Recarga: 31/12/2024

Solicita Servicio: CAD GOBERNACION Recepciona Equipo: CARLOS CUBIDES

Observaciones: EXTINTOR NO REGISTRA NÚMERO SERIAL

CAMBIO DE PARTES DEL EXTINTOR, MANTENIMIENTO Y RECARGA

Fecha de Ingreso al Taller: No ha Ingresado

Valvula: NO Agente Extintor: NO

Manometro: NO Resorte: NO

Tubo Sifon: NO Boquilla: NO

RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PORTÁTILES DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS - VENTA DIRECTA

EXTINTOR 14595- SERVICIO No. 14595

Pin de Seguridad: NO

Manguera: NO

O'Ring: NO

Ficha de Recarga: SI Lote:

Vastago: NO

Ficha Caracteres: SI Lote:

Anillo Verificación: SI Lote:

Cant. CO^2(lb) / Nitrogeno Inyectado (en PSI):

Cant. Aire Inyectado (PSI):

Mantenimiento Realizado por: Castrillón

Observaciones

SALIDA DEL EXTINTOR

Fecha de Entrega: No se ha Entregado

FACTURA No.

Quien Retira:
D.I.:

457

RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PORTÁTILES DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS - VENTA DIRECTA

DN-FT-05
Versión 04
Fecha: 01-11-24

EXTINTOR 14596- SERVICIO No. 14596

RECEPCION DEL EQUIPO EXTINTOR

Fecha de Ingreso: viernes, 6 de marzo de 2026 - Hora: 14:50

Nombres y Apellidos: CAD GOBERNACION Cédula de Ciudadanía:

Télefono: Télefono: EMail:

CAPACIDAD: CO2 10 Libras CLASE DE SERVICIO: Mantenimiento CARGADO: NO

Num Serial Botella:

Fecha Fabricación Botella: 31/08/2023

Fecha Ultima PH Botella: Fecha Próxima PH Botella:

Capacidad Botella m3: Estado Pintura: BUENA

Notas Recibo: EXTINTOR NO REGISTRA NÚMERO SERIAL

Ultima Revisión Capsula Externa: Ultima Revisión Capsula Externa:

Estado Protector plástico capsula:

Estado Visor Activación:

Estado del Sello Humedad:






Nota: Pasados los 90 días Bomberos Voluntarios Yopal no se hace responsable del equipo extintor. Por ello acepto que he sido informado de las condiciones del servicio.

ESTADO DEL EQUIPO EXTINTOR

Pintura: Buena Manometro: No Aplica Valvula: Buena Manguera: Si

Boquilla: No Cilindro: Bueno Obturador: No Aplica Manguera: Si

Ultima recarga hecha por: PROSEIN E.P.P

Fecha Última Recarga: 31/12/2024

Solicita Servicio: CAD GOBERNACION Recepciona Equipo: CARLOS CUBIDES

Observaciones: EXTINTOR NO REGISTRA NÚMERO SERIAL

CAMBIO DE PARTES DEL EXTINTOR, MANTENIMIENTO Y RECARGA

Fecha de Ingreso al Taller: No ha Ingresado

Valvula: NO Agente Extintor: NO

Manometro: NO Resorte: NO

Tubo Sifon: NO Boquilla: NO

RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PORTÁTILES DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS - VENTA DIRECTA

EXTINTOR 14596- SERVICIO No. 14596

Pin de Seguridad: NO

Manguera: NO

O'Ring: NO

Ficha de Recarga: SI Lote:

Vastago: NO

Ficha Caracteres: SI Lote:

Anillo Verificación: SI Lote:

Cant. CO^2(lb) / Nitrogeno Inyectado (en PSI):

Cant. Aire Inyectado (PSI):

Mantenimiento Realizado por: Castrillón

Observaciones

SALIDA DEL EXTINTOR

Fecha de Entrega: No se ha Entregado

FACTURA No.

Quien Retira:
D.I.:

452

RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PORTÁTILES DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS - VENTA DIRECTA

DN-FT-05
Versión 04
Fecha: 01-11-24

EXTINTOR 14597- SERVICIO No. 14597

RECEPCION DEL EQUIPO EXTINTOR

Fecha de Ingreso: viernes, 6 de marzo de 2026 - Hora: 14:55

Nombres y Apellidos: CAD GOBERNACION Cédula de Ciudadanía:

Télefono: Télefono: EMail:

CAPACIDAD: CO2 10 Libras CLASE DE SERVICIO: Mantenimiento CARGADO: NO

Num Serial Botella:

Fecha Fabricación Botella: 31/08/2023

Fecha Ultima PH Botella: Fecha Próxima PH Botella:

Capacidad Botella m3: Estado Pintura: BUENA

Notas Recibo: EXTINTOR NO REGISTRA NÚMERO SERIAL

Ultima Revisión Capsula Externa: Ultima Revisión Capsula Externa:

Estado Protector plástico capsula:

Estado Visor Activación:

Estado del Sello Humedad:





Nota: Pasados los 90 días Bomberos Voluntarios Yopal no se hace responsable del equipo extintor. Por ello acepto que he sido informado de las condiciones del servicio.

ESTADO DEL EQUIPO EXTINTOR

Pintura: Buena Manometro: No Aplica Valvula: Buena Manguera: Si

Boquilla: No Cilindro: Bueno Obturador: No Aplica Manguera: Si

Ultima recarga hecha por: PROSEIN E.P.P

Fecha Última Recarga: 31/12/2024

Solicita Servicio: CAD GOBERNACION Recepciona Equipo: CARLOS CUBIDES

Observaciones: EXTINTOR NO REGISTRA NÚMERO SERIAL

CAMBIO DE PARTES DEL EXTINTOR, MANTENIMIENTO Y RECARGA

Fecha de Ingreso al Taller: No ha Ingresado

Valvula: NO Agente Extintor: NO

Manometro: NO Resorte: NO

Tubo Sifon: NO Boquilla: NO

RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PORTÁTILES DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS - VENTA DIRECTA

EXTINTOR 14597- SERVICIO No. 14597

Pin de Seguridad: NO

Manguera: NO

O'Ring: NO

Ficha de Recarga: SI Lote:

Vastago: NO

Ficha Caracteres: SI Lote:

Anillo Verificación: SI Lote:

Cant. CO^2(lb) / Nitrogeno Inyectado (en PSI):

Cant. Aire Inyectado (PSI):

Mantenimiento Realizado por: Castrillón

Observaciones

SALIDA DEL EXTINTOR

Fecha de Entrega: No se ha Entregado

FACTURA No.

Quien Retira:
D.I.:

MANTENIMIENTO
HOSPITALARIO Y BIOMEDICO SAS
NIT: 901553053-1

CALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO
EQUIPOS BIOMÉTRICOS
MÉDICOS / LAB. CLÍNICO HOSPITALARIO / ODONTOLÓGICOS

ALQUILER DE EQUIPOS BIOMÉDICOS
SUMINISTRO / ACCESORIOS / TERMOHIGROMETROS

REPORTES DE SERVICIO
SEDE BANCO DE MAQUINARIA

51 FOLIOS

CALLE 13 N° 21A 26
311 263 4675 / 310 636 3350
aomantenimiento@gmail.com
YOPAL - CASANARE

RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PORTÁTILES DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS - VENTA DIRECTA

EXTINTOR 14365 - SERVICIO No. 14365

RECEPCION DEL EQUIPO EXTINTOR

Fecha de Ingreso: martes, 3 de marzo de 2026 - Hora: 16:47

Nombres y Apellidos: GOBERNACION BANCO DE MAQUINARIA **Cédula de Ciudadanía:**

Direccion: **Télefono:** **EMail:**

CAPACIDAD: 10 Libras | CLASE DE SERVICIO: Recarga | CARGADO: NO

Num Serial Botella: | Fecha Fabricación Botella: 03/03/2023

Fecha Ultima PH Botella: | Fecha Próxima PH Botella:

Capacidad Botella m3: | Estado Pintura:

Notas Recibo:

Ultima Revisión Capsula Externa: | Ultima Revisión Capsula Externa:

Estado Protector plástico capsula:

Estado Visor Activación:

Estado del Sello Humedad:






Nota: Pasados los 90 días Bomberos Voluntarios Yopal no se hace responsable del equipo extintor. Por ello acepto que he sido informado de las condiciones del servicio.

ESTADO DEL EQUIPO EXTINTOR

Pintura: Regular | Manometro: Bueno | Valvula: Buena | Manguera: No

Boquilla: Si | Cilindro: Corrosion | Obturador: No Aplica | Manguera: No

Ultima recarga hecha por: PRODESIN EP.P | Fecha Última Recarga: 31/12/2024

Solicita Servicio: GOBERNACION BANCO DE MAQUINARIA | Recepciona Equipo: CARLOS CUBIDES

Observaciones: EXTINTOR CON CORROSIÓN

CAMBIO DE PARTES DEL EXTINTOR, MANTENIMIENTO Y RECARGA

Fecha de Ingreso al Taller: No ha Ingresado

Valvula: NO | Agente Extintor: SI | Lote:

Manometro: NO | Resorte: SI | Lote:

Tubo Sifon: NO | Boquilla: NO

EXTINTOR 14365 - SERVICIO No. 14365

Pin de Seguridad: NO

Manguera: NO

O'Ring: SI Lote:

Ficha de Recarga: SI Lote:

Vastago: SI Lote:

Ficha Caracteres: SI Lote:

Anillo Verificación: SI Lote:

Cant. CO^2(lb) / Nitrogeno Inyectado (en PSI):

Cant. Aire Inyectado (PSI):

Mantenimiento Realizado por: Anderson Pérez

Observaciones

SALIDA DEL EXTINTOR

Fecha de Entrega: No se ha Entregado

FACTURA No.

Quien Retira:
D.I.:

RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PORTÁTILES DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS - VENTA DIRECTA

DN-FT-05
Versión 04
Fecha: 01-11-24

EXTINTOR 14366 - SERVICIO No. 14366

RECEPCION DEL EQUIPO EXTINTOR

Nombres y Apellidos: GOBERNACION BANCO DE MAQUINARIA **Cédula de Ciudadanía:**

Direccion: **Télefono:** **EMail:**

CAPACIDAD: 10 Libras | CLASE DE SERVICIO: Recarga | CARGADO: NO

Num Serial Botella: | Fecha Fabricación Botella: 03/03/2023

Fecha Ultima PH Botella: | Fecha Próxima PH Botella:

Capacidad Botella m3: | Estado Pintura:

Notas Recibo:

Ultima Revisión Capsula Externa: | Ultima Revisión Capsula Externa:

Estado Protector plástico capsula:

Estado Visor Activación:

Estado del Sello Humedad:






Nota: Pasados los 90 días Bomberos Voluntarios Yopal no se hace responsable del equipo extintor. Por ello acepto que he sido informado de las condiciones del servicio.

ESTADO DEL EQUIPO EXTINTOR

Pintura: Regular | Manometro: Bueno | Valvula: Buena | Manguera: No

Boquilla: Si | Cilindro: Corrosion | Obturador: No Aplica | Manguera: No

Ultima recarga hecha por: PRODESIN E.P.P | Fecha Última Recarga: 31/12/2024

Solicita Servicio: GOBERNACION BANCO DE MAQUINARIA | Recepciona Equipo: CARLOS CUBIDES

Observaciones: EXTINTOR ´ CORROSIÓN

CAMBIO DE PARTES DEL EXTINTOR, MANTENIMIENTO Y RECARGA

Fecha de Ingreso al Taller: No ha Ingresado

Valvula: NO | Agente Extintor: SI | Lote:

Manometro: SI | Lote: | Resorte: SI | Lote:

Tubo Sifon: NO | Boquilla: NO

EXTINTOR 14366 - SERVICIO No. 14366

Pin de Seguridad: NO

Manguera: NO

O'Ring: SI Lote:

Ficha de Recarga: SI Lote:

Vastago: SI Lote:

Ficha Caracteres: SI Lote:

Anillo Verificación: SI Lote:

Cant. CO^2(lb) / Nitrogeno Inyectado (en PSI):

Cant. Aire Inyectado (PSI):

Mantenimiento Realizado por: Anderson Pérez

Observaciones

SALIDA DEL EXTINTOR

Fecha de Entrega: No se ha Entregado

FACTURA No.

Quien Retira:
D.I.:

RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PORTÁTILES DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS - VENTA DIRECTA

DN-FT-05
Versión 04
Fecha: 01-11-24

EXTINTOR 14367 - SERVICIO No. 14367

RECEPCION DEL EQUIPO EXTINTOR

Fecha de Ingreso: martes, 3 de marzo de 2026 - Hora: 16:48

Nombres y Apellidos: GOBERNACION BANCO DE MAQUINARIA **Cédula de Ciudadanía:**

Direccion: **Télefono:** **EMail:**

CAPACIDAD: 10 Libras | CLASE DE SERVICIO: Recarga | CARGADO: NO

Num Serial Botella: | Fecha Fabricación Botella: 03/03/2023

Fecha Ultima PH Botella: | Fecha Próxima PH Botella:

Capacidad Botella m3: | Estado Pintura:

Notas Recibo:

Ultima Revisión Capsula Externa: | Ultima Revisión Capsula Externa:

Estado Protector plástico capsula:

Estado Visor Activación:

Estado del Sello Humedad:






Nota: Pasados los 90 días Bomberos Voluntarios Yopal no se hace responsable del equipo extintor. Por ello acepto que he sido informado de las condiciones del servicio.

ESTADO DEL EQUIPO EXTINTOR

Pintura: Regular | Manometro: Bueno | Valvula: Buena | Manguera: No

Boquilla: Si | Cilindro: Corrosion | Obturador: No Aplica | Manguera: No

Ultima recarga hecha por: PRODESIN EP.P | Fecha Última Recarga: 31/12/2024

Solicita Servicio: GOBERNACION BANCO DE MAQUINARIA | Recepciona Equipo: CARLOS CUBIDES

Observaciones: EXTINTOR CON CORROSIÓN

CAMBIO DE PARTES DEL EXTINTOR, MANTENIMIENTO Y RECARGA

Fecha de Ingreso al Taller: No ha Ingresado

Valvula: NO | Agente Extintor: SI | Lote:

Manometro: NO | Resorte: SI | Lote:

Tubo Sifon: NO | Boquilla: NO

EXTINTOR 14367 - SERVICIO No. 14367

Pin de Seguridad: NO

Manguera: NO

O'Ring: SI Lote:

Ficha de Recarga: SI Lote:

Vastago: SI Lote:

Ficha Caracteres: SI Lote:

Anillo Verificación: SI Lote:

Cant. CO^2(lb) / Nitrogeno Inyectado (en PSI):

Cant. Aire Inyectado (PSI):

Mantenimiento Realizado por: Anderson Pérez

Observaciones

SALIDA DEL EXTINTOR

Fecha de Entrega: No se ha Entregado

FACTURA No.

Quien Retira:
D.I.:

RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PORTÁTILES DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS - VENTA DIRECTA

DN-FT-05
Versión 04
Fecha: 01-11-24

EXTINTOR 14368 - SERVICIO No. 14368

RECEPCION DEL EQUIPO EXTINTOR

Fecha de Ingreso: martes, 3 de marzo de 2026 - Hora: 16:50

Nombres y Apellidos: GOBERNACION BANCO DE MAQUINARIA **Cédula de Ciudadanía:**

Direccion: **Télefono:** **EMail:**

CAPACIDAD: 10 Libras | CLASE DE SERVICIO: Recarga | CARGADO: NO

Num Serial Botella: | Fecha Fabricación Botella: 03/03/2023

Fecha Ultima PH Botella: | Fecha Próxima PH Botella:

Capacidad Botella m3: | Estado Pintura:

Notas Recibo:

Ultima Revisión Capsula Externa: | Ultima Revisión Capsula Externa:

Estado Protector plástico capsula:

Estado Visor Activación:

Estado del Sello Humedad:






Nota: Pasados los 90 días Bomberos Voluntarios Yopal no se hace responsable del equipo extintor. Por ello acepto que he sido informado de las condiciones del servicio.

ESTADO DEL EQUIPO EXTINTOR

Pintura: Regular | Manometro: Bueno | Valvula: Buena | Manguera: No

Boquilla: Si | Cilindro: Corrosion | Obturador: No Aplica | Manguera: No

Ultima recarga hecha por: PRODESIN EP.P | Fecha Última Recarga: 31/12/2024

Solicita Servicio: GOBERNACION BANCO DE MAQUINARIA | Recepciona Equipo: CARLOS CUBIDES

Observaciones: EXTINTOR CON CORROSIÓN

CAMBIO DE PARTES DEL EXTINTOR, MANTENIMIENTO Y RECARGA

Fecha de Ingreso al Taller: No ha Ingresado

Valvula: NO | Agente Extintor: SI | Lote:

Manometro: NO | Resorte: SI | Lote:

Tubo Sifon: NO | Boquilla: NO

EXTINTOR 14368 - SERVICIO No. 14368

Pin de Seguridad: NO

Manguera: NO

O'Ring: SI Lote:

Ficha de Recarga: SI Lote:

Vastago: SI Lote:

Ficha Caracteres: SI Lote:

Anillo Verificación: SI Lote:

Cant. CO^2(lb) / Nitrogeno Inyectado (en PSI):

Cant. Aire Inyectado (PSI):

Mantenimiento Realizado por: Anderson Pérez

Observaciones

SALIDA DEL EXTINTOR

Fecha de Entrega: No se ha Entregado

FACTURA No.

Quien Retira:
D.I.:

RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PORTÁTILES DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS - VENTA DIRECTA

EXTINTOR 14369 - SERVICIO No. 14369

RECEPCION DEL EQUIPO EXTINTOR

Fecha de Ingreso: martes, 3 de marzo de 2026 - Hora: 16:50

Nombres y Apellidos: GOBERNACION BANCO DE MAQUINARIA **Cédula de Ciudadanía:**

Direccion: **Télefono:** **EMail:**

CAPACIDAD: 10 Libras | CLASE DE SERVICIO: Recarga | CARGADO: NO

Num Serial Botella: | Fecha Fabricación Botella: 03/03/2023

Fecha Ultima PH Botella: | Fecha Próxima PH Botella:

Capacidad Botella m3: | Estado Pintura:

Notas Recibo:

Ultima Revisión Capsula Externa: | Ultima Revisión Capsula Externa:

Estado Protector plástico capsula:

Estado Visor Activación:

Estado del Sello Humedad:






Nota: Pasados los 90 días Bomberos Voluntarios Yopal no se hace responsable del equipo extintor. Por ello acepto que he sido informado de las condiciones del servicio.

ESTADO DEL EQUIPO EXTINTOR

Pintura: Regular | Manometro: Bueno | Valvula: Buena | Manguera: No

Boquilla: Si | Cilindro: Corrosion | Obturador: No Aplica | Manguera: No

Ultima recarga hecha por: PRODESIN EP.P | Fecha Última Recarga: 31/12/2024

Solicita Servicio: GOBERNACION BANCO DE MAQUINARIA | Recepciona Equipo: CARLOS CUBIDES

Observaciones: EXTINTOR CON CORROSIÓN

CAMBIO DE PARTES DEL EXTINTOR, MANTENIMIENTO Y RECARGA

Fecha de Ingreso al Taller: No ha Ingresado

Valvula: NO | Agente Extintor: SI | Lote:

Manometro: NO | Resorte: SI | Lote:

Tubo Sifon: NO | Boquilla: NO

EXTINTOR 14369 - SERVICIO No. 14369

Pin de Seguridad: NO

Manguera: NO

O'Ring: SI Lote:

Ficha de Recarga: SI Lote:

Vastago: SI Lote:

Ficha Caracteres: SI Lote:

Anillo Verificación: SI Lote:

Cant. CO^2(lb) / Nitrogeno Inyectado (en PSI):

Cant. Aire Inyectado (PSI):

Mantenimiento Realizado por: Anderson Pérez

Observaciones

SALIDA DEL EXTINTOR

Fecha de Entrega: No se ha Entregado

FACTURA No.

Quien Retira:
D.I.:

RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PORTÁTILES DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS - VENTA DIRECTA

EXTINTOR 14370 - SERVICIO No. 14370

RECEPCION DEL EQUIPO EXTINTOR

Fecha de Ingreso: martes, 3 de marzo de 2026 - Hora: 16:50

Nombres y Apellidos: GOBERNACION BANCO DE MAQUINARIA **Cédula de Ciudadanía:**

Direccion: **Télefono:** **EMail:**

CAPACIDAD: 10 Libras | CLASE DE SERVICIO: Recarga | CARGADO: NO

Num Serial Botella:

Fecha Fabricación Botella: 03/03/2023

Fecha Ultima PH Botella:

Fecha Próxima PH Botella:

Capacidad Botella m3:

Estado Pintura:

Notas Recibo:

Ultima Revisión Capsula Externa:

Ultima Revisión Capsula Externa:

Estado Protector plástico capsula:

Estado Visor Activación:

Estado del Sello Humedad:






Nota: Pasados los 90 días Bomberos Voluntarios Yopal no se hace responsable del equipo extintor. Por ello acepto que he sido informado de las condiciones del servicio.

ESTADO DEL EQUIPO EXTINTOR

Pintura: Regular | Manometro: Bueno | Valvula: Buena | Manguera: No

Boquilla: Si | Cilindro: Corrosion | Obturador: No Aplica | Manguera: No

Ultima recarga hecha por: PRODESIN EP.P

Fecha Última Recarga: 31/12/2024

Solicita Servicio: GOBERNACION BANCO DE MAQUINARIA

Recepciona Equipo: CARLOS CUBIDES

Observaciones:

CAMBIO DE PARTES DEL EXTINTOR, MANTENIMIENTO Y RECARGA

Fecha de Ingreso al Taller: No ha Ingresado

Valvula: NO

Agente Extintor: SI Lote:

Manometro: NO

Resorte: SI Lote:

Tubo Sifon: NO

Boquilla: NO

EXTINTOR 14370 - SERVICIO No. 14370

Pin de Seguridad: NO

Manguera: NO

O'Ring: SI Lote:

Ficha de Recarga: SI Lote:

Vastago: SI Lote:

Ficha Caracteres: SI Lote:

Anillo Verificación: SI Lote:

Cant. CO^2(lb) / Nitrogeno Inyectado (en PSI):

Cant. Aire Inyectado (PSI):

Mantenimiento Realizado por: Anderson Pérez

Observaciones

SALIDA DEL EXTINTOR

Fecha de Entrega: No se ha Entregado

FACTURA No.

Quien Retira:
D.I.:

RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PORTÁTILES DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS - VENTA DIRECTA

DN-FT-05
Versión 04
Fecha: 01-11-24

EXTINTOR 14371 - SERVICIO No. 14371

RECEPCION DEL EQUIPO EXTINTOR

Fecha de Ingreso: martes, 3 de marzo de 2026 - Hora: 16:58

Nombres y Apellidos: GOBERNACION BANCO DE MAQUINARIA **Cédula de Ciudadanía:**

Direccion: **Télefono:** **EMail:**

CAPACIDAD: 10 Libras | CLASE DE SERVICIO: Recarga | CARGADO: NO

Num Serial Botella:

Fecha Fabricación Botella: 03/03/2023

Fecha Ultima PH Botella:

Fecha Próxima PH Botella:

Capacidad Botella m3:

Estado Pintura:

Notas Recibo:

Ultima Revisión Capsula Externa:

Ultima Revisión Capsula Externa:

Estado Protector plástico capsula:

Estado Visor Activación:

Estado del Sello Humedad:






Nota: Pasados los 90 días Bomberos Voluntarios Yopal no se hace responsable del equipo extintor. Por ello acepto que he sido informado de las condiciones del servicio.

ESTADO DEL EQUIPO EXTINTOR

Pintura: Regular | Manometro: Bueno | Valvula: Buena | Manguera: No

Boquilla: Si | Cilindro: Corrosion | Obturador: No Aplica | Manguera: No

Ultima recarga hecha por: PRODESIN EP.P

Fecha Última Recarga: 31/12/2024

Solicita Servicio: GOBERNACION BANCO DE MAQUINARIA

Recepciona Equipo: CARLOS CUBIDES

Observaciones:

CAMBIO DE PARTES DEL EXTINTOR, MANTENIMIENTO Y RECARGA

Fecha de Ingreso al Taller: No ha Ingresado

Valvula: NO

Agente Extintor: SI Lote:

Manometro: NO

Resorte: SI Lote:

Tubo Sifon: NO

Boquilla: NO

EXTINTOR 14371- SERVICIO No. 14371

Pin de Seguridad: NO

Manguera: NO

O'Ring: SI Lote:

Ficha de Recarga: SI Lote:

Vastago: SI Lote:

Ficha Caracteres: SI Lote:

Anillo Verificación: SI Lote:

Cant. CO^2(lb) / Nitrogeno Inyectado (en PSI):

Cant. Aire Inyectado (PSI):

Mantenimiento Realizado por: Anderson Pérez

Observaciones

SALIDA DEL EXTINTOR

Fecha de Entrega: No se ha Entregado

FACTURA No.

Quien Retira:
D.I.:

RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PORTÁTILES DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS - VENTA DIRECTA

EXTINTOR 14372 - SERVICIO No. 14372

RECEPCION DEL EQUIPO EXTINTOR

Fecha de Ingreso: martes, 3 de marzo de 2026 - Hora: 16:58

Nombres y Apellidos: GOBERNACION BANCO DE MAQUINARIA **Cédula de Ciudadanía:**

Direccion: **Télefono:** **EMail:**

CAPACIDAD: 10 Libras | CLASE DE SERVICIO: Recarga | CARGADO: NO

Num Serial Botella:

Fecha Fabricación Botella: 03/03/2023

Fecha Ultima PH Botella:

Fecha Próxima PH Botella:

Capacidad Botella m3:

Estado Pintura:

Notas Recibo:

Ultima Revisión Capsula Externa:

Ultima Revisión Capsula Externa:

Estado Protector plástico capsula:

Estado Visor Activación:

Estado del Sello Humedad:






Nota: Pasados los 90 días Bomberos Voluntarios Yopal no se hace responsable del equipo extintor. Por ello acepto que he sido informado de las condiciones del servicio.

ESTADO DEL EQUIPO EXTINTOR

Pintura: Regular | Manometro: Bueno | Valvula: Buena | Manguera: No

Boquilla: Si | Cilindro: Corrosion | Obturador: No Aplica | Manguera: No

Ultima recarga hecha por: PRODESIN EP.P

Fecha Última Recarga: 31/12/2024

Solicita Servicio: GOBERNACION BANCO DE MAQUINARIA

Recepciona Equipo: CARLOS CUBIDES

Observaciones:

CAMBIO DE PARTES DEL EXTINTOR, MANTENIMIENTO Y RECARGA

Fecha de Ingreso al Taller: No ha Ingresado

Valvula: NO

Agente Extintor: SI Lote:

Manometro: NO

Resorte: SI Lote:

Tubo Sifon: NO

Boquilla: NO

EXTINTOR 14372- SERVICIO No. 14372

Pin de Seguridad: NO

Manguera: NO

O'Ring: SI Lote:

Ficha de Recarga: SI Lote:

Vastago: SI Lote:

Ficha Caracteres: SI Lote:

Anillo Verificación: SI Lote:

Cant. CO^2(lb) / Nitrogeno Inyectado (en PSI):

Cant. Aire Inyectado (PSI):

Mantenimiento Realizado por: Anderson Pérez

Observaciones

SALIDA DEL EXTINTOR

Fecha de Entrega: No se ha Entregado

FACTURA No.

Quien Retira:
D.I.:

RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PORTÁTILES DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS - VENTA DIRECTA

DN-FT-05
Versión 04
Fecha: 01-11-24

EXTINTOR 14373 - SERVICIO No. 14373

RECEPCION DEL EQUIPO EXTINTOR

Fecha de Ingreso: martes, 3 de marzo de 2026 - Hora: 17:00

Nombres y Apellidos: GOBERNACION BANCO DE MAQUINARIA **Cédula de Ciudadanía:**

Direccion: **Télefono:** **EMail:**

CAPACIDAD: 10 Libras | CLASE DE SERVICIO: Recarga | CARGADO: NO

Num Serial Botella: | Fecha Fabricación Botella: 03/03/2023

Fecha Ultima PH Botella: | Fecha Próxima PH Botella:

Capacidad Botella m3: | Estado Pintura:

Notas Recibo:

Ultima Revisión Capsula Externa: | Ultima Revisión Capsula Externa:

Estado Protector plástico capsula:

Estado Visor Activación:

Estado del Sello Humedad:






Nota: Pasados los 90 días Bomberos Voluntarios Yopal no se hace responsable del equipo extintor. Por ello acepto que he sido informado de las condiciones del servicio.

ESTADO DEL EQUIPO EXTINTOR

Pintura: Regular | Manometro: Bueno | Valvula: Buena | Manguera: No

Boquilla: Si | Cilindro: Corrosion | Obturador: No Aplica | Manguera: No

Ultima recarga hecha por: PRODESIN EP.P | Fecha Última Recarga: 31/12/2024

Solicita Servicio: GOBERNACION BANCO DE MAQUINARIA | Recepciona Equipo: CARLOS CUBIDES

Observaciones: EXTINTOR CON CORROSION

CAMBIO DE PARTES DEL EXTINTOR, MANTENIMIENTO Y RECARGA

Fecha de Ingreso al Taller: No ha Ingresado

Valvula: NO | Agente Extintor: SI | Lote:

Manometro: NO | Resorte: SI | Lote:

Tubo Sifon: NO | Boquilla: NO

EXTINTOR 14373- SERVICIO No. 14373

Pin de Seguridad: NO

Manguera: NO

O'Ring: SI Lote:

Ficha de Recarga: SI Lote:

Vastago: SI Lote:

Ficha Caracteres: SI Lote:

Anillo Verificación: SI Lote:

Cant. CO^2(lb) / Nitrogeno Inyectado (en PSI):

Cant. Aire Inyectado (PSI):

Mantenimiento Realizado por: Anderson Pérez

Observaciones

SALIDA DEL EXTINTOR

Fecha de Entrega: No se ha Entregado

FACTURA No.

Quien Retira:
D.I.:

RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PORTÁTILES DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS - VENTA DIRECTA

DN-FT-05
Versión 04
Fecha: 01-11-24

EXTINTOR 14374 - SERVICIO No. 14374

RECEPCION DEL EQUIPO EXTINTOR

Fecha de Ingreso: martes, 3 de marzo de 2026 - Hora: 17:05

Nombres y Apellidos: GOBERNACION BANCO DE MAQUINARIA **Cédula de Ciudadanía:**

Direccion: **Télefono:** **EMail:**

CAPACIDAD: 10 Libras | CLASE DE SERVICIO: Recarga | CARGADO: NO

Num Serial Botella: | Fecha Fabricación Botella: 03/03/2023

Fecha Ultima PH Botella: | Fecha Próxima PH Botella:

Capacidad Botella m3: | Estado Pintura:

Notas Recibo:

Ultima Revisión Capsula Externa: | Ultima Revisión Capsula Externa:

Estado Protector plástico capsula:

Estado Visor Activación:

Estado del Sello Humedad:







Nota: Pasados los 90 días Bomberos Voluntarios Yopal no se hace responsable del equipo extintor. Por ello acepto que he sido informado de las condiciones del servicio.

ESTADO DEL EQUIPO EXTINTOR

Pintura: Regular | Manometro: Bueno | Valvula: Buena | Manguera: No

Boquilla: Si | Cilindro: Corrosion | Obturador: No Aplica | Manguera: No

Ultima recarga hecha por: PRODESIN EP.P | Fecha Última Recarga: 31/12/2024

Solicita Servicio: GOBERNACION BANCO DE MAQUINARIA | Recepciona Equipo: CARLOS CUBIDES

Observaciones:

CAMBIO DE PARTES DEL EXTINTOR, MANTENIMIENTO Y RECARGA

Fecha de Ingreso al Taller: No ha Ingresado

Valvula: NO | Agente Extintor: SI | Lote:

Manometro: NO | Resorte: SI | Lote:

Tubo Sifon: NO | Boquilla: NO

EXTINTOR 14374- SERVICIO No. 14374

Pin de Seguridad: NO

Manguera: NO

O'Ring: SI Lote:

Ficha de Recarga: SI Lote:

Vastago: SI Lote:

Ficha Caracteres: SI Lote:

Anillo Verificación: SI Lote:

Cant. CO^2(lb) / Nitrogeno Inyectado (en PSI):

Cant. Aire Inyectado (PSI):

Mantenimiento Realizado por: Anderson Pérez

Observaciones

SALIDA DEL EXTINTOR

Fecha de Entrega: No se ha Entregado

FACTURA No.

Quien Retira:
D.I.:

DN-FT-05
Versión 04
Fecha: 01-11-24

RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PORTÁTILES DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS - VENTA DIRECTA

EXTINTOR 14375 - SERVICIO No. 14375

RECEPCION DEL EQUIPO EXTINTOR

Fecha de Ingreso: martes, 3 de marzo de 2026 - Hora: 17:07

Nombres y Apellidos: GOBERNACION BANCO DE MAQUINARIA **Cédula de Ciudadanía:**

Direccion: **Télefono:** **EMail:**

CAPACIDAD: 10 Libras | CLASE DE SERVICIO: Recarga | CARGADO: NO

Num Serial Botella: | Fecha Fabricación Botella: 03/03/2023

Fecha Ultima PH Botella: | Fecha Próxima PH Botella:

Capacidad Botella m3: | Estado Pintura:

Notas Recibo:

Ultima Revisión Capsula Externa: | Ultima Revisión Capsula Externa:

Estado Protector plástico capsula:

Estado Visor Activación:

Estado del Sello Humedad:






Nota: Pasados los 90 días Bomberos Voluntarios Yopal no se hace responsable del equipo extintor. Por ello acepto que he sido informado de las condiciones del servicio.

ESTADO DEL EQUIPO EXTINTOR

Pintura: Regular | Manometro: Bueno | Valvula: Buena | Manguera: No

Boquilla: Si | Cilindro: Corrosion | Obturador: No Aplica | Manguera: No

Ultima recarga hecha por: PRODESIN EP.P | Fecha Última Recarga: 31/12/2024

Solicita Servicio: GOBERNACION BANCO DE MAQUINARIA | Recepciona Equipo: CARLOS CUBIDES

Observaciones: EXTINTOR CON CORROSION

CAMBIO DE PARTES DEL EXTINTOR, MANTENIMIENTO Y RECARGA

Fecha de Ingreso al Taller: No ha Ingresado

Valvula: NO | Agente Extintor: SI | Lote:

Manometro: NO | Resorte: SI | Lote:

Tubo Sifon: NO | Boquilla: NO

EXTINTOR 14375- SERVICIO No. 14375

Pin de Seguridad: NO

Manguera: NO

O'Ring: SI Lote:

Ficha de Recarga: SI Lote:

Vastago: SI Lote:

Ficha Caracteres: SI Lote:

Anillo Verificación: SI Lote:

Cant. CO^2(lb) / Nitrogeno Inyectado (en PSI):

Cant. Aire Inyectado (PSI):

Mantenimiento Realizado por: Anderson Pérez

Observaciones

SALIDA DEL EXTINTOR

Fecha de Entrega: No se ha Entregado

FACTURA No.

Quien Retira:
D.I.:

RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PORTÁTILES DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS - VENTA DIRECTA

EXTINTOR 14379 - SERVICIO No. 14379

RECEPCION DEL EQUIPO EXTINTOR

Fecha de Ingreso: martes, 3 de marzo de 2026 - Hora: 17:07

Nombres y Apellidos: GOBERNACION BANCO DE MAQUINARIA **Cédula de Ciudadanía:**

Direccion: **Télefono:** **EMail:**

CAPACIDAD: 10 Libras | CLASE DE SERVICIO: Recarga | CARGADO: NO

Num Serial Botella: | Fecha Fabricación Botella: 03/03/2023

Fecha Ultima PH Botella: | Fecha Próxima PH Botella:

Capacidad Botella m3: | Estado Pintura:

Notas Recibo:

Ultima Revisión Capsula Externa: | Ultima Revisión Capsula Externa:

Estado Protector plástico capsula:

Estado Visor Activación:

Estado del Sello Humedad:






Nota: Pasados los 90 días Bomberos Voluntarios Yopal no se hace responsable del equipo extintor. Por ello acepto que he sido informado de las condiciones del servicio.

ESTADO DEL EQUIPO EXTINTOR

Pintura: Regular | Manometro: Mal estado | Valvula: Mal estado | Manguera: No

Boquilla: Si | Cilindro: Corrosion | Obturador: No Aplica | Manguera: No

Ultima recarga hecha por: PRODESIN EP.P | Fecha Última Recarga: 31/12/2024

Solicita Servicio: GOBERNACION BANCO DE MAQUINARIA | Recepciona Equipo: CARLOS CUBIDES

Observaciones: EXTINTOR CON CORROSION

CAMBIO DE PARTES DEL EXTINTOR, MANTENIMIENTO Y RECARGA

Fecha de Ingreso al Taller: No ha Ingresado

Valvula: NO | Agente Extintor: SI | Lote:

Manometro: NO | Resorte: SI | Lote:

Tubo Sifon: NO | Boquilla: NO

EXTINTOR 14379- SERVICIO No. 14379

Pin de Seguridad: NO

Manguera: NO

O'Ring: SI Lote:

Ficha de Recarga: SI Lote:

Vastago: SI Lote:

Ficha Caracteres: SI Lote:

Anillo Verificación: SI Lote:

Cant. CO^2(lb) / Nitrogeno Inyectado (en PSI):

Cant. Aire Inyectado (PSI):

Mantenimiento Realizado por: Anderson Pérez

Observaciones

SALIDA DEL EXTINTOR

Fecha de Entrega: No se ha Entregado

FACTURA No.

Quien Retira:
D.I.:

RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PORTÁTILES DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS - VENTA DIRECTA

EXTINTOR 14380 - SERVICIO No. 14380

RECEPCION DEL EQUIPO EXTINTOR

Fecha de Ingreso: martes, 3 de marzo de 2026 - Hora: 17:07

Nombres y Apellidos: GOBERNACION BANCO DE MAQUINARIA **Cédula de Ciudadanía:**

Direccion: **Télefono:** **EMail:**

CAPACIDAD: 10 Libras | CLASE DE SERVICIO: Recarga | CARGADO: NO

Num Serial Botella: | Fecha Fabricación Botella: 03/03/2023

Fecha Ultima PH Botella: | Fecha Próxima PH Botella:

Capacidad Botella m3: | Estado Pintura:

Notas Recibo:

Ultima Revisión Capsula Externa: | Ultima Revisión Capsula Externa:

Estado Protector plástico capsula:

Estado Visor Activación:

Estado del Sello Humedad:






Nota: Pasados los 90 días Bomberos Voluntarios Yopal no se hace responsable del equipo extintor. Por ello acepto que he sido informado de las condiciones del servicio.

ESTADO DEL EQUIPO EXTINTOR

Pintura: Regular | Manometro: Bueno | Valvula: Bueno | Manguera: No

Boquilla: Si | Cilindro: Corrosion | Obturador: No Aplica | Manguera: No

Ultima recarga hecha por: PRODESIN EP.P | Fecha Última Recarga: 31/12/2024

Solicita Servicio: GOBERNACION BANCO DE MAQUINARIA | Recepciona Equipo: CARLOS CUBIDES

Observaciones: extintor con corrosión

CAMBIO DE PARTES DEL EXTINTOR, MANTENIMIENTO Y RECARGA

Fecha de Ingreso al Taller: No ha Ingresado

Valvula: NO | Agente Extintor: SI | Lote:

Manometro: NO | Resorte: SI | Lote:

Tubo Sifon: NO | Boquilla: NO

EXTINTOR 14380- SERVICIO No. 14380

Pin de Seguridad: NO

Manguera: NO

O'Ring: SI Lote:

Ficha de Recarga: SI Lote:

Vastago: SI Lote:

Ficha Caracteres: SI Lote:

Anillo Verificación: SI Lote:

Cant. CO^2(lb) / Nitrogeno Inyectado (en PSI):

Cant. Aire Inyectado (PSI):

Mantenimiento Realizado por: Anderson Pérez

Observaciones

SALIDA DEL EXTINTOR

Fecha de Entrega: No se ha Entregado

FACTURA No.

Quien Retira:
D.I.:

RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PORTÁTILES DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS - VENTA DIRECTA

DN-FT-05
Versión 04
Fecha: 01-11-24

EXTINTOR 14382 - SERVICIO No. 14382

RECEPCION DEL EQUIPO EXTINTOR

Fecha de Ingreso: martes, 3 de marzo de 2026 - Hora: 17:15

Nombres y Apellidos: GOBERNACION BANCO DE MAQUINARIA **Cédula de Ciudadanía:**

Direccion: **Télefono:** **EMail:**

CAPACIDAD: 10 Libras | CLASE DE SERVICIO: Recarga | CARGADO: NO

Num Serial Botella:

Fecha Fabricación Botella: 03/03/2023

Fecha Ultima PH Botella:

Fecha Próxima PH Botella:

Capacidad Botella m3:

Estado Pintura:

Notas Recibo:

Ultima Revisión Capsula Externa:

Ultima Revisión Capsula Externa:

Estado Protector plástico capsula:

Estado Visor Activación:

Estado del Sello Humedad:






Nota: Pasados los 90 días Bomberos Voluntarios Yopal no se hace responsable del equipo extintor. Por ello acepto que he sido informado de las condiciones del servicio.

ESTADO DEL EQUIPO EXTINTOR

Pintura: Regular	Manometro: Bueno	Valvula: Bueno	Manguera: No
Boquilla: Si	Cilindro: Corrosion	Obturador: No Aplica	Manguera: No

Ultima recarga hecha por: PRODESIN EP.P

Fecha Última Recarga: 31/12/2024

Solicita Servicio: GOBERNACION BANCO DE MAQUINARIA

Recepciona Equipo: CARLOS CUBIDES

Observaciones: extintor con corrosión

CAMBIO DE PARTES DEL EXTINTOR, MANTENIMIENTO Y RECARGA

Fecha de Ingreso al Taller: No ha Ingresado

Valvula: NO	Agente Extintor: SI	Lote:
Manometro: NO	Resorte: SI	Lote:
Tubo Sifon: NO	Boquilla: NO	

EXTINTOR 14382- SERVICIO No. 14382

Pin de Seguridad: NO

Manguera: NO

O'Ring: SI Lote:

Ficha de Recarga: SI Lote:

Vastago: SI Lote:

Ficha Caracteres: SI Lote:

Anillo Verificación: SI Lote:

Cant. CO^2(lb) / Nitrogeno Inyectado (en PSI):

Cant. Aire Inyectado (PSI):

Mantenimiento Realizado por: Anderson Pérez

Observaciones

SALIDA DEL EXTINTOR

Fecha de Entrega: No se ha Entregado

FACTURA No.

Quien Retira:
D.I.:

RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PORTÁTILES DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS - VENTA DIRECTA

EXTINTOR 14383 - SERVICIO No. 14383

RECEPCION DEL EQUIPO EXTINTOR

Fecha de Ingreso: martes, 3 de marzo de 2026 - Hora: 17:17

Nombres y Apellidos: GOBERNACION BANCO DE MAQUINARIA **Cédula de Ciudadanía:**

Direccion: **Télefono:** **EMail:**

CAPACIDAD: 10 Libras | CLASE DE SERVICIO: Recarga | CARGADO: NO

Num Serial Botella: | Fecha Fabricación Botella: 03/03/2023

Fecha Ultima PH Botella: | Fecha Próxima PH Botella:

Capacidad Botella m3: | Estado Pintura:

Notas Recibo:

Ultima Revisión Capsula Externa: | Ultima Revisión Capsula Externa:

Estado Protector plástico capsula:

Estado Visor Activación:

Estado del Sello Humedad:






Nota: Pasados los 90 días Bomberos Voluntarios Yopal no se hace responsable del equipo extintor. Por ello acepto que he sido informado de las condiciones del servicio.

ESTADO DEL EQUIPO EXTINTOR

Pintura: Regular | Manometro: Bueno | Valvula: Bueno | Manguera: No

Boquilla: Si | Cilindro: Corrosion | Obturador: No Aplica | Manguera: No

Ultima recarga hecha por: PRODESIN EP.P | Fecha Última Recarga: 31/12/2024

Solicita Servicio: GOBERNACION BANCO DE MAQUINARIA | Recepciona Equipo: CARLOS CUBIDES

Observaciones: extintor con corrosión

CAMBIO DE PARTES DEL EXTINTOR, MANTENIMIENTO Y RECARGA

Fecha de Ingreso al Taller: No ha Ingresado

Valvula: NO | Agente Extintor: SI | Lote:

Manometro: NO | Resorte: SI | Lote:

Tubo Sifon: NO | Boquilla: NO

EXTINTOR 14383- SERVICIO No. 14383

Pin de Seguridad: NO

Manguera: NO

O'Ring: SI Lote:

Ficha de Recarga: SI Lote:

Vastago: SI Lote:

Ficha Caracteres: SI Lote:

Anillo Verificación: SI Lote:

Cant. CO^2(lb) / Nitrogeno Inyectado (en PSI):

Cant. Aire Inyectado (PSI):

Mantenimiento Realizado por: Anderson Pérez

Observaciones

SALIDA DEL EXTINTOR

Fecha de Entrega: No se ha Entregado

FACTURA No.

Quien Retira:
D.I.:

RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PORTÁTILES DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS - VENTA DIRECTA

EXTINTOR 14384 - SERVICIO No. 14384

RECEPCION DEL EQUIPO EXTINTOR

Fecha de Ingreso: martes, 3 de marzo de 2026 - Hora: 17:18

Nombres y Apellidos: GOBERNACION BANCO DE MAQUINARIA **Cédula de Ciudadanía:**

Direccion: **Télefono:** **EMail:**

CAPACIDAD: 10 Libras | CLASE DE SERVICIO: Recarga | CARGADO: NO

Num Serial Botella:

Fecha Fabricación Botella: 03/03/2023

Fecha Ultima PH Botella:

Fecha Próxima PH Botella:

Capacidad Botella m3:

Estado Pintura:

Notas Recibo:

Ultima Revisión Capsula Externa:

Ultima Revisión Capsula Externa:

Estado Protector plástico capsula:

Estado Visor Activación:

Estado del Sello Humedad:






Nota: Pasados los 90 días Bomberos Voluntarios Yopal no se hace responsable del equipo extintor. Por ello acepto que he sido informado de las condiciones del servicio.

ESTADO DEL EQUIPO EXTINTOR

Pintura: Regular | Manometro: Bueno | Valvula: Bueno | Manguera: No

Boquilla: Si | Cilindro: | Obturador: No Aplica | Manguera: No

Ultima recarga hecha por: PRODESIN EP.P

Fecha Última Recarga: 31/12/2024

Solicita Servicio: GOBERNACION BANCO DE MAQUINARIA

Recepciona Equipo: CARLOS CUBIDES

Observaciones:

CAMBIO DE PARTES DEL EXTINTOR, MANTENIMIENTO Y RECARGA

Fecha de Ingreso al Taller: No ha Ingresado

Valvula: NO | Agente Extintor: SI | Lote:

Manometro: NO | Resorte: SI | Lote:

Tubo Sifon: NO | Boquilla: NO

EXTINTOR 14384- SERVICIO No. 14384

Pin de Seguridad: NO

Manguera: NO

O'Ring: SI Lote:

Ficha de Recarga: SI Lote:

Vastago: SI Lote:

Ficha Caracteres: SI Lote:

Anillo Verificación: SI Lote:

Cant. CO^2(lb) / Nitrogeno Inyectado (en PSI):

Cant. Aire Inyectado (PSI):

Mantenimiento Realizado por: Anderson Pérez

Observaciones

SALIDA DEL EXTINTOR

Fecha de Entrega: No se ha Entregado

FACTURA No.

Quien Retira:
D.I.: