PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA

MEMORIA DE EVENTO

DIAGNÓSTICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS SEDES DEL ÁREA PROTEGIDA UBICADAS EN JUAN JOSÉ E ITUANGO

FECHA: 20 de mayo de 2026.

LUGAR: Reunión Virtual.

OBJETIVO: Realizar diagnóstico para mantenimiento de las sedes del área protegida ubicadas en Juan José e Ituango

PARTICIPANTES: Ing. Carmen Romero - Contratista PNNP

DESARROLLO DEL EVENTO

Entre el 12 y el 15 de mayo de 2026, se llevó a cabo una comisión técnica con el fin de realizar el diagnóstico integral para el mantenimiento de las sedes operativas del área protegida ubicadas en los corregimientos/municipios de Juan José e Ituango.

El objetivo principal de esta jornada de cuatro (4) días fue evaluar el físico y constructivo de los inmuebles para planificar las intervenciones necesarias de mejoramiento.

Los resultados y actividades desarrolladas se detallan a continuación:

1. Inspección Técnica y Evaluación de mejora en Sitio

Se ejecutó un reconocimiento visual en cada uno de los frentes de trabajo:

- Sede Juan José: Se elaboró el diagnóstico preliminar del estado físico y constructivo, identificando las condiciones actuales.
- Sede Ituango: Se efectuó la inspección técnica de las instalaciones, lo que permitió registrar de manera detallada las necesidades críticas de mantenimiento correctivo.

2. Levantamiento Arquitectónico y Recopilación de Datos

Con el fin de contar con insumos cuantitativos y geométricos exactos, se realizaron las siguientes labores de campo en ambas sedes:

- Levantamiento dimensional: Toma de medidas de áreas, alturas, plantas y distribución arquitectónica.
- Recopilación de información técnica: Registro fotográfico de daños y estado general de los materiales.

3. Identificación de Intervenciones

A partir de los datos recolectados, se proyectaron los alcances para las futuras obras:

- Durante el desarrollo de las inspecciones, se mantuvieron espacios de diálogo con el personal operativo de cada sede, realizando la socialización en sitio de las observaciones preliminares encontradas en la infraestructura, permitiendo validar las dinámicas de uso y los requerimientos cotidianos de los funcionarios.

4. Consolidación de la Información y Próximos Pasos

Como cierre de la comisión, se inició el procesamiento de la data:

- Se consolidó la información base (insumo técnico preliminar) necesaria para iniciar la formulación de los presupuestos que regirán las futuras actividades de mantenimiento y adecuación de los inmuebles evaluados.

CARMEN XIOMARA ROMERO ZUÑIGA
contratista
Parque Nacional Natural Paramillo
ANEXO 1. Registro fotografico

PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA

ANEXO FOTOGRAFICO
SEDE ITUANGO PNN PARAMILLO



Fachada



Fachada



Techo



Humedad en muros



Sala 2 Piso



Puerta en regular estado

SEDE JUAN JOSE PNN PARAMILLO



Fachada



Fachada



Habitaciones



Zona Interna



Muro de Cerramiento



Patio