Informes de tareas

Serproyectos SAS - GasServir
Teléfono: 57 3232278427
Número de identificación empresarial: 901126818
Email: serproyectosas@gmail.com
Dirección: Calle Séptima #3 Este - Cajicá, Cundinamarca, Colombia.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE **Tarea 4435495**

Informaciones del cliente	
Identificación Personal/Empresarial	8999990341
Teléfono	3154487421
Email	edrodriguezc@sena.edu.co

Informaciones de las actividades			
Para	Técnico 5	**Tipo de tarea**	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Fecha	01/06/2026 a 14:15	**Check-in**	01/06/2026 a 14:42
Check-out	01/06/2026 a 14:42		
Dirección	Chía; Vereda Bojacá, Carrera 11, Sector el Darién lote 1		
Descripción de la tarea	TORNO BD 1340-CAMBIO DE COPA AUTOCENTRANTE DE TRES MORDAZAS NO DA CENTRO, REVISION DE BOMBA REFRIGERANTE CON CAMBIO DE REFRIGERANTE SINTETICO BIODEGRADABLE, CAMBIO TORNILLOS CARRO SUPERIOR, MANTENIMIENTO DEPOSITO REFRIGERANTE, MANTENIMIENTO DEPOSITO REFRIGERANTE # 37		
Reporte de ejecución	El torno BD 1340 se cambió por el torno número 2 CM6241X1000 Porque se cambio por orden de los profesores y el señor David Rodríguez el torno BD 1340 no cuenta con motor y otras piezas como luz y manguera refrigerante la bomba del refrigerante tampoco		
Duración	00:00:05		
Palabras clave			

Formulario: REPORTE DE MATERIAL Y REPUESTOS			
DESCRIPCION	**DESCRIPCION**	**DESCRIPCION**	**DESCRIPCION**
Ok	Ok	Ok	Ok
CANTIDAD	**CANTIDAD**	**CANTIDAD**	**CANTIDAD**
1	1	1	1
CODIGO	**CODIGO**	**CODIGO**	**CODIGO**
1	1	1	1
DESCRIPCION COMPONENTE	**DESCRIPCION COMPONENTE**	**DESCRIPCION COMPONENTE**	**DESCRIPCION COMPONENTE**
1	1	1	1

AJUSTES COMPONENTES DE EQUIPOS O ARTEFACTOS A GAS	LIMPIEZA ARTEFACTOS	CAMBIO COMPONENTES	VARIABLE DE OPERACION
1	1	1	1

DETENCION DE MONOXIDO (MEDICION)	(MARCA)	(SERIE)	(CO AMBIENTE)
1	1	1	1

DETECTOR DE FUGAS (MEMDICION)	(MARCA)	(SERIE)	(PPM EN AMB0
1	1	1	1

DESCRIPCIÓN TÉCNICA MANTENIMIENTO
1

Fotos



torno 1340



el torno 1340 no tiene motor



no tiene luz ni manguera refrigerante

Firmado por: Edgar David Rodríguez, Documento: 1078370080