



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

FORMATO DE INSPECCIÓN VISUAL PARA DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL
DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIALTUNJA


"DIAGNÓSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROPIA"

ANEXO 1. DESCRIPCIÓN DE PATOLOGÍAS POR ELEMENTO

1. Elemento estructural del sistema de resistencia sísmico		2. Elemento estructural que no hacen parte del sistema de resistencia sísmico		3. Elemento no Estructural	X
IDENTIFICACIÓN DEL ELEMENTO		DESCRIPCIÓN Y DIMENSIONES DEL ELEMENTO		LOCALIZACIÓN DEL ELEMENTO	
INSTALACIONES ELECTRICAS		LUMINARIAS		OFICINAS	

TIPO DE PATOLOGÍA		PALACIO DE JUSTICIA DE RAMIRIQUI	DESCRIPCIÓN DE LA PATOLOGÍA	ESQUEMA O FOTOGRAFÍA	
FISURAS	X		Fisica		
PERDIDA DE SECCIÓN					
DEFORMACIÓN O DISTORSIÓN					
EFLORESCENCIA					
EROSIÓN					
HUMEDAD					
SUCIEDAD					
DEFORMACIÓN O DISTORSIÓN					
EFLORESCENCIA					
OTRA: OBSOLESCENCIA	X				

ESQUEMA GENERAL



RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS DEL DIAGNÓSTICO

La escalera presenta un deterioro medio asociado principalmente al envejecimiento, tránsito peatonal continuo y exposición a la intemperie. Aunque no se evidencian colapsos o fallas estructurales severas en las imágenes, sí existen daños que afectan la seguridad, funcionalidad y estética del elemento, por lo cual se recomienda intervención correctiva y mantenimiento especializado a corto plazo.