INFORME FINAL DE SUPERVISION DE CONTRATO

INFORMACION BASICA DEL CONTRATO	
CLASE DE CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION
NUMERO DE CONTRATO:	PSA-018-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO CAMINERO RURAL EN LOS CORREDORES DE VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE TORO VALLE DEL CAUCA.
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:	**YORDAN ALEXANDER VERGARA CARMONA**
PTT DEL CONTRATISTA:	5713622
FECHA SUSCRIPCION DEL CONTRATO:	20 DE ENERO DE 2026
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	02 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO:	30 DE JUNIO DE 2026
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CDP	01 000048 DEL 05 DE ENERO DE 2026

Se presenta el Informe FINAL de supervisión del contrato arriba mencionado, a fin de que sirva a las partes Contratante y Contratista como evidencia del cumplimiento del contrato y soporte para cancelar el pago que solicita el contratista, para lo cual en mi calidad de supervisor(a) me permito dejar constancia de lo siguiente:

Resumen de servicios recibidos durante la ejecución del contrato:

DEL 02 AL 27 DE FEBRERO DE 2026

Actividades Contratadas	Actividades Ejecutadas	% AVANCE PERIODO	% AVANCE TOTAL

1.Limpieza de bermas, cunetas, zanjas de coronación, encoles, descoles, canales, obras de arte, puentes, barandas, calzada, señales, mojones, defensas metálicas, lechos de ríos y cursos de agua que afecten las estructuras de la vía a nivel de sedimentación, de erosión o que puedan provocar avalancha al interrumpirse el libre curso de las aguas.	Realizó La Limpieza De Tierra, Piedra y/o Vegetación De Las bermas y vías del corregimiento Que Interrumpe El Paso Del Agua, Lluvia cuando se presentan fuertes lluvias, Se realizó una limpieza exhaustiva de todos estos elementos con el fin de garantizar el libre flujo del agua y evitar problemas de sedimentación, erosiones o bloqueos que puedan derivar en afectaciones a la infraestructura vial. El trabajo incluyó la remoción de material vegetal, residuos sólidos, piedras y escombros acumulados en diferentes puntos de la vía. Se utilizó equipo manual como palas, rastrillos y picas, así como herramientas mecánicas para optimizar el proceso. Se hizo especial énfasis en zonas críticas donde se ha evidenciado acumulación frecuente de sedimentos y que presentan riesgo de deslizamientos.	20 %	20 %
2. Limpieza de Alcantarillas (descoles, pesetas y descoles).	Realizó Limpieza Con Guadaña en los diferentes sectores del corregimiento y Se realizó constante limpieza de alcantarillas, se realizó de manera minuciosa, enfocándome en la remoción de cualquier tipo de obstrucción que impidiera el adecuado drenaje de las aguas pluviales. Se retiraron desechos sólidos, hojas, barro y otros elementos que obstruían el paso del agua ya que con esta	20 %	20 %

	temporada de lluvia se recolecta mucho de lo indicado anteriormente. El contratista inspeccionó las condiciones estructurales de las alcantarillas, verificando si existían daños que pudieran comprometer su funcionamiento.		
3. Recuperación de calzada	El contratista realizó trabajos de rehabilitación de la calzada en los tramos que presentaban deterioro leve debido al tránsito constante y las condiciones climáticas. Las acciones llevadas a cabo incluyeron: Relleno y nivelación de baches con material adecuado. Compactación de las zonas intervenidas para prolongar su durabilidad. Mejoramiento de la superficie con material granular para optimizar la estabilidad de la vía.	20 %	20 %
4. Rocería y desmonte manual	Ejecutó todas las labores de rocería y desmonte manual con el objetivo de despejar la vegetación invasiva en los bordes de la vía y zonas adyacentes. Estas actividades se llevaron a cabo con herramientas manuales y mecánicas, asegurando: La Eliminación de maleza y arbustos	20 %	20 %

	que obstruían la visibilidad. Se mantuvo en buen estado las cunetas y drenajes evitando acumulación de vegetación por las fuertes lluvias que se están presentando constantemente. Amplió el espacio disponible para el tránsito de peatones y vehículos, ya que se va haciendo mucha acumulación de vegetación		
5. Apoyar a la maquinaria del municipio en realizar mantenimiento rotativo y rutinario en las vías del municipio.	No fue necesario el desarrollo de esta actividad para este periodo.	0%	0%
6. Despeje de derrumbes menores cuando se requiera	No fue necesario el desarrollo de esta actividad para este periodo.	0%	0%
7. Las demás designadas por el supervisor del Contrato, conexo (s) y complementario (s) que se deriven del objeto del contrato.	No fue necesario el desarrollo de mas actividades para este periodo.	0%	0%

DEL 02 AL 27 DE MARZO DE 2026

Actividades Contratadas	Actividades Ejecutadas	% AVANCE PERIODO	% AVANCE TOTAL
1. Limpieza de bermas, cunetas, zanjas de coronación, encoles, descoles, canales, obras de arte, puentes, barandas, calzada, señales, mojones, defensas metálicas, lechos de ríos y cursos de agua que afecten las estructuras de la vía a nivel de sedimentación, de erosión o que puedan provocar avalancha al interrumpirse el libre curso de las aguas.	Realizó La Limpieza De Tierra, Piedra y/o Vegetación De Las bermas y vías del corregimiento Que Interrumpe El Paso Del Agua, Lluvia cuando se presentan fuertes lluvias, Se realizó una limpieza exhaustiva de todos estos elementos con el fin de garantizar el libre flujo del agua y evitar problemas de sedimentación, erosiones o bloqueos que puedan derivar en afectaciones a la infraestructura vial. El trabajo incluyó la remoción de material vegetal, residuos sólidos, piedras y escombros acumulados en diferentes puntos de la vía. Se utilizó equipo manual como palas, rastrillos y picas, así como herramientas mecánicas para optimizar el proceso. Se hizo especial énfasis en zonas críticas donde se ha evidenciado acumulación frecuente de sedimentos y que presentan riesgo de deslizamientos.	20%	40%
2. Limpieza de Alcantarillas (descoles, pesetas y descoles).	Realizó Limpieza Con Guadaña en los diferentes sectores del corregimiento y Se realizó constante limpieza de alcantarillas, se realizó de manera minuciosa, enfocándome en la remoción de cualquier tipo de obstrucción que impidiera el adecuado drenaje de las aguas pluviales. Se retiraron desechos sólidos, hojas, barro y otros elementos que obstruían el paso del agua ya que con esta temporada de lluvia se recolecta mucho de lo indicado anteriormente.	20%	40%

	Inspecciono las condiciones estructurales de las alcantarillas, verificando si existían daños que pudieran comprometer su funcionamiento.		
3. Recuperación de calzada	Realizo trabajos de rehabilitación de la calzada en los tramos que presentaban deterioro leve debido al tránsito constante y las condiciones climáticas. Las acciones llevadas a cabo incluyeron: • Relleno y nivelación de baches con material adecuado. • Compactación de las zonas intervenidas para prolongar su durabilidad. • Mejoramiento de la superficie con material granular para optimizar la estabilidad de la vía.	20%	40%
4. Rocería y desmonte manual	Ejecuto labores de rocería y desmonte manual con el objetivo de despejar la vegetación invasiva en los bordes de la vía y zonas adyacentes. Estas actividades se llevaron a cabo con herramientas manuales y mecánicas, asegurando: • La Eliminación de maleza y arbustos que obstruían la visibilidad. • Se mantuvo en buen estado las cunetas y drenajes evitando acumulación de vegetación por las fuertes lluvias que se están	20%	40%

	presentando constantemente. Amplió el espacio disponible para el tránsito de peatones y vehículos, ya que se va haciendo mucha acumulación de vegetación		
5. Apoyar a la maquinaria del municipio en realizar mantenimiento rotativo y rutinario en las vías del municipio.	no hubo para este periodo	0%	0%
6. Despeje de derrumbes menores cuando se requiera	Esta actividad no se realizó ya que no se presentaron derrumbes	0%	0%
7. Las demás designadas por el supervisor del Contrato, conexo (s) y complementario (s) que se deriven del objeto del contrato.	Esta actividad es inherente a las labores asignadas en el contrato, no fue necesario actividades fuera de las contratadas.	0%	0%

DEL 28 DE MARZO AL 28 DE ABRIL DE 2026

Actividades Contratadas	Actividades Ejecutadas	% AVANCE PERIODO	% AVANCE TOTAL
1. Limpieza de bermas, cunetas, zanjas de coronación, encoles, descoles, canales, obras de arte, puentes, barandas, calzada, señales, mojones, defensas metálicas, lechos de ríos y cursos de agua que afecten las estructuras de la vía a nivel de sedimentación, de erosión o que puedan provocar avalancha al interrumpirse el libre curso de las aguas.	Realizó La Limpieza De Tierra, Piedra y/o Vegetación De Las bermas y vías del corregimiento Que Interrumpe El Paso Del Agua, Lluvia cuando se presentan fuertes lluvias, Se realizó una limpieza exhaustiva de todos estos elementos con el fin de garantizar el libre flujo del agua y evitar problemas de sedimentación, erosiones o bloqueos que puedan derivar en afectaciones a la infraestructura vial. El trabajo incluyó la remoción de material vegetal, residuos sólidos, piedras y escombros acumulados en diferentes puntos de la vía. Se utilizó equipo manual como palas, rastrillos y picas, así como herramientas mecánicas para optimizar el proceso. Se hizo especial énfasis en zonas críticas donde se ha evidenciado acumulación frecuente de sedimentos y que presentan riesgo de deslizamientos.	20%	60%
2. Limpieza de Alcantarillas (descoles, pesetas y descoles).	Realizó Limpieza Con Guadaña en los diferentes sectores del corregimiento y Se realizó constante limpieza de alcantarillas, se realizó de manera minuciosa, enfocándome en la remoción de cualquier tipo de obstrucción que impidiera el adecuado drenaje de las aguas pluviales. Se retiraron desechos sólidos, hojas, barro y otros elementos que obstruían el paso del agua ya que con esta temporada de lluvia se recolecta mucho	20%	60%

	de lo indicado anteriormente. Inspecciono las condiciones estructurales de las alcantarillas, verificando si existían daños que pudieran comprometer su funcionamiento.		
3. Recuperación de calzada	Realizo trabajos de rehabilitación de la calzada en los tramos que presentaban deterioro leve debido al tránsito constante y las condiciones climáticas. Las acciones llevadas a cabo incluyeron: • Relleno y nivelación de baches con material adecuado. • Compactación de las zonas intervenidas para prolongar su durabilidad. • Mejoramiento de la superficie con material granular para optimizar la estabilidad de la vía.	20%	60%
4. Rocería y desmonte manual	Ejecuto labores de rocería y desmonte manual con el objetivo de despejar la vegetación invasiva en los bordes de la vía y zonas adyacentes. Estas actividades se llevaron a cabo con herramientas manuales y mecánicas, asegurando: • La Eliminación de maleza y arbustos que obstruían la visibilidad. • Se mantuvo en buen estado las cunetas y drenajes evitando acumulación de vegetación por las fuertes lluvias que se están	20%	60%

	presentando constantemente. Amplió el espacio disponible para el tránsito de peatones y vehículos, ya que se va haciendo mucha acumulación de vegetación		
5. Apoyar a la maquinaria del municipio en realizar mantenimiento rotativo y rutinario en las vías del municipio.	No fue necesario el desarrollo de esta actividad para este periodo.	0%	0%
6. Despeje de derrumbes menores cuando se requiera	No fue necesario el desarrollo de esta actividad para este periodo.	0%	0%
7. Las demás designadas por el supervisor del Contrato, conexo (s) y complementario (s) que se deriven del objeto del contrato.	Esta actividad es inherente a las labores asignadas en el contrato, no fue necesario actividades fuera de las contratadas.	0%	0%

DEL 28 DE ABRIL AL 28 DE MAYO DE 2026

Actividades Contratadas	Actividades Ejecutadas	% AVANCE PERIODO	% AVANCE TOTAL
1. Limpieza de bermas, cunetas, zanjas de coronación, encoles, descoles, canales, obras	Realizó La Limpieza De Tierra, Piedra y/o Vegetación De Las bermas y vías del corregimiento Que Interrumpe El Paso Del Agua, Lluvia cuando se	20%	80%

de arte, puentes, barandas, calzada, señales, mojones, defensas metálicas, lechos de ríos y cursos de agua que afecten las estructuras de la vía a nivel de sedimentación, de erosión o que puedan provocar avalancha al interrumpirse el libre curso de las aguas.	presentan fuertes lluvias, Se realizó una limpieza exhaustiva de todos estos elementos con el fin de garantizar el libre flujo del agua y evitar problemas de sedimentación, erosiones o bloqueos que puedan derivar en afectaciones a la infraestructura vial. El trabajo incluyó la remoción de material vegetal, residuos sólidos, piedras y escombros acumulados en diferentes puntos de la vía. Se utilizó equipo manual como palas, rastrillos y picas, así como herramientas mecánicas para optimizar el proceso. Se hizo especial énfasis en zonas críticas donde se ha evidenciado acumulación frecuente de sedimentos y que presentan riesgo de deslizamientos. • **Sector cancha de futbol** • **sector hacia la barca**		
2. Limpieza de Alcantarillas (descoles, pesetas y descoles).	Realizó Limpieza Con Guadaña en los diferentes sectores del corregimiento y Se realizó constante limpieza de alcantarillas, se realizó de manera minuciosa, enfocándome en la remoción de cualquier tipo de obstrucción que impidiera el adecuado drenaje de las aguas pluviales. Se retiraron desechos sólidos, hojas, barro y otros elementos que obstruían el paso del agua ya que con esta temporada de lluvia se recolecta mucho de lo indicado anteriormente. Inspecciono las condiciones estructurales de las alcantarillas, verificando si existían daños que pudieran comprometer su funcionamiento.	20%	80%

3. Recuperación de calzada	Realizo trabajos de rehabilitación de la calzada en los tramos que presentaban deterioro leve debido al tránsito constante y las condiciones climáticas. Las acciones llevadas a cabo incluyeron: • Relleno y nivelación de baches con material adecuado. • Compactación de las zonas intervenidas para prolongar su durabilidad. • Mejoramiento de la superficie con material granular para optimizar la estabilidad de la vía.	20%	80%
4. Rocería y desmonte manual	Ejecuto labores de rocería y desmonte manual con el objetivo de despejar la vegetación invasiva en los bordes de la vía y zonas adyacentes. Estas actividades se llevaron a cabo con herramientas manuales y mecánicas, asegurando: • La Eliminación de maleza y arbustos que obstruían la visibilidad. • Se mantuvo en buen estado las cunetas y drenajes evitando acumulación de vegetación por las fuertes lluvias que se están presentando constantemente. Amplió el espacio disponible para el tránsito de peatones y vehículos, ya que se va haciendo mucha acumulación	20%	80%

	de vegetación • **Calle 1 Centro** • **Sector Hacia La Barca** • **Sector Loma De Las Guacas Cancha Pueblo Viejo** • **ENTRADA AL MATADERO** • **SECTOR CEMENTERIO**		
5. Apoyar a la maquinaria del municipio en realizar mantenimiento rotativo y rutinario en las vías del municipio.	No fue necesario el desarrollo de esta actividad para este periodo.	0%	0%
6. Despeje de derrumbes menores cuando se requiera	No fue necesario el desarrollo de esta actividad para este periodo.	0%	0%
7. Las demás designadas por el supervisor del Contrato, conexo (s) y complementario (s) que se deriven del objeto del contrato.	Esta actividad es inherente a las labores asignadas en el contrato, no fue necesario actividades fuera de las contratadas.	0%	0%

Servicios prestados del 29 de mayo al 30 de junio de 2026

Actividades Contratadas	Actividades Ejecutadas	% AVANCE PERIODO	% AVANCE TOTAL
1.Limpieza de bermas, cunetas, zanjas de	Realizó La Limpieza De Tierra, Piedra y/o Vegetación De Las bermas y vías	20 %	100 %

coronación, encoles, descoles, canales, obras de arte, puentes, barandas, calzada, señales, mojones, defensas metálicas, lechos de ríos y cursos de agua que afecten las estructuras de la vía a nivel de sedimentación, de erosión o que puedan provocar avalancha al interrumpirse el libre curso de las aguas.	del corregimiento Que Interrumpe El Paso Del Agua, Lluvia cuando se presentan fuertes lluvias, Se realizó una limpieza exhaustiva de todos estos elementos con el fin de garantizar el libre flujo del agua y evitar problemas de sedimentación, erosiones o bloqueos que puedan derivar en afectaciones a la infraestructura vial. El trabajo incluyó la remoción de material vegetal, residuos sólidos, piedras y escombros acumulados en diferentes puntos de la vía. Se utilizó equipo manual como palas, rastrillos y picas, así como herramientas mecánicas para optimizar el proceso. Se hizo especial énfasis en zonas críticas donde se ha evidenciado acumulación frecuente de sedimentos y que presentan riesgo de deslizamientos.		
2. Limpieza de Alcantarillas (descoles, pesetas y descoles).	Realizó Limpieza Con Guadaña en los diferentes sectores del corregimiento y Se realizó constante limpieza de alcantarillas, se realizó de manera minuciosa, enfocándome en la remoción de cualquier tipo de obstrucción que impidiera el adecuado drenaje de las aguas pluviales. Se retiraron desechos sólidos, hojas, barro y otros elementos que obstruían el paso del agua ya que con esta temporada de lluvia se recolecta mucho	20 %	100 %

	de lo indicado anteriormente. El contratista inspeccionó las condiciones estructurales de las alcantarillas, verificando si existían daños que pudieran comprometer su funcionamiento.		
3. Recuperación de calzada	El contratista realizó trabajos de rehabilitación de la calzada en los tramos que presentaban deterioro leve debido al tránsito constante y las condiciones climáticas. Las acciones llevadas a cabo incluyeron: Relleno y nivelación de baches con material adecuado. Compactación de las zonas intervenidas para prolongar su durabilidad. Mejoramiento de la superficie con material granular para optimizar la estabilidad de la vía.	20 %	100 %
4. Rocería y desmonte manual	Ejecutó todas las labores de rocería y desmonte manual con el objetivo de despejar la vegetación invasiva en los bordes de la vía y zonas adyacentes. Estas actividades se llevaron a cabo con herramientas manuales y mecánicas, asegurando: La Eliminación de maleza y arbustos	20 %	100 %

	que obstruían la visibilidad. Se mantuvo en buen estado las cunetas y drenajes evitando acumulación de vegetación por las fuertes lluvias que se están presentando constantemente. Amplió el espacio disponible para el tránsito de peatones y vehículos, ya que se va haciendo mucha acumulación de vegetación Las actividades fueron realizadas en: Corregimiento san francisco • Salida a pueblo viejo • Vía panorama • Sector matadero • Sector cementerio • Sector barca		
5. Apoyar a la maquinaria del municipio en realizar mantenimiento rotativo y rutinario en las vías del municipio.	No fue necesario el desarrollo de esta actividad para este periodo.	0%	0%
6. Despeje de derrumbes menores cuando se requiera	No fue necesario el desarrollo de esta actividad para este periodo.	0%	0%
7. Las demás designadas por el supervisor del Contrato,	No fue necesario el desarrollo de mas actividades para este periodo.	0%	0%

conexo (s) y complementario (s) que se deriven del objeto del contrato.			

- El contrato se encuentra terminado y recibido a satisfacción el día 30 de JUNIO de 2026, de conformidad al acta de terminación.

OBSERVACION: El contrato se terminó en la fecha proyectada para su ejecución

- Relación de pagos efectuados al contratista:

TIPO DE PAGO	VALOR	
1ER PAGO PARCIAL		$ 2.300.000
2DO PAGO PARCIAL		$ 2.300.000
3ER PAGO PARCIAL		$ 2.300.000
4TO PAGO PARCIAL		$ 2.300.000
VALOR A PAGAR POR ACTA RECIBO FINAL		$ 2.300.000
TOTAL		$ 11.500.000

OBSERVACIONES:

- En el(o)s comprobante(s) de egreso de(los) pago(s) realizado(s) al contratista consta las retenciones y/o descuentos de ley, practicados por el municipio.
- Cada pago esta soportado con el documento equivalente o factura, presentado(a) por el contratista.

- De acuerdo con lo anterior, el siguiente es el balance financiero del contrato.

Valor inicial del contrato:	$ 11.500.000
Valor adicional del contrato:	$ 0
	==========
Valor total del contrato:	$ 11.500.000

Valor total de pagos parciales efectuados:	$ 9.200.000
Valor final a pagar:	$ 2.300.000
Saldo a favor de (Entidad o contratista)	$ - 0 -

- El contratista durante el plazo del contrato presentó soportes de pagos de aportes a seguridad social y parafiscales (cuando sea el caso).

Relación de modificaciones del contrato:

ADICION DEL VALOR DEL CONTRATO	
No. Contrato adicional	Valor adicional
NO HUBO	NO HUBO
PLAZO ADICIONAL O PRORROGA	
FECHA DEL ACTA DE PRORROGA:	PLAZO DE LA PRORROGA
NO HUBO	NO HUBO
SUSPENSIONES DEL CONTRATO	
FECHA DEL ACTA DE SUSPENSION:	TERMINO DE LA SUSPENSION
NO HUBO	NO HUBO
REINICIO DEL CONTRATO:	
FECHA DEL ACTA DE REINICIO:	
NO HUBO	
RELACION DE MODIFICACION DE MUTUO ACUERDO	
NO HUBO	
RELACION DE MODIFICACION UNILATERAL POR PARTE DEL MUNICIPIO	
NO HUBO	

GARANTIAS

Se exigió garantías y/o pólizas en el contrato: SI NOX

- Se constató que los soportes de la etapa precontractual (o preparatoria) y etapa contractual o de ejecución del contrato, se encuentran debidamente, organizados, archivados.

CONCLUSIONES:

De conformidad con el objetivo del contrato y las obligaciones establecidas para el contratista se estima que su cumplimiento fue satisfactorio, por lo tanto el(la) supervisor(a) del contrato emite concepto favorable para la cancelación al contratista del pago FINAL correspondiente por la suma de ($ 2.300.000) M/cte, conforme la clausula de la forma de pago del contrato mencionado.

Para constancia se expide en Toro Valle, a los 30 días del mes de JUNIO del año 2026.

LEIDI LIZETH RIVERA ECHEVERRY
CC. No. 1.115.420.095
Secretaria de Planeación (E)
Supervisor(a)