Evidencia 6. Actividad desarrollada mantenimiento de los deslizadores del PNN La Paya 15 de junio del 2026 elaborado por el operario del PNN La Paya William yaiguaje payaguaje

registro fotográfico del Mantenimiento de los equipos de rio







Se realizo trabajo de mantenimiento de los tres deslizadores que se encuentra amarrado en la balsa Multipropósito guacamaya, se le saco el agua de los deslizadores cuando llueve mucho se llenan de agua los deslizadores y también se hizo una limpieza de los deslizadores ,las embarcaciones se encuentran operativo para realizar las actividades programadas por el área Protegidas

ELABORADO POR



William yaiguaje payaguaje
Operario del PNN La Paya