
Para la elaboración del presente registro de verificación, se ha seguido un procedimiento estandarizado con el fin de determinar la existencia de oferta nacional para los insumos del contrato, de acuerdo con los siguientes pasos:

1. Identificación de Insumos: Se extrajeron los nombres de los materiales y actividades directamente de la columna B del presupuesto oficial para el mantenimiento de las sedes de la UAESP.
2. Plataforma de Consulta: La verificación se realizó de manera individual a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), en la sección específica de "Productores de Bienes Nacionales".
3. Criterios de Búsqueda: Se utilizó la pestaña de "Descripción del Producto", ingresando el nombre técnico o comercial de cada ítem para identificar registros de producción nacional vigentes.
4. Generación de Evidencias: Por cada búsqueda efectuada, se realizó una captura de pantalla (pantallazo) de la plataforma oficial como prueba de la consulta, incluyendo tanto los casos con resultados positivos como aquellos donde se indicó la leyenda "No se encontraron registros".
5. Trazabilidad y Consolidación: Cada evidencia digital fue indexada en este documento, precedida por el nombre de la actividad correspondiente para asegurar la correcta identificación y facilitar la revisión por parte de la supervisión.


A continuación, se presentan los resultados consolidados de la verificación realizada en la plataforma de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) para los insumos y actividades contemplados en el presupuesto de mantenimiento de las sedes de la UAESP. Tras agotar la búsqueda individual de cada ítem bajo el parámetro de "Descripción del Producto", se determinó que para la totalidad de los elementos consultados el sistema arrojó la leyenda "No se encontraron registros", lo que indica la ausencia de oferta nacional registrada ante dicha entidad para estos rubros específicos al momento de la consulta.

Las evidencias gráficas que sustentan estos hallazgos, consistentes en capturas de pantalla de la página oficial, se detallan de manera secuencial a continuación para garantizar la trazabilidad de la inspección realizada


1. DESMONTE DE CUBIERTA DE TECHO EN TEJA DE BARRO Y MADERA INCLUYE RETIRO




2. DESMONTE MANTO IMPERMEABLIZANTE




3. DEMOLICION MORTEROS Y REVOQUE




4. LIMPIEZA Y NIVELACION DE CANALES INCLUYE SOLDADURAS Y APLICACION DE WASH PREMIER




5. LIMPIEZA DE VIGA CANALES EN CONCRETO D>=60CM




6. SUMINISTRO TRANSPORTE, E INSTALACION DE TEJA DE BARRO PARA CUBIERTA TIPO COLONIAL. (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION




7. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CINTA MULTISEAL BITUMINOSA AUTOADHESIVA IMPERMEABILIZANTE 10 1.2MM 10CMX10M SIKA




8. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAMINA DE ICOPOR PARA CIELO RASO EN ESTRUCTURA EXISTENTE




9. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES)




10. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO EXTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES)




11. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA EPOXICA ALTA RESISTENCIA CON CATALIZADOR 3 MANOS SOBRE REVOQUE. (INCLUYE 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA EPOXI POLIAMIDA




12. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION REGISTRO RED WHITE 1/2 (INCLUYE ACCESORIOS)




13. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LUMINARIA LED SYLVANIA STREET ZD229 60-120W NW 7P 18840lm 4000K Blanco Neutro-Iluminacion Vial y Exterior P29455. INCLUYE BRAZO DE ALUMBRADO PUBLICO, ACCESORIOS DE SUJECIÓN Y CABLEADO




14. SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA PUNTO ELECTRICO BALA LED 18W, 120 V




15. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN LUMINARIA LED HERMÉTICA MÓDULO ANTI POLVO DE 36 W DE SOBREPONER MARCA SYLVANIA O SIMILAR.




16. SUMINISTRO E INSTALACION MOTORES TRIFASICOS SERIES 1LA5 / 1LA7 y 1LG4 Tensiones conmutables 220 / 440 VAC a 60 Hz. Pintura color RAL 7032




17. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CÁMARA DE INSPECCIÓN ELÉCTRICA 60X60X60 CM E=15 EN CONCRETO DE 28 MPA (INCLUYE TAPA Y RELLENO EN GRAVILLA) - NORMA EPM




18. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA ENTAMBORADA EN LAMINA TRIPLEX OKUME - TIPO PIZANO OKUMÉ O SIMILAR. ANCHO: 0,51 A 0,75 M. ALTO: 1,80 A 2,40 M. HOJA LISA CON MARQUETE CAPACANTO OKUMÉ. ACABADO: TINTILLA, SELLADOR (MÍNIMO 6 MANOS) Y LACA SEGÚN DISEÑO. (INCLUYE BISAGRAS).




19. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL .22 D/ 0.82 M. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN CON WASH PRIMER + ESMALTE + ANCLAJE A MURO + SILICONA)



20. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES)



21. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA ESMALTE PARA PUERTAS, REJAS, VENTANAS Y DEMÁS SUPERFICIES METÁLICAS. AMBAS CARAS. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS PARA TRABAJO EN ALTURAS.



RESUMEN DE LA BÚSQUEDA:

SEDE	MATERIAL / ACTIVIDAD CONSULTADA	RESULTADO EN VUCE
SEDE CARRERA CARACAS	Desmonte de cubierta de techo en teja de barro y madera	No se encontraron registros
	Desmonte manto impermeabilizante	No se encontraron registros
	Demolición morteros y revoque	No se encontraron registros
	Limpieza y nivelación de canales (Wash Premier)	No se encontraron registros
	Limpieza de viga canales en concreto D>=60CM	No se encontraron registros
	Suministro e instalación de teja de barro (Tipo colonial)	No se encontraron registros
	Cinta multiseal bituminosa autoadhesiva Sika	No se encontraron registros
	Lámina de icopor para cielo raso	No se encontraron registros
	Vinilo 3 manos sobre muro interior	No se encontraron registros
	Estuco y vinilo 3 manos sobre muro exterior	No se encontraron registros
SEDE ARCHIVO CENTRAL	Pintura epóxica alta resistencia (3 manos)	No se encontraron registros
	Registro Red White 1/2	No se encontraron registros

	Luminaria LED Sylvania Street ZD229	No se encontraron registros
	Salida punto eléctrico bala LED 18W	No se encontraron registros
	Luminaria LED hermética módulo anti polvo 36W	No se encontraron registros
	Motores trifásicos series 1LA5 / 1LA7 y 1LG4	No se encontraron registros
	Cámara de inspección eléctrica 60x60x60 cm	No se encontraron registros
	Puerta entamborada en lámina Triplex Okume	No se encontraron registros
SEDE MARIA PAZ	Canal en lámina galvanizada Cal .22	No se encontraron registros
SEDE MANZANA DEL CUIDADO	Pintura esmalte para puertas, rejas y ventanas	No se encontraron registros

Nota sobre materiales repetidos: Para la Sede Archivo Central, los ítems de desmontes, limpieza de canales, teja de barro, cielo raso y pintura de muros son idénticos a los de la Sede Caracas; por lo tanto, su resultado de "No se encontraron registros" aplica por extensión de la búsqueda inicial. Lo mismo ocurre con el "Vinilo 3 manos" en la Sede Manzana del Cuidado.

Firma:

Nombre: **DOLLY ARIAS CASAS**

Cargo: Subdirectora Administrativa

Dependencia Solicitante: Subdirección Administrativa y Financiera.

Elaboró: Oscar Leonardo Peña Rojas -Contratista Subdirección Administrativa y Financiera

Revisó: Jéssica Paola Ortíz Méndez