
INFORME MENSUAL GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO MAYO – 2026



(PERIODO DEL 12 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DE 2026)

CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RÍO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA/SANTANDER

CONTRATO 0401-23

PERIODO DEL INFORME DEL 12 DE ABRIL AL 11 DE MAYO DE 2026

CONSORCIO RIO GRANDE

NIT: 901668549-7

BARRANCABERMEJA - SANTANDER

Elaborado por:
ANGIE PAOLA ALTAMIRANDA MARTINEZ
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
LICENCIA SST No. RES.4502

Revisado por interventoría:

CARLOS AUGUSTO RANGEL DÍAZ
ESP. EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO LICENCIA SST No RES.10242

TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVO GENERAL 5
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 5
3. ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST 6
4. ELEMENTOS DE LA GESTION SST 6
4.1 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6
4.2 Afiliaciones y aportes al Sistema General de Seguridad Social. 7
4.3 Evaluación médica de ingreso. 10
4.4 Registro de Subcontratistas y personal en Obra 10
4.4.1 Personal asignado por subcontratista 11
5. ACTIVIDADES DE SST 12
5.1 Inducción y notificación de riesgos. 12
5.2 Actividades realizadas en obra 12
5.3 Personal en obra 13
5.4 Retiro de personal 13
5.5 Charlas diarias 13
5.6 Entrega de Dotación y Reposición de Epp 13
5.7 Inspección de orden y aseo 14
5.8 Preoperacionales, herramientas menores, maquinaria y equipos 14
5.9 Atención de Emergencias y Desastres, primeros auxilios, inspección de camilla de emergencia, botiquín y extintores. 15
5.10 Pausas activas 15
5.11 Hidratación del Personal 15
5.12 Capacitaciones y sensibilizaciones. 16
5.13 Incapacidades 16
5.14 Análisis de Trabajo Seguro (ATS) 16

5.15 Permiso de Trabajo en Alturas 17
5.16 Plan de Manejo de Transito (PMT) 18
5.17 Plan Manejo Ambiental (PMA) 19
6. SANEAMIENTO BÁSICO 19
6.3 INDICADORES DE SST – Res 0312/2019 21
7. SEÑALIZACIÒN 23
8. CONCLUSIONES 23

INTRODUCCIÓN

Inicialmente, se procede a presentar el Informe de seguridad y salud en el trabajo, durante el periodo del informe del 12 de mayo al 11 de junio de 2026, en el cual se muestra el resumen de las actividades realizadas en beneficio conforme a este proyecto, con el fin de garantizar el cumplimiento de los compromisos obtenidos.

Por medio de las actividades de seguridad y salud en el trabajo efectuadas durante el periodo de cada una de las etapas constructivas del proyecto de obra, se promueven la calidad de vida, salud física y mental, el desarrollo de sus capacidades, desarrollo personal y social de todos los grupos de interés.

1. OBJETIVO GENERAL

Destacar de manera sencilla evidenciando con registros fotográficos las acciones de aseguramiento y cumplimiento de los aspectos de seguridad industrial, salud ocupacional y gestión ambiental en las diferentes áreas de trabajo del Proyecto Construcción del Mirador del Río y acciones complementarias del Distrito de Barrancabermeja.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Velar por la calidad de vida de los trabajadores y proporcionar ambientes de trabajo seguro, con el fin de conservar su integridad.
2. Ejecutar las actividades de promoción de la salud y prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales establecidas en el Sistema de Gestión de seguridad y Salud en el Trabajo.
3. Realizar seguimiento a la ejecución de las actividades de Seguridad y Salud en el trabajo del Cronograma establecido por el Consorcio.
4. Mantener en cero los índices de ausentismo por accidente de trabajo y enfermedad laboral.
5. Intervenir los factores de riesgo para disminuir los efectos de su exposición en los diferentes cargos.
6. Evaluar los resultados de la ejecución de las actividades programadas en el cronograma de SST.

7. Generar estrategias para la prevención de enfermedades laborales y accidentes de trabajo, aumentar el autocuidado y mantener bajos los índices de ausentismo.
8. Cumplir las medidas de manejo ambiental para prevenir, mitigar, corregir o compensar los efectos negativos producto de las actividades del proyecto, ayudando a la conservación de los Recursos Naturales.

3. ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST

Seguridad y Salud en el trabajo son los ejes fundamentales para el desarrollo de toda actividad económica donde se promociona la salud y se realiza prevención de enfermedades y accidentes laborales que interrumpan el desarrollo normal de las actividades productivas. Por lo tanto, es responsabilidad de los ejecutores asumir de manera colectiva su responsabilidad y de este modo buscar y poner en práctica las medidas necesarias que contribuyen a mantener y mejorar los niveles de eficiencia en las operaciones constructivas del proyecto, con el fin de brindar a sus trabajadores un medio laboral seguro.

4. ELEMENTOS DE LA GESTION SST

4.1 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Con respecto a lo anteriormente mencionado, **CONSORCIO RÍO GRANDE** muestra soportes de las acciones o prácticas desarrolladas para la ejecución de la **CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RÍO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA (SANTANDER)** durante el periodo correspondiente del 12 de mayo al 11 de junio de 2026 dando cumplimiento a lo establecido en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y por ende de la respectiva normatividad legal vigente, el cual se referencia mediante objetivos tendientes a promover, mejorar y conservar el bienestar individual y colectivo del recurso humano del proyecto en todos los niveles operativos, evidenciando el compromiso indispensable con el área.

4.2 Afiliaciones y aportes al Sistema General de Seguridad Social.

Dando cumplimiento a los requerimientos y lineamientos legales en al área de Seguridad y Salud en el Trabajo, CONSORCIO RÍO GRANDE ejecuta el seguimiento y verificación al pago de aportes de la seguridad social de todo el personal.

El personal apto para los diferentes cargos se afilia a las respectivas entidades exigidas por la ley (ARL, EPS, AFP, CAJA DE COMPENSACION). Se lleva a cabo el pago de la seguridad social y parafiscal de acuerdo con la fecha de pago de su planilla y se entrega los soportes de las mismas para cumplir con los requisitos exigidos por la normatividad vigente. Concluyendo que actualmente se cuenta con ARL AXA COLPATRIA. Fechas de pago de seguridad social por NIT y ARL

CONTRATISTA	NIT	NUMERO DE EMPLEADOS	FECHA DE PAGO	ARL
CONSORCIO RÍO GRANDE	901668549-7	Menos de 50 personas	Los días 05 y 20 de cada mes	AXA COLPATRIA

A continuación, se muestra el personal activo en el periodo del mes de mayo. ***(Se anexa la planilla de seguridad social del mes de mayo). Ver anexo 1.***

NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	CARGO
1. EVER DE JESUS HINCAPIE VIDES	1042213191	OFICIAL DE CONSTRUCCIÓN
2. PABLO DALLOS RAMIREZ	1096187294	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN
3. LUIS ADOLFO MEJIA ALVAREZ	7709383	RESIDENTE DE OBRA
4. ERNESTO JOSE DIAZ CARETH	91439011	DIRECTOR DE OBRA
5. JAVIER MAURICIO HERRERA HERNANDEZ	73167554	INGENIERO ESTRUCTURAL

6. PABLO ANTONIO MEZA DE LEÓN	1094244801	RESIDENTE AMBIENTAL
7. ARISTIDES JOSE GUZMAN TENNORIO	7368547	MAESTRO DE OBRA
8. VICTOR ADOLFO AVENDAÑO	1096253522	AYUDANTE DE CONSTRUCCION
9. ANGIE PAOLA ALTAMIRANDA MARTINEZ	1102884306	AUXILIAR HSE
10. ELKIN DARIO LEAL HERAZO	91429377	AYUDANTE DE CONSTRUCCION
11. MARVIN EDUARDO NOVOA LAMBIS	13571355	AYUDANTE DE CONSTRUCCION
12. JESUS MANUEL RUZ BOHORQUEZ	1102580681	AYUDANTE DE CONSTRUCCION
13. MAYCOL YESID LARGO GUARIN	1096193530	AYUDANTE DE CONSTRUCCION
14. JOSE LUIS MEDINA MEDINA	3842012	CONDUCTOR
15. CRISTIAN MENDEZ ALVARADO	1096193299	AYUDANTE DE CONSTRUCCION
16. WILLITONG VILORIA JIMENEZ	13851292	AYUDANTE DE CONSTRUCCION
17. GEINER MORALES HERRERA	13571127	OFICIAL DE CONSTRUCCION
18. FREDDY ALFONSO ROYETT NARVAEZ	91448469	AYUDANTE DE CONSTRUCCION
19. OMAR ANDRES REINOSA LOPEZ	1102721453	AYUDANTE DE CONSTRUCCION
20. CARLOS AMARO NOVOA LAMBIS	1096198066	AYUDANTE DE CONSTRUCCION
21. JUAN SEBASTIAN SAAVEDRA VANEGAS	1096232850	AYUDANTE DE CONSTRUCCION
22. TULIO ARMANDO CASTRO DE LEON	1052967294	INGENIERO CIVIL
23. GUILLERMO ALONSO GARCIA AVELLA	74180122	DIRECTOR DE OBRA
24. IVONNE KATHERINE LOPEZ TOVAR	1098605107	CONTADORA
25. ERIS ENRIQUE MAESTRE ALVAREZ	12647521	INGENIERO HSE
26. JHAN CARLOS SALOM PADILLA	1096244499	ADMINISTRADOR

27. EDWING ALIRIO SILVA RUEDA	91496077	ESPECIALISTA HIDRAULICO
28. MAYRA ALEJANDRA VELASCO	1121936429	INSPECTORA
29. LUIS MUÑOZ PEREZ	3984704	AYUDANTE DE CONSTRUCCION
30. LUIS ENRIQUE MORA FLOREZ	91446405	AYUDANTE DE CONSTRUCCION
31. LUIS ADRIAN MEJIA ALVAREZ	77091383	ARQUITECTO ESPECIALISTA
32. ROGELIO PRASCA RIOS	13571619	OFICIAL DE CONSTRUCCION
33. GENER GUAYARA ZARATE	1096203423	AYUDANTE DE CONSTRUCCION
34. DUVIER ENRIQUE BECERRA RINCON	1096210941	AYUDANTE DE CONSTRUCCION
35. JUAN CARLOS ELLES SANCHEZ	1096238910	AYUDANTE DE CONSTRUCCION
36. ELIXON JESUS BERMUDEZ SANTANA	6238153	AYUDANTE DE CONSTRUCCION
37. JOBAN SANTA FELIZOLA	1064112917	AYUDANTE DE CONSTRUCCION
38. WESLY YOHAN MONSALVE MIRANDA	1096248759	AYUDANTE DE CONSTRUCCION
39. FERNANDO BETANCUR OSORIO	1096802435	AYUDANTE DE CONSTRUCCION
40. LUIS ERNESTO LAGAREJO LAGAREJO	11615007	OFICIAL DE CONSTRUCCION
41. LUISANA AMALIA MEJIA ALVAREZ	49716596	ALMACENISTA DE CONSTRUCCION
42. JOLBER SIERRA CARDENAS	13851406	OFICIAL DE CONSTRUCCIÓN

Personal subcontratado en el periodo del mes de mayo. ***Se anexa la planilla de seguridad social del mes de mayo). Ver anexo 2.***

NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	CARGO
DAVID CORDERO CAMPO	13889325	SOLDADOR
JESUS ANTONIO MARULANDA JARAMILLO	13886837	SOLDADOR
JOSE RAMON SILVA MADARIAGA	1096221263	SOLDADOR
FRANCISCO ANGARITA RENALD	91449455	SOLDADOR

4.3 Evaluación médica de ingreso.

En cumplimiento a lo descrito en la normatividad vigente: resolución 2346 de 2007 "por la cual se regula la práctica de evaluaciones médicas ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas ocupacionales", **CONSORCIO RÍO GRANDE** ejecutó verificación de las condiciones de salud física, mental y social de cada trabajador previo a su ingreso al proyecto mediante la exigencia legal de la práctica de exámenes médicos ocupacionales, los cuales fueron realizados acorde a las condiciones de trabajo a las que estaría expuesto el trabajador y especificaciones del cargo a desempeñar.

4.4 Registro de Subcontratistas y personal en Obra

Con el fin de llevar control de las actividades ejecutadas en el proyecto, se relacionan las empresas subcontratistas responsables de las diferentes especialidades constructivas, así como el personal asignado a cada actividad.

ACTIVIDAD	EMPRESA	NIT
Instalación red de gas	INGECAMINOS BE S.A.S	901743744
Instalación red eléctrica	CAISS Y&J S.A.S	901665488

4.4.1 Personal asignado por subcontratista

Personal instalación red de gas

NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	CARGO
JHON WILSON MONSALVE VELEZ	1096218739	AYUDANTE TECNICO
FERNEY STIVEN MONTOYA BAYONA	1096212447	AYUDANTE TECNICO

Personal instalación red eléctrica

NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	CARGO
HAROLD DAVID CORDOBA YEPEZ	1065645011	AYUDANTE TECNICO
DIEGO ARMANDO CARVAJAL QUINTERO	1096182266	AYUDANTE TECNICO
VICTOR MANUEL LOPEZ ZAMORA	12625029	AYUDANTE TECNICO
ALVEIRO MONTOYA RENDON	13854445	AYUDANTE TECNICO

Personal de revoque

NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	CARGO
MIGUEL ANTONIO AGUIRRE MADRID	91135199	MAMPOSTERO
JORGE ANTONIO ARANGO ALMANZA	13570593	MAMPOSTERO
MARIO CASTRILLON ZAMBRANO	13571385	MAMPOSTERO
MOISES GONZALEZ RODRIGUEZ	13566476	MAMPOSTERO

Se deja constancia de que el personal relacionado anteriormente se encuentra autorizado para ejecutar actividades dentro del proyecto y cumple con los requisitos

establecidos por la obra en materia de seguridad y salud en el trabajo. Se anexa la planilla de seguridad social del mes de mayo. ***Ver anexo 3.***

5. ACTIVIDADES DE SST

5.1 Inducción y notificación de riesgos.

Como parte del proceso que realiza **CONSORCIO RÍO GRANDE**, para la vinculación o ingreso de personal al proyecto, se realizó inducción a cada trabajador con el fin de socializar temas puntuales en Seguridad y Salud en el Trabajo y generalidades ambientales. Se realizó la inducción, donde participaron los colaboradores y los temas abordados fueron comprendidos por los colaboradores.

5.2 Actividades realizadas en obra

- Levantamiento de muros en mampostería para cocinas
- Construcción de subestación eléctrica, muros, columnetas y viguetas
- Revoque o friso de muros en mampostería
- Construcción de muro de contención área de parqueadero
- Acondicionamiento y entrega de formaletas metálicas
- Maquillaje de vigas y losa de entrepiso
- Construcción de losa de piso primer piso
- Fundida de rampa de acceso para camiones de suministro

Continuidad de construcción de sistemas:

- Eléctrico: Instalación de tuberías, cajas plásticas u metálicas, cable desnudo para apantallamiento.
- Drenaje: Instalación de tubería y construcción de cajas de inspección.
- Sanitaria: Instalación de tubería y construcción de cajas de inspección.
- Gas: Instalación de tubería a la vista y enterradas, válvulas.

5.3 Personal en obra

El consorcio cuenta con personal de mano de obra calificado, que según su profesión desempeñan actividades específicas; de igual manera se cuenta con mano de obra calificada que desempeña actividades en su mayoría operativas.

5.4 Retiro de personal

En el periodo comprendido entre el día 12 de mayo al 11 de junio de 2026 no se presentó la novedad de retiro de personal.

5.5 Charlas diarias

Durante el periodo comprendido entre el día 12 de mayo al 11 de junio de 2026 se realizaron charlas de seguridad diarias antes de iniciar labores donde se abordaron diferentes temas relacionados de acuerdo con las actividades realizadas de seguridad y salud en el trabajo, prevención de accidentes y enfermedades laborales, identificación de peligros y riesgos en la obra, allí se contó con la participación de los colaboradores.
Dichos temas son asociados a los riesgos que implican las labores y definidos a los diferentes aspectos de salud, seguridad industrial, higiene industrial, medio ambiente, así como la consecución de los efectos negativos que implican el incumplimiento de las normas de seguridad en la realización de las diversas actividades. ***Ver anexo 4.***

5.6 Entrega de Dotación y Reposición de Epp

En el periodo comprendido entre el día 12 de mayo al 11 de junio de 2026 se realizó entrega de dotación y EPP (Elementos de protección personal) al personal que ingresó nuevo a la obra, reposición de EPP al personal antiguo que labora y prestan sus servicios en la obra, esta se hizo de acuerdo con el cargo a desempeñar, de tal manera que en la inspección se encontraron guantes deteriorados, engrasados, gafas de seguridad en mal estado (rayadas), protectores auditivos averiados. ***Ver anexo 4.***

5.7 Inspección de orden y aseo

En el sector de la construcción y en cualquier otra actividad laboral, el mantenimiento de unos niveles aceptables de seguridad se refleja en gran medida por conseguir las condiciones de orden y aseo durante la ejecución de las actividades laborales.

La mayoría de los accidentes producidos en las obras de construcción ocurren por el incumplimiento de la regla básica en cualquier lugar de trabajo. La carencia de orden y aseo, el exceso de confianza y la falta de experiencia son algunos de los factores que provocan los accidentes y que su vez se relacionan con las caídas al mismo y distinto nivel, o golpes, resbalones y choques.

Se realizaron jornadas de orden y aseo, con el fin de mejorar las áreas de trabajo, mejorar el aspecto físico y evitar accidentes laborales en la obra. ***Ver anexo 5.***

5.8 Preoperacionales, herramientas menores, maquinaria y equipos

Las inspecciones preoperacionales se pueden definir como las exploraciones físicas que debe realizar un operador, previa ejecución de funciones con el equipo a fin de identificar fallas físicas existentes o potenciales en el cuerpo de la máquina que puedan derivar en reparaciones, accidentes o tiempo de inactividad inesperado.

Estas se realizan con frecuencia diaria, evidenciándose en el formato único de forma semanal. Para el periodo comprendido entre el día 12 de mayo al 11 de junio de 2026, se realizaron inspecciones a la maquinaria para llevar a cabo diferentes actividades: la maquinaria usada fue la excavadora, rodillo de compactación, canguro de compactación, pulidora, tronzadora, sierra circular, equipos de soldadura, Motobombas, Taladro, herramientas menores.

Ver anexo 6.

5.9 Atención de Emergencias y Desastres, primeros auxilios, inspección de camilla de emergencia, botiquín y extintores.

Se estableció punto de encuentro temporal ubicado en la carrera 1 entre calle 50 y con calle 51 en la entrada principal de la obra, en un lugar seguro en el exterior de la obra, libre de obstáculos, cuerdas eléctricas y caídas de árboles, establecido y delimitado tomando en cuenta las condiciones de riesgo o seguridad existentes en el lugar. Debidamente señalizado para que la población pueda identificarla en una situación de emergencia determinada el cual fue socializado a los trabajadores.

Así mismo se ubicaron los equipos de primeros auxilios en una zona con fácil acceso al momento de llegar a necesitarlos, contando con sus debidos cuidados de almacenamiento para que se conserven en buen estado.
Para la prevención de incendios se tiene un extintor multipropósito de 20 libras de color amarillo se encuentra en la obra para la cualquier eventualidad presentada. Se socializó con los trabajadores, se tiene establecido un punto de acopio para la camilla y el botiquín para realizar traslado de trabajador o la atención primaria en caso de cualquier eventualidad que se llegue a presentar. De igual manera se realizó inspección al botiquín, extintor, camilla que estuvieran en buen estado y con fecha vigente. ***Ver anexo 7.***

5.10 Pausas activas

Las pausas activas se hacen todos los días durante 5 minutos, espacios de relajación y pausas activas de trabajo con juegos, motivaciones y charlas en los que se les informa de la importancia de la protección personal y el autocuidado. ***Ver anexo 8.***

5.11 Hidratación del Personal

La hidratación es parte de la salud y de las medidas preventivas que se deben tomar al momento de ejecutar actividades laborales, especialmente cuando estas actividades se realizan en zonas abiertas. Una correcta hidratación puede prevenir

muchos accidentes laborales y situaciones de bajo rendimiento, así como mejorar la sensación de bienestar de los colaboradores.

El personal cuenta con termos de agua para la hidratación durante el día y se les da espacios durante la jornada para que realicen su debida hidratación.

5.12 Capacitaciones y sensibilizaciones.

Las capacitaciones de formación en seguridad y salud en el trabajo establecen el método más eficaz para concientizar y fomentar una cultura de prevención de riesgos laborales. Estas garantizan la adquisición de conocimientos, el desarrollo de habilidades y la mejora de actitudes, comportamientos fundamentales para garantizar la seguridad en el trabajo, reduciendo el mínimo de incidentes y accidentes laborales. ***Ver anexo 9.***

5.13 Incapacidades

Durante el periodo comprendido entre el 12 de mayo al 11 de junio de 2026 no se presentaron incapacidades del personal.

5.14 Análisis de Trabajo Seguro (ATS)

Un análisis de trabajo seguro (ATS) es un proceso sistemático para identificar, evaluar y controlar los riesgos asociados con un trabajo o tarea específica. El objetivo principal de un ATS es prevenir lesiones y enfermedades ocupacionales, y garantizar un entorno de trabajo seguro y saludable.

Procedimiento para realizar un ATS:

1. Seleccionar el trabajo o tarea que se va a analizar.
2. Recopilar información sobre el trabajo o tarea, incluyendo los procedimientos actuales, los equipos y herramientas utilizados, y los riesgos potenciales.
3. Identificar los riesgos potenciales asociados con el trabajo o tarea, incluyendo los riesgos físicos, químicos, biológicos y psicosociales.

4. Evaluar la gravedad y la probabilidad de cada riesgo identificado.
5. Implementar controles para mitigar o eliminar los riesgos identificados, incluyendo la modificación de procedimientos, la provisión de equipo de protección personal, y la capacitación de los trabajadores.
6. Revisar y actualizar el ATS regularmente para asegurarse de que los controles sigan siendo efectivos y que se identifiquen y controlen nuevos riesgos.

5.15 Permiso de Trabajo en Alturas

El permiso de trabajo en alturas es un documento necesario para realizar trabajos en alturas que impliquen riesgos para la seguridad de los trabajadores. Este permiso asegura que las condiciones de seguridad sean las adecuadas y que se hayan tomado todas las medidas necesarias para prevenir accidentes.

Un **permiso de trabajo en alturas**, normalmente se deben seguir estos pasos:

1. **Evaluación de riesgos**: Antes de emitir el permiso, se realiza una evaluación de los riesgos asociados con el trabajo en alturas. Esto incluye el análisis de factores como la altura, la estabilidad de las estructuras, las condiciones climáticas, y los equipos de protección personal (EPP).
2. **Plan de trabajo seguro**: El empleador debe asegurarse de que haya un plan que contemple las medidas preventivas y de seguridad a seguir durante el trabajo. Esto puede incluir la utilización de arnés, líneas de vida, redes de seguridad, y otras medidas.
3. **Formación y capacitación**: Los trabajadores deben estar capacitados en el uso de equipos de protección, así como en la ejecución segura del trabajo en alturas.

4. **Verificación de los equipos**: Se debe verificar que los equipos de protección personal, como arneses y cascos, estén en buenas condiciones y sean los adecuados para el tipo de trabajo a realizar.
5. **Autorización**: Una vez que se hayan cumplido todos los requisitos, se otorga el permiso de trabajo en alturas, que debe ser firmado por el responsable de seguridad de la empresa y por los trabajadores involucrados.
6. **Supervisión**: Durante el trabajo, puede haber una supervisión constante para asegurar que se cumplan las medidas de seguridad.

5.16 Plan de Manejo de Transito (PMT)

El plan de manejo de tránsito (PMT) es un conjunto de estrategias y procedimientos que se implementan para garantizar la seguridad vial, optimizar el flujo de vehículos, y reducir los riesgos en una zona determinada. Este plan es usado en el proyecto en construcción donde se realizan intervenciones que afectan el tránsito regular. ***Ver Anexo 10.***

Objetivos del Plan Manejo de Tránsito (PMT):

1. Garantizar la seguridad de los peatones, conductores y trabajadores.
2. Si la obra afecta alguna vía importante, se debe diseñar rutas alternas claras para los usuarios.
3. Incluir la instalación de señales adecuadas para dirigir el tráfico y alertar sobre cambios en la circulación.
4. Uso adecuado de señales de advertencia, información y orientación.
5. Implementación de barreras físicas (si es necesario) para separar las áreas de trabajo del tránsito.
6. Informar a los conductores y peatones sobre los cambios en el tránsito con suficiente antelación.

7. Supervisión de la efectividad del plan durante la ejecución del proyecto.
8. Hacer modificaciones al plan de manejo si se presentan nuevos desafíos o cambios inesperados en el tráfico.

5.17 Plan Manejo Ambiental (PMA)

Un Plan de Manejo Ambiental (PMA) es un documento técnico y operativo que describe las acciones, medidas y estrategias a seguir para prevenir, mitigar o compensar los impactos ambientales del proyecto. Su propósito es asegurar que las intervenciones humanas se realicen de manera responsable, respetando el entorno natural y promoviendo la sostenibilidad. ***Ver Anexo 11.***
Objetivos de un Plan de Manejo Ambiental (PMA):

1. Prevenir y minimizar los impactos ambientales negativos
2. Promover el uso sostenible de los recursos naturales
3. Cumplir con la legislación y normativas ambientales
4. Mitigar los riesgos asociados a la contaminación
5. Monitorear y evaluar los impactos ambientales
6. Fomentar la educación y capacitación ambiental
7. Planificar la restauración de áreas impactadas.

6. SANEAMIENTO BÁSICO

6.1 Punto ecológico

El CONSORCIO RIO GRANDE dispone de un punto ecológico según normatividad legal vigente (Resolución No. 2184 de 2019), con código de colores blanco, negro y verde para la separación de residuos en la fuente, se ha evidenciado que los colaboradores tienen gran compromiso y conciencia en la disposición de los residuos, lo que más se genera en la obra son residuos de plástico.

Los colores son:

Blanco: residuos aprovechables limpios y secos, como plástico, vidrio, metales, papel y cartón.

Negro: residuos no aprovechables como el papel higiénico; servilletas, papeles y cartones contaminados con comida; papeles metalizados, entre otros. En esta bolsa o recipiente también deberán disponerse los residuos COVID-19 como tapabocas, guantes, entre otros.

Verde: residuos orgánicos aprovechables como los restos de comida, residuos de corte de césped y poda de jardín, etc.

Nota: También es importante dejar claro, que los residuos convencionales producidos en el lugar de la obra son recolectados por la EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS PÚBLICOS VEOLIA donde posteriormente realizan la disposición final en sitio autorizado para ese fin.

Se tiene una alianza y nos encontramos en diálogos con una Asociación de recicladores llamada AREYA (Asociación de recicladores Yariguíes), donde tienen como propuesta brindarnos la separación en la fuente, clasificación, manejo y disposición final de los residuos sólidos aprovechables, con su respectivo certificado de residuos, la idea también es realizar capacitaciones y sensibilizaciones con el apoyo de esta asociación y realizar diferentes actividades que sean amigables con el medio ambiente, de tal manera que estamos comprometidos ecológicamente, porque este proyecto fue formulado y debe contar con condiciones bioclimáticas en sus materiales, actividades y demás para el cumplimento de certificación LEED.

6.2 Residuos sólidos aprovechables

La Asociación de recicladores Yariguíes (AREYA) nos socializó la propuesta de sensibilización, recolección y transporte de materiales aprovechables.
ASOCIACIÓN DE RECICLADORES YARIGUÍES - AREYA E.S.P identificada con el NIT: 901204510-1. Se realizaron jornadas de orden y aseo, se clasificaron los

residuos sólidos y se tiene el convenio (AREYA) se les entregaron los residuos sólidos de aluminio, chatarra, archivo, cartón, pasta, PET, plástico, vidrio, plegadiza, por lo tanto, AREYA es la encargada de brindarle el manejo adecuado, clasificación y disposición final de dichos residuos sólidos, esta asociación certifica haber realizado la recepción de residuos sólidos aprovechables en forma definitiva, por parte de CONSORCIO RIO GRANDE, identificado con el NIT 901668549-7.

6.3 INDICADORES DE SST – Res 0312/2019

NOMBRE DEL INDICADOR	MIDE	FORMULA	INTERPRETACIÓN	CONCLUSIÓN
Frecuencia de accidentalidad	(Número de veces que ocurre un accidente de trabajo en el mes	(Número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes / Número de trabajadores en el mes) * 100	(0 accidentes de trabajo en el periodo del mes de 12 de mayo al 11 de junio de 2026 / 30 trabajadores en el mes) *100 = 0	En el periodo del mes 12 de mayo al 11 de junio de 2026 / 30 no se presentó accidente laboral

A continuación, se puede apreciar la frecuencia de accidentalidad, severidad por accidentalidad y ausentismo por causa médica.

Severidad de accidentalidad	Número de días perdidos por accidentes de trabajo en el mes.	(Número de días de incapacidad por accidente de trabajo en el mes + número de días cargados en el mes / Número de trabajadores en el mes) * 100	(0 días de incapacidad en el mes 12 de mayo al 11 de junio de 2026 / 31 trabajadores en el mes) * 100 = 0	En el periodo de 12 de mayo al 11 de junio de 2026 no se presentaron incapacidades por accidentes laborales

Ausentismo por causa médica	Ausentismo es la no asistencia al trabajo, con incapacidad médica	(Número de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el periodo 12 de mayo al 11 de junio de 2026 / Número de días de trabajo programados en el mes) * 100	(0 días de incapacidad en el periodo 12 de mayo al 11 de junio de 2026 / 30 días programados en el mes) * 100 = 0	En el periodo de 12 de mayo al 11 de junio de 2026 se perdieron 0 días por incapacidad médica.

7. SEÑALIZACIÒN

La señalización es una de las herramientas de prevención que complementa las estrategias de promoción para la salud y la seguridad en los lugares de trabajo. Estas permiten identificar los peligros y disminuir los riesgos que resultan peligrosos por el solo hecho de ser desconocidos. En el periodo reportado se utilizó señalización para el cerramiento de las vías que se iban a intervenir, como son las barreras, cintas de peligro, conos reflectivos, esto con el fin de evitar situaciones adversas en la obra, material de acero que ingresaba a la obra, áreas de maquinaria en movimiento, áreas de excavación, baños, equipo de emergencia debidamente señalizadas.

8. CONCLUSIONES

Se concluye que el cuidado personal de todas las personas pertenecientes al **CONSORCIO RÍO GRANDE** es prioridad en dicha obra antes mencionado, de tal manera que el equipo de trabajadores ha sido responsable en cuanto a las medidas de prevención, uso adecuado de EPP disminuyendo riesgos, accidentes y condiciones inseguras, lo cual ha favorecido la ejecución en cuanto a calidad de la obra. Se logró evidenciar que las charlas diarias abordadas, permiten sensibilizar al trabajador y hace que este cumpla a cabalidad con sus responsabilidades laborales.

Para el mes comprendido entre 12 de mayo al 11 de junio de 2026 no se presentó ningún accidente laboral, sin embrago las actividades programadas en el calendario se abordaron sin novedad.

REGISTRO FOTOGRAFICO MES DE MAYO


ACTIVIDADES REALIZADAS EN OBRA
















CHARLAS DE SEGURIDAD DIARIAS





ENTREGA DE DOTACIÓN Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÒN PERSONAL





INSPECCIÓN DE ORDEN Y ASEO










ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES

Kit de Emergencia: (Botiquín, Camilla rígida, extintor multipropósito de 20 libras)








PAUSAS ACTIVAS





SEÑALIZACIÓN





INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS






PUNTO DE HIDRATACIÓN



PUNTO ECOLOGICO



ANEXOS

ANEXO 1. PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL

ANEXO 2. PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL – SUBCONTRATADOS

ANEXO 3. REGISTRO DE SUBCONTRATISTAS Y SEGURIDAD SOCIAL

ANEXO 4. CHARLAS DIARIAS

ANEXO 5. ENTREGA DE REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSNONAL

ANEXO 6. INSPECCION DE ORDEN Y ASEO

ANEXO 7. INSPECCION PREOPERACIONALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

ANEXO 8. INSPECCION DE CAMILLA DE EMERGENCIAS, BOTIQUIN Y EXTINTOR

ANEXO 9. PAUSAS ACTIVAS

ANEXO 10. CAPACITACIONES Y SENSIBILIZACIONES

ANEXO 11. PLAN DE MANEJO DE TRANSITO

ANEXO 12. PLAN MANEJO AMBIENTAL

ANEXO 1.
PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL

ANEXO 2.
PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL SUB-CONTRATADOS

aportes en línea

Comprobante de Liquidación

Datos Generales Del Aportante

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Correo Electrónico	Ciudad-Departamento	Celular
CC 91449455		ANGARITA RENALD FRANCISCO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	GESTIONAR.SEGUROS2018@HOTMAIL.COM	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	3003965453

Clave: 9504529515

Pague hasta	Dias de Mora	Valor Mora	Total a Pagar
2026/06/11	0	$0	$621,000
2026/06/12	0	$0	$621,000

Periodo Pensión: 2026-05 **Periodo Salud: 2026-05**

Riesgo	Administradoras	Afiliados	Total a Pagar
AFP	1	1	$280,200
COLPENSIONES		1	$280,200
ARL	1	1	$121,900
ARL SURA		1	$121,900
EPS	1	1	$218,900
NUEVA E.P.S.		1	$218,900
SUBTOTAL			$621,000
TOTAL			$621,000

Canales de Pago

BANCARIOS	NO BANCARIOS
Banco AV Villas, Banco de Occidente, Banco de Bogotá	Efecty, éxito, SURTIMAX, Carulla

Cajas registradoras de los almacenes
Monto máximo por transacción $9.999.999

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 91449455		ANGARITA RENALD FRANCISCO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	TRV 22 62 11	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	6010101	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-05		9504529515	I	2026/06/12			0	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																													
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																													
Ciudad: BARRANCABERMEJA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)																													
1	CC 91449455	ANGARITA FRANCISCO																		25-14	30	EPS037	30		0	14-11	30	6.960%	0	No
Total Afiliados(1)																													

aportes en línea

Comprobante de Liquidación

Datos Generales Del Aportante

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Correo Electronico	Ciudad-Departamento	Celular
CC 1096221263		SILVA MADARIAGA JOSE RAMON	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	gestionar.seguros2018@hotmail.com	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	3229299850

Clave: 9505393093

Pague hasta	Dias de Mora	Valor Mora	Total a Pagar
2026/06/12	0	$0	$621,000
2026/06/16	0	$0	$621,000
2026/06/17	1	$600	$621,600
2026/06/18	2	$1,100	$622,100
2026/06/19	3	$1,500	$622,500
2026/06/22	6	$2,900	$623,900
2026/06/23	7	$3,400	$624,400
2026/06/24	8	$3,800	$624,800
2026/06/25	9	$4,300	$625,300
2026/06/26	10	$4,700	$625,700

Periodo Pensión: 2026-05 **Periodo Salud: 2026-05**

Riesgo	Administradoras	Afiliados	Total a Pagar
AFP	1	1	$280,200
PORVENIR		1	$280,200
ARL	1	1	$121,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		1	$121,900
EPS	1	1	$218,900
NUEVA EPS MOVILIDAD		1	$218,900
SUBTOTAL			$621,000
TOTAL			$621,000

Canales de Pago

BANCARIOS	NO BANCARIOS
Banco AV Villas, Banco de Occidente, Banco de Bogotá	Efecty, éxito, SURTIMAX, Carulla

Cajas registradoras de los almacenes
Monto máximo por transacción $9.999.999

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1096221263		SILVA MADARIAGA JOSE RAMON	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	call 50 casa 160	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	6021584	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-05		9505393093	1	2026/06/16			0	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																														
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																														
Ciudad: BARRANCABERMEJA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)																														
1	CC	1096221263	SILVA JOSE																	230301	30	EPS041	30		0	14-23	30	6.960%	0	No
Total	**Afiliados(1)**																													

aportes en línea

Comprobante de Liquidación

Datos Generales Del Aportante

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Correo Electrónico	Ciudad-Departamento	
CC 13889325		CORDERO CAMPO DAVID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	gestionar.seguros2018@hotmail.com	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	3

Clave: 9504409527

Pague hasta	Dias de Mora	Valor Mora	Total a Pagar
2026/06/04	0	$0	$340,800
2026/06/05	0	$0	$340,800

Periodo Pensión: 2026-05 **Periodo Salud: 2026-05**

Riesgo	Administradoras	Afiliados
ARL	1	1
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		1
EPS	1	1
NUEVA E.P.S.		1
SUBTOTAL		
TOTAL		

Canales de Pago

BANCARIOS	NO BANCARIOS
Banco AV Villas, Banco de Occidente, Banco de Bogotá	Efecty, éxito, SURTIMAX, Cajas registradoras de los almacenes

Monto máximo por transacción $9.999.999

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfon
CC 13889325		CORDERO CAMPO DAVID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cll 76 a 22 02	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	6019325

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	
2026-05	2026-05		9504409527	I	2026/06/05			0	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	Codigo	Días	Codigo	Días	Codigo	Días	Tarifa	Días	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																													
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																													
Ciudad: BARRANCABERMEJA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)																													
1	CC	13889325	CORDERO DAVID																	0	EPS037	30		0	14-23	30	6.960%	0	No
Total Afiliados(1)																													

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$121,900	$0	$0
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$121,900	$0	$0
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$218,900	$0	$0
TOTAL				1	$340,800	$0	$0

ANEXO 3.
REGISTRO DE SUBCONTRATISTAS Y SEGURIDAD SOCIAL

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1090212447
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			FERNEY STIVEN MONTOYA BAYONA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANCABERMEJA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CARRERA 39 A 52-14	TELÉFONO:	1000000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	1952240417		TIPO DE PLANILLA:		I
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES abril AÑO 2026		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES abril AÑO	
DÍAS DE MORA:	8				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/05/21		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR F
230301	230301-PORVENIR	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.700	$ 0	$ 280.200	$ 1.700	
SUBTOTALES:										$ 280.200	$ 1.700	

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 1.300	$ 0	$ 218.900	$ 1.300	$ 0	
SUBTOTALES:													$ 218.900	$ 1.300	$ 0	

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 42.700	$ 42.700	$ 300	$ 0	
SUBTOTALES:									$ 42.700	$ 300	$ 0	

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																				SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES									
																													PENSIÓN								SALUD						ARP						CCF			SENA		ICE
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES.	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOT APO
1	CC 1090212447	MONTOYA BAYONA FERNEY STIVEN	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.750.905			NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	1090212447	$ 42.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	

TOTAL PAGADO:

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	91428674
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			ORLANDO ORTEGA SANCHEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANCABERMEJA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CRA 40 N 26 - 12 CERRO	TELÉFONO:	6000784
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	4-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			52585936	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPE
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES abril AÑO
DÍAS DE MORA:			1		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/05/21	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	

TOTAL APORTES A PENSION

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACION	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CODIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FIXP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 300	$ 0	$ 280.200	$ 300	
SUBTOTALES:										**$ 280.200**	**$ 300**	

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CODIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACION	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGA
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 200	$ 0	$ 218.900	$ 200	$ 0	
SUBTOTALES:													**$ 218.900**	**$ 200**	**$ 0**	

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CODIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACION	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGA
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 76.200	$ 76.200	$ 100	$ 0	
SUBTOTALES:									**$ 76.200**	**$ 100**	**$ 0**	

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																											PENSIÓN						SALUD						ARP								CCF		SENA		ICBF	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INF	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTES	TOTAL APORTES	TOTAL APORTES	TO
1	CC 91428674	ORTEGA SANCHEZ ORLANDO	INDEPENDIENTE VTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.750.905				NO																	25-14 COLPENSIONES	30	1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	1.750.905	$ 91428674	$ 76.200		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	

TOTAL PAGADO: $ 5

Powered by

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-05-04, 02:32:19 p. m. **Tipo Planilla** Y **Número Planilla** 84928998

Periodo Cotización 202603 **Periodo Servicio** 202603

PAGADA 2026-04-09 14:10:02.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INGECAMINOS BE SAS				
Documento	NI 901743744	**Dirección**	TV 112 #20 - 117		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6721358		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	3
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER		
Representante Legal	JIMENEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS	**Identificación**	CC 72239174		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento			Residente		Exonerado		Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	59	00				N	MONSALVE VELEZ JHON WILSON	68081000 - 68		SANTANDER

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																		Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud						Riesgos						Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
X																0	0	0	30	0			NIN-AF		0 %	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	NIN-EP		0 %	$ 0	$ 0	$ 0	14-4	5	6.960 %	$ 1.750.905	$ 121.900	NIN-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
NINGUNA AFP	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	NINGUNA EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 121.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 121.900

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-06-17, 10:52:29 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1082829039

Periodo Cotización: mayo de 2026 **Periodo Servicio:** junio de 2026

PAGADO 17/06/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CAISS COMPANY SAS	**Nombre Sucursal**	BARRABCA	**Código Sucursal**	01
Documento	NI901940883	**Dirección**	CR 35 #51 - 19		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6025968		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	BARRANCABERMEJA	**Departamento**	SANTANDER		
Representante Legal	ESTRADA TORRES CECILIO	**Identificación**	CC 8826569		
Total Afiliados	4	**ARP**	ARL SURA		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio
CC 1065645011	HAROLD DAVID CORDOBA YEPEZ	01	00	X																0	20	20	20	20	(230201) PROTECCION	$ 1.167.270	$ 186.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.167.270	$ 46.700	6,960	$ 1.167.270	$ 81.300	(CCF38) CAFABA	$ 100	$ 100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
CC 1096182266	DIEGO ARMANDO CARVAJAL QUINTERO	01	00	X																0	20	20	20	20	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.167.270	$ 186.800	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 1.167.270	$ 46.700	6,960	$ 1.167.270	$ 81.300	(CCF38) CAFABA	$ 100	$ 100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
CC 12625029	VICTOR MANUEL LOPEZ ZAMORA	01	05	X																0	0	20	20	20	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.167.270	$ 46.700	6,960	$ 1.167.270	$ 81.300	(CCF38) CAFABA	$ 100	$ 100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
CC 13854445	ALVEIRO MONTOYA RENDON	01	00	X																0	20	20	20	20	(230301) PORVENIR	$ 1.167.270	$ 186.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.167.270	$ 46.700	6,960	$ 1.167.270	$ 81.300	(CCF38) CAFABA	$ 100	$ 100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 3.501.810	$ 4.669.080	$ 4.669.080	$ 400	$ 560.400	$ 186.800	$ 325.200	$ 400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.072.800	$ 0	$ 1.072.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901966810	3	INFRASTEC SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	RIESGO UNO	CRA 19 55 59 TORCOROMA	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	3208689562	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05		9506061539	E	2026/05/06				

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: MAMPOSTERIA (4 Afiliados)																					$233,456	$37,600			$233,456	$9,600			$237,624	$9,600			$233,456		$16,400		$0	$0		$73,200
Centro de Trabajo: MAMPOSTEROS R5 (4 Afiliados)																					**$233,456**	**$37,600**			**$233,456**	**$9,600**			**$237,624**	**$9,600**			**$233,456**		**$16,400**		**$0**	**$0**		**$73,200**
Ciudad: BARRANCABERMEJA Depto: SANTANDER (4 Afiliados)																					**$233,456**	**$37,600**			**$233,456**	**$9,600**			**$237,624**	**$9,600**			**$233,456**		**$16,400**		**$0**	**$0**		**$73,200**
1	CC	91135199	AGUIRRE MIGUEL	X	X													X	23030 1	1	$58,364	$9,400	ESSC24	1	$58,364	$2,400	CCF40	1	$59,406	$2,400	14-7	1	$58,364	6.960%	$4,100	1	$0	$0	SI	$18,300
2	CC	13570593	ARANGO JORGE	X	X													X	23020 1	1	$58,364	$9,400	EPS005	1	$58,364	$2,400	CCF40	1	$59,406	$2,400	14-7	1	$58,364	6.960%	$4,100	1	$0	$0	SI	$18,300
3	CC	13571385	CASTRILLON MARIO	X	X													X	23030 1	1	$58,364	$9,400	EPS037	1	$58,364	$2,400	CCF40	1	$59,406	$2,400	14-7	1	$58,364	6.960%	$4,100	1	$0	$0	SI	$18,300
4	CC	13566476	GONZALEZ MOISES	X	X													X	23030 1	1	$58,364	$9,400	EPS037	1	$58,364	$2,400	CCF40	1	$59,406	$2,400	14-7	1	$58,364	6.960%	$4,100	1	$0	$0	SI	$18,300
Total		**Afiliados(4)**																			$233,456	$37,600			$233,456	$9,600			$237,624	$9,600			$233,456		$16,400		$0	$0		$73,200

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$37,600	$0	$0	$37,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$28,200	$0	$0	$28,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$9,400	$0	$0	$9,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$16,400	$0	$0	$16,400
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	4	$16,400	$0	$0	$16,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$9,600	$0	$0	$9,600
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	4	$9,600	$0	$0	$9,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$9,600	$0	$0	$9,600
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$2,400	$0	$0	$2,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$4,800	$0	$0	$4,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$2,400	$0	$0	$2,400
TOTAL				4	$73,200	$0	$0	$73,200

ANEXO 4.
CHARLAS DIARIAS

Consorcio Río Grande	CÓDIGO DEL REGISTRO	TITULO DEL REGISTRO	Revisión: 2
	PA-R-01	CONTROL DE ASISTENCIA	Fecha: 01/30/2016
			Página: 1 de 1

TIPO DE REUNIÓN		FECHA		HORA			
CAPACITACIÓN		DÍA	04	DESDE:	7:00	a.m	p.m
SENSIBILIZACIÓN		MES	mayo	HASTA:	7:10	a.m	p.m
ENTRENAMIENTO		AÑO	2026				
MOTIVACIÓN							
CHARLA HSE	X						
INDUCCIÓN							
DIVULGACIÓN							
APROBACIÓN							

DIRIGIDO A: Personal Operativo de la obra.

TITULO O NOMBRE DE LA REUNIÓN: Orden y aseo en el lugar de trabajo

OBJETIVO: Promover hábitos de limpieza y organización para prevenir accidentes, caídas y golpes.

ASISTENTES

ITEM	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Willinton Vibora	Axt.	Willinton Vibora
2	[illegible]	Ayt.	[illegible]
3	[illegible]	Obrero	[illegible]
4	[illegible]	ayudante	[illegible]
5	Jolber Sierra cardenas	oficial	Jolber Sierra C.
6	[illegible]	Ayt.	[illegible]
7	[illegible]	Ayt.	[illegible]
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9	Luisaino Mejia Alvarez	Almacenista	Luisaino Mejia Al.
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]
11	[illegible]	oficial	[illegible]
12	Jolber Sierra cardenas	oficial	Jolber Sierra C.
13	[illegible]	Ayt.	[illegible]
14	[illegible]	[illegible]	[illegible]
15	[illegible]	ayudante	[illegible]
16	[illegible]	Ayt.	[illegible]
17	[illegible]	Ayudante	[illegible]
18	[illegible]	Ayt.	[illegible]
19	[illegible]	Ayt.	[illegible]
20	[illegible]	Ayd	[illegible]
21			
22			
23			
24			
25			

CONCLUSIONES

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LA EVALUACIÓN:

FIRMA DEL INSTRUCTOR

FIRMA INTERVENTORIA

Consorcio Río Grande	CÓDIGO DEL REGISTRO	TITULO DEL REGISTRO	Revisión: 2
	PA-R-01	CONTROL DE ASISTENCIA	Fecha: 01/30/2016
			Página: 1 de 1

TIPO DE REUNIÓN		FECHA		HORA			
CAPACITACIÓN		DÍA	06	DESDE:	7:00	a.m	p.m
SENSIBILIZACIÓN		MES	mayo	HASTA:	7:10	a.m	p.m
ENTRENAMIENTO		AÑO	2026				
MOTIVACIÓN							
CHARLA HSE	X						
INDUCCIÓN							
DIVULGACIÓN							
APROBACIÓN							

DIRIGIDO A: Personal Operativo de la obra

TITULO O NOMBRE DE LA REUNIÓN: Uso adecuado de Elementos de Protección Personal

OBJETIVO: Garantizar que los trabajadores conozcan la importancia, uso, cuidado y limitaciones de los EPP.

ASISTENTES

ITEM	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Reinel Perez	Oficial	
2	Elkin Leal	Oficial	
3	Luisana Amalia Mejia Alvarez	Almacenista	Luisana Mejia Al
4	Ernesto Gutierrez	Oficial	
5	Jesus Ruiz	Auxiliar	Jesus Ruiz
6	Luis Enrique Mora	Ayudante	
7	Eugenio Leal	Oficial	Eugenio
8	Cristian Lincoln	Oficial	
9	Luis Muñoz Perez	ayudante	
10	Jolber Sierra Cardenas	Of.	Jolber Sierra
11	Williston Viloria	Auxiliar	Williston Viloria
12	Jobani Sierra	Ayudante	
13	Elian Bermudez	Aux	Elian B.
14	Geiver montes	Of.	Geiver
15	Wesly Montaño	Ayu.	Wesly M.
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25	PABLO DAVID R	AYU	

CONCLUSIONES

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LA EVALUACIÓN:

FIRMA DEL INSTRUCTOR

FIRMA INTERVENTORIA

Consorcio Río Grande	CÓDIGO DEL REGISTRO	TITULO DEL REGISTRO	Revisión: 2
	PA-R-01	CONTROL DE ASISTENCIA	Fecha: 01/30/2016
			Página: 1 de 1

TIPO DE REUNIÓN

CAPACITACIÓN	
SENSIBILIZACIÓN	
ENTRENAMIENTO	
MOTIVACIÓN	
CHARLA HSE	X
INDUCCIÓN	
DIVULGACIÓN	
APROBACIÓN	

FECHA

DÍA	09
MES	mayo
AÑO	2026

HORA

DESDE:	7:00	a.m	p.m
HASTA:	7:10	a.m	p.m

DIRIGIDO A: Personal Operativo de la obra

TITULO O NOMBRE DE LA REUNIÓN: Prevención de caidas a nivel y de altura

OBJETIVO: Identificar peligros asociados a las caidas y aplicar medidas de control para evitarlas.

ASISTENTES

ITEM	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Rogelio Rojas	Oficial	
2	Oscar Leal	Ay.	
3	Williston Viloria	Axt.	Williston Viloria
4	Luis Muñoz Perez	ayudante	
5	Williston Viloria	Axt.	Williston Viloria
6	Jobum Sunta	Ay.	
7	Josh Rivera	Ayt.	Josh Rivera
8	Jurdy Mousale	Ay.	
9	Elixon Bermudez	Ayudante	
10	Victor Hernandez	Ay.	Elixon Bermudez
11	Maycol Largo	Ayu.	Victor H.
12	Rodrigo Jaramillo	Oficial	Maycol Largo
13	Omar Acosta	Ay.	Rodrigo
14	PABLO DAVID R	AYU	
15	Luisana Amelia Hepa Alvarez	Almacenista	Luisana Hepa Al
16	Juan Carlos Tillet	Ay.	Juan Tillet
17	Luis Enrique Gil Mora	Ay	
18	Gustavo Uncapt U	Oficial	
19	Carlos Nova Lemus	Ay.	Carlos Nova Lemus
20	Juan Saavedra	Ayudante	Juan Saavedra
21	MARVIN NOVOA	Ay.	
22	Dumar Becerra	Ayu.	Dumar Becerra
23	Oscar Guevara	Ayu	
24			
25			

CONCLUSIONES

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LA EVALUACIÓN:

FIRMA DEL INSTRUCTOR

FIRMA INTERVENTORIA

Consorcio Río Grande	CÓDIGO DEL REGISTRO	TITULO DEL REGISTRO	Revisión: 2
	PA-R-01	CONTROL DE ASISTENCIA	Fecha: 01/30/2016
			Página: 1 de 1

TIPO DE REUNIÓN

CAPACITACIÓN	
SENSIBILIZACIÓN	
ENTRENAMIENTO	
MOTIVACIÓN	
CHARLA HSE	X
INDUCCIÓN	
DIVULGACIÓN	
APROBACIÓN	

FECHA

DÍA	11
MES	Mayo
AÑO	2026

HORA

DESDE:	7:00	a.m	p.m
HASTA:	7:10	a.m	p.m

DIRIGIDO A: Personal Operativo de la Obra.

TITULO O NOMBRE DE LA REUNIÓN: Manipulación manual de cargas

OBJETIVO: Enseñar técnicas seguras de levantamiento y transporte de materiales para prevenir lesiones musculo esqueléticas.

ASISTENTES

ITEM	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Luis Enrique Mora	Ayudante	
2	Elkin Jean	IA-1	
3	[illegible]	[illegible]	
4	Luis Muñoz Perez	ayudante	
5	Rogelio Prisco	[illegible]	
6	Pablo Davalos R	AYU	
7	Edgar Juncaris	Oficial	
8	Luis Muñoz Perez	ayudante	
9	Elkin Buelvas	AYU	
10	Rogelio Prisco	Oficial	
11	Luis Enrique Mora	Ayudante	
12	Jolber Sierra Cardenas	Oficial	Jolber Sierra C.
13	Willinton Vivero	Axt.	Willinton Vivero
14	Luisana Mejia Alvarez	Almacenista	Luisana Mejia Alvarez
15	[illegible]	Aux.	[illegible]
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			

CONCLUSIONES

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LA EVALUACIÓN:

FIRMA DEL INSTRUCTOR

FIRMA INTERVENTORIA

Consorcio Río Grande	CÓDIGO DEL REGISTRO	TITULO DEL REGISTRO	Revisión: 2
	PA-R-01	CONTROL DE ASISTENCIA	Fecha: 01/30/2016
			Página: 1 de 1

TIPO DE REUNIÓN

CAPACITACIÓN	
SENSIBILIZACIÓN	
ENTRENAMIENTO	
MOTIVACIÓN	
CHARLA HSE	X
INDUCCIÓN	
DIVULGACIÓN	
APROBACIÓN	

FECHA

DÍA	13
MES	Mayo
AÑO	2026

HORA

DESDE:	7:00	a.m	p.m
HASTA:	7:10	a.m	p.m

DIRIGIDO A: Personal Operativo de la obra

TITULO O NOMBRE DE LA REUNIÓN: Seguridad en el uso de herramientas manuales

OBJETIVO: Prevenir accidentes mediante la inspección y uso correcto de herramientas manuales

ASISTENTES

ITEM	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Rodolfo Presa	Oficial	
2	Elkin Leal	Ay.	
3	Luis Enrique Mena	Ayudante	
4	Williston Viloria	Ayt.	Williston Viloria
5	Luisina Mejia Alvarez	Almacenista	Luisina Mejia Al.
6	Pablo Pulgar R	Ayu	
7	Jesus Pulgar	Ayt.	
8	Jolber Siesa cardenas	oficial	Jolber Siesa C.
9	Edwar Linares V	Oficial	
10	Luis Muñoz Pulgar	ayudante	
11	Jorge Becerra	Ay	
12	Anderson Guzman	Maestro	
13	Geiner Morales	oficial	
14	Carlos Novoa Landis	Ay.	CARLOS NOVOA L.
15	JUAN CARLOS FLLES	Ayudante	
16	Ana Sebastiana Saavedra	Ay.	
17	Lazaro Luis	oficial	
18	Victor Arandano	Ay.	Victor A.
19	Omar Reinosa	Ayudante	Omar Reinosa
20	Manuel Lugo	Ay.	Manuel Lugo
21	Silvia Bermudez	Ay.	Silvia B.
22	Jobeth Santa	Ay	
23	Erick Echavarria	Ayu	
24			
25			

CONCLUSIONES

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LA EVALUACIÓN:

FIRMA DEL INSTRUCTOR

FIRMA INTERVENTORIA

Consorcio Río Grande	CÓDIGO DEL REGISTRO	TITULO DEL REGISTRO	Revisión: 2
	PA-R-01	CONTROL DE ASISTENCIA	Fecha: 01/30/2016
			Página: 1 de 1

TIPO DE REUNIÓN

CAPACITACIÓN	
SENSIBILIZACIÓN	
ENTRENAMIENTO	
MOTIVACIÓN	
CHARLA HSE	X
INDUCCIÓN	
DIVULGACIÓN	
APROBACIÓN	

FECHA

DÍA	15
MES	mayo
AÑO	2026

HORA

DESDE:	7:00	a.m	p.m
HASTA:	7:10	a.m	p.m

DIRIGIDO A: Personal Operativo de la obra

TITULO O NOMBRE DE LA REUNIÓN: Riesgo Eléctrico

OBJETIVO: Sensibilizar sobre los peligros de la electricidad y las medidas preventivas para evitar accidentes.

ASISTENTES

ITEM	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Jesus Ruiz	Ay.	
2	[illegible]	Oper	
3	[illegible]	Ay	
4			
5	Luis Enrique Mora	Ayudante	
6	[illegible]	Ayu	
7	Luis Muñoz Perez	ayudante	
8	Jolber Sierra Cardenas	oficial	Jolber Sierra C.
9	Willinton Vilorio	Ayu.	Willinton Vilorio
10	Luisdro Mejia Alvarez	Almacenista	Luisdro Mejia Alvarez
11	PABLO DAVID R	AYJ	
12	Elian Bermudez	Ay	Elian Bermudez
13	Jobon Cuesta	Ay	
14	Juan Sebastian	Ay	
15	Laguno Del	Oper	Laguno
16	Omar Ramos	Ay.	Omar Ramos
17	JUAN ELLIS	Ay	JUAN ELLIS
18	Victor Amador	Ay	Victor A.
19	RUBER HINCAPIE V	OFICIAL	
20			
21			
22			
23			
24			
25			

CONCLUSIONES

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LA EVALUACIÓN:

FIRMA DEL INSTRUCTOR

FIRMA INTERVENTORIA

Consorcio Río Grande	CÓDIGO DEL REGISTRO	TITULO DEL REGISTRO	Revisión: 2
	PA-R-01	CONTROL DE ASISTENCIA	Fecha: 01/30/2016
			Página: 1 de 1

TIPO DE REUNIÓN

CAPACITACIÓN	
SENSIBILIZACIÓN	
ENTRENAMIENTO	
MOTIVACIÓN	
CHARLA HSE	X
INDUCCIÓN	
DIVULGACIÓN	
APROBACIÓN	

FECHA

DÍA	18
MES	Mayo
AÑO	2026

HORA

DESDE:	7:00	a.m	p.m
HASTA:	7:10	a.m	p.m

DIRIGIDO A: Personal operativo de la obra.

TITULO O NOMBRE DE LA REUNIÓN: Trabajo Seguro en Excavaciones

OBJETIVO: Identificar riesgos de derrumbes, caídas y atrapamientos, implementando Controles adecuados.

ASISTENTES

ITEM	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Rafael Pineda	Oficial	
2	Elvin Leal	AYU	
3	William Vilora	AYU	William Vilora
4	Luisana Arnolia Hernandez Alvarez	Almacenista	Luisana Hernandez
5	Josy Ruiz	Ayudante	Josy Ruiz
6	Duvier Becerra	Ayudante	Duvier Becerra
7	Miguel Lugo	Ayu.	Miguel Lugo
8	Esnyr Gutierrez	AYU	Esnyr
9	Luis Munoz Perez	ayudante	
10	Wesly Monsalve	ayu.	Wesly Monsalve
11	Victor Arenas	Ay.	Victor H.
12	Carlos Moya Lunes	Ay.	Carlos Moya L.
13	Juan Carlos Tellez	Ayudante	
14	Miguel Moya	Ay	Miguel
15	Luigmyo Ruiz	Oficial	Luigmyo
16	Yuan Saavedra	Ay.	Juan Saavedra
17	Yerver Montiel	Ay.	
18	PABLO DALLOS R	AYU	
19	Juan Saavedra	Ay.	Saavedra J.
20	Omar Pamplona	Ay	Omar Pamplona
21	Luis Enrique Chacon	Ay	
22	Ever Villacorta	Oficial	Ever V.
23			
24			
25			

CONCLUSIONES

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LA EVALUACIÓN:

FIRMA DEL INSTRUCTOR

FIRMA INTERVENTORIA

Consorcio Río Grande	CÓDIGO DEL REGISTRO	TITULO DEL REGISTRO	Revisión: 2
	PA-R-01	CONTROL DE ASISTENCIA	Fecha: 01/30/2016
			Página: 1 de 1

TIPO DE REUNIÓN

CAPACITACIÓN	
SENSIBILIZACIÓN	
ENTRENAMIENTO	
MOTIVACIÓN	
CHARLA HSE	X
INDUCCIÓN	
DIVULGACIÓN	
APROBACIÓN	

FECHA

DÍA	14
MES	Mayo
AÑO	2026

HORA

DESDE:	7:00	a.m	p.m
HASTA:	7:10	a.m	p.m

DIRIGIDO A: Personal Operativo de la obra.

TITULO O NOMBRE DE LA REUNIÓN: Prevención de incendios y uso de extintores.

OBJETIVO: Capacitar al personal en la identificación de riesgos de incendio y la respuesta inicial ante emergencias.

ASISTENTES

ITEM	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Luis Mateo Perez	Auxiliar	
2	Cristian Perez	Oficial	
3	Edwin Leal	Ay.	
4	Luis Enrique Mora	Residente	
5	Williston Victoria	Ext.	Williston Victoria
6	Victor A.	Ay.	Victor A.
7	Miguel Largo	Ay.	Miguel Largo
8	Leyanys Leal	Oficial	
9	Jesus Mora	Ay.	Jesus Mora
10	Carlos Moreno Lambis	Ay.	Carlos Moreno
11	Elvis Echavarria	Ayu	
12	Johan Santos	Ay.	
13	Duvan Becerra Duran	Ay	Duvan Becerra
14	Luisana Mejia Alvarez	Almacenista	Luisana Mejia Al
15	Cristian Leal	Oficial	
16	Adrian Acuña	Ay.	Adrian
17	Efrain Redondo	Ay.	Efrain R.
18	Omar Pertuz	Ay	Omar Pertuz
19	Heiner Moreno	Ay	
20	Juan Carlos Elles	Ay.	Juan Carlos
21	PABLO DALES D.	Ayu.	
22			
23			
24			
25			

CONCLUSIONES

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LA EVALUACIÓN:

FIRMA DEL INSTRUCTOR

FIRMA INTERVENTORIA

Consorcio Río Grande	CÓDIGO DEL REGISTRO	TITULO DEL REGISTRO	Revisión: 2
	PA-R-01	CONTROL DE ASISTENCIA	Fecha: 01/30/2016
			Página: 1 de 1

TIPO DE REUNIÓN

CAPACITACIÓN	
SENSIBILIZACIÓN	
ENTRENAMIENTO	
MOTIVACIÓN	
CHARLA HSE	X
INDUCCIÓN	
DIVULGACIÓN	
APROBACIÓN	

FECHA

DÍA	21
MES	Mayo
AÑO	2026

HORA

DESDE:	7:00	a.m	p.m
HASTA:	7:10	a.m	p.m

DIRIGIDO A: Personal Operativo de la obra.

TITULO O NOMBRE DE LA REUNIÓN: Seguridad vial

OBJETIVO: Fomentar conductas seguras durante la conducción para reducir accidentes de tránsito laborales

ASISTENTES

ITEM	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Cesar Mancapis V.	Oficial	
2	Luis Muñoz Perez	ayudante	
3	Geiferson Arias	Oficial	
4	Luis Enrique Mora	ayudante	
5	Williston Victoria	Axt.	Williston Victoria
6	Heiner Montiel	ofi.	
7	Luisana Mejia Alvarez	Almacenista	Luisana Mejia Al
8	Angel Guayara	Ayu	
9	Jesus Ruiz	Axt.	Jesus Ruiz
10	Juan Saavedra	Ayu.	Juan Saavedra
11	Johan Santa	Of.	
12	Carlos Moyon Lamus	Ay	Carlos Moyon L
13	PABLO DAVID R.	Ayu	
14	Edgar Duarte	Ayudante	Edgar D.
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			

CONCLUSIONES

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LA EVALUACIÓN:

FIRMA DEL INSTRUCTOR

FIRMA INTERVENTORIA

Consorcio Río Grande	CÓDIGO DEL REGISTRO	TITULO DEL REGISTRO	Revisión: 2
	PA-R-01	CONTROL DE ASISTENCIA	Fecha: 01/30/2016
			Página: 1 de 1

TIPO DE REUNIÓN

CAPACITACIÓN	
SENSIBILIZACIÓN	
ENTRENAMIENTO	
MOTIVACIÓN	
CHARLA HSE	X
INDUCCIÓN	
DIVULGACIÓN	
APROBACIÓN	

FECHA

DÍA	23
MES	Mayo
AÑO	2026

HORA

DESDE:	7:00	a.m	p.m
HASTA:	7:10	a.m	p.m

DIRIGIDO A: Personal Operativo de la obra.

TITULO O NOMBRE DE LA REUNIÓN: prevención del estrés termico

OBJETIVO: Reconocer síntomas y Medidas de prevención para evitar afectaciones por exposición al calor.

ASISTENTES

ITEM	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Luisana Mepu Alvarez	Almacenista	Luisana Mepu Al
2	Carlos Ayala Lambis	Ay	Carlos Ayala.
3	[illegible]	Oficial	
4	[illegible]	Oficial	
5	Luis Muñoz Perez	ayudante	
6	[illegible]	Ay	
7	[illegible]	Ayudante	
8	W. Winton V. Rivera	Txt.	W. Winton V. Rivera
9	Johan Sierra	Ay.	Johan Sierra
10	[illegible]	Ay	[illegible]
11	[illegible]	Ay	[illegible]
12	[illegible]	Ay.	[illegible]
13	Victor Arandia	Ay.	Victor A.
14	[illegible]	AYU	[illegible]
15	[illegible]	Ayudante	[illegible]
16	[illegible]	Ay	[illegible]
17	PABLO DAVILA R	AYU	
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			

CONCLUSIONES

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LA EVALUACIÓN:

FIRMA DEL INSTRUCTOR

FIRMA INTERVENTORIA

Consorcio Río Grande	CÓDIGO DEL REGISTRO	TITULO DEL REGISTRO	Revisión: 2
	PA-R-01	CONTROL DE ASISTENCIA	Fecha: 01/30/2016
			Página: 1 de 1

TIPO DE REUNIÓN

CAPACITACIÓN	
SENSIBILIZACIÓN	
ENTRENAMIENTO	
MOTIVACIÓN	
CHARLA HSE	X
INDUCCIÓN	
DIVULGACIÓN	
APROBACIÓN	

FECHA

DÍA	25
MES	Mayo
AÑO	2026

HORA

DESDE:	7:00	a.m	p.m
HASTA:	7:10	a.m	p.m

DIRIGIDO A: Personal operativo de la obra.

TITULO O NOMBRE DE LA REUNIÓN: Manejo adecuado de residuos

OBJETIVO: Promover la correcta disposición de residuos para minimizar impactos ambientales.

ASISTENTES

ITEM	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Elkin Leal	Ay	
2	Williston Vilora	Axt.	Williston Vilora
3	Luis Enrique Mora	Ayudante	
4	PABLO DARIO R	AXU	
5	Luscinda Hepu Alvarez	Almacenista	Luscinda Hepu Al
6	Omar Remon	Ay	Omar Remon
7	Reyelin Perez	Oficios	
8	Erick Hincapie J	Electricista	
9	Luis Muñoz Perez	ayudante	
10	Wesly Monsalve	Ay.	Wesly Monsalve
11	Carlos Nova Cambis	Ay.	Carlos Nova
12	Omar Gomez Montes	Op.	Gomez
13	Victor Arrieta	Ay	Victor A
14	Juan Carlos Ibañez	Ay	Juan Carlos
15	Jesus Paz	Ayu	Jesus Paz
16	Erwin Guevara	Ayu	Erwin
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			

CONCLUSIONES

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LA EVALUACIÓN:

FIRMA DEL INSTRUCTOR

FIRMA INTERVENTORIA

Consorcio Río Grande	CÓDIGO DEL REGISTRO	TITULO DEL REGISTRO	Revisión: 2
	PA-R-01	CONTROL DE ASISTENCIA	Fecha: 01/30/2016
			Página: 1 de 1

TIPO DE REUNIÓN

CAPACITACIÓN	
SENSIBILIZACIÓN	
ENTRENAMIENTO	
MOTIVACIÓN	
CHARLA HSE	
INDUCCIÓN	X
DIVULGACIÓN	
APROBACIÓN	

FECHA

DÍA	26
MES	mayo
AÑO	2026

HORA

DESDE:	7:00	a.m	p.m
HASTA:	7:10	a.m	p.m

DIRIGIDO A: Personal Operativo de la obra.

TITULO O NOMBRE DE LA REUNIÓN: Actos y Condiciones Inseguras.

OBJETIVO: Desarrollar la capacidad de identificar, reportar y corregir Situaciones de riesgo en el trabajo.

ASISTENTES

ITEM	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	[illegible]	[illegible]	
2	[illegible]	[illegible]	
3	[illegible]	[illegible]	
4	Wilinton Vilora	Ayt.	Wilinton Vilora
5	Johan Santa	Ay	
6	[illegible]	oficial	
7	[illegible]	Almacenista	[illegible]
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9	Eliyan [illegible]	Ay.	Eliyan [illegible]
10	Carlos Nova Lambil	Ayudante	Carlos Nova Lambil
11	Wesly Monsalve	Ay.	Wesly Monsalve
12	[illegible]	Oficial	[illegible]
13	LUIS MUÑOZ PEREZ	AYUDANTE	[illegible]
14	Victor Arcadio	Ay.	Victor A.
15	JUAN [illegible]	Ay.	[illegible]
16	PABLO DALCO R.	Ayu	[illegible]
17	Omar Peinado	Ay.	Omar Peinado
18	Marlin Nova	Ay.	[illegible]
19	Manuel Lugo	Ay	Manuel Lugo
20	[illegible]	Ayu	[illegible]
21			
22			
23			
24			
25			

CONCLUSIONES

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LA EVALUACIÓN:

FIRMA DEL INSTRUCTOR

FIRMA INTERVENTORIA

Consorcio Río Grande	CÓDIGO DEL REGISTRO	TITULO DEL REGISTRO	Revisión: 2
	PA-R-01	CONTROL DE ASISTENCIA	Fecha: 01/30/2016
			Página: 1 de 1

TIPO DE REUNIÓN		FECHA		HORA			
CAPACITACIÓN		DÍA	30	DESDE:	7:00	a.m	p.m
SENSIBILIZACIÓN		MES	Mayo	HASTA:	7:10	a.m	p.m
ENTRENAMIENTO		AÑO	2026				
MOTIVACIÓN							
CHARLA HSE	X						
INDUCCIÓN							
DIVULGACIÓN							
APROBACIÓN							

DIRIGIDO A: Personal Operativo de la obra.

TITULO O NOMBRE DE LA REUNIÓN: Auto cuidado y cultura de Seguridad

OBJETIVO: Fortalecer la responsabilidad individual y colectiva para trabajar de manera Segura y Saludable.

ASISTENTES

ITEM	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Ronald Pena	Oficial	
2	Elkin Leal	Ay	
3	Luis Enrique Mora	Ay	
4	Williston Vidal	Ayt.	Williston Vidal
5	Silvia Jimenez	Ay	Silvia
6	Luisana Mejia Alvarez	Almacenista	Luisana Mejia
7	Josey PA	Ayt.	Josey PA
8	Jobin Junta	Ay	
9	Edwin Bincarti V	Oficial	Edwin
10	Luis Muñoz Perez	Ayudante	
11	Juan Sanchez	Ay	Juan Sanchez
12	Wesley Morales	Ayuda	Wesley Morales
13	Miguel Largo	Ay.	Miguel Largo
14	Juan Carlos Alles	Ay	Juan Alles
15	Genner Montiel	Ayu	Genner
16	Gabriel Guevara	Ayu	Gabriel
17	Luciano Lara	Oficial	Luciano
18	Mario Nova	Ay	Mario
19	Victor Arandia	Ayudante	Victor A.
20	Omar Pereira	Ay	Omar Pereira
21	Carlos Novoa Cuesta	Ay	Carlos Nova
22	PABLO DANIEL R	AYU	
23			
24			
25			

CONCLUSIONES

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LA EVALUACIÓN:

FIRMA DEL INSTRUCTOR

FIRMA INTERVENTORIA

ANEXO 5.
ENTREGA DE REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Consorcio Río Grande

ENTREGA Y/O REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y BIOSEGURIDAD

CÓDIGO: HSE-FOR-04
VERSIÓN: 0.0
FECHA: 23/01/2023

CONTRATO No.: 0401-23

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

NOMBRE TRABAJADOR	CARGO	FECHA DE ENTREGA (dd/mm/aa)	ELEMENTO ENTREGADO																			OTRO ELEMENTO	OBSERVACIONES	FIRMA DEL EMPLEADO
			TYVECK	OVEROL	BOTAS DE SEGURIDAD EN CUERO	BOTAS DE SEGURIDAD EN CAUCHO	G. CUERO / VAQUETA	G. CARNAZA	G. NITRILO	GAFAS LENTE OSCURO	GAFAS LENTE CLARO	TAPABOCAS	MASCARILLA PARA VAPORES ORGANICOS	PROTECTOR AUDITIVO	TAPABOCAS DESECHABLE	GEL ANTIBACTERIAL	ALCOHOL	TOALLAS DESECHABLES DE PAPEL	JABON LIQUIDO PARA MANOS			
Johan Santa	Ay.	05-06-26							X															
Wilinton Vilano	Ay	05-06-26					X																	
Luis Muñoz	Ay	05-06-26					X																	
Elkin Leal	M.A	05-06-26					X															Blanco		
Fredy Royett	Ay	05-06-26						X																
Francisco Argunta	Soldador	05-06-26								X														
Luis Mora	Ay	08-06-26					X																	
Elipson	Ay	08-06-26							X															
Fredy Royett	Ay	08-06-26																				Nitrilo Largo		
Duvier Becerra	Ay	09-06-26					X																	
Francisco Argunta	Soldador	09-06-26					X															peto		
Elkin Leal	Ay	09-06-26							X															
David Cordero		09-06-26					X															Peto		
Wesly Mansalvo	Ay	09-06-26							X															
Pablo Dallos	Ay	09-06-26					X																	
Luis Mora	Ay	10-06-26							X													G. Nitrilo Largo		
Jose M	Ay	2:17pm					X																	
Elipson	Ay	2:17pm							X														2 pares	

Como trabajador manifiesto que recibí inducción sobre el correcto destino y uso que debo dar a los elementos de protección personal que me han sido entregados. A su vez manifiesto que los elementos que se me han suministrado se encuentran en perfecto estado.

Manifiesto que soy responsable por utilizar y mantener adecuadamente los elementos de protección personal que se me han suministrado (según el Artículo 3, capítulo III, de la Resolución 2400/79)

Consorcio Río Grande	ENTREGA Y/O REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y BIOSEGURIDAD	CÓDIGO: HSE-FOR-04 VERSIÓN: 0.0 FECHA: 23/01/2023

CONTRATO No.: 0401-23

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

NOMBRE TRABAJADOR	CARGO	FECHA DE ENTREGA (dd/mm/aa)	ELEMENTO ENTREGADO																			OTRO ELEMENTO	OBSERVACIONES	FIRMA DEL EMPLEADO
			TYVECK	OVEROL	BOTAS DE SEGURIDAD EN CUERO	BOTAS DE SEGURIDAD EN CAUCHO	G. CUERO / VAQUETA	G. CARNAZA	G. NITRILO	GAFAS LENTE OSCURO	GAFAS LENTE CLARO	TAPABOCAS	MASCARILLA PARA VAPORES ORGANICOS	PROTECTOR AUDITIVO	TAPABOCAS DESECHABLE	GEL ANTIBACTERIAL	ALCOHOL	TOALLAS DESECHABLES DE PAPEL	JABON LIQUIDO PARA MANOS			
Elkin leal	Ay	05-05-26					X																	
Eder Vasquez	Oficial	05-05-26							X															
Pablo ramirez	Ay	05-05-26							X															
Duver Becerra	Ay	05-05-26					X		X															
Jesus Ruiz	Ay	05-05-26								X														
Edwin	Ay	06-05-26					X																	
Wesley	Ay	06-05-26																						
Freddy Royett	Ay	06-05-26										X		X										
Gener	Ay	06-05-26								X														
Fernando	Ay	06-05-26					X																	
Freddy Royett	Ay	06-05-26					X																	
Gener Guayara	Ay	07-05-26							X															
Duver Becerra	Ay	07-05-26							X															
Cristian Vasquez	Ay	07-05-26							+															
Luis F	Ay	07-05-26							+															
Pablo Ramirez	Ay	07-05-26																				Aretes		
	Ay	07-05-26																				Aretes		
Duver Becerra	Ay	07-05-26																						

Como trabajador manifiesto que recibí inducción sobre el correcto destino y uso que debo dar a los elementos de protección personal que me han sido entregados. A su vez manifiesto que los elementos que se me han suministrado se encuentran en perfecto estado.

Manifiesto que soy responsable por utilizar y mantener adecuadamente los elementos de protección personal que se me han suministrado (según el Artículo 3, capítulo III, de la Resolución 2400/79)

Consorcio Río Grande	ENTREGA Y/O REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y BIOSEGURIDAD	CÓDIGO: HSE-FOR-04 VERSIÓN: 0.0 FECHA: 23/01/2023

CONTRATO No.: 0401-23

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

NOMBRE TRABAJADOR	CARGO	FECHA DE ENTREGA (dd/mm/aa)	ELEMENTO ENTREGADO																			OTRO ELEMENTO	OBSERVACIONES	FIRMA DEL EMPLEADO
			TYVECK	OVEROL	BOTAS DE SEGURIDAD EN CUERO	BOTAS DE SEGURIDAD EN CAUCHO	G. CUERO / VAQUETA	G. CARNAZA	G. NITRILO	GAFAS LENTE OSCURO	GAFAS LENTE CLARO	TAPABOCAS	MASCARILLA PARA VAPORES ORGANICOS	PROTECTOR AUDITIVO	TAPABOCAS DESECHABLE	GEL ANTIBACTERIAL	ALCOHOL	TOALLAS DESECHABLES DE PAPEL	JABON LIQUIDO PARA MANOS			
Cristian Mendez	Ay	1-05-26					X																	
Reddy Novoa	Ay	1-05-26							X															
Elkin Leal	Ay	02-05-26					X																	
Luis Muñoz	Ay	02-05-26																				~~Peto~~		
Wesley	Ay	02-05-26																				Peto		- Luis Muñoz
Wesley	Ay	02-05-26					X			X														Wesley M.
Luis Mono	Ay	02-05-26																				peto		
Wilinton Villami	Ay	04-05-26					X																	W. Villami
Jesus Ros	Ay	04-05-26					X																	- Jesus Rx
Cristian Mendez	Ay	04-05-26						X																-
Carlos Nava	Ay	04-05-26					X							X										Carlos B. Nava
Francisco Angulo	Ay	04-05-26									X													Francisco D.
David Cordero	Ay	04-05-26					X																	
Jhon Santos	Ay	04-05-26							X															
Pablo Pallas	Ay	04-05-26												X										Pablo D. R.
Luis Muñoz	Ay	04-05-26					X																	-
Elipson	Ay	04-05-26					X																	Elipson
Wesly	Ay	04-05-26																						Wesly M.

Como trabajador manifiesto que recibí inducción sobre el correcto destino y uso que debo dar a los elementos de protección personal que me han sido entregados. A su vez manifiesto que los elementos que se me han suministrado se encuentran en perfecto estado.

Manifiesto que soy responsable por utilizar y mantener adecuadamente los elementos de protección personal que se me han suministrado (según el Artículo 3, capítulo III, de la Resolución 2400/79)

Consorcio Río Grande	ENTREGA Y/O REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y BIOSEGURIDAD	CÓDIGO: HSE-FOR-04 VERSIÓN: 0.0 FECHA: 23/01/2023

CONTRATO No.: 0401-23

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

NOMBRE TRABAJADOR	CARGO	FECHA DE ENTREGA (dd/mm/aa)	ELEMENTO ENTREGADO																			OTRO ELEMENTO	OBSERVACIONES	FIRMA DEL EMPLEADO
			TYVECK	OVEROL	BOTAS DE SEGURIDAD EN CUERO	BOTAS DE SEGURIDAD EN CAUCHO	G. CUERO / VAQUETA	G. CARNAZA	G. NITRILO	GAFAS LENTE OSCURO	GAFAS LENTE CLARO	TAPABOCAS	MASCARILLA PARA VAPORES ORGÁNICOS	PROTECTOR AUDITIVO	TAPABOCAS DESECHABLE	GEL ANTIBACTERIAL	ALCOHOL	TOALLAS DESECHABLES DE PAPEL	JABON LÍQUIDO PARA MANOS			
Fernando	Ay	12-05-26								X				X										
Francisco Argento	Soldador	12-05-26																				Acetato		
Fredy Royett	Ay	12-05-26								X														
Carlos Novoa	Soldador	13-05-26								X														
Jose silva	Soldador	13-05-26							X															
Cesar Hernandez	O.f	14-05-26							X															
Freddy Royett	A.y	14-05-26																						
Jorge fer		14-05-26																				Filtro		
Michelena	Soldador	14-05-26					X	X														Peto Guantes Polainas Soldar.		
Francisco Argento	Soldador	14-05-26											X									Cuentas Soldar.		
Elkin Leal	A.y	14-05-26					X						X									Peto + Mangas Muñequeras		
Carlos Novoa	Ay	14-05-26					X																	
Elipson	Ay	14-05-26							X															
Yeison M.	Ay	14-05-26							X															
Luis Mora	Ay	14-05-26						X	X															
Jose Silva	Ay	14-05-26																				Peto Guante		
Cristian Montero	Ayudante	14-05-26							X													Peto		
Victoria	Ay	14-05-26					X																	

Como trabajador manifiesto que recibí inducción sobre el correcto destino y uso que debo dar a los elementos de protección personal que me han sido entregados. A su vez manifiesto que los elementos que se me han suministrado se encuentran en perfecto estado.

Manifiesto que soy responsable por utilizar y mantener adecuadamente los elementos de protección personal que se me han suministrado (según el Artículo 3, capítulo III, de la Resolución 2400/79)

Consorcio Río Grande	ENTREGA Y/O REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y BIOSEGURIDAD	CÓDIGO: HSE-FOR-04 VERSIÓN: 0.0 FECHA: 23/01/2023

CONTRATO No.: 0401-23

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

NOMBRE TRABAJADOR	CARGO	FECHA DE ENTREGA (dd/mm/aa)	ELEMENTO ENTREGADO																			OTRO ELEMENTO	OBSERVACIONES	FIRMA DEL EMPLEADO
			TYVECK	OVEROL	BOTAS DE SEGURIDAD EN CUERO	BOTAS DE SEGURIDAD EN CAUCHO	G. CUERO / VAQUETA	G. CARNAZA	G. NITRILO	GAFAS LENTE OSCURO	GAFAS LENTE CLARO	TAPABOCAS	MASCARILLA PARA VAPORES ORGANICOS	PROTECTOR AUDITIVO	TAPABOCAS DESECHABLE	GEL ANTIBACTERIAL	ALCOHOL	TOALLAS DESECHABLES DE PAPEL	JABON LIQUIDO PARA MANOS			
Fernando Betancur	Ay	15-05-06							X															
Alberto Montoya	Ay	15-05-06						X																
julio cesar	Ay	15-05-06							X															
johan Betancur	Ay	15-05-06						X																
Pablo Beltran 2	Ay	15-05-06					X																Peto	
Mauricio	Ay	15-05-06																					Mangas	
Wesley Monsalve	Ay	15-05-06							X															
Freddy Boyett	Ay	15-05-26										X		X										
William Vilma	Ay	15-05-26																					Guantes	
Eber Hurtado	Oficial	15-05-26							X															
Fernando Barrios	Ay	16-05-26					X																Filtro	
Frady Boyett	Ay	16-05-26																						
Fernando	Ay	16-05-26																						
pablo Ramirez	Ay	16-05-26					X		X															
Luis Muñoz	Ay	16-05-26																						
Dubier Becerra	Ay	16-05-26					X		X															
Luis Muñoz		15-05-26																						
																							peto	

Como trabajador manifiesto que recibí inducción sobre el correcto destino y uso que debo dar a los elementos de protección personal que me han sido entregados. A su vez manifiesto que los elementos que se me han suministrado se encuentran en perfecto estado.

Manifiesto que soy responsable por utilizar y mantener adecuadamente los elementos de protección personal que se me han suministrado (según el Artículo 3, capítulo III, de la Resolución 2400/79)

Consorcio Río Grande	ENTREGA Y/O REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y BIOSEGURIDAD	CÓDIGO: HSE-FOR-04 VERSIÓN: 0.0 FECHA: 23/01/2023

CONTRATO No.: 0401-23

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

NOMBRE TRABAJADOR	CARGO	FECHA DE ENTREGA (dd/mm/aa)	ELEMENTO ENTREGADO																		OTRO ELEMENTO	OBSERVACIONES	FIRMA DEL EMPLEADO
			TYVECK	OVEROL	BOTAS DE SEGURIDAD EN CUERO	BOTAS DE SEGURIDAD EN CAUCHO	G. CUERO / VAQUETA	G. CARNAZA	G. NITRILO	GAFAS LENTE OSCURO	GAFAS LENTE CLARO	TAPABOCAS	MASCARILLA PARA VAPORES ORGÁNICOS	PROTECTOR AUDITIVO	TAPABOCAS DESECHABLE	GEL ANTIBACTERIAL	ALCOHOL	TOALLAS DESECHABLES DE PAPEL	JABON LIQUIDO PARA MANOS			
Fernando	Ay	18-					X																
Johan Santa	Ay	19/05/26							X														
Jane Guayara	Ay	19/05/26							X														
Rogelio	Ay	19/05/26							X														
Cristian Mendez	Ay	19/05/26							X														
Wes 14 M.	Ay	19-05-26					X			X													
I. JS Motoz	Ay	19/05/26					X																
Elipson	Ay	19/05/26							X														
Gener Guayara	Ay	20/05/26								X													
Carlos Novoa	Soldador	20/05/26					X																
Johan Santa	Ay	20/05/26							X													Mascarilla	
Fernando	Ay	20/05/26							X														
Francisco Argonta	Soldador	20/05/26					X																
Elipsón	Ay.	20/05/26																				Mascarilla	
Jesus Manjarrez	Soldador	20/05/26					X																
Wesley Morales	Ay	21-05/26										X		X									
Johan Santa	Ay	21-05/26								X													
Wesley Morales	Ay	22-05/26								X													

Como trabajador manifiesto que recibí inducción sobre el correcto destino y uso que debo dar a los elementos de protección personal que me han sido entregados. A su vez manifiesto que los elementos que se me han suministrado se encuentran en perfecto estado.

Manifiesto que soy responsable por utilizar y mantener adecuadamente los elementos de protección personal que se me han suministrado (según el Artículo 3, capítulo III, de la Resolución 2400/79)

Consorcio Río Grande	ENTREGA Y/O REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y BIOSEGURIDAD	CÓDIGO: HSE-FOR-04 VERSIÓN: 0.0 FECHA: 23/01/2023

CONTRATO No.: 0401-23

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

NOMBRE TRABAJADOR	CARGO	FECHA DE ENTREGA (dd/mm/aa)	ELEMENTO ENTREGADO																			OTRO ELEMENTO	OBSERVACIONES	FIRMA DEL EMPLEADO
			TYVECK	OVEROL	BOTAS DE SEGURIDAD EN CUERO	BOTAS DE SEGURIDAD EN CAUCHO	G. CUERO / VAQUETA	G. CARNAZA	G. NITRILO	GAFAS LENTE OSCURO	GAFAS LENTE CLARO	TAPABOCAS	MASCARILLA PARA VAPORES ORGANICOS	PROTECTOR AUDITIVO	TAPABOCAS DESECHABLE	GEL ANTIBACTERIAL	ALCOHOL	TOALLAS DESECHABLES DE PAPEL	JABON LIQUIDO PARA MANOS			
Elkin Leal	A.y	22-05-26					X																	
Carlos Novoa	Soldador	22-05-26					X																	
Pablo Dallos	Ay	22-05-26					X			X														
Jose Silva	Soldador	22-05-26					X																	
Jhon Monsalve	Gases	22/05/26					X																	
Duvier	Ay	22/05/26																						
Freddy Rodriguez	Ay	22-05-26																						
Elkin Leal	A.y	22-05-26																						
Luis Mora	Ay	26-05-26					X																	
Jesus Ruiz	Ay	26-05-26																						
Rey Lo	Oficial	26-05-26								X														
[illegible]		26-05-26										X		X										
David Cordero	Soldador	26-05-26																				Acepto		
Elkin Leal	A.y	26-05-26																				Acepto		
Francisco Arregoces	Soldador	26-05-26																				Acepto		
Pablo Dallos	Ay	26-05-26					X																	
Duvier Becerra	Ay	26-05-26					X			X														
Elkin	Ay	26-05-26					X																	

Como trabajador manifiesto que recibí inducción sobre el correcto destino y uso que debo dar a los elementos de protección personal que me han sido entregados. A su vez manifiesto que los elementos que se me han suministrado se encuentran en perfecto estado.

Manifiesto que soy responsable por utilizar y mantener adecuadamente los elementos de protección personal que se me han suministrado (según el Articulo 3, capitulo III, de la Resolución 2400/79)

Consorcio Río Grande	ENTREGA Y/O REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y BIOSEGURIDAD	CÓDIGO: HSE-FOR-04 VERSIÓN: 0.0 FECHA: 23/01/2023

CONTRATO No.: 0401-23

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

NOMBRE TRABAJADOR	CARGO	FECHA DE ENTREGA (dd/mm/aa)	ELEMENTO ENTREGADO																		OTRO ELEMENTO	OBSERVACIONES	FIRMA DEL EMPLEADO
			TYVECK	OVEROL	BOTAS DE SEGURIDAD EN CUERO	BOTAS DE SEGURIDAD EN CAUCHO	G. CUERO / VAQUETA	G. CARNAZA	G. NITRILO	GAFAS LENTE OSCURO	GAFAS LENTE CLARO	TAPABOCAS	MASCARILLA PARA VAPORES ORGANICOS	PROTECTOR AUDITIVO	TAPABOCAS DESECHABLE	GEL ANTIBACTERIAL	ALCOHOL	TOALLAS DESECHABLES DE PAPEL	JABON LIQUIDO PARA MANOS			
Jesus Montalvo	soldador	28/05/26					X															
David Cordero	Soldador	28/05/26								X												
Elkin Leal	Ay	28-05/26					X															
William Vilom	Ayt/.	29-05/26					X															
Ever Hincapie	Oficial	29/05/26					X															
Pablo Dallos	Ay	30/05/26					X															
Luis Moro	Ay	30/05/26					X															
Duvier Becerra	Ay	30/05/26					X															
Jesus Ros	Ay	01-06-06					X															
Jesus Montalvo	Soldador	01-06-06					X															
Fernando.	Ay	04-06-06							X													
Julbar Sierra	Of.	04-06-26							X													
elipsón	Ay	04-06-26							X													
Freddy	Ay	04-06-26								X	X											
Luis Mora	Ay	04-06-26					X		X	X	X											
Pablo Ramirez	Ay	04-06-26					X		X	·												
Genel Grayon	Ay	04-06-26							X													
Rogelio Prada	Oficial	04-06-26						X	X													

Como trabajador manifiesto que recibí inducción sobre el correcto destino y uso que debo dar a los elementos de protección personal que me han sido entregados. A su vez manifiesto que los elementos que se me han suministrado se encuentran en perfecto estado.

Manifiesto que soy responsable por utilizar y mantener adecuadamente los elementos de protección personal que se me han suministrado (según el Artículo 3, capítulo III, de la Resolución 2400/79)

ANEXO 6.
INSPECCION DE ORDEN Y ASEO

Consorcio Río Grande	INSPECCIÓN DE ORDEN Y ASEO	Codigo: HSE-FOR-05
		VERSION: 0.0

PROYECTO: Mirador del Río AREA A INSPECCIONAR: Obra
FECHA DE INSPECCION: 25 de Mayo - 2026

DESCRIPCION	CONDICIONES			OBSERVACIONES
	SATISFACTORIO	NO SATISFACTORIO	NO APLICA	
ÁREAS DE TRABAJO				
AREA DE TRABAJO LIBRE DE OBSTACULOS EN EL PISO QUE IMPIDAN LABORAR	✓			
VIAS DE ACCESO LIBRES DE OBSTACULOS Y HERRAMIENTAS-ÁREAS SEÑALIZADAS DE TRABAJO	✓			
NO SE EVIDENCIAN ACEITES O SUSTANCIAS RESBALOSAS EN EL ÁREA DE TRABAJO	✓			
LAS ZONAS VERDES O MALEZAS DEL ÁREA DE TRABAJO SE DEVIENCIAN CONTROLADAS			✓	
LIMPIEZA E HIGIENE				
DISPONEN DE ALIMENTOS ADECUADOS E HIGIENICOS			✓	
DISPONEN DE SERVICIOS SANITARIOS PARA SUS NECESIDADES FISIOLOGICAS. ORDENADO Y LIMPIO	✓			
DISPONEN DE AGUA POTABLE PARA EL CONSUMO HUMANO	✓			
SE DISPONEN DE ÁERAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	✓			
DISPONEN DE ELEMENTOS PARA EL ASEO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL.	✓			
ÁREA Y CONDICIONES DE TRABAJO				
ÁREAS LIMPIAS Y ORDENDAS EN VEHÍCULOS Y EQUIPOS	✓			
UBICACION E IDENTIFICACION DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO	✓			
IDENTIFICACIÓN DE RECIPIENTES RÓTULADO DE ACUERDO AL TIPO DE RESIDUO	✓			
SE ENCUENTRA EXTINTOR Y BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS EL ÁREA DE TRABAJO	✓			
SE ENCUENTRA SEÑALIZADO E IDENTIFICADO EL ÁREA DE TRABAJO	✓			
ORDEN Y ASEO EN VEHICULOS				
EL VEHÍCULO NO SE EVIDENCIA RESIDUOS DE COMIDA AL INTERIOR			✓	
NO SE EVIDENCIAN MALOS OLORES Y RASTROS DE SUCIEDAD			✓	
SE LIMPIA, ORDENA Y ASEA EL INTERIOR DEL VEHÍCULO			✓	
Y HERRAMIENTAS DEL VEHICULO ADECUADAMENTE			✓	

COMENTARIOS GENERALES:

Angie Alejandra Miranda - Auxiliar HSE

INSPECCIONO-CARGO

Consorcio Río Grande	INSPECCIÓN AMBIENTAL		Pag: 1 de 1
	Código: HSE-FOR-27	Versión: 0.0	Fecha: 23 de Ene de 2023

Fecha: DD 30 MM 05 AA 26

Área: Obra Responsable: Angie Altamiranda Proyecto: Mirador del Río

ASPECTOS A EVALUAR	VALORACIÓN			OBSERVACIONES O CORRECCIONES
IMPACTOS AMBIENTALES	SC	NC	NA	
1. Estan identificacdos todos los aspectos e impactos ambientales de la zona en la Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales del área	✓			
MANEJO DE ESCOMBROS	**SC**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES O CORRECCIONES**
1. La zona de dispocisión de escombros, esta lejos de cuerpos de agua o sistemas de aguas lluvias.			✓	
2. Los escombros generados en las obras son dispuestos correctamente, no generan obstáculo para peatones y rutas de evacuación .			✓	
3. Los escombros son enviados a una escombrera autorizada por la autoridad ambiental competente u otras obras para material de relleno.			✓	
4. Los escombros están "Limpios", no presentan contaminación o mezcla con residuos peligrosos.			✓	
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	**SC**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES O CORRECCIONES**
1. La zona de almacenamiento de residuos solidos estan lejos de cuerpos de agua o sistemas de alcantarillado o sumideros de aguas lluvias.	✓			
2. Las canecas, bolsas o recipientes para almacenamiento de residuos estan en buen estado, no presentan deterioro alguno.	✓			
3. Se separan los residuos en punto ecológico con recipientes con código de colores de acuerdo a la normatividad vigente o requisitos del cliente	✓			
4. Se entregan los resduos a entidades competentes para su disposición final	✓			
5. Se ha divulgado al personal de la clasificación de los residuos y como debe manejarlos y disponerlos	✓			
MANEJO DE RESIDUOS LIQUIDOS	**SC**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES O CORRECCIONES**
1. Si tienen separados los residuos liquidos de los solidos (No se mezclan)	✓			
2. Los contenedores de los residuos liquidos estan en buen estado, no existen fugas.	✓			
3. Existe barrera para contención de residuos liquidos y esta se encuentra en buen estado	✓			
4. El personal esta capacitado y es conciente del manejo que debe darle a los residuos liquidos	✓			
5. La zona de almacenamiento de residuos liquidos esta lejos de sumideros de aguas lluvias. O los sumideros de aguas lluvias tienen las barreras correspondientes.	✓			
6. Los pisos de la zona de almacenamiento parcial de residuos liquidos no presentan gritas o estan protegidos de tal forma que no generen contaminación del suelo	✓			

ANEXO 7.
INSPECCION PREOPERACIONALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Consorcio Río Grande	INSPECCION PREOPERACIONAL TRONZADORA	CODIGO: HSE-FOR-100
		VERSION: 0.0
		FECHA: 23-01-2023
		PAGINA 1 DE 1

FECHA: Lunes, 11 de Mayo de 2026

PERIODO: DEL 11 Mayo AL 16 Mayo DEL 2026

TRONZADORA N° 001

MARCA: Dewalt

DESCRIPCION	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA , CONEXIÓN A TIERRA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LOS MANDOS DE ARRANQUE Y PARADA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN Y ROTACION (MANIJA , RESORTE ,EJES ,POLEAS ,CORREAS , RODAMIENTOS, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERRUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LA GUIA Y DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ACCESORIOS ADECUADOS PARA EL CORTE DE MATERIAL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN BURROS O SOPORTE PARA EL MANEJO DEL MATERIAL LARGO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERAL DE LA TRONZADORA (FISURAS, ROPTURAS , ASEO , LUBRICACION ,ETC.)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE ORDEN Y ASEO DE LA MAQUINA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA DEL OPERADOR														

FUERA DE SERVICIO SI [ ] NO [X]

OBSERVACIONES: _____

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo.

Consorcio Río Grande	INSPECCION PREOPERACIONAL TRONZADORA	CODIGO: HSE-FOR-100
		VERSION: 0.0
		FECHA: 23-01-2023
		PAGINA 1 DE 1

FECHA: Lunes, 18 de mayo de 2026

PERIODO: DEL 18 de Mayo AL 23 Mayo DEL 2026

TRONZADORA N° 001

MARCA: Dewalt

DESCRIPCION	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA , CONEXIÓN A TIERRA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LOS MANDOS DE ARRANQUE Y PARADA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN Y ROTACION (MANIJA , RESORTE ,EJES ,POLEAS ,CORREAS , RODAMIENTOS, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERRUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LA GUIA Y DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ACCESORIOS ADECUADOS PARA EL CORTE DE MATERIAL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN BURROS O SOPORTE PARA EL MANEJO DEL MATERIAL LARGO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERAL DE LA TRONZADORA (FISURAS, ROPTURAS , ASEO , LUBRICACION ,ETC.)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE ORDEN Y ASEO DE LA MAQUINA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA DEL OPERADOR														

FUERA DE SERVICIO SI [ ] NO [X]

OBSERVACIONES: _____

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo.

Consorcio Río Grande	INSPECCION PREOPERACIONAL TRONZADORA	CODIGO: HSE-FOR-100
		VERSION: 0.0
		FECHA: 23-01-2023
		PAGINA 1 DE 1

FECHA: Lunes, 25 de Mayo de 2026

PERIODO: DEL 25 Mayo AL 30 Mayo DEL 2026

TRONZADORA N° 01

MARCA: Devoit

DESCRIPCION	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA , CONEXIÓN A TIERRA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LOS MANDOS DE ARRANQUE Y PARADA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN Y ROTACION (MANIJA , RESORTE ,EJES ,POLEAS ,CORREAS , RODAMIENTOS, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERRUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LA GUIA Y DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ACCESORIOS ADECUADOS PARA EL CORTE DE MATERIAL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN BURROS O SOPORTE PARA EL MANEJO DEL MATERIAL LARGO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERAL DE LA TRONZADORA (FISURAS, ROPTURAS , ASEO , LUBRICACION ,ETC.)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE ORDEN Y ASEO DE LA MAQUINA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA DEL OPERADOR														

FUERA DE SERVICIO SI [ ] NO [X]

OBSERVACIONES: _____

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo.

Consorcio Río Grande	INSPECCION PREOPERACIONAL TRONZADORA	CODIGO: HSE-FOR-100
		VERSION: 0.0
		FECHA: 23-01-2023
		PAGINA 1 DE 1

FECHA: Lunes, 01 de Junio de 2026

PERIODO: DEL 01 Junio AL 05 Junio DEL 2026

TRONZADORA N° 01

MARCA: Dewalt

DESCRIPCION	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA , CONEXIÓN A TIERRA)	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO DE LOS MANDOS DE ARRANQUE Y PARADA	✓		✓		✓		✓		✓					
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN Y ROTACION (MANIJA , RESORTE ,EJES ,POLEAS ,CORREAS , RODAMIENTOS, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO DEL INTERRUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO DE LA GUIA Y DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓		✓					
SE UTILIZAN ACCESORIOS ADECUADOS PARA EL CORTE DE MATERIAL	✓		✓		✓		✓		✓					
SE UTILIZAN BURROS O SOPORTE PARA EL MANEJO DEL MATERIAL LARGO	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO GENERAL DE LA TRONZADORA (FISURAS, ROPTURAS , ASEO , LUBRICACION ,ETC.)	✓		✓		✓		✓		✓					
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓					
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO DE ORDEN Y ASEO DE LA MAQUINA	✓		✓		✓		✓		✓					
FIRMA DEL OPERADOR														

FUERA DE SERVICIO SI [ ] NO [X]

OBSERVACIONES: _____

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo.

Consorcio Río Grande	INSPECCIÓN DE PULIDORA	Codigo: HSE-FOR-18
		VERSION: 0.0

PROYECTO: Mirador del Rio NUMERO DEL PROYECTO: 0401-23
FECHA DE INSPECCION: 11 de Mayo - 16 Mayo 2026
ACTIVIDAD O AREA: Obra EQUIPO: MARCA: Dewalt SERIE:
inspección: Diaria: Semanal: X Mensual:

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
NO APLICA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA
CABLES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ENCHUFE TRIPOLAR	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SWITCHE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESCOBILLAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
TUERCA DE ACOPLE DEL DISCO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
AJUSTE DEL DISCO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
GUARDA DEL DISCO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
MANIJA DE SUJECCION	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DEL DISCO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

OBSERVACIONES

Aristides Gumán Tenorio Maestro obra

INSPECCIONO Y REVISO - CARGO

Consorcio Río Grande	INSPECCIÓN DE PULIDORA	Codigo: HSE-FOR-18
		VERSION: 0.0

PROYECTO: Mirador del Río NUMERO DEL PROYECTO: 0401-23
FECHA DE INSPECCIÓN: 16 de Mayo - 23 de Mayo / 2026
ACTIVIDAD O AREA: Obra EQUIPO: MARCA: Dewalt SERIE:
inspección: Diaria: Semanal: X Mensual:

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
NO APLICA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA
CABLES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ENCHUFE TRIPOLAR	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SWITCHE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESCOBILLAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
TUERCA DE ACOPLE DEL DISCO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
AJUSTE DEL DISCO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
GUARDA DEL DISCO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
MANIJA DE SUJECCION	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DEL DISCO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

OBSERVACIONES

Anibal Guerra Tenorio Maestro obra.

INSPECCIONO Y REVISO - CARGO

Consorcio Río Grande	INSPECCIÓN DE PULIDORA	Codigo: HSE-FOR-18
		VERSION: 0.0

PROYECTO: Miradas del Río NUMERO DEL PROYECTO: 0401-23
FECHA DE INSPECCION: 25 de marzo - 30 de marzo 2026
ACTIVIDAD O AREA: EQUIPO: MARCA: Dewalt SERIE:
inspección: Diaria: Semanal: x Mensual:

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
NO APLICA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA
CABLES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ENCHUFE TRIPOLAR	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SWITCHE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESCOBILLAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
TUERCA DE ACOPLE DEL DISCO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
AJUSTE DEL DISCO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
GUARDA DEL DISCO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
MANIJA DE SUJECCION	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DEL DISCO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

OBSERVACIONES

Antidio Garcia Tinoco Nuestra Obra.

INSPECCIONO Y REVISO - CARGO

Consorcio Río Grande	INSPECCIÓN DE PULIDORA	Codigo: HSE-FOR-18
		VERSION: 0.0

PROYECTO: Puente del Río NUMERO DEL PROYECTO: 0401-23
FECHA DE INSPECCION: 01 Junio - 05 Junio 2026
ACTIVIDAD O AREA: Obra EQUIPO: MARCA: Dewalt SERIE:
inspección: Diaria: Semanal: x Mensual:

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
NO APLICA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA
CABLES	✓			✓			✓			✓			✓								
ENCHUFE TRIPOLAR	✓			✓			✓			✓			✓								
SWITCHE	✓			✓			✓			✓			✓								
ESCOBILLAS	✓			✓			✓			✓			✓								
TUERCA DE ACOPLE DEL DISCO	✓			✓			✓			✓			✓								
AJUSTE DEL DISCO	✓			✓			✓			✓			✓								
GUARDA DEL DISCO	✓			✓			✓			✓			✓								
MANIJA DE SUJECCION	✓			✓			✓			✓			✓								
ESTADO DEL DISCO	✓			✓			✓			✓			✓								

OBSERVACIONES

Aristides Guzman Tinoco Maestro obra.

INSPECCIONO Y REVISO - CARGO _

Consorcio Río Grande	INSPECCIÓN TRABAJOS EN SOLDADURA	Codigo: HSE-FOR-23
		VERSION:0.0

PROYECTO: Mirador del Río NUMERO DEL PROYECTO: 0401-23
FECHA DE INSPECCIÓN: 11 de Mayo - 16 de Mayo 2026
ACTIVIDAD O ÁREA: Área de Soldadura
inspección: Diaria: Semanal: X Mensual:

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
SI-NO/ NO APLICA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
REQUERIMIENTOS GENERALES																					
Se encuentra el permiso de trabajo en caliente en sitio y firmado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se encuentra un extintor multiproposito en el área de trabajo.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
El operador usa sus EPP específicos para la labor	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se cuenta con un veedor de incendios		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
Se realizo la medición de gases	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se encuentra el polo a tierra instalado correctamente	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Los cables de soldadura se encuentran en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Existe un recipiente para depositar sobrantes	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
El pedernal de encendido se encuentra en buen estado			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
Existe el interruptor aislante de la fuente principal eléctrica	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Existen mamparas de protección	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se encuentran despejadas las vías accesos de cables y electrodos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se encuentra el área aseada de material combustible	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SOLDADURA DE ARCO CON METAL PROTEGIDO																					
El porta electrodo es el adecuado.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
El electrodo de masa a tierra se encuentra ubicado correctamente	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se encuentra en buen estado el horno porta electrodos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SOLDADURA CON USO DE CILINDROS DE GAS																					
Los cilindros se encuentran en espacios abiertos y ventilados			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
El regulador es el adecuado para cada cilindro.			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
Se encuentran los cilindros en posición vertical y amarrados			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
Se encuentran los atrapallamas en ambos extremos de las mangueras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Los cilindros se encuentran ubicados en sus carretillas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Los cilindros se encuentran con sus tapas protectoras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Los cilindros se encuentran lejos del alcance de las chispas del trabajo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SOLDADURA CADWELD																					
El molde de grafito se encuentra seco y en buen estado			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
Las pinzas sujetadoras se encuentran en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
El cepillo con cerdas de bronce se encuentra en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

Nota: La casilla central NO debe estar vacia y sin ningún pendiente antes de iniciar el trabajo

OBSERVACIONES

Apretados buenos tenemos nuestra obra.

INSPECCIONO Y REVISO - CARGO

Consorcio Río Grande	INSPECCIÓN TRABAJOS EN SOLDADURA	Codigo: HSE-FOR-23
		VERSION:0.0

PROYECTO: Mirador del Río NUMERO DEL PROYECTO: 0401-23
FECHA DE INSPECCION: 18 de Mayo - 23 de Mayo 2026
ACTIVIDAD O AREA: Area de Soldadura
inspección: Diaria: Semanal: x Mensual:

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
SI-NO/ NO APLICA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
REQUERIMIENTOS GENERALES																					
Se encuentra el permiso de trabajo en caliente en sitio y firmado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se encuentra un extintor multiproposito en el área de trabajo.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
El operador usa sus EPP específicos para la labor	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se cuenta con un veedor de incendios		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
Se realizo la medición de gases	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se encuentra el polo a tierra instalado correctamente	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Los cables de soldadura se encuentran en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Existe un recipiente para depositar sobrantes	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
El pedernal de encendido se encuentra en buen estado			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
Existe el interruptor aislante de la fuente principal eléctrica	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Existen mamparas de protección	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se encuentran despejadas las vías accesos de cables y electrodos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se encuentra el área aseada de material combustible	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SOLDADURA DE ARCO CON METAL PROTEGIDO																					
El porta electrodo es el adecuado.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
El electrodo de masa a tierra se encuentra ubicado correctamente	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se encuentra en buen estado el horno porta electrodos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SOLDADURA CON USO DE CILINDROS DE GAS																					
Los cilindros se encuentran en espacios abiertos y ventilados			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
El regulador es el adecuado para cada cilindro.			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
Se encuentran los cilindros en posición vertical y amarrados			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
Se encuentran los atrapallamas en ambos extremos de las mangueras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Los cilindros se encuentran ubicados en sus carretillas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Los cilindros se encuentran con sus tapas protectoras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Los cilindros se encuentran lejos del alcance de las chispas del trabajo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SOLDADURA CADWELD																					
El molde de grafito se encuentra seco y en buen estado			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
Las pinzas sujetadoras se encuentran en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
El cepillo con cerdas de bronce se encuentra en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

Nota: La casilla central NO debe estar vacía y sin ningún pendiente antes de iniciar el trabajo

OBSERVACIONES

Buenos Turnos muchas obras

INSPECCIONO Y REVISO - CARGO

Consorcio Río Grande	INSPECCIÓN TRABAJOS EN SOLDADURA	Codigo: HSE-FOR-23
		VERSION:0.0

PROYECTO: Mirador del Río NUMERO DEL PROYECTO: 0401-23
FECHA DE INSPECCION: 25 de mayo - 30 de mayo 2026
ACTIVIDAD O AREA: Area de Soldadura
inspección: Diaria: Semanal: X Mensual:

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
SI-NO/ NO APLICA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
REQUERIMIENTOS GENERALES																					
Se encuentra el permiso de trabajo en caliente en sitio y firmado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se encuentra un extintor multiproposito en el área de trabajo.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
El operador usa sus EPP específicos para la labor	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se cuenta con un veedor de incendios		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
Se realizo la medición de gases	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se encuentra el polo a tierra instalado correctamente	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Los cables de soldadura se encuentran en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Existe un recipiente para depositar sobrantes	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
El pedernal de encendido se encuentra en buen estado			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
Existe el interruptor aislante de la fuente principal eléctrica	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Existen mamparas de protección	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se encuentran despejadas las vías accesos de cables y electrodos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se encuentra el área aseada de material combustible	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SOLDADURA DE ARCO CON METAL PROTEGIDO																					
El porta electrodo es el adecuado.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
El electrodo de masa a tierra se encuentra ubicado correctamente	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se encuentra en buen estado el horno porta electrodos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SOLDADURA CON USO DE CILINDROS DE GAS																					
Los cilindros se encuentran en espacios abiertos y ventilados			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
El regulador es el adecuado para cada cilindro.			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
Se encuentran los cilindros en posición vertical y amarrados			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
Se encuentran los atrapallamas en ambos extremos de las mangueras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Los cilindros se encuentran ubicados en sus carretillas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Los cilindros se encuentran con sus tapas protectoras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Los cilindros se encuentran lejos del alcance de las chispas del trabajo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SOLDADURA CADWELD																					
El molde de grafito se encuentra seco y en buen estado			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
Las pinzas sujetadoras se encuentran en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
El cepillo con cerdas de bronce se encuentra en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

Nota: La casilla central NO debe estar vacia y sin ningún pendiente antes de iniciar el trabajo

OBSERVACIONES

Antonio Carmona Pinero. Maestro obra

INSPECCIONO Y REVISO - CARGO

Consorcio Río Grande	INSPECCIÓN TRABAJOS EN SOLDADURA	Codigo: HSE-FOR-23
		VERSION:0.0

PROYECTO: Mirador del Río NUMERO DEL PROYECTO: 0401-23
FECHA DE INSPECCIÓN: 01 Junio - 05 Junio 2026
ACTIVIDAD O AREA: Area de Soldadura
inspección: Diaria: Semanal: X Mensual:

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
SI-NO/ NO APLICA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
REQUERIMIENTOS GENERALES																					
Se encuentra el permiso de trabajo en caliente en sitio y firmado	✓			✓			✓			✓			✓								
Se encuentra un extintor multiproposito en el área de trabajo.	✓			✓			✓			✓			✓								
El operador usa sus EPP específicos para la labor	✓			✓			✓			✓			✓								
Se cuenta con un veedor de incendios		✓			✓			✓			✓			✓							
Se realizo la medición de gases	✓			✓			✓			✓			✓								
Se encuentra el polo a tierra instalado correctamente	✓			✓			✓			✓			✓								
Los cables de soldadura se encuentran en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓								
Existe un recipiente para depositar sobrantes	✓			✓			✓			✓			✓								
El pedernal de encendido se encuentra en buen estado			✓			✓			✓			✓			✓						
Existe el interruptor aislante de la fuente principal eléctrica	✓			✓			✓			✓			✓								
Existen mamparas de protección	✓			✓			✓			✓			✓								
Se encuentran despejadas las vías accesos de cables y electrodos	✓			✓			✓			✓			✓								
Se encuentra el área aseada de material combustible	✓			✓			✓			✓			✓								
SOLDADURA DE ARCO CON METAL PROTEGIDO																					
El porta electrodo es el adecuado.	✓			✓			✓			✓			✓								
El electrodo de masa a tierra se encuentra ubicado correctamente	✓			✓			✓			✓			✓								
Se encuentra en buen estado el horno porta electrodos	✓			✓			✓			✓			✓								
SOLDADURA CON USO DE CILINDROS DE GAS																					
Los cilindros se encuentran en espacios abiertos y ventilados			✓			✓			✓			✓			✓						
El regulador es el adecuado para cada cilindro.			✓			✓			✓			✓			✓						
Se encuentran los cilindros en posición vertical y amarrados			✓			✓			✓			✓			✓						
Se encuentran los atrapallamas en ambos extremos de las mangueras	✓			✓			✓			✓			✓								
Los cilindros se encuentran ubicados en sus carretillas	✓			✓			✓			✓			✓								
Los cilindros se encuentran con sus tapas protectoras	✓			✓			✓			✓			✓								
Los cilindros se encuentran lejos del alcance de las chispas del trabajo	✓			✓			✓			✓			✓								
SOLDADURA CADWELD																					
El molde de grafito se encuentra seco y en buen estado			✓			✓			✓			✓			✓						
Las pinzas sujetadoras se encuentran en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓								
El cepillo con cerdas de bronce se encuentra en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓								

Nota: La casilla central NO debe estar vacía y sin ningún pendiente antes de iniciar el trabajo

OBSERVACIONES

Aristides Benito Tenorio Maestro Obra

INSPECCIONO Y REVISO - CARGO

Consorcio Río Grande	INSPECCIÓN DE EQUIPO DE OXICORTE	Codigo: HSE-FOR-14
		VERSION:0.0

PROYECTO: Mirador del Río NUMERO DEL PROYECTO: 0401-23
FECHA DE INSPECCION: 11 de Mayo - 16 de Mayo 2026
ACTIVIDAD O AREA: Area de Soldadura
Inspección: Diaria: Semanal: x Mensual:

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
NO APLICA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA
ELEMENTOS DE OPERACIÓN																					
REGULADORES																					
ESTAN EN BUENAS CONDICIONES, LIBRES DE GRASAS/ACEITE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
LOS MANOMETROS FUNCIONAN CORRECTAMENTE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SON APROPIADOS PARA LOS GASES QUE SERAN UTILIZADOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
LA VALVULA DE SOBREPRESION FUNCIONA ADECUADAMENTE?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
BLOQUEADORES DE RETROCESO DE LLAMA-CHEQUES Y VALVULAS UNIDIRECCIONALES																					
ESTAN INSTALADOS LOS ANTERIORES DISPOSITIVOS?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
FUNCIONAN ADECUADAMENTE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
FUERON PROBADOS SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
MANGUERAS																					
ESTAN EN BUENAS CONDICIONES?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SON APROPIADOS PARA LOS GASES QUE SERAN UTILIZADOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
LAS CONEXIONES DE MANGUERAS FUERON APROBADAS?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SOPLETES																					
EL SOPLETE ESTA EN BUENAS CONDICIONES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
EL AJUSTE DE LA BOQUILLA AL SOPLETE ES BUENO?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
LA BOQUILLA ESTA EN BUENAS CONDICIONES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE LA BOQUILLA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CONDICION DE LAS VALVULAS EN EL MANGO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE LA VALVULA EN LA BOTELLA DE OXIGENO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
TIENE LA VALVULA DE OXIGENO DISPOSITIVO DE SEGURIDAD	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE LA VALVULA EN EL CILINDRO DE ACETILENO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
PRUEBA HIDROSTATICA DE LA BOTELLA DE OXIGENO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
PRUEBA HIDROSTATICA DE LA BOTELLA DE ACETILENO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CARRETILLA PARA COLOCAR/TRANSPORTAR LAS BOTELLAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DEL REGULADOR DE ACETILENO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CONDICION DEL REGULADOR DE OXIGENO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
TIENEN LAS MANGUERAS SU VALVULA DE CHEQUE			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
TIENEN LAS MANGUERAS SU VALVULA ATRAPALLAMAS			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
ESTADO DE LAS MANGUERAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE HIZO REVISION DE ESCAPE EN LAS CONEXIONES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTA LIBRE EL EQUIPO DE COLGANDEJOS/ELEMENTOS EXTRAÑOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE LA LLAVE PARA INSTALAR LOS MANOMETROS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE CUENTA CON ENCENDEDOR DE FRICCION	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
TIENE TAPA DE SEGURIDAD LA BOTELLA DE OXIGENO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

OBSERVACIONES

Anthony Guerrero Tenorio Maestro Obra

INSPECCIONO Y REVISO - CARGO

Consorcio Río Grande	INSPECCIÓN DE EQUIPO DE OXICORTE	Codigo: HSE-FOR-14
		VERSION:0.0

PROYECTO: Mirador del Río NUMERO DEL PROYECTO: 0401-23
FECHA DE INSPECCION: 18 de Mayo - 23 de Mayo / 2026
ACTIVIDAD O AREA: Area de Soldadura
inspección: Diaria: Semanal: X Mensual:

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
NO APLICA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA
ELEMENTOS DE OPERACIÓN																					
REGULADORES																					
ESTAN EN BUENAS CONDICIONES, LIBRES DE GRASAS/ACEITE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
LOS MANOMETROS FUNCIONAN CORRECTAMENTE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SON APROPIADOS PARA LOS GASES QUE SERAN UTILIZADOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
LA VALVULA DE SOBREPRESION FUNCIONA ADECUADAMENTE?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
BLOQUEADORES DE RETROCESO DE LLAMA-CHEQUES Y VALVULAS UNIDIRECCIONALES																					
ESTAN INSTALADOS LOS ANTERIORES DISPOSITIVOS?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
FUNCIONAN ADECUADAMENTE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
FUERON PROBADOS SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
MANGUERAS																					
ESTAN EN BUENAS CONDICIONES?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SON APROPIADOS PARA LOS GASES QUE SERAN UTILIZADOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
LAS CONEXIONES DE MANGUERAS FUERON APROBADAS?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SOPLETES																					
EL SOPLETE ESTA EN BUENAS CONDICIONES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
EL AJUSTE DE LA BOQUILLA AL SOPLETE ES BUENO?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
LA BOQUILLA ESTA EN BUENAS CONDICIONES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE LA BOQUILLA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CONDICION DE LAS VALVULAS EN EL MANGO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE LA VALVULA EN LA BOTELLA DE OXIGENO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
TIENE LA VALVULA DE OXIGENO DISPOSITIVO DE SEGURIDAD	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE LA VALVULA EN EL CILINDRO DE ACETILENO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
PRUEBA HIDROSTATICA DE LA BOTELLA DE OXIGENO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
PRUEBA HIDROSTATICA DE LA BOTELLA DE ACETILENO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CARRETILLA PARA COLOCAR/TRANSPORTAR LAS BOTELLAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DEL REGULADOR DE ACETILENO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CONDICION DEL REGULADOR DE OXIGENO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
TIENEN LAS MANGUERAS SU VALVULA DE CHEQUE			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
TIENEN LAS MANGUERAS SU VALVULA ATRAPALLAMAS			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
ESTADO DE LAS MANGUERAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE HIZO REVISION DE ESCAPE EN LAS CONEXIONES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTA LIBRE EL EQUIPO DE COLGANDEJOS/ELEMENTOS EXTRAÑOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE LA LLAVE PARA INSTALAR LOS MANOMETROS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE CUENTA CON ENCENDEDOR DE FRICCION	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
TIENE TAPA DE SEGURIDAD LA BOTELLA DE OXIGENO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

OBSERVACIONES

Anibal Guerra Tenorio Maestro obra

INSPECCIONO Y REVISO - CARGO

Consorcio Río Grande	INSPECCIÓN DE EQUIPO DE OXICORTE	Codigo: HSE-FOR-14
		VERSION:0.0

PROYECTO: Mirador del Río NUMERO DEL PROYECTO: 0401-23
FECHA DE INSPECCION: 25 de mayo - 30 de mayo 2026
ACTIVIDAD O AREA: Area de Soldadura
Inspección: Diaria: Semanal: x Mensual:

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
NO APLICA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA
ELEMENTOS DE OPERACIÓN																					
REGULADORES																					
ESTAN EN BUENAS CONDICIONES, LIBRES DE GRASAS/ACEITE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
LOS MANOMETROS FUNCIONAN CORRECTAMENTE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SON APROPIADOS PARA LOS GASES QUE SERAN UTILIZADOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
LA VALVULA DE SOBREPRESION FUNCIONA ADECUADAMENTE?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
BLOQUEADORES DE RETROCESO DE LLAMA-CHEQUES Y VALVULAS UNIDIRECCIONALES																					
ESTAN INSTALADOS LOS ANTERIORES DISPOSITIVOS?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
FUNCIONAN ADECUADAMENTE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
FUERON PROBADOS SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
MANGUERAS																					
ESTAN EN BUENAS CONDICIONES?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SON APROPIADOS PARA LOS GASES QUE SERAN UTILIZADOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
LAS CONEXIONES DE MANGUERAS FUERON APROBADAS?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SOPLETES																					
EL SOPLETE ESTA EN BUENAS CONDICIONES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
EL AJUSTE DE LA BOQUILLA AL SOPLETE ES BUENO?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
LA BOQUILLA ESTA EN BUENAS CONDICIONES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE LA BOQUILLA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CONDICION DE LAS VALVULAS EN EL MANGO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE LA VALVULA EN LA BOTELLA DE OXIGENO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
TIENE LA VALVULA DE OXIGENO DISPOSITIVO DE SEGURIDAD	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE LA VALVULA EN EL CILINDRO DE ACETILENO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
PRUEBA HIDROSTATICA DE LA BOTELLA DE OXIGENO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
PRUEBA HIDROSTATICA DE LA BOTELLA DE ACETILENO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CARRETILLA PARA COLOCAR/TRANSPORTAR LAS BOTELLAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DEL REGULADOR DE ACETILENO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CONDICION DEL REGULADOR DE OXIGENO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
TIENEN LAS MANGUERAS SU VALVULA DE CHEQUE			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
TIENEN LAS MANGUERAS SU VALVULA ATRAPALLAMAS			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
ESTADO DE LAS MANGUERAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE HIZO REVISION DE ESCAPE EN LAS CONEXIONES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTA LIBRE EL EQUIPO DE COLGANDEJOS/ELEMENTOS EXTRAÑOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE LA LLAVE PARA INSTALAR LOS MANOMETROS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE CUENTA CON ENCENDEDOR DE FRICCION	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
TIENE TAPA DE SEGURIDAD LA BOTELLA DE OXIGENO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

OBSERVACIONES

Aristides Cuevas Tenorio Maestro obra.

INSPECCIONO Y REVISO - CARGO

Consorcio Río Grande	INSPECCIÓN DE EQUIPO DE OXICORTE	Codigo: HSE-FOR-14
		VERSION:0.0

PROYECTO: Mirador del Río NUMERO DEL PROYECTO: 0401-23
FECHA DE INSPECCION: 01 de Junio - 05 Junio de 2026
ACTIVIDAD O AREA: Area de Soldadura
Inspección: Diaria: Semanal: x Mensual:

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
NO APLICA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA	SA	NS	NA
ELEMENTOS DE OPERACIÓN																					
REGULADORES																					
ESTAN EN BUENAS CONDICIONES, LIBRES DE GRASAS/ACEITE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
LOS MANOMETROS FUNCIONAN CORRECTAMENTE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SON APROPIADOS PARA LOS GASES QUE SERAN UTILIZADOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
LA VALVULA DE SOBREPRESION FUNCIONA ADECUADAMENTE?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
BLOQUEADORES DE RETROCESO DE LLAMA-CHEQUES Y VALVULAS UNIDIRECCIONALES																					
ESTAN INSTALADOS LOS ANTERIORES DISPOSITIVOS?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
FUNCIONAN ADECUADAMENTE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
FUERON PROBADOS SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
MANGUERAS																					
ESTAN EN BUENAS CONDICIONES?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SON APROPIADOS PARA LOS GASES QUE SERAN UTILIZADOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
LAS CONEXIONES DE MANGUERAS FUERON APROBADAS?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SOPLETES																					
EL SOPLETE ESTA EN BUENAS CONDICIONES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
EL AJUSTE DE LA BOQUILLA AL SOPLETE ES BUENO?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
LA BOQUILLA ESTA EN BUENAS CONDICIONES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE LA BOQUILLA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CONDICION DE LAS VALVULAS EN EL MANGO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE LA VALVULA EN LA BOTELLA DE OXIGENO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
TIENE LA VALVULA DE OXIGENO DISPOSITIVO DE SEGURIDAD	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE LA VALVULA EN EL CILINDRO DE ACETILENO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
PRUEBA HIDROSTATICA DE LA BOTELLA DE OXIGENO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
PRUEBA HIDROSTATICA DE LA BOTELLA DE ACETILENO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CARRETILLA PARA COLOCAR/TRANSPORTAR LAS BOTELLAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DEL REGULADOR DE ACETILENO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CONDICION DEL REGULADOR DE OXIGENO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
TIENEN LAS MANGUERAS SU VALVULA DE CHEQUE			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
TIENEN LAS MANGUERAS SU VALVULA ATRAPALLAMAS			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
ESTADO DE LAS MANGUERAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE HIZO REVISION DE ESCAPE EN LAS CONEXIONES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTA LIBRE EL EQUIPO DE COLGANDEJOS/ELEMENTOS EXTRAÑOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO DE LA LLAVE PARA INSTALAR LOS MANOMETROS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SE CUENTA CON ENCENDEDOR DE FRICCION	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
TIENE TAPA DE SEGURIDAD LA BOTELLA DE OXIGENO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

OBSERVACIONES

Arístides Bonilla Tello Maestro obra

INSPECCIONO Y REVISO - CARGO

Consorcio Río Grande	INSPECCIÓN DE CAMIÓN TURBO	Codigo: HSE-FOR-11
		VERSION:0.0

PROYECTO: Construcción de mirador del río y acciones complementarias del Distrito de Barrancabermeja **NUMERO DEL PROYECTO:** 0401-23
FECHA DE INSPECCIÓN: 11 de Mayo - 16 Mayo / 2026
PLACA: FNX-417 **MARCA:** INO

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
NO APLICA	S	NS	NA	S	NS	NA	S	NS	NA	S	NS	NA	S	NS	NA	S	NS	NA	S	NS	NA
LUCES																					
De trabajo delanteras(altas, bajas)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
De trabajo traseras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Direccionales	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
De parqueo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Stop	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CABINA																					
Espejo central	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Espejos laterales	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Alarma de Retroceso	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Pito	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Seguro del capot	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Freno de Servicio	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Freno de emergencia	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Dirección(desajuste, ruido).	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Cinturones de Seguridad	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Puertas (	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Vidrio frontal en buen estado.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Extinguidor (10 lbs)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Botiquín	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Asientos en buena condicion	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Indicadores (Hidráulico- voltimetro-temperatura-presión aceite,combustible).	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Acondicionador de aire.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Caja de cambios en buen estado.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Equipo carretera completo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Tapa platón (camioneta)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Estado del platón (fibra)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Limpia vidrios(plumilla,agua)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
LLANTAS																					
Llantas(lisas,abultamientos,cortaduras,tuercas)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Llanta de repuesto	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO MECANICO																					
Control de fugas hidráulicas, de aceite	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Estado de correas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Batería (cables,bornes,niveles)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Radiador(fugas, tapa)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Tanque de combustible(Abrasaderas-soporte)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Mangueras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Suspensión, terminales	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

OBSEVACIONES

Joel Medina. Conductor

INSPECCIONO Y REVISO - CARGO

Consorcio Río Grande	INSPECCIÓN DE CAMIÓN TURBO	Codigo: HSE-FOR-11
		VERSION:0.0

PROYECTO: Construcción de mirador del río y acciones complementarias del Distrito de Barrancabermeja **NUMERO DEL PROYECTO:** 0401-23
FECHA DE INSPECCIÓN: 18 de Mayo - 23 Mayo / 2026
PLACA: FNX - 417 **MARCA:** INO

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
NO APLICA	S	NS	NA	S	NS	NA	S	NS	NA	S	NS	NA	S	NS	NA	S	NS	NA	S	NS	NA
LUCES																					
De trabajo delanteras(altas, bajas)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
De trabajo traseras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Direccionales	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
De parqueo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Stop	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CABINA																					
Espejo central	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Espejos laterales	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Alarma de Retroceso	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Pito	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Seguro del capot	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Freno de Servicio	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Freno de emergencia	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Dirección(desajuste, ruido).	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Cinturones de Seguridad	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Puertas (	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Vidrio frontal en buen estado.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Extinguidor (10 lbs)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Botiquín	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Asientos en buena condicion	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Indicadores (Hidráulico- voltimetro-temperatura-presión aceite,combustible).	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Acondicionador de aire.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Caja de cambios en buen estado.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Equipo carretera completo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Tapa platón (camioneta)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Estado del platón (fibra)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Limpia vidrios(plumilla,agua)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
LLANTAS																					
Llantas(lisas,abultamientos,cortaduras,tuercas)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Llanta de repuesto	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO MECANICO																					
Control de fugas hidráulicas, de aceite	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Estado de correas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Batería (cables,bornes,niveles)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Radiador(fugas, tapa)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Tanque de combustible(Abrasaderas-soporte)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Mangueras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Suspensión, terminales	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

OBSEVACIONES

José L Medina M Conductor

INSPECCIONO Y REVISO - CARGO

Consorcio Río Grande	INSPECCIÓN DE CAMIÓN TURBO	Codigo: HSE-FOR-11
		VERSION:0.0

PROYECTO: Construcción de mirador del río y acciones complementarias del Distrito de Barrancabermeja **NUMERO DEL PROYECTO:** 0401-23

FECHA DE INSPECCIÓN: 25 mayo - 30 mayo 2026

PLACA: FNX - 417 **MARCA:** INO

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
NO APLICA	S	NS	NA	S	NS	NA	S	NS	NA	S	NS	NA	S	NS	NA	S	NS	NA	S	NS	NA
LUCES																					
De trabajo delanteras(altas, bajas)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
De trabajo traseras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Direccionales	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
De parqueo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Stop	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CABINA																					
Espejo central	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Espejos laterales	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Alarma de Retroceso	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Pito	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Seguro del capot	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Freno de Servicio	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Freno de emergencia	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Dirección(desajuste, ruido).	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Cinturones de Seguridad	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Puertas (	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Vidrio frontal en buen estado.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Extinguidor (10 lbs)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Botiquín	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Asientos en buena condicion	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Indicadores (Hidráulico- voltimetro-temperatura-presión aceite,combustible).	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Acondicionador de aire.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Caja de cambios en buen estado.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Equipo carretera completo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Tapa platón (camioneta)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Estado del platón (fibra)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Limpia vidrios(plumilla,agua)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
LLANTAS																					
Llantas(lisas,abultamientos,cortaduras,tuercas)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Llanta de repuesto	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO MECANICO																					
Control de fugas hidráulicas, de aceite	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Estado de correas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Batería (cables,bornes,niveles)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Radiador(fugas, tapa)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Tanque de combustible(Abrasaderas-soporte)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Mangueras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Suspensión, terminales	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

OBSEVACIONES

Jose L Medina. M. Conductor

INSPECCIONO Y REVISO - CARGO

Consorcio Río Grande	INSPECCIÓN DE CAMIÓN TURBO	Codigo: HSE-FOR-11
		VERSION:0.0

PROYECTO: Construcción de mirador del río y acciones complementarias del Distrito de Barrancabermeja **NUMERO DEL PROYECTO:** 0401-23

FECHA DE INSPECCIÓN: 01 Jun - 05 Jun 2026

PLACA: FNX-917 **MARCA:** Dewalt

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
NO APLICA	S	NS	NA	S	NS	NA	S	NS	NA	S	NS	NA	S	NS	NA	S	NS	NA	S	NS	NA
LUCES																					
De trabajo delanteras(altas, bajas)	✓			✓			✓			✓			✓								
De trabajo traseras	✓			✓			✓			✓			✓								
Direccionales	✓			✓			✓			✓			✓								
De parqueo	✓			✓			✓			✓			✓								
Stop	✓			✓			✓			✓			✓								
CABINA																					
Espejo central	✓			✓			✓			✓			✓								
Espejos laterales	✓			✓			✓			✓			✓								
Alarma de Retroceso	✓			✓			✓			✓			✓								
Pito	✓			✓			✓			✓			✓								
Seguro del capot	✓			✓			✓			✓			✓								
Freno de Servicio	✓			✓			✓			✓			✓								
Freno de emergencia	✓			✓			✓			✓			✓								
Dirección(desajuste, ruido).	✓			✓			✓			✓			✓								
Cinturones de Seguridad	✓			✓			✓			✓			✓								
Puertas (	✓			✓			✓			✓			✓								
Vidrio frontal en buen estado.	✓			✓			✓			✓			✓								
Extinguidor (10 lbs)	✓			✓			✓			✓			✓								
Botiquín	✓			✓			✓			✓			✓								
Asientos en buena condicion	✓			✓			✓			✓			✓								
Indicadores (Hidráulico- voltimetro-temperatura-presión aceite,combustible).	✓			✓			✓			✓			✓								
Acondicionador de aire.	✓			✓			✓			✓			✓								
Caja de cambios en buen estado.	✓			✓			✓			✓			✓								
Equipo carretera completo	✓			✓			✓			✓			✓								
Tapa platón (camioneta)	✓			✓			✓			✓			✓								
Estado del platón (fibra)	✓			✓			✓			✓			✓								
Limpia vidrios(plumilla,agua)	✓			✓			✓			✓			✓								
LLANTAS																					
Llantas(lisas,abultamientos,cortaduras,tuercas)	✓			✓			✓			✓			✓								
Llanta de repuesto	✓			✓			✓			✓			✓								
ESTADO MECANICO																					
Control de fugas hidráulicas, de aceite	✓			✓			✓			✓			✓								
Estado de correas	✓			✓			✓			✓			✓								
Batería (cables,bornes,niveles)	✓			✓			✓			✓			✓								
Radiador(fugas, tapa)	✓			✓			✓			✓			✓								
Tanque de combustible(Abrasaderas-soporte)	✓			✓			✓			✓			✓								
Mangueras	✓			✓			✓			✓			✓								
Suspensión, terminales	✓			✓			✓			✓			✓								

OBSEVACIONES

Jose L Medina. M Conductor

INSPECCIONO Y REVISO - CARGO

ANEXO 8.
INSPECCION DE CAMILLA DE EMERGENCIAS, BOTIQUIN Y EXTINTOR

Consorcio Río Grande

INSPECCIÓN DE CAMILLAS

Codigo	R-HSE-34
Versión	01
Fecha	17 de Dic de 2015
Pagina	1 de 1

TIPO DE CAMILLA: Rigida de Plastico Duro **CAMILLA No.:** 01 **ÁREA:** Carpa principal de la obra

PROYECTO: Construcción del mirador del río y acciones complementarias del Distrito de Barrancabermeja **N° DEL PROYECTO:** 0401-23

FECHA DE INSPECCIÓN: Desde 11 de Mayo 2026 Hasta: 16 Mayo de 2026

No	CAMILLA	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES		
		B	M	MT	B	M	MT	B	M	MT	B	M	MT	B	M	MT
1	Estado de la Lona	✓			✓			✓			✓			✓		
2	Estado de la Estructura	✓			✓			✓			✓			✓		
3	Estado de Integridad de la Madera	N/A			N/A			N/A			N/A			N/A		
4	Estado de Integridad de estructura plástica	✓			✓			✓			✓			✓		
5	Estado de las Correas de Seguridad	✓			✓			✓			✓			✓		
6	Estado de los Sujetadores para Cargue	✓			✓			✓			✓			✓		
7	Estado de los Soportes de Descanso	✓			✓			✓			✓			✓		
8	Estado de las crucetas de seguridad	✓			✓			✓			✓			✓		

OBSERVACIONES

INSPECCIONÓ Angie Fernanda CARGO: Auxiliar HSE

B: BUENO M: MALO MT: REQUIERE MANTENIMIENTO

FIRMA INTERVENTORIA

Consorcio Río Grande

INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN

Codigo: R-HSE-07

Version: 01

Nombre del proyecto: Mirador del Río

Ubicación: Bodega (Almacen) **Fecha de revisión:** 21 de Mayo 2026

Inspeccionado por: Angie Altamiranda **Cargo:** Auxiliar HSE **Cédula:** 1102884306

N°	ELEMENTOS	CANTIDAD	FECHA DE VENCIMIENTO		C	R.C.	N/A	OBSERVACIONES
			MES	AÑO				
1	Gasa esteril sobre x6	3	-	-	✓			
2	Gasa esteril sobre x3	1	-	-	✓			
3	Esparadrapo de tela rollo 4*5 o 3*10	1	-	-	✓			
4	Venda Elásticas 5" X 5"	1	-	-	✓			
5	Guantes de látex caja por 50 pares	1	06	2028	✓			
6	Vendas elástica 2" X 5"	1	-	-	✓			
7	Vendas elástica 3" X 5"	1	11	2027	✓			
8	Vendas de algodón 3" X 5"	1	11	2027	✓			
9	Vendas de algodón 5" X 5"	1	11	2027	✓			
10	Yodopovidona (jabón quirúrgico frasco 120 ml)	1	11	2027	✓			
11	Solución salina 500 cc	2	10	2026	✓			
12	Termómetro digital	1	-	-			X	
13	Alcohol antiséptico frasco 375 ml	1	-	-	✓			
14	Bajalenguas	1	-	-			X	
15	Maleta brigadista	1	-	-			X	

CRITERIOS: C: CUMPLE / RC: REQUIERE CAMBIO / N/A: NO APLICA

Aprobado por: Carlos Raquel **Cargo:** Interventoría

Firma Interventoria

OBSERVACIONES ADICIONALES:

Consorcio Río Grande	INSPECCIÓN DE EXTINTORES	CODIGO: HSE-FOR-03
		VERSIÓN 0.0

AREA: Obra Mirador del Río

Fecha inspección: _____

Inspección relacionada con: ( ) **Rutinaria** (X) **Planeada** ( ) **Vigia**

EXTINTOR No.	UBICACIÓN	TIPO DE EXTINTOR	CAPACIDAD	FECHA CARGA	PRES	MANO	PASA	MANG	INST	RECA	ASAM	BOQU	CILI
1	Bodega	Multiproposito ABC	20 Lbs	Junio 2027	B	B	B	B	B	B	B	B	
2	Area de Soldadura	Multiproposito ABC	20 Lbs	Junio 2027	B	B	B	B	B	B	B	B	
3													

PRES: Presión de carga
MANO: Estado manómetro
PASA: Pasador o seguro
MANG: Estado manguera
INST: Etiqueta de instrucciones
RECA: Etiqueta recarga
ASAM: Asa Manual
BOQU: Estado boquilla
CILI: Estado cilindro o cuerpo

OBSERVACIONES: _____

_____

_____
Realizada por
Cargo

_____
Interventoría

ANEXO 9.
PAUSAS ACTIVAS

Consorcio Río Grande	CÓDIGO DEL REGISTRO	TITULO DEL REGISTRO	Revisión: 2
	PA-R-01	CONTROL DE ASISTENCIA	Fecha: 01/30/2016
			Página: 1 de 1

TIPO DE REUNIÓN		FECHA		HORA			
CAPACITACIÓN		DÍA	04	DESDE:	7:00	a.m	p.m
SENSIBILIZACIÓN		MES	Mayo	HASTA:	7:10	a.m	p.m
ENTRENAMIENTO		AÑO	2026				
MOTIVACIÓN							
CHARLA HSE	X						
INDUCCIÓN							
DIVULGACIÓN							
APROBACIÓN							

DIRIGIDO A: Personal Operativo de la obra.

TITULO O NOMBRE DE LA REUNIÓN: Pausas Activas

OBJETIVO: Prevenir fatiga y golpes de calor durante la jornada laboral.

ASISTENTES

ITEM	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Jesus Ruiz	Ayt.	Jesus Ruiz
2	Gerver alvarez	Of.	
3	Rafael Pena	Oficial	
4	Edwin Guayara	Ayu	
5	Luis Mario Perez	ayudante	
6	Elkin Lara	Ayu	
7	Jolber Sierra Cardenas	Oficial	Jolber Sierra C.
8	Jhon Enrique Lopez	Ayudante	
9	Williston Viloria	Ayt.	Williston Viloria
10	Luisana Mejia Alvarez	Almacenista	Luisana Mejia Al.
11	Eugenio Ruiz	Oficial	Eugenio
12	Juan Ellis	Ay.	
13	Carlos arroyo Lambis	Ay.	Carlos arroyo
14	Eyder Linares U	Oficial	
15	Marlon Nova	Ay.	
16	Victor Andrino	Ay.	Victor A.
17	Manuel Lopez	Ay.	Manuel Lopez
18	Jhon Saavedra	Ay.	
19	Dover Becerra	Ay.	
20	Omar Reinoso	Ay	Omar Reinoso
21	Johan Sierra	Ay.	
22	Eliana Hernandez	Ay	
23	PABLO. DALUS R	AYUDA	
24			
25			

CONCLUSIONES

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LA EVALUACIÓN:

FIRMA DEL INSTRUCTOR

FIRMA INTERVENTORIA

ANEXO 10.
CAPACITACIONES Y SENSIBILIZACIONES

Consorcio Río Grande	CÓDIGO DEL REGISTRO	TITULO DEL REGISTRO	Revisión: 2
	PA-R-01	CONTROL DE ASISTENCIA	Fecha: 01/30/2016
			Página: 1 de 1

TIPO DE REUNIÓN

CAPACITACIÓN	
SENSIBILIZACIÓN	X
ENTRENAMIENTO	
MOTIVACIÓN	
CHARLA HSE	
INDUCCIÓN	
DIVULGACIÓN	
APROBACIÓN	

FECHA

DÍA	28
MES	Mayo
AÑO	2026

HORA

DESDE:	7:00	a.m	p.m
HASTA:	7:10	a.m	p.m

DIRIGIDO A: Personal de la obra

TITULO O NOMBRE DE LA REUNIÓN: "Choca la mano"

OBJETIVO: Sensibilizar a los trabajadores sobre la importancia del reconocimiento positivo, el respeto y el trabajo en equipo, fortaleciendo a un ambiente laboral seguro y saludable.

ASISTENTES

ITEM	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Carlos Amaro Novoa Lambis	ayudante	Carlos A. Novoa Lambis
2	Elixon Bermudez	Ayudante	
3	Francisco Alejandro K	Soldador	Francisco A.
4	Williston Vibvia	AYT	Williston Vibvia
5	Ender Buayara	AYT	Ender Buayara
6	Wesly Monjale	Ayudante	Wesly Monjale
7	EDER Hincapie U	oficial	
8	Rogelio Pretel	Oficial	
9	Elkin Leal	A.Y	
10	Adam Santa	AY	
11	FREDDY A. LOPEZ NAVARRO	AY	
12	David Cruz	Soldador	
13	Jesus Maruanda	Soldador	
14	Luis Enrique Ruiz	Ayudante	
15	Luis Alvarez Perez	Ayudante	
16	Jober Sierra Cardenas	oficial	Jober Sierra C.
17	Luisana Mejia Alvarez	Almacenista	Luisana Mejia Al.
18	Josh	AYT	
19	PABLO DAVID	AYT	
20			
21			
22			
23			
24			
25			

CONCLUSIONES

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LA EVALUACIÓN:


FIRMA DEL INSTRUCTOR

FIRMA INTERVENTORIA

ANEXO 11.
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO
PMT

CONSORCIO RIO GRANDE

MIRADOR DEL RÍO



INFORME DEL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT) PARA EL PROYECTO MIRADOR DEL RÍO

BARRANCABERMEJA 12 MAYO
AL 11 DE JUNIO 2026

Elaboró:

FRANCISCO JAVIER CORREA RODRÍGUEZ
Residente de Obra

ÍNDICE GENERAL

Consorcio
Río Grande

Pág.

1. INTRODUCCIÓN ---- *4*

2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO ---- *5*

3. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ACTIVIDAD ---- *6*

3.1. Labor a ejecutar ---- 6

3.2. Etapas de ejecución ---- 6

3.3. Maquinaria y equipos ---- 6

3.4. Tiempo de ejecución de obras ---- 6

4. CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO ---- *7*

4.1. Localización general y área de influencia del proyecto ---- 7

4.2. Sitios especiales ---- 8

4.3. Especificaciones de la vía afectada ---- 8

5. CARACTERÍSTICAS DEL TRÁNSITO EN EL ÁREA DEL PROYECTO ---- *12*

5. PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO ---- *15*

5.1. Categoría del PMT ---- 15

5.2. Medidas de manejo ---- 15

5.3. Zonas de trabajos ---- 15

5.4. Esquema de señalización ---- 16

5.5. Descripción de la señalización a implementar ---- 16

6. Procedimiento ---- *22*

7. CONTROLES ---- *23*

8. ANEXOS ---- *25*

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Vista de perfil del proyecto Mirador del Río 5
Figura 2. Localización del proyecto 7
Figura 4. Área de influencia definida para la construcción del Mirador del Río 8
Figura 5. Estado actual de la vía 9
Figura 6. Esquema de la sección vial de la Carrera 1 entre Calle 49 y 52 (sentido Sur - Norte) 9
Figura 7. Intersección Carrera 1 con Calle 52 10
Figura 8. Esquema de la sección vial de la Calle 52 entre Carrera 1 y 2 (sentido Oeste - Este) 10
Figura 9. Esquema de la sección vial de la Calle 51 entre Carrera 1 y 1ª (sentido Este - Oeste) 11
Figura 10. Esquema de la sección vial de la Calle 50 entre Carrera 1 y 1ª (sentido Este - Oeste) 11
Figura 11. Tránsito vehicular horario por tipo de vehículo en día hábil en la intersección aforada 12
Figura 12. Tránsito vehicular horario por tipo de vehículo en día no hábil en la intersección aforada 13
Figura 13. Rutas de transporte público colectivo de influencia en Mirador del Río 14
Figura 13. Rutas de transporte público colectivo de influencia en Mirador del Río 21

ÍNDICE DE FIGURAS

Tabla 1. Inventario de señales a implementar en el control del tránsito 17
Tabla 2 Presupuesto estimado del PMT 22

1. INTRODUCCIÓN

El proyecto urbano "MIRADOR DEL RÍO" se encuentra ubicado en el sector del centro de la ciudad de Barrancabermeja en frente de la zona del Muelle que está al borde del Río Magdalena. Este proyecto busca organizar y potenciar la oferta gastronómica para generar en los usuarios una experiencia de cara al río y convertir este espacio en parte fundamental de la vida en este sector urbano. Es necesario reconocer las variables operacionales para elaborar un plan estratégico de mejoramiento con el fin de mitigar cualquier impacto negativo sobre el ecosistema y la zona de influencia. Teniendo en cuenta lo anterior la ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA suscribió con CONSORCIO RIO GRANDE, el contrato para la ejecución del proyecto cuyo objeto es "LA CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RÍO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA".

La ejecución del proyecto se caracteriza por ser una obra civil en vía pública, lo cual genera una situación especial que puede afectar la circulación de peatones, bicicletas y vehículos automotores. Dicha situación debe ser mitigada, de conformidad en lo reglamentado en el Artículo 101° de la Ley 769 de 2002 "Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones", a través de un Plan de Manejo de Tránsito (PMT). Este, a su vez, debe cumplir con todas las especificaciones señaladas en el Capítulo 4 del Manual de Señalización Vial de 2015.

En el presente documento se desarrolla en Plan de Manejo de Tránsito (PMT) para el proyecto relacionado anteriormente y se divide en cinco (5) capítulos: el primero corresponde a los datos generales del proyecto, el segundo a las caracterizas de las actividades a ejecutar, el tercero a la descripción del área de influencia del proyecto, el cuarto a la caracterización del tránsito y el quinto al diseño del plan de manejo de tránsito.

2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

El proyecto del Mirador del Río de Barrancabermeja busca organizar y potenciar la oferta gastronómica para otorgar a los usuarios una experiencia de cara al río, en un espacio con diferentes ambientes, donde la principal apuesta será la manera como se relacionan con el entorno y lo convierten en parte fundamental de la vida en este sector urbano, al cual le aportará una constante actividad diurna y nocturna, de modo que el edificio pueda organizar y hacer visible la oferta de servicios en sus distintos espacios incluso desde fuera del proyecto para así invitar al transeúnte a convertirse en usuario.

El diseño incluye elementos urbanos y del paisaje que buscarán darle una imagen renovada al sector del muelle. La propuesta incluirá la construcción de espacios y zonas disponibles para cada uso dentro del proyecto, donde se incluirán baños, restaurantes, área de personal, terraza, entre otros.

Figura 1. Vista de perfil del proyecto Mirador del Río



Fuente: Puerta de Oro-Empresa de Desarrollo Caribe

3. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ACTIVIDAD

Las características generales de la actividad se detallan en los numerales a continuación.

3.1. Labor a ejecutar

Las actividades de obra consisten en la construcción del edificio del Mirador del Río en un predio que se encuentra en frente del sector del Muelle, con el fin de empezar darle una nueva imagen a la zona del Muelle.

3.2. Etapas de ejecución

La obra a ejecutar se compone de las siguientes etapas consecutivas:

- Obras preliminares
- Pasarelas
- Estructuras metálicas
- Aparatos sanitarios y accesorios
- Pérgolas
- Urbanismo
- Especialidades
- Provisiones

3.3. Maquinaria y equipos

Para la ejecución de la obra son necesarios son los siguientes equipos y maquinarias:

- Volqueta;
- Excavadora;
- Retrocargador;
- Minicargador;
- Motoniveladora;
- Vibrocompactador;
- Grúa

3.4. Tiempo de ejecución de obras

La duración de las labores relacionadas con la construcción del proyecto denominado Mirador del Río se encuentra descrita en el entregable del Presupuesto, con un plazo inicial de 13 meses.

4. CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

En el presente capítulo se describen las generalidades del proyecto.

4.1. Localización general y área de influencia del proyecto

La localización del proyecto del Mirador del Río de Barrancabermeja se muestra en la Figura 2 y 3, ubicado en el sector de la comuna 1 que comprende el urbanismo de los tramos viales de la Carrera 1 entre Calle 51 y Calle 50. Y estará de frente al Río Magdalena.

Figura 2. Localización del proyecto.



Fuente: Elaboración propia.

El proyecto del Mirador del Río de Barrancabermeja busca organizar y potenciar la oferta gastronómica para otorgar a los usuarios una experiencia de cara al río, en un espacio con diferentes ambientes, donde la principal apuesta será la manera como se relacionan con el entorno y lo convierten en parte fundamental de la vida en este sector urbano, al cual le aportará una constante actividad diurna y nocturna, de modo que el edificio pueda organizar y hacer visible la oferta de servicios en sus distintos espacios incluso desde fuera del proyecto para así invitar al transeúnte a convertirse en usuario. Los accesos al Mirador del Río se proponen sobre la Carrera

1 con Calle 51 y Calle 52.

El área de influencia está definida tal como se muestra en la siguiente figura.

Figura 3. Área de influencia definida para la construcción del Mirador del Río



Fuente: Elaboración propia

4.2. Sitios especiales

No se identificó la presencia de sitios especiales cercanos al área de influencia del proyecto.

4.3. Especificaciones de la vía afectada

El tramo vial principal de análisis corresponde a la carrera 1 entre calle 52 y calle 49, ampliamente utilizada por carros, motocicletas y algunas rutas de transporte público colectivo.


En cuanto a la sección vial, se identificaron cuatro carriles de 3.4 metros cada uno, dos por cada sentido de operación. Además, este tramo vial cuenta con aceras peatonales en ambos sentidos y un separador central de 2 m. Esto puede variar a lo largo del corredor, pero se adopta como configuración típica del perfil vial para el presente estudio.

Figura 4. Estado actual de la vía



Fuente: Elaboración propia.

Figura 5. Esquema de la sección vial de la Carrera 1 entre Calle 49 y 52 (sentido Sur - Norte)



Fuente: Elaboración propia

Los accesos a este tramo vial de la carrera 1 se pueden generar por la calle 52, calle 51 o la calle 50, vías urbanas con presencia de tránsito ligero, de las cuales la intersección con la calle 52 (Figura 7) presenta el mayor flujo vehicular. En este punto, se encuentra el hotel Pipatón al sur, Yuma y Cormagdalena al norte, la estación de policía de Barrancabermeja (sede comuna 1) al oriente y finalmente al occidente el Muelle.


Figura 6. Intersección Carrera 1 con Calle 52



Fuente: Elaboración propia


A continuación, se presentan las secciones viales sobre los principales accesos al Mirador del Río.

Figura 7. Esquema de la sección vial de la Calle 52 entre Carrera 1 y 2 (sentido Oeste - Este)




Fuente: Elaboración propia

Figura 9. Esquema de la sección vial de la Calle 50 entre Carrera 1 y 1ª (sentido Este - Oeste)



Fuente: Elaboración propia

Figura 8. Esquema de la sección vial de la Calle 51 entre Carrera 1 y 1ª (sentido Este - Oeste)




Fuente: Elaboración propia

5. CARACTERÍSTICAS DEL TRÁNSITO EN EL ÁREA DEL PROYECTO

En el presente capítulo se muestra y analiza información primaria sobre volúmenes vehiculares. A continuación, en la Figura 11 se presenta la composición vehicular aforada en la Calle 49 con Carrera 1. Para esta intersección el tránsito vehicular del día hábil durante el periodo aforado presentó dos picos pronunciados (mañana y tarde), siendo el mayor entre las 15:00 - 16:00 con un volumen de 721 vehículos mixtos/hora. Respecto a la distribución por tipo de vehículo, las motos representan el 55% del volumen vehicular total.


Figura 10. Tránsito vehicular horario por tipo de vehículo en día hábil en la intersección aforada



Fuente: Elaboración propia.

Para el día no hábil, la hora pico se presentó durante las 12:00 – 13:00 con un volumen de 675 vehículos mixtos/hora y de manera similar que, en el día hábil, las motos ocupan el mayor porcentaje de circulación.


Figura 11. Tránsito vehicular horario por tipo de vehiculo en día no hábil en la intersección aforada.



Fuente: Elaboración propia.

Además, por la importancia de la zona del muelle, existen diferentes rutas de transporte público que transita por sus vías aledañas, sin embargo, sólo se consideran las rutas de transporte público que circulan por el área de influencia. En total, se encuentran 19 rutas de transporte público con influencia directa en el proyecto y su recorrido presenta en la siguiente figura:

Figura 12. Rutas de transporte público colectivo de influencia en Mirador del Río



Fuente: Elaboración propia

5. PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO

Se cumple el objetivo general del plan de manejo de transito planteado, el cual es mitigar el impacto generado por las obras que se desarrollarán en terrenos colindantes con la vía pública y en zonas aledañas a esta, con el propósito de brindar un ambiente seguro, ordenado, ágil y cómodo a los conductores, pasajeros, ciclistas, peatones, personal de la obra y vecinos del lugar, en cumplimiento a las normas establecidas para la regulación del tránsito.

5.1. Categoría del PMT

Según lo establecido en el Capítulo 4 de Manual de Señalización 2015, el presente PMT pertenece a la Categoría II – Obras de interferencias moderadas, "Este tipo de obras corresponde a aquellas que comprometen la circulación tanto vehicular como peatonal en el lugar de los trabajos mismos y en zonas aledañas a estos. Los residentes y/o comercios del sector tendrán inconvenientes en cuanto a la accesibilidad, pero en todo caso su acceso será directo. La zona de influencia para la elaboración del PMT de este tipo de intervención comprende el área de las obras y hasta dónde los análisis de tránsito evidencien afectación por congestiones o demoras producto de los trabajos que se realizan."[1].

5.2. Medidas de manejo

Las acciones por seguir antes de la señalización fueron dirigidas a ejecutar las siguientes actividades:

- Gestión y obtención del plan de manejo de transito ante la entidad reguladora o encargada (transito municipal de Barrancabermeja) ver anexo 01.
- Se estableció y se aislaron las áreas de trabajo donde se ejecutaron las obras.
- Se implementó cierre y control de ingreso de vehículos y personas que no estén asociadas al proceso constructivo.
- Se garantizò que las áreas de trabajo sean seguras para disminuir el riesgo que los trabajadores puedan involucrarse en algún accidente, actividades de limpieza, señalización y presencia de personal reguladora en gestión del plan.
- Gestión y obtención de permisos de accesibilidad de vehículos que le requieren, camiones, volquetas y mulas.

5.3. Zonas de trabajos

La construcción del Mirador del Río afecta las inmediaciones de la vía donde se dará el ingreso y salida de los vehículos pesados y todos aquellos asociados a la construcción del proyecto. Con la construcción del Mirador del Río, se está afectando las vías aledañas al proyecto como lo son la carrera 1 y las calles 50 y 51, sumado a una posible interrupción en la entrada a algunos predios. Sin embargo se le ha dado el

manejo adecuado para evitar traumatismo vehicular.

[1] Ministerio de Transporte (2015). Manual de Señalización Vial – Dispositivos uniformes para regulación del tránsito en calles, carreteras y ciclorrutas de Colombia 2015. Capítulo 4.5.4. (Página 446).

Para ello se realizan los trabajos en los horarios entre las 8:00 am y las 5:00 pm, con una duración aproximada de 24 meses. Se realiza la señalización de precaución de entrada y salida de vehículos o las zonas de cargue y descargue de material, se mantenga instalada aproximadamente durante todo el proceso de construcción del proyecto, mientras que, en el caso de los andenes, se espera que sean obstruidos tan solo en el principio de la construcción.

5.4. Esquema de señalización

Para los esquemas de señalización se implementan en tres diferentes sectores en la obra y para cada uno de estos se realizó diferentes dispositivos.

- **Señalización anterior a la obra:** previene al usuario sobre las obras que se realizan y que encontrará más adelante, además, debe advertir a los usuarios con una antelación adecuada para darle el tiempo a los conductores de modificar su patrón de conducción.

- **Señalización en el sitio de la obra:** guía al usuario en el área de trabajos, la cual está cerrada al tránsito y es donde se realizan las actividades requeridas por las obras, en su interior operan los trabajadores, equipos y se almacenan los materiales.

- **Señalización en parte final de los trabajos:** a través de esta se les informa a los usuarios que el tránsito retorna a la circulación normal y no deberán tener más precauciones durante la conducción, ocasionadas por la presencia de la obra.

5.5. Descripción de la señalización implementada

En este capítulo se describirá en la siguiente tabla cada una de las señales verticales implementadas para el control del tránsito requeridos por el Plan de Manejo de Tránsito:

Tabla 1. Inventario de señales a implementar en el control del tránsito

CÓDIGO	SEÑAL PARA EL CONTROL DEL TRÁNSITO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD PROPUESTA
Trabajos en la vía (SPO-01)		Se utilizó para advertir a los usuarios de la vía que se están acercando a una zona de trabajo por obras en cercanías a la vía. están acercando a una zona de trabajo por obras en cercanías a la vía. Dada la construcción de la ciclorruta, se propone colocar esta señal entre 30 y 150 m antes del inicio del área de labores.	2
Fin de obra (SIO-03)		Se utilizó para indicar a los usuarios que la zona de obras ha concluido y se restablecen las condiciones normales en el tránsito.	1

CÓDIGO	SEÑAL PARA EL CONTROL DEL TRÁNSITO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD PROPUESTA
Delineador tubular compuesto		Estos delineadores se utilizaron para delinear el borde de la canalización para peatones, de modo que delimiten el cerramiento de la zona de obras. Se recomienda que la separación entre cada uno de los tubos sea de 3 m y entre ellos sean entrelazados con cinta de "peligro no pase".	14 delineadores tubulares con 36 metros de cinta
Peatones (SIO-24)		Se utilizó para indicar a los peatones que deben circular por una canalización específicamente habilitada para ellos.	2
Angostamiento a la derecha (SPO-05)		Esta señal se utilizó para advertir un estrechamiento al costado derecho de la calzada.	1

CÓDIGO	SEÑAL PARA EL CONTROL DEL TRÁNSITO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD PROPUESTA
Velocidad máxima permitida (SR-30)		Esta señal se utiliza para indicar la velocidad máxima a la que pueden circular los vehículos a partir del lugar donde esté instalada.	1
Prohibido parquear (SR-28)		Esta señal se usa para indicar la prohibición de parquear a partir del sitio mismo donde ella se encuentra hasta la siguiente intersección.	1
Prohibido parquear o detenerse (SR-28A)		Esta señal se usa para indicar la prohibición de parquear o detenerse a partir del sitio mismo donde ella se encuentra hasta la siguiente intersección.	1
Auxiliares de tránsito		Son los encargados y responsables de la seguridad de los usuarios de la vía y deben ser siempre visibles a una distancia mínima de 200	1

CÓDIGO	SEÑAL PARA EL CONTROL DEL TRÁNSITO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD PROPUESTA
		metros para todos los conductores. (Ver requisitos para seleccionar auxiliares de tránsito en la sección 4.10.5.2 del Manual de Señalización Vial 2015).	


Fuente: Elaboración propia

Teniendo en cuenta las características de la vía, físicas, de tránsito y jerárquicas, en los esquemas de señalización por tipo de labor a ejecutar se propone:

- No fue necesario el cierre parcial indicado por el PMT, el cual dice "Un cierre parcial sobre la calzada oriental para permitir el desarrollo de la obra, lo cual irá acompañado del control adicional con un auxiliar de tránsito con el fin de mitigar los conflictos adicionales que se presenten durante la obra".
- Se implementa una zona de transición hacia la zona de las obras, por lo menos 10 metros después de la intersección, esto con el fin de garantizar una incorporación segura de los vehículos.
- Por otro lado, fue necesario restringir el parqueo y la detención en la calle 50 entre carreras 1 y 1A e incluso el ascenso y descenso de pasajeros puesto que no se garantizaría seguridad para los usuarios.
- Se habilitaron los pasos peatonales previo a la zona de obra debido a que, durante la intervención del espacio público, los peatones no podrán transitar por el andén y el área aledaña al predio.

Lo anterior se muestra en la siguiente figura:

Figura 13. Plan de manejo de tránsito propuesto para el Mirador del Río



Fuente: Elaboración propia

De igual manera, estos esquemas se anexan al informe y se pueden visualizar con mayor detalle.

6. Procedimiento

Con el propósito de mitigar los impactos generados por la ejecución de obras en las zonas aledañas a las vías públicas, el proyecto implementa un Plan de Manejo de Tránsito (PMT) orientado a garantizar condiciones adecuadas de seguridad vial, movilidad, accesibilidad y continuidad del tránsito para conductores, pasajeros, peatones, personal de obra y comunidad del área de influencia, en cumplimiento de lo establecido en el Manual de Señalización Vial adoptado mediante la Resolución 1885 de 2015 del Ministerio de Transporte.

Las actividades constructivas se desarrollan bajo un sistema de señalización temporal preventiva, reglamentaria e informativa, debidamente instalada y mantenida, conforme a los criterios técnicos definidos en la normativa vigente, con el fin de advertir, canalizar y controlar de manera segura el tránsito vehicular y peatonal, sin comprometer la integridad del personal de obra ni de los usuarios de la vía.

Para las maniobras de ingreso y salida de maquinaria, equipos y vehículos asociados a la obra, el consorcio dispone de personal auxiliar de tránsito debidamente capacitado, encargado de realizar el control mediante el sistema de *Pare y Siga*, haciendo uso de dispositivos de señalización tales como conos reflectivos, paleta PARE/SIGA y cinta de demarcación, de acuerdo con las condiciones operativas y el nivel de afectación de cada intervención, garantizando en todo momento la seguridad vial y la correcta operación del tránsito.

7. CONTROLES

A todos los vehículos se le realizó inspección pre operacional que garantice su optima operación.

Los vehículos al retirarse del interior de la obra, se exigió el uso de su Bocina (pito), como señal de advertencia la cual permitirá alertar tanto al transeúnte como al controlador de la vía.

El vehículo al salir se le solicito activación de sus luces estacionarias hasta que ya se ubique en su ruta.

Para los trabajos nocturnos se deberá disponer de buena iluminación, conos y balizas reflectivas, y el controlador deberá contar con un chaleco reflectivo.

Cuando se trató de movilizaciones y descargue de maquinaria extra dimensionada, el consorcio solicitó permisos de apoyo al personal de tránsito y transporte de Barrancabermeja.

Cuando se descargó material pétreo anexo a la obra, cerca de la berma, se delimitó y encerró con cinta de peligro y forrada con plástico, con el fin de que el material particulado no afecte a los habitantes del sector.

De igual manera se controlò el tráfico ya sea de ingreso o salida de vehículos a la obra, la prioridad en el control son los vehículos de la vía. Es decir, la prioridad son los vehículos de la vía y no los de la obra.

Ver Imagen. Señalización en acceso a obra



Fig. No 1:

Ingreso de MIXER a la obra/ implementación de señalización y control de tráfico.



Fig. No 2.
Control de ingreso y descargué de material para construcción.



Fig. No 3:
Cierre de via, por descargue de materiales



Fig. No 4: Control de trafico , en la opeeraciòn de izaje de carga

8. ANEXOS

- Se anexan los planos de señalización tipo para cada labor a ejecutar en formato PDF.
- Se anexa el permiso de transito emitido por la entidad reguladora del tránsito en Barrancabermeja Santander.
- Se adjunta permisos de movilización de volquetas en sectores restringidos.

ANEXO 12.
PLAN MANEJO AMBIENTAL
PMA

Consorcio Río Grande	INFORME DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL - PMA	CÓDIGO: GR-FOR-37 VERSIÓN: 00 FECHA: 17/01/23

CONTRATISTA:	CONSORCIO RÍO GRANDE	
CONTRATO Nº:	0401- 23	FECHA: 15 MAYO 2026
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RÍO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	

PROGRAMAS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

1.0	DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL
1.1.	GESTIÓN SOCIO – AMBIENTAL

ACCIONES EJECUTADAS

Se dispuso del personal necesario para cubrir las siguientes responsabilidades:

•Se realizo un monitoreo constante a la gestion ambiental, social y de salud ocupacional
•Para implementar las acciones ambientales requeridas, se adquirieron los recursos y materiales necesarios.
•Se priorizaron en todo momento las buenas practicas ambientales dentro del proyecto
•Se planificaron las actividades legales y operativas para llevar a cabo la gestion ambiental del proyecto
•Se llevaron a cabo estrategias para mantener las normas relacionadas con higiene, seguridad industrial y salud ocupacional dentro del proyecto
•A el personal de la obra se le brindaron capacitaciones en seguridad industrial
•Se ubicó un punto de atencion comunitaria para que se pueda tener mejor comunicacion con la comunidad
•Se realizo una inspeccion a los botiquines propuestos para la obra, asegurandose de que tengan vigencia y se encuentren en buen estado
•Se mantuvo supervision constante a los movimientos realizados dentro del proyecto para asegurar que se cumplan los protocolos de seguridad
•Se revisaron las condiciones de limpieza e higiene de las instalaciones destinadas al uso de los trabajadores de la obra.
• Se realizaron capacitaciones ambientales al personal de la obra

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



REVISÓ PABLO ANTONIO MEZA DE LEÓN
INGENIERO AMBIENTAL-COORDINADOR

Consorcio Río Grande	INFORME DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL - PMA	CÓDIGO: GR-FOR-37 VERSIÓN: 00 FECHA: 10 FEBRERO 2026

CONTRATISTA:	**CONSORCIO RÍO GRANDE**	
CONTRATO Nº:	**0401- 23**	**FECHA: 15 MAYO 2026**
OBJETO DEL CONTRATO	**CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RÍO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA**	

PROGRAMAS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

1.0	DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL
1.2.	CAPACITACIÓN EN GESTIÓN SOCIO AMBIENTAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

ACCIONES EJECUTADAS

Para alcanzar los objetivos establecidos, se implementó un programa de capacitacion continua dirigido a todo el personal involucrado en el proyecto, esta estrategia fue fundamental para fomentar iniciativas alineadas con principios de desarrollo sostenible.
Se estableció un calendario mensual de capacitaciones, complementadas con sesiones de induccion para los nuevos integrantes.

Temática de Capacitación

Medio Ambiente

- **Comunicacion efectiva del proyecto con la comunidad local**
- Manejo eficiente de materiales de construccion y concreto
- Gestion integral de residuos liquidos, escombros y materiales reciclables
- Implementacion y uso correcto de señalizacion en la obra
- Clasificacion y gestion adecuada de residuos solidos en puntos ecologicos

Seguridad y salud laboral

- Plan de emergencia y numeros de contacto importantes
- Programa de seguridad y salud en el trabajo: beneficios y objetivos
- Identificacion y gestion de riesgos laborales
- Afiliacion y beneficios de la seguridad social
- Promocion de la salud mental en el entorno laboral
- Subprogramas de medicina preventiva, higiene industrial y seguridad industrial
- Tecnicas de primeros auxilios en el lugar de trabajo

REGISTRO FOTOGRÁFICO



REVISÓ: PABLO ANTONIO MEZA DE LEÓN
INGENIERO AMBIENTAL-COORDINADOR

Consorcio Río Grande	INFORME DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL - PMA	CÓDIGO: GR-FOR-37 VERSIÓN: 00 FECHA: 17/01/23

CONTRATISTA:	CONSORCIO RÍO GRANDE	
CONTRATO Nº:	0401- 23	FECHA: 15 MAYO 2026
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RÍO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	

PROGRAMAS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

1.0	DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL
1.3.	SEÑALIZACIÓN FRENTES DE OBRAS Y SITIOS TEMPORALES

ACCIONES EJECUTADAS

Fortalecimiento de la Seguridad del Personal Operativo

Este componente tuvo como propósito principal reforzar y coordinar las medidas de seguridad para el personal operativo dentro del entorno del proyecto. Para ello, se implementaron acciones específicas basadas en las necesidades identificadas durante la planificación y ejecución de la obra.

Señales Preventivas

Estas señales advierten a los usuarios de la vía sobre posibles peligros derivados de las actividades en curso. Algunas de las señales utilizadas fueron:

- SPO-01: Trabajos en la vía
- SPO-02: Maquinaria en la vía

Señales Informativas

Diseñadas para brindar información anticipada sobre las labores que se están desarrollando, incluyendo distancias y condiciones relevantes. Las señales clave empleadas fueron:

- SIO-01: Aproximación de obra en la vía
- SIO-04: Carril cerrado
- SIO-03: Información de inicio o fin de obra

Importancia de la Señalización

La correcta instalación y uso de estas señales ha sido fundamental para garantizar la seguridad tanto del personal operativo como de los transeúntes y

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



REVISÒ: PABLO ANTONIO MEZA DE LEON
INGENIERO AMBIENTAL-COORDINADOR

Consorcio Río Grande	INFORME DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL - PMA	CÓDIGO: GR-FOR-37 VERSIÓN: 00 FECHA: 17/01/23

CONTRATISTA:	CONSORCIO RÍO GRANDE	
CONTRATO Nº:	0401- 23	FECHA: 15 MAYO 2026
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RÍO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	

PROGRAMAS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

1.0	DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL
1.4.	FUNCIONAMIENTO DE CAMPAMENTOS Y SITIOS DE ACOPIO TEMPORAL

ACCIONES EJECUTADAS

Optimización de Infraestructura y Mitigación de Impactos Ambientales

Durante la ejecución del contrato, se aprovechó la infraestructura existente para el manejo de materiales, herramientas y oficinas temporales. Esta decisión permitió reducir significativamente los impactos ambientales previstos en los estudios iniciales, al minimizar la necesidad de construir nuevas instalaciones y optimizar el uso de los recursos disponibles.

Estrategias de Mitigación Implementadas

Se aplicaron diversas medidas para prevenir, controlar y mitigar los posibles efectos negativos sobre el entorno, entre las cuales se destacan:

- Reutilización de infraestructura existente
- Gestión eficiente de recursos
- Control de emisiones atmosféricas
- Reducción de la alteración en la calidad visual del paisaje
- Prevención de afectaciones a la salud de los trabajadores
- Separación adecuada de elementos químicos en bodegas
- Control del aumento en los niveles de ruido
- Prevención de la contaminación del aire
- Control de la contaminación del agua
- Protección de la cobertura vegetal
- Minimización de la alteración del uso actual del suelo
- Prevención de la contaminación de acuíferos
- Reducción de la pérdida de suelo

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



REVISÒ: PABLO ANTONIO MEZA DE LEON
INGENIERO AMBIENTAL-COORDINADOR

Consorcio Río Grande	INFORME DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL - PMA	CÓDIGO: GR-FOR-37 VERSIÓN: 00 FECHA: 17/01/23

	CONSORCIO RÍO GRANDE	
CONTRATO Nº:	0401- 23	FECHA: 15 MAYO 2026
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RÍO Y ACCIONES	

PROGRAMAS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

1.0	DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL
1.6.	MANEJO DE DESCAPOTE Y COBERTURA VEGETAL

ACCIONES EJECUTADAS

Evaluación de la Cobertura Vegetal y Elementos Paisajísticos

Durante la ejecución del proyecto se constató la ausencia de material vegetal significativo, así como de cobertura vegetal relevante o elementos paisajísticos que pudieran verse afectados por las actividades de obra.

Asimismo, no se identificaron árboles que requirieran medidas especiales de protección, traslado o reubicación, lo que indica que el desarrollo del proyecto no generó impactos negativos sobre la vegetación existente en el área intervenida.

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



REVISÒ: PABLO ANTONIO MEZA DE LEON
INGENIERO AMBIENTAL-COORDINADOR

Consorcio Río Grande	INFORME DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL - PMA	CÓDIGO: GR-FOR-37 VERSIÓN: 00 FECHA: 17/01/23

CONTRATISTA:	CONSORCIO RÍO GRANDE	
CONTRATO Nº:	0401- 23	FECHA: 15 MAYO 2026
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RÍO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	

PROGRAMAS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

2.0	PLAN DE CONTINGENCIA AMBIENTAL
2.1.	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES Y PELIGROSOS

ACCIONES EJECUTADAS

Manejo de Residuos Sólidos

Durante la ejecución de la obra se aplicaron medidas adecuadas para la gestión de los residuos sólidos generados. Estos fueron depositados en canecas específicas, clasificándose de manera ordenada conforme a lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental (PMA), garantizando así una disposición final responsable y controlada.

Capacitación del Personal

El personal operativo recibió formación en el manejo y clasificación de residuos sólidos, lo que permitió implementar buenas prácticas ambientales en el sitio de trabajo. Esta capacitación fue clave para minimizar el impacto ambiental y asegurar el cumplimiento de la normativa vigente.

Almacenamiento Temporal de Residuos

La recolección y separación de residuos estuvo a cargo de personal designado, siguiendo los principios de la normatividad ambiental. Se utilizaron recipientes resistentes y de larga duración, junto con bolsas de basura clasificadas según el código de residuos. Los puntos de almacenamiento fueron estratégicamente ubicados, debidamente señalizados y visibles, lo que facilitó la correcta separación y manejo de los residuos durante el desarrollo del proyecto.

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



REVISÒ: PABLO ANTONIO MEZA DE LEON

INGENIERO AMBIENTAL-COORDINADOR

Consorcio Río Grande	INFORME DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL - PMA	CÓDIGO: GR-FOR-37 VERSIÓN: 00 FECHA: 17/01/23

CONTRATISTA:	CONSORCIO RÍO GRANDE	
CONTRATO Nº:	0401- 23	FECHA: 15 MAYO 2026
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RÍO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	

PROGRAMAS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

2.0	PLAN DE CONTINGENCIA AMBIENTAL
2.2.	MANEJO DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS Y RUIDO.

ACCIONES EJECUTADAS

Manejo de Emisiones Atmosféricas

Para mitigar la dispersión de partículas al ambiente, se implementó el uso de cubiertas plásticas sobre los materiales de corte, granulares y de excavación. Estos materiales se almacenan temporalmente en zonas designadas hasta que se les da el uso correspondiente, evitando así su exposición directa al viento.

Transporte de Materiales

El transporte de materiales como granulares, de corte y excavación es realizado, en su mayoría, por empresas contratistas externas. Estas son responsables del manejo adecuado durante el traslado, conforme a los lineamientos ambientales y de seguridad establecidos en el proyecto.

Medidas Preventivas en la Obra

Para prevenir emisiones durante las operaciones internas, se ha establecido un límite de velocidad de 20 km/h para todos los vehículos que circulan dentro del área de obra. Además, se ha realizado una revisión técnica a cada vehículo para verificar su correcto funcionamiento. Todos los vehículos cuentan con certificación tecnomecánica vigente y han sido evaluados en cuanto a sus niveles de emisión, asegurando que operen dentro de los parámetros permitidos por la normativa ambiental.

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



REVISÒ: PABLO ANTONIO MEZA DE LEON
INGENIERO AMBIENTAL-COORDINADOR

Consorcio Río Grande	INFORME DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL - PMA	CÓDIGO: GR-FOR-37 VERSIÓN: 00 FECHA: 17/01/23

CONTRATISTA:	CONSORCIO RÍO GRANDE	
CONTRATO Nº:	0401- 23	FECHA: 15 MAYO 2026
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RÍO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	

PROGRAMAS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

2.0	PLAN DE CONTINGENCIA AMBIENTAL
2.3.	CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA

ACCIONES EJECUTADAS

Impulso a la Contratación de Mano de Obra Local

Con el respaldo de los presidentes de las Juntas de Acción Comunal, se promovió activamente la vinculación de mano de obra local al proyecto. Durante las reuniones realizadas, se solicitaron perfiles laborales ajustados a las necesidades específicas de la obra, lo que permitió identificar candidatos idóneos dentro de la comunidad.

Proceso de Postulación y Selección

Las postulaciones se habilitaron a través de la plataforma de Cafaba, lo que facilitó un proceso transparente y eficiente para la selección de personal local capacitado. Esta estrategia fortaleció el vínculo comunitario y promovió el desarrollo económico de la zona.

Garantías Laborales y Seguridad Social

A todas las personas que prestan sus servicios en el proyecto se les garantiza atención médica integral, hospitalaria y demás prestaciones de ley. Actualmente, todo el personal se encuentra afiliado a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL), Entidad Promotora de Salud (EPS) y Fondo de Pensiones, conforme a la normativa vigente.

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



REVISÒ: PABLO ANTONIO MEZA DE LEON
INGENIERO AMBIENTAL-COORDINADOR

Consorcio Río Grande	INFORME DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL - PMA	CÓDIGO: GR-FOR-37 VERSIÓN: 00 FECHA: 17/01/23

CONTRATISTA:	CONSORCIO RÍO GRANDE	
CONTRATO Nº:	0401- 23	FECHA: 15 MAYO 2026
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RÍO Y ACCIONES	

PROGRAMAS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

2.0	PLAN DE CONTINGENCIA AMBIENTAL
2.4.	MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS, DOMÉSTICOS

ACCIONES EJECUTADAS

Manejo de Aguas Residuales

El manejo de aguas residuales se ha realizado conforme a los parámetros establecidos en la normatividad ambiental vigente. Para ello, se han dispuesto baterías sanitarias, lavamanos y orinales para el uso del personal, todos conectados al sistema de alcantarillado municipal debidamente certificado. Los residuos líquidos generados han sido gestionados de acuerdo con lo estipulado en el Plan de Manejo Ambiental (PMA), garantizando su control y disposición adecuada.

Restricción de Mantenimiento en Frentes de Obra

Está completamente prohibido realizar actividades de mantenimiento de vehículos y maquinaria dentro de los frentes de obra, como medida preventiva para evitar posibles contaminaciones del suelo y cuerpos de agua cercanos.

Gestión de Residuos Industriales

Los residuos industriales generados por terceros son responsabilidad exclusiva de las empresas proveedoras. Estas deben garantizar el manejo adecuado de dichos residuos, conforme a la legislación ambiental aplicable y a los compromisos establecidos en el proyecto.

EVIDENCIA FOTOGRAFICA





REVISÒ: PABLO ANTONIO MEZA DE LEON
INGENIERO AMBIENTAL-COORDINADOR

Consorcio Río Grande	INFORME DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL - PMA	CÓDIGO: GR-FOR-37 VERSIÓN: 00 FECHA: 17/01/23

CONTRATISTA:	CONSORCIO RÍO GRANDE	
CONTRATO Nº:	0401- 23	FECHA: 15 MAYO 2026
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RÍO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	

PROGRAMAS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

1.0	DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL
1.3.	MANEJO INTEGRAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

ACCIONES EJECUTADAS

Manejo de Materiales de Construcción

Para garantizar un manejo responsable de los materiales de construcción, se han implementado coberturas que evitan su dispersión por acción del viento, minimizando así el riesgo de contaminación cruzada. Los materiales se almacenan en zonas específicamente designadas para tal fin, alejadas de cuerpos de agua y áreas de escorrentía, lo que previene posibles impactos ambientales. Estas áreas están debidamente señalizadas y cumplen con las medidas de seguridad establecidas.

Suministro y Uso del Agua

El agua utilizada en el proyecto proviene del acueducto municipal, asegurando una fuente confiable y controlada. Además, se realiza el humedecimiento de los materiales siempre que sea necesario, con el objetivo de evitar la emisión de partículas al ambiente. Las mezclas de obra se llevan a cabo sobre una base de concreto pobre, lo que permite una superficie estable y controlada para las actividades constructivas.

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



REVISÒ: PABLO ANTONIO MEZA DE LEON
INGENIERO AMBIENTAL-COORDINADOR

Consorcio Río Grande	INFORME DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL - PMA	CÓDIGO: GR-FOR-37 VERSIÓN: 00 FECHA: 17/01/23

CONTRATISTA:	**CONSORCIO RÍO GRANDE**	
CONTRATO Nº:	**0401- 23**	**FECHA: 15 MAYO 2026**
OBJETO DEL CONTRATO	**CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RÍO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA**	

PROGRAMAS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

1.0	**DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL**
1.3.	**MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHICULOS**

ACCIONES EJECUTADAS

Mantenimiento de Maquinaria y Equipos

Los vehículos pesados asignados a la obra son sometidos a inspecciones diarias antes de iniciar sus labores, garantizando así su correcto funcionamiento y eficiencia operativa. Todos los equipos y vehículos en uso cuentan con su respectiva certificación tecnomecánica, y operan dentro de los parámetros establecidos, sin generar emisiones contaminantes fuera de lo permitido.

Transporte de Materiales

El traslado de materiales como concreto, triturado, arena, entre otros, está a cargo de empresas contratistas externas, quienes asumen la responsabilidad del manejo adecuado durante el transporte. Dentro del proyecto, se emplean vehículos apropiados para cada tipo de carga, y no se permite su modificación con el fin de aumentar la capacidad, priorizando la seguridad tanto en el área de trabajo como en las vías públicas.

Control de Derrames y Emisiones

Hasta la fecha, no se han reportado incidentes relacionados con derrames ni fugas de materiales, lo que refleja el cumplimiento de los protocolos establecidos para el manejo seguro y responsable de los recursos utilizados en la obra.

EVIDENCIA FOTOGRAFICA





REVISÒ: PABLO ANTONIO MEZA DE LEON
INGENIERO AMBIENTAL-COORDINADOR

Consorcio Río Grande	INFORME DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL - PMA	CÓDIGO: GR-FOR-37 VERSIÓN: 00 FECHA: 17/01/23

CONTRATISTA:	**CONSORCIO RÍO GRANDE**	
CONTRATO Nº:	**0401- 23**	**FECHA: 15 MAYO 2026**
OBJETO DEL CONTRATO	**CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RÍO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA**	

PROGRAMAS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

1.0	**DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL**
1.3.	**PROTECCION DE FAUNA Y FLORA**

ACCIONES EJECUTADAS

Ubicación e impacto ambiental del proyecto:

La zona de influencia directa de la obra y los sitios de trabajo se encuentran ubicados en el área comercial de Barrancabermeja. Debido a esta característica, los impactos sobre la fauna han sido mínimos o prácticamente nulos, ya que no se trata de un entorno con alta diversidad de especies animales.

Asimismo, durante la ejecución del proyecto no se presentaron obstáculos relacionados con la flora, dado que el área está dominada por estructuras urbanas y construcciones humanas. La escasa vegetación presente fue respetada y se ha mantenido intacta a lo largo del desarrollo de la obra.

Rescate y relocalización de fauna silvestre:

Hasta el momento, no se han registrado situaciones que requieran la intervención para el rescate o relocalización de animales silvestres. No obstante, el personal ha sido debidamente capacitado para actuar en caso de que se presenten este tipo de eventos.

En caso de encontrar individuos heridos, estos serán entregados a la autoridad ambiental competente, garantizando así una atención adecuada y conforme a la normativa vigente.

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



REVISÒ: PABLO ANTONIO MEZA DE LEON
INGENIERO AMBIENTAL-COORDINADOR

Consorcio Río Grande	INFORME DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL - PMA	CÓDIGO: GR-FOR-37 VERSIÓN: 00 FECHA: 17/01/23

CONTRATISTA:	**CONSORCIO RÍO GRANDE**	
CONTRATO Nº:	**0401- 23**	**FECHA: 15 MAYO 2026**
OBJETO DEL CONTRATO	**CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RÍO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA**	

PROGRAMAS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL


1.0	**DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL**
1.3.	**RECUPERACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS COMPENSACIÓN FORESTAL**

ACCIONES EJECUTADAS

En el marco del proyecto, no ha sido necesario implementar actividades de reforestación, ya que se desarrolla en una zona predominantemente comercial, caracterizada por la presencia de viviendas, tiendas y locales.
Durante su ejecución, se ha priorizado el respeto y el sentido de pertenencia hacia la escasa vegetación existente en el área de intervención.
Sin embargo, las condiciones del entorno no permiten llevar a cabo el proyecto como estaba previsto, debido a las limitaciones propias del lugar donde se planea realizar la obra.

EVIDENCIA FOTOGRAFICA





REVISÒ: PABLO ANTONIO MEZA DE LEON
INGENIERO AMBIENTAL-COORDINADOR

Consorcio Río Grande	INFORME DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL - PMA	CÓDIGO: GR-FOR-37 VERSIÓN: 00 FECHA: 17/01/23

CONTRATISTA:	**CONSORCIO RÍO GRANDE**	
CONTRATO Nº:	**0401- 23**	**FECHA: 15 MAYO 2026**
OBJETO DEL CONTRATO	**CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RÍO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA**	

PROGRAMAS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

1.0	**DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL**
1.3.	**MANEJO DE LA INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS Y SERVICIOS**

ACCIONES EJECUTADAS

Levantamiento de Actas de Vecindad

Como parte de las acciones desarrolladas en el proyecto, se realizó el levantamiento de actas de vecindad en las zonas donde fueron ubicados el campamento y el almacén, una vez definida su localización.

Aunque en el área directa de intervención no se encontraron construcciones, se procedió a levantar las actas correspondientes en aquellas áreas utilizadas temporalmente para el manejo de la obra.

Estas actas fueron elaboradas de manera conjunta por el ingeniero residente y el profesional del área social, garantizando así la trazabilidad y el cumplimiento de los protocolos establecidos para la relación con la comunidad.

EVIDENCIA FOTOGRAFICA

REVISÒ: PABLO ANTONIO MEZA DE LEON
INGENIERO AMBIENTAL-COORDINADOR

Consorcio Río Grande	INFORME DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL - PMA	CÓDIGO: GR-FOR-37 VERSIÓN: 00 FECHA: 17/01/23

CONTRATISTA:	**CONSORCIO RÍO GRANDE**	
CONTRATO Nº:	**0401- 23**	**FECHA: 15 MAYO 2026**
OBJETO DEL CONTRATO	**CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RÍO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA**	

PROGRAMAS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

1.0	**DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL**
1.3.	**CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS LEGALES**

ACCIONES EJECUTADAS


Cumplimiento Legal del Proyecto

Durante la etapa preconstructiva se gestionó la concesión de aguas (si fue requerida) y se verificó que los materiales y escombros manejados por terceros contaran con sus respectivos permisos ambientales.

El especialista ambiental del proyecto revisó los actos administrativos y reportó su cumplimiento en los informes.

Se atendieron oportunamente los derechos de petición presentados por la comunidad.

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



REVISÒ: PABLO ANTONIO MEZA DE LEON
INGENIERO AMBIENTAL-COORDINADOR

Consorcio Río Grande	INFORME DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL - PMA	CÓDIGO: GR-FOR-37 VERSIÓN: 00 FECHA: 17/01/23

CONTRATISTA:	**CONSORCIO RÍO GRANDE**	
CONTRATO Nº:	**0401- 23**	**FECHA: 15 MAYO 2026**
OBJETO DEL CONTRATO	**CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RÍO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA**	

PROGRAMAS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

1.0	**DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL**
1.3.	**MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES**

ACCIONES EJECUTADAS

Ubicación de Puntos de Almacenamiento

Con el fin de cumplir los objetivos establecidos en esta ficha, los puntos destinados al almacenamiento de materiales y escombros han sido estratégicamente ubicados lejos de cuerpos hídricos y zonas de drenaje. Esta medida busca prevenir cualquier tipo de afectación ambiental relacionada con el manejo de residuos.

Medidas Preventivas y de Seguridad

En caso de que se presente alguna situación que comprometa estas áreas sensibles, se aplicarán de inmediato los protocolos de seguridad establecidos para mitigar posibles impactos. Estas acciones están contempladas dentro del plan de manejo ambiental del proyecto.

EVIDENCIA FOTOGRAFICA





REVISÒ: PABLO ANTONIO MEZA DE LEON
INGENIERO AMBIENTAL-COORDINADOR

Consorcio Río Grande	INFORME DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL - PMA	CÓDIGO: GR-FOR-37 VERSIÓN: 00 FECHA: 10 FEBRERO 2026

CONTRATISTA:	CONSORCIO RÍO GRANDE	
CONTRATO Nº:	0401- 23	FECHA: 15 MAYO 2026
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RÍO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	

PROGRAMAS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

1.0	DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL
1.5.	ATENCIÓN E INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD

ACCIONES EJECUTADAS

Desarrollo del Proyecto de Atención e Información a la Comunidad

Durante la ejecución del proyecto, el contratista promovió espacios de diálogo y acercamiento con las comunidades del área de influencia, así como con las autoridades locales. Estas acciones tuvieron como objetivo mantener relaciones armoniosas y asegurar el cumplimiento del cronograma de actividades establecido en esta ficha.

Designación de Profesional del Área Social

Se asignó un profesional especializado en gestión social, encargado de actuar como enlace directo entre la comunidad y las autoridades, facilitando la comunicación y el seguimiento de inquietudes ciudadanas.

Puntos de Atención a la Comunidad

Se habilitó un punto de atención comunitaria, ubicado en el SAU o en el campamento del proyecto, equipado con los siguientes recursos:

- Línea telefónica directa
- Buzón de sugerencias
- Cartelera informativa

Registro y Seguimiento de Solicitudes

Se implementó un sistema de registro y seguimiento para todas las solicitudes de información, reclamos y sugerencias recibidas por parte de la comunidad, garantizando una respuesta oportuna y adecuada.

Jornadas de Socialización Comunitaria

Se llevaron a cabo sesiones de socialización con las comunidades y presidentes de las Juntas de Acción Comunal, en las cuales se abordaron temas clave como:

- Beneficios del proyecto para la comunidad
- Respuestas a inquietudes y observaciones planteadas por los habitantes

EVIDENCIA FOTOGRAFICA

REVISÓ: PABLO ANTONIO MEZA DE LEON

INGENIERO AMBIENTAL-COORDINADOR

Consorcio Río Grande	INFORME DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL - PMA	CÓDIGO: GR-FOR-37 VERSIÓN: 00 FECHA: 17/01/23

CONTRATISTA:	**CONSORCIO RÍO GRANDE**	
CONTRATO Nº:	**0401- 23**	**FECHA: 15 MAYO 2026**
OBJETO DEL CONTRATO	**CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RÍO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA**	

PROGRAMAS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	
1.0	**DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL**
1.3.	**MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS (RCD) Y LODOS**

ACCIONES EJECUTADAS

Gestión de Escombros (RCD)

Los residuos de construcción y demolición (RCD), generados principalmente por actividades como excavaciones y demoliciones, son clasificados cuidadosamente en cada intervención. Se separa el material reutilizable del sobrante, y este último se deposita en puntos de almacenamiento designados para su posterior recolección.

Reciclaje y Reutilización

El proyecto prioriza en todo momento el reciclaje y la reutilización de los materiales sobrantes. Aquellos que pueden ser aprovechados se utilizan para labores de nivelación o estabilización de zonas dentro de la obra, promoviendo así una gestión sostenible de los recursos.

Disposición Final de Residuos No Reutilizables

Los materiales que no pueden ser reutilizados son preparados adecuadamente para su disposición final. Esta tarea es asumida por una empresa externa especializada en la recolección y manejo de residuos de construcción, garantizando el cumplimiento de la normativa ambiental vigente.

EVIDENCIA FOTOGRAFICA

				
	REVISÒ: PABLO ANTONIO MEZA DE LEON			
	INGENIERO AMBIENTAL-COORDINADOR			