CDMB	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB		
	ELABORÓ: Coordinador(a) Zona Piedemonte SUGAR	REVISÓ: Representante Dirección SIGC	APROBÓ: Director(a) General
CÓDIGO M-OA-FO02 / VERSIÓN 03	HOJA DE VISITA		

MOTIVO DE LA VISITA: VISITA DE INSPECCIÓN OCULAR AL SITIO D.F. CARRASCO - SUSTRACCIÓN DRMI BUCARAMANGA

FECHA DE VISITA: DÍA 05 | MES 06 | AÑO 26

FINCA: Carrasco. | VEREDA: Carrasco | MUNICIPIO: GIRÓN | MICROCUENCA:

COTA: 847. m.s.n.m. | COORDENADAS: N 01274655 | E 1103103

PROPIETARIO: EMAB SAESP. | C.C. / NIT: 804-006674-8.

DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA: Gerencia@emab.gov.co. Gustavo Avellaneda | TELÉFONO FIJO:

CELULAR: 3203371050.

QUIEN ATIENDE LA VISITA: Andrés Archila Ing. Ambiental. | CELULAR: 313-2023269.

SITUACIÓN ENCONTRADA: Se realiza visita de inspeccion ocular en complimiento de las Funciones, al area de objeto de solicitud de sustraccion, con el Fin de verificar las condiciones; quien nos acompaño a la visita el grupo tecnico EMAB, en recorrido celda 1A a la 1J. Iniciando en el poligono Norte en la celda 3, en recorrido se llega a la zona alta para la verificación del punto de sustracción, a lo lejos se evidencia el predio Fiscal, predio porvenir, en panorámica de las etapas 1a a la 1J desde sector norte carrasco, no se presentan obras ofensivas, estructura organizada.

EVIDENCIAS: Registro Fotográfico, GPS, coordenadas.

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES: Realizar análisis cartográfico, coberturas para comparar y validarlo con la información suministrada.
- Lo anterior con el objetivo de analizar los componentes de ley para el estudio de la solicitud de sustracción.

Andrés Archila. Biologa. Geotecnologista.
QUIEN ATIENDE LA VISITA - FIRMA / CÉDULA

Manuel Castillo CPS-CDMB SOPIT
NOMBRE Y FIRMA SERVIDOR PÚBLICO CDMB

OTROS - NOMBRE / FIRMA / CÉDULA

Juan G. Correa K.
YENIFER ROA. Ing. Ambiental CDMB-SOPIT.
OTROS - NOMBRE / FIRMA / CÉDULA